

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учете замечаний
1	2	3	4
Раздел МПБ «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»			
1.	<p>Не обосновываются противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями в зависимости от их пожарно-технических характеристик (табл.3, п.6.1.3 СП 4.13130.2013); расстояний по горизонтали до линейных объектов (проектируемые наружные сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации (п.1ПБ). Не указываются фактические значения противопожарных расстояний, требуемые нормативные показатели противопожарных расстояний и ссылки на соответствующие пункты нормативных документов, определяющие требования к нормативным документам (п.26 б) Постановления от 16.02. 2008г. № 87). Не предоставляется схема ПЗУ в масштабе 1:500 согласно ГОСТ 21.508-93 с экспликацией зданий и сооружений для определения требуемых противопожарных расстояний.</p>	(п.26 б) Постановления от 16.02. 2008г. № 87).	Распространение пожара.
2.	<p>Не обосновывается принятие наружного противопожарного водоснабжения от существующих резервуаров</p>	п.26 в) Постановления от 16.02. 2008г. № 87.	Отсутствие водоисточников, на случай пожара.

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учете замечаний
1	2	3	4
Раздел МПБ «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»			
	противопожарного запаса воды; отсутствует описание характеристик зданий и сооружений, на основании которых определяется расход воды на наружное пожаротушение; не указывается способ забора воды на случай пожара, а также способ и сроки восстановления пожарного объёма воды		
3.	Ситуационные планы размещения объекта капитального строительства не отражают необходимых сведений по проездам и подъездам к объекту проектирования с указанием въездов-выездов на территорию объектов проектирования, мест размещения резервуаров, пожарных гидрантов	п.26 н) Постановления от 16.02. 2008г. № 87	Отсутствие проездов и подъездов к объекту проектирования пожарной техники, на случай пожара.
4.	Разделом МОПБ не представляются <u>подтверждающие материалы по пределам огнестойкости</u> применённых конструкций перегородок в помещениях с различной взрывопожарной и пожарной опасностью, с учётом отделения помещений различных	п.26 г) Постановления от 16.02. 2008г. № 87	Распространение пожара и обрушение конструкций.

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учете замечаний
1	2	3	4
Раздел МПБ «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»			
	кат.(В2, В3, В4,Д и т.д. одно от другого и от коридоров перегородками 1-го, 2-го типа, в зависимости от степени огнестойкости и класса пожарной опасности зданий (п. 6.2.10 СП 4.13130.2013. Не обосновывается эффективность принятых мероприятий по предупреждению взрыва и распространению пожара.		
5.	Не предоставляется информация относительно наличия других линейных объектов: подземных, надземных (водопровод, канализация, газопроводы н.д,ср.д.,в.д., силовые кабели, кабели связи, фундаменты зданий и сооружений, автодороги, электрические сети ВЛ 0,4кВ-10кВ и т.д.), проложенных параллельно или пересекающих проектируемые сети. Не указываются требуемые и фактические расстояния <u>по горизонтали с обоснованиями</u> в соответствии с требованиями табл. 9, 10 СП 4.13130.2013, прилож. Б, В СП 62.13330.2011. Не указываются требуемые и фактические расстояние <u>по вертикали с</u>	(п.41 в) Постановления от 16.02. 2008г. № 87).	Аварийная ситуация.

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учете замечаний
1	2	3	4
Раздел МПБ «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»			
	<p><u>обоснованиями</u>, при пересечении с трассами других линейных объектов – в соответствии с требованиями п.6.12 СП 18.13330.2011; ПУЭ-7; прилож. Б, В СП 62.13330.2011.</p>		
6.	<p>Не представляется расчёт по обеспечению своевременной эвакуации всех МГН за необходимое время, не предусматриваются зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия пожарных подразделений (п.5.2.26, п.5.2.27, п. 5.2.28 СП 59.13330.2012, п.6.2.25 СП 59 13330.2016; п.4 ст. 17 № 384-ФЗ от 30.12.2009 с изм. на 02.07.2013 г.)</p>	<p>п. 26 (д) Постановления от 16.02. 2008г. № 87).</p>	<p>Отсутствие своевременной эвакуации МГН- гибель людей.</p>
7.	<p>Не представляются сведения относительно <u>расчётного</u> времени прибытия первого пожарного подразделения, <u>по дорогам общего пользования</u>, размещения ближайших пожарных депо (не <u>указывается</u></p>	<p>п.41е), 41л) Постановления от 16.02. 2008г. № 87.</p>	<p>Не прибытие к месту пожара в нормативное время (до 10 мин. - город, до 20 мин. сельские поселения).</p> <p>Данное требование обязывает</p>

№ п/п	Текст замечания	Ссылка на норматив, требования которого не выполнены	Возможные последствия при не учете замечаний
1	2	3	4
Раздел МПБ «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»			
	удалённость, адрес ближайших пожарных депо от объектов проектирования), что не дает возможность проверить соответствие требованиям ст. 76 № 123-ФЗ от 22.07.2008г.		органы власти создавать дополнительные подразделения пожарной охраны для обеспечения своевременного прибытия первого пожарного подразделения к объекту проектирования (на случай пожара) (с целью доведения времени прибытия до нормативного значения согласно ст.№ 76 123-ФЗ.
	4. Для обеспечения требуемого предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, возводимых в сейсмических районах, проектом не предусматривается конструктивная огнезащита согласно требований п. 5.4.3 СП 2.13130.2012, с описанием решений по применению огнезащитных составов для повышения пределов огнестойкости конструкций и для снижения их пожарной опасности (п.9.2.3-9.2.7 СП 14.13330.2014).	п. 26 (г) Постановления от 16.02. 2008г. № 87).	Обрушение конструкций. в сейсмических районах.