

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**РЕСПУБЛИКА КРЫМ  
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»**



## **СБОРНИК**

**ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

**Для базы ТСНБ РК (ред. 2017)**

**I квартал 2024 года**

## СБОРНИК

Индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым

**РАЗРАБОТАН**

Государственное автономное учреждение  
Республики Крым "Государственная строительная  
экспертиза"

Директор  
Кодола Т.В.



**РАССМОТРЕН И  
РЕКОМЕНДОВАН**

Комиссия по вопросам ценообразования в  
строительстве Республики Крым.  
Протокол заседания комиссии  
от «10» апреля 2024 г. № 37

Настоящий сборник индексов пересчета стоимости строительства для Республики Крым не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без письменного разрешения Государственного автономного учреждения Республики Крым "Государственная строительная экспертиза" Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым.

### **Реализация:**

Государственное автономное учреждение Республики Крым "Государственная строительная экспертиза"

г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45. Тел./факс: (3652) 44-39-93 [info@expertiza-crimea.com](mailto:info@expertiza-crimea.com)

Все права защищены. Воспроизведение (полностью или в части), в том числе перепечатывание, перевод сборника в электронную форму, тиражирование, распространение без письменного разрешения Государственного автономного учреждения Республики Крым "Государственная строительная экспертиза" (ГАУ РК "Госстройэкспертиза"), а также внесение изменений в сборник или иная переработка, не допускаются.

## Общие указания

Индексы пересчета базисной стоимости строительно-монтажных работ разработаны к территориальной сметно-нормативной базе Республики Крым ТЕР-2001 в редакции 2017 г., внесенной в федеральный реестр сметных нормативов Приказами Минстроя России от 28.09.2017 г.

1. Индексы, приведенные в настоящем сборнике, не применяются для расчета сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическими лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов.

Для остальных участников инвестиционного процесса индексы, публикуемые в данном сборнике, по согласованию с техническим заказчиком, возможно применять для общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере, в качестве справочной информации для предварительных расчетов стоимости и инвестиционной привлекательности проекта, составления сметной документации базисно-индексным методом по объектам строительства, реконструкции и всех видов ремонтов объектов, расположенных на территории Республики Крым, финансирование которых осуществляется без привлечения средств бюджетов всех уровней. Для взаиморасчетов за выполненные работы также могут применяться индексы, приведенные в настоящем сборнике, в пределах сметного лимита (для твердых цен), если это согласовано техническим заказчиком (застройщиком), отражено в договоре подряда и не противоречит иным условиям договора.

2. При финансировании объектов капитального строительства реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическими лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, пересчет базисной стоимости осуществляется с применением прогнозных индексов изменения стоимости строительства, сообщаемых ежеквартально письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

3. Стоимость объектов строительства, реконструкции и ремонтов, объектов по сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) определяется базисно-индексным методом на основании территориальных единичных расценок (ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001, ТЕРмр-2001), территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции ТССЦ-2001, территориального сборника сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств ТСЭМ-2001 в редакции 2017 г. и других действующих нормативно-методических документов по вопросам сметного ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

4. Ежеквартальный сборник индексов пересчета стоимости строительства содержит дифференцированные (построчные) индексы по всем действующим территориальным единичным расценкам.

5. Индексы по статьям затрат по видам работ выпускаются ежеквартально и учитывают затраты в текущем и базисном уровне цен.

6. Индексами учтены:

*В базисном уровне цен учтены затраты:*

- уровень оплаты труда рабочих-строителей 4 разряда в размере 8,59 руб./чел.-час, с учетом нормативной трудоемкости, принятой в соответствии с ФЕР/ГЭСН-2001 (в редакции 2017) по соответствующему виду работ;

- стоимость эксплуатации строительных машин - по Территориальному сборнику сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (далее - ТСЭМ-2001);

- стоимость материалов - по сметным ценам, приведенным в Территориальном сборнике сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ-2001).

*В текущем уровне цен учтены затраты:*

- среднемесячный расчетный уровень оплаты труда рабочих-строителей **4 разряда** в размере **72 515,51 руб.;**

- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, перевозки грузов автотранспортными средствами - по сметным ценам, приведенным в сборнике «Перевозка грузов для строительства новых, реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ. Эксплуатация строительных машин и механизмов для Республики Крым на **I квартал 2024 г.**».

- стоимость материалов - по сметным ценам, приведенным в «Сборнике средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и показатели оплаты труда для Республики Крым на **I квартал 2024 г.**». Транспортные затраты в текущем уровне цен учтены для условий перевозки грузов автомобильным, железнодорожным, морским транспортом с учетом транспортно-логистических схем.

Расчет текущей стоимости строительно-монтажных работ производится умножением базисной стоимости прямых затрат (заработной платы, эксплуатации машин, стоимости материалов) на соответствующий индекс с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по видам работ.

Индексами не предусмотрены и учитываются дополнительно прочие и лимитированные затраты (затраты на строительство и разборку временных зданий и сооружений, непредвиденные расходы и т.п.), определяемые в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр и другими действующими нормативно – методическими документами.

Влияние условий производства работ на производительность труда в соответствии с проектом организации строительства индексами не предусмотрены и должны учитываться дополнительно в локальных сметных расчетах (сметах) коэффициентами, приведенными в



Методике определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих, утвержденных приказом Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр.

7. При финансировании объектов капитального строительства без привлечения бюджетных средств (за счет собственных средств инвестора, без софинансирования из бюджета) пересчет базисной стоимости возможно осуществлять:

- с применением региональных индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат по видам строительства (к заработной плате, материалам, эксплуатации машин и механизмов).

- с применением региональных индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат по видам работ (к заработной плате, материалам, эксплуатации машин и механизмов).

- с применением региональных индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ по статьям затрат к разделам сметной документации (к заработной плате, материалам, эксплуатации машин и механизмов).

Метод ценообразования и применяемые индексы устанавливается техническим заданием и утверждается техническим заказчиком (застройщиком).

8. Определение сметной стоимости соответствующих видов работ в текущем уровне цен производится путем применения к элементам прямых затрат, определенных с использованием сборников ТЕР-2001, индексов по статьям затрат с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли от фонда оплаты труда рабочих-строителей (монтажников, пусконаладочного персонала) и механизаторов в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов

9. Индексами не предусмотрены и учитываются дополнительно затраты подрядной организации, предусматриваемые в сводном сметном расчете в текущем уровне цен, в т.ч. расходы подрядной организации на покрытие лимитированных затрат (на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, стоимость строительства временных зданий и сооружений, резерв средств на непредвиденные работы и затраты и др.), а также прочие работы и затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных работ и предусматриваемые в соответствующих главах сводного сметного расчета стоимости строительства, в соответствии с действующими методическими и нормативными документами Минстроя России.

10. Индексы на оборудование, проектные, изыскательские и прочие работы по графе 7 ССР принимаются в соответствии с индексами, устанавливаемыми ежеквартальными письмами Минстроя России.

11. Индексы приведены без учета налога на добавленную стоимость, который учитывается в сметах и в актах выполненных работ к итогу сметной стоимости.

**Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2023 года № 888/пр  
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2024 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2024 года»**

В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **приказываю:**

Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2024 года в размере 97 547 (девятьсот семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей.

Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2024 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

И. Э. Файзуллин

Зарегистрировано в Министерстве юстиции  
Российской Федерации 22 декабря 2023 года,  
регистрационный № 76553

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**приказом Министерства строительства**  
**и жилищно-коммунального хозяйства**  
**Российской Федерации**  
**от 11 декабря 2023 г. № 888/пр**

**Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади  
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2024 года  
(в рублях)**

<b>Центральный федеральный округ</b>		
1	Белгородская область	83 992
2	Брянская область	73 224
3	Владимирская область	83 736
4	Воронежская область	83 113
5	Ивановская область	72 915
6	Калужская область	94 594
7	Костромская область	70 633
8	Курская область	75 488
9	Липецкая область	85 442
10	Московская область	146628
11	Орловская область	72 794
12	Рязанская область	86 786
13	Смоленская область	67 629
14	Тамбовская область	72 265

<b>Приволжский федеральный округ</b>		
45	Республика Башкортостан	104947
46	Республика Марий Эл	69 906
47	Республика Мордовия	72 009
48	Республика Татарстан	133129
49	Удмуртская Республика	83 318
50	Чувашская Республика - Чувашия	90 269
51	Пермский край	100440
52	Кировская область	82 969
53	Нижегородская область	121660
54	Оренбургская область	66 745
55	Пензенская область	76 065
56	Самарская область	92 700
57	Саратовская область	74 299
58	Ульяновская область	83 605

15	Тверская область	86 666
16	Тульская область	93 721
17	Ярославская область	85 403
18	г. Москва	170578
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>		
19	Республика Карелия	105185
20	Республика Коми	90 893
21	Архангельская область	101758
22	Вологодская область	76 231
23	Калининградская область	97 388
24	Ленинградская область	138407
25	Мурманская область	91 948
26	Новгородская область	69 621
27	Псковская область	70 606
28	Ненецкий автономный округ	95 276
29	г. Санкт-Петербург	165315
<b>Южный федеральный округ</b>		
30	Республика Адыгея	88 481
31	Республика Калмыкия	64 723
32	Республика Крым	120948
33	Краснодарский край	151594
34	Астраханская область	87 896
35	Волгоградская область	76 784
36	Ростовская область	97 802
37	г. Севастополь	120885
<b>Северо-Кавказский федеральный округ</b>		
38	Республика Дагестан	73 893
39	Республика Ингушетия	48 676
40	Кабардино-Балкарская Республика	45 908
41	Карачаево-Черкесская Республика	59 200
42	Республика Северная Осетия - Алания	66 568
43	Чеченская Республика	63 996
44	Ставропольский край	81 164

<b>Уральский федеральный округ</b>		
59	Курганская область	63 393
60	Свердловская область	107612
61	Тюменская область	106757
62	Челябинская область	80 467
63	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	102641
64	Ямало-Ненецкий автономный округ	129557
<b>Сибирский федеральный округ</b>		
65	Республика Алтай	114202
66	Республика Тыва	120683
67	Республика Хакасия	84 904
68	Алтайский край	92 848
69	Красноярский край	97 326
70	Иркутская область	101333
71	Кемеровская область - Кузбасс	96 436
72	Новосибирская область	107190
73	Омская область	94 881
74	Томская область	98 815
<b>Дальневосточный федеральный округ</b>		
75	Республика Саха (Якутия)	139313
76	Камчатский край	151440
77	Приморский край	158909
78	Хабаровский край	127058
79	Амурская область	136216
80	Магаданская область	148266
81	Сахалинская область	156994
82	Еврейская автономная область	83 949
83	Чукотский автономный округ	155442
84	Республика Бурятия	86 335
85	Забайкальский край	139735
86	Луганская Народная Республика	97 547
87	Донецкая Народная Республика	97 547
88	Запорожская область	97 547
89	Херсонская область	97 547

**Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2024 года**

**Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2024 № 17506-ИФ/09**

В рамках реализации полномочий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве Минстрой России в дополнение к письмам от 5 марта 2024 г. № 12389-АЛ/09, от 7 марта 2024 г. № 13023-ИФ/09, от 15 марта 2024 г. № 14617-ИФ/09, от 22 марта 2024 г. № 16169-ИФ/09 сообщает о рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на I

квартал 2024 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ (далее – Индексы).

Указанные Индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года в соответствии с положениями Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 326/пр, с использованием данных ФАУ «Главгосэкспертиза России», органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за IV квартал 2023 года с учетом прогнозного показателя инфляции, установленного Минэкономразвития России.

Одновременно сообщается, что Индексы для субъектов Российской Федерации, которые отсутствуют в Приложениях к настоящему письму и Письму Минстроя России, будут сообщены дополнительно.

И. Э. Файзуллин

**Приложение № 1**  
**к письму Минстроя России**  
**от 07.03.2024 г. № 13023-ИФ/09**

**Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2024 года**

Объект строительства		Элемент прямых затрат	(без НДС)	
			Индексы к ФЕР-2001/ТЕР-2001 по объектам строительства	
1		2		3
				Республика Крым
Многоквартирные жилые дома	Кирпичные	Оплата труда	43,71	48,96
			9,81	9,50
		Эксплуатация машин и механизмов	13,74	13,85
	Панельные	Оплата труда	43,71	48,96
			11,31	11,15
		Эксплуатация машин и механизмов	13,79	13,90
	Монолитные	Оплата труда	43,71	48,96
			9,12	9,47
			13,78	

	Прочие	Эксплуатация машин и механизмов	13,81	
		Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96	
		Материалы, изделия и конструкции	<u>9,76</u> 9,75	
		Эксплуатация машин и механизмов	<u>13,77</u> 13,85	
Административные здания		Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96	
		Материалы, изделия и конструкции	<u>8,21</u> 8,72	
		Эксплуатация машин и механизмов	<u>14,99</u> 15,17	
Объекты образования	Детские сады	Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96	
		Материалы, изделия и конструкции	<u>8,43</u> 9,49	
		Эксплуатация машин и механизмов	<u>15,27</u> 15,29	
	Школы	Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96	
		Материалы, изделия и конструкции	<u>7,66</u> 8,49	
		Эксплуатация машин и механизмов	<u>14,65</u> 14,60	
	Прочие	Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96	
		Материалы, изделия и конструкции	<u>8,18</u> 9,15	
		Эксплуатация машин и механизмов	<u>15,04</u> 15,03	
	Объекты здравоохранения	Поликлиники	Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96
			Материалы, изделия и конструкции	<u>9,26</u> 8,89
			Эксплуатация машин и механизмов	<u>18,35</u> 18,47
Больницы		Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96	
		Материалы, изделия и конструкции	<u>10,47</u> 10,37	
		Эксплуатация машин и механизмов	<u>13,55</u> 13,59	

	Прочие	Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96
		Материалы, изделия и конструкции	<u>10,03</u> 9,81
		Эксплуатация машин и механизмов	<u>15,67</u> 15,74
Объекты спортивного назначения		Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96
		Материалы, изделия и конструкции	<u>9,07</u> 9,22
		Эксплуатация машин и механизмов	<u>13,99</u> 13,93
Объекты культуры		Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96
		Материалы, изделия и конструкции	<u>9,80</u> 9,74
		Эксплуатация машин и механизмов	<u>16,27</u> 16,42
Котельные		Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96
		Материалы, изделия и конструкции	<u>8,38</u> 8,32
		Эксплуатация машин и механизмов	<u>12,95</u> 12,97
Очистные сооружения		Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96
		Материалы, изделия и конструкции	<u>9,92</u> 10,00
		Эксплуатация машин и механизмов	<u>15,67</u> 15,71
Внешние инженерные сети теплоснабжения		Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96
		Материалы, изделия и конструкции	<u>10,75</u> 11,09
		Эксплуатация машин и механизмов	<u>15,03</u> 15,00
Внешние инженерные сети водопровода		Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96
		Материалы, изделия и конструкции	<u>5,60</u> 6,54
		Эксплуатация машин и механизмов	<u>14,36</u> 14,44
Внешние инженерные сети канализации		Оплата труда	<u>43,71</u>



		48,96
	Материалы, изделия и конструкции	<u>10,47</u> 7,40
	Эксплуатация машин и механизмов	<u>14,63</u> 14,74
Внешние инженерные сети газоснабжения	Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96
	Материалы, изделия и конструкции	<u>7,32</u> 6,89
	Эксплуатация машин и механизмов	<u>14,04</u> 14,20
Подземная прокладка кабеля с медными жилами	Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96
	Материалы, изделия и конструкции	<u>6,18</u> 5,94
	Эксплуатация машин и механизмов	<u>11,61</u> 11,61
Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами	Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96
	Материалы, изделия и конструкции	<u>5,44</u> 5,04
	Эксплуатация машин и механизмов	<u>11,52</u> 11,53
Воздушная прокладка провода с медными жилами	Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96
	Материалы, изделия и конструкции	<u>6,50</u> 6,03
	Эксплуатация машин и механизмов	<u>9,53</u> 9,18
Сети наружного освещения	Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96
	Материалы, изделия и конструкции	<u>12,23</u> 10,22
	Эксплуатация машин и механизмов	<u>10,93</u> 10,59
Прочие объекты	Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96
	Материалы, изделия и конструкции	<u>9,70</u> 9,56
	Эксплуатация машин и механизмов	<u>14,22</u> 14,22
Пусконаладочные работы	Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96
		—

	Материалы, изделия и конструкции	
	Эксплуатация машин и механизмов	—
Аэродромы гражданского назначения	Оплата труда	<u>43,71</u> 48,96
	Материалы, изделия и конструкции	<u>12,36</u> 9,81
	Эксплуатация машин и механизмов	<u>15,20</u> 14,95

**Приложение № 1**  
**к письму Минстроя России**  
**от 22.03.2024 г. № 16169-ИФ/09**

ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах	Оплата труда	<u>43,71</u> -
	Материалы, изделия и конструкции	<u>8,34</u> -
	Эксплуатация машин и механизмов	<u>12,40</u> -
ВЛ 110 кВ на металлических опорах	Оплата труда	<u>43,71</u> -
	Материалы, изделия и конструкции	<u>11,49</u> -
	Эксплуатация машин и механизмов	<u>14,10</u> -

**Приложение № 3**  
**к письму Минстроя России**  
**от 15.03.2024 г. № 14617-ИФ/09**

**Индексы изменения сметных цен услуг на перевозку грузов**  
**для строительства автомобильным транспортом на I квартал 2024**

Тип автотранспортного средства	Индексы по типам автотранспортных средств к ФЕР-2001
	Республика Крым
Автомобили бортовые	16,63
Автомобили - самосвалы	14,86
Автомобили - панелевозы	15,54
Автомобили - трубоплетеновозы	11,49
Автобетоносмесители	12,21

**Приложение № 4**  
к письму Минстроя России  
от 28.03.2024 г. № 17506-ИФ/09

Автомобильные дороги	<u>11,89</u> 11,38
Искусственные дорожные сооружения	<u>17,07</u> 17,62

**Приложение № 2**  
к письму Минстроя России  
от 22.03.2024 № 16169-ИФ/09

**Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат к уровню цен по  
состоянию на 01.01.2000 на I квартал 2024 года**

(без НДС)

№ п/п	Отрасли народного хозяйства и промышленности	Индексы на прочие работы и затраты	№ п/п	Отрасли народного хозяйства и промышленности	Индексы на прочие работы и затраты
1	Экономика в целом	11,78	16	Строительных материалов	15,12
2	Электроэнергетика	12,97	17	Легкая	10,89
3	Нефтедобывающая	10,17	18	Пищевкусовая	11,76
4	Газовая	10,00	19	Микробиологическая	11,13
5	Угольная	13,35	20	Полиграфическая	15,32
6	Сланцевая	14,04	21	Сельское хозяйство	12,95
7	Торфяная	14,15	22	Строительство	8,88
8	Черная металлургия	11,17	23	Транспорт	17,04
9	Цветная металлургия	10,78	24	Связь	10,61
10	Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая	14,74	25	Торговля и общественное питание	16,14
11	Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение	12,68	26	Жилищное строительство	11,39
12	Приборостроение	12,68	27	Бытовое обслуживание населения	14,60
13	Автомобильная промышленность	13,64	28	Образование	10,59
14	Тракторное и с/х машиностроение	10,52	29	Здравоохранение	11,14
15	Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно - бумажная	12,82	30	По объектам непроизводственного назначения	14,82

**Приложение № 3**  
**к письму Министра России**  
**от 22.03.2024 № 16169-ИФ/09**

**Индексы изменения сметной стоимости оборудования на I квартал 2024 года**  
**(без НДС)**

№ п/п	Отрасли народного хозяйства и промышленности	Индексы на оборудование к уровню цен по состоянию на:	
		01.01.1991	01.01.2000
1	Экономика в целом	98,73	6,05
2	Электроэнергетика	118,05	6,54
3	Нефтедобывающая	143,79	7,15
4	Газовая	126,55	5,80
5	Угольная	96,05	7,44
6	Сланцевая	110,88	6,90
7	Торфяная	88,70	6,41
8	Черная металлургия	87,51	6,00
9	Цветная металлургия	101,91	6,82
10	Нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая	135,80	7,26
11	Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение	68,02	6,15
12	Приборостроение	67,62	6,51
13	Автомобильная промышленность	64,92	6,06
14	Тракторное и с/х машиностроение	66,25	6,06
15	Лесная и деревообрабатывающая и целлюлозно - бумажная	92,48	5,79
16	Строительных материалов	98,99	6,12
17	Легкая	64,39	5,28
18	Пищевкусовая	70,22	5,83
19	Микробиологическая	115,35	6,00
20	Полиграфическая	45,39	5,79
21	Сельское хозяйство	126,83	5,73
22	Строительство	96,96	5,96
23	Транспорт	90,36	5,94
24	Связь	65,21	4,83
25	Торговля и общественное питание	89,30	6,11
26	Жилищное строительство	70,27	5,95
27	Бытовое обслуживание населения	70,08	6,40
28	Образование	87,84	5,15
29	Здравоохранение	100,80	5,44
30	По объектам непромышленного назначения	63,16	5,58

**Индексы по статьям затрат к разделам сметной документации.**

Индексы по статьям затрат к разделам сметной документации применяются к частям (разделам) разрабатываемой сметной документации путем умножения статей затрат базового уровня цен на нижеприведенные индексы в соответствии с выполненными работами (общестроительные, ремонтные, монтажные, капитальный ремонт).

**Общестроительные работы**

Номер сборника	Прямые затраты	Оплата труда	Эксплуатация машин	Материальные ресурсы
1	2	3	4	5
Сборник – 01	25,69	51,27	22,29	12,06
Сборник – 02	15,00	51,27	14,64	11,05
Сборник – 03	21,07	51,27	11,69	23,71
Сборник – 04	16,69	51,27	11,62	12,71
Сборник – 05	17,43	51,27	15,73	13,58
Сборник – 06	23,20	51,27	16,88	12,21
Сборник – 07	22,47	51,27	16,36	9,73
Сборник – 08	22,25	51,27	17,92	9,55
Сборник – 09	25,79	51,27	14,85	12,75
Сборник – 10	22,30	51,27	13,19	13,18
Сборник – 11	28,70	51,27	20,03	14,33
Сборник – 12	21,82	51,27	15,17	13,79
Сборник – 13	19,14	51,27	13,27	12,83
Сборник – 14	27,78	51,27	13,67	14,78
Сборник – 15	36,32	51,27	19,87	16,95
Сборник – 16	31,46	51,27	11,42	13,03
Сборник – 17	36,00	51,27	17,26	11,60
Сборник – 18	23,56	51,27	11,93	11,10
Сборник – 19	19,58	51,27	10,81	12,38
Сборник – 20	31,15	51,27	10,25	8,36
Сборник – 21	28,06	51,27	12,75	11,56
Сборник – 22	19,20	51,27	12,55	12,57
Сборник – 23	19,18	51,27	13,53	11,42
Сборник – 24	19,53	51,27	10,89	11,65
Сборник – 25	14,19	51,27	10,63	12,10
Сборник – 26	31,65	51,27	11,38	16,67
Сборник – 27	18,57	51,27	15,63	14,12
Сборник – 28	18,55	51,27	12,70	16,47
Сборник – 29	22,76	51,27	8,46	15,15
Сборник – 30	22,70	51,27	21,75	12,00
Сборник – 31	17,68	51,27	17,78	13,63
Сборник – 32	25,78	51,27	18,99	20,44
Сборник – 33	19,76	51,27	12,84	15,03
Сборник – 34	20,09	51,27	13,84	10,61
Сборник – 35	24,53	51,27	9,85	17,26
Сборник – 36	24,38	51,27	21,04	17,83
Сборник – 37	18,10	51,27	15,58	10,59
Сборник – 38	20,07	51,27	17,78	10,74
Сборник – 39	20,81	51,27	15,17	12,54
Сборник – 40	15,47	51,27	15,42	14,09
Сборник – 41	23,69	51,27	12,72	19,31
Сборник – 42	19,73	51,27	17,49	15,07
Сборник – 43	24,22	51,27	16,26	18,70

Сборник – 44	16,67	51,27	16,47	14,29
Сборник – 45	22,43	51,27	15,60	14,65
Сборник – 46	34,95	51,27	11,62	13,23
Сборник – 47	29,74	51,27	16,76	12,00
Итого по сборникам среднее значение	22,98	51,27	14,77	13,69

### Ремонтные работы

Номер сборника	Прямые затраты	Оплата труда	Эксплуатация машин	Материальные ресурсы
1	2	3	4	5
Сборник – 51	41,46	51,27	15,20	18,89
Сборник – 52	30,53	51,27	11,64	14,46
Сборник – 53	33,49	51,27	13,73	16,76
Сборник – 54	28,48	51,27	16,95	14,78
Сборник – 55	33,02	51,27	15,98	13,94
Сборник – 56	41,62	51,27	16,87	14,51
Сборник – 57	39,57	51,27	17,39	13,49
Сборник – 58	37,79	51,27	14,97	15,31
Сборник – 59	44,82	51,27	17,41	13,07
Сборник – 60	37,80	51,27	10,53	11,06
Сборник – 61	32,55	51,27	17,75	9,46
Сборник – 62	37,72	51,27	16,21	12,05
Сборник – 63	42,97	51,27	18,37	16,98
Сборник – 64	51,12	51,27	32,64	
Сборник – 65	44,50	51,27	22,41	10,95
Сборник – 66	26,81	51,27	10,78	11,57
Сборник – 67	50,44	51,27	29,65	12,35
Сборник – 68	34,68	51,27	13,51	11,70
Сборник – 69	36,11	51,27	12,05	12,21
Итого по сборникам среднее значение	38,18	51,27	17,06	13,53

### Монтажные работы

Номер сборника	Прямые затраты	Оплата труда	Эксплуатация машин	Материальные ресурсы
1	2	3	4	5
Сборник – 01	27,31	51,27	13,82	17,32
Сборник – 02	32,12	51,27	13,94	16,10
Сборник – 03	30,17	51,27	14,57	27,10
Сборник – 04	21,97	51,27	15,90	14,54
Сборник – 05	27,41	51,27	13,78	14,86
Сборник – 06	28,13	51,27	13,77	16,64
Сборник – 07	24,10	51,27	13,53	13,47
Сборник – 08	27,76	51,27	12,31	17,63
Сборник – 09	25,64	51,27	16,23	14,10
Сборник – 10	35,43	51,27	14,73	29,41
Сборник – 11	34,34	51,27	12,32	19,26
Сборник – 12	27,48	51,27	12,35	19,53
Сборник – 13	28,96	51,27	10,95	18,54
Сборник – 14	19,95	51,27	12,50	12,82
Сборник – 15	22,94	51,27	11,16	25,02
Сборник – 16	24,57	51,27	16,86	16,84



Сборник – 17	27,92	51,27	15,09	17,68
Сборник – 18	27,62	51,27	14,47	17,74
Сборник – 19	26,75	51,27	14,48	19,27
Сборник – 20	29,95	51,27	13,55	16,89
Сборник – 21	28,64	51,27	7,09	15,52
Сборник – 22	23,31	51,27	15,85	16,11
Сборник – 23	33,88	51,27	13,54	20,23
Сборник – 24	29,13	51,27	14,57	19,82
Сборник – 25	22,71	51,27	12,70	18,12
Сборник – 26	28,78	51,27	20,35	20,07
Сборник – 27	47,22	51,27	2,87	25,29
Сборник – 28	32,50	51,27	12,89	17,10
Сборник – 29	51,12	51,27	11,85	51,34
Сборник – 30	35,90	51,27	15,16	14,53
Сборник – 31	45,19	51,27	2,30	23,94
Сборник – 32	40,23	51,27	14,92	20,60
Сборник – 33	42,09	51,27	8,71	28,12
Сборник – 34	46,23	51,27	13,08	40,00
Сборник – 35	34,64	51,27	10,83	19,89
Сборник – 36	36,03	51,27	13,97	24,46
Сборник – 37	21,23	51,27	13,62	42,94
Сборник – 38	27,25	51,27	7,84	12,95
Сборник – 39	47,75	51,27	9,90	45,75
Сборник – 40	40,11	51,27	17,33	51,41
Итого по сборникам среднее значение	31,61	51,27	12,89	22,32

### Капитальный ремонт

Номер сборника	Прямые затраты	Оплата труда	Эксплуатация машин	Материальные ресурсы
Сборник - 01	50,49	51,27	6,89	51,31
Сборник - 02	22,55	51,27	10,29	11,42
Итого по сборникам среднее значение	22,70	51,27	10,27	11,64

\*Индекс на материалы равный "1" - материалы не учтены расценкой, либо учитываются и уточняются согласно проектному решению;

\* Индексы по статьям затрат к разделам сметной документации разработаны на основании расценок без уточнения проектных решений.

### Индексы по видам работ.

Ежеквартальный сборник индексов пересчета стоимости строительства содержит дифференцированные (построчные) индексы по всем действующим территориальным единичным расценкам.

Индексы по статьям затрат по видам работ выпускаются ежеквартально и учитывают затраты в текущем и базисном уровне цен.

Уровень оплаты труда рабочего строителя 4 разряда по состоянию **на I квартал 2024 года – 72 515,51 рублей в месяц.**

Индекс для перехода от базисной стоимости оплаты труда рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих механизмы, к оплате труда в текущем уровне цен составляет **51,27**.

Для пусконаладочных работ (ТЕРп-2001) индекс для перехода от базисной стоимости к текущему уровню цен определяется с помощью индекса к оплате труда, что составляет **51,27**.

При замене материалов, учтенных расценками сборников, индекс пересчета в текущие цены на замененный материал следует принимать по индексу на материалы к ТССЦ-2001.

Для материалов, стоимость которых определена по Сборникам средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, машины и механизмы, применяемые на территории Республики Крым или прайс-листам, счетам-фактурам текущего периода, пересчет в базисные цены осуществляется по индексу к статье затрат «Материалы» к единичной расценке, в которой осуществляется замена ресурса.

Расчет текущей стоимости строительно-монтажных работ производится умножением базисной стоимости прямых затрат (заработной платы, эксплуатации машин, стоимости материалов) на соответствующий индекс с последующим начислением накладных расходов и сметной прибыли по видам работ.

Индексами не предусмотрены и учитываются дополнительно прочие и лимитированные затраты (затраты на строительство и разборку временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, непредвиденные расходы и т.п.), определяемые в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр (далее – Методика) и другими действующими нормативно – методическими документами.

Влияние условий производства работ на производительность труда в соответствии с проектом организации строительства индексами не предусмотрены и должны учитываться дополнительно в локальных сметных расчетах (сметах) и актах выполненных работ коэффициентами, приведенными в Методике.

Индексы приведены без учета налога на добавленную стоимость, который учитывается в сметах и начисляется в актах выполненных работ по итогу всей сметной стоимости.

Индексы пересчета стоимости строительства являются усредненными и вводятся в действие с начала квартала.

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
1	01-01-001-01	15,83	15,68	1
2	01-01-001-02	15,83	15,68	1
3	01-01-001-03	15,83	15,68	1
4	01-01-001-04	15,83	15,68	1
5	01-01-001-05	15,83	15,68	1
6	01-01-001-06	15,83	15,68	1
7	01-01-001-07	16,49	16,22	1
8	01-01-001-08	16,5	16,23	1
9	01-01-001-09	16,5	16,23	1
10	01-01-001-10	16,5	16,23	1
11	01-01-001-11	16,5	16,23	1
12	01-01-001-12	16,5	16,23	1
13	01-01-001-13	17,05	16,77	1
14	01-01-001-14	17,04	16,77	1
15	01-01-001-15	17,05	16,77	1
16	01-01-001-16	17,05	16,77	1
17	01-01-001-17	17,05	16,77	1
18	01-01-001-18	17,04	16,77	1
19	01-01-001-19	17,43	17,12	1
20	01-01-001-20	17,43	17,12	1
21	01-01-001-21	17,43	17,12	1
22	01-01-001-22	17,43	17,12	1
23	01-01-001-23	17,43	17,12	1
24	01-01-001-24	17,43	17,12	1
25	01-01-002-01	18,74	18	1
26	01-01-002-02	18,74	18	1
27	01-01-002-03	18,74	18	1
28	01-01-002-04	18,74	18	1
29	01-01-002-05	18,74	18	1
30	01-01-002-06	18,74	18	1
31	01-01-002-07	16,65	16,07	1
32	01-01-002-08	16,65	16,07	1
33	01-01-002-09	16,65	16,07	1
34	01-01-002-10	16,65	16,07	1
35	01-01-002-11	16,65	16,07	1
36	01-01-002-12	16,65	16,07	1
37	01-01-002-13	20,91	20,24	1
38	01-01-002-14	20,91	20,24	1
39	01-01-002-15	20,91	20,24	1
40	01-01-002-16	20,91	20,24	1
41	01-01-002-17	20,91	20,23	1
42	01-01-002-18	20,91	20,23	1
43	01-01-003-01	20,52	19,73	1
44	01-01-003-02	20,52	19,73	1
45	01-01-003-03	20,52	19,73	1
46	01-01-003-04	20,52	19,73	1
47	01-01-003-05	20,52	19,73	1
48	01-01-003-06	20,52	19,73	1
49	01-01-003-07	19,01	18,12	1
50	01-01-003-08	19,01	18,12	1
51	01-01-003-09	19	18,12	1
52	01-01-003-10	19,01	18,12	1
53	01-01-003-11	19,01	18,12	1
54	01-01-003-12	19,01	18,12	1
55	01-01-003-13	23,18	22,28	1
56	01-01-003-14	23,18	22,28	1
57	01-01-003-15	23,18	22,28	1
58	01-01-003-16	23,18	22,28	1
59	01-01-003-17	23,18	22,28	1
60	01-01-003-18	23,18	22,28	1
61	01-01-004-01	23,25	22,43	1
62	01-01-004-02	23,25	22,43	1
63	01-01-004-03	23,25	22,43	1
64	01-01-004-04	21,91	21,28	1
65	01-01-004-05	21,91	21,28	1
66	01-01-004-06	21,91	21,28	1
67	01-01-005-01	18,13	18,13	1
68	01-01-005-02	18,13	18,13	1
69	01-01-005-03	18,13	18,13	1
70	01-01-005-04	18,13	18,13	1
71	01-01-005-05	16,12	16,12	1
72	01-01-005-06	16,12	16,12	1
73	01-01-005-07	16,12	16,12	1
74	01-01-005-08	16,12	16,12	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
75	01-01-005-09	15,43	15,43	1
76	01-01-005-10	15,43	15,43	1
77	01-01-005-11	15,43	15,43	1
78	01-01-005-12	15,43	15,43	1
79	01-01-006-01	22,43	22,43	1
80	01-01-006-02	22,43	22,43	1
81	01-01-006-03	22,43	22,43	1
82	01-01-006-04	21,28	21,28	1
83	01-01-006-05	21,28	21,28	1
84	01-01-006-06	21,28	21,28	1
85	01-01-007-01	22,28	22,28	1
86	01-01-007-02	22,28	22,28	1
87	01-01-007-03	22,28	22,28	1
88	01-01-007-04	22,28	22,28	1
89	01-01-007-05	22,28	22,28	1
90	01-01-007-06	22,28	22,28	1
91	01-01-007-07	22,43	22,43	1
92	01-01-007-08	22,43	22,43	1
93	01-01-007-09	22,43	22,43	1
94	01-01-007-10	21,28	21,28	1
95	01-01-007-11	21,28	21,28	1
96	01-01-007-12	21,28	21,28	1
97	01-01-008-01	18,12	18,12	1
98	01-01-008-02	18,12	18,12	1
99	01-01-008-03	18,12	18,12	1
100	01-01-008-04	18,12	18,12	1
101	01-01-008-05	18,12	18,12	1
102	01-01-008-06	18,12	18,12	1
103	01-01-008-07	22,28	22,28	1
104	01-01-008-08	22,28	22,28	1
105	01-01-008-09	22,28	22,28	1
106	01-01-008-10	22,28	22,28	1
107	01-01-008-11	22,28	22,28	1
108	01-01-008-12	22,28	22,28	1
109	01-01-009-01	19,73	19,73	1
110	01-01-009-02	19,73	19,73	1
111	01-01-009-03	19,73	19,73	1
112	01-01-009-04	19,73	19,73	1
113	01-01-009-05	19,73	19,73	1
114	01-01-009-06	19,73	19,73	1
115	01-01-009-07	18,12	18,12	1
116	01-01-009-08	18,12	18,12	1
117	01-01-009-09	18,12	18,12	1
118	01-01-009-10	18,12	18,12	1
119	01-01-009-11	18,12	18,12	1
120	01-01-009-12	18,12	18,12	1
121	01-01-009-13	22,28	22,28	1
122	01-01-009-14	22,28	22,28	1
123	01-01-009-15	22,28	22,28	1
124	01-01-009-16	22,28	22,28	1
125	01-01-009-17	22,28	22,28	1
126	01-01-009-18	22,28	22,28	1
127	01-01-009-19	22,43	22,43	1
128	01-01-009-20	22,43	22,43	1
129	01-01-009-21	22,43	22,43	1
130	01-01-009-22	21,28	21,28	1
131	01-01-009-23	21,28	21,28	1
132	01-01-009-24	21,28	21,28	1
133	01-01-010-01	17,33	16,87	1
134	01-01-010-02	17,34	16,87	1
135	01-01-010-03	17,34	16,87	1
136	01-01-010-04	17,38	16,87	1
137	01-01-010-05	17,38	16,87	1
138	01-01-010-06	17,38	16,87	1
139	01-01-010-07	17,71	17,34	1
140	01-01-010-08	17,71	17,34	1
141	01-01-010-09	17,71	17,34	1
142	01-01-010-10	17,74	17,34	1
143	01-01-010-11	17,74	17,34	1
144	01-01-010-12	17,74	17,34	1
145	01-01-010-13	18,46	18,02	1
146	01-01-010-14	18,46	18,02	1
147	01-01-010-15	18,46	18,02	1
148	01-01-010-16	18,5	18,02	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
149	01-01-010-17	18,5	18,02	1
150	01-01-010-18	18,5	18,02	1
151	01-01-010-19	18,73	18,28	1
152	01-01-010-20	18,73	18,28	1
153	01-01-010-21	18,73	18,28	1
154	01-01-010-22	18,77	18,28	1
155	01-01-010-23	18,77	18,28	1
156	01-01-010-24	18,77	18,28	1
157	01-01-010-25	17,52	16,9	1
158	01-01-010-26	17,52	16,9	1
159	01-01-010-27	17,52	16,9	1
160	01-01-010-28	17,57	16,9	1
161	01-01-010-29	17,57	16,9	1
162	01-01-010-30	17,57	16,9	1
163	01-01-010-31	15,5	14,77	1
164	01-01-010-32	15,5	14,77	1
165	01-01-010-33	15,5	14,77	1
166	01-01-010-34	15,56	14,77	1
167	01-01-010-35	15,56	14,77	1
168	01-01-010-36	15,56	14,77	1
169	01-01-010-37	17,58	17,23	1
170	01-01-010-38	17,58	17,23	1
171	01-01-010-39	17,58	17,23	1
172	01-01-010-40	18,23	17,81	1
173	01-01-010-41	18,21	17,81	1
174	01-01-010-42	18,21	17,81	1
175	01-01-010-43	21,12	20,52	1
176	01-01-010-44	21,12	20,52	1
177	01-01-011-01	16,84	16,55	6,96
178	01-01-011-02	16,84	16,55	6,97
179	01-01-011-03	16,84	16,55	6,97
180	01-01-011-04	16,84	16,54	6,96
181	01-01-011-05	16,84	16,54	6,97
182	01-01-011-06	16,84	16,54	6,97
183	01-01-011-07	17,33	16,96	6,96
184	01-01-011-08	17,33	16,96	6,97
185	01-01-011-09	17,34	16,96	6,97
186	01-01-011-10	17,33	16,96	6,96
187	01-01-011-11	17,33	16,96	6,97
188	01-01-011-12	17,33	16,96	6,97
189	01-01-011-13	17,67	17,25	6,96
190	01-01-011-14	17,67	17,25	6,97
191	01-01-011-15	17,67	17,25	6,97
192	01-01-011-16	17,67	17,25	6,96
193	01-01-011-17	17,67	17,25	6,97
194	01-01-011-18	17,67	17,25	6,97
195	01-01-012-01	19,34	18,71	6,96
196	01-01-012-02	19,34	18,71	6,97
197	01-01-012-03	19,34	18,7	6,97
198	01-01-012-04	19,34	18,7	6,96
199	01-01-012-05	19,34	18,7	6,97
200	01-01-012-06	19,34	18,7	6,97
201	01-01-012-07	17,62	17,14	6,96
202	01-01-012-08	17,62	17,14	6,97
203	01-01-012-09	17,62	17,14	6,97
204	01-01-012-10	17,62	17,14	6,96
205	01-01-012-11	17,62	17,14	6,97
206	01-01-012-12	17,61	17,14	6,97
207	01-01-012-13	21,54	21,02	6,97
208	01-01-012-14	21,53	21,02	6,97
209	01-01-012-15	21,53	21,02	6,96
210	01-01-012-16	21,54	21,02	6,97

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
223	01-01-012-29	18,24	17,95	6,97
224	01-01-012-30	18,24	17,95	6,97
225	01-01-012-31	19,01	18,71	6,97
226	01-01-012-32	19,01	18,71	6,97
227	01-01-012-33	19,01	18,71	6,96
228	01-01-012-34	19,05	18,71	6,97
229	01-01-012-35	19,05	18,71	6,97
230	01-01-012-36	19,06	18,71	6,97
231	01-01-013-01	21,34	20,74	6,97
232	01-01-013-02	21,33	20,74	6,97
233	01-01-013-03	21,33	20,74	6,96
234	01-01-013-04	21,34	20,74	6,97
235	01-01-013-05	21,34	20,74	6,97
236	01-01-013-06	21,34	20,74	6,97
237	01-01-013-07	20,14	19,47	6,97
238	01-01-013-08	20,14	19,47	6,97
239	01-01-013-09	20,14	19,47	6,96
240	01-01-013-10	20,14	19,47	6,97
241	01-01-013-11	20,15	19,47	6,97
242	01-01-013-12	20,15	19,47	6,97
243	01-01-013-13	23,64	22,97	6,97
244	01-01-013-14	23,64	22,97	6,97
245	01-01-013-15	24,07	22,97	6,96
246	01-01-013-16	23,64	22,97	6,97
247	01-01-013-17	23,65	22,97	6,97
248	01-01-013-18	23,64	22,97	6,97
249	01-01-013-19	19,31	18,99	6,97
250	01-01-013-20	19,31	18,99	6,97
251	01-01-013-21	19,31	18,99	6,96
252	01-01-013-22	19,34	18,99	6,97
253	01-01-013-23	19,35	18,99	6,97
254	01-01-013-24	19,35	18,99	6,97
255	01-01-013-25	18,4	17,97	6,97
256	01-01-013-26	18,43	17,97	6,97
257	01-01-013-27	18,44	17,97	6,96
258	01-01-013-28	18,48	17,97	6,97
259	01-01-013-29	18,48	17,97	6,97
260	01-01-013-30	18,49	17,97	6,97
261	01-01-013-31	16,78	16,23	6,97
262	01-01-013-32	16,78	16,23	6,97
263	01-01-013-33	16,79	16,23	6,96
264	01-01-013-34	16,83	16,23	6,97
265	01-01-013-35	16,84	16,23	6,97
266	01-01-013-36	16,84	16,23	6,97
267	01-01-014-01	25,09	24	6,97
268	01-01-014-02	25,09	23,99	6,97
269	01-01-014-03	25,09	23,99	6,96
270	01-01-014-04	23,46	22,49	6,97
271	01-01-014-05	23,46	22,49	6,97
272	01-01-014-06	23,47	22,49	6,96
273	01-01-014-07	18,92	18,39	6,97
274	01-01-014-08	18,92	18,39	6,97
275	01-01-014-09	18,93	18,39	6,96
276	01-01-014-10	19,42	18,8	6,97
277	01-01-014-11	19,43	18,8	6,97
278	01-01-014-12	19,43	18,8	6,96
279	01-01-014-13	22,48	21,58	6,97
280	01-01-014-14	22,48	21,58	6,97
281	01-01-015-01	18,61	20,15	6,97
282	01-01-015-02	18,47	20,15	6,97
283	01-01-015-03	18,31	20,15	6,96
284	01-01-015-04	17,81	20,15	6,97
285	01-01-015-05	17,68	20,15	6,97
286	01-01-015-06	17,77	20,15	6,97
287	01-01-016-01	26,96	25,31	6,96
288	01-01-016-02	26,84	25,34	6,97
289	01-01-016-03	26,75	25,37	6,97
290	01-01-016-04	25,35	25,59	6,96
291	01-01-017-01	42,05	14,78	12,68
292	01-01-017-02	37,07	14,78	12,68
293	01-01-017-03	33,69	14,78	14,83
294	01-01-017-04	26,08	14,78	12,69
295	01-01-017-05	36,1	14,84	13,73
296	01-01-017-06	30,96	14,84	13,14
297	01-01-017-07	27,42	14,84	13,05
298	01-01-017-08	23,63	14,84	12,98
299	01-01-017-09	19,24	13,64	17,34
300	01-01-018-01	22,43	22,43	1
301	01-01-018-02	22,43	22,43	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
302	01-01-018-03	22,43	22,43	1
303	01-01-018-04	21,28	21,28	1
304	01-01-018-05	21,28	21,28	1
305	01-01-018-06	21,28	21,28	1
306	01-01-019-01	22,28	22,28	1
307	01-01-019-02	22,28	22,28	1
308	01-01-019-03	22,28	22,28	1
309	01-01-019-04	22,28	22,28	1
310	01-01-019-05	22,28	22,28	1
311	01-01-019-06	22,28	22,28	1
312	01-01-019-07	22,43	22,43	1
313	01-01-019-08	22,43	22,43	1
314	01-01-019-09	22,43	22,43	1
315	01-01-019-10	21,28	21,28	1
316	01-01-019-11	21,28	21,28	1
317	01-01-019-12	21,28	21,28	1
318	01-01-020-01	18,12	18,12	1
319	01-01-020-02	18,12	18,12	1
320	01-01-020-03	18,12	18,12	1
321	01-01-020-04	18,12	18,12	1
322	01-01-020-05	18,12	18,12	1
323	01-01-020-06	18,12	18,12	1
324	01-01-020-07	22,28	22,28	1
325	01-01-020-08	22,28	22,28	1
326	01-01-020-09	22,28	22,28	1
327	01-01-020-10	22,28	22,28	1
328	01-01-020-11	22,28	22,28	1
329	01-01-020-12	22,28	22,28	1
330	01-01-021-01	19,73	19,73	1
331	01-01-021-02	19,73	19,73	1
332	01-01-021-03	19,73	19,73	1
333	01-01-021-04	19,73	19,73	1
334	01-01-021-05	19,73	19,73	1
335	01-01-021-06	19,73	19,73	1
336	01-01-021-07	18,12	18,12	1
337	01-01-021-08	18,12	18,12	1
338	01-01-021-09	18,12	18,12	1
339	01-01-021-10	18,12	18,12	1
340	01-01-021-11	18,12	18,12	1
341	01-01-021-12	18,12	18,12	1
342	01-01-021-13	22,28	22,28	1
343	01-01-021-14	22,28	22,28	1
344	01-01-021-15	22,28	22,28	1
345	01-01-021-16	22,28	22,28	1
346	01-01-021-17	22,28	22,28	1
347	01-01-021-18	22,28	22,28	1
348	01-01-022-01	19,73	19,73	1
349	01-01-022-02	19,73	19,73	1
350	01-01-022-03	19,73	19,73	1
351	01-01-022-04	19,73	19,73	1
352	01-01-022-05	19,73	19,73	1
353	01-01-022-06	19,73	19,73	1
354	01-01-022-07	18,12	18,12	1
355	01-01-022-08	18,12	18,12	1
356	01-01-022-09	18,12	18,12	1
357	01-01-022-10	18,12	18,12	1
358	01-01-022-11	18,12	18,12	1
359	01-01-022-12	18,12	18,12	1
360	01-01-022-13	22,28	22,28	1
361	01-01-022-14	22,28	22,28	1
362	01-01-022-15	22,28	22,28	1
363	01-01-022-16	22,28	22,28	1
364	01-01-022-17	22,28	22,28	1
365	01-01-022-18	22,28	22,28	1
366	01-01-022-19	22,43	22,43	1
367	01-01-022-20	22,43	22,43	1
368	01-01-022-21	22,43	22,43	1
369	01-01-022-22	21,28	21,28	1
370	01-01-022-23	21,28	21,28	1
371	01-01-022-24	21,28	21,28	1
372	01-01-023-01	45,56	45,43	1
373	01-01-023-02	45,65	45,53	1
374	01-01-023-03	45,54	45,46	1
375	01-01-023-04	45,63	45,55	1
376	01-01-023-05	44,96	44,87	1
377	01-01-023-06	45,15	45,06	1
378	01-01-023-07	44,5	44,4	1
379	01-01-023-08	44,76	44,67	1
380	01-01-023-09	45,1	45,04	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
381	01-01-023-10	45,29	45,22	1
382	01-01-023-11	45,36	45,32	1
383	01-01-023-12	45,5	45,46	1
384	01-01-023-13	46,95	46,85	1
385	01-01-023-14	46,94	46,85	1
386	01-01-023-15	46,71	46,64	1
387	01-01-023-16	46,71	46,64	1
388	01-01-023-17	46,69	46,62	1
389	01-01-023-18	46,69	46,62	1
390	01-01-023-19	46,75	46,66	1
391	01-01-023-20	46,74	46,67	1
392	01-01-023-21	46,52	46,47	1
393	01-01-023-22	46,53	46,47	1
394	01-01-023-23	46,31	46,28	1
395	01-01-023-24	46,31	46,28	1
396	01-01-024-01	37,17	37,05	1
397	01-01-024-02	37,38	37,26	1
398	01-01-024-03	39,18	39,11	1
399	01-01-024-04	39,44	39,38	1
400	01-01-024-05	46,84	46,78	1
401	01-01-024-06	46,84	46,78	1
402	01-01-024-07	46,33	46,29	1
403	01-01-024-08	46,33	46,29	1
404	01-01-024-09	46,84	46,78	1
405	01-01-024-10	46,84	46,78	1
406	01-01-024-11	46,33	46,29	1
407	01-01-024-12	46,33	46,29	1
408	01-01-030-01	28,56	28,56	1
409	01-01-030-02	28,56	28,56	1
410	01-01-030-03	28,56	28,56	1
411	01-01-030-04	28,56	28,56	1
412	01-01-030-05	25,76	25,76	1
413	01-01-030-06	25,76	25,76	1
414	01-01-030-07	25,76	25,76	1
415	01-01-030-08	25,76	25,76	1
416	01-01-030-09	28,56	28,56	1
417	01-01-030-10	28,56	28,56	1
418	01-01-030-11	28,56	28,56	1
419	01-01-030-12	28,56	28,56	1
420	01-01-030-13	25,76	25,76	1
421	01-01-030-14	25,76	25,76	1
422	01-01-030-15	25,76	25,76	1
423	01-01-030-16	25,76	25,76	1
424	01-01-031-01	26,19	26,19	1
425	01-01-031-02	26,19	26,19	1
426	01-01-031-03	26,19	26,19	1
427	01-01-031-04	26,19	26,19	1
428</				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
460	01-01-033-05	25,76	25,76	1
461	01-01-033-06	25,76	25,76	1
462	01-01-033-07	28,56	28,56	1
463	01-01-033-08	28,56	28,56	1
464	01-01-033-09	28,56	28,56	1
465	01-01-033-10	25,76	25,76	1
466	01-01-033-11	25,76	25,76	1
467	01-01-033-12	25,76	25,76	1
468	01-01-034-01	26,19	26,19	1
469	01-01-034-02	26,19	26,19	1
470	01-01-034-03	26,19	26,19	1
471	01-01-034-04	23,5	23,5	1
472	01-01-034-05	23,5	23,5	1
473	01-01-034-06	23,5	23,5	1
474	01-01-034-07	26,19	26,19	1
475	01-01-034-08	26,19	26,19	1
476	01-01-034-09	26,19	26,19	1
477	01-01-034-10	23,5	23,5	1
478	01-01-034-11	23,5	23,5	1
479	01-01-034-12	23,5	23,5	1
480	01-01-035-01	23,17	23,17	1
481	01-01-035-02	23,17	23,17	1
482	01-01-035-03	23,17	23,17	1
483	01-01-035-04	22,16	22,16	1
484	01-01-035-05	22,16	22,16	1
485	01-01-035-06	22,16	22,16	1
486	01-01-035-07	23,17	23,17	1
487	01-01-035-08	23,17	23,17	1
488	01-01-035-09	23,17	23,17	1
489	01-01-035-10	22,16	22,16	1
490	01-01-035-11	22,16	22,16	1
491	01-01-035-12	22,16	22,16	1
492	01-01-036-01	28,57	28,57	1
493	01-01-036-02	25,75	25,75	1
494	01-01-036-03	23,18	23,18	1
495	01-01-036-04	22,16	22,16	1
496	01-01-037-01	25,76	25,76	1
497	01-01-037-02	23,17	23,17	1
498	01-01-037-03	22,16	22,16	1
499	01-01-037-04	25,76	25,76	1
500	01-01-037-05	23,17	23,17	1
501	01-01-037-06	22,16	22,16	1
502	01-01-042-01	21,98	21,74	1
503	01-01-042-02	21,82	21,57	1
504	01-01-042-03	21,73	21,46	1
505	01-01-042-04	21,38	21,09	1
506	01-01-042-05	20,76	20,47	1
507	01-01-042-06	20,61	20,31	1
508	01-01-042-07	20,53	20,23	1
509	01-01-042-08	20,1	19,76	1
510	01-01-042-09	23,44	23,1	1
511	01-01-042-10	23,33	22,98	1
512	01-01-042-11	23,3	22,94	1
513	01-01-042-12	23,18	22,8	1
514	01-01-043-01	20,66	13,8	17,44
515	01-01-043-02	19,88	13,74	17,41
516	01-01-043-03	19,75	13,71	17,33
517	01-01-043-04	19,32	13,65	17,19
518	01-01-043-05	20,43	14,07	17,46
519	01-01-043-06	19,79	14,02	17,37
520	01-01-043-07	19,58	13,97	17,32
521	01-01-043-08	19,15	13,92	17,19
522	01-01-044-01	22,34	22,12	1
523	01-01-044-02	22,16	21,92	1
524	01-01-044-03	22,09	21,85	1
525	01-01-044-04	21,7	21,44	1
526	01-01-044-05	21,2	20,94	1
527	01-01-044-06	21,01	20,75	1
528	01-01-044-07	20,98	20,71	1
529	01-01-044-08	20,48	20,18	1
530	01-01-044-09	23,59	23,29	1
531	01-01-044-10	23,47	23,14	1
532	01-01-044-11	23,45	23,12	1
533	01-01-044-12	23,3	22,95	1
534	01-01-045-01	21,64	21,64	1
535	01-01-045-02	20,9	20,9	1
536	01-01-045-03	20,05	20,05	1
537	01-01-045-04	21,95	21,95	1
538	01-01-045-05	21,38	21,38	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
539	01-01-045-06	20,75	20,75	1
540	01-01-046-01	25,76	25,76	1
541	01-01-046-02	25,76	25,76	1
542	01-01-046-03	25,56	25,56	1
543	01-01-046-04	25,76	25,76	1
544	01-01-046-05	25,76	25,76	1
545	01-01-047-01	29,01	23,96	1
546	01-01-047-02	29,96	23,87	1
547	01-01-048-01	45,07	19,09	1
548	01-01-048-02	46,34	18,97	1
549	01-01-048-03	47,23	18,78	1
550	01-01-049-01	30,26	19,19	10,77
551	01-01-049-02	32,18	19,25	10,77
552	01-01-049-03	31,72	19,09	10,77
553	01-01-049-04	33	19,11	10,77
554	01-01-050-01	13,89	21,02	11,32
555	01-01-051-01	13,63	21,43	11,32
556	01-01-052-01	15,77	20,08	11,32
557	01-01-052-02	14,89	21,94	12,4
558	01-01-053-01	9,15	18,29	8,33
559	01-01-053-02	9,62	18,26	8,8
560	01-01-055-01	20,35	16,98	1
561	01-01-055-02	20,52	16,74	1
562	01-01-055-03	20,41	16,56	1
563	01-01-055-04	20,47	16,49	1
564	01-01-055-05	26	17,72	1
565	01-01-055-06	26,43	17,39	1
566	01-01-055-07	26,5	16,99	1
567	01-01-055-08	24,48	16,47	1
568	01-01-056-01	20,29	17,24	1
569	01-01-056-02	20,66	17,16	1
570	01-01-056-03	20,11	16,68	1
571	01-01-056-04	19,86	16,45	1
572	01-01-056-05	28,69	17,94	1
573	01-01-056-06	29,1	17,76	1
574	01-01-056-07	27,04	16,78	1
575	01-01-056-08	25,11	16,35	1
576	01-01-057-01	21,06	16,24	1
577	01-01-057-02	21,55	16,18	1
578	01-01-057-03	21,11	15,86	1
579	01-01-057-04	20,37	15,51	1
580	01-01-057-05	24,42	16,6	1
581	01-01-057-06	26,8	16,97	1
582	01-01-057-07	26,64	16,64	1
583	01-01-057-08	24,71	16,14	1
584	01-01-058-01	19,38	16,96	1
585	01-01-058-02	20,15	17,3	1
586	01-01-058-03	21,16	17,52	1
587	01-01-058-04	22,2	17,6	1
588	01-01-058-05	20,16	17,02	1
589	01-01-058-06	20,28	16,93	1
590	01-01-058-07	21,09	17,24	1
591	01-01-058-08	22,5	17,82	1
592	01-01-059-01	19,5	16,95	1
593	01-01-059-02	20,2	17,26	1
594	01-01-059-03	20,95	17,49	1
595	01-01-059-04	22,28	17,59	1
596	01-01-059-05	19,97	16,95	1
597	01-01-059-06	20,41	17,08	1
598	01-01-059-07	21,57	17,38	1
599	01-01-059-08	22,74	17,9	1
600	01-01-060-01	19,48	16,96	1
601	01-01-060-02	20,17	17,27	1
602	01-01-060-03	20,95	17,54	1
603	01-01-060-04	22,13	17,56	1
604	01-01-060-05	20,45	17	1
605	01-01-060-06	20,78	17,13	1
606	01-01-060-07	21,81	17,38	1
607	01-01-060-08	22,99	17,99	1
608	01-01-061-01	20,57	17,9	1
609	01-01-061-02	21,42	18,21	1
610	01-01-061-03	22,23	18,52	1
611	01-01-061-04	23,67	18,64	1
612	01-01-061-05	20,43	17,05	1
613	01-01-061-06	20,94	17,25	1
614	01-01-061-07	22,32	17,76	1
615	01-01-061-08	23,47	18,35	1
616	01-01-062-01	19,54	16,45	1
617	01-01-062-02	20,61	16,97	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
618	01-01-062-03	21,81	17,55	1
619	01-01-062-04	23,5	18,03	1
620	01-01-062-05	21,15	16,65	1
621	01-01-062-06	21,8	17,08	1
622	01-01-062-07	23,17	17,56	1
623	01-01-062-08	24,14	18,22	1
624	01-01-063-01	19,42	16,94	1
625	01-01-063-02	19,99	17,25	1
626	01-01-063-03	20,69	17,48	1
627	01-01-063-04	21,53	17,58	1
628	01-01-063-05	19,45	16,95	1
629	01-01-063-06	19,85	17,08	1
630	01-01-063-07	20,65	17,43	1
631	01-01-063-08	21,69	17,88	1
632	01-01-064-01	20,11	17,57	1
633	01-01-064-02	20,82	17,9	1
634	01-01-064-03	21,71	18,26	1
635	01-01-064-04	22,74	18,47	1
636	01-01-064-05	20,21	18,19	1
637	01-01-064-06	20,65	18,3	1
638	01-01-064-07	21,57	18,22	1
639	01-01-064-08	22,62	18,69	1
640	01-01-065-01	19,6	16,54	1
641	01-01-065-02	20,22	17,07	1
642	01-01-065-03	21,59	17,59	1
643	01-01-065-04	22,74	18,09	1
644	01-01-065-05	19,95	16,45	1
645	01-01-065-06	20,66	16,91	1
646	01-01-065-07	21,75	17,53	1
647	01-01-065-08	22,96	18,12	1
648	01-01-066-01	20,57	16,56	1
649	01-01-066-02	21,53	16,89	1
650	01-01-066-03	22,87	17,36	1
651	01-01-066-04	24,56	17,7	1
652	01-01-066-05	20,41	16,47	1
653	01-01-066-06	21,25	16,71	1
654	01-01-066-07	22,6	17,25	1
655	01-01-066-08	23,62	17,15	1
656	01-01-067-01	20,69	16,63	1
657	01-01-067-02	21,67	17,14	1
658	01-01-067-03	23,04	17,64	1
659	01-01-067-04	24,62	18,13	1
660	01-01-067-05	20,5	16,49	1
661	01-01-067-06	21,42	17	1
662	01-01-067-07	22,76	17,55	1
663	01-01-067-08	24,49	18,13	1
664	01-01-068-01	19,08	16,96	1
665	01-01-068-02	19,8	17,29	1
666	01-01-068-03	20,73	17,52	1
667	01-01-068-04	21,65	17,6	1
668	01-01-068-05	20,05	16,98	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
697	01-01-072-02	20,35	16,96	1
698	01-01-072-03	21,51	17,55	1
699	01-01-072-04	23,12	18,03	1
700	01-01-072-05	21,18	17,38	1
701	01-01-072-06	21,73	17,68	1
702	01-01-072-07	22,96	18,11	1
703	01-01-072-08	23,76	18,69	1
704	01-01-073-01	19,16	16,94	1
705	01-01-073-02	19,71	17,25	1
706	01-01-073-03	20,38	17,48	1
707	01-01-073-04	21,15	17,58	1
708	01-01-073-05	19,37	16,93	1
709	01-01-073-06	19,79	17,06	1
710	01-01-073-07	20,57	17,41	1
711	01-01-073-08	21,56	17,84	1
712	01-01-074-01	19,85	17,58	1
713	01-01-074-02	20,52	17,9	1
714	01-01-074-03	21,37	18,26	1
715	01-01-074-04	22,33	18,46	1
716	01-01-074-05	20,14	18,17	1
717	01-01-074-06	20,59	18,29	1
718	01-01-074-07	21,46	18,21	1
719	01-01-074-08	22,55	18,66	1
720	01-01-075-01	19,3	16,55	1
721	01-01-075-02	19,92	17,08	1
722	01-01-075-03	21,21	17,59	1
723	01-01-075-04	22,3	18,1	1
724	01-01-075-05	19,85	16,44	1
725	01-01-075-06	20,59	16,91	1
726	01-01-075-07	21,64	17,52	1
727	01-01-075-08	22,85	18,12	1
728	01-01-076-01	20,27	16,56	1
729	01-01-076-02	21,19	16,9	1
730	01-01-076-03	22,49	17,36	1
731	01-01-076-04	24,1	17,7	1
732	01-01-076-05	20,11	16,48	1
733	01-01-076-06	20,93	16,72	1
734	01-01-076-07	22,19	17,22	1
735	01-01-076-08	23,21	17,16	1
736	01-01-077-01	20,39	16,64	1
737	01-01-077-02	21,34	17,14	1
738	01-01-077-03	22,66	17,64	1
739	01-01-077-04	24,17	18,13	1
740	01-01-077-05	20,39	16,48	1
741	01-01-077-06	21,32	17	1
742	01-01-077-07	22,64	17,55	1
743	01-01-077-08	24,33	18,13	1
744	01-01-078-01	26,49	18,82	28,45
745	01-01-078-02	25,74	18,66	28,45
746	01-01-078-03	25,08	18,55	28,45
747	01-01-078-04	24,53	18,48	28,45
748	01-01-078-05	23,66	18,39	28,45
749	01-01-078-06	23,4	18,36	28,45
750	01-01-078-07	18,74	18,12	1
751	01-01-078-08	18,77	18,12	1
752	01-01-078-09	18,8	18,12	1
753	01-01-078-10	18,8	18,12	1
754	01-01-078-11	18,81	18,12	1
755	01-01-078-12	18,82	18,12	1
756	01-01-079-01	19,2	17,4	21,45
757	01-01-080-01	29,17	18,16	29,47
758	01-01-080-02	24,07	18,53	17,03
759	01-01-081-01	21,31	19,97	1
760	01-01-081-02	21,71	19,88	1
761	01-01-081-03	21,98	19,56	1
762	01-01-081-04	22,19	19,41	1
763	01-01-081-05	21,6	19,8	1
764	01-01-081-06	21,27	19,6	1
765	01-01-082-01	20,66	19,18	1
766	01-01-082-02	20,88	19,11	1
767	01-01-082-03	21,29	19	1
768	01-01-082-04	21,52	18,95	1
769	01-01-082-05	21,01	19,35	1
770	01-01-082-06	20,85	19,23	1
771	01-01-083-01	19,27	19,27	1
772	01-01-083-02	19,52	19,36	1
773	01-01-084-01	21,99	20,79	1
774	01-01-084-02	22,1	20,62	1
775	01-01-084-03	22,35	20,46	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
776	01-01-084-04	22,6	20,19	1
777	01-01-084-05	22,33	20,61	1
778	01-01-084-06	22,05	20,37	1
779	01-01-085-01	20,4	19,3	1
780	01-01-085-02	20,42	19,21	1
781	01-01-085-03	20,49	19,09	1
782	01-01-085-04	20,58	19,05	1
783	01-01-085-05	20,56	19,49	1
784	01-01-085-06	20,36	19,3	1
785	01-01-086-01	21,98	21,98	1
786	01-01-086-02	21,98	21,98	1
787	01-01-086-03	21,98	21,98	1
788	01-01-086-04	21,98	21,98	1
789	01-01-086-05	21,85	21,85	1
790	01-01-086-06	21,85	21,85	1
791	01-01-086-07	21,85	21,85	1
792	01-01-086-08	21,85	21,85	1
793	01-01-086-09	21,98	21,98	1
794	01-01-086-10	21,98	21,98	1
795	01-01-086-11	21,98	21,98	1
796	01-01-086-12	21,98	21,98	1
797	01-01-086-13	21,85	21,85	1
798	01-01-086-14	21,85	21,85	1
799	01-01-086-15	21,85	21,85	1
800	01-01-086-16	21,85	21,85	1
801	01-01-087-01	21,98	21,98	1
802	01-01-087-02	21,98	21,98	1
803	01-01-087-03	21,98	21,98	1
804	01-01-087-04	21,85	21,85	1
805	01-01-087-05	21,85	21,85	1
806	01-01-087-06	21,85	21,85	1
807	01-01-087-07	21,98	21,98	1
808	01-01-087-08	21,98	21,98	1
809	01-01-087-09	21,98	21,98	1
810	01-01-087-10	21,85	21,85	1
811	01-01-087-11	21,85	21,85	1
812	01-01-087-12	21,85	21,85	1
813	01-01-088-01	21,98	21,98	1
814	01-01-088-02	21,86	21,86	1
815	01-01-093-01	18,44	18	1
816	01-01-093-02	18,44	18	1
817	01-01-093-03	18,44	18	1
818	01-01-093-04	18,44	18	1
819	01-01-093-05	18,44	18	1
820	01-01-093-06	20,6	19,73	1
821	01-01-093-07	20,52	19,73	1
822	01-01-093-08	20,53	19,73	1
823	01-01-093-09	20,52	19,73	1
824	01-01-093-10	20,52	19,73	1
825	01-01-093-11	19,01	18,12	1
826	01-01-093-12	19,01	18,12	1
827	01-01-093-13	19,01	18,12	1
828	01-01-093-14	19,01	18,12	1
829	01-01-093-15	19,01	18,12	1
830	01-01-093-16	23,25	22,43	1
831	01-01-093-17	23,25	22,43	1
832	01-01-093-18	23,25	22,43	1
833	01-01-093-19	23,25	22,43	1
834	01-01-093-20	23,21	22,43	1
835	01-01-093-21	23,21	22,43	1
836	01-01-093-22	23,21	22,43	1
837	01-01-093-23	23,21	22,43	1
838	01-01-094-01	19,15	19,15	1
839	01-01-094-02	19,14	19,14	1
840	01-01-095-01	19,15	19,15	1
841	01-01-095-02	19,14	19,14	1
842	01-01-096-01	19,14	19,14	1
843	01-01-096-02	19,14	19,14	1
844	01-01-097-01	19,14	19,14	1
845	01-01-097-02	19,14	19,14	1
846	01-01-098-01	17,13	17,13	1
847	01-01-098-02	17,11	17,11	1
848	01-01-098-03	17,09	17,09	1
849	01-01-098-04	17,2	17,2	1
850	01-01-098-05	17,17	17,17	1
851	01-01-098-06	17,14	17,14	1
852	01-01-099-01	18,19	18,19	1
853	01-01-099-02	18,18	18,18	1
854	01-01-099-03	18,17	18,17	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
855	01-01-099-04	18,21	18,21	1
856	01-01-099-05	18,2	18,2	1
857	01-01-099-06	18,18	18,18	1
858	01-01-099-07	16,98	16,98	1
859	01-01-099-08	16,97	16,97	1
860	01-01-099-09	16,96	16,96	1
861	01-01-099-10	17	17	1
862	01-01-099-11	16,99	16,99	1
863	01-01-099-12	16,97	16,97	1
864	01-01-100-01	39,81	22,31	1
865	01-01-100-02	34,95	22,31	1
866	01-01-100-03	38,07	17,11	1
867	01-01-100-04	32,43	17,11	1
868	01-01-100-05	37,09	15,51	1
869	01-01-100-06	31,19	15,51	1
870	01-01-100-07	40,53	22,31	1
871	01-01-100-08	35,69	22,31	1
872	01-01-100-09	38,9	17,11	1
873	01-01-100-10	33,43	17,19	1
874	01-01-100-11	37,89	15,51	1
875	01-01-100-12	32,08	15,51	1
876	01-01-100-13	35,88	24,45	1
877	01-01-100-14	32,98	23,76	1
878	01-01-100-15	34,61	22	1
879	01-01-100-16	31,02	20,48	1
880	01-01-100-17	33,96	21,13	1
881	01-01-100-18	30,09	19,36	1
882	01-01-100-19	36,26	24,56	1
883	01-01-100-20	33,46	23,86	1
884	01-01-100-21	35,09	22,24	1
885	01-01-100-22	31,64	20,72	1
886	01-01-100-23	34,44	21,38	1
887	01-01-100-24	30,72	19,61	1
888	01-01-101-01	7,67	7,67	1
889	01-01-101-02	7,66	7,66	1
890	01-01-101-03	8,58	8,58	1
891	01-01-101-04	8,24	8,24	1
892	01-01-102-01	29,25	25,12	1
893	01-01-102-02	29,65	25,12	1
894	01-01-102-03	29,36	24,99	1
895	01-01-103-01	12,94	12,94	1
896	01-01-103-02	12,94	12,94	1
897	01-01-103-03	13,55	13,55	1
898	01-01-103-04	14,74	14,74	1
899	01-01-103-05	14,19	14,19	1
900	01-01-103-06	14,34	14,34	1
901	01-01-103-07	12,94	12,94	1
902	01-01-103-08	12,94	12,94	1
903	01-01-103-09	13,84	13,84	1
904	01-01-103-10	15,88	15,88	1
905	01-01-103-11	14,94	14,94	1
906	01-01-103-12	14,92	1	



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
934	01-01-105-16	46,71	46,64	1
935	01-01-105-17	46,71	46,64	1
936	01-01-105-18	46,67	46,64	1
937	01-01-105-19	46,71	46,64	1
938	01-01-105-20	46,71	46,64	1
939	01-01-105-21	46,68	46,64	1
940	01-01-105-22	46,71	46,64	1
941	01-01-105-23	46,71	46,64	1
942	01-01-105-24	46,68	46,64	1
943	01-01-105-25	44,33	44,25	1
944	01-01-105-26	44,64	44,56	1
945	01-01-105-27	44,97	44,93	1
946	01-01-105-28	46,68	46,62	1
947	01-01-105-29	46,68	46,62	1
948	01-01-105-30	46,65	46,62	1
949	01-01-105-31	46,69	46,62	1
950	01-01-105-32	46,69	46,62	1
951	01-01-105-33	46,66	46,62	1
952	01-01-105-34	46,68	46,62	1
953	01-01-105-35	46,68	46,62	1
954	01-01-105-36	46,65	46,62	1
955	01-01-105-37	44,08	43,98	1
956	01-01-105-38	44,45	44,35	1
957	01-01-105-39	44,81	44,76	1
958	01-01-105-40	46,74	46,66	1
959	01-01-105-41	46,74	46,66	1
960	01-01-105-42	46,7	46,66	1
961	01-01-105-43	46,74	46,66	1
962	01-01-105-44	46,74	46,66	1
963	01-01-105-45	46,7	46,66	1
964	01-01-105-46	46,73	46,66	1
965	01-01-105-47	46,73	46,67	1
966	01-01-105-48	46,7	46,66	1
967	01-01-105-49	45,18	45,12	1
968	01-01-105-50	45,39	45,33	1
969	01-01-105-51	45,57	45,54	1
970	01-01-105-52	46,52	46,47	1
971	01-01-105-53	46,52	46,47	1
972	01-01-105-54	46,5	46,47	1
973	01-01-105-55	46,53	46,47	1
974	01-01-105-56	46,53	46,47	1
975	01-01-105-57	46,5	46,47	1
976	01-01-105-58	46,53	46,47	1
977	01-01-105-59	46,53	46,47	1
978	01-01-105-60	46,49	46,47	1
979	01-01-105-61	45,51	45,47	1
980	01-01-105-62	45,6	45,56	1
981	01-01-105-63	45,72	45,7	1
982	01-01-105-64	46,31	46,28	1
983	01-01-105-65	46,31	46,28	1
984	01-01-105-66	46,3	46,28	1
985	01-01-105-67	46,31	46,28	1
986	01-01-105-68	46,31	46,28	1
987	01-01-105-69	46,29	46,28	1
988	01-01-105-70	46,31	46,28	1
989	01-01-105-71	46,31	46,28	1
990	01-01-105-72	46,3	46,28	1
991	01-01-106-01	28,56	28,56	1
992	01-01-106-02	28,56	28,56	1
993	01-01-106-03	28,56	28,56	1
994	01-01-106-04	25,76	25,76	1
995	01-01-106-05	25,76	25,76	1
996	01-01-106-06	25,76	25,76	1
997	01-01-106-07	26,19	26,19	1
998	01-01-106-08	26,19	26,19	1
999	01-01-106-09	26,19	26,19	1
1000	01-01-106-10	28,56	28,56	1
1001	01-01-106-11	28,56	28,56	1
1002	01-01-106-12	28,56	28,56	1
1003	01-01-106-13	25,76	25,76	1
1004	01-01-106-14	25,76	25,76	1
1005	01-01-106-15	25,76	25,76	1
1006	01-01-106-16	26,19	26,19	1
1007	01-01-106-17	26,19	26,19	1
1008	01-01-106-18	26,19	26,19	1
1009	01-01-107-01	32,31	15,1	1
1010	01-01-108-01	17,42	17,42	1
1011	01-01-108-02	17,41	17,41	1
1012	01-01-108-03	17,41	17,41	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
1013	01-01-108-04	25,12	25,12	1
1014	01-01-108-05	25,12	25,12	1
1015	01-01-108-06	25,12	25,12	1
1016	01-01-109-01	19,03	18,12	1
1017	01-01-109-02	19,01	18,12	1
1018	01-01-110-01	19,03	18,12	1
1019	01-01-110-02	19,01	18,12	1
1020	01-01-111-01	51,47	1	1
1021	01-01-111-02	51,47	1	1
1022	01-01-111-03	51,47	1	1
1023	01-01-111-04	51,47	1	1
1024	01-01-111-05	51,47	1	1
1025	01-01-111-06	51,47	1	1
1026	01-01-111-07	51,47	1	1
1027	01-01-111-08	51,47	1	1
1028	01-01-112-01	46,88	46,85	1
1029	01-01-112-02	46,88	46,85	1
1030	01-01-112-03	46,87	46,85	1
1031	01-01-112-04	46,65	46,62	1
1032	01-01-112-05	46,65	46,62	1
1033	01-01-112-06	46,64	46,62	1
1034	01-01-112-07	46,71	46,66	1
1035	01-01-112-08	46,7	46,66	1
1036	01-01-112-09	46,69	46,66	1
1037	01-01-112-10	46,51	46,47	1
1038	01-01-112-11	46,51	46,47	1
1039	01-01-112-12	46,5	46,47	1
1040	01-01-112-13	46,85	46,85	1
1041	01-01-112-14	46,85	46,85	1
1042	01-01-112-15	46,85	46,85	1
1043	01-01-112-16	46,62	46,62	1
1044	01-01-112-17	46,62	46,62	1
1045	01-01-112-18	46,62	46,62	1
1046	01-01-112-19	46,66	46,66	1
1047	01-01-112-20	46,66	46,66	1
1048	01-01-112-21	46,66	46,66	1
1049	01-01-112-22	46,47	46,47	1
1050	01-01-112-23	46,47	46,47	1
1051	01-01-112-24	46,47	46,47	1
1052	01-01-113-01	29,25	28,56	1
1053	01-01-113-02	29,25	28,56	1
1054	01-01-113-03	28,61	27,97	1
1055	01-01-113-04	26,34	25,76	1
1056	01-01-113-05	26,34	25,76	1
1057	01-01-113-06	25,84	25,32	1
1058	01-01-113-07	26,67	26,19	1
1059	01-01-113-08	26,67	26,19	1
1060	01-01-113-09	26,16	25,74	1
1061	01-01-113-10	23,74	23,33	1
1062	01-01-113-11	23,74	23,33	1
1063	01-01-113-12	23,64	23,27	1
1064	01-01-113-13	28,56	28,56	1
1065	01-01-113-14	28,56	28,56	1
1066	01-01-113-15	28,56	28,56	1
1067	01-01-113-16	25,76	25,76	1
1068	01-01-113-17	25,76	25,76	1
1069	01-01-113-18	25,76	25,76	1
1070	01-01-113-19	26,19	26,19	1
1071	01-01-113-20	26,19	26,19	1
1072	01-01-113-21	26,19	26,19	1
1073	01-01-113-22	23,33	23,33	1
1074	01-01-113-23	23,33	23,33	1
1075	01-01-113-24	23,33	23,33	1
1076	01-01-114-01	23,57	23,17	1
1077	01-01-114-02	23,59	23,17	1
1078	01-01-114-03	23,49	23,13	1
1079	01-01-114-04	23,17	23,17	1
1080	01-01-114-05	23,17	23,17	1
1081	01-01-114-06	23,17	23,17	1
1082	01-01-115-01	17,99	17,42	1
1083	01-01-115-02	17,42	17,42	1
1084	01-01-115-03	25,55	25,12	1
1085	01-01-115-04	25,12	25,12	1
1086	01-01-115-05	20,64	20,15	1
1087	01-01-115-06	20,15	20,15	1
1088	01-01-116-01	18,01	17,42	1
1089	01-01-116-02	25,56	25,12	1
1090	01-01-116-03	20,61	20,15	1
1091	01-01-117-01	15,85	15,09	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
1092	01-01-117-02	15,54	15,09	1
1093	01-01-117-03	15,41	15,09	1
1094	01-01-117-04	15,99	15,09	1
1095	01-01-117-05	15,62	15,09	1
1096	01-01-117-06	15,47	15,09	1
1097	01-01-117-07	22,81	22,27	1
1098	01-01-117-08	22,59	22,27	1
1099	01-01-117-09	22,5	22,27	1
1100	01-01-117-10	22,91	22,28	1
1101	01-01-117-11	22,65	22,27	1
1102	01-01-117-12	22,54	22,27	1
1103	01-01-118-01	43,68	43,59	1
1104	01-01-118-02	43,9	43,83	1
1105	01-01-118-03	44,09	44,03	1
1106	01-01-118-04	43,87	43,8	1
1107	01-01-118-05	44,02	43,95	1
1108	01-01-118-06	44,23	44,18	1
1109	01-01-118-07	43,4	43,31	1
1110	01-01-118-08	43,62	43,54	1
1111	01-01-118-09	43,82	43,76	1
1112	01-01-118-10	46,85	46,85	1
1113	01-01-118-11	46,85	46,85	1
1114	01-01-118-12	46,85	46,85	1
1115	01-01-118-13	46,62	46,62	1
1116	01-01-118-14	46,62	46,62	1
1117	01-01-118-15	46,62	46,62	1
1118	01-01-118-16	46,66	46,66	1
1119	01-01-118-17	46,66	46,66	1
1120	01-01-118-18	46,66	46,66	1
1121	01-01-119-01	43,95	43,87	1
1122	01-01-119-02	44,15	44,09	1
1123	01-01-119-03	44,33	44,28	1
1124	01-01-119-04	44,11	44,04	1
1125	01-01-119-05	44,25	44,19	1
1126	01-01-119-06	44,44	44,4	1
1127	01-01-119-07	43,68	43,6	1
1128	01-01-119-08	43,88	43,81	1
1129	01-01-119-09	44,07	44,01	1
1130	01-01-119-10	46,85	46,85	1
1131	01-01-119-11	46,85	46,85	1
1132	01-01-119-12	46,85	46,85	1
1133	01-01-119-13	46,62	46,62	1
1134	01-01-119-14	46,62	46,62	1
1135	01-01-119-15	46,62	46,62	1
1136	01-01-119-16	46,66	46,66	1
1137	01-01-119-17	46,67	46,67	1
1138	01-01-119-18	46,66	46,66	1
1139	01-01-120-01	44,16	44,09	1
1140	01-01-120-02	44,35	44,29	1
1141	01-01-120-03	44,		

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
1171	01-01-121-15	46,62	46,62	1
1172	01-01-121-16	46,66	46,66	1
1173	01-01-121-17	46,66	46,66	1
1174	01-01-121-18	46,66	46,66	1
1175	01-01-122-01	28,56	28,56	1
1176	01-01-122-02	25,76	25,76	1
1177	01-01-122-03	23,17	23,17	1
1178	01-01-122-04	28,56	28,56	1
1179	01-01-122-05	25,76	25,76	1
1180	01-01-122-06	23,17	23,17	1
1181	01-01-123-01	18,36	18,36	1
1182	01-01-123-02	18,36	18,36	1
1183	01-01-123-03	18,36	18,36	1
1184	01-01-124-01	17,45	17,45	1
1185	01-01-124-02	17,45	17,45	1
1186	01-01-124-03	17,45	17,45	1
1187	01-01-124-04	17,45	17,45	1
1188	01-01-124-05	17,45	17,45	1
1189	01-01-124-06	17,45	17,45	1
1190	01-01-125-01	19,73	19,73	1
1191	01-01-125-02	19,73	19,73	1
1192	01-01-125-03	19,73	19,73	1
1193	01-01-126-01	22,38	22,38	1
1194	01-01-126-02	22,38	22,38	1
1195	01-01-126-03	22,38	22,38	1
1196	01-01-126-04	22,38	22,38	1
1197	01-01-126-05	22,38	22,38	1
1198	01-01-127-01	22,38	22,38	1
1199	01-01-127-02	22,38	22,38	1
1200	01-01-127-03	22,38	22,38	1
1201	01-01-127-04	22,38	22,38	1
1202	01-01-127-05	22,38	22,38	1
1203	01-01-128-01	22,38	22,38	1
1204	01-01-128-02	22,38	22,38	1
1205	01-01-128-03	22,38	22,38	1
1206	01-01-128-04	22,38	22,38	1
1207	01-01-128-05	22,38	22,38	1
1208	01-01-129-01	34,62	22,79	1
1209	01-01-129-02	20,98	22	12,2
1210	01-01-129-03	29,98	23,01	1
1211	01-01-129-04	18,66	22,19	13,2
1212	01-01-129-05	27,09	22	12,2
1213	01-01-129-06	24,97	22,19	12,2
1214	01-01-129-07	22,32	22,19	13,2
1215	01-01-129-08	21,56	22,19	13,2
1216	01-01-129-09	22,52	22	12,2
1217	01-01-129-10	19,64	22,19	13,2
1218	01-01-130-01	42,77	22,79	1
1219	01-01-130-02	24	22	12,2
1220	01-01-130-03	36,13	23,01	1
1221	01-01-130-04	20,16	22,19	13,2
1222	01-01-130-05	31,65	22	12,2
1223	01-01-130-06	28,77	22,19	12,2
1224	01-01-130-07	25,52	22,19	13,2
1225	01-01-130-08	26,33	22,19	14,17
1226	01-01-130-09	21,86	22	11,27
1227	01-01-130-10	26,32	22,19	19,07
1228	01-01-131-01	25,04	21,73	1
1229	01-01-131-02	25,05	21,75	1
1230	01-01-131-03	25,06	21,77	1
1231	01-01-131-04	24,56	21,29	1
1232	01-01-131-05	24,66	21,38	1
1233	01-01-131-06	24,81	21,52	1
1234	01-01-131-07	25,62	22,1	1
1235	01-01-131-08	25,74	22,06	1
1236	01-01-131-09	25,86	22,01	1
1237	01-01-131-10	25,21	22,42	1
1238	01-01-131-11	25,32	22,36	1
1239	01-01-131-12	25,51	22,25	1
1240	01-01-132-01	25,63	22,32	1
1241	01-01-132-02	25,94	22,27	1
1242	01-01-132-03	25,86	22,17	1
1243	01-01-132-04	25,53	22,92	1
1244	01-01-132-05	25,51	22,2	1
1245	01-01-132-06	25,63	22,68	1
1246	01-01-133-01	20,18	19,09	1
1247	01-01-133-02	19,83	18,8	1
1248	01-01-133-03	19,29	18,34	1
1249	01-01-133-04	19,94	18,91	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
1250	01-01-133-05	19,6	18,64	1
1251	01-01-133-06	19,1	18,21	1
1252	01-01-133-07	22,95	20,87	1
1253	01-01-133-08	22,35	20,39	1
1254	01-01-133-09	21,87	19,93	1
1255	01-01-133-10	22,6	20,67	1
1256	01-01-133-11	22,11	20,23	1
1257	01-01-133-12	21,65	19,82	1
1258	01-01-133-13	20,46	18,92	1
1259	01-01-133-14	20,14	18,66	1
1260	01-01-133-15	19,69	18,22	1
1261	01-01-133-16	20,34	18,86	1
1262	01-01-133-17	19,98	18,6	1
1263	01-01-133-18	19,54	18,18	1
1264	01-01-134-01	16,59	15,82	1
1265	01-01-134-02	16,59	15,82	1
1266	01-01-134-03	16,59	15,82	1
1267	01-01-135-01	16,58	15,82	1
1268	01-01-135-02	16,59	15,82	1
1269	01-01-135-03	16,59	15,82	1
1270	01-01-136-01	10,58	10,58	1
1271	01-01-137-01	10,59	10,59	1
1272	01-01-138-01	15,51	15,51	1
1273	01-01-138-02	15,51	15,51	1
1274	01-01-138-03	15,51	15,51	1
1275	01-01-138-04	22,78	22,78	1
1276	01-01-138-05	22,78	22,78	1
1277	01-01-138-06	22,78	22,78	1
1278	01-01-138-07	12	12	1
1279	01-01-138-08	12	12	1
1280	01-01-138-09	12	12	1
1281	01-01-144-01	19,77	16,74	10,1
1282	01-01-144-02	18,07	16,01	10,28
1283	01-01-144-03	15,5	14,12	10,28
1284	01-01-144-04	14,01	13,42	10,28
1285	01-01-144-05	16,4	16,19	10,28
1286	01-01-144-06	22,44	19,07	10,1
1287	01-01-144-07	23,1	20,43	10,1
1288	01-01-145-01	22,65	21,13	10,1
1289	01-01-145-02	19,94	19,4	10,28
1290	01-01-145-03	22,43	20,66	10,1
1291	01-01-145-04	20,07	19,44	10,28
1292	01-01-145-05	18,31	18,79	10,28
1293	01-01-145-06	17,88	18,35	10,28
1294	01-01-145-07	17,05	17,45	10,28
1295	01-01-145-08	18,25	18,71	10,28
1296	01-01-145-09	17,68	18,09	10,28
1297	01-01-146-01	21,55	19,8	10,1
1298	01-01-146-02	16,63	16,43	10,28
1299	01-01-146-03	14,99	15,37	10,28
1300	01-01-146-04	13,4	13,39	10,28
1301	01-01-146-05	12,91	12,92	10,28
1302	01-01-146-06	16,23	17,4	10,28
1303	01-01-146-07	15,7	16,14	10,28
1304	01-01-146-08	15,34	15,85	10,28
1305	01-01-147-01	20,39	19,8	10,1
1306	01-01-147-02	16,33	16,43	10,28
1307	01-01-147-03	15,12	15,37	10,28
1308	01-01-147-04	13,66	13,39	10,28
1309	01-01-147-05	16,46	17,4	10,28
1310	01-01-147-06	15,67	16,14	10,28
1311	01-01-148-01	36,95	36,95	1
1312	01-01-148-02	37,03	37,03	1
1313	01-01-148-03	37,34	37,34	1
1314	01-01-148-04	47,61	47,61	1
1315	01-01-148-05	47,61	47,61	1
1316	01-01-148-06	47,61	47,61	1
1317	01-01-149-01	20,49	18,22	13,3
1318	01-01-149-02	22,57	17,53	12,96
1319	01-01-149-03	19,61	21,79	14,5
1320	01-01-149-04	27,52	17,17	14,4
1321	01-01-149-05	22,38	20,61	19,05
1322	01-01-149-06	35,18	16,98	19,34
1323	01-01-149-07	24,1	21,81	20,5
1324	01-01-149-08	23,61	17,44	12,59
1325	01-01-149-09	18,51	20,97	12,77
1326	01-01-149-10	22,55	17,31	13,26
1327	01-01-149-11	24,36	21,18	20,65
1328	01-01-150-01	18,4	18,47	13,3

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
1329	01-01-150-02	17,49	17,82	11,53
1330	01-01-150-03	15,51	18,27	12,55
1331	01-01-150-04	18,59	16,88	9,54
1332	01-01-150-05	19,33	17,36	8,46
1333	01-01-150-06	20,35	17,96	24,39
1334	01-01-150-07	20,05	16,19	18,91
1335	01-01-150-08	18,86	16,92	10,57
1336	01-01-150-09	19,92	16,15	27,94
1337	01-01-150-10	18,03	14,95	13,38
1338	01-01-150-11	19,21	17,52	11,77
1339	01-01-150-12	16,14	16,62	12,52
1340	01-01-150-13	23,03	17,66	17,1
1341	01-01-150-14	20,55	17,31	9,39
1342	01-01-150-15	21,21	16,69	28,42
1343	01-01-151-01	12,33	12,96	11,29
1344	01-01-151-02	11,74	12,89	10,89
1345	01-01-151-03	11,45	12,79	10,72
1346	01-01-151-04	11,36	12,79	10,66
1347	01-01-151-05	11,24	12,77	10,67
1348	01-01-151-06	11,06	13,77	10,59
1349	01-01-151-07	11,08	13,76	10,61
1350	01-01-151-08	11,19	14,47	10,66
1351	01-01-151-09	11,16	11,44	10,67
1352	01-01-151-10	11,02	11,48	10,55
1353	01-01-151-11	10,9	14,29	10,34
1354	01-01-152-01	12,09	13,45	11,11
1355	01-01-152-02	11,68	13,46	10,94
1356	01-01-152-03	11,3	14,29	10,74
1357	01-01-152-04	11,37	14,28	10,79
1358	01-01-152-05	11,54	14,99	10,92
1359	01-01-152-06	11,46	11,85	10,92
1360	01-01-152-07	11,14	14,3	10,35
1361	01-01-153-01	12,09	12,42	11
1362	01-01-153-02	11,65	12,23	10,75
1363	01-01-153-03	11,31	12,13	10,56
1364	01-01-153-04	11,27	12,34	10,52
1365	01-01-153-05	11,15	12,38	10,54
1366	01-01-153-06	10,96	12,78	10,46
1367	01-01-153-07	10,91	12,15	10,42
1368	01-01-154-01	11,93	12,99	10,84
1369	01-01-154-02	11,54	12,78	10,72
1370	01-01-154-03	11,2	13,94	10,53
1371				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
1408	01-02-003-09	29,05	29,05	1
1409	01-02-003-10	29,05	29,05	1
1410	01-02-003-11	29,05	29,05	1
1411	01-02-003-12	29,05	29,05	1
1412	01-02-003-13	26	26	1
1413	01-02-003-14	26	26	1
1414	01-02-003-15	25,99	25,99	1
1415	01-02-003-16	25,99	25,99	1
1416	01-02-003-17	25,98	25,98	1
1417	01-02-003-18	25,95	25,95	1
1418	01-02-003-19	27,39	27,39	1
1419	01-02-003-20	27,39	27,39	1
1420	01-02-003-21	27,39	27,39	1
1421	01-02-003-22	27,39	27,39	1
1422	01-02-003-23	27,39	27,39	1
1423	01-02-003-24	27,39	27,39	1
1424	01-02-004-01	8,68	8,68	1
1425	01-02-004-02	8,68	8,68	1
1426	01-02-004-03	8,69	8,69	1
1427	01-02-004-04	8,69	8,69	1
1428	01-02-004-05	8,7	8,7	1
1429	01-02-004-06	8,71	8,71	1
1430	01-02-005-01	21,32	11,18	1
1431	01-02-005-02	21,32	11,18	1
1432	01-02-006-01	22,26	21,35	17,82
1433	01-02-007-01	31,74	31,74	1
1434	01-02-007-02	25,26	25,26	1
1435	01-02-008-01	47,56	1	17,82
1436	01-02-009-01	17,97	18,06	8,48
1437	01-02-009-02	17,9	18,02	8,48
1438	01-02-009-03	18,01	18,07	8,48
1439	01-02-009-04	17,95	18,05	8,48
1440	01-02-009-05	19,34	18,06	8,48
1441	01-02-009-06	19,81	18,03	8,48
1442	01-02-009-07	19,03	18,08	8,48
1443	01-02-009-08	19,43	18,05	8,48
1444	01-02-010-01	33,54	33,53	17,82
1445	01-02-011-01	17,07	12,54	15,48
1446	01-02-017-01	30,6	19,13	24,52
1447	01-02-017-02	23,95	18,03	25
1448	01-02-017-03	26,8	18,35	24,54
1449	01-02-017-04	23,88	17,98	25,01
1450	01-02-018-01	22,28	22,28	1
1451	01-02-019-01	17,01	13,92	20,91
1452	01-02-019-02	17,29	14,15	21,22
1453	01-02-019-03	17,55	14,74	20,98
1454	01-02-019-04	17,92	15,04	21,29
1455	01-02-019-05	17,59	13,31	20,83
1456	01-02-019-06	18,05	13,46	21,26
1457	01-02-019-07	18,56	13,84	21,39
1458	01-02-019-08	18,78	13,96	21,36
1459	01-02-020-01	28,21	13,28	1
1460	01-02-020-02	28,8	13,33	1
1461	01-02-020-03	34,18	13,49	1
1462	01-02-020-04	34,13	13,56	1
1463	01-02-021-01	14,38	8,96	1
1464	01-02-021-02	14,56	8,96	1
1465	01-02-021-03	14,87	8,96	1
1466	01-02-027-01	22,8	22,8	1
1467	01-02-027-02	22,94	22,94	1
1468	01-02-027-03	23,23	23,23	1
1469	01-02-027-04	51,47	1	1
1470	01-02-027-05	51,47	1	1
1471	01-02-027-06	51,47	1	1
1472	01-02-027-07	51,47	1	1
1473	01-02-027-08	38,37	19,83	1
1474	01-02-027-09	39,67	19,97	1
1475	01-02-027-10	39,86	19,52	1
1476	01-02-027-11	32,24	19,96	1
1477	01-02-027-12	32,49	20,1	1
1478	01-02-027-13	32,77	20,24	1
1479	01-02-027-14	44,42	33,84	1
1480	01-02-027-15	45,28	33,7	1
1481	01-02-027-16	46,67	33,64	1
1482	01-02-027-17	41,96	34,17	1
1483	01-02-027-18	42,59	33,93	1
1484	01-02-027-19	43,5	33,68	1
1485	01-02-028-01	18,45	14,38	1
1486	01-02-028-02	18,88	14,37	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
1487	01-02-029-01	48,47	25,76	1
1488	01-02-029-02	48,93	25,76	1
1489	01-02-029-03	49,34	25,76	1
1490	01-02-030-01	46,81	25,76	1
1491	01-02-030-02	47,37	25,76	1
1492	01-02-030-03	47,97	25,76	1
1493	01-02-031-01	13,36	11,64	1
1494	01-02-031-02	13,36	11,64	1
1495	01-02-031-03	12,79	11,23	1
1496	01-02-031-04	12,79	11,23	1
1497	01-02-032-01	25,15	25,15	1
1498	01-02-032-02	25,15	25,15	1
1499	01-02-032-03	25,15	25,15	1
1500	01-02-032-04	23,46	23,46	1
1501	01-02-032-05	23,46	23,46	1
1502	01-02-032-06	23,46	23,46	1
1503	01-02-032-07	23,22	23,22	1
1504	01-02-032-08	23,22	23,22	1
1505	01-02-032-09	23,22	23,22	1
1506	01-02-033-01	33,05	14,21	1
1507	01-02-035-01	8,03	11,48	7,52
1508	01-02-035-02	8,09	11,62	7,63
1509	01-02-036-01	8,66	14,67	7,85
1510	01-02-036-02	8,77	15,15	8,01
1511	01-02-037-01	9,13	18,21	8,61
1512	01-02-037-02	9,27	17,91	8,79
1513	01-02-038-01	8,23	12,44	7,85
1514	01-02-038-02	8,35	12,15	8
1515	01-02-039-01	19,88	71,86	14,23
1516	01-02-040-01	51,68	71,66	1
1517	01-02-040-02	17,77	17,77	1
1518	01-02-041-01	22,53	21,35	17,83
1519	01-02-042-01	18,43	15,01	20,67
1520	01-02-042-02	11,59	11,23	1
1521	01-02-042-03	19,92	16,92	20,67
1522	01-02-042-04	10,46	9,54	1
1523	01-02-043-01	51,52	71,79	1
1524	01-02-043-02	51,52	71,81	1
1525	01-02-043-03	51,53	71,82	1
1526	01-02-043-04	51,53	71,83	1
1527	01-02-043-05	51,52	71,82	1
1528	01-02-043-06	51,54	71,83	1
1529	01-02-043-07	51,55	71,83	1
1530	01-02-044-01	51,24	9,98	1
1531	01-02-045-01	48,59	22,53	1
1532	01-02-045-02	48,46	22,51	1
1533	01-02-045-03	48,29	22,51	1
1534	01-02-045-04	48,14	22,51	1
1535	01-02-045-05	48,36	22,51	1
1536	01-02-045-06	47,95	22,5	1
1537	01-02-046-01	31,07	14,11	15,46
1538	01-02-046-02	25,39	14,78	14,57
1539	01-02-046-03	28,55	13,92	21,36
1540	01-02-046-04	29,53	1	21,91
1541	01-02-046-05	14,88	20,54	10,1
1542	01-02-046-06	12,68	14,78	9,91
1543	01-02-047-01	28,33	13,61	6,77
1544	01-02-047-02	29,04	13,61	6,77
1545	01-02-047-03	13,05	21,35	9,28
1546	01-02-048-01	23,88	17,4	7,95
1547	01-02-048-02	30,75	17,3	27,63
1548	01-02-049-01	15,2	17,4	8,13
1549	01-02-049-02	19,66	17,41	7,95
1550	01-02-050-01	13,43	16,39	12,72
1551	01-02-050-02	13,29	12,4	12,74
1552	01-02-055-01	51,41	1	1
1553	01-02-055-02	51,41	1	1
1554	01-02-055-03	51,41	1	1
1555	01-02-055-04	51,47	1	1
1556	01-02-055-05	51,47	1	1
1557	01-02-055-06	51,47	1	1
1558	01-02-055-07	51,41	1	1
1559	01-02-055-08	51,41	1	1
1560	01-02-055-09	51,41	1	1
1561	01-02-055-10	51,47	1	1
1562	01-02-055-11	51,47	1	1
1563	01-02-055-12	51,47	1	1
1564	01-02-056-01	51,41	1	1
1565	01-02-056-02	51,41	1	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
1566	01-02-056-03	51,41	1	1
1567	01-02-056-04	51,47	1	1
1568	01-02-056-05	51,47	1	1
1569	01-02-056-06	51,47	1	1
1570	01-02-056-07	51,41	1	1
1571	01-02-056-08	51,41	1	1
1572	01-02-056-09	51,41	1	1
1573	01-02-056-10	51,47	1	1
1574	01-02-056-11	51,47	1	1
1575	01-02-056-12	51,47	1	1
1576	01-02-057-01	51,47	1	1
1577	01-02-057-02	51,47	1	1
1578	01-02-057-03	51,47	1	1
1579	01-02-057-04	51,47	1	1
1580	01-02-058-01	51,47	1	1
1581	01-02-058-02	51,47	1	1
1582	01-02-058-03	51,47	1	1
1583	01-02-058-04	51,47	1	1
1584	01-02-058-05	51,47	1	1
1585	01-02-058-06	51,47	1	1
1586	01-02-058-07	51,47	1	1
1587	01-02-058-08	51,47	1	1
1588	01-02-059-01	14,52	1	12,18
1589	01-02-059-02	15	1	12,18
1590	01-02-059-03	16,44	1	12,18
1591	01-02-059-04	18,32	1	12,18
1592	01-02-059-05	51,39	1	1
1593	01-02-059-06	51,37	1	1
1594	01-02-059-07	51,47	1	1
1595	01-02-059-08	51,41	1	1
1596	01-02-060-01	51,33	1	1
1597	01-02-060-02	51,33	1	1
1598	01-02-060-03	51,33	1	1
1599	01-02-060-04	51,33	1	1
1600	01-02-060-05	51,33	1	1
1601	01-02-060-06	51,33	1	1
1602	01-02-061-01	51,33	1	1
1603	01-02-061-02	51,33	1	1
1604	01-02-061-03	51,33	1	1
1605	01-02-061-04	51,33	1	1
1606	01-02-062-01	42,45	14,82	19,88
1607	01-02-062-02	42,89	14,82	19,88
1608	01-02-062-03	43,78	14,82	19,88
1609	01-02-062-04	44,59	14,82	19,88
1610	01-02-062-05	39,45	14,82	19,64
1611	01-02-062-06	40,08	14,82	19,64
1612	01-02-062-07	41,32	14,82	19,64
1613	01-02-062-08	42,48	14,82	19,64
1614	01-02-062-09	41,4	14,82	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
1645	01-02-071-07	14,39	12,06	17,82
1646	01-02-071-08	14,39	12,06	17,82
1647	01-02-071-09	14,5	12,1	17,9
1648	01-02-071-10	14,48	12,1	17,76
1649	01-02-071-11	14,45	12,1	17,75
1650	01-02-071-12	14,46	12,1	17,89
1651	01-02-071-13	14,46	12,1	17,82
1652	01-02-071-14	14,45	12,1	17,79
1653	01-02-071-15	14,46	12,1	17,83
1654	01-02-071-16	14,45	12,1	17,8
1655	01-02-071-17	14,39	12,06	17,83
1656	01-02-071-18	14,39	12,06	17,82
1657	01-02-071-19	14,39	12,06	17,83
1658	01-02-071-20	14,39	12,06	17,83
1659	01-02-071-21	14,39	12,06	17,82
1660	01-02-071-22	14,39	12,06	17,82
1661	01-02-071-23	14,39	12,06	17,82
1662	01-02-071-24	14,39	12,06	17,82
1663	01-02-071-25	14,45	12,1	17,96
1664	01-02-071-26	14,45	12,1	17,88
1665	01-02-071-27	14,45	12,1	17,94
1666	01-02-071-28	14,45	12,1	17,88
1667	01-02-071-29	14,45	12,1	17,8
1668	01-02-071-30	14,45	12,1	17,83
1669	01-02-071-31	14,45	12,1	17,83
1670	01-02-071-32	14,44	12,1	17,8
1671	01-02-072-01	8,77	3,99	1
1672	01-02-073-01	8,59	4,75	10,95
1673	01-02-074-01	28,84	10,97	1
1674	01-02-074-02	28,21	10,97	1
1675	01-02-074-03	26,82	10,97	1
1676	01-02-074-04	23,03	10,97	1
1677	01-02-074-05	51,48	1	1
1678	01-02-074-06	51,48	1	1
1679	01-02-075-01	29,9	10,97	1
1680	01-02-075-02	29,39	10,97	1
1681	01-02-075-03	28,04	10,97	1
1682	01-02-075-04	22,77	10,97	1
1683	01-02-075-05	51,48	1	1
1684	01-02-075-06	51,48	1	1
1685	01-02-076-01	25,33	11,84	1
1686	01-02-076-02	24,96	11,81	1
1687	01-02-076-03	24,67	11,78	1
1688	01-02-076-04	22,07	11,56	1
1689	01-02-076-05	37,6	15,99	1
1690	01-02-076-06	37,43	15,99	1
1691	01-02-077-01	41,12	10,97	1
1692	01-02-077-02	39,79	10,97	1
1693	01-02-077-03	38,26	10,97	1
1694	01-02-077-04	51,48	1	1
1695	01-02-077-05	51,48	1	1
1696	01-02-077-06	51,48	1	1
1697	01-02-078-01	31,94	10,97	1
1698	01-02-078-02	31,52	10,97	1
1699	01-02-078-03	31,22	10,97	1
1700	01-02-078-04	32,06	10,97	1
1701	01-02-078-05	32,43	10,97	1
1702	01-02-078-06	32,12	10,97	1
1703	01-02-079-01	51,47	1	1
1704	01-02-079-02	51,47	1	1
1705	01-02-079-03	51,47	1	1
1706	01-02-079-04	51,47	1	1
1707	01-02-079-05	51,47	1	1
1708	01-02-079-06	51,47	1	1
1709	01-02-080-01	32,97	10,97	1
1710	01-02-080-02	32,79	10,97	1
1711	01-02-080-03	32,42	10,97	1
1712	01-02-080-04	21,35	10,97	1
1713	01-02-081-01	44,55	10,97	1
1714	01-02-081-02	43,55	10,97	1
1715	01-02-081-03	31,39	10,97	1
1716	01-02-081-04	30,59	10,97	1
1717	01-02-081-05	30,04	10,97	1
1718	01-02-082-01	20,73	10,97	1
1719	01-02-082-02	20,73	10,97	1
1720	01-02-082-03	20,73	10,97	1
1721	01-02-083-01	5,9	2,41	1
1722	01-02-083-02	5,54	2,41	1
1723	01-02-083-03	6,49	2,41	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
1724	01-02-084-01	7,17	1	6,4
1725	01-02-084-02	7	1	6,4
1726	01-02-084-03	6,92	1	6,4
1727	01-02-085-01	6,82	1	6,4
1728	01-02-086-01	15,37	1	12,68
1729	01-02-086-02	15	1	12,43
1730	01-02-086-03	14,69	1	12,68
1731	01-02-086-04	14,34	1	12,43
1732	01-02-086-05	15,08	1	12,43
1733	01-02-086-06	8,42	1	7,59
1734	01-02-086-07	14,38	1	12,43
1735	01-02-086-08	9,16	1	8,29
1736	01-02-087-01	12,67	12,67	1
1737	01-02-087-02	16,39	15,25	1
1738	01-02-087-03	25,76	25,76	1
1739	01-02-087-04	25,76	25,76	1
1740	01-02-087-05	51,35	1	1
1741	01-02-087-06	51,35	1	1
1742	01-02-088-01	12,68	12,68	1
1743	01-02-088-02	15,25	15,25	1
1744	01-02-089-01	18,12	18,12	1
1745	01-02-089-02	18,12	18,12	1
1746	01-02-089-03	18,12	18,12	1
1747	01-02-089-04	18,12	18,12	1
1748	01-02-089-05	18,12	18,12	1
1749	01-02-089-06	18,12	18,12	1
1750	01-02-089-07	18,12	18,12	1
1751	01-02-089-08	18,12	18,12	1
1752	01-02-089-09	18,12	18,12	1
1753	01-02-089-10	18,12	18,12	1
1754	01-02-089-11	18,12	18,12	1
1755	01-02-089-12	18,12	18,12	1
1756	01-02-090-01	46,49	46,49	1
1757	01-02-090-02	46,49	46,49	1
1758	01-02-090-03	46,49	46,49	1
1759	01-02-090-04	46,56	46,56	1
1760	01-02-090-05	46,56	46,56	1
1761	01-02-090-06	46,56	46,56	1
1762	01-02-091-01	24,17	23,65	1
1763	01-02-091-02	26,99	26,55	1
1764	01-02-091-03	29,46	28,96	1
1765	01-02-092-01	38,52	37,9	1
1766	01-02-092-02	40,58	40,09	1
1767	01-02-092-03	40,12	39,74	1
1768	01-02-093-01	51,33	1	1
1769	01-02-093-02	51,33	1	1
1770	01-02-093-03	51,33	1	1
1771	01-02-093-04	51,33	1	1
1772	01-02-094-01	2,24	2,24	1
1773	01-02-095-01	51,19	1	1
1774	01-02-095-02	51,19	1	1
1775	01-02-095-03	51,18	1	1
1776	01-02-096-01	51,19	1	1
1777	01-02-096-02	51,2	1	1
1778	01-02-096-03	51,19	1	1
1779	01-02-097-01	51,19	1	1
1780	01-02-098-01	28,91	1	23,41
1781	01-02-098-02	29,65	1	23,41
1782	01-02-098-03	31,46	1	23,41
1783	01-02-099-01	51,33	1	1
1784	01-02-099-02	51,33	1	1
1785	01-02-099-03	51,33	1	1
1786	01-02-099-04	51,33	1	1
1787	01-02-099-05	51,33	1	1
1788	01-02-099-06	51,33	1	1
1789	01-02-099-07	51,33	1	1
1790	01-02-099-08	51,33	1	1
1791	01-02-099-09	51,33	1	1
1792	01-02-099-10	51,33	1	1
1793	01-02-099-11	51,33	1	1
1794	01-02-099-12	51,33	1	1
1795	01-02-100-01	21,14	16,44	1
1796	01-02-100-02	21,14	16,44	1
1797	01-02-100-03	21,14	16,44	1
1798	01-02-100-04	27,76	24,34	1
1799	01-02-100-05	27,77	24,34	1
1800	01-02-100-06	27,75	24,34	1
1801	01-02-100-07	21,16	16,44	1
1802	01-02-100-08	21,15	16,44	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
1803	01-02-100-09	21,14	16,44	1
1804	01-02-100-10	27,74	24,34	1
1805	01-02-100-11	27,77	24,34	1
1806	01-02-100-12	27,75	24,34	1
1807	01-02-101-01	51,41	1	1
1808	01-02-101-02	51,41	1	1
1809	01-02-101-03	51,41	1	1
1810	01-02-101-04	51,41	1	1
1811	01-02-101-05	51,41	1	1
1812	01-02-101-06	51,41	1	1
1813	01-02-101-07	51,47	1	1
1814	01-02-101-08	51,41	1	1
1815	01-02-101-09	51,41	1	1
1816	01-02-101-10	51,41	1	1
1817	01-02-101-11	51,41	1	1
1818	01-02-101-12	51,41	1	1
1819	01-02-101-13	51,41	1	1
1820	01-02-101-14	51,41	1	1
1821	01-02-102-01	20,26	11,47	13,53
1822	01-02-102-02	18,69	11	13,57
1823	01-02-102-03	18,85	11,09	13,55
1824	01-02-102-04	18,13	10,88	13,56
1825	01-02-102-05	18,08	10,84	13,55
1826	01-02-102-06	18,06	10,86	13,56
1827	01-02-103-01	24,36	21,55	1
1828	01-02-103-02	24,32	21,57	1
1829	01-02-103-03	24,34	21,59	1
1830	01-02-103-04	24,37	21,56	1
1831	01-02-103-05	27,82	24,34	1
1832	01-02-103-06	27,83	24,34	1
1833	01-02-103-07	27,84	24,34	1
1834	01-02-103-08	27,84	24,34	1
1835	01-02-103-09	22,67	20	1
1836	01-02-103-10	22,32	19,77	1
1837	01-02-103-11	22,41	19,84	1
1838	01-02-103-12	22,48	19,85	1
1839	01-02-103-13	27,82	24,34	1
1840	01-02-103-14	27,83	24,34	1
1841	01-02-103-15	27,84	24,34	1
1842	01-02-103-16	27,84	24,34	1
1843	01-02-104-01	24,77	21,87	1
1844	01-02-104-02	24,71	21,88	1
1845	01-02-104-03	24,73	21,89	1
1846	01-02-104-04	24,77	21,86	1
1847	01-02-104-05	27,82	24,34	1
1848	01-02-104-06	27,83	24,34	1
1849	01-02-104-07	27,84	24,34	1
1850	01-02-104-08	27,84	24,34	1
1851	01-02-104-09	23,23	20,45	1
1852	01-02-104-10	22,86	20,21	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
1882	01-02-108-02	15,01	15,01	1
1883	01-02-109-01	14,1	14,1	1
1884	01-02-110-01	27,14	23,81	1
1885	01-02-110-02	27,25	23,81	1
1886	01-02-110-03	27,04	23,82	1
1887	01-02-110-04	27,16	23,82	1
1888	01-02-111-01	51,47	1	1
1889	01-02-111-02	51,47	1	1
1890	01-02-111-03	51,47	1	1
1891	01-02-111-04	51,47	1	1
1892	01-02-111-05	51,47	1	1
1893	01-02-111-06	51,47	1	1
1894	01-02-112-01	14,96	14,96	1
1895	01-02-112-02	14,96	14,96	1
1896	01-02-112-03	14,96	14,96	1
1897	01-02-112-04	14,29	14,29	1
1898	01-02-112-05	14,29	14,29	1
1899	01-02-112-06	14,29	14,29	1
1900	01-02-113-01	14,96	14,96	1
1901	01-02-113-02	14,96	14,96	1
1902	01-02-113-03	14,96	14,96	1
1903	01-02-113-04	14,29	14,29	1
1904	01-02-113-05	14,29	14,29	1
1905	01-02-113-06	14,29	14,29	1
1906	01-02-114-01	15,02	15,02	1
1907	01-02-114-02	15,02	15,02	1
1908	01-02-114-03	15,02	15,02	1
1909	01-02-114-04	12,7	12,7	1
1910	01-02-114-05	12,7	12,7	1
1911	01-02-114-06	12,7	12,7	1
1912	01-02-115-01	15,02	15,02	1
1913	01-02-115-02	15,02	15,02	1
1914	01-02-115-03	15,02	15,02	1
1915	01-02-115-04	12,7	12,7	1
1916	01-02-115-05	12,7	12,7	1
1917	01-02-115-06	12,7	12,7	1
1918	01-02-116-01	23,2	23,2	1
1919	01-02-116-02	23,2	23,2	1
1920	01-02-116-03	23,2	23,2	1
1921	01-02-116-04	23,2	23,2	1
1922	01-02-116-05	23,2	23,2	1
1923	01-02-116-06	23,19	23,19	1
1924	01-02-116-07	15,82	15,82	1
1925	01-02-116-08	15,82	15,82	1
1926	01-02-116-09	15,82	15,82	1
1927	01-02-116-10	15,82	15,82	1
1928	01-02-116-11	15,82	15,82	1
1929	01-02-116-12	15,82	15,82	1
1930	01-02-117-01	15,02	15,02	1
1931	01-02-117-02	15,02	15,02	1
1932	01-02-117-03	15,02	15,02	1
1933	01-02-117-04	15,02	15,02	1
1934	01-02-117-05	15,02	15,02	1
1935	01-02-117-06	15,01	15,01	1
1936	01-02-117-07	12,7	12,7	1
1937	01-02-117-08	12,7	12,7	1
1938	01-02-117-09	12,7	12,7	1
1939	01-02-117-10	12,7	12,7	1
1940	01-02-117-11	12,7	12,7	1
1941	01-02-117-12	12,7	12,7	1
1942	01-02-118-01	17,58	17,58	1
1943	01-02-118-02	15,54	15,54	1
1944	01-02-119-01	51,48	1	1
1945	01-02-119-02	51,47	1	1
1946	01-02-119-03	51,47	1	1
1947	01-02-120-01	26,02	16,47	12,13
1948	01-02-120-02	27,73	16,47	12,13
1949	01-02-120-03	31,71	16,47	12,13
1950	01-02-120-04	25,94	15,02	12,13
1951	01-02-120-05	27,86	15,02	12,13
1952	01-02-120-06	31,92	15,02	12,13
1953	01-02-120-07	24,28	12,7	12,13
1954	01-02-120-08	26,2	12,7	12,13
1955	01-02-120-09	30,36	12,7	12,13
1956	01-02-121-01	22,67	16,47	12,13
1957	01-02-121-02	24,32	16,47	12,13
1958	01-02-121-03	27,9	16,47	12,13
1959	01-02-121-04	22,63	15,02	12,13
1960	01-02-121-05	24,31	15,02	12,13

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
1961	01-02-121-06	28,02	15,02	12,13
1962	01-02-121-07	21,58	12,7	12,13
1963	01-02-121-08	23,22	12,7	12,13
1964	01-02-121-09	26,9	12,7	12,13
1965	01-02-122-01	16,47	16,47	1
1966	01-02-122-02	16,47	16,47	1
1967	01-02-122-03	16,47	16,47	1
1968	01-02-122-04	15,02	15,02	1
1969	01-02-122-05	15,01	15,01	1
1970	01-02-122-06	15,02	15,02	1
1971	01-02-122-07	12,7	12,7	1
1972	01-02-122-08	12,7	12,7	1
1973	01-02-122-09	12,7	12,7	1
1974	01-02-122-10	17,4	17,4	1
1975	01-02-122-11	17,41	17,41	1
1976	01-02-122-12	17,4	17,4	1
1977	01-02-123-01	23,25	23,25	1
1978	01-02-123-02	13,22	13,22	1
1979	01-02-123-03	13,22	13,22	1
1980	01-02-123-04	13,22	13,22	1
1981	01-02-123-05	13,22	13,22	1
1982	01-02-123-06	13,22	13,22	1
1983	01-02-123-07	13,22	13,22	1
1984	01-02-123-08	10,89	10,89	1
1985	01-02-123-09	10,89	10,89	1
1986	01-02-123-10	24,34	24,34	1
1987	01-02-124-01	18,79	18,79	1
1988	01-02-124-02	16,51	16,51	1
1989	01-02-124-03	11,83	11,83	1
1990	01-02-124-04	23,24	23,24	1
1991	01-02-124-05	23,24	23,24	1
1992	01-02-124-06	11,83	11,83	1
1993	01-02-130-01	20,28	11,43	10,81
1994	01-02-130-02	22,66	28,39	11,29
1995	01-02-130-03	20,94	8,24	10,82
1996	01-02-130-04	25,29	29,48	11,29
1997	01-02-130-05	20,44	10,67	11,08
1998	01-02-130-06	23,5	28,62	11,96
1999	01-02-130-07	21,1	7,82	11,09
2000	01-02-130-08	26,21	29,59	11,97
2001	01-02-130-09	28,57	32,96	13,67
2002	01-02-130-10	26,35	33,15	14,27
2003	01-02-130-11	20,92	10,25	9,59
2004	01-02-130-12	24,83	29,84	9,59
2005	01-02-131-01	39,97	36,04	1
2006	01-02-131-02	40,07	36,95	1
2007	01-02-132-01	13,2	14,5	12,73
2008	01-02-132-02	20,79	14,46	1
2009	01-02-133-01	18,55	13,5	12,15
2010	01-02-133-02	18,47	13,45	12,25
2011	01-02-133-03	18,39	13,4	12,4
2012	01-02-134-01	29,69	13,83	1
2013	01-02-134-02	27,46	13,82	1
2014	01-02-134-03	25,37	13,8	1
2015	01-02-135-01	24,98	10,59	23,91
2016	01-03-001-01	18,18	18,05	1
2017	01-03-001-02	18,18	18,07	1
2018	01-03-001-03	18,19	18,08	1
2019	01-03-001-04	17,27	17,17	1
2020	01-03-001-05	17,54	17,46	1
2021	01-03-001-06	17,67	17,59	1
2022	01-03-001-07	19,1	19	1
2023	01-03-001-08	18,8	18,72	1
2024	01-03-001-09	18,67	18,59	1
2025	01-03-002-01	19,04	18,92	1
2026	01-03-002-02	18,79	18,69	1
2027	01-03-002-03	18,69	18,58	1
2028	01-03-002-04	18,27	18,12	1
2029	01-03-002-05	18,26	18,12	1
2030	01-03-002-06	18,26	18,12	1
2031	01-03-002-07	20,77	20,59	1
2032	01-03-002-08	20,14	19,98	1
2033	01-03-002-09	19,85	19,67	1
2034	01-03-003-01	19,32	19,1	1
2035	01-03-003-02	19,03	18,86	1
2036	01-03-003-03	19,02	18,86	1
2037	01-03-003-04	19,56	19,31	1
2038	01-03-003-05	19,27	19,06	1
2039	01-03-003-06	19,28	19,07	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
2040	01-03-004-01	18,12	18,12	1
2041	01-03-004-02	18,12	18,12	1
2042	01-03-004-03	18,12	18,12	1
2043	01-03-004-04	17,29	17,29	1
2044	01-03-004-05	17,49	17,49	1
2045	01-03-004-06	17,49	17,49	1
2046	01-03-004-07	17,14	17,14	1
2047	01-03-004-08	17,33	17,33	1
2048	01-03-004-09	17,31	17,31	1
2049	01-03-010-01	16,85	16,8	10,43
2050	01-03-010-02	17,2	17,16	10,42
2051	01-03-010-03	17,41	17,35	10,42
2052	01-03-010-04	17,34	17,26	10,43
2053	01-03-010-05	17,58	17,52	10,42
2054	01-03-010-06	17,71	17,64	10,42
2055	01-03-010-07	17,5	17,42	10,43
2056	01-03-010-08	17,71	17,63	10,42
2057	01-03-010-09	17,81	17,74	10,42
2058	01-03-011-01	18,3	18,18	10,43
2059	01-03-011-02	18,29	18,18	10,42
2060	01-03-011-03	18,31	18,19	10,42
2061	01-03-011-04	17,34	17,24	10,43
2062	01-03-011-05	17,61	17,52	10,42
2063	01-03-011-06	17,73	17,65	10,42
2064	01-03-011-07	19,38	19,28	10,42
2065	01-03-011-08	19,05	18,96	10,42
2066	01-03-011-09	18,92	18,83	10,43
2067	01-03-012-01	19,3	19,18	10,42
2068	01-03-012-02	19,03	18,93	10,42
2069	01-03-012-03	18,93	18,82	10,43
2070	01-03-012-04	18,55	18,4	10,42
2071	01-03-012-05	18,52	18,38	10,42
2072	01-03-012-06	18,56	18,4	10,43
2073	01-03-012-07	21,12	20,95	10,42
2074	01-03-012-08	20,51	20,34	10,42
2075	01-03-012-09	20,36	20,07	10,43
2076	01-03-013-01	20,52	20,08	10,42
2077	01-03-013-02	19,98	19,64	10,42
2078	01-03-013-03	19,97	19,63	10,43
2079	01-03-013-04	19,58	19,28	10,42
2080	01-03-013-05	19,53	19,24	10,42
2081	01-03-013-06	19,7	19,38	10,43
2082	01-03-014-01	19,07	20,15	10,42
2083	01-03-014-02	18,96	20,15	10,42
2084	01-03-014-03	18,86		

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
2119	01-03-021-32	46,53	46,47	1
2120	01-03-021-33	46,53	46,47	1
2121	01-03-021-34	46,51	46,28	1
2122	01-03-021-35	46,31	46,28	1
2123	01-03-021-36	46,32	46,28	1
2124	01-03-022-01	28,26	28,15	1
2125	01-03-022-02	25,98	25,89	1
2126	01-03-022-03	25,44	25,35	1
2127	01-03-022-04	28,07	28,01	1
2128	01-03-022-05	25,84	25,79	1
2129	01-03-022-06	25,15	25,11	1
2130	01-03-022-07	46,84	46,78	1
2131	01-03-022-08	46,84	46,78	1
2132	01-03-022-09	46,84	46,78	1
2133	01-03-022-10	46,33	46,29	1
2134	01-03-022-11	46,33	46,29	1
2135	01-03-022-12	46,33	46,29	1
2136	01-03-022-13	46,84	46,78	1
2137	01-03-022-14	46,84	46,78	1
2138	01-03-022-15	46,84	46,78	1
2139	01-03-022-16	46,33	46,29	1
2140	01-03-022-17	46,33	46,29	1
2141	01-03-022-18	46,33	46,29	1
2142	01-03-028-01	19,26	19,26	1
2143	01-03-028-02	18,88	18,88	1
2144	01-03-028-03	18,79	18,79	1
2145	01-03-028-04	18,76	18,76	1
2146	01-03-028-05	18,56	18,56	1
2147	01-03-028-06	18,5	18,5	1
2148	01-03-028-07	28,56	28,56	1
2149	01-03-028-08	28,56	28,56	1
2150	01-03-028-09	28,56	28,56	1
2151	01-03-028-10	25,76	25,76	1
2152	01-03-028-11	25,76	25,76	1
2153	01-03-028-12	25,76	25,76	1
2154	01-03-029-01	19,32	19,32	1
2155	01-03-029-02	18,91	18,91	1
2156	01-03-029-03	18,77	18,77	1
2157	01-03-029-04	18,56	18,56	1
2158	01-03-029-05	18,41	18,41	1
2159	01-03-029-06	18,37	18,37	1
2160	01-03-029-07	26,19	26,19	1
2161	01-03-029-08	26,19	26,19	1
2162	01-03-029-09	26,19	26,19	1
2163	01-03-029-10	23,5	23,5	1
2164	01-03-029-11	23,5	23,5	1
2165	01-03-029-12	23,5	23,5	1
2166	01-03-030-01	18,5	18,5	1
2167	01-03-030-02	18,37	18,37	1
2168	01-03-030-03	18,33	18,33	1
2169	01-03-030-04	18,55	18,55	1
2170	01-03-030-05	18,39	18,39	1
2171	01-03-030-06	18,35	18,35	1
2172	01-03-030-07	23,17	23,17	1
2173	01-03-030-08	23,17	23,17	1
2174	01-03-030-09	23,17	23,17	1
2175	01-03-030-10	22,16	22,16	1
2176	01-03-030-11	22,16	22,16	1
2177	01-03-030-12	22,16	22,16	1
2178	01-03-031-01	28,56	28,56	1
2179	01-03-031-02	28,56	28,56	1
2180	01-03-031-03	28,56	28,56	1
2181	01-03-031-04	25,76	25,76	1
2182	01-03-031-05	25,76	25,76	1
2183	01-03-031-06	25,76	25,76	1
2184	01-03-031-07	28,56	28,56	1
2185	01-03-031-08	28,56	28,56	1
2186	01-03-031-09	28,56	28,56	1
2187	01-03-031-10	25,76	25,76	1
2188	01-03-031-11	25,76	25,76	1
2189	01-03-031-12	25,76	25,76	1
2190	01-03-032-01	26,19	26,19	1
2191	01-03-032-02	26,19	26,19	1
2192	01-03-032-03	26,19	26,19	1
2193	01-03-032-04	23,5	23,5	1
2194	01-03-032-05	23,5	23,5	1
2195	01-03-032-06	23,5	23,5	1
2196	01-03-032-07	26,19	26,19	1
2197	01-03-032-08	26,19	26,19	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
2198	01-03-032-09	26,19	26,19	1
2199	01-03-032-10	23,5	23,5	1
2200	01-03-032-11	23,5	23,5	1
2201	01-03-032-12	23,5	23,5	1
2202	01-03-033-01	23,17	23,17	1
2203	01-03-033-02	23,17	23,17	1
2204	01-03-033-03	23,17	23,17	1
2205	01-03-033-04	22,16	22,16	1
2206	01-03-033-05	22,16	22,16	1
2207	01-03-033-06	22,16	22,16	1
2208	01-03-033-07	23,17	23,17	1
2209	01-03-033-08	23,17	23,17	1
2210	01-03-033-09	23,17	23,17	1
2211	01-03-033-10	22,16	22,16	1
2212	01-03-033-11	22,16	22,16	1
2213	01-03-033-12	22,16	22,16	1
2214	01-03-034-01	28,57	28,57	1
2215	01-03-034-02	25,75	25,75	1
2216	01-03-034-03	23,18	23,18	1
2217	01-03-034-04	22,16	22,16	1
2218	01-03-040-01	19,57	19,51	1
2219	01-03-040-02	19,21	19,15	1
2220	01-03-040-03	19,08	19,02	1
2221	01-03-040-04	18,74	18,67	1
2222	01-03-040-05	18,62	18,55	1
2223	01-03-040-06	18,62	18,55	1
2224	01-03-040-07	21,06	20,96	1
2225	01-03-040-08	20,41	20,3	1
2226	01-03-040-09	20,11	20	1
2227	01-03-041-01	19,91	19,83	17,44
2228	01-03-041-02	19,29	19,21	17,41
2229	01-03-041-03	19,17	19,1	17,33
2230	01-03-041-04	20,06	19,97	17,46
2231	01-03-041-05	19,46	19,37	17,37
2232	01-03-041-06	19,26	19,17	17,32
2233	01-03-042-01	19,65	19,6	1
2234	01-03-042-02	19,28	19,23	1
2235	01-03-042-03	19,17	19,12	1
2236	01-03-042-04	18,81	18,75	1
2237	01-03-042-05	18,67	18,62	1
2238	01-03-042-06	18,69	18,63	1
2239	01-03-042-07	21,1	21,01	1
2240	01-03-042-08	20,44	20,35	1
2241	01-03-042-09	20,16	20,06	1
2242	01-03-043-01	18,79	18,79	1
2243	01-03-043-02	18,55	18,55	1
2244	01-03-043-03	18,46	18,46	1
2245	01-03-043-04	19,35	19,35	1
2246	01-03-043-05	18,95	18,95	1
2247	01-03-043-06	18,8	18,8	1
2248	01-03-044-01	19,41	19,41	1
2249	01-03-044-02	19	19	1
2250	01-03-044-03	18,84	18,84	1
2251	01-03-044-04	25,76	25,76	1
2252	01-03-044-05	25,76	25,76	1
2253	01-03-045-01	25,86	25,86	1
2254	01-03-045-02	25,46	25,33	1
2255	01-03-045-03	25,8	25,8	1
2256	01-03-046-01	28,9	28,23	1
2257	01-03-046-02	29,7	29,2	1
2258	01-03-046-03	31,99	31,19	1
2259	01-03-047-01	24,7	24,58	10,77
2260	01-03-047-02	24,52	24,49	10,77
2261	01-03-047-03	25,3	25,1	10,77
2262	01-03-053-01	19,29	19,29	1
2263	01-03-053-02	19,15	19,15	1
2264	01-03-053-03	19,06	19,06	1
2265	01-03-053-04	21,1	21,09	1
2266	01-03-053-05	20,47	20,47	1
2267	01-03-053-06	20,31	20,31	1
2268	01-03-054-01	19,29	19,29	1
2269	01-03-054-02	19,23	19,23	1
2270	01-03-054-03	18,97	18,97	1
2271	01-03-054-04	21,39	21,39	1
2272	01-03-054-05	20,56	20,56	1
2273	01-03-054-06	20,19	20,19	1
2274	01-03-055-01	19,74	19,74	1
2275	01-03-055-02	19,64	19,64	1
2276	01-03-055-03	19,43	19,43	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
2277	01-03-055-04	20,76	20,76	1
2278	01-03-055-05	20,38	20,38	1
2279	01-03-055-06	20,22	20,22	1
2280	01-03-056-01	18,84	18,84	1
2281	01-03-056-02	19	19	1
2282	01-03-056-03	19,21	19,21	1
2283	01-03-056-04	19,4	19,4	1
2284	01-03-056-05	19,47	19,47	1
2285	01-03-056-06	19,91	19,91	1
2286	01-03-057-01	18,9	18,9	1
2287	01-03-057-02	19,2	19,2	1
2288	01-03-057-03	19,47	19,47	1
2289	01-03-057-04	19,32	19,32	1
2290	01-03-057-05	19,42	19,42	1
2291	01-03-057-06	19,72	19,72	1
2292	01-03-058-01	18,91	18,91	1
2293	01-03-058-02	19,22	19,22	1
2294	01-03-058-03	19,53	19,53	1
2295	01-03-058-04	19,5	19,5	1
2296	01-03-058-05	19,49	19,49	1
2297	01-03-058-06	19,79	19,79	1
2298	01-03-059-01	19,66	19,66	1
2299	01-03-059-02	19,81	19,81	1
2300	01-03-059-03	19,99	19,99	1
2301	01-03-059-04	19,55	19,55	1
2302	01-03-059-05	19,5	19,5	1
2303	01-03-059-06	19,87	19,87	1
2304	01-03-060-01	19,14	19,14	1
2305	01-03-060-02	19,37	19,37	1
2306	01-03-060-03	19,69	19,69	1
2307	01-03-060-04	19,8	19,8	1
2308	01-03-060-05	19,7	19,7	1
2309	01-03-060-06	19,97	19,97	1
2310	01-03-061-01	18,91	18,91	1
2311	01-03-061-02	19,19	19,19	1
2312	01-03-061-03	19,51	19,51	1
2313	01-03-061-04	18,88	18,88	1
2314	01-03-061-05	18,98	18,98	1
2315	01-03-061-06	19,24	19,24	1
2316	01-03-062-01	19,48	19,48	1
2317	01-03-062-02	19,62	19,62	1
2318	01-03-062-03	19,91	19,91	1
2319	01-03-062-04	19,49	19,49	1
2320	01-03-062-05	19,48	19,48	1
2321	01-03-062-06	19,5	19,5	1
2322	01-03-063-01	19,22	19,22	1
2323	01-03-063-02	19,27	19,27	1
2324	01-03-063-03	19,72	19,72	1
23				



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
2356	01-03-070-05	21,85	21,85	1
2357	01-03-070-06	21,85	21,85	1
2358	01-03-070-07	21,98	21,98	1
2359	01-03-070-08	21,98	21,98	1
2360	01-03-070-09	21,98	21,98	1
2361	01-03-070-10	21,85	21,85	1
2362	01-03-070-11	21,85	21,85	1
2363	01-03-070-12	21,85	21,85	1
2364	01-03-071-01	21,98	21,98	1
2365	01-03-071-02	21,98	21,98	1
2366	01-03-071-03	21,98	21,98	1
2367	01-03-071-04	21,85	21,85	1
2368	01-03-071-05	21,85	21,85	1
2369	01-03-071-06	21,85	21,85	1
2370	01-03-071-07	21,98	21,98	1
2371	01-03-071-08	21,98	21,98	1
2372	01-03-071-09	21,98	21,98	1
2373	01-03-071-10	21,85	21,85	1
2374	01-03-071-11	21,85	21,85	1
2375	01-03-071-12	21,85	21,85	1
2376	01-03-072-01	21,98	21,98	1
2377	01-03-072-02	21,86	21,86	1
2378	02-01-001-01	16,3	16,01	1
2379	02-01-001-02	16,28	15,98	1
2380	02-01-001-03	16,28	15,98	1
2381	02-01-001-04	16,28	15,98	1
2382	02-01-001-05	16,27	15,98	1
2383	02-01-001-06	17,2	16,69	1
2384	02-01-001-07	17,2	16,69	1
2385	02-01-001-08	17,19	16,68	1
2386	02-01-001-09	17,2	16,69	1
2387	02-01-001-10	17,2	16,69	1
2388	02-01-001-11	17,68	17,1	1
2389	02-01-001-12	17,66	17,08	1
2390	02-01-001-13	17,67	17,09	1
2391	02-01-001-14	17,67	17,09	1
2392	02-01-001-15	17,67	17,09	1
2393	02-01-001-16	19,21	18,38	1
2394	02-01-001-17	19,21	18,38	1
2395	02-01-001-18	19,21	18,38	1
2396	02-01-001-19	19,2	18,37	1
2397	02-01-001-20	19,2	18,37	1
2398	02-01-002-01	17,54	16,98	1
2399	02-01-002-02	17,56	16,99	1
2400	02-01-002-03	17,56	17	1
2401	02-01-002-04	17,56	17	1
2402	02-01-003-01	14,66	14,54	1
2403	02-01-003-02	14,66	14,53	1
2404	02-01-003-03	14,66	14,54	1
2405	02-01-003-04	14,66	14,53	1
2406	02-01-003-05	15,38	15,21	1
2407	02-01-003-06	15,39	15,22	1
2408	02-01-003-07	15,37	15,2	1
2409	02-01-003-08	15,39	15,22	1
2410	02-01-003-09	15,6	15,38	1
2411	02-01-003-10	15,6	15,38	1
2412	02-01-003-11	15,58	15,37	1
2413	02-01-003-12	15,59	15,38	1
2414	02-01-003-13	15,85	15,58	1
2415	02-01-003-14	15,86	15,59	1
2416	02-01-003-15	15,86	15,59	1
2417	02-01-003-16	15,86	15,59	1
2418	02-01-003-17	16,24	15,84	1
2419	02-01-003-18	16,22	15,82	1
2420	02-01-003-19	16,23	15,82	1
2421	02-01-003-20	16,21	15,81	1
2422	02-01-003-21	16,63	16,14	1
2423	02-01-003-22	16,6	16,15	1
2424	02-01-003-23	16,6	16,14	1
2425	02-01-003-24	16,6	16,15	1
2426	02-01-003-25	17,29	16,7	1
2427	02-01-003-26	17,29	16,7	1
2428	02-01-003-27	17,29	16,7	1
2429	02-01-003-28	17,29	16,7	1
2430	02-01-003-29	19,81	18,79	1
2431	02-01-003-30	19,81	18,79	1
2432	02-01-003-31	19,82	18,79	1
2433	02-01-008-01	14,44	11,73	16,26
2434	02-01-008-02	14,13	11,74	15,98

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
2435	02-01-008-03	13,62	11,74	15,38
2436	02-01-008-04	13,47	11,8	15,05
2437	02-01-008-05	13,3	11,73	14,81
2438	02-01-008-06	14,74	11,56	16,46
2439	02-01-008-07	14,56	11,64	15,97
2440	02-01-008-08	13,71	11,63	15,18
2441	02-01-008-09	13,55	11,64	15,13
2442	02-01-008-10	13,45	11,64	15,13
2443	02-01-008-11	14,59	11,1	16,47
2444	02-01-008-12	14,3	11,1	15,99
2445	02-01-008-13	13,42	11,1	15,18
2446	02-01-008-14	13,24	11,1	14,94
2447	02-01-008-15	13,1	11,07	14,94
2448	02-01-008-16	14,1	11,29	15,77
2449	02-01-008-17	13,76	11,29	15,19
2450	02-01-008-18	13,28	11,29	14,61
2451	02-01-008-19	13,06	11,29	14,45
2452	02-01-008-20	12,99	11,29	14,31
2453	02-01-008-21	13,72	11,1	15,37
2454	02-01-008-22	13,53	11,13	14,92
2455	02-01-008-23	13,15	11,1	14,88
2456	02-01-008-24	12,96	11,11	14,47
2457	02-01-008-25	12,87	11,1	14,36
2458	02-01-008-26	14,44	11,21	15,72
2459	02-01-008-27	14,14	11,21	15,46
2460	02-01-008-28	13,56	11,24	14,95
2461	02-01-008-29	13,2	11,07	14,72
2462	02-01-008-30	13,17	11,08	14,61
2463	02-01-008-31	14,16	10,93	15,72
2464	02-01-008-32	13,88	10,92	15,25
2465	02-01-008-33	13,29	10,93	14,8
2466	02-01-008-34	13,07	10,92	14,72
2467	02-01-008-35	13,09	11,01	14,51
2468	02-01-009-01	13,86	11,2	15,25
2469	02-01-009-02	13,69	11,2	15,2
2470	02-01-009-03	13,18	11,19	14,75
2471	02-01-009-04	13,01	11,19	14,56
2472	02-01-009-05	12,94	11,2	14,4
2473	02-01-010-01	13,6	11,38	15,35
2474	02-01-010-02	13,35	11,38	15,03
2475	02-01-010-03	13,05	11,38	14,74
2476	02-01-010-04	12,87	11,38	14,39
2477	02-01-010-05	13,3	11,28	15,05
2478	02-01-010-06	13,11	11,31	14,8
2479	02-01-010-07	12,84	11,27	14,57
2480	02-01-010-08	12,69	11,27	14,19
2481	02-01-015-01	8,41	8,34	7,82
2482	02-01-015-02	8,55	8,45	7,82
2483	02-01-015-03	8,84	8,71	7,82
2484	02-01-015-04	9,04	8,88	7,82
2485	02-01-015-05	9,15	8,98	7,82
2486	02-01-015-06	8,21	8,1	7,82
2487	02-01-015-07	8,27	8,14	7,82
2488	02-01-015-08	8,5	8,32	7,82
2489	02-01-015-09	8,59	8,42	7,82
2490	02-01-015-10	8,71	8,49	7,82
2491	02-01-015-11	8,03	7,95	7,82
2492	02-01-015-12	8,01	7,92	7,82
2493	02-01-015-13	8,44	8,3	7,82
2494	02-01-015-14	8,54	8,38	7,82
2495	02-01-015-15	8,6	8,43	7,82
2496	02-01-015-16	8,05	7,96	7,82
2497	02-01-015-17	8,14	8,03	7,82
2498	02-01-015-18	8,45	8,29	7,82
2499	02-01-015-19	8,55	8,37	7,82
2500	02-01-015-20	8,57	8,39	7,82
2501	02-01-015-21	7,97	7,89	7,82
2502	02-01-015-22	8,03	7,93	7,82
2503	02-01-015-23	8,2	8,06	7,82
2504	02-01-015-24	8,34	8,19	7,82
2505	02-01-015-25	8,38	8,21	7,82
2506	02-01-016-01	9,13	9,11	7,82
2507	02-01-016-02	9,32	9,25	7,82
2508	02-01-016-03	9,94	9,8	7,82
2509	02-01-016-04	10	9,82	7,82
2510	02-01-016-05	10,18	9,98	7,82
2511	02-01-016-06	8,88	8,81	7,82
2512	02-01-016-07	9,03	8,91	7,82
2513	02-01-016-08	9,7	9,55	7,82

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
2514	02-01-016-09	9,8	9,6	7,82
2515	02-01-016-10	9,98	9,7	7,82
2516	02-01-016-11	8,68	8,67	7,82
2517	02-01-016-12	8,79	8,73	7,82
2518	02-01-016-13	9,28	9,16	7,82
2519	02-01-016-14	9,38	9,22	7,82
2520	02-01-016-15	9,4	9,23	7,82
2521	02-01-016-16	8,69	8,65	7,82
2522	02-01-016-17	8,83	8,74	7,82
2523	02-01-016-18	9,18	9,04	7,82
2524	02-01-016-19	9,3	9,12	7,82
2525	02-01-016-20	9,37	9,18	7,82
2526	02-01-016-21	8,57	8,56	7,82
2527	02-01-016-22	8,6	8,54	7,82
2528	02-01-016-23	8,85	8,74	7,82
2529	02-01-016-24	9,04	8,88	7,82
2530	02-01-016-25	9,29	9,12	7,82
2531	02-01-017-01	14,02	15,61	7,82
2532	02-01-017-02	14,57	15,61	7,82
2533	02-01-017-03	15,16	15,6	7,82
2534	02-01-017-04	15,46	15,62	7,82
2535	02-01-017-05	15,62	15,66	7,82
2536	02-01-017-06	14,11	15,67	7,82
2537	02-01-017-07	14,8	15,65	7,82
2538	02-01-017-08	15,37	15,77	7,82
2539	02-01-017-09	15,67	15,71	7,82
2540	02-01-017-10	15,76	15,73	7,82
2541	02-01-017-11	13,84	16,12	7,82
2542	02-01-017-12	14,69	16,13	7,82
2543	02-01-017-13	15,5	16,43	7,82
2544	02-01-017-14	16,03	16,55	7,82
2545	02-01-017-15	16,08	16,5	7,82
2546	02-01-017-16	13,81	15,59	7,82
2547	02-01-017-17	15,42	15,71	7,82
2548	02-01-017-18	15,97	15,87	7,82
2549	02-01-017-19	16,41	15,9	7,82
2550	02-01-017-20	16,45	15,87	7,82
2551	02-01-018-01	14,35	16,2	7,82
2552	02-01-018-02	15,1	16,18	7,82
2553	02-01-018-03	15,62	16,16	7,82
2554	02-01-018-04	16,02	16,14	7,82
2555	02-01-018-05	16,03	16,13	7,82
2556	02-01-018-06	14,47	16,27	7,82
25				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
2593	02-01-020-03	15,85	16,13	7,82
2594	02-01-020-04	16,09	16,01	7,82
2595	02-01-020-05	16,25	16,1	7,82
2596	02-01-020-06	14,82	16,26	7,82
2597	02-01-020-07	15,38	16,25	7,82
2598	02-01-020-08	15,99	16,14	7,82
2599	02-01-020-09	16,4	16,22	7,82
2600	02-01-020-10	16,56	16,3	7,82
2601	02-01-020-11	14,64	17,08	7,82
2602	02-01-020-12	15,46	16,94	7,82
2603	02-01-020-13	16,58	17,42	7,82
2604	02-01-020-14	17,26	17,53	7,82
2605	02-01-020-15	17,33	17,56	7,82
2606	02-01-020-16	14,63	16,39	7,82
2607	02-01-020-17	15,32	16,39	7,82
2608	02-01-020-18	15,95	16,34	7,82
2609	02-01-020-19	16,27	16,32	7,82
2610	02-01-020-20	16,3	16,18	7,82
2611	02-01-021-01	14,14	17,31	7,82
2612	02-01-021-02	15,25	17,39	7,82
2613	02-01-021-03	16,22	17,54	7,82
2614	02-01-021-04	17,06	17,69	7,82
2615	02-01-021-05	17,43	17,79	7,82
2616	02-01-021-06	14,08	16,44	7,82
2617	02-01-021-07	15	16,41	7,82
2618	02-01-021-08	15,82	16,43	7,82
2619	02-01-021-09	16,18	16,43	7,82
2620	02-01-021-10	16,43	16,4	7,82
2621	02-01-022-01	14,28	17,35	7,82
2622	02-01-022-02	15,53	17,47	7,82
2623	02-01-022-03	16,52	17,73	7,82
2624	02-01-022-04	17,32	17,85	7,82
2625	02-01-022-05	17,38	17,78	7,82
2626	02-01-022-06	13,93	16,38	7,82
2627	02-01-022-07	14,95	16,45	7,82
2628	02-01-022-08	15,74	16,36	7,82
2629	02-01-022-09	16,07	16,37	7,82
2630	02-01-022-10	16,39	16,43	7,82
2631	02-01-027-01	14,16	11,67	19,39
2632	02-01-027-02	13,83	11,66	19,39
2633	02-01-027-03	13,26	11,56	19,39
2634	02-01-027-04	12,93	11,53	19,39
2635	02-01-027-05	12,84	11,54	19,39
2636	02-01-027-06	15,4	11,25	19,35
2637	02-01-027-07	14,89	11,28	19,35
2638	02-01-027-08	14,22	11,24	19,35
2639	02-01-027-09	13,88	11,3	19,35
2640	02-01-027-10	13,66	11,28	19,35
2641	02-01-027-11	14,8	11,2	19,35
2642	02-01-027-12	14,15	11,14	19,35
2643	02-01-027-13	13,63	11,17	19,35
2644	02-01-027-14	13,25	11,18	19,35
2645	02-01-027-15	13,1	11,18	19,35
2646	02-01-027-16	14,94	10,86	19,35
2647	02-01-027-17	14,55	10,9	19,35
2648	02-01-027-18	13,87	10,87	19,35
2649	02-01-027-19	13,46	10,89	19,35
2650	02-01-027-20	13,21	10,86	19,35
2651	02-01-028-01	14,23	11,19	19,35
2652	02-01-028-02	13,85	11,19	19,35
2653	02-01-028-03	13,31	11,15	19,35
2654	02-01-028-04	13,01	11,17	19,35
2655	02-01-029-01	12,13	11,69	19,23
2656	02-01-029-02	12,09	11,69	19,23
2657	02-01-029-03	12,03	11,69	19,23
2658	02-01-029-04	12,01	11,71	19,23
2659	02-01-029-05	12,11	11,32	19,2
2660	02-01-029-06	12,34	11,78	19,23
2661	02-01-029-07	12,22	11,76	19,23
2662	02-01-029-08	12,19	11,79	19,23
2663	02-01-029-09	11,78	11,31	19,23
2664	02-01-029-10	11,8	11,31	19,2
2665	02-01-029-11	11,65	11,24	19,27
2666	02-01-029-12	11,63	11,28	19,27
2667	02-01-029-13	11,59	11,07	19,27
2668	02-01-029-14	11,52	11,05	19,27
2669	02-01-029-15	11,41	11,02	19,27
2670	02-01-029-16	11,36	11,02	19,27
2671	02-01-034-01	17,8	19,66	7,82

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
2672	02-01-034-02	18,45	19,32	7,82
2673	02-01-034-03	19,59	19,7	7,82
2674	02-01-034-04	17,46	19,11	7,82
2675	02-01-034-05	18,16	18,87	7,82
2676	02-01-034-06	19,46	19,5	7,82
2677	02-01-034-07	16,75	18,55	7,82
2678	02-01-034-08	18,07	18,76	7,82
2679	02-01-034-09	18,91	18,79	7,82
2680	02-01-034-10	17,31	18,91	7,82
2681	02-01-034-11	18,5	19,01	7,82
2682	02-01-034-12	19,73	19,44	7,82
2683	02-02-001-01	40,03	39,96	1
2684	02-02-001-02	40,25	40,19	1
2685	02-02-001-03	24,21	23,93	1
2686	02-02-001-04	24,17	23,9	1
2687	02-02-001-05	33	32,71	1
2688	02-02-001-06	33,17	32,88	1
2689	02-02-002-01	45,9	45,9	1
2690	02-02-002-02	45,91	45,91	1
2691	02-02-002-03	27,28	27,28	1
2692	02-02-002-04	27,28	27,28	1
2693	02-02-002-05	46,08	46,08	1
2694	02-02-002-06	46,11	46,11	1
2695	03-01-001-01	22,32	11,53	25,56
2696	03-01-001-02	20,73	11,53	24,75
2697	03-01-001-03	19,44	11,51	23
2698	03-01-001-04	18,78	11,5	22,1
2699	03-01-001-05	18,02	11,48	20,91
2700	03-01-001-06	17,21	11,46	18,45
2701	03-01-002-01	21,71	11,53	26,36
2702	03-01-002-02	20,4	11,53	25,32
2703	03-01-002-03	19,03	11,51	23,11
2704	03-01-002-04	18,48	11,5	22,11
2705	03-01-002-05	17,82	11,48	20,83
2706	03-01-002-06	17,03	11,46	18,16
2707	03-01-003-01	23,64	11,53	27,81
2708	03-01-003-02	22,11	11,53	26,86
2709	03-01-003-03	20,36	11,51	24,79
2710	03-01-003-04	19,62	11,5	23,91
2711	03-01-003-05	18,79	11,48	22,68
2712	03-01-003-06	17,76	11,46	19,64
2713	03-01-004-01	22,08	11,53	28,98
2714	03-01-004-02	20,77	11,53	27,82
2715	03-01-004-03	19,59	11,53	25,58
2716	03-01-004-04	18,77	11,5	24,05
2717	03-01-004-05	18,15	11,5	22,48
2718	03-01-004-06	17,24	11,5	19,09
2719	03-01-005-01	22,06	11,53	29,07
2720	03-01-005-02	21,26	11,53	28,52
2721	03-01-005-03	20,05	11,53	26,36
2722	03-01-005-04	19,31	11,53	25,07
2723	03-01-005-05	18,48	11,53	23,29
2724	03-01-005-06	17,72	11,53	20,4
2725	03-02-001-01	20,74	12,68	27,92
2726	03-02-001-02	19,09	12,7	25,84
2727	03-02-001-03	18,01	12,7	24,53
2728	03-02-001-04	16,62	12,72	22,47
2729	03-02-001-05	15,42	12,72	19,83
2730	03-02-001-06	14,6	12,73	18,24
2731	03-02-001-07	13,95	12,73	16,89
2732	03-02-002-01	20,48	12,7	27,46
2733	03-02-002-02	18,75	12,7	25,46
2734	03-02-002-03	16,81	12,71	22,75
2735	03-02-002-04	15,65	12,72	20,28
2736	03-02-002-05	14,68	12,72	18,41
2737	03-02-002-06	14,04	12,73	17,16
2738	03-02-003-01	20,56	12,7	27,8
2739	03-02-003-02	18,88	12,71	25,53
2740	03-02-003-03	17,95	12,72	24,31
2741	03-02-003-04	16,49	12,73	22,29
2742	03-02-003-05	15,44	12,73	19,88
2743	03-02-003-06	14,54	12,73	18,07
2744	03-02-003-07	13,96	12,73	16,91
2745	03-02-006-01	19,58	12,7	25,79
2746	03-02-006-02	17,86	12,71	23,63
2747	03-02-006-03	16,53	12,72	21,86
2748	03-02-006-04	15,36	12,72	19,76
2749	03-02-006-05	14,43	12,73	17,38
2750	03-02-006-06	13,76	12,73	15,85

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
2751	03-02-006-07	13,35	12,73	14,86
2752	03-02-007-01	22,05	12,67	28,73
2753	03-02-007-02	21,36	12,67	27,8
2754	03-02-007-03	19,97	12,68	26,33
2755	03-02-007-04	18,39	12,7	24,75
2756	03-02-007-05	16,89	12,71	22,59
2757	03-02-007-06	15,39	12,72	18,97
2758	03-02-007-07	14,44	12,72	17,7
2759	03-02-007-08	13,8	12,73	16,32
2760	03-02-008-01	24,54	12,61	29,91
2761	03-02-008-02	24,42	12,6	29,62
2762	03-02-008-03	23,35	12,62	28,88
2763	03-02-008-04	20,81	12,66	26,9
2764	03-02-008-05	18,96	12,69	25,02
2765	03-02-008-06	17,02	12,7	22,28
2766	03-02-008-07	15,53	12,72	19,98
2767	03-02-008-08	14,55	12,72	18,37
2768	03-02-009-01	23,34	9,5	30,04
2769	03-02-009-02	22,38	9,47	28,7
2770	03-02-009-03	21,24	9,42	27,83
2771	03-02-009-04	18,99	9,37	26,14
2772	03-02-009-05	17,26	9,34	23,41
2773	03-02-009-06	15,59	9,31	21,52
2774	03-02-009-07	13,19	9,27	17,18
2775	03-02-009-08	12,03	9,26	14,3
2776	03-02-010-01	26,25	9,69	30,99
2777	03-02-010-02	25,39	9,64	30,18
2778	03-02-010-03	23,63	9,53	29,58
2779	03-02-010-04	21,47	9,43	27,41
2780	03-02-010-05	20,11	9,41	26,29
2781	03-02-010-06	16,77	9,31	22,29
2782	03-02-010-07	14,79	9,27	19,15
2783	03-02-010-08	12,64	9,24	15,14
2784	03-02-013-01	16,53	9,42	26,32
2785	03-02-013-02	15,15	9,41	24,5
2786	03-02-013-03	14,48	9,4	23,09
2787	03-02-013-04	13,29	9,4	20,71

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
2830	03-03-002-04	29,98	11,42	30,8
2831	03-03-002-05	29,05	11,42	30,61
2832	03-03-002-06	28,69	11,49	30,27
2833	03-03-002-07	24,53	11,55	28,98
2834	03-03-004-01	31,6	12,28	30,36
2835	03-03-004-02	30,47	11,92	30,1
2836	03-03-004-03	30,66	11,79	31,93
2837	03-03-004-04	28,4	11,71	31,45
2838	03-03-004-05	27,28	11,67	31,12
2839	03-03-004-06	25,92	11,63	30,58
2840	03-03-004-07	24,05	11,6	28,78
2841	03-03-005-01	31,74	12,07	32,18
2842	03-03-005-02	31,48	11,95	32,01
2843	03-03-005-03	31,34	11,84	32,67
2844	03-03-005-04	29,66	11,75	32,27
2845	03-03-005-05	29,31	11,75	31,81
2846	03-03-005-06	27,31	11,66	31,34
2847	03-03-005-07	25,77	11,63	30,24
2848	03-03-006-01	28,46	14,3	28,77
2849	03-03-006-02	30,69	13,62	31,76
2850	03-03-008-01	31,9	12,3	30,34
2851	03-03-008-02	31,12	11,85	29,84
2852	03-03-008-03	31,22	11,78	31,78
2853	03-03-008-04	28,77	11,7	31,47
2854	03-03-008-05	27,29	11,66	31,06
2855	03-03-008-06	26,02	11,63	30,46
2856	03-03-008-07	24,12	11,6	28,59
2857	03-04-001-01	25,35	12,27	24,44
2858	03-04-001-02	24,86	12,55	23,87
2859	03-04-001-03	24,19	12,65	23,54
2860	03-04-001-04	23,66	12,69	23,13
2861	03-04-001-05	22,28	12,73	21,71
2862	03-04-001-06	24,56	12,37	23,92
2863	03-04-001-07	24,19	12,55	23,43
2864	03-04-001-08	23,61	12,67	23,12
2865	03-04-001-09	22,26	12,71	21,76
2866	03-04-002-01	26,26	12,6	24,37
2867	03-04-002-02	26,29	12,69	24,41
2868	03-04-002-03	26,02	12,73	24,38
2869	03-04-002-04	25,59	12,75	24,23
2870	03-04-002-05	24,95	12,73	23,86
2871	03-04-002-06	24,41	12,75	23,63
2872	03-04-002-07	23,68	12,75	23,18
2873	03-04-002-08	22,14	12,76	21,67
2874	03-04-002-09	26,18	12,53	24,39
2875	03-04-002-10	26,82	12,66	24,58
2876	03-04-002-11	26,52	12,71	24,7
2877	03-04-002-12	26,01	12,73	24,3
2878	03-04-002-13	24,89	12,81	23,86
2879	03-04-002-14	24,32	12,81	23,67
2880	03-04-002-15	23,58	12,82	23,18
2881	03-04-002-16	22,29	12,85	21,76
2882	03-04-002-17	25,34	12,27	25,16
2883	03-04-002-18	25,26	12,37	25,03
2884	03-04-002-19	24,55	12,52	24,7
2885	03-04-002-20	24,11	12,63	24,34
2886	03-04-002-21	23,57	12,68	24,06
2887	03-04-002-22	22,15	12,72	22,31
2888	03-04-002-23	25,24	12,07	25,17
2889	03-04-002-24	24,73	12,27	25,1
2890	03-04-002-25	24,51	12,42	24,83
2891	03-04-002-26	24,17	12,56	24,44
2892	03-04-002-27	23,42	12,65	24,04
2893	03-04-002-28	22,18	12,7	22,45
2894	03-04-003-01	27,31	12,73	24,35
2895	03-04-003-02	27,16	12,75	24,38
2896	03-04-003-03	26,86	12,76	24,37
2897	03-04-003-04	26,44	12,77	24,26
2898	03-04-003-05	25,63	12,76	23,84
2899	03-04-003-06	24,93	12,76	23,55
2900	03-04-003-07	24,01	12,77	23,01
2901	03-04-003-08	22,47	12,77	21,51
2902	03-04-003-09	26,64	12,6	24,52
2903	03-04-003-10	26,61	12,68	24,84
2904	03-04-003-11	26,43	12,72	24,95
2905	03-04-003-12	25,69	12,74	24,5
2906	03-04-003-13	24,79	12,73	24,1
2907	03-04-003-14	24,03	12,73	23,76
2908	03-04-003-15	23,08	12,73	23,26

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
2909	03-04-003-16	21,48	12,75	21,65
2910	03-04-003-17	26,4	12,37	24,38
2911	03-04-003-18	26,29	12,45	24,48
2912	03-04-003-19	26,06	12,55	24,63
2913	03-04-003-20	25,16	12,62	23,72
2914	03-04-003-21	24,45	12,68	23,33
2915	03-04-003-22	23,75	12,68	23
2916	03-04-003-23	23,05	12,71	22,49
2917	03-04-003-24	21,61	12,72	20,94
2918	03-04-003-25	24,5	11,65	22,84
2919	03-04-003-26	25,01	12,17	23,5
2920	03-04-003-27	25,38	12,33	23,81
2921	03-04-003-28	23,83	12,45	22,24
2922	03-04-003-29	23,3	12,58	21,96
2923	03-04-003-30	22,69	12,65	21,56
2924	03-04-003-31	22,16	12,69	21,24
2925	03-04-003-32	20,87	12,72	19,84
2926	03-04-007-01	17,21	9,83	25,22
2927	03-04-007-02	17,68	9,88	26,99
2928	03-04-007-03	14,87	9,82	21,52
2929	03-04-007-04	15,42	9,84	22,83
2930	03-04-008-01	17,6	9,42	25,16
2931	03-04-008-02	18,16	9,46	26,93
2932	03-04-008-03	14,64	9,4	21,42
2933	03-04-008-04	15,23	9,43	22,7
2934	03-04-009-01	15,64	9,49	21,54
2935	03-04-009-02	14,08	9,48	17,71
2936	03-04-009-03	12,45	9,46	14,37
2937	03-04-009-04	10,94	9,43	11,49
2938	03-04-012-01	18,93	11,53	22,16
2939	03-04-014-01	33,59	10,86	29,69
2940	03-04-014-02	36,09	10,86	31,55
2941	03-04-001-01	22,81	14,34	22,34
2942	03-05-002-01	21	14,2	24,75
2943	03-05-003-01	19,22	14,15	24,71
2944	03-05-004-01	17,21	14,07	17,77
2945	03-05-005-01	16,98	14,07	17,77
2946	03-05-008-01	20,65	1	18,21
2947	03-05-009-01	25,17	11,6	27,97
2948	03-05-009-02	24,32	11,58	27,34
2949	03-05-009-03	24,29	11,56	27,57
2950	03-05-009-04	22,77	11,55	26,93
2951	03-05-009-05	21,64	11,51	26,14
2952	03-05-009-06	21,67	11,51	25,37
2953	03-05-009-07	19,47	11,49	21,9
2954	03-05-010-01	11,86	1	10,84
2955	03-05-010-02	11,86	1	10,85
2956	03-05-010-03	11,86	1	10,85
2957	03-05-010-04	13,87	1	10,89
2958	03-05-010-05	12,6	1	10,81
2959	03-05-010-06	12,17	1	10,84
2960	04-01-001-01	17,78	14,98	12,73
2961	04-01-001-02	17	14,29	12,73
2962	04-01-001-03	16,92	14,18	12,73
2963	04-01-001-04	16,77	14,03	12,73
2964	04-01-001-05	16,43	13,72	12,73
2965	04-01-001-06	16,17	13,48	12,73
2966	04-01-001-07	16	13,34	12,73
2967	04-01-001-08	15,87	13,24	12,73
2968	04-01-001-09	15,77	13,15	12,73
2969	04-01-001-10	15,73	13,12	12,73
2970	04-01-002-01	17,89	15,03	12,73
2971	04-01-002-02	17,08	14,36	12,73
2972	04-01-002-03	17,03	14,24	12,73
2973	04-01-002-04	16,91	14,12	12,73
2974	04-01-002-05	16,53	13,79	12,73
2975	04-01-002-06	16,26	13,55	12,73
2976	04-01-002-07	16,06	13,39	12,73
2977	04-01-002-08	15,92	13,27	12,73
2978	04-01-002-09	15,81	13,17	12,73
2979	04-01-002-10	15,74	13,13	12,73
2980	04-01-003-01	18,23	15,42	12,73
2981	04-01-003-02	17,34	14,66	12,73
2982	04-01-003-03	17,4	14,63	12,73
2983	04-01-003-04	17,27	14,49	12,73
2984	04-01-003-05	16,81	14,06	12,73
2985	04-01-003-06	16,46	13,75	12,73
2986	04-01-003-07	16,22	13,54	12,73
2987	04-01-003-08	16,02	13,37	12,73

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
2988	04-01-003-09	15,87	13,24	12,73
2989	04-01-003-10	15,81	13,18	12,73
2990	04-01-004-01	18,13	15,4	12,73
2991	04-01-004-02	17,24	14,6	12,73
2992	04-01-004-03	17,33	14,61	12,73
2993	04-01-004-04	17,22	14,5	12,73
2994	04-01-004-05	16,78	14,08	12,73
2995	04-01-004-06	16,46	13,78	12,73
2996	04-01-004-07	16,23	13,57	12,73
2997	04-01-004-08	16,02	13,39	12,73
2998	04-01-004-09	15,86	13,25	12,73
2999	04-01-004-10	15,8	13,19	12,73
3000	04-01-005-01	12,9	11,12	12,73
3001	04-01-005-02	12,49	10,81	12,73
3002	04-01-005-03	12,51	10,8	12,73
3003	04-01-005-04	12,5	10,8	12,73
3004	04-01-005-05	12,28	10,62	12,73
3005	04-01-005-06	12,13	10,5	12,73
3006	04-01-005-07	12	10,4	12,73
3007	04-01-005-08	11,89	10,31	12,73
3008	04-01-005-09	11,81	10,25	12,73
3009	04-01-005-10	11,77	10,22	12,73
3010	04-01-006-01	16,09	13,1	16,47
3011	04-01-006-02	15,89	13,05	16,2
3012	04-01-006-03	15,76	13,01	15,85
3013	04-01-006-04	15,61	12,95	15,57
3014	04-01-006-05	15,54	12,93	15,2
3015	04-01-006-06	15,43	12,87	14,78
3016	04-01-007-01	16,03	13,09	16,24
3017	04-01-007-02	15,85	13,04	16,08
3018	04-01-007-03	15,81	13,02	15,57
3019	04-01-007-04	15,58	12,95	15,18
3020	04-01-007-05	15,52	12,92	14,84
3021	04-01-007-06	15,42	12,87	14,41
3022	04-01-008-01	16	13,07	16,24
3023	04-01-008-02	15,85	13,03	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
3067	04-01-022-04	10,72	6,78	17,62
3068	04-01-022-05	10,67	6,76	17,66
3069	04-01-022-06	10,63	6,74	17,72
3070	04-01-023-01	11,38	7,07	15,39
3071	04-01-023-02	11,05	6,93	15,62
3072	04-01-023-03	10,81	6,83	17,57
3073	04-01-023-04	10,7	6,77	17,64
3074	04-01-023-05	10,66	6,75	17,68
3075	04-01-023-06	10,63	6,74	17,72
3076	04-01-024-01	11,25	7,01	15,52
3077	04-01-024-02	10,97	6,89	15,81
3078	04-01-024-03	10,78	6,81	17,53
3079	04-01-024-04	10,69	6,77	17,62
3080	04-01-024-05	10,65	6,75	17,67
3081	04-01-024-06	10,63	6,74	17,71
3082	04-01-025-01	11,09	6,95	15,93
3083	04-01-025-02	10,89	6,86	16,14
3084	04-01-025-03	10,75	6,8	17,65
3085	04-01-025-04	10,68	6,76	17,68
3086	04-01-025-05	10,65	6,75	17,71
3087	04-01-025-06	10,63	6,74	17,74
3088	04-01-030-01	23,67	19,48	12,72
3089	04-01-030-02	23,67	19,48	12,72
3090	04-01-030-03	23,67	19,48	12,72
3091	04-01-030-04	23,31	19,45	12,72
3092	04-01-030-05	23,31	19,45	12,72
3093	04-01-030-06	23,07	19,3	12,72
3094	04-01-030-07	22,94	19,22	12,72
3095	04-01-030-08	22,81	19,15	12,72
3096	04-01-030-09	22,7	19,09	12,72
3097	04-01-031-01	23,44	19,38	12,72
3098	04-01-031-02	23,44	19,38	12,72
3099	04-01-031-03	23,44	19,38	12,72
3100	04-01-031-04	23,03	19,36	12,72
3101	04-01-031-05	23,03	19,36	12,72
3102	04-01-031-06	22,85	19,24	12,72
3103	04-01-031-07	22,69	19,17	12,72
3104	04-01-031-08	22,57	19,12	12,72
3105	04-01-031-09	22,43	19,06	12,72
3106	04-01-032-01	23,17	19,53	12,72
3107	04-01-032-02	23,17	19,53	12,72
3108	04-01-032-03	23,17	19,53	12,72
3109	04-01-032-04	22,73	19,53	12,72
3110	04-01-032-05	22,73	19,53	12,72
3111	04-01-032-06	22,53	19,38	12,72
3112	04-01-032-07	22,33	19,29	12,72
3113	04-01-032-08	22,14	19,21	12,72
3114	04-01-032-09	21,95	19,14	12,72
3115	04-01-037-01	40,13	38,13	1
3116	04-01-037-02	40,23	38,26	1
3117	04-01-037-03	40,32	38,38	1
3118	04-01-037-04	40,41	38,5	1
3119	04-01-038-01	40,23	38,26	1
3120	04-01-038-02	40,32	38,37	1
3121	04-01-038-03	40,39	38,47	1
3122	04-01-038-04	40,45	38,55	1
3123	04-01-039-01	40,35	38,43	1
3124	04-01-039-02	40,41	38,5	1
3125	04-01-039-03	40,46	38,57	1
3126	04-01-039-04	40,52	38,64	1
3127	04-01-040-01	15,53	12,21	1
3128	04-01-040-02	15,05	11,91	1
3129	04-01-040-03	14,74	11,72	1
3130	04-01-041-01	15,16	11,98	1
3131	04-01-041-02	14,85	11,78	1
3132	04-01-041-03	14,66	11,67	1
3133	04-01-042-01	14,85	11,78	1
3134	04-01-042-02	14,69	11,69	1
3135	04-01-042-03	14,58	11,62	1
3136	04-01-043-01	14,71	11,7	1
3137	04-01-043-02	14,6	11,63	1
3138	04-01-043-03	14,53	11,59	1
3139	04-01-050-01	13,94	12,73	12,72
3140	04-01-050-02	13,94	12,73	12,72
3141	04-01-050-03	13,92	12,73	12,71
3142	04-01-050-04	13,9	12,73	12,71
3143	04-01-050-05	13,84	12,73	12,71
3144	04-01-050-06	13,76	12,73	12,71
3145	04-01-050-07	13,67	12,73	12,71

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
3146	04-01-050-08	13,57	12,73	12,71
3147	04-01-051-01	13,98	12,73	12,72
3148	04-01-051-02	13,97	12,73	12,72
3149	04-01-051-03	13,94	12,73	12,71
3150	04-01-051-04	13,92	12,73	12,71
3151	04-01-051-05	13,86	12,73	12,71
3152	04-01-051-06	13,78	12,73	12,71
3153	04-01-051-07	13,68	12,73	12,71
3154	04-01-051-08	13,61	12,73	12,71
3155	04-01-052-01	14,06	12,73	12,72
3156	04-01-052-02	14,05	12,73	12,72
3157	04-01-052-03	14,02	12,73	12,71
3158	04-01-052-04	13,99	12,73	12,71
3159	04-01-052-05	13,93	12,73	12,71
3160	04-01-052-06	13,84	12,73	12,71
3161	04-01-052-07	13,78	12,73	12,71
3162	04-01-052-08	13,74	12,73	12,71
3163	04-01-055-01	10,39	9,15	5,37
3164	04-01-055-02	10,22	9,15	5,28
3165	04-01-055-03	10,07	9,15	5,31
3166	04-01-055-04	9,92	9,15	5,5
3167	04-01-055-05	9,94	9,15	6,13
3168	04-01-055-06	9,86	9,15	6,16
3169	04-01-055-07	9,77	9,15	6,28
3170	04-01-055-08	9,67	9,15	6,85
3171	04-01-056-01	10,47	9,15	5,58
3172	04-01-056-02	10,29	9,15	5,4
3173	04-01-056-03	10,16	9,15	5,43
3174	04-01-056-04	10,05	9,15	5,69
3175	04-01-056-05	9,78	9,15	6,13
3176	04-01-056-06	9,75	9,15	6,16
3177	04-01-056-07	9,69	9,15	6,28
3178	04-01-056-08	9,61	9,15	6,85
3179	04-01-057-01	10,54	9,15	5,58
3180	04-01-057-02	10,36	9,15	5,4
3181	04-01-057-03	10,22	9,15	5,43
3182	04-01-057-04	10,13	9,15	5,69
3183	04-01-057-05	10,03	9,15	6,13
3184	04-01-057-06	9,93	9,15	6,16
3185	04-01-057-07	9,85	9,15	6,28
3186	04-01-057-08	9,74	9,15	6,85
3187	04-01-058-01	10,52	9,15	5,58
3188	04-01-058-02	10,35	9,15	5,4
3189	04-01-058-03	10,22	9,15	5,43
3190	04-01-058-04	10,14	9,15	5,69
3191	04-01-058-05	10,05	9,15	6,13
3192	04-01-058-06	9,95	9,15	6,16
3193	04-01-058-07	9,86	9,15	6,28
3194	04-01-058-08	9,75	9,15	6,85
3195	04-01-059-01	18,86	1,85	1
3196	04-01-059-02	17,28	1,85	1
3197	04-01-059-03	16,49	1,85	1
3198	04-01-059-04	15,73	1,85	1
3199	04-01-059-05	15,33	1,85	1
3200	04-01-059-06	15,12	1,85	1
3201	04-01-059-07	14,96	1,85	1
3202	04-01-059-08	14,86	1,85	1
3203	04-01-059-09	14,85	1,85	1
3204	04-01-059-10	14,61	1,85	1
3205	04-01-059-11	14,4	1,85	1
3206	04-01-059-12	14,28	1,85	1
3207	04-01-059-13	14,4	1,85	1
3208	04-01-059-14	14,32	1,85	1
3209	04-01-059-15	14,28	1,85	1
3210	04-01-059-16	14,34	1,85	1
3211	04-01-059-17	18,49	1,85	1
3212	04-01-059-18	16,78	1,85	1
3213	04-01-059-19	16,05	1,85	1
3214	04-01-059-20	15,44	1,85	1
3215	04-01-059-21	15,14	1,85	1
3216	04-01-059-22	14,97	1,85	1
3217	04-01-059-23	14,84	1,85	1
3218	04-01-059-24	14,75	1,85	1
3219	04-01-059-25	14,67	1,85	1
3220	04-01-059-26	14,49	1,85	1
3221	04-01-059-27	14,33	1,85	1
3222	04-01-059-28	14,23	1,85	1
3223	04-01-059-29	14,34	1,85	1
3224	04-01-059-30	14,28	1,85	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
3225	04-01-059-31	14,33	1,85	1
3226	04-01-059-32	14,28	1,85	1
3227	04-01-059-33	17,88	1,85	1
3228	04-01-059-34	16,53	1,85	1
3229	04-01-059-35	15,7	1,85	1
3230	04-01-059-36	15,22	1,85	1
3231	04-01-059-37	14,97	1,85	1
3232	04-01-059-38	14,85	1,85	1
3233	04-01-059-39	14,74	1,85	1
3234	04-01-059-40	14,67	1,85	1
3235	04-01-059-41	14,57	1,85	1
3236	04-01-059-42	14,42	1,85	1
3237	04-01-059-43	14,28	1,85	1
3238	04-01-059-44	14,36	1,85	1
3239	04-01-059-45	14,28	1,85	1
3240	04-01-059-46	14,33	1,85	1
3241	04-01-059-47	14,27	1,85	1
3242	04-01-059-48	14,3	1,85	1
3243	04-01-059-49	17,23	1,85	1
3244	04-01-059-50	16,36	1,85	1
3245	04-01-059-51	15,42	1,85	1
3246	04-01-059-52	15,06	1,85	1
3247	04-01-059-53	14,85	1,85	1
3248	04-01-059-54	14,75	1,85	1
3249	04-01-059-55	14,66	1,85	1
3250	04-01-059-56	14,61	1,85	1
3251	04-01-059-57	14,46	1,85	1
3252	04-01-059-58	14,33	1,85	1
3253	04-01-059-59	14,23	1,85	1
3254	04-01-059-60	14,3	1,85	1
3255	04-01-059-61	14,33	1,85	1
3256	04-01-059-62	14,28	1,85	1
3257	04-01-059-63	14,3	1,85	1
3258	04-01-059-64	14,31	1,85	1
3259	04-01-059-65	16,2	1,85	1
3260	04-01-059-66	15,88	1,85	1
3261	04-01-059-67	15,21	1,85	1
3262	04-01-059-68	14,92	1,85	1
3263	04-01-059-69	14,75	1,85	1
3264	04-01-059-70	14,66	1,85	1
3265	04-01-059-71	14,6	1,85	1
3266	04-01-059-72	14,55	1,85	1
3267	04-01-059-73	14,4	1,85	1
3268	04-01-059-74	14,29		

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
3304	04-01-080-02	5,19	5,01	1
3305	04-01-080-03	5	4,89	1
3306	04-01-080-04	10,82	8,14	12,91
3307	04-01-081-01	6,79	6,08	17,54
3308	04-01-081-02	6,95	6,24	16,5
3309	04-01-081-03	6,96	6,22	16,4
3310	04-01-082-01	5,93	5,55	16,98
3311	04-01-082-02	6,06	5,65	16,44
3312	04-01-082-03	6,05	5,62	16,34
3313	04-01-082-04	6,22	5,76	16,26
3314	04-01-082-05	6,23	5,75	16,19
3315	04-01-083-01	6,06	5,79	16,25
3316	04-01-083-02	6,19	5,9	16,2
3317	04-01-083-03	6,21	5,9	16,17
3318	04-01-083-04	6,22	5,88	16,18
3319	04-01-084-01	5,59	5,4	15,76
3320	04-01-084-02	5,7	5,51	16,14
3321	04-01-084-03	5,65	5,45	16,07
3322	04-01-084-04	5,68	5,42	16,08
3323	04-01-084-05	5,85	5,59	16,12
3324	04-01-085-01	6,77	6,06	17,52
3325	04-01-085-02	6,93	6,21	16,47
3326	04-01-085-03	6,96	6,21	16,34
3327	04-01-086-01	5,93	5,54	17,01
3328	04-01-086-02	6,05	5,64	16,39
3329	04-01-086-03	6,05	5,61	16,22
3330	04-01-086-04	6,21	5,75	16,24
3331	04-01-086-05	6,22	5,74	16,15
3332	04-01-087-01	6,04	5,77	16,21
3333	04-01-087-02	6,18	5,89	16,16
3334	04-01-087-03	6,2	5,9	16,1
3335	04-01-087-04	6,18	5,85	16,15
3336	04-02-001-01	18,69	13,49	12,27
3337	04-02-001-02	17,42	13,26	12,27
3338	04-02-001-03	17,01	13,42	13,17
3339	04-02-001-04	16,91	13,24	12,53
3340	04-02-001-05	17,72	13,4	12,53
3341	04-02-001-06	16,81	13,22	12,53
3342	04-02-001-07	17,57	13,39	12,53
3343	04-02-001-08	16,71	13,21	12,53
3344	04-02-001-09	17,57	13,39	12,53
3345	04-02-001-10	16,71	13,21	12,53
3346	04-02-001-11	13	10,44	12,53
3347	04-02-001-12	12,38	10,3	12,53
3348	04-02-001-13	13	10,44	12,53
3349	04-02-001-14	12,38	10,3	12,53
3350	04-02-002-01	17,95	13,59	10,67
3351	04-02-002-02	17,16	13,37	10,67
3352	04-02-002-03	17,26	13,62	10,89
3353	04-02-002-04	16,94	13,39	10,89
3354	04-02-002-05	17,61	13,6	10,89
3355	04-02-002-06	16,9	13,38	10,89
3356	04-02-002-07	17,58	13,61	10,79
3357	04-02-002-08	16,83	13,38	10,79
3358	04-02-002-09	17,58	13,61	10,79
3359	04-02-002-10	16,83	13,38	10,79
3360	04-02-002-11	13	10,57	10,79
3361	04-02-002-12	12,49	10,4	10,79
3362	04-02-002-13	13	10,57	10,79
3363	04-02-002-14	12,49	10,4	10,79
3364	04-02-003-01	15,15	13,24	12,27
3365	04-02-003-02	14,97	13,15	12,27
3366	04-02-003-03	14,75	13,26	12,53
3367	04-02-003-04	15,07	13,17	12,53
3368	04-02-003-05	15,21	13,23	12,53
3369	04-02-003-06	15,04	13,16	12,53
3370	04-02-003-07	15,21	13,23	12,53
3371	04-02-003-08	15	13,14	12,53
3372	04-02-003-09	15,77	13,43	10,67
3373	04-02-003-10	15,27	13,24	10,67
3374	04-02-003-11	15,71	13,38	11,14
3375	04-02-003-12	15,3	13,23	11,14
3376	04-02-003-13	15,56	13,33	11,14
3377	04-02-003-14	15,26	13,22	11,14
3378	04-02-003-15	15,56	13,33	11,14
3379	04-02-003-16	15,21	13,2	10,79
3380	04-02-004-01	16,73	14,08	12,53
3381	04-02-004-02	17,2	14,08	10,79
3382	04-02-004-03	12,65	10,88	12,53

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
3383	04-02-004-04	12,87	10,85	10,79
3384	04-02-004-05	15,12	10,91	12,53
3385	04-02-004-06	14,79	10,03	10,79
3386	04-02-005-01	16,62	13	1
3387	04-02-005-02	17,3	13	1
3388	04-02-005-03	18,74	12,98	1
3389	04-02-005-04	18,19	12,98	1
3390	04-02-005-05	12,67	10,15	1
3391	04-02-005-06	13,26	10,14	1
3392	04-02-005-07	16,97	7,51	1
3393	04-02-005-08	15,8	7,18	1
3394	04-02-005-09	16,97	7,51	1
3395	04-02-005-10	15,8	7,18	1
3396	04-02-005-11	16,93	7,53	1
3397	04-02-005-12	18,94	7,19	1
3398	04-02-005-13	17,97	7,68	1
3399	04-02-005-14	19,8	7,48	1
3400	04-02-006-01	30,05	35,63	9,58
3401	04-02-006-02	29,94	35,95	9,58
3402	04-02-006-03	29,9	36,16	9,58
3403	04-02-006-04	30,45	35,42	9,58
3404	04-02-006-05	30,17	35,49	9,58
3405	04-02-006-06	29,93	35,55	9,58
3406	04-02-006-07	29,7	35,76	9,58
3407	04-02-006-08	29,95	35,87	9,58
3408	04-02-006-09	29,83	35,44	9,58
3409	04-02-006-10	29,82	35,56	9,58
3410	04-02-006-11	30,01	35,82	9,58
3411	04-02-006-12	29,9	35,5	9,58
3412	04-02-007-01	23,6	14,14	9,97
3413	04-02-007-02	24,01	13,99	9,98
3414	04-02-007-03	22,89	14,27	9,96
3415	04-02-007-04	23,16	14,24	9,92
3416	04-02-007-05	23,29	14,22	9,96
3417	04-02-007-06	23,36	14,15	9,96
3418	04-02-007-07	23,96	14,1	9,95
3419	04-02-007-08	23,21	14,2	9,94
3420	04-02-007-09	23,39	14,17	9,94
3421	04-02-007-10	23,68	14,09	9,95
3422	04-02-007-11	23,54	14,14	9,96
3423	04-02-007-12	23,25	14,17	9,96
3424	04-02-008-01	30,58	19,11	12,27
3425	04-02-008-02	29,85	19,01	12,27
3426	04-02-008-03	29,11	18,72	13,17
3427	04-02-008-04	28,59	18,78	12,53
3428	04-02-008-05	28,93	18,73	12,53
3429	04-02-008-06	28,53	18,78	12,53
3430	04-02-008-07	28,88	18,79	12,53
3431	04-02-008-08	28,51	18,82	12,53
3432	04-02-009-01	29,31	19,49	10,67
3433	04-02-009-02	29,02	19,3	10,67
3434	04-02-009-03	28,83	19,58	10,89
3435	04-02-009-04	28,59	19,36	10,89
3436	04-02-009-05	28,79	19,56	10,89
3437	04-02-009-06	28,52	19,34	10,89
3438	04-02-009-07	28,76	19,64	10,79
3439	04-02-009-08	28,47	19,39	10,79
3440	04-02-010-01	34,85	34,32	12,27
3441	04-02-010-02	36,65	35,95	12,27
3442	04-02-010-03	33,86	33,67	10,67
3443	04-02-010-04	36,31	35,81	10,67
3444	04-02-011-01	33,88	33,3	12,53
3445	04-02-011-02	37,03	36,34	10,79
3446	04-02-011-03	29,4	27,6	12,53
3447	04-02-011-04	32,16	30,37	10,79
3448	04-02-012-01	22,34	19,38	10,67
3449	04-03-001-01	18,4	14,57	1
3450	04-03-001-02	18,46	14,7	1
3451	04-03-001-03	18,26	14,79	1
3452	04-03-001-04	17,89	14,84	1
3453	04-03-001-05	13,56	11,67	1
3454	04-03-001-06	15,71	11,37	1
3455	04-03-001-07	15,61	11,41	1
3456	04-03-001-08	15,31	11,47	1
3457	04-03-001-09	14,91	11,55	1
3458	04-03-002-01	16,63	12,89	1
3459	04-03-002-02	12,73	10,36	1
3460	04-03-002-03	15,16	9,25	1
3461	04-03-003-01	16,11	13,19	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
3462	04-03-003-02	12	10,28	1
3463	04-03-003-03	15,09	13,19	1
3464	04-03-004-01	27,61	19,95	1
3465	04-03-004-02	27,54	19,93	1
3466	04-03-004-03	27,41	19,87	1
3467	04-03-005-01	23,9	15,41	1
3468	04-03-006-01	28,1	19,08	1
3469	04-04-001-01	16,72	13,96	12,53
3470	04-04-001-02	12,72	10,88	12,53
3471	04-04-001-03	12,22	8,31	12,53
3472	04-04-002-01	15,98	13,42	12,53
3473	04-04-002-02	11,99	10,42	12,53
3474	04-04-002-03	11,65	7,85	12,53
3475	04-04-003-01	51,47	1	1
3476	04-04-003-02	51,47	1	1
3477	04-04-004-01	14,96	12,95	1
3478	04-04-004-02	14,96	12,95	1
3479	04-04-004-03	11,73	10,46	1
3480	04-04-004-04	15,73	13,51	1
3481	04-04-004-05	15,73	13,51	1
3482	04-04-004-06	11,95	10,6	1
3483	04-04-004-07	12,36	8,81	1
3484	04-04-004-08	12,36	8,81	1
3485	04-04-004-09	12,36	8,81	1
3486	04-04-004-10	13,15	8,88	1
3487	04-04-004-11	13,15	8,88	1
3488	04-04-004-12	13,15	8,88	1
3489	04-04-005-01	17,14	12,47	1
3490	04-04-005-02	13,02	10,06	1
3491	04-04-005-03	15,95	7,32	1
3492	04-04-006-01	24,96	19,51	12,53
3493	04-04-007-01	26,3	18,63	12,53
3494	04-04-008-01	19,69	15,29	1
3495	04-04-008-02	23,89	18,36	1
3496	04-04-009-01	24,92	14,32	1
3497	04-05-001-01	15,74	9,39	1
3498	04-05-001-02	15,74	9,39	1
3499	04-05-001-03	15,72	9,39	1
3500	04-05-001-04	15,71	9,39	1
3501	04-05-001-05	13,21	10,49	6,84
3502	04-05-002-01	26,19	14,02	6,84



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
3541	05-01-007-01	42,05	45,96	11,68
3542	05-01-007-02	42,33	45,35	13,02
3543	05-01-007-03	41,53	44,21	13,09
3544	05-01-007-04	38,35	40,72	15,53
3545	05-01-008-01	35,5	39,17	13,44
3546	05-01-008-02	32,82	35,38	16,29
3547	05-01-009-01	13,06	17,42	9,89
3548	05-01-009-02	10,88	17,42	9,18
3549	05-01-010-01	17,65	11,05	13,65
3550	05-01-010-02	17,67	11,05	13,52
3551	05-01-010-03	20,56	15,79	13,36
3552	05-01-010-04	18,79	13,46	13,38
3553	05-01-010-05	23,16	18,76	13,62
3554	05-01-011-01	18,59	16,38	18,31
3555	05-01-011-02	18,61	16,41	18,31
3556	05-01-011-03	18,51	16,43	18,32
3557	05-01-011-04	18,41	16,95	18,05
3558	05-01-011-05	18,55	16,37	18,32
3559	05-01-011-06	18,57	16,41	18,32
3560	05-01-011-07	18,48	16,42	18,32
3561	05-01-011-08	18,41	16,87	18,11
3562	05-01-011-09	18,49	16,4	18,32
3563	05-01-011-10	18,51	16,43	18,32
3564	05-01-011-11	18,44	16,43	18,32
3565	05-01-011-12	18,41	16,77	18,18
3566	05-01-012-01	18,84	18,18	18,3
3567	05-01-012-02	18,67	18,13	18,31
3568	05-01-012-03	18,63	18,09	18,32
3569	05-01-012-04	18,74	18,14	18,3
3570	05-01-012-05	18,61	18,05	18,32
3571	05-01-012-06	18,58	18	18,32
3572	05-01-012-07	18,67	17,67	18,33
3573	05-01-012-08	18,56	17,69	18,33
3574	05-01-012-09	18,53	17,76	18,33
3575	05-01-012-10	18,6	18,28	18,31
3576	05-01-012-11	18,5	17,95	18,32
3577	05-01-012-12	18,48	17,87	18,32
3578	05-01-013-01	24,35	19,57	13,96
3579	05-01-013-02	24,18	19,56	13,96
3580	05-01-013-03	23,92	19,46	13,96
3581	05-01-013-04	23,91	19,54	13,96
3582	05-01-013-05	29,29	26,86	13,96
3583	05-01-013-06	24,09	19,51	13,96
3584	05-01-013-07	24,23	19,52	13,96
3585	05-01-013-08	23,88	19,45	13,96
3586	05-01-013-09	24,05	19,47	13,96
3587	05-01-013-10	28,95	26,85	13,96
3588	05-01-013-11	23,89	19,45	13,96
3589	05-01-013-12	23,99	19,46	13,96
3590	05-01-013-13	23,85	19,51	13,96
3591	05-01-013-14	23,87	19,57	13,96
3592	05-01-013-15	28,34	26,71	13,96
3593	05-01-014-01	24,06	29,53	10,59
3594	05-01-014-02	24,35	29,29	11,11
3595	05-01-015-01	22,76	16,48	24,74
3596	05-01-015-02	14,24	15,44	12,57
3597	05-01-015-03	24,37	15,52	23,41
3598	05-01-015-04	20	16,49	19,77
3599	05-01-015-05	19,98	16,49	19,81
3600	05-01-015-06	20,73	16,42	21,41
3601	05-01-015-07	20,39	16,45	21,17
3602	05-01-015-08	17,65	16,81	13,9
3603	05-01-016-01	14,21	14,25	11,11
3604	05-01-017-01	23,86	16,39	18,62
3605	05-01-017-02	23,9	16,35	19,08
3606	05-01-017-03	26,83	16,34	22,11
3607	05-01-017-04	26,17	16,31	21,13
3608	05-01-018-01	17,9	17,05	14,23
3609	05-01-018-02	17,98	17,03	13,79
3610	05-01-018-03	17,95	17,05	14,34
3611	05-01-018-04	18,04	16,99	14,2
3612	05-01-018-05	17,39	16,68	14,51
3613	05-01-018-06	17,52	16,65	14,38
3614	05-01-018-07	17,53	16,63	14,51
3615	05-01-018-08	17,59	16,58	14,38
3616	05-01-019-01	17	15,74	14,23
3617	05-01-019-02	17,06	15,72	13,79
3618	05-01-019-03	17,07	15,74	14,34
3619	05-01-019-04	17,1	15,64	14,2

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
3620	05-01-019-05	16,58	15,41	14,51
3621	05-01-019-06	16,68	15,37	14,38
3622	05-01-019-07	16,66	15,31	14,51
3623	05-01-019-08	16,67	15,22	14,38
3624	05-01-020-01	16,39	15,34	14,19
3625	05-01-020-02	16,43	15,36	14,07
3626	05-01-020-03	16,53	15,4	14,19
3627	05-01-020-04	16,68	15,49	14,07
3628	05-01-020-05	16,71	15,48	14,35
3629	05-01-020-06	16,92	15,57	14,59
3630	05-01-020-07	16,15	14,82	14,77
3631	05-01-020-08	16,31	14,84	15,04
3632	05-01-020-09	16,4	14,94	14,77
3633	05-01-020-10	16,57	15,02	15,04
3634	05-01-020-11	16,58	15,03	15,15
3635	05-01-020-12	17,07	15,16	16,26
3636	05-01-021-01	15,73	14,33	14,19
3637	05-01-021-02	15,73	14,3	14,07
3638	05-01-021-03	15,78	14,29	14,19
3639	05-01-021-04	15,82	14,27	14,07
3640	05-01-021-05	15,96	14,27	14,6
3641	05-01-021-06	16,07	14,25	14,84
3642	05-01-021-07	15,64	14,02	14,77
3643	05-01-021-08	15,8	14,01	15,04
3644	05-01-021-09	15,72	14,04	14,77
3645	05-01-021-10	15,91	14,04	15,04
3646	05-01-021-11	15,94	14,05	15,15
3647	05-01-021-12	16,35	14,06	16,26
3648	05-01-022-01	16,36	15,03	15,39
3649	05-01-022-02	16,79	15,07	16,39
3650	05-01-022-03	16,47	15,11	15,39
3651	05-01-022-04	16,88	15,23	16,39
3652	05-01-022-05	16,53	15,15	15,39
3653	05-01-022-06	16,97	15,26	16,39
3654	05-01-022-07	16,5	15,12	15,73
3655	05-01-022-08	16,91	15,2	16,65
3656	05-01-022-09	16,56	15,16	15,73
3657	05-01-022-10	16,98	15,28	16,65
3658	05-01-022-11	16,9	15,2	16,66
3659	05-01-022-12	16,89	15,31	16,37
3660	05-01-022-13	16,94	15,26	16,66
3661	05-01-022-14	16,93	15,35	16,37
3662	05-01-023-01	14,73	12,54	15,39
3663	05-01-023-02	15,08	12,43	16,39
3664	05-01-023-03	14,63	12,4	15,39
3665	05-01-023-04	14,72	12,18	16,39
3666	05-01-023-05	14,58	12,34	15,39
3667	05-01-023-06	14,71	12,12	16,39
3668	05-01-023-07	14,89	12,54	15,73
3669	05-01-023-08	15,14	12,39	16,65
3670	05-01-023-09	14,84	12,46	15,73
3671	05-01-023-10	14,93	12,22	16,65
3672	05-01-023-11	15,22	12,39	16,66
3673	05-01-023-12	14,89	12,16	16,37
3674	05-01-023-13	15,06	12,26	16,66
3675	05-01-023-14	14,77	12,08	16,37
3676	05-01-024-01	18,3	17,02	12,03
3677	05-01-024-02	18,23	16,92	11,96
3678	05-01-024-03	17,98	16,54	12,1
3679	05-01-024-04	17,98	16,46	12,02
3680	05-01-024-05	16,92	15,44	12,18
3681	05-01-024-06	17,16	15,47	12,13
3682	05-01-024-07	16,86	15,38	12,28
3683	05-01-024-08	16,99	15,45	12,23
3684	05-01-025-01	17,3	15,79	12,03
3685	05-01-025-02	17,16	15,62	11,96
3686	05-01-025-03	16,79	15,13	12,1
3687	05-01-025-04	16,71	14,96	12,02
3688	05-01-025-05	16,06	14,39	12,18
3689	05-01-025-06	16,22	14,34	12,14
3690	05-01-025-07	14,08	12,26	12,28
3691	05-01-025-08	13,91	12,06	12,23
3692	05-01-026-01	27,8	13,61	1
3693	05-01-027-01	15,98	15,14	12,2
3694	05-01-027-02	15,87	15,11	12,23
3695	05-01-027-03	16,04	15,8	12,51
3696	05-01-027-04	16,02	15,71	12,46
3697	05-01-028-01	17,29	16	13,78
3698	05-01-028-02	18,05	16,37	13,9

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
3699	05-01-028-03	17,18	16,2	13,71
3700	05-01-028-04	18,04	16,64	13,86
3701	05-01-029-01	16,19	14,35	14,04
3702	05-01-029-02	16,77	14,46	13,83
3703	05-01-029-03	16,14	13,78	14,04
3704	05-01-029-04	16,68	13,99	13,83
3705	05-01-029-05	16,05	13,3	14,04
3706	05-01-029-06	16,56	13,63	13,83
3707	05-01-029-07	16,52	13,03	14,22
3708	05-01-029-08	17,25	13,89	13,92
3709	05-01-029-09	16,35	12,68	14,22
3710	05-01-029-10	17,04	13,45	13,92
3711	05-01-029-11	16,21	12,41	14,22
3712	05-01-029-12	16,89	13,13	13,92
3713	05-01-030-01	25,9	23,86	16,37
3714	05-01-030-02	26,06	23,94	16,37
3715	05-01-030-03	26,17	23,97	16,37
3716	05-01-030-04	26,22	23,98	16,37
3717	05-01-030-05	26,26	24	16,37
3718	05-01-030-06	26,27	24	16,37
3719	05-01-031-01	27,55	26	16,24
3720	05-01-031-02	27,83	26,07	16,24
3721	05-01-031-03	28	26,11	16,24
3722	05-01-031-04	28,09	26,13	16,24
3723	05-01-031-05	28,13	26,14	16,24
3724	05-01-031-06	28,15	26,15	16,24
3725	05-01-032-01	26,99	26,01	15,97
3726	05-01-032-02	27,46	26,07	15,97
3727	05-01-032-03	27,79	26,11	15,97
3728	05-01-032-04	27,98	26,13	15,97
3729	05-01-032-05	28,07	26,15	15,97
3730	05-01-032-06	28,11	26,15	15,97
3731	05-01-033-01	26,56	25,98	15,91
3732	05-01-033-02	27,25	26,06	15,91
3733	05-01-033-03	27,69	26,11	15,9
373				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
3778	05-01-044-03	13,14	10,37	13,28
3779	05-01-045-01	13,34	10,5	13,51
3780	05-01-045-02	13,29	10,47	13,45
3781	05-01-045-03	13,25	10,44	13,39
3782	05-01-046-01	13,38	10,55	13,53
3783	05-01-046-02	13,32	10,51	13,45
3784	05-01-046-03	13,31	10,48	13,48
3785	05-01-047-01	15,68	14,08	11,28
3786	05-01-048-01	27,82	28,95	13
3787	05-01-048-02	29,75	28,95	13
3788	05-01-048-03	30,85	28,95	13
3789	05-01-048-04	31,46	28,95	13
3790	05-01-048-05	31,71	28,95	13
3791	05-01-048-06	31,89	28,95	13
3792	05-01-048-07	27,92	28,95	13,32
3793	05-01-048-08	29,77	28,95	13,32
3794	05-01-048-09	30,95	28,95	13,32
3795	05-01-048-10	31,48	28,95	13,32
3796	05-01-048-11	31,7	28,95	13,32
3797	05-01-048-12	31,88	28,95	13,32
3798	05-01-049-01	28,23	28,95	13,3
3799	05-01-049-02	29,98	28,95	13,3
3800	05-01-049-03	31	28,95	13,3
3801	05-01-049-04	31,56	28,95	13,3
3802	05-01-049-05	31,75	28,95	13,3
3803	05-01-049-06	31,91	28,95	13,3
3804	05-01-049-07	28,32	28,95	13,6
3805	05-01-049-08	29,95	28,95	13,6
3806	05-01-049-09	31,01	28,95	13,6
3807	05-01-049-10	31,55	28,95	13,6
3808	05-01-049-11	31,74	28,95	13,6
3809	05-01-049-12	31,92	28,95	13,6
3810	05-01-049-13	28,38	28,95	13,85
3811	05-01-049-14	30,11	28,95	13,85
3812	05-01-049-15	31,03	28,95	13,85
3813	05-01-049-16	31,57	28,95	13,85
3814	05-01-049-17	31,75	28,95	13,85
3815	05-01-049-18	31,94	28,95	13,85
3816	05-01-050-01	28,44	28,95	13,97
3817	05-01-050-02	30,26	28,95	13,97
3818	05-01-050-03	31,13	28,95	13,97
3819	05-01-050-04	31,57	28,95	13,97
3820	05-01-050-05	31,78	28,95	13,97
3821	05-01-050-06	31,94	28,95	13,97
3822	05-01-050-07	28,67	28,95	14,01
3823	05-01-050-08	30,38	28,95	14,01
3824	05-01-050-09	31,18	28,95	14,01
3825	05-01-050-10	31,61	28,95	14,01
3826	05-01-050-11	31,79	28,95	14,06
3827	05-01-050-12	30,14	28,95	15,16
3828	05-01-050-13	30,49	28,95	14,06
3829	05-01-050-14	31,28	28,95	14,06
3830	05-01-050-15	31,66	28,95	14,06
3831	05-01-050-16	31,85	28,95	14,06
3832	05-01-051-01	28,58	28,95	11,16
3833	05-01-051-02	30,21	28,95	11,16
3834	05-01-051-03	31,16	28,95	11,16
3835	05-01-051-04	31,59	28,95	11,16
3836	05-01-051-05	31,79	28,95	11,16
3837	05-01-051-06	28,65	28,95	11,19
3838	05-01-051-07	30,31	28,95	11,19
3839	05-01-051-08	31,17	28,95	11,19
3840	05-01-051-09	31,62	28,95	11,19
3841	05-01-051-10	31,8	28,95	11,19
3842	05-01-052-01	15,94	13,38	15,74
3843	05-01-052-02	15,96	13,15	15,74
3844	05-01-052-03	15,92	12,91	15,74
3845	05-01-052-04	15,92	12,86	15,74
3846	05-01-052-05	15,9	12,78	15,74
3847	05-01-052-06	15,89	12,69	15,74
3848	05-01-052-07	15,91	12,7	15,74
3849	05-01-052-08	15,91	12,7	15,74
3850	05-01-052-09	15,88	12,62	15,74
3851	05-01-052-10	15,87	12,59	16,12
3852	05-01-053-01	15,94	13,4	15,76
3853	05-01-053-02	15,97	13,13	15,76
3854	05-01-053-03	15,89	12,93	15,76
3855	05-01-053-04	15,96	12,89	15,76
3856	05-01-053-05	15,96	12,84	15,76

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
3857	05-01-053-06	15,89	12,68	15,76
3858	05-01-053-07	15,89	12,72	15,76
3859	05-01-053-08	15,92	12,7	15,76
3860	05-01-053-09	15,88	12,63	15,76
3861	05-01-053-10	15,87	12,6	15,76
3862	05-01-054-01	16,02	13,4	15,78
3863	05-01-054-02	15,88	13,11	15,78
3864	05-01-054-03	15,91	12,89	15,78
3865	05-01-054-04	15,95	12,88	15,78
3866	05-01-054-05	15,97	12,84	15,78
3867	05-01-054-06	15,9	12,7	15,78
3868	05-01-054-07	15,93	12,72	15,78
3869	05-01-054-08	15,92	12,69	15,78
3870	05-01-054-09	15,88	12,63	15,78
3871	05-01-054-10	15,8	12,61	15,78
3872	05-01-055-01	15,2	13,24	10,59
3873	05-01-055-02	15,47	13,07	10,59
3874	05-01-055-03	15,56	12,84	10,59
3875	05-01-055-04	15,77	12,88	10,59
3876	05-01-055-05	15,84	12,83	10,59
3877	05-01-055-06	15,82	12,71	10,59
3878	05-01-055-07	15,87	12,71	10,59
3879	05-01-055-08	15,86	12,66	10,59
3880	05-01-055-09	15,84	12,62	10,59
3881	05-01-055-10	15,85	12,61	10,59
3882	05-01-056-01	15,27	13,2	10,65
3883	05-01-056-02	15,54	13,07	10,65
3884	05-01-056-03	15,61	12,86	10,65
3885	05-01-056-04	15,8	12,88	10,65
3886	05-01-056-05	15,89	12,87	10,65
3887	05-01-056-06	15,85	12,72	10,65
3888	05-01-056-07	15,88	12,71	10,65
3889	05-01-056-08	15,87	12,67	10,65
3890	05-01-056-09	16,61	12,62	10,65
3891	05-01-056-10	15,86	12,61	10,65
3892	05-01-057-01	15,28	13,18	10,74
3893	05-01-057-02	15,55	12,97	10,74
3894	05-01-057-03	15,62	12,83	10,74
3895	05-01-057-04	15,86	12,91	10,74
3896	05-01-057-05	15,95	12,91	10,74
3897	05-01-057-06	15,85	12,71	10,74
3898	05-01-057-07	15,87	12,7	10,74
3899	05-01-057-08	15,87	12,66	10,74
3900	05-01-057-09	15,85	12,61	10,74
3901	05-01-057-10	16,07	12,62	10,74
3902	05-01-058-01	15,35	13,14	10,83
3903	05-01-058-02	15,52	12,87	10,83
3904	05-01-058-03	15,63	12,8	10,83
3905	05-01-058-04	15,88	12,89	10,83
3906	05-01-058-05	15,96	12,93	10,83
3907	05-01-058-06	15,83	12,69	10,83
3908	05-01-058-07	15,85	12,66	10,83
3909	05-01-058-08	15,85	12,63	10,83
3910	05-01-058-09	15,84	12,59	10,83
3911	05-01-058-10	15,83	12,57	10,83
3912	05-01-059-01	18,65	14,03	1
3913	05-01-059-02	18,67	14,03	1
3914	05-01-059-03	18,66	14,03	1
3915	05-01-059-04	18,57	14,03	1
3916	05-01-059-05	18,65	14,03	1
3917	05-01-059-06	17,36	14,03	1
3918	05-01-060-01	16,39	13,66	1
3919	05-01-060-02	16,14	13,5	1
3920	05-01-061-01	21,25	19,21	14,18
3921	05-01-062-01	16,54	15,59	15,69
3922	05-01-063-01	22,98	13,72	1
3923	05-01-064-01	17,74	18,5	10,82
3924	05-01-064-02	17,8	18,13	10,82
3925	05-01-064-03	18,3	18,09	10,82
3926	05-01-064-04	18,56	18,73	11,82
3927	05-01-064-05	18,38	18,18	11,82
3928	05-01-064-06	18,65	18,13	11,82
3929	05-01-064-07	18,44	18,83	10,88
3930	05-01-064-08	18,17	18,2	10,88
3931	05-01-064-09	18,5	18,15	10,88
3932	05-01-065-01	17,9	18,48	10,99
3933	05-01-065-02	17,95	18,11	10,99
3934	05-01-065-03	18,41	18,09	10,99
3935	05-01-065-04	18,55	18,71	11,82

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
3936	05-01-065-05	18,38	18,16	11,82
3937	05-01-065-06	18,66	18,11	11,82
3938	05-01-065-07	18,42	18,8	10,87
3939	05-01-065-08	18,18	18,19	10,87
3940	05-01-065-09	18,52	18,13	10,87
3941	05-01-066-01	17,19	18,58	10,88
3942	05-01-066-02	17,36	18,68	10,88
3943	05-01-066-03	17,65	18,92	10,88
3944	05-01-066-04	17,8	19,07	10,88
3945	05-01-066-05	18,23	18,68	11,9
3946	05-01-066-06	18,25	18,73	11,9
3947	05-01-066-07	18,42	18,9	11,9
3948	05-01-066-08	18,52	19	11,9
3949	05-01-066-09	17,73	18,56	10,85
3950	05-01-066-10	17,9	18,69	10,85
3951	05-01-066-11	18,05	18,83	10,85
3952	05-01-066-12	18,17	18,95	10,85
3953	05-01-067-01	17,23	16,02	9,74
3954	05-01-067-02	17,15	16,07	9,99
3955	05-01-067-03	17,3	16,11	9,99
3956	05-01-067-04	17,3	16,12	10,19
3957	05-01-068-01	11,62	11,19	11,45
3958	05-01-068-02	11,6	11,17	11,48
3959	05-01-068-03	11,56	11,16	11,48
3960	05-01-068-04	11,52	11,15	11,48
3961	05-01-068-05	11,49	11,15	11,48
3962	05-01-068-06	11,47	11,14	11,48
3963	05-01-068-07	11,41	11,13	11,48
3964	05-01-069-01	9,63	17,02	8,96
3965	05-01-069-02	9,62	17,05	8,97
3966	05-01-069-03	9,62	17,04	8,97
3967	05-01-069-04	22,34	17,68	1
3968	05-01-069-05	22,26	17,71	1
3969	05-01-069-06	22,3	17,77	1
3970	05-01-069-07	9,33	19,26	6,63
3971	05-01-069-08	8,62	20,39	6,63
3972	05-			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
4015	05-01-079-01	2,51	2,36	9,57
4016	05-01-079-02	2,42	2,3	9,57
4017	05-01-079-03	2,38	2,27	9,57
4018	05-01-079-04	2,51	2,36	9,58
4019	05-01-079-05	2,44	2,3	9,58
4020	05-01-079-06	2,4	2,28	9,58
4021	05-01-080-01	2,58	2,44	9,58
4022	05-01-080-02	2,46	2,35	9,58
4023	05-01-080-03	2,43	2,33	9,58
4024	05-01-080-04	2,52	2,37	9,57
4025	05-01-080-05	2,41	2,3	9,57
4026	05-01-080-06	2,38	2,27	9,57
4027	05-01-081-01	2,54	2,41	9,59
4028	05-01-081-02	2,45	2,35	9,59
4029	05-01-081-03	2,4	2,31	9,59
4030	05-01-081-04	2,52	2,4	9,55
4031	05-01-081-05	2,44	2,34	9,55
4032	05-01-081-06	2,38	2,29	9,55
4033	05-01-084-01	10,24	9,33	12,88
4034	05-01-084-02	13,96	15	12,66
4035	05-01-085-01	10,05	9,43	12,94
4036	05-01-085-02	14,39	14,56	12,74
4037	05-01-087-01	11,49	9,4	12,5
4038	05-01-087-02	10,74	9,59	12,5
4039	05-01-088-01	11,38	9,4	12,4
4040	05-01-088-02	10,65	9,59	12,4
4041	05-01-090-01	10,95	6,73	10,28
4042	05-01-090-02	11,91	8,26	11,14
4043	05-01-091-01	10,62	7,28	10,07
4044	05-01-092-01	19,74	16,5	12,43
4045	05-01-093-01	9,44	7,61	8,88
4046	05-01-093-02	10,67	9,11	1
4047	05-01-093-03	11,93	8,74	16,8
4048	05-01-093-04	12,26	8,81	16,8
4049	05-01-093-05	11,81	10,67	1
4050	05-01-093-06	13,25	10,43	16,8
4051	05-01-093-07	13,44	10,41	16,8
4052	05-01-094-01	13,86	5,71	18,33
4053	05-01-094-02	14,78	5,7	18,33
4054	05-01-094-03	15,09	5,67	18,33
4055	05-01-094-04	5,55	5,46	13,1
4056	05-01-094-05	5,52	5,46	13,27
4057	05-01-094-06	5,51	5,46	13,11
4058	05-01-095-01	18,57	14,83	10,17
4059	05-01-095-02	18,56	14,96	10,03
4060	05-01-095-03	16,1	12,64	10,29
4061	05-01-095-04	16,16	12,61	10,29
4062	05-01-095-05	13,86	12,47	10,29
4063	05-01-095-06	13,93	16,55	7,76
4064	05-01-095-07	12,63	17,03	7,56
4065	05-01-095-08	11,51	17,32	7,31
4066	05-01-095-09	10,59	16,16	7,21
4067	05-01-095-10	9,92	16,72	7,11
4068	05-01-095-11	9,43	13,53	7,06
4069	05-01-096-01	19,49	16,95	17,48
4070	05-01-096-02	20,5	17,39	19,17
4071	05-01-096-03	21,21	17,84	20,27
4072	05-01-096-04	18,61	18,04	17,11
4073	05-01-096-05	19,74	18,42	18,69
4074	05-01-096-06	20,66	18,57	19,92
4075	05-01-096-07	22,37	14,86	23,23
4076	05-01-096-08	23,2	14,91	23,93
4077	05-01-096-09	23,7	14,88	24,28
4078	05-01-096-10	24	14,83	24,46
4079	05-01-097-01	16,94	13,35	10,01
4080	05-01-097-02	16,33	13,81	10,01
4081	05-01-097-03	15,01	12,44	9,42
4082	05-01-097-04	13,97	11,55	9,42
4083	05-01-097-05	15,47	15,61	8,05
4084	05-01-097-06	13,68	15,03	7,86
4085	05-01-097-07	12,48	14,25	7,61
4086	05-01-097-08	11,78	14,54	7,52
4087	05-01-097-09	10,78	13,48	7,42
4088	05-01-097-10	10,19	12,83	7,38
4089	05-01-098-01	19,2	15,86	15,1
4090	05-01-098-02	19,1	15,51	16,5
4091	05-01-098-03	19,54	15,09	18,07
4092	05-01-098-04	17,87	15,11	16,24
4093	05-01-098-05	19,1	14,81	18,71

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
4094	05-01-098-06	22,18	15,03	22,98
4095	05-01-098-07	22,02	14,57	22,98
4096	05-01-098-08	21,98	14,13	22,98
4097	05-01-098-09	21,82	13,43	22,98
4098	05-01-098-10	21,81	13,5	22,98
4099	05-01-099-01	10,17	9,42	17,88
4100	05-01-100-01	20,41	16,33	1
4101	05-01-100-02	20,96	17,33	1
4102	05-01-100-03	20,86	17,29	1
4103	05-01-100-04	19,87	16,01	1
4104	05-01-100-05	18,73	18,64	16,45
4105	05-01-100-06	18,62	18,67	16,82
4106	05-01-100-07	18,57	18,62	16,63
4107	05-01-100-08	18,49	18,44	16,59
4108	05-01-100-09	18,21	18,22	16,43
4109	05-01-100-10	18,1	18,01	16,17
4110	05-01-105-01	3,93	3,33	1
4111	05-01-106-01	4,02	3,33	1
4112	05-01-111-01	18,09	17,63	10,15
4113	05-01-111-02	18,24	17,61	10,2
4114	05-01-111-03	18,16	17,63	10,14
4115	05-01-111-04	18,1	17,59	10,17
4116	05-01-111-05	14,07	13,77	10,15
4117	05-01-111-06	14,1	13,77	10,2
4118	05-01-111-07	14,1	13,79	10,14
4119	05-01-111-08	14,32	14,04	10,17
4120	05-01-112-01	19,48	19,82	13,1
4121	05-01-112-02	20,33	20,81	14,02
4122	05-01-112-03	18,73	18,58	15,74
4123	05-01-112-04	19,7	20,15	13,1
4124	05-01-112-05	20,58	21,25	14,02
4125	05-01-112-06	18,86	18,72	15,74
4126	05-01-113-01	17,28	16,97	14,3
4127	05-01-113-02	17,94	17,5	15,23
4128	05-01-113-03	16,73	16,4	16,51
4129	05-01-113-04	17,31	16,97	14,3
4130	05-01-113-05	17,97	17,49	15,23
4131	05-01-113-06	16,72	16,36	16,51
4132	05-01-114-01	20,71	13	13,98
4133	05-01-114-02	21,23	12,38	13,97
4134	05-01-114-03	21,04	12,22	13,96
4135	05-01-114-04	22,01	14,31	13,9
4136	05-01-114-05	19,96	13,36	13,98
4137	05-01-114-06	20,68	12,73	13,97
4138	05-01-114-07	20,57	12,55	13,96
4139	05-01-114-08	20,54	14,51	13,9
4140	05-01-115-01	18,02	17,57	10,18
4141	05-01-115-02	18,06	17,57	10,19
4142	05-01-115-03	14,22	13,97	10,18
4143	05-01-115-04	14,25	14	10,19
4144	05-01-116-01	18,15	18,01	10,18
4145	05-01-116-02	18,24	17,99	10,19
4146	05-01-116-03	16,16	16,04	10,18
4147	05-01-116-04	16,16	16	10,19
4148	05-01-117-01	31,95	25,46	11,39
4149	05-01-117-02	33,06	27,91	11,4
4150	05-01-118-01	17,78	17,34	11,01
4151	05-01-118-02	17,68	17,17	11,24
4152	05-01-118-03	17,86	17,19	11,66
4153	05-01-118-04	17,77	17,33	11,2
4154	05-01-118-05	18,09	17,32	12,14
4155	05-01-118-06	18,15	17,24	12,26
4156	05-01-118-07	14,2	13,89	11,01
4157	05-01-118-08	14,29	13,88	11,24
4158	05-01-118-09	14,4	13,88	11,66
4159	05-01-118-10	14,2	13,89	11,2
4160	05-01-118-11	14,43	13,88	12,14
4161	05-01-118-12	14,48	13,88	12,26
4162	05-01-119-01	18	17,74	11,01
4163	05-01-119-02	17,78	17,51	11,24
4164	05-01-119-03	18,06	17,67	11,66
4165	05-01-119-04	18	17,74	11,2
4166	05-01-119-05	18,34	17,84	12,14
4167	05-01-119-06	18,41	17,74	12,26
4168	05-01-119-07	15,76	15,52	11,01
4169	05-01-119-08	15,81	15,5	11,24
4170	05-01-119-09	16,01	15,58	11,66
4171	05-01-119-10	15,76	15,52	11,2
4172	05-01-119-11	16,12	15,65	12,13

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
4173	05-01-119-12	16,17	15,62	12,26
4174	05-01-120-01	18,38	14,72	18,33
4175	05-01-121-01	16,4	17,38	11,56
4176	05-01-121-02	15,73	15,88	11,56
4177	05-01-122-01	18,46	31,84	18,21
4178	05-01-122-02	18,5	33,92	18,11
4179	05-01-123-01	18,22	17,63	11,77
4180	05-01-123-02	18,15	17,59	11,93
4181	05-01-123-03	14,56	14,2	11,77
4182	05-01-123-04	14,6	14,19	11,93
4183	05-01-124-01	18,96	19,05	11,08
4184	05-01-124-02	19,09	19,48	11,17
4185	05-01-124-03	16,65	16,52	11,08
4186	05-01-124-04	16,83	16,77	11,17
4187	05-01-125-01	18,4	17,78	18,23
4188	05-01-125-02	19,57	17,73	22
4189	05-01-125-03	20,17	17,75	21,31
4190	05-01-125-04	23,21	17,56	21,88
4191	05-01-125-05	19,41	17,75	20,37
4192	05-01-125-06	17,34	15,93	18,23
4193	05-01-125-07	17,21	15,89	22
4194	05-01-125-08	17,31	15,91	18,76
4195	05-01-125-09	17,97	15,91	20,37
4196	05-01-126-01	18,92	28,03	11,7
4197	05-01-127-01	23,32	31,6	22,85
4198	05-01-128-01	18,22	17,85	10,07
4199	05-01-128-02	15,07	14,87	10,07
4200	05-01-129-01	21,66	17,54	25,17
4201	05-01-129-02	22,96	17,55	25,17
4202	05-01-129-03	19,2	15,94	25,17
4203	05-01-129-04	20,82	15,94	25,17
4204	05-01-130-01	13,84	13,84	1
4205	05-01-130-02	13,84	13,84	1
4206	05-01-130-03	13,84	13,84	1
4207	05-01-130-04	13,84	13,84	1
4208	05-01-130-05	13,84	13,84	1
4209	05-01-130-06	13,84	13,84	1
4210	05-01-130-07	13,84	13,84	1
421				



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
4252	05-01-134-01	13,84	13,84	1
4253	05-01-134-02	13,84	13,84	1
4254	05-01-134-03	13,84	13,84	1
4255	05-01-134-04	13,84	13,84	1
4256	05-01-134-05	13,84	13,84	1
4257	05-01-134-06	13,84	13,84	1
4258	05-01-134-07	13,84	13,84	1
4259	05-01-134-08	13,84	13,84	1
4260	05-01-135-01	13,56	13,56	1
4261	05-01-135-02	13,56	13,56	1
4262	05-01-135-03	13,56	13,56	1
4263	05-01-135-04	13,56	13,56	1
4264	05-01-135-05	13,56	13,56	1
4265	05-01-135-06	13,56	13,56	1
4266	05-01-135-07	13,56	13,56	1
4267	05-01-135-08	13,56	13,56	1
4268	05-01-136-01	6,87	6,62	9,05
4269	05-01-136-02	5,67	5,36	9,34
4270	05-01-136-03	12,18	11,99	1
4271	05-01-136-04	7,9	7,52	10,42
4272	05-01-136-05	6,9	6,15	12,33
4273	05-01-171-01	18,59	18,5	12,66
4274	05-01-171-02	18,64	18,49	12,66
4275	05-01-171-03	18,64	18,46	12,67
4276	05-01-171-04	18,7	18,46	12,67
4277	05-01-171-05	18,57	18,44	12,67
4278	05-01-171-06	18,69	18,48	12,67
4279	05-01-172-01	18,74	17,82	8,88
4280	05-01-172-02	18,95	18	8,88
4281	05-01-172-03	18,48	17,87	11,2
4282	05-01-172-04	18,51	17,86	11,08
4283	05-01-173-01	18,01	17,61	12,82
4284	05-01-173-02	18,02	17,68	12,7
4285	05-01-174-01	16,42	15,91	11,43
4286	05-01-174-02	16,68	15,96	11,52
4287	05-01-175-01	16,9	15,97	13,09
4288	05-01-175-02	17	16,07	13,09
4289	05-01-175-03	17,45	16,41	13,09
4290	05-01-175-04	17,92	17,16	13,09
4291	05-01-175-05	18,11	17,28	13,13
4292	05-01-175-06	18,17	17,35	13,12
4293	05-01-176-01	18,63	18,78	18,1
4294	05-01-176-02	18,63	18,73	18,1
4295	05-01-176-03	18,6	18,76	18,14
4296	05-01-176-04	18,61	18,72	18,14
4297	05-01-176-05	18,53	18,7	18,22
4298	05-01-176-06	18,52	18,5	18,22
4299	05-01-177-01	19,12	18,33	13,35
4300	05-01-177-02	19,13	18,34	13,47
4301	05-01-177-03	19,12	18,33	13,38
4302	05-01-177-04	19,16	18,37	13,39
4303	05-01-177-05	19,08	18,29	13,2
4304	05-01-177-06	19,07	18,29	13,11
4305	05-01-178-01	22,09	16,91	24,91
4306	05-01-178-02	22,24	16,65	23,35
4307	05-01-179-01	25,79	25,07	25,18
4308	05-01-180-01	17,78	15,87	18,08
4309	05-01-180-02	18,46	17,03	18,49
4310	05-01-180-03	17,53	16,57	16,94
4311	05-01-181-01	19,08	19,23	18,42
4312	05-01-182-01	18,5	17,99	18,16
4313	05-01-182-02	18,51	17,99	18,16
4314	05-01-182-03	18,51	18,03	18,19
4315	05-01-182-04	18,51	18,02	18,19
4316	05-01-182-05	18,46	17,99	18,23
4317	05-01-182-06	18,4	17,58	18,23
4318	05-01-183-01	18,72	17,81	12,6
4319	05-01-183-02	19,15	17,85	12,59
4320	05-01-184-01	18,28	17,53	12,55
4321	05-01-184-02	18,7	17,52	12,53
4322	05-01-190-01	12,8	11,59	12,5
4323	05-01-190-02	12,42	11,83	12,5
4324	05-01-195-01	12,89	11,57	12,4
4325	05-01-195-02	12,47	11,82	12,4
4326	05-02-001-01	16,01	27,25	10,16
4327	05-02-001-02	12,65	19,98	9,54
4328	05-02-001-03	12,18	20,36	9,17
4329	05-02-002-01	10,68	20,04	6,96
4330	05-02-003-01	11,42	17,5	8,97

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
4331	05-02-004-01	19,06	23,6	11,59
4332	05-02-005-01	10,97	18,66	10,56
4333	05-02-006-01	27,16	21,76	19,52
4334	05-02-006-02	27,6	21,78	19,52
4335	05-02-006-03	28	21,79	19,52
4336	05-02-006-04	28,4	21,8	19,52
4337	05-02-006-05	27,05	21,89	19,32
4338	05-02-006-06	27,35	21,9	19,32
4339	05-02-006-07	27,59	21,91	19,32
4340	05-02-006-08	27,75	21,92	19,32
4341	05-02-007-01	22,75	13,34	14,28
4342	05-02-007-02	19,04	12,22	14,4
4343	05-02-007-03	23,82	16,35	14,67
4344	05-02-007-04	24,85	16,41	14,67
4345	05-02-007-05	23,01	19,75	14,67
4346	05-02-007-06	24,07	19,99	14,67
4347	05-02-008-01	30,47	26,3	14,91
4348	05-03-001-01	19,37	16,32	13,42
4349	05-03-001-02	20,32	17,8	13,43
4350	05-03-001-03	20,68	18,3	13,45
4351	05-03-001-04	21,16	18,88	13,46
4352	05-03-001-05	22,22	19,57	13,46
4353	05-03-001-06	25,17	20,74	12,75
4354	05-03-001-07	15,35	17,72	13,49
4355	05-03-001-08	20,58	18,89	13,44
4356	05-03-002-01	18,81	20,08	13,42
4357	05-03-003-01	22,18	9,37	12,7
4358	05-03-003-02	21,17	9,37	12,71
4359	05-03-003-03	20,38	9,38	12,71
4360	05-03-003-04	19,69	9,41	12,71
4361	05-03-003-05	18,36	9,44	12,71
4362	05-03-003-06	17,4	9,49	12,71
4363	05-03-003-07	16,04	9,47	12,71
4364	05-03-003-08	20,03	9,02	12,71
4365	05-03-003-09	18,92	8,97	12,71
4366	05-03-003-10	17,94	8,92	12,71
4367	05-03-003-11	17,08	8,86	12,71
4368	05-03-003-12	15,48	8,72	12,71
4369	05-03-003-13	14,27	8,55	12,71
4370	05-03-003-14	13,52	8,45	12,71
4371	05-03-003-15	18,22	8,77	12,71
4372	05-03-003-16	17,03	8,69	12,71
4373	05-03-003-17	15,99	8,6	12,71
4374	05-03-003-18	15,07	8,51	12,71
4375	05-03-003-19	13,76	8,36	12,71
4376	05-03-003-20	12,97	8,24	12,71
4377	05-03-003-21	12,72	8,2	12,71
4378	05-03-004-01	27,07	12,85	1
4379	05-03-004-02	26,71	13,03	1
4380	05-03-004-03	24,18	13,27	1
4381	05-03-004-04	29,34	13,37	1
4382	05-03-004-05	30,29	13,61	1
4383	05-03-004-06	24,47	14,03	1
4384	05-03-004-07	23,55	13,34	1
4385	05-03-004-08	24,66	13,17	1
4386	05-03-010-01	5,23	4,71	9,92
4387	05-03-010-02	4,97	4,53	9,92
4388	05-03-010-03	4,36	4,05	9,92
4389	05-03-010-04	4,19	3,93	9,92
4390	05-03-010-05	5,94	5,46	10,04
4391	05-03-010-06	5,94	5,53	10,04
4392	05-03-010-07	5,85	5,58	10,04
4393	05-03-010-08	5,83	5,6	10,04
4394	05-03-011-01	12,33	7,64	8,25
4395	06-01-001-01	25,45	19,29	5,83
4396	06-01-001-02	26,7	19,16	11,08
4397	06-01-001-03	25,71	19,18	11,06
4398	06-01-001-04	26,19	19,28	10,9
4399	06-01-001-05	29,66	18,96	11,5
4400	06-01-001-06	28,99	19,01	11,13
4401	06-01-001-07	29,38	19,12	11,02
4402	06-01-001-08	28,44	19,14	11,3
4403	06-01-001-09	28,21	19,2	11,23
4404	06-01-001-10	26,15	18,09	11,28
4405	06-01-001-11	27,7	17,7	11,73
4406	06-01-001-12	27,21	18,25	11,72
4407	06-01-001-13	28,37	18,68	11,71
4408	06-01-001-14	30,43	18,61	11,57
4409	06-01-001-15	26,82	19,2	10,05

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
4410	06-01-001-16	29,13	18,76	11,13
4411	06-01-001-17	28,15	18,13	11,05
4412	06-01-001-18	28,32	17,67	10,91
4413	06-01-001-19	25,71	15,76	10,17
4414	06-01-001-20	26,78	19,14	11,27
4415	06-01-001-21	25,94	19,08	11,27
4416	06-01-001-22	24,02	14,19	11,95
4417	06-01-001-23	22,66	13,74	12,29
4418	06-01-002-01	23,81	16,61	10,6
4419	06-01-002-02	24,05	14,65	9,79
4420	06-01-002-03	25,59	16,04	9,65
4421	06-01-002-04	25,54	16,4	10,22
4422	06-01-002-05	18,35	11,7	1,14
4423	06-01-002-06	25,13	15,06	1,24
4424	06-01-003-01	19,72	11,33	5,3
4425	06-01-003-02	19,84	12,38	9
4426	06-01-003-03	26,53	11,32	5,3
4427	06-01-003-04	23,92	11,78	13,54
4428	06-01-003-05	18,26	12	9,81
4429	06-01-003-06	29,83	13,55	8,25
4430	06-01-003-07	30,61	13,87	7,09
4431	06-01-003-08	25,86	14,06	7,95
4432	06-01-003-09	26,52	13,72	10,38
4433	06-01-003-10	26,52	13,87	5,78
4434	06-01-003-11	26,19	11,7	13
4435	06-01-004-01	15,51	12,6	10,95
4436	06-01-004-02	34,97	14,18	5,3
4437	06-01-004-03	14,64	14,32	10,98
4438	06-01-004-04	15,77	12,69	10,98
4439	06-01-004-05	35,52	14,32	9,01
4440	06-01-004-06	15,8	14,39	11,04
4441	06-01-005-01	25,27	17,09	13,78
4442	06-01-005-02	26,15	17,16	13,45
4443	06-01-005-03	26,6	17,22	13,12
4444	06-01-005-04	26,09	16,95	13,64
4445	06-01-005-05	25,05	15,58	12,31
4446	06-01-005-06	21,04	12,98	9,15
4447	06-01-005-07	37,67	23,95	12,38
4448				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
4489	06-01-024-03	25,14	15,8	11,27
4490	06-01-024-04	24,55	16,15	11,34
4491	06-01-024-05	26,07	16,34	11,37
4492	06-01-024-06	24,44	15,4	11,31
4493	06-01-024-07	24,38	15,61	11,4
4494	06-01-024-08	25,92	15,86	11,48
4495	06-01-024-09	27,88	17,02	11,42
4496	06-01-024-10	24,96	17,94	11,34
4497	06-01-024-11	24,85	18,16	11,46
4498	06-01-024-12	25,44	15,64	11,49
4499	06-01-024-13	26,34	16,93	11,49
4500	06-01-026-01	29,81	19	12,96
4501	06-01-026-02	28,78	19,16	12,9
4502	06-01-026-03	28,86	19,18	12,96
4503	06-01-026-04	28,46	17,18	13,13
4504	06-01-026-05	27,2	17,23	13,16
4505	06-01-026-06	26,61	16,77	13,32
4506	06-01-026-07	30,85	16,23	13,04
4507	06-01-026-08	28,85	16,26	13,09
4508	06-01-026-09	27,1	15,57	13,11
4509	06-01-026-10	25,89	15,57	13,37
4510	06-01-026-11	31,95	15,39	15,09
4511	06-01-026-12	28,76	15,81	14,62
4512	06-01-026-13	26,96	15,31	13,65
4513	06-01-026-14	26,85	15,17	13,6
4514	06-01-026-15	29,18	17,09	13,14
4515	06-01-026-16	29,27	16,87	13,13
4516	06-01-026-17	28,87	16,51	13,14
4517	06-01-026-18	30,86	16,86	13,17
4518	06-01-026-19	27,71	17	13,49
4519	06-01-026-20	27,62	16,79	13,45
4520	06-01-026-21	27,59	16,35	13,45
4521	06-01-026-22	29,5	16,59	13,33
4522	06-01-027-01	24,95	19,47	12,78
4523	06-01-030-01	23,8	19,17	10,97
4524	06-01-030-02	24,24	19,22	10,98
4525	06-01-030-03	24,3	19,25	10,98
4526	06-01-030-04	24,71	19,26	10,98
4527	06-01-030-05	24,59	19,29	10,98
4528	06-01-030-06	24,1	19,16	10,97
4529	06-01-030-07	24,34	19,21	10,98
4530	06-01-030-08	24,48	19,23	10,98
4531	06-01-030-09	24,84	19,25	10,98
4532	06-01-030-10	24,72	19,28	10,97
4533	06-01-030-11	26,02	19,38	11,03
4534	06-01-030-12	27,18	19,43	11,06
4535	06-01-030-13	23,7	19,25	10,99
4536	06-01-030-14	23,81	19,27	10,98
4537	06-01-030-15	24,23	19,28	10,99
4538	06-01-030-16	23,75	19,24	10,98
4539	06-01-030-17	23,96	19,26	10,98
4540	06-01-030-18	24,34	19,27	10,98
4541	06-01-031-01	23,71	17,98	11,1
4542	06-01-031-02	24,74	17,47	11,2
4543	06-01-031-03	23,8	15,1	11,65
4544	06-01-031-04	24,05	15,57	11,64
4545	06-01-031-05	24,02	15,4	11,64
4546	06-01-031-06	24,01	17,97	11,11
4547	06-01-031-07	25,01	17,46	11,2
4548	06-01-031-08	23,88	15,1	11,63
4549	06-01-031-09	24,18	15,56	11,63
4550	06-01-031-10	24,13	15,39	11,62
4551	06-01-031-11	21,02	12,69	12,65
4552	06-01-031-12	24,13	17,47	11,6
4553	06-01-031-13	23,37	15,11	11,58
4554	06-01-031-14	24,14	15,56	11,62
4555	06-01-031-15	24,11	15,4	11,62
4556	06-01-031-16	24,94	16,77	11,71
4557	06-01-031-17	26,22	18,03	11,65
4558	06-01-034-01	23,17	15,98	12,35
4559	06-01-034-02	22,1	15,34	12,5
4560	06-01-034-03	22,21	15,02	12,4
4561	06-01-034-04	22,59	14,32	12,51
4562	06-01-034-05	25,39	14,72	12,42
4563	06-01-034-06	24,95	14,32	12,52
4564	06-01-034-07	25,36	15,86	11,98
4565	06-01-034-08	24,7	16,82	12,19
4566	06-01-034-09	21,87	15,39	12,48
4567	06-01-035-01	26,2	15,5	13,33

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
4568	06-01-035-02	25,65	15,06	14,18
4569	06-01-036-01	32,21	22,29	17,83
4570	06-01-036-02	32,29	21,7	17,83
4571	06-01-037-01	33,55	19	12,63
4572	06-01-041-01	20,8	19,03	12,11
4573	06-01-041-02	25,69	19,03	12,1
4574	06-01-041-03	21,48	19,1	12,12
4575	06-01-041-04	25,71	19,12	12,12
4576	06-01-041-05	21,91	13,45	12,18
4577	06-01-041-06	24,38	13,45	12,17
4578	06-01-041-07	24,74	14,2	11,76
4579	06-01-041-08	25,36	14,95	11,72
4580	06-01-041-09	25,53	15,94	11,76
4581	06-01-041-10	22,98	14,19	12
4582	06-01-041-11	23,33	14,95	11,95
4583	06-01-041-12	23,86	15,94	11,95
4584	06-01-041-13	25,25	19,11	11,28
4585	06-01-044-01	18,97	20,93	11,88
4586	06-01-044-02	19,98	20,89	11,86
4587	06-01-044-03	20,28	21,07	12,64
4588	06-01-046-01	23,06	14,53	12,73
4589	06-01-046-02	23,74	14,2	12,76
4590	06-01-046-03	23,55	14,26	12,84
4591	06-01-046-04	25,45	13,43	12,47
4592	06-01-046-05	24,9	13,52	12,7
4593	06-01-046-06	26,14	12,98	12,76
4594	06-01-046-07	27,88	16,05	11,48
4595	06-01-046-08	28,32	16,01	11,59
4596	06-01-046-09	28,21	15,88	11,75
4597	06-01-046-10	29,33	15,91	11,92
4598	06-01-046-11	29,74	16,05	11,92
4599	06-01-046-12	29,01	16	12,08
4600	06-01-049-01	27,78	16,34	9,37
4601	06-01-049-02	26,66	17,74	10,6
4602	06-01-049-03	23,3	14,14	9,02
4603	06-01-052-01	14,65	10,65	9,43
4604	06-01-052-02	14,75	10,68	9,48
4605	06-01-052-03	16,37	5,65	9,64
4606	06-01-052-04	28,91	2,62	10,16
4607	06-01-053-01	30,2	18,98	11,46
4608	06-01-054-01	30,14	19,1	11,76
4609	06-01-055-01	20,47	16,41	11,35
4610	06-01-055-02	19,2	16,52	11,63
4611	06-01-055-03	15,07	9,88	1
4612	06-01-055-04	12,07	7,22	1
4613	06-01-056-01	19,01	10,07	11,23
4614	06-01-056-02	18,2	7,41	11,31
4615	06-01-057-01	17,83	16,12	11,17
4616	06-01-057-02	17,74	15,94	11,16
4617	06-01-057-03	17,73	15,93	11,13
4618	06-01-057-04	18,49	15,87	11,04
4619	06-01-057-05	19,22	16,13	11,36
4620	06-01-057-06	19,65	15,9	11,28
4621	06-01-058-01	36,74	14,95	30,36
4622	06-01-062-01	16,62	17,01	9,92
4623	06-01-062-02	14,54	16,68	9,73
4624	06-01-062-03	15,97	17,13	9,86
4625	06-01-062-04	13,3	16,33	9,5
4626	06-01-062-05	18,46	15,92	9,61
4627	06-01-062-06	14,31	16,64	9,61
4628	06-01-062-07	18,57	17,2	10,01
4629	06-01-062-08	17,64	17,18	9,6
4630	06-01-062-09	14,06	15,67	10,15
4631	06-01-063-01	11,68	15,14	9,55
4632	06-01-063-02	10,82	15,47	9,35
4633	06-01-063-03	16,02	16,07	9,42
4634	06-01-063-04	13,9	16,23	9,34
4635	06-01-063-05	12,76	16,52	9,36
4636	06-01-064-01	19,49	17,24	10,18
4637	06-01-064-02	15,71	17,26	10,07
4638	06-01-064-03	14,59	17,19	10,08
4639	06-01-064-04	14,91	16,28	9,77
4640	06-01-064-05	12,77	17,12	9,53
4641	06-01-064-06	17,24	17,21	10
4642	06-01-064-07	16,03	16,8	10,29
4643	06-01-064-08	12,11	17,24	9,94
4644	06-01-064-09	10,96	15,85	9,58
4645	06-01-067-01	18,82	12,2	61,26
4646	06-01-067-02	20,26	13,55	11,07

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
4647	06-01-067-03	19,43	16,66	13,05
4648	06-01-067-04	44,83	14,84	19,67
4649	06-01-067-05	16,19	14,82	11,52
4650	06-01-068-01	11,6	12,32	8,82
4651	06-01-068-02	20,18	12,59	19,02
4652	06-01-068-03	13,74	14,82	13
4653	06-01-069-01	10,1	1,67	20,03
4654	06-01-070-01	30,78	20,2	12,87
4655	06-01-070-02	32,49	21,24	12,87
4656	06-01-070-03	11,69	20,2	7,05
4657	06-01-070-04	13,37	18,97	13,07
4658	06-01-071-01	23,26	14,82	19,23
4659	06-01-071-02	21,07	14,84	17,04
4660	06-01-072-01	28,25	20,54	12,12
4661	06-01-072-02	29,79	21,46	11,29
4662	06-01-072-03	24,94	19,07	11,38
4663	06-01-072-04	25,21	5,86	10,77
4664	06-01-072-05	23,75	6,49	11,31
4665	06-01-073-01	27,72	26	12,6
4666	06-01-074-01	14,38	8,59	12,42
4667	06-01-075-01	20,7	10,6	16,11
4668	06-01-080-01	23,06	25,48	16,31
4669	06-01-080-02	22,11	25,49	16,3
4670	06-01-080-03	19,58	25,49	13,82
4671	06-01-080-04	18,72	25,5	13,81
4672	06-01-080-05	18,08	25,5	13,81
4673	06-01-080-06	17,55	25,5	13,81
4674	06-01-080-07	22,77	25,51	16,31
4675	06-01-080-08	21,89	25,51	16,3
4676	06-01-080-09	19,35	25,51	13,82
4677	06-01-080-10	18,55	25,51	13,81
4678	06-01-080-11	18	25,52	13,81
4679	06-01-080-12	17,53	25,52	13,81
4680	06-01-080-13	18,92	25,52	15,9
4681	06-01-080-14	18,67	25,52	15,9
4682	06-01-081-01	19,74	25,63	13,83
4683				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
4726	06-01-087-02	21,1	16,91	10,58
4727	06-01-088-01	25,56	15,32	10,74
4728	06-01-088-02	25,57	15,33	10,74
4729	06-01-089-01	25,12	17,18	13,8
4730	06-01-090-01	25,14	19,35	22,03
4731	06-01-090-02	25,05	19,29	22,03
4732	06-01-090-03	24,97	19,21	22,03
4733	06-01-090-04	24,85	19,11	22,03
4734	06-01-090-05	25,19	19,35	22,03
4735	06-01-090-06	25,07	19,28	22,03
4736	06-01-090-07	24,91	19,22	22,03
4737	06-01-090-08	13,54	11,31	22,03
4738	06-01-090-09	13,51	11,31	22,03
4739	06-01-090-10	14,42	11,3	22,03
4740	06-01-090-11	13,43	11,31	22,03
4741	06-01-090-12	13,55	11,3	22,03
4742	06-01-090-13	13,49	11,3	22,03
4743	06-01-090-14	13,44	11,3	22,03
4744	06-01-091-01	24,28	19,4	17,99
4745	06-01-091-02	24,42	19,41	17,99
4746	06-01-091-03	24,64	19,41	17,99
4747	06-01-091-04	24,41	19,41	17,99
4748	06-01-091-05	13,62	11,34	17,99
4749	06-01-091-06	13,58	11,34	17,99
4750	06-01-091-07	13,53	11,34	17,99
4751	06-01-091-08	13,52	11,34	17,99
4752	06-01-092-01	40,98	17,96	18,76
4753	06-01-092-02	39,29	17,38	18,76
4754	06-01-092-03	30,22	17,96	18,76
4755	06-01-092-04	38,34	17,96	18,76
4756	06-01-092-05	31,6	17,38	18,76
4757	06-01-092-06	28,36	17,96	18,76
4758	06-01-092-07	43,17	17,26	18,76
4759	06-01-092-08	39,3	17,38	18,76
4760	06-01-092-09	44,5	17,38	18,76
4761	06-01-092-10	39,72	17,26	18,76
4762	06-01-092-11	45,99	17,85	18,76
4763	06-01-092-12	38,87	17,58	18,76
4764	06-01-096-01	36,71	17,87	22,04
4765	06-01-097-01	42,08	17,38	18,76
4766	06-01-098-01	23,46	18,73	9,08
4767	06-01-098-02	23,53	18,9	9,08
4768	06-01-098-03	23,63	18,94	9,08
4769	06-01-098-04	23,58	18,92	9,08
4770	06-01-098-05	22,98	18,9	8,56
4771	06-01-098-06	23,13	18,96	8,56
4772	06-01-098-07	17,78	12,42	8,97
4773	06-01-098-08	19,23	12,77	8,97
4774	06-01-098-09	20,12	13,2	8,97
4775	06-01-098-10	20,96	13,58	8,97
4776	06-01-098-11	19,27	13,18	8,56
4777	06-01-098-12	19,82	13,4	8,56
4778	06-01-099-01	48,61	18,77	1
4779	06-01-100-01	47,88	19,56	1
4780	06-01-103-01	27,18	19,56	6,49
4781	06-01-103-02	27,01	19,56	6,49
4782	06-01-103-03	27,02	19,56	6,49
4783	06-01-103-04	26,94	19,56	6,49
4784	06-01-103-05	21,6	13,06	6,49
4785	06-01-103-06	20,96	13,08	6,49
4786	06-01-103-07	20,14	12,97	6,49
4787	06-01-103-08	19,77	13,14	6,49
4788	06-01-104-01	35,23	16,55	18,76
4789	06-01-107-01	30,99	19,1	14,84
4790	06-01-107-02	33,54	18,86	14,86
4791	06-01-107-03	31,69	18,75	14,84
4792	06-01-107-04	28,82	18,76	14,79
4793	06-01-108-01	34,68	18,91	12,95
4794	06-01-108-02	32,61	18,67	14,15
4795	06-01-108-03	32,58	18,62	13,06
4796	06-01-108-04	35,87	18,97	12,83
4797	06-01-108-05	34,36	18,72	14,09
4798	06-01-108-06	32,58	18,66	12,74
4799	06-01-108-07	32,79	18,72	13,21
4800	06-01-108-08	34,12	18,78	12,86
4801	06-01-108-09	34,33	18,78	12,86
4802	06-01-108-10	32,88	18,66	13,23
4803	06-01-109-01	35,41	18,15	13,58
4804	06-01-109-02	33,82	18,39	13,37

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
4805	06-01-109-03	33,93	18,25	13,44
4806	06-01-109-04	36,95	18,12	13,47
4807	06-01-109-05	37,06	18,18	13,4
4808	06-01-109-06	36,29	18,16	13,5
4809	06-01-109-07	34,51	18,39	13,34
4810	06-01-109-08	34,78	18,29	13,44
4811	06-01-109-09	36,97	18,53	13,44
4812	06-01-109-10	35,93	18,39	13,73
4813	06-01-109-11	34,74	18,25	13,49
4814	06-01-109-12	37,2	18,18	13,49
4815	06-01-109-13	36,78	18,16	13,57
4816	06-01-110-01	32,81	18,88	12,57
4817	06-01-110-02	38,78	18,63	12,57
4818	06-01-110-03	33,44	18,88	12,48
4819	06-01-110-04	38,94	18,65	12,49
4820	06-01-110-05	33,1	18,88	13,05
4821	06-01-110-06	33,76	18,88	13
4822	06-01-111-01	39,08	18,62	12,22
4823	06-01-111-02	40,59	18,69	12,44
4824	06-01-119-01	24,47	14,2	12,97
4825	06-01-120-01	33,06	18,66	13,01
4826	06-01-120-02	32,88	19,04	14,01
4827	06-01-120-03	34,18	19,09	14,26
4828	06-01-121-01	33,59	17,83	9,66
4829	06-01-121-02	31,75	17,96	9,88
4830	06-01-121-03	31,8	18,07	10,96
4831	06-01-122-01	30,23	16,72	8,47
4832	06-01-130-01	17,15	8,84	12,47
4833	06-01-144-01	13,2	10,72	18,71
4834	06-01-144-02	11,55	9,56	7,58
4835	06-01-144-03	11,02	9,53	2,6
4836	06-01-144-04	11,04	9,57	2,68
4837	06-01-144-05	11,04	9,59	2,81
4838	06-01-144-06	11,16	9,66	2,6
4839	06-01-144-07	11,19	9,73	2,68
4840	06-01-144-08	11,19	9,78	2,81
4841	06-01-145-01	14,14	9,95	18,94
4842	06-01-145-02	11,55	9,65	7,11
4843	06-01-145-03	11,44	9,62	6,23
4844	06-01-145-04	11,92	9,55	7,36
4845	06-01-145-05	11,82	9,88	6,23
4846	06-01-145-06	12,27	9,89	7,36
4847	06-01-146-01	11,48	9,5	6,34
4848	06-01-146-02	14,09	10,16	11,79
4849	06-01-146-03	12,47	9,71	11,05
4850	06-01-146-04	11,46	9,72	5,07
4851	06-01-146-05	11,61	9,65	13,66
4852	06-01-147-01	10,73	9,46	11,76
4853	06-01-147-02	11,08	9,31	12,63
4854	06-01-147-03	10,98	9,53	3,02
4855	06-01-147-04	11,3	9,72	3,81
4856	06-01-147-05	11,26	9,76	3,4
4857	06-01-147-06	11,21	9,68	3,02
4858	06-01-147-07	11,72	10	3,81
4859	06-01-147-08	11,03	9,71	3,42
4860	06-01-147-09	11,4	9,99	3,42
4861	06-01-150-01	12,49	9,24	10,64
4862	06-01-150-02	10,44	9,22	9,39
4863	06-01-150-03	10,42	9,22	9,39
4864	06-01-151-01	14,93	1	13,83
4865	06-01-151-02	18,1	3,7	11,56
4866	06-01-151-03	13,42	7,87	11,25
4867	06-01-151-04	13,77	6,6	11,92
4868	07-01-001-01	23,73	17,28	1
4869	07-01-001-02	23,19	17,2	1
4870	07-01-001-03	22,99	17,03	1
4871	07-01-001-04	27,77	23,08	1
4872	07-01-001-05	23,37	17,24	1
4873	07-01-001-06	24,28	17,13	1
4874	07-01-001-07	28,84	24,46	1
4875	07-01-001-08	23,71	17,3	1
4876	07-01-001-09	23,28	17,26	1
4877	07-01-001-10	29,15	25,03	1
4878	07-01-001-11	22,33	18,11	1
4879	07-01-001-12	23,32	17,24	1
4880	07-01-001-13	30,06	25,97	1
4881	07-01-001-14	22,45	18,52	1
4882	07-01-001-15	31,11	16,92	9,38
4883	07-01-001-16	26,61	15,94	9,85

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
4884	07-01-002-01	29,6	17,41	1
4885	07-01-006-01	28,04	23,65	3,1
4886	07-01-006-02	22,65	18,08	3,1
4887	07-01-006-03	22,83	17,9	3,88
4888	07-01-006-04	24,02	24,85	10,99
4889	07-01-006-05	20,82	18,65	10,99
4890	07-01-006-06	23,23	24,43	11,27
4891	07-01-006-07	20,41	18,51	11,27
4892	07-01-006-08	29,62	24,54	9,19
4893	07-01-006-09	23,69	18,4	9,19
4894	07-01-006-10	29,62	24,04	9,36
4895	07-01-006-11	23,89	18,24	9,36
4896	07-01-007-01	20,92	16,57	10,59
4897	07-01-007-02	32,85	17,4	1
4898	07-01-011-01	28,43	17,18	10,65
4899	07-01-011-02	28,56	17,14	10,65
4900	07-01-011-03	28,49	17,1	10,65
4901	07-01-011-04	27,98	16,58	10,65
4902	07-01-011-05	27,91	16,49	10,65
4903	07-01-011-06	32,43	24,8	10,65
4904	07-01-011-07	32,01	24,56	10,65
4905	07-01-011-08	28,43	17,18	10,65
4906	07-01-011-09	28,56	17,14	10,65
4907	07-01-011-10	28,48	17,09	10,65
4908	07-01-011-11	27,9	16,58	10,65
4909	07-01-011-12	27,9	16,49	10,65
4910	07-01-011-13	32,42	24,79	10,65
4911	07-01-011-14	32	24,55	10,65
4912	07-01-011-15	31,67	24,46	10,65
4913	07-01-011-16	24,81	18,15	10,65
4914	07-01-011-17	28,56	17,14	10,65
4915	07-01-011-18	28,49	17,09	10,65
4916	07-01-011-19	27,9	16,58	10,65
4917	07-01-011-20	27,91	16,49	10,65
4918	07-01-011-21	32,43	24,79	10,65
4919	07-01-011-22	32,01	24,56	10,65
4920	07-01-011-23	31,67	24,45	10,65
4921	07-01-011-24	24,81		

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
4963	07-01-019-07	24,09	18,37	7,25
4964	07-01-019-08	28,96	23,06	6,91
4965	07-01-019-09	20,09	15,54	6,91
4966	07-01-019-10	23,78	24,58	10,81
4967	07-01-019-11	23,9	24,82	10,81
4968	07-01-019-12	20,75	18,28	10,81
4969	07-01-019-13	18,52	15,57	10,81
4970	07-01-019-14	19,75	18,04	11,75
4971	07-01-019-15	17,92	15,55	11,75
4972	07-01-019-16	25,71	16,18	11,92
4973	07-01-019-17	28,97	24,79	11,92
4974	07-01-019-18	24,93	18,45	11,92
4975	07-01-020-01	25,66	14,03	10,05
4976	07-01-020-02	25,15	14,02	10,32
4977	07-01-020-03	26,34	14,55	10,29
4978	07-01-020-04	26,5	14,49	11,03
4979	07-01-020-05	25,44	16,97	10,54
4980	07-01-020-06	26,2	17,47	10,54
4981	07-01-020-07	27,89	17,65	9,58
4982	07-01-020-08	25,82	11,25	10,15
4983	07-01-020-09	25,26	11,4	10,48
4984	07-01-020-10	24,53	11,62	10,29
4985	07-01-020-11	25,4	11,06	11,03
4986	07-01-020-12	23,36	13,71	10,56
4987	07-01-020-13	23,67	14,02	10,56
4988	07-01-020-14	25,19	13,88	9,56
4989	07-01-020-15	20,43	9,94	10,15
4990	07-01-020-16	20,28	10,03	10,48
4991	07-01-020-17	18,54	9,92	10,29
4992	07-01-020-18	19,89	9,76	11,03
4993	07-01-020-19	16,24	10,78	10,56
4994	07-01-020-20	15,71	10,84	10,56
4995	07-01-020-21	16,19	10,7	9,56
4996	07-01-021-01	24,99	19,56	6,84
4997	07-01-021-02	24,67	19,56	6,84
4998	07-01-021-03	24,76	19,56	6,84
4999	07-01-021-04	24,82	19,56	6,84
5000	07-01-021-05	20,62	14,2	6,84
5001	07-01-021-06	20,33	14,2	6,84
5002	07-01-021-07	20,61	14,2	6,84
5003	07-01-021-08	20,63	14,2	6,84
5004	07-01-021-09	12,78	10,44	6,84
5005	07-01-021-10	12,69	10,44	6,84
5006	07-01-021-11	12,9	10,44	6,84
5007	07-01-021-12	12,89	10,44	6,84
5008	07-01-022-01	28,94	23,98	0,41
5009	07-01-022-02	23,4	18,1	0,41
5010	07-01-022-03	30	24,38	0,43
5011	07-01-022-04	24,02	18,29	0,43
5012	07-01-022-05	27,64	25,1	11,61
5013	07-01-022-06	22,99	18,55	11,61
5014	07-01-022-07	27,64	25,1	11,61
5015	07-01-022-08	22,99	18,55	11,61
5016	07-01-022-09	23,93	25,38	12,29
5017	07-01-022-10	20,9	18,68	12,29
5018	07-01-022-11	18,64	15,74	12,29
5019	07-01-022-12	24,74	24,26	12,16
5020	07-01-022-13	21,37	18,27	12,16
5021	07-01-022-14	21,37	18,27	12,16
5022	07-01-022-15	18,95	15,66	12,16
5023	07-01-022-16	24,26	25,1	12,34
5024	07-01-022-17	21,09	18,55	12,34
5025	07-01-022-18	18,8	15,76	12,34
5026	07-01-022-19	24,19	24,66	12,34
5027	07-01-022-20	18,78	15,71	12,34
5028	07-01-022-21	21,05	18,41	12,34
5029	07-01-022-22	18,78	15,71	12,34
5030	07-01-022-23	18,82	15,62	12,34
5031	07-01-022-24	16,8	14,29	12,34
5032	07-01-022-25	24,84	24,61	12,34
5033	07-01-022-26	21,43	18,4	12,34
5034	07-01-022-27	18,97	15,69	12,34
5035	07-01-022-28	18,97	15,69	12,34
5036	07-01-022-29	18,97	15,69	12,34
5037	07-01-022-30	16,84	14,32	12,34
5038	07-01-022-31	19,01	15,58	12,34
5039	07-01-022-32	16,89	14,28	12,34
5040	07-01-022-33	30,65	23,86	0,81
5041	07-01-022-34	24,62	18,17	0,81

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
5042	07-01-022-35	30,64	23,86	0,91
5043	07-01-022-36	24,53	18,14	0,91
5044	07-01-022-37	24,53	18,14	0,97
5045	07-01-022-38	20,54	15,64	0,97
5046	07-01-027-01	27,3	26,9	8,48
5047	07-01-027-02	27,51	26,9	8,81
5048	07-01-027-03	19,26	15,96	8,81
5049	07-01-027-04	22,73	19,1	8,88
5050	07-01-027-05	19,3	15,96	8,88
5051	07-01-027-06	19,3	15,96	8,88
5052	07-01-027-07	26,03	23,59	10,24
5053	07-01-027-08	26,03	23,59	10,24
5054	07-01-027-09	19,31	15,61	10,24
5055	07-01-027-10	22,21	17,97	10,17
5056	07-01-027-11	19,31	15,61	10,17
5057	07-01-027-12	19,31	15,61	10,17
5058	07-01-027-13	25,56	21,94	9,13
5059	07-01-027-14	19,58	15,38	9,13
5060	07-01-027-15	19,58	15,38	9,13
5061	07-01-027-16	17,27	14,22	9,13
5062	07-01-027-17	22,18	17,86	9,89
5063	07-01-027-18	19,44	15,54	9,92
5064	07-01-027-19	19,44	15,54	9,92
5065	07-01-027-20	17,05	14,28	9,92
5066	07-01-027-21	28,76	22,93	13,49
5067	07-01-027-22	24,16	17,86	13,49
5068	07-01-027-23	29,21	22,2	6,41
5069	07-01-027-24	24,3	17,69	6,41
5070	07-01-027-25	20,78	15,49	6,41
5071	07-01-028-01	33,83	27,78	7,57
5072	07-01-028-02	33,83	27,78	7,57
5073	07-01-028-03	23,45	16,1	7,57
5074	07-01-028-04	23,45	16,1	7,57
5075	07-01-028-05	23,45	16,1	7,57
5076	07-01-028-06	30,03	27,78	7,57
5077	07-01-028-07	30,03	27,78	7,57
5078	07-01-028-08	20,07	16,1	7,57
5079	07-01-028-09	20,07	16,1	7,57
5080	07-01-028-10	20,07	16,1	7,57
5081	07-01-028-11	30,38	25,58	8,4
5082	07-01-028-12	25,74	18,48	8,4
5083	07-01-029-01	20,55	17,13	1,38
5084	07-01-029-02	21,49	18,16	4,29
5085	07-01-029-03	16,59	17,75	12,46
5086	07-01-029-04	24,27	18,36	11,71
5087	07-01-029-05	27,9	18,9	10,65
5088	07-01-029-06	30,62	19,2	6,48
5089	07-01-029-07	31,8	19,2	7,59
5090	07-01-029-08	18,68	12,77	1,36
5091	07-01-029-09	19,44	13,45	4,27
5092	07-01-029-10	16,18	13,13	12,46
5093	07-01-029-11	22,92	13,53	11,72
5094	07-01-029-12	25,74	13,87	10,66
5095	07-01-029-13	27,58	14,1	6,64
5096	07-01-029-14	28,96	14,06	7,74
5097	07-01-029-15	14,02	10,19	1,38
5098	07-01-029-16	14,3	10,34	4,96
5099	07-01-029-17	14,93	10,26	12,46
5100	07-01-029-18	17,51	10,34	11,71
5101	07-01-029-19	17,45	10,4	10,79
5102	07-01-029-20	17,01	10,45	6,63
5103	07-01-029-21	17,91	10,44	7,85
5104	07-01-029-22	15,6	16,45	12,59
5105	07-01-029-23	27,86	18,13	10,46
5106	07-01-029-24	27,52	19,2	2,58
5107	07-01-029-25	26,41	18,98	7,36
5108	07-01-029-26	26,01	19,06	8,7
5109	07-01-029-27	15,27	12,28	12,5
5110	07-01-029-28	26,13	13,39	10,31
5111	07-01-029-29	23,84	14,11	2,58
5112	07-01-029-30	23,41	13,93	7,36
5113	07-01-029-31	22,84	14	8,7
5114	07-01-029-32	14,67	10,07	12,5
5115	07-01-029-33	19,34	10,32	10,31
5116	07-01-029-34	14,46	10,47	2,58
5117	07-01-029-35	14,97	10,42	7,36
5118	07-01-029-36	14,53	10,44	8,7
5119	07-01-034-01	29,55	25	8,4
5120	07-01-034-02	24,07	18,53	8,4

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
5121	07-01-034-03	29,97	25,26	8,4
5122	07-01-034-04	24	18,58	8,4
5123	07-01-034-05	21,48	18,45	12,2
5124	07-01-034-06	18,93	15,73	12,2
5125	07-01-034-07	21,77	18,33	12,2
5126	07-01-034-08	19,06	15,7	12,2
5127	07-01-034-09	29,53	26,77	3,33
5128	07-01-034-10	22,97	19,01	3,33
5129	07-01-034-11	23,38	24,17	6,73
5130	07-01-034-12	20,55	17,84	6,73
5131	07-01-034-13	23,98	24,75	6,62
5132	07-01-034-14	20,77	18,11	6,62
5133	07-01-034-15	28,09	23,84	9,89
5134	07-01-034-16	23,92	17,98	9,89
5135	07-01-034-17	29,33	24,93	9,89
5136	07-01-034-18	24,29	18,41	9,89
5137	07-01-034-19	20,78	24,52	7,49
5138	07-01-034-20	18,19	18,15	7,49
5139	07-01-035-01	26,91	18,67	8,4
5140	07-01-035-02	27,2	18,88	8,4
5141	07-01-035-03	21,84	18,82	12,02
5142	07-01-035-04	23,22	18,91	12,02
5143	07-01-035-05	24,45	17,81	9,89
5144	07-01-035-06	25,28	18,22	9,89
5145	07-01-035-07	24,51	18,65	10,76
5146	07-01-035-08	23,86	13,67	8,4
5147	07-01-035-09	23,93	13,81	8,4
5148	07-01-035-10	19,65	13,81	12,02
5149	07-01-035-11	20,91	13,87	12,02
5150	07-01-035-12	21,97	13,15	9,89
5151	07-01-035-13	22,51	13,41	9,89
5152	07-01-035-14	21,72	13,7	10,76
5153	07-01-035-15	15,12	10,35	8,4
5154	07-01-035-16	14,89	10,38	8,4
5155	07-01-035-17	14,13	10,39	12,02
5156	07-01-035-18	14,62	10,4	12,02
5157	07-01-035-19	14,93	10,26	9,89
5158				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
5200	07-01-054-07	25,18	13,28	10,87
5201	07-01-054-08	26,2	13,3	10,9
5202	07-01-054-09	26,94	13,31	11
5203	07-01-054-10	24,21	13,29	4,69
5204	07-01-054-11	24,54	13,3	4,69
5205	07-01-054-12	24,84	13,31	5,32
5206	07-01-054-13	21,58	13,64	14,72
5207	07-01-054-14	43,13	18,47	1
5208	07-01-055-01	32,46	13,63	7,49
5209	07-01-055-02	25,76	13,75	3,85
5210	07-01-055-03	20,35	13,74	10,11
5211	07-01-055-04	22,88	13,66	0,38
5212	07-01-055-05	21,6	13,76	0,01
5213	07-01-055-06	22,24	13,82	0,01
5214	07-01-055-07	19,57	13,81	8,85
5215	07-01-055-08	48,19	11,38	0,2
5216	07-01-055-09	33,58	5,31	0,01
5217	07-01-055-10	17,81	13,3	0,01
5218	07-01-055-11	21	13,76	8,25
5219	07-01-055-12	44,38	12,42	0,01
5220	07-01-056-01	10,51	7,51	9,93
5221	07-01-056-02	22,97	10,35	12,87
5222	07-01-058-01	48,09	14,82	1
5223	07-01-058-02	11,15	14,82	8,46
5224	07-01-059-01	25,05	13,05	12,87
5225	07-01-060-01	6,75	14,82	6,66
5226	07-01-060-02	6,72	14,82	6,66
5227	07-01-061-01	21,79	14,82	12,4
5228	07-02-001-01	20,24	12,78	8,89
5229	07-02-001-02	19,25	12,79	8,1
5230	07-02-001-03	19,02	13,04	8,41
5231	07-02-001-04	20,69	15,9	8,61
5232	07-02-001-05	20,67	14,77	8,84
5233	07-02-001-06	17,22	12,83	8,6
5234	07-02-001-07	16,94	13,14	8,25
5235	07-02-001-08	16,84	13,22	8,49
5236	07-02-001-09	18,29	16,11	8,55
5237	07-02-001-10	17,66	14,82	8,66
5238	07-02-001-11	16,11	13,12	8
5239	07-02-001-12	18,39	16,88	8,26
5240	07-02-001-13	18,08	16,73	8,15
5241	07-02-001-14	19,14	17,15	8,23
5242	07-02-001-15	17,61	13,71	8,62
5243	07-02-002-01	22,16	17,12	10,64
5244	07-02-002-02	21,22	16,92	10,04
5245	07-02-002-03	20,03	12,97	8,83
5246	07-02-002-04	20,31	13,4	9,21
5247	07-02-002-05	21,1	14,73	11,43
5248	07-02-002-06	20,84	14,62	12,5
5249	07-02-002-07	26,23	17,34	13,77
5250	07-02-002-08	26,09	17,32	14,22
5251	07-02-003-01	33,71	25,98	1
5252	07-02-003-02	28,81	25,56	10,31
5253	07-02-003-03	33,25	26,43	1
5254	07-02-003-04	31,86	24,01	9,16
5255	07-02-003-05	24,61	23,55	12,71
5256	07-02-003-06	31,94	25,15	11,63
5257	07-02-003-07	32,53	24,01	15,08
5258	07-02-003-08	16	23,28	9,07
5259	07-03-001-01	14,7	11,67	11,08
5260	07-03-001-02	14,72	11,67	10,94
5261	07-03-001-03	14,42	11,71	12,07
5262	07-03-001-04	13,82	12,14	10,86
5263	07-03-001-05	17,19	10,82	11,53
5264	07-03-001-06	15,06	11,75	11,96
5265	07-03-001-07	19,82	12,21	10,36
5266	07-03-001-08	16,75	10,9	12,11
5267	07-03-001-09	21,53	12,18	6,29
5268	07-04-001-01	20,2	15,29	9,37
5269	07-04-001-02	22,45	16	9,35
5270	07-04-001-03	18,74	15,11	10,68
5271	07-04-001-04	19,31	15,78	11,18
5272	07-04-001-05	18,88	14,94	9,54
5273	07-04-001-06	21,08	15,72	9,19
5274	07-04-001-07	19,27	15,09	10,07
5275	07-04-001-08	20,56	15,83	10,5
5276	07-04-001-09	21,04	16,65	9,21
5277	07-04-001-10	19,43	15,44	11,15
5278	07-04-002-01	16,37	12,77	12,17

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
5279	07-04-002-02	16,63	13,51	12,18
5280	07-04-002-03	17,04	12,89	11,87
5281	07-04-002-04	16,4	12,76	12,16
5282	07-04-002-05	16,89	12,9	11,89
5283	07-04-003-01	17,95	9,26	9,98
5284	07-04-003-02	17,06	9,48	10,03
5285	07-04-003-03	15,52	10,15	10,33
5286	07-04-003-04	13,85	9,85	9,77
5287	07-04-004-01	14,27	10,34	9,38
5288	07-04-004-02	12,67	10,2	6,88
5289	07-04-005-01	12,31	10,07	8,14
5290	07-04-005-02	12,31	10,08	10,74
5291	07-04-006-01	14,08	10,65	11,14
5292	07-04-007-01	19,77	14,88	10,43
5293	07-04-007-02	17,68	13,49	10,42
5294	07-04-008-01	14,83	10,89	11,22
5295	07-05-001-01	18,15	16,44	7,57
5296	07-05-001-02	18,18	16,38	7,57
5297	07-05-001-03	17,35	16,21	7,57
5298	07-05-001-04	16,62	15,78	7,57
5299	07-05-004-01	27,14	16,88	1
5300	07-05-004-02	26,93	16,83	1
5301	07-05-004-03	26,7	16,81	1
5302	07-05-004-04	30,46	18,61	11,69
5303	07-05-004-05	30,57	18,76	11,66
5304	07-05-004-06	30,87	18,83	11,68
5305	07-05-004-07	23,46	18,46	2,65
5306	07-05-004-08	24,63	18,7	2,47
5307	07-05-007-01	23,97	16,5	8,91
5308	07-05-007-02	23,62	16,8	8,46
5309	07-05-007-03	27,17	19,56	7,57
5310	07-05-007-04	28,24	19,56	7,57
5311	07-05-007-05	27,78	19,42	8,98
5312	07-05-007-06	26,77	17,73	9,24
5313	07-05-007-07	19,5	16,71	12,21
5314	07-05-007-08	17,03	17,13	12,47
5315	07-05-007-09	17,47	17,3	12,47
5316	07-05-007-10	21,33	19,56	7,57
5317	07-05-011-01	24,48	18,74	8,09
5318	07-05-011-02	23,91	19,13	7,78
5319	07-05-011-03	23,71	19,08	7,87
5320	07-05-011-04	23,7	19,2	7,72
5321	07-05-011-05	19,53	18,5	7,83
5322	07-05-011-06	19,5	18,39	7,81
5323	07-05-011-07	24,64	19,03	6,4
5324	07-05-011-08	25,5	19,13	6,4
5325	07-05-011-09	25	19,17	6,83
5326	07-05-011-10	21,7	14,7	11,44
5327	07-05-011-11	21,38	15,07	9,76
5328	07-05-011-12	21,23	14,98	10,06
5329	07-05-014-01	25,45	19,09	6,51
5330	07-05-014-02	26,59	19,22	6,51
5331	07-05-014-03	22,38	16,85	7,57
5332	07-05-014-04	26,88	19,52	7,57
5333	07-05-014-05	21,66	16,49	9,56
5334	07-05-014-06	25,72	18,97	6,22
5335	07-05-015-01	40,41	14,25	6,84
5336	07-05-015-02	41,12	14,25	6,91
5337	07-05-016-01	12,62	13,34	10,04
5338	07-05-016-02	12,01	13,34	10,04
5339	07-05-016-03	10,9	13,34	10,04
5340	07-05-016-04	10,68	13,17	10,04
5341	07-05-021-01	16,31	16,11	7,57
5342	07-05-021-02	17,14	16,31	7,57
5343	07-05-021-03	17,44	16,23	7,57
5344	07-05-021-04	24,07	19,48	11,67
5345	07-05-021-05	24,69	19,48	11,14
5346	07-05-021-06	24,9	19,48	10,86
5347	07-05-021-07	21,6	19,56	7,57
5348	07-05-021-08	22,71	19,56	7,57
5349	07-05-021-09	23,03	19,56	7,57
5350	07-05-021-10	21,18	19,05	10,26
5351	07-05-021-11	21,52	19,1	10,04
5352	07-05-021-12	22,79	19,22	9,57
5353	07-05-021-13	21,78	18,85	7,91
5354	07-05-022-01	20,04	15,7	10,59
5355	07-05-022-02	19,65	15,35	10,16
5356	07-05-022-03	17,36	19,21	9,95
5357	07-05-022-04	17,84	19,2	9,68

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
5358	07-05-022-05	16,18	19,15	9,24
5359	07-05-022-06	22,48	19,23	9,77
5360	07-05-022-07	21,23	19,2	9,31
5361	07-05-022-08	25,98	19,03	9,79
5362	07-05-022-09	25,19	19	9,61
5363	07-05-022-10	24,92	18,99	9,55
5364	07-05-023-01	25,85	19,46	17,31
5365	07-05-023-02	24,99	19,38	15,86
5366	07-05-023-03	24,41	19,35	14,81
5367	07-05-023-04	25,24	19,34	14,5
5368	07-05-023-05	18,91	17,6	11,76
5369	07-05-023-06	19,74	18,09	11,71
5370	07-05-023-07	18,69	17,09	11,75
5371	07-05-023-08	19,35	17,64	11,71
5372	07-05-023-09	19,89	17,92	11,67
5373	07-05-024-01	24,11	18,78	14,43
5374	07-05-024-02	24,02	18,9	13,66
5375	07-05-024-03	25,59	19,11	15,5
5376	07-05-024-04	25,04	19,15	15,01
5377	07-05-024-05	24,71	19,2	14,53
5378	07-05-030-01	22,58	18,67	6,97
5379	07-05-030-02	19,6	18,46	9,36
5380	07-05-030-03	21,86	19,56	7,57
5381	07-05-030-04	21,48	19,56	7,57
5382	07-05-030-05	24,73	19,26	8,41
5383	07-05-030-06	25,94	19,26	6,78
5384	07-05-030-07	25,01	19,02	7,86
5385	07-05-030-08	21,72	19,02	6,97
5386	07-05-030-09	17,98	17,83	6,88
5387	07-05-030-10	17,82	17,53	6,42
5388	07-05-030-11	19,5	19,56	7,57
5389	07-05-034-01	18,65	15,47	8,27
5390	07-05-034-02	18,71	15,43	9,27
5391	07-05-034-03	13,69	10,43	8,78
5392	07-05-034-04	14,36	10,39	10,05
5393	07-05-035-01	24,67	19,49	13,48
5394	07-05-035-02	16,85	19,56	7,57
5395	07-05-035-03	24,63		



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
5437	07-05-046-02	19,17	18,85	9,98
5438	07-05-046-03	17,19	18,9	9,59
5439	07-05-046-04	27,67	19,01	9,83
5440	07-05-046-05	26,99	19,14	9,39
5441	07-05-046-06	27,38	19,2	9,39
5442	07-05-046-07	26,93	18,75	13,46
5443	07-05-046-08	28,43	18,83	13,18
5444	07-06-001-01	23,82	15,71	21,1
5445	07-06-001-02	22,04	15,66	18,76
5446	07-06-001-03	21,13	15,8	17,43
5447	07-06-002-01	29,2	15,95	16,28
5448	07-06-002-02	30,44	13,89	14,84
5449	07-06-002-03	35,56	12,75	12,68
5450	07-06-002-04	25,37	16,48	22,14
5451	07-06-002-05	42,52	13,61	6,84
5452	07-06-002-06	21,96	17,4	6,84
5453	07-06-002-07	21,65	17,4	6,84
5454	07-06-003-01	15,3	17,4	8,94
5455	07-06-003-02	16,53	14,78	9,37
5456	07-06-003-03	25,8	20,69	9,23
5457	07-07-001-01	20,12	13,75	11,88
5458	07-07-001-02	20,13	13,75	11,36
5459	07-07-001-03	23,58	14,26	18,3
5460	07-07-001-04	23,92	14,25	18,35
5461	07-07-002-01	19,15	13,96	12,04
5462	07-07-003-01	24,96	12,72	0,01
5463	07-07-003-02	22,18	13,66	11,5
5464	07-07-003-03	21,11	13,68	11,5
5465	07-07-004-01	13,92	14,25	12,6
5466	07-07-005-01	22,02	13,47	18,78
5467	07-07-006-01	25,41	14,25	19,06
5468	07-07-007-01	17,68	14,26	13,43
5469	07-07-008-01	21,39	16,06	1
5470	07-07-008-02	21,55	17,97	1
5471	07-07-009-01	30,17	14,82	12,8
5472	07-08-001-01	16,76	14,26	13,19
5473	07-08-001-02	17,89	14,26	14,16
5474	07-08-001-03	17,97	14,25	14,49
5475	07-08-001-04	17,71	14,25	13,76
5476	07-08-002-01	17,37	14,26	13,76
5477	07-08-002-02	16,99	14,25	13,69
5478	07-08-002-03	18,05	14,26	14,6
5479	07-08-002-04	17,68	14,26	14,49
5480	07-08-002-05	18,42	14,26	14,84
5481	07-08-002-06	18,08	14,26	14,95
5482	07-08-003-01	18,37	14,26	14,96
5483	07-08-003-02	19,03	14,25	15,76
5484	07-08-003-03	19,56	14,26	16,04
5485	07-08-003-04	19,23	14,26	16,13
5486	07-08-006-01	17,52	14,25	13,13
5487	07-08-006-02	17,99	14,25	14,25
5488	07-08-006-03	18,11	14,26	14,56
5489	07-08-006-04	17,39	14,26	13,78
5490	07-09-010-01	11,92	10,58	11,53
5491	08-01-001-01	11,08	14,65	7,32
5492	08-01-001-02	12,74	14,82	6,89
5493	08-01-001-03	10,89	14,82	6,85
5494	08-01-001-04	12,34	14	6,91
5495	08-01-001-05	12,23	14,31	6,91
5496	08-01-001-06	12,45	14,05	6,99
5497	08-01-001-07	12,4	14,39	6,99
5498	08-01-001-08	13,05	14,16	6,94
5499	08-01-001-09	12,94	14,52	6,94
5500	08-01-002-01	28,09	13,56	17,62
5501	08-01-002-02	22,6	12,49	17,62
5502	08-01-002-03	22,91	12,49	17,62
5503	08-01-003-01	31,39	14,82	12,89
5504	08-01-003-02	13,04	12,84	10,81
5505	08-01-003-03	14,09	12,48	12,05
5506	08-01-003-04	39,71	14,82	12,89
5507	08-01-003-05	20,86	12,25	14,88
5508	08-01-003-06	20,38	11,82	14,84
5509	08-01-003-07	19,81	11,97	15,03
5510	08-01-003-08	50,63	14,82	17,58
5511	08-01-004-01	14,21	11,26	5,93
5512	08-01-005-01	6,32	12,82	6,01
5513	08-01-005-02	7,37	11,24	6,9
5514	08-01-005-03	6,07	13,69	6,01
5515	08-01-006-01	11,7	27,02	10,89

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
5516	08-01-006-02	11,3	22,35	10,89
5517	08-01-007-01	51,32	14,33	1
5518	08-02-001-01	17,08	19,56	7,9
5519	08-02-001-02	16,88	19,55	7,9
5520	08-02-001-03	17,68	19,56	8,73
5521	08-02-001-04	17,5	19,55	8,73
5522	08-02-001-05	18,6	19,56	8,73
5523	08-02-001-06	18,43	19,55	8,73
5524	08-02-001-07	17,1	19,56	8,73
5525	08-02-001-08	16,88	19,55	8,73
5526	08-02-001-09	17,67	19,55	7,99
5527	08-02-001-10	17,86	19,55	7,88
5528	08-02-001-11	17,61	19,55	7,88
5529	08-02-002-01	31,1	19,32	9,71
5530	08-02-002-02	28,72	19,32	9,26
5531	08-02-002-03	24,71	19,43	8,74
5532	08-02-002-04	22,67	19,43	8,74
5533	08-02-002-05	24,97	19,56	8,83
5534	08-02-002-06	22,59	19,56	8,83
5535	08-02-003-01	19,97	19,05	9,27
5536	08-02-003-02	19,8	18,93	9,27
5537	08-02-003-03	21,11	19,56	8,67
5538	08-02-003-04	21,01	19,56	8,67
5539	08-02-003-05	22,66	19,05	9,23
5540	08-02-003-06	22,57	18,93	9,23
5541	08-02-003-07	24,51	19,05	8,93
5542	08-02-003-08	24,46	18,93	8,93
5543	08-02-003-09	24,42	18,93	10,67
5544	08-02-004-01	26,93	19,16	11,83
5545	08-02-005-01	17,94	19,56	8,7
5546	08-02-005-02	17,76	19,55	8,7
5547	08-02-005-03	18,46	19,56	8,7
5548	08-02-005-04	18,31	19,55	8,7
5549	08-02-006-01	51,34	1	1
5550	08-02-006-02	51,34	1	1
5551	08-02-007-01	48,28	16,83	1
5552	08-02-007-02	41	16,43	15,22
5553	08-02-007-03	22,92	16,12	12,96
5554	08-02-008-01	16,6	19,55	7,9
5555	08-02-008-02	16,35	19,55	7,9
5556	08-02-008-03	17,08	19,55	8,73
5557	08-02-008-04	16,84	19,55	8,73
5558	08-02-008-05	17,93	19,55	8,73
5559	08-02-008-06	17,71	19,55	8,73
5560	08-02-009-01	26,59	19,4	9,25
5561	08-02-009-02	24,17	19,39	9,25
5562	08-02-009-03	27,56	19,56	9,12
5563	08-02-009-04	25,13	19,56	9,12
5564	08-02-010-01	19,62	19,55	8,72
5565	08-02-010-02	19,51	19,55	8,72
5566	08-02-010-03	18,56	19,56	8,72
5567	08-02-010-04	18,51	19,56	8,72
5568	08-02-010-05	17,78	19,56	8,71
5569	08-02-010-06	17,64	19,56	8,71
5570	08-02-010-07	20,68	19,55	8,74
5571	08-02-010-08	20,59	19,56	8,74
5572	08-02-010-09	20,15	19,55	8,73
5573	08-02-010-10	20,06	19,55	8,73
5574	08-02-010-11	19,2	19,56	8,73
5575	08-02-010-12	19,09	19,56	8,73
5576	08-02-010-13	18,5	19,55	8,72
5577	08-02-010-14	18,37	19,56	8,72
5578	08-02-010-15	17,66	19,55	8,72
5579	08-02-010-16	17,48	19,55	8,72
5580	08-02-010-17	17,1	19,56	8,72
5581	08-02-010-18	16,93	19,56	8,72
5582	08-02-010-19	21,09	19,56	8,72
5583	08-02-010-20	21,01	19,56	8,72
5584	08-02-010-21	19,83	19,55	8,72
5585	08-02-010-22	19,72	19,55	8,72
5586	08-02-010-23	18,62	19,56	8,72
5587	08-02-010-24	18,56	19,56	8,72
5588	08-02-010-25	17,91	19,56	8,72
5589	08-02-010-26	17,77	19,56	8,72
5590	08-02-010-27	20,48	19,55	8,72
5591	08-02-010-28	20,28	19,55	8,72
5592	08-02-010-29	19,31	19,56	8,72
5593	08-02-010-30	19,28	19,56	8,72
5594	08-02-010-31	18,64	19,56	8,72

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
5595	08-02-010-32	18,51	19,56	8,72
5596	08-02-011-01	22,81	19,55	8,69
5597	08-02-011-02	22,77	19,55	8,69
5598	08-02-011-03	20,47	19,55	8,69
5599	08-02-011-04	20,39	19,55	8,69
5600	08-02-011-05	19,36	19,56	8,69
5601	08-02-011-06	19,24	19,56	8,69
5602	08-02-011-07	23,6	19,55	8,7
5603	08-02-011-08	23,58	19,55	8,7
5604	08-02-011-09	21,08	19,55	8,7
5605	08-02-011-10	21	19,55	8,7
5606	08-02-011-11	19,99	19,56	8,7
5607	08-02-011-12	19,86	19,56	8,7
5608	08-02-012-01	24,02	19,55	8,7
5609	08-02-012-02	24	19,55	8,7
5610	08-02-012-03	21,45	19,55	8,7
5611	08-02-012-04	21,38	19,55	8,7
5612	08-02-012-05	20,35	19,56	8,7
5613	08-02-012-06	20,23	19,56	8,7
5614	08-02-013-01	23,77	19,09	8,67
5615	08-02-013-02	23,79	19,36	8,67
5616	08-02-013-03	15,25	19,56	8,65
5617	08-02-013-04	15,2	19,56	8,65
5618	08-02-014-01	20,34	19,55	7,86
5619	08-02-014-02	19,43	19,55	7,86
5620	08-02-014-03	20,86	19,55	7,87
5621	08-02-014-04	20,75	19,55	7,87
5622	08-02-014-05	21,21	19,56	7,87
5623	08-02-014-06	21,14	19,56	7,87
5624	08-02-014-07	26,54	20,7	7,89
5625	08-02-014-08	26,68	20,94	7,89
5626	08-02-014-09	27,08	20,86	7,92
5627	08-02-014-10	27,23	21,14	7,92
5628	08-02-014-11	27,01	21,05	7,91
5629	08-02-014-12	27,24	21,39	7,91
5630	08-02-014-13	24,03	20,7	7,87
5631	08-02-014-14	24,06	20,94	7,87
5632	08-02-014-15	23,57	20,86	7,88</

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
5674	08-03-003-06	24,89	19,55	7,9
5675	08-03-003-07	24,24	19,55	11,42
5676	08-03-003-08	24,24	19,56	11,42
5677	08-03-003-09	20,4	19,55	7,87
5678	08-03-003-10	20,19	19,55	7,87
5679	08-03-003-11	17,18	20,29	7,68
5680	08-03-003-12	16,92	20,5	7,68
5681	08-03-003-13	19,59	20,27	7,65
5682	08-03-003-14	19,31	20,47	7,65
5683	08-03-004-01	36,63	14,25	9,94
5684	08-03-004-02	34,62	14,25	10,1
5685	08-03-004-03	37,16	14,25	10,12
5686	08-03-004-04	34,98	14,25	10,21
5687	08-04-001-05	31,09	17,73	10,67
5688	08-04-001-06	30,8	17,73	10,67
5689	08-04-001-07	30,47	17,95	10,08
5690	08-04-001-08	30,15	17,95	10,08
5691	08-04-001-09	28,51	17,95	9,9
5692	08-04-001-10	28,21	17,95	9,9
5693	08-04-001-11	27,85	17,9	9,66
5694	08-04-001-12	27,33	17,9	9,66
5695	08-04-002-01	13,9	17,96	12,65
5696	08-04-002-02	13,88	17,96	12,65
5697	08-04-002-03	14,12	17,96	12,65
5698	08-04-002-04	14,09	17,96	12,65
5699	08-04-003-01	36,04	14,25	10,32
5700	08-04-003-02	28,99	14,25	10,36
5701	08-04-003-03	35,36	14,25	10,18
5702	08-04-003-04	31,81	14,25	10,27
5703	08-05-001-01	20,29	18,21	12,98
5704	08-05-001-02	19,42	18,21	12,98
5705	08-05-002-01	14,44	14,29	8,73
5706	08-05-002-02	15,8	14,29	10,13
5707	08-05-002-03	15,16	14,23	9,6
5708	08-06-001-01	13,01	18,03	9,71
5709	08-06-001-02	17,1	18,59	12,82
5710	08-06-001-03	15,97	19,16	11,79
5711	08-06-001-04	39,41	14,78	11,11
5712	08-06-002-01	27,08	1	10,93
5713	08-06-002-02	27,35	1	10,88
5714	08-06-002-03	27,01	1	10,86
5715	08-07-001-01	45,38	14,81	11,89
5716	08-07-001-02	38,61	14,81	11,89
5717	08-07-001-03	45,25	14,83	11,89
5718	08-07-001-04	51,44	1	1
5719	08-07-001-05	51,44	1	1
5720	08-07-002-01	38,42	14,82	11,89
5721	08-07-002-02	45,13	14,81	11,89
5722	08-07-003-01	15,95	8,84	13,87
5723	08-07-004-01	12,85	14,53	11,12
5724	08-07-005-01	14,47	13,26	11,71
5725	08-07-006-01	51,48	1	1
5726	08-08-001-01	12,2	14,81	6,84
5727	08-08-001-02	13,96	14,82	12,5
5728	08-08-002-01	14,54	14,25	11,42
5729	08-08-003-01	27,32	14,82	16,95
5730	08-08-003-02	25,28	14,82	14,43
5731	08-08-003-03	25	14,82	15,54
5732	08-08-003-04	24,88	14,82	14,34
5733	08-08-003-05	22	14,82	11,11
5734	08-08-003-06	24,09	14,82	12,3
5735	08-08-003-07	21,52	14,82	11,25
5736	08-08-003-08	23,41	14,82	12,35
5737	08-08-003-09	23,36	14,82	10,88
5738	08-08-003-10	22,89	14,82	11,01
5739	08-08-004-01	24,74	14,82	13,92
5740	08-08-005-01	25,68	13,81	12,43
5741	08-08-006-01	36,75	20,13	15,12
5742	08-08-006-02	16,8	25,04	8,45
5743	08-08-006-03	23,95	25,04	20,56
5744	09-01-001-01	25,28	21,34	12,29
5745	09-01-001-02	23,62	18,83	12,37
5746	09-01-001-03	21,49	16,82	12,41
5747	09-01-001-04	21,29	16,64	13,3
5748	09-01-001-05	14,57	10,6	13,39
5749	09-01-001-06	16,56	12,73	13,28
5750	09-01-001-07	16,66	12,71	12,54
5751	09-01-001-08	23,35	18,23	13,73
5752	09-01-001-09	20,4	16,4	13,81

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
5753	09-01-001-10	23,43	14,81	13,04
5754	09-01-001-11	20,22	11,56	13,54
5755	09-01-001-12	26,09	19,46	12,57
5756	09-01-001-13	23,69	19,01	12,92
5757	09-01-001-14	16,64	11,1	13,24
5758	09-01-001-15	27,79	6,25	14,18
5759	09-01-001-16	28,32	6,26	14,18
5760	09-01-002-01	36,21	17,83	1
5761	09-01-002-02	36,06	17,81	1
5762	09-01-002-03	34,05	17,8	1
5763	09-01-002-04	46,9	17,68	1
5764	09-01-003-01	27,84	17,8	1
5765	09-01-003-02	27,65	17,81	1
5766	09-01-003-03	31,3	17,78	1
5767	09-01-005-01	22,06	16,93	12,02
5768	09-01-005-02	21,54	16,93	12,48
5769	09-01-005-03	25,37	25,89	12,09
5770	09-01-005-04	29,48	23,62	12,15
5771	09-01-006-01	18,85	13,83	13,21
5772	09-01-006-02	17,08	12,99	12,8
5773	09-01-006-03	19,3	13,57	11,77
5774	09-01-006-04	19,86	14,48	12,13
5775	09-01-006-05	14,76	10,48	12,25
5776	09-01-006-06	17,95	11,78	11,65
5777	09-01-010-01	9,04	5,27	8,05
5778	09-02-001-01	32,49	10,42	14,2
5779	09-02-001-02	31,87	9,79	14,22
5780	09-02-001-03	33,82	9,77	14,25
5781	09-02-001-04	20,02	14,73	13,78
5782	09-02-002-01	22,52	4,3	8,84
5783	09-02-002-02	13,62	3,88	9,88
5784	09-02-002-03	22,75	7,3	14,23
5785	09-02-003-01	20,98	14,8	13,77
5786	09-02-003-02	18,44	10,9	13,99
5787	09-02-005-01	49,48	14,7	1
5788	09-02-006-01	50,23	7,87	1
5789	09-02-009-01	24,4	23,88	14,93
5790	09-02-009-02	20,75	17	15,01
5791	09-02-009-03	20,7	17,02	14,34
5792	09-02-009-04	21,04	18,3	14,44
5793	09-02-009-05	25,05	23,7	14,48
5794	09-02-009-06	21,68	17,75	14,56
5795	09-02-009-07	21,23	17,06	14,1
5796	09-02-009-08	21,84	18,49	14,37
5797	09-02-009-09	19,16	15,53	15,01
5798	09-02-010-01	19,06	15,27	12,51
5799	09-02-010-02	16,16	12,27	12,15
5800	09-02-010-03	15,91	11,65	12,76
5801	09-02-010-04	15,88	11,64	12,62
5802	09-02-010-05	22,35	11,46	13,32
5803	09-02-011-01	23,64	18,67	12,55
5804	09-02-011-02	21,42	13,73	11,74
5805	09-02-011-03	18,4	10,6	11,46
5806	09-02-011-04	25,18	13,23	11,51
5807	09-02-011-05	15,44	14,17	13,55
5808	09-02-012-01	25,96	21,72	13,49
5809	09-02-012-02	22,09	17,4	13,37
5810	09-02-012-03	20,72	16,57	14,14
5811	09-02-013-01	19,63	13,42	12,64
5812	09-02-013-02	20,29	13,12	12,24
5813	09-02-013-03	20,09	13,42	12,46
5814	09-02-013-04	21,83	16,88	12,64
5815	09-02-013-05	18,93	14,54	12,9
5816	09-02-013-06	18,3	14,01	12,87
5817	09-02-013-07	20,17	15,27	13,02
5818	09-02-013-08	18,05	13,61	13,49
5819	09-02-013-09	18,9	14,1	14,5
5820	09-02-014-01	19,17	11,44	18,28
5821	09-02-014-02	21,94	12,62	18,27
5822	09-02-014-03	14,8	11,74	14,04
5823	09-02-014-04	14,88	11,86	14,18
5824	09-02-014-05	12,71	10,29	17,32
5825	09-02-014-06	13,32	10,28	17,33
5826	09-02-014-07	14,82	10,58	16,52
5827	09-02-014-08	14,56	11,14	14,36
5828	09-02-014-09	22,09	12,56	14,64
5829	09-02-014-10	14,7	12,2	16,32
5830	09-02-014-11	18,09	14,15	16
5831	09-02-014-12	26,87	21,71	18,89

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
5832	09-02-014-13	27,25	22,14	15,71
5833	09-02-015-01	15,31	13,5	8,4
5834	09-02-015-02	16,7	15,33	8,4
5835	09-02-015-03	23,69	13,09	7,9
5836	09-02-016-01	50,66	6,53	15,16
5837	09-02-016-02	21,32	5,45	9,8
5838	09-02-018-01	16,4	7,97	12
5839	09-02-018-02	15,8	6,91	12,53
5840	09-02-018-03	17,45	12,25	12,83
5841	09-02-018-04	19,87	15,66	12,53
5842	09-02-019-01	25,87	17,7	11,56
5843	09-02-019-02	21,47	10,42	12,02
5844	09-02-019-03	15,79	9,99	14,25
5845	09-02-023-01	26,63	19,42	13,62
5846	09-02-023-02	26,94	22,28	13,61
5847	09-02-023-03	26,11	18,83	13,52
5848	09-02-023-04	19,77	10,18	13,59
5849	09-02-023-05	19,68	10,2	13,52
5850	09-02-027-01	20,05	16,37	13,52
5851	09-02-028-01	27,42	27,39	13,02
5852	09-02-028-02	29,94	27,61	12,75
5853	09-03-001-01	26,39	26,62	14,1
5854	09-03-001-02	29,11	26,81	14,73
5855	09-03-001-03	25,37	26,59	11,15
5856	09-03-001-04	28,92	26,33	16,34
5857	09-03-002-01	28,98	24,04	15,13
5858	09-03-002-02	26,98	23,71	14,85
5859	09-03-002-03	27,26	23,78	15,29
5860	09-03-002-04	28,68	24,9	13,79
5861	09-03-002-05	29,47	25,02	14,5
5862	09-03-002-06	23,68	18,84	14,44
5863	09-03-002-07	25,74	21,18	14,73
5864	09-03-002-08	23,63	18,61	14,4
5865	09-03-002-09	23,68	18,66	14,73
5866	09-03-002-10	16,41	12,82	14,11
5867	09-03-002-11	17,12	13,03	14,11
5868	09-03-002-12	24,73	19,05	12,11
5869				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
5911	09-03-013-01	32,87	26,29	9,51
5912	09-03-013-02	29,65	19,31	9,51
5913	09-03-013-03	29,38	19,3	9,51
5914	09-03-013-04	26,2	16,21	9,51
5915	09-03-014-01	30,93	26,8	9,22
5916	09-03-014-02	27,69	19,36	9,25
5917	09-03-014-03	27,06	19,35	9,22
5918	09-03-014-04	24,1	16,17	9,25
5919	09-03-015-01	25,24	18,96	12,29
5920	09-03-015-02	21,94	16,17	12,29
5921	09-03-021-01	31,58	27,76	15,3
5922	09-03-021-02	31,51	27,5	15,37
5923	09-03-022-01	33,44	26,39	13,68
5924	09-03-022-02	33,58	26,75	13,59
5925	09-03-022-03	39,51	27,28	14,14
5926	09-03-022-04	34,48	27,21	14,14
5927	09-03-023-01	31,74	25,99	11,18
5928	09-03-023-02	32,22	26,19	11,55
5929	09-03-029-01	24,32	15,57	12,24
5930	09-03-030-01	24,51	13,07	12,24
5931	09-03-031-01	28,49	20,29	12,22
5932	09-03-037-01	23,21	22,45	11,98
5933	09-03-038-01	23,76	20,51	11,33
5934	09-03-039-01	30,6	7,87	10,05
5935	09-03-039-02	35,29	8,57	11,1
5936	09-03-039-03	30	8,33	10,3
5937	09-03-039-04	36,41	6,29	9,08
5938	09-03-039-05	19,87	19,53	10,2
5939	09-03-040-01	38,05	8,2	9,31
5940	09-03-043-01	16,51	13,25	14,09
5941	09-03-046-01	41,85	7,67	14,05
5942	09-03-046-02	41,53	7,55	13,79
5943	09-03-046-03	34,15	14,01	12,07
5944	09-03-047-01	26,81	10,93	10,94
5945	09-03-048-01	27,66	13,87	14,09
5946	09-03-048-02	41,03	6,28	14,38
5947	09-03-049-01	50,19	14,23	1
5948	09-03-049-02	50,38	14,25	1
5949	09-03-050-01	49,98	14,82	1
5950	09-04-001-01	29,46	24,44	14,78
5951	09-04-001-02	24,77	21,67	11,64
5952	09-04-001-03	25,68	21,98	12,89
5953	09-04-002-01	27,39	18,87	12,84
5954	09-04-002-02	26,8	18,88	12,78
5955	09-04-002-03	23,63	17,88	15
5956	09-04-002-04	22,61	25,74	13,18
5957	09-04-003-01	7,49	26,19	7,15
5958	09-04-006-01	24,89	19,38	10,62
5959	09-04-006-02	27,33	21,09	12,04
5960	09-04-006-03	28,01	20,17	12,27
5961	09-04-006-04	22,64	15,84	12,03
5962	09-04-006-05	32,51	27,48	12,72
5963	09-04-009-01	26,22	21,24	12,64
5964	09-04-009-02	25,76	23,59	12,56
5965	09-04-009-03	37,74	29,3	9,89
5966	09-04-009-04	19,43	31,7	9,53
5967	09-04-010-01	34,97	18,08	12,58
5968	09-04-010-02	44,31	8,34	10,51
5969	09-04-010-03	45,93	27,09	8,4
5970	09-04-010-04	17,26	2,5	10,53
5971	09-04-011-01	18,32	14,2	11,63
5972	09-04-012-01	24,94	12,48	12,05
5973	09-04-012-02	40,59	2,52	14,27
5974	09-04-013-01	18,07	5,22	11,12
5975	09-04-013-02	20,75	5,16	11,21
5976	09-04-013-03	18,07	5,22	11,12
5977	09-04-013-04	19,86	5,89	11,21
5978	09-05-001-01	46,23	14,27	13,89
5979	09-05-002-01	21,13	7,89	9,58
5980	09-05-002-02	22,34	7,89	9,58
5981	09-05-002-03	24,66	7,87	9,58
5982	09-05-002-04	20,91	7,89	9,58
5983	09-05-003-01	50,24	14,84	1
5984	09-05-003-02	26,9	10,25	16,54
5985	09-05-004-01	41,85	5,5	13,57
5986	09-05-004-02	41,47	5,5	13,57
5987	09-05-004-03	41,24	5,5	13,55
5988	09-05-004-04	40,98	5,5	13,57
5989	09-05-004-05	41,84	5,5	13,56

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
5990	09-05-004-06	41,96	5,5	13,58
5991	09-05-004-07	41,95	5,5	13,55
5992	09-05-004-08	41,7	5,5	13,56
5993	09-05-005-01	21,97	21,18	7,82
5994	09-05-005-02	23,3	21,17	7,82
5995	09-05-005-03	24,18	21,15	7,82
5996	09-05-005-04	25	21,28	7,82
5997	09-05-005-05	26,51	21,42	7,82
5998	09-05-005-06	27,61	21,35	7,82
5999	09-05-005-07	18,05	5,5	7,82
6000	09-05-005-08	18,63	5,5	7,82
6001	09-05-005-09	18,68	5,5	7,82
6002	09-05-005-10	19,3	5,5	7,82
6003	09-05-005-11	19,5	5,5	7,82
6004	09-05-005-12	20,38	5,5	7,82
6005	09-05-006-01	51,43	1	1
6006	09-05-007-01	37,99	8,19	14,12
6007	09-05-007-02	34,66	8,49	13,41
6008	09-05-007-03	29,81	8,47	13,14
6009	09-05-007-04	26,43	8,77	13,14
6010	09-05-007-05	24,95	8,83	12,72
6011	09-05-007-06	22,58	9,08	12,2
6012	09-05-007-07	21,4	9,13	11,91
6013	09-05-007-08	20,34	9,12	11,91
6014	09-06-001-01	43,89	13,62	14,94
6015	09-06-001-02	34,74	6,25	11,02
6016	09-06-001-03	44,46	10,57	12,51
6017	09-06-001-04	33,68	9,75	13,54
6018	09-06-002-01	28,97	5,07	8,81
6019	09-06-002-02	33,52	5,41	10,59
6020	09-06-006-01	32,04	5,01	12,52
6021	09-06-006-02	27,21	5,07	11,76
6022	09-06-006-03	35,51	6,55	13,32
6023	09-06-006-04	28,54	6,17	12,75
6024	09-06-006-05	33,24	5,34	12,63
6025	09-06-006-06	28,15	5,92	12,69
6026	09-06-006-07	34,69	4,7	11,94
6027	09-06-010-01	21,69	16,51	11,2
6028	09-06-010-02	18,25	12,44	12,01
6029	09-06-010-03	27,1	25,15	12,39
6030	09-06-010-04	27,24	23,12	12,51
6031	09-06-010-05	28,75	23,7	10,86
6032	09-06-014-01	18,82	12,24	12,33
6033	09-06-014-02	16,31	12,15	13,77
6034	09-06-014-03	19,37	12,39	14,1
6035	09-06-014-04	16,97	12,25	16,03
6036	09-06-014-05	19,18	11,18	10,14
6037	09-06-014-06	17,76	12,04	12,53
6038	09-06-014-07	17,16	12,1	12,38
6039	09-06-018-01	20,55	13,74	11,13
6040	09-06-018-02	24,25	17,05	12,92
6041	09-06-018-03	20,35	14,78	13,62
6042	09-06-018-04	27,88	19,92	14,6
6043	09-06-018-05	29,38	20,82	13,03
6044	09-06-018-06	29,98	20,22	12,59
6045	09-06-018-07	10,52	1,24	10,37
6046	09-06-018-08	26,42	23,88	12,59
6047	09-06-019-01	40,14	7,86	10,18
6048	09-06-020-01	10,15	2,02	12,62
6049	09-06-020-02	22,24	18,19	13,04
6050	09-06-020-03	13,52	2,77	12,24
6051	09-06-024-01	24,92	15,69	14,51
6052	09-06-024-02	26,73	9,69	14,51
6053	09-06-024-03	24,44	10,14	14,43
6054	09-06-024-04	21,47	9,97	14,1
6055	09-06-024-05	23,12	9,49	14,12
6056	09-06-024-06	33,71	9,4	15,95
6057	09-06-024-07	31,35	10,5	15,95
6058	09-06-024-08	32,35	11,83	15,64
6059	09-06-024-09	29,28	7,98	14,44
6060	09-06-024-10	28,19	8,71	14,32
6061	09-06-024-11	22,76	7,91	14,31
6062	09-06-024-12	23,39	7,87	14,28
6063	09-06-024-13	31,13	11,2	14,6
6064	09-06-024-14	35,12	10,72	14,5
6065	09-06-028-01	23,19	22	11,23
6066	09-06-028-02	20,5	17,39	11,23
6067	09-06-028-03	19,86	16,33	9,82
6068	09-06-028-04	17,18	13,69	9,82

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
6069	09-06-029-01	24,34	11,56	12,7
6070	09-06-029-02	23,4	10,66	12,7
6071	09-06-033-01	25,74	11,87	12,56
6072	09-06-033-02	29,66	17,34	10,84
6073	09-06-033-03	28,2	21,04	10,89
6074	09-06-033-04	25,52	21,92	12,04
6075	09-07-001-01	20,36	11,96	8,3
6076	09-07-001-02	21,88	10,95	8,78
6077	09-07-001-03	27,33	10,99	9,16
6078	09-07-002-01	28,89	15,85	10,34
6079	09-07-002-02	29,15	12,14	10,28
6080	09-07-002-03	34,06	11,81	10,3
6081	09-07-003-01	20,98	11,4	8,28
6082	09-07-003-02	22,17	10,43	8,72
6083	09-07-003-03	28,01	10,31	9,06
6084	09-07-004-01	28,23	11,86	9,66
6085	09-07-004-02	28,41	11,52	9,6
6086	09-07-004-03	32,86	10,46	9,46
6087	09-07-005-01	45,81	5,5	13,79
6088	09-07-006-01	46	5,5	13,79
6089	09-07-010-01	18,79	4,07	18,08
6090	09-07-011-01	14,71	2,9	11,84
6091	09-07-012-01	18,78	4,26	18,03
6092	09-07-013-01	14,76	3,12	11,82
6093	09-07-030-01	29,66	3,61	10,82
6094	09-07-030-02	22,07	8,81	13,9
6095	09-07-030-03	34,46	8,76	14,04
6096	09-07-030-04	48,29	10,03	1
6097	09-07-030-05	42,72	10,03	1
6098	09-07-031-01	15,43	8,29	9,87
6099	09-07-031-02	15,15	11,31	8,69
6100	09-08-001-01	15,06	12,07	19,32
6101	09-08-001-02	33,77	14,66	1
6102	09-08-001-03	31,92	23,3	1
6103	09-08-001-04	14,95	12,03	19,32
6104	09-08-001-05	33,74	14,73	1
6105	09-08-001-06	31,79	23,2	1
6106	09-08-002-01	31,76	22,57	18,43
6107				



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
6148	10-01-008-03	51,47	1	1
6149	10-01-008-04	16,06	14,82	13,31
6150	10-01-008-05	19,19	14,82	12,81
6151	10-01-008-06	19,85	14,82	17,98
6152	10-01-008-07	11,5	14,82	10,18
6153	10-01-008-08	18,34	14,82	16,86
6154	10-01-008-09	11,32	14,82	10,29
6155	10-01-009-01	17,64	14,82	10,72
6156	10-01-010-01	15,72	14,82	12,95
6157	10-01-010-02	23,71	14,82	20,53
6158	10-01-011-01	15,27	14,26	11,68
6159	10-01-011-02	14,87	14,26	11
6160	10-01-012-01	16,73	14,82	14,54
6161	10-01-012-02	17,42	14,82	13,94
6162	10-01-012-03	21,83	14,82	13,04
6163	10-01-012-04	17,81	14,82	15,8
6164	10-01-012-05	17,84	14,82	11,68
6165	10-01-013-01	27,05	14,02	12,81
6166	10-01-013-02	18,21	14,02	14,75
6167	10-01-013-03	12,74	14,02	9,65
6168	10-01-013-04	12,79	16,1	9,88
6169	10-01-013-05	11,93	14,01	9,88
6170	10-01-013-06	14,87	14,02	10,35
6171	10-01-013-07	14,83	14,02	10,01
6172	10-01-014-01	20,79	14,25	12,69
6173	10-01-014-02	15,6	14,01	11,7
6174	10-01-014-03	19,94	14,82	12,27
6175	10-01-014-04	21,16	14,82	12,68
6176	10-01-015-01	25,97	14,82	15,7
6177	10-01-015-02	14,78	14,82	11,24
6178	10-01-021-01	23,83	14,02	16,63
6179	10-01-021-02	19,6	14,02	14,5
6180	10-01-021-03	18,63	14,02	13,07
6181	10-01-021-04	17,42	14,02	13,2
6182	10-01-021-05	31,74	14,02	14,63
6183	10-01-021-06	22,3	14,02	13,44
6184	10-01-021-07	21,46	14,02	11,46
6185	10-01-021-08	19,48	14,02	12,08
6186	10-01-021-09	27,19	14,02	14,63
6187	10-01-021-10	19,8	14,02	13,44
6188	10-01-021-11	18,64	14,02	11,46
6189	10-01-021-12	17,14	14,02	12,08
6190	10-01-022-01	22,14	14,37	19,6
6191	10-01-022-02	12,31	14,38	9,51
6192	10-01-022-03	24,18	14,82	13,91
6193	10-01-022-04	15,48	14,81	12,82
6194	10-01-022-05	11,7	14,82	10,08
6195	10-01-022-06	14,22	14,81	12,42
6196	10-01-022-07	11,5	14,82	10,24
6197	10-01-023-01	16,15	13,95	15,49
6198	10-01-027-01	23,42	18,15	10,35
6199	10-01-027-02	23,54	17,82	10,35
6200	10-01-027-03	23,05	18,3	10,39
6201	10-01-027-04	22,73	17,98	10,38
6202	10-01-027-05	31,36	14,82	11,25
6203	10-01-027-06	31,61	14,82	11,19
6204	10-01-027-07	28,61	14,82	11,04
6205	10-01-027-08	28,83	14,82	11
6206	10-01-027-09	24,32	14,82	10,94
6207	10-01-027-10	24,2	14,82	10,95
6208	10-01-027-11	23,44	14,82	10,8
6209	10-01-027-12	23,03	14,82	10,81
6210	10-01-028-01	19,85	14,25	10,49
6211	10-01-028-02	20,65	14,26	10,45
6212	10-01-028-03	20,86	14,26	11,71
6213	10-01-029-01	50,99	14,82	1
6214	10-01-029-02	50,26	14,82	1
6215	10-01-030-01	18,02	15,65	12,4
6216	10-01-030-02	18,18	15,56	12,33
6217	10-01-030-03	18,66	15,72	12,57
6218	10-01-030-04	18,8	15,62	12,58
6219	10-01-030-05	18,77	15,73	12,65
6220	10-01-031-01	23,78	14,82	11,63
6221	10-01-031-02	23,58	14,82	11,09
6222	10-01-031-03	27,12	14,82	11,63
6223	10-01-031-04	26,39	14,82	11,09
6224	10-01-032-01	38,12	14,82	16,14
6225	10-01-032-02	37,76	14,82	16,28
6226	10-01-032-03	38,05	14,82	16,63

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
6227	10-01-032-04	37,5	14,82	16,74
6228	10-01-033-01	29,48	14,82	19,39
6229	10-01-033-02	29,24	14,82	19,67
6230	10-01-033-03	29,37	14,82	19,67
6231	10-01-034-01	18,09	17,41	11,69
6232	10-01-034-02	18,57	15,89	11,72
6233	10-01-034-03	18,17	17,41	11,67
6234	10-01-034-04	18,34	15,89	11,63
6235	10-01-034-05	18,48	17,41	11,71
6236	10-01-034-06	18,61	15,89	11,74
6237	10-01-034-07	18,39	17,41	11,84
6238	10-01-034-08	18,59	15,89	11,75
6239	10-01-035-01	14,79	16,32	12,7
6240	10-01-035-02	15,25	16,3	12,7
6241	10-01-035-03	14,07	16,14	12,7
6242	10-01-036-01	38,72	1	16,31
6243	10-01-039-01	21,37	18,74	10,28
6244	10-01-039-02	23,08	18,48	10,24
6245	10-01-039-03	29,56	15,56	16,9
6246	10-01-039-04	30,6	15,55	16,71
6247	10-01-039-05	26,44	18,79	17,55
6248	10-01-040-01	41,47	14,82	12,4
6249	10-01-040-02	39,95	14,82	12,32
6250	10-01-041-01	22,52	18,75	10,46
6251	10-01-041-02	25,25	18,47	10,45
6252	10-01-041-03	23,37	18,89	10,48
6253	10-01-041-04	26,91	18,62	10,45
6254	10-01-042-01	36,57	14,82	16,61
6255	10-01-042-02	37,28	14,82	16,73
6256	10-01-042-03	35,36	14,82	17,03
6257	10-01-042-04	36,76	14,82	17,13
6258	10-01-043-01	44,82	14,82	12,94
6259	10-01-043-02	44,71	14,82	12,91
6260	10-01-043-03	40,96	14,82	12,63
6261	10-01-043-04	41,22	14,82	12,52
6262	10-01-043-05	46,17	14,82	12,12
6263	10-01-043-06	45,63	14,82	12,11
6264	10-01-043-07	39,84	14,82	10,97
6265	10-01-043-08	37,84	14,82	10,94
6266	10-01-044-01	21,55	14,25	18,15
6267	10-01-044-02	21,22	14,29	18,14
6268	10-01-044-03	12,92	14,26	10,22
6269	10-01-044-04	12,67	14,29	10,23
6270	10-01-044-05	17,61	14,27	12,93
6271	10-01-044-06	17,16	14,27	12,93
6272	10-01-044-07	19,83	14,25	16,91
6273	10-01-044-08	19,53	14,25	16,9
6274	10-01-044-09	12,6	14,29	10,29
6275	10-01-044-10	12,38	14,29	10,3
6276	10-01-044-11	16,03	14,27	12,42
6277	10-01-044-12	15,67	14,27	12,42
6278	10-01-045-01	36,12	14,78	18,2
6279	10-01-045-02	36,89	14,78	18,2
6280	10-01-045-03	33,62	14,78	18,23
6281	10-01-045-04	34,46	14,78	18,23
6282	10-01-046-01	22,06	12,38	10,91
6283	10-01-046-02	33,74	14,66	23,58
6284	10-01-047-01	17,62	16,46	11,62
6285	10-01-047-02	17,94	15,67	11,74
6286	10-01-047-03	18,04	17,28	11,62
6287	10-01-047-04	22,16	16,46	12,7
6288	10-01-047-05	21,95	15,67	12,7
6289	10-01-052-01	14,31	14,81	11,52
6290	10-01-052-02	13,32	14,81	10,67
6291	10-01-052-03	22,46	14,53	18,37
6292	10-01-052-04	24,42	14,78	11,54
6293	10-01-053-01	18,41	14,25	13,06
6294	10-01-057-01	31,85	16,8	12,81
6295	10-01-057-02	40,76	16,8	12,61
6296	10-01-058-01	20,31	16,88	10,7
6297	10-01-058-02	18,24	16,71	10,71
6298	10-01-059-01	22,76	18,28	13,78
6299	10-01-060-01	46,29	14,82	12,11
6300	10-01-064-01	19,12	13,59	17,09
6301	10-01-064-02	22,47	13,59	21,6
6302	10-01-064-03	18,33	13,81	14,43
6303	10-01-064-04	18,73	13,7	15,35
6304	10-01-064-05	20,86	13,77	17,64
6305	10-01-065-01	25,63	14,25	12,64

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
6306	10-01-066-01	15,72	14,21	13,38
6307	10-01-070-01	19,11	13,64	14,33
6308	10-01-070-02	21,53	13,53	16,16
6309	10-01-070-03	21,05	13,56	15,9
6310	10-01-070-04	20,3	13,59	15,84
6311	10-01-070-05	16,67	13,76	11,3
6312	10-01-070-06	18,31	14,24	12,66
6313	10-01-070-07	18,12	14,26	12,77
6314	10-01-070-08	17,71	13,71	12,82
6315	10-01-071-01	22,76	13,48	17,34
6316	10-01-071-02	21,48	13,51	16,1
6317	10-01-071-03	22,53	13,55	17,63
6318	10-01-071-04	23,21	13,55	18,14
6319	10-01-071-05	18,1	14,36	11,81
6320	10-01-071-06	17,81	14,25	11,96
6321	10-01-071-07	18,71	14,25	12,44
6322	10-01-071-08	19,46	14,14	12,47
6323	10-01-072-01	20,96	13,61	14,98
6324	10-01-072-02	21,3	13,71	15,84
6325	10-01-072-03	22,45	13,67	16,95
6326	10-01-072-04	21,91	13,6	17,3
6327	10-01-072-05	18,96	13,64	11,97
6328	10-01-072-06	18,57	14,25	11,97
6329	10-01-072-07	19,76	14,25	12,51
6330	10-01-072-08	19,38	13,65	12,54
6331	10-01-073-01	22,41	13,64	20,57
6332	10-01-073-02	22,05	13,56	18,21
6333	10-01-073-03	21,98	13,58	18,24
6334	10-01-073-04	21,1	13,59	18,61
6335	10-01-073-05	15,99	13,76	13,16
6336	10-01-073-06	15,74	14,25	12,47
6337	10-01-073-07	15,85	14,26	12,67
6338	10-01-073-08	15,64	13,71	12,76
6339	10-01-074-01	22,53	13,48	19,22
6340	10-01-074-02	21,18	13,51	17,92
6341	10-01-07			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
6385	10-02-007-01	34,67	14,25	12,37
6386	10-02-007-02	40,16	14,25	12,35
6387	10-02-007-03	35,79	14,25	12,12
6388	10-02-008-01	44,5	14,26	1
6389	10-02-008-02	42,97	14,26	1
6390	10-02-009-01	36,41	14,26	17,3
6391	10-02-009-02	39,29	14,26	12,12
6392	10-02-009-03	39,19	14,25	12,12
6393	10-02-009-04	36,18	14,25	12,12
6394	10-02-010-01	38,59	14,25	12,12
6395	10-02-010-02	17,52	14,26	13,27
6396	10-02-010-03	39,06	14,25	12,12
6397	10-02-011-01	36,13	14,25	12,12
6398	10-02-011-02	16,14	14,26	13,27
6399	10-02-012-01	27,83	13,91	17,08
6400	10-02-012-02	29,78	13,76	12,41
6401	10-02-017-01	9,5	1	8,1
6402	10-02-017-02	9,94	1	8,03
6403	10-02-017-03	9,78	1	8,29
6404	10-02-017-04	11,38	1	9,32
6405	10-02-018-01	32,85	14,02	15,23
6406	10-02-018-02	27,47	14,02	13,67
6407	10-02-018-03	32,55	14,02	12,12
6408	10-02-019-01	37,33	14,26	12,2
6409	10-02-019-02	42,31	14,26	12,21
6410	10-02-019-03	42,19	14,26	12,12
6411	10-02-019-04	40,72	14,26	12,12
6412	10-02-019-05	39,22	14,24	12,12
6413	10-02-020-01	28,3	13,62	12,5
6414	10-02-020-02	28,39	13,68	12,51
6415	10-02-020-03	29,02	13,68	12,53
6416	10-02-020-04	16,62	18,45	11,21
6417	10-02-020-05	15,69	18,36	10,78
6418	10-02-021-01	21,96	17,16	11,25
6419	10-02-021-02	22,04	17,09	11,24
6420	10-02-022-01	21,92	13,75	16,99
6421	10-02-022-02	19,07	14,05	7,77
6422	10-02-023-01	19,64	13,7	8,58
6423	10-02-024-01	34,42	13,71	17,9
6424	10-02-024-02	31,34	13,68	18,01
6425	10-02-024-03	30,05	13,67	18,04
6426	10-02-025-01	39,54	14,82	12,12
6427	10-02-031-01	24,47	13,64	16,47
6428	10-02-031-02	25,19	13,66	15,38
6429	10-02-031-03	36,4	14,26	12,12
6430	10-02-035-01	33,22	14,25	15,09
6431	10-02-035-02	43,92	14,26	12,12
6432	10-02-035-03	39,93	14,26	14,53
6433	10-02-035-04	31,87	14,26	14,17
6434	10-02-036-01	28,16	14,25	13,54
6435	10-02-040-01	38,78	14,26	12,12
6436	10-02-040-02	36,84	14,26	12,12
6437	10-02-041-01	35,08	14,25	12,12
6438	10-02-045-01	28,15	14,26	11,12
6439	10-02-045-02	28,82	14,26	11,22
6440	10-02-046-01	35,31	14,81	12,12
6441	10-02-046-02	34,8	14,84	12,12
6442	10-02-046-03	35,5	14,78	15,25
6443	10-02-050-01	31,98	13,6	1
6444	10-02-050-02	27,35	13,6	12,39
6445	10-03-001-01	44,97	14,25	12,03
6446	10-03-002-01	24,63	14,25	10,99
6447	10-03-003-01	16,18	13,67	11,5
6448	10-03-004-01	24,08	14,31	11,13
6449	10-04-001-01	16,05	14,25	9,78
6450	10-04-001-02	16,42	14,26	10,07
6451	10-04-001-03	14,11	14,26	9,43
6452	10-04-001-04	14,37	14,26	9,64
6453	10-04-001-05	19,23	14,25	12,49
6454	10-04-001-06	20,21	14,26	13,34
6455	10-04-001-07	16,93	14,26	11,36
6456	10-04-001-08	18,02	14,26	12,16
6457	10-04-002-01	15,15	14,26	10,25
6458	10-04-002-02	13,74	14,26	10,04
6459	10-04-002-03	18,3	14,26	12,68
6460	10-04-002-04	16,22	14,26	11,68
6461	10-04-002-05	16,95	14,26	12,65
6462	10-04-003-01	15,74	13,62	12,42
6463	10-04-003-02	16,58	14,26	12,93

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
6464	10-04-003-03	16,6	14,26	13,47
6465	10-04-009-01	22,04	14,24	11,88
6466	10-04-009-02	21	14,25	14,28
6467	10-04-009-03	21,09	14,25	15,02
6468	10-04-009-04	20,86	14,26	15,25
6469	10-04-009-05	20,68	14,26	15,37
6470	10-04-010-01	23,36	14,26	9,52
6471	10-04-010-02	26,08	14,26	9,65
6472	10-04-010-03	21,39	14,26	13,61
6473	10-04-010-04	23,2	14,25	13,62
6474	10-04-010-05	21,89	14,26	12,8
6475	10-04-011-01	22,5	14,26	9,51
6476	10-04-011-02	25,74	14,25	9,67
6477	10-04-011-03	20,75	14,26	13,84
6478	10-04-011-04	22,78	14,26	13,84
6479	10-04-012-01	28,47	14,78	9,78
6480	10-04-012-02	12,86	14,82	9,73
6481	10-04-012-03	17	14,83	9,93
6482	10-04-013-01	37,01	14,26	12,12
6483	10-04-013-02	39,82	14,25	19,46
6484	10-04-014-01	15,17	1	15,03
6485	10-04-014-02	15,13	1	15,03
6486	10-04-014-03	15,27	1	15,03
6487	10-04-014-04	15,22	1	15,03
6488	10-05-001-01	23,8	2,41	9,66
6489	10-05-001-02	24,23	2,41	10,36
6490	10-05-001-03	24,66	2,41	10,57
6491	10-05-001-04	24,81	2,41	10,52
6492	10-05-002-01	23,98	2,41	9,52
6493	10-05-002-02	24,3	2,41	10,07
6494	10-05-002-03	24,65	2,41	10,24
6495	10-05-002-04	24,92	2,41	10,18
6496	10-05-003-01	24,75	2,41	9,28
6497	10-05-003-02	24,91	2,41	9,78
6498	10-05-003-03	25,2	2,41	9,95
6499	10-05-004-01	26,11	2,41	9,89
6500	10-05-004-02	26,36	2,41	10,8
6501	10-05-004-03	26,77	2,41	11,08
6502	10-05-004-04	27,1	2,41	11,09
6503	10-05-005-01	27,59	2,41	9,93
6504	10-05-005-02	27,74	2,41	10,83
6505	10-05-005-03	28,17	2,41	11,11
6506	10-05-005-04	28,47	2,41	11,1
6507	10-05-006-01	10,8	2,41	7,85
6508	10-05-007-01	12,67	2,41	10,77
6509	10-05-007-02	12,62	2,41	10,75
6510	10-05-007-03	12,61	2,41	10,74
6511	10-05-008-01	20,54	2,41	13,26
6512	10-05-008-02	21,35	2,41	12,55
6513	10-05-008-03	20,33	2,41	13,15
6514	10-05-008-04	21,04	2,41	12,43
6515	10-05-009-01	24,32	2,41	10,33
6516	10-05-009-02	24,22	2,41	9,7
6517	10-05-010-01	23,09	2,41	9,89
6518	10-05-010-02	23,23	2,41	9,42
6519	10-05-011-01	20,31	2,41	13,24
6520	10-05-011-02	20,36	2,41	13,65
6521	10-05-012-01	22,23	23,77	13,66
6522	10-05-013-01	16,6	23,74	10,1
6523	10-06-031-01	12,94	2,41	9,99
6524	10-06-031-02	12,94	2,41	10,09
6525	10-06-031-03	12,91	2,41	10,12
6526	10-06-031-04	12,99	2,41	10,12
6527	10-06-032-01	12,55	2,41	10,09
6528	10-06-032-02	12,51	2,41	10,15
6529	10-06-032-03	12,5	2,41	10,16
6530	10-06-032-04	12,5	2,41	10,16
6531	10-06-033-01	12	2,41	10,03
6532	10-06-033-02	11,95	2,41	10,07
6533	10-06-033-03	11,92	2,41	10,09
6534	10-06-034-01	13,23	2,41	10,12
6535	10-06-034-02	13,24	2,41	10,23
6536	10-06-034-03	13,22	2,41	10,26
6537	10-06-034-04	13,22	2,41	10,27
6538	10-06-035-01	12,73	2,41	10,37
6539	10-06-036-01	12,5	2,41	10,91
6540	10-06-036-02	12,45	2,41	10,9
6541	10-06-036-03	12,42	2,41	10,89
6542	10-06-037-01	14,87	2,41	11,4

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
6543	10-06-037-02	13,99	2,41	10,83
6544	10-06-037-03	14,62	2,41	11,34
6545	10-06-037-04	13,52	2,41	10,78
6546	10-06-038-01	14,18	2,41	10,1
6547	10-06-038-02	13,87	2,41	9,99
6548	10-06-039-01	13,17	2,41	10,11
6549	10-06-039-02	12,89	2,41	10,06
6550	10-06-040-01	15,12	2,41	11,34
6551	10-06-040-02	15,32	2,41	11,53
6552	10-07-001-01	8,77	14,47	7,76
6553	10-07-002-01	8,45	29,02	7,76
6554	10-07-003-01	8,94	22,22	7,79
6555	10-07-004-01	8,64	26,07	7,77
6556	10-07-005-01	9,01	22,37	7,75
6557	10-07-006-01	8,52	26,13	7,75
6558	10-07-007-01	8,87	32,7	8,03
6559	10-07-008-01	8,47	32,69	7,89
6560	10-07-009-01	9,63	22,97	8,26
6561	10-07-009-02	8,93	26,25	8,01
6562	10-07-010-01	8,96	22,97	7,8
6563	10-07-011-01	8,65	26,25	7,78
6564	10-07-012-01	10,14	32,68	8,5
6565	10-07-012-02	10,09	17,92	8,52
6566	11-01-001-01	31,71	18,18	17,72
6567	11-01-001-02	31,71	18,18	17,72
6568	11-01-002-01	32,61	14,98	17,62
6569	11-01-002-02	22,85	13,22	17,62
6570	11-01-002-03	26,46	13,54	17,62
6571	11-01-002-04	27,39	13,54	17,62
6572	11-01-002-05	21,16	15,66	6,21
6573	11-01-002-06	23	15,66	18,88
6574	11-01-002-07	23,68	15,89	6,27
6575	11-01-002-08	26,2	16	6,4
6576	11-01-002-09	29,09	5,48	7,81
6577	11-01-003-01	31,7	24,63	17,62
6578	11-01-003-02	34,42	24,63	17,62
6579	11-01-003-03	32,95	25,33	18,02
6580	11-01-004-01	25,45	11,98	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
6622	11-01-015-01	38,16	20,99	17,82
6623	11-01-015-02	42,81	30,76	1
6624	11-01-015-03	36,22	20,65	17,83
6625	11-01-015-04	42,66	30,76	1
6626	11-01-015-05	43,48	20,5	17,82
6627	11-01-015-06	40,41	32,69	1
6628	11-01-015-07	39,34	9,36	14,27
6629	11-01-015-08	38,16	26,4	12,72
6630	11-01-016-01	16,68	23,65	12,34
6631	11-01-016-02	47,63	23,58	1
6632	11-01-016-03	16,07	23,52	12,19
6633	11-01-016-04	48,48	27,09	1
6634	11-01-017-01	43,08	25,55	18,58
6635	11-01-017-02	44,49	17,53	18,67
6636	11-01-017-03	45,29	17,53	18,67
6637	11-01-017-04	49,76	12,21	1
6638	11-01-018-01	44,64	14,78	28,27
6639	11-01-018-02	51,16	14,78	1
6640	11-01-018-03	51,16	14,78	1
6641	11-01-018-04	50,12	14,78	1
6642	11-01-019-01	45,62	7,33	15,26
6643	11-01-019-02	51,19	1	1
6644	11-01-019-03	31,33	21,47	15,26
6645	11-01-019-04	35,17	11,26	1
6646	11-01-020-01	16,69	22,57	14,25
6647	11-01-020-02	15,73	22,97	14,81
6648	11-01-020-03	13,25	32,61	7,93
6649	11-01-020-04	11,67	32,29	7,94
6650	11-01-021-01	18,42	30,64	8,6
6651	11-01-021-02	14,21	31,05	9,28
6652	11-01-021-03	16,97	31,25	9,08
6653	11-01-022-01	14,29	17,57	8,92
6654	11-01-023-01	13,84	22,05	12,37
6655	11-01-023-02	12,95	22,17	12,08
6656	11-01-023-03	16,29	22,34	14,73
6657	11-01-023-04	15,21	20,94	12,52
6658	11-01-023-05	14,8	22,25	13,06
6659	11-01-024-01	14,97	33,44	13,91
6660	11-01-025-01	44,39	25,04	17,82
6661	11-01-025-02	35,55	23,82	14,73
6662	11-01-025-03	17,91	25,04	10,58
6663	11-01-026-01	16,68	26,42	13,6
6664	11-01-026-02	16,7	26,43	13,56
6665	11-01-027-01	41,89	24,17	19,33
6666	11-01-027-02	16,55	27,23	12,6
6667	11-01-027-03	18,07	27,23	14,18
6668	11-01-027-04	17,77	28,07	14,13
6669	11-01-027-05	17,33	28,56	13,34
6670	11-01-027-06	17	28,56	13,5
6671	11-01-028-01	31,04	13,71	18,8
6672	11-01-028-02	17,21	13,03	13,32
6673	11-01-028-03	18,55	13,03	14,72
6674	11-01-029-01	39,24	20,72	18
6675	11-01-029-02	21,66	14,68	11,01
6676	11-01-030-01	46,63	14,57	17,83
6677	11-01-031-01	45,25	23,6	18,84
6678	11-01-031-02	46,15	23,35	18,84
6679	11-01-031-03	46,8	23,12	18,84
6680	11-01-031-04	47,82	22,6	18,84
6681	11-01-031-05	48,55	22,02	18,84
6682	11-01-031-06	50,44	24,76	16,24
6683	11-01-031-07	48,63	24,76	16,24
6684	11-01-031-08	49,25	24,76	16,24
6685	11-01-031-09	49,97	24,76	16,24
6686	11-01-032-01	16,14	11,59	13,67
6687	11-01-032-02	16,04	12,89	13,57
6688	11-01-033-01	40,8	17,75	12,12
6689	11-01-033-02	36,96	17,86	12,12
6690	11-01-033-03	8,68	17,94	6,9
6691	11-01-034-01	33	15,44	16,33
6692	11-01-034-02	26,41	15,48	11,93
6693	11-01-034-03	34,92	15,17	11,93
6694	11-01-034-04	21,95	14,82	4,87
6695	11-01-035-01	17,98	13,99	10,15
6696	11-01-035-02	12,62	18,25	11,77
6697	11-01-035-03	21,12	14,01	15,17
6698	11-01-035-04	16,87	18,28	12,93
6699	11-01-036-01	46,64	18,28	61,25
6700	11-01-036-03	41,89	18,31	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
6701	11-01-036-04	42,74	13,76	1
6702	11-01-037-01	30,86	18,25	14,73
6703	11-01-037-02	26,41	18,25	10,24
6704	11-01-037-03	44,42	18,28	14,8
6705	11-01-037-04	43,47	18,28	10,17
6706	11-01-037-05	41,94	18,28	1
6707	11-01-037-06	29,92	18,28	14,7
6708	11-01-037-07	25,69	18,28	10,08
6709	11-01-038-01	14,66	18,14	12,73
6710	11-01-038-02	14,78	6,26	12,54
6711	11-01-038-03	14,91	6,26	12,72
6712	11-01-039-01	14,38	15,56	11,05
6713	11-01-039-02	49,55	22,61	1
6714	11-01-039-03	50,89	22,61	1
6715	11-01-039-04	50,32	18,78	1
6716	11-01-040-01	34,69	15,8	10,02
6717	11-01-040-02	33,13	15,8	12,72
6718	11-01-040-03	36,5	15,8	13,99
6719	11-01-041-01	50,7	22	1
6720	11-01-042-01	17,55	26,7	13,46
6721	11-01-043-01	13,16	18,35	9,87
6722	11-01-043-02	47,19	18,51	1
6723	11-01-044-01	16,68	16,95	15,89
6724	11-01-044-02	17,67	16,95	11,68
6725	11-01-045-01	13,86	5,94	11,96
6726	11-01-046-01	17,03	0,92	1
6727	11-01-047-01	12,37	34,82	7,24
6728	11-01-047-02	9,84	34,82	6,72
6729	11-01-048-01	14,47	15,42	9,42
6730	11-01-048-02	14,18	15,57	9,42
6731	11-01-048-03	14,15	16,02	9,64
6732	11-01-048-04	14,05	15,82	9,64
6733	11-01-049-01	38,81	1	14,36
6734	11-01-050-01	6,38	14,78	4,98
6735	11-01-051-01	39,69	17,38	12,77
6736	11-01-051-02	50,6	14,86	16,27
6737	11-01-051-03	29,77	15,65	12,74
6738	11-01-051-04	17,97	32,89	12,71
6739	11-01-052-01	13,72	16,51	12,7
6740	11-01-052-02	13,82	16,65	12,35
6741	11-01-053-01	12,17	11,63	10,13
6742	11-01-053-02	11,88	11,63	10,13
6743	11-01-053-03	12,07	11,9	10,13
6744	11-01-053-04	11,71	11,9	10,13
6745	11-01-054-01	35,73	20,21	15,04
6746	11-01-054-02	34,57	20,21	14,87
6747	11-01-055-01	11,24	8,5	9,14
6748	11-01-057-01	25,93	25,15	14,4
6749	12-01-001-01	16,2	12,25	14,67
6750	12-01-001-02	16,52	13,7	14,67
6751	12-01-001-03	20,17	16,2	14,32
6752	12-01-001-04	29,98	16,93	12,34
6753	12-01-001-05	30,37	16,88	12,34
6754	12-01-001-06	31,61	16,77	12,34
6755	12-01-001-07	17,13	15,86	14,67
6756	12-01-002-01	16,26	12,71	14,71
6757	12-01-002-02	16,34	12,6	14,87
6758	12-01-002-03	18,75	14,1	14,62
6759	12-01-002-04	17,38	13,89	14,71
6760	12-01-002-05	18,94	14,88	14,71
6761	12-01-002-06	18,94	14,88	14,71
6762	12-01-002-07	8,25	12,16	7,1
6763	12-01-002-08	28,97	16,93	12,34
6764	12-01-002-09	29,51	16,88	12,34
6765	12-01-002-10	30,87	16,77	12,34
6766	12-01-002-11	16,92	15,84	14,67
6767	12-01-003-01	18,69	12,46	17,77
6768	12-01-003-02	14,92	16,75	14
6769	12-01-004-01	17,47	12,07	14,67
6770	12-01-004-02	16,22	12,7	13,3
6771	12-01-004-03	15,54	12,96	13
6772	12-01-004-04	35,32	17,87	12,34
6773	12-01-004-05	18,66	17,39	12,48
6774	12-01-004-06	17,15	17,23	12,47
6775	12-01-005-01	15,9	11,92	14,67
6776	12-01-005-02	16,92	14,19	14,67
6777	12-01-005-03	27,65	16,69	12,34
6778	12-01-005-04	27,23	16,58	12,34
6779	12-01-006-01	15,77	12,81	13,04

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
6780	12-01-006-02	16,23	16,97	12,57
6781	12-01-007-01	17,78	16,32	15,19
6782	12-01-007-02	17,78	16,32	15,33
6783	12-01-007-03	20,37	16,3	17,87
6784	12-01-007-04	14,77	14,78	12,76
6785	12-01-007-05	19,02	17,25	10,79
6786	12-01-007-06	18,82	17,5	10,78
6787	12-01-007-07	31,17	16,85	12,95
6788	12-01-007-08	14,52	17,66	12,08
6789	12-01-007-09	14,62	17,66	12,2
6790	12-01-007-10	18,27	18,3	11,34
6791	12-01-007-11	16,58	18,28	11,31
6792	12-01-007-12	12,22	18,65	10,65
6793	12-01-007-13	18,7	15,73	10,64
6794	12-01-008-01	18,15	14,84	13,64
6795	12-01-008-02	17,1	14,78	12,47
6796	12-01-009-01	13,47	16,31	12,07
6797	12-01-009-02	16,03	16,47	14,42
6798	12-01-010-01	16,91	18,31	12,56
6799	12-01-011-01	14,15	14,78	12,47
6800	12-01-011-02	14,16	14,78	12,47
6801	12-01-012-01	28,04	12,27	9,78
6802	12-01-013-01	18,8	14,16	14,8
6803	12-01-013-02	18,88	14,3	14,67
6804	12-01-013-03	23,23	14,1	14,8
6805	12-01-013-04	24,02	14,23	14,67
6806	12-01-013-05	33,34	16,31	17,83
6807	12-01-014-01	37,53	23,26	17,81
6808	12-01-014-02	34,7	23,21	1
6809	12-01-014-03	34,7	23,21	1
6810	12-01-014-04	15,27	23,21	12,93
6811	12-01-014-05	16,25	23,21	12,94
6812	12-01-015-01	15,89	12,73	12,94
6813	12-01-015-02	14,91	12,74	12,26
6814	12-01-015-03	13,68	14,15	10,45
6815	12-01-015-04	16,8	12,38	14,77
6816	12-01-015-05	15,99	12	14,67
6817	12-01-			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
6859	12-01-035-03	17,22	1	12,71
6860	13-01-001-01	23,43	18,2	17
6861	13-01-001-02	22,98	17,84	17,48
6862	13-01-001-03	22,3	17,89	17,61
6863	13-01-001-04	21,58	17,56	18,56
6864	13-01-001-05	16,54	18,09	12,76
6865	13-01-001-06	15,49	17,65	12,77
6866	13-01-001-07	19,09	18,29	14,06
6867	13-01-001-08	18,94	18,13	14,15
6868	13-01-001-09	18,19	18,01	14,22
6869	13-01-002-01	29,46	18,35	24,22
6870	13-01-002-02	28,49	17,69	23,94
6871	13-01-002-03	21,34	19,56	16,88
6872	13-01-002-04	23,07	17,88	18,4
6873	13-01-002-05	21,21	17,59	17,73
6874	13-01-002-06	25,96	18,37	21,76
6875	13-01-002-07	25,86	17,83	21,83
6876	13-01-002-08	25,16	17,47	21,86
6877	13-01-002-09	14,7	17,88	13,01
6878	13-01-002-10	13,42	17,27	12,94
6879	13-01-002-11	13,14	17,18	12,9
6880	13-01-002-12	18,21	17,88	13,65
6881	13-01-002-13	14,84	17,27	13,45
6882	13-01-002-14	14,03	17,18	13,31
6883	13-01-003-01	26,18	18,64	19,39
6884	13-01-003-02	25,12	17,84	19,55
6885	13-01-003-03	16,73	17,27	12,93
6886	13-01-003-04	15,52	17,14	12,89
6887	13-01-003-05	19,41	17,32	14,73
6888	13-01-003-06	19,81	17,17	14,76
6889	13-01-003-07	18,74	16,96	14,77
6890	13-01-004-01	19,26	18,03	13,89
6891	13-01-004-02	19,05	17,88	14,23
6892	13-01-004-03	19,11	18,86	14,69
6893	13-01-004-04	19,61	18,16	16,21
6894	13-01-004-05	16,65	18,25	12,17
6895	13-01-004-06	15,64	17,56	12,2
6896	13-01-004-07	16,27	17,74	12,52
6897	13-01-004-08	16,17	17,78	12,5
6898	13-01-005-01	22,86	17,56	17,49
6899	13-01-005-02	18,63	17	14,05
6900	13-01-005-03	18,35	17,17	14,08
6901	13-01-005-04	17,57	16,76	14,09
6902	13-01-006-01	24,57	18,3	19,55
6903	13-01-006-02	18,72	17,78	14,76
6904	13-01-006-03	18,67	17,18	14,76
6905	13-01-006-04	17,88	16,9	14,76
6906	13-01-007-01	25,61	18,14	18,19
6907	13-01-007-02	25,2	17,53	19,06
6908	13-01-007-03	19,35	17,66	15,06
6909	13-01-007-04	17,97	17,48	15,06
6910	13-01-007-05	22,25	17,82	17,82
6911	13-02-001-01	18,01	17,06	14,24
6912	13-02-001-02	13,35	16,29	12,8
6913	13-02-002-01	25,3	17,69	21,7
6914	13-03-001-01	27,13	5,68	16,65
6915	13-03-001-02	32,15	5,68	19,27
6916	13-03-001-03	21,85	5,11	13,17
6917	13-03-001-04	24,5	5,11	13,17
6918	13-03-001-05	18,34	7,41	14,36
6919	13-03-001-06	19,77	7,41	14,36
6920	13-03-001-07	16,6	9,02	13,66
6921	13-03-001-08	16,79	8,31	13,41
6922	13-03-001-09	16,49	9,02	13,56
6923	13-03-001-10	16,55	8,31	13,02
6924	13-03-001-11	16,09	5,68	13,24
6925	13-03-001-12	17,31	5,68	13,24
6926	13-03-001-13	13,8	7,1	11,5
6927	13-03-001-14	14,38	7,1	11,82
6928	13-03-001-15	14,04	6,62	12,9
6929	13-03-001-16	14,06	6,62	12,88
6930	13-03-001-17	14	6,62	12,9
6931	13-03-001-18	14,02	6,62	12,88
6932	13-03-001-19	13,49	6,62	12,82
6933	13-03-001-20	13,5	6,62	12,8
6934	13-03-002-01	14,55	6,44	11,42
6935	13-03-002-02	18,6	5,68	9,69
6936	13-03-002-03	15,1	6,44	11,04
6937	13-03-002-04	17,47	5,68	8,32

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
6938	13-03-002-05	15,97	5,68	7,53
6939	13-03-002-06	18,62	5,68	7,5
6940	13-03-002-07	16,4	6,44	14,29
6941	13-03-002-08	16,96	5,68	14,31
6942	13-03-002-09	14,41	6,44	12,79
6943	13-03-002-10	7,16	7,1	5,62
6944	13-03-002-11	16,35	5,68	12,68
6945	13-03-002-12	11,49	5,68	8,88
6946	13-03-002-13	12,22	5,68	8,03
6947	13-03-002-14	14,05	7,1	11,83
6948	13-03-002-15	22,23	7,1	13,16
6949	13-03-002-16	12,09	5,68	8,6
6950	13-03-002-17	13,67	4,28	12,76
6951	13-03-003-01	15,98	8,31	14,47
6952	13-03-003-02	24,46	8,31	13,42
6953	13-03-003-03	11,01	5,8	6,85
6954	13-03-003-04	10,48	7,41	8,4
6955	13-03-003-05	10,69	8,31	8,75
6956	13-03-003-06	10,8	8,31	8,66
6957	13-03-003-07	10,91	8,31	9,12
6958	13-03-003-08	12,39	7,41	10,42
6959	13-03-003-09	12,53	9,02	10,4
6960	13-03-003-10	12,05	7,41	10,2
6961	13-03-003-11	16,36	7,41	13,24
6962	13-03-003-12	13,41	7,1	12,82
6963	13-03-003-13	13,88	7,1	12,9
6964	13-03-003-14	15,46	8,31	12,4
6965	13-03-003-15	13,88	8,31	12,71
6966	13-03-003-16	14,15	8,31	12,71
6967	13-03-003-17	6,43	8,31	5,34
6968	13-03-003-18	11,95	7,1	10,22
6969	13-03-003-19	8,74	6,13	7,31
6970	13-03-003-20	9,23	7,41	6,68
6971	13-03-003-21	15,85	7,41	9,3
6972	13-03-003-22	11,87	7,1	10,21
6973	13-03-004-01	8,54	5,48	7,31
6974	13-03-004-02	9,53	8,31	7,79
6975	13-03-004-03	9,71	5,68	6,76
6976	13-03-004-04	10,13	8,31	9
6977	13-03-004-05	10,25	8,31	8,75
6978	13-03-004-06	10,31	8,31	8,66
6979	13-03-004-07	10,5	8,31	9,12
6980	13-03-004-08	15,73	8,31	14,54
6981	13-03-004-09	11,54	5,68	10,06
6982	13-03-004-10	11,51	9,02	10,11
6983	13-03-004-11	12,03	7,41	10,16
6984	13-03-004-12	16,39	7,41	13,23
6985	13-03-004-13	13,18	5,68	10,15
6986	13-03-004-14	9,28	5,68	7,92
6987	13-03-004-15	13,41	7,1	12,82
6988	13-03-004-16	13,91	7,1	12,9
6989	13-03-004-17	13,88	7,1	12,9
6990	13-03-004-18	7,86	8,31	6,56
6991	13-03-004-19	14,48	8,31	12,71
6992	13-03-004-20	13,6	8,31	12,71
6993	13-03-004-21	7,7	7,41	6,82
6994	13-03-004-22	7,78	7,41	6,79
6995	13-03-004-23	10,17	5,8	6,85
6996	13-03-004-24	8,48	17,93	6,57
6997	13-03-004-25	6,61	8,31	5,34
6998	13-03-004-26	11,17	7,41	8,08
6999	13-03-004-27	13,03	6,49	12,75
7000	13-03-004-28	9,01	6,49	8,59
7001	13-03-005-01	23,73	23,74	12,03
7002	13-03-005-02	20,05	24,01	12,03
7003	13-03-005-03	19,83	31,31	12,55
7004	13-03-005-04	16,84	28,8	15,32
7005	13-03-005-05	17,82	30,49	12,99
7006	13-03-005-06	30,86	24,58	28,34
7007	13-03-006-01	49,7	14,81	1
7008	13-03-006-02	49,29	14,81	1
7009	13-03-007-01	50,31	14,82	1
7010	13-04-001-01	18,3	6,06	12,71
7011	13-04-001-02	17,02	5,54	12,7
7012	13-04-001-03	17,27	6,31	12,71
7013	13-04-001-04	16,95	5,36	12,71
7014	13-04-001-05	16,81	5,36	12,71
7015	13-04-001-06	18,54	5,54	12,71
7016	13-04-001-07	16,63	5,85	12,71

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
7017	13-04-001-08	17,48	6,06	12,68
7018	13-04-001-09	17,93	6,44	12,68
7019	13-04-002-01	19,76	6,59	12,64
7020	13-04-002-02	20,21	6,59	12,64
7021	13-04-002-03	21,34	8	12,71
7022	13-04-002-04	19,77	6,59	12,7
7023	13-04-002-05	20	6,59	12,7
7024	13-04-002-06	19,94	6,59	12,67
7025	13-04-002-07	20	6,59	12,67
7026	13-04-002-08	20,54	6,59	12,7
7027	13-04-002-09	19,9	6,59	12,7
7028	13-04-002-10	19,58	6,59	12,7
7029	13-04-002-11	19,83	6,59	12,7
7030	13-04-002-12	20,93	6,59	12,69
7031	13-04-002-13	20,93	6,59	12,7
7032	13-04-003-01	25,98	6,59	11,66
7033	13-04-003-02	27,67	6,59	11,44
7034	13-04-003-03	25,03	6,59	11,8
7035	13-04-003-04	25,9	6,59	11,67
7036	13-04-003-05	27,47	6,59	11,46
7037	13-04-003-06	24,83	6,59	11,81
7038	13-04-004-01	2,45	0,92	1
7039	13-04-004-02	3,26	0,92	1
7040	13-04-004-03	51,29	1	1
7041	13-04-005-01	23,51	19,05	19,71
7042	13-04-005-02	20,46	19,75	13,99
7043	13-04-005-03	20,84	19,87	19,87
7044	13-05-001-01	15,32	19,87	9,2
7045	13-05-001-02	16,25	19,87	9,54
7046	13-05-001-03	20,03	12,15	9,25
7047	13-05-001-04	18,59	10,47	9,57
7048	13-05-002-01	15,44	19,87	9,57
7049	13-05-002-02	16,33	19,87	9,94
7050	13-05-002-03	20,01	12,15	9,63
7051	13-05-002-04	18,62	10,47	9,97
7052	13-05-002-05	15,18	19,87	8,05
7053	13-05-002-06	15,61	19,87	8,13
7054	13-05-003-01	17,97	21,94	12,43
7055	13-05-003-02	17,91	21,94	12,47

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
7096	13-08-006-01	51,46	1	1
7097	13-08-007-01	51,41	1	1
7098	13-08-008-01	35,01	14,78	24,04
7099	13-08-009-01	39,46	9,36	12,78
7100	13-08-010-01	30,23	18,24	1
7101	13-08-011-01	40,71	1	17,82
7102	13-08-012-01	19,37	14,82	11,92
7103	13-08-012-02	18,09	14,82	11,93
7104	13-09-001-01	15,87	21,75	8,02
7105	13-09-001-02	17,99	22,03	8,02
7106	13-09-001-03	17,74	22,1	8,02
7107	13-09-001-04	18,42	22,08	8,02
7108	13-09-001-05	14,98	21,58	8,02
7109	13-09-001-06	15,58	21,69	8,02
7110	13-09-001-07	14,7	21,65	8,03
7111	13-09-001-08	14,66	21,65	7,99
7112	13-09-001-09	14,55	21,47	7,99
7113	13-09-001-10	14,8	21,62	8,03
7114	13-09-001-11	16,09	21,77	8,03
7115	13-09-001-12	15,84	21,82	8,03
7116	13-09-001-13	15,36	21,65	8,02
7117	13-09-001-14	12,73	20,98	8,02
7118	13-09-001-15	13,28	22,2	8,03
7119	13-10-001-01	48,83	29,13	1
7120	13-10-001-02	49,32	30,23	1
7121	13-10-001-03	49,58	30,97	1
7122	13-11-001-01	11,07	10,78	8,61
7123	13-11-001-02	12,87	10,78	10,52
7124	13-11-001-03	10,69	10,78	10,05
7125	13-11-001-04	9,74	10,77	7,9
7126	13-11-005-01	11,45	8,41	12,75
7127	13-11-011-01	9,11	7,14	7,71
7128	13-11-011-02	10,02	12,66	8,35
7129	13-11-021-01	23,95	10,5	15,06
7130	13-11-021-02	25,54	10,17	15,06
7131	14-01-001-01	17,55	14,82	14,04
7132	14-01-002-01	18,67	13,69	14,74
7133	14-01-003-01	28,04	13,67	12,12
7134	14-01-003-02	27,84	13,69	12,12
7135	14-01-003-03	27,13	13,75	12,12
7136	14-01-004-01	23,87	13,41	0,01
7137	14-01-004-02	24,2	13,53	0,01
7138	14-01-005-01	21,77	13,69	19,19
7139	14-01-005-02	22,21	13,7	19,23
7140	14-01-005-03	21,63	13,69	18,65
7141	14-01-006-01	21,86	13,68	15,21
7142	14-01-007-01	22,37	13,6	12,93
7143	14-01-007-02	17,03	13,79	8,27
7144	14-01-008-01	16,1	5,33	10,65
7145	14-01-008-02	16,46	6,89	10,57
7146	14-01-009-01	21,54	12,94	12,58
7147	14-01-010-01	30,27	14,26	14,54
7148	14-01-011-01	12,39	14,82	10,77
7149	14-01-012-01	21,16	13,64	1
7150	14-01-013-01	14,17	14,25	12,91
7151	14-01-014-01	26,98	13,94	10,51
7152	14-01-014-02	27,63	14,05	9,47
7153	14-01-015-01	16,67	14,39	14,15
7154	14-01-015-02	18,41	14,42	15,98
7155	14-01-015-03	18,25	14,41	16
7156	14-01-015-04	18,58	14,42	16,35
7157	14-01-015-05	17,46	14,39	14,66
7158	14-01-015-06	17,9	14,39	15,29
7159	14-01-015-07	18,14	14,4	15,5
7160	14-01-015-08	18,32	14,4	15,73
7161	14-01-016-01	26,85	13,74	1
7162	14-01-017-01	22,42	6,39	12,08
7163	14-01-018-01	20,85	13,39	19,47
7164	14-01-019-01	19,71	13,15	12,58
7165	14-01-020-01	15,14	14,26	13,32
7166	14-01-021-01	46,65	5,33	16,89
7167	14-01-022-01	21,15	14,82	17,93
7168	14-02-001-01	36,2	14,78	10,06
7169	14-02-002-01	14,62	13,28	8,59
7170	14-02-003-01	49,66	13,92	10,25
7171	14-02-003-02	42,7	12,54	8,7
7172	14-02-003-03	50,47	14,26	1
7173	14-02-004-01	25,71	14,23	24,07
7174	14-02-004-02	28,16	14,27	24,87

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
7175	14-02-005-01	47,59	14,82	18,79
7176	14-02-005-02	48,23	14,82	18,27
7177	14-02-005-03	47,17	14,78	19,67
7178	14-02-005-04	48,04	14,78	19,74
7179	14-02-005-05	43,96	14,78	20,65
7180	14-02-005-06	51,75	1	63,9
7181	14-02-005-07	44,98	1	15,54
7182	14-02-006-01	48,55	14,82	21,16
7183	14-02-007-01	49,37	14,78	14,67
7184	14-02-007-02	49,19	14,84	14,88
7185	14-02-012-01	26,64	14,82	9,57
7186	14-02-012-02	17,59	14,82	12,91
7187	14-02-013-01	21,26	14,82	12,29
7188	14-02-014-01	44,29	12,74	12,51
7189	14-02-015-01	27,51	14,78	13,85
7190	14-02-015-02	13,1	14,78	7,46
7191	14-02-020-01	16,08	15,21	1
7192	14-02-021-01	21,44	14,78	15,86
7193	14-02-022-01	35,07	14,82	8,63
7194	14-02-023-01	45,31	14,82	16,7
7195	14-02-028-01	13,88	14,26	11,19
7196	15-01-001-01	41,86	29,97	9,1
7197	15-01-001-02	43,18	29,97	9,13
7198	15-01-001-03	43,92	29,97	9,37
7199	15-01-001-04	44,49	29,95	9,72
7200	15-01-001-05	45,18	29,95	10,09
7201	15-01-001-06	36,99	17,43	6,86
7202	15-01-001-07	38,85	17,37	6,86
7203	15-01-001-08	40,19	17,37	6,86
7204	15-01-001-09	41,23	17,37	6,95
7205	15-01-001-10	42,41	17,25	6,88
7206	15-01-001-11	37,06	19,6	6,71
7207	15-01-001-12	38,82	19,6	6,71
7208	15-01-001-13	40,11	19,55	6,71
7209	15-01-001-14	41,22	19,49	6,71
7210	15-01-001-15	42,19	19,44	6,72
7211	15-01-002-01	34,28	10,26	6,71
7212	15-01-002-02	36,67	10,23	6,71
7213	15-01-002-03	38,21	10,23	6,71
7214	15-01-002-04	39,45	10,23	6,71
7215	15-01-002-05	40,17	10,21	6,71
7216	15-01-002-06	41,45	30,12	8,26
7217	15-01-002-07	43,12	30,12	8,27
7218	15-01-002-08	44,23	30,12	8,28
7219	15-01-002-09	45	30,12	8,31
7220	15-01-002-10	45,7	30,12	8,53
7221	15-01-003-01	44,78	29,99	9,23
7222	15-01-003-02	45,42	29,99	9,48
7223	15-01-003-03	45,85	29,97	9,84
7224	15-01-003-04	46,29	29,97	10,22
7225	15-01-003-05	46,42	29,99	9,3
7226	15-01-003-06	46,87	29,99	9,55
7227	15-01-003-07	47,18	29,97	9,9
7228	15-01-003-08	47,49	29,97	10,26
7229	15-01-003-09	40,74	17,38	6,86
7230	15-01-003-10	42	17,38	6,86
7231	15-01-003-11	42,73	17,38	6,95
7232	15-01-003-12	43,69	17,3	6,91
7233	15-01-003-13	42,92	17,38	6,86
7234	15-01-003-14	43,93	17,38	6,86
7235	15-01-003-15	44,66	17,38	6,93
7236	15-01-003-16	45,29	17,3	6,91
7237	15-01-004-01	39,02	10,23	6,86
7238	15-01-004-02	40,3	10,23	6,86
7239	15-01-004-03	41,38	10,23	6,93
7240	15-01-004-04	42,25	10,18	6,91
7241	15-01-004-05	41,22	10,23	6,86
7242	15-01-004-06	42,4	10,23	6,86
7243	15-01-004-07	43,24	10,23	6,93
7244	15-01-004-08	43,93	10,18	6,91
7245	15-01-004-09	45,01	30,12	8,51
7246	15-01-004-10	45,87	30,12	8,53
7247	15-01-004-11	46,44	30,12	8,65
7248	15-01-004-12	46,88	30,12	8,65
7249	15-01-004-13	46,91	26,99	8,67
7250	15-01-004-14	47,39	26,99	8,68
7251	15-01-004-15	47,74	26,99	8,79
7252	15-01-004-16	48,01	26,99	8,88
7253	15-01-005-01	48,84	29,04	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
7254	15-01-005-02	47,58	29,04	1
7255	15-01-005-03	49,48	29,22	1
7256	15-01-006-01	9,04	1	9,04
7257	15-01-007-01	47,15	29,35	11,1
7258	15-01-007-02	46,87	29,43	10,49
7259	15-01-007-03	46,08	16,58	9,88
7260	15-01-007-04	47,21	29,37	9,94
7261	15-01-007-05	46,72	29,46	9,21
7262	15-01-007-06	45,47	17,17	9,03
7263	15-01-008-01	45,12	17,24	6,68
7264	15-01-008-02	44,32	17,2	6,67
7265	15-01-008-03	43,17	13,03	6,67
7266	15-01-008-04	43,98	16,99	6,68
7267	15-01-008-05	43,17	16,96	6,67
7268	15-01-008-06	42,1	12,8	6,67
7269	15-01-009-01	42,3	30,16	7,73
7270	15-01-009-02	43,41	30,16	7,78
7271	15-01-009-03	45,13	30,16	7,93
7272	15-01-010-01	42,44	29,94	10,09
7273	15-01-010-02	36,15	29,94	17,92
7274	15-01-011-01	41,13	16,97	12,04
7275	15-01-011-02	42,35	1	8,09
7276	15-01-011-03	51,36	1	1
7277	15-01-016-01	26,32	30,39	7,4
7278	15-01-016-02	36,37	31	7,02
7279	15-01-016-03	38,55	31	7,02
7280	15-01-017-01	14,46	31	7,07
7281	15-01-017-02	16,32	31	7,07
7282	15-01-018-01	32,53	30,26	7,36
7283	15-01-018-02	33,67	30,26	7,36
7284	15-01-019-01	35,97	31,45	7,09
7285	15-01-019-02	39,62	31,83	34,32
7286	15-01-019-03	26,33	31,45	11,53
7287	15-01-019-04	33,12	31,83	27,38
7288	15-01-019-05	50,92	33,47	29,85
7289	15-01-019-06	44,66	33,22	41,84
7290	15-01-019-07	27,7	33,47	13,47
7291	15-01-019-08	35,28	33,22	30,8
7292	15-01-020			



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
7333	15-01-031-01	36,62	17,81	11,38
7334	15-01-031-02	37,62	17,7	12,92
7335	15-01-031-03	38,24	17,61	14,16
7336	15-01-031-04	38,04	17,49	16,03
7337	15-01-031-05	37,5	17,38	18,13
7338	15-01-031-06	37,05	17,3	19,39
7339	15-01-031-07	36,93	17,25	19,91
7340	15-01-031-08	36,7	17,21	20,64
7341	15-01-031-09	37,26	17,77	10,34
7342	15-01-031-10	38,74	17,66	11,64
7343	15-01-031-11	39,99	17,58	12,74
7344	15-01-031-12	40,69	17,46	14,49
7345	15-01-031-13	41,15	17,39	15,82
7346	15-01-031-14	41,32	17,33	16,87
7347	15-01-031-15	41,49	17,28	17,77
7348	15-01-031-16	41,15	17,23	18,72
7349	15-01-032-01	43,49	18,6	10,33
7350	15-01-032-02	43,62	18,03	11,64
7351	15-01-032-03	43,99	17,81	14,38
7352	15-01-032-04	44,18	17,56	15,65
7353	15-01-032-05	43,94	17,43	16,73
7354	15-01-032-06	44,05	17,35	16,93
7355	15-01-032-07	44,16	17,29	17,77
7356	15-01-032-08	44,3	17,73	10,33
7357	15-01-032-09	44,81	17,51	12,59
7358	15-01-032-10	45,09	17,4	14,38
7359	15-01-032-11	45,34	17,32	15,65
7360	15-01-032-12	45,52	17,27	16,73
7361	15-01-032-13	45,72	17,23	16,93
7362	15-01-032-14	45,79	17,18	17,77
7363	15-01-032-15	43,09	18,61	11,38
7364	15-01-032-16	43,26	18,03	14
7365	15-01-032-17	43,56	17,81	15,92
7366	15-01-032-18	43,79	17,56	17,21
7367	15-01-032-19	43,68	17,43	18,27
7368	15-01-032-20	43,99	17,35	18,45
7369	15-01-032-21	43,95	17,29	19,24
7370	15-01-032-22	44,39	17,34	14
7371	15-01-032-23	44,31	17,26	15,92
7372	15-01-032-24	44,4	17,21	17,21
7373	15-01-032-25	44,45	17,17	18,27
7374	15-01-032-26	44,6	17,15	18,45
7375	15-01-032-27	44,58	17,11	19,24
7376	15-01-033-01	39,78	17,44	14,13
7377	15-01-033-02	39,41	17,35	16,06
7378	15-01-033-03	38,9	17,26	17,35
7379	15-01-033-04	38,67	17,21	18,4
7380	15-01-033-05	38,89	17,2	19,21
7381	15-01-033-06	39,58	17,31	14,13
7382	15-01-033-07	39,36	17,25	16,06
7383	15-01-033-08	38,76	17,19	17,35
7384	15-01-033-09	38,11	17,14	18,4
7385	15-01-033-10	37,85	17,11	19,21
7386	15-01-034-01	41,51	17,44	14,13
7387	15-01-034-02	41,18	17,35	16,06
7388	15-01-034-03	40,91	17,26	17,35
7389	15-01-034-04	40,7	17,21	18,4
7390	15-01-034-05	41,11	17,2	19,21
7391	15-01-034-06	42,72	17,31	14,13
7392	15-01-034-07	42,4	17,25	16,06
7393	15-01-034-08	41,83	17,19	17,35
7394	15-01-034-09	41,25	17,14	18,4
7395	15-01-034-10	40,93	17,11	19,21
7396	15-01-035-01	40,83	32,59	7,22
7397	15-01-035-02	43,12	32,5	7,22
7398	15-01-035-03	41,69	32,55	7,22
7399	15-01-035-04	34,13	17,61	7,18
7400	15-01-035-05	34,85	17,5	7,15
7401	15-01-035-06	35,02	17,37	7,11
7402	15-01-035-07	35,49	17,34	7,1
7403	15-01-036-01	42,57	17,19	18,28
7404	15-01-036-02	41,45	17,08	21,01
7405	15-01-036-03	40,91	17,05	22,26
7406	15-01-036-04	43,21	17,28	16,91
7407	15-01-036-05	42,85	17,13	19,88
7408	15-01-036-06	42,93	17,08	21,35
7409	15-01-037-01	35,31	17,62	13,32
7410	15-01-037-02	36,25	17,51	15,14
7411	15-01-037-03	37,41	17,37	16,36

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
7412	15-01-038-01	32,96	17,36	12,98
7413	15-01-039-01	35,1	29,61	15,33
7414	15-01-040-01	32,48	17,75	7,19
7415	15-01-040-02	32,65	17,63	7,15
7416	15-01-040-03	32,81	17,47	7,11
7417	15-01-040-04	33,1	17,41	7,11
7418	15-01-040-05	32,72	17,39	7,17
7419	15-01-040-06	34,75	17,45	7,14
7420	15-01-040-07	35	17,34	7,1
7421	15-01-040-08	35,28	17,32	7,06
7422	15-01-041-01	36,85	17,35	13,68
7423	15-01-041-02	36,81	17,29	15,32
7424	15-01-041-03	36,51	17,22	16,55
7425	15-01-041-04	35,55	17,17	19,03
7426	15-01-041-05	35,25	17,13	19,74
7427	15-01-041-06	34,82	17,11	20,42
7428	15-01-041-07	34,39	17,09	21,05
7429	15-01-043-01	51,2	1	1
7430	15-01-045-01	15,77	22	8,29
7431	15-01-047-01	39,42	15,69	10,03
7432	15-01-047-02	31,22	14,43	13,31
7433	15-01-047-03	31,23	14,82	14,77
7434	15-01-047-04	27,71	14,53	13,83
7435	15-01-047-05	30,17	14,43	14,23
7436	15-01-047-06	27,27	14,86	13,25
7437	15-01-047-07	28,97	14,82	13,38
7438	15-01-047-08	29,52	14,61	14,11
7439	15-01-047-09	30,3	14,61	14,23
7440	15-01-047-10	28,42	15,13	14,67
7441	15-01-047-11	28,94	15,13	14,84
7442	15-01-047-12	30,01	12,38	14,86
7443	15-01-047-13	47,61	15,26	10,46
7444	15-01-047-14	47,67	15,25	10,46
7445	15-01-047-15	19,16	15,78	13,15
7446	15-01-047-16	9,55	5,37	7,86
7447	15-01-048-01	37,24	6,99	7,42
7448	15-01-048-02	37,1	6,97	7,43
7449	15-01-048-03	31,8	6,48	7,42
7450	15-01-048-04	31,65	6,47	7,43
7451	15-01-048-05	38,87	9	7,43
7452	15-01-048-06	31,8	6,48	7,42
7453	15-01-048-07	31,65	6,47	7,43
7454	15-01-048-08	39,57	7,49	7,54
7455	15-01-048-09	39,4	7,47	7,54
7456	15-01-048-10	37,85	6,78	7,55
7457	15-01-048-11	37,79	6,77	7,55
7458	15-01-049-01	32,72	15,88	5,26
7459	15-01-049-02	42,86	16,04	13,3
7460	15-01-049-03	36,89	16,07	16,31
7461	15-01-049-04	38,03	15,88	13,13
7462	15-01-050-01	42,67	15,66	13,19
7463	15-01-050-02	24,53	15,73	12,76
7464	15-01-050-03	47,06	15,79	1
7465	15-01-050-04	50,22	15,75	60,91
7466	15-01-051-01	50,06	17,44	1
7467	15-01-051-02	49,7	18,36	1
7468	15-01-051-03	49,43	18,95	1
7469	15-01-052-01	51,2	1	1
7470	15-01-053-01	13,86	32,73	13,33
7471	15-01-053-02	13,83	32,73	13,01
7472	15-01-054-01	51,2	1	1
7473	15-01-055-01	51,34	32,47	1
7474	15-01-062-01	15,6	14,23	11,42
7475	15-01-062-02	15,52	14,23	12,04
7476	15-01-063-01	15,49	14,23	11,78
7477	15-01-063-02	15,41	14,23	12,31
7478	15-01-064-01	20,76	18,49	16,31
7479	15-01-065-01	19,18	14,82	11,57
7480	15-01-070-01	14,11	1	11,62
7481	15-01-070-02	14,26	1	11,62
7482	15-01-080-01	12,05	11,92	6,88
7483	15-01-080-02	12,51	11,92	7,05
7484	15-01-080-03	12,6	11,92	7,11
7485	15-01-080-04	12,63	11,92	7,21
7486	15-01-080-05	12,69	11,92	7,77
7487	15-01-081-01	11,86	8,56	9,79
7488	15-01-090-01	44,2	22,76	1
7489	15-01-090-02	44,99	22,76	1
7490	15-01-090-03	44,29	22,76	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
7491	15-01-090-04	45,03	22,76	1
7492	15-02-001-01	22,68	34,09	7,77
7493	15-02-001-02	37,04	2,3	7,77
7494	15-02-001-03	27,37	2,3	7,77
7495	15-02-001-04	32,39	2,3	7,77
7496	15-02-001-05	30,02	2,3	7,77
7497	15-02-001-06	23,23	2,3	7,77
7498	15-02-001-07	31,44	2,3	7,77
7499	15-02-002-01	24,86	33,38	7,77
7500	15-02-002-02	30,47	33	7,77
7501	15-02-002-03	39,83	2,3	7,53
7502	15-02-002-04	40,78	2,3	7,56
7503	15-02-002-05	29,93	2,3	7,53
7504	15-02-002-06	32,9	2,3	7,56
7505	15-02-002-07	34,72	2,3	7,53
7506	15-02-002-08	37,27	2,3	7,55
7507	15-02-002-09	32,9	2,3	7,53
7508	15-02-002-10	36,12	2,3	7,55
7509	15-02-003-01	24,67	2,3	7,76
7510	15-02-003-02	31,79	2,3	7,76
7511	15-02-003-03	25,22	2,3	7,76
7512	15-02-003-04	32,42	2,3	7,76
7513	15-02-004-01	23,54	2,3	7,76
7514	15-02-004-02	30,81	2,3	7,76
7515	15-02-005-01	29,5	26,69	8,1
7516	15-02-005-02	36,55	26,22	8,1
7517	15-02-005-03	42,06	2,3	8,1
7518	15-02-005-04	43,29	2,3	8,1
7519	15-02-005-05	33,83	2,3	8,1
7520	15-02-005-06	36,78	2,3	8,1
7521	15-02-005-07	37,33	2,3	8,1
7522	15-02-005-08	39,75	2,3	8,1
7523	15-02-005-09	35,85	2,3	8,1
7524	15-02-005-10	38,74	2,3	8,1
7525	15-02-006-01	35,4	2,3	8,03
7526	15-02-006-02	40,89	2,3	8,03
7527	15-02-006-03	35,21	2,3	8,04
7528	15-02-006-04	40,46	2,3	8,04
7529	15-02-007-01	29,59	2,3	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
7570	15-02-021-03	16,91	32,44	11,83
7571	15-02-021-04	16,62	31,93	11,82
7572	15-02-022-01	37,09	33,99	18,45
7573	15-02-022-02	35,48	33,99	18,19
7574	15-02-022-03	33	33,99	17,97
7575	15-02-022-04	32,47	34,02	17,87
7576	15-02-022-05	31,64	33,89	17,42
7577	15-02-022-06	41,77	34,16	19,16
7578	15-02-022-07	40,54	34,16	18,9
7579	15-02-022-08	38,21	34,16	18,65
7580	15-02-022-09	37,62	34,34	18,53
7581	15-02-022-10	37,02	34,19	18,07
7582	15-02-023-01	26,66	35,47	15,19
7583	15-02-023-02	31,58	35,39	15,68
7584	15-02-024-01	28,38	23,96	13,3
7585	15-02-024-02	29,59	23,96	14,71
7586	15-02-024-03	36,79	23,96	13,44
7587	15-02-024-04	22,22	18,21	13,31
7588	15-02-024-05	38,08	22,02	13,44
7589	15-02-025-01	14,96	19,32	12,73
7590	15-02-031-01	24,4	32,7	6,99
7591	15-02-031-02	32,54	32,7	6,99
7592	15-02-031-03	30,1	32,7	7,79
7593	15-02-031-04	25,99	27,23	13,18
7594	15-02-031-05	26,47	27,52	12,19
7595	15-02-031-06	26,92	26,92	13,85
7596	15-02-031-07	29,05	27,79	12,1
7597	15-02-031-08	51,47	1	1
7598	15-02-031-09	51,47	1	1
7599	15-02-032-01	29,26	28,21	11,51
7600	15-02-033-01	45,42	14,82	12,52
7601	15-02-033-02	18,02	14,82	8,67
7602	15-02-034-01	19,84	37,02	7,09
7603	15-02-034-02	26,81	35,63	17,45
7604	15-02-034-03	29,96	35,38	17,45
7605	15-02-034-04	29,23	29,17	16,58
7606	15-02-035-01	33,74	32,69	9,14
7607	15-02-035-02	28,76	32,71	9,76
7608	15-02-035-03	32,14	32,66	9,36
7609	15-02-035-04	45,16	32,66	9,36
7610	15-02-036-01	36,77	30,76	33,63
7611	15-02-036-02	36,8	30,76	33,34
7612	15-02-036-03	35,99	31,01	31,93
7613	15-02-036-04	36,07	31,01	31,68
7614	15-02-036-05	39,18	31,01	31,94
7615	15-02-036-06	31,73	30,25	24,5
7616	15-02-037-01	22,54	27,65	19,08
7617	15-02-037-02	22,98	27,6	19,08
7618	15-02-037-03	24,18	27,65	19,08
7619	15-02-037-04	24,34	27,6	19,08
7620	15-02-038-01	20,58	7,55	14,3
7621	15-02-038-02	22,56	7,12	14,3
7622	15-02-040-01	51,2	1	1
7623	15-02-040-02	51,2	1	1
7624	15-02-041-01	20,41	28,76	15,2
7625	15-02-041-02	25,08	28,71	20,16
7626	15-02-041-03	20,27	28,63	16,75
7627	15-03-001-01	48,42	29,58	16,21
7628	15-03-001-02	44,65	29,42	15,73
7629	15-03-001-03	45,79	29,12	15,72
7630	15-03-001-04	46,76	29,02	15,76
7631	15-03-002-01	44,26	26,78	13,59
7632	15-03-002-02	45,6	26,78	15,52
7633	15-03-002-03	45,72	26,78	15,64
7634	15-03-002-04	42,09	28,79	15,61
7635	15-03-003-01	44,54	26,78	15,23
7636	15-03-003-02	41,69	26,78	14,39
7637	15-03-003-03	44,99	26,78	16,92
7638	15-03-003-04	44,25	27,89	16,54
7639	15-03-003-05	39,66	29,7	16,57
7640	15-03-003-06	39,82	26,78	15,54
7641	15-03-004-01	46,83	26,78	17,58
7642	15-03-004-02	35,84	26,78	19,46
7643	15-03-004-03	34,63	26,78	19,42
7644	15-03-004-04	39	26,78	19,58
7645	15-03-004-05	36,54	26,78	19,34
7646	15-03-004-06	39,49	26,78	19,27
7647	15-03-004-07	37,23	27,89	19,32
7648	15-03-004-08	42,62	26,78	12,55

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
7649	15-03-004-09	44,01	26,78	12,69
7650	15-03-004-10	43,02	26,78	19,61
7651	15-03-004-11	48,05	26,78	16,43
7652	15-03-004-12	48,51	26,78	16,48
7653	15-03-004-13	47,34	26,78	16,08
7654	15-03-004-14	46,56	26,78	15,91
7655	15-03-004-15	45,47	27,89	15,54
7656	15-03-005-01	43,95	29,19	15,39
7657	15-03-005-02	44,92	28,96	15,17
7658	15-03-005-03	45,76	29,05	14,83
7659	15-03-005-04	46,12	29,03	14,47
7660	15-03-005-05	36,35	28,97	16,59
7661	15-03-005-06	38,94	29,05	16,59
7662	15-03-006-01	45,06	26,78	15,39
7663	15-03-006-02	44,56	26,78	12,79
7664	15-03-006-03	45,32	26,78	12,58
7665	15-03-006-04	46,38	26,78	15,9
7666	15-03-006-05	46,35	26,78	15,52
7667	15-03-007-01	44,31	26,78	13,44
7668	15-03-007-02	44,47	27,89	13,64
7669	15-03-007-03	42,98	26,78	15,82
7670	15-03-007-04	44,23	28,79	15,89
7671	15-03-007-05	42,74	29,38	15,77
7672	15-03-007-06	27,84	26,78	12,85
7673	15-03-007-07	47,85	26,78	16,19
7674	15-03-007-08	36,53	26,78	19,15
7675	15-03-007-09	36,24	26,78	18,79
7676	15-03-007-10	39,84	26,78	19,03
7677	15-03-007-11	38,07	26,78	18,78
7678	15-03-007-12	41,57	26,78	18,95
7679	15-03-007-13	39,78	28,79	18,95
7680	15-03-008-01	44,93	26,78	19,42
7681	15-03-008-02	41,45	26,78	19,69
7682	15-03-008-03	40,27	27,89	19,5
7683	15-03-008-04	47,35	26,78	13,99
7684	15-03-008-05	46,37	27,89	13,71
7685	15-03-008-06	45,3	28,79	13,4
7686	15-04-001-01	34,92	16,66	20,78
7687	15-04-001-02	29,78	16,23	15,97
7688	15-04-001-03	37,36	15,41	13,68
7689	15-04-001-04	36,77	15,64	14,98
7690	15-04-001-05	35,98	16,66	27,16
7691	15-04-001-06	36,77	15,47	24,56
7692	15-04-001-07	37,26	15,96	25,07
7693	15-04-002-01	28,03	17,38	12,29
7694	15-04-002-02	29,15	17,38	12,11
7695	15-04-002-03	29,92	17,38	12,74
7696	15-04-002-04	50,52	16,66	1
7697	15-04-002-05	49,94	17,38	1
7698	15-04-003-01	49,48	16,66	1
7699	15-04-004-01	45,54	19,32	27,52
7700	15-04-004-02	47,58	19,32	27,52
7701	15-04-004-03	34,46	19,32	22,85
7702	15-04-004-04	33,11	19,32	22,85
7703	15-04-004-05	31,22	19,32	18,29
7704	15-04-004-06	35,44	19,32	18,29
7705	15-04-005-01	39,5	15,56	11,82
7706	15-04-005-02	39,6	15,47	11,83
7707	15-04-005-03	32,79	15,59	11,33
7708	15-04-005-04	34,45	15,55	11,31
7709	15-04-005-05	38,65	15,41	12,24
7710	15-04-005-06	39,46	15,41	12,21
7711	15-04-005-07	34,57	15,69	11,22
7712	15-04-005-08	35,88	15,62	11,19
7713	15-04-005-09	36,89	15,71	11,5
7714	15-04-005-10	38,02	15,65	11,47
7715	15-04-006-01	50,84	19,32	62,71
7716	15-04-006-02	50,79	16,66	60,91
7717	15-04-006-03	50,73	19,32	62,71
7718	15-04-006-04	50,88	17,38	60,91
7719	15-04-007-01	25,51	15,17	12,17
7720	15-04-007-02	28,27	15,14	12,17
7721	15-04-007-03	38,11	15,09	12,41
7722	15-04-007-04	39,46	15,09	12,4
7723	15-04-007-05	25,94	15,21	12,16
7724	15-04-007-06	24,03	15,18	12,15
7725	15-04-007-07	29,74	15,22	12,21
7726	15-04-007-08	31,56	15,19	12,2
7727	15-04-011-01	25,58	13	11,2

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
7728	15-04-011-02	23,08	14,27	11,98
7729	15-04-011-03	35,3	14,18	7,83
7730	15-04-012-01	17,5	14,34	10,72
7731	15-04-012-02	9,35	14,27	7,59
7732	15-04-012-03	35,94	13,88	7,79
7733	15-04-013-01	29,53	13,27	13,87
7734	15-04-013-02	21,7	14,34	12,44
7735	15-04-013-03	46,54	14,27	17,4
7736	15-04-014-01	17,65	14,53	10,06
7737	15-04-014-02	8,9	14,53	7,59
7738	15-04-014-03	48,56	14,06	1
7739	15-04-015-01	16,8	8,59	11,2
7740	15-04-015-02	16,3	8,63	11,98
7741	15-04-015-03	17,37	8,64	7,83
7742	15-04-016-01	14,94	8,66	10,72
7743	15-04-016-02	9,8	8,67	7,59
7744	15-04-016-03	17,62	8,62	7,79
7745	15-04-017-01	17,49	8,6	13,87
7746	15-04-017-02	16,21	8,66	12,44
7747	15-04-017-03	18,02	8,67	17,4
7748	15-04-018-01	14,95	8,71	10,06
7749	15-04-018-02	9,3	8,71	7,59
7750	15-04-018-03	18,42	8,64	1
7751	15-04-019-01	17,94	8,65	15,42
7752	15-04-019-02	17,26	8,04	15,42
7753	15-04-019-03	18,6	8,63	53,5
7754	15-04-019-04	17,83	7,98	53,5
7755	15-04-019-05	29,89	14,54	15,42
7756	15-04-019-06	24,94	4,12	15,42
7757	15-04-019-07	49,67	14,53	53,5
7758	15-04-019-08	35,76	3,68	53,5
7759	15-04-020-01	31,48	15,96	12,91
7760	15-04-020-02	32,22	15,96	12,91
7761	15-04-020-03	32,03	16,23	13,17
7762	15-04-020-04	40,24	16,23	12,48
7763	15-04-020-05	41,91	16,23	12,48
7764	15-04-020-06			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
7807	15-04-031-02	15,08	16,23	9,51
7808	15-04-032-01	26,35	19,32	9,57
7809	15-04-032-02	26,54	19,32	9,57
7810	15-04-037-01	51,35	1	1
7811	15-04-037-02	51,46	1	1
7812	15-04-037-03	51,47	1	1
7813	15-04-037-04	51,34	1	1
7814	15-04-037-05	51,47	1	1
7815	15-04-037-06	51,47	1	1
7816	15-04-037-07	51,35	1	1
7817	15-04-037-08	51,47	1	1
7818	15-04-038-01	30,07	15,56	9,35
7819	15-04-038-02	34,82	15,56	8,28
7820	15-04-038-03	37,26	15,56	8,32
7821	15-04-038-04	50,73	19,32	62,71
7822	15-04-038-05	50,84	19,32	62,71
7823	15-04-038-06	50,91	19,32	62,71
7824	15-04-038-07	51,04	19,32	62,71
7825	15-04-038-08	50,88	17,38	60,91
7826	15-04-038-09	50,79	16,66	60,91
7827	15-04-038-10	50,86	16,66	60,91
7828	15-04-038-11	51,01	16,66	60,91
7829	15-04-039-01	50,2	17,38	62,71
7830	15-04-039-02	50,4	17,38	62,71
7831	15-04-039-03	50,52	17,38	62,71
7832	15-04-039-04	50,77	17,38	62,71
7833	15-04-039-05	50,66	16,66	60,91
7834	15-04-039-06	50,79	16,66	60,91
7835	15-04-039-07	50,86	16,66	60,91
7836	15-04-039-08	51,01	16,66	60,91
7837	15-04-040-01	51,06	19,32	62,71
7838	15-04-040-02	51,13	19,32	62,71
7839	15-04-040-03	51,25	19,32	62,71
7840	15-04-040-04	51	19,32	62,71
7841	15-04-040-05	51,09	19,32	62,71
7842	15-04-040-06	51,24	19,32	62,71
7843	15-04-040-07	47,08	19,32	14,13
7844	15-04-040-08	47,96	19,32	14,13
7845	15-04-040-09	49,18	19,32	14,13
7846	15-04-040-10	43,51	19,32	16,41
7847	15-04-041-01	51,19	19,32	60,91
7848	15-04-041-02	51,23	19,32	60,91
7849	15-04-041-03	51,3	19,32	60,91
7850	15-04-041-04	51,15	19,32	60,91
7851	15-04-041-05	51,2	19,32	60,91
7852	15-04-041-06	51,29	19,32	60,91
7853	15-04-043-01	50,63	14,78	1
7854	15-04-043-02	34,03	2,68	1
7855	15-04-044-01	50,59	14,78	1
7856	15-04-044-02	33,23	2,78	1
7857	15-04-045-01	25,42	14,78	13,78
7858	15-04-045-02	19,91	2,78	13,78
7859	15-04-045-03	25,32	14,82	13,78
7860	15-04-045-04	19,8	3,67	13,78
7861	15-04-047-01	39,87	15,79	13,28
7862	15-04-047-02	34,99	15,74	13,58
7863	15-04-047-03	45,16	15,47	16,01
7864	15-04-047-04	46,67	15,47	16,59
7865	15-04-047-05	48,16	15,47	17,02
7866	15-04-047-06	37,52	15,65	16,61
7867	15-04-047-07	39,76	15,65	16,87
7868	15-04-047-08	41,69	15,62	17,93
7869	15-04-047-09	47,31	17,38	17,8
7870	15-04-047-10	49,01	17,38	17,8
7871	15-04-047-11	49,91	17,38	17,8
7872	15-04-047-12	50,24	19,32	26,91
7873	15-04-047-13	48,38	17,38	12,72
7874	15-04-048-01	48,87	14,5	17,43
7875	15-04-048-02	49,46	14,51	17,71
7876	15-04-048-03	49,04	14,52	17,41
7877	15-04-048-04	48,69	14,53	17,89
7878	15-04-048-05	49,06	15,59	17,38
7879	15-04-048-06	49,61	15,66	18,5
7880	15-04-048-07	49,16	15,74	18
7881	15-04-048-08	48,87	15,69	17,88
7882	15-04-048-09	49,17	15,71	18,08
7883	15-04-048-10	49,98	15,6	17,43
7884	15-04-048-11	49,7	14,82	17,69
7885	15-04-048-12	49,51	14,82	17,39

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
7886	15-04-048-13	51,28	1	1
7887	15-04-048-14	30,89	1	12,71
7888	15-04-049-01	14,51	6,2	12,71
7889	15-04-049-02	13,93	5,05	12,71
7890	15-04-049-03	13,71	6,99	12,71
7891	15-04-049-04	18,81	15,14	12,71
7892	15-04-049-05	17,01	15,09	12,71
7893	15-04-049-06	16,24	15,19	12,71
7894	15-04-049-07	15,2	15,13	12,71
7895	15-04-049-08	15,41	15,12	12,71
7896	15-05-001-01	35,38	16,77	27,18
7897	15-05-001-02	35,46	16,79	27,24
7898	15-05-001-03	34,8	16,79	26,93
7899	15-05-001-04	36,05	16,79	27,16
7900	15-05-001-05	36,39	16,8	27,14
7901	15-05-001-06	36,52	16,78	27,42
7902	15-05-001-07	36,21	16,77	27,47
7903	15-05-001-08	36,5	16,87	27,32
7904	15-05-001-09	36,96	16,79	27,78
7905	15-05-002-01	41,68	16,79	27,32
7906	15-05-002-02	22,25	16,79	6,79
7907	15-05-002-03	26,1	16,79	6,77
7908	15-05-002-04	30,39	16,79	6,96
7909	15-05-003-01	41,1	16,78	27,18
7910	15-05-003-02	40,78	16,8	27,24
7911	15-05-003-03	40,52	16,79	26,93
7912	15-05-003-04	41,7	16,79	27,16
7913	15-05-003-05	42,03	16,78	27,14
7914	15-05-003-06	42,07	16,77	27,42
7915	15-05-003-07	41,78	16,81	27,47
7916	15-05-003-08	41,97	16,76	27,32
7917	15-05-003-09	42,42	16,79	27,78
7918	15-05-004-01	36,63	16,79	27,18
7919	15-05-004-02	37,33	16,79	27,73
7920	15-05-005-01	42,2	16,8	27,18
7921	15-05-005-02	43	16,81	27,73
7922	15-05-006-01	26,18	16,79	22,87
7923	15-05-012-01	30,19	16,82	27,98
7924	15-05-012-02	30,35	16,89	27,94
7925	15-05-012-03	17,36	16,79	16,04
7926	15-05-012-04	17,48	16,81	16,04
7927	15-05-012-05	30,19	16,89	27,97
7928	15-05-012-06	17,35	16,81	16,03
7929	15-05-013-01	31,18	16,8	28,14
7930	15-05-013-02	31,43	16,81	28,02
7931	15-05-013-03	18,4	16,83	15,85
7932	15-05-013-04	17,26	16,79	15,01
7933	15-05-013-05	31,39	16,79	28,16
7934	15-05-013-06	18,41	16,82	15,85
7935	15-05-019-01	14,66	16,35	12,98
7936	15-05-019-02	14,88	16,35	13,1
7937	15-05-019-03	15,51	16,79	13,13
7938	15-05-019-04	15,1	16,35	13,04
7939	15-05-019-05	15,69	16,84	13,16
7940	15-05-020-01	13,24	16,35	11,98
7941	15-05-020-02	13,74	16,35	12,09
7942	15-05-021-01	12,64	16,82	9,57
7943	15-05-021-02	12,3	16,82	9,57
7944	15-05-021-03	11,7	16,82	9,56
7945	15-05-021-04	11,21	16,82	9,57
7946	15-05-022-01	13,38	16,66	11,56
7947	15-06-001-01	41,39	19,32	13,31
7948	15-06-001-02	42,23	19,32	13,72
7949	15-06-001-03	12,49	18,29	9,06
7950	15-06-001-04	47,88	19,32	18,19
7951	15-06-001-05	47,39	19,32	18,67
7952	15-06-001-06	12,13	18,29	9,06
7953	15-06-001-07	47,44	19,32	19,99
7954	15-06-001-08	24,04	19,32	20,58
7955	15-06-002-01	39,95	19,32	13,56
7956	15-06-002-02	35,93	19,32	13,78
7957	15-06-002-03	49,23	19,32	19,97
7958	15-06-002-04	39,7	19,32	14,63
7959	15-06-002-05	48,9	19,32	19,97
7960	15-06-002-06	37,57	19,32	14,63
7961	15-06-003-01	24,34	19,32	9,7
7962	15-06-003-02	23,28	19,32	9,53
7963	15-06-003-03	22,73	19,32	9,53
7964	15-06-004-01	51,35	1	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
7965	15-06-005-01	49,34	1	19,94
7966	15-06-005-02	51,34	1	1
7967	15-07-001-01	13,17	1	12,84
7968	15-07-002-01	49,58	15,48	60,81
7969	15-07-003-01	16,26	4,76	11,6
7970	15-07-003-02	15,65	4,43	11,45
7971	15-07-003-03	17,21	5,41	11,89
7972	15-07-016-01	19,15	32,69	7,79
7973	15-07-017-01	12,91	1	12,71
7974	15-07-017-02	15,72	1	15,6
7975	15-07-017-03	12,88	1	12,72
7976	15-07-017-04	15,7	1	15,6
7977	16-01-001-01	32,19	13,2	10,9
7978	16-01-001-02	31,42	13,23	10,82
7979	16-01-001-03	33,83	13,42	10,91
7980	16-01-001-04	32,54	13,72	11,06
7981	16-01-001-05	31,23	13,72	11,08
7982	16-01-001-06	29,53	13,72	11,22
7983	16-01-001-07	28,49	13,81	11,5
7984	16-01-001-08	28,04	13,95	11,85
7985	16-01-001-09	27,26	13,98	12,09
7986	16-01-001-10	26,23	13,96	11,91
7987	16-01-002-01	41,62	14,61	10,9
7988	16-01-002-02	40,96	14,83	10,82
7989	16-01-002-03	39,1	15,16	10,91
7990	16-01-002-04	39,54	15,62	11,06
7991	16-01-002-05	38,49	15,62	11,08
7992	16-01-002-06	38,34	15,24	11,22
7993	16-01-002-07	35,87	15,33	11,5
7994	16-01-002-08	35,34	15,37	11,85
7995	16-01-002-09	33,33	15,42	12,09
7996	16-01-002-10	32,03	15,8	11,91
7997	16-01-003-01	35,02	15,77	34,47
7998	16-01-003-02	35,42	15,77	34,97
7999	16-01-003-03	35,54	15,77	35,29
8000	16-01-003-04	34,86	15,77	34,63
8001	16-01-003-05	34,47	15,77	34,27
8002	16-01-003-06	35,0		



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
8044	16-02-004-11	17,89	10,34	17,13
8045	16-02-005-01	43,72	13,83	16,92
8046	16-02-005-02	43,63	13,83	17
8047	16-02-005-03	43,34	13,69	17,02
8048	16-02-005-04	41,61	13,83	16,99
8049	16-02-005-05	41,37	13,83	17,12
8050	16-02-005-06	41,38	13,31	17,15
8051	16-02-005-07	41,47	13,92	17,26
8052	16-02-005-08	22,18	8,89	12,28
8053	16-02-005-09	12,49	10,05	10,58
8054	16-02-005-10	12,13	10,58	10,24
8055	16-02-005-11	12,13	10,51	10,53
8056	16-02-005-12	12,23	10,34	10,65
8057	16-02-006-01	46,49	15,74	11,95
8058	16-02-006-02	43,35	15,22	12,52
8059	16-02-006-03	42,8	15,15	13,58
8060	16-02-006-04	41,72	15,46	14,23
8061	16-02-006-05	41,54	15,54	15,11
8062	16-02-006-06	41,23	15,49	15,67
8063	16-02-007-01	19,51	4,8	7,31
8064	16-02-007-02	20,74	3,97	7,49
8065	16-02-007-03	20,74	3,97	7,49
8066	16-02-007-04	17,08	3,97	7,33
8067	16-02-007-05	19,21	4,04	7,6
8068	16-02-007-06	16,52	4,04	7,43
8069	16-02-007-07	16,08	4,04	7,38
8070	16-02-007-08	16,41	4,01	7,54
8071	16-02-007-09	16,41	4,01	7,54
8072	16-02-007-10	16,76	5,1	7,57
8073	16-02-007-11	16,03	5,1	7,52
8074	16-02-010-01	30,84	2,77	11,95
8075	16-02-010-02	25,22	2,66	12,05
8076	16-02-010-03	24,84	2,6	12,09
8077	16-02-010-04	22,48	2,6	12,13
8078	16-02-010-05	22,09	2,61	12,13
8079	16-02-010-06	21,86	2,6	12,13
8080	16-02-010-07	21,73	2,59	12,13
8081	16-02-010-08	21,68	2,59	12,1
8082	16-02-010-09	21,99	2,59	12,11
8083	16-02-010-10	27,28	2,77	11,95
8084	16-02-010-11	22,41	2,66	12,05
8085	16-02-010-12	22,55	2,6	12,09
8086	16-02-010-13	20,58	2,6	12,13
8087	16-02-010-14	20,27	2,61	12,13
8088	16-02-010-15	20,04	2,6	12,13
8089	16-02-010-16	20,08	2,59	12,13
8090	16-02-010-17	20,07	2,59	12,1
8091	16-02-010-18	20,13	2,59	12,11
8092	16-03-001-01	49,72	15,13	17,79
8093	16-03-001-02	49,75	15,13	17,81
8094	16-03-001-03	49,87	15,13	17,72
8095	16-03-001-04	48,73	15,13	17,79
8096	16-03-001-05	49,63	15,13	17,81
8097	16-03-001-06	49,78	15,13	17,72
8098	16-03-001-07	48,51	15,29	17,79
8099	16-03-001-08	48,46	15,25	17,8
8100	16-03-001-09	48,43	15,24	17,82
8101	16-03-001-10	48,45	15,22	17,81
8102	16-03-002-01	49,91	15,13	17,79
8103	16-03-002-02	49,79	15,13	17,81
8104	16-03-002-03	49,77	15,13	17,72
8105	16-03-002-04	50,07	15,13	17,79
8106	16-03-002-05	49,9	15,13	17,81
8107	16-03-002-06	49,87	15,13	17,72
8108	16-03-002-07	48,74	15,29	17,79
8109	16-03-002-08	48,6	15,25	17,8
8110	16-03-002-09	48,74	15,24	17,82
8111	16-03-002-10	48,68	15,22	17,82
8112	16-04-001-01	47,44	15,73	13,36
8113	16-04-001-02	42,64	16,23	13,75
8114	16-04-001-03	38,28	16,11	13,84
8115	16-04-001-04	35,02	16,47	13,93
8116	16-04-002-01	33,16	12,09	13,16
8117	16-04-002-02	35,43	12,13	13,12
8118	16-04-002-03	38,2	12,21	13,3
8119	16-04-002-04	38,37	12,22	13,2
8120	16-04-002-05	30,15	12,12	13,43
8121	16-04-002-06	29,75	12,12	13,64
8122	16-04-002-07	29,09	12,11	14,23

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
8123	16-04-002-08	29,46	12,15	14,78
8124	16-04-002-09	28,35	12,16	15,94
8125	16-04-002-10	29,71	12,24	16,57
8126	16-04-002-11	29,63	12,24	16,8
8127	16-04-003-01	41,55	15,09	10,01
8128	16-04-003-02	37,88	15,13	8,36
8129	16-04-003-03	30,47	15,28	7,8
8130	16-04-004-01	49,08	17,99	7,37
8131	16-04-004-02	45,24	18,02	7,56
8132	16-04-005-01	35,19	7,94	13,95
8133	16-04-005-02	35,66	7,97	14
8134	16-04-005-03	34,64	7,98	14,11
8135	16-04-005-04	35,23	8	14,27
8136	16-04-005-05	36,14	8,1	14,53
8137	16-04-005-06	35,55	8,12	14,89
8138	16-04-005-07	34,39	8,13	15,32
8139	16-04-005-08	34,21	8,17	14,63
8140	16-04-005-09	33,74	8,23	14,87
8141	16-05-001-01	20,53	5,25	7,22
8142	16-05-001-02	20,34	6,98	7,22
8143	16-05-001-03	20,61	7,79	7,25
8144	16-05-001-04	21,57	9,34	7,23
8145	16-05-001-05	21,74	9,34	7,24
8146	16-05-001-06	22,61	10,06	7,25
8147	16-05-001-07	20,74	9,99	7,26
8148	16-05-001-08	21,56	10,57	7,33
8149	16-05-001-09	22	11,23	7,35
8150	16-05-001-10	19,75	11,61	7,33
8151	16-05-002-01	16,77	14,78	7
8152	16-05-002-02	18,21	15,51	7,04
8153	16-05-002-03	19,65	15,45	7,08
8154	16-05-002-04	19,83	15,45	7,08
8155	16-05-002-05	20,99	15,65	7,04
8156	16-05-002-06	19,11	15,77	7,04
8157	16-05-002-07	20,11	15,59	7,04
8158	16-05-002-08	20,56	15,54	7,01
8159	16-05-002-09	18,21	15,81	7,04
8160	16-05-003-01	23,7	9,14	7,19
8161	16-05-003-02	23,61	9,14	7,19
8162	16-05-003-03	23,61	9,14	7,19
8163	16-05-003-04	23,78	10,11	7,26
8164	16-05-003-05	30,38	10,89	7,33
8165	16-05-003-06	29,19	11,19	7,26
8166	16-05-003-07	37,95	10,98	9,04
8167	16-05-004-01	25,38	7,06	7,23
8168	16-05-004-02	26,12	7,34	7,32
8169	16-05-004-03	25,32	7,34	7,27
8170	16-05-004-04	23,13	9,01	7,3
8171	16-05-004-05	24,83	8,91	7,31
8172	16-05-004-06	25,36	10,01	7,25
8173	16-05-004-07	26,59	11,18	7,26
8174	16-05-004-08	24,39	11,09	7,24
8175	16-05-005-01	20,73	5,93	7,25
8176	16-05-005-02	20,06	8,9	7,43
8177	16-05-005-03	23,13	8,78	7,4
8178	16-05-005-04	23,51	9,68	7,32
8179	16-05-005-05	24,94	10,73	7,36
8180	16-05-005-06	21,76	11,08	7,31
8181	16-06-001-01	24,93	9,38	13,62
8182	16-06-001-02	25,04	11,4	13,38
8183	16-06-001-03	25,14	12,3	13,29
8184	16-06-001-04	24,66	13,08	13,18
8185	16-06-002-01	24,63	8,84	13,83
8186	16-06-002-02	27,09	10,72	13,82
8187	16-06-002-03	27,37	11,03	13,79
8188	16-06-002-04	27,23	11,78	13,67
8189	16-06-003-01	20,04	11,99	19,39
8190	16-06-003-02	18,7	13,08	18,21
8191	16-06-004-01	17,95	10,84	17,2
8192	16-06-004-02	16,34	12,29	15,79
8193	16-06-005-01	38,86	14,78	10,45
8194	16-06-005-02	18,65	6,98	7,29
8195	16-06-005-03	19,63	5,8	7,51
8196	16-06-005-04	17,48	7,45	7,36
8197	16-06-005-05	15,64	6,51	7,33
8198	16-07-001-01	8,63	16,35	7,65
8199	16-07-001-02	17,62	1	14,52
8200	16-07-001-03	17,26	1	14,72
8201	16-07-001-04	17,02	1	14,84

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
8202	16-07-002-01	31,31	4,14	9,95
8203	16-07-002-02	37,69	1	11
8204	16-07-002-03	34,5	1	8,63
8205	16-07-002-04	37,27	14,78	9
8206	16-07-003-01	41,06	5,18	11,61
8207	16-07-003-02	40,26	5,18	11,68
8208	16-07-003-03	38,79	5,18	11,74
8209	16-07-003-04	37,54	5,18	11,79
8210	16-07-003-05	36,3	5,18	11,81
8211	16-07-003-06	35,57	6,51	12,78
8212	16-07-003-07	30,53	6,59	11,95
8213	16-07-003-08	29,73	6,59	12,77
8214	16-07-003-09	27,67	7	12,01
8215	16-07-003-10	26,89	7	13,04
8216	16-07-003-11	24,57	6,74	14,14
8217	16-07-004-01	29,66	14,78	14,04
8218	16-07-004-02	23,54	14,78	13,67
8219	16-07-005-01	30,84	8,61	14,72
8220	16-07-005-02	30,01	8,61	16,66
8221	16-07-005-03	27,33	8,61	17,51
8222	16-07-005-04	23,09	8,61	17,74
8223	16-07-006-01	32,41	1	18,86
8224	16-07-006-02	25,6	1	18,62
8225	16-07-006-03	25,05	1	18,7
8226	16-07-006-04	24,63	14,78	18,77
8227	17-01-001-01	36,83	17,36	10,4
8228	17-01-001-02	33,95	17,01	10,4
8229	17-01-001-03	36,2	17,36	10,4
8230	17-01-001-04	32,12	16,62	10,4
8231	17-01-001-05	38,94	17,53	10,4
8232	17-01-001-06	36,61	17,12	10,4
8233	17-01-001-07	38,35	17,53	10,4
8234	17-01-001-08	34,83	16,79	10,4
8235	17-01-001-09	39,81	17,47	10,4
8236	17-01-001-10	41,06	17,69	10,4
8237	17-01-001-11	43,49	17,38	10,48
8238	17-01-001-12	40,94	18,22	9,93
8239	17-01-001-13	39,06	18,22	13,8
8240				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
8281	18-01-001-05	27,91	11,93	8,9
8282	18-01-001-06	30,61	13,1	8,91
8283	18-01-001-07	29,94	12,8	8,89
8284	18-01-001-08	29,09	12,51	8,89
8285	18-01-001-09	28,45	12,26	8,9
8286	18-01-001-10	33,14	14,46	10,11
8287	18-01-002-01	31,52	13,07	7,54
8288	18-01-002-02	31,51	13,29	7,58
8289	18-01-002-03	31,71	13,49	7,65
8290	18-01-002-04	30,79	13,59	7,54
8291	18-01-002-05	31,24	13,71	7,7
8292	18-01-002-06	27,64	13,11	7,54
8293	18-01-002-07	28,38	13,2	7,59
8294	18-01-002-08	27,63	13,48	7,65
8295	18-01-002-09	27,46	13,49	7,59
8296	18-01-002-10	26,55	13,66	7,85
8297	18-02-001-01	25,96	11,9	7,47
8298	18-02-001-02	22,14	11,69	7,41
8299	18-02-001-03	21,86	11,98	7,53
8300	18-02-001-04	21,06	11,74	7,65
8301	18-02-001-05	21,03	12,52	7,75
8302	18-02-002-01	18,41	8,86	7,75
8303	18-02-002-02	17,96	9,98	8,14
8304	18-02-002-03	16,3	10,25	8,05
8305	18-02-002-04	15,51	10,21	8,3
8306	18-02-002-05	15,42	11,16	8,26
8307	18-02-003-01	25,26	11,25	7,73
8308	18-02-003-02	27,46	12,29	7,97
8309	18-02-003-03	29,3	12,87	8,11
8310	18-02-003-04	30,08	13,17	8,51
8311	18-02-004-01	46,05	1	6,44
8312	18-02-004-02	48,61	1	6,44
8313	18-02-004-03	50,11	1	6,44
8314	18-02-005-01	47,22	1	6,59
8315	18-03-001-01	30,59	18,36	23,42
8316	18-03-001-02	31,21	16,87	23,04
8317	18-03-001-03	44,65	17,46	1
8318	18-03-002-01	14,87	18,26	13,29
8319	18-03-002-02	14,09	18,26	13,08
8320	18-03-002-03	13,72	18,26	12,98
8321	18-03-002-04	13,82	18,26	13,02
8322	18-03-003-01	11,32	18,34	9,24
8323	18-03-004-01	15,93	14,61	13,32
8324	18-03-004-02	15,31	14,61	13,21
8325	18-03-004-03	14,9	14,61	13,13
8326	18-03-004-04	14,59	14,61	13,07
8327	18-03-004-05	26,15	14,61	25,46
8328	18-03-004-06	26,05	14,61	25,53
8329	18-03-004-07	26,24	14,73	25,55
8330	18-03-004-08	26,06	14,73	25,56
8331	18-04-001-01	16,08	12,54	13,26
8332	18-04-001-02	15,75	12,54	13,31
8333	18-04-001-03	15,48	12,54	13,31
8334	18-04-001-04	14,98	12,54	13,32
8335	18-04-001-05	14,8	12,54	13,32
8336	18-04-001-06	16,52	12,84	13,33
8337	18-04-001-07	16,28	12,84	13,33
8338	18-04-001-08	15,92	12,84	13,34
8339	18-04-001-09	16,23	13,36	13,35
8340	18-04-001-10	16,02	13,36	13,35
8341	18-04-001-11	15,78	12,78	13,35
8342	18-04-001-12	16,09	12,88	13,36
8343	18-04-001-13	15,72	12,88	13,36
8344	18-04-001-14	15,86	13,7	13,37
8345	18-04-001-15	15,63	13,7	13,37
8346	18-04-001-16	15,42	13,68	13,37
8347	18-04-001-17	13,53	12,78	12,74
8348	18-04-001-18	13,32	12,78	12,74
8349	18-04-001-19	13,35	13,74	12,75
8350	18-04-002-01	16,63	9,68	12,54
8351	18-04-002-02	16,31	9,68	12,57
8352	18-04-002-03	15,63	9,68	12,61
8353	18-04-002-04	15,15	9,68	12,65
8354	18-04-002-05	15,77	10,25	12,62
8355	18-04-002-06	15,27	10,25	12,64
8356	18-04-002-07	15	10,25	12,66
8357	18-04-002-08	14,91	10,68	12,65
8358	18-04-002-09	14,53	11,28	12,69
8359	18-04-003-01	37,79	15,39	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
8360	18-04-003-02	37,58	15,09	1
8361	18-05-001-01	35,15	9,94	8,61
8362	18-05-001-02	31,5	11,7	8,89
8363	18-05-001-03	33,37	12,64	8,57
8364	18-05-001-04	32,59	13,07	8,24
8365	18-05-001-05	33,76	13,07	8,19
8366	18-05-002-01	19,85	7,37	7,27
8367	18-05-002-02	21,74	7,38	7,32
8368	18-05-002-03	21,11	5,03	7,18
8369	18-05-002-04	21,76	7,51	7,21
8370	18-05-002-05	22,14	6,01	7
8371	18-05-002-06	22,54	6,65	7,31
8372	18-05-002-07	21,74	7,38	7,32
8373	18-05-002-08	19,97	8,02	7,39
8374	18-05-002-09	20,47	7,93	7,65
8375	18-06-001-01	44,35	9,45	7,76
8376	18-06-001-02	44,35	9,45	7,76
8377	18-06-001-03	41,4	10,82	8,01
8378	18-06-001-04	36,88	11,23	8,13
8379	18-06-001-05	36,88	11,23	8,13
8380	18-06-002-01	13,78	5,16	12,06
8381	18-06-002-02	13,56	5,16	12,23
8382	18-06-002-03	13,42	5,39	12,24
8383	18-06-002-04	13,24	5,39	12,4
8384	18-06-002-05	14,04	6,18	12,38
8385	18-06-002-06	12,32	6,18	11,11
8386	18-06-002-07	12,19	7,29	11,13
8387	18-06-002-08	11,97	7,71	11,12
8388	18-06-003-01	15,64	14,61	12,75
8389	18-06-003-02	15,51	14,61	12,75
8390	18-06-003-03	15,18	14,61	12,75
8391	18-06-003-04	14,98	14,61	12,75
8392	18-06-003-05	14,64	14,61	12,75
8393	18-06-003-06	13,96	14,61	12,75
8394	18-06-003-07	13,66	14,61	12,75
8395	18-06-003-08	14,19	13,05	12,74
8396	18-06-003-09	13,86	13,05	12,74
8397	18-06-003-10	31,08	14,47	8,43
8398	18-06-004-01	25,92	13,32	12,52
8399	18-06-004-02	23,2	10,92	12,56
8400	18-06-004-03	19,69	11,76	13,19
8401	18-06-005-01	18,95	7,65	7,19
8402	18-06-005-02	21,04	6,84	7,4
8403	18-06-005-03	21,78	7,17	7,32
8404	18-06-006-01	25,65	14,52	18,25
8405	18-06-006-02	24,08	14,52	18,83
8406	18-06-006-03	22,93	14,52	19,21
8407	18-06-006-04	23,78	14,48	17,69
8408	18-06-006-05	23,6	14,48	17,85
8409	18-06-006-06	23,49	14,48	17,99
8410	18-06-006-07	30,14	14,52	7,65
8411	18-06-007-01	31,24	9,46	9,59
8412	18-06-007-02	30,74	8,44	9,59
8413	18-06-007-03	29,91	9,64	9,59
8414	18-06-007-04	29,47	9,4	9,59
8415	18-06-007-05	29,32	10,09	9,59
8416	18-06-007-06	27,82	8,78	9,58
8417	18-06-007-07	26,39	7,78	9,58
8418	18-06-007-08	32,32	8,99	9,58
8419	18-06-007-09	31,43	9,17	9,58
8420	18-07-001-01	10,05	1	9,25
8421	18-07-001-02	39,59	1	10,45
8422	18-07-001-03	42,22	1	10,45
8423	18-07-001-04	37,66	1	12,5
8424	18-07-001-05	9,04	1	6,88
8425	19-01-001-01	20,75	15,96	14,71
8426	19-01-001-02	21,7	15,56	14,71
8427	19-01-001-03	16,6	14,27	11,56
8428	19-01-001-04	18,02	14,26	12,3
8429	19-01-002-01	18,95	15,96	15,42
8430	19-01-002-02	18,93	15,59	14,53
8431	19-01-003-01	47,01	14,78	12,54
8432	19-01-003-02	47,4	14,78	12,55
8433	19-01-003-03	28,23	14,78	11,65
8434	19-01-003-04	31,62	14,82	25,64
8435	19-01-003-05	21,63	10,67	19,47
8436	19-01-003-06	23,01	10,86	20,44
8437	19-01-003-07	21,76	9,7	19,13
8438	19-01-003-08	21,9	9,85	18,5

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
8439	19-01-003-09	22,4	9,99	18,51
8440	19-01-003-10	21,22	10,48	17,31
8441	19-01-003-11	44,43	14,82	27,43
8442	19-01-003-12	32,75	14,81	7,94
8443	19-01-004-01	19,52	9,9	11,52
8444	19-01-005-01	19,99	7	8,55
8445	19-01-005-02	19,06	8,94	8,51
8446	19-01-005-03	16,87	9,35	8,51
8447	19-01-006-01	15,37	9,73	8,42
8448	19-01-006-02	15,64	8,93	8,5
8449	19-01-006-03	14,44	6,87	8,4
8450	19-01-006-04	14,33	9,15	8,59
8451	19-01-006-05	14,65	7,31	8,64
8452	19-01-007-01	24,32	14,84	15,64
8453	19-01-007-02	20,42	14,81	13,76
8454	19-01-007-03	19,95	14,82	13,79
8455	19-01-008-01	15,53	7,91	8,73
8456	19-01-008-02	14,71	5,99	8,7
8457	19-01-008-03	13,73	5,9	8,8
8458	19-01-008-04	13,48	7,79	8,79
8459	19-01-008-05	13,43	10,2	8,77
8460	19-01-008-06	13,73	8,92	8,78
8461	19-01-008-07	12,55	9,23	8,82
8462	19-01-009-01	18,85	8,89	8,39
8463	19-01-009-02	13,28	6,77	7,92
8464	19-01-009-03	11,86	7,23	8
8465	19-01-010-01	22,77	7,83	16,77
8466	19-01-011-01	23,51	8,46	19,25
8467	19-01-012-01	12,56	14,78	7,2
8468	19-01-013-01	9,07	6,01	6,18
8469	19-01-013-02	8,83	6,01	6,31
8470	19-01-013-03	8,27	7,11	6,6
8471	19-01-013-04	12,1	7,53	9,69
8472	19-01-013-05	23,63	12,4	12,93
8473	19-01-013-06	18,03	10,11	13,19
8474	19-01-013-07	16,48	9,07	13,18
8475	19-01-014-01	10,49	14,78	10,03
8476	19-01-015-01	45,85	1	11,92
8477	19-01-016-01			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
8518	20-01-002-13	21,98	9,83	6,02
8519	20-01-002-14	22,57	10,06	6
8520	20-01-002-15	22,16	10,06	6,12
8521	20-01-002-16	19,85	10,39	6,25
8522	20-01-002-17	16,96	10,98	6,52
8523	20-01-002-18	23,94	9,56	5,87
8524	20-01-002-19	22,01	9,56	6,02
8525	20-01-002-20	21,96	10,4	6,29
8526	20-01-002-21	21,8	10,34	6,25
8527	20-01-002-22	20,92	11,27	6,35
8528	20-01-002-23	21,69	11,17	6,28
8529	20-01-003-01	26	11,38	7,2
8530	20-01-003-02	25,21	11,4	7,21
8531	20-01-003-03	23,23	11,4	7,21
8532	20-01-003-04	26,98	11,4	7,2
8533	20-01-003-05	26,59	11,37	7,21
8534	20-01-004-01	26,28	11,46	7,22
8535	20-01-004-02	25,39	11,51	7,37
8536	20-01-004-03	25,33	11,55	7,33
8537	20-01-004-04	24,53	11,56	7,36
8538	20-01-004-05	23,05	11,6	7,36
8539	20-01-004-06	23,05	11,61	7,31
8540	20-01-005-01	24,73	9,4	8,56
8541	20-01-005-02	24,17	9,43	8,6
8542	20-01-005-03	23,12	9,34	8,76
8543	20-01-005-04	21,94	9,48	8,75
8544	20-01-005-05	23,24	9,4	8,56
8545	20-01-005-06	23,44	10,25	8,47
8546	20-01-005-07	22,5	10,33	8,42
8547	20-01-005-08	21,47	10,38	8,34
8548	20-01-005-09	21,37	10,45	8,32
8549	20-02-001-01	26,96	5	7,86
8550	20-02-001-02	25,57	4,82	7,54
8551	20-02-001-03	19,98	7,06	7,67
8552	20-02-001-04	22,85	8,13	7,6
8553	20-02-001-05	23,65	8,23	7,67
8554	20-02-001-06	22,4	7,89	7,5
8555	20-02-001-07	26,22	7,39	7,55
8556	20-02-001-08	20,67	13,07	8,45
8557	20-02-001-09	20,15	13,07	8,23
8558	20-02-001-10	16,72	13,04	8,18
8559	20-02-001-11	17,32	12,57	8,24
8560	20-02-001-12	17,91	12,57	8,33
8561	20-02-001-13	19,2	12,58	8,23
8562	20-02-001-14	19,41	12,57	8,2
8563	20-02-002-01	38,32	8,11	10,72
8564	20-02-002-02	31,51	10,14	9,22
8565	20-02-002-03	29,54	11,17	9,21
8566	20-02-002-04	28,16	9,47	9,15
8567	20-02-002-05	28,9	10,29	9,05
8568	20-02-002-06	28,89	11,28	8,89
8569	20-02-002-07	31,92	11,58	8,89
8570	20-02-003-01	27,7	8,11	11,96
8571	20-02-003-02	25,8	8,11	11,99
8572	20-02-003-03	30,39	8,11	11,97
8573	20-02-003-04	29,08	8,11	11,98
8574	20-02-003-05	13,52	8,11	6,67
8575	20-02-003-06	11,78	8,11	6,56
8576	20-02-003-07	12,21	8,11	6,59
8577	20-02-003-08	10,58	8,11	6,5
8578	20-02-003-09	9,5	8,11	6,44
8579	20-02-003-10	14,58	14,78	5,39
8580	20-02-003-11	13,13	14,78	6,44
8581	20-02-004-01	25,99	8,77	7,24
8582	20-02-004-02	25,87	8,11	7,12
8583	20-02-004-03	25,62	9,04	7,35
8584	20-02-004-04	19,42	8,88	7,38
8585	20-02-004-05	25,99	8,77	7,24
8586	20-02-004-06	25,87	8,11	7,12
8587	20-02-004-07	25,62	9,04	7,35
8588	20-02-004-08	19,42	8,88	7,38
8589	20-02-004-09	18,13	10,01	7,21
8590	20-02-004-10	28,27	5,81	9,45
8591	20-02-004-11	23,65	5,27	8,43
8592	20-02-004-12	21,93	4,79	8,41
8593	20-02-004-13	27,12	6,54	9,45
8594	20-02-004-14	33,49	5,93	7,92
8595	20-02-004-15	33,76	5	9,33
8596	20-02-004-16	28,91	7,99	8,72

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
8597	20-02-004-17	25,55	9,26	8,49
8598	20-02-004-18	23,88	7,28	8,27
8599	20-02-004-19	25,02	6,49	7,12
8600	20-02-004-20	26,52	6,08	7,12
8601	20-02-004-21	23,03	8,05	7,24
8602	20-02-004-22	19,69	8,2	7,55
8603	20-02-005-01	22,01	8,65	6,97
8604	20-02-005-02	20,82	8,29	7,02
8605	20-02-005-03	19,42	7,57	6,99
8606	20-02-005-04	23,83	9,93	7,09
8607	20-02-005-05	24,18	9,81	7,08
8608	20-02-005-06	22,03	8,77	6,97
8609	20-02-005-07	20,82	8,29	7,02
8610	20-02-005-08	19,09	7,68	7,06
8611	20-02-005-09	21,52	9,81	6,98
8612	20-02-006-01	24,81	7,84	6,97
8613	20-02-006-02	29,07	7,42	7,3
8614	20-02-006-03	22,07	6,77	6,99
8615	20-02-006-04	26,19	9,21	7,09
8616	20-02-006-05	27,13	8,8	7,08
8617	20-02-006-06	24,81	7,84	6,97
8618	20-02-006-07	29,07	7,42	7,3
8619	20-02-006-08	22,26	10,08	7,05
8620	20-02-006-09	24,14	10,27	6,98
8621	20-02-007-01	21,55	10,68	7,23
8622	20-02-007-02	19,93	9,36	7,2
8623	20-02-007-03	19,35	10,5	7,25
8624	20-02-007-04	20,21	10,94	7,25
8625	20-02-008-01	34,99	14,82	7,11
8626	20-02-008-02	20,13	14,82	7,28
8627	20-02-009-01	27,62	9,24	8,58
8628	20-02-009-02	27,62	9,24	8,58
8629	20-02-009-03	27,51	8,54	8,53
8630	20-02-009-04	28,55	8,02	8,55
8631	20-02-009-05	31,5	7,61	8,55
8632	20-02-009-06	30,87	7,23	8,6
8633	20-02-009-07	26,96	6,52	8,54
8634	20-02-009-08	30,27	8,02	8,54
8635	20-02-009-09	27,52	9,04	8,53
8636	20-02-009-10	29,37	8,24	8,56
8637	20-02-009-11	32,13	8,35	8,58
8638	20-02-010-01	30,13	8,54	8,59
8639	20-02-010-02	31,19	7,43	8,58
8640	20-02-010-03	26,04	7,23	8,51
8641	20-02-010-04	26,96	6,52	8,54
8642	20-02-010-05	32,02	7,23	8,59
8643	20-02-010-06	29,37	8,24	8,56
8644	20-02-010-07	31,38	8,55	8,58
8645	20-02-010-08	33,14	8,13	8,59
8646	20-02-011-01	13,58	12,82	12,43
8647	20-02-012-01	38,94	6	7,94
8648	20-02-012-02	39,24	5,56	8,07
8649	20-02-012-03	39,16	6,62	7,84
8650	20-02-012-04	40,21	5,53	7,88
8651	20-02-012-05	41,16	7,36	7,81
8652	20-02-012-06	39,84	7,36	7,66
8653	20-02-012-07	40,17	8,67	7,65
8654	20-02-012-08	39,74	8,67	7,67
8655	20-02-013-01	39,26	7,6	7,32
8656	20-02-013-02	38,85	6,79	7,3
8657	20-02-013-03	36,91	7,09	7,18
8658	20-02-013-04	34,77	7,48	7,19
8659	20-02-013-05	32,28	7,73	7,16
8660	20-02-013-06	31,08	7,73	7,11
8661	20-02-014-01	30,84	8,65	6,95
8662	20-02-014-02	30,84	8,65	6,95
8663	20-02-014-03	29,39	8,65	6,9
8664	20-02-014-04	30,69	7,49	6,88
8665	20-02-014-05	29,81	9,13	6,89
8666	20-02-014-06	28,23	9,13	6,85
8667	20-02-014-07	30,84	8,65	6,95
8668	20-02-014-08	30,84	8,65	6,95
8669	20-02-014-09	29,39	8,65	6,9
8670	20-02-014-10	30,69	7,49	6,88
8671	20-02-014-11	29,81	9,13	6,89
8672	20-02-014-12	28,23	9,13	6,85
8673	20-02-015-01	30,84	8,65	6,95
8674	20-02-015-02	30,41	7,49	6,88
8675	20-02-015-03	30,01	9,13	6,89

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
8676	20-02-015-04	29,39	9,13	6,87
8677	20-02-015-05	27,69	9,13	6,88
8678	20-02-015-06	30,84	8,65	6,95
8679	20-02-015-07	30,41	7,49	6,88
8680	20-02-015-08	30,01	9,13	6,89
8681	20-02-015-09	29,39	9,13	6,87
8682	20-02-015-10	27,69	9,13	6,88
8683	20-02-016-01	31,45	6,74	10,97
8684	20-02-016-02	31,45	6,74	10,97
8685	20-02-016-03	31,45	6,74	10,97
8686	20-02-016-04	29,66	6,61	11,21
8687	20-02-016-05	29,66	6,61	11,21
8688	20-02-016-06	29,66	6,61	11,21
8689	20-02-016-07	26,19	9,78	11,4
8690	20-02-016-08	26,19	9,78	11,4
8691	20-02-016-09	26,19	9,78	11,4
8692	20-02-017-01	13,36	7,64	12,66
8693	20-02-017-02	13,7	8,52	12,49
8694	20-02-017-03	13,31	7,64	12,69
8695	20-02-017-04	13,65	8,52	12,57
8696	20-02-017-05	13,35	7,64	12,79
8697	20-02-017-06	13,56	8,52	12,65
8698	20-02-017-07	17,27	7,59	8,58
8699	20-02-018-01	46,31	14,78	7,71
8700	20-02-019-01	15,48	6,22	13,74
8701	20-02-020-01	28,36	14,78	6,98
8702	20-02-020-02	28,05	14,78	6,92
8703	20-02-020-03	26,62	14,78	6,87
8704	20-02-020-04	24,18	14,78	6,95
8705	20-02-020-05	22,31	14,84	6,91
8706	20-02-020-06	21,82	14,84	6,87
8707	20-02-020-07	21,42	14,81	6,82
8708	20-02-020-08	19,28	14,81	6,87
8709	20-03-001-01	46,07	5,83	1
8710	20-03-001-02	44,15	8,83	1
8711	20-03-001-03	41,32	10,86	1
8712	20-03-001-04	39,23	11,73	1
8713	20-03-001-05	37,02	12,34	1
8714	20-03-001-06	35,53	12,63	1
8715	20-03-001-07	34,64	12,79	1
8716	20-03-001-08			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
8755	20-06-002-04	30,61	11,39	8,44
8756	20-06-002-05	32,82	11,24	8,27
8757	20-06-002-06	32,62	11,59	8,27
8758	20-06-002-07	34,37	10,84	8,05
8759	20-06-002-08	33,95	9,86	8,05
8760	20-06-002-09	31,26	10,28	8,85
8761	20-06-002-10	29,92	11,87	8,67
8762	20-06-002-11	31,8	11,54	8,52
8763	20-06-002-12	32,78	12,4	8,25
8764	20-06-002-13	33,69	11,94	8,28
8765	20-06-002-14	33,46	12,15	8,28
8766	20-06-002-15	35,5	11,59	8,09
8767	20-06-002-16	36,19	10,47	8,09
8768	20-06-003-01	28,33	11,29	8,21
8769	20-06-003-02	28,81	12,14	8,21
8770	20-06-003-03	34,28	12,1	8,21
8771	20-06-003-04	35,15	11,97	8,21
8772	20-06-003-05	32,47	12,54	8,26
8773	20-06-003-06	33,53	12,39	8,26
8774	20-06-003-07	35,6	12,63	8,25
8775	20-06-003-08	36,46	12,7	8,25
8776	20-06-003-09	36,8	12,82	8,27
8777	20-06-003-10	37,36	12,87	8,27
8778	20-06-004-01	37,8	11,44	8,13
8779	20-06-004-02	37,86	10,94	8,13
8780	20-06-004-03	39,89	12,69	7,85
8781	20-06-004-04	41,01	12,5	7,85
8782	20-06-004-05	39,67	12,57	7,72
8783	20-06-004-06	40,63	12,48	7,72
8784	20-06-004-07	40,36	10,88	7,72
8785	20-06-004-08	41,53	10,57	7,72
8786	20-06-004-09	39,84	10,49	7,82
8787	20-06-004-10	40,75	10,48	7,82
8788	20-06-005-01	39,79	6,7	8,13
8789	20-06-005-02	40,52	7,4	8,13
8790	20-06-005-03	38,08	9,7	7,85
8791	20-06-005-04	38,39	9,94	7,85
8792	20-06-005-05	39,39	9,66	7,65
8793	20-06-005-06	39,19	10,08	7,65
8794	20-06-005-07	41,82	9,02	7,65
8795	20-06-005-08	42,04	9,03	7,65
8796	20-06-005-09	42,67	8,26	7,82
8797	20-06-005-10	42,35	8,65	7,82
8798	20-06-006-01	28,85	11,07	8,8
8799	20-06-006-02	30,09	11,88	8,8
8800	20-06-006-03	32,75	11,47	8,8
8801	20-06-006-04	29,4	10,89	8,8
8802	20-06-006-05	31,92	11,45	8,8
8803	20-06-006-06	28,03	11,06	8,8
8804	20-06-006-07	29,06	11,6	8,8
8805	20-06-006-08	28,18	11,3	8,8
8806	20-06-006-09	29,55	11,86	8,8
8807	20-06-006-10	28,59	11,54	8,8
8808	20-06-007-01	27,33	11,55	9,35
8809	20-06-007-02	28,81	12,28	9,35
8810	20-06-007-03	31,38	12,07	9,35
8811	20-06-007-04	28,1	11,66	9,35
8812	20-06-007-05	30,6	12,11	9,35
8813	20-06-007-06	29,55	11,79	8,8
8814	20-06-007-07	30,3	12,16	8,8
8815	20-06-007-08	29,65	11,89	8,8
8816	20-06-007-09	30,78	12,37	8,8
8817	20-06-007-10	30,16	12,06	8,82
8818	20-06-008-01	27,52	11,82	8,78
8819	20-06-008-02	29,2	11,8	8,78
8820	20-06-008-03	26,54	11,96	8,78
8821	20-06-008-04	27,9	12,12	8,78
8822	20-06-008-05	27,2	11,57	8,8
8823	20-06-008-06	27,44	11,15	8,8
8824	20-06-008-07	28,05	11,48	8,8
8825	20-06-008-08	27,67	11,09	8,8
8826	20-06-009-01	29,05	11,64	8,78
8827	20-06-009-02	30,85	11,63	8,78
8828	20-06-009-03	28,24	11,81	8,78
8829	20-06-009-04	30,08	11,95	8,78
8830	20-06-009-05	29,32	11,37	8,8
8831	20-06-009-06	29,29	10,98	8,8
8832	20-06-009-07	30,06	11,31	8,8
8833	20-06-009-08	29,53	10,9	8,8

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
8834	20-06-010-01	40,2	11,66	7,43
8835	20-06-010-02	40	11,75	7,43
8836	20-06-010-03	40,38	11,55	7,43
8837	20-06-010-04	41,53	11,03	7,43
8838	20-06-010-05	41,39	11,18	7,46
8839	20-06-010-06	35,7	10,78	8,22
8840	20-06-010-07	35,63	10,06	8,22
8841	20-06-010-08	37,47	10,51	8,22
8842	20-06-010-09	37,87	11,71	8,26
8843	20-06-010-10	37,68	11,35	8,25
8844	20-06-011-01	39,54	10,75	7,43
8845	20-06-011-02	40,2	10,49	7,43
8846	20-06-011-03	40,25	10,32	7,43
8847	20-06-011-04	41,92	9,19	7,46
8848	20-06-011-05	43,77	8,22	7,53
8849	20-06-011-06	44,49	7,75	7,53
8850	20-06-011-07	38,55	11,55	7,43
8851	20-06-011-08	41,38	10,25	7,46
8852	20-06-011-09	42,07	10,12	7,53
8853	20-06-011-10	42,78	9,87	7,53
8854	20-06-012-01	37,93	11,08	6,92
8855	20-06-012-02	39,39	10,51	6,92
8856	20-06-012-03	42,7	9,15	6,92
8857	20-06-012-04	43,49	8,99	6,92
8858	20-06-012-05	38,84	10,06	6,92
8859	20-06-012-06	41,56	9,35	6,9
8860	20-06-012-07	42,46	9,2	6,89
8861	20-06-012-08	43,16	8,56	6,9
8862	20-06-012-09	34,6	10,51	7,33
8863	20-06-012-10	40,34	8,93	7,33
8864	20-06-012-11	39,26	9,94	7,23
8865	20-06-012-12	41,63	9,53	7,23
8866	20-06-012-13	42,56	8,95	7,23
8867	20-06-013-01	34,07	12,04	8,1
8868	20-06-013-02	35,7	11,75	8,1
8869	20-06-013-03	37,57	12,91	8,12
8870	20-06-013-04	38,88	12,54	8,06
8871	20-06-013-05	38,5	12,88	8,19
8872	20-06-013-06	38,3	12,68	8,12
8873	20-06-013-07	40,5	12,67	8,2
8874	20-06-013-08	40,59	13,02	8,11
8875	20-06-013-09	41,12	13,08	8,19
8876	20-06-013-10	40,64	12,98	8,17
8877	20-06-014-01	25,55	7,32	8,54
8878	20-06-014-02	26,12	7,25	8,54
8879	20-06-014-03	27,31	7,54	8,55
8880	20-06-014-04	28,55	7,3	8,53
8881	20-06-014-05	30,07	8,36	8,46
8882	20-06-014-06	29,48	7,97	8,59
8883	20-06-015-01	43,39	10,05	1
8884	20-06-015-02	38,57	12,2	1
8885	20-06-015-03	40,39	11,64	1
8886	20-06-015-04	37,29	12,5	1
8887	20-06-015-05	37,88	12,37	1
8888	20-06-015-06	40,66	11,54	1
8889	20-06-015-07	39,97	11,78	1
8890	20-06-015-08	38,89	12,11	1
8891	20-06-016-01	33,84	9,56	8,08
8892	20-06-016-02	34,08	10,49	8,08
8893	20-06-016-03	35,36	10,92	8,08
8894	20-06-016-04	35,76	10,92	8,08
8895	20-06-016-05	37,93	8,23	8,06
8896	20-06-016-06	37,91	8,76	8,06
8897	20-06-016-07	39,3	8,24	8
8898	20-06-016-08	30,61	16,23	7,99
8899	20-06-016-09	30,54	16,25	8
8900	20-06-017-01	39,29	10,54	8,08
8901	20-06-017-02	39,55	10,52	8,08
8902	20-06-017-03	38,66	11,12	8,08
8903	20-06-017-04	39,08	10,81	8,08
8904	20-06-017-05	39,74	11,4	8,06
8905	20-06-017-06	40,02	11,1	8,06
8906	20-06-017-07	38,28	11,72	7,86
8907	20-06-017-08	35,66	12,07	8
8908	20-06-018-01	51,36	1	1
8909	20-06-018-02	51,37	1	1
8910	20-06-018-03	51,19	1	1
8911	20-06-018-04	51,2	1	1
8912	20-06-018-05	51,2	1	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
8913	20-06-018-06	48,14	1	12,64
8914	20-06-018-07	48,47	1	12,64
8915	20-06-018-08	47,07	1	12,73
8916	20-06-018-09	42,77	1	12,73
8917	20-06-018-10	43,27	1	12,73
8918	20-06-018-11	43,95	1	12,73
8919	20-06-018-12	43,17	1	12,73
8920	20-06-018-13	43,78	1	12,73
8921	20-06-018-14	44,2	1	12,73
8922	20-06-019-01	51,2	1	1
8923	20-06-019-02	51,2	1	1
8924	20-06-019-03	51,21	1	1
8925	20-06-019-04	51,19	1	1
8926	20-06-019-05	46,67	1	12,64
8927	20-06-019-06	47,16	1	12,64
8928	20-06-019-07	45,34	1	12,73
8929	20-06-019-08	39,66	1	12,73
8930	20-06-019-09	40,35	1	12,73
8931	20-06-019-10	41,31	1	12,73
8932	20-06-019-11	40,18	1	12,73
8933	20-06-019-12	40,99	1	12,73
8934	20-06-019-13	41,66	1	12,73
8935	21-01-001-01	31,36	14,49	17,34
8936	21-01-001-02	31,59	14,43	16,75
8937	21-01-001-03	28,39	14,86	17,89
8938	21-01-001-04	28,76	14,5	18,21
8939	21-01-002-01	32,28	14,56	15,74
8940	21-01-002-02	28,23	14,98	14,82
8941	21-01-002-03	32,6	14,44	15,44
8942	21-01-002-04	28,79	14,81	13,73
8943	21-01-003-01	27,48	14,65	14,14
8944	21-01-003-02	28,3	14,93	14,48
8945	21-01-004-01	31,66	14,5	16,36
8946	21-01-004-02	28,33	15,14	14,26
8947	21-01-005-01	26,16	14,53	14,76
8948	21-01-005-02	26,21	14,52	14,79
8949	21-01-011-01	23,36	12,89	13,59
8950	21-01-011-02	22,85	13,09	13,15
8951	21-01-011-03	22,61	13,78	14,64
8952	21-01-011-04	22,34	13,83	14,2
8953	21-01-012-01	22,96	13,41	13,97
8954	21-01-			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
8992	21-02-002-12	33,95	12,74	12,19
8993	21-02-003-01	34,45	10,96	7,97
8994	21-02-003-02	38,28	10,6	7,75
8995	21-02-003-03	36,87	9,92	8,18
8996	21-02-003-04	37,77	9,75	8,06
8997	21-02-003-05	38,97	8,44	7,56
8998	21-02-003-06	37,82	11,26	7,57
8999	21-02-003-07	36,95	10,46	7,84
9000	21-02-003-08	27,9	13,05	9,82
9001	21-02-004-01	34,59	10,52	8,18
9002	21-02-004-02	32,09	9,3	8,55
9003	21-02-004-03	37,71	9,71	7,86
9004	21-02-004-04	36,22	10,65	7,92
9005	21-02-004-05	39,3	7,96	7,78
9006	21-02-004-06	32,27	11,21	8,72
9007	21-02-005-01	38,28	9,15	10,25
9008	21-02-005-02	38,31	8,02	9,65
9009	21-02-005-03	40,04	8,95	9,84
9010	21-02-005-04	42,64	7,56	9,4
9011	21-02-005-05	39,02	8,03	9,45
9012	21-02-005-06	41,51	7,56	9,45
9013	21-02-005-07	39,09	7,51	9,32
9014	21-02-005-08	36,74	6,07	9,81
9015	21-02-006-01	42,54	7,99	9,46
9016	21-02-006-02	40,88	8,38	10,67
9017	21-02-006-03	42,66	7,56	9,43
9018	21-02-006-04	40,24	8,02	9,72
9019	21-02-006-05	46,29	8,72	10,56
9020	21-02-007-01	39,65	11,77	10,08
9021	21-02-007-02	41,21	11,65	9,73
9022	21-02-007-03	39,02	11,74	9,93
9023	21-02-007-04	40,9	11,64	9,14
9024	21-02-007-05	41,38	11,52	9,79
9025	21-02-007-06	39,55	12,07	8,96
9026	21-02-008-01	40,84	11,94	9,29
9027	21-02-008-02	41,53	11,64	10,15
9028	21-02-008-03	41,01	11,64	9,21
9029	21-02-008-04	41,48	13,63	11,13
9030	21-02-009-01	40,59	14,66	10,6
9031	21-02-009-02	38,04	14,61	11,04
9032	21-02-009-03	38,97	14,71	10,8
9033	21-02-009-04	39,62	14,7	11
9034	21-02-009-05	36,78	14,83	11,52
9035	21-02-009-06	40,62	14,82	10,83
9036	21-02-009-07	37,19	14,82	11,57
9037	21-02-009-08	39,78	14,84	11,82
9038	21-02-010-01	39,75	14,61	11,27
9039	21-02-010-02	39,13	14,72	10,83
9040	21-02-010-03	40,75	14,81	11,59
9041	21-02-010-04	37,49	14,82	11,57
9042	21-02-010-05	47,02	14,56	10,15
9043	21-02-016-01	21,41	9,3	12,7
9044	21-02-016-02	21,37	9,08	12,69
9045	21-02-016-03	21,52	9,04	12,64
9046	21-02-016-04	21,53	9,32	12,62
9047	21-02-016-05	21,25	9,2	12,71
9048	21-02-016-06	21,97	9,24	12,66
9049	21-02-016-07	21,31	9,05	12,68
9050	21-02-016-08	21,8	9,43	12,7
9051	21-02-017-01	21,63	9,37	12,66
9052	21-02-017-02	21,54	9,24	12,69
9053	21-02-017-03	21,6	9,27	12,67
9054	21-02-017-04	21,34	8,93	12,71
9055	21-02-018-01	23,06	10,24	12,34
9056	21-02-018-02	22,32	9,42	12,38
9057	21-03-001-01	12,64	18,9	10,24
9058	21-03-001-02	10,55	18,78	7,91
9059	21-03-001-03	12,86	19,48	10,24
9060	21-03-001-04	10,76	19,32	7,91
9061	21-03-001-05	12,13	17,14	10,24
9062	21-03-001-06	9,98	18,13	7,9
9063	21-03-001-07	12,76	19,02	10,24
9064	21-03-001-08	10,69	18,9	7,92
9065	21-03-001-09	12,42	19,03	10,23
9066	21-03-001-10	10,35	18,93	7,89
9067	21-03-001-11	12,28	17,28	10,24
9068	21-03-001-12	10,21	17,3	7,91
9069	21-03-001-13	12,69	19,34	10,23
9070	21-03-001-14	10,62	19,21	7,91

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
9071	21-03-002-01	16,56	16,95	14,77
9072	21-03-002-02	14,74	16,82	12,58
9073	21-03-002-03	16,77	17,42	14,88
9074	21-03-002-04	14,94	17,22	12,69
9075	21-03-002-05	16,13	15,7	14,56
9076	21-03-002-06	14,3	15,64	12,37
9077	21-03-002-07	16,64	16,99	14,78
9078	21-03-002-08	14,88	16,84	12,64
9079	21-03-002-09	15,81	17,21	14,01
9080	21-03-002-10	13,99	17,11	11,83
9081	21-03-002-11	16,33	15,73	14,67
9082	21-03-002-12	14,53	15,66	12,51
9083	21-03-002-13	16,58	17,33	14,63
9084	21-03-002-14	14,78	17,22	12,47
9085	21-03-003-01	35,13	6,32	7,11
9086	21-03-003-02	35,38	6,79	6,99
9087	21-03-003-03	32,09	8,04	7,1
9088	21-03-004-01	19,05	14,7	11,54
9089	21-03-004-02	47,45	14,25	1
9090	21-03-005-01	32,79	14,81	1
9091	21-03-006-01	27,47	14,71	11,35
9092	21-03-006-02	30,56	19,56	11,36
9093	21-03-006-03	26,77	14,2	11,35
9094	21-03-006-04	18,67	11,24	11,35
9095	21-03-006-05	15,31	10,44	11,35
9096	21-03-006-06	17,32	10,72	11,35
9097	21-03-007-01	21,25	10,92	12,15
9098	21-03-007-02	20,99	11,17	12,3
9099	21-03-007-03	20,84	11,31	12,39
9100	21-03-007-04	20,75	11,37	12,45
9101	21-03-007-05	21,55	11,09	12,15
9102	21-03-007-06	21,24	11,29	12,3
9103	21-03-007-07	21,06	11,41	12,39
9104	21-03-007-08	20,95	11,46	12,45
9105	21-03-007-09	22,72	11,26	12,15
9106	21-03-007-10	22,45	11,46	12,3
9107	21-03-007-11	22,3	11,57	12,39
9108	21-03-007-12	22,2	11,62	12,45
9109	21-03-007-13	22,57	2,52	10,08
9110	22-01-001-01	31,11	10,68	21,72
9111	22-01-001-02	30,47	10,87	21,49
9112	22-01-001-03	26,49	13,22	21,52
9113	22-01-001-04	26,17	13,45	21,45
9114	22-01-001-05	25,88	13,52	21,3
9115	22-01-001-06	24,45	13,62	21,43
9116	22-01-001-07	23,6	13,71	21,08
9117	22-01-001-08	23,54	15,52	20,79
9118	22-01-002-01	33,82	10,71	16,17
9119	22-01-002-02	33,6	11,03	16,2
9120	22-01-002-03	27,3	13,23	16,15
9121	22-01-002-04	27,2	13,46	16,12
9122	22-01-002-05	26,89	13,54	16,06
9123	22-01-002-06	24,34	13,63	16
9124	22-01-002-07	23,28	13,72	15,76
9125	22-01-002-08	23,86	15,51	15,84
9126	22-01-006-01	40,23	10,25	8,24
9127	22-01-006-02	39,27	10,26	8,37
9128	22-01-006-03	35,54	12,35	8,42
9129	22-01-006-04	35,87	12,36	8,62
9130	22-01-006-05	34,23	12,37	8,45
9131	22-01-006-06	27,67	13,65	8,67
9132	22-01-006-07	21,35	14,2	8,78
9133	22-01-006-08	19,52	14,25	9,14
9134	22-01-006-09	19,36	14,26	9,34
9135	22-01-006-10	19,1	14,29	9,79
9136	22-01-006-11	20,75	16,3	9,77
9137	22-01-006-12	20,25	16,35	9,7
9138	22-01-006-13	20,26	16,29	9,82
9139	22-01-006-14	16,74	11,52	9,96
9140	22-01-006-15	17,23	11,51	10
9141	22-01-006-16	16,72	11,5	9,67
9142	22-01-007-01	35,68	10,25	16,15
9143	22-01-007-02	34,67	10,26	16,16
9144	22-01-007-03	31,59	12,35	16,17
9145	22-01-007-04	29,38	12,37	16,23
9146	22-01-007-05	25,12	13,65	16,2
9147	22-01-007-06	20,95	14,2	16,18
9148	22-01-007-07	20,67	14,12	16,15
9149	22-01-011-01	32,74	13,36	13,51

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
9150	22-01-011-02	32,02	13,45	13,72
9151	22-01-011-03	27,78	13,24	13,86
9152	22-01-011-04	27,34	13,38	12,01
9153	22-01-011-05	23,81	13,51	11,85
9154	22-01-011-06	20,49	13,17	11,95
9155	22-01-011-07	20,47	13,27	11,94
9156	22-01-011-08	20,21	13,21	12,1
9157	22-01-011-09	20,5	13,4	12,18
9158	22-01-011-10	20,07	13,35	12,35
9159	22-01-011-11	20,99	14,14	12,57
9160	22-01-011-12	20,45	13,92	12,97
9161	22-01-011-13	20,31	13,96	12,99
9162	22-01-011-14	19	12,9	12,88
9163	22-01-011-15	17,36	12,7	12,9
9164	22-01-011-16	17,56	12,73	12,76
9165	22-01-011-17	14,3	11,01	12,87
9166	22-01-011-18	14,35	11,09	12,92
9167	22-01-011-19	14,08	10,93	12,77
9168	22-01-011-20	14,09	10,96	12,6
9169	22-01-011-21	13,97	10,94	12,66
9170	22-01-011-22	13,98	10,97	12,64
9171	22-01-012-01	25,87	12,05	13,43
9172	22-01-012-02	25,89	12,16	13,56
9173	22-01-012-03	25,33	12,34	13,65
9174	22-01-012-04	24,98	12,4	11,68
9175	22-01-012-05	23,41	12,84	11,63
9176	22-01-012-06	19,82	12,73	11,68
9177	22-01-012-07	20	12,85	11,56
9178	22-01-012-08	19,86	12,87	11,57
9179	22-01-012-09	20,12	13,03	11,53
9180	22-01-012-10	19,81	13,02	11,53
9181	22-01-012-11	20,54	13,69	11,61
9182	22-01-012-12	20,33	13,9	11,45
9183	22-01-012-13	20,3	13,95	11,29
9184	22-01-012-14	19,11	13,02	11,12
9185	22-01-012-15	17,51	12,8	11,24
9186	22-01-012-16	17,69	12,82	11



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
9229	22-02-001-01	17,93	2,49	9,17
9230	22-02-001-02	16,41	2,51	8,75
9231	22-02-001-03	14,62	2,58	8,35
9232	22-02-001-04	13,91	2,61	8,17
9233	22-02-001-05	13,18	8,95	8,05
9234	22-02-001-06	12,29	8,75	7,85
9235	22-02-001-07	12,08	8,74	7,75
9236	22-02-001-08	11,86	8,78	7,69
9237	22-02-001-09	11,15	10,24	7,69
9238	22-02-001-10	11,31	10,64	7,65
9239	22-02-001-11	11,6	11,66	7,59
9240	22-02-001-12	10,52	9,94	7,54
9241	22-02-001-13	11,38	11,36	7,59
9242	22-02-001-14	10,28	9,09	7,54
9243	22-02-001-15	10	8,55	7,52
9244	22-02-001-16	10,05	8,61	7,5
9245	22-02-001-17	9,61	8,7	7,49
9246	22-02-001-18	9,53	8,73	7,48
9247	22-02-002-01	19,3	2,46	9,17
9248	22-02-002-02	17,76	2,5	8,75
9249	22-02-002-03	15,95	2,56	8,35
9250	22-02-002-04	15,23	2,6	8,17
9251	22-02-002-05	14,08	9,02	8,05
9252	22-02-002-06	13,13	8,78	7,85
9253	22-02-002-07	12,89	8,76	7,75
9254	22-02-002-08	12,68	8,82	7,69
9255	22-02-002-09	11,46	9,64	7,69
9256	22-02-002-10	11,81	10,39	7,65
9257	22-02-002-11	11,66	11,1	7,59
9258	22-02-002-12	11,82	11,48	7,54
9259	22-02-002-13	12	11,43	7,59
9260	22-02-002-14	10,75	9,09	7,54
9261	22-02-002-15	10,5	8,89	7,52
9262	22-02-002-16	10,46	8,84	7,5
9263	22-02-002-17	9,74	8,76	7,49
9264	22-02-002-18	9,65	8,77	7,48
9265	22-02-003-01	16,85	2,48	8,68
9266	22-02-003-02	15,4	2,52	8,46
9267	22-02-003-03	13,78	2,58	8,27
9268	22-02-003-04	13,35	2,61	8,17
9269	22-02-003-05	12,9	9,07	8,12
9270	22-02-003-06	12,03	8,77	8,02
9271	22-02-003-07	11,82	8,79	7,97
9272	22-02-003-08	11,62	8,83	7,94
9273	22-02-003-09	11,13	10,67	7,94
9274	22-02-003-10	11,2	10,7	7,92
9275	22-02-003-11	11,22	11,59	7,9
9276	22-02-003-12	11,1	11,46	7,87
9277	22-02-003-13	11,28	11,47	7,9
9278	22-02-003-14	10,26	9,15	7,84
9279	22-02-003-15	10,05	8,7	7,84
9280	22-02-003-16	10,09	8,65	7,83
9281	22-02-003-17	9,7	8,71	7,84
9282	22-02-003-18	9,62	8,78	7,83
9283	22-02-004-01	24,53	15,19	7,17
9284	22-02-004-02	23,91	15,19	7,2
9285	22-02-004-03	22,92	15,16	7,24
9286	22-02-004-04	22,74	15,14	7,25
9287	22-02-004-05	22,18	15,15	7,26
9288	22-02-004-06	21,08	15,21	7,28
9289	22-02-004-07	20,85	15,17	7,29
9290	22-02-004-08	20,07	15,17	7,3
9291	22-02-004-09	20,26	15,05	7,3
9292	22-02-004-10	18,1	15,06	7,31
9293	22-02-004-11	18,97	16,16	7,32
9294	22-02-004-12	18,81	16,11	7,32
9295	22-02-004-13	19,09	16,05	7,32
9296	22-02-004-14	17,39	12,55	7,32
9297	22-02-004-15	17,48	12,47	7,32
9298	22-02-004-16	17,43	12,44	7,32
9299	22-02-004-17	13,56	9,9	7,32
9300	22-02-004-18	13,46	9,92	7,32
9301	22-02-005-01	25,03	14,99	7
9302	22-02-005-02	24,6	14,99	7,2
9303	22-02-005-03	23,74	14,97	7,24
9304	22-02-005-04	23,32	14,96	8,67
9305	22-02-005-05	23,02	14,95	7,26
9306	22-02-005-06	22,05	15,05	7,28
9307	22-02-005-07	22,01	14,98	7,29

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
9308	22-02-005-08	21,3	14,99	7,3
9309	22-02-005-09	21,41	14,94	7,3
9310	22-02-005-10	19,37	14,93	7,31
9311	22-02-005-11	20,22	16,09	7,32
9312	22-02-005-12	20,12	16,05	7,32
9313	22-02-005-13	20,34	16,03	7,32
9314	22-02-005-14	18,4	12,52	7,32
9315	22-02-005-15	18,39	12,43	7,32
9316	22-02-005-16	18,38	12,41	7,32
9317	22-02-005-17	13,89	9,87	7,32
9318	22-02-005-18	13,75	9,88	7,33
9319	22-02-006-01	24,39	14,85	7,65
9320	22-02-006-02	23,6	14,85	7,67
9321	22-02-006-03	22,49	14,83	7,71
9322	22-02-006-04	21,92	14,9	7,69
9323	22-02-006-05	21,28	14,9	7,74
9324	22-02-006-06	19,95	14,9	7,74
9325	22-02-006-07	19,62	14,87	7,75
9326	22-02-006-08	18,85	14,87	7,75
9327	22-02-006-09	18,98	14,87	7,76
9328	22-02-006-10	16,73	14,86	7,76
9329	22-02-006-11	17,55	16,02	7,77
9330	22-02-006-12	17,35	16,01	7,73
9331	22-02-006-13	17,81	15,96	7,77
9332	22-02-006-14	16,18	12,54	7,74
9333	22-02-006-15	16,25	12,48	7,74
9334	22-02-006-16	16,23	12,48	7,74
9335	22-02-006-17	13,23	9,91	7,76
9336	22-02-006-18	13,12	9,94	7,76
9337	22-02-007-01	9,53	8,74	7,48
9338	22-02-007-02	9,63	8,7	7,48
9339	22-02-007-03	9,58	8,72	7,83
9340	22-02-008-01	10,98	4,55	6,16
9341	22-02-008-02	9,51	4,54	5,82
9342	22-02-008-03	8,96	4,54	5,73
9343	22-02-008-04	8,49	4,53	5,65
9344	22-02-008-05	7,57	8,37	5,58
9345	22-02-008-06	7,12	7,67	5,49
9346	22-02-008-07	6,98	7,66	5,44
9347	22-02-008-08	7	7,72	5,4
9348	22-02-008-09	6,85	7,53	5,41
9349	22-02-008-10	6,76	7,48	5,39
9350	22-02-008-11	6,96	7,87	5,39
9351	22-02-008-12	6,83	7,62	5,36
9352	22-02-008-13	6,79	7,37	5,35
9353	22-02-008-14	6,57	6,89	5,37
9354	22-02-008-15	6,12	6,03	5,36
9355	22-02-008-16	6,2	6,13	5,35
9356	22-02-008-17	6,98	7,17	5,34
9357	22-02-008-18	6,85	7,02	5,33
9358	22-02-008-19	6,86	6,96	5,32
9359	22-02-009-01	9,29	4,57	5,53
9360	22-02-009-02	8,16	4,55	5,38
9361	22-02-009-03	7,72	4,55	5,35
9362	22-02-009-04	7,45	4,54	5,32
9363	22-02-009-05	6,62	8,16	5,28
9364	22-02-009-06	6,49	7,84	5,24
9365	22-02-009-07	6,36	7,86	5,22
9366	22-02-009-08	6,36	7,92	5,21
9367	22-02-009-09	6,24	7,65	5,21
9368	22-02-009-10	6,19	7,66	5,2
9369	22-02-009-11	6,45	8,28	5,22
9370	22-02-009-12	6,44	8,07	5,2
9371	22-02-009-13	6,51	8,06	5,21
9372	22-02-009-14	6,08	6,78	5,21
9373	22-02-009-15	5,91	6,11	5,2
9374	22-02-009-16	5,95	6,19	5,2
9375	22-02-009-17	6,65	7,21	5,19
9376	22-02-009-18	6,51	6,97	5,19
9377	22-02-009-19	6,66	7,01	5,18
9378	22-02-010-01	9,17	4,53	5,4
9379	22-02-010-02	8,08	4,54	5,3
9380	22-02-010-03	7,64	4,55	5,27
9381	22-02-010-04	7,24	4,54	5,24
9382	22-02-010-05	6,36	8,1	5,22
9383	22-02-010-06	6,35	7,93	5,19
9384	22-02-010-07	6,21	7,94	5,18
9385	22-02-010-08	6,13	7,76	5,17
9386	22-02-010-09	6,03	7,36	5,17

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
9387	22-02-010-10	5,99	7,39	5,17
9388	22-02-010-11	6,17	7,99	5,17
9389	22-02-010-12	6,19	7,82	5,16
9390	22-02-010-13	6,32	8,05	5,17
9391	22-02-010-14	5,97	6,91	5,16
9392	22-02-010-15	5,85	6,19	5,16
9393	22-02-010-16	5,87	6,25	5,16
9394	22-02-010-17	6,48	7,11	5,15
9395	22-02-010-18	6,42	7,06	5,15
9396	22-02-010-19	6,52	6,99	5,15
9397	22-02-011-01	18,21	15,99	5,29
9398	22-02-011-02	17,03	15,95	5,28
9399	22-02-011-03	15,3	15,9	5,27
9400	22-02-011-04	14,33	15,91	5,27
9401	22-02-011-05	13,57	15,89	5,26
9402	22-02-011-06	12,17	15,91	5,26
9403	22-02-011-07	11,58	15,95	5,26
9404	22-02-011-08	10,97	15,91	5,08
9405	22-02-011-09	10,74	15,86	5,08
9406	22-02-011-10	10,57	15,79	5,08
9407	22-02-011-11	11	17,39	5,08
9408	22-02-011-12	11,04	17,33	5,08
9409	22-02-011-13	11,12	17,27	5,08
9410	22-02-011-14	10,45	12,81	5,08
9411	22-02-011-15	10,61	12,71	5,25
9412	22-02-011-16	10,53	12,67	5,25
9413	22-02-011-17	9,9	9,82	5,25
9414	22-02-011-18	9,87	9,81	5,25
9415	22-02-011-19	9,91	9,71	5,25
9416	22-02-012-01	16,07	15,68	5,19
9417	22-02-012-02	14,64	15,66	5,18
9418	22-02-012-03	13,36	15,61	5,18
9419	22-02-012-04	12,16	15,61	5,17
9420	22-02-012-05	11,43	15,6	5,17
9421	22-02-012-06	10,27	15,61	5,16
9422	22-02-012-07	9,84	15,63	5,16
9423	22-02-012-08	9,54	15,55	5,16
9424	22-02-012-09	9,31	15,53	5,16
9425	22-02-012-10	9,19	15,47	5,16
9426	22-02-012-11	9,52	17,19	5,16
9427	22-02-012-12	9,51	17,16	5,16
9428	22-02-012			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
9466	22-03-005-03	29,67	19,65	1
9467	22-03-005-04	31,22	19,49	1
9468	22-03-005-05	31,43	19,48	1
9469	22-03-005-06	31,63	19,44	1
9470	22-03-005-07	31	19,26	1
9471	22-03-006-01	22,45	14,78	7,08
9472	22-03-006-02	21,05	14,84	7,08
9473	22-03-006-03	21,21	14,84	7,08
9474	22-03-006-04	25,72	14,82	7,08
9475	22-03-006-05	22,62	14,81	7,09
9476	22-03-006-06	21,23	14,55	7,07
9477	22-03-006-07	18,85	14,53	7,08
9478	22-03-006-08	19,52	14,53	7,06
9479	22-03-006-09	19,53	14,54	7,06
9480	22-03-006-10	19,12	14,54	7,07
9481	22-03-006-11	20,84	16,09	7,07
9482	22-03-006-12	19,71	16,09	7,09
9483	22-03-006-13	17,87	12,32	7,09
9484	22-03-006-14	18,84	12,32	7,08
9485	22-03-006-15	13,06	9,83	7,08
9486	22-03-007-01	25,53	14,84	7,09
9487	22-03-007-02	24,34	14,82	7,08
9488	22-03-007-03	20,91	14,54	7,08
9489	22-03-007-04	22,66	14,55	7,08
9490	22-03-007-05	22,27	14,53	7,08
9491	22-03-007-06	23,38	14,53	7,08
9492	22-03-007-07	21,33	14,53	7,08
9493	22-03-007-08	23,35	16,09	7,08
9494	22-03-007-09	21,72	16,09	7,1
9495	22-03-007-10	17,34	12,32	7,11
9496	22-03-011-01	24,74	14,78	7,11
9497	22-03-011-02	26,56	14,23	7,1
9498	22-03-011-03	5,24	14,25	4,91
9499	22-03-011-04	9,68	14,3	7,21
9500	22-03-014-01	16,19	12,49	14,2
9501	22-03-014-02	16,23	12,48	14,15
9502	22-03-014-03	16,82	12,48	14,18
9503	22-03-014-04	16,64	12,48	14,16
9504	22-03-014-05	16,86	12,51	14,18
9505	22-03-014-06	16,26	12,5	14,17
9506	22-03-014-07	16,58	12,5	14,18
9507	22-03-014-08	16,6	12,5	14,18
9508	22-03-014-09	16,59	12,5	14,18
9509	22-03-014-10	16,58	12,51	14,18
9510	22-03-014-11	16,62	14,91	14,18
9511	22-03-014-12	16,61	14,91	14,18
9512	22-03-014-13	16,76	14,91	14,18
9513	22-03-014-14	16,52	14,91	14,18
9514	22-03-014-15	16,54	14,91	14,18
9515	22-03-014-16	13,65	11,97	14,18
9516	22-03-014-17	10,56	9,88	14,18
9517	22-04-001-01	18,74	13,97	16,38
9518	22-04-001-02	20,19	13,84	18,53
9519	22-04-002-01	15,28	14,3	10,96
9520	22-04-002-02	18,06	13,99	14,81
9521	22-04-002-03	15,4	14,24	12,54
9522	22-04-002-04	16,76	13,86	14,52
9523	22-04-003-01	17,13	15,08	12,02
9524	22-04-003-02	18,59	14,77	14,35
9525	22-04-003-03	16,42	15,17	13,08
9526	22-04-003-04	18,11	14,61	16,02
9527	22-04-004-01	25,66	13,03	25,14
9528	22-05-001-01	25,64	19,91	14,07
9529	22-05-001-02	25,76	19,92	14,12
9530	22-05-001-03	25,72	19,87	14,13
9531	22-05-001-04	25,68	20,15	14,11
9532	22-05-001-05	25,79	20,18	14,15
9533	22-05-001-06	25,75	20,16	14,14
9534	22-05-001-07	23,81	18,64	14,12
9535	22-05-001-08	23,86	18,66	14,15
9536	22-05-001-09	24,24	18,65	14,17
9537	22-05-002-01	25,86	21,21	14,12
9538	22-05-002-02	26,18	21,37	14,13
9539	22-05-002-03	26,23	21,39	14,29
9540	22-05-002-04	26,25	21,46	14,23
9541	22-05-002-05	26,31	21,5	14,27
9542	22-05-002-06	26,41	21,42	14,31
9543	22-05-002-07	26,55	21,47	14,37
9544	22-05-002-08	23,99	19,41	14,09

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
9545	22-05-002-09	24,04	19,54	14,08
9546	22-05-002-10	24,09	19,58	14,35
9547	22-05-002-11	24,24	19,65	14,26
9548	22-05-002-12	24,32	19,69	14,32
9549	22-05-002-13	24,23	19,63	14,37
9550	22-05-002-14	24,34	19,67	14,46
9551	22-05-002-15	23,83	19,4	13,31
9552	22-05-002-16	23,98	19,51	14,09
9553	22-05-002-17	24,01	19,54	14,38
9554	22-05-002-18	23,98	19,59	14,29
9555	22-05-002-19	24,04	19,62	14,35
9556	22-05-002-20	24,1	19,58	14,43
9557	22-05-002-21	24,18	19,61	14,5
9558	22-05-003-01	31,06	7,9	16,1
9559	22-05-003-02	29,31	8,24	15,88
9560	22-05-003-03	27,46	8,55	15,74
9561	22-05-003-04	24,66	8,55	15,69
9562	22-05-003-05	23,39	8,88	15,61
9563	22-05-003-06	23	9,91	15,58
9564	22-05-003-07	22,56	9,22	15,85
9565	22-05-003-08	22,65	8,92	15,81
9566	22-05-003-09	21,16	9,78	15,99
9567	22-05-003-10	20,64	10,05	15,97
9568	22-05-003-11	20,6	10,54	15,93
9569	22-05-003-12	20,11	10,75	15,87
9570	22-05-003-13	20,06	10,51	15,82
9571	22-05-003-14	19,4	10,89	15,75
9572	22-05-003-15	19,66	10,46	15,75
9573	22-05-003-16	19,39	10,62	15,73
9574	22-05-003-17	19,5	10,45	15,69
9575	22-05-004-01	16,59	15,33	11,56
9576	22-05-004-02	17,49	18,45	11,57
9577	22-05-004-03	18,08	20,12	11,68
9578	22-05-004-04	18,42	21,11	11,69
9579	22-05-004-05	18,34	21,7	11,5
9580	22-05-004-06	18,33	21,51	11,51
9581	22-05-004-07	18,23	22,93	11,56
9582	22-05-004-08	18,04	22,52	11,59
9583	22-05-004-09	17,71	22,79	11,5
9584	22-05-004-10	16,96	22,53	11,17
9585	22-05-004-11	16,26	15,11	11,96
9586	22-05-004-12	16,07	14,25	11,83
9587	22-05-004-13	15,78	13,5	11,69
9588	22-05-005-01	32,03	3,03	17,01
9589	22-05-005-02	30,59	3,21	16,8
9590	22-05-005-03	29,24	3,57	16,63
9591	22-05-005-04	26,83	3,87	16,6
9592	22-05-005-05	25,95	3,94	16,51
9593	22-05-005-06	25,11	4,34	16,49
9594	22-05-005-07	24,82	4,68	16,78
9595	22-05-005-08	24,46	4,74	16,73
9596	22-05-005-09	22,95	4,92	16,91
9597	22-05-005-10	22,82	5,16	16,91
9598	22-05-005-11	22,83	5,45	16,91
9599	22-05-005-12	22,57	5,59	16,86
9600	22-05-005-13	21,86	4,3	16,8
9601	22-05-005-14	21,62	4,48	16,74
9602	22-05-005-15	21,44	4,78	16,69
9603	22-05-005-16	20,46	3,64	16,64
9604	22-06-001-01	49,23	1	17,4
9605	22-06-001-02	46,81	1	17,4
9606	22-06-001-03	44,01	1	17,4
9607	22-06-001-04	41,89	1	17,4
9608	22-06-001-05	39,2	1	17,4
9609	22-06-001-06	34,59	1	17,4
9610	22-06-001-07	32,55	1	17,4
9611	22-06-001-08	29,59	1	17,4
9612	22-06-001-09	28,7	1	17,4
9613	22-06-001-10	26,82	1	17,4
9614	22-06-001-11	26,86	1	17,4
9615	22-06-001-12	25,47	1	17,4
9616	22-06-001-13	23,44	1	17,4
9617	22-06-001-14	23,04	1	17,4
9618	22-06-001-15	21,89	1	17,4
9619	22-06-001-16	21,67	1	17,4
9620	22-06-001-17	20,95	1	17,4
9621	22-06-001-18	20,99	1	17,4
9622	22-06-001-19	20,46	1	17,4
9623	22-06-001-20	20,58	1	17,4

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
9624	22-06-001-21	20,2	1	17,4
9625	22-06-001-22	19,85	1	17,4
9626	22-06-001-23	19,57	1	17,4
9627	22-06-002-01	48,96	1	17,83
9628	22-06-002-02	46,33	1	17,82
9629	22-06-002-03	43,32	1	17,82
9630	22-06-002-04	41,12	1	17,82
9631	22-06-002-05	38,35	1	17,82
9632	22-06-002-06	33,73	1	17,82
9633	22-06-002-07	31,73	1	17,82
9634	22-06-002-08	28,88	1	17,82
9635	22-06-002-09	28,03	1	17,82
9636	22-06-002-10	26,28	1	17,82
9637	22-06-002-11	26,33	1	17,82
9638	22-06-002-12	25,01	1	17,82
9639	22-06-002-13	23,17	1	17,82
9640	22-06-002-14	22,8	1	17,82
9641	22-06-002-15	21,78	1	17,82
9642	22-06-002-16	21,6	1	17,82
9643	22-06-002-17	20,94	1	17,82
9644	22-06-002-18	20,97	1	17,82
9645	22-06-002-19	20,5	1	17,82
9646	22-06-002-20	20,62	1	17,82
9647	22-06-002-21	20,27	1	17,82
9648	22-06-002-22	19,96	1	17,82
9649	22-06-002-23	19,73	1	17,82
9650	22-06-005-01	19,88	12,85	14,32
9651	22-06-005-02	19,87	12,83	14,41
9652	22-06-005-03	18,95	12,9	14,13
9653	22-06-005-04	18,03	12,76	13,85
9654	22-06-005-05	17,93	12,71	14,63
9655	22-06-005-06	17,49	12,65	13,51
9656	22-06-005-07	17,21	13,01	13,71
9657	22-06-005-08	17,09	13,1	13,71
9658	22-06-005-09	17,69	13,66	13,75
9659	22-06-005-10	17,05	14,55	13,67
9660	22-06-005-11	17,15	14,43	13,7
9661	22-06-005-12	14,95	12,12	13,84
9662	22-06-005-13	14,94	12,11	13,86
9663	22-06-005-14			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
9703	22-06-011-04	16,05	15,82	13,59
9704	22-06-012-01	16,65	14,02	9,63
9705	22-06-012-02	15,97	14,02	9,57
9706	22-06-012-03	15,72	14,02	9,58
9707	22-06-012-04	15,29	14,02	9,58
9708	22-06-012-05	15,13	14,02	9,57
9709	22-06-012-06	14,44	14,02	9,51
9710	22-06-012-07	14,01	14,02	9,5
9711	22-06-012-08	13,92	14,02	9,46
9712	22-06-012-09	14	14,02	9,48
9713	22-06-012-10	11,73	15,56	9,83
9714	22-06-012-11	11,5	15,53	9,85
9715	22-06-012-12	11,76	15,53	9,87
9716	22-06-012-13	11,3	15,55	9,8
9717	22-06-012-14	11,26	15,55	9,8
9718	22-06-012-15	11,19	15,56	9,78
9719	23-01-001-01	43,38	25,04	1
9720	23-01-001-02	8,7	25,05	6,73
9721	23-01-001-03	41,13	25,05	1
9722	23-01-001-04	10,44	15,82	9,31
9723	23-01-001-05	10,11	15,77	8,89
9724	23-01-003-01	15,76	14,26	13,47
9725	23-01-003-02	15,07	14,55	13,01
9726	23-01-003-03	14,59	14,55	12,97
9727	23-01-003-04	14,2	14,55	12,94
9728	23-01-005-01	20,36	14,82	9,06
9729	23-01-005-02	18,18	14,82	9,09
9730	23-01-005-03	17,01	14,82	8,98
9731	23-01-005-04	15,75	14,57	8,9
9732	23-01-005-05	15,96	14,57	9,3
9733	23-01-005-06	15,99	14,57	9,31
9734	23-01-005-07	16,78	16,71	9,33
9735	23-01-005-08	16,9	16,71	9,32
9736	23-01-005-09	17,01	16,71	9,32
9737	23-01-005-10	16,61	16,71	9,33
9738	23-01-007-01	21,41	14,57	8,38
9739	23-01-007-02	22,53	16,7	8,43
9740	23-01-007-03	21,96	16,7	8,56
9741	23-01-007-04	20,33	11,66	8,88
9742	23-01-007-05	19,4	11,66	8,83
9743	23-01-007-06	14,12	9,47	8,92
9744	23-01-007-07	14,65	9,42	9,03
9745	23-01-007-08	14,54	9,42	9,11
9746	23-01-007-09	14,2	9,43	9,36
9747	23-01-007-10	13,95	9,45	9,22
9748	23-01-008-01	22,25	14,57	8,1
9749	23-01-008-02	22,46	14,57	8,2
9750	23-01-008-03	17,44	14,57	8,07
9751	23-01-008-04	15,88	14,57	8,1
9752	23-01-008-05	17,84	16,67	8,19
9753	23-01-008-06	17,8	16,68	8,26
9754	23-01-008-07	16,09	11,69	8,27
9755	23-01-008-08	16	11,68	8,3
9756	23-01-009-01	23,61	14,57	9,64
9757	23-01-009-02	25,06	16,72	9,74
9758	23-01-009-03	24,6	16,72	9,85
9759	23-01-009-04	21,9	11,61	10,03
9760	23-01-009-05	23,7	11,61	13,8
9761	23-01-009-06	13,98	9,45	13,88
9762	23-01-009-07	14,51	9,4	14,16
9763	23-01-009-08	14,6	9,4	14,39
9764	23-01-009-09	15,45	9,4	14,42
9765	23-01-009-10	15,88	9,41	13,58
9766	23-01-010-01	14,27	9,4	10,97
9767	23-01-010-02	14,48	9,41	10,77
9768	23-01-011-01	24,79	14,57	12,19
9769	23-01-011-02	26,23	16,73	12,17
9770	23-01-011-03	25,78	16,73	12,46
9771	23-01-011-04	22,63	11,61	12,89
9772	23-01-011-05	22,95	11,61	13,16
9773	23-01-011-06	13,63	9,45	13,22
9774	23-01-011-07	14,09	9,4	13,42
9775	23-01-011-08	14,07	9,4	13,61
9776	23-01-011-09	14,37	9,4	13,9
9777	23-01-011-10	14,47	9,4	13,06
9778	23-01-012-01	21,11	14,57	9,38
9779	23-01-012-02	20,6	14,57	9,42
9780	23-01-012-03	22,73	16,72	9,52
9781	23-01-012-04	22,47	16,72	9,6

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
9782	23-01-012-05	20,14	11,62	9,7
9783	23-01-012-06	24,61	11,62	15,16
9784	23-01-013-01	24,29	14,57	11,63
9785	23-01-013-02	24,41	14,57	11,66
9786	23-01-013-03	25,71	16,72	11,65
9787	23-01-013-04	25,44	16,72	11,85
9788	23-01-013-05	22,46	11,62	12,31
9789	23-01-013-06	22,52	11,61	12,39
9790	23-01-017-01	16,46	26,92	10,23
9791	23-01-017-02	16,39	27,27	9,9
9792	23-01-020-01	31,12	20,03	17,82
9793	23-01-020-02	30,94	19,98	17,83
9794	23-01-020-03	30,53	19,8	17,83
9795	23-01-020-04	30,56	19,81	17,83
9796	23-01-030-01	11,66	9,03	17,83
9797	23-01-030-02	11,62	9,16	17,82
9798	23-01-030-03	11,61	9,34	17,83
9799	23-01-030-04	11,61	9,57	17,83
9800	23-01-030-05	11,59	9,62	17,83
9801	23-01-030-06	11,69	9,6	17,82
9802	23-01-030-07	11,65	9,71	17,82
9803	23-01-030-08	11,68	9,72	17,82
9804	23-01-030-09	11,68	9,74	17,82
9805	23-01-030-10	11,7	9,78	17,82
9806	23-01-030-11	12,75	10,95	17,82
9807	23-01-030-12	12,72	10,94	17,82
9808	23-01-040-01	30,56	19,81	17,83
9809	23-01-040-02	25,22	13,63	17,82
9810	23-01-040-03	25,15	13,63	17,82
9811	23-01-040-04	25	13,63	17,82
9812	23-01-040-05	24,9	13,64	17,82
9813	23-01-040-06	24,69	13,65	17,82
9814	23-01-040-07	24,39	13,66	17,82
9815	23-02-001-01	9,21	3,41	7,64
9816	23-02-001-02	9,08	3,39	7,64
9817	23-02-001-03	9,09	3,46	7,63
9818	23-02-001-04	9,11	3,7	7,63
9819	23-02-001-05	9,15	3,88	7,63
9820	23-02-001-06	9,17	3,97	7,63
9821	23-02-001-07	9,11	3,9	7,63
9822	23-02-001-08	9,12	3,94	7,63
9823	23-02-001-09	9,11	3,9	7,63
9824	23-02-001-10	9,1	3,83	7,63
9825	23-02-002-01	8,2	2,69	7,64
9826	23-03-001-01	18,94	13,75	13,07
9827	23-03-001-02	17,5	13,69	11,7
9828	23-03-001-03	17,36	13,88	12,13
9829	23-03-001-04	15,82	13,77	11,15
9830	23-03-001-05	15,68	14,08	11,84
9831	23-03-001-06	14,64	13,94	11,12
9832	23-03-001-07	14,98	14,08	11,67
9833	23-03-001-08	13,74	13,94	10,8
9834	23-03-002-01	25,96	13,88	8,63
9835	23-03-002-02	19,93	13,93	9,76
9836	23-03-002-03	16,57	13,96	9,97
9837	23-03-003-01	21,21	13,93	8,63
9838	23-03-003-02	20,78	13,97	8,64
9839	23-03-003-03	18,64	13,96	8,67
9840	23-03-004-01	13,27	14,87	9,96
9841	23-03-004-02	12,15	14,69	9,41
9842	23-03-004-03	12,75	14,72	9,8
9843	23-03-004-04	12,77	14,89	10,09
9844	23-03-004-05	11,94	14,72	9,56
9845	23-03-004-06	12,34	14,75	9,88
9846	23-03-005-01	21,63	15,35	9,14
9847	23-03-005-02	22,17	15,23	9,46
9848	23-03-005-03	18,37	15,14	9,28
9849	23-03-005-04	18,3	15,03	9,4
9850	23-03-005-05	16,53	15,15	9,44
9851	23-03-005-06	16,28	15,04	9,48
9852	23-03-005-07	15,98	15,21	9,99
9853	23-03-005-08	15,63	15,08	9,93
9854	23-03-006-01	13,07	15,12	10,05
9855	23-03-006-02	12,21	15	9,64
9856	23-03-006-03	12,6	14,99	9,87
9857	23-03-006-04	12,35	15,12	10,14
9858	23-03-006-05	11,91	14,97	9,81
9859	23-03-006-06	12,13	14,97	10,04
9860	23-03-007-01	19,32	13,71	15,02

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
9861	23-03-007-02	17,9	13,63	13,11
9862	23-03-007-03	19,45	13,69	15,39
9863	23-03-007-04	18,58	13,62	13,81
9864	23-03-007-05	23,05	14,35	9,63
9865	23-03-007-06	22,13	13,72	9,52
9866	23-04-001-01	40,34	28,56	1
9867	23-04-001-02	7,82	28,56	6,73
9868	23-04-004-01	38,04	14,25	1
9869	23-04-004-02	36,31	14,26	1
9870	23-04-004-03	35,06	14,26	1
9871	23-04-005-01	51,36	1	1
9872	23-04-005-02	51,36	1	1
9873	23-04-005-03	51,36	1	1
9874	23-04-008-01	40,88	1	7,96
9875	23-04-008-02	36,36	1	7,84
9876	23-04-011-01	36,69	14,81	8,74
9877	23-04-011-02	22,63	17,89	16,05
9878	24-01-001-01	20,16	13,29	9,34
9879	24-01-001-02	20,42	13,27	9,47
9880	24-01-001-03	20,32	13,15	9,46
9881	24-01-001-04	20,28	12,67	9,99
9882	24-01-001-05	19,83	13,12	10,06
9883	24-01-001-06	19,91	12,7	10,43
9884	24-01-001-07	18,42	12,71	9,95
9885	24-01-001-08	19,29	12,61	10,65
9886	24-01-001-09	18,56	12,66	10,32
9887	24-01-002-01	20,44	13,26	9,4
9888	24-01-002-02	20,71	13,22	9,51
9889	24-01-002-03	20,56	13,11	9,53
9890	24-01-002-04	20,52	12,63	10,05
9891	24-01-002-05	20,5	12,63	10,17
9892	24-01-002-06	20,06	12,48	10,51
9893	24-01-002-07	17,42	12,6	9,67
9894	24-01-002-08	18,64	12,49	10,19
9895	24-01-002-09	17,47	12,77	9,87
9896	24-01-002-10	18,03	13,1	10,13
9897	24-01-002-11	18,39	12,78	10,73
9898	24-01-002-12	17,97	14,27	10,14
9899	24-01-002-13	18,09	14	



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
9940	24-01-004-16	15,94	12,32	9,98
9941	24-01-004-17	16,16	12,13	10,13
9942	24-01-004-18	16,16	14,68	9,89
9943	24-01-004-19	16,95	14,69	10,42
9944	24-01-005-01	17,08	12,79	9,88
9945	24-01-005-02	17,71	13,03	10,18
9946	24-01-005-03	16,75	12,91	9,99
9947	24-01-005-04	16,03	14,44	9,64
9948	24-01-005-05	16,13	14,41	9,75
9949	24-01-005-06	17,17	14,11	10,29
9950	24-01-005-07	17,07	14,08	10,28
9951	24-01-005-08	17,01	10,84	11,12
9952	24-01-005-09	16,75	10,83	11,14
9953	24-01-005-10	16,25	10,73	10,88
9954	24-01-005-11	13,15	9,4	11,25
9955	24-01-005-12	12,99	9,37	11,33
9956	24-01-006-01	14,91	12,91	9,3
9957	24-01-006-02	15,57	13,13	9,45
9958	24-01-006-03	15,95	13,02	9,68
9959	24-01-006-04	16,08	14,59	9,59
9960	24-01-006-05	16,11	14,56	9,69
9961	24-01-006-06	16,81	14,29	10,05
9962	24-01-006-07	16,56	14,27	10
9963	24-01-006-08	15,74	10,89	10,32
9964	24-01-006-09	15,91	10,87	10,49
9965	24-01-006-10	15,39	10,8	10,32
9966	24-01-006-11	12,81	9,4	10,63
9967	24-01-006-12	12,73	9,37	10,86
9968	24-01-007-01	14,47	12,14	9,23
9969	24-01-007-02	15,18	12,34	9,39
9970	24-01-007-03	15,66	12,24	9,6
9971	24-01-007-04	15,16	12,38	9,5
9972	24-01-007-05	15,22	12,34	9,64
9973	24-01-007-06	15,89	12,04	10,01
9974	24-01-007-07	15,65	11,96	9,96
9975	24-01-007-08	16,11	11,93	10,26
9976	24-01-007-09	16,3	11,84	10,48
9977	24-01-007-10	16,27	14,27	10,29
9978	24-01-007-11	17,09	14,47	10,61
9979	24-01-007-12	17,43	14,49	10,83
9980	24-01-008-01	15,9	12,92	9,85
9981	24-01-008-02	15,8	12,87	9,85
9982	24-01-008-03	16,33	12,67	10,05
9983	24-01-008-04	17,2	13,28	10,27
9984	24-01-008-05	17,71	13,28	10,48
9985	24-01-008-06	17,48	13,34	10,62
9986	24-01-008-07	17,84	13,18	10,77
9987	24-01-008-08	17,7	12,96	11,1
9988	24-01-008-09	17,86	12,87	11,08
9989	24-01-009-01	16,06	12,64	9,98
9990	24-01-009-02	16,31	12,59	10,09
9991	24-01-009-03	16,79	12,5	10,29
9992	24-01-009-04	17,11	12,83	10,42
9993	24-01-009-05	18,25	12,9	10,8
9994	24-01-009-06	17,84	12,73	10,91
9995	24-01-009-07	18,28	12,65	10,99
9996	24-01-009-08	18,5	12,58	11,54
9997	24-01-009-09	18,72	12,56	11,43
9998	24-01-009-10	11,45	12,59	8,04
9999	24-01-010-01	13,72	12,66	10,04
10000	24-01-010-02	14,44	12,6	10,14
10001	24-01-010-03	14,54	12,31	10,09
10002	24-01-010-04	14,97	11,81	10,15
10003	24-01-010-05	14,87	11,94	10,22
10004	24-01-010-06	15,11	11,69	10,27
10005	24-01-010-07	15,59	10,26	10,34
10006	24-01-010-08	15,66	10,01	10,55
10007	24-01-010-09	15,93	8,57	10,47
10008	24-01-017-01	20,01	12,98	8,88
10009	24-01-017-02	20,39	12,94	8,89
10010	24-01-017-03	20,36	12,84	8,8
10011	24-01-017-04	19,76	12,37	9,07
10012	24-01-017-05	19,56	12,35	9,1
10013	24-01-017-06	19	12,83	10,79
10014	24-01-017-07	18,73	12,82	9,3
10015	24-01-017-08	19,25	12,61	9,44
10016	24-01-017-09	18,77	12,68	9,38
10017	24-01-017-10	19,07	12,78	9,62
10018	24-01-018-01	24,43	12,99	15,19

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
10019	24-01-018-02	24,82	12,96	15,21
10020	24-01-018-03	24,76	12,77	15,18
10021	24-01-018-04	23,53	12,39	13,89
10022	24-01-018-05	23,92	12,39	14,04
10023	24-01-018-06	21,84	12,96	13,67
10024	24-01-018-07	21,92	12,83	13,79
10025	24-01-018-08	21,67	12,73	14
10026	24-01-019-01	22,1	12,7	14,35
10027	24-01-019-02	22	12,79	14,02
10028	24-01-019-03	22,48	14,44	13,93
10029	24-01-019-04	22,65	14,38	14,07
10030	24-01-019-05	22,84	14,24	13,68
10031	24-01-019-06	22,88	14,42	13,82
10032	24-01-019-07	20,82	10,84	13,47
10033	24-01-019-08	20,62	10,95	13,42
10034	24-01-019-09	19,96	10,89	13,51
10035	24-01-019-10	14,24	9,36	13,62
10036	24-01-019-11	22,21	12,69	14,49
10037	24-01-019-12	21,87	12,79	14,05
10038	24-01-019-13	22,4	14,42	14,01
10039	24-01-019-14	22,59	14,38	14,17
10040	24-01-019-15	22,76	14,21	13,68
10041	24-01-019-16	22,93	14,42	13,83
10042	24-01-019-17	20,58	10,83	13,45
10043	24-01-019-18	20,39	10,95	13,41
10044	24-01-019-19	19,69	10,89	13,52
10045	24-01-019-20	13,99	9,36	13,61
10046	24-01-020-01	21,68	12,97	12,67
10047	24-01-020-02	21,62	12,93	12,69
10048	24-01-020-03	21,59	12,74	12,69
10049	24-01-020-04	21,08	12,36	12,05
10050	24-01-020-05	21,49	12,35	12,11
10051	24-01-020-06	19,85	12,94	12,1
10052	24-01-020-07	20,29	12,82	12,19
10053	24-01-020-08	19,6	12,72	12,45
10054	24-01-020-09	20,02	12,68	12,46
10055	24-01-020-10	19,85	12,78	12,39
10056	24-01-020-11	20,76	15,08	12,48
10057	24-01-020-12	20,27	14,24	12,42
10058	24-01-020-13	20,22	14,42	12,55
10059	24-01-020-14	18,84	10,87	12,33
10060	24-01-020-15	18,74	11,01	12,35
10061	24-01-020-16	18,68	10,93	12,34
10062	24-01-021-01	19,72	12,97	8,16
10063	24-01-021-02	18,56	12,93	8,17
10064	24-01-021-03	16,63	12,74	4,96
10065	24-01-021-04	17,91	12,36	8,5
10066	24-01-021-05	17,5	12,35	8,3
10067	24-01-021-06	16,9	12,94	8,37
10068	24-01-021-07	14,42	12,82	7,94
10069	24-01-021-08	12,21	12,72	7,68
10070	24-01-021-09	11,63	12,68	7,61
10071	24-01-021-10	10,96	12,78	7,57
10072	24-01-021-11	10,16	14,37	7,48
10073	24-01-021-12	9,73	14,24	7,47
10074	24-01-021-13	9,29	14,41	7,45
10075	24-01-021-14	6,6	10,88	5,02
10076	24-01-021-15	8,67	11,01	7,41
10077	24-01-021-16	8,78	10,93	7,42
10078	24-01-027-01	33,73	7,83	13,95
10079	24-01-027-02	21,38	13,4	13,94
10080	24-01-027-03	21,28	13,57	13,61
10081	24-01-027-04	21,24	13,51	14,06
10082	24-01-027-05	21,28	13,42	14,14
10083	24-01-027-06	20,39	13,67	14,02
10084	24-01-027-07	20,97	13,66	13,98
10085	24-01-027-08	22,46	15,69	13,96
10086	24-01-027-09	22,58	15,62	13,92
10087	24-01-027-10	22,54	15,78	14,05
10088	24-01-027-11	22,54	15,86	14,08
10089	24-01-027-12	18,27	11,23	14,14
10090	24-01-027-13	18,53	11,12	14,13
10091	24-01-027-14	18,63	11,07	14,13
10092	24-01-027-15	11,91	9,35	14,12
10093	24-01-027-16	11,96	9,29	14,08
10094	24-01-028-01	37,13	10,43	14,4
10095	24-01-028-02	36,75	10,63	14,22
10096	24-01-028-03	34,55	9,72	14,15
10097	24-01-028-04	21,14	13,69	14,05

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
10098	24-01-028-05	20,84	13,95	14,12
10099	24-01-028-06	22,15	12,78	14,56
10100	24-01-028-07	22,17	12,8	14,29
10101	24-01-028-08	22,42	12,8	14,06
10102	24-01-028-09	22,63	12,67	14,07
10103	24-01-028-10	22,29	13,41	13,92
10104	24-01-028-11	22,66	12,97	13,97
10105	24-01-028-12	23,39	14,88	13,94
10106	24-01-028-13	23,75	14,76	13,9
10107	24-01-028-14	24	14,93	14,05
10108	24-01-028-15	23,81	15,07	14,08
10109	24-01-028-16	18,93	11,36	14,13
10110	24-01-028-17	19,21	11,3	14,13
10111	24-01-028-18	19,44	11,27	14,13
10112	24-01-028-19	12,23	9,41	14,13
10113	24-01-028-20	12,23	9,37	14,2
10114	24-01-029-01	22,71	6,82	12,79
10115	24-01-029-02	21,34	6,56	12,77
10116	24-01-029-03	21,42	7,4	12,77
10117	24-01-029-04	21,17	6,42	12,77
10118	24-01-029-05	22,2	6,31	12,75
10119	24-01-029-06	19,31	12,39	12,73
10120	24-01-029-07	19,73	12,12	12,71
10121	24-01-029-08	20,37	11,34	12,77
10122	24-01-029-09	18,43	12,39	12,75
10123	24-01-029-10	18,13	12,7	12,77
10124	24-01-029-11	18,31	12,87	12,75
10125	24-01-029-12	18,72	12,76	12,76
10126	24-01-029-13	18,78	12,86	12,76
10127	24-01-029-14	19,42	12,86	12,78
10128	24-01-029-15	19,19	12,55	12,77
10129	24-01-029-16	19,06	12,78	12,75
10130	24-01-029-17	19,43	12,68	12,75
10131	24-01-032-01	21,07	13,87	14,39

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
10177	24-02-001-19	17,44	9,63	12,98
10178	24-02-001-20	20,39	9,44	13,02
10179	24-02-001-21	16,09	8,83	13
10180	24-02-001-22	16,07	8,91	13,12
10181	24-02-001-23	16,32	9,14	13,04
10182	24-02-001-24	16,3	9,35	12,99
10183	24-02-001-25	16,35	9,48	13,08
10184	24-02-001-26	16,23	9,47	12,98
10185	24-02-001-27	17,7	8,99	13,02
10186	24-02-001-28	13,8	8,52	13
10187	24-02-001-29	13,8	8,57	13,12
10188	24-02-001-30	13,97	8,73	13,04
10189	24-02-001-31	14	8,87	12,99
10190	24-02-001-32	14,07	8,98	13,08
10191	24-02-001-33	14,03	8,97	12,98
10192	24-02-002-01	28,13	7,86	12,69
10193	24-02-002-02	26,6	7,86	12,7
10194	24-02-002-03	23,72	7,87	12,69
10195	24-02-002-04	20,98	7,87	12,71
10196	24-02-002-05	23,87	7,87	12,72
10197	24-02-002-06	21,26	7,86	12,71
10198	24-02-002-07	19,82	7,86	12,7
10199	24-02-002-08	17,73	7,87	12,69
10200	24-02-002-09	14,4	7,87	12,69
10201	24-02-002-10	16,45	7,87	12,7
10202	24-02-002-11	21,57	11,73	13,06
10203	24-02-002-12	22,28	11,33	13,06
10204	24-02-002-13	20,51	11,22	13,01
10205	24-02-002-14	21,59	11,71	13
10206	24-02-002-15	21,51	11,74	13,01
10207	24-02-002-16	20,05	11,18	13,01
10208	24-02-002-17	20,03	10,58	13,01
10209	24-02-003-01	20,9	2,11	1
10210	24-02-003-02	14,94	2,11	1
10211	24-02-003-03	14,93	2,11	1
10212	24-02-004-01	29,1	2,38	1
10213	24-02-004-02	12,27	2,42	1
10214	24-02-004-03	12,66	2,41	1
10215	24-02-004-04	12,87	2,41	1
10216	24-02-005-01	32,26	7,87	12,74
10217	24-02-005-02	30,31	7,87	12,71
10218	24-02-005-03	30,06	7,87	12,71
10219	24-02-005-04	30,57	7,87	12,72
10220	24-02-005-05	30,35	7,87	12,72
10221	24-02-005-08	40,27	6,78	13,02
10222	24-02-005-09	37,62	6,74	12,87
10223	24-02-005-10	35,8	7,1	13,04
10224	24-02-005-11	34,64	7,06	13,06
10225	24-02-005-12	28,68	5,94	12,95
10226	24-02-005-13	21,78	11,3	13,05
10227	24-02-005-14	22,24	11,06	13,05
10228	24-02-005-15	20,49	10,86	13
10229	24-02-005-16	21,47	11,37	12,99
10230	24-02-005-17	21,56	11,12	13,01
10231	24-02-005-18	19,93	10,6	13
10232	24-02-005-19	19,88	10,33	13,01
10233	24-02-006-01	32,26	7,87	12,74
10234	24-02-006-02	30,31	7,87	12,71
10235	24-02-006-03	30,06	7,87	12,71
10236	24-02-006-04	30,57	7,87	12,72
10237	24-02-006-05	30,48	7,87	12,72
10238	24-02-006-08	42,67	6,79	13,12
10239	24-02-006-09	39,53	6,76	13,13
10240	24-02-006-10	34,31	7,14	13,06
10241	24-02-006-11	36,25	7,06	13,06
10242	24-02-006-12	27,44	5,96	12,93
10243	24-02-006-13	21,69	11,36	13,04
10244	24-02-006-14	22,3	11	13,04
10245	24-02-006-15	20,5	10,79	13
10246	24-02-006-16	21,49	11,21	13
10247	24-02-006-17	21,98	11,09	13,01
10248	24-02-006-18	19,92	10,46	13
10249	24-02-006-19	19,89	10,12	13,01
10250	24-02-007-01	32,66	7,87	12,69
10251	24-02-007-02	33,97	7,87	12,69
10252	24-02-007-03	33,76	7,87	12,74
10253	24-02-007-04	33,78	7,87	12,7
10254	24-02-008-01	34,77	7,87	13,5
10255	24-02-008-02	34,29	7,87	13,16

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
10256	24-02-008-03	34,33	7,87	13,16
10257	24-02-008-04	24,08	7,87	13
10258	24-02-008-05	22,53	9,31	12,87
10259	24-02-008-06	17,35	8,91	12,99
10260	24-02-008-07	17,32	9,06	13,13
10261	24-02-008-08	17,65	9,56	13,04
10262	24-02-008-09	17,6	9,62	12,99
10263	24-02-008-10	17,61	9,56	13,02
10264	24-02-008-11	17,48	9,52	13,02
10265	24-02-008-12	26,48	7,87	13,5
10266	24-02-008-13	26,21	7,86	13,16
10267	24-02-008-14	26,27	7,86	13,16
10268	24-02-008-15	21,45	7,87	13
10269	24-02-008-16	20,53	9,19	12,87
10270	24-02-008-17	15,98	8,84	12,99
10271	24-02-008-18	15,99	8,97	13,13
10272	24-02-008-19	16,35	9,43	13,04
10273	24-02-008-20	16,34	9,47	12,99
10274	24-02-008-21	16,35	9,41	13,02
10275	24-02-008-22	16,32	9,36	13,02
10276	24-02-008-23	15,19	0,49	13,5
10277	24-02-008-24	15,15	0,49	13,16
10278	24-02-008-25	14,99	0,49	13,16
10279	24-02-008-26	18,07	7,87	13
10280	24-02-008-27	17,73	8,8	12,87
10281	24-02-008-28	13,72	8,52	12,99
10282	24-02-008-29	13,76	8,62	13,13
10283	24-02-008-30	14,05	8,93	13,04
10284	24-02-008-31	14,06	8,97	12,99
10285	24-02-008-32	14,07	8,92	13,02
10286	24-02-008-33	14,02	8,89	13,02
10287	24-02-009-01	34,75	7,87	12,46
10288	24-02-009-02	34,28	7,87	12,97
10289	24-02-009-03	34,32	7,87	12,97
10290	24-02-009-04	24,09	7,87	12,92
10291	24-02-009-05	22,31	9,57	12,92
10292	24-02-009-06	17,36	9,01	13
10293	24-02-009-07	17,3	9,17	13,12
10294	24-02-009-08	17,67	9,56	13,04
10295	24-02-009-09	17,65	9,75	13,02
10296	24-02-009-10	17,63	9,67	13,04
10297	24-02-009-11	17,48	9,59	13,01
10298	24-02-009-12	26,4	7,86	12,46
10299	24-02-009-13	26,2	7,87	12,97
10300	24-02-009-14	26,29	7,87	12,97
10301	24-02-009-15	21,49	7,87	12,92
10302	24-02-009-16	20,35	9,43	12,92
10303	24-02-009-17	16,01	8,92	13
10304	24-02-009-18	16	9,07	13,12
10305	24-02-009-19	16,38	9,42	13,04
10306	24-02-009-20	16,41	9,6	13,02
10307	24-02-009-21	16,39	9,51	13,04
10308	24-02-009-22	16,27	9,44	13,01
10309	24-02-009-23	15,18	0,49	12,46
10310	24-02-009-24	15,12	0,49	12,97
10311	24-02-009-25	15	0,49	12,97
10312	24-02-009-26	18,07	7,87	12,92
10313	24-02-009-27	17,66	8,99	12,92
10314	24-02-009-28	13,76	8,58	13
10315	24-02-009-29	13,79	8,69	13,12
10316	24-02-009-30	14,07	8,93	13,04
10317	24-02-009-31	14,13	9,06	13,02
10318	24-02-009-32	14,11	9	13,04
10319	24-02-009-33	14	8,94	13,01
10320	24-02-010-01	33,19	8,79	10,83
10321	24-02-010-02	30,32	8,93	10,76
10322	24-02-010-03	29,16	8,89	10,86
10323	24-02-010-04	28,88	8,76	11,02
10324	24-02-010-05	26,14	8,22	10,94
10325	24-02-010-06	22,36	11,06	11,37
10326	24-02-010-07	22,53	10,98	11,24
10327	24-02-010-08	20,96	10,95	10,83
10328	24-02-010-09	21,51	11,61	10,94
10329	24-02-010-10	21,59	11,49	11,11
10330	24-02-010-11	20,64	10,62	11,11
10331	24-02-010-12	20,57	10,33	11,35
10332	24-02-020-01	18,32	17,69	12,7
10333	24-02-020-02	17,38	17,69	12,72
10334	24-02-020-03	17,25	17,69	12,71

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
10335	24-02-020-04	16,74	17,69	12,69
10336	24-02-020-05	16,87	17,69	12,7
10337	24-02-020-06	15,58	15,9	12,7
10338	24-02-020-07	15,09	16,01	12,7
10339	24-02-020-08	14,85	16,01	12,7
10340	24-02-020-09	15,26	16,38	12,69
10341	24-02-020-10	15,11	16,49	12,7
10342	24-02-020-11	14,82	16,49	12,7
10343	24-02-021-01	12,05	17,69	5,49
10344	24-02-021-02	15,76	17,69	5,49
10345	24-02-030-01	20,17	13,3	9,57
10346	24-02-030-02	20,38	13,14	9,59
10347	24-02-030-03	20,24	13,15	9,59
10348	24-02-030-04	20,56	12,89	9,58
10349	24-02-030-05	20,83	12,69	9,58
10350	24-02-030-06	21,36	12,8	9,58
10351	24-02-030-07	21,16	12,76	9,58
10352	24-02-030-08	21,08	12,85	9,58
10353	24-02-030-09	21,07	12,75	9,58
10354	24-02-031-01	27,19	3,3	1
10355	24-02-031-02	26,8	3,35	1
10356	24-02-031-03	26,01	3,46	1
10357	24-02-032-01	17,92	10,49	1
10358	24-02-032-02	17,5	10,49	1
10359	24-02-032-03	17,5	10,49	1
10360	24-02-033-01	15,07	9,73	12,7
10361	24-02-033-02	16,44	9,63	12,71
10362	24-02-033-03	17,03	9,56	12,72
10363	24-02-034-01	51,38	1	1
10364	24-02-034-02	19,42	14,57	1
10365	24-02-034-03	20,19	14,57	1
10366	24-02-034-04	20,66	14,57	1
10367	24-02-034-05	20,8	14,57	1
10368	24-02-040-01	15,53	10,44	9,97
10369	24-02-040-02	15,43	10,46	10,03
10370	24-02-040-03	15,37	10,48	10,1
10371				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
10414	24-02-052-06	13,38	12,95	11,35
10415	24-02-052-07	13,26	12,96	11,41
10416	24-02-052-08	12,91	12,97	11,57
10417	24-02-053-01	21,29	14,17	9,89
10418	24-02-053-02	20,66	14,23	9,81
10419	24-02-053-03	20,8	14,13	9,81
10420	24-02-053-04	20,51	14,13	9,74
10421	24-02-053-05	20,76	14,02	9,71
10422	24-02-053-06	20,7	14,03	9,69
10423	24-02-053-07	20,58	14,09	9,68
10424	24-02-053-08	20,23	14,12	9,62
10425	24-02-053-09	23,01	16,17	9,61
10426	24-02-053-10	23,01	16,26	9,61
10427	24-02-053-11	18,51	11,52	9,6
10428	24-02-053-12	18,54	11,52	9,59
10429	24-02-053-13	11,73	9,45	9,58
10430	24-02-053-14	25,19	14,1	10,84
10431	24-02-053-15	25,66	13,7	11,38
10432	24-02-053-16	26,57	13,38	11,8
10433	24-02-053-17	24	12,17	12,13
10434	24-02-053-18	20,31	12,81	12,46
10435	24-02-053-19	20,74	12,58	12,46
10436	24-02-053-20	19,84	12,18	12,53
10437	24-02-053-21	21,24	12,8	12,69
10438	24-02-053-22	20,06	11,75	12,79
10439	24-02-060-01	20,59	9,61	10,11
10440	24-02-060-02	18,31	8,78	10,32
10441	24-02-060-03	17,68	8,26	10,98
10442	24-02-061-01	20,93	8,41	10,18
10443	24-02-061-02	19,21	7,5	10,93
10444	24-02-061-03	18,14	7,34	11,02
10445	24-02-062-01	13,89	13,49	12,31
10446	24-02-062-02	14,3	13,14	12,19
10447	24-02-062-03	13,71	13,08	12,36
10448	24-02-062-04	13,51	13,31	12,3
10449	24-02-062-05	13,52	12,74	12,35
10450	24-02-062-06	13,44	12,69	12,36
10451	24-02-062-07	13,32	9,29	12,43
10452	24-02-062-08	13,22	9,45	12,54
10453	24-02-062-09	13,17	9,84	12,5
10454	24-02-062-10	13,13	9,92	12,44
10455	24-02-062-11	13,1	9,19	12,49
10456	24-02-062-12	13,72	14,07	12,24
10457	24-02-062-13	13,33	13,87	12,52
10458	24-02-070-01	19,63	13,33	9,73
10459	24-02-070-02	19,62	13,43	9,73
10460	24-02-070-03	19,9	13,14	9,73
10461	24-02-070-04	19,88	13,06	9,7
10462	24-02-070-05	20,1	12,95	9,7
10463	24-02-070-06	20,01	12,87	9,68
10464	24-02-070-07	18,18	14,48	11,88
10465	24-02-070-08	17,69	14,44	12,4
10466	24-02-070-09	16,62	14,43	12,69
10467	24-02-070-10	16,84	14,24	12,8
10468	24-02-070-11	16,6	14,13	12,8
10469	24-02-071-01	20,19	12,77	10,77
10470	24-02-071-02	18,91	12,71	10,83
10471	24-02-071-03	18,34	12,27	10,91
10472	24-02-071-04	18,19	11,93	11,95
10473	24-02-071-05	17,06	12,07	11,36
10474	24-02-071-06	16,25	11,84	11,5
10475	24-02-072-01	13,84	12,02	8,95
10476	24-02-072-02	13,52	10,99	8,99
10477	24-02-072-03	12,76	10,84	8,99
10478	24-02-072-04	12,22	10,69	9,04
10479	24-02-072-05	11,71	10,45	9,13
10480	24-02-072-06	11,23	10,72	9,14
10481	24-02-072-07	10,83	10,89	9,24
10482	24-02-080-01	21,87	12,4	11,18
10483	24-02-081-01	18,71	13,31	11,73
10484	24-02-090-01	20,58	3,33	12,02
10485	24-02-090-02	20,81	3,29	11,6
10486	24-02-090-03	17,64	3,28	12,09
10487	24-02-090-04	17,81	3,27	11,94
10488	24-02-090-05	18,02	3,23	11,82
10489	24-02-090-06	17,51	3,25	11,73
10490	24-02-090-07	16,94	3,26	11,43
10491	24-02-090-08	16,97	3,26	11,35
10492	24-02-090-09	15,87	3,23	11,03

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
10493	24-02-090-10	14,82	3,25	10,94
10494	24-02-090-11	14,8	3,25	10,91
10495	24-02-091-01	23,93	3,58	10,32
10496	24-02-091-02	22,15	3,5	10,34
10497	24-02-091-03	15,91	3,45	12,15
10498	24-02-091-04	15,97	3,46	12,03
10499	24-02-091-05	16,24	3,33	11,88
10500	24-02-091-06	16,04	3,34	11,61
10501	24-02-091-07	15,54	3,35	11,39
10502	24-02-091-08	15,37	3,37	11,31
10503	24-02-091-09	14,6	3,34	11,06
10504	24-02-091-10	14,28	3,35	10,98
10505	24-02-091-11	12,97	3,35	10,74
10506	24-02-091-12	12,67	3,37	10,8
10507	24-02-092-01	25,27	3,36	10,14
10508	24-02-092-02	24,38	3,33	10,22
10509	24-02-092-03	23,7	3,31	10,21
10510	24-02-092-04	17,56	3,29	11,87
10511	24-02-093-01	19,02	19,07	11,69
10512	24-02-093-02	18,86	19,05	11,67
10513	24-02-093-03	19,06	19,15	11,69
10514	24-02-093-04	19,05	19,15	11,69
10515	24-02-100-01	16,95	3,37	6,44
10516	24-02-100-02	16,64	3,34	6,95
10517	24-02-100-03	15,08	3,36	9,82
10518	24-02-100-04	14,93	3,38	9,67
10519	24-02-100-05	14,59	3,35	9,24
10520	24-02-100-06	13,6	3,36	8,47
10521	24-02-100-07	11,87	3,34	7,71
10522	24-02-100-08	11,25	3,36	7,41
10523	24-02-100-09	11,45	3,3	7,53
10524	24-02-100-10	11,43	3,3	7,7
10525	24-02-100-11	10,41	3,32	7,19
10526	24-02-100-12	14,31	3,32	10,76
10527	24-02-101-01	25,03	6,98	12,69
10528	24-02-101-02	24,15	6,16	12,69
10529	24-02-101-03	21,3	6,58	12,69
10530	24-02-102-01	37,96	4,29	12,69
10531	24-02-102-02	37,74	4,85	12,71
10532	24-02-102-03	37,67	5,24	12,72
10533	24-02-110-01	22,82	14,23	11,1
10534	24-02-111-01	14,56	11,19	10,48
10535	24-02-112-01	11,56	2,5	9,42
10536	24-02-113-01	11,64	7,27	11,39
10537	24-02-120-01	17,82	11,34	1
10538	24-02-120-02	17,82	11,34	1
10539	24-02-120-03	17,86	11,34	1
10540	24-02-120-04	17,86	11,34	1
10541	24-02-120-05	17,86	11,34	1
10542	24-02-120-06	17,84	11,34	1
10543	24-02-120-07	17,88	11,34	1
10544	24-02-120-08	17,86	11,34	1
10545	24-02-120-09	17,84	11,34	1
10546	24-02-121-01	27,35	8,87	12,29
10547	24-02-121-02	26,86	7,36	12,07
10548	24-02-121-03	27,35	5,58	11,99
10549	24-02-121-04	24,5	9,48	11,86
10550	24-02-121-05	24,61	8,53	11,74
10551	24-02-121-06	24,25	8,66	11,63
10552	24-02-121-07	23,7	8,67	11,57
10553	24-02-121-08	24,39	7,87	11,75
10554	24-02-121-09	24,5	8,14	11,74
10555	24-02-122-01	14,2	11	1
10556	24-02-122-02	14,89	11,05	1
10557	24-02-122-03	14,71	11,04	1
10558	24-02-122-04	14,47	11,02	1
10559	24-02-122-05	14,59	11,03	1
10560	24-02-122-06	14,59	11,03	1
10561	24-02-122-07	14,59	11,03	1
10562	24-02-123-01	14,2	11	1
10563	24-02-123-02	14,89	11,05	1
10564	24-02-123-03	14,52	11,02	1
10565	24-02-123-04	14,67	11,03	1
10566	24-02-123-05	14,62	11,03	1
10567	24-02-123-06	14,61	11,03	1
10568	24-02-123-07	14,6	11,03	1
10569	24-02-123-08	11,76	9,62	1
10570	24-02-123-09	12,02	9,62	1
10571	24-02-123-10	11,84	9,54	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
10572	24-02-123-11	11,82	9,56	1
10573	24-02-123-12	11,8	9,57	1
10574	24-02-123-13	11,81	9,56	1
10575	24-02-123-14	11,85	9,53	1
10576	24-02-124-01	14,59	11,03	1
10577	24-02-124-02	14,59	11,03	1
10578	24-02-124-03	14,59	11,03	1
10579	24-02-125-01	11,84	9,54	1
10580	24-02-125-02	11,84	9,54	1
10581	24-02-125-03	11,84	9,54	1
10582	24-03-001-01	24,2	17,22	1
10583	24-03-001-02	24,23	17,1	1
10584	24-03-001-03	24,8	17,18	1
10585	24-03-001-04	24,95	17,13	1
10586	24-03-001-05	24,86	17,16	1
10587	24-03-001-06	24,97	17,12	1
10588	24-03-001-07	25,04	17,09	1
10589	24-03-002-01	24,06	13,59	13,35
10590	24-03-002-02	23,68	13,92	13,55
10591	24-03-002-03	23,69	14,11	13,67
10592	24-03-002-04	23,78	14,37	13,82
10593	24-03-002-05	23,46	13,7	13,97
10594	24-03-002-06	23,59	14,14	14,04
10595	24-03-002-07	23,55	13,98	14,12
10596	24-03-002-08	23,55	14,06	14,03
10597	24-03-002-09	24,47	15,04	14,16
10598	24-03-002-10	24,57	15,09	14,26
10599	24-03-002-11	24,55	15,13	14,29
10600	24-03-002-12	28,27	22,89	14,37
10601	24-03-002-13	23,89	17,71	14,53
10602	24-03-003-01	22,79	11,18	14,18
10603	24-03-003-02	22,81	11,48	14,18
10604	24-03-003-03	22,66	11,75	14,18
10605	24-03-003-04	22,46	12,53	14,18
10606	24-03-003-05	22,37	12,14	14,18
10607	24-03-003-06	22,42	12,93	14,18
10608	24-03-003-07			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
10651	25-01-015-19	30,32	1	12,33
10652	25-01-015-20	28,47	1	12,32
10653	25-01-015-21	27,39	1	12,34
10654	25-01-015-22	26,44	1	12,35
10655	25-01-015-23	27,4	1	12,35
10656	25-01-015-24	26,33	1	12,33
10657	25-01-015-25	25,43	1	12,34
10658	25-02-001-01	11,29	8,98	14,57
10659	25-02-001-02	11,37	8,96	14,51
10660	25-02-001-03	11,44	8,95	14,47
10661	25-02-001-04	11,5	8,94	14,43
10662	25-02-001-05	11,56	8,93	14,4
10663	25-02-002-01	11,2	8,95	14,53
10664	25-02-002-02	11,28	8,94	14,48
10665	25-02-002-03	11,35	8,93	14,43
10666	25-02-002-04	11,42	8,92	14,4
10667	25-02-002-05	11,48	8,91	14,36
10668	25-02-003-01	11,24	8,98	14,52
10669	25-02-003-02	11,32	8,97	14,47
10670	25-02-003-03	11,39	8,96	14,43
10671	25-02-003-04	11,46	8,95	14,39
10672	25-02-003-05	11,52	8,94	14,36
10673	25-02-003-06	11,57	8,93	14,33
10674	25-02-003-07	11,62	8,92	14,3
10675	25-02-004-01	11,19	8,93	14,46
10676	25-02-004-02	11,26	8,92	14,41
10677	25-02-004-03	11,33	8,92	14,38
10678	25-02-004-04	11,4	8,91	14,35
10679	25-02-004-05	11,45	8,9	14,32
10680	25-02-004-06	11,51	8,9	14,29
10681	25-02-004-07	11,55	8,89	14,27
10682	25-02-004-08	11,6	8,88	14,25
10683	25-02-005-01	11,45	8,88	14,3
10684	25-02-005-02	11,51	8,87	14,28
10685	25-02-005-03	11,56	8,87	14,25
10686	25-02-005-04	11,61	8,86	14,23
10687	25-02-005-05	11,65	8,86	14,21
10688	25-02-005-06	11,69	8,85	14,2
10689	25-02-005-07	11,73	8,85	14,18
10690	25-02-005-08	11,77	8,84	14,17
10691	25-02-006-01	11,35	8,87	14,29
10692	25-02-006-02	11,41	8,86	14,26
10693	25-02-006-03	11,46	8,86	14,24
10694	25-02-006-04	11,51	8,85	14,22
10695	25-02-006-05	11,56	8,85	14,2
10696	25-02-006-06	11,6	8,85	14,19
10697	25-02-006-07	11,64	8,84	14,17
10698	25-02-006-08	11,68	8,84	14,16
10699	25-02-012-01	16,83	11,53	14,12
10700	25-02-012-02	15,65	10,3	13,53
10701	25-02-012-03	15,41	10,29	13
10702	25-02-012-04	16,79	11,53	13,97
10703	25-02-012-05	15,61	10,3	13,38
10704	25-02-012-06	15,35	10,29	12,8
10705	25-02-014-01	16,17	13,69	11,64
10706	25-02-014-02	16,07	13,72	11,38
10707	25-02-014-03	16,17	13,8	11,13
10708	25-02-014-04	15,48	13,03	12,02
10709	25-02-014-05	15,39	13,04	11,73
10710	25-02-014-06	15,61	13,15	11,48
10711	25-02-023-04	13,65	11,03	9,67
10712	25-02-023-05	13,64	11,03	9,64
10713	25-02-023-06	13,62	11,03	9,62
10714	25-02-023-07	13,65	11,03	9,67
10715	25-02-023-08	13,63	11,03	9,64
10716	25-02-023-09	13,61	11,03	9,62
10717	25-02-023-10	14,39	11,03	9,67
10718	25-02-023-11	14,37	11,03	9,64
10719	25-02-023-12	14,33	11,03	9,62
10720	25-02-024-01	14,35	11,03	9,63
10721	25-02-024-02	14,32	11,03	9,62
10722	25-02-024-03	14,35	11,03	9,62
10723	25-02-024-04	13,55	10,68	9,63
10724	25-02-024-05	13,52	10,68	9,62
10725	25-02-024-06	13,55	10,68	9,62
10726	25-02-024-07	12,41	10,51	9,64
10727	25-02-024-08	12,39	10,51	9,62
10728	25-02-024-09	12,41	10,51	9,61
10729	25-02-024-10	12,4	10,51	9,61

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
10730	25-02-024-11	11,5	10,04	9,64
10731	25-02-024-12	11,49	10,04	9,62
10732	25-02-024-13	11,51	10,04	9,62
10733	25-02-024-14	11,5	10,04	9,62
10734	25-02-025-01	11,51	10,04	9,62
10735	25-02-025-02	11,51	10,04	9,62
10736	25-02-025-03	11,52	10,04	9,62
10737	25-02-025-04	10,82	9,73	9,62
10738	25-02-025-05	10,82	9,73	9,62
10739	25-02-025-06	10,83	9,73	9,62
10740	25-02-030-04	13,59	11,02	9,63
10741	25-02-030-05	13,57	11,02	9,61
10742	25-02-030-06	13,53	11,02	9,6
10743	25-02-030-07	13,58	11,02	9,63
10744	25-02-030-08	13,55	11,02	9,61
10745	25-02-030-09	13,53	11,02	9,6
10746	25-02-030-10	14,25	11,01	9,62
10747	25-02-030-11	14,21	11,01	9,61
10748	25-02-030-12	14,18	11,02	9,6
10749	25-02-031-01	14,26	11,02	9,61
10750	25-02-031-02	14,23	11,02	9,6
10751	25-02-031-03	14,19	11,02	9,6
10752	25-02-031-04	13,48	10,67	9,61
10753	25-02-031-05	13,45	10,67	9,6
10754	25-02-031-06	13,43	10,68	9,6
10755	25-02-031-07	12,36	10,51	9,61
10756	25-02-031-08	12,34	10,51	9,6
10757	25-02-031-09	12,33	10,51	9,6
10758	25-02-031-10	12,32	10,51	9,6
10759	25-02-031-11	11,47	10,04	9,61
10760	25-02-031-12	11,46	10,04	9,6
10761	25-02-031-13	11,45	10,04	9,6
10762	25-02-031-14	11,45	10,04	9,6
10763	25-02-032-01	11,47	10,04	9,6
10764	25-02-032-02	11,47	10,04	9,6
10765	25-02-032-03	11,49	10,04	9,6
10766	25-02-032-04	10,8	9,73	9,6
10767	25-02-032-05	10,8	9,73	9,6
10768	25-02-032-06	10,81	9,73	9,6
10769	25-02-033-01	12,28	10,59	9,6
10770	25-02-033-02	11,58	10	9,59
10771	25-02-040-05	41,74	1	12,36
10772	25-02-040-06	41,58	1	12,25
10773	25-02-040-07	41,59	1	12,33
10774	25-02-040-08	41,62	1	12,32
10775	25-02-040-09	40,04	1	12,25
10776	25-02-040-10	39,97	1	12,39
10777	25-02-040-11	39,8	1	12,37
10778	25-02-040-12	39,4	1	12,35
10779	25-02-040-13	36,37	1	12,35
10780	25-02-040-14	35,98	1	12,37
10781	25-02-040-15	35,32	1	12,32
10782	25-02-040-16	33,9	1	12,36
10783	25-02-040-17	33,02	1	12,31
10784	25-02-040-18	32,17	1	12,32
10785	25-02-040-19	31,59	1	12,33
10786	25-02-040-20	29,54	1	12,32
10787	25-02-040-21	28,62	1	12,34
10788	25-02-040-22	27,54	1	12,35
10789	25-02-040-23	28,44	1	12,35
10790	25-02-040-24	27,52	1	12,33
10791	25-02-040-25	26,5	1	12,34
10792	25-02-050-01	11,51	9,71	1
10793	25-02-055-01	12,18	10,76	1
10794	25-02-055-02	12,18	10,76	1
10795	25-02-055-03	11,28	10,22	1
10796	25-02-055-04	10,45	9,71	1
10797	25-02-055-05	10,44	9,71	1
10798	25-02-055-06	9,96	9,46	1
10799	25-02-080-01	9,55	7,21	1
10800	25-02-080-02	9,52	7,17	1
10801	25-02-080-03	9,25	6,89	1
10802	25-02-080-04	9,25	6,83	1
10803	25-02-080-05	9,14	6,7	1
10804	25-02-085-01	14,51	10,75	14,48
10805	25-02-085-02	14,37	10,75	14,38
10806	25-02-085-03	12,71	10,21	14,25
10807	25-02-085-04	12,29	9,71	13,93
10808	25-02-085-05	11,75	9,71	13,64

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
10809	25-02-085-06	11,1	9,46	13,66
10810	25-02-090-01	13,66	11,11	11,66
10811	25-02-090-02	13,58	10,97	11,46
10812	25-02-090-03	12,59	10,41	11,6
10813	25-02-090-04	12,1	10,25	11,46
10814	25-02-090-05	13,73	11,17	11,61
10815	25-02-090-06	13,67	11,05	11,49
10816	25-02-090-07	12,54	10,38	11,55
10817	25-02-090-08	12,11	10,26	11,46
10818	25-02-100-01	19,16	15,56	11,13
10819	25-02-110-01	31,23	16,2	1
10820	25-02-130-01	29,11	5,04	1
10821	25-02-130-02	29,12	5,04	1
10822	25-02-140-01	11,16	8,9	13,08
10823	25-02-140-02	11,23	8,88	13,03
10824	25-02-140-03	11,3	8,87	13,01
10825	25-02-140-04	11,37	8,85	13,03
10826	25-02-140-05	11,42	8,84	12,99
10827	25-02-141-01	11,08	8,88	13,07
10828	25-02-141-02	11,11	8,86	13,06
10829	25-02-141-03	11,1	8,85	12,9
10830	25-02-141-04	11,14	8,84	12,73
10831	25-02-141-05	11,22	8,83	12,77
10832	25-02-142-01	11,06	8,91	13,03
10833	25-02-142-02	11,03	8,89	13,02
10834	25-02-142-03	11,14	8,88	12,93
10835	25-02-142-04	11,12	8,86	12,77
10836	25-02-142-05	11,07	8,85	12,52
10837	25-02-142-06	11,19	8,84	12,55
10838	25-02-142-07	11,17	8,83	12,58
10839	25-02-143-01	10,91	8,86	12,97
10840	25-02-143-02	10,97	8,85	12,86
10841	25-02-143-03	11,02	8,84	12,76
10842	25-02-143-04	10,99	8,83	12,58
10843	25-02-143-05	11,03	8,82	12,55
10844	25-02-143-06	10,99	8,81	12,46
10845	25-02-143-07	10,97	8,8	12,48
10846				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
10888	25-02-161-03	9,74	8,65	11,01
10889	25-02-161-04	9,73	8,64	10,81
10890	25-02-161-05	9,72	8,64	10,69
10891	25-02-161-06	9,71	8,64	10,6
10892	25-02-161-07	9,71	8,6	10,53
10893	25-02-162-01	9,8	8,72	11,11
10894	25-02-162-02	9,71	8,65	11,01
10895	25-02-162-03	9,67	8,63	10,89
10896	25-02-162-04	9,66	8,62	10,74
10897	25-02-162-05	9,66	8,62	10,63
10898	25-02-162-06	9,54	8,55	10,54
10899	25-02-162-07	9,55	8,55	10,6
10900	25-02-162-08	9,48	8,5	10,55
10901	25-02-162-09	9,47	8,49	10,47
10902	25-02-163-01	9,67	8,66	10,73
10903	25-02-163-02	9,65	8,65	10,65
10904	25-02-163-03	9,63	8,62	10,57
10905	25-02-163-04	9,62	8,61	10,49
10906	25-02-163-05	9,56	8,57	10,41
10907	25-02-163-06	9,56	8,57	10,34
10908	25-02-163-07	9,55	8,56	10,27
10909	25-02-163-08	9,51	8,53	10,21
10910	25-02-163-09	9,5	8,53	10,11
10911	25-02-163-10	9,5	8,52	10,17
10912	25-02-163-11	9,51	8,52	10,23
10913	25-02-163-12	9,51	8,51	10,22
10914	25-02-163-13	9,46	8,48	10,12
10915	25-02-163-14	9,46	8,48	10,15
10916	25-02-163-15	9,46	8,47	10,15
10917	25-02-163-16	9,41	8,44	10,04
10918	25-02-163-17	9,41	8,44	10,05
10919	25-02-163-18	9,41	8,43	10,05
10920	25-02-163-19	9,35	8,4	9,96
10921	25-02-164-01	9,63	8,66	10,38
10922	25-02-164-02	9,62	8,66	10,3
10923	25-02-164-03	9,54	8,6	10,23
10924	25-02-164-04	9,54	8,6	10,15
10925	25-02-164-05	9,48	8,56	10,08
10926	25-02-164-06	9,48	8,55	10,02
10927	25-02-164-07	9,47	8,55	9,95
10928	25-02-164-08	9,42	8,52	9,89
10929	25-02-164-09	9,42	8,51	9,84
10930	25-02-164-10	9,42	8,51	9,78
10931	25-02-164-11	9,42	8,5	9,78
10932	25-02-164-12	9,42	8,5	9,77
10933	25-02-164-13	9,38	8,47	9,72
10934	25-02-164-14	9,38	8,47	9,75
10935	25-02-164-15	9,38	8,46	9,74
10936	25-02-164-16	9,34	8,44	9,65
10937	25-02-164-17	9,35	8,43	9,67
10938	25-02-164-18	9,35	8,43	9,71
10939	25-02-164-19	9,3	8,4	9,64
10940	25-03-011-01	16,92	11,51	14,12
10941	25-03-011-02	15,75	10,31	13,53
10942	25-03-011-03	15,53	10,3	13
10943	25-03-011-04	16,88	11,51	13,97
10944	25-03-011-05	15,71	10,31	13,38
10945	25-03-011-06	15,47	10,3	12,8
10946	25-03-013-01	16,27	13,66	11,64
10947	25-03-013-02	16,18	13,69	11,38
10948	25-03-013-03	16,35	13,77	11,13
10949	25-03-013-04	15,52	12,98	12,02
10950	25-03-013-05	15,45	12,99	11,73
10951	25-03-013-06	15,63	13,11	11,48
10952	25-03-028-04	17,25	14,73	14,12
10953	25-03-028-05	16,95	14,67	13,53
10954	25-03-028-06	16,8	14,66	13
10955	25-03-028-07	17,26	14,73	13,97
10956	25-03-028-08	16,95	14,67	13,38
10957	25-03-028-09	16,79	14,66	12,8
10958	25-03-028-10	16,97	14,66	13,84
10959	25-03-028-11	16,88	14,66	13,23
10960	25-03-028-12	16,64	14,62	12,62
10961	25-03-028-13	16,53	14,6	12,25
10962	25-03-030-01	15,64	14,09	11,64
10963	25-03-030-02	15,56	14,08	11,38
10964	25-03-030-03	15,51	14,07	11,13
10965	25-03-030-04	14,82	13,29	12,02
10966	25-03-030-05	14,76	13,29	11,73

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
10967	25-03-030-06	14,71	13,29	11,48
10968	25-03-031-01	18,41	14,85	9,58
10969	25-03-031-02	17,94	14,81	9,58
10970	25-03-031-03	17,46	14,77	9,58
10971	25-03-031-04	17,98	14,83	9,57
10972	25-03-031-05	17,52	14,78	9,58
10973	25-03-031-06	17,38	14,78	9,58
10974	25-03-031-07	18	14,82	9,57
10975	25-03-031-08	17,54	14,78	9,58
10976	25-03-031-09	17,38	14,78	9,58
10977	25-03-031-10	17,9	14,81	9,57
10978	25-03-031-11	17,48	14,78	9,57
10979	25-03-031-12	17,2	14,77	9,58
10980	25-03-031-13	16,96	14,72	9,58
10981	25-03-032-01	16,38	14,42	9,58
10982	25-03-032-02	16,21	14,43	9,58
10983	25-03-032-03	16,11	14,44	9,58
10984	25-03-032-04	15,48	13,7	9,58
10985	25-03-032-05	15,29	13,72	9,58
10986	25-03-032-06	15,18	13,7	9,58
10987	25-03-032-07	15,49	13,7	9,58
10988	25-03-032-08	15,28	13,72	9,58
10989	25-03-032-09	15,15	13,71	9,58
10990	25-03-032-10	15,07	13,72	9,58
10991	25-03-032-11	14,34	12,78	9,58
10992	25-03-032-12	14,08	12,8	9,58
10993	25-03-032-13	14,02	12,81	9,58
10994	25-03-032-14	13,96	12,82	9,58
10995	25-03-033-01	14,85	12,97	9,57
10996	25-03-033-02	14,75	12,98	9,57
10997	25-03-033-03	14,67	12,99	9,57
10998	25-03-033-04	13,75	12,16	9,57
10999	25-03-033-05	13,69	12,16	9,57
11000	25-03-033-06	13,63	12,18	9,57
11001	25-04-003-01	15,3	11,38	14,2
11002	25-04-003-02	15,2	11,38	14,2
11003	25-04-003-03	15,14	11,38	14,2
11004	25-04-003-04	15,26	11,38	13,71
11005	25-04-003-05	15,14	11,38	13,71
11006	25-04-003-06	15,08	11,38	13,71
11007	25-04-004-01	15,28	11,38	14,07
11008	25-04-004-02	15,19	11,38	14,07
11009	25-04-004-03	15,12	11,38	14,07
11010	25-04-004-04	15,18	11,38	13,47
11011	25-04-004-05	15,11	11,38	13,47
11012	25-04-004-06	15,05	11,38	13,47
11013	25-04-004-07	15,02	11,38	12,77
11014	25-04-004-08	14,99	11,38	12,77
11015	25-04-004-09	14,94	11,38	12,77
11016	25-04-005-01	16,2	11,38	13,97
11017	25-04-005-02	16,16	11,38	13,97
11018	25-04-005-03	16,13	11,38	13,97
11019	25-04-005-04	16,06	11,38	13,34
11020	25-04-005-05	16,06	11,38	13,34
11021	25-04-005-06	16,03	11,38	13,34
11022	25-04-005-07	15,85	11,38	12,6
11023	25-04-005-08	15,89	11,38	12,6
11024	25-04-005-09	15,88	11,38	12,6
11025	25-04-005-10	15,72	11,38	12,24
11026	25-04-005-11	15,77	11,38	12,24
11027	25-04-005-12	15,78	11,38	12,24
11028	25-04-006-01	16,23	12,49	12,87
11029	25-04-006-02	16,24	12,49	12,87
11030	25-04-006-03	16,29	12,48	12,87
11031	25-04-006-04	16,28	12,49	12,88
11032	25-04-006-05	16,05	12,49	12,28
11033	25-04-006-06	16,1	12,49	12,28
11034	25-04-006-07	16,17	12,48	12,28
11035	25-04-006-08	16,17	12,49	12,33
11036	25-04-006-09	15,91	12,49	11,9
11037	25-04-006-10	15,98	12,49	11,9
11038	25-04-006-11	16,06	12,48	11,9
11039	25-04-006-12	16,03	12,49	11,86
11040	25-04-007-01	13,51	11,23	12,45
11041	25-04-007-02	13,49	11,24	12,45
11042	25-04-007-03	13,49	11,24	12,42
11043	25-04-007-04	13,46	11,24	12,32
11044	25-04-007-05	13,44	11,23	11,86
11045	25-04-007-06	13,44	11,24	11,86

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
11046	25-04-007-07	13,44	11,24	11,86
11047	25-04-007-08	13,41	11,24	11,7
11048	25-04-007-09	13,38	11,23	11,5
11049	25-04-007-10	13,39	11,24	11,5
11050	25-04-007-11	13,4	11,24	11,53
11051	25-04-007-12	13,37	11,24	11,39
11052	25-04-007-13	13,3	11,23	11,18
11053	25-04-007-14	13,33	11,24	11,18
11054	25-04-007-15	13,33	11,24	11,18
11055	25-04-007-16	13,32	11,24	11,16
11056	25-04-008-01	12,33	10,55	12,23
11057	25-04-008-02	12,27	10,55	12,23
11058	25-04-008-03	12,27	10,56	12,33
11059	25-04-008-04	12,27	10,55	12,13
11060	25-04-008-05	12,29	10,55	11,68
11061	25-04-008-06	12,24	10,55	11,68
11062	25-04-008-07	12,25	10,56	11,69
11063	25-04-008-08	12,25	10,55	11,58
11064	25-04-008-09	12,26	10,55	11,4
11065	25-04-008-10	12,23	10,55	11,4
11066	25-04-008-11	12,23	10,56	11,4
11067	25-04-008-12	12,23	10,55	11,23
11068	25-04-008-13	12,22	10,55	11,01
11069	25-04-008-14	12,21	10,55	11,01
11070	25-04-008-15	12,22	10,55	11,09
11071	25-04-008-16	12,2	10,55	10,98
11072	25-04-009-01	12,28	10,67	11,59
11073	25-04-009-02	12,28	10,66	11,59
11074	25-04-009-03	12,26	10,66	11,64
11075	25-04-009-04	12,26	10,64	11,64
11076	25-04-009-05	12,26	10,64	11,69
11077	25-04-009-06	12,23	10,66	11,28
11078	25-04-009-07	12,24	10,64	11,28
11079	25-04-009-08	12,24	10,64	11,37
11080	25-04-0			



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
11125	25-05-027-06	8,9	6,72	1
11126	25-05-027-07	8,91	6,72	1
11127	25-05-027-08	8,89	6,72	1
11128	25-05-027-09	8,92	6,72	1
11129	25-05-027-10	8,9	6,72	1
11130	25-05-027-11	8,9	6,72	1
11131	25-05-027-12	8,89	6,72	1
11132	25-05-027-13	8,87	6,72	1
11133	25-05-027-14	8,86	6,72	1
11134	25-05-030-05	10,8	0,92	7,87
11135	25-05-030-06	10,78	0,92	7,85
11136	25-05-030-07	10,75	0,92	7,86
11137	25-05-030-08	10,71	0,92	7,87
11138	25-05-030-09	10,81	0,92	7,86
11139	25-05-030-10	10,62	0,92	7,86
11140	25-05-030-11	10,74	0,92	7,86
11141	25-05-030-12	10,69	0,92	7,86
11142	25-05-030-13	10,63	0,92	7,85
11143	25-06-001-06	18,95	11,21	1
11144	25-06-001-12	14,26	10,91	15,24
11145	25-06-002-01	18,95	11,21	1
11146	25-06-002-02	18,94	11,21	1
11147	25-06-002-03	18,94	11,21	1
11148	25-06-002-04	18,94	11,21	1
11149	25-06-002-05	18,93	11,21	1
11150	25-06-002-06	18,94	11,21	1
11151	25-06-002-07	14,16	10,91	15,24
11152	25-06-002-08	14,15	10,91	15,24
11153	25-06-002-09	14,15	10,91	15,24
11154	25-06-002-10	13,23	10,49	15,24
11155	25-06-002-11	13,35	10,49	15,24
11156	25-06-002-12	12,33	10,02	15,24
11157	25-06-003-01	18,94	11,21	1
11158	25-06-003-02	18,94	11,21	1
11159	25-06-003-03	18,94	11,21	1
11160	25-06-003-04	12,34	10,02	15,24
11161	25-06-003-05	11,74	9,72	15,24
11162	25-06-003-06	11,72	9,72	15,24
11163	25-06-004-01	12,03	10,76	1
11164	25-06-004-03	12,03	10,76	1
11165	25-06-004-04	12,03	10,76	1
11166	25-06-004-05	11,16	10,22	1
11167	25-06-004-07	10,37	9,71	1
11168	25-06-004-08	10,37	9,71	1
11169	25-06-004-09	9,91	9,46	1
11170	25-06-004-10	9,91	9,46	1
11171	25-06-005-01	15,41	13,4	15,24
11172	25-06-005-02	15,37	13,4	15,24
11173	25-06-005-03	15,35	13,39	15,24
11174	25-06-005-04	15,35	13,39	15,24
11175	25-06-005-05	14,18	12,33	15,24
11176	25-06-005-06	14,26	12,33	15,24
11177	25-06-005-07	13,01	11,29	15,24
11178	25-06-005-08	13,1	11,3	15,24
11179	25-06-005-09	12,49	10,6	15,24
11180	25-06-005-10	12,41	10,6	15,24
11181	25-06-006-06	15,05	10,76	15,24
11182	25-06-006-07	14,96	10,76	15,24
11183	25-06-006-09	14,95	10,76	15,24
11184	25-06-006-10	14,03	10,22	15,24
11185	25-06-006-11	13,93	10,22	15,24
11186	25-06-006-12	12,76	9,71	15,24
11187	25-06-006-13	12,6	9,71	15,24
11188	25-06-006-14	11,63	9,46	15,24
11189	25-06-006-15	11,51	9,46	15,24
11190	25-06-006-16	13,26	10,76	15,24
11191	25-06-006-18	13,2	10,76	15,24
11192	25-06-006-19	13,15	10,76	15,24
11193	25-06-006-20	12,12	10,22	15,24
11194	25-06-006-22	11,12	9,71	15,24
11195	25-06-006-23	11,16	9,71	15,24
11196	25-06-006-24	10,44	9,46	15,24
11197	25-06-006-25	10,43	9,46	15,24
11198	25-06-012-06	15,46	15,46	1
11199	25-06-012-07	15,46	15,46	1
11200	25-06-012-08	15,46	15,46	1
11201	25-06-012-09	15,46	15,46	1
11202	25-06-012-10	12,66	12,66	1
11203	25-06-012-11	11,37	11,37	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
11204	25-06-012-12	11,37	11,37	1
11205	25-06-012-13	11,37	11,37	1
11206	25-06-012-19	15,46	15,46	1
11207	25-06-012-20	15,46	15,46	1
11208	25-06-012-21	15,46	15,46	1
11209	25-06-012-22	15,46	15,46	1
11210	25-06-012-23	12,66	12,66	1
11211	25-06-012-24	11,37	11,37	1
11212	25-06-012-25	11,37	11,37	1
11213	25-06-014-01	15,46	15,46	1
11214	25-06-014-02	15,46	15,46	1
11215	25-06-014-03	12,66	12,66	1
11216	25-06-014-04	12,66	12,66	1
11217	25-06-014-05	12,66	12,66	1
11218	25-06-014-06	11,37	11,37	1
11219	25-06-014-07	11,37	11,37	1
11220	25-06-014-08	11,37	11,37	1
11221	25-06-014-11	15,46	15,46	1
11222	25-06-014-12	15,46	15,46	1
11223	25-06-014-13	12,66	12,66	1
11224	25-06-014-14	12,66	12,66	1
11225	25-06-014-15	12,66	12,66	1
11226	25-06-014-16	11,37	11,37	1
11227	25-06-014-17	11,37	11,37	1
11228	25-06-014-18	11,37	11,37	1
11229	25-06-017-01	11,91	11,91	1
11230	25-06-017-02	11,91	11,91	1
11231	25-06-017-03	11,91	11,91	1
11232	25-06-017-05	11,91	11,91	1
11233	25-06-017-06	11,91	11,91	1
11234	25-06-017-07	11,91	11,91	1
11235	25-07-007-08	10,3	10,81	7,2
11236	25-07-007-09	10,21	10,81	7,21
11237	25-07-007-10	10,14	10,81	7,2
11238	25-07-007-11	10,34	10,81	7,2
11239	25-07-007-12	10,32	10,31	7,2
11240	25-07-007-13	10,58	10,31	7,2
11241	25-07-008-08	10,17	10,81	7,19
11242	25-07-008-09	10,16	10,81	7,19
11243	25-07-008-10	9,98	10,81	7,19
11244	25-07-008-11	10,28	10,81	7,19
11245	25-07-008-12	10,27	10,31	7,19
11246	25-07-008-13	10,5	10,31	7,19
11247	25-07-021-02	20,37	17,17	11,8
11248	25-07-021-03	20,02	17,05	11,8
11249	25-07-021-04	19,95	17,08	11,76
11250	25-07-021-05	20,18	17,1	11,75
11251	25-07-021-06	20,34	17,09	11,79
11252	25-07-021-07	22,01	17,1	11,77
11253	25-07-021-08	22,09	17,12	11,76
11254	25-07-021-09	22,16	17,12	11,77
11255	25-07-021-10	22,17	17,13	11,78
11256	25-07-022-02	19,02	14,59	11,32
11257	25-07-022-03	18,89	14,62	11,52
11258	25-07-022-04	19,02	14,64	11,44
11259	25-07-022-05	21,33	14,57	11,3
11260	25-07-022-06	21,33	14,61	11,34
11261	25-07-022-07	21,13	14,64	11,31
11262	25-07-022-08	21,18	14,58	11,43
11263	25-07-022-09	21,16	14,59	11,44
11264	25-07-022-10	21,11	14,59	11,4
11265	25-07-022-11	21,09	14,59	11,4
11266	25-07-023-02	20,07	10,76	1
11267	25-07-023-03	17,54	10,76	1
11268	25-07-023-04	15,45	10,22	1
11269	25-07-023-05	13,03	9,71	1
11270	25-07-023-06	12,95	9,71	1
11271	25-07-023-07	11,7	9,46	1
11272	25-08-001-01	12,07	11,19	16,29
11273	25-08-001-02	12,23	11,19	16,11
11274	25-08-001-03	12,31	11,19	15,9
11275	25-08-001-04	11,77	10,77	16,07
11276	25-08-001-05	11,54	10,69	15,75
11277	25-08-001-06	10,86	10,19	15,59
11278	25-08-001-07	10,84	10,19	15,15
11279	25-08-001-08	10,33	9,85	14,89
11280	25-08-002-02	12,57	10,76	10,17
11281	25-08-002-03	12,6	10,76	10,36
11282	25-08-002-04	12,63	10,76	10,61

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
11283	25-08-002-05	12,12	10,22	10,87
11284	25-08-002-06	11,47	9,71	10,99
11285	25-08-002-07	11,56	9,71	11,27
11286	25-08-002-08	11,03	9,46	11,42
11287	25-08-003-01	12,3	11,34	16,35
11288	25-08-003-02	12,51	11,34	16,45
11289	25-08-003-03	11,87	11,03	15,84
11290	25-08-003-04	9,63	9,02	15,69
11291	25-08-003-05	8,96	8,42	15,73
11292	25-08-003-06	8,95	8,55	15,46
11293	25-08-007-01	14,78	12,47	16,54
11294	25-08-007-02	15,03	12,62	16,37
11295	25-08-007-03	13,82	11,79	15,89
11296	25-08-007-04	12,19	10,82	15,72
11297	25-08-007-05	11,26	10,26	15,52
11298	25-08-010-03	14,48	10,76	14,93
11299	25-08-011-01	14,47	10,76	14,88
11300	25-08-011-02	14,48	10,75	14,88
11301	25-08-011-03	14,43	10,76	14,84
11302	25-08-011-04	13,23	10,22	14,74
11303	25-08-011-05	13,11	10,22	14,86
11304	25-08-011-06	11,86	9,71	14,78
11305	25-08-012-01	11,83	9,71	14,62
11306	25-08-012-02	10,96	9,46	14,66
11307	25-08-013-03	12,4	10,76	1
11308	25-08-014-01	12,4	10,76	1
11309	25-08-014-02	12,4	10,76	1
11310	25-08-014-03	12,36	10,76	1
11311	25-08-014-04	11,41	10,22	1
11312	25-08-014-05	11,4	10,22	1
11313	25-08-014-06	10,54	9,71	1
11314	25-08-015-01	10,55	9,71	1
11315	25-08-015-02	10,02	9,46	1
11316	25-08-021-02	17,48	10,76	1
11317	25-08-021-03	16,07	10,76	1
11318	25-08-021-04	14,27	10,22	1
11319	25-08-021-05	12,25	9,71	1
11320	25-08-021-06	12,19	9,71	1
11321	25-08-			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
11362	25-09-005-04	12,84	10,76	11,31
11363	25-09-005-05	12,43	10,22	11,19
11364	25-09-005-06	11,63	9,71	11,28
11365	25-09-005-07	11,69	9,71	11,44
11366	25-09-005-08	11,05	9,46	11,52
11367	25-09-008-01	16,9	14,09	1
11368	25-09-008-02	15,12	13,06	1
11369	25-10-005-01	10,64	9,91	9,97
11370	25-10-005-02	10,7	9,89	9,97
11371	25-10-005-03	10,75	9,89	9,97
11372	25-10-005-04	10,44	9,68	9,96
11373	25-10-005-05	10,47	9,67	9,96
11374	25-10-005-06	10,51	9,66	9,96
11375	25-10-005-07	10,44	9,69	10
11376	25-10-005-08	10,47	9,68	10
11377	25-10-005-09	10,51	9,67	10
11378	25-10-005-13	10,63	9,93	9,97
11379	25-10-005-14	10,69	9,91	9,97
11380	25-10-005-15	10,74	9,9	9,97
11381	25-10-005-16	10,43	9,69	9,96
11382	25-10-005-17	10,47	9,68	9,96
11383	25-10-005-18	10,51	9,67	9,96
11384	25-10-005-19	10,44	9,7	10
11385	25-10-005-20	10,47	9,69	10
11386	25-10-005-21	10,51	9,68	10
11387	25-10-006-01	10,56	9,89	9,97
11388	25-10-006-02	10,6	9,88	9,97
11389	25-10-006-03	10,63	9,88	9,97
11390	25-10-006-04	10,38	9,73	9,96
11391	25-10-006-05	10,41	9,72	9,96
11392	25-10-006-06	10,43	9,72	9,96
11393	25-10-006-07	10,38	9,73	10
11394	25-10-006-08	10,4	9,73	10
11395	25-10-006-09	10,43	9,72	10
11396	25-10-006-13	10,55	9,9	9,97
11397	25-10-006-14	10,59	9,89	9,97
11398	25-10-006-15	10,62	9,89	9,97
11399	25-10-006-16	10,38	9,74	9,96
11400	25-10-006-17	10,4	9,73	9,96
11401	25-10-006-18	10,43	9,72	9,96
11402	25-10-006-19	10,38	9,74	10
11403	25-10-006-20	10,4	9,74	10
11404	25-10-006-21	10,43	9,73	10
11405	25-10-011-03	10,39	10,93	9,5
11406	25-10-011-04	10,25	10,95	9,63
11407	25-10-011-05	10,34	10,96	9,78
11408	25-10-011-08	10,19	10,97	9,49
11409	25-10-011-09	10,11	11,01	9,62
11410	25-10-011-10	10,22	11	9,78
11411	25-10-012-01	10,25	10,91	9,88
11412	25-10-012-02	10,22	10,62	9,94
11413	25-10-012-03	10,18	10,65	9,94
11414	25-10-012-04	11,18	10,26	11,04
11415	25-10-012-05	10,2	10,94	9,88
11416	25-10-012-06	10,16	10,66	9,94
11417	25-10-012-07	10,13	10,71	9,94
11418	25-10-012-08	11,14	10,32	11,04
11419	25-10-013-02	10,17	10,27	9,98
11420	25-10-013-03	10,15	9,97	9,98
11421	25-10-013-07	10,2	10,25	9,98
11422	25-10-013-08	10,12	10,01	9,97
11423	25-10-021-04	12,9	13,37	9,88
11424	25-10-021-08	12,71	13,31	9,14
11425	25-10-022-01	12,98	13,37	9,97
11426	25-10-022-02	13,08	13,37	10,05
11427	25-10-022-03	13,21	13,37	10,23
11428	25-10-022-04	12,63	12,32	10,3
11429	25-10-022-05	12,88	13,37	9,16
11430	25-10-022-06	12,97	13,37	9,17
11431	25-10-022-07	13,13	13,37	9,29
11432	25-10-022-08	12,57	12,35	9,35
11433	25-10-023-01	12,69	12,34	10,7
11434	25-10-023-02	11,97	11,39	10,75
11435	25-10-023-03	12,04	11,39	10,91
11436	25-10-023-04	11,36	10,71	11,04
11437	25-10-023-06	12,63	12,32	9,42
11438	25-10-023-07	11,83	11,28	9,45
11439	25-10-023-08	11,91	11,28	9,66
11440	25-10-023-09	11,19	10,58	9,81

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
11441	25-11-001-02	15,54	11,38	16,73
11442	25-11-001-03	16,39	11,38	16,94
11443	25-11-001-04	14,18	12,52	12,53
11444	25-11-001-05	13,65	11,87	12,57
11445	25-11-001-06	12,92	11,23	12,49
11446	25-11-001-07	12,33	10,54	12,5
11447	25-11-001-08	12,4	10,54	12,58
11448	25-11-001-09	11,92	10,07	12,58
11449	25-12-001-01	51,47	1	1
11450	25-12-001-02	51,47	1	1
11451	25-12-001-03	51,47	1	1
11452	25-12-001-04	51,47	1	1
11453	25-12-003-04	12,16	10,52	16,46
11454	25-12-003-05	12,28	10,59	16,73
11455	25-12-003-06	12,29	10,6	16,62
11456	25-12-003-07	12,43	10,91	16,13
11457	25-12-003-08	12,54	10,94	16,34
11458	25-12-003-09	12,09	10,64	16,2
11459	25-12-003-10	12,12	10,67	16,23
11460	25-12-003-11	11,66	10,37	16,35
11461	25-12-004-04	15,35	13,57	15,68
11462	25-12-004-05	15,3	13,57	15,84
11463	25-12-004-06	15,28	13,6	15,93
11464	25-12-004-07	14,98	13,36	15,56
11465	25-12-004-08	15,52	13,41	15,99
11466	25-12-004-09	14,56	12,56	15,83
11467	25-12-004-10	14,59	12,55	15,71
11468	25-12-004-11	13,68	11,75	15,85
11469	25-12-005-04	15,48	13,55	16,07
11470	25-12-005-05	15,47	13,55	15,95
11471	25-12-005-06	15,4	13,59	15,83
11472	25-12-005-07	15,8	14,04	15,41
11473	25-12-005-08	15,01	13,33	15,13
11474	25-12-005-09	14,09	12,48	14,9
11475	25-12-005-10	14,39	12,47	15,29
11476	25-12-005-11	13,45	11,7	15,1
11477	25-12-006-04	10,43	7,9	1
11478	25-12-006-05	10,38	7,9	1
11479	25-12-006-06	10,35	7,9	1
11480	25-12-006-07	10,32	7,9	1
11481	25-12-006-08	10,28	7,9	1
11482	25-12-006-09	10,27	7,9	1
11483	25-12-006-10	10,26	7,9	1
11484	25-12-006-11	10,25	7,9	1
11485	25-12-007-04	17,04	13,04	17,82
11486	25-12-007-05	17,03	13,04	17,82
11487	25-12-007-06	17,04	13,04	17,82
11488	25-12-007-07	15,86	9,66	17,82
11489	25-12-007-08	15,89	9,66	17,82
11490	25-12-007-09	15,87	9,66	17,82
11491	25-12-007-10	15,6	9,66	17,82
11492	25-12-007-11	15,6	9,66	17,82
11493	25-12-008-02	15,37	13,77	9,62
11494	25-12-008-03	15,42	13,75	9,62
11495	25-12-008-04	15,37	13,76	9,62
11496	25-12-008-05	16,1	14,33	9,6
11497	25-12-008-06	15,18	13,49	9,62
11498	25-12-008-07	13,95	12,51	9,62
11499	25-12-008-08	14,19	12,62	9,62
11500	25-12-008-09	13,06	11,76	9,62
11501	25-12-009-02	17,05	13,04	17,82
11502	25-12-009-03	17,05	13,04	17,82
11503	25-12-009-04	17,04	13,04	17,82
11504	25-12-009-05	15,86	9,66	17,82
11505	25-12-009-06	15,89	9,66	17,82
11506	25-12-009-07	15,87	9,66	17,82
11507	25-12-009-08	15,61	9,66	17,82
11508	25-12-009-09	15,6	9,66	17,82
11509	25-12-013-04	22,86	13,12	1
11510	25-12-013-05	22,86	13,12	1
11511	25-12-013-06	22,86	13,12	1
11512	25-12-013-07	18,59	10,33	1
11513	25-12-013-08	18,59	10,33	1
11514	25-12-013-09	18,59	10,33	1
11515	25-12-013-10	15,89	10,1	1
11516	25-12-013-11	15,89	10,1	1
11517	25-12-014-04	22,23	13,13	17,82
11518	25-12-014-05	21,97	13,13	17,82
11519	25-12-014-06	22,11	13,13	17,82

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
11520	25-12-014-07	18,51	10,46	17,82
11521	25-12-014-08	18,29	10,42	17,82
11522	25-12-014-09	18,19	10,4	17,82
11523	25-12-014-10	16,63	10,19	17,82
11524	25-12-014-11	16,51	10,33	17,82
11525	25-12-015-04	21,56	13,12	1
11526	25-12-015-05	21,56	13,12	1
11527	25-12-015-06	21,56	13,12	1
11528	25-12-015-07	17,42	10,33	1
11529	25-12-015-08	17,42	10,33	1
11530	25-12-015-09	17,42	10,33	1
11531	25-12-015-10	15,83	10,17	1
11532	25-12-015-11	15,83	10,17	1
11533	25-12-016-02	15,43	13,86	9,62
11534	25-12-016-03	15,47	13,84	9,62
11535	25-12-016-04	15,45	13,85	9,62
11536	25-12-016-05	16,12	14,4	9,6
11537	25-12-016-06	15,17	13,53	9,62
11538	25-12-016-07	13,94	12,54	9,62
11539	25-12-016-08	14,17	12,63	9,62
11540	25-12-016-09	13,04	11,76	9,62
11541	25-12-017-04	12,4	10,24	1
11542	25-12-017-05	9,13	8,21	1
11543	25-12-017-06	9,09	8,2	1
11544	25-12-017-07	9,05	8,2	1
11545	25-12-017-08	8,73	8,11	1
11546	25-12-017-09	8,71	8,11	1
11547	25-12-017-10	8,7	8,11	1
11548	25-12-017-11	8,5	8,06	1
11549	25-13-001-01	32,77	1	11,97
11550	25-13-001-02	32,1	1	11,87
11551	25-13-001-03	31,29	1	11,76
11552	25-13-001-04	33,7	1	19,54
11553	25-13-001-05	29,13	1	16,5
11554	25-13-001-06	26,71	1	14,54
11555	25-16-001-01	18,25	11,11	14,57
11556	25-16-001-02	25,11	18,43	14,57
11557	25-16-001-03	13,4	9,2	



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
11599	26-01-016-03	17,59	4,54	12,7
11600	26-01-017-01	25,1	14,3	15,52
11601	26-01-017-02	25,1	14,3	15,52
11602	26-01-018-01	19,79	14,82	12,64
11603	26-01-019-01	25,75	14,82	12,54
11604	26-01-020-01	21,39	1,63	12,6
11605	26-01-021-01	14,05	2,33	12,64
11606	26-01-022-01	27,85	14,33	15,81
11607	26-01-022-02	24,05	14,33	16,22
11608	26-01-023-01	49,01	14,78	9,49
11609	26-01-023-02	44,4	14,82	10,31
11610	26-01-024-01	17,78	27,52	15,54
11611	26-01-024-02	15,16	29,06	11,57
11612	26-01-024-03	15,83	27,88	11,39
11613	26-01-025-01	35,72	14,78	14,12
11614	26-01-025-02	37,92	14,78	14,12
11615	26-01-025-03	37,4	14,78	14,12
11616	26-01-025-04	33,12	14,78	14,11
11617	26-01-025-05	32,53	14,84	14,12
11618	26-01-025-06	32,33	14,84	14,12
11619	26-01-025-07	32,82	14,82	14,12
11620	26-01-025-08	32,58	14,82	14,12
11621	26-01-025-09	51,3	1	17,33
11622	26-01-036-01	7,72	14,78	5,61
11623	26-01-036-02	7,46	14,78	5,61
11624	26-01-037-01	28,07	13,19	21,38
11625	26-01-037-02	30,57	13,28	27,63
11626	26-01-037-03	28,65	13,04	22,51
11627	26-01-037-04	27,18	13,23	21,05
11628	26-01-038-01	25,3	12,76	7,57
11629	26-01-039-01	36,54	13,71	1
11630	26-01-040-01	29,38	13,75	7,56
11631	26-01-041-01	28,72	12,98	19,33
11632	26-01-041-02	33,28	13,12	27,63
11633	26-01-041-03	29,34	12,87	20,73
11634	26-01-041-04	27,73	13,01	19,33
11635	26-01-041-05	41	13,55	1
11636	26-01-042-01	16,71	14,4	13,55
11637	26-01-042-02	16,22	14,5	13,71
11638	26-01-043-01	25,72	14,82	17,08
11639	26-01-043-02	51,32	1	19
11640	26-01-044-01	28,5	14,82	17,08
11641	26-01-044-02	51,2	1	19
11642	26-01-045-01	49,93	14,82	17,44
11643	26-01-045-02	51,26	1	19
11644	26-01-046-01	50,4	14,82	17,44
11645	26-01-046-02	51,2	1	19
11646	26-01-047-01	24,43	14,82	17,08
11647	26-01-047-02	51,2	1	19
11648	26-01-048-01	38,03	14,82	18,75
11649	26-01-048-02	38,85	14,82	18,75
11650	26-01-048-03	34,2	14,82	18,75
11651	26-01-048-04	34,77	14,82	18,75
11652	26-01-049-01	24,69	1,48	9,47
11653	26-01-049-02	27,51	2,29	12,9
11654	26-01-049-03	30,5	2,29	12,9
11655	26-01-050-01	25,02	9,51	9,83
11656	26-01-051-01	30,09	12,67	12,76
11657	26-01-052-01	19,02	12,5	10,06
11658	26-01-052-02	20,71	11,77	10,39
11659	26-01-053-01	34,86	3,19	14,36
11660	26-01-053-02	29,23	1,52	12,76
11661	26-01-054-01	24,58	13,55	13,18
11662	26-01-054-02	19,18	13,95	11,23
11663	26-01-054-03	26,44	13,5	12,05
11664	26-01-055-01	17,64	14,82	13,15
11665	26-01-055-02	13,54	14,82	5,06
11666	26-01-056-01	15,57	14,82	10,62
11667	26-01-056-02	14,27	14,82	10,52
11668	26-01-057-01	17,52	9,91	5,03
11669	26-01-057-02	25,85	8,51	14,42
11670	26-01-057-03	27,1	9,92	12,22
11671	26-01-058-01	13,23	10,01	11,87
11672	26-01-059-01	25,68	9,25	15,91
11673	26-01-060-01	49,3	14,82	17,44
11674	26-01-060-02	51,2	1	19
11675	26-01-061-01	29,28	14,82	17,08
11676	26-01-061-02	51,2	1	19
11677	26-01-062-01	50,03	14,82	17,44

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
11678	26-01-062-02	51,26	1	19
11679	26-01-063-01	28,11	14,82	17,08
11680	26-01-063-02	51,28	1	13
11681	26-01-064-01	49,81	14,82	17,5
11682	26-01-064-02	51,27	1	13
11683	26-01-065-01	42,62	14,78	14,12
11684	26-01-065-02	42,49	14,78	14,11
11685	26-01-065-03	42,46	14,78	14,11
11686	26-01-065-04	42,3	14,78	14,11
11687	26-01-065-05	42,33	14,78	14,11
11688	26-01-065-06	42,16	14,84	14,11
11689	26-01-065-07	42,31	14,84	14,11
11690	26-01-065-08	42,21	14,82	14,11
11691	26-01-065-09	42,27	14,81	14,11
11692	26-01-065-10	42,27	14,81	14,11
11693	26-01-065-11	42,24	14,83	14,11
11694	26-01-065-12	42,27	14,82	14,11
11695	26-01-065-13	42,27	14,81	14,11
11696	26-01-065-14	42,28	14,82	14,11
11697	26-01-065-15	42,26	14,82	14,11
11698	26-01-065-16	50,34	14,78	1
11699	26-01-065-17	50,71	14,78	1
11700	26-01-065-18	50,74	14,78	1
11701	26-01-065-19	51,04	14,78	1
11702	26-01-065-20	51,09	14,78	1
11703	26-01-065-21	51,21	14,78	1
11704	26-01-065-22	51,24	14,78	1
11705	26-01-065-23	51,2	14,78	1
11706	26-01-065-24	51,23	14,78	1
11707	26-01-065-25	51,19	14,84	1
11708	26-01-065-26	51,21	14,84	1
11709	26-01-065-27	51,23	14,84	1
11710	26-01-065-28	51,22	14,82	1
11711	26-01-065-29	51,21	14,82	1
11712	26-01-065-30	51,22	14,81	1
11713	26-02-002-01	36,31	7,58	19,83
11714	26-02-002-02	36,66	7,91	19,83
11715	26-02-002-03	35,79	7,61	19,83
11716	26-02-003-01	10,24	3,82	19,83
11717	26-02-003-02	9,35	3,82	19,83
11718	26-02-003-03	8,9	3,81	19,83
11719	26-02-003-04	8,19	3,8	1
11720	26-02-005-01	13,06	3,84	11,7
11721	26-02-005-02	11,3	3,83	11,7
11722	26-02-005-03	10,37	3,8	11,7
11723	26-02-005-04	10,48	3,82	11,7
11724	26-02-005-05	9,92	3,8	11,7
11725	26-02-006-01	25	8,79	17,81
11726	26-02-006-02	23,34	9,86	17,78
11727	26-02-007-01	21,59	8,82	15,25
11728	26-02-007-02	21,25	9,88	16,07
11729	26-02-008-01	15,86	10,64	8,7
11730	26-02-008-02	16,28	10,58	8,7
11731	26-02-008-03	16,76	10,62	8,7
11732	26-02-008-04	17,16	10,64	8,7
11733	26-02-009-01	28,29	3,77	7,42
11734	26-02-010-01	43,27	10,66	35,59
11735	26-02-010-02	16,15	11,26	9,98
11736	26-02-011-01	22,48	2,43	16,57
11737	26-02-011-02	31,44	2,41	1
11738	26-02-012-01	29,11	15,44	12,06
11739	26-02-012-02	26,47	17,1	12,11
11740	26-02-012-03	25,68	15,85	12,09
11741	26-02-013-01	36,39	6,58	61,21
11742	26-02-014-01	17,79	3,77	8,07
11743	26-02-015-01	38,35	2,33	1
11744	26-02-015-02	38,25	2,58	1
11745	26-02-016-01	45,85	14,82	17,24
11746	26-02-018-01	36,52	2,32	1
11747	26-02-018-02	36,53	2,33	1
11748	26-02-018-03	36,53	2,33	1
11749	26-02-019-01	36,48	2,54	1
11750	26-02-019-02	36,47	2,59	1
11751	26-02-020-01	50	15,48	60,81
11752	26-02-020-02	50,21	15,35	60,81
11753	26-02-022-01	37,54	3,74	30,84
11754	26-02-023-01	34,28	7,21	21,5
11755	26-02-024-01	43,36	1	34,03
11756	26-02-025-01	47,59	15,8	16,99

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
11757	26-02-025-02	45,44	15,8	16,99
11758	26-02-029-01	12,05	3,78	17,83
11759	26-02-029-02	12,19	3,9	17,82
11760	26-02-029-03	47,87	37,38	17,83
11761	26-02-029-04	49,09	17,42	17,82
11762	26-02-029-05	51,36	14,58	1
11763	26-02-030-01	34,33	7,21	21,5
11764	26-02-031-01	11,08	3,69	9,13
11765	26-02-032-01	8,55	1	6,13
11766	26-02-033-01	36,32	2,64	1
11767	26-02-034-01	33,09	5,84	60,81
11768	26-02-035-01	32,86	5,56	60,81
11769	26-02-036-01	32,72	4,81	60,81
11770	26-02-037-01	31,4	2,93	60,81
11771	27-01-001-01	11,48	9,91	14,27
11772	27-01-001-02	18,51	20,72	14,28
11773	27-01-002-01	15,7	17,23	14,24
11774	27-01-002-02	15,7	17,23	14,24
11775	27-01-003-01	11,52	9,96	14,42
11776	27-01-004-01	16,13	17,79	14,37
11777	27-01-004-02	16,13	17,79	14,37
11778	27-01-004-03	17,91	15,71	14,18
11779	27-01-004-04	17,91	15,71	14,18
11780	27-02-001-01	13,18	24,51	10,34
11781	27-02-001-02	27,8	23,14	7,37
11782	27-02-001-03	11,31	24,13	8,22
11783	27-02-001-04	11,74	24,43	8,88
11784	27-02-002-01	20,48	19,59	15,64
11785	27-02-003-01	22,29	25,05	17,59
11786	27-02-004-01	19	13,68	6,97
11787	27-02-005-01	12,85	13,7	8,32
11788	27-02-006-01	18,25	13,74	13,92
11789	27-02-006-02	18,28	13,74	13,97
11790	27-02-007-01	15,91	14,03	10,88
11791	27-02-008-01	6,33	13,67	4,22
11792	27-02-009-01	17,36	13,8	6,97
11793	27-02-010-01	15,98</		

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
11836	27-03-010-01	51,48	1	1
11837	27-03-010-02	51,48	1	1
11838	27-03-011-01	5,08	4,87	17,63
11839	27-03-011-02	5,13	4,92	17,7
11840	27-03-011-03	5,16	4,94	17,91
11841	27-03-011-04	5,15	4,94	17,78
11842	27-03-011-05	5,15	4,94	17,82
11843	27-03-012-01	3,61	3,48	18,38
11844	27-03-012-02	3,6	3,47	18,08
11845	27-03-012-03	3,61	3,48	17,91
11846	27-03-012-04	3,61	3,48	17,94
11847	27-03-012-05	3,61	3,48	17,83
11848	27-03-012-06	3,6	3,47	17,82
11849	27-04-001-01	19,29	17,63	17,82
11850	27-04-001-02	19,43	17,86	17,82
11851	27-04-001-03	23,75	23,12	17,82
11852	27-04-001-04	18,71	17,02	17,82
11853	27-04-003-01	28,25	25,45	17,82
11854	27-04-003-02	27,34	25,33	17,82
11855	27-04-003-03	28,82	25,29	17,82
11856	27-04-003-04	28,6	25,5	17,82
11857	27-04-003-05	26,41	24,72	17,82
11858	27-04-003-06	25,6	24,65	17,82
11859	27-04-003-07	26,6	24,6	17,82
11860	27-04-003-08	25,24	25,24	1
11861	27-04-005-01	12,62	26,11	10,11
11862	27-04-005-02	12,7	25,86	10,11
11863	27-04-005-03	12,4	26,11	10,44
11864	27-04-005-04	12,24	27,06	10,42
11865	27-04-006-01	10,2	25,96	7,71
11866	27-04-006-02	10,3	25,68	7,71
11867	27-04-006-03	9,84	25,95	7,83
11868	27-04-006-04	9,92	27,06	7,82
11869	27-04-007-01	9,53	25,8	7,24
11870	27-04-007-02	9,64	25,49	7,24
11871	27-04-007-03	9,14	25,78	7,28
11872	27-04-007-04	9,45	27,06	7,26
11873	27-04-008-01	11,87	23,38	6,39
11874	27-04-009-01	10,48	24,62	7,65
11875	27-04-009-02	10,38	24,32	7,65
11876	27-04-009-03	9,67	25,44	7,64
11877	27-04-009-04	10,01	24,92	7,9
11878	27-04-009-05	10,04	25,45	7,88
11879	27-04-010-01	12,22	23,54	6,15
11880	27-04-011-01	25,02	23,49	17,82
11881	27-04-011-02	24,53	23,34	17,82
11882	27-04-011-03	25,31	24,36	17,85
11883	27-04-012-01	12,58	25,89	9,9
11884	27-04-012-02	12,7	25,58	9,91
11885	27-04-012-03	12,4	26,05	10,44
11886	27-04-012-04	12,24	27,06	10,42
11887	27-04-013-01	10,27	25,71	7,62
11888	27-04-013-02	10,23	25,34	7,63
11889	27-04-013-03	9,83	25,88	7,83
11890	27-04-013-04	9,92	27,06	7,82
11891	27-04-014-01	9,64	25,53	7,19
11892	27-04-014-02	9,8	25,15	7,19
11893	27-04-014-03	9,14	25,71	7,28
11894	27-04-014-04	9,45	27,06	7,26
11895	27-04-015-01	23,33	20,96	22,02
11896	27-04-015-02	24,48	22,42	22,02
11897	27-04-015-03	24,1	22,86	22,08
11898	27-04-016-01	47,48	14,82	20,15
11899	27-04-016-02	48,43	14,82	20,15
11900	27-04-016-03	43,53	23,16	20,03
11901	27-04-016-04	29,8	20,5	20,15
11902	27-04-016-05	33,96	22,17	20,03
11903	27-04-016-06	47,24	14,82	20,03
11904	27-04-016-07	40,02	19	20,03
11905	27-04-017-01	40,52	14,82	1
11906	27-04-021-01	22,9	14,81	14,32
11907	27-04-021-02	37,63	13,58	1
11908	27-04-022-01	22,52	14,76	13,91
11909	27-04-022-02	34,67	13,62	1
11910	27-05-001-01	22,94	16,71	8,38
11911	27-05-001-02	36,54	25,04	1
11912	27-05-002-01	22,54	18,94	7,87
11913	27-05-002-02	21,59	22,2	7,46
11914	27-05-002-03	21,53	22,31	7,46

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
11915	27-05-005-01	17,54	13,84	10,51
11916	27-06-001-01	14,51	13,48	7,28
11917	27-06-001-02	14,11	13,63	7,32
11918	27-06-001-03	14,05	13,9	7,4
11919	27-06-001-04	14,52	14,97	7,28
11920	27-06-002-01	22,33	23,57	12,21
11921	27-06-002-02	22,3	23,57	12,19
11922	27-06-002-03	21,51	22,64	12,21
11923	27-06-002-04	21,48	22,63	12,19
11924	27-06-002-05	22,73	23,91	12,18
11925	27-06-002-06	22,7	23,91	12,16
11926	27-06-002-07	21,91	23	12,18
11927	27-06-002-08	21,88	22,99	12,16
11928	27-06-002-09	22,72	23,85	12,21
11929	27-06-002-10	22,69	23,85	12,19
11930	27-06-002-11	21,86	22,93	12,21
11931	27-06-002-12	21,84	22,93	12,19
11932	27-06-002-13	23,16	24,22	12,16
11933	27-06-002-14	23,14	24,21	12,15
11934	27-06-002-15	22,14	23,23	12,16
11935	27-06-002-16	22,15	23,23	12,16
11936	27-06-002-17	19,6	20,8	11,12
11937	27-06-002-18	26,27	20,45	11,24
11938	27-06-003-01	21,28	17,4	1
11939	27-06-003-02	21,3	17,4	1
11940	27-06-003-03	21,3	17,4	1
11941	27-06-003-04	21,28	17,4	1
11942	27-06-004-01	24,88	14,47	1
11943	27-06-005-01	24,33	21,7	16,96
11944	27-06-006-01	51,27	1	1
11945	27-06-007-01	4,93	3,79	11,55
11946	27-06-007-02	19,53	16,95	6,08
11947	27-06-008-01	12,13	10,33	7,58
11948	27-06-009-01	46,21	14,21	1
11949	27-06-009-02	15,35	14,23	12,71
11950	27-06-010-01	23,94	35,43	14,46
11951	27-06-010-02	25,37	35,97	14,89
11952	27-06-010-03	25,73	35,99	14,89
11953	27-06-011-01	18,65	13,41	16,1
11954	27-06-013-01	19,73	21,45	11,17
11955	27-06-013-02	20,17	21,08	11,14
11956	27-06-013-03	19,78	20,85	11,12
11957	27-06-014-01	11,68	19,79	6,22
11958	27-06-014-02	12,73	20,1	6,22
11959	27-06-014-03	12,53	19,93	6,22
11960	27-06-014-04	12,19	19,91	6,22
11961	27-06-014-05	11,68	19,75	6,22
11962	27-06-014-06	12,74	20,07	6,22
11963	27-06-014-07	12,54	19,9	6,22
11964	27-06-014-08	12,19	19,88	6,22
11965	27-06-015-01	11,92	10,05	12,95
11966	27-06-015-02	11,88	10,01	12,88
11967	27-06-015-03	12,39	11,16	12,9
11968	27-06-016-01	18,39	22,99	11,08
11969	27-06-016-02	18,39	22,99	11,08
11970	27-06-016-03	17,52	22,11	11,08
11971	27-06-016-04	17,52	22,11	11,08
11972	27-06-016-05	18,92	23,36	11,08
11973	27-06-016-06	18,87	23,51	11,08
11974	27-06-016-07	17,9	22,61	11,08
11975	27-06-016-08	17,9	22,61	11,08
11976	27-06-016-09	17,3	23,64	11,08
11977	27-06-016-10	19,85	24,72	13,98
11978	27-06-016-11	21,39	19,72	12,87
11979	27-06-017-01	28,44	16,36	14,7
11980	27-06-017-02	29,22	14,25	12
11981	27-06-017-03	27,42	19,93	14,7
11982	27-06-017-04	28,26	14,25	12
11983	27-06-018-01	23,74	20,53	14,96
11984	27-06-018-02	23,74	20,53	14,96
11985	27-06-018-03	23,58	20,26	14,98
11986	27-06-018-04	23,58	20,26	14,98
11987	27-06-019-01	26,64	20,14	17,53
11988	27-06-019-02	26,64	20,14	17,53
11989	27-06-019-03	26,64	20,14	17,53
11990	27-06-019-04	32,66	0,58	25,13
11991	27-06-019-05	32,66	0,58	25,13
11992	27-06-019-06	32,66	0,58	25,13
11993	27-06-020-01	25,87	23,77	13,94

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
11994	27-06-020-02	25,87	23,77	13,94
11995	27-06-020-03	25,87	23,77	13,94
11996	27-06-020-04	25,87	23,77	13,94
11997	27-06-020-05	25,87	23,77	13,94
11998	27-06-020-06	27,03	23,79	20
11999	27-06-020-07	27,03	23,79	20
12000	27-06-020-08	24,93	23,75	13,11
12001	27-06-020-09	24,93	23,75	13,11
12002	27-06-020-10	24,93	23,75	13,11
12003	27-06-020-11	24,93	23,75	13,11
12004	27-06-020-12	24,93	23,75	13,11
12005	27-06-020-13	24,93	23,75	13,11
12006	27-06-020-14	24,93	23,75	13,11
12007	27-06-021-01	10,73	0,59	1
12008	27-06-021-02	11,22	0,59	1
12009	27-06-021-03	11,22	0,59	1
12010	27-06-021-04	11,22	0,59	1
12011	27-06-021-05	11,22	0,59	1
12012	27-06-021-06	11,22	0,59	1
12013	27-06-021-07	1,24	0,59	1
12014	27-06-021-08	51,55	1	1
12015	27-06-021-09	51,55	1	1
12016	27-06-021-10	51,55	1	1
12017	27-06-021-11	51,55	1	1
12018	27-06-021-12	51,55	1	1
12019	27-06-021-13	51,55	1	1
12020	27-06-021-14	51,55	1	1
12021	27-06-022-01	10,27	23,23	6,96
12022	27-06-022-02	9,92	23,27	6,9
12023	27-06-022-03	11,41	23,15	7,13
12024	27-06-022-04	10,66	23,28	6,79
12025	27-06-022-05	10,02	23,33	6,77
12026	27-06-022-06	23,11	23,31	22,1
12027	27-06-022-07	12,5	23,12	7,49
12028	27-06-022-08	25,5	20,68	12,74
12029	27-06-022-09	25,5	20,68	12,74
12				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
12073	27-06-034-01	12,69	8,9	12,89
12074	27-06-034-02	12,48	6,42	12,89
12075	27-06-035-01	21,99	19,79	22,14
12076	27-06-036-01	13,16	12,28	11,78
12077	27-06-037-01	13,23	12,42	11,27
12078	27-06-038-01	15,42	13,43	14,56
12079	27-06-038-02	13,63	11,87	12,84
12080	27-06-039-01	10,22	10,47	10,13
12081	27-06-039-02	15,1	8,38	15,73
12082	27-06-039-03	8,72	8,38	8,71
12083	27-06-040-01	7,29	6,75	13,06
12084	27-06-040-02	6,4	6,38	17,82
12085	27-06-040-03	7,55	7,03	7,63
12086	27-06-040-04	6,98	6,47	7,59
12087	27-06-041-01	12,38	9,58	21,71
12088	27-06-041-02	10,25	9,53	1
12089	27-06-043-01	10,24	9,5	17,59
12090	27-06-043-02	8,79	8,18	1
12091	27-06-044-01	11,25	11,2	1
12092	27-06-044-02	8,98	8,64	1
12093	27-06-045-01	10,33	9,84	17,83
12094	27-06-045-02	10,37	9,88	17,82
12095	27-06-045-03	10,4	9,91	17,82
12096	27-06-045-04	10,49	9,99	17,83
12097	27-06-045-05	10,54	10,05	17,82
12098	27-06-045-06	10,62	10,14	17,82
12099	27-06-045-07	10,32	9,83	17,83
12100	27-06-045-08	10,36	9,87	17,82
12101	27-06-045-09	10,43	9,95	17,82
12102	27-06-046-01	10,34	9,86	17,83
12103	27-06-046-02	10,36	9,87	17,82
12104	27-06-046-03	10,39	9,9	17,82
12105	27-06-046-04	10,47	9,98	17,83
12106	27-06-046-05	10,51	10,02	17,82
12107	27-06-046-06	10,55	10,05	17,82
12108	27-06-046-07	10,3	9,81	17,83
12109	27-06-046-08	10,34	9,85	17,82
12110	27-06-046-09	10,37	9,88	17,82
12111	27-06-047-01	8,27	7,85	17,82
12112	27-06-047-02	8,26	7,84	17,82
12113	27-06-048-01	6,51	6,43	1
12114	27-06-048-02	6,3	6,2	1
12115	27-06-048-03	6,15	6,04	1
12116	27-06-048-04	6,08	5,95	1
12117	27-06-049-01	24,36	24,54	6,37
12118	27-06-050-01	15,98	24,94	6,37
12119	27-06-050-02	13,16	24,44	6,37
12120	27-06-051-01	23,03	11,36	1
12121	27-06-052-01	7,9	7,75	17,82
12122	27-06-053-01	7,57	7,57	17,83
12123	27-06-055-01	15,43	15,59	15,27
12124	27-06-055-02	15,6	15,35	15,46
12125	27-06-055-03	15,53	14,92	15,43
12126	27-06-055-04	15,41	14,97	15,27
12127	27-06-055-05	15,57	14,73	15,46
12128	27-06-055-06	15,51	14,34	15,43
12129	27-06-060-01	10,72	10,35	1
12130	27-06-060-02	11,06	10,66	1
12131	27-06-060-03	10,56	10,21	1
12132	27-06-060-04	10,37	10,06	1
12133	27-06-060-05	10,69	10,35	1
12134	27-06-060-06	10,23	9,94	1
12135	27-06-065-01	9,89	10,47	9,67
12136	27-06-066-01	5,65	4,28	11,44
12137	27-06-066-02	5,28	4,11	11,95
12138	27-07-001-01	30,12	2,7	22,08
12139	27-07-001-02	35,54	0,66	1
12140	27-07-001-03	25,18	1,34	22,08
12141	27-07-001-04	27,45	1,65	22,08
12142	27-07-002-01	36,76	26,84	17,82
12143	27-07-002-02	33,05	25,05	1
12144	27-07-003-01	23,76	3,35	7,84
12145	27-07-003-02	16,15	3,8	12,82
12146	27-07-004-01	12,35	14,22	10,71
12147	27-07-005-01	43,58	13,26	10,65
12148	27-07-005-02	44,41	13,26	10,65
12149	27-07-005-03	46,58	13,26	10,65
12150	27-07-005-04	13,2	10,74	8,13
12151	27-07-005-05	15,43	1	8,13

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
12152	27-07-005-06	9,83	10,69	8,13
12153	27-07-005-07	11,94	1	8,13
12154	27-07-006-01	16,02	12,74	17,86
12155	27-07-006-02	13,36	10,9	1
12156	27-07-007-01	10,54	24,81	7,51
12157	27-07-007-02	10,24	24,81	7,24
12158	27-07-007-03	10,22	24,88	7,33
12159	27-07-007-04	10,13	24,91	7,39
12160	27-07-007-05	10,02	24,94	7,45
12161	27-07-008-01	24,62	11,92	17,82
12162	27-07-008-02	24,27	11,81	17,82
12163	27-07-008-03	15,25	8,87	17,82
12164	27-07-008-04	15,05	8,82	17,82
12165	27-07-008-05	24,56	12,09	17,83
12166	27-07-008-06	24,42	11,99	17,81
12167	27-07-008-07	15,27	8,96	17,82
12168	27-07-008-08	15,09	8,9	17,81
12169	27-08-001-01	20,97	26,78	13,73
12170	27-08-001-02	43,91	3,9	22,08
12171	27-08-001-03	24,27	25,82	16,19
12172	27-08-001-04	51,34	1	1
12173	27-08-001-05	15,24	26,75	7,67
12174	27-08-001-06	9,99	25,04	7,79
12175	27-08-001-07	16,63	12,26	12,08
12176	27-08-001-08	16,41	12,26	12,04
12177	27-08-001-09	15,75	12,42	7,1
12178	27-08-001-10	14,6	12,42	7,1
12179	27-08-001-11	27,53	24,36	17,82
12180	27-08-001-12	20,54	20,54	1
12181	27-08-001-13	20,81	20,81	1
12182	27-08-001-14	18,48	18,48	1
12183	27-08-001-15	49,1	14,31	12,99
12184	27-08-002-01	12,23	13,57	8,29
12185	27-08-002-02	11	13,59	8,38
12186	27-08-003-01	12,22	12,49	11,62
12187	27-08-003-02	12,16	10,4	11,62
12188	27-08-003-03	12,26	12,75	11,62
12189	27-09-001-01	17,58	14,88	8,91
12190	27-09-001-02	11,56	20,96	8,31
12191	27-09-001-03	15,95	13,45	7,86
12192	27-09-001-04	27,76	12,93	26,83
12193	27-09-001-05	17,72	12,88	14,92
12194	27-09-001-06	22,54	12,83	20,51
12195	27-09-001-07	19,01	12,78	17,94
12196	27-09-001-08	20,06	14,82	6,94
12197	27-09-002-01	16,21	12,9	9,15
12198	27-09-002-02	16,71	13,15	8,43
12199	27-09-002-03	16,54	13,04	8,34
12200	27-09-002-04	16,45	12,85	8,25
12201	27-09-002-05	16,33	12,5	8,14
12202	27-09-002-06	21,37	10,96	1
12203	27-09-002-07	23,55	10,8	1
12204	27-09-002-08	26,45	10,5	1
12205	27-09-002-09	26,91	10,42	1
12206	27-09-002-10	25,07	10,75	1
12207	27-09-002-11	26,6	10,45	1
12208	27-09-002-12	27,54	10,39	1
12209	27-09-002-13	29,56	9,86	1
12210	27-09-003-01	21,3	12,63	6,17
12211	27-09-003-02	31,26	13,86	19,5
12212	27-09-003-03	29,43	18,21	13,59
12213	27-09-004-01	18,17	12,56	8,98
12214	27-09-004-02	6,42	14,07	5,75
12215	27-09-004-03	6,29	18,08	5,86
12216	27-09-004-04	26,29	18,07	1
12217	27-09-004-05	30,91	13,81	26,77
12218	27-09-005-01	33,21	14,04	28,62
12219	27-09-005-02	18,65	13,93	15,1
12220	27-09-006-01	28,79	14,36	18,96
12221	27-09-007-01	12,73	15,48	11,55
12222	27-09-007-02	13,71	17,92	11,6
12223	27-09-008-01	28,07	12,1	11,77
12224	27-09-008-02	17,1	12,18	13,43
12225	27-09-008-03	27,98	12,15	27,14
12226	27-09-009-01	19,64	13,06	10,21
12227	27-09-009-02	20,02	13,08	10,24
12228	27-09-009-03	19,43	13,31	10,5
12229	27-09-009-04	19,81	13,33	10,47
12230	27-09-010-01	18,29	13,42	10,12

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
12231	27-09-010-02	18,35	13,42	10,21
12232	27-09-010-03	18,43	13,42	10,3
12233	27-09-010-04	19,43	12,98	10,31
12234	27-09-011-01	25,42	16,64	16,28
12235	27-09-011-02	25,99	17,73	16,72
12236	27-09-011-03	25,38	17,12	16,64
12237	27-09-012-01	39,49	1	20,03
12238	27-09-013-01	38,27	12,11	1
12239	27-09-013-02	34,29	11,77	1
12240	27-09-013-03	21	3,28	19,34
12241	27-09-016-01	11,65	20,47	9,06
12242	27-09-016-02	10,5	20,47	9,06
12243	27-09-016-03	9,82	20,47	9,06
12244	27-09-016-04	13,38	20,47	9,06
12245	27-09-016-05	15,53	20,47	9,07
12246	27-09-016-06	12,3	20,47	9,06
12247	27-09-017-01	13,11	7,19	1
12248	27-09-017-02	13,11	7,19	1
12249	27-09-017-03	13,11	7,19	1
12250	27-09-017-04	13,11	7,19	1
12251	27-09-017-05	15,52	7,19	1
12252	27-09-017-06	12,94	6,94	1
12253	27-09-017-07	12,94	6,94	1
12254	27-09-017-08	12,94	6,94	1
12255	27-09-017-09	12,9	6,82	1
12256	27-09-017-10	12,9	6,82	1
12257	27-09-017-11	12,9	6,82	1
12258	27-09-017-12	12,9	6,82	1
12259	27-09-018-01	20,91	19,48	18,37
12260	27-09-019-01	13,12	13,27	10,07
12261	27-09-020-01	7,16	11,01	4,87
12262	27-09-021-01	13,01	10,47	12,66
12263	27-09-022-01	11,78	12,74	11,73
12264	27-09-022-02	11,83	12,61	11,73
12265	27-09-022-03	11,82	13,01	11,73
12266	27-09-022-04	11,87	12,76	11,73
12267	27-09-023-01	11,02	11,65	4,41

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
12310	27-10-005-13	12,9	8,74	25,13
12311	27-10-005-14	12,88	8,7	25,13
12312	27-10-005-15	13,22	8,74	25,13
12313	27-10-005-16	13,2	8,7	25,13
12314	27-10-005-17	13,71	8,74	25,13
12315	27-10-005-18	13,69	8,7	25,13
12316	27-10-005-19	14,39	8,74	25,13
12317	27-10-005-20	14,38	8,7	25,13
12318	27-10-005-21	14,64	8,73	25,13
12319	27-10-005-22	14,62	8,69	25,13
12320	27-10-005-23	15	8,73	25,13
12321	27-10-005-24	14,98	8,69	25,13
12322	27-10-005-25	14,9	8,45	22,14
12323	27-10-005-26	14,89	8,41	22,14
12324	27-10-005-27	15,39	8,44	22,14
12325	27-10-005-28	15,38	8,4	22,14
12326	27-10-005-29	16,2	8,43	22,14
12327	27-10-005-30	16,2	8,39	22,14
12328	27-10-006-01	14,13	13,33	14,09
12329	27-10-006-02	14,12	13,33	14,08
12330	27-10-006-03	14,08	13,18	14,08
12331	27-10-007-01	15,46	14,59	17,82
12332	27-10-007-02	15,51	14,65	17,82
12333	27-10-007-03	15,76	14,91	1
12334	27-10-007-04	15,76	14,91	1
12335	27-10-007-05	15,13	14,19	17,82
12336	27-10-007-06	15,13	14,18	17,83
12337	27-10-008-01	51,41	1	1
12338	27-10-008-02	51,41	1	1
12339	27-10-008-03	51,41	1	1
12340	27-10-008-04	51,41	1	1
12341	27-10-008-05	51,41	1	1
12342	27-10-008-06	51,41	1	1
12343	27-10-009-01	7,04	8,23	6,73
12344	27-10-009-02	8,15	8,35	8,05
12345	27-10-009-03	14,5	8,23	15,68
12346	27-10-009-04	15,48	8,49	18,28
12347	27-10-009-05	15,86	8,48	18,91
12348	27-10-010-01	21,93	12,26	22,09
12349	27-10-010-02	18,36	7,53	20,29
12350	27-10-010-03	18,23	7,53	20,1
12351	27-10-010-04	16,95	7,53	18,19
12352	27-11-001-01	24,43	14,35	23,7
12353	27-11-001-02	18,24	14,29	16,84
12354	27-11-001-03	17,87	15,24	16,74
12355	27-11-002-01	24,63	15,78	24,28
12356	27-11-003-01	26,26	13,61	25,94
12357	27-11-004-01	16,47	14,16	15,95
12358	27-11-005-01	26,11	14,6	25,01
12359	27-11-005-02	25,29	13,86	24,53
12360	27-11-006-01	17,12	13,62	16
12361	27-11-007-01	24,09	14,05	11,03
12362	27-11-008-01	20,07	13,91	11,25
12363	27-11-012-01	20,69	14,53	13,82
12364	27-11-012-02	20,8	14,56	13,82
12365	27-11-012-03	20,89	14,61	13,82
12366	27-11-012-04	21,11	14,92	13,82
12367	27-11-012-05	21,21	15,17	13,82
12368	27-11-012-06	20,07	15,82	13,8
12369	27-11-012-07	20,13	16,29	13,8
12370	27-11-012-08	20,13	16,72	13,8
12371	27-12-001-01	22,6	20,42	1
12372	27-12-001-02	23,33	20,45	1
12373	27-12-001-03	24	20,61	1
12374	27-12-001-04	20,88	20,49	1
12375	27-12-001-05	20,92	20,53	1
12376	27-12-001-06	21,11	20,75	1
12377	27-12-002-01	34,9	34,23	17,82
12378	27-12-002-02	36,97	35,56	1
12379	27-12-002-03	37,06	35,04	1
12380	27-12-003-01	17,41	16,83	17,82
12381	27-12-004-01	26,69	25,4	17,82
12382	27-12-004-02	25,69	25,07	17,82
12383	27-12-004-03	9,8	27,21	8,05
12384	27-12-004-04	26,69	25,4	17,82
12385	27-12-004-05	25,71	25,07	17,81
12386	27-12-004-06	9,8	27,2	8,05
12387	27-12-005-01	31,07	14,64	30,23
12388	27-12-005-02	31,09	14,51	30,29

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
12389	27-12-005-03	31,19	14,69	30,22
12390	27-12-005-04	31,14	15,6	30,29
12391	27-12-005-05	50	20,15	1
12392	27-12-005-06	45,76	17,16	1
12393	27-12-008-01	20,65	14,05	12,87
12394	27-12-008-02	19,53	13,78	1
12395	27-12-009-01	15	13,78	10,42
12396	27-12-009-02	8,19	20,15	8,04
12397	27-12-009-03	20,75	16,52	1
12398	27-12-010-01	20,83	13,77	10,18
12399	27-12-010-02	21,35	13,77	10,18
12400	27-12-010-03	17,28	14,23	1
12401	27-12-010-04	17,5	14,3	1
12402	28-01-001-01	12,98	10,69	1
12403	28-01-001-02	13,12	10,69	1
12404	28-01-001-03	13,15	10,69	1
12405	28-01-001-04	13,59	10,84	1
12406	28-01-001-05	13,75	10,84	1
12407	28-01-001-06	13,79	10,84	1
12408	28-01-001-07	12,76	10,7	1
12409	28-01-001-08	12,85	10,7	1
12410	28-01-001-09	12,87	10,7	1
12411	28-01-001-10	13,26	10,84	1
12412	28-01-001-11	13,37	10,84	1
12413	28-01-001-12	13,4	10,84	1
12414	28-01-002-01	29,65	14,79	29,75
12415	28-01-002-02	30,02	14,74	30,14
12416	28-01-002-03	30,65	14,72	30,8
12417	28-01-002-04	20,96	14,77	20,89
12418	28-01-002-05	20,9	14,74	20,84
12419	28-01-002-06	20,81	14,72	20,75
12420	28-01-002-07	29,2	15,07	29,34
12421	28-01-002-08	29,55	15,06	29,7
12422	28-01-002-09	30,13	15,03	30,32
12423	28-01-002-10	20,49	14,98	20,42
12424	28-01-002-11	20,41	14,96	20,34
12425	28-01-002-12	20,28	14,93	20,22
12426	28-01-003-01	28,35	14,7	28,4
12427	28-01-003-02	28,71	14,68	28,77
12428	28-01-003-03	29,32	14,65	29,41
12429	28-01-003-04	21,07	14,7	20,99
12430	28-01-003-05	21,02	14,68	20,94
12431	28-01-003-06	20,92	14,65	20,85
12432	28-01-003-07	28,02	15,01	28,08
12433	28-01-003-08	28,35	15,01	28,43
12434	28-01-003-09	28,92	14,99	29,03
12435	28-01-003-10	21,08	14,91	20,99
12436	28-01-003-11	21,03	14,9	20,94
12437	28-01-003-12	20,93	14,88	20,85
12438	28-01-004-01	27,66	14,79	27,91
12439	28-01-004-02	28,1	14,81	28,36
12440	28-01-004-03	28,86	14,77	29,12
12441	28-01-004-04	19,38	14,79	19,32
12442	28-01-004-05	19,37	14,81	19,31
12443	28-01-004-06	19,36	14,78	19,29
12444	28-01-004-07	27,31	15,03	27,55
12445	28-01-004-08	27,73	15,06	27,98
12446	28-01-004-09	28,44	14,99	28,7
12447	28-01-004-10	19	14,94	18,92
12448	28-01-004-11	18,97	14,97	18,89
12449	28-01-004-12	18,92	14,9	18,84
12450	28-01-005-01	14,29	12,3	14,38
12451	28-01-006-01	13,93	11,62	1
12452	28-01-006-02	12,65	11,24	1
12453	28-01-007-01	42,4	21,21	1
12454	28-01-007-02	42,56	21,27	1
12455	28-01-007-03	42,45	21,28	1
12456	28-01-007-04	27,56	15,24	1
12457	28-01-011-01	20,7	15,65	19,89
12458	28-01-011-02	20,09	15,65	19,4
12459	28-01-011-03	21,54	17,06	19,89
12460	28-01-011-04	20,87	17,06	19,44
12461	28-01-012-01	35,32	15,99	35,17
12462	28-01-012-02	22,93	15,98	22,66
12463	28-01-012-03	14,17	17,43	13,99
12464	28-01-013-01	16,83	17,86	10,69
12465	28-01-017-01	30,21	10,45	32,81
12466	28-01-017-02	30,65	10,48	33,19
12467	28-01-017-03	30,73	10,46	33,38

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
12468	28-01-017-04	30,61	10,47	33,19
12469	28-01-017-05	29,84	10,4	32,47
12470	28-01-017-06	30,09	10,36	32,82
12471	28-01-017-07	31,11	10,36	33,58
12472	28-01-018-01	11,99	10,46	1
12473	28-01-018-02	12,03	10,46	1
12474	28-01-018-03	12,01	10,46	1
12475	28-01-018-04	12,05	10,47	1
12476	28-01-018-05	12,09	10,47	1
12477	28-01-018-06	12,07	10,47	1
12478	28-01-018-07	12,11	10,48	1
12479	28-01-018-08	12,15	10,48	1
12480	28-01-018-09	12,13	10,48	1
12481	28-01-018-10	11,7	10,44	1
12482	28-01-018-11	11,74	10,44	1
12483	28-01-018-12	11,72	10,44	1
12484	28-01-018-13	11,76	10,46	1
12485	28-01-018-14	11,8	10,46	1
12486	28-01-018-15	11,78	10,46	1
12487	28-01-019-01	11,32	9,57	1
12488	28-01-019-02	11,36	9,57	1
12489	28-01-019-03	11,34	9,57	1
12490	28-01-019-04	11,42	9,57	1
12491	28-01-019-05	11,45	9,57	1
12492	28-01-019-06	11,43	9,57	1
12493	28-01-019-07	11,08	9,55	1
12494	28-01-019-08	11,12	9,55	1
12495	28-01-019-09	11,1	9,55	1
12496	28-01-020-01	19,33	17,73	14,09
12497	28-01-020-02	19,95	17,39	14
12498	28-01-020-03	19,85	17,28	13,88
12499	28-01-020-04	19,7	18,74	13,54
12500	28-01-021-01	18,95	17,65	15,31
12501	28-01-021-02	19,01	17,58	15,37
12502	28-01-021-03	19,36	16,62	15,06
12503	28-01-021-04	19,65	16,6	14,87
12504	28-01-022-01	23,16	17,69	1
12505	28-01-022-02			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
12547	28-01-046-05	13,01	11,35	1
12548	28-01-046-06	12,99	11,35	1
12549	28-01-047-01	14,09	11,45	1
12550	28-01-047-02	14,04	11,45	1
12551	28-01-047-03	13,93	11,45	1
12552	28-01-047-04	13,72	11,52	1
12553	28-01-047-05	13,67	11,52	1
12554	28-01-047-06	13,58	11,52	1
12555	28-01-048-01	12,99	11,59	1
12556	28-01-048-02	12,99	11,59	1
12557	28-01-048-03	12,99	11,6	1
12558	28-01-048-04	13,05	11,62	1
12559	28-01-048-05	13,05	11,62	1
12560	28-01-048-06	13,08	11,65	1
12561	28-01-048-07	13,09	11,65	1
12562	28-01-049-01	13,62	11,84	1
12563	28-01-049-02	13,6	11,84	1
12564	28-01-049-03	13,55	11,85	1
12565	28-01-049-04	13,69	11,87	1
12566	28-01-049-05	13,67	11,87	1
12567	28-01-049-06	13,73	11,91	1
12568	28-01-049-07	13,71	11,91	1
12569	28-01-053-01	28,08	10,81	32,6
12570	28-01-053-02	28,05	10,81	32,6
12571	28-01-053-03	27,97	10,81	32,6
12572	28-01-053-04	28,97	10,72	32,6
12573	28-01-053-05	28,91	10,72	32,6
12574	28-01-053-06	28,83	10,72	32,6
12575	28-01-054-01	13,35	11,21	1
12576	28-01-054-02	13,34	11,21	1
12577	28-01-054-03	13,32	11,21	1
12578	28-01-054-04	13,17	11,32	1
12579	28-01-054-05	13,15	11,32	1
12580	28-01-054-06	13,14	11,32	1
12581	28-01-054-07	13,12	11,57	1
12582	28-01-054-08	13,12	11,58	1
12583	28-01-054-09	13,12	11,58	1
12584	28-01-054-10	13,18	11,6	1
12585	28-01-054-11	13,17	11,6	1
12586	28-01-054-12	13,22	11,63	1
12587	28-01-054-13	13,21	11,63	1
12588	28-01-058-01	12,37	10,76	1
12589	28-01-058-02	12,39	10,76	1
12590	28-01-058-03	12,38	10,76	1
12591	28-01-058-04	11,71	10,66	1
12592	28-01-058-05	11,74	10,66	1
12593	28-01-058-06	11,73	10,66	1
12594	28-01-059-01	12,82	10,34	1
12595	28-01-059-02	12,84	10,34	1
12596	28-01-059-03	12,83	10,34	1
12597	28-01-059-04	12,93	10,34	1
12598	28-01-059-05	12,95	10,34	1
12599	28-01-059-06	12,94	10,34	1
12600	28-01-059-07	13,65	11,77	1
12601	28-01-059-08	13,71	11,77	1
12602	28-01-059-09	13,69	11,77	1
12603	28-01-059-10	14,83	12,03	1
12604	28-01-059-11	14,86	12,03	1
12605	28-01-059-12	14,85	12,03	1
12606	28-01-059-13	15,35	12,3	1
12607	28-01-059-14	15,37	12,3	1
12608	28-01-059-15	15,36	12,3	1
12609	28-01-059-16	15,17	12,87	1
12610	28-01-059-17	15,25	12,87	1
12611	28-01-059-18	15,23	12,87	1
12612	28-01-060-01	12,54	10,34	1
12613	28-01-060-02	12,56	10,34	1
12614	28-01-060-03	12,55	10,34	1
12615	28-01-060-04	12,63	10,34	1
12616	28-01-060-05	12,65	10,34	1
12617	28-01-060-06	12,64	10,34	1
12618	28-01-060-07	9	7,91	1
12619	28-01-060-08	9,05	7,91	1
12620	28-01-060-09	9,03	7,91	1
12621	28-01-060-10	14,84	12,44	1
12622	28-01-060-11	14,87	12,44	1
12623	28-01-060-12	14,86	12,44	1
12624	28-01-060-13	15,1	12,6	1
12625	28-01-060-14	15,12	12,6	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
12626	28-01-060-15	15,11	12,6	1
12627	28-01-060-16	14,96	12,87	1
12628	28-01-060-17	15,04	12,87	1
12629	28-01-060-18	15,01	12,87	1
12630	28-01-061-01	12,01	10,61	1
12631	28-01-061-02	11,99	10,46	1
12632	28-01-062-01	12,12	10,06	1
12633	28-01-062-02	12,22	10,07	1
12634	28-01-062-03	13,47	11,43	1
12635	28-01-063-01	11,92	10,06	1
12636	28-01-063-02	11,9	10,07	1
12637	28-01-063-03	13,47	11,43	1
12638	28-01-067-01	11,9	11,23	1
12639	28-01-067-02	11,9	11,23	1
12640	28-01-067-03	11,9	11,23	1
12641	28-01-067-04	12	11,24	1
12642	28-01-067-05	12	11,24	1
12643	28-01-067-06	12	11,24	1
12644	28-01-067-07	12	11,24	1
12645	28-01-067-08	12,67	11,76	1
12646	28-01-067-09	12,66	11,76	1
12647	28-01-067-10	12,67	11,77	1
12648	28-01-067-11	12,7	11,76	1
12649	28-01-067-12	12,69	11,76	1
12650	28-01-067-13	13,02	11,76	1
12651	28-01-067-14	13,02	11,76	1
12652	28-01-067-15	13,04	11,77	1
12653	28-01-067-16	11,33	10,64	1
12654	28-01-067-17	11,31	10,64	1
12655	28-01-067-18	11,3	10,63	1
12656	28-01-067-19	11,22	10,62	1
12657	28-01-067-20	11,21	10,62	1
12658	28-01-067-21	11,06	10,59	1
12659	28-01-067-22	11,05	10,59	1
12660	28-01-067-23	12,35	11,4	1
12661	28-01-067-24	12,34	11,4	1
12662	28-01-067-25	12,35	11,4	1
12663	28-01-067-26	12,15	11,41	1
12664	28-01-067-27	12,14	11,41	1
12665	28-01-067-28	12,05	11,42	1
12666	28-01-067-29	12,04	11,42	1
12667	28-01-068-01	11,94	11,23	1
12668	28-01-068-02	11,94	11,23	1
12669	28-01-068-03	11,94	11,23	1
12670	28-01-068-04	12,05	11,25	1
12671	28-01-068-05	12,05	11,25	1
12672	28-01-068-06	12,05	11,25	1
12673	28-01-068-07	12,04	11,25	1
12674	28-01-068-08	12,73	11,75	1
12675	28-01-068-09	12,72	11,75	1
12676	28-01-068-10	12,74	11,76	1
12677	28-01-068-11	12,75	11,75	1
12678	28-01-068-12	12,75	11,75	1
12679	28-01-069-01	11,13	10,74	1
12680	28-01-069-02	11,13	10,74	1
12681	28-01-069-03	11,13	10,75	1
12682	28-01-069-04	11,17	10,75	1
12683	28-01-069-05	11,17	10,75	1
12684	28-01-069-06	11,18	10,76	1
12685	28-01-069-07	11,19	10,75	1
12686	28-01-069-08	11,2	10,78	1
12687	28-01-069-09	11,21	10,81	1
12688	28-01-069-10	11,52	10,98	1
12689	28-01-069-11	11,53	10,99	1
12690	28-01-069-12	11,54	11,03	1
12691	28-01-069-13	11,61	11,02	1
12692	28-01-069-14	11,62	11,04	1
12693	28-01-069-15	11,63	11,07	1
12694	28-01-069-16	11,72	11,31	1
12695	28-01-069-17	11,73	11,34	1
12696	28-01-069-18	11,76	11,38	1
12697	28-01-070-01	11,09	10,74	1
12698	28-01-070-02	11,1	10,74	1
12699	28-01-070-03	11,1	10,75	1
12700	28-01-070-04	11,14	10,75	1
12701	28-01-070-05	11,14	10,75	1
12702	28-01-070-06	11,14	10,76	1
12703	28-01-070-07	11,19	10,75	1
12704	28-01-070-08	11,2	10,78	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
12705	28-01-070-09	11,21	10,81	1
12706	28-01-070-10	11,49	10,97	1
12707	28-01-070-11	11,5	10,99	1
12708	28-01-070-12	11,79	11,48	1
12709	28-01-070-13	11,56	11,02	1
12710	28-01-070-14	11,57	11,04	1
12711	28-01-070-15	11,58	11,07	1
12712	28-01-070-16	11,6	11,31	1
12713	28-01-070-17	11,62	11,34	1
12714	28-01-070-18	11,66	11,38	1
12715	28-01-071-01	12,25	11,31	1
12716	28-01-071-02	12,25	11,31	1
12717	28-01-071-03	12,27	11,31	1
12718	28-01-071-04	12,21	11,29	1
12719	28-01-071-05	12,21	11,29	1
12720	28-01-071-06	12,12	11,27	1
12721	28-01-071-07	12,12	11,27	1
12722	28-01-071-08	12,06	11,41	1
12723	28-01-071-09	12,06	11,41	1
12724	28-01-071-10	12,07	11,42	1
12725	28-01-071-11	11,98	11,43	1
12726	28-01-071-12	11,97	11,43	1
12727	28-01-071-13	11,88	11,42	1
12728	28-01-071-14	11,88	11,42	1
12729	28-01-072-01	12,4	11,7	1
12730	28-01-072-02	12,4	11,7	1
12731	28-01-072-03	12,41	11,71	1
12732	28-01-072-04	12,42	11,71	1
12733	28-01-072-05	12,42	11,72	1
12734	28-01-072-06	12,43	11,71	1
12735	28-01-072-07	12,43	11,72	1
12736	28-01-073-01	17,34	12,47	1
12737	28-01-073-02	17,37	12,47	1
12738	28-01-073-03	17,38	12,47	1
12739	28-01-073-04	17,38	12,47	1
12740	28-01-074-01	11,96	11,96	1
12741	28-01-075-01	19,5	15,39	1
12742	28-01-076-01	12,6	12,6	1
12743	28-01-077-01	10	10	1
12744	28-01-077-02	10	10	1
12745	28-01-077-03	10	10	1
12746	28-01-077-04	10	10	1
12747	28-01-077-05	11,02	11,02	1
12748	28-01-077-06	11,02	11,02	1
12749	28-01-081-01	20,7	13,64	12,9



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
12784	28-01-083-12	14,39	12,92	10,64
12785	28-01-084-01	15,25	13,78	11,7
12786	28-01-084-02	14,84	14	11,28
12787	28-01-084-03	14,43	14,16	11,11
12788	28-01-084-04	14,02	13,92	11,1
12789	28-01-084-05	13,94	14,08	11,05
12790	28-01-084-06	13,61	14,16	11,03
12791	28-01-084-07	14,67	13,37	10,74
12792	28-01-084-08	14,45	13,76	10,7
12793	28-01-084-09	14,12	14,01	10,73
12794	28-01-084-10	13,61	13,46	10,65
12795	28-01-084-11	13,59	13,72	10,69
12796	28-01-084-12	13,29	13,98	10,67
12797	28-01-085-01	13,03	5,67	7,39
12798	28-01-085-02	12,98	5,66	7,79
12799	28-01-085-03	12,9	5,67	8,05
12800	28-01-085-04	13	5,58	8,22
12801	28-01-085-05	12,97	5,59	8,51
12802	28-01-085-06	12,45	5,65	8,51
12803	28-01-085-07	19,44	5,4	5,88
12804	28-01-085-08	19,44	5,45	5,88
12805	28-01-085-09	19,44	5,49	5,88
12806	28-01-085-10	19,44	5,4	5,88
12807	28-01-085-11	19,44	5,45	5,88
12808	28-01-085-12	17,84	5,26	5,88
12809	28-01-086-01	12,59	5,67	7,28
12810	28-01-086-02	12,56	5,66	7,62
12811	28-01-086-03	12,54	5,67	7,91
12812	28-01-086-04	12,29	5,58	8,42
12813	28-01-086-05	12,32	5,72	8,61
12814	28-01-086-06	11,56	5,76	8,48
12815	28-01-086-07	25,07	5,5	5,88
12816	28-01-086-08	25,06	5,56	5,88
12817	28-01-086-09	25,06	5,61	5,88
12818	28-01-086-10	18,52	5,03	5,88
12819	28-01-086-11	18,52	5,03	5,88
12820	28-01-086-12	15,96	5,27	5,88
12821	28-01-087-01	28,74	11,95	1
12822	28-01-087-02	29,85	11,97	1
12823	28-01-087-03	31,62	12,05	1
12824	28-01-088-01	51,35	1	1
12825	28-01-088-02	51,34	1	1
12826	28-01-092-01	49,59	6,71	1
12827	28-01-093-01	49,97	6,66	1
12828	28-01-093-02	49,94	6,65	1
12829	28-01-097-01	20,94	13,97	20,31
12830	28-01-098-01	29,48	13,07	15,7
12831	28-01-099-01	24,48	19,32	24,22
12832	28-01-100-01	24,54	19,71	1
12833	28-01-101-01	50,7	9,18	1
12834	28-01-102-01	50,83	9,2	1
12835	28-01-103-01	33,57	13,06	1
12836	28-01-103-02	42,7	11,28	18,79
12837	28-01-103-03	41,4	10,7	18,79
12838	28-01-103-04	33,02	25,3	9,58
12839	28-01-104-01	51,42	1	1
12840	28-01-104-02	51,49	1	1
12841	28-01-105-01	10,99	10,99	1
12842	28-01-106-01	32,67	12,35	1
12843	28-01-106-02	32,1	12,36	1
12844	28-01-106-03	31,15	12,37	1
12845	28-01-107-01	14,04	11,84	1
12846	28-01-108-01	33,85	1	33,85
12847	28-01-108-02	33,85	1	33,85
12848	28-01-108-03	33,85	1	33,85
12849	28-01-108-04	33,85	1	33,85
12850	28-02-001-01	15,63	12,81	11,87
12851	28-02-001-02	15,46	12,71	11,87
12852	28-02-001-03	16,46	13,55	11,87
12853	28-02-001-04	16,39	13,45	11,87
12854	28-02-001-05	17,52	14,08	11,82
12855	28-02-001-06	16,36	13,72	10,83
12856	28-02-001-07	15,9	13,36	11,05
12857	28-02-001-08	22,11	18,87	11,05
12858	28-02-001-09	16,25	13,4	16,12
12859	28-02-001-10	15,95	13,16	16,12
12860	28-02-001-11	24,45	20,29	16,12
12861	28-02-002-01	15,94	12,95	22,09
12862	28-02-002-02	15,77	12,81	22,09

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
12863	28-02-002-03	22,07	18,01	12,75
12864	28-02-002-04	14,96	12,5	20,75
12865	28-02-002-05	14,98	12,51	20,75
12866	28-02-002-06	20,04	16,65	12,78
12867	28-02-002-07	14,13	12,11	22,09
12868	28-02-002-08	14,08	12,09	22,09
12869	28-02-002-09	17,79	14,99	12,75
12870	28-02-002-10	14,79	12,5	20,75
12871	28-02-002-11	14,93	12,5	20,75
12872	28-02-002-12	19,85	16,69	12,75
12873	28-02-002-13	15,15	12,78	20,22
12874	28-02-002-14	15,18	12,73	20,22
12875	28-02-002-15	20,21	16,81	12,75
12876	28-02-002-16	14,19	12,35	19,04
12877	28-02-002-17	14,14	12,27	19,04
12878	28-02-002-18	18,02	15,16	12,75
12879	28-02-003-01	15,33	13,86	22,07
12880	28-02-003-02	15,47	13,85	22,07
12881	28-02-004-01	9,47	1	5,06
12882	28-02-011-01	24,48	15,13	20,82
12883	28-02-011-02	24,62	15,49	20,89
12884	28-02-011-03	25,89	15,65	20,81
12885	28-02-011-04	27,52	15,9	20,84
12886	28-02-011-05	29,02	16,18	20,82
12887	28-02-011-06	26,51	17,29	20,82
12888	28-02-011-07	29,02	17,6	20,89
12889	28-02-011-08	29,47	17,22	20,81
12890	28-02-011-09	30,2	17,09	20,84
12891	28-02-011-10	30,88	16,96	20,9
12892	28-02-012-01	17,7	16,01	10,44
12893	28-02-012-02	17,66	16,06	10,44
12894	28-02-012-03	17,81	16,1	10,44
12895	28-02-012-04	22,53	20,53	10,44
12896	28-02-012-05	22,72	20,53	10,44
12897	28-02-012-06	22,46	20,47	10,44
12898	28-02-013-01	18,8	15,09	11,26
12899	28-02-013-02	18,39	15,11	11,8
12900	28-02-013-03	18,04	15,11	11,93
12901	28-02-013-04	18,5	16,09	11,94
12902	28-02-013-05	22,43	19,87	10,91
12903	28-02-013-06	20,7	19,87	11,03
12904	28-02-013-07	21,35	20,01	11,52
12905	28-02-013-08	21,38	20,01	11,57
12906	28-02-021-01	18,35	16,05	9,41
12907	28-02-021-02	18,55	15,91	10,42
12908	28-02-021-03	18,26	15,87	10,81
12909	28-02-021-04	17,52	15,17	10,42
12910	28-02-021-05	17,85	15,43	10,81
12911	28-02-022-01	17,56	11,8	1
12912	28-02-022-02	17,76	11,74	1
12913	28-02-022-03	18,59	11,76	1
12914	28-02-022-04	16,22	11,29	1
12915	28-02-022-05	14,78	10,39	1
12916	28-02-022-06	14,08	10,39	1
12917	28-02-023-01	15,81	11,48	17,35
12918	28-02-023-02	18,47	11,85	17,35
12919	28-02-023-03	17,15	13	13,5
12920	28-02-023-04	25,01	18,53	13,5
12921	28-02-031-01	35,06	14,81	18,6
12922	28-02-031-02	39,88	14,81	18,6
12923	28-02-031-03	51,47	1	1
12924	28-02-031-04	18,07	9,98	6,82
12925	28-02-035-01	20,3	16,65	1
12926	28-02-035-02	25,85	17,24	6,82
12927	28-02-035-03	20,56	16,51	1
12928	28-02-036-01	19,71	14,81	1
12929	28-02-036-02	19,49	14,69	1
12930	28-02-036-03	18,98	14,37	1
12931	28-02-051-01	15,84	14,14	16,07
12932	28-02-051-02	15,83	14,14	16,07
12933	28-02-051-03	19,5	14,14	16,07
12934	28-02-051-04	20,18	14,13	16,07
12935	28-02-051-05	16,31	14,14	1
12936	28-02-051-06	15,92	14,14	1
12937	28-02-052-01	16,96	14,14	13,56
12938	28-02-052-02	17,06	14,14	13,56
12939	28-02-053-01	15,69	14,14	1
12940	28-02-053-02	15,72	14,14	1
12941	28-02-053-03	15,74	14,14	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
12942	28-02-053-04	15,74	14,14	1
12943	28-02-053-05	15,74	14,14	1
12944	28-02-054-01	16,22	14,14	13,55
12945	28-02-054-02	16,22	14,14	13,55
12946	28-03-001-01	14,15	15,24	9,58
12947	28-03-001-02	16,27	15,01	10,75
12948	28-03-001-03	14,31	15,27	9,58
12949	28-03-001-04	16,49	15,11	10,75
12950	28-03-001-05	23,63	14,73	11,1
12951	28-03-001-06	24,27	14,75	11,1
12952	28-03-001-07	14,67	15,04	10,18
12953	28-03-001-08	16,67	14,94	11,76
12954	28-03-001-09	23,62	14,42	14,46
12955	28-03-002-01	19,52	12,35	10
12956	28-03-002-02	18,83	12,61	9,93
12957	28-03-002-03	19,45	12,19	10,17
12958	28-03-003-01	21,87	15,78	11,39
12959	28-03-004-01	18,06	15,46	12,79
12960	28-03-011-01	46,8	21,55	1
12961	28-03-011-02	47,81	21,55	1
12962	28-03-011-03	19,32	17,01	9,84
12963	28-03-012-01	32,24	15,96	12,58
12964	28-03-013-01	11,43	11,56	9,46
12965	28-03-015-01	34,86	19,17	13,61
12966	28-03-015-02	28,96	19,42	10,33
12967	28-03-015-03	28,63	17,98	10,01
12968	28-03-015-04	28,05	18,66	9,88
12969	28-03-015-05	25,88	19,55	9,58
12970	28-03-015-06	25,17	20,64	9,5
12971	28-03-015-07	24,44	21,19	9,45
12972	28-03-015-08	39,65	23,32	13,58
12973	28-03-015-09	32,79	22,53	12,44
12974	28-03-015-10	32,3	20,71	12,36
12975	28-03-015-11	31,68	20,88	12,54
12976	28-03-015-12	29,41	21,78	12,22
12977	28-03-015-13	29,12	22,76	12,33
12978				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
13021	29-01-002-04	38,08	6,76	27,84
13022	29-01-002-05	33,76	6,77	25,77
13023	29-01-002-06	32,03	8,13	20,37
13024	29-01-002-07	27,73	8,12	17,56
13025	29-01-002-08	25,19	8,11	16,05
13026	29-01-003-01	21,77	8,74	26,28
13027	29-01-003-02	21,16	8,85	23,73
13028	29-01-003-03	20,07	8,79	21,52
13029	29-01-003-04	19,84	8,67	19,78
13030	29-01-003-05	19,8	8,58	19,48
13031	29-01-004-01	18,36	8,89	26,28
13032	29-01-004-02	18,22	8,95	23,73
13033	29-01-004-03	18,11	8,89	21,52
13034	29-01-004-04	18,14	8,79	19,78
13035	29-01-004-05	18,34	8,7	19,48
13036	29-01-005-01	17,94	10,63	26,43
13037	29-01-005-02	17,61	10,66	23,93
13038	29-01-005-03	17,74	10,51	22,2
13039	29-01-005-04	17,96	10,32	20,58
13040	29-01-005-05	18,08	10,16	20,27
13041	29-01-005-06	18,32	10,53	27,01
13042	29-01-005-07	17,91	10,55	24,21
13043	29-01-005-08	18,01	10,36	22,1
13044	29-01-005-09	18,2	10,13	20,4
13045	29-01-005-10	18,33	9,93	19,98
13046	29-01-006-01	15,98	10,23	26,43
13047	29-01-006-02	15,85	10,27	23,93
13048	29-01-006-03	16,1	10,18	22,2
13049	29-01-006-04	16,33	10,03	20,58
13050	29-01-006-05	16,55	9,92	20,27
13051	29-01-006-06	16,37	10,16	27,01
13052	29-01-006-07	16,18	10,21	24,21
13053	29-01-006-08	16,44	10,08	22,1
13054	29-01-006-09	16,69	9,91	20,4
13055	29-01-006-10	16,95	9,76	19,98
13056	29-01-007-01	17,4	10,69	26,02
13057	29-01-007-02	17,08	10,76	23,73
13058	29-01-007-03	17,24	10,64	22
13059	29-01-007-04	17,51	10,5	20,58
13060	29-01-007-05	17,64	10,36	20,13
13061	29-01-007-06	17,72	10,61	26,6
13062	29-01-007-07	17,28	10,68	24
13063	29-01-007-08	17,47	10,53	21,94
13064	29-01-007-09	17,72	10,35	20,39
13065	29-01-007-10	17,87	10,16	19,82
13066	29-01-008-01	15,48	10,26	26,01
13067	29-01-008-02	15,33	10,34	23,73
13068	29-01-008-03	15,56	10,27	22
13069	29-01-008-04	15,76	10,15	20,58
13070	29-01-008-05	16	10,06	20,13
13071	29-01-008-06	15,79	10,21	26,6
13072	29-01-008-07	15,55	10,29	24
13073	29-01-008-08	15,81	10,19	21,94
13074	29-01-008-09	16,07	10,05	20,39
13075	29-01-008-10	16,31	9,93	19,82
13076	29-01-009-01	16,6	2,31	10,13
13077	29-01-009-02	17,15	2,31	10,13
13078	29-01-009-03	20,77	10,96	13,8
13079	29-01-009-04	20,83	11,01	13,15
13080	29-01-009-05	16,94	2,31	10,09
13081	29-01-009-06	17,63	2,31	10,09
13082	29-01-009-07	20,87	10,98	13,6
13083	29-01-009-08	21,13	11,02	12,93
13084	29-01-009-09	17,35	2,31	10,05
13085	29-01-009-10	18,41	2,31	10,05
13086	29-01-009-11	21,17	10,99	13,31
13087	29-01-009-12	21,34	11,03	12,62
13088	29-01-009-13	19,01	2,31	10,11
13089	29-01-009-14	20,12	2,31	10,11
13090	29-01-009-15	22,36	11,01	13,81
13091	29-01-009-16	22,37	11,04	12,43
13092	29-01-010-01	42,16	0,52	1
13093	29-01-010-02	35,85	0,52	1
13094	29-01-010-03	37,89	6,76	28,33
13095	29-01-010-04	42,16	0,52	1
13096	29-01-010-05	35,85	0,52	1
13097	29-01-010-06	38,34	6,76	27,37
13098	29-01-011-01	25,53	2,32	10,55
13099	29-01-011-02	22,72	10,98	10,56

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
13100	29-01-011-03	23,67	11,01	10,61
13101	29-01-011-04	24,47	11,02	10,49
13102	29-01-012-01	9,57	2,37	8,96
13103	29-01-013-01	12,42	2,85	11,41
13104	29-01-014-01	17,79	11,25	10,65
13105	29-01-014-02	17,81	11,28	10,62
13106	29-01-015-01	14,48	2,4	9,61
13107	29-01-015-02	50,38	2,52	14,33
13108	29-01-016-01	17,11	2,35	9,99
13109	29-01-016-02	13,69	2,36	9,81
13110	29-01-016-03	12,98	2,35	10,13
13111	29-01-016-04	51,2	1	1
13112	29-01-016-05	51,2	1	1
13113	29-01-016-06	51,2	1	1
13114	29-01-016-07	11,96	8,28	9,82
13115	29-01-016-08	44,06	8,48	1
13116	29-01-017-01	15,8	2,29	12,93
13117	29-01-020-01	14,6	12,52	1
13118	29-01-021-01	14,04	12,04	1
13119	29-01-022-01	8,33	5,73	13,03
13120	29-01-022-02	8,28	5,72	13,03
13121	29-01-022-03	8,18	5,72	13,03
13122	29-01-023-01	8,33	5,74	13,05
13123	29-01-023-02	8,24	5,73	13,05
13124	29-01-023-03	8,1	5,72	13,05
13125	29-01-027-01	18,99	8,44	12,39
13126	29-01-027-02	18,09	8,46	11,65
13127	29-01-027-03	21,28	5,33	15,3
13128	29-01-027-04	21,14	8,39	16,48
13129	29-01-027-05	21,98	8,22	17,11
13130	29-01-027-06	22,66	7,72	17,16
13131	29-01-027-07	22,96	8,41	17,21
13132	29-01-027-08	21,33	8,31	16,97
13133	29-01-027-09	20,17	8,24	16,52
13134	29-01-028-01	19,51	8,42	12,59
13135	29-01-028-02	18,23	8,44	11,9
13136	29-01-028-03	20,88	5,38	15,19
13137	29-01-028-04	20,84	8,4	16,25
13138	29-01-028-05	21,61	8,23	16,65
13139	29-01-028-06	22,19	7,72	16,72
13140	29-01-028-07	22,7	8,41	16,84
13141	29-01-028-08	21,2	8,31	16,73
13142	29-01-028-09	20,06	8,25	16,37
13143	29-01-029-01	19,27	8,49	12,7
13144	29-01-029-02	18,4	8,5	11,99
13145	29-01-029-03	21,12	5,53	15,06
13146	29-01-029-04	20,78	8,43	16,18
13147	29-01-029-05	21,47	8,27	16,35
13148	29-01-029-06	21,9	7,78	16,61
13149	29-01-029-07	22,02	8,42	16,26
13150	29-01-029-08	20,73	8,31	16,31
13151	29-01-029-09	19,85	8,25	16,2
13152	29-01-030-01	14,26	8,46	10,39
13153	29-01-030-02	13,31	8,49	9,69
13154	29-01-030-03	14,34	5,46	11,1
13155	29-01-030-04	15,33	8,39	12,07
13156	29-01-030-05	16,23	8,22	12,51
13157	29-01-030-06	16,56	7,72	11,91
13158	29-01-030-07	17,46	8,41	11,98
13159	29-01-030-08	17,2	8,31	12,42
13160	29-01-030-09	17,09	8,24	12,86
13161	29-01-031-01	14,41	8,53	10,39
13162	29-01-031-02	13,44	8,55	9,77
13163	29-01-031-03	14,29	5,8	10,99
13164	29-01-031-04	15,17	8,42	11,83
13165	29-01-031-05	15,76	8,27	11,99
13166	29-01-031-06	16,11	7,79	11,57
13167	29-01-031-07	17,03	8,42	11,8
13168	29-01-031-08	17,06	8,31	12,28
13169	29-01-031-09	17,04	8,25	12,74
13170	29-01-032-01	16,82	8,44	11,5
13171	29-01-032-02	15,9	8,46	10,88
13172	29-01-032-03	17,93	5,3	13,16
13173	29-01-032-04	17,85	8,39	13,86
13174	29-01-032-05	18,67	8,22	14,32
13175	29-01-032-06	19,16	7,72	13,86
13176	29-01-032-07	19,94	8,41	13,98
13177	29-01-032-08	19,17	8,31	14,34
13178	29-01-032-09	18,62	8,24	14,55

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
13179	29-01-033-01	21,57	8,9	11,24
13180	29-01-033-02	23,69	5,54	15,82
13181	29-01-033-03	28,97	8,5	26,73
13182	29-01-033-04	29,49	8,32	27,12
13183	29-01-033-05	27,35	7,76	26,6
13184	29-01-034-01	14,2	8,89	10,06
13185	29-01-034-02	14,46	8,88	10,23
13186	29-01-034-03	15,07	8,59	10,63
13187	29-01-034-04	15,8	8,81	10,83
13188	29-01-034-05	15,37	8,67	11,32
13189	29-01-034-06	15,8	8,61	11,85
13190	29-01-035-01	22,1	9,1	12,77
13191	29-01-035-02	21,36	8,72	11,63
13192	29-01-035-03	24,26	5,36	15,4
13193	29-01-035-04	24,52	8,45	17,66
13194	29-01-035-05	25,36	8,28	18,76
13195	29-01-035-06	25,24	7,74	19,54
13196	29-01-035-07	24,39	8,42	18,35
13197	29-01-035-08	22,19	8,32	17,7
13198	29-01-035-09	20,7	8,25	16,91
13199	29-01-036-01	22,5	8,69	12,88
13200	29-01-036-02	21,29	8,71	11,82
13201	29-01-036-03	23,68	5,41	15,32
13202	29-01-036-04	24,08	8,46	17,37
13203	29-01-036-05	24,87	8,28	18,08
13204	29-01-036-06	24,63	7,74	18,95
13205	29-01-036-07	24,1	8,42	17,99
13206	29-01-036-08	22,04	8,32	17,49
13207	29-01-036-09	20,57	8,25	16,8
13208	29-01-037-01	21,94	8,72	12,94
13209	29-01-037-02	21,21	8,74	11,88
13210	29-01-037-03	24	5,57	15,23
13211	29-01-037-04	23,83	8,49	17,3
13212	29-01-037-05	24,55	8,32	17,61
13213	29-01-037-06	24,19	7,8	18,61
13214	29-01-037-07			



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
13258	29-01-042-06	22,67	8,41	16,02
13259	29-01-042-07	21,35	8,3	16,12
13260	29-01-042-08	20,24	8,24	15,91
13261	29-01-043-01	16,96	4,32	13,39
13262	29-01-043-02	17,52	3,35	13,67
13263	29-01-043-03	17,75	5,97	13,77
13264	29-01-043-04	17,8	6,06	13,77
13265	29-01-043-05	17,83	6,41	13,74
13266	29-01-043-06	18,02	6,99	13,74
13267	29-01-043-07	18	7,61	13,74
13268	29-01-043-08	17,95	7,74	13,79
13269	29-01-044-01	20,36	8,59	12,21
13270	29-01-044-02	21,71	5,81	14,38
13271	29-01-044-03	21,77	8,41	14,83
13272	29-01-044-04	22,24	8,25	14,93
13273	29-01-044-05	23,37	7,76	16,21
13274	29-01-044-06	24,55	8,43	17,03
13275	29-01-044-07	22,58	8,32	16,92
13276	29-01-044-08	21,04	8,25	16,4
13277	29-01-045-01	18,85	5,18	13,29
13278	29-01-045-02	18,96	3,54	13,52
13279	29-01-045-03	19,44	6,64	13,63
13280	29-01-045-04	19,49	6,68	13,64
13281	29-01-045-05	19,54	6,8	13,67
13282	29-01-045-06	19,73	7,73	13,65
13283	29-01-045-07	19,61	7,86	13,64
13284	29-01-045-08	19,49	7,92	13,72
13285	29-01-046-01	51,26	2,3	1
13286	29-01-046-02	51,25	2,3	1
13287	29-01-046-03	51,25	2,3	1
13288	29-01-046-04	51,23	2,3	1
13289	29-01-046-05	51,25	2,3	1
13290	29-01-047-01	51,24	2,27	1
13291	29-01-047-02	51,27	2,32	1
13292	29-01-047-03	51,26	2,29	1
13293	29-01-047-04	51,26	2,29	1
13294	29-01-047-05	51,26	2,29	1
13295	29-01-057-01	20,55	8,32	12,93
13296	29-01-057-02	19,83	8,34	12,3
13297	29-01-057-03	22,07	5,14	14,9
13298	29-01-057-04	23,27	5,05	15,07
13299	29-01-057-05	24,33	8,46	15,89
13300	29-01-057-06	24,81	8,31	16,28
13301	29-01-057-07	25,76	7,88	16,79
13302	29-01-057-08	27,06	8,48	16,49
13303	29-01-057-09	25,23	8,37	16,44
13304	29-01-057-10	23,83	8,29	16,21
13305	29-01-058-01	20,68	8,44	12,91
13306	29-01-058-02	19,96	8,46	12,24
13307	29-01-058-03	22,23	5,34	14,92
13308	29-01-058-04	23,32	5,29	15,09
13309	29-01-058-05	24,64	8,5	15,89
13310	29-01-058-06	25,12	8,35	16,23
13311	29-01-058-07	26,03	7,91	16,76
13312	29-01-058-08	27,2	8,49	16,53
13313	29-01-058-09	25,33	8,37	16,49
13314	29-01-058-10	23,86	8,3	16,26
13315	29-01-059-01	20,9	8,6	12,88
13316	29-01-059-02	20,18	8,62	12,12
13317	29-01-059-03	22,63	5,6	14,98
13318	29-01-059-04	23,49	5,57	15,13
13319	29-01-059-05	25,18	8,54	15,89
13320	29-01-059-06	25,63	8,39	16,02
13321	29-01-059-07	26,47	7,95	16,51
13322	29-01-059-08	27,45	8,51	16,4
13323	29-01-059-09	25,43	8,38	16,41
13324	29-01-059-10	23,89	8,3	16,16
13325	29-01-060-01	20,88	8,48	14,09
13326	29-01-060-02	21,21	8,32	14,29
13327	29-01-060-03	21,56	7,83	14,71
13328	29-01-060-04	23,72	8,46	16,94
13329	29-01-060-05	21,91	8,34	16,85
13330	29-01-060-06	20,51	8,27	16,39
13331	29-01-061-01	30,2	9,15	1
13332	29-01-061-02	22,88	6,21	1
13333	29-01-061-03	24,68	8,73	28,01
13334	29-01-061-04	26,04	8,61	27,44
13335	29-01-061-05	25,39	8,21	26,76
13336	29-01-061-06	24,65	8,64	19,79

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
13337	29-01-061-07	22,67	8,5	18,4
13338	29-01-061-08	21,36	8,38	17,11
13339	29-01-062-01	28,88	2,3	14,14
13340	29-01-062-02	28,1	0,6	14,14
13341	29-01-062-03	22,01	6,14	15,39
13342	29-01-062-04	24,09	8,68	16,3
13343	29-01-062-05	24,9	8,57	17,24
13344	29-01-062-06	24,87	8,22	17,91
13345	29-01-062-07	24,45	8,64	17,1
13346	29-01-062-08	22,99	8,5	16,88
13347	29-01-062-09	21,81	8,39	16,45
13348	29-01-063-01	20,67	8,89	25,8
13349	29-01-063-02	13,83	9,09	22,21
13350	29-01-063-03	13,04	9,04	17,22
13351	29-01-063-04	12,58	9,14	14,9
13352	29-01-063-05	12,44	9,14	13,97
13353	29-01-063-06	12,32	9,13	13,45
13354	29-01-064-01	40,15	36,65	24,94
13355	29-01-064-02	36,4	30,21	24,88
13356	29-01-064-03	32,99	26,58	19,8
13357	29-01-064-04	33,61	31,93	21,55
13358	29-01-064-05	28,86	27,65	17,25
13359	29-01-064-06	25,21	23,88	15,96
13360	29-01-064-07	21,56	19,03	15,27
13361	29-01-064-08	16,23	10,36	17,47
13362	29-01-064-09	15,86	10,73	16,08
13363	29-01-064-10	15,62	11,29	15,36
13364	29-01-065-01	33,13	9,15	20,03
13365	29-01-065-02	29,23	6,21	20,03
13366	29-01-065-03	31,71	8,72	26,03
13367	29-01-065-04	32,03	8,6	26,97
13368	29-01-065-05	30,65	8,2	26,5
13369	29-01-065-06	28,59	8,63	20,34
13370	29-01-065-07	25,8	8,48	18,78
13371	29-01-065-08	23,69	8,37	17,45
13372	29-01-066-01	24,29	8,58	14,91
13373	29-01-066-02	23,41	5,49	15,13
13374	29-01-066-03	24,42	8,5	16,44
13375	29-01-066-04	25,05	8,34	16,99
13376	29-01-066-05	25,25	7,85	17,65
13377	29-01-066-06	25,18	8,46	17,13
13378	29-01-066-07	23,25	8,35	16,99
13379	29-01-066-08	21,76	8,28	16,58
13380	29-01-067-01	24,34	8,57	14,85
13381	29-01-067-02	23,35	5,58	15,17
13382	29-01-067-03	24,29	8,5	16,53
13383	29-01-067-04	24,78	8,36	16,83
13384	29-01-067-05	25,34	8,04	16,91
13385	29-01-067-06	25,62	8,56	16,61
13386	29-01-067-07	23,84	8,43	16,64
13387	29-01-067-08	22,41	8,36	16,38
13388	29-01-068-01	23,85	8,69	16,99
13389	29-01-068-02	22,91	8,32	15,23
13390	29-01-068-03	23,83	8,7	18,38
13391	29-01-068-04	22,31	8,56	17,57
13392	29-01-068-05	21,38	8,47	17,09
13393	29-01-068-06	21,28	8,43	16,83
13394	29-01-068-07	19,02	8,91	20,18
13395	29-01-068-08	19,4	8,64	16,8
13396	29-01-068-09	20,23	8,87	18,03
13397	29-01-068-10	19,64	8,75	17,22
13398	29-01-068-11	19,43	8,66	17,08
13399	29-01-068-12	19,63	8,62	16,87
13400	29-01-068-13	20,27	8,74	19,8
13401	29-01-068-14	19,41	8,44	16,51
13402	29-01-068-15	20,43	8,75	17,49
13403	29-01-068-16	19,73	8,62	17,19
13404	29-01-068-17	19,28	8,55	17,13
13405	29-01-068-18	19,56	8,51	16,93
13406	29-01-069-01	16,86	14,54	15,63
13407	29-01-069-02	15,78	14,11	14,77
13408	29-01-069-03	14,93	13,54	13,76
13409	29-01-069-04	14,6	13,19	13,5
13410	29-01-069-05	14,36	12,88	13,32
13411	29-01-069-06	17,01	14,88	15,53
13412	29-01-069-07	15,86	14,4	14,75
13413	29-01-069-08	15,01	13,77	13,76
13414	29-01-069-09	14,68	13,36	13,52
13415	29-01-069-10	14,42	13	13,35

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
13416	29-01-070-01	20,78	8,82	27,33
13417	29-01-070-02	21,34	8,43	26,65
13418	29-01-070-03	20,71	8,75	20,08
13419	29-01-070-04	19,64	8,61	18,53
13420	29-01-070-05	18,81	8,5	17,25
13421	29-01-070-06	14,4	9,02	21,81
13422	29-01-070-07	13,22	8,95	17,38
13423	29-01-070-08	12,61	9,14	15,05
13424	29-01-070-09	12,33	9,13	13,97
13425	29-01-070-10	12,33	9,13	13,85
13426	29-01-071-01	13,02	9,07	21,55
13427	29-01-071-02	12,36	9	17,13
13428	29-01-071-03	11,93	9,14	14,83
13429	29-01-071-04	11,82	9,13	13,96
13430	29-01-071-05	11,63	9,13	13,83
13431	29-01-071-06	12,94	9,06	21,45
13432	29-01-071-07	12,48	8,99	17,42
13433	29-01-071-08	11,78	9,14	14,6
13434	29-01-071-09	11,78	9,13	13,99
13435	29-01-071-10	11,71	9,13	13,6
13436	29-01-072-01	19,24	8,96	16,76
13437	29-01-072-02	17,05	8,84	16,24
13438	29-01-072-03	15,55	9,12	14,98
13439	29-01-072-04	14,49	9,11	14,08
13440	29-01-072-05	14,32	9,1	13,95
13441	29-01-073-01	15,22	9,07	17,36
13442	29-01-073-02	13,85	9,01	16,27
13443	29-01-073-03	12,93	9,14	14,83
13444	29-01-073-04	12,57	9,13	14,06
13445	29-01-073-05	12,34	9,13	13,94
13446	29-01-073-06	14,87	9,06	17,41
13447	29-01-073-07	13,88	8,98	16,45
13448	29-01-073-08	12,68	9,14	14,65
13449	29-01-073-09	12,49	9,13	14,09
13450	29-01-073-10	12,25	9,12	13,71
13451	29-01-074-01			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
13495	29-01-078-07	23,38	8,46	18,18
13496	29-01-078-08	22,24	8,38	17,49
13497	29-01-078-09	21,02	8,98	14,22
13498	29-01-078-10	20,65	6,32	14,48
13499	29-01-078-11	22,38	8,59	16,27
13500	29-01-078-12	23,06	8,44	16,58
13501	29-01-078-13	22,85	7,96	17,13
13502	29-01-078-14	23,93	8,52	19,93
13503	29-01-078-15	21,74	8,38	18,44
13504	29-01-078-16	20,52	8,31	17,5
13505	29-01-079-01	20,56	8,97	14,1
13506	29-01-079-02	19,93	6,71	14,11
13507	29-01-079-03	21,14	8,72	14,66
13508	29-01-079-04	21,37	8,34	14,8
13509	29-01-079-05	22,12	8,16	15,09
13510	29-01-079-06	25,1	8,61	19,95
13511	29-01-079-07	23,23	8,47	18,77
13512	29-01-079-08	22,19	8,39	18,02
13513	29-01-079-09	20,5	8,99	14,05
13514	29-01-079-10	19,81	6,71	14,04
13515	29-01-079-11	21,29	8,62	15,2
13516	29-01-079-12	21,96	8,46	15,41
13517	29-01-079-13	22,12	7,99	16,02
13518	29-01-079-14	23,87	8,53	20,1
13519	29-01-079-15	21,7	8,4	18,49
13520	29-01-079-16	20,48	8,33	17,55
13521	29-01-080-01	12,9	8,09	16,58
13522	29-01-080-02	12,7	8,06	17,14
13523	29-01-080-03	11,72	8,09	20,08
13524	29-01-080-04	11,28	8,07	18,49
13525	29-01-080-05	11,05	8,06	17,48
13526	29-01-081-01	20,19	0,66	14,84
13527	29-01-081-02	19,37	0,64	15,01
13528	29-01-081-03	18,32	0,58	15,3
13529	29-01-081-04	18,88	0,57	15,34
13530	29-01-081-05	18,54	0,57	15,41
13531	29-01-082-01	51,29	1	1
13532	29-01-082-02	51,29	1	1
13533	29-01-082-03	33,82	0,52	1
13534	29-01-082-04	32,85	0,52	1
13535	29-01-082-05	51,29	1	1
13536	29-01-082-06	51,29	1	1
13537	29-01-082-07	33,65	0,52	1
13538	29-01-082-08	33,16	0,52	1
13539	29-01-082-09	51,29	1	1
13540	29-01-082-10	51,29	1	1
13541	29-01-082-11	34,17	0,52	1
13542	29-01-082-12	33,66	0,52	1
13543	29-01-082-13	22,51	2,3	10,88
13544	29-01-082-14	25,56	2,3	10,88
13545	29-01-082-15	30,2	0,55	11,23
13546	29-01-082-16	31,92	0,54	11,23
13547	29-01-082-17	27,02	2,3	10,71
13548	29-01-082-18	30,11	2,3	10,71
13549	29-01-082-19	33,4	0,53	10,98
13550	29-01-082-20	34,94	0,53	10,98
13551	29-01-082-21	25,65	2,3	10,64
13552	29-01-082-22	29,15	2,3	10,64
13553	29-01-082-23	29,98	0,54	10,72
13554	29-01-082-24	31,89	0,53	10,72
13555	29-01-083-01	18,51	9,04	10,59
13556	29-01-083-02	21,57	6,41	15,85
13557	29-01-083-03	24,26	8,68	18,79
13558	29-01-083-04	24,79	8,57	19,17
13559	29-01-083-05	24,32	8,09	19,72
13560	29-01-083-06	23,98	8,55	19,74
13561	29-01-084-01	18,68	9,05	10,59
13562	29-01-084-02	21,65	6,82	15,82
13563	29-01-084-03	23,73	8,74	18,18
13564	29-01-084-04	24,21	8,64	18,44
13565	29-01-084-05	23,46	8,18	18,03
13566	29-01-084-06	23,92	8,6	20,12
13567	29-01-085-01	20,21	3,21	10,59
13568	29-01-085-02	20,74	2,81	10,59
13569	29-01-085-03	24,1	2,66	15,85
13570	29-01-085-04	26,32	6,76	18,13
13571	29-01-085-05	19,72	3,62	10,59
13572	29-01-085-06	20,24	3,22	10,59
13573	29-01-085-07	23,5	3,02	15,81

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
13574	29-01-085-08	26,9	7,77	18,16
13575	29-01-086-01	19,13	9,03	10,59
13576	29-01-086-02	21,74	6,38	15,87
13577	29-01-086-03	24,23	8,77	17,31
13578	29-01-086-04	24,76	8,68	17,55
13579	29-01-086-05	24,68	8,25	17,88
13580	29-01-086-06	25,21	8,63	18,62
13581	29-01-087-01	18,99	9,05	10,59
13582	29-01-087-02	21,42	6,8	15,82
13583	29-01-087-03	23,51	8,82	17,24
13584	29-01-087-04	24,02	8,73	17,44
13585	29-01-087-05	24,08	8,34	17,82
13586	29-01-087-06	24,8	8,67	19,46
13587	29-01-088-01	49,54	2,3	1
13588	29-01-088-02	50,23	2,3	1
13589	29-01-088-03	50,6	2,3	1
13590	29-01-088-04	49,75	2,3	1
13591	29-01-088-05	50,33	2,3	1
13592	29-01-088-06	50,67	2,3	1
13593	29-01-088-07	49,09	2,3	1
13594	29-01-088-08	49,09	2,3	1
13595	29-01-088-09	49,09	2,3	1
13596	29-01-088-10	49,26	2,3	1
13597	29-01-089-01	21,02	9,09	15,96
13598	29-01-090-01	38,19	2,3	14,55
13599	29-01-091-01	18,74	6,27	11,83
13600	29-01-091-02	19,75	8,48	13,18
13601	29-01-091-03	20,59	8,31	13,4
13602	29-01-092-01	6,03	5,98	26,09
13603	29-01-093-01	5,93	5,89	26,1
13604	29-01-093-02	5,93	5,89	26,1
13605	29-01-094-01	7,86	7,51	1
13606	29-01-095-01	11,38	8,41	1
13607	29-01-095-02	11,33	8,42	1
13608	29-01-095-03	11,2	8,39	1
13609	29-01-095-04	11,32	8,38	1
13610	29-01-096-01	6,9	6,47	17,76
13611	29-01-096-02	6,47	6,14	17,88
13612	29-01-096-03	6,54	6,31	17,76
13613	29-01-096-04	6,52	6,36	17,8
13614	29-01-097-01	13,83	8,19	1
13615	29-01-097-02	12,81	8,3	1
13616	29-01-097-03	11,04	7,95	1
13617	29-01-097-04	10,78	7,98	1
13618	29-01-101-01	22,27	8,41	11,49
13619	29-01-101-02	24,49	4,51	15,1
13620	29-01-101-03	25,09	7,95	15,52
13621	29-01-101-04	25,33	7,84	15,81
13622	29-01-101-05	25,02	7,46	16,03
13623	29-01-101-06	25,15	8,3	15,76
13624	29-01-101-07	23,92	8,23	15,83
13625	29-01-101-08	22,64	8,18	15,78
13626	29-01-102-01	19,53	8,95	10,91
13627	29-01-102-02	17,34	7,17	14,42
13628	29-01-102-03	19,88	8,57	19,9
13629	29-01-102-04	20,94	8,47	20,39
13630	29-01-102-05	20,93	8	21,29
13631	29-01-102-06	21,8	8,48	19,34
13632	29-01-102-07	20,21	8,37	18,16
13633	29-01-102-08	19,4	8,3	17,42
13634	29-01-102-09	24,74	8,96	11,19
13635	29-01-102-10	20,16	6,01	13,96
13636	29-01-102-11	22,27	8,4	20,13
13637	29-01-103-01	18,81	12,5	19,31
13638	29-01-103-02	19,09	12,03	20,52
13639	29-01-103-03	19,38	11,79	18,12
13640	29-01-103-04	18,98	11,34	17,6
13641	29-01-103-05	18,46	10,89	16,78
13642	29-01-103-06	18,4	12,53	20,97
13643	29-01-103-07	18,57	12,1	21,65
13644	29-01-103-08	18,87	11,89	18,7
13645	29-01-103-09	18,42	11,47	17,51
13646	29-01-103-10	18,16	11,02	17,4
13647	29-01-104-01	18,45	12,55	19,31
13648	29-01-104-02	18,76	12,12	20,52
13649	29-01-104-03	19,07	11,89	18,12
13650	29-01-104-04	18,75	11,47	17,6
13651	29-01-104-05	18,31	11,03	16,78
13652	29-01-104-06	18,06	12,58	20,97

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
13653	29-01-104-07	18,26	12,19	21,65
13654	29-01-104-08	18,57	11,98	18,7
13655	29-01-104-09	18,21	11,59	17,51
13656	29-01-104-10	17,9	11,16	16,82
13657	29-01-105-01	17,94	12,61	19,31
13658	29-01-105-02	18,27	12,25	20,52
13659	29-01-105-03	18,62	12,02	18,12
13660	29-01-105-04	18,42	11,65	17,6
13661	29-01-105-05	18,06	11,23	16,78
13662	29-01-105-06	17,58	12,63	20,97
13663	29-01-105-07	17,81	12,3	21,65
13664	29-01-105-08	18,14	12,11	18,7
13665	29-01-105-09	17,89	11,77	17,51
13666	29-01-105-10	17,64	11,35	16,82
13667	29-01-106-01	28,94	24,15	15,87
13668	29-01-106-02	27,79	20,34	16,93
13669	29-01-106-03	26,44	17,94	16,1
13670	29-01-106-04	24,47	15,71	16,22
13671	29-01-106-05	22,62	14	15,94
13672	29-01-106-06	29,05	23,73	15,87
13673	29-01-106-07	29,62	22,67	16,94
13674	29-01-106-08	26,51	17,36	16,09
13675	29-01-106-09	24,38	15,17	16,21
13676	29-01-106-10	22,68	13,54	16,55
13677	29-01-106-11	29,27	23,07	16,88
13678	29-01-106-12	27,49	18,85	14,18
13679	29-01-106-13	26,51	16,56	16,09
13680	29-01-106-14	24,25	14,42	16,21
13681	29-01-106-15	22,39	12,9	15,93
13682	29-01-107-01	14,31	9,06	16,24
13683	29-01-107-02	13,58	8,99	15,52
13684	29-01-107-03	13,27	9,14	15,36
13685	29-01-107-04	12,9	9,13	14,47
13686	29-01-107-05	12,68	9,12	13,64
13687	29-01-108-01	8,42	5,54	18,98
13688	29-01-108-02	9,01	5,64	20,69
13689	29-01-108-03	9,69	5,68	21,39

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
13732	29-01-120-10	19,11	8,22	12,73
13733	29-01-120-11	17,93	8,2	12,74
13734	29-01-120-12	16,88	8,2	12,72
13735	29-01-120-13	24,23	8,12	12,84
13736	29-01-120-14	22,97	8,13	12,88
13737	29-01-120-15	22,27	8,13	12,85
13738	29-01-120-16	19,28	8,21	12,77
13739	29-01-120-17	17,57	8,21	12,76
13740	29-01-120-18	16,88	8,21	12,75
13741	29-01-121-01	26,22	10,06	23,57
13742	29-01-122-01	10,38	8,3	8,91
13743	29-01-123-01	18,31	7,97	13,24
13744	29-01-123-02	18,38	7,97	13,36
13745	29-01-123-03	18,24	7,97	13,27
13746	29-01-123-04	16,32	8,11	12,99
13747	29-01-123-05	16,2	8,11	12,95
13748	29-01-123-06	15,77	8,17	12,95
13749	29-01-123-07	17,78	8,06	12,85
13750	29-01-123-08	17,82	8,07	12,89
13751	29-01-123-09	17,73	8,06	12,86
13752	29-01-123-10	16,11	8,18	12,78
13753	29-01-123-11	15,82	8,17	12,8
13754	29-01-123-12	15,66	8,17	12,76
13755	29-01-123-13	17,73	8,06	13,06
13756	29-01-123-14	17,75	8,06	13,15
13757	29-01-123-15	9,56	8	12,96
13758	29-01-123-16	15,89	8,17	12,89
13759	29-01-123-17	15,76	8,17	12,86
13760	29-01-123-18	15,54	8,16	12,86
13761	29-01-124-01	22,68	8,09	15,2
13762	29-01-124-02	22,17	8,09	15,12
13763	29-01-124-03	21,65	8,09	14,82
13764	29-01-124-04	19,18	8,18	13,77
13765	29-01-124-05	18,07	8,18	13,41
13766	29-01-124-06	17,14	8,18	13,12
13767	29-01-124-07	22,61	8,05	15,2
13768	29-01-124-08	22,03	8,06	15,12
13769	29-01-124-09	21,6	8,06	14,82
13770	29-01-124-10	19,14	8,15	13,77
13771	29-01-124-11	18,12	8,16	13,4
13772	29-01-124-12	17,13	8,16	13,11
13773	29-01-124-13	22,88	8,05	15,21
13774	29-01-124-14	22,38	8,06	15,12
13775	29-01-124-15	21,9	8,05	14,82
13776	29-01-124-16	19,38	8,15	13,76
13777	29-01-124-17	18,78	8,05	13,39
13778	29-01-124-18	17,57	8,07	13,1
13779	29-01-125-01	17,4	8	15,12
13780	29-01-125-02	17,52	8,02	15,05
13781	29-01-125-03	17,48	8,02	14,76
13782	29-01-125-04	15,94	8,14	13,73
13783	29-01-125-05	15,86	8,15	13,38
13784	29-01-125-06	15,69	8,16	13,11
13785	29-01-125-07	17,36	7,99	15,13
13786	29-01-125-08	17,44	8,01	15,05
13787	29-01-125-09	17,36	8,01	14,75
13788	29-01-125-10	15,87	8,14	13,72
13789	29-01-125-11	15,77	8,15	13,37
13790	29-01-125-12	15,63	8,15	13,09
13791	29-01-125-13	17,25	7,98	15,13
13792	29-01-125-14	17,34	8	15,05
13793	29-01-125-15	17,32	8	14,75
13794	29-01-125-16	15,8	8,13	13,72
13795	29-01-125-17	15,68	8,14	13,36
13796	29-01-125-18	15,54	8,15	13,08
13797	29-01-126-01	11,42	9,13	12,71
13798	29-01-126-02	11,06	9,13	12,7
13799	29-01-126-03	10,91	9,13	12,7
13800	29-01-126-04	10,84	9,13	12,7
13801	29-01-126-05	11,72	9,11	14,89
13802	29-01-126-06	11,29	9,11	13,7
13803	29-01-126-07	11,09	9,12	13,38
13804	29-01-126-08	10,99	9,12	13,17
13805	29-01-126-09	10,9	9,12	13,11
13806	29-01-127-01	9,89	9,14	12,7
13807	29-01-127-02	9,95	9,14	12,7
13808	29-01-127-03	10	9,14	12,7
13809	29-01-127-04	10,05	9,14	12,7
13810	29-01-127-05	10	9,13	14,86

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
13811	29-01-127-06	10,05	9,13	13,68
13812	29-01-127-07	10,09	9,13	13,36
13813	29-01-127-08	10,12	9,13	13,15
13814	29-01-127-09	10,24	9,13	13,35
13815	29-01-137-01	22,08	4,48	11,09
13816	29-01-137-02	22,16	4,49	11,09
13817	29-01-137-03	20,45	4,46	11,12
13818	29-01-137-04	20,6	4,48	11,12
13819	29-01-137-05	19,21	4,45	11,22
13820	29-01-137-06	19,35	4,45	11,22
13821	29-01-137-07	19,6	4,43	11,11
13822	29-01-137-08	19,77	4,43	11,11
13823	29-01-138-01	20,18	4,42	10,47
13824	29-01-138-02	25,34	4,09	12,28
13825	29-01-138-03	25,63	4,1	12,28
13826	29-01-138-04	20,02	4,44	10,5
13827	29-01-138-05	24,86	4,17	12,34
13828	29-01-138-06	25,13	4,18	12,35
13829	29-01-139-01	20	4,38	10,63
13830	29-01-139-02	20,03	4,37	10,62
13831	29-01-139-03	24,84	4,21	12,65
13832	29-01-139-04	25,12	4,21	12,65
13833	29-01-139-05	20,47	4,42	10,56
13834	29-01-139-06	20,5	4,41	10,52
13835	29-01-139-07	25,07	4,33	12,5
13836	29-01-139-08	25,39	4,33	12,5
13837	29-01-140-01	26,68	4,36	11,54
13838	29-01-140-02	25,82	4,33	11,35
13839	29-01-140-03	25,57	4,31	11,32
13840	29-01-140-04	25,75	4,31	11,32
13841	29-01-140-05	26,61	4,35	11,33
13842	29-01-140-06	28,09	4,32	11,97
13843	29-01-140-07	27,67	4,3	11,7
13844	29-01-140-08	27,93	4,29	11,65
13845	29-01-140-09	27,89	4,29	11,65
13846	29-01-140-10	28,68	4,31	11,66
13847	29-01-140-11	27,15	4,39	11,32
13848	29-01-140-12	26,01	4,33	11,28
13849	29-01-140-13	26,16	4,33	11,33
13850	29-01-140-14	28,76	4,33	11,72
13851	29-01-140-15	28,16	4,3	11,67
13852	29-01-140-16	28,13	4,3	11,67
13853	29-01-141-01	28,82	4,26	12,3
13854	29-01-141-02	28,92	4,24	11,98
13855	29-01-141-03	29,08	4,23	11,93
13856	29-01-141-04	29,2	4,22	11,93
13857	29-01-141-05	29,35	4,26	11,95
13858	29-01-141-06	29,95	4,26	11,99
13859	29-01-141-07	29,16	4,23	11,95
13860	29-01-141-08	29,37	4,23	11,95
13861	29-01-142-01	30,89	4,31	13,63
13862	29-01-142-02	28,79	4,36	13,28
13863	29-01-143-01	28,31	4,17	10,45
13864	29-01-143-02	26,86	4,13	10,42
13865	29-01-143-03	27,34	4,13	10,43
13866	29-01-143-04	27,89	4,13	10,44
13867	29-01-143-05	28,41	4,13	10,45
13868	29-01-143-06	28,92	4,2	10,49
13869	29-01-143-07	27,95	4,16	10,46
13870	29-01-143-08	28,42	4,15	10,47
13871	29-01-143-09	28,88	4,15	10,48
13872	29-01-143-10	29,29	4,16	10,48
13873	29-01-144-01	32,42	4,05	10,56
13874	29-01-144-02	32,08	4,03	10,54
13875	29-01-144-03	32,41	4,02	10,55
13876	29-01-144-04	32,68	4,01	10,55
13877	29-01-144-05	33,04	3,99	10,55
13878	29-01-145-01	22,41	6,95	14,17
13879	29-01-145-02	21,93	6,97	14,49
13880	29-01-145-03	21,24	6,98	14,95
13881	29-01-145-04	22,33	6,96	14,31
13882	29-01-145-05	21,75	6,97	14,49
13883	29-01-145-06	21,11	6,98	14,96
13884	29-01-145-07	21,93	6,74	13,07
13885	29-01-145-08	21,57	6,79	13,17
13886	29-01-145-09	21,19	6,83	13,27
13887	29-01-145-10	21,76	6,77	13,07
13888	29-01-145-11	21,38	6,82	13,17
13889	29-01-145-12	21,03	6,85	13,27

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
13890	29-01-146-01	25,18	5,48	16,86
13891	29-01-146-02	24,77	5,31	16,86
13892	29-01-146-03	24,4	5,17	16,9
13893	29-01-146-04	23,93	5,01	17
13894	29-01-146-05	25	5,42	16,86
13895	29-01-146-06	24,65	5,27	16,86
13896	29-01-146-07	24,3	5,14	16,9
13897	29-01-146-08	23,87	5	16,99
13898	29-01-146-09	24,82	5,37	16,86
13899	29-01-146-10	24,5	5,24	16,86
13900	29-01-146-11	24,21	5,12	16,9
13901	29-01-146-12	23,81	4,98	16,99
13902	29-01-147-01	22,32	6,84	12,96
13903	29-01-147-02	21,45	6,84	13,01
13904	29-01-147-03	20,59	6,85	13,11
13905	29-01-147-04	19,8	6,85	13,16
13906	29-01-147-05	22,03	6,85	12,96
13907	29-01-147-06	21,26	6,85	13,01
13908	29-01-147-07	20,49	6,85	13,11
13909	29-01-147-08	19,72	6,86	13,17
13910	29-01-147-09	21,79	6,86	12,96
13911	29-01-147-10	21,07	6,86	13,02
13912	29-01-147-11	20,36	6,86	13,12
13913	29-01-147-12	19,65	6,86	13,17
13914	29-01-148-01	33,83	4,59	14,36
13915	29-01-148-02	34,03	4,59	14,36
13916	29-01-148-03	34,31	4,61	14,36
13917	29-01-148-04	34,84	4,63	14,36
13918	29-01-148-05	34,87	4,86	12,99
13919	29-01-148-06	31,19	4,52	12,99
13920	29-01-148-07	30,71	4,51	12,99
13921	29-01-148-08	31,02	4,52	12,99
13922	29-01-148-09	33,2	4,53	11,27
13923	29-01-148-10	31,83	4,49	11,26
13924	29-01-148-11	31,58	4,48	11,26
13925	29-01-			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
13969	29-01-157-09	13,53	6,58	12,8
13970	29-01-157-10	13,49	6,52	12,91
13971	29-01-157-11	13,23	7,86	12,82
13972	29-01-157-12	13,2	7,75	12,8
13973	29-01-157-13	13,35	8,06	12,91
13974	29-01-157-14	13,38	7,92	13,03
13975	29-01-157-15	13,69	8,1	13,25
13976	29-01-157-16	28,18	2,3	27,02
13977	29-01-157-17	28,86	6,14	27,02
13978	29-01-158-01	13,07	6,96	12,79
13979	29-01-158-02	14,3	4,18	12,77
13980	29-01-158-03	13,44	4,13	12,79
13981	29-01-158-04	13,06	7,25	12,8
13982	29-01-158-05	13,72	4,26	12,78
13983	29-01-158-06	13,42	4,22	12,8
13984	29-01-158-07	13,11	8,23	12,8
13985	29-01-158-08	13,8	4,47	12,81
13986	29-01-158-09	13,48	4,45	12,8
13987	29-01-158-10	13,43	4,13	12,91
13988	29-01-159-01	50,63	2,3	1
13989	29-01-160-01	45,9	6,76	1
13990	29-01-160-02	39,63	5,76	1
13991	29-01-160-03	44,04	4,56	1
13992	29-01-160-04	39,34	4,39	1
13993	29-01-160-05	44,11	4,63	1
13994	29-01-160-06	47,72	5,53	1
13995	29-01-160-07	38,8	5,96	1
13996	29-01-160-08	36,19	6,86	1
13997	29-01-160-09	38,5	5,84	1
13998	29-01-160-10	36,91	6,44	1
13999	29-01-161-01	30,95	5,07	1
14000	29-01-162-01	19,66	13,84	12,19
14001	29-01-162-02	23,44	14,4	12,78
14002	29-01-162-03	16,6	17,24	12,01
14003	29-01-163-01	34,39	14,01	25,34
14004	29-01-163-02	33,74	14,81	23,99
14005	29-01-163-03	29,39	12,88	24,57
14006	29-01-163-04	33,7	16,62	23,44
14007	29-01-163-05	32,73	15,47	20,25
14008	29-01-163-06	35,07	14,9	21,57
14009	29-01-163-07	29,95	16,87	22,46
14010	29-01-163-08	22,64	11,34	14,69
14011	29-01-163-09	17,8	11,43	13,22
14012	29-01-163-10	21,29	12,42	14,15
14013	29-01-163-11	33,21	14,85	26,09
14014	29-01-163-12	20,67	16,06	13,88
14015	29-01-163-13	15,11	13,83	12,88
14016	29-01-163-14	15,91	16,26	13,37
14017	29-01-163-15	16,34	13,49	13,03
14018	29-01-163-16	14,19	12,48	12,65
14019	29-01-163-17	14,99	13,77	12,74
14020	29-01-163-18	14,8	15,68	12,85
14021	29-01-164-01	20,64	14,59	11,35
14022	29-01-164-02	17,35	14,97	10,16
14023	29-01-164-03	21,35	14,34	11,52
14024	29-01-164-04	17,98	14,81	10,31
14025	29-01-164-05	22,51	14,37	11,33
14026	29-01-164-06	18,7	14,55	10,17
14027	29-01-164-07	18,9	15,24	11,14
14028	29-01-164-08	16,02	15,26	10,05
14029	29-01-164-09	15,62	14,15	12,21
14030	29-01-164-10	14,99	14,57	11,65
14031	29-01-164-11	14,07	13,48	12,39
14032	29-01-164-12	13,9	14,01	12,16
14033	29-01-164-13	14,94	13,78	12,32
14034	29-01-164-14	14,6	14,03	11,98
14035	29-01-164-15	14,56	14,49	12,23
14036	29-01-164-16	14,14	14,65	11,77
14037	29-01-165-01	36,64	38,22	26,09
14038	29-01-165-02	35,22	38,22	26,09
14039	29-01-166-01	22,64	35,7	14,84
14040	29-01-170-01	13,39	4,62	12,69
14041	29-01-171-01	15,24	7,09	9,89
14042	29-01-171-02	50,47	1	13,01
14043	29-01-171-03	44,2	10,28	10,62
14044	29-01-176-01	26,25	4,4	15,39
14045	29-01-176-02	26,14	4,4	15,45
14046	29-01-176-03	26,1	4,39	15,51
14047	29-01-176-04	26,56	4,48	15,56

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
14048	29-01-177-01	26,4	7,26	13,26
14049	29-01-177-02	27,81	7,26	14,96
14050	29-01-177-03	27,03	6,93	14,77
14051	29-01-177-04	26,67	4,31	15,3
14052	29-01-177-05	31,33	4,61	10,66
14053	29-01-177-06	29,49	4,61	15,97
14054	29-01-177-07	30,69	4,61	15,97
14055	29-01-177-08	27,45	4,82	14,97
14056	29-01-178-01	25,82	11,05	18,27
14057	29-01-178-02	28,89	11,05	18,17
14058	29-01-178-03	22,43	11,04	20,73
14059	29-01-179-01	13,19	2,3	12,65
14060	29-01-179-02	13,36	2,3	12,6
14061	29-01-179-03	22,71	1	12,47
14062	29-01-180-01	13,12	19,29	9,77
14063	29-01-180-02	14,84	18,92	9,86
14064	29-01-180-03	14,71	1	8,99
14065	29-01-181-01	10,72	2,93	8,93
14066	29-01-182-01	31,79	3,16	14,34
14067	29-01-183-01	37,18	11,17	39,2
14068	29-01-184-01	18,16	13,06	12,53
14069	29-01-184-02	20,16	16,84	12,78
14070	29-01-184-03	18,42	11,54	13,42
14071	29-01-185-01	20,36	23,3	20,06
14072	29-01-185-02	20,29	23,66	20,06
14073	29-01-193-01	35,39	8,22	1
14074	29-01-193-02	34,04	8,22	1
14075	29-01-193-03	42,28	6,53	1
14076	29-01-193-04	41,89	6,58	1
14077	29-01-194-01	29,31	7,45	18,23
14078	29-01-194-02	32,49	7,45	18,23
14079	29-01-194-03	34,11	7,45	18,23
14080	29-01-195-01	29,03	7,84	18,23
14081	29-01-195-02	31,86	7,68	18,23
14082	29-01-195-03	32,62	7,72	18,23
14083	29-01-195-04	33,26	7,78	18,23
14084	29-01-195-05	29,91	7,94	18,23
14085	29-01-195-06	32,56	7,81	18,23
14086	29-01-195-07	33,27	7,84	18,23
14087	29-01-195-08	33,82	7,89	18,23
14088	29-01-196-01	26,83	7,84	18,23
14089	29-01-196-02	30,15	7,68	18,23
14090	29-01-196-03	31,03	7,72	18,23
14091	29-01-196-04	31,9	7,87	18,23
14092	29-01-196-05	27,76	7,94	18,23
14093	29-01-196-06	30,97	7,81	18,23
14094	29-01-196-07	31,79	7,84	18,23
14095	29-01-196-08	32,49	7,89	18,23
14096	29-01-196-09	26,11	7,84	18,23
14097	29-01-196-10	29,5	7,68	18,23
14098	29-01-196-11	30,48	7,78	18,23
14099	29-01-196-12	31,27	7,83	18,23
14100	29-01-196-13	27,07	7,98	18,23
14101	29-01-196-14	30,36	7,81	18,23
14102	29-01-196-15	31,23	7,84	18,23
14103	29-01-196-16	32,08	7,97	18,23
14104	29-01-197-01	29,42	7,83	18,23
14105	29-01-197-02	30,22	7,83	18,23
14106	29-01-197-03	32,28	7,73	18,23
14107	29-01-197-04	33,12	7,72	18,23
14108	29-01-197-05	33,59	7,72	18,23
14109	29-01-197-06	30,76	8,11	18,23
14110	29-01-197-07	30,82	7,73	18,23
14111	29-01-197-08	32	7,73	18,23
14112	29-01-197-09	32,76	7,73	18,23
14113	29-01-197-10	33,25	7,73	18,23
14114	29-01-198-01	30,12	7,73	18,23
14115	29-01-198-02	31,17	7,73	18,23
14116	29-01-198-03	31,9	7,72	18,23
14117	29-01-198-04	28,07	8,11	18,23
14118	29-01-198-05	28,32	7,73	18,23
14119	29-01-198-06	30,23	7,73	18,23
14120	29-01-198-07	31,16	7,73	18,23
14121	29-01-198-08	31,85	7,73	18,23
14122	29-01-198-09	29,39	7,73	18,23
14123	29-01-198-10	30,5	7,73	18,23
14124	29-01-198-11	31,28	7,72	18,23
14125	29-01-198-12	27,24	8,11	18,23
14126	29-01-198-13	27,53	7,73	18,23

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
14127	29-01-198-14	29,57	7,73	18,23
14128	29-01-198-15	30,56	7,73	18,23
14129	29-01-198-16	31,29	7,73	18,23
14130	29-01-199-01	16,73	13,56	12,67
14131	29-01-199-02	16,92	13,01	12,67
14132	29-01-199-03	16,83	15,64	12,67
14133	29-01-200-01	22,02	2,77	11,84
14134	29-01-200-02	25,28	2,84	12,35
14135	29-01-200-03	23,65	3	12,93
14136	29-01-200-04	33,92	4,83	10,91
14137	29-01-210-01	14,35	5,91	8,91
14138	29-01-210-02	47,83	3,42	1
14139	29-01-210-03	48,88	20,89	1
14140	29-01-211-01	13,38	22,19	8,78
14141	29-01-212-01	22,76	21,93	8,42
14142	29-01-213-01	19,66	4,59	9,95
14143	29-01-213-02	20,45	4,67	9,94
14144	29-01-213-03	21,37	3,49	9,06
14145	29-01-213-04	25,79	4,69	10,56
14146	29-01-213-05	41,1	4,58	11,93
14147	29-01-214-01	40,18	22,93	1
14148	29-01-214-02	50,39	2,3	1
14149	29-01-214-03	41,56	2,3	1
14150	29-01-215-01	20,03	2,3	13,31
14151	29-01-216-01	27,62	4,53	10,67
14152	29-01-216-02	26,62	4,39	10,7
14153	29-01-217-01	16,91	2,37	12,68
14154	29-01-218-01	15,4	2,51	12,68
14155	29-01-219-01	16,78	8,2	14,45
14156	29-01-219-02	17,88	7,33	12,45
14157	29-01-219-03	19,05	8,24	13,9
14158	29-01-220-01	24,36	0,52	6,9
14159	29-01-221-01	8,91	5,86	1
14160	29-01-230-01	19,94	2,3	14,07
14161	29-01-230-02	48,77	2,3	1
14162	29-01-230-03	24,63	2,3	14,28

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
14206	29-01-235-07	26,78	1,84	13,57
14207	29-01-235-08	27	5,09	13,84
14208	29-01-235-09	26,88	5,87	13,84
14209	29-01-235-10	26,74	6,42	13,83
14210	29-01-235-11	26,7	2,06	13,57
14211	29-01-235-12	26,68	1,95	13,57
14212	29-01-235-13	26,85	4,73	13,92
14213	29-01-235-14	26,74	5,5	13,92
14214	29-01-235-15	26,65	6,08	13,91
14215	29-01-236-01	19,54	8,75	11,59
14216	29-01-236-02	22,4	5,55	14,99
14217	29-01-236-03	24,02	5,28	15,46
14218	29-01-236-04	24,44	4,86	15,46
14219	29-01-236-05	25,69	4,04	15,36
14220	29-01-237-01	15,3	8,73	1
14221	29-01-237-02	31,16	8,11	1
14222	29-01-238-01	21,39	16,39	10,09
14223	29-01-238-02	29,92	0,63	13,01
14224	29-01-238-03	30,15	0,61	13,01
14225	29-01-238-04	30,32	0,6	13,01
14226	29-01-239-01	33,93	4,36	14,18
14227	29-01-240-01	26,12	4,56	11,1
14228	29-01-241-01	20,63	4,51	6,82
14229	29-01-241-02	41,2	4,32	10,92
14230	29-01-241-03	29,5	4,42	11,05
14231	29-01-242-01	24,57	1	6,82
14232	29-01-243-01	51,34	1	1
14233	29-01-243-02	51,34	1	1
14234	29-01-244-01	25,83	0,52	1
14235	29-01-245-01	18,3	7,62	12,61
14236	29-01-246-01	25,01	2,3	8,12
14237	29-01-246-02	23,12	2,3	8,1
14238	29-01-246-03	24,46	2,3	8,16
14239	29-01-246-04	24,22	2,3	8,29
14240	29-01-246-05	23,5	2,3	8,39
14241	29-01-247-01	33,7	2,3	7,9
14242	29-01-247-02	32,73	2,3	7,93
14243	29-01-247-03	31,01	2,3	7,86
14244	29-01-247-04	31,42	2,3	7,94
14245	29-01-247-05	30,02	2,3	7,92
14246	29-01-247-06	29	2,3	7,88
14247	29-01-247-07	28,67	2,3	7,88
14248	29-01-248-01	30,28	4,37	15,92
14249	29-01-248-02	30,84	4,35	15,72
14250	29-01-248-03	31,36	4,29	15,53
14251	29-01-248-04	31,39	3,9	14,36
14252	29-01-248-05	32,01	3,85	13,9
14253	29-01-249-01	20,01	2,3	7,8
14254	29-01-249-02	19,71	2,3	7,83
14255	29-01-249-03	19,9	2,3	7,83
14256	29-01-249-04	16,25	2,3	7,8
14257	29-01-249-05	16,79	2,3	7,8
14258	29-01-250-01	17,32	2,3	7,94
14259	29-01-250-02	16,75	2,3	7,91
14260	29-01-250-03	16,49	2,3	7,89
14261	29-01-250-04	17,03	2,3	7,95
14262	29-01-250-05	17,31	2,3	7,99
14263	29-01-250-06	17,47	2,3	7,99
14264	29-01-250-07	17,83	2,3	7,98
14265	29-01-250-08	17,72	2,3	7,98
14266	29-01-251-01	33,99	4,37	1
14267	29-01-252-01	37,54	19,84	1
14268	29-01-252-02	22,23	4,36	1
14269	29-01-253-01	50,75	3,13	19,11
14270	29-01-253-02	50,63	3,13	19,2
14271	29-01-253-03	50,33	3,13	21,16
14272	29-01-254-01	34,33	2,52	14,16
14273	29-01-254-02	34,61	2,51	14,08
14274	29-01-254-03	35,06	2,51	13,97
14275	29-01-254-04	35,33	2,5	13,92
14276	29-01-255-01	18,7	2,38	15,89
14277	29-01-255-02	50,03	2,38	14,15
14278	29-01-256-01	22,52	2,41	8,91
14279	29-01-256-02	20,56	2,41	8,91
14280	29-01-256-03	13,89	2,41	8,91
14281	29-01-256-04	14	2,41	8,91
14282	29-01-256-05	18,06	2,41	8,91
14283	29-01-256-06	14	2,41	8,91
14284	29-01-256-07	14,24	2,41	8,91

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
14285	29-01-256-08	18,46	2,41	8,91
14286	29-01-257-01	22,31	0,52	10,66
14287	29-01-257-02	21,9	0,52	10,66
14288	29-01-257-03	21,64	0,52	10,66
14289	29-01-257-04	21,72	0,52	10,66
14290	29-01-257-05	22,84	0,52	10,66
14291	29-01-257-06	23,49	0,72	12,8
14292	29-01-257-07	22,73	0,61	12,64
14293	29-01-257-08	22,74	0,58	12,48
14294	29-01-257-09	22,88	0,56	12,33
14295	29-01-257-10	23,75	0,56	12,17
14296	29-01-258-01	29,5	0,52	10,66
14297	29-01-258-02	34,44	0,52	10,66
14298	29-01-259-01	19,18	11,3	17,82
14299	29-01-259-02	19,18	11,3	17,82
14300	29-01-260-01	49,1	1	17,82
14301	29-01-260-02	49,26	1	17,82
14302	29-01-260-03	51,2	1	1
14303	29-01-260-04	51,2	1	1
14304	29-02-001-01	13,91	17,09	13,16
14305	29-02-001-02	14,45	16,81	13,16
14306	29-02-001-03	14,28	16,87	13,03
14307	29-02-001-04	14,83	16,72	13,03
14308	29-02-001-05	20,97	19,23	14
14309	29-02-002-01	19,77	12,99	14,16
14310	29-02-002-02	23,86	14,49	14,13
14311	29-02-003-01	28,18	8,93	14,18
14312	29-02-004-01	29,61	17,04	28,82
14313	29-02-004-02	29,8	17,04	29,38
14314	29-02-005-01	14,86	17,05	10,91
14315	29-02-005-02	17,33	17	12,86
14316	29-02-006-01	25,23	24,51	13,38
14317	29-02-006-02	25,47	24,41	13,54
14318	29-02-007-01	21,01	16,86	12,78
14319	29-02-008-01	39,2	17,1	1
14320	29-02-008-02	36,61	17,1	1
14321	29-02-010-01	12,6	18,43	8,48
14322	29-02-018-01	22,71	22,45	7,5
14323	29-02-018-02	22,72	22,45	7,54
14324	29-02-018-03	22,72	22,45	7,57
14325	29-02-018-04	21,72	21,52	7,5
14326	29-02-018-05	21,72	21,52	7,54
14327	29-02-018-06	21,72	21,53	7,57
14328	29-02-018-07	21,3	21,22	7,5
14329	29-02-018-08	21,3	21,22	7,54
14330	29-02-018-09	21,3	21,22	7,57
14331	29-02-019-01	22,77	22,45	7,5
14332	29-02-019-02	22,76	22,44	7,54
14333	29-02-019-03	22,78	22,45	7,57
14334	29-02-020-01	22,89	22,45	7,5
14335	29-02-020-02	22,88	22,44	7,54
14336	29-02-020-03	22,89	22,45	7,57
14337	29-02-021-01	18,18	17,93	7,54
14338	29-02-021-02	19,23	18,9	7,57
14339	29-02-022-01	18,96	18,85	7,54
14340	29-02-022-02	18,95	18,84	7,57
14341	29-02-023-01	19,09	19	7,54
14342	29-02-023-02	19,1	19	7,57
14343	29-02-024-01	27,16	17,92	1
14344	29-02-024-02	26,94	17,92	1
14345	29-02-024-03	22,53	14,99	10,89
14346	29-02-024-04	22,48	14,97	10,89
14347	29-02-024-05	27,57	17,92	1
14348	29-02-024-06	27,2	17,92	1
14349	29-02-024-07	22,6	14,96	10,89
14350	29-02-024-08	22,52	14,95	10,89
14351	29-02-025-01	18,65	18,6	14,35
14352	29-02-025-02	18,65	18,6	14,35
14353	29-02-026-01	18,91	16,57	17,82
14354	29-02-026-02	17,21	16,8	17,82
14355	29-02-026-03	20,93	20,51	17,82
14356	29-02-027-01	18,27	17,79	13,83
14357	29-02-027-02	18,34	17,79	14
14358	29-02-027-03	18,42	17,79	14
14359	29-02-034-01	24,64	15,55	12,58
14360	29-02-034-02	24,97	14,92	12,3
14361	29-02-034-03	22,16	15,78	14,67
14362	29-02-034-04	21,01	14,82	11,56
14363	29-02-034-05	26,86	14,67	12,78

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
14364	29-02-034-06	28,44	14,85	11,85
14365	29-02-034-07	22,94	15,85	11,81
14366	29-02-034-08	21,47	16,07	11,96
14367	29-02-035-01	17,1	15,92	11,24
14368	29-02-035-02	19,58	9,62	8,54
14369	29-02-035-03	18,62	9,62	8,51
14370	29-02-035-04	17,94	15,87	11,21
14371	29-02-035-05	18,02	15,86	11,22
14372	29-02-035-06	21,58	9,95	8,49
14373	29-02-035-07	21,61	9,95	8,51
14374	29-02-035-08	18,33	13,94	11,1
14375	29-02-035-09	17,8	9,51	8,63
14376	29-02-035-10	17,8	9,51	8,68
14377	29-02-035-11	19,83	15,56	11,08
14378	29-02-035-12	19,96	15,54	11,1
14379	29-02-035-13	21,27	9,81	8,63
14380	29-02-035-14	21,27	9,81	8,68
14381	29-02-035-15	25,57	13,81	13,43
14382	29-02-035-16	25,3	13,81	13,26
14383	29-02-036-01	17,57	14,39	11,04
14384	29-02-036-02	21,04	9,71	8,39
14385	29-02-036-03	21,04	9,71	8,42
14386	29-02-036-04	18,72	15,8	11,04
14387	29-02-036-05	25,24	10,07	8,39
14388	29-02-036-06	25,26	10,07	8,42
14389	29-02-037-01	18,81	15,74	11,29
14390	29-02-037-02	19,34	10	11,36
14391	29-02-037-03	19,37	10	11,38
14392	29-02-037-04	19,53	15,86	11,48
14393	29-02-037-05	19,33	10,47	12,23
14394	29-02-037-06	19,33	10,47	12,24
14395	29-02-037-07	18,06	15,43	11,12
14396	29-02-037-08	18,77	14	10,46
14397	29-02-037-09	19,15	15,11	10,66
14398	29-02-038-01	22,24	15,97	13,34
14399	29-02-044-01	45,12	6,26	18,43
14400	29-02-045-01	19,23	15,56	17,02
1440				



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
14443	29-02-057-02	17,19	12,09	12,92
14444	29-02-057-03	15,42	12,64	11,99
14445	29-02-057-04	15,71	13,44	11,99
14446	29-02-058-01	13,61	9,87	8,29
14447	29-02-058-02	13,97	9,98	8,31
14448	29-02-059-01	18,49	3,87	15,19
14449	29-02-060-01	11,34	15,04	6,82
14450	29-02-065-01	14,74	17,92	13,14
14451	29-02-066-01	9,41	1	6,85
14452	29-02-066-02	8,97	1	6,84
14453	29-02-067-01	20,7	6,41	12,05
14454	29-03-001-01	20,98	14,09	19,99
14455	29-03-001-02	21,07	14,09	19,99
14456	29-03-001-03	17,83	14,14	17,05
14457	29-03-001-04	19,86	12,91	14,64
14458	29-03-001-05	19,78	12,91	14,69
14459	29-03-001-06	20,87	12,33	14,97
14460	29-03-001-07	20,72	12,33	15
14461	29-03-001-08	20,98	14,62	20,05
14462	29-03-001-09	20,96	14,62	20,02
14463	29-03-001-10	23,7	13,21	21,97
14464	29-03-001-11	21,06	9,28	20,46
14465	29-03-002-01	10,41	9,15	12,21
14466	29-03-002-02	10,33	9,15	12,17
14467	29-03-003-01	20,53	4,47	8,14
14468	29-03-004-01	25,28	16,72	14,32
14469	29-03-005-01	20,53	11,97	19,62
14470	29-03-005-02	28,29	15,25	14,41
14471	29-03-006-01	21,83	9,24	19,88
14472	29-03-006-02	29,61	15,18	14,41
14473	29-03-007-01	17,41	11,39	16,04
14474	29-03-008-01	17,13	9,15	13,91
14475	29-03-008-02	17,37	9,15	14,02
14476	29-03-008-03	15,05	9,15	12,73
14477	29-03-009-01	31,1	16,9	14,29
14478	29-03-010-01	31,49	16,94	14,34
14479	29-03-011-01	22,62	8,21	14,04
14480	29-03-011-02	22,56	8,18	14,2
14481	29-03-011-03	29,4	6,13	15,58
14482	29-03-012-01	35,17	8,16	11,67
14483	29-03-013-01	39,41	8,16	13,38
14484	29-03-014-01	14,83	9,8	12,66
14485	29-03-014-02	47,94	12,97	19,77
14486	29-03-015-01	15,58	8,76	12,55
14487	29-03-016-01	14,4	9,17	14,11
14488	29-03-017-01	16,38	7,24	13,38
14489	29-03-018-01	44,59	9,19	20,79
14490	29-03-019-01	17,9	2,53	12,66
14491	29-03-020-01	27,64	2,61	13,26
14492	29-03-020-02	29,68	2,66	12,66
14493	29-03-020-03	24,68	2,83	11,96
14494	29-03-020-04	25,07	2,91	11,4
14495	29-03-021-01	17,52	2,96	12,49
14496	29-03-021-02	17,56	2,96	12,49
14497	29-03-021-03	18,99	2,87	12,51
14498	29-03-021-04	19,02	2,87	12,51
14499	29-03-021-05	18,31	2,85	12,52
14500	29-03-021-06	18,33	2,85	12,52
14501	29-03-022-01	31,2	11,5	30,85
14502	29-03-023-01	13,14	9,46	12,74
14503	29-03-024-01	13,89	5,34	12,8
14504	29-03-025-01	15,9	9,18	12,81
14505	29-03-026-01	17,24	13,86	16,72
14506	29-03-026-02	23,97	13,3	23,96
14507	29-03-026-03	23,15	14,98	22,97
14508	29-03-027-01	17,52	13,9	16,89
14509	29-03-028-01	16,22	14,02	15,77
14510	29-03-040-01	28,33	16,75	28,06
14511	29-03-040-02	28,2	15,62	27,97
14512	29-03-040-03	27,05	15,15	26,73
14513	29-03-040-04	26,89	14,38	26,6
14514	29-03-040-05	26,81	15,3	26,5
14515	29-03-040-06	26,63	14,47	26,35
14516	29-03-040-07	27,76	11,59	27,54
14517	29-03-040-08	27,26	12,81	27,07
14518	29-03-040-09	24,16	8,42	23,52
14519	29-03-040-10	23,86	8,84	23,27
14520	29-03-041-01	20,81	12,07	20,42
14521	29-03-041-02	20,55	12,34	19,92

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
14522	29-03-041-03	23,08	9,15	14,41
14523	29-03-041-04	23,58	9,15	14,41
14524	29-03-042-01	21,9	12,28	20,5
14525	29-03-042-02	17,59	9,15	13,83
14526	29-03-043-01	14,57	16,31	13,54
14527	29-03-044-01	40,71	9,21	26,35
14528	29-03-044-02	40,18	9,23	26,29
14529	29-03-045-01	29,46	9,3	14,37
14530	29-03-045-02	28,25	9,15	14,38
14531	29-03-046-01	28,53	9,31	14,39
14532	29-03-047-01	37,94	9,15	15,46
14533	29-03-047-02	38,04	9,15	15,58
14534	29-03-048-01	43,2	8,92	14,67
14535	29-03-048-02	42,27	9,11	14,6
14536	29-03-049-01	43,95	9,15	14,68
14537	29-03-050-01	13,38	10,45	12,7
14538	29-03-050-02	13,39	10,47	12,7
14539	29-03-051-01	17,78	2,52	12,65
14540	29-03-052-01	26,86	3,55	18,79
14541	29-03-052-02	26,88	3,54	18,74
14542	29-03-052-03	35,02	9,15	10,57
14543	29-03-052-04	35,07	9,15	10,71
14544	29-03-053-01	14,18	9,23	13,89
14545	29-03-054-01	31,26	11,89	30,94
14546	29-03-055-01	13,53	5,39	13,09
14547	29-03-056-01	13,7	9,57	12,8
14548	29-03-057-01	15,76	9,87	12,74
14549	29-03-059-01	16,26	16,49	15,68
14550	29-03-059-02	13,85	16,46	13,38
14551	29-03-060-01	15,58	16,5	15,41
14552	29-04-001-01	15,11	15,11	1
14553	29-04-001-02	15,11	15,11	1
14554	29-04-001-03	17,04	17,04	1
14555	29-04-001-04	12,72	12,72	1
14556	29-04-001-05	12,72	12,72	1
14557	29-04-001-06	17,04	17,04	1
14558	29-04-002-01	12,72	12,72	1
14559	29-04-002-02	12,06	12,06	1
14560	29-04-002-03	11,89	11,89	1
14561	29-04-003-01	12,03	12,03	1
14562	29-04-004-01	12,03	12,03	1
14563	29-04-005-01	12,03	12,03	1
14564	29-04-005-02	12,03	12,03	1
14565	29-04-006-01	10,34	10,34	1
14566	29-04-006-02	11,33	11,33	1
14567	29-04-007-01	2,3	2,3	1
14568	29-04-007-02	2,3	2,3	1
14569	29-04-007-03	2,3	2,3	1
14570	29-04-007-04	2,3	2,3	1
14571	29-04-007-05	2,3	2,3	1
14572	29-04-007-06	2,3	2,3	1
14573	29-04-008-01	19,2	19,2	1
14574	29-04-008-02	19,2	19,2	1
14575	29-04-008-03	19,2	19,2	1
14576	29-04-012-01	9,15	9,15	1
14577	29-04-012-02	14,23	14,23	1
14578	29-04-012-03	9,15	9,15	1
14579	29-04-012-04	9,15	9,15	1
14580	29-04-012-05	9,15	9,15	1
14581	29-04-012-06	9,15	9,15	1
14582	29-04-012-07	9,15	9,15	1
14583	29-04-013-01	9,15	9,15	1
14584	29-04-013-02	7,08	7,08	1
14585	29-04-013-03	9,15	9,15	1
14586	29-04-016-01	10,04	9,15	1
14587	29-04-016-02	9,78	9,15	1
14588	29-04-016-03	9,57	9,15	1
14589	29-04-016-04	9,39	9,15	1
14590	29-04-016-05	9,34	9,15	1
14591	29-04-016-06	9,3	9,15	1
14592	29-04-017-01	10,97	9,15	1
14593	29-04-019-01	9,15	9,15	1
14594	29-04-019-02	9,15	9,15	1
14595	29-04-019-03	9,15	9,15	1
14596	29-04-019-04	9,15	9,15	1
14597	29-04-019-05	9,06	9,06	1
14598	29-04-022-01	11,36	1	11,36
14599	29-04-022-02	11,35	1	11,35
14600	29-04-022-03	11,35	1	11,35

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
14601	29-04-024-01	51,34	1	1
14602	29-04-024-02	51,34	1	1
14603	29-04-024-03	51,34	1	1
14604	29-04-024-04	51,34	1	1
14605	29-04-024-05	51,34	1	1
14606	29-04-024-06	51,34	1	1
14607	29-04-025-01	51,29	1	1
14608	29-04-025-02	51,35	1	1
14609	29-04-025-03	51,35	1	1
14610	29-04-025-04	51,2	1	1
14611	29-04-025-05	51,2	1	1
14612	29-04-026-01	51,29	1	1
14613	29-04-026-02	51,2	1	1
14614	29-04-026-03	51,47	1	1
14615	29-04-026-04	51,29	1	1
14616	29-04-026-05	51,2	1	1
14617	29-04-026-06	51,47	1	1
14618	29-04-026-07	51,35	1	1
14619	29-04-026-08	51,2	1	1
14620	29-04-026-09	51,47	1	1
14621	29-04-029-01	51,47	1	1
14622	29-04-029-02	51,47	1	1
14623	29-04-030-01	51,16	3,26	1
14624	30-01-001-01	10,04	11,26	6,97
14625	30-01-001-02	13,83	11,26	10,18
14626	30-01-001-03	11,24	11,26	7,96
14627	30-01-002-01	17,37	27,48	11,94
14628	30-01-003-01	37,27	14,1	12,12
14629	30-01-009-01	22,93	27,78	7,85
14630	30-01-010-01	26,62	32,22	14,46
14631	30-01-011-01	49,2	1	18,76
14632	30-01-012-01	19,3	12,99	11,15
14633	30-01-018-01	17,85	32,94	10,5
14634	30-01-018-02	18,23	32,95	10,98
14635	30-01-018-03	23,27	32,37	11,83
14636	30-01-018-04	22,84	26,52	8,89
14637	30-01-018-05	15,56	14,34	9,33
14638	30-01-018-06	17,08	16,1	7,59
14639	30-01-019-01	30,68	25,01	14,08
14640	30-01-020-01	24,36	26,88	14,3
14641	30-0			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
14680	30-02-015-08	17,73	17,52	11,62
14681	30-02-015-09	18,03	16,12	16,33
14682	30-02-015-10	17,96	15,9	16,19
14683	30-02-015-11	17,96	15,77	16,07
14684	30-02-015-12	16,59	12,96	14,86
14685	30-02-015-13	16,05	13,07	14,15
14686	30-02-015-14	24,92	50,05	11,27
14687	30-02-015-15	24,92	50,05	11,27
14688	30-02-015-16	24,92	50,05	11,27
14689	30-02-015-17	27,68	51,96	11,24
14690	30-02-015-18	25,01	51,96	11,2
14691	30-02-016-01	26	49,46	12,26
14692	30-02-016-02	25,2	55,35	11,95
14693	30-02-017-01	15,56	12,2	11,61
14694	30-02-018-01	17,11	12,69	12,04
14695	30-02-019-01	27,14	22,98	17,75
14696	30-02-020-01	27,72	27,78	8,4
14697	30-02-021-01	24,53	22,25	14,47
14698	30-02-021-02	24,21	23,12	14,57
14699	30-02-021-03	23,39	22,89	14,61
14700	30-02-022-01	24,12	21,29	15,04
14701	30-02-022-02	22,23	20,77	15,18
14702	30-02-024-01	15,28	8,69	10,25
14703	30-02-025-01	16,42	9,63	28,18
14704	30-02-025-02	29,78	9,7	18,62
14705	30-02-025-03	10,8	6,92	10,44
14706	30-02-025-04	22,95	7,74	16,01
14707	30-02-030-01	21,51	15,83	18,12
14708	30-02-030-02	29,56	16,1	1
14709	30-02-031-01	18,8	13,61	10,68
14710	30-02-031-02	41,03	13,61	1
14711	30-02-032-01	16,62	14,38	10,94
14712	30-02-033-01	16,47	13,21	9,16
14713	30-03-001-01	22,01	19,78	15,97
14714	30-03-001-02	23,06	19,97	17,41
14715	30-03-001-03	25,09	20	18,46
14716	30-03-002-01	17,8	19,61	11,49
14717	30-03-002-02	17,83	19,61	11,6
14718	30-03-002-03	19,97	20,19	12,11
14719	30-03-002-04	20,56	20,19	12,37
14720	30-03-002-05	20,87	20,45	12,62
14721	30-03-008-01	13,51	9,99	9,36
14722	30-03-008-02	13,61	9,98	8,9
14723	30-03-008-03	13,01	9,85	8,64
14724	30-03-012-01	16,93	16,68	10,39
14725	30-03-012-02	19,13	19,4	10,39
14726	30-03-012-03	19,29	19,21	10,35
14727	30-03-012-04	17,97	18,61	9,8
14728	30-03-013-01	17,07	19,71	11,23
14729	30-03-013-02	16,83	19,11	11,23
14730	30-03-013-03	17,64	19,3	11,23
14731	30-03-013-04	18,05	19,3	11,23
14732	30-03-013-05	18,52	18,81	11,23
14733	30-04-001-01	17,4	16,6	11,09
14734	30-04-001-02	18,93	13,48	20,89
14735	30-04-001-03	17,57	11,91	18,38
14736	30-04-002-01	16,5	13,37	11,99
14737	30-04-002-02	16,22	13,34	11,96
14738	30-04-002-03	15,97	13,26	11,62
14739	30-04-002-04	15,64	13,09	11,56
14740	30-04-003-01	17,55	17,2	13,93
14741	30-04-003-02	18,08	17,07	13,9
14742	30-04-003-03	18,04	17	14,61
14743	30-04-003-04	17,49	17,45	14,38
14744	30-04-003-05	17,49	18,74	14,12
14745	30-04-003-06	15,33	4,76	14,11
14746	30-04-003-07	16,25	4,03	14,98
14747	30-04-003-08	16,25	4,03	14,98
14748	30-04-003-09	15,72	4,95	14,78
14749	30-04-003-10	16,33	3,98	14,54
14750	30-04-004-01	19,31	16,5	13,96
14751	30-04-004-02	19,71	16,27	14,38
14752	30-04-004-03	18,48	15,7	13,89
14753	30-04-004-04	19,42	2,42	14,98
14754	30-04-004-05	19,48	2,4	15,16
14755	30-04-004-06	20,11	2,34	15,32
14756	30-04-005-01	22,26	22,64	11,43
14757	30-04-005-02	19,71	22,17	11,39
14758	30-04-006-01	19,47	22,51	11,43

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
14759	30-04-006-02	19,19	22,04	11,39
14760	30-04-007-01	30,15	29,25	12,79
14761	30-04-008-01	34,25	40,46	14,22
14762	30-04-009-01	16,31	12,36	13,79
14763	30-04-009-02	15,21	11,75	1
14764	30-05-001-01	42,29	13,61	1
14765	30-05-001-02	28,98	27,46	9,39
14766	30-05-001-03	35,63	27,41	1
14767	30-05-001-04	23,08	27,64	13,04
14768	30-05-001-05	29,27	17,16	9,79
14769	30-05-001-06	25,31	17,75	10,07
14770	30-05-001-07	17,57	18,17	11,9
14771	30-05-001-08	20,89	27,13	11,68
14772	30-05-002-01	13,72	16,88	13,03
14773	30-05-001-01	18,69	13,62	11,31
14774	30-06-001-02	24,15	13,63	11,54
14775	30-06-001-03	19,53	13,63	11,46
14776	30-06-001-04	19,86	13,63	11,48
14777	30-06-001-05	18,93	16,48	13,54
14778	30-06-001-06	18,48	16,23	13,5
14779	30-06-001-07	16,3	15,75	9,85
14780	30-06-001-08	15,43	16,01	9,8
14781	30-06-001-09	25,66	13,98	10,68
14782	30-06-001-10	21,63	16,22	12,39
14783	30-06-001-11	24,08	14,12	10,65
14784	30-06-001-12	19,48	13,64	10,04
14785	30-06-002-01	28,8	13,62	13,5
14786	30-06-002-02	29,26	13,62	14,31
14787	30-06-002-03	26,3	13,61	15,03
14788	30-06-002-04	22,65	13,63	16,09
14789	30-06-002-05	18,77	13,64	12,64
14790	30-07-001-01	24,3	27,78	7,3
14791	30-07-001-02	23,02	27,78	7,31
14792	30-07-002-01	24,84	27,68	10,64
14793	30-07-002-02	24,37	27,63	10,45
14794	30-07-002-03	25,25	27,66	10,34
14795	30-07-002-04	25,02	27,63	10,36
14796	30-07-002-05	25,6	27,66	10,27
14797	30-07-002-06	24,04	27,45	10,38
14798	30-07-002-07	23,86	27,42	10,35
14799	30-07-002-08	24,75	27,5	10,29
14800	30-07-002-09	24,57	27,46	10,35
14801	30-07-002-10	24,45	27,44	10,36
14802	30-07-002-11	24,68	27,52	10,42
14803	30-07-002-12	23,64	27,36	10,4
14804	30-07-002-13	23,92	27,38	10,4
14805	30-07-003-01	25,57	27,66	11,22
14806	30-07-003-02	24,84	27,57	10,9
14807	30-07-003-03	25,14	27,59	10,73
14808	30-07-003-04	25,13	27,57	10,74
14809	30-07-003-05	25,05	27,58	10,64
14810	30-07-003-06	25,01	27,57	10,66
14811	30-07-003-07	25,09	27,58	10,75
14812	30-07-003-08	25	27,57	10,65
14813	30-07-003-09	25,1	27,57	10,62
14814	30-07-003-10	25,27	27,61	10,64
14815	30-07-003-11	24,89	27,56	10,59
14816	30-07-003-12	24,91	27,54	10,65
14817	30-07-003-13	25,01	27,58	10,63
14818	30-07-004-01	17,12	27,56	8,41
14819	30-07-004-02	16,89	27,62	7,95
14820	30-07-004-03	16,87	27,6	7,97
14821	30-07-004-04	16,15	27,61	7,73
14822	30-07-004-05	16,19	27,62	7,68
14823	30-07-004-06	16,64	27,58	7,79
14824	30-07-004-07	15,48	27,63	7,58
14825	30-07-004-08	15,58	27,63	7,58
14826	30-07-004-09	16,19	27,58	7,65
14827	30-07-004-10	27,85	27,62	11,2
14828	30-07-004-11	27,68	27,65	11,14
14829	30-07-005-01	26,44	27,59	11,87
14830	30-07-005-02	27,38	27,65	11,45
14831	30-07-005-03	27,27	27,63	11,45
14832	30-07-005-04	27,45	27,64	11,39
14833	30-07-005-05	27,71	27,65	11,42
14834	30-07-005-06	27,38	27,62	11,39
14835	30-07-005-07	27,69	27,65	11,37
14836	30-07-005-08	27,69	27,66	11,36
14837	30-07-005-09	27,68	27,62	11,46

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
14838	30-07-005-10	28,02	27,65	11,42
14839	30-07-005-11	27,92	27,67	11,38
14840	30-07-006-01	25,63	27,56	11,82
14841	30-07-006-02	27,55	27,64	11,69
14842	30-07-006-03	27,53	27,63	11,66
14843	30-07-006-04	28,08	27,63	11,53
14844	30-07-006-05	28,02	27,63	11,55
14845	30-07-006-06	27,83	27,61	11,51
14846	30-07-006-07	28,44	27,65	11,51
14847	30-07-006-08	28,42	27,65	11,51
14848	30-07-006-09	28,04	27,61	11,5
14849	30-07-006-10	28,81	27,67	11,53
14850	30-07-006-11	28,7	27,65	11,5
14851	30-07-006-12	28,55	27,67	11,51
14852	30-07-007-01	26,59	27,59	11,94
14853	30-07-007-02	28,06	27,66	11,79
14854	30-07-007-03	28,04	27,65	11,74
14855	30-07-007-04	28,21	27,66	11,72
14856	30-07-007-05	28,16	27,65	11,73
14857	30-07-007-06	28,01	27,64	11,73
14858	30-07-007-07	28,38	27,67	11,71
14859	30-07-007-08	28,36	27,67	11,74
14860	30-07-007-09	28,05	27,64	11,67
14861	30-07-007-10	28,86	27,68	11,77
14862	30-07-007-11	28,75	27,67	11,64
14863	30-07-007-12	28,64	27,69	11,68
14864	30-07-010-01	14,68	23,36	8,04
14865	30-07-011-01	19,11	23,41	10,47
14866	30-07-011-02	17,9	22,78	10,64
14867	30-07-011-03	17,19	22,54	10,65
14868	30-07-012-01	13,39	6,22	12,7
14869	30-07-012-02	13,63	6,22	12,69
14870	30-07-012-03	13,65	6,22	12,6



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
14917	30-07-019-08	22,37	27,03	11,92
14918	30-07-019-09	22,64	27,04	11,82
14919	30-07-019-10	22,54	27,06	11,83
14920	30-07-019-11	22,74	27,11	12
14921	30-07-019-12	22,44	27,04	11,84
14922	30-07-019-13	22,62	27,05	11,74
14923	30-07-019-14	22,6	26,99	11,76
14924	30-07-019-15	21,34	25,75	11,71
14925	30-07-019-16	22,53	27,01	11,68
14926	30-07-019-17	22,6	27,13	11,41
14927	30-07-019-18	22,44	27,02	11,61
14928	30-07-020-01	21,78	27,21	10,93
14929	30-07-020-02	20,64	27,07	10,89
14930	30-07-020-03	20,24	27,05	10,89
14931	30-07-020-04	20,29	27,05	10,94
14932	30-07-020-05	21,76	27,22	10,89
14933	30-07-020-06	21,3	27,15	10,89
14934	30-07-020-07	19,48	26,92	10,94
14935	30-07-021-01	22,5	27,3	10,93
14936	30-07-021-02	21,37	27,19	10,89
14937	30-07-021-03	20,99	27,18	10,89
14938	30-07-021-04	21,03	27,18	10,94
14939	30-07-021-05	22,49	27,31	10,89
14940	30-07-021-06	22,04	27,26	10,89
14941	30-07-021-07	20,21	27,05	10,94
14942	30-07-024-01	17,45	27,31	9,08
14943	30-07-024-02	18,16	27,31	9,08
14944	30-07-024-03	18,38	27,31	9,15
14945	30-07-024-04	18,87	27,08	9,58
14946	30-07-025-01	18,19	27,38	9,08
14947	30-07-025-02	18,91	27,38	9,08
14948	30-07-025-03	19,07	27,38	9,15
14949	30-07-025-04	19,56	27,2	9,58
14950	30-07-026-01	24,87	27,78	8,49
14951	30-07-026-02	23,72	27,78	8,49
14952	30-07-027-01	25,6	27,78	8,49
14953	30-07-027-02	24,52	27,78	8,49
14954	30-07-030-01	18,1	13,28	11,71
14955	30-07-030-02	18,04	13,13	11,67
14956	30-07-030-03	18,45	12,56	11,42
14957	30-07-030-04	19,54	14,05	11,44
14958	30-07-030-05	20,19	14,54	11,44
14959	30-07-030-06	20,27	14,72	11,44
14960	30-08-001-01	32,69	5,46	10,21
14961	30-08-002-01	18,41	13,02	12,02
14962	30-08-003-01	40,04	14,78	9,3
14963	30-08-003-02	33,84	14,78	8,67
14964	30-08-006-01	19,07	12,73	11,18
14965	30-08-006-02	17,66	12,73	9,97
14966	30-08-006-03	18,88	12,78	11,44
14967	30-08-006-04	18,99	12,72	11,56
14968	30-08-006-05	19,16	12,72	11,77
14969	30-08-006-06	19,16	12,79	11,84
14970	30-08-006-07	26,9	30,26	9,62
14971	30-08-006-08	27,07	30,24	9,59
14972	30-08-006-09	25,58	30,39	9,5
14973	30-08-006-10	25,75	25,62	9,26
14974	30-08-006-11	25,79	25,61	9,16
14975	30-08-006-12	24,5	25,74	9,01
14976	30-08-008-01	33,76	32,93	14,12
14977	30-08-008-02	19,3	16,24	14,27
14978	30-08-008-03	19,55	31,95	12,53
14979	30-08-008-04	31,85	32,82	7,75
14980	30-08-008-05	30,99	32,79	7,9
14981	30-08-008-06	18,94	27,19	11,92
14982	30-08-009-01	17,48	12,27	11,24
14983	30-08-010-01	21,12	21,4	19,95
14984	30-08-011-01	25,14	15,47	14,5
14985	30-08-012-01	18,45	13,4	14,78
14986	30-08-012-02	19,54	25,5	14,74
14987	30-08-012-03	18,33	17,62	14,77
14988	30-08-012-04	18,16	13,75	14,37
14989	30-08-012-05	18,86	23,66	14,48
14990	30-08-012-06	17,59	17,41	13,7
14991	30-08-015-01	22,03	14,2	17,83
14992	30-08-015-02	20,73	0,66	1
14993	30-08-015-03	14,55	4,89	17,83
14994	30-08-015-04	13,38	1,46	1
14995	30-08-018-01	19,68	11,79	13,23

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
14996	30-08-021-01	23,1	9,77	14,8
14997	30-08-021-02	24,9	12,8	14,4
14998	30-08-023-01	15,5	11,41	11,41
14999	30-08-023-02	23,46	11,74	12,98
15000	30-08-023-03	17,61	11,79	12,26
15001	30-08-023-04	17,76	12,14	13,12
15002	30-08-023-05	17,95	12,31	10,14
15003	30-08-023-06	12,48	11,92	9,63
15004	30-08-024-01	12,47	10,53	11,54
15005	30-08-025-01	15,25	12,54	11,7
15006	30-08-025-02	14,74	12,49	11,64
15007	30-08-025-03	18,25	14,29	11,64
15008	30-08-025-04	17,53	13,7	11,5
15009	30-08-030-01	12,22	11,96	11,24
15010	30-08-030-02	13,62	9,33	11,64
15011	30-08-031-01	11,88	11,01	10,72
15012	30-08-032-01	19,89	4,53	9,97
15013	30-08-033-01	11,59	5,84	13,6
15014	30-08-033-02	11,09	5,78	13,83
15015	30-08-037-01	11,5	1	6,31
15016	30-08-040-01	36,8	11,38	12,66
15017	30-08-040-02	19,51	13,61	11,92
15018	30-08-045-01	10,87	10,85	17,82
15019	30-08-046-01	33,67	23,94	13,93
15020	30-08-047-01	35,05	16,16	12,11
15021	30-08-048-01	30,95	14,59	12,57
15022	30-08-049-01	36,96	18,68	13,44
15023	30-08-050-01	35,73	15,42	13,44
15024	30-08-051-01	12,39	10,86	12,31
15025	30-08-051-02	14,94	13,02	12,47
15026	30-08-070-01	42,39	14,78	15,6
15027	30-08-070-02	48,62	14,82	16,49
15028	30-08-070-03	50,96	14,78	1
15029	30-08-070-04	48,23	1	15,49
15030	30-08-070-05	51,32	1	1
15031	30-09-001-01	25,28	16,79	15,85
15032	30-09-002-01	29,52	13,63	10,9
15033	30-09-002-02	35,63	27,44	11,61
15034	30-09-002-03	29,58	13,63	21,39
15035	30-09-003-01	25,61	18,56	16,58
15036	30-09-003-02	25,43	18,64	16,65
15037	30-09-003-03	27,48	19,45	1
15038	30-09-004-01	11,79	13,61	11,02
15039	30-09-004-02	28,41	13,61	1
15040	30-09-007-01	13,16	28,73	10,81
15041	30-09-007-02	16,01	16,36	14,34
15042	30-09-010-01	21,89	21,9	11,17
15043	30-09-013-01	24,28	1	17,91
15044	30-09-013-02	24,61	1	18,79
15045	30-09-013-03	24,21	1	17,4
15046	30-09-013-04	24,74	1	18,28
15047	30-09-014-01	16,58	1	15,62
15048	30-09-014-02	15,97	1	14,99
15049	31-01-001-01	16,54	16,54	1
15050	31-01-002-01	16,13	16,13	1
15051	31-01-002-02	11,78	11,78	1
15052	31-01-002-03	16,33	16,33	1
15053	31-01-002-04	24,06	24,06	1
15054	31-01-003-01	17,2	16,19	9,15
15055	31-01-004-01	18,91	18,31	1
15056	31-01-005-01	16,34	14,49	1
15057	31-01-006-01	6,63	20,3	6,4
15058	31-01-007-01	19,66	19,66	1
15059	31-01-007-02	15,13	15,13	1
15060	31-01-011-01	22,1	16,89	12,83
15061	31-01-011-02	17,95	16,33	10,69
15062	31-01-011-03	24,54	16,7	13,54
15063	31-01-011-04	19,25	16,17	10,82
15064	31-01-012-01	18,72	14,57	14,12
15065	31-01-012-02	15,54	14,38	11,04
15066	31-01-012-03	20,2	14,62	15,71
15067	31-01-012-04	16,38	14,44	11,61
15068	31-01-013-01	18,11	17,93	14,62
15069	31-01-013-02	16,67	17,44	13,31
15070	31-01-014-01	15,35	15,07	14,08
15071	31-01-014-02	14,35	14,89	12,8
15072	31-01-015-01	22,13	18,14	12,42
15073	31-01-015-02	18,31	17,33	10,54
15074	31-01-015-03	22,24	18,3	13,14

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
15075	31-01-015-04	17,7	17,45	10,72
15076	31-01-016-01	19,01	14,48	11,85
15077	31-01-016-02	15,88	14,32	9,74
15078	31-01-016-03	20,08	14,63	14,01
15079	31-01-016-04	15,91	14,47	10,15
15080	31-01-017-01	15,26	18,34	13,02
15081	31-01-017-02	14,7	17,91	12,38
15082	31-01-018-01	14,2	14,62	12,6
15083	31-01-018-02	13,76	14,55	11,96
15084	31-01-019-01	17,56	19,28	14,34
15085	31-01-019-02	16,73	19	13,48
15086	31-01-020-01	15,5	15,94	13,45
15087	31-01-020-02	14,76	15,86	12,61
15088	31-01-025-01	33,16	20,72	23,71
15089	31-01-025-02	33,33	20,52	23,71
15090	31-01-026-01	29,4	20,79	23,79
15091	31-01-026-02	29,86	20,57	23,79
15092	31-01-027-01	9,06	9,57	8,89
15093	31-01-027-02	8,94	9,71	8,83
15094	31-01-027-03	10,41	9,69	10,36
15095	31-01-028-01	8,73	8,08	8,72
15096	31-01-028-02	8,73	8,08	8,72
15097	31-01-028-03	10,25	8,08	10,24
15098	31-01-030-01	18,81	17,57	10,64
15099	31-01-030-02	19,33	17,84	10,58
15100	31-01-031-01	21,62	25,05	12,35
15101	31-01-031-02	18,21	25,07	12,15
15102	31-01-032-01	14,54	18,17	13,38
15103	31-01-033-01	13,6	14,29	12,49
15104	31-01-039-01	19,2	17,54	15,51
15105	31-01-039-02	23,3	18,71	17,82
15106	31-01-040-01	20,4	19,91	15,5
15107	31-01-040-02	24,66	24,54	17,82
15108	31-01-041-01	23,28	24,11	14,54
15109	31-01-04			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
15154	31-01-065-02	9,03	5,3	8,13
15155	31-01-065-03	8,9	5,3	8,13
15156	31-01-065-04	8,98	5,3	8,13
15157	31-01-066-01	10,75	10,27	17,84
15158	31-01-066-02	7,4	7,38	17,66
15159	31-01-067-01	29,9	22,68	34,04
15160	31-01-067-02	25,42	25,03	9,5
15161	31-01-067-03	22,52	12,02	10,74
15162	31-01-067-04	22,73	12,41	13,88
15163	31-01-068-01	9,64	16,66	9,07
15164	31-01-068-02	9,49	19,09	8,93
15165	31-01-069-01	11,39	11,43	9,61
15166	31-01-069-02	11,11	11,33	8,2
15167	31-01-069-03	11,97	11,43	10,05
15168	31-01-069-04	11,14	11,33	8,2
15169	31-01-070-01	7,57	7,57	17,82
15170	31-01-070-02	7,57	7,57	17,82
15171	31-01-070-03	7,57	7,57	17,82
15172	31-01-070-04	7,57	7,57	17,83
15173	31-01-070-05	7,57	7,57	17,82
15174	31-01-070-06	7,57	7,57	17,83
15175	31-01-072-01	45,02	37,27	14,2
15176	31-01-072-02	45,54	37,27	14,2
15177	31-01-072-03	17,78	15,35	14,2
15178	31-01-072-04	18,36	15,35	14,2
15179	31-01-073-01	13,38	27,2	12,69
15180	31-01-073-02	13,4	26,89	12,69
15181	31-01-073-03	13,43	27,52	12,69
15182	31-01-074-01	13,36	27,52	12,69
15183	31-01-074-02	13,36	27,27	12,69
15184	31-01-074-03	13,37	28,15	12,7
15185	31-01-074-04	13,36	27,52	12,69
15186	31-01-074-05	13,36	27,27	12,69
15187	31-01-075-01	13,36	27,3	12,69
15188	31-01-075-02	13,36	27,27	12,69
15189	31-01-075-03	13,36	27,27	12,69
15190	31-01-076-01	14,03	16,97	12,68
15191	31-01-077-01	41,3	37,32	14,18
15192	31-01-078-01	21,13	14,5	15,42
15193	31-01-079-01	15,51	19,28	10,89
15194	31-01-080-01	19,29	25,04	11,57
15195	31-01-080-02	20,57	25,04	11,57
15196	31-01-080-03	18,47	25,05	11,57
15197	31-01-080-04	19,65	25,04	11,57
15198	31-01-080-05	18,53	25,04	11,57
15199	31-01-080-06	17,83	25,05	11,57
15200	31-01-080-07	17,41	25,04	11,57
15201	31-01-081-01	20,73	15,75	12,55
15202	31-01-082-01	23,37	16,3	16,51
15203	31-01-083-01	16,42	14,81	15,03
15204	31-01-088-01	14,22	14,82	14,03
15205	31-01-089-01	22,72	13,76	12,68
15206	31-01-090-01	47,91	1	9,16
15207	31-01-091-01	32,59	25,17	1
15208	31-01-091-02	14,66	11,19	1
15209	31-01-092-01	21,86	19,55	17,83
15210	31-01-093-01	7,18	7,18	1
15211	31-01-093-02	6,93	6,93	1
15212	31-01-093-03	6,33	6,33	1
15213	31-01-093-04	5,93	5,93	1
15214	32-01-001-01	18,93	14,13	14,88
15215	32-02-001-01	10,59	12,22	9,72
15216	32-03-001-01	39,99	24,9	13,81
15217	32-03-001-02	41,37	24,99	13,8
15218	32-03-001-03	49,57	3,77	1
15219	32-04-001-01	14,46	19,45	13,45
15220	32-04-001-02	14,4	19,47	13,41
15221	32-04-001-03	20,71	19,44	20,36
15222	32-04-001-04	20,38	19,45	20,02
15223	32-04-002-01	20,79	20,65	20,27
15224	32-04-002-02	20,5	20,69	19,96
15225	32-04-002-03	20,17	20,72	19,62
15226	32-04-002-04	19,99	20,74	19,43
15227	32-04-002-05	20,73	20,27	20,36
15228	32-04-002-06	20,38	20,3	20,02
15229	32-04-002-07	20,19	20,32	19,83
15230	32-04-002-08	14,37	20,26	13,45
15231	32-04-002-09	14,27	20,28	13,38
15232	32-04-003-01	27,74	19,42	27,69

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
15233	32-04-003-02	26,77	19,4	26,67
15234	32-04-003-03	27,05	19,42	26,96
15235	32-04-003-04	27,66	19,4	27,6
15236	32-04-003-05	30,34	19,15	30,35
15237	32-04-003-06	30,15	19,11	30,15
15238	32-04-003-07	30,19	19,15	30,18
15239	32-04-003-08	30,18	19,12	30,19
15240	32-04-004-01	30,24	20,28	30,19
15241	32-04-004-02	30,26	20,21	30,21
15242	32-04-004-03	30,33	20,85	30,26
15243	32-04-004-04	30,14	20,63	30,05
15244	32-04-004-05	30,34	20,9	30,28
15245	32-04-004-06	30,16	20,67	30,08
15246	32-04-004-07	30,18	20,71	30,1
15247	32-04-004-08	30,2	20,62	30,13
15248	32-04-004-09	30,19	20,73	30,11
15249	32-04-004-10	30,22	20,6	30,15
15250	32-05-001-01	16,01	18,67	14,39
15251	32-05-001-02	16,01	18,69	14,31
15252	32-05-001-03	16,13	18,69	14,37
15253	32-06-001-01	30,38	18,06	27,07
15254	32-06-001-02	30,41	18,17	27,04
15255	32-06-001-03	30,25	18,23	27,04
15256	32-06-001-04	30,05	18,27	26,82
15257	32-06-001-05	30,1	18,22	27,03
15258	32-06-001-06	29,86	18,35	27
15259	32-06-001-07	29,87	18,35	26,91
15260	32-06-001-08	29,81	18,34	26,99
15261	32-06-002-01	30,12	17,98	26,99
15262	32-06-002-02	30,36	18,3	27,04
15263	32-06-002-03	29,67	18,36	27,02
15264	32-06-002-04	29,74	18,38	26,91
15265	32-06-002-05	29,75	18,42	26,87
15266	32-06-002-06	30,42	18,41	27,04
15267	32-06-003-01	12,81	18,49	9,73
15268	32-06-003-02	13,56	18,24	9,92
15269	32-06-003-03	13,49	17,9	9,92
15270	32-06-003-04	13,45	17,52	9,92
15271	32-06-003-05	12,94	18,15	9,67
15272	32-06-003-06	13,55	17,96	9,9
15273	32-06-003-07	13,49	17,67	9,9
15274	32-06-003-08	13,45	17,47	9,9
15275	32-06-004-01	28,25	18,73	27,23
15276	32-06-004-02	28,23	17,67	26,93
15277	32-06-004-03	28,24	17,28	26,93
15278	32-06-004-04	20,94	19,43	14,14
15279	32-07-001-01	17,8	16,98	17,1
15280	32-07-001-02	33,28	18,41	1
15281	32-08-001-01	19,35	20,66	18,94
15282	32-08-001-02	19,87	20,31	19,4
15283	32-08-001-03	19,36	20,31	18,89
15284	32-08-001-04	19,84	20,05	19,3
15285	32-08-001-05	19,24	20,26	18,82
15286	32-08-001-06	19,67	20,05	19,22
15287	32-08-002-01	15,75	1	12,61
15288	32-08-002-02	18,11	1	12,61
15289	32-08-002-03	19,41	1	13,92
15290	32-08-002-04	19,41	1	14,04
15291	32-08-002-05	19,43	1	13,68
15292	32-08-002-06	20,46	1	14,79
15293	32-08-002-07	20,42	1	14,95
15294	32-08-002-08	20,56	1	14,45
15295	32-09-001-01	18,01	14,16	15,07
15296	32-09-001-02	16,16	9,15	12,48
15297	32-09-001-03	18	13,31	9,75
15298	32-09-001-04	12,95	11,15	1
15299	32-10-001-01	34,49	20,2	34,36
15300	32-10-001-02	34,11	20,2	34,36
15301	32-11-001-03	23,39	21,31	1
15302	32-11-001-01	49,43	23,37	1
15303	32-11-001-02	49,02	23,15	1
15304	32-11-001-03	49,22	23,37	1
15305	32-11-001-04	49,08	23,11	1
15306	32-12-001-01	30,27	20,15	16,83
15307	32-12-001-02	30,1	20,15	16,83
15308	32-12-001-03	32,43	17,9	16,83
15309	32-12-001-04	31,84	17,83	16,83
15310	32-12-001-05	31,7	17,72	16,83
15311	32-12-001-06	31,5	17,68	16,83

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
15312	32-12-002-01	34,61	20,03	17,63
15313	32-12-002-02	32,99	19,66	17,63
15314	32-12-002-03	29,17	19,91	17,87
15315	32-12-003-01	33,33	20,03	17,41
15316	32-12-004-01	31,8	20,06	17,33
15317	32-12-004-02	33,31	20,19	16,46
15318	32-12-004-03	32,26	20,05	16,9
15319	33-01-001-01	18,61	13,57	11,81
15320	33-01-001-02	18,81	12,85	11,81
15321	33-01-001-03	21,06	15,74	11,81
15322	33-01-001-04	16,86	12,99	11,81
15323	33-01-001-05	18,48	13,98	11,81
15324	33-01-001-06	19,35	15,43	11,81
15325	33-01-001-07	18,86	12,86	11,81
15326	33-01-001-08	29,07	25,09	11,8
15327	33-01-001-09	28,19	25,36	11,81
15328	33-01-001-10	14,64	11,59	14,45
15329	33-01-001-11	15,1	14,48	14,77
15330	33-01-001-12	20,26	14,43	20,68
15331	33-01-001-13	16	11,64	16,44
15332	33-01-001-14	16,19	11,64	16,44
15333	33-01-001-15	16,42	11,59	16,44
15334	33-01-001-16	16,42	11,59	16,44
15335	33-01-002-01	14,76	13,52	11,68
15336	33-01-002-02	13,94	13,7	11,6
15337	33-01-002-03	10,19	11,96	8,19
15338	33-01-002-04	9,31	11,73	8,01
15339	33-01-007-01	13,22	11,23	1
15340	33-01-007-02	13,22	11,23	1
15341	33-01-007-03	13,22	11,23	1
15342	33-01-007-04	13,22	11,23	1
15343	33-01-007-05	13,21	11,23	1
15344	33-01-007-06	13,24	11,23	1
15345	33-01-008-01	16,78	14,74	16,32
15346	33-01-008-02	16,77	14,72	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
15391	33-01-024-10	14,5	10,1	1
15392	33-01-024-11	14,64	10,21	1
15393	33-01-024-12	14,17	9,95	1
15394	33-01-025-01	14,37	10,04	1
15395	33-01-025-02	14,69	9,85	1
15396	33-01-025-03	14,44	10,11	1
15397	33-01-025-04	13,9	9,79	1
15398	33-01-025-05	14,27	10,25	1
15399	33-01-025-06	14,24	9,68	1
15400	33-01-025-07	14,37	10,28	1
15401	33-01-025-08	14,14	9,68	1
15402	33-01-025-09	13,89	9,88	1
15403	33-01-025-10	13,23	9,49	1
15404	33-01-025-11	13,64	10,29	1
15405	33-01-025-12	12,54	9,55	1
15406	33-01-025-13	13,5	10,14	1
15407	33-01-025-14	12,41	9,45	1
15408	33-01-025-15	13,9	10,37	1
15409	33-01-025-16	12,78	9,67	1
15410	33-01-026-01	18,4	11,96	1
15411	33-01-026-02	18,49	11,9	1
15412	33-01-026-03	18,32	11,93	1
15413	33-01-026-04	18,36	11,87	1
15414	33-01-026-05	17,82	12,72	1
15415	33-01-026-06	17,62	12,97	1
15416	33-01-027-01	18,42	11,63	20,05
15417	33-01-027-02	18,9	11,62	21,12
15418	33-01-027-03	19,52	11,76	21,12
15419	33-01-027-04	18,13	12,63	19,47
15420	33-01-027-05	19,09	12,38	19,77
15421	33-01-027-06	18,58	12,31	19,07
15422	33-01-027-07	18,55	12,08	19
15423	33-01-027-08	17,74	11,67	18,57
15424	33-01-027-09	18,27	11,65	19,56
15425	33-01-027-10	18,93	11,84	19,56
15426	33-01-027-11	17,47	12,7	19,99
15427	33-01-027-12	17,91	12,67	19,04
15428	33-01-027-13	17,74	11,68	17,19
15429	33-01-027-14	18,17	11,72	18,44
15430	33-01-027-15	18,9	11,92	18,44
15431	33-01-027-16	17,47	12,89	18,96
15432	33-01-027-17	17,97	12,7	17,8
15433	33-01-027-18	17,38	11,61	17,19
15434	33-01-027-19	17,59	11,56	17,19
15435	33-01-027-20	18,32	11,88	17,19
15436	33-01-027-21	16,88	12,85	17,08
15437	33-01-027-22	17,46	12,8	15,7
15438	33-01-027-23	15,13	10,78	16,76
15439	33-01-027-24	16,97	11,81	16,7
15440	33-01-028-01	16,98	10,98	22,71
15441	33-01-028-02	16,7	10,86	22,71
15442	33-01-028-03	14,98	10,75	10,87
15443	33-01-028-04	15,98	10,45	22,75
15444	33-01-028-05	16,79	10,9	22,76
15445	33-01-028-06	16,44	10,76	22,76
15446	33-01-028-07	16,09	10,62	22,73
15447	33-01-028-08	15,45	10,26	22,73
15448	33-01-028-09	13,03	9,23	22,74
15449	33-01-028-10	13,48	9,29	22,7
15450	33-01-028-11	16,5	10,87	22,6
15451	33-01-028-12	16,44	10,86	22,6
15452	33-01-028-13	16,05	10,71	22,6
15453	33-01-028-14	15,51	10,61	22,85
15454	33-01-028-15	14,9	10,25	22,85
15455	33-01-028-16	13,02	9,27	22,74
15456	33-01-028-17	13,26	9,37	22,69
15457	33-01-029-01	16,48	12,7	1
15458	33-01-029-02	16,48	12,68	1
15459	33-01-029-03	16,49	12,68	1
15460	33-01-029-04	17,19	12,63	1
15461	33-01-029-05	18,96	12,29	1
15462	33-01-030-01	14,46	10,79	1
15463	33-01-031-01	18,71	15,46	1
15464	33-01-032-01	9,17	5,8	13,13
15465	33-01-051-01	11,01	7,95	1
15466	33-01-051-02	11,27	8,16	1
15467	33-01-052-01	10,81	7,37	1
15468	33-01-052-02	10,3	7,4	1
15469	33-01-053-01	10,86	7,24	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
15470	33-01-053-02	11,26	7,58	1
15471	33-01-054-01	12,48	8,28	1
15472	33-01-054-02	12,03	8,32	1
15473	33-01-055-01	11,55	8,46	1
15474	33-01-055-02	11,95	9,25	1
15475	33-01-056-01	11,55	8,46	1
15476	33-01-056-02	12,31	9,24	1
15477	33-01-057-01	13,28	9,4	1
15478	33-01-057-02	12,86	9,47	1
15479	33-01-058-01	15,1	6,8	22,75
15480	33-01-058-02	13,62	6,95	22,68
15481	33-01-058-03	13,19	6,97	22,72
15482	33-01-058-04	12,62	7,07	22,73
15483	33-01-058-05	12,63	6,89	10,83
15484	33-01-058-06	13,1	6,93	23,07
15485	33-01-058-07	12,82	6,94	22,75
15486	33-01-058-08	12,49	7,1	22,91
15487	33-01-058-09	12,97	7,23	22,76
15488	33-01-058-10	12,48	7,06	23,11
15489	33-01-058-11	12,26	7,02	22,73
15490	33-01-058-12	12,24	7,11	22,61
15491	33-01-058-13	12,09	7,28	22,6
15492	33-01-058-14	11,92	7,08	22,81
15493	33-01-058-15	11,74	6,95	22,85
15494	33-01-058-16	12,01	7,09	22,81
15495	33-01-059-01	13,66	6,71	22,71
15496	33-01-059-02	13,04	6,81	23,07
15497	33-01-059-03	12,2	6,83	22,75
15498	33-01-059-04	11,8	7	22,91
15499	33-01-059-05	12,7	7,05	22,76
15500	33-01-059-06	12,3	6,97	23,11
15501	33-01-059-07	11,51	6,85	22,73
15502	33-01-059-08	11,4	6,96	22,61
15503	33-01-059-09	11,67	7,1	22,6
15504	33-01-059-10	10,68	6,92	22,81
15505	33-01-059-11	10,42	6,88	22,85
15506	33-01-059-12	11,02	6,91	22,81
15507	33-01-060-01	10,83	8,36	1
15508	33-01-060-02	10,15	7,9	1
15509	33-01-060-03	10,07	7,92	1
15510	33-01-060-04	10	7,94	1
15511	33-02-001-01	21,87	13,6	1
15512	33-02-001-02	21,77	13,6	1
15513	33-02-001-03	23,57	14,74	14,18
15514	33-02-001-04	36,3	32,29	14,18
15515	33-02-001-05	20,36	13,6	20,68
15516	33-02-001-06	19,74	13,6	1
15517	33-02-001-07	17,96	12,57	1
15518	33-02-001-08	18,01	12,57	1
15519	33-02-001-09	20,57	13,6	20,68
15520	33-02-001-10	18,26	13,6	16,44
15521	33-02-001-11	17,89	13,6	16,44
15522	33-02-007-01	17,41	17,84	16,44
15523	33-02-007-02	17,2	17,81	16,44
15524	33-02-007-03	18,15	27,51	16,44
15525	33-02-007-04	17,95	27,47	16,44
15526	33-02-007-05	17,57	17,88	16,44
15527	33-02-007-06	18,27	27,49	16,44
15528	33-02-007-07	17,29	15,93	16,44
15529	33-02-007-08	16,99	15,92	16,44
15530	33-02-007-09	15,9	15,85	15,27
15531	33-02-007-10	16,51	22,6	15,59
15532	33-02-007-11	16,12	15,94	15,27
15533	33-02-007-12	16,81	22,63	15,59
15534	33-02-007-13	16,5	12,94	16,36
15535	33-02-007-14	16,5	12,87	16,4
15536	33-02-007-15	16,8	12,9	16,46
15537	33-02-007-16	16,74	12,9	16,46
15538	33-02-007-17	16,65	12,96	16,46
15539	33-02-007-18	16,97	15,47	16,26
15540	33-02-007-19	17,95	18,92	16,3
15541	33-02-007-20	17,53	18,62	16,35
15542	33-02-007-21	17,41	19,22	16,35
15543	33-02-007-22	17,21	19,13	16,38
15544	33-02-013-01	24,3	16,07	14,18
15545	33-02-013-02	25,45	16,09	14,18
15546	33-02-013-03	28,15	13,61	1
15547	33-02-013-04	29	17,89	1
15548	33-02-013-05	15,74	10,51	14,18

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
15549	33-02-013-06	15,95	10,45	14,18
15550	33-02-013-07	15,44	10,41	14,18
15551	33-02-013-08	17,24	10,45	14,18
15552	33-02-013-09	20,3	11,74	14,18
15553	33-02-013-10	51,33	1	1
15554	33-02-013-11	22,02	16,13	14,18
15555	33-02-013-12	24,96	17,76	14,18
15556	33-02-013-13	25,97	18,33	14,18
15557	33-02-013-14	15,73	10,51	14,18
15558	33-02-013-15	17,71	10,46	14,18
15559	33-02-013-16	15,6	10,51	14,18
15560	33-02-013-17	24,91	16,12	14,18
15561	33-02-013-18	25,53	21,55	14,18
15562	33-02-013-19	26,41	21,67	14,18
15563	33-02-019-01	18,09	13,67	15,8
15564	33-02-020-01	18,23	13,68	16,93
15565	33-02-020-02	17,5	13,69	16,23
15566	33-02-020-03	18,24	13,69	16,92
15567	33-02-021-01	20,47	13,66	18,04
15568	33-02-021-02	20,77	13,67	18,25
15569	33-02-021-03	20,94	13,67	18,31
15570	33-02-021-04	20,02	13,66	17,88
15571	33-02-022-01	17,24	27,21	16,44
15572	33-02-022-02	17,19	27,17	16,44
15573	33-02-022-03	21,58	14,47	10,45
15574	33-03-001-01	14,76	13,17	1
15575	33-03-001-02	14,75	13,17	1
15576	33-03-001-03	14,78	13,17	1
15577	33-03-001-04	14,86	13,15	1
15578	33-03-001-05	14,71	13,18	1
15579	33-03-002-01	7,62	5,79	13,13
15580	33-03-003-01	14,56	11,67	11,33
15581	33-03-003-02	14,25	11,99	11,34
15582	33-03-003-03	13,83	13,12	11,36
15583	33-03-003-04	9,44	11,41	8,27
15584	33-03-003-05	16,59	11,61	11,36
15585	33-03-004-01	10,9	8,62	11,36
15586	33-03-004-02			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
15628	33-04-001-21	22,78	12,07	9,35
15629	33-04-002-01	26,38	14,82	10,52
15630	33-04-002-02	30,94	14,82	10,52
15631	33-04-002-03	33,19	14,82	10,52
15632	33-04-002-04	34,06	14,82	10,52
15633	33-04-002-05	27,67	14,82	10,52
15634	33-04-002-06	31,79	14,82	10,52
15635	33-04-002-07	33,79	14,82	10,52
15636	33-04-002-08	34,7	14,82	10,52
15637	33-04-002-09	30,29	14,82	10,52
15638	33-04-002-10	33,6	14,82	10,52
15639	33-04-002-11	34,67	14,82	10,52
15640	33-04-002-12	35,12	14,82	10,52
15641	33-04-002-13	30,97	14,82	10,52
15642	33-04-002-14	33,99	14,82	10,52
15643	33-04-002-15	34,97	14,82	10,52
15644	33-04-002-16	35,49	14,82	10,52
15645	33-04-002-17	31,57	14,82	10,52
15646	33-04-002-18	34,47	14,82	10,52
15647	33-04-002-19	35,17	14,82	10,52
15648	33-04-002-20	35,44	14,82	10,52
15649	33-04-002-21	32,06	14,82	10,52
15650	33-04-002-22	34,66	14,82	10,52
15651	33-04-002-23	35,42	14,82	10,52
15652	33-04-002-24	35,82	14,82	10,52
15653	33-04-003-01	17,9	11,65	8,42
15654	33-04-003-02	17,62	11,61	8,42
15655	33-04-003-03	17,47	11,59	8,42
15656	33-04-003-04	19,33	11,79	6,8
15657	33-04-003-05	18,59	11,69	6,8
15658	33-04-003-06	18,26	11,65	6,8
15659	33-04-003-07	20,25	11,84	8,42
15660	33-04-003-08	19,79	11,77	8,42
15661	33-04-003-09	19,57	11,74	8,42
15662	33-04-003-10	21,18	11,95	6,8
15663	33-04-003-11	20,5	11,84	6,8
15664	33-04-003-12	20,15	11,79	6,8
15665	33-04-003-13	20,98	11,89	8,42
15666	33-04-003-14	20,58	11,83	8,42
15667	33-04-003-15	20,34	11,81	8,42
15668	33-04-003-16	21,73	11,99	6,8
15669	33-04-003-17	21,11	11,89	6,8
15670	33-04-003-18	20,79	11,85	6,8
15671	33-04-004-01	19,37	13,09	9,46
15672	33-04-004-02	19,43	13,12	9,46
15673	33-04-004-03	19,67	13,24	9,46
15674	33-04-004-04	19,76	13,28	9,46
15675	33-04-005-01	37,22	14,81	14,47
15676	33-04-005-02	37,52	14,82	14,47
15677	33-04-005-03	28,1	14,09	14
15678	33-04-005-04	26,57	13,97	14,08
15679	33-04-006-01	35,48	14,84	12,94
15680	33-04-006-02	29,15	14,78	13,42
15681	33-04-006-03	36,15	14,78	12,94
15682	33-04-007-01	20,77	13,76	1
15683	33-04-007-02	20,84	13,76	1
15684	33-04-007-03	20,77	13,75	1
15685	33-04-007-04	20,85	13,76	1
15686	33-04-007-05	20,9	13,77	1
15687	33-04-007-06	20,77	13,76	1
15688	33-04-007-07	19,3	13,72	1
15689	33-04-007-08	19,35	13,73	1
15690	33-04-007-09	19,3	13,72	1
15691	33-04-007-10	19,34	13,72	1
15692	33-04-007-11	17,23	12,43	1
15693	33-04-008-01	21,98	14,44	13,75
15694	33-04-008-02	29,7	14,82	13,75
15695	33-04-008-03	23,86	14,28	14,54
15696	33-04-008-04	14,16	13,94	13,42
15697	33-04-008-05	14,09	14,78	13,42
15698	33-04-008-06	14,06	13,87	13,4
15699	33-04-009-01	21,83	14,35	13,9
15700	33-04-009-02	21,57	14,31	14,3
15701	33-04-009-03	31,97	14,82	13,9
15702	33-04-009-04	31,83	14,82	14,3
15703	33-04-009-05	20,66	14,17	14,3
15704	33-04-009-06	20,34	14,11	14,76
15705	33-04-009-07	32,29	14,82	14,3
15706	33-04-009-08	31,87	14,82	14,76

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
15707	33-04-009-09	15,17	13,87	13,43
15708	33-04-009-10	15,64	13,86	14,3
15709	33-04-009-11	14,04	14,78	13,43
15710	33-04-009-12	15,75	14,83	14,3
15711	33-04-009-13	15,52	13,82	13,5
15712	33-04-009-14	15,65	13,8	13,6
15713	33-04-009-15	15,86	14,82	13,5
15714	33-04-009-16	16,16	14,81	13,6
15715	33-04-010-01	18,58	10,94	13,63
15716	33-04-010-02	18,45	10,88	13,63
15717	33-04-010-03	26,59	17,88	12,96
15718	33-04-010-04	13,97	9,2	17,36
15719	33-04-010-05	13,9	9,16	15,82
15720	33-04-010-06	30,18	22,6	27,06
15721	33-04-011-01	38,74	14,82	1
15722	33-04-011-02	38,71	14,82	1
15723	33-04-011-03	38,73	14,82	1
15724	33-04-011-04	38,68	14,82	1
15725	33-04-011-05	38,73	14,82	1
15726	33-04-011-06	38,67	14,82	1
15727	33-04-011-07	38,67	14,82	1
15728	33-04-012-01	18,22	11,64	1
15729	33-04-012-02	18,55	11,66	1
15730	33-04-013-01	20,78	13,84	1
15731	33-04-013-02	20,58	13,83	19,47
15732	33-04-013-03	20,11	13,82	19,5
15733	33-04-013-04	38,77	14,81	1
15734	33-04-013-05	37	14,82	19,47
15735	33-04-013-06	34,9	14,82	19,5
15736	33-04-014-01	38,81	14,81	13,58
15737	33-04-014-02	20,87	13,84	13,58
15738	33-04-015-01	36,25	25,17	14,22
15739	33-04-016-01	19,92	14,64	1
15740	33-04-016-02	16,47	14,03	1
15741	33-04-016-03	16,51	14,03	1
15742	33-04-016-04	16,51	14,03	1
15743	33-04-016-05	19,84	14,63	1
15744	33-04-016-06	20,05	14,64	1
15745	33-04-017-01	18,07	11,9	18,29
15746	33-04-017-02	22,13	8,45	18,29
15747	33-04-017-03	17,01	11,95	17,04
15748	33-04-017-04	20,48	7,75	17,04
15749	33-04-027-01	15,44	11,23	18,26
15750	33-04-027-02	35,65	13,65	1
15751	33-04-027-03	15,42	11,23	18,26
15752	33-04-027-04	36,14	13,65	1
15753	33-04-028-01	16,33	12,15	15,27
15754	33-04-028-02	15,56	12,14	15,27
15755	33-04-028-03	21,53	12,31	15,27
15756	33-04-028-04	27,13	13,61	1
15757	33-04-029-01	15,46	12,14	1
15758	33-04-029-02	15,65	12,14	1
15759	33-04-029-03	19,23	13,61	1
15760	33-04-029-04	18,98	13,61	1
15761	33-04-029-05	20,71	13,61	1
15762	33-04-029-06	26	13,61	1
15763	33-04-029-07	22,92	13,61	1
15764	33-04-029-08	27,97	13,61	1
15765	33-04-030-01	23,11	13,91	17,32
15766	33-04-030-02	37,17	14,82	17,32
15767	33-04-030-03	28,66	14	15,3
15768	33-04-030-04	38,86	14,82	15,3
15769	33-04-031-01	20,9	13,76	19,07
15770	33-04-031-02	19,37	13,77	1
15771	33-04-031-03	21,72	13,82	1
15772	33-04-040-01	21,85	13,86	1
15773	33-04-040-02	19,05	13,83	1
15774	33-04-040-03	23,16	13,9	1
15775	33-04-041-01	37,94	14,84	1
15776	33-04-041-02	38,63	14,84	1
15777	33-04-041-03	38,04	14,82	1
15778	33-04-042-01	14,67	11,4	1
15779	33-04-042-02	14,36	12,12	1
15780	33-04-042-03	14,37	12,11	1
15781	33-04-042-04	13,56	11,34	1
15782	33-04-042-05	14,47	11,87	1
15783	33-04-042-06	14,46	11,88	1
15784	33-04-042-07	14,49	11,77	1
15785	34-02-001-01	14,46	1	11,58

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
15786	34-02-001-02	14,27	1	11,58
15787	34-02-001-03	13,52	1	11,14
15788	34-02-001-04	13,43	1	11,14
15789	34-02-002-01	39,15	1	7,62
15790	34-02-002-02	37,23	1	8
15791	34-02-002-03	34,49	1	7,62
15792	34-02-002-04	32,19	1	8
15793	34-02-002-05	32,18	1	7,62
15794	34-02-002-06	29,77	1	8
15795	34-02-003-01	7,89	1	6,21
15796	34-02-003-02	7,78	1	6,21
15797	34-02-004-01	47,22	1	12,11
15798	34-02-004-02	46,95	1	12,11
15799	34-02-005-01	15,46	13,61	11,55
15800	34-02-005-02	15,39	13,61	11,5
15801	34-02-005-03	14,68	13,61	11,51
15802	34-02-005-04	14,4	13,61	11,44
15803	34-02-005-05	11,89	13,61	8,53
15804	34-02-005-06	14,5	13,61	11,4
15805	34-02-005-07	13,92	13,61	11,41
15806	34-02-005-08	13,4	13,61	11,4
15807	34-02-005-09	14,54	13,61	11,54
15808	34-02-006-01	25,82	13,61	1
15809	34-02-006-02	25,91	13,61	1
15810	34-02-006-03	24,03	13,61	1
15811	34-02-006-04	24,03	13,61	1
15812	34-02-007-01	16,94	13,61	13,6
15813	34-02-007-02	16,65	13,61	13,31
15814	34-02-007-03	16	13,61	13,27
15815	34-02-007-04	15,36	13,61	12,98
15816	34-02-007-05	17,4	13,61	13,83
15817	34-02-007-06	17,22	13,61	13,59
15818	34-02-007-07	17,29	13,61	13,14
15819	34-02-007-08	16,48	13,61	12,9
15820	34-02-008-01	12,4	1	11,26
15821	34-02-008-02	13,08	1	11,46
15822	34-02-008-03	15,94	1	11,47
15823	34-02-008-04	51,4	1</	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
15865	34-02-027-08	23,7	16,44	8,76
15866	34-02-028-01	18,01	16,44	9,05
15867	34-02-028-02	19,83	16,44	9,05
15868	34-02-029-01	15,67	1	8,94
15869	34-02-029-02	17,71	16,44	8,9
15870	34-02-029-03	17,11	1	9,03
15871	34-02-035-01	11,47	1	9,9
15872	34-02-035-02	13,44	1	10,92
15873	34-02-035-03	11,96	1	10,5
15874	34-02-035-04	13,42	1	11,27
15875	34-02-035-05	9,37	1	7,94
15876	34-02-035-06	10,15	1	8,83
15877	34-02-035-07	11,37	1	9,67
15878	34-02-035-08	13,76	1	11,32
15879	34-02-035-09	12,1	1	10,91
15880	34-02-035-10	13,41	1	12,02
15881	34-02-035-11	9,15	1	7,62
15882	34-02-035-12	10,6	1	9,48
15883	34-02-036-01	12,73	1	10,49
15884	34-02-036-02	12,33	1	10,4
15885	34-02-036-03	12,88	1	11,05
15886	34-02-036-04	12,5	1	10,83
15887	34-02-036-05	13,88	1	11,57
15888	34-02-036-06	13,61	1	11,66
15889	34-02-036-07	11,74	1	9,8
15890	34-02-036-08	11,59	1	10,18
15891	34-02-036-09	12,25	1	10,98
15892	34-02-036-10	12,19	1	11,3
15893	34-02-042-01	21,65	1	13,12
15894	34-02-042-02	21,71	1	13,57
15895	34-02-042-03	21,8	1	13,9
15896	34-02-042-04	21,91	1	14,21
15897	34-02-042-05	20,46	1	14,4
15898	34-02-042-06	20,6	1	14,79
15899	34-02-042-07	20,79	1	15,15
15900	34-02-042-08	20,85	1	15,32
15901	34-02-043-01	20,28	1	10,25
15902	34-02-043-02	20,26	1	10,43
15903	34-02-043-03	20,31	1	10,6
15904	34-02-043-04	19,56	1	10,93
15905	34-02-043-05	19,77	1	11,18
15906	34-02-043-06	19,81	1	11,31
15907	34-02-043-07	21,51	1	8,83
15908	34-02-043-08	21,58	1	8,95
15909	34-02-043-09	21,8	1	9,06
15910	34-02-044-01	22,23	1	10,94
15911	34-02-044-02	22,6	1	11,12
15912	34-02-044-03	22,57	1	11,29
15913	34-02-044-04	24,26	1	11,43
15914	34-02-044-05	24,64	1	11,61
15915	34-02-044-06	25,05	1	11,71
15916	34-02-045-01	26,32	1	8,32
15917	34-02-045-02	27,64	1	8,41
15918	34-02-045-03	28,99	1	8,49
15919	34-02-045-04	30,57	1	9,19
15920	34-02-045-05	32,01	1	9,44
15921	34-02-045-06	32,88	1	9,62
15922	34-02-051-01	24,92	1	10,75
15923	34-02-051-02	26,89	1	18,23
15924	34-02-051-03	13,57	1	5,07
15925	34-02-051-04	11,24	1	8,31
15926	34-02-051-05	11,05	1	9,37
15927	34-02-051-06	10,06	1	7,3
15928	34-02-052-01	11,38	1	4,12
15929	34-02-052-02	9,9	1	4,31
15930	34-02-053-01	15,04	1	3,63
15931	34-02-054-01	18,1	1	8,76
15932	34-02-054-02	19,11	1	8,76
15933	34-02-055-01	30,72	1	3,86
15934	34-02-055-02	38,58	1	3,86
15935	34-02-061-01	18,28	1	12,95
15936	34-02-061-02	17,56	1	12,78
15937	34-02-062-01	14,08	1	11,1
15938	34-02-062-02	14,68	1	11,62
15939	34-02-063-01	12,65	1	10,02
15940	34-02-064-01	16,34	1	12,96
15941	34-02-064-02	18,66	1	12,91
15942	34-02-064-03	16,89	1	12,83
15943	34-02-064-04	17	1	12,78

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
15944	34-02-065-01	18,55	1	12,61
15945	34-02-065-02	13,81	1	9,77
15946	34-02-065-03	22,12	1	13,08
15947	34-02-065-04	17,95	1	13,08
15948	34-02-071-01	24,48	1	9,02
15949	34-02-071-02	27,21	1	9,02
15950	34-02-071-03	28,62	1	9,02
15951	34-02-071-04	29,04	1	11,74
15952	34-02-071-05	30,41	1	11,74
15953	34-02-077-01	17,6	13,85	1
15954	34-02-077-02	18,72	13,89	1
15955	34-02-077-03	17,68	13,92	1
15956	34-02-077-04	15,03	13,13	1
15957	34-02-077-05	15,87	13,83	1
15958	34-02-077-06	16,58	14,01	1
15959	34-02-077-07	18,76	17,02	1
15960	34-02-077-08	19,33	17,38	1
15961	34-02-077-09	19,43	17,37	1
15962	34-02-077-10	16,05	15,34	1
15963	34-02-077-11	17,75	16,83	1
15964	34-02-077-12	19,38	17,99	1
15965	34-02-077-13	14,03	14,03	1
15966	34-02-077-14	17,99	17,99	1
15967	34-02-083-01	20,59	13,39	7,91
15968	34-02-083-02	20,23	13,39	8,34
15969	35-01-001-01	51,29	1	1
15970	35-01-001-02	51,31	1	1
15971	35-01-001-03	51,31	1	1
15972	35-01-001-04	26,84	0,52	1
15973	35-01-001-05	26,81	0,52	1
15974	35-01-001-06	26,82	0,52	1
15975	35-01-002-01	12,91	9,03	9,74
15976	35-01-002-02	14,38	9,04	12,65
15977	35-01-002-03	15,01	9,04	13,62
15978	35-01-002-04	15,82	9,15	14,48
15979	35-01-002-05	14,85	9,15	12,17
15980	35-01-002-06	15,58	9,15	12,84
15981	35-01-002-07	16,28	9,15	13,38
15982	35-01-002-08	16,69	9,15	13,77
15983	35-01-002-09	14,5	9,03	12,23
15984	35-01-002-10	15,8	9,04	15,69
15985	35-01-002-11	16,34	9,04	17,14
15986	35-01-002-12	17,13	9,15	18,02
15987	35-01-002-13	16,43	9,15	15,53
15988	35-01-002-14	17,04	9,15	16,27
15989	35-01-002-15	17,57	9,15	16,67
15990	35-01-002-16	17,92	9,15	17,07
15991	35-01-003-01	15,19	9,03	14,24
15992	35-01-003-02	16,43	9,04	18,01
15993	35-01-003-03	16,83	9,04	19,44
15994	35-01-003-04	17,55	9,15	20,05
15995	35-01-003-05	11,91	9,09	14,24
15996	35-01-003-06	11,55	8,37	17,76
15997	35-01-003-07	11,52	8,21	18,73
15998	35-01-003-08	11,58	7,92	18,54
15999	35-01-003-09	13,63	9,15	17,65
16000	35-01-003-10	14,3	9,15	18,27
16001	35-01-003-11	15,03	9,15	18,3
16002	35-01-003-12	15,47	9,15	18,67
16003	35-01-004-01	13,13	9,03	10,07
16004	35-01-004-02	14,67	9,04	12,96
16005	35-01-004-03	15,31	9,04	13,86
16006	35-01-004-04	16,11	9,15	14,62
16007	35-01-004-05	15,25	9,15	12,41
16008	35-01-004-06	16	9,15	13,02
16009	35-01-004-07	16,7	9,15	13,49
16010	35-01-004-08	17,09	9,15	13,83
16011	35-01-004-09	14,69	9,03	12,54
16012	35-01-004-10	16,02	9,04	15,86
16013	35-01-004-11	16,56	9,04	17,17
16014	35-01-004-12	17,31	9,15	17,76
16015	35-01-004-13	16,27	9,15	14,82
16016	35-01-004-14	17,28	9,15	16,12
16017	35-01-004-15	17,77	9,15	16,4
16018	35-01-004-16	17,99	9,15	16,4
16019	35-01-005-01	12,01	9,09	14,53
16020	35-01-005-02	11,6	8,35	17,65
16021	35-01-005-03	11,6	8,2	18,56
16022	35-01-005-04	11,57	7,84	18,37

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
16023	35-01-005-05	14	9,15	17,37
16024	35-01-005-06	14,72	9,15	17,85
16025	35-01-005-07	15,49	9,15	17,73
16026	35-01-005-08	15,94	9,15	18,02
16027	35-01-006-01	11	9,15	6,97
16028	35-01-006-02	11,59	9,15	7,4
16029	35-01-006-03	12,23	9,15	7,89
16030	35-01-006-04	12,7	9,15	8,2
16031	35-01-006-05	11,37	9,15	7,82
16032	35-01-006-06	11,91	9,15	8,51
16033	35-01-006-07	12,52	9,15	9,23
16034	35-01-006-08	12,97	9,15	9,67
16035	35-01-016-01	29,9	1	16,18
16036	35-01-016-02	40,82	0,52	1
16037	35-01-016-03	42,55	0,52	1
16038	35-01-016-04	22,9	9,15	16,18
16039	35-01-016-05	21,12	8,06	1
16040	35-01-016-06	23,45	7,68	1
16041	35-01-016-07	28,13	1	16,18
16042	35-01-016-08	39,68	0,52	1
16043	35-01-016-09	41,12	0,52	1
16044	35-01-016-10	21,4	6,13	1
16045	35-01-016-11	20,57	6,4	1
16046	35-01-017-01	14,77	9,02	7,8
16047	35-01-017-02	17,81	8,72	17,45
16048	35-01-017-03	18,28	8,72	10,76
16049	35-01-017-04	18,4	8,96	10,96
16050	35-01-017-05	17,01	11,4	10,29
16051	35-01-017-06	17,64	11,17	11,04
16052	35-01-017-07	17,23	10,72	10,71
16053	35-01-017-08	17,4	10,53	11,29
16054	35-01-018-01	13,79	9,09	12,37
16055	35-01-018-02	15,5	8,95	13,51
16056	35-01-018-03	15,67	8,93	15,22
16057	35-01-018-04	16,09	9,04	14,76
16058	35-01-018-05	15,74	10,44	14,89
16059	35-01-018-06	15,95	10,34	14,84
16060	35-01-018-07	16,35	10,14	14,72
16061	35-01-018-08	16,48	10,07	14,71
16062	35-01-019-01	17,51	9,09	25,62
16063	35-01-019-02	15,66	8,95	14,7
16064	35-01-019-03	15,79</		



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
16102	35-01-024-01	13,4	9,03	7,46
16103	35-01-024-02	15,75	8,72	8,63
16104	35-01-024-03	16,75	8,72	11,11
16105	35-01-024-04	16,44	8,95	10,77
16106	35-01-024-05	16,27	11,13	8,84
16107	35-01-024-06	16,71	10,82	9,79
16108	35-01-024-07	16,25	10,4	9,65
16109	35-01-024-08	16,71	10,12	10,38
16110	35-01-025-01	28,62	5,32	12,76
16111	35-01-025-02	29,71	5,93	12,76
16112	35-01-025-03	20,76	23,69	12,37
16113	35-01-025-04	23,77	21,88	13,5
16114	35-01-025-05	24,51	24,6	14,25
16115	35-01-025-06	21,39	19,74	13,47
16116	35-01-025-07	19,7	19,81	10,66
16117	35-01-025-08	19,5	17,72	11,15
16118	35-01-025-09	19,21	16,03	11,62
16119	35-01-025-10	19,06	15	11,93
16120	35-01-026-01	19,72	20,96	11,53
16121	35-01-026-02	23,87	21,92	13,28
16122	35-01-026-03	22,13	19,81	14,63
16123	35-01-026-04	22,57	19,74	16,63
16124	35-01-026-05	20,56	19,81	12,61
16125	35-01-026-06	20,15	16,96	13,26
16126	35-01-026-07	20,07	15,93	13,72
16127	35-01-026-08	19,49	14,25	14,11
16128	35-01-027-01	19,27	7,29	22,87
16129	35-01-027-02	16,01	7,86	25,52
16130	35-01-027-03	16,16	7,88	25,44
16131	35-01-027-04	16,05	8,04	20,41
16132	35-01-027-05	15,68	8,03	19,09
16133	35-01-027-06	15,67	8,09	18,92
16134	35-01-027-07	15,85	8,13	18,28
16135	35-01-027-08	16,04	8,17	18,17
16136	35-01-028-01	19,05	7,8	22,69
16137	35-01-028-02	16,07	7,86	26,38
16138	35-01-028-03	16,23	7,88	26,28
16139	35-01-028-04	16,91	8,04	25,58
16140	35-01-028-05	16,19	8,06	23,11
16141	35-01-028-06	16,35	8,09	22,59
16142	35-01-028-07	16,52	8,13	21,42
16143	35-01-028-08	16,7	8,17	20,97
16144	35-01-029-01	22,21	8,42	26,19
16145	35-01-029-02	20,59	8,52	20,18
16146	35-01-029-03	18,68	8,83	19,31
16147	35-01-029-04	18,58	8,88	19,2
16148	35-01-029-05	18,24	8,89	18,13
16149	35-01-029-06	18,24	8,93	18,04
16150	35-01-030-01	30,78	26,13	26,45
16151	35-01-030-02	28,93	23,43	26,45
16152	35-01-030-03	25,05	19,77	20,34
16153	35-01-030-04	24,27	18,88	19
16154	35-01-030-05	23,1	16,91	18,61
16155	35-01-030-06	21,91	15,17	17,7
16156	35-01-030-07	21,31	14,22	17,48
16157	35-01-031-01	30,93	26,03	27,41
16158	35-01-031-02	29,14	23,31	27,34
16159	35-01-031-03	26,41	19,73	25,3
16160	35-01-031-04	25,32	18,82	23,14
16161	35-01-031-05	23,85	16,76	21,86
16162	35-01-031-06	22,84	15,22	20,75
16163	35-01-031-07	21,78	13,87	20,3
16164	35-01-032-01	26,6	19,57	26,5
16165	35-01-032-02	25,53	17,8	26,38
16166	35-01-032-03	22,38	15,51	20,24
16167	35-01-032-04	21,56	14,41	19,01
16168	35-01-032-05	20,88	13,2	18,72
16169	35-01-032-06	20	12,13	17,81
16170	35-01-032-07	19,65	11,62	17,53
16171	35-01-033-01	26,65	19,31	27,4
16172	35-01-033-02	25,64	17,6	27,25
16173	35-01-033-03	22,33	15,49	20,81
16174	35-01-033-04	22,78	14,32	23,08
16175	35-01-033-05	21,9	13,03	22,55
16176	35-01-033-06	20,68	11,85	20,62
16177	35-01-033-07	20,18	11,26	20,05
16178	35-01-043-01	15,86	9,15	23,9
16179	35-01-043-02	14,24	9,15	25,9
16180	35-01-043-03	14,23	9,15	25,12

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
16181	35-01-043-04	13,6	9,15	18,84
16182	35-01-043-05	13,24	9,15	18,1
16183	35-01-043-06	13,2	9,15	18,17
16184	35-01-043-07	13,02	9,15	16,81
16185	35-01-043-08	12,91	9,15	16,8
16186	35-01-043-09	15,66	9,15	23,98
16187	35-01-043-10	14,24	9,15	26,16
16188	35-01-043-11	14,21	9,15	25,3
16189	35-01-043-12	13,53	9,15	18,64
16190	35-01-043-13	13,21	9,15	18,09
16191	35-01-043-14	13,11	9,15	18,15
16192	35-01-043-15	12,98	9,15	16,78
16193	35-01-043-16	12,88	9,15	16,79
16194	35-01-043-17	15,13	9,15	23,31
16195	35-01-043-18	13,75	9,15	25,91
16196	35-01-043-19	13,84	9,15	24,07
16197	35-01-043-20	13,56	9,15	19,42
16198	35-01-043-21	13,21	9,15	18,46
16199	35-01-043-22	12,99	9,15	17,99
16200	35-01-043-23	12,67	9,15	17,16
16201	35-01-043-24	12,5	9,15	16,93
16202	35-01-044-01	31,06	28,14	23,9
16203	35-01-044-02	29,5	26,38	21,81
16204	35-01-044-03	30,66	24,96	26,15
16205	35-01-044-04	26,1	21,08	19,92
16206	35-01-044-05	24,2	17,82	19,08
16207	35-01-044-06	22,73	14,79	18,99
16208	35-01-044-07	21,4	13,13	17,68
16209	35-01-044-08	20,87	12,19	17,64
16210	35-01-044-09	33,05	28,88	23,97
16211	35-01-044-10	31,19	27	22,2
16212	35-01-044-11	31,12	25,44	25,88
16213	35-01-044-12	27,13	23,11	19,75
16214	35-01-044-13	25,06	20,21	18,98
16215	35-01-044-14	23,73	16,75	19,01
16216	35-01-044-15	22,23	15,29	17,67
16217	35-01-044-16	21,63	13,99	17,58
16218	35-01-044-17	18,15	27,36	17,9
16219	35-01-044-18	31,4	25,63	25,73
16220	35-01-044-19	30,8	24,72	26
16221	35-01-044-20	26,74	21,42	20,51
16222	35-01-044-21	23,59	18,47	19,11
16223	35-01-044-22	22,96	15,14	18,53
16224	35-01-044-23	21,72	13,26	17,66
16225	35-01-044-24	21,25	12,35	17,46
16226	35-01-045-01	39,37	9,15	23,9
16227	35-01-045-02	36,99	9,15	21,18
16228	35-01-045-03	39,84	8,71	26,15
16229	35-01-045-04	34,51	8,71	19,92
16230	35-01-045-05	32,33	8,71	18,98
16231	35-01-045-06	29,51	8,71	18,99
16232	35-01-045-07	26,36	8,71	17,68
16233	35-01-045-08	25,65	8,71	17,64
16234	35-01-045-09	40,18	9,15	23,98
16235	35-01-045-10	41,05	9,15	27,49
16236	35-01-045-11	40,07	8,71	26,32
16237	35-01-045-12	34,78	8,71	19,96
16238	35-01-045-13	32,35	8,71	18,98
16239	35-01-045-14	29,27	8,71	19,39
16240	35-01-045-15	26,62	8,71	17,67
16241	35-01-045-16	25,87	8,71	17,63
16242	35-01-045-17	40,55	9,15	23,31
16243	35-01-045-18	39,93	9,15	25,29
16244	35-01-045-19	40,06	8,71	26
16245	35-01-045-20	35,06	8,71	20,51
16246	35-01-045-21	32,85	8,71	19,11
16247	35-01-045-22	29,74	8,71	18,53
16248	35-01-045-23	27,22	8,71	17,66
16249	35-01-045-24	26,61	8,71	17,46
16250	35-01-046-01	16,25	8,9	23,9
16251	35-01-046-02	14,67	8,94	25,9
16252	35-01-046-03	14,6	8,98	25,12
16253	35-01-046-04	13,92	9	18,84
16254	35-01-046-05	13,48	9,04	18,1
16255	35-01-046-06	13,17	9,06	18,17
16256	35-01-046-07	12,8	9,08	16,81
16257	35-01-046-08	12,85	9,09	16,82
16258	35-01-046-09	16,16	8,9	24,58
16259	35-01-046-10	14,76	8,93	25,86

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
16260	35-01-046-11	15,48	8,97	24,99
16261	35-01-046-12	14,07	8,99	18,98
16262	35-01-046-13	13,68	9,03	18,07
16263	35-01-046-14	13,64	9,05	18,15
16264	35-01-046-15	13,42	9,07	16,79
16265	35-01-046-16	13,31	9,08	16,8
16266	35-01-046-17	15,55	8,88	23,31
16267	35-01-046-18	14,28	8,94	25,91
16268	35-01-046-19	14,22	8,98	24,07
16269	35-01-046-20	13,89	9	19,42
16270	35-01-046-21	13,47	9,03	18,46
16271	35-01-046-22	13,04	9,05	17,99
16272	35-01-046-23	12,82	9,07	17,16
16273	35-01-046-24	12,64	9,08	16,93
16274	35-01-047-01	29,83	25,63	23,9
16275	35-01-047-02	28,28	23,85	21,82
16276	35-01-047-03	29,12	21,86	26,17
16277	35-01-047-04	24,68	17,85	19,92
16278	35-01-047-05	23,01	15,22	18,98
16279	35-01-047-06	21,91	12,9	19
16280	35-01-047-07	20,78	11,68	17,68
16281	35-01-047-08	20,47	11,04	17,64
16282	35-01-047-09	31,24	26,39	25,54
16283	35-01-047-10	29,65	24,41	23,66
16284	35-01-047-11	29,43	22,21	26,33
16285	35-01-047-12	25,48	19,42	19,96
16286	35-01-047-13	23,15	15,39	18,98
16287	35-01-047-14	22,02	13,04	19,01
16288	35-01-047-15	20,86	11,78	17,67
16289	35-01-047-16	20,42	11,1	17,61
16290	35-01-047-17	29,73	23,77	23,31
16291	35-01-047-18	28,2	20,46	25,77
16292	35-01-047-19	27,63	19,28	26
16293	35-01-047-20	24,24	16,47	20,51



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
16339	35-01-059-18	8,41	5,31	12,7
16340	35-01-069-01	16,44	3,45	16,18
16341	35-01-069-02	17,01	3,45	16,18
16342	35-01-069-03	17,52	3,45	16,18
16343	35-01-069-04	14,72	3,01	12,76
16344	35-01-069-05	13,18	3,12	12,76
16345	35-01-069-06	14,28	3,07	12,76
16346	35-01-069-07	24,63	3,14	12,76
16347	35-01-070-01	16,4	3,45	16,18
16348	35-01-070-02	16,94	3,45	16,18
16349	35-01-070-03	17,45	3,45	16,18
16350	35-01-070-04	14,61	3,01	12,76
16351	35-01-070-05	13,72	3,12	12,76
16352	35-01-070-06	14,21	3,07	12,76
16353	35-01-070-07	13,47	3,14	12,76
16354	35-01-070-08	16,44	3,45	16,18
16355	35-01-070-09	16,96	3,45	16,18
16356	35-01-070-10	17,45	3,45	16,18
16357	35-01-070-11	14,7	3,01	12,76
16358	35-01-070-12	13,69	3,12	12,76
16359	35-01-070-13	14,26	3,07	12,76
16360	35-01-070-14	13,64	3,14	12,76
16361	35-01-071-01	16,39	3,45	16,18
16362	35-01-071-02	17,03	3,45	16,18
16363	35-01-071-03	17,58	3,45	16,18
16364	35-01-071-04	14,56	3	12,76
16365	35-01-071-05	13,58	3,12	12,76
16366	35-01-071-06	14,14	3,07	12,76
16367	35-01-071-07	13,54	3,14	12,76
16368	35-01-072-01	17,12	3,45	16,18
16369	35-01-072-02	17,76	3,45	16,18
16370	35-01-072-03	18,37	3,45	16,18
16371	35-01-072-04	15,31	3	12,76
16372	35-01-072-05	14,45	3,11	12,76
16373	35-01-072-06	14,89	3,07	12,76
16374	35-01-072-07	14,15	3,14	12,76
16375	35-01-082-01	16,39	3,73	21,91
16376	35-01-082-02	15	3,67	22,01
16377	35-01-082-03	13,46	4,44	19,45
16378	35-01-082-04	14,5	4,83	17,7
16379	35-01-082-05	14,85	5,11	18,98
16380	35-01-082-06	15,33	5,59	18,83
16381	35-01-082-07	15,57	5,94	17,62
16382	35-01-082-08	15,78	6,17	17,51
16383	35-01-083-01	17,86	6,89	22,07
16384	35-01-083-02	16,89	6,91	22,16
16385	35-01-083-03	16,17	7,35	25,74
16386	35-01-083-04	16,03	7,69	19,95
16387	35-01-083-05	16,23	7,76	19
16388	35-01-083-06	16,53	7,9	18,97
16389	35-01-083-07	16,63	8,03	17,69
16390	35-01-083-08	16,75	8,1	17,58
16391	35-01-084-01	16,19	7,41	22,5
16392	35-01-084-02	14,82	7,4	22,08
16393	35-01-084-03	14,77	7,62	25,53
16394	35-01-084-04	15	7,91	20,03
16395	35-01-084-05	15,13	8,01	19,06
16396	35-01-084-06	15,58	8,1	19,04
16397	35-01-084-07	15,86	8,18	17,75
16398	35-01-084-08	16,07	8,23	17,63
16399	35-01-085-01	15,9	7,39	22,93
16400	35-01-085-02	12,99	7,7	25,39
16401	35-01-085-03	10,85	7,73	24,51
16402	35-01-085-04	12,14	8,49	19
16403	35-01-085-05	12,05	8,56	18,26
16404	35-01-085-06	12,1	8,62	18,28
16405	35-01-085-07	12,29	8,65	16,98
16406	35-01-085-08	12,24	8,72	16,9
16407	35-01-086-01	14,5	7,85	23,37
16408	35-01-086-02	11,89	8,34	25,33
16409	35-01-086-03	12,02	8,44	25,43
16410	35-01-086-04	11,8	8,59	18,95
16411	35-01-086-05	11,83	8,61	18,16
16412	35-01-086-06	11,91	8,66	18,22
16413	35-01-086-07	12,09	8,69	16,86
16414	35-01-086-08	12,1	8,74	16,87
16415	35-01-087-01	14,18	7,85	23,43
16416	35-01-087-02	11,66	8,18	25,52
16417	35-01-087-03	11,8	8,29	24,5

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
16418	35-01-087-04	11,78	8,57	19
16419	35-01-087-05	11,81	8,6	18,15
16420	35-01-087-06	11,89	8,65	18,19
16421	35-01-087-07	12,06	8,67	16,84
16422	35-01-087-08	12,07	8,74	16,88
16423	35-01-088-01	14,41	7,85	22,87
16424	35-01-088-02	11,36	8,36	25,61
16425	35-01-088-03	11,43	8,43	23,37
16426	35-01-088-04	11,41	8,68	19,32
16427	35-01-088-05	11,65	8,68	18,22
16428	35-01-088-06	11,55	8,74	17,67
16429	35-01-088-07	11,52	8,77	16,82
16430	35-01-088-08	11,42	8,82	16,68
16431	35-01-089-01	14,15	7,85	22,73
16432	35-01-089-02	11,22	8,36	25,82
16433	35-01-089-03	11,34	8,4	23,44
16434	35-01-089-04	11,3	8,66	18,99
16435	35-01-089-05	11,79	8,64	18,09
16436	35-01-089-06	11,71	8,69	17,66
16437	35-01-089-07	11,7	8,72	16,85
16438	35-01-089-08	11,58	8,77	16,65
16439	35-01-090-01	13,68	7,84	24,11
16440	35-01-090-02	11,2	8,32	25,94
16441	35-01-090-03	11,35	8,34	23,79
16442	35-01-090-04	11,25	8,65	18,83
16443	35-01-090-05	11,83	8,62	18,1
16444	35-01-090-06	10,78	8,66	17,61
16445	35-01-090-07	11,93	8,69	14
16446	35-01-090-08	11,62	8,74	16,71
16447	35-01-091-01	16,16	3,73	21,68
16448	35-01-091-02	15,24	3,7	22,11
16449	35-01-091-03	14,75	4,56	26,11
16450	35-01-091-04	15,42	4,89	24,53
16451	35-01-091-05	15,57	5,18	22,58
16452	35-01-091-06	16,04	5,72	22,31
16453	35-01-091-07	16,36	6,28	19,7
16454	35-01-091-08	16,68	6,69	19,11
16455	35-01-092-01	17,64	6,89	21,87
16456	35-01-092-02	17,23	6,94	22,29
16457	35-01-092-03	16,35	7,4	26,48
16458	35-01-092-04	17,17	7,72	24,23
16459	35-01-092-05	17,25	7,77	22,76
16460	35-01-092-06	17,56	7,96	22,57
16461	35-01-092-07	17,54	8,14	19,97
16462	35-01-092-08	17,71	8,25	19,91
16463	35-01-093-01	17,21	6,85	22,35
16464	35-01-093-02	16,26	6,88	22,19
16465	35-01-093-03	15,87	7,32	26,26
16466	35-01-093-04	16,84	7,66	24,36
16467	35-01-093-05	17,09	7,74	22,85
16468	35-01-093-06	17,47	7,93	22,67
16469	35-01-093-07	17,49	8,11	20,05
16470	35-01-093-08	17,58	8,24	19,39
16471	35-01-094-01	15,71	7,39	22,83
16472	35-01-094-02	13,06	7,74	25,84
16473	35-01-094-03	12,49	8,14	25,16
16474	35-01-094-04	12,67	8,51	22,67
16475	35-01-094-05	12,53	8,58	21,48
16476	35-01-094-06	12,56	8,67	21,37
16477	35-01-094-07	12,66	8,74	18,79
16478	35-01-094-08	12,48	8,84	18,25
16479	35-01-095-01	17,3	7,85	23,82
16480	35-01-095-02	11,73	8,24	25,78
16481	35-01-095-03	11,89	8,35	25,05
16482	35-01-095-04	12,28	8,61	22,69
16483	35-01-095-05	12,31	8,62	21,5
16484	35-01-095-06	12,37	8,7	21,45
16485	35-01-095-07	12,49	8,76	18,8
16486	35-01-095-08	12,37	8,85	18,28
16487	35-01-096-01	14,04	7,85	23,37
16488	35-01-096-02	11,66	8,22	25,88
16489	35-01-096-03	11,84	8,33	25,05
16490	35-01-096-04	12,25	8,59	22,67
16491	35-01-096-05	12,27	8,6	21,56
16492	35-01-096-06	12,36	8,68	21,49
16493	35-01-096-07	12,46	8,75	18,82
16494	35-01-096-08	12,34	8,83	19,2
16495	35-01-097-01	13,84	7,96	22,68
16496	35-01-097-02	11,32	8,37	26,46

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
16497	35-01-097-03	11,43	8,43	23,96
16498	35-01-097-04	11,81	8,68	23,42
16499	35-01-097-05	11,66	8,68	21,76
16500	35-01-097-06	11,54	8,74	20,88
16501	35-01-097-07	11,53	8,79	19,54
16502	35-01-097-08	11,46	8,82	19,31
16503	35-01-098-01	13,65	7,96	22,56
16504	35-01-098-02	11,22	8,36	26,72
16505	35-01-098-03	11,37	8,4	24,08
16506	35-01-098-04	11,74	8,66	23,37
16507	35-01-098-05	11,57	8,65	21,67
16508	35-01-098-06	11,52	8,7	20,98
16509	35-01-098-07	11,52	8,74	19,67
16510	35-01-098-08	11,46	8,78	19,35
16511	35-01-099-01	13,3	7,91	24,11
16512	35-01-099-02	11,19	8,32	26,84
16513	35-01-099-03	11,38	8,34	24,49
16514	35-01-099-04	11,6	8,65	22,79
16515	35-01-099-05	11,58	8,62	21,79
16516	35-01-099-06	11,52	8,67	21,13
16517	35-01-099-07	11,52	8,71	19,82
16518	35-01-099-08	11,46	8,75	19,53
16519	35-01-100-01	16,39	3,73	21,91
16520	35-01-100-02	15	3,67	22,01
16521	35-01-100-03	14,57	4,44	25,41
16522	35-01-100-04	14,5	4,83	17,7
16523	35-01-100-05	14,23	5,11	16,4
16524	35-01-100-06	14,73	5,59	16,2
16525	35-01-100-07	15,57	5,94	17,62
16526	35-01-100-08	15,78	6,17	17,51
16527	35-01-110-01	17,43	7,37	22,07
16528	35-01-110-02	16,21	7,4	22,16
16529	35-01-110-03	15,57	7,67	25,74
16530	35-01-110-04	15,61	7,96	19,95
16531	35-01-110-05	15,84	8,06	18,98
16532				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
16576	35-01-116-02	31,4	29,2	21,97
16577	35-01-116-03	28,4	23,18	25,41
16578	35-01-116-04	26,11	21,92	19,87
16579	35-01-116-05	24,7	20,09	18,98
16580	35-01-116-06	23,39	17,76	18,85
16581	35-01-116-07	21,95	16,32	17,62
16582	35-01-116-08	21,51	15,44	17,51
16583	35-01-117-01	30,39	29,02	22,07
16584	35-01-117-02	31,71	29,32	22,16
16585	35-01-117-03	28,82	23,47	25,74
16586	35-01-117-04	26,57	22,25	19,95
16587	35-01-117-05	25,19	20,46	19
16588	35-01-117-06	24,17	18,63	18,97
16589	35-01-117-07	22,65	16,98	17,69
16590	35-01-117-08	22,17	16,18	17,58
16591	35-01-118-01	31	29,32	22,5
16592	35-01-118-02	32,33	29,79	22,08
16593	35-01-118-03	29,46	24,43	25,52
16594	35-01-118-04	27,16	22,96	20,04
16595	35-01-118-05	25,61	21,03	19,06
16596	35-01-118-06	24,47	19,05	19,04
16597	35-01-118-07	22,91	17,37	17,75
16598	35-01-118-08	22,31	16,34	17,63
16599	35-01-119-01	31,48	29,55	22,93
16600	35-01-119-02	32,78	30,08	21,99
16601	35-01-119-03	29,95	25,22	25,37
16602	35-01-119-04	27,75	23,73	20,05
16603	35-01-119-05	26,13	21,74	19,07
16604	35-01-119-06	24,86	19,6	19,05
16605	35-01-119-07	23,29	17,91	17,8
16606	35-01-119-08	22,65	16,76	17,65
16607	35-01-120-01	29,44	28,15	23,37
16608	35-01-120-02	29,59	28,15	21,39
16609	35-01-120-03	25,98	24,02	25,26
16610	35-01-120-04	27,21	25,87	19,98
16611	35-01-120-05	27,03	25,87	18,98
16612	35-01-120-06	27,04	25,87	18,99
16613	35-01-120-07	26,77	25,87	17,68
16614	35-01-120-08	26,69	25,87	17,64
16615	35-01-121-01	32,37	29,95	23,42
16616	35-01-121-02	33,31	30,33	22,05
16617	35-01-121-03	30,62	25,98	25,33
16618	35-01-121-04	28,56	24,67	20,03
16619	35-01-121-05	26,76	22,43	18,98
16620	35-01-121-06	25,42	20,31	19,01
16621	35-01-121-07	23,76	18,58	17,67
16622	35-01-121-08	23,05	17,41	17,65
16623	35-01-122-01	14,21	29,15	12,96
16624	35-01-122-02	16,15	30,19	13,01
16625	35-01-122-03	16,32	26,88	13,12
16626	35-01-122-04	16,39	25,63	13,13
16627	35-01-122-05	16,77	22,85	13,17
16628	35-01-122-06	25,7	20,49	18,53
16629	35-01-122-07	24,24	18,56	17,66
16630	35-01-122-08	23,54	17,55	17,46
16631	35-01-123-01	29,38	27,82	21,91
16632	35-01-123-02	30,89	28,22	22,01
16633	35-01-123-03	27,35	21,45	25,41
16634	35-01-123-04	25,1	20,08	19,87
16635	35-01-123-05	23,92	18,21	18,98
16636	35-01-123-06	22,73	16,09	18,85
16637	35-01-123-07	21,53	14,85	17,62
16638	35-01-123-08	21,14	14,07	17,51
16639	35-01-124-01	29,9	28,01	22,07
16640	35-01-124-02	31,21	28,36	22,16
16641	35-01-124-03	27,67	21,73	25,74
16642	35-01-124-04	25,47	20,41	19,95
16643	35-01-124-05	24,14	18,56	19
16644	35-01-124-06	23,21	16,89	18,97
16645	35-01-124-07	21,86	15,43	17,69
16646	35-01-124-08	21,42	14,7	17,58
16647	35-01-125-01	30,53	28,45	22,5
16648	35-01-125-02	31,84	28,94	22,08
16649	35-01-125-03	28,33	22,75	25,52
16650	35-01-125-04	25,99	21,09	20,03
16651	35-01-125-05	24,57	19,14	19,06
16652	35-01-125-06	23,48	17,26	19,04
16653	35-01-125-07	22,16	15,77	17,75
16654	35-01-125-08	21,42	14,84	17,63

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
16655	35-01-126-01	31,01	28,74	22,93
16656	35-01-126-02	32,29	29,3	22,01
16657	35-01-126-03	28,9	23,61	25,37
16658	35-01-126-04	26,59	21,91	20,05
16659	35-01-126-05	25	19,8	19,07
16660	35-01-126-06	23,84	17,8	19,05
16661	35-01-126-07	22,42	16,27	17,8
16662	35-01-126-08	21,86	15,22	17,65
16663	35-01-127-01	31,57	29,06	23,37
16664	35-01-127-02	32,66	29,53	21,97
16665	35-01-127-03	29,31	24,2	25,26
16666	35-01-127-04	27,07	22,52	19,98
16667	35-01-127-05	25,43	20,28	18,98
16668	35-01-127-06	24,21	18,21	18,99
16669	35-01-127-07	22,68	16,65	17,68
16670	35-01-127-08	22,12	15,63	17,64
16671	35-01-128-01	31,88	29,19	23,43
16672	35-01-128-02	32,86	29,65	22,09
16673	35-01-128-03	29,53	24,46	25,33
16674	35-01-128-04	27,4	22,93	20,09
16675	35-01-128-05	25,6	20,49	18,98
16676	35-01-128-06	24,32	18,44	19,01
16677	35-01-128-07	22,83	16,86	17,67
16678	35-01-128-08	22,24	15,79	17,61
16679	35-01-129-01	30,98	28,37	22,87
16680	35-01-129-02	32,54	29,43	21,84
16681	35-01-129-03	30,78	26,4	25,09
16682	35-01-129-04	28,62	24,87	20,51
16683	35-01-129-05	26,04	20,93	19,11
16684	35-01-129-06	24,57	18,62	18,53
16685	35-01-129-07	23,22	16,85	17,66
16686	35-01-129-08	22,56	15,91	17,46
16687	35-01-130-01	34,11	34,02	21,91
16688	35-01-130-02	35,13	6,91	22,01
16689	35-01-130-03	26,81	6,05	25,41
16690	35-01-130-04	23,59	6,33	19,87
16691	35-01-130-05	22	6,32	18,98
16692	35-01-130-06	20,11	6,31	18,83
16693	35-01-130-07	18,68	6,31	17,62
16694	35-01-130-08	18,07	6,31	17,51
16695	35-01-131-01	33,49	34,44	32,4
16696	35-01-131-02	34,03	28,11	32,84
16697	35-01-131-03	14,79	6,03	13,13
16698	35-01-131-04	13,93	6,33	12,83
16699	35-01-131-05	26,1	8,33	19
16700	35-01-131-06	24,82	8,43	18,97
16701	35-01-131-07	22,99	8,49	17,69
16702	35-01-131-08	22,4	8,52	17,58
16703	35-01-132-01	31,7	4,92	22,5
16704	35-01-132-02	35,49	4,98	22,08
16705	35-01-132-03	31,72	7,31	25,52
16706	35-01-132-04	28,4	8,18	20,03
16707	35-01-132-05	26,64	8,3	19,06
16708	35-01-132-06	25,19	8,41	19,04
16709	35-01-132-07	23,29	8,48	17,75
16710	35-01-132-08	22,68	8,52	17,63
16711	35-01-133-01	32,4	4,7	22,93
16712	35-01-133-02	36,55	4,63	22,01
16713	35-01-133-03	32,65	7,11	25,37
16714	35-01-133-04	29,24	8,11	20,05
16715	35-01-133-05	27,33	8,25	19,07
16716	35-01-133-06	25,68	8,38	19,05
16717	35-01-133-07	23,73	8,46	17,8
16718	35-01-133-08	22,91	8,5	17,65
16719	35-01-134-01	33,4	4,43	23,37
16720	35-01-134-02	37,32	4,39	21,97
16721	35-01-134-03	33,35	6,96	25,26
16722	35-01-134-04	30,11	8,06	19,98
16723	35-01-134-05	27,85	8,22	18,98
16724	35-01-134-06	26,13	8,36	18,99
16725	35-01-134-07	24,21	8,44	17,68
16726	35-01-134-08	23,29	8,49	17,64
16727	35-01-135-01	33,93	4,31	23,43
16728	35-01-135-02	37,72	4,27	22,09
16729	35-01-135-03	33,7	6,88	25,33
16730	35-01-135-04	30,58	8,02	20,03
16731	35-01-135-05	28,13	8,2	18,98
16732	35-01-135-06	26,4	8,34	19,01
16733	35-01-135-07	24,31	8,43	17,67

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
16734	35-01-135-08	23,43	8,48	17,61
16735	35-01-136-01	32,83	4,5	22,87
16736	35-01-136-02	36,97	4,46	21,84
16737	35-01-136-03	34,8	6,55	25,09
16738	35-01-136-04	31,63	7,9	20,51
16739	35-01-136-05	28,75	8,17	19,11
16740	35-01-136-06	26,71	8,33	18,53
16741	35-01-136-07	24,82	8,43	17,66
16742	35-01-136-08	24,05	8,47	17,46
16743	35-01-137-01	24,65	4,99	21,91
16744	35-01-137-02	25,19	4,91	22,01
16745	35-01-137-03	21,69	6,99	25,41
16746	35-01-137-04	20,28	7,63	19,87
16747	35-01-137-05	19,76	7,88	18,98
16748	35-01-137-06	19,35	8,13	18,85
16749	35-01-137-07	18,91	8,25	17,62
16750	35-01-137-08	18,78	8,32	17,51
16751	35-01-138-01	24,79	4,8	22,07
16752	35-01-138-02	25,22	4,8	22,16
16753	35-01-138-03	21,82	6,91	25,74
16754	35-01-138-04	20,4	7,58	19,95
16755	35-01-138-05	23,91	17,96	19
16756	35-01-138-06	22,94	16,25	18,97
16757	35-01-138-07	21,69	14,89	17,69
16758	35-01-138-08	21,28	14,22	17,58
16759	35-01-139-01	25,09	4,55	22,5
16760	35-01-139-02	25,08	4,45	22,08
16761	35-01-139-03	21,89	6,66	25,52
16762	35-01-139-04	20,59	7,46	20,03
16763	35-01-139-05	24,3	18,51	19,06
16764	35-01-139-06	23,22	16,62	19,04
16765	35-01-139-07	21,91	15,22	17,75
16766	35-01-139-08	21,39	14,35	17,63
1676				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
16813	35-01-145-07	24,59	8,49	17,69
16814	35-01-145-08	23,97	8,52	17,58
16815	35-01-146-01	33,52	4,91	22,5
16816	35-01-146-02	37,61	4,98	22,08
16817	35-01-146-03	33,87	7,31	25,52
16818	35-01-146-04	30,51	8,18	20,03
16819	35-01-146-05	28,56	8,3	19,06
16820	35-01-146-06	26,95	8,41	19,04
16821	35-01-146-07	24,94	8,48	17,75
16822	35-01-146-08	24,14	8,52	17,63
16823	35-01-147-01	34,27	4,7	22,93
16824	35-01-147-02	38,59	4,63	22,01
16825	35-01-147-03	34,85	7,11	25,37
16826	35-01-147-04	31,5	8,11	20,05
16827	35-01-147-05	29,32	8,25	19,07
16828	35-01-147-06	27,52	8,38	19,05
16829	35-01-147-07	25,46	8,46	17,8
16830	35-01-147-08	24,54	8,5	17,65
16831	35-01-148-01	35,16	4,43	23,37
16832	35-01-148-02	39,34	4,39	21,97
16833	35-01-148-03	35,57	6,96	25,26
16834	35-01-148-04	32,29	8,06	19,98
16835	35-01-148-05	30,14	8,22	19,39
16836	35-01-148-06	27,83	8,38	18,99
16837	35-01-148-07	25,54	8,48	17,68
16838	35-01-148-08	24,95	8,49	17,64
16839	35-01-149-01	35,73	4,31	23,42
16840	35-01-149-02	39,73	4,27	22,09
16841	35-01-149-03	35,93	6,88	25,33
16842	35-01-149-04	32,78	8,02	20,03
16843	35-01-149-05	30,2	8,2	18,98
16844	35-01-149-06	28,31	8,34	19,01
16845	35-01-149-07	26,13	8,43	17,67
16846	35-01-149-08	25,13	8,48	17,61
16847	35-01-150-01	34,76	4,5	22,87
16848	35-01-150-02	39,01	4,46	21,84
16849	35-01-150-03	36,98	6,55	25,09
16850	35-01-150-04	33,92	7,9	20,51
16851	35-01-150-05	30,87	8,17	19,11
16852	35-01-150-06	28,86	8,33	18,53
16853	35-01-150-07	26,75	8,43	17,66
16854	35-01-150-08	25,89	8,47	17,46
16855	35-01-151-01	19,72	6,99	21,91
16856	35-01-151-02	18,83	7,15	22,01
16857	35-01-151-03	17,41	7,7	25,41
16858	35-01-151-04	17,28	8,08	19,87
16859	35-01-151-05	17,76	8,17	18,98
16860	35-01-151-06	18,13	8,39	18,85
16861	35-01-151-07	18,1	8,47	17,62
16862	35-01-151-08	18,33	8,62	17,51
16863	35-01-152-01	19,19	6,98	22,07
16864	35-01-152-02	18,59	7,01	22,16
16865	35-01-152-03	17,27	7,6	25,74
16866	35-01-152-04	17,24	8	19,95
16867	35-01-152-05	17,52	8,14	19
16868	35-01-152-06	17,81	8,31	18,97
16869	35-01-152-07	17,84	8,42	17,69
16870	35-01-152-08	18,05	8,56	17,58
16871	35-01-153-01	18,72	6,93	22,5
16872	35-01-153-02	17,61	6,94	22,08
16873	35-01-153-03	17,25	7,36	25,52
16874	35-01-153-04	17,65	7,78	20,03
16875	35-01-153-05	18,3	7,89	19,06
16876	35-01-153-06	18,96	8,08	19,04
16877	35-01-153-07	18,64	8,24	17,75
16878	35-01-153-08	19,72	8,35	17,63
16879	35-01-154-01	18,37	6,9	22,93
16880	35-01-154-02	16,91	6,89	22,01
16881	35-01-154-03	16,46	7,4	25,37
16882	35-01-154-04	16,85	7,86	20,05
16883	35-01-154-05	17,24	8,03	19,07
16884	35-01-154-06	17,61	8,23	19,05
16885	35-01-154-07	17,71	8,33	17,8
16886	35-01-154-08	17,97	8,51	17,65
16887	35-01-155-01	18,53	6,75	23,37
16888	35-01-155-02	17,21	6,74	21,97
16889	35-01-155-03	16,76	7,31	25,26
16890	35-01-155-04	17,16	7,84	19,98
16891	35-01-155-05	17,35	8	18,98

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
16892	35-01-155-06	17,82	8,22	18,99
16893	35-01-155-07	17,77	8,32	17,68
16894	35-01-155-08	18,05	8,5	17,64
16895	35-01-156-01	18,08	6,73	23,42
16896	35-01-156-02	16,99	6,72	22,09
16897	35-01-156-03	17,02	7,14	25,33
16898	35-01-156-04	17,63	7,65	20,03
16899	35-01-156-05	18,19	7,77	18,98
16900	35-01-156-06	18,78	7,98	19,01
16901	35-01-156-07	18,57	8,15	17,67
16902	35-01-156-08	19,58	8,27	17,61
16903	35-01-157-01	17,42	7	23,03
16904	35-01-157-02	16,13	7,04	22,05
16905	35-01-157-03	16,69	7,15	26,01
16906	35-01-157-04	17,95	7,52	20,51
16907	35-01-157-05	17,21	7,94	19,11
16908	35-01-157-06	17,53	8,17	18,53
16909	35-01-157-07	17,65	8,3	17,66
16910	35-01-157-08	18,01	8,48	17,46
16911	35-01-165-01	16,57	3,73	22,31
16912	35-01-165-02	15,23	3,7	21,85
16913	35-01-165-03	14,71	4,56	25,87
16914	35-01-165-04	15,33	4,89	23,44
16915	35-01-165-05	15,5	5,18	22,14
16916	35-01-165-06	15,97	5,72	21,87
16917	35-01-165-07	16,3	6,28	19,43
16918	35-01-165-08	16,63	6,69	18,89
16919	35-01-166-01	21,23	3,67	22,5
16920	35-01-166-02	21,55	4,01	21,98
16921	35-01-166-03	19,37	6,32	26,27
16922	35-01-166-04	19,68	6,99	23,69
16923	35-01-166-05	19,29	7,36	22,29
16924	35-01-166-06	19,16	7,73	22,1
16925	35-01-166-07	18,6	8,03	19,65
16926	35-01-166-08	18,43	8,19	19,04
16927	35-01-167-01	20,99	3,46	22,96
16928	35-01-167-02	20,79	3,67	21,94
16929	35-01-167-03	19,07	6,02	26,19
16930	35-01-167-04	19,6	6,83	23,81
16931	35-01-167-05	19,23	7,27	22,37
16932	35-01-167-06	19,15	7,67	22,19
16933	35-01-167-07	18,61	7,99	19,72
16934	35-01-167-08	18,43	8,17	19,11
16935	35-01-168-01	17,49	7,32	30,24
16936	35-01-168-02	18,55	8,15	24,7
16937	35-01-168-03	18,89	8,24	24,56
16938	35-01-168-04	20,04	8,55	24,56
16939	35-01-168-05	12,64	8,65	20,85
16940	35-01-168-06	12,64	8,73	20,72
16941	35-01-168-07	12,72	8,8	18,31
16942	35-01-168-08	12,53	8,88	17,83
16943	35-01-169-01	16,77	7,31	30,34
16944	35-01-169-02	18,58	8,07	24,62
16945	35-01-169-03	18,84	8,17	24,52
16946	35-01-169-04	19,94	8,51	24,51
16947	35-01-169-05	22,94	8,65	23,44
16948	35-01-169-06	22,83	8,73	23,43
16949	35-01-169-07	22,7	8,8	23,4
16950	35-01-169-08	22,46	8,88	23,36
16951	35-01-170-01	16,08	7,3	29,92
16952	35-01-170-02	18,48	8,14	24,58
16953	35-01-170-03	18,73	8,15	24,46
16954	35-01-170-04	19,84	8,49	24,48
16955	35-01-170-05	19,78	8,6	24,07
16956	35-01-170-06	20,75	8,69	24,05
16957	35-01-170-07	21,69	8,76	24,04
16958	35-01-170-08	22,06	8,85	24,02
16959	35-01-171-01	16,24	7,29	23,3
16960	35-01-171-02	11,76	8,19	26,1
16961	35-01-171-03	11,76	8,29	23,98
16962	35-01-171-04	12,06	8,6	22,67
16963	35-01-171-05	11,81	8,69	21,06
16964	35-01-171-06	11,68	8,76	20,22
16965	35-01-171-07	11,64	8,8	18,94
16966	35-01-171-08	11,53	8,84	18,73
16967	35-01-172-01	29,93	28,87	22,31
16968	35-01-172-02	31,21	28,95	21,85
16969	35-01-172-03	28,19	22,47	25,87
16970	35-01-172-04	26,97	21,56	23,44

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
16971	35-01-172-05	25,55	19,75	22,14
16972	35-01-172-06	24,07	17,23	21,87
16973	35-01-172-07	22,08	15,03	19,43
16974	35-01-172-08	21,19	13,66	18,89
16975	35-01-173-01	30,44	29,02	22,5
16976	35-01-173-02	31,53	29,08	21,98
16977	35-01-173-03	28,54	22,84	26,27
16978	35-01-173-04	27,32	21,92	23,69
16979	35-01-173-05	25,89	20,17	22,29
16980	35-01-173-06	24,51	17,85	22,1
16981	35-01-173-07	22,5	15,63	19,65
16982	35-01-173-08	21,57	14,24	19,04
16983	35-01-174-01	31,05	29,32	22,96
16984	35-01-174-02	32,19	29,59	21,94
16985	35-01-174-03	29,21	23,83	26,19
16986	35-01-174-04	27,86	22,67	23,81
16987	35-01-174-05	26,24	20,68	22,37
16988	35-01-174-06	24,79	18,25	22,19
16989	35-01-174-07	22,72	15,95	19,72
16990	35-01-174-08	21,69	14,4	19,11
16991	35-01-175-01	34,08	29,55	30,24
16992	35-01-175-02	28,05	29,93	24,7
16993	35-01-175-03	26,39	24,64	24,56
16994	35-01-175-04	25,68	23,47	24,56
16995	35-01-175-05	26,82	21,39	22,54
16996	35-01-175-06	25,16	18,82	22,21
16997	35-01-175-07	23	16,42	19,72
16998	35-01-175-08	21,9	14,75	19,1
16999	35-01-176-01	32,07	29,81	23,88
17000	35-01-176-02	34,45	30,13	27,58
17001	35-01-176-03	30,24	25,22	26,19
17002	35-01-176-04	28,9	24,01	24,02
17003	35-01-176-05	27,21	21,93	22,54
17004	35-01-176-06	25,53	19,26	22,23
17005	35-01-176-07</			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
17050	35-01-182-04	25,36	21,67	24,56
17051	35-01-182-05	25,67	19,5	22,54
17052	35-01-182-06	24,21	17,08	22,21
17053	35-01-182-07	22,19	14,91	19,72
17054	35-01-182-08	21,22	13,48	19,1
17055	35-01-183-01	31,61	29,06	23,88
17056	35-01-183-02	34,07	29,36	27,58
17057	35-01-183-03	29,09	23,61	26,19
17058	35-01-183-04	27,73	22,21	24,02
17059	35-01-183-05	26,05	20,05	22,54
17060	35-01-183-06	24,48	17,48	22,23
17061	35-01-183-07	22,43	15,28	19,67
17062	35-01-183-08	21,44	13,82	19,12
17063	35-01-184-01	31,94	29,19	23,98
17064	35-01-184-02	32,76	29,49	21,97
17065	35-01-184-03	29,33	23,9	26,34
17066	35-01-184-04	28,06	22,64	24,13
17067	35-01-184-05	26,31	20,39	22,51
17068	35-01-184-06	24,68	17,85	22,33
17069	35-01-184-07	22,6	15,47	19,62
17070	35-01-184-08	21,57	14,04	19,13
17071	35-01-185-01	31,05	28,37	23,3
17072	35-01-185-02	32,7	29,43	22,11
17073	35-01-185-03	30,96	26,4	26,17
17074	35-01-185-04	29,49	24,87	24,78
17075	35-01-185-05	27,63	22,49	22,72
17076	35-01-185-06	26,29	20,56	21,84
17077	35-01-185-07	24,25	17,72	20,5
17078	35-01-185-08	23,14	16,36	20,19
17079	35-01-186-01	30,26	5,33	22,41
17080	35-01-186-02	33,46	5,76	21,85
17081	35-01-186-03	29,75	7,69	25,87
17082	35-01-186-04	27,98	8,28	23,44
17083	35-01-186-05	26,57	8,42	22,66
17084	35-01-186-06	24,75	8,52	22,4
17085	35-01-186-07	22,42	8,58	19,89
17086	35-01-186-08	21,44	8,62	19,32
17087	35-01-187-01	30,9	5,21	22,16
17088	35-01-187-02	33,99	5,67	22,48
17089	35-01-187-03	30,32	7,63	26,74
17090	35-01-187-04	28,53	8,26	24,21
17091	35-01-187-05	27,02	8,4	22,83
17092	35-01-187-06	25,3	8,5	22,64
17093	35-01-187-07	22,92	8,57	20,14
17094	35-01-187-08	21,88	8,6	19,5
17095	35-01-188-01	31,79	4,92	22,61
17096	35-01-188-02	35,24	5,19	22,44
17097	35-01-188-03	31,37	7,44	26,65
17098	35-01-188-04	29,31	8,2	24,34
17099	35-01-188-05	27,49	8,37	22,91
17100	35-01-188-06	25,64	8,48	22,74
17101	35-01-188-07	23,18	8,56	20,21
17102	35-01-188-08	21,99	8,6	19,57
17103	35-01-189-01	32,61	4,7	23,07
17104	35-01-189-02	36,25	4,82	22,41
17105	35-01-189-03	32,3	7,26	26,65
17106	35-01-189-04	30,25	8,14	24,5
17107	35-01-189-05	28,19	8,33	23,08
17108	35-01-189-06	26,1	8,46	22,76
17109	35-01-189-07	23,48	8,54	20,21
17110	35-01-189-08	22,25	8,59	19,55
17111	35-01-190-01	33,5	4,43	23,52
17112	35-01-190-02	37,03	4,56	22,38
17113	35-01-190-03	33,05	7,11	26,67
17114	35-01-190-04	30,81	8,09	24,56
17115	35-01-190-05	28,73	8,3	23,09
17116	35-01-190-06	26,5	8,44	22,79
17117	35-01-190-07	23,82	8,53	20,18
17118	35-01-190-08	22,49	8,58	19,59
17119	35-01-191-01	33,95	4,31	23,63
17120	35-01-191-02	37,44	4,44	22,48
17121	35-01-191-03	33,41	7,04	26,81
17122	35-01-191-04	30,86	8,05	24,67
17123	35-01-191-05	29,08	8,28	23,07
17124	35-01-191-06	26,88	8,42	22,89
17125	35-01-191-07	23,96	8,52	20,13
17126	35-01-191-08	22,7	8,57	19,6
17127	35-01-192-01	33,06	4,5	23,03
17128	35-01-192-02	37,2	4,46	22,53

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
17129	35-01-192-03	35,24	6,55	26,61
17130	35-01-192-04	32,84	7,9	25,29
17131	35-01-192-05	30,8	8,18	23,27
17132	35-01-192-06	29,38	8,3	22,4
17133	35-01-192-07	27,49	8,44	21,03
17134	35-01-192-08	26,96	8,49	20,72
17135	35-01-193-01	29,5	27,55	22,31
17136	35-01-193-02	30,74	27,59	21,85
17137	35-01-193-03	26,68	20,08	25,87
17138	35-01-193-04	25,59	19,05	23,44
17139	35-01-193-05	23,48	17,32	19,45
17140	35-01-193-06	22,16	15,08	19,26
17141	35-01-193-07	20,72	13,28	17,73
17142	35-01-193-08	20,06	12,21	17,38
17143	35-01-194-01	29,99	27,74	22,5
17144	35-01-194-02	31,07	27,76	21,98
17145	35-01-194-03	27,06	20,45	26,27
17146	35-01-194-04	25,88	19,39	23,69
17147	35-01-194-05	23,76	17,69	19,49
17148	35-01-194-06	22,58	15,61	19,34
17149	35-01-194-07	21,04	13,76	17,82
17150	35-01-194-08	20,29	12,66	17,43
17151	35-01-195-01	30,6	28,23	22,96
17152	35-01-195-02	31,69	28,45	21,94
17153	35-01-195-03	27,76	21,53	26,19
17154	35-01-195-04	26,42	20,18	23,81
17155	35-01-195-05	24,1	18,18	19,54
17156	35-01-195-06	22,82	15,95	19,4
17157	35-01-195-07	21,14	14,02	17,86
17158	35-01-195-08	20,42	12,78	17,48
17159	35-01-196-01	31,07	28,54	23,42
17160	35-01-196-02	32,2	28,9	21,93
17161	35-01-196-03	28,33	22,4	26,18
17162	35-01-196-04	26,97	20,97	23,97
17163	35-01-196-05	24,08	18,32	19,65
17164	35-01-196-06	23,11	16,48	19,42
17165	35-01-196-07	21,38	14,4	17,86
17166	35-01-196-08	20,56	13,06	17,47
17167	35-01-197-01	13,26	28,9	12,81
17168	35-01-197-02	34,06	29,19	27,66
17169	35-01-197-03	28,8	23,05	26,19
17170	35-01-197-04	27,39	21,53	24,02
17171	35-01-197-05	24,44	18,83	19,58
17172	35-01-197-06	23,43	16,86	19,37
17173	35-01-197-07	21,67	14,76	17,75
17174	35-01-197-08	19,49	13,38	15,38
17175	35-01-198-01	31,94	29,05	23,98
17176	35-01-198-02	32,77	29,32	22
17177	35-01-198-03	29,03	23,35	26,34
17178	35-01-198-04	27,7	21,95	24,13
17179	35-01-198-05	24,69	19,17	19,57
17180	35-01-198-06	23,67	17,22	19,42
17181	35-01-198-07	21,79	14,93	17,72
17182	35-01-198-08	20,94	13,57	17,46
17183	35-01-199-01	31,06	28,1	23,3
17184	35-01-199-02	32,65	29,27	22,11
17185	35-01-199-03	30,43	25,58	26,17
17186	35-01-199-04	29,2	24,27	24,78
17187	35-01-199-05	26,44	21,85	19,68
17188	35-01-199-06	25,2	19,89	19,13
17189	35-01-199-07	23,43	17,1	18,27
17190	35-01-199-08	22,66	15,79	18,07
17191	35-01-200-01	31,83	5,33	21,98
17192	35-01-200-02	35,22	5,76	22,33
17193	35-01-200-03	32,06	7,69	26,34
17194	35-01-200-04	29,98	8,28	23,95
17195	35-01-200-05	28,25	8,42	22,66
17196	35-01-200-06	26,27	8,52	22,4
17197	35-01-200-07	23,69	8,58	19,89
17198	35-01-200-08	22,56	8,62	19,32
17199	35-01-201-01	32,5	1,81	22,16
17200	35-01-201-02	35,59	1,82	22,48
17201	35-01-201-03	31,2	8,35	26,74
17202	35-01-201-04	28,97	8,44	24,21
17203	35-01-201-05	28,89	8,4	22,83
17204	35-01-201-06	26,87	8,5	22,64
17205	35-01-201-07	24,32	8,57	20,14
17206	35-01-201-08	23,14	8,6	19,5
17207	35-01-202-01	33,61	4,92	22,61

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
17208	35-01-202-02	37,09	5,19	22,44
17209	35-01-202-03	33,48	7,44	26,65
17210	35-01-202-04	31,34	8,2	24,34
17211	35-01-202-05	29,27	8,37	22,91
17212	35-01-202-06	27,25	8,48	22,74
17213	35-01-202-07	24,5	8,56	20,21
17214	35-01-202-08	23,28	8,6	19,57
17215	35-01-203-01	34,37	4,7	23,07
17216	35-01-203-02	38,27	4,82	22,41
17217	35-01-203-03	34,46	7,26	26,65
17218	35-01-203-04	32,24	8,14	24,5
17219	35-01-203-05	30,19	8,33	23,08
17220	35-01-203-06	27,92	8,46	22,76
17221	35-01-203-07	24,96	8,54	20,21
17222	35-01-203-08	23,59	8,59	19,55
17223	35-01-204-01	35,26	4,43	23,52
17224	35-01-204-02	39,04	4,56	22,38
17225	35-01-204-03	35,24	7,11	26,67
17226	35-01-204-04	32,96	8,09	24,56
17227	35-01-204-05	30,23	8,33	23,09
17228	35-01-204-06	27,72	8,46	22,79
17229	35-01-204-07	24,88	8,54	20,18
17230	35-01-204-08	23,34	8,59	19,59
17231	35-01-205-01	35,87	4,31	23,63
17232	35-01-205-02	39,48	4,44	22,51
17233	35-01-205-03	35,61	7,04	26,81
17234	35-01-205-04	33,43	8,05	24,67
17235	35-01-205-05	31,16	8,28	23,07
17236	35-01-205-06	28,8	8,42	22,89
17237	35-01-205-07	25,53	8,52	20,13
17238	35-01-205-08	24,15	8,57	19,6
17239	35-01-206-01	34,88	4,5	23,03
17240	35-01-206-02	39,22	4,46	22,53
17241	35-01-206-03	37,4	6,57	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
17287	35-01-212-01	18,11	6,73	23,63
17288	35-01-212-02	17,36	6,75	22,51
17289	35-01-212-03	16,97	7,35	26,81
17290	35-01-212-04	18,07	7,83	24,67
17291	35-01-212-05	18,17	8	23,07
17292	35-01-212-06	18,65	8,25	22,89
17293	35-01-212-07	18,57	8,44	20,13
17294	35-01-212-08	18,85	8,65	19,6
17295	35-01-213-01	17,37	6,86	23,03
17296	35-01-213-02	16,64	6,87	22,53
17297	35-01-213-03	15,37	6,99	26,61
17298	35-01-213-04	16,8	7,34	25,29
17299	35-01-213-05	17,11	7,36	23,27
17300	35-01-213-06	17,25	7,51	22,4
17301	35-01-213-07	17,49	7,67	21,03
17302	35-01-213-08	17,61	7,81	20,72
17303	35-01-223-01	26,13	8,39	18,09
17304	35-01-223-02	25,63	8,31	18,23
17305	35-01-223-03	25,2	8,27	18,3
17306	35-01-223-04	26,53	8,48	18,09
17307	35-01-223-05	25,89	8,38	18,23
17308	35-01-223-06	25,48	8,36	18,3
17309	35-01-223-07	23,55	8,54	17,68
17310	35-01-223-08	23,46	8,49	17,92
17311	35-01-223-09	23,23	8,43	18,04
17312	35-01-223-10	26,21	8,62	12,97
17313	35-01-223-11	26,16	8,56	12,98
17314	35-01-223-12	25,84	8,51	12,98
17315	35-01-223-13	26,77	0,92	12,98
17316	35-01-223-14	26,4	0,91	12,98
17317	35-01-223-15	25,92	0,97	12,98
17318	35-01-223-16	24,5	0,93	12,97
17319	35-01-223-17	41,52	0,85	12,95
17320	35-01-223-18	41,38	0,86	12,95
17321	35-01-223-19	40,84	0,85	12,95
17322	35-01-223-20	42,41	0,85	12,95
17323	35-01-223-21	42,33	0,86	12,95
17324	35-01-233-01	17,74	3,45	1
17325	35-01-233-02	14,25	3,05	1
17326	35-01-233-03	14,72	2,98	1
17327	35-01-243-01	19,6	3,45	16,1
17328	35-01-243-02	16,35	3,06	1
17329	35-01-243-03	15,52	3,13	1
17330	35-01-244-01	14,73	7,85	23,61
17331	35-01-244-02	11,41	8,38	25,36
17332	35-01-244-03	11,56	8,44	22,39
17333	35-01-244-04	11,29	8,7	19
17334	35-01-244-05	9,74	9,13	18,15
17335	35-01-244-06	9,78	9,13	18,2
17336	35-01-244-07	9,87	9,13	16,87
17337	35-01-244-08	9,92	9,13	16,87
17338	35-01-245-01	15,02	7,85	23,03
17339	35-01-245-02	11,62	8,33	26,03
17340	35-01-245-03	11,68	8,39	24,04
17341	35-01-245-04	11,56	8,63	19,32
17342	35-01-245-05	11,62	8,61	18,22
17343	35-01-245-06	11,5	8,68	17,67
17344	35-01-245-07	11,51	8,71	16,82
17345	35-01-245-08	11,39	8,77	16,68
17346	35-01-246-01	20,03	8,93	22,92
17347	35-01-246-02	13,89	8,98	26,34
17348	35-01-246-03	13,73	8,97	24,23
17349	35-01-246-04	12,98	9,15	19,17
17350	35-01-246-05	12,28	8,43	18,09
17351	35-01-246-06	12,23	8,49	17,66
17352	35-01-246-07	12,25	8,52	16,85
17353	35-01-246-08	12,14	8,58	16,65
17354	35-01-247-01	14,22	7,83	24,37
17355	35-01-247-02	11,48	8,29	26,52
17356	35-01-247-03	11,63	8,31	24,7
17357	35-01-247-04	11,47	8,6	18,83
17358	35-01-247-05	12,27	8,41	18,1
17359	35-01-247-06	12,24	8,46	17,68
17360	35-01-247-07	12,24	8,49	16,89
17361	35-01-247-08	12,17	8,54	16,71
17362	35-01-248-01	14,87	7,8	23,61
17363	35-01-248-02	12,78	7,9	26,12
17364	35-01-248-03	12,12	8,3	25,37
17365	35-01-248-04	12,39	8,55	22,74

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
17366	35-01-248-05	12,41	8,54	22,33
17367	35-01-248-06	11,52	8,79	22,47
17368	35-01-248-07	11,45	8,86	20,37
17369	35-01-248-08	11,37	8,92	19,82
17370	35-01-248-09	14,54	8	23,03
17371	35-01-248-10	11,67	8,33	26,55
17372	35-01-248-11	11,75	8,39	24,65
17373	35-01-248-12	11,97	8,63	23,45
17374	35-01-248-13	11,54	8,7	22,69
17375	35-01-248-14	11,39	8,76	21,84
17376	35-01-248-15	11,27	8,8	21,27
17377	35-01-248-16	11,18	8,83	20,94
17378	35-01-249-01	14,3	7,99	22,92
17379	35-01-249-02	11,57	8,32	26,93
17380	35-01-249-03	11,69	8,36	24,88
17381	35-01-249-04	11,92	8,62	23,4
17382	35-01-249-05	11,51	8,66	22,79
17383	35-01-249-06	11,34	8,71	21,79
17384	35-01-249-07	11,34	8,75	21,43
17385	35-01-249-08	11,27	8,79	21,02
17386	35-01-249-09	13,94	7,92	24,37
17387	35-01-249-10	11,53	8,29	27,09
17388	35-01-249-11	11,7	8,31	25,37
17389	35-01-249-12	11,81	8,61	22,85
17390	35-01-249-13	11,52	8,64	22,94
17391	35-01-249-14	11,45	8,68	21,94
17392	35-01-249-15	11,37	8,72	21,63
17393	35-01-249-16	11,3	8,76	21,25
17394	35-01-259-01	14,82	3,45	1
17395	35-01-259-02	15,55	3,45	1
17396	35-01-259-03	16,32	3,45	1
17397	35-01-259-04	14,53	3,04	1
17398	35-01-259-05	13,87	3,09	1
17399	35-01-259-06	14,09	3,06	1
17400	35-01-259-07	14,21	3,04	1
17401	35-01-269-01	29,89	1	23,09
17402	35-01-269-02	29,92	1	23,09
17403	35-01-269-03	29,82	1	23,11
17404	35-01-269-04	29,76	1	23,12
17405	35-01-269-05	29,89	1	23,09
17406	35-01-269-06	29,89	1	23,09
17407	35-01-269-07	29,8	1	23,11
17408	35-01-269-08	29,76	1	23,12
17409	35-01-269-09	29,89	1	23,09
17410	35-01-279-01	13,34	9,15	11,93
17411	35-01-279-02	16,93	9,15	14,67
17412	35-01-279-03	18,41	9,15	15,66
17413	35-01-279-04	13,3	9,15	11,83
17414	35-01-279-05	16,9	9,15	14,56
17415	35-01-279-06	18,39	9,15	15,57
17416	35-01-279-07	12,97	9,15	11,52
17417	35-01-279-08	16,54	9,15	14,15
17418	35-01-279-09	18,06	9,15	16,44
17419	35-01-279-10	12,99	9,15	11,43
17420	35-01-279-11	16,63	9,15	14,09
17421	35-01-279-12	18,19	9,15	15,09
17422	35-01-279-13	13,03	9,16	11,46
17423	35-01-279-14	16,67	9,15	14,1
17424	35-01-279-15	18,01	9,15	14,91
17425	35-01-280-01	13,31	9,15	11,61
17426	35-01-280-02	13,31	9,15	12,77
17427	35-01-280-03	13,26	9,15	11,52
17428	35-01-280-04	13,21	9,15	12,66
17429	35-01-280-05	12,85	9,15	11,22
17430	35-01-280-06	12,86	9,15	12,32
17431	35-01-280-07	12,87	9,15	11,17
17432	35-01-280-08	12,63	9,15	12,02
17433	35-01-280-09	12,78	9,15	11,17
17434	35-01-280-10	12,85	9,15	12,26
17435	35-01-281-01	13,98	9,15	12,24
17436	35-01-281-02	17,64	9,15	14,99
17437	35-01-281-03	18,95	9,15	15,82
17438	35-01-281-04	13,9	9,15	12,1
17439	35-01-281-05	17,54	9,15	14,8
17440	35-01-281-06	19,04	9,15	15,78
17441	35-01-281-07	13,54	9,15	11,78
17442	35-01-281-08	17,29	9,15	14,53
17443	35-01-281-09	18,89	9,15	15,58
17444	35-01-281-10	13,34	9,15	11,63

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
17445	35-01-281-11	17,02	9,15	14,25
17446	35-01-281-12	18,47	9,15	15,17
17447	35-01-281-13	13,3	9,15	11,57
17448	35-01-281-14	16,87	9,15	14
17449	35-01-281-15	18,42	9,15	14,94
17450	35-01-282-01	13,83	9,15	11,91
17451	35-01-282-02	13,74	9,15	13,09
17452	35-01-282-03	13,77	9,15	11,8
17453	35-01-282-04	13,62	9,15	12,95
17454	35-01-282-05	13,34	9,15	11,48
17455	35-01-282-06	13,27	9,15	12,61
17456	35-01-282-07	13,06	9,15	11,34
17457	35-01-282-08	13,09	9,15	12,44
17458	35-01-282-09	12,91	9,15	11,23
17459	35-01-282-10	13,02	9,15	12,37
17460	35-01-292-01	19,53	9,15	14,26
17461	35-01-292-02	19	9,15	14,24
17462	35-01-293-01	23,18	9,15	14,76
17463	35-01-293-02	25,31	9,15	14,39
17464	35-01-293-03	23,65	9,15	14,8
17465	35-01-293-04	26,34	9,15	14,4
17466	35-01-293-05	23,52	9,15	14,63
17467	35-01-293-06	25,43	9,15	14,23
17468	35-01-293-07	23,76	9,15	14,68
17469	35-01-293-08	25,7	9,15	14,34
17470	35-01-293-09	15,13	9,15	10,77
17471	35-01-293-10	16,84	9,15	10,68
17472	35-01-294-01	33,35	9,15	15,89
17473	35-01-294-02	29,07	9,15	16,67
17474	35-01-294-03	36,39	9,15	15,95
17475	35-01-294-04	31,64	9,15	16,68
17476	35-01-294-05	41,16	9,15	16,02
17477	35-01-294-06	28,97	9,15	16,38
17478	35-01-294-07	42,11	9,15	16,02
17479	35-01-294-08	35,74	9,15	16,67
17480	35-01-294-09	41,52	9,15	16,83
17481				



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
17524	35-01-309-11	22,49	9,15	15,2
17525	35-01-310-01	22,34	9,15	15,04
17526	35-01-310-02	22,24	9,15	15,04
17527	35-01-310-03	22,1	9,15	15,04
17528	35-01-310-04	23,35	9,15	14,89
17529	35-01-310-05	23,33	9,15	14,89
17530	35-01-310-06	22,76	9,15	14,89
17531	35-01-310-07	25,04	9,15	14,89
17532	35-01-310-08	25,02	9,15	14,89
17533	35-01-310-09	24,46	9,16	14,89
17534	35-01-310-10	26,74	9,16	15,22
17535	35-01-310-11	26,72	9,16	15,22
17536	35-01-310-12	26,24	9,16	15,22
17537	35-01-310-13	30,37	9,15	14,81
17538	35-01-310-14	28,48	9,16	14,81
17539	35-01-310-15	28,45	9,16	14,81
17540	35-01-311-01	30,03	9,15	14,76
17541	35-01-311-02	37,56	9,14	17,25
17542	35-01-311-03	38,17	9,15	17,25
17543	35-01-311-04	28,55	9,15	14,63
17544	35-01-311-05	35,46	9,14	17,1
17545	35-01-311-06	35,13	9,16	17,09
17546	35-01-311-07	28,5	9,15	14,65
17547	35-01-311-08	36,88	9,15	17,07
17548	35-01-311-09	36,83	9,15	17,1
17549	35-01-312-01	18,45	9,15	13,8
17550	35-01-312-02	18,34	9,15	13,88
17551	35-01-313-01	19,95	9,15	13,12
17552	35-01-313-02	19,44	9,15	13,14
17553	35-01-313-03	19,78	9,15	13,19
17554	35-01-313-04	18,78	9,15	13,76
17555	35-01-313-05	18,76	9,15	13,91
17556	35-01-313-06	19,71	9,15	14,71
17557	35-01-313-07	19,46	9,15	13,65
17558	35-01-313-08	19,26	9,15	13,79
17559	35-01-313-09	19,97	9,15	13,89
17560	35-01-313-10	19,36	9,15	13,47
17561	35-01-313-11	19,29	9,15	13,61
17562	35-01-313-12	19,91	9,15	13,67
17563	35-01-314-01	23,95	9,15	17,4
17564	35-01-314-02	24,55	9,15	16,81
17565	35-01-314-03	26,99	9,15	17,33
17566	35-01-314-04	27,03	9,15	16,76
17567	35-01-314-05	29,06	9,15	16,56
17568	35-01-315-01	19,07	9,15	15,04
17569	35-01-315-02	18,91	9,15	14,89
17570	35-01-315-03	19,71	9,16	15,22
17571	35-01-315-04	19,43	9,16	14,89
17572	35-01-315-05	19,03	9,16	14,68
17573	35-01-315-06	20,19	9,16	15,21
17574	35-01-315-07	19,63	9,16	14,81
17575	35-01-316-01	16,19	9,14	15,6
17576	35-01-316-02	16,28	9,14	15,69
17577	35-01-316-03	19,55	9,15	13,93
17578	35-01-316-04	19,51	9,15	13,96
17579	35-01-316-05	19,51	9,15	13,99
17580	35-01-317-01	20,18	9,15	13,1
17581	35-01-317-02	19,55	9,15	13,13
17582	35-01-317-03	19,78	9,15	13,16
17583	35-01-317-04	19,13	9,15	13,7
17584	35-01-317-05	18,97	9,15	13,83
17585	35-01-317-06	18,23	9,15	14,08
17586	35-01-317-07	19,82	9,15	13,63
17587	35-01-317-08	19,57	9,15	13,74
17588	35-01-317-09	20,27	9,15	13,83
17589	35-01-317-10	19,75	9,15	13,45
17590	35-01-317-11	19,68	9,15	13,57
17591	35-01-317-12	20,35	9,15	13,63
17592	35-01-318-01	23,2	9,15	15,04
17593	35-01-318-02	23,17	9,15	15,04
17594	35-01-318-03	22,95	9,15	15,04
17595	35-01-318-04	24,3	9,15	14,89
17596	35-01-318-05	24,28	9,15	14,89
17597	35-01-318-06	23,67	9,15	14,89
17598	35-01-318-07	26,11	9,15	14,89
17599	35-01-318-08	26,19	9,15	14,89
17600	35-01-318-09	25,49	9,16	14,89
17601	35-01-318-10	28	9,16	15,22
17602	35-01-318-11	27,86	9,16	15,22

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
17603	35-01-318-12	27,47	9,16	15,22
17604	35-01-318-13	31,67	9,16	14,81
17605	35-01-318-14	29,81	9,16	14,81
17606	35-01-318-15	29,81	9,16	14,81
17607	35-01-319-01	24,78	9,15	17,4
17608	35-01-319-02	25,41	9,15	16,81
17609	35-01-319-03	28,08	9,15	17,33
17610	35-01-319-04	28,08	9,15	16,76
17611	35-01-319-05	30,21	9,15	16,56
17612	35-01-320-01	20,05	9,15	15,04
17613	35-01-320-02	19,88	9,15	14,89
17614	35-01-320-03	20,79	9,16	15,22
17615	35-01-320-04	20,51	9,16	14,89
17616	35-01-320-05	20,35	9,16	14,68
17617	35-01-320-06	21,67	9,16	15,21
17618	35-01-320-07	21,07	9,16	14,81
17619	35-01-321-01	17,32	9,15	16,97
17620	35-01-321-02	17,31	9,14	16,96
17621	35-01-321-03	17,42	9,15	17,08
17622	35-01-321-04	18,68	9,15	14,87
17623	35-01-321-05	18,69	9,15	14,87
17624	35-01-321-06	18,8	9,15	14,93
17625	35-01-321-07	19,17	9,15	14,87
17626	35-01-321-08	19,18	9,15	14,87
17627	35-01-321-09	18,98	9,15	14,93
17628	35-01-322-01	13,71	9,16	13,39
17629	35-01-322-02	15,74	9,16	15,45
17630	35-01-322-03	15,37	9,16	15,06
17631	35-01-322-04	15,14	9,16	14,82
17632	35-01-322-05	14,97	9,16	14,62
17633	35-01-322-06	14,96	9,16	14,61
17634	35-01-323-01	17,88	9,15	17,67
17635	35-01-323-02	17,85	9,16	17,62
17636	35-01-323-03	17,8	9,14	17,56
17637	35-01-323-04	18,95	9,15	14,82
17638	35-01-323-05	18,91	9,15	14,87
17639	35-01-323-06	18,87	9,15	14,88
17640	35-01-323-07	19,48	9,15	14,82
17641	35-01-323-08	19,42	9,15	14,87
17642	35-01-323-09	19,4	9,15	14,93
17643	35-01-324-01	15,34	9,16	15,04
17644	35-01-324-02	15,2	9,16	14,89
17645	35-01-324-03	15,53	9,16	15,22
17646	35-01-324-04	15,22	9,16	14,89
17647	35-01-324-05	15,02	9,16	14,68
17648	35-01-324-06	15,54	9,16	15,21
17649	35-01-324-07	15,16	9,16	14,81
17650	35-01-324-01	19,72	9,15	12,86
17651	35-01-334-02	19,91	9,15	12,85
17652	35-01-334-03	19,97	9,15	12,82
17653	35-01-334-04	19,64	9,15	13,69
17654	35-01-334-05	19,43	9,15	13,82
17655	35-01-334-06	19,2	9,15	13,88
17656	35-01-334-07	19,7	9,15	13,52
17657	35-01-334-08	19,43	9,15	13,61
17658	35-01-334-09	18,61	9,15	13,73
17659	35-01-334-10	19,85	9,15	13,56
17660	35-01-334-11	19,6	9,15	13,65
17661	35-01-334-12	20,33	9,15	13,72
17662	35-01-334-13	20,65	9,15	12,9
17663	35-01-334-14	20,54	9,15	12,88
17664	35-01-334-15	20,45	9,15	12,78
17665	35-01-334-16	21,99	9,15	12,9
17666	35-01-334-17	21,91	9,15	12,88
17667	35-01-334-18	22,06	9,15	12,78
17668	35-01-335-01	22,55	9,15	14,3
17669	35-01-335-02	22,59	9,15	14,3
17670	35-01-335-03	22,31	9,15	14,3
17671	35-01-335-04	23,65	9,15	14,23
17672	35-01-335-05	23,59	9,15	14,23
17673	35-01-335-06	23,09	9,15	14,23
17674	35-01-335-07	25,32	9,15	14,25
17675	35-01-335-08	25,32	9,15	14,25
17676	35-01-335-09	24,87	9,15	14,3
17677	35-01-335-10	27	9,15	14,53
17678	35-01-335-11	27,02	9,15	14,53
17679	35-01-335-12	26,61	9,15	14,53
17680	35-01-335-13	30,81	9,15	14,26
17681	35-01-335-14	29,04	9,15	14,26

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
17682	35-01-335-15	28,92	9,15	14,26
17683	35-01-336-01	16	9,15	12,71
17684	35-01-336-02	16,18	9,15	13,89
17685	35-01-336-03	16,07	9,15	14,26
17686	35-01-336-04	15,67	9,15	14,07
17687	35-01-336-05	15,67	9,15	14,06
17688	35-01-337-01	16,02	9,15	14,3
17689	35-01-337-02	15,91	9,15	14,23
17690	35-01-337-03	16,26	9,15	14,52
17691	35-01-337-04	15,92	9,15	14,3
17692	35-01-337-05	15,62	9,15	14,17
17693	35-01-337-06	15,96	9,15	14,36
17694	35-01-337-07	15,69	9,16	14,27
17695	35-01-338-01	25,06	9,15	12,57
17696	35-01-338-02	25,66	9,15	12,53
17697	35-01-338-03	26,7	9,15	12,44
17698	35-01-338-04	23,75	9,15	12,69
17699	35-01-338-05	24,49	9,15	12,62
17700	35-01-338-06	25,11	9,15	12,57
17701	35-01-338-07	24,83	9,15	12,57
17702	35-01-338-08	25,55	9,15	12,53
17703	35-01-338-09	26,45	9,15	12,44
17704	35-01-338-10	23,64	9,15	12,69
17705	35-01-338-11	24,49	9,15	12,62
17706	35-01-338-12	25	9,15	12,57
17707	35-01-339-01	27,74	9,15	12,77
17708	35-01-339-02	28,59	9,15	12,75
17709	35-01-339-03	28,92	9,15	12,73
17710	35-01-339-04	27,01	9,15	12,85
17711	35-01-339-05	28,05	9,15	12,83
17712	35-01-339-06	28,37	9,15	12,81
17713	35-01-340-01	26,37	9,15	12,31
17714	35-01-340-02	27,03	9,15	12,25
17715	35-01-340-03	24,59	9,15	12,47
17716	35-01-340-04	25,55	9,15	



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
17761	35-01-364-11	20,45	9,15	14,11
17762	35-01-364-12	24,08	9,15	14,84
17763	35-01-364-13	27,33	9,15	14,27
17764	35-01-364-14	36,86	9,16	17,4
17765	35-01-364-15	36,53	9,16	17,4
17766	35-01-364-16	21,11	9,15	14,23
17767	35-01-364-17	25,24	9,15	14,94
17768	35-01-364-18	29,36	9,15	14,29
17769	35-01-364-19	39,36	9,16	17,32
17770	35-01-364-20	38,27	9,15	17,32
17771	35-01-365-01	23,92	9,15	14,35
17772	35-01-365-02	28,41	9,15	15,13
17773	35-01-365-03	32,86	9,15	14,7
17774	35-01-365-04	40,01	9,14	17,14
17775	35-01-365-05	40,3	9,15	17,14
17776	35-01-365-06	18,59	9,15	11,72
17777	35-01-365-07	19	9,15	11,06
17778	35-01-365-08	20,72	9,15	10,58
17779	35-01-365-09	22,11	9,14	9,98
17780	35-01-365-10	23,26	9,14	10,08
17781	35-01-365-11	18,96	9,15	11,48
17782	35-01-365-12	18,34	9,15	10,82
17783	35-01-365-13	20,09	9,15	10,32
17784	35-01-365-14	21,34	9,16	9,78
17785	35-01-365-15	21,78	9,15	9,85
17786	35-01-366-01	9,05	9,15	8,98
17787	35-01-366-02	9,1	9,15	9
17788	35-01-366-03	9,08	9,15	8,99
17789	35-01-376-01	19,65	9,15	12,75
17790	35-01-376-02	25,66	9,15	14,96
17791	35-01-376-03	25,79	9,15	14,95
17792	35-01-376-04	24,01	9,15	14,73
17793	35-01-376-05	30,37	9,14	17,5
17794	35-01-376-06	29,75	9,15	17,52
17795	35-01-376-07	28,63	9,15	14,74
17796	35-01-376-08	39,32	9,14	17,31
17797	35-01-376-09	36,08	9,15	17,33
17798	35-01-376-10	31,25	9,15	14,77
17799	35-01-376-11	40,43	9,15	17,27
17800	35-01-376-12	37,17	9,14	17,28
17801	35-01-386-01	49,77	9,15	1
17802	35-01-386-02	48,64	9,15	1
17803	35-01-386-03	49,52	9,15	1
17804	35-01-386-04	48,34	9,15	1
17805	35-01-396-01	20,06	9,15	15,05
17806	35-01-396-02	20,62	9,15	15,05
17807	35-01-396-03	20,45	9,15	15,45
17808	35-01-396-04	20,58	9,15	15,35
17809	35-01-406-01	25,78	9,17	14,36
17810	35-01-406-02	26,99	9,17	14,36
17811	35-01-406-03	27,93	9,17	14,36
17812	35-01-406-04	18,8	9,15	15,38
17813	35-01-406-05	24,37	9,15	14,5
17814	35-01-407-01	20,09	9,15	14,74
17815	35-01-407-02	20,56	9,15	14,74
17816	35-01-417-01	12,53	8,77	10,05
17817	35-01-417-02	12,08	8,8	9,98
17818	35-01-417-03	11,69	8,77	9,91
17819	35-01-417-04	11,4	8,77	9,99
17820	35-01-417-05	11,11	8,83	9,94
17821	35-01-418-01	9,85	7	9,2
17822	35-01-418-02	9,64	7,07	9,13
17823	35-01-418-03	9,58	7,07	9,08
17824	35-01-418-04	9,85	7	9,24
17825	35-01-418-05	9,66	7,07	9,18
17826	35-01-418-06	9,59	7,07	9,11
17827	35-01-419-01	15,29	9,15	7,22
17828	35-01-420-01	15,34	9,15	12,74
17829	35-01-420-02	15,82	9,15	12,74
17830	35-01-420-03	15,75	9,15	12,74
17831	35-01-420-04	16,28	9,15	12,74
17832	35-01-420-05	10,63	9,01	10,54
17833	35-01-420-06	10,66	9,01	10,54
17834	35-01-420-07	10,66	9,01	10,54
17835	35-01-420-08	10,7	9,01	10,54
17836	35-01-421-01	18,18	15,45	19,92
17837	35-01-422-01	9,44	9,17	8,93
17838	35-01-423-01	19,41	9,15	12,7
17839	35-01-423-02	31,69	9,15	12,71

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
17840	35-01-424-01	15,94	9,15	13,3
17841	35-01-425-01	35,67	9,14	34,36
17842	35-01-435-01	12,58	0,68	9,72
17843	35-01-435-02	12,84	0,65	9,72
17844	35-01-435-03	12,92	8,73	10,1
17845	35-01-435-04	11,95	9,07	10,1
17846	35-01-435-05	11,98	9,07	10,1
17847	35-01-435-06	12,95	8,62	10,1
17848	35-01-435-07	12,03	9,13	10,1
17849	35-01-435-08	12,06	9,13	10,1
17850	35-01-435-09	13,28	9,11	10,13
17851	35-01-435-10	12,37	9,14	10,13
17852	35-01-435-11	12,37	9,14	10,14
17853	35-01-435-12	13,6	9,13	10,13
17854	35-01-435-13	12,68	9,14	10,13
17855	35-01-435-14	12,68	9,14	10,14
17856	35-01-445-01	12,66	8,09	10,32
17857	35-01-445-02	12,59	7,95	10,23
17858	35-01-445-03	12,49	7,78	10,16
17859	35-01-445-04	14,49	7,71	10,59
17860	35-01-445-05	14,37	7,66	10,28
17861	35-01-445-06	14,07	7,5	10,15
17862	35-01-445-07	14,6	7,86	10,89
17863	35-01-445-08	14,55	7,54	10,49
17864	35-01-445-09	14,19	7,44	10,3
17865	35-01-445-10	12,78	7,96	9,88
17866	35-01-445-11	12,57	7,96	9,86
17867	35-01-445-12	12,36	7,84	9,84
17868	35-01-446-01	50,49	9,16	1
17869	35-01-446-02	50,12	9,16	1
17870	35-01-446-03	50,16	9,16	1
17871	35-01-446-04	49,83	9,16	1
17872	35-01-446-05	50,06	9,16	1
17873	35-01-446-06	50,1	9,16	1
17874	35-01-446-07	50,06	9,16	1
17875	35-01-446-08	50,06	9,16	1
17876	35-01-447-01	21,29	9,15	17,65
17877	35-01-448-01	13,09	9,14	13,09
17878	35-01-449-01	17,44	9,15	9,44
17879	35-01-449-02	15,05	9,15	10,89
17880	35-01-459-01	12,52	8,62	10,32
17881	35-01-459-02	12,32	8,64	10,32
17882	35-01-459-03	12,23	8,58	10,21
17883	35-01-459-04	11,97	8,64	10,13
17884	35-01-459-05	11,92	8,53	10,13
17885	35-01-459-06	13,28	8,44	10,47
17886	35-01-459-07	13	8,33	10,23
17887	35-01-459-08	12,74	8,23	10,09
17888	35-01-459-09	12,56	8,24	10,07
17889	35-01-459-10	13,67	8,32	10,72
17890	35-01-459-11	13,58	8,32	10,74
17891	35-01-459-12	13,43	8,14	10,41
17892	35-01-459-13	13,1	8,12	10,24
17893	35-01-459-14	13,28	8,35	9,9
17894	35-01-459-15	12,81	8,33	9,87
17895	35-01-459-16	12,6	8,3	9,85
17896	35-01-460-01	12,8	8,55	10,32
17897	35-01-460-02	12,58	8,58	10,32
17898	35-01-460-03	12,47	8,51	10,21
17899	35-01-460-04	12,18	8,58	10,13
17900	35-01-460-05	12,14	8,46	10,13
17901	35-01-460-06	13,65	8,37	10,47
17902	35-01-460-07	13,33	8,25	10,23
17903	35-01-460-08	13,06	8,15	10,09
17904	35-01-460-09	12,88	8,16	10,07
17905	35-01-460-10	14,13	8,24	10,72
17906	35-01-460-11	14,04	8,24	10,74
17907	35-01-460-12	13,88	8,06	10,4
17908	35-01-460-13	13,53	8,03	10,24
17909	35-01-460-14	13,67	8,39	9,9
17910	35-01-460-15	13,15	8,39	9,87
17911	35-01-460-16	12,96	8,39	9,85
17912	35-01-461-01	12,98	8,47	10,22
17913	35-01-461-02	12,71	8,5	10,22
17914	35-01-461-03	12,63	8,43	10,13
17915	35-01-461-04	12,45	8,44	10,12
17916	35-01-461-05	13,98	8,24	10,33
17917	35-01-461-06	13,85	8,15	10,3
17918	35-01-461-07	13,6	8,25	10,16

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
17919	35-01-461-08	13,32	8,05	10,05
17920	35-01-461-09	13,13	8,07	10,03
17921	35-01-461-10	14,33	8,1	10,55
17922	35-01-461-11	14,21	8,1	10,55
17923	35-01-461-12	14,1	7,95	10,3
17924	35-01-461-13	13,81	7,94	10,18
17925	35-01-462-01	13,63	8,39	10,22
17926	35-01-462-02	13,33	8,41	10,22
17927	35-01-462-03	13,26	8,35	10,13
17928	35-01-462-04	13,04	8,36	10,12
17929	35-01-462-05	14,86	8,15	10,33
17930	35-01-462-06	14,69	8,05	10,3
17931	35-01-462-07	14,46	8,16	10,16
17932	35-01-462-08	14,14	7,96	10,05
17933	35-01-462-09	13,87	7,97	10,03
17934	35-01-462-10	15,25	8	10,55
17935	35-01-462-11	15,1	8	10,55
17936	35-01-462-12	15,02	7,78	10,3
17937	35-01-462-13	14,65	7,84	10,18
17938	35-01-463-01	12,69	4,54	9,97
17939	35-01-463-02	12,41	4,56	9,93
17940	35-01-463-03	12,17	4,56	9,91
17941	35-01-463-04	11,79	4,6	9,87
17942	35-01-463-05	11,53	4,59	9,84
17943	35-01-463-06	12,29	4,56	9,94
17944	35-01-463-07	12,02	4,58	9,92
17945	35-01-463-08	11,87	4,58	9,89
17946	35-01-463-09	11,52	4,61	9,86
17947	35-01-463-10	11,02	4,62	9,83
17948	35-01-464-01	49,74	9,15	1
17949	35-01-464-02	49	9,15	1
17950	35-01-464-03	48,49	9,15	1
17951	35-01-464-04	48,91	9,15	1
17952	35-01-464-05	49,53	9,15	1
17953	35-01-464-06	49,21	9,15	1
17954	35-01-464-07	49,19	9,15	1
17955	35-01-465-01	49,97	9,15	1
17956	35-			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
17998	35-01-484-01	13,15	8,29	10,32
17999	35-01-484-02	12,98	8,22	10,22
18000	35-01-484-03	12,64	8,23	10,15
18001	35-01-484-04	14,44	8,09	10,58
18002	35-01-484-05	14,2	8,01	10,31
18003	35-01-484-06	14,13	7,79	10,16
18004	35-01-484-07	13,69	7,92	10,12
18005	35-01-484-08	10,96	8,21	9,72
18006	35-01-494-01	12,63	8,53	10,28
18007	35-01-494-02	12,58	8,39	10,19
18008	35-01-494-03	12,48	8,3	10,12
18009	35-01-494-04	12,43	8,29	10,11
18010	35-01-494-05	13,79	8,31	10,53
18011	35-01-494-06	13,28	8,2	10,24
18012	35-01-494-07	13,04	8,18	10,13
18013	35-01-494-08	14,13	8,25	10,79
18014	35-01-494-09	13,97	8,06	10,43
18015	35-01-494-10	13,63	8,04	10,26
18016	35-01-494-11	13,31	8,24	9,88
18017	35-01-494-12	13,11	8,24	9,86
18018	35-01-494-13	12,75	8,23	9,84
18019	35-01-495-01	49,99	9,15	1
18020	35-01-495-02	49,23	9,15	1
18021	35-01-495-03	49,29	9,15	1
18022	35-01-495-04	48,82	9,15	1
18023	35-01-495-05	49,21	9,15	1
18024	35-01-495-06	49,45	9,15	1
18025	35-01-504-01	51,05	9,17	1
18026	35-01-504-02	51,06	9,17	1
18027	35-01-504-03	51	9,17	1
18028	35-01-504-04	50,58	9,15	1
18029	35-01-504-05	50,13	9,15	1
18030	35-01-504-06	50,45	9,15	1
18031	35-01-504-07	49,94	9,15	1
18032	35-01-504-08	50,54	9,15	1
18033	35-01-504-09	50,09	9,15	1
18034	35-01-504-10	50,61	9,15	1
18035	35-01-504-11	50,2	9,15	1
18036	35-01-504-12	50,81	9,15	1
18037	35-01-504-13	50,49	9,15	1
18038	35-01-514-01	15,57	8,97	10,36
18039	35-01-514-02	16,17	9,15	11,51
18040	35-01-515-01	30,62	9,15	12,99
18041	35-01-515-02	31,86	9,15	12,99
18042	35-01-515-03	34,53	9,15	12,99
18043	35-01-515-04	34,84	9,15	12,99
18044	35-01-515-05	37,52	9,15	12,99
18045	35-01-515-06	34,27	9,15	12,99
18046	35-01-515-07	35,69	9,15	12,99
18047	35-01-515-08	37,48	9,15	12,99
18048	35-01-515-09	39,09	9,15	12,99
18049	35-01-515-10	38,32	9,15	12,99
18050	35-01-515-11	30,35	9,15	12,99
18051	35-01-515-12	30,93	9,15	12,99
18052	35-01-515-13	32,93	9,15	12,99
18053	35-01-515-14	33,22	9,15	12,99
18054	35-01-515-15	32,18	9,15	12,99
18055	35-01-515-16	33,05	9,15	12,99
18056	35-01-515-17	35,9	9,15	12,99
18057	35-01-515-18	39,95	9,15	12,99
18058	35-01-516-01	31,79	9,15	12,99
18059	35-01-516-02	33,04	9,15	12,99
18060	35-01-516-03	35,58	9,15	12,99
18061	35-01-516-04	35,99	9,15	12,99
18062	35-01-516-05	38,69	9,15	12,99
18063	35-01-516-06	35,38	9,15	12,99
18064	35-01-516-07	36,81	9,15	12,99
18065	35-01-516-08	38,52	9,15	12,99
18066	35-01-516-09	40,2	9,15	12,99
18067	35-01-516-10	39,39	9,15	12,99
18068	35-01-516-11	31,52	9,15	12,99
18069	35-01-516-12	32,11	9,15	12,99
18070	35-01-516-13	34,11	9,15	12,99
18071	35-01-516-14	34,5	9,15	12,99
18072	35-01-516-15	33,19	9,15	12,99
18073	35-01-516-16	34,2	9,15	12,99
18074	35-01-516-17	37,03	9,15	12,99
18075	35-01-516-18	41	9,15	12,99
18076	35-01-517-01	17,57	9,15	12,32

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
18077	35-01-517-02	17,26	9,15	12,3
18078	35-01-517-03	17,73	9,15	12,24
18079	35-01-518-01	17,36	9,15	12,32
18080	35-01-518-02	17,14	9,15	12,3
18081	35-01-518-03	17,5	9,15	12,24
18082	35-01-519-01	15,8	9,15	14,43
18083	35-01-520-01	50,09	9,15	1
18084	35-01-520-02	50,49	9,15	1
18085	35-01-520-03	50,42	9,15	1
18086	35-01-520-04	50,69	9,15	1
18087	35-01-520-05	48,78	9,15	1
18088	35-01-520-06	49,62	9,15	1
18089	35-01-520-07	49,74	9,15	1
18090	35-01-520-08	49,9	9,15	1
18091	35-01-520-09	50,28	9,15	1
18092	35-01-520-10	49,43	9,15	1
18093	35-01-520-11	50,01	9,15	1
18094	35-01-520-12	50,11	9,15	1
18095	35-01-520-13	50,32	9,15	1
18096	35-01-520-14	50,54	9,15	1
18097	35-01-521-01	50,23	9,15	1
18098	35-01-521-02	50,58	9,15	1
18099	35-01-521-03	50,52	9,15	1
18100	35-01-521-04	50,76	9,15	1
18101	35-01-521-05	49,03	9,15	1
18102	35-01-521-06	49,76	9,15	1
18103	35-01-521-07	49,91	9,15	1
18104	35-01-521-08	50,05	9,15	1
18105	35-01-521-09	50,4	9,15	1
18106	35-01-521-10	49,65	9,15	1
18107	35-01-521-11	50,16	9,15	1
18108	35-01-521-12	50,25	9,15	1
18109	35-01-521-13	50,43	9,15	1
18110	35-01-521-14	50,63	9,15	1
18111	35-01-522-01	50,32	9,15	1
18112	35-01-522-02	50,64	9,15	1
18113	35-01-522-03	50,59	9,15	1
18114	35-01-522-04	50,8	9,15	1
18115	35-01-522-05	49,28	9,15	1
18116	35-01-522-06	49,89	9,15	1
18117	35-01-522-07	50,03	9,15	1
18118	35-01-522-08	50,16	9,15	1
18119	35-01-522-09	50,48	9,15	1
18120	35-01-522-10	49,74	9,15	1
18121	35-01-522-11	50,26	9,15	1
18122	35-01-522-12	50,34	9,15	1
18123	35-01-522-13	50,51	9,15	1
18124	35-01-522-14	50,68	9,15	1
18125	35-01-523-01	18,46	9,15	17,85
18126	35-01-523-02	18,61	9,15	17,85
18127	35-01-523-03	18,84	9,15	17,85
18128	35-01-523-04	18,71	9,15	17,85
18129	35-01-523-05	19,15	9,15	17,85
18130	35-01-523-06	18,68	9,15	17,85
18131	35-01-523-07	18,96	9,15	17,85
18132	35-01-523-08	19,25	9,15	17,85
18133	35-01-523-09	19,08	9,15	17,85
18134	35-01-523-10	19,63	9,15	17,85
18135	35-01-523-11	49,92	9,15	1
18136	35-01-523-12	49,4	9,15	1
18137	35-01-523-13	49,51	9,15	1
18138	35-01-523-14	49,83	9,15	1
18139	35-01-523-15	50,1	9,15	1
18140	35-01-524-01	18,54	9,15	17,85
18141	35-01-524-02	18,72	9,15	17,85
18142	35-01-524-03	18,98	9,15	17,85
18143	35-01-524-04	18,85	9,15	17,85
18144	35-01-524-05	19,34	9,15	17,85
18145	35-01-524-06	18,8	9,15	17,85
18146	35-01-524-07	19,12	9,15	17,85
18147	35-01-524-08	19,45	9,15	17,85
18148	35-01-524-09	19,26	9,15	17,85
18149	35-01-524-10	19,88	9,15	17,85
18150	35-01-524-11	50,07	9,15	1
18151	35-01-524-12	49,63	9,15	1
18152	35-01-524-13	49,7	9,15	1
18153	35-01-524-14	50	9,15	1
18154	35-01-524-15	50,24	9,15	1
18155	35-01-525-01	18,61	9,15	17,85

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
18156	35-01-525-02	18,81	9,15	17,85
18157	35-01-525-03	19,1	9,15	17,85
18158	35-01-525-04	18,95	9,15	17,85
18159	35-01-525-05	19,5	9,15	17,85
18160	35-01-525-06	18,89	9,15	17,85
18161	35-01-525-07	19,25	9,15	17,85
18162	35-01-525-08	19,64	9,15	17,85
18163	35-01-525-09	19,41	9,15	17,85
18164	35-01-525-10	20,09	9,15	17,85
18165	35-01-525-11	50,18	9,15	1
18166	35-01-525-12	49,73	9,15	1
18167	35-01-525-13	49,85	9,15	1
18168	35-01-525-14	50,11	9,15	1
18169	35-01-525-15	50,33	9,15	1
18170	35-01-526-01	49,69	9,15	1
18171	35-01-526-02	49,86	9,15	1
18172	35-01-526-03	50,16	9,14	1
18173	35-01-526-04	49,12	9,15	1
18174	35-01-526-05	49,46	9,15	1
18175	35-01-526-06	49,94	9,15	1
18176	35-01-526-07	49,83	9,15	1
18177	35-01-526-08	50,02	9,15	1
18178	35-01-526-09	50,3	9,14	1
18179	35-01-526-10	49,35	9,15	1
18180	35-01-526-11	49,67	9,15	1
18181	35-01-526-12	50,09	9,15	1
18182	35-01-527-01	49,96	9,15	1
18183	35-01-527-02	50,13	9,15	1
18184	35-01-527-03	50,48	9,14	1
18185	35-01-527-04	49,51	9,15	1
18186	35-01-527-05	49,82	9,15	1
18187	35-01-527-06	50,2	9,15	1
18188	35-01-528-01	50,3	9,15	1
18189	35-01-528-02	50,43	9,15	1
18190	35-01-528-03	50,63	9,14	1
18191	35-01-528-04	49,82	9,15	1
18192	35-01-528-05	50,1	9,15	1
18193	35-01-528-06	50,49	9,15	1
18194	35-01-529-01	31,52	9,15	12,99
18195	35-01-529-02	27,22	9,15	12,99
18196	35-01-529-03	25,5	9,15	12,99
18197	35			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
18235	35-01-534-11	17,44	9,15	12,99
18236	35-01-534-12	16,72	9,15	12,99
18237	35-01-534-13	18,93	9,15	12,99
18238	35-01-534-14	18,04	9,15	12,99
18239	35-01-534-15	17,32	9,15	12,99
18240	35-01-535-01	16,8	9,15	12,99
18241	35-01-535-02	16,36	9,15	12,99
18242	35-01-535-03	15,72	9,15	12,99
18243	35-01-535-04	16,61	9,15	12,99
18244	35-01-535-05	16,58	9,15	12,99
18245	35-01-535-06	16,18	9,15	12,99
18246	35-01-535-07	15,52	9,15	12,99
18247	35-01-535-08	16,26	9,15	12,99
18248	35-01-535-09	16,53	9,15	12,99
18249	35-01-535-10	16,21	9,15	12,99
18250	35-01-535-11	16,74	9,15	12,99
18251	35-01-536-01	17,18	9,15	12,99
18252	35-01-536-02	16,68	9,15	12,99
18253	35-01-536-03	15,95	9,15	12,99
18254	35-01-536-04	16,97	9,15	12,99
18255	35-01-536-05	16,9	9,15	12,99
18256	35-01-536-06	16,47	9,15	12,99
18257	35-01-536-07	15,72	9,15	12,99
18258	35-01-536-08	16,55	9,15	12,99
18259	35-01-536-09	16,74	9,15	12,99
18260	35-01-536-10	16,49	9,15	12,99
18261	35-01-536-11	17,09	9,15	12,99
18262	35-01-537-01	17,47	9,15	12,99
18263	35-01-537-02	16,96	9,15	12,99
18264	35-01-537-03	16,15	9,15	12,99
18265	35-01-537-04	17,3	9,15	12,99
18266	35-01-537-05	17,21	9,15	12,99
18267	35-01-537-06	16,74	9,15	12,99
18268	35-01-537-07	15,92	9,15	12,99
18269	35-01-537-08	16,82	9,15	12,99
18270	35-01-537-09	17,16	9,15	12,99
18271	35-01-537-10	16,76	9,15	12,99
18272	35-01-537-11	17,39	9,15	12,99
18273	35-01-538-01	18,39	9,15	12,99
18274	35-01-538-02	17,69	9,15	12,99
18275	35-01-538-03	16,7	9,15	12,99
18276	35-01-538-04	18,14	9,15	12,99
18277	35-01-538-05	18,06	9,15	12,99
18278	35-01-538-06	17,42	9,15	12,99
18279	35-01-538-07	16,42	9,15	12,99
18280	35-01-538-08	17,55	9,15	12,99
18281	35-01-538-09	18	9,15	12,99
18282	35-01-538-10	17,45	9,15	12,99
18283	35-01-538-11	18,29	9,15	12,99
18284	35-01-539-01	15,67	9,15	12,99
18285	35-01-539-02	15,42	9,15	12,99
18286	35-01-539-03	15,68	9,15	12,99
18287	35-01-539-04	15,91	9,15	12,99
18288	35-01-539-05	15,63	9,15	12,99
18289	35-01-539-06	15,98	9,15	12,99
18290	35-01-540-01	15,94	9,15	12,99
18291	35-01-540-02	15,66	9,15	12,99
18292	35-01-540-03	15,95	9,15	12,99
18293	35-01-540-04	16,2	9,15	12,99
18294	35-01-540-05	15,87	9,15	12,99
18295	35-01-540-06	16,28	9,15	12,99
18296	35-01-541-01	15,21	9,15	12,86
18297	35-01-541-02	15,07	9,15	12,85
18298	35-01-542-01	18,59	9,15	13,01
18299	35-01-542-02	17,64	9,15	13,01
18300	35-01-542-03	19,63	9,15	13,01
18301	35-01-542-04	17,64	9,15	16,1
18302	35-01-542-05	17,39	9,15	16,1
18303	35-01-542-06	34,65	9,15	10,54
18304	35-01-542-07	32,48	9,15	10,54
18305	35-01-542-08	44,59	9,16	10,54
18306	35-01-542-09	43,57	9,16	10,54
18307	35-01-543-01	19,24	9,15	13,01
18308	35-01-543-02	18,25	9,15	13,01
18309	35-01-543-03	20,41	9,15	13,01
18310	35-01-543-04	17,83	9,15	16,1
18311	35-01-543-05	17,54	9,15	16,1
18312	35-01-543-06	35,94	9,15	10,54
18313	35-01-543-07	34,07	9,15	10,54

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
18314	35-01-543-08	45,38	9,16	10,54
18315	35-01-543-09	44,43	9,16	10,54
18316	35-01-544-01	19,8	9,15	13,01
18317	35-01-544-02	18,63	9,15	13,01
18318	35-01-544-03	21,02	9,15	13,01
18319	35-01-544-04	18	9,15	16,1
18320	35-01-544-05	17,65	9,15	16,1
18321	35-01-544-06	37,11	9,15	10,54
18322	35-01-544-07	35,16	9,15	10,54
18323	35-01-544-08	45,88	9,16	10,54
18324	35-01-544-09	45,02	9,16	10,54
18325	35-01-545-01	21,26	9,15	13,01
18326	35-01-545-02	19,91	9,15	13,01
18327	35-01-545-03	22,92	9,15	13,01
18328	35-01-545-04	18,47	9,15	16,1
18329	35-01-545-05	18,01	9,15	16,1
18330	35-01-545-06	39,49	9,15	10,54
18331	35-01-545-07	37,7	9,15	10,54
18332	35-01-545-08	46,62	9,16	10,54
18333	35-01-545-09	45,88	9,16	10,54
18334	35-01-546-01	46,36	9,15	1
18335	35-01-546-02	45,74	9,15	1
18336	35-01-546-03	46,86	9,15	1
18337	35-01-547-01	46,7	9,15	1
18338	35-01-547-02	46,2	9,15	1
18339	35-01-547-03	47,25	9,15	1
18340	35-01-548-01	46,85	9,15	1
18341	35-01-548-02	46,4	9,15	1
18342	35-01-548-03	47,59	9,15	1
18343	35-01-549-01	15,09	9,15	12,96
18344	35-01-549-02	14,97	9,15	12,96
18345	35-01-549-03	15,28	9,15	12,96
18346	35-01-549-04	15,12	9,15	12,96
18347	35-01-549-05	15,46	9,15	12,96
18348	35-01-549-06	15,28	9,15	12,96
18349	35-01-549-07	15,9	9,15	12,96
18350	35-01-549-08	15,71	9,15	12,96
18351	35-01-550-01	50,11	9,15	1
18352	35-01-550-02	50,04	9,15	1
18353	35-01-550-03	50,43	9,15	1
18354	35-01-550-04	50,47	9,15	1
18355	35-01-550-05	50,02	9,15	1
18356	35-01-550-06	50,2	9,15	1
18357	35-01-550-07	50,49	9,14	1
18358	35-01-550-08	50,57	9,14	1
18359	35-01-550-09	50,02	9,15	1
18360	35-01-550-10	50,32	9,15	1
18361	35-01-550-11	50,55	9,15	1
18362	35-01-550-12	50,63	9,15	1
18363	35-01-551-01	50,44	9,15	1
18364	35-01-551-02	50,32	9,15	1
18365	35-01-551-03	50,56	9,14	1
18366	35-01-551-04	50,62	9,14	1
18367	35-01-551-05	50,6	9,15	1
18368	35-01-551-06	50,66	9,14	1
18369	35-01-561-01	26,33	9,15	13
18370	35-01-561-02	24,24	9,15	13,02
18371	35-01-561-03	22,93	9,15	13,01
18372	35-01-561-04	22,16	9,15	12,81
18373	35-01-561-05	20,78	9,15	12,81
18374	35-01-561-06	19,9	9,15	12,81
18375	35-01-561-07	20,46	9,15	12,83
18376	35-01-561-08	19,42	9,15	12,83
18377	35-01-561-09	18,86	9,15	12,83
18378	35-01-561-10	19,36	9,15	12,79
18379	35-01-561-11	18,59	9,15	12,79
18380	35-01-561-12	18,13	9,15	12,79
18381	35-01-561-13	18,78	9,15	12,82
18382	35-01-561-14	18,2	9,15	12,82
18383	35-01-561-15	17,85	9,15	12,82
18384	35-01-561-16	18,06	9,15	12,8
18385	35-01-561-17	17,62	9,15	12,8
18386	35-01-561-18	17,3	9,15	12,8
18387	35-01-561-19	17,85	9,15	12,82
18388	35-01-561-20	17,44	9,15	12,82
18389	35-01-561-21	17,22	9,15	12,82
18390	35-01-562-01	13,47	8,71	12,72
18391	35-01-562-02	13,15	8,71	12,72
18392	35-01-562-03	13	8,71	12,72

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
18393	35-01-562-04	12,96	8,71	12,72
18394	35-01-562-05	12,95	8,71	12,72
18395	35-01-562-06	12,91	8,71	12,72
18396	35-01-562-07	12,88	8,71	12,72
18397	35-01-563-01	18,5	9,15	12,7
18398	35-01-563-02	18,39	9,15	12,7
18399	35-01-563-03	18,4	9,15	12,7
18400	35-01-563-04	18,5	9,15	12,7
18401	35-01-564-01	18,32	9,15	12,7
18402	35-01-564-02	18,3	9,15	12,7
18403	35-01-564-03	18,32	9,15	12,7
18404	35-01-564-04	18,32	9,15	12,7
18405	35-01-565-01	18,19	9,15	12,7
18406	35-01-565-02	18,16	9,15	12,7
18407	35-01-565-03	18,18	9,15	12,7
18408	35-01-565-04	19,2	9,15	12,7
18409	35-01-566-01	19,28	8,71	12,7
18410	35-01-566-02	19,27	8,71	12,7
18411	35-01-566-03	19,29	8,71	12,7
18412	35-01-566-04	19,3	8,71	12,7
18413	35-01-567-01	19,13	8,71	12,7
18414	35-01-567-02	19,1	8,71	12,7
18415	35-01-567-03	19,12	8,71	12,7
18416	35-01-567-04	19,13	8,71	12,7
18417	35-01-568-01	18,99	8,71	12,7
18418	35-01-568-02	18,98	8,71	12,7
18419	35-01-568-03	18,98	8,71	12,7
18420	35-01-568-04	18,99	8,71	12,7
18421	35-01-569-01	25,01	8,86	10,9
18422	35-01-569-02	24,91	8,86	10,92
18423	35-01-569-03	25,18	8,86	10,94
18424	35-01-569-04	22,9	8,97	11,13
18425	35-01-569-05	22,87	8,97	11,12
18426	35-01-569-06	22,98	8,96	11,13
18427	35-01-569-07	21,61	9	11,67
18428	35-01-569-08	21,55	9	11,68
18429	35-01-569-09	21,56	9	11,68
18430</				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
18472	35-01-602-06	51,02	9,17	1
18473	35-01-602-07	50,91	9,17	1
18474	35-01-602-08	50,96	9,17	1
18475	35-01-602-09	51,01	9,17	1
18476	35-01-602-10	51,05	9,17	1
18477	35-01-602-11	50,91	9,17	1
18478	35-01-602-12	50,97	9,17	1
18479	35-01-602-13	50,82	9,17	1
18480	35-01-602-14	50,94	9,17	1
18481	35-01-603-01	51,25	9,17	1
18482	35-01-603-02	51,27	9,17	1
18483	35-01-603-03	51,22	9,17	1
18484	35-01-603-04	51,24	9,17	1
18485	35-01-603-05	51,18	9,17	1
18486	35-01-603-06	51,21	9,17	1
18487	35-01-603-07	51,16	9,17	1
18488	35-01-603-08	51,2	9,17	1
18489	35-01-603-09	51,14	9,17	1
18490	35-01-603-10	51,17	9,17	1
18491	35-01-603-11	51,08	9,17	1
18492	35-01-603-12	51,12	9,17	1
18493	35-01-603-13	51,05	9,17	1
18494	35-01-603-14	51,11	9,17	1
18495	35-01-604-01	51,13	9,17	1
18496	35-01-604-02	51,18	9,17	1
18497	35-01-604-03	51,11	9,17	1
18498	35-01-604-04	51,15	9,17	1
18499	35-01-604-05	51,04	9,17	1
18500	35-01-604-06	51,09	9,17	1
18501	35-01-604-07	51	9,17	1
18502	35-01-604-08	51,06	9,17	1
18503	35-01-605-01	51,08	9,17	1
18504	35-01-605-02	51,14	9,17	1
18505	35-01-605-03	51,05	9,17	1
18506	35-01-605-04	51,09	9,17	1
18507	35-01-605-05	50,96	9,17	1
18508	35-01-605-06	51,02	9,17	1
18509	35-01-605-07	50,91	9,17	1
18510	35-01-605-08	50,99	9,17	1
18511	35-01-606-01	51,03	9,17	1
18512	35-01-606-02	51,1	9,17	1
18513	35-01-606-03	51	9,17	1
18514	35-01-606-04	51,05	9,17	1
18515	35-01-606-05	50,9	9,17	1
18516	35-01-606-06	50,97	9,17	1
18517	35-01-606-07	50,81	9,17	1
18518	35-01-606-08	50,93	9,17	1
18519	35-01-607-01	51,02	9,17	1
18520	35-01-607-02	51,06	9,17	1
18521	35-01-607-03	50,92	9,17	1
18522	35-01-607-04	50,98	9,17	1
18523	35-01-607-05	50,83	9,17	1
18524	35-01-607-06	50,95	9,17	1
18525	35-01-607-07	50,93	9,17	1
18526	35-01-607-08	50,99	9,17	1
18527	35-01-607-09	50,79	9,17	1
18528	35-01-607-10	50,86	9,17	1
18529	35-01-607-11	50,69	9,17	1
18530	35-01-607-12	50,82	9,17	1
18531	35-01-608-01	34,55	9,15	1
18532	35-01-608-02	37,16	9,15	1
18533	35-01-608-03	37,4	9,15	1
18534	35-01-608-04	39,12	9,15	1
18535	35-01-608-05	39,61	9,15	1
18536	35-01-608-06	39,84	9,15	1
18537	35-01-608-07	41,17	9,15	1
18538	35-01-609-01	30,35	9,15	1
18539	35-01-609-02	30,44	9,15	1
18540	35-01-609-03	30,56	9,15	1
18541	35-01-609-04	34,31	9,15	1
18542	35-01-609-05	36,92	9,15	1
18543	35-01-609-06	37,09	9,15	1
18544	35-01-609-07	38,77	9,15	1
18545	35-01-609-08	33,4	9,15	1
18546	35-01-609-09	37,03	9,15	1
18547	35-01-609-10	37,15	9,15	1
18548	35-01-609-11	38,89	9,15	1
18549	35-01-610-01	34,55	9,15	1
18550	35-01-610-02	37,16	9,15	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
18551	35-01-610-03	37,4	9,15	1
18552	35-01-610-04	39,12	9,15	1
18553	35-01-610-05	34,67	9,15	1
18554	35-01-610-06	37,31	9,15	1
18555	35-01-610-07	37,5	9,15	1
18556	35-01-610-08	39,11	9,15	1
18557	35-01-611-01	13,69	9,15	12,74
18558	35-01-611-02	13,48	9,15	12,74
18559	35-01-611-03	13,47	9,15	12,74
18560	35-01-611-04	13,5	9,15	12,74
18561	35-01-611-05	13,33	9,15	12,74
18562	35-01-611-06	13,24	9,15	12,74
18563	35-01-612-01	51,34	1	1
18564	35-01-612-02	51,34	1	1
18565	35-01-612-03	51,34	1	1
18566	35-01-612-04	51,34	1	1
18567	35-01-612-05	51,34	1	1
18568	35-01-613-01	51,34	1	1
18569	35-01-613-02	51,34	1	1
18570	35-01-613-03	51,34	1	1
18571	35-01-613-04	51,34	1	1
18572	35-01-613-05	51,34	1	1
18573	35-01-614-01	51,34	1	1
18574	35-01-614-02	51,34	1	1
18575	35-01-614-03	51,34	1	1
18576	35-01-614-04	51,34	1	1
18577	35-01-614-05	51,34	1	1
18578	35-01-614-06	51,34	1	1
18579	35-01-614-07	51,34	1	1
18580	35-01-614-08	51,34	1	1
18581	35-01-614-09	51,33	1	1
18582	35-01-615-01	51,34	1	1
18583	35-01-615-02	51,34	1	1
18584	35-01-615-03	51,34	1	1
18585	35-01-615-04	51,34	1	1
18586	35-01-615-05	51,34	1	1
18587	35-01-615-06	51,34	1	1
18588	35-01-615-07	51,34	1	1
18589	35-01-615-08	51,34	1	1
18590	35-01-615-09	51,34	1	1
18591	35-01-616-01	51,34	1	1
18592	35-01-616-02	51,34	1	1
18593	35-01-616-03	51,34	1	1
18594	35-01-616-04	51,34	1	1
18595	35-01-616-05	51,33	1	1
18596	35-01-616-06	51,34	1	1
18597	35-01-616-07	51,34	1	1
18598	35-01-616-08	51,34	1	1
18599	35-01-616-09	51,34	1	1
18600	35-01-616-10	51,33	1	1
18601	35-01-617-01	51,34	1	1
18602	35-01-617-02	51,34	1	1
18603	35-01-617-03	51,34	1	1
18604	35-01-617-04	51,34	1	1
18605	35-01-617-05	51,34	1	1
18606	35-01-617-06	51,34	1	1
18607	35-01-617-07	51,34	1	1
18608	35-01-617-08	51,34	1	1
18609	35-01-617-09	51,34	1	1
18610	35-01-617-10	51,34	1	1
18611	35-01-618-01	13,3	9,17	12,7
18612	35-01-618-02	13,16	9,17	12,7
18613	35-01-618-03	13,11	9,17	12,72
18614	35-01-618-04	13,02	9,17	12,72
18615	35-01-618-05	22,77	5,29	22,56
18616	35-01-618-06	30,32	9,17	30,04
18617	35-01-618-07	30,62	9,17	30,42
18618	35-01-618-08	29,77	5,32	29,48
18619	35-01-618-09	29,81	9,14	29,48
18620	35-01-618-10	30,24	9,15	30,01
18621	35-01-619-01	14,59	9,15	11,22
18622	35-01-619-02	13,87	9,15	11,2
18623	35-01-619-03	13,73	9,15	11,74
18624	35-01-620-01	19,31	9,15	12,69
18625	35-01-621-01	19,84	9,15	19,77
18626	35-01-622-01	51,06	9,17	1
18627	35-01-623-01	13,65	9,15	9,46
18628	35-01-624-01	50,13	9,15	1
18629	35-01-625-01	21,58	9,17	16,36

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
18630	35-01-626-01	12,88	9,16	12,58
18631	35-01-627-01	30,93	9,17	20,03
18632	35-01-627-02	10,71	9,17	10,09
18633	35-01-627-03	10,73	9,17	10,08
18634	35-01-628-01	15,3	9,16	12,8
18635	35-01-638-01	15,31	9,15	14,92
18636	35-01-638-02	15,34	4,07	14,92
18637	35-01-638-03	15,38	3,92	14,92
18638	35-01-638-04	15,49	3,68	14,92
18639	35-01-638-05	14,48	9,15	14,17
18640	35-01-638-06	14,49	4,23	14,17
18641	35-01-638-07	14,52	4,07	14,17
18642	35-01-638-08	14,61	3,83	14,17
18643	35-01-638-09	14,55	9,15	14,17
18644	35-01-638-10	14,57	3,81	14,17
18645	35-01-638-11	16,97	9,15	16,18
18646	35-01-638-12	16,95	4,03	16,18
18647	35-01-638-13	16,95	9,15	16,24
18648	35-01-638-14	16,98	4,49	16,24
18649	35-01-638-15	17,04	4,35	16,24
18650	35-01-638-16	17,24	4,13	16,24
18651	35-01-638-17	30,13	9,15	29,92
18652	35-01-638-18	30,11	4,45	29,92
18653	35-01-638-19	30,13	4,3	29,92
18654	35-01-638-20	30,19	4,08	29,92
18655	35-01-639-01	15,36	9,15	14,92
18656	35-01-639-02	15,39	3,84	14,92
18657	35-01-639-03	15,44	3,67	14,92
18658	35-01-639-04	15,57	3,43	14,92
18659	35-01-639-05	14,52	9,15	14,17
18660	35-01-639-06	14,54	4	14,17
18661	35-01-639-07	14,57	3,84	14,17
18662	35-01-639-08	14,67	3,58	14,17
18663	35-01-639-09	16,92	9,15	16,18
18664	35-01-639-10	16,96	4,06	16,18
18665	35-01-639-11	17,02	3,9	16,18
18666	35-01-639-12	17,23	3,66	16,18
18667	35-01-639-13	19,73	9,15	18,87
18668	35-01-639-14	19,76	4,41	18,87
18669	35-01-639-15	30,15	9,15	29,92
18670	35-01-639-16	30,12	4,34	29,92
18671	35-01-639-17	14,62	9,15	14,17
18672	35-01-639-18	14,65	3,46	14,17
18673	35-01-639-19	17,1	9,15	16,18
18674	35-01-639-20	17,13	3,61	16,18
18675	35-01-639-21	19,92	9,1	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
18709	35-01-643-02	15,59	9,15	12,05
18710	35-01-643-03	14,55	9,15	11,54
18711	35-01-643-04	17,95	9,15	13,64
18712	35-01-643-05	18,56	9,15	14,12
18713	35-01-643-06	19,52	9,15	14,59
18714	35-01-644-01	46,58	9,15	1
18715	35-01-644-02	46,62	9,15	1
18716	35-01-645-01	13,31	9,15	13,01
18717	35-01-645-02	13,2	9,15	12,99
18718	35-01-645-03	13,27	9,15	13,03
18719	35-01-646-01	21,52	9,15	20,95
18720	35-01-646-02	22,08	9,15	20,32
18721	35-01-646-03	22,18	2,12	20,32
18722	35-01-646-04	20,48	9,15	19,88
18723	35-01-646-05	29,08	9,15	26,3
18724	35-01-646-06	28,95	2,15	26,3
18725	35-01-646-07	23,46	9,15	22,62
18726	35-01-646-08	30,51	9,15	27,7
18727	35-01-646-09	30,38	2,14	27,7
18728	35-01-646-10	48,65	9,15	1
18729	35-01-646-11	49,26	9,15	1
18730	35-01-646-12	49,51	9,15	1
18731	35-01-646-13	48,67	9,15	1
18732	35-01-646-14	48,87	9,15	1
18733	35-01-646-15	49,15	9,15	1
18734	35-01-646-16	47,81	9,15	1
18735	35-01-646-17	48,81	9,15	1
18736	35-01-646-18	49,09	9,15	1
18737	35-01-647-01	21,72	9,17	21,39
18738	35-01-647-02	21,63	9,14	21,3
18739	35-01-647-03	21,58	9,15	21,24
18740	35-01-647-04	21,8	9,14	21,38
18741	35-01-647-05	21,6	9,15	21,18
18742	35-01-647-06	21,65	9,16	21,23
18743	35-01-647-07	21,63	9,16	21,21
18744	35-01-647-08	21,5	9,15	21,08
18745	35-01-647-09	21,36	9,16	20,94
18746	35-01-647-10	21,78	9,15	21,14
18747	35-01-647-11	21,69	9,14	21,04
18748	35-01-647-12	21,19	9,15	20,49
18749	35-01-647-13	20,97	9,15	20,29
18750	35-01-647-14	21,72	9,14	20,89
18751	35-01-647-15	21,18	9,15	20,39
18752	35-01-647-16	20,92	9,15	20,16
18753	35-01-647-17	50,01	9,16	1
18754	35-01-647-18	49,7	9,15	1
18755	35-01-647-19	49,69	9,15	1
18756	35-01-647-20	49,08	9,14	1
18757	35-01-647-21	48,62	9,15	1
18758	35-01-647-22	47,85	9,16	1
18759	35-01-647-23	48,69	9,14	1
18760	35-01-647-24	47,67	9,15	1
18761	35-01-648-01	36,92	7,42	1
18762	35-01-648-02	33,78	7,42	1
18763	35-01-648-03	41,6	7,22	1
18764	35-01-648-04	41,01	6,89	1
18765	35-01-648-05	26,55	4,57	12,76
18766	35-01-648-06	26,81	5,97	12,76
18767	35-01-648-07	25,45	3,45	12,76
18768	35-01-648-08	25,52	4,4	12,76
18769	35-01-648-09	27,43	5,09	12,76
18770	35-01-648-10	27,19	5,05	12,76
18771	35-01-648-11	27,55	5,1	12,76
18772	35-01-648-12	27,29	5,06	12,76
18773	35-01-648-13	27,36	5,08	12,76
18774	35-01-648-14	27,07	5,03	12,76
18775	35-01-649-01	43,19	7,42	1
18776	35-01-649-02	42,2	7,55	1
18777	35-01-649-03	41,96	7,41	1
18778	35-01-649-04	25,5	1,93	12,76
18779	35-01-649-05	25,82	2,46	12,76
18780	35-01-649-06	27,92	5,14	12,76
18781	35-01-649-07	27,82	5,13	12,76
18782	35-01-649-08	27,95	5,15	12,76
18783	35-01-649-09	27,87	5,13	12,76
18784	35-01-649-10	27,9	5,16	12,76
18785	35-01-649-11	27,81	5,14	12,76
18786	35-01-649-12	43,4	7,61	1
18787	35-01-649-13	42,27	7,59	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
18788	35-01-649-14	42,07	7,46	1
18789	35-01-649-15	25,6	1,94	12,76
18790	35-01-649-16	26,04	2,46	12,76
18791	35-01-649-17	27,96	5,14	12,76
18792	35-01-649-18	27,9	5,13	12,76
18793	35-01-649-19	27,96	5,15	12,76
18794	35-01-649-20	27,91	5,15	12,76
18795	35-01-649-21	27,95	5,16	12,76
18796	35-01-650-01	23,78	8,5	24,84
18797	35-01-650-02	24,35	8,57	24,3
18798	35-01-650-03	23,65	8,75	23,81
18799	35-01-650-04	23,79	8,23	24,84
18800	35-01-650-05	23,59	8,42	24,29
18801	35-01-650-06	23,74	8,6	23,8
18802	35-01-651-01	23,74	8,75	24,83
18803	35-01-651-02	23,6	8,81	24,3
18804	35-01-651-03	23,66	8,86	23,81
18805	35-01-651-04	23,74	8,67	24,81
18806	35-01-651-05	23,69	8,75	24,28
18807	35-01-651-06	23,45	8,65	23,78
18808	35-01-651-07	23,74	8,78	24,82
18809	35-01-651-08	23,71	8,83	24,3
18810	35-01-651-09	23,67	8,87	23,81
18811	35-01-651-10	23,74	8,7	24,81
18812	35-01-651-11	22,99	8,78	24,28
18813	35-01-651-12	23,77	8,84	23,78
18814	35-01-652-01	12,61	9,15	10,12
18815	35-01-652-02	45,16	9,15	1
18816	35-01-652-03	23,75	9,15	12,99
18817	35-01-652-04	25,06	9,15	12,99
18818	35-01-652-05	12,93	9,15	10,12
18819	35-01-652-06	45,52	9,15	1
18820	35-01-652-07	24,59	9,15	12,99
18821	35-01-652-08	25,75	9,15	12,99
18822	35-01-653-01	14,74	9,15	11,45
18823	35-01-653-02	15,13	9,15	11,45
18824	35-01-653-03	15,91	9,15	11,45
18825	35-01-653-04	14,41	9,15	11,41
18826	35-01-653-05	14,84	9,15	11,41
18827	35-01-653-06	15,45	9,15	11,41
18828	35-01-653-07	14,3	9,15	11,36
18829	35-01-653-08	14,46	9,15	11,36
18830	35-01-653-09	14,97	9,15	11,36
18831	35-01-653-10	13,85	9,15	11,41
18832	35-01-653-11	13,22	9,15	11,36
18833	35-01-653-12	14,95	9,15	11,16
18834	35-01-653-13	15,46	9,15	11,16
18835	35-01-653-14	16,16	9,15	11,16
18836	35-01-653-15	14,57	9,15	11,19
18837	35-01-653-16	15,02	9,15	11,19
18838	35-01-653-17	15,84	9,15	11,19
18839	35-01-653-18	13,54	9,15	11,16
18840	35-01-653-19	13,62	9,15	11,16
18841	35-01-654-01	29,5	7,74	11,29
18842	35-01-654-02	26,12	7,96	11,3
18843	35-01-654-03	28,09	7,83	11,3
18844	35-01-654-04	28,06	7,83	11,29
18845	35-01-654-05	28,04	7,83	11,3
18846	35-01-654-06	28,02	7,83	11,3
18847	35-01-654-07	30,78	7,66	11,29
18848	35-01-654-08	27,48	7,88	11,3
18849	35-01-655-01	30,38	9,15	12,99
18850	35-01-655-02	30,9	9,15	12,99
18851	35-01-655-03	29,46	9,15	12,99
18852	35-01-655-04	30,01	9,15	12,99
18853	35-01-655-05	29,99	9,15	12,99
18854	35-01-655-06	30,13	9,15	12,99
18855	35-01-655-07	29,53	9,15	12,99
18856	35-01-655-08	30,92	9,15	12,99
18857	35-01-655-09	30,95	9,15	12,99
18858	35-01-655-10	31,11	9,15	12,99
18859	35-01-655-11	30,29	9,15	12,99
18860	35-01-655-12	48,86	9,15	1
18861	35-01-656-01	21,4	9,15	11,38
18862	35-01-656-02	18,81	9,15	11,38
18863	35-01-656-03	46,55	9,15	1
18864	35-01-656-04	22,55	9,15	11,38
18865	35-01-656-05	19,53	9,15	11,37
18866	35-01-656-06	47,14	9,15	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
18867	35-01-666-01	22	7,97	11,45
18868	35-01-666-02	21,42	7,97	11,45
18869	35-01-666-03	21,55	3,74	12,99
18870	35-01-666-04	21,31	4,22	12,99
18871	35-01-666-05	21,76	3,31	12,99
18872	35-01-666-06	21,74	3,74	12,99
18873	35-01-666-07	22,11	2,85	12,99
18874	35-01-666-08	21,98	3,21	12,99
18875	35-01-666-09	22,1	7,99	11,23
18876	35-01-666-10	22,04	7,98	11,24
18877	35-01-666-11	23,78	3,94	12,99
18878	35-01-666-12	23,52	4,27	12,99
18879	35-01-666-13	23,72	3,53	12,98
18880	35-01-666-14	23,6	3,85	12,98
18881	35-01-666-15	23,8	3,04	12,98
18882	35-01-666-16	23,68	3,31	12,98
18883	35-01-667-01	22,69	7,97	11,14
18884	35-01-667-02	22,45	7,97	11,15
18885	35-01-667-03	24,86	3,97	12,98
18886	35-01-667-04	24,73	4,22	12,98
18887	35-01-667-05	24,85	3,53	12,97
18888	35-01-667-06	24,72	3,77	12,97
18889	35-01-667-07	24,89	3,09	12,97
18890	35-01-667-08	24,7	3,29	12,97
18891	35-01-667-09	23,69	7,99	11,08
18892	35-01-667-10	23,51	7,99	11,09
18893	35-01-667-11	25,57	3,77	12,97
18894	35-01-667-12	25,65	3,96	12,97
18895	35-01-667-13	25,62	3,36	12,96
18896	35-01-667-14	25,43	3,52	12,96
18897	35-01-667-15	25,46	2,9	12,96
18898	35-01-667-16	25,31	3,04	12,96
18899	35-01-668-01	17,69	7,18	12,99
18900	35-01-668-02	21,09	7,97	12,99
18901	35-01-668-03	24,21	8,35	12,99
18902	35-01-668-04	16,76	4,84	12,98
18903	35-01-668-05	19,37	4,75	12,98



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
18946	35-01-679-12	24,73	8,88	25,03
18947	35-01-679-13	27,85	8,13	26,66
18948	35-01-679-14	27,46	8,62	26,78
18949	35-01-679-15	26,16	8,8	27,09
18950	35-01-679-16	23,34	8,98	25,51
18951	35-01-679-17	28,38	8,08	26,66
18952	35-01-679-18	28,05	8,56	26,78
18953	35-01-679-19	26,63	8,75	27,09
18954	35-01-679-20	23,64	8,96	25,51
18955	35-01-679-21	28,82	8,04	26,66
18956	35-01-679-22	28,34	8,51	26,78
18957	35-01-679-23	27	8,72	27,09
18958	35-01-679-24	24,04	8,94	25,51
18959	35-01-680-01	36,55	7,42	1
18960	35-01-680-02	38,08	7,42	1
18961	35-01-680-03	37,33	7,42	1
18962	35-01-680-04	38,89	7,42	1
18963	35-01-680-05	28,55	3,15	12,76
18964	35-01-680-06	30,78	3,08	12,76
18965	35-01-680-07	28,33	2,94	12,76
18966	35-01-680-08	28,18	2,47	12,76
18967	35-01-681-01	32,35	8,06	26,19
18968	35-01-681-02	31,61	8,6	26
18969	35-01-681-03	30,25	8,79	26,19
18970	35-01-681-04	29,01	8,86	26,32
18971	35-01-681-05	26,55	8,96	25,32
18972	35-01-681-06	25,62	8,99	24,78
18973	35-01-681-07	32,68	8,12	28,69
18974	35-01-681-08	32,06	8,62	29,17
18975	35-01-681-09	30,64	8,79	28,99
18976	35-01-681-10	30,57	8,88	28,73
18977	35-01-681-11	22,85	8,99	27,63
18978	35-01-681-12	24,82	9,04	26,6
18979	35-01-682-01	34,5	6,39	1
18980	35-01-682-02	25,97	3,46	12,76
18981	35-01-682-03	26,43	3,85	12,76
18982	35-01-682-04	28,78	2,68	12,76
18983	35-01-682-05	30,84	7,27	26,32
18984	35-01-682-06	30,35	7,86	25,45
18985	35-01-682-07	29,52	7,91	22,93
18986	35-01-682-08	26,44	8,39	21,32
18987	35-01-683-01	28,21	3,01	1
18988	35-01-683-02	27,83	2,41	1
18989	35-01-683-03	25,61	8,04	25,33
18990	35-01-683-04	24,31	8,63	22,93
18991	35-01-683-05	22,76	8,81	21,48
18992	35-01-683-06	20,96	8,95	19,32
18993	35-01-683-07	25,76	8,32	25,33
18994	35-01-683-08	22,39	8,78	22,93
18995	35-01-683-09	21,98	8,91	21,48
18996	35-01-683-10	20,47	9,02	19,32
18997	35-01-683-11	26,65	8,13	25,83
18998	35-01-683-12	24,62	8,64	24,01
18999	35-01-683-13	22,93	8,83	22,52
19000	35-01-683-14	20,52	9	19,35
19001	35-01-683-15	23,99	8,43	25,81
19002	35-01-683-16	23,39	8,8	24,01
19003	35-01-683-17	22,13	8,93	22,52
19004	35-01-683-18	20,17	9,05	19,35
19005	35-01-684-01	20,18	9,15	15,41
19006	35-01-684-02	21,06	9,15	15,41
19007	35-01-684-03	20,71	9,15	15,41
19008	35-01-684-04	21,89	9,15	15,41
19009	35-01-684-05	23,12	9,15	15,51
19010	35-01-684-06	23,96	9,14	15,18
19011	35-01-684-07	24,71	9,15	15,51
19012	35-01-684-08	25,73	9,14	15,18
19013	35-01-685-01	20,02	9,15	19,99
19014	35-01-685-02	20,02	9,15	19,99
19015	35-01-686-01	19,73	9,15	15,29
19016	35-01-686-02	18,2	9,15	15,39
19017	35-01-686-03	17,94	9,15	13
19018	35-01-687-01	46,84	8,23	1
19019	35-01-687-02	46,78	8,27	1
19020	35-01-687-03	46,73	8,3	1
19021	35-01-687-04	47,13	8,13	1
19022	35-01-687-05	46,99	8,18	1
19023	35-01-687-06	46,95	8,21	1
19024	35-01-687-07	47,24	8,07	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
19025	35-01-687-08	47,12	8,12	1
19026	35-01-687-09	47,08	8,15	1
19027	35-01-687-10	47,68	7,97	1
19028	35-01-687-11	47,58	8,02	1
19029	35-01-687-12	47,55	8,05	1
19030	35-01-688-01	26,79	8,57	11,34
19031	35-01-688-02	48,48	9,15	1
19032	35-01-688-03	23,48	8,79	12,12
19033	35-01-689-01	9,55	9,15	9,22
19034	35-01-690-01	19,59	8,6	11,35
19035	35-01-690-02	21,36	8,45	11,34
19036	35-01-690-03	25,05	8,29	11,33
19037	35-01-700-01	11,57	9,15	9,46
19038	35-01-700-02	12,68	9,15	9,46
19039	35-01-700-03	12,35	9,15	9,46
19040	35-01-700-04	12,86	9,15	9,46
19041	35-01-700-05	12,71	9,15	10,57
19042	35-01-700-06	13,24	9,15	10,57
19043	35-01-700-07	13,54	9,15	10,57
19044	35-01-700-08	14,33	9,15	10,57
19045	35-01-700-09	12,33	9,15	10,57
19046	35-01-700-10	12,76	9,15	10,57
19047	35-01-700-11	13,08	9,15	10,57
19048	35-01-700-12	13,96	9,15	10,57
19049	35-01-700-13	13,75	9,15	11,68
19050	35-01-700-14	14,03	9,15	11,68
19051	35-01-700-15	14,27	9,15	11,68
19052	35-01-700-16	14,71	9,15	11,68
19053	35-01-701-01	14,45	9,15	9,47
19054	35-01-701-02	13,54	9,15	10,9
19055	35-01-701-03	13,46	9,15	10,9
19056	35-01-701-04	14,99	9,15	9,48
19057	35-01-701-05	14,67	9,15	9,47
19058	35-01-701-06	14,7	9,15	9,47
19059	35-01-701-07	14,1	9,15	9,47
19060	35-01-701-08	13,49	9,15	10,9
19061	35-01-701-09	13,42	9,15	10,9
19062	35-01-701-10	15,59	9,15	9,48
19063	35-01-701-11	15,78	9,15	9,48
19064	35-01-701-12	15,38	9,15	9,47
19065	35-01-701-13	13,7	9,15	10,83
19066	35-01-701-14	13,39	9,15	10,68
19067	35-01-701-15	14,11	9,15	11,26
19068	35-01-702-01	14,45	9,16	11,03
19069	35-01-702-02	13,81	9,17	11
19070	35-01-703-01	15,04	9,15	13,5
19071	35-01-704-01	47,77	9,15	1
19072	35-01-704-02	45,82	9,15	1
19073	35-01-714-01	18,32	9,15	14,91
19074	35-01-714-02	18,8	9,15	14,91
19075	35-01-714-03	19,18	9,15	14,91
19076	35-01-714-04	19,85	9,15	14,91
19077	35-01-714-05	18,32	9,15	14,91
19078	35-01-714-06	18,8	9,15	14,91
19079	35-01-714-07	19,18	9,15	14,91
19080	35-01-714-08	19,85	9,15	14,91
19081	35-01-715-01	21,47	9,15	13,88
19082	35-01-715-02	22,38	9,15	13,88
19083	35-01-715-03	23,14	9,15	13,88
19084	35-01-715-04	24,23	9,15	13,88
19085	35-01-716-01	14,6	9,21	13,72
19086	35-01-716-02	14,71	9,21	13,72
19087	35-01-716-03	14,83	9,21	13,72
19088	35-01-716-04	15,02	9,21	13,72
19089	35-01-716-05	14,6	9,21	13,72
19090	35-01-716-06	14,71	9,21	13,72
19091	35-01-716-07	14,83	9,21	13,72
19092	35-01-716-08	15,02	9,21	13,72
19093	35-01-717-01	15,11	9,18	13,74
19094	35-01-717-02	15,31	9,18	13,74
19095	35-01-717-03	15,47	9,18	13,74
19096	35-01-717-04	15,76	9,18	13,74
19097	35-01-717-05	15,11	9,18	13,74
19098	35-01-717-06	15,31	9,18	13,74
19099	35-01-717-07	15,47	9,18	13,74
19100	35-01-717-08	15,76	9,18	13,74
19101	35-01-718-01	15,57	9,18	13,76
19102	35-01-718-02	15,86	9,18	13,76
19103	35-01-718-03	16,07	9,18	13,76

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
19104	35-01-718-04	16,47	9,18	13,76
19105	35-01-719-01	50,36	9,15	1
19106	35-01-719-02	50,47	9,15	1
19107	35-01-719-03	50,53	9,15	1
19108	35-01-719-04	50,76	9,15	1
19109	35-01-719-05	50,55	9,15	1
19110	35-01-719-06	50,63	9,15	1
19111	35-01-719-07	50,69	9,15	1
19112	35-01-719-08	50,91	9,15	1
19113	35-01-719-09	49,95	9,15	1
19114	35-01-719-10	50,1	9,15	1
19115	35-01-719-11	50,2	9,15	1
19116	35-01-719-12	50,47	9,15	1
19117	35-01-719-13	49,79	9,13	1
19118	35-01-719-14	49,92	9,13	1
19119	35-01-719-15	50,07	9,13	1
19120	35-01-719-16	50,31	9,13	1
19121	35-01-719-17	50	9,13	1
19122	35-01-719-18	50,14	9,13	1
19123	35-01-719-19	50,24	9,13	1
19124	35-01-719-20	50,39	9,13	1
19125	35-01-729-01	13,37	2,49	12,94
19126	35-01-739-01	29,77	9,15	12,68
19127	35-01-739-02	29,64	9,15	12,69
19128	35-01-739-03	29,49	9,15	12,7
19129	35-01-739-04	29,28	9,15	12,7
19130	35-01-739-05	29,14	9,15	12,7
19131	35-01-739-06	29,1	9,15	12,7
19132	35-01-739-07	28,55	9,15	12,7
19133	35-01-739-08	28,58	9,15	12,7
19134	35-01-740-01	17,42	9,15	5,72
19135	35-01-740-02	17,46	9,15	5,73
19136	35-01-740-03	17,44	9,15	5,73
19137	35-01-740-04	17,47	9,15	5,73
19138	35-01-740-05	15,14	9,15	4,71
19139	35-01-740-06	15,07	9,15	5,72
19140	35-01-740-07	15,06	9,15	5,72
19141	35-01-740-08	15,08	9,15	5,72



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
19183	35-01-779-01	13,73	1	12,06
19184	35-01-779-02	14,21	1	12,06
19185	35-01-780-01	36,42	11,15	36,32
19186	36-01-001-01	24,08	23,64	17,82
19187	36-01-001-02	23,28	22,71	17,82
19188	36-01-001-03	23,14	22,02	17,82
19189	36-01-001-04	23,76	22,25	17,82
19190	36-01-002-01	21,57	19,7	17,82
19191	36-01-003-01	22,37	19,25	17,82
19192	36-01-004-01	29,09	25,76	1
19193	36-01-004-02	24,35	23,88	17,85
19194	36-01-004-03	23,01	24	17,86
19195	36-01-008-01	22,03	19,13	17,82
19196	36-01-008-02	22,43	19,29	17,82
19197	36-01-008-03	19,53	14,78	17,82
19198	36-01-008-04	19,69	15,06	17,82
19199	36-01-008-05	37,61	21,12	17,82
19200	36-01-008-06	38,42	21,57	17,82
19201	36-01-009-01	19,19	19,19	1
19202	36-01-009-02	25,13	25,13	1
19203	36-01-009-03	20,15	20,15	1
19204	37-01-001-01	24,72	25,49	11,19
19205	37-01-001-02	27,87	25,27	9,62
19206	37-01-001-03	20,58	15,75	11,19
19207	37-01-001-04	22,35	15,69	9,62
19208	37-01-002-01	18,87	11,04	11,19
19209	37-01-002-02	20,75	11,02	9,62
19210	37-01-002-03	20,98	10,72	11,23
19211	37-01-002-04	15,95	9,99	11,19
19212	37-01-002-05	16,99	9,99	9,62
19213	37-01-003-01	32,4	10,47	11,61
19214	37-01-003-02	21,72	11,21	12,26
19215	37-01-003-03	21,84	11,15	12,38
19216	37-01-007-01	33,23	25,42	9,58
19217	37-01-007-02	28,06	20,18	9,52
19218	37-01-007-03	24,4	15,66	9,58
19219	37-01-007-04	21,47	14,41	9,52
19220	37-01-008-01	22,16	10,81	12,57
19221	37-01-008-02	19,53	10,23	12,55
19222	37-01-008-03	17,42	9,85	12,57
19223	37-01-008-04	15,86	9,62	12,55
19224	37-01-009-01	20,88	12,04	13,01
19225	37-01-013-01	21,59	12,14	12,67
19226	37-01-014-01	20,44	23,04	10,54
19227	37-01-014-02	13,59	25,19	8,29
19228	37-01-014-03	13,28	25,23	8,53
19229	37-01-014-04	16,96	23,19	9,07
19230	37-01-014-05	13,64	19,31	9,83
19231	37-01-014-06	16,1	18,09	9,89
19232	37-01-014-07	25,62	26,97	13,08
19233	37-01-015-01	11,7	11,29	8,3
19234	37-01-015-02	11,63	11,18	8,53
19235	37-01-015-03	15,86	11,14	9,06
19236	37-01-015-04	13,34	11,57	9,84
19237	37-01-015-05	14,99	11,57	10,04
19238	37-01-015-06	14,21	11,07	13,08
19239	37-01-016-01	16,96	10,99	11,02
19240	37-01-017-01	28,21	8,88	12,37
19241	37-01-018-01	17,87	11,91	12,04
19242	37-01-018-02	17,73	11,3	12,04
19243	37-01-019-01	17,75	9,58	12,04
19244	37-01-019-02	17,57	9,44	12,04
19245	37-01-020-01	21,49	15,55	12,23
19246	37-01-020-02	21,04	15,42	11,56
19247	37-01-020-03	17,84	15,17	11,56
19248	37-01-020-04	20,29	14,32	12,23
19249	37-01-020-05	19,96	14,27	11,56
19250	37-01-020-06	17,33	14,21	11,56
19251	37-01-021-01	19,89	12,97	12,23
19252	37-01-021-02	19,58	12,99	11,56
19253	37-01-021-03	17,03	13,1	11,56
19254	37-01-021-04	18,63	12,14	12,23
19255	37-01-021-05	18,44	12,19	11,56
19256	37-01-021-06	16,45	12,37	11,56
19257	37-01-022-01	19,43	11,52	13,21
19258	37-01-022-02	20,19	11,31	13,5
19259	37-01-022-03	20	11,27	13,08
19260	37-01-022-04	18,4	10,28	13,21
19261	37-01-022-05	18,5	10,12	13,5

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
19262	37-01-022-06	18,18	10,1	13,08
19263	37-01-026-01	27,64	23,5	0,38
19264	37-01-026-02	24,22	22,48	0,39
19265	37-01-026-03	18,27	19,07	0,33
19266	37-01-026-04	20,53	15,48	0,38
19267	37-01-026-05	19,3	15,28	0,39
19268	37-01-026-06	16,41	14,47	0,33
19269	37-01-027-01	18,84	11	0,38
19270	37-01-027-02	17,87	10,95	0,39
19271	37-01-027-03	15,44	10,57	0,33
19272	37-01-027-04	15,18	10	0,38
19273	37-01-027-05	14,97	10	0,39
19274	37-01-027-06	13,99	9,87	0,33
19275	37-01-028-01	27,06	23,24	0,05
19276	37-01-028-02	20,8	20,3	0,03
19277	37-01-028-03	27,82	24,21	0,19
19278	37-01-028-04	19,41	21,2	0,12
19279	37-01-028-05	20,12	15,46	0,05
19280	37-01-028-06	17,6	14,88	0,03
19281	37-01-028-07	20,36	15,62	0,19
19282	37-01-028-08	16,61	15,02	0,12
19283	37-01-029-01	18,36	11,01	0,05
19284	37-01-029-02	16,19	10,99	0,03
19285	37-01-029-03	18,56	11,03	0,19
19286	37-01-029-04	15,19	10,99	0,12
19287	37-01-029-05	14,87	10,02	0,05
19288	37-01-029-06	14,16	10,1	0,03
19289	37-01-029-07	14,92	10	0,19
19290	37-01-029-08	13,5	10,08	0,12
19291	37-01-030-01	23,83	12,9	0,36
19292	37-01-030-02	31,29	13,34	0,36
19293	37-01-030-03	46,38	27,78	1
19294	37-01-030-04	23,2	10,33	0,36
19295	37-01-030-05	30,61	10,65	0,36
19296	37-01-030-06	38,01	11,02	1
19297	37-01-030-07	19,8	8,79	13,09
19298	37-01-033-01	18,3	11,11	11,42
19299	37-01-033-02	15,89	10,28	11,42
19300	37-01-033-03	14,05	9,93	11,64
19301	37-01-033-04	17,03	11,07	10,92
19302	37-01-033-05	15,45	10,27	10,95
19303	37-01-033-06	13,91	9,94	10,97
19304	37-01-033-07	18,84	11,01	14,18
19305	37-01-033-08	15,63	10,28	14,18
19306	37-01-033-09	14,02	9,93	14,18
19307	37-01-033-10	15,38	10,28	9,57
19308	37-01-033-11	13,82	9,93	9,58
19309	37-01-034-01	21,88	10,65	11,71
19310	37-01-034-02	20,26	10,18	11,71
19311	37-01-034-03	19,04	9,9	11,7
19312	37-01-034-04	18,8	9,9	11,71
19313	37-01-034-05	20,05	10,88	11,7
19314	37-01-034-06	18,24	10,24	11,7
19315	37-01-034-07	16,72	9,91	11,71
19316	37-01-034-08	16,56	9,92	11,71
19317	37-01-035-01	21,4	10,9	12,03
19318	37-01-035-02	17,66	10,18	11,92
19319	37-01-035-03	16,55	9,89	11,84
19320	37-01-035-04	16,36	9,88	11,82
19321	37-01-035-05	16,07	10,99	7,68
19322	37-01-035-06	13,76	11,01	7,85
19323	37-01-035-07	20,41	10,6	9,78
19324	37-01-035-08	21,2	10,53	10,47
19325	37-01-035-09	20,92	10,61	10,69
19326	37-01-035-10	17,47	11,05	9,32
19327	37-01-035-11	17,32	11,05	8,93
19328	37-01-036-01	19,7	11,01	13,06
19329	37-01-036-02	19,08	10,98	13,06
19330	37-01-037-01	29,99	24,59	10,47
19331	37-01-037-02	22,44	15,54	10,37
19332	37-01-037-03	22,51	15,5	10,32
19333	37-01-038-01	17,59	15,1	11,53
19334	37-01-038-02	17,32	14,8	10,99
19335	37-01-038-03	11,93	17,42	6,33
19336	37-01-038-04	11,85	15,08	7,44
19337	37-01-038-05	11,81	15,32	8,01
19338	37-01-039-01	17,28	16,64	10,91
19339	37-01-044-01	17,99	16,37	13,42
19340	37-01-044-02	18,3	14,28	13,02

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
19341	37-01-045-01	22,78	17,56	19,48
19342	37-01-046-01	17,8	13,38	9,02
19343	37-01-046-02	16,25	13,98	10,7
19344	37-01-046-03	15,93	13,32	9,97
19345	37-01-046-04	16,4	13,22	11,11
19346	37-01-046-05	18,1	13,53	11,75
19347	37-01-046-06	17,82	13,91	10,98
19348	37-01-046-07	17,46	13,35	11,97
19349	37-01-046-08	12,62	13,86	9,58
19350	37-01-047-01	20,07	10,34	12,81
19351	37-01-047-02	20,68	9,67	12,85
19352	37-01-047-03	21,26	11,12	12,86
19353	37-01-047-04	26,58	5,73	13,58
19354	37-01-047-05	27,32	5,83	13,13
19355	37-01-047-06	24,29	18,21	11,97
19356	37-02-001-01	21,96	16,21	1
19357	37-02-001-02	24,53	21,05	1
19358	37-02-001-03	14,38	12,43	1
19359	37-02-001-04	18,32	19,13	10,12
19360	37-02-001-05	16,6	24,69	10,05
19361	37-02-001-06	14,65	16,95	10,03
19362	37-02-001-07	19,47	18,69	12,94
19363	37-02-001-08	16,92	16,6	12,41
19364	37-02-002-01	25,92	30,55	14,95
19365	37-02-002-02	25,56	29,13	14,53
19366	37-02-002-03	25,84	29,3	14,23
19367	37-02-003-01	17,96	19,48	12,29
19368	37-02-004-01	16,43	14,97	16,27
19369	37-02-005-01	18,57	17,6	9,59
19370	37-02-005-02	18,29	17,36	9,59
19371	37-02-005-03	17,13	16,76	9,59
19372	37-02-005-04	18,89	18,2	1
19373	37-02-005-05	22,29	17,02	1
19374	37-02-006-01	30,6	10,57	31,28
19375	37-02			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
19420	37-03-003-15	13,11	13,11	1
19421	37-03-003-16	13,11	13,11	1
19422	37-03-004-01	19	18,71	1
19423	37-03-004-02	16,74	16,62	1
19424	37-03-004-03	18,94	18,63	1
19425	37-03-004-04	16,73	16,59	1
19426	37-03-005-01	13,21	13,21	1
19427	37-03-005-02	13,21	13,21	1
19428	37-03-005-03	13,11	13,11	1
19429	37-03-005-04	13,11	13,11	1
19430	37-03-005-05	13,21	13,21	1
19431	37-03-005-06	13,21	13,21	1
19432	37-03-005-07	13,11	13,11	1
19433	37-03-005-08	13,11	13,11	1
19434	37-03-006-01	19,24	18,99	1
19435	37-03-006-02	16,81	16,7	1
19436	37-03-015-01	25,98	41,01	11,56
19437	37-03-015-02	19,76	19,14	1
19438	37-03-015-03	18,16	17,77	1
19439	37-03-015-04	17,15	16,87	1
19440	37-03-015-05	16,46	16,27	1
19441	37-03-016-01	14,74	14,74	1
19442	37-03-016-02	15,04	15,04	1
19443	37-03-016-03	14,45	14,45	1
19444	37-03-016-04	14,51	14,51	1
19445	37-03-016-05	14,74	14,74	1
19446	37-03-016-06	15,04	15,04	1
19447	37-03-016-07	14,45	14,45	1
19448	37-03-016-08	14,51	14,51	1
19449	37-03-017-01	18,26	18,63	8,93
19450	37-03-017-02	17,87	18,71	10,16
19451	37-03-017-03	17,23	17,34	8,93
19452	37-03-017-04	17,05	17,4	10,16
19453	37-03-018-01	18,73	17,89	10,79
19454	37-03-018-02	16,52	15,98	10,79
19455	37-03-019-01	18,73	18,04	12,37
19456	37-03-019-02	17,42	16,6	12,37
19457	37-03-030-01	31,79	26,5	38,65
19458	37-03-030-02	19,25	17,97	38,65
19459	37-03-030-03	20,89	18,57	1
19460	37-03-030-04	18,95	18,2	1
19461	37-03-030-05	16,15	15,57	38,65
19462	37-03-030-06	16,37	16,06	1
19463	37-03-031-01	31,51	27,1	1
19464	37-03-031-02	19,38	30,77	13,62
19465	37-03-031-03	16,71	28,12	12,85
19466	37-03-032-01	15,36	17,74	13,16
19467	37-03-032-02	15,06	15,9	13,16
19468	37-03-033-01	18,94	25,21	11,05
19469	37-03-033-02	17,79	19,4	11,05
19470	37-03-033-03	16,57	17,14	11,05
19471	37-03-041-01	18,84	17,83	1
19472	37-03-041-02	18,56	17,65	1
19473	37-03-041-03	18,65	17,95	1
19474	37-03-041-04	18,61	17,95	1
19475	37-03-041-05	18,57	17,95	1
19476	37-03-041-06	18,6	17,95	1
19477	37-03-041-07	18,37	17,95	1
19478	37-03-041-08	19,41	19,07	1
19479	37-03-041-09	23,95	19,14	1
19480	37-03-041-10	17,87	17,79	13,83
19481	37-03-042-01	16,6	16,07	1
19482	37-03-042-02	16,54	16,07	1
19483	37-03-042-03	16,46	16,18	1
19484	37-03-042-04	16,33	16,05	1
19485	37-03-042-05	16,3	16,04	1
19486	37-03-042-06	16,29	16,03	1
19487	37-03-042-07	16,21	16,04	1
19488	37-03-042-08	16,89	16,74	1
19489	37-03-042-09	15,84	15,96	11,59
19490	37-03-043-01	17,81	18,53	12,34
19491	37-03-043-02	16,82	16,35	12,34
19492	37-03-044-01	13,84	13,84	1
19493	37-03-044-02	13,84	13,84	1
19494	37-03-044-03	13,84	13,84	1
19495	37-03-044-04	13,84	13,84	1
19496	37-03-044-05	13,84	13,84	1
19497	37-03-044-06	13,84	13,84	1
19498	37-03-044-07	13,84	13,84	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
19499	37-03-044-08	13,21	13,21	1
19500	37-03-044-09	13,84	13,84	1
19501	37-03-044-10	13,84	13,84	1
19502	37-03-044-11	13,84	13,84	1
19503	37-03-044-12	13,84	13,84	1
19504	37-03-044-13	13,84	13,84	1
19505	37-03-044-14	13,84	13,84	1
19506	37-03-044-15	13,84	13,84	1
19507	37-03-044-16	13,21	13,21	1
19508	37-03-045-01	13,56	13,56	1
19509	37-03-045-02	13,56	13,56	1
19510	37-03-045-03	13,56	13,56	1
19511	37-03-045-04	13,56	13,56	1
19512	37-03-045-05	13,56	13,56	1
19513	37-03-045-06	13,56	13,56	1
19514	37-03-045-07	13,56	13,56	1
19515	37-03-045-08	13,11	13,11	1
19516	37-03-045-09	13,56	13,56	1
19517	37-03-045-10	13,56	13,56	1
19518	37-03-045-11	13,56	13,56	1
19519	37-03-045-12	13,56	13,56	1
19520	37-03-045-13	13,56	13,56	1
19521	37-03-045-14	13,56	13,56	1
19522	37-03-045-15	13,56	13,56	1
19523	37-03-045-16	13,11	13,11	1
19524	37-03-055-01	23,59	28,13	10,54
19525	37-03-055-02	18,98	17,08	10,53
19526	37-03-056-01	23,28	27,82	11,35
19527	37-03-057-01	29,53	26,87	27,97
19528	37-03-057-02	29,62	26,81	28,06
19529	37-03-057-03	27,4	24,27	26,33
19530	37-03-057-04	29,11	21,65	28,76
19531	37-03-057-05	29,01	22,26	28,57
19532	37-03-058-01	14,69	35,36	12,18
19533	37-03-066-01	16,65	13,91	10,38
19534	37-03-066-02	15,03	13,9	10,11
19535	37-03-066-03	13,49	13,89	10
19536	37-03-066-04	12,67	13,9	9,75
19537	37-03-066-05	11,92	13,87	9,58
19538	37-03-066-06	11,74	13,82	9,55
19539	37-03-066-07	14,22	13,88	10,35
19540	37-03-066-08	13,29	13,87	10,19
19541	37-03-066-09	12,46	13,81	10,12
19542	37-03-066-10	11,64	13,81	9,8
19543	37-03-066-11	10,87	13,76	9,49
19544	37-03-066-12	10,93	13,7	9,57
19545	37-03-066-13	12,26	13,87	9,75
19546	37-03-066-14	11,75	13,83	9,59
19547	37-03-066-15	11,43	13,8	9,52
19548	37-03-066-16	11,51	13,78	9,51
19549	37-03-066-17	11,33	13,75	9,51
19550	37-03-067-01	17,95	17,72	10,38
19551	37-03-067-02	17,32	17,72	10,11
19552	37-03-067-03	16,34	17,7	10
19553	37-03-067-04	15,43	17,71	9,75
19554	37-03-067-05	14,54	17,71	9,58
19555	37-03-067-06	14,1	17,71	9,55
19556	37-03-067-07	16,78	17,71	10,35
19557	37-03-067-08	16,09	17,71	10,19
19558	37-03-067-09	15,18	17,71	10,12
19559	37-03-067-10	14,04	17,7	9,8
19560	37-03-067-11	12,84	17,69	9,49
19561	37-03-067-12	12,74	17,67	9,57
19562	37-03-067-13	14,83	17,71	9,75
19563	37-03-067-14	14,1	17,7	9,59
19564	37-03-067-15	13,57	17,69	9,52
19565	37-03-067-16	13,5	17,69	9,51
19566	37-03-067-17	13,11	17,68	9,51
19567	37-03-068-01	16,23	15,89	10,38
19568	37-03-068-02	15,96	15,89	10,11
19569	37-03-068-03	15,5	15,89	10
19570	37-03-068-04	15,01	15,89	9,75
19571	37-03-068-05	14,46	15,89	9,58
19572	37-03-068-06	14,17	15,89	9,55
19573	37-03-068-07	15,73	15,89	10,35
19574	37-03-068-08	15,38	15,89	10,19
19575	37-03-068-09	14,86	15,89	10,12
19576	37-03-068-10	14,13	15,88	9,8
19577	37-03-068-11	13,18	15,88	9,49

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
19578	37-03-068-12	13,07	15,87	9,57
19579	37-03-068-13	14,66	15,89	9,75
19580	37-03-068-14	14,17	15,88	9,59
19581	37-03-068-15	13,77	15,88	9,52
19582	37-03-068-16	13,7	15,88	9,51
19583	37-03-068-17	13,38	15,88	9,51
19584	37-04-001-01	25,8	16,42	11,85
19585	37-04-001-02	26,06	16,12	12,39
19586	37-04-001-03	18,49	15,66	11,09
19587	37-04-001-04	14,17	15,37	10,85
19588	37-04-001-05	18,47	15,43	11,18
19589	37-04-001-06	15,78	15,55	10,12
19590	37-04-001-07	20,05	14,84	11,26
19591	37-04-001-08	12,92	15,31	10,6
19592	37-04-001-09	20,32	17,13	7,57
19593	37-04-002-02	22,04	17,13	7,57
19594	37-04-002-03	26,32	17,14	7,57
19595	37-04-002-04	21,56	17,14	6,66
19596	37-04-002-05	27,69	17,1	24,24
19597	37-04-002-06	20,54	17,02	11
19598	37-04-002-07	22,51	16,99	13,69
19599	37-04-002-08	21,3	16,93	11,88
19600	37-04-002-09	23,43	16,93	13,24
19601	37-04-002-10	24,63	17,18	9,93
19602	37-04-002-11	26,15	17,28	10,56
19603	37-04-002-12	21,6	17,01	7,57
19604	37-04-002-13	18,76	17,07	8,42
19605	37-04-003-01	26,85	16,12	17,75
19606	37-04-003-02	27,78	16,65	17,82
19607	37-04-003-03	46,14	15,57	14,18
19608	37-04-004-01	32,87	16,28	13,8
19609	37-04-004-02	16,89	15,56	10,8
19610	37-04-004-03	19,31	15,18	11,07
19611	37-04-004-04	20,62	15,17	11,29
19612	37-05-001-01	36,99	1,85	1
19613	37-05-002-01	15,55	22,22	13,29
19614	37-05-002-02	15,61	23,65	13,29
19615	37-05-002-03	15,79	25,41	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
19657	38-02-002-05	16,04	15,88	1
19658	38-02-003-01	18	17,82	1
19659	38-02-003-02	18,38	18,22	1
19660	38-02-003-03	18,02	17,86	1
19661	38-02-003-04	18,49	18,36	1
19662	38-02-003-05	28,29	27,2	1
19663	38-02-003-06	26,63	25,96	1
19664	38-02-003-07	17,91	17,72	1
19665	38-02-003-08	17,91	17,72	1
19666	38-02-003-09	17,89	17,72	1
19667	38-02-003-10	17,89	17,73	1
19668	38-02-003-11	17,89	17,73	1
19669	38-02-003-12	17,87	17,72	1
19670	38-02-003-13	28,99	27,74	1
19671	38-02-003-14	28,99	27,74	1
19672	38-02-003-15	29,02	27,76	1
19673	38-02-004-01	16,05	15,96	1
19674	38-02-004-02	16,33	16,25	1
19675	38-02-004-03	16,07	15,99	1
19676	38-02-004-04	16,42	16,35	1
19677	38-02-004-05	15,98	15,89	1
19678	38-02-004-06	15,98	15,89	1
19679	38-02-004-07	15,97	15,89	1
19680	38-02-004-08	15,98	15,89	1
19681	38-02-004-09	15,98	15,89	1
19682	38-02-004-10	16,03	15,89	1
19683	38-02-005-01	38,37	25,76	1
19684	38-02-005-02	39,15	25,76	1
19685	38-02-005-03	36,72	25,76	1
19686	38-02-005-04	43,51	25,75	1
19687	38-02-005-05	34	25,76	1
19688	38-02-005-06	34,66	25,76	1
19689	38-02-005-07	32,5	25,76	1
19690	38-02-005-08	37,86	25,76	1
19691	38-02-010-01	15,22	14,85	1
19692	38-02-010-02	15,37	15,01	1
19693	38-02-010-03	19,75	18,98	1
19694	38-02-010-04	19,94	19,2	1
19695	38-02-010-05	15,15	14,78	1
19696	38-02-010-06	15,14	14,78	1
19697	38-02-010-07	15,14	14,77	1
19698	38-02-010-08	19,66	18,87	1
19699	38-02-010-09	19,66	18,87	1
19700	38-02-010-10	19,67	18,88	1
19701	38-02-011-01	14,28	14,03	1
19702	38-02-011-02	14,41	14,18	1
19703	38-02-011-03	16,82	16,41	1
19704	38-02-011-04	16,99	16,6	1
19705	38-02-011-05	17,23	16,71	1
19706	38-02-011-06	14,21	13,96	1
19707	38-02-011-07	14,21	13,96	1
19708	38-02-011-08	16,74	16,32	1
19709	38-02-011-09	16,74	16,33	1
19710	38-02-011-10	16,75	16,33	1
19711	38-02-012-01	15,21	15,06	1
19712	38-02-012-02	15,39	15,26	1
19713	38-02-012-03	15,41	15,29	1
19714	38-02-012-04	18,62	18,34	1
19715	38-02-012-05	18,74	18,51	1
19716	38-02-012-06	18,71	18,5	1
19717	38-02-012-07	15,14	14,99	1
19718	38-02-012-08	15,14	14,99	1
19719	38-02-012-09	15,07	14,94	1
19720	38-02-012-10	15,04	14,92	1
19721	38-02-012-11	18,53	18,25	1
19722	38-02-012-12	18,53	18,25	1
19723	38-02-012-13	18,32	18,07	1
19724	38-02-012-14	18,24	18	1
19725	38-02-013-01	14,34	14,25	1
19726	38-02-013-02	14,51	14,43	1
19727	38-02-013-03	14,53	14,46	1
19728	38-02-013-04	16,06	15,93	1
19729	38-02-013-05	16,22	16,1	1
19730	38-02-013-06	16,22	16,11	1
19731	38-02-013-07	14,28	14,19	1
19732	38-02-013-08	14,28	14,19	1
19733	38-02-013-09	14,23	14,15	1
19734	38-02-013-10	14,22	14,14	1
19735	38-02-013-11	15,99	15,86	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
19736	38-02-013-12	15,99	15,86	1
19737	38-02-013-13	15,9	15,78	1
19738	38-02-013-14	15,86	15,75	1
19739	38-02-017-01	23,59	23,03	1
19740	38-02-017-02	22,4	22,05	1
19741	38-02-017-03	22,74	22,36	1
19742	38-02-017-04	23,53	22,94	1
19743	38-02-017-05	23,55	22,96	1
19744	38-02-017-06	21,75	21,28	1
19745	38-02-017-07	22,25	21,74	1
19746	38-02-017-08	16,93	16,68	1
19747	38-02-017-09	17,43	17,26	1
19748	38-02-017-10	17,4	17,21	1
19749	38-02-017-11	16,72	16,47	1
19750	38-02-017-12	16,73	16,48	1
19751	38-02-017-13	16,46	16,24	1
19752	38-02-017-14	16,53	16,31	1
19753	38-02-020-01	12,43	12,43	1
19754	38-02-020-02	13,84	13,84	1
19755	38-02-020-03	15,65	15,65	1
19756	38-02-020-04	11,85	11,85	1
19757	38-02-020-05	13,56	13,56	1
19758	38-02-020-06	14,76	14,76	1
19759	39-01-001-01	17,28	12,61	13,05
19760	39-01-001-02	16,82	11,8	13,3
19761	39-01-001-03	15,88	10,82	13,64
19762	39-01-001-04	13,62	10,01	13,43
19763	39-01-001-05	17,11	11,65	13,48
19764	39-01-001-06	16,96	12,1	13,47
19765	39-01-002-01	23,5	14,34	13
19766	39-01-002-02	23,09	13,08	12,97
19767	39-01-002-03	20,93	13,4	12,53
19768	39-01-002-04	16,33	11,73	12,96
19769	39-01-002-05	14,87	10,59	13,3
19770	39-01-002-06	19,29	14,71	13,91
19771	39-01-002-07	17,87	14,69	13,81
19772	39-01-002-08	16,34	11,83	12,99
19773	39-01-002-09	18,94	12,75	13,64
19774	39-01-002-10	16,79	11,42	12,82
19775	39-01-002-11	16,95	11,53	12,81
19776	39-01-004-01	18,1	11,28	12,76
19777	39-01-004-02	16,78	10,75	11,61
19778	39-01-004-03	14,36	9,06	12,53
19779	39-01-004-04	14,27	9,17	11,59
19780	39-01-004-05	15,48	9,8	11,78
19781	39-01-004-06	15,27	9,73	11,52
19782	39-01-004-07	14,68	9,13	11,59
19783	39-01-004-08	14,84	9,33	11,87
19784	39-01-004-09	15,74	9,58	11,91
19785	39-01-004-10	16,42	10,45	11,93
19786	39-01-004-11	17,63	11,67	11,55
19787	39-01-004-12	19,25	16,66	11,36
19788	39-01-005-01	43,5	15,38	15,17
19789	39-01-005-02	43,5	14,38	15,17
19790	39-01-005-03	43,82	25,05	15,17
19791	39-01-005-04	41,55	25,75	15,17
19792	39-01-005-05	43,21	26,44	15,17
19793	39-01-005-06	42,89	24,6	15,17
19794	39-01-006-01	41,39	31,57	7,82
19795	39-01-006-02	21,95	6,01	7,82
19796	39-01-006-03	41,93	32,33	7,82
19797	39-01-006-04	22,97	8,21	7,82
19798	39-01-006-05	41,9	32,19	7,82
19799	39-01-006-06	23,06	7,74	7,82
19800	39-01-007-01	17,6	11,4	10,08
19801	39-01-007-02	16,99	11,25	12,58
19802	39-01-007-03	17,36	10,79	7,52
19803	39-01-009-01	19,36	13,74	15,74
19804	39-01-009-02	19,63	10,3	12,27
19805	39-01-009-03	16,14	10,17	13,49
19806	39-01-009-04	15,68	9,88	12,72
19807	39-01-009-05	26,36	22,26	13,24
19808	39-01-009-06	17,88	10,14	11,8
19809	39-01-009-07	17,47	10,31	14,04
19810	39-01-009-08	14,42	10,45	1
19811	39-01-009-09	17,49	31,09	7,67
19812	39-01-009-10	25,18	21,28	15,5
19813	39-01-009-11	23,59	21,17	12,56
19814	39-01-009-12	25,88	25,01	12,9

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
19815	39-01-010-01	12,98	11,83	12,78
19816	39-01-015-01	11,05	17,58	8,44
19817	39-01-015-02	18,8	17,82	11,9
19818	39-01-015-03	22,98	18,2	11,9
19819	39-01-015-04	20,27	17,75	17,43
19820	39-01-015-05	27,4	17,91	18,87
19821	39-01-015-06	18,87	16,46	18,77
19822	39-01-015-07	13,56	18,88	12,39
19823	39-01-015-08	17,89	18,18	11,54
19824	39-01-015-09	18,69	13,61	11,35
19825	39-01-015-10	11,75	15,85	8,44
19826	39-01-015-11	16,55	15,99	11,9
19827	39-01-015-12	17,48	15,94	17,42
19828	39-01-015-13	16,22	16,13	11,54
19829	39-01-016-01	17,82	17,43	1
19830	39-01-016-02	13,85	13,79	1
19831	39-01-016-03	13,85	13,85	1
19832	39-01-016-04	13,55	13,55	1
19833	39-01-017-01	13,15	18,45	12,41
19834	39-01-021-01	23,98	21,86	9,82
19835	39-01-021-02	17,61	16,01	9,82
19836	39-01-021-03	28,61	21,4	12,16
19837	39-01-021-04	19,38	15,28	21,97
19838	40-01-001-01	24,4	13,58	22,63
19839	40-01-001-02	24,32	14,86	22,36
19840	40-01-001-03	24,77	12,77	22,47
19841	40-01-002-01	19,84	15,33	22,38
19842	40-01-002-02	19,32	15,04	22,63
19843	40-01-003-01	17,35	16,04	1
19844	40-01-003-02	18,39	16,5	1
19845	40-01-006-01	24,6	14,17	23,6
19846	40-01-006-02	22,46	14,16	1
19847	40-01-007-01	21,29	13,06	21,58
19848	40-01-007-02	27	15,76	1
19849	40-01-010-01	14,95	13,19	13,86
19850	40-01-010-02	15,4	18,12	13,83
19851	40-01-010-03	15,12	14,82	13,8
19852	40-01-012-01	24,92	13,54	23,87
19853	40-01-012-02	12,01	13,38	11,12
19854	40-01-012-			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
19894	40-01-025-03	14,11	15,17	13,78
19895	40-01-025-04	13,35	14,51	12,75
19896	40-01-025-05	12,87	14,33	12,73
19897	40-01-025-06	14,3	14,07	13,65
19898	40-01-025-07	14,37	14,18	13,82
19899	40-01-025-08	13,68	14,17	13,23
19900	40-01-025-09	13,68	14,17	13,21
19901	40-01-025-10	13,66	14,14	13,2
19902	40-01-029-01	18,66	17,7	15,96
19903	40-01-030-01	17,3	17,71	14,22
19904	40-01-030-02	14,63	17,79	10,69
19905	40-01-030-03	14,82	31,82	13,13
19906	41-01-001-01	43,66	19	33,29
19907	41-01-001-02	44,04	19	33,29
19908	41-01-001-03	33,86	12,15	33,29
19909	41-01-001-04	31,04	12,15	33,29
19910	41-01-001-05	29,19	12,16	33,29
19911	41-01-004-01	43,14	12,27	33,29
19912	41-01-004-02	43,44	12,31	33,29
19913	41-01-004-03	41,85	12,11	33,29
19914	41-01-004-04	41,34	12,13	33,29
19915	41-01-004-05	42,31	12,13	33,29
19916	41-01-004-06	13,94	12,11	12,63
19917	41-01-004-07	47,16	12,27	33,29
19918	41-01-004-08	47,32	12,31	33,29
19919	41-01-004-09	44,05	12,11	33,29
19920	41-01-004-10	43,93	12,13	33,29
19921	41-01-004-11	45,02	12,13	33,29
19922	41-01-004-12	14,56	12,11	12,63
19923	41-01-005-01	20,67	3,69	11,28
19924	41-01-005-02	17,65	4,33	10,08
19925	41-01-005-03	16,37	4,71	9,58
19926	41-01-005-04	24	3,18	11,28
19927	41-01-005-05	21,1	3,59	10,08
19928	41-01-005-06	19,79	3,85	9,58
19929	41-01-008-01	35,94	11,17	33,25
19930	41-01-008-02	35,06	11,17	33,25
19931	41-01-008-03	42,78	11,17	33,29
19932	41-01-008-04	51,45	1	61,48
19933	41-01-008-05	38,56	11,17	33,25
19934	41-01-008-06	36,17	11,17	33,25
19935	41-01-008-07	48,15	11,17	33,29
19936	41-01-008-08	51,49	1	61,48
19937	41-01-009-01	30,77	2,94	20,73
19938	41-01-009-02	31,93	2,74	20,73
19939	41-01-012-01	23,85	5,76	12,2
19940	41-01-012-02	29,39	17,31	12,69
19941	41-01-012-03	26,78	14,74	11,85
19942	41-01-012-04	27,02	13,14	11,59
19943	41-01-012-05	27,12	13,13	11,66
19944	41-01-012-06	24,69	20,09	11,97
19945	41-01-012-07	28,29	19,84	12,32
19946	41-01-013-01	20,42	16,19	11,86
19947	41-01-013-02	17,13	20,95	16,76
19948	41-01-013-03	18,12	20,86	12,15
19949	41-01-013-04	17,75	19,75	13,08
19950	41-01-013-05	44,76	14,26	14,26
19951	41-01-016-01	34,13	4,88	39,2
19952	41-01-016-02	14,26	11,76	14,02
19953	41-01-016-03	21,7	7,89	22,27
19954	41-01-016-04	33,4	7,99	38,88
19955	41-01-016-05	32,85	10,91	39,12
19956	41-01-016-06	25,39	5,88	28,83
19957	41-01-016-07	21,28	5,88	22,45
19958	41-01-016-08	22,6	5,27	24,46
19959	41-01-016-09	34,05	8,54	38,8
19960	41-01-016-10	24,31	5,65	30,76
19961	41-01-016-11	12,44	30,59	11,5
19962	41-01-016-12	12,08	30,9	11,08
19963	41-01-016-13	13,64	30,7	12,75
19964	41-01-017-01	21,25	12,64	20,66
19965	41-01-017-02	25,66	5,37	26,09
19966	41-01-017-03	20,51	5,58	19,57
19967	41-02-001-01	13,12	4,25	10,75
19968	41-02-002-01	22,93	13,65	12,84
19969	41-02-008-01	14,51	12,74	14,07
19970	41-02-008-02	20,04	14,47	19,09
19971	41-02-009-01	16,15	16,45	14,91
19972	41-02-009-02	15,79	15,45	14,79

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
19973	41-02-010-01	21,39	20	1
19974	41-02-010-02	15,22	14,82	1
19975	41-02-010-03	13,85	13,85	1
19976	41-02-010-04	13,55	13,55	1
19977	41-02-015-01	13,22	19,35	8,16
19978	41-02-015-02	11,45	18,7	6,69
19979	41-02-015-03	7,96	14,26	7,07
19980	41-02-015-04	13,21	15,59	8,16
19981	41-02-015-05	12	15,11	6,69
19982	41-02-020-01	17,98	13,63	12,77
19983	41-02-020-02	19,65	13,62	14,04
19984	41-02-020-03	11,13	13,63	8,14
19985	41-02-020-04	19,99	13,62	13,73
19986	41-02-021-01	16,18	14,26	12,78
19987	41-02-021-02	17,37	14,25	14
19988	41-02-021-03	9,79	14,26	8,22
19989	41-02-021-04	17,75	14,25	13,8
19990	41-02-022-01	12,88	13,37	9,63
19991	41-02-022-02	11,84	13,37	8,53
19992	41-02-022-03	9,81	13,18	8,63
19993	41-02-022-04	11,42	13,18	10,34
19994	41-02-022-05	11,5	13,4	7,88
19995	41-02-022-06	12,46	12,95	11,08
19996	41-02-022-07	12,31	13,61	9,33
19997	41-02-022-08	10,26	13,62	7,81
19998	41-02-022-09	18,13	13,61	10,62
19999	41-02-023-01	11,81	12,71	9,63
20000	41-02-023-02	10,69	12,71	8,53
20001	41-02-023-03	9,37	12,13	8,67
20002	41-02-023-04	11,03	12,13	10,36
20003	41-02-023-05	10,48	12,82	7,79
20004	41-02-023-06	12,73	11,42	11,38
20005	41-02-023-07	11,78	13,63	9,98
20006	41-02-023-08	9,64	13,64	7,87
20007	41-02-023-09	16,97	13,64	10,38
20008	42-01-001-01	25,51	25,7	15,5
20009	42-01-001-02	23,96	25,67	15,5
20010	42-01-001-03	19,9	25,36	15,5
20011	42-01-001-04	22,09	16,09	15,5
20012	42-01-001-05	19,89	16,09	15,5
20013	42-01-001-06	18,57	16,09	15,5
20014	42-01-002-01	26,03	25,63	15,5
20015	42-01-002-02	25,41	25,66	15,5
20016	42-01-002-03	19,31	16,09	15,5
20017	42-01-003-01	26,88	25,63	15,5
20018	42-01-003-02	26,67	25,65	15,5
20019	42-01-004-01	45,73	17,4	1
20020	42-01-004-02	44,15	17,4	1
20021	42-01-004-03	40,03	17,4	1
20022	42-01-004-04	37,83	17,4	1
20023	42-01-005-01	18,39	18,09	1
20024	42-01-006-01	41,61	17,4	1
20025	42-01-006-02	31,55	17,4	1
20026	42-01-007-01	18,63	17,97	1
20027	42-01-008-01	19,61	17,67	9,29
20028	42-01-008-02	20,52	17,75	9,24
20029	42-01-008-03	18,92	16,32	9,29
20030	42-01-008-04	19,4	16,34	9,24
20031	42-01-008-05	19,3	24,56	9,29
20032	42-01-008-06	20,31	24,92	9,24
20033	42-01-009-01	14,83	20,75	12,81
20034	42-01-009-02	14,9	20,76	12,83
20035	42-01-009-03	14,99	19,24	12,87
20036	42-01-009-04	13,73	15,96	12,78
20037	42-01-009-05	13,6	15,61	12,79
20038	42-01-010-01	24,59	20,54	23,54
20039	42-01-010-02	24,19	20,56	23,55
20040	42-01-010-03	21,53	19,14	23,63
20041	42-01-010-04	20,62	16,27	21,82
20042	42-01-010-05	20,46	15,88	21,76
20043	42-01-011-01	26,06	17,99	11,81
20044	42-01-012-01	20,83	17,38	12,46
20045	42-01-012-02	25,23	15,65	12,46
20046	42-01-012-03	20,89	16,89	14,43
20047	42-01-012-04	23,63	15,39	15,18
20048	42-01-013-01	32,76	14,26	18,76
20049	42-01-013-02	36,11	30,16	14,18
20050	42-01-013-03	29,89	28,59	14,18
20051	42-01-014-01	21,43	16,39	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
20052	42-01-014-02	22,1	16,6	1
20053	42-01-014-03	21,79	16,55	1
20054	42-01-015-01	31,08	11,07	9,44
20055	42-01-015-02	18,74	11,01	13,9
20056	42-01-015-03	11,26	10,92	11,26
20057	42-01-015-04	23,9	10,96	11,16
20058	42-01-015-05	22,24	14,46	9,02
20059	42-01-016-01	22,42	28,27	15,38
20060	42-01-016-02	23,06	28,49	15,25
20061	42-01-016-03	23,12	28,18	16,64
20062	42-01-016-04	23,54	27,2	17,7
20063	42-01-016-05	23,61	28,23	16,44
20064	42-01-016-06	24,01	27,31	17,48
20065	42-01-016-07	24,43	26,77	18,4
20066	42-01-017-01	30,31	24,9	9,58
20067	42-01-017-02	29,82	24,08	9,58
20068	42-01-018-01	19,87	16,06	11,02
20069	42-01-018-02	20,14	16,06	11,01
20070	42-01-019-01	28,51	17,17	10,27
20071	42-01-019-02	23,39	18,32	10,99
20072	42-01-019-03	23,92	18,84	12,14
20073	42-01-019-04	27,6	17,1	38,65
20074	42-01-020-01	18,44	14,01	9,44
20075	42-01-021-01	19,99	18,19	16,2
20076	42-01-021-02	22,64	18,57	18,43
20077	42-01-021-03	21,66	18,92	17,95
20078	42-01-022-01	14,61	16,26	13,45
20079	42-01-022-02	14,43	16,26	13,42
20080	42-01-022-03	15,91	16,92	13,74
20081	42-01-022-04	15,51	16,73	13,7
20082	42-01-022-05	15,2	16,62	13,62
20083	42-01-022-06	14,94	16,53	13,55
20084	42-01-022-07	15,26	16,26	13,99
20085	42-01-022-08	15,01	16,26	13,86
20086				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
20131	42-02-006-03	13,56	13,56	1
20132	42-02-006-04	13,56	13,56	1
20133	42-02-006-05	11,85	11,85	1
20134	42-02-006-06	11,85	11,85	1
20135	42-02-006-07	13,84	13,84	1
20136	42-02-006-08	13,84	13,84	1
20137	42-02-006-09	13,56	13,56	1
20138	42-02-006-10	13,56	13,56	1
20139	42-02-006-11	11,85	11,85	1
20140	42-02-006-12	11,85	11,85	1
20141	42-02-007-01	28,49	26,36	1
20142	42-02-007-02	18,63	18,16	1
20143	42-02-007-03	18,82	18,49	1
20144	42-02-007-04	16,4	16,16	1
20145	42-02-007-05	16,84	16,69	1
20146	42-02-008-01	17,66	17,2	1
20147	42-02-008-02	17,46	17,19	1
20148	42-02-008-03	15,92	15,57	1
20149	42-02-008-04	16,24	15,97	1
20150	42-02-008-05	16,29	16,15	1
20151	42-02-008-06	15,11	14,87	1
20152	42-02-009-01	13,84	13,84	1
20153	42-02-009-02	13,21	13,21	1
20154	42-02-009-03	13,2	13,2	1
20155	42-02-009-04	12,43	12,43	1
20156	42-02-009-05	13,56	13,56	1
20157	42-02-009-06	13,11	13,11	1
20158	42-02-009-07	13,11	13,11	1
20159	42-02-009-08	11,85	11,85	1
20160	42-02-009-09	13,85	13,85	1
20161	42-02-009-10	13,2	13,2	1
20162	42-02-009-11	13,21	13,21	1
20163	42-02-009-12	12,43	12,43	1
20164	42-02-009-13	13,55	13,55	1
20165	42-02-009-14	13,1	13,1	1
20166	42-02-009-15	13,11	13,11	1
20167	42-02-009-16	11,86	11,86	1
20168	42-02-010-01	16,1	15,87	1
20169	42-02-010-02	17,2	17,11	1
20170	42-02-010-03	20,68	16,77	1
20171	42-02-010-04	21,32	20,98	1
20172	42-02-010-05	17,83	17,64	1
20173	42-02-010-06	19,48	19,3	1
20174	42-02-010-07	20,68	16,77	1
20175	42-02-010-08	23,03	22,53	1
20176	42-02-011-01	16,14	15,84	1
20177	42-02-011-02	17,22	17,07	1
20178	42-02-011-03	19,83	16,08	1
20179	42-02-011-04	21,1	20,54	1
20180	42-02-011-05	18,13	17,53	1
20181	42-02-011-06	19,45	19,17	1
20182	42-02-011-07	19,93	16,08	1
20183	42-02-011-08	22,52	21,73	1
20184	42-02-012-01	20,76	16,68	1
20185	42-02-012-02	18,14	17,63	1
20186	42-02-012-03	33,54	27,78	1
20187	42-02-012-04	18,75	17,71	1
20188	42-02-012-05	20,75	16,68	1
20189	42-02-012-06	18,14	17,63	1
20190	42-02-012-07	32,44	27,78	1
20191	42-02-012-08	18,52	17,71	1
20192	42-02-012-09	28,09	25,75	1
20193	42-02-012-10	18,43	17,92	1
20194	42-02-012-11	20,77	16,75	1
20195	42-02-012-12	18,14	17,64	1
20196	42-02-012-13	18,81	18,33	1
20197	42-02-013-01	16,12	15,87	1
20198	42-02-013-02	16,4	15,88	1
20199	42-02-013-03	16,12	15,87	1
20200	42-02-013-04	16,29	15,88	1
20201	42-02-013-05	16,28	16,02	1
20202	42-02-013-06	16,12	15,87	1
20203	42-02-013-07	16,8	16,58	1
20204	42-02-014-01	16,61	17,06	11,47
20205	42-02-015-01	19,25	18,95	1
20206	42-02-015-02	17,75	17,5	1
20207	42-02-015-03	19,25	18,95	1
20208	42-02-015-04	17,75	17,5	1
20209	42-02-015-05	17,13	16,99	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
20210	42-02-015-06	16,49	16,37	1
20211	42-02-015-07	17,13	16,99	1
20212	42-02-015-08	16,49	16,36	1
20213	42-02-016-01	17,38	17,31	1
20214	42-02-016-02	17,38	17,31	1
20215	42-02-016-03	17,44	17,31	1
20216	42-02-016-04	17,64	17,31	1
20217	42-02-017-01	17	16,93	1
20218	42-02-018-01	18,68	17,15	10,98
20219	43-01-001-01	28,49	13,83	12,73
20220	43-01-001-02	26,3	14,15	12,73
20221	43-01-002-01	10,82	13,43	10,13
20222	43-01-003-01	30,1	13,08	29,27
20223	43-01-003-02	30,92	13,08	30,63
20224	43-01-003-03	28,79	12,29	27,9
20225	43-01-004-01	25,32	10,7	24,94
20226	43-01-004-02	27,09	10,88	26,87
20227	43-01-005-01	34,25	14,57	14,83
20228	43-01-006-01	27,87	23,76	13,97
20229	43-01-007-01	22,9	17,12	20,89
20230	43-01-008-01	19,36	19,61	12,57
20231	43-01-009-01	24,6	23,32	19,08
20232	43-01-009-02	24,2	23,06	1
20233	43-02-001-01	21,37	10,41	19,07
20234	43-03-001-01	23,22	15,72	1
20235	43-03-001-02	24,57	22,97	1
20236	43-03-001-03	23,87	21,72	1
20237	43-03-001-04	23,46	21	1
20238	43-04-001-01	12,46	13,71	10,38
20239	43-04-001-02	18,75	13,05	13,26
20240	44-01-001-01	18,8	17,64	23,71
20241	44-01-001-02	18,96	17,5	25,75
20242	44-01-001-03	18,44	17,65	21,22
20243	44-01-001-04	18,4	17,48	21,57
20244	44-01-001-05	18,01	17,11	21,5
20245	44-01-001-06	17,66	16,59	20,99
20246	44-01-002-01	21,88	21,02	1
20247	44-01-002-02	21,88	21,02	1
20248	44-01-002-03	21,88	21,02	1
20249	44-01-002-04	21,88	21,02	1
20250	44-01-002-05	21,87	21	1
20251	44-01-002-06	21,86	20,99	1
20252	44-01-003-01	21,88	21,01	1
20253	44-01-003-02	21,32	20,6	1
20254	44-01-003-03	21,34	20,63	1
20255	44-01-003-04	21,35	20,64	1
20256	44-01-003-05	21,35	20,64	1
20257	44-01-003-06	21,35	20,63	1
20258	44-01-004-01	19,81	18,8	1
20259	44-01-004-02	19,81	18,8	1
20260	44-01-004-03	19,82	18,83	1
20261	44-01-004-04	19,83	18,82	1
20262	44-01-005-01	18,58	18,58	1
20263	44-01-005-02	18,58	18,58	1
20264	44-01-005-03	18,58	18,58	1
20265	44-01-005-04	18,58	18,58	1
20266	44-01-005-05	16,29	16,29	1
20267	44-01-005-06	16,29	16,29	1
20268	44-01-005-07	16,29	16,29	1
20269	44-01-005-08	16,29	16,29	1
20270	44-01-005-09	16,29	16,29	1
20271	44-01-005-10	16,29	16,29	1
20272	44-01-005-11	16,29	16,29	1
20273	44-01-005-12	16,29	16,29	1
20274	44-01-005-13	16,29	16,29	1
20275	44-01-005-14	16,29	16,29	1
20276	44-01-005-15	16,29	16,29	1
20277	44-01-005-16	16,29	16,29	1
20278	44-01-006-01	16,03	16,03	1
20279	44-01-006-02	16,03	16,03	1
20280	44-01-006-03	16,03	16,03	1
20281	44-01-006-04	16,03	16,03	1
20282	44-01-006-05	16,03	16,03	1
20283	44-01-006-06	16,03	16,03	1
20284	44-01-006-07	16,15	16,15	1
20285	44-01-006-08	16,15	16,15	1
20286	44-01-006-09	16,15	16,15	1
20287	44-01-006-10	16,15	16,15	1
20288	44-01-006-11	16,15	16,15	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
20289	44-01-006-12	16,15	16,15	1
20290	44-01-006-13	16,16	16,16	1
20291	44-01-006-14	16,17	16,17	1
20292	44-01-006-15	16,16	16,16	1
20293	44-01-006-16	16,16	16,16	1
20294	44-01-006-17	16,16	16,16	1
20295	44-01-006-18	16,16	16,16	1
20296	44-01-006-19	15,94	15,94	1
20297	44-01-006-20	15,94	15,94	1
20298	44-01-006-21	15,94	15,94	1
20299	44-01-006-22	15,94	15,94	1
20300	44-01-006-23	15,94	15,94	1
20301	44-01-006-24	15,94	15,94	1
20302	44-01-006-25	15,94	15,94	1
20303	44-01-006-26	15,94	15,94	1
20304	44-01-006-27	15,94	15,94	1
20305	44-01-006-28	15,94	15,94	1
20306	44-01-006-29	15,94	15,94	1
20307	44-01-006-30	15,94	15,94	1
20308	44-01-007-01	18,05	17,41	1
20309	44-01-007-02	18,05	17,41	1
20310	44-01-007-03	18,05	17,41	1
20311	44-01-007-04	18,05	17,41	1
20312	44-01-007-05	18,06	17,42	1
20313	44-01-007-06	18,05	17,41	1
20314	44-01-007-07	18,05	17,41	1
20315	44-01-007-08	18,05	17,41	1
20316	44-01-007-09	18,06	17,42	1
20317	44-01-007-10	18,05	17,41	1
20318	44-01-007-11	18,05	17,41	1
20319	44-01-007-12	18,05	17,41	1
20320	44-01-008-01	19,05	19,05	1
20321	44-01-008-02	19,05	19,05	1
20322	44-01-008-03	19,05	19,05	1
20323	44-01-008-04	19,12	19,12	1
20324	44-01-008-05	19,12	19,12	1
20325	44-01-008-06	19,11	19,11	1
20326	44-01-009-01	17,67	17,67	1
20327	44-01-009-02	17,62	17,62	1
20328	44-01-009-03	17,97	17,97	1
20329	44-01-009-04	17,86	17,86	1
20330	44-01-009-05	17,93	17,93	1
20331	44-01-009-06	18,19	18,19	1



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
20368	44-01-020-02	21,79	21,1	1
20369	44-01-020-03	22,67	21,85	1
20370	44-01-020-04	20,4	19,98	1
20371	44-01-020-05	21,16	20,37	1
20372	44-01-025-01	26,2	25,88	1
20373	44-01-025-02	27,18	25,88	1
20374	44-01-025-03	22,3	21,82	1
20375	44-01-025-04	20,29	19,49	1
20376	44-01-025-05	22,02	21,5	1
20377	44-01-025-06	20,33	19,54	1
20378	44-01-025-07	26,4	25,88	1
20379	44-01-025-08	27,18	25,88	1
20380	44-01-025-09	21,83	21,29	1
20381	44-01-025-10	20,35	19,57	1
20382	44-01-025-11	21,56	20,99	1
20383	44-01-025-12	20,37	19,6	1
20384	44-01-026-01	27,4	25,88	1
20385	44-01-026-02	27,35	25,88	1
20386	44-01-026-03	27,35	25,88	1
20387	44-01-026-04	27,4	25,88	1
20388	44-01-026-05	27,35	25,88	1
20389	44-01-026-06	27,35	25,88	1
20390	44-01-026-07	21,44	21	1
20391	44-01-030-01	19,51	21,92	9,63
20392	44-01-031-01	20,92	20,38	16,75
20393	44-01-031-02	22,34	20,38	1
20394	44-01-031-03	19,81	19,34	1
20395	44-01-032-01	18,54	22,2	11,61
20396	44-01-033-01	23,36	23,36	1
20397	44-01-033-02	23,35	23,35	1
20398	44-01-033-03	23,35	23,35	1
20399	44-01-033-04	23,36	23,36	1
20400	44-01-033-05	23,36	23,36	1
20401	44-01-033-06	23,35	23,35	1
20402	44-01-033-07	23,1	23,1	1
20403	44-01-033-08	23,1	23,1	1
20404	44-01-033-09	23,1	23,1	1
20405	44-01-033-10	23,1	23,1	1
20406	44-01-033-11	23,1	23,1	1
20407	44-01-033-12	23,1	23,1	1
20408	44-01-034-01	25,88	25,88	1
20409	44-01-035-01	25,34	25,88	18,23
20410	44-01-035-02	25,82	25,88	18,18
20411	44-01-036-01	23,34	23,34	1
20412	44-01-036-02	23,33	23,33	1
20413	44-01-036-03	23,33	23,33	1
20414	44-01-036-04	23,31	23,31	1
20415	44-01-036-05	23,31	23,31	1
20416	44-01-040-01	17,08	19,4	9,55
20417	44-01-040-02	16,88	19,38	9,55
20418	44-01-040-03	16,55	19,23	9,55
20419	44-01-040-04	16,75	19,26	9,55
20420	44-01-040-05	16,7	19,45	9,55
20421	44-01-040-06	17,26	19,43	9,55
20422	44-01-040-07	17,11	19,3	9,55
20423	44-01-040-08	16,71	19,24	9,55
20424	44-01-041-01	18,6	19,5	9,56
20425	44-01-041-02	18,69	19,43	9,56
20426	44-01-041-03	18,41	19,33	9,56
20427	44-01-041-04	18,58	19,32	9,56
20428	44-01-041-05	18,6	19,42	9,56
20429	44-01-041-06	18,63	19,23	9,56
20430	44-01-041-07	18,44	19,23	9,56
20431	44-01-041-08	18,59	19,21	9,56
20432	44-01-041-09	18,43	19,2	9,56
20433	44-01-041-10	18,65	19,28	9,56
20434	44-01-041-11	18,45	19,24	9,56
20435	44-01-041-12	18,67	19,28	9,56
20436	44-01-041-13	18,39	19,22	9,56
20437	44-01-041-14	18,46	19,2	9,56
20438	44-01-041-15	18,41	19,21	9,56
20439	44-01-041-16	18,49	19,17	9,56
20440	44-01-041-17	18,4	19,2	9,56
20441	44-01-041-18	18,56	19,22	9,56
20442	44-01-041-19	18,43	19,23	9,56
20443	44-01-041-20	18,58	19,2	9,56
20444	44-01-041-21	18,26	19,24	9,56
20445	44-01-041-22	18,44	19,21	9,56
20446	44-01-042-01	18,56	19,62	9,61

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
20447	44-01-042-02	18,7	19,76	9,61
20448	44-01-042-03	18,49	19,59	9,61
20449	44-01-042-04	18,34	19,39	9,61
20450	44-01-042-05	18,36	19,43	9,61
20451	44-01-042-06	18,27	19,35	9,61
20452	44-01-042-07	18,33	19,48	9,61
20453	44-01-042-08	18,17	19,26	9,61
20454	44-01-042-09	18,14	19,22	9,61
20455	44-01-042-10	18,15	19,2	9,61
20456	44-01-042-11	18,16	19,23	9,61
20457	44-01-042-12	18,37	19,19	9,61
20458	44-01-042-13	18,87	19,55	9,61
20459	44-01-042-14	18,89	19,61	9,6
20460	44-01-042-15	18,85	19,49	9,61
20461	44-01-042-16	18,97	19,65	9,61
20462	44-01-042-17	18,93	19,63	9,61
20463	44-01-042-18	18,89	19,56	9,61
20464	44-01-042-19	18,86	19,52	9,61
20465	44-01-042-20	18,87	19,54	9,61
20466	44-01-042-21	18,82	19,5	9,61
20467	44-01-042-22	18,85	19,52	9,61
20468	44-01-042-23	18,84	19,51	9,61
20469	44-01-042-24	18,89	19,56	9,61
20470	44-01-042-25	18,93	19,61	9,61
20471	44-01-042-26	18,76	19,43	9,61
20472	44-01-042-27	18,79	19,46	9,61
20473	44-01-042-28	18,88	19,55	9,61
20474	44-01-042-29	18,93	19,62	9,61
20475	44-01-042-30	18,86	19,5	9,61
20476	44-01-043-01	25,88	25,88	1
20477	44-01-043-02	25,88	25,88	1
20478	44-01-044-01	25,88	25,88	1
20479	44-01-044-02	25,88	25,88	1
20480	44-01-050-01	19,62	14,75	18,06
20481	44-01-050-02	19,04	14,39	17,17
20482	44-01-050-03	18,74	14,28	17,3
20483	44-01-050-04	18,61	13,66	17,49
20484	44-01-050-05	17,68	13,27	15,21
20485	44-01-050-06	16,15	12,14	15,16
20486	44-01-050-07	15,89	11,88	14,98
20487	44-01-051-01	15,14	17,59	11,02
20488	44-01-051-02	14,56	15,91	11,41
20489	44-01-051-03	13,49	12,67	11,41
20490	44-01-052-01	23,42	20,17	18,92
20491	44-01-052-02	22,82	19,67	18,11
20492	44-01-052-03	22,15	18,87	18,12
20493	44-01-052-04	22,08	18,15	18,52
20494	44-01-052-05	22,42	18,08	18,71
20495	44-01-052-06	20,05	15,52	18,57
20496	44-01-052-07	19,82	15,24	18,16
20497	44-01-053-01	26,01	19,97	26,09
20498	44-01-053-02	25,29	19,8	25,42
20499	44-01-053-03	25,08	19,96	24,72
20500	44-01-053-04	24,73	19,72	24,51
20501	44-01-053-05	26,25	19,6	25,78
20502	44-01-053-06	25,46	19,41	25,36
20503	44-01-053-07	25,22	19,36	25,42
20504	44-01-060-01	17,01	14,92	15,99
20505	44-01-060-02	15,86	15,29	11,85
20506	44-01-060-03	18,3	15,84	1
20507	44-01-060-04	18,8	16,27	1
20508	44-01-061-01	23,14	20,21	17,35
20509	44-01-065-01	20,45	18,77	21,16
20510	44-01-065-02	21,53	19,12	17,14
20511	44-01-065-03	21,82	18,79	17,14
20512	44-01-065-04	21,06	18,02	17,85
20513	44-01-066-01	22,48	19,42	1
20514	44-01-067-01	26,87	26,78	18,22
20515	44-01-068-01	17,67	13,69	18,34
20516	44-01-068-02	19,28	16,05	1
20517	44-01-069-01	20,21	16,05	1
20518	44-01-070-01	25,88	25,88	1
20519	44-01-070-02	25,88	25,88	1
20520	44-01-073-01	25,88	25,88	1
20521	44-01-073-02	25,88	25,88	1
20522	44-01-073-03	24,16	22,83	1
20523	44-01-073-04	23,94	22,86	1
20524	44-01-073-05	25,42	22,87	1
20525	44-01-073-06	25,35	22,85	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
20526	44-01-077-01	19,09	17,25	22,14
20527	44-01-077-02	18,83	17,27	21,6
20528	44-01-077-03	18,71	17,28	20,96
20529	44-01-077-04	18,93	17,89	20,27
20530	44-01-077-05	18,91	17,92	19,61
20531	44-01-077-06	18,89	17,92	20
20532	44-01-077-07	18,84	17,92	19,63
20533	44-01-077-08	18,84	17,87	19,28
20534	44-01-077-09	18,83	17,87	18,95
20535	44-01-077-10	18,76	17,86	18,31
20536	44-01-077-11	18,73	17,85	17,75
20537	44-01-080-01	20,52	21,57	12,63
20538	44-01-080-02	22,54	21,57	22,4
20539	44-01-080-03	22,12	20,52	23,71
20540	44-01-083-01	21,39	20,88	1
20541	44-01-083-02	21,35	20,85	1
20542	44-01-087-01	20,86	17,69	17,82
20543	44-01-087-02	20,9	17,77	17,83
20544	44-01-087-03	20,87	17,82	17,82
20545	44-01-087-04	20,86	17,86	17,82
20546	44-01-087-05	20,87	17,88	17,83
20547	44-01-087-06	20,88	17,9	17,82
20548	44-01-087-07	16,58	13,56	17,82
20549	44-01-087-08	16,62	13,61	17,83
20550	44-01-087-09	16,99	13,99	17,82
20551	44-01-087-10	17,02	14,04	17,83
20552	44-01-087-11	11,25	10,27	17,82
20553	44-01-087-12	11,29	10,3	17,83
20554	44-01-087-13	11,47	10,47	17,83
20555	44-01-087-14	11,51	10,51	17,83
20556	44-02-001-01	19,33	18,27	23,71
20557	44-02-001-02	19,38	18,05	25,75
20558	44-02-001-03	19,2	18,47	21,22
20559	44-02-001-04	19,08	18,23	21,57
20560	44-02-001-05	18,65	17,8	21,5
20561	44-02-001-06	18,23	17,19	20,99
20562	44-02-002-01	21,96	21,24	1



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
20605	44-02-031-01	21,98	21,76	16,75
20606	44-02-031-02	23,59	21,76	1
20607	44-02-031-03	18,27	17,94	1
20608	44-02-032-01	16,85	16,96	11,61
20609	44-02-040-01	16,58	17,92	9,55
20610	44-02-040-02	16,45	17,9	9,55
20611	44-02-040-03	16,19	17,76	9,55
20612	44-02-040-04	16,35	17,83	9,55
20613	44-02-040-05	16,43	18,12	9,55
20614	44-02-040-06	16,7	17,94	9,55
20615	44-02-040-07	16,57	17,82	9,55
20616	44-02-040-08	16,31	17,79	9,55
20617	44-02-041-01	17,95	18,49	9,56
20618	44-02-041-02	17,99	18,43	9,56
20619	44-02-041-03	17,8	18,37	9,56
20620	44-02-041-04	16,89	17,19	9,56
20621	44-02-041-05	17,93	18,42	9,56
20622	44-02-041-06	17,9	18,25	9,56
20623	44-02-041-07	17,78	18,25	9,56
20624	44-02-041-08	17,88	18,25	9,56
20625	44-02-041-09	17,78	18,23	9,56
20626	44-02-041-10	17,92	18,3	9,56
20627	44-02-041-11	17,79	18,26	9,56
20628	44-02-041-12	17,94	18,3	9,56
20629	44-02-041-13	17,75	18,25	9,56
20630	44-02-041-14	17,79	18,23	9,56
20631	44-02-041-15	17,76	18,25	9,56
20632	44-02-041-16	17,8	18,2	9,56
20633	44-02-041-17	17,75	18,24	9,56
20634	44-02-041-18	17,86	18,25	9,56
20635	44-02-041-19	17,78	18,26	9,56
20636	44-02-041-20	17,86	18,23	9,56
20637	44-02-041-21	17,67	18,26	9,56
20638	44-02-041-22	17,78	18,24	9,56
20639	44-02-042-01	17,46	18,13	9,6
20640	44-02-042-02	17,61	18,24	9,61
20641	44-02-042-03	17,55	18,08	9,62
20642	44-02-042-04	17,31	17,94	9,61
20643	44-02-042-05	17,42	17,94	9,62
20644	44-02-042-06	17,28	17,86	9,61
20645	44-02-042-07	17,3	17,95	9,61
20646	44-02-042-08	17,21	17,79	9,61
20647	44-02-042-09	17,17	17,75	9,61
20648	44-02-042-10	17,17	17,74	9,61
20649	44-02-042-11	17,18	17,77	9,61
20650	44-02-042-12	17,29	17,73	9,61
20651	44-02-042-13	17,53	18,06	9,6
20652	44-02-042-14	17,6	18,09	9,6
20653	44-02-042-15	17,55	17,99	9,6
20654	44-02-042-16	17,66	18,08	9,6
20655	44-02-042-17	17,7	18,1	9,61
20656	44-02-042-18	17,64	18,02	9,61
20657	44-02-042-19	17,67	18,03	9,61
20658	44-02-042-20	17,7	18,04	9,61
20659	44-02-042-21	17,7	18,01	9,62
20660	44-02-042-22	17,71	18	9,62
20661	44-02-042-23	17,77	18,03	9,63
20662	44-02-042-24	17,69	18,06	9,61
20663	44-02-042-25	17,72	18,09	9,61
20664	44-02-042-26	17,58	17,94	9,61
20665	44-02-042-27	17,61	17,97	9,61
20666	44-02-042-28	17,69	18,05	9,61
20667	44-02-042-29	17,73	18,11	9,61
20668	44-02-042-30	17,66	18	9,61
20669	44-02-050-01	19,59	15,5	18,06
20670	44-02-050-02	19,26	15,58	17,17
20671	44-02-050-03	19,36	16,13	17,3
20672	44-02-050-04	19,28	15,69	17,49
20673	44-02-050-05	19,31	15,53	17,71
20674	44-02-050-06	17,83	14,4	17,46
20675	44-02-050-07	17,62	14,28	17,12
20676	44-02-051-01	13,69	11,21	12,36
20677	44-02-051-02	13,28	10,79	12,47
20678	44-02-051-03	12,56	10,34	12,51
20679	44-02-052-01	23,01	20,05	18,92
20680	44-02-052-02	22,69	20,1	18,11
20681	44-02-052-03	22,41	20,06	18,12
20682	44-02-052-04	22,41	19,57	18,52
20683	44-02-052-05	22,88	19,95	18,62

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
20684	44-02-052-06	20,95	17,68	18,65
20685	44-02-052-07	20,52	17,54	17,49
20686	44-02-053-01	23,86	19,4	26,09
20687	44-02-053-02	23,49	19,49	25,42
20688	44-02-053-03	23,46	19,74	24,72
20689	44-02-053-04	23,27	19,66	24,51
20690	44-02-053-05	24,68	19,79	25,78
20691	44-02-053-06	24,45	20,21	25,36
20692	44-02-053-07	24,42	20,39	25,42
20693	44-02-060-01	18	15,48	15,99
20694	44-02-060-02	16,99	16,85	11,85
20695	44-02-060-03	19,64	16,42	1
20696	44-02-060-04	20,16	17,03	1
20697	44-02-061-01	23,83	21,22	17,35
20698	44-02-065-01	19,03	17,71	21,16
20699	44-02-065-02	18,62	16,2	17,14
20700	44-02-065-03	18,85	16,1	17,14
20701	44-02-065-04	18,65	16,06	17,85
20702	44-02-070-01	26,03	24,36	1
20703	44-02-073-01	24,36	24,36	1
20704	44-02-073-02	24,36	24,36	1
20705	44-02-073-03	22,86	21,84	1
20706	44-02-073-04	22,69	21,87	1
20707	44-02-073-05	23,84	21,87	1
20708	44-02-073-06	23,79	21,85	1
20709	44-02-077-01	17,46	16,24	22,14
20710	44-02-077-02	17,27	16,25	21,6
20711	44-02-077-03	17,19	16,26	20,96
20712	44-02-077-04	17,76	16,96	20,27
20713	44-02-077-05	17,74	16,98	19,61
20714	44-02-077-06	17,72	16,98	20
20715	44-02-077-07	17,69	16,98	19,63
20716	44-02-077-08	17,69	16,95	19,28
20717	44-02-077-09	17,68	16,95	18,95
20718	44-02-077-10	17,64	16,95	18,31
20719	44-02-077-11	17,61	16,94	17,75
20720	44-02-080-01	18,49	18,18	1
20721	44-02-083-01	21,12	22,19	12,63
20722	44-02-083-02	22,9	22,19	22,4
20723	44-02-083-03	22,95	21,69	23,71
20724	44-02-087-01	18,73	18,45	1
20725	44-02-087-02	18,72	18,43	1
20726	44-03-001-01	17,12	16,48	23,71
20727	44-03-001-02	17,2	16,4	25,75
20728	44-03-001-03	16,93	16,51	21,22
20729	44-03-001-04	16,9	16,41	21,57
20730	44-03-001-05	16,62	16,14	21,5
20731	44-03-001-06	16,31	15,73	20,99
20732	44-03-002-01	17,77	17,43	1
20733	44-03-002-02	17,77	17,42	1
20734	44-03-002-03	17,77	17,43	1
20735	44-03-002-04	17,77	17,43	1
20736	44-03-002-05	17,76	17,41	1
20737	44-03-002-06	17,75	17,4	1
20738	44-03-003-01	17,77	17,42	1
20739	44-03-003-02	17,84	17,52	1
20740	44-03-003-03	17,86	17,54	1
20741	44-03-003-04	17,86	17,55	1
20742	44-03-003-05	17,87	17,55	1
20743	44-03-003-06	17,86	17,54	1
20744	44-03-004-01	17,78	17,26	1
20745	44-03-004-02	17,78	17,26	1
20746	44-03-004-03	17,79	17,29	1
20747	44-03-004-04	17,79	17,27	1
20748	44-03-015-01	16,55	16,42	1
20749	44-03-015-02	15,18	15,05	1
20750	44-03-015-03	13,96	13,73	1
20751	44-03-015-04	16,33	16,19	1
20752	44-03-015-05	14,34	14,17	1
20753	44-03-020-01	21,89	21,74	1
20754	44-03-020-02	22,36	21,74	1
20755	44-03-020-03	19,61	19,37	1
20756	44-03-020-04	18,1	17,67	1
20757	44-03-020-05	19,41	19,16	1
20758	44-03-020-06	18,14	17,72	1
20759	44-03-020-07	21,99	21,74	1
20760	44-03-020-08	22,36	21,74	1
20761	44-03-020-09	19,28	19,01	1
20762	44-03-020-10	18,16	17,75	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
20763	44-03-020-11	19,09	18,8	1
20764	44-03-020-12	18,18	17,78	1
20765	44-03-021-01	22,47	21,74	1
20766	44-03-021-02	22,44	21,74	1
20767	44-03-021-03	22,45	21,74	1
20768	44-03-021-04	22,47	21,74	1
20769	44-03-021-05	22,44	21,74	1
20770	44-03-021-06	22,45	21,74	1
20771	44-03-021-07	17,59	17,41	1
20772	44-03-022-01	17,47	16,82	1
20773	44-03-023-01	18,81	18,36	1
20774	44-03-030-01	17,91	18,56	9,63
20775	44-03-031-01	17,8	17,28	16,75
20776	44-03-031-02	18,08	17,28	1
20777	44-03-031-03	15,83	15,68	1
20778	44-03-032-01	16,7	16,67	11,61
20779	44-03-040-01	16,3	17,13	9,55
20780	44-03-040-02	16,22	17,12	9,55
20781	44-03-040-03	16,02	17	9,55
20782	44-03-040-04	16,14	17,06	9,55
20783	44-03-040-05	16,25	17,3	9,55
20784	44-03-040-06	16,39	17,15	9,55
20785	44-03-040-07	16,28	17,05	9,55
20786	44-03-040-08	16,1	17,02	9,55
20787	44-03-041-01	16,91	17,2	9,56
20788	44-03-041-02	16,91	17,15	9,56
20789	44-03-041-03	16,8	17,1	9,56
20790	44-03-041-04	15,83	15,98	9,56
20791	44-03-041-05	16,88	17,14	9,56
20792	44-03-041-06	16,81	17	9,56
20793	44-03-041-07	16,75	17	9,56
20794	44-03-041-08	16,8	17	9,56
20795	44-03-041-09	16,74	16,99	9,56
20796	44-03-041-10	16,84	17,04	9,56
20797	44-03-041-11	16,76	17,01	9,56
20798	44-03-041-12	16,85	17,04	9,56
20799	44-03-041-13	16,73	17	9,56
20800				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
20842	44-03-050-04	18,13	14,79	17,49
20843	44-03-050-05	18,84	15,85	17,71
20844	44-03-050-06	17,65	14,93	17,46
20845	44-03-050-07	17,49	14,82	17,12
20846	44-03-051-01	21,71	19,03	18,92
20847	44-03-051-02	21,41	19,03	18,1
20848	44-03-051-03	21,18	19,01	18,12
20849	44-03-051-04	21,2	18,69	18,53
20850	44-03-051-05	21,46	18,71	18,62
20851	44-03-051-06	20,01	17,24	18,65
20852	44-03-051-07	19,7	17,15	17,49
20853	44-03-052-01	19,28	16,37	26,09
20854	44-03-052-02	19,07	16,45	25,42
20855	44-03-052-03	18,99	16,54	24,72
20856	44-03-052-04	19	16,57	24,51
20857	44-03-052-05	20,15	16,74	25,78
20858	44-03-052-06	20,16	17,13	25,36
20859	44-03-052-07	20,17	17,25	25,42
20860	44-03-060-01	17,69	15,07	15,99
20861	44-03-060-02	16,65	16,2	11,85
20862	44-03-060-03	18	15,51	1
20863	44-03-060-04	18,48	16,02	1
20864	44-03-061-01	19,11	17,67	17,35
20865	44-03-065-01	16,85	16,08	21,16
20866	44-03-065-02	15,43	14,33	17,14
20867	44-03-065-03	15,69	14,42	17,14
20868	44-03-065-04	15,76	14,54	17,85
20869	44-03-070-01	22,83	21,74	1
20870	44-03-073-01	21,74	21,74	1
20871	44-03-073-02	21,74	21,74	1
20872	44-03-073-03	17,86	17,4	1
20873	44-03-073-04	17,78	17,41	1
20874	44-03-073-05	18,32	17,42	1
20875	44-03-073-06	18,29	17,41	1
20876	44-03-077-01	14,38	13,82	22,14
20877	44-03-077-02	14,26	13,79	21,6
20878	44-03-077-03	14,2	13,78	20,96
20879	44-03-077-04	16,28	15,81	20,27
20880	44-03-077-05	16,28	15,84	19,61
20881	44-03-077-06	16,28	15,85	20
20882	44-03-077-07	16,27	15,85	19,63
20883	44-03-077-08	16,27	15,84	19,28
20884	44-03-077-09	16,27	15,84	18,95
20885	44-03-077-10	16,26	15,85	18,31
20886	44-03-077-11	16,25	15,85	17,75
20887	44-03-080-01	16,97	16,82	1
20888	44-03-083-01	18,43	18,59	12,63
20889	44-03-083-02	19,47	18,59	22,4
20890	44-03-083-03	18,59	17,56	23,71
20891	44-03-087-01	17,02	16,85	1
20892	44-03-087-02	17	16,83	1
20893	44-04-001-01	15,69	15,69	1
20894	44-04-001-02	15,69	15,69	1
20895	44-04-001-03	15,69	15,69	1
20896	44-04-001-04	15,69	15,69	1
20897	44-04-001-05	15,69	15,69	1
20898	44-04-001-06	15,69	15,69	1
20899	44-04-001-07	15,69	15,69	1
20900	44-04-001-08	15,69	15,69	1
20901	44-04-001-09	15,69	15,69	1
20902	44-04-001-10	15,69	15,69	1
20903	44-04-002-01	15,48	15,48	1
20904	44-04-002-02	15,48	15,48	1
20905	44-04-002-03	15,48	15,48	1
20906	44-04-002-04	15,48	15,48	1
20907	44-04-002-05	15,48	15,48	1
20908	44-04-002-06	15,48	15,48	1
20909	44-04-002-07	15,48	15,48	1
20910	44-04-002-08	15,48	15,48	1
20911	44-04-002-09	15,48	15,48	1
20912	44-04-002-10	15,48	15,48	1
20913	44-04-003-01	15,36	15,36	1
20914	44-04-003-02	15,36	15,36	1
20915	44-04-003-03	15,36	15,36	1
20916	44-04-003-04	15,36	15,36	1
20917	44-04-003-05	15,36	15,36	1
20918	44-04-003-06	15,36	15,36	1
20919	44-04-003-07	15,36	15,36	1
20920	44-04-003-08	15,36	15,36	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
20921	44-04-003-09	15,36	15,36	1
20922	44-04-003-10	15,36	15,36	1
20923	44-04-004-01	15,35	15,35	1
20924	44-04-004-02	15,34	15,34	1
20925	44-04-004-03	15,34	15,34	1
20926	44-04-004-04	15,34	15,34	1
20927	44-04-004-05	15,34	15,34	1
20928	44-04-004-06	15,35	15,35	1
20929	44-04-004-07	15,35	15,35	1
20930	44-04-004-08	15,35	15,35	1
20931	44-04-004-09	15,35	15,35	1
20932	44-04-004-10	15,35	15,35	1
20933	44-04-005-01	15,3	15,3	1
20934	44-04-005-02	15,3	15,3	1
20935	44-04-005-03	15,3	15,3	1
20936	44-04-005-04	15,3	15,3	1
20937	44-04-005-05	15,3	15,3	1
20938	44-04-005-06	15,3	15,3	1
20939	44-04-005-07	15,3	15,3	1
20940	44-04-005-08	15,3	15,3	1
20941	44-04-005-09	15,3	15,3	1
20942	44-04-005-10	15,3	15,3	1
20943	44-04-006-01	15,3	15,3	1
20944	44-04-006-02	15,3	15,3	1
20945	44-04-006-03	15,3	15,3	1
20946	44-04-006-04	15,3	15,3	1
20947	44-04-006-05	15,3	15,3	1
20948	44-04-006-06	15,3	15,3	1
20949	44-04-006-07	15,3	15,3	1
20950	44-04-006-08	15,3	15,3	1
20951	44-04-006-09	15,3	15,3	1
20952	44-04-006-10	15,3	15,3	1
20953	44-04-007-01	15,29	15,29	1
20954	44-04-007-02	15,29	15,29	1
20955	44-04-007-03	15,29	15,29	1
20956	44-04-007-04	15,29	15,29	1
20957	44-04-007-05	15,29	15,29	1
20958	44-04-007-06	15,29	15,29	1
20959	44-04-007-07	15,29	15,29	1
20960	44-04-007-08	15,29	15,29	1
20961	44-04-007-09	15,29	15,29	1
20962	44-04-007-10	15,29	15,29	1
20963	44-04-008-01	15,27	15,27	1
20964	44-04-008-02	15,27	15,27	1
20965	44-04-008-03	15,27	15,27	1
20966	44-04-008-04	15,27	15,27	1
20967	44-04-008-05	15,27	15,27	1
20968	44-04-008-06	15,27	15,27	1
20969	44-04-008-07	15,27	15,27	1
20970	44-04-008-08	15,27	15,27	1
20971	44-04-008-09	15,27	15,27	1
20972	44-04-008-10	15,27	15,27	1
20973	44-04-009-01	15,27	15,27	1
20974	44-04-009-02	15,27	15,27	1
20975	44-04-009-03	15,27	15,27	1
20976	44-04-009-04	15,27	15,27	1
20977	44-04-009-05	15,27	15,27	1
20978	44-04-009-06	15,27	15,27	1
20979	44-04-009-07	15,27	15,27	1
20980	44-04-009-08	15,27	15,27	1
20981	44-04-009-09	15,27	15,27	1
20982	44-04-009-10	15,27	15,27	1
20983	44-04-010-01	15,39	15,39	1
20984	44-04-010-02	15,39	15,39	1
20985	44-04-010-03	15,39	15,39	1
20986	44-04-010-04	15,39	15,39	1
20987	44-04-010-05	15,39	15,39	1
20988	44-04-010-06	15,39	15,39	1
20989	44-04-010-07	15,39	15,39	1
20990	44-04-010-08	15,39	15,39	1
20991	44-04-010-09	15,39	15,39	1
20992	44-04-010-10	15,39	15,39	1
20993	44-04-011-01	15,28	15,28	1
20994	44-04-011-02	15,28	15,28	1
20995	44-04-011-03	15,28	15,28	1
20996	44-04-011-04	15,28	15,28	1
20997	44-04-011-05	15,28	15,28	1
20998	44-04-011-06	15,28	15,28	1
20999	44-04-011-07	15,28	15,28	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
21000	44-04-011-08	15,28	15,28	1
21001	44-04-011-09	15,28	15,28	1
21002	44-04-011-10	15,28	15,28	1
21003	44-04-012-01	15,28	15,28	1
21004	44-04-012-02	15,28	15,28	1
21005	44-04-012-03	15,28	15,28	1
21006	44-04-012-04	15,28	15,28	1
21007	44-04-012-05	15,28	15,28	1
21008	44-04-012-06	15,28	15,28	1
21009	44-04-012-07	15,28	15,28	1
21010	44-04-012-08	15,28	15,28	1
21011	44-04-012-09	15,28	15,28	1
21012	44-04-012-10	15,28	15,28	1
21013	44-04-013-01	15,27	15,27	1
21014	44-04-013-02	15,27	15,27	1
21015	44-04-013-03	15,27	15,27	1
21016	44-04-013-04	15,27	15,27	1
21017	44-04-013-05	15,27	15,27	1
21018	44-04-013-06	15,27	15,27	1
21019	44-04-013-07	15,27	15,27	1
21020	44-04-013-08	15,27	15,27	1
21021	44-04-013-09	15,27	15,27	1
21022	44-04-013-10	15,27	15,27	1
21023	44-04-014-01	15,2	15,2	1
21024	44-04-014-02	15,2	15,2	1
21025	44-04-014-03	15,2	15,2	1
21026	44-04-014-04	15,2	15,2	1
21027	44-04-014-05	15,2	15,2	1
21028	44-04-014-06	15,2	15,2	1
21029	44-04-014-07	15,2	15,2	1
21030	44-04-014-08	15,2	15,2	1
21031	44-04-014-09	15,2	15,2	1
21032	44-04-014-10	15,2	15,2	1
21033	44-04-015-01	15,19	15,19	1
21034	44-04-015-02	15,19	15,19	1
21035	44-04-015-03	15,19	15,19	1
21036	44-04-015-04	15,19	15,19	1
21037	44-04-015-05	15,19	15,19	1
21038	44-04-015-06	15,19	15,19	1
21039	44-04-015-07	15,19	15,19	1
21040	44-04-015-08	15,19	15,19	1
21041	44-04-015-09	15,19	15,19	1
21042	44-04-015-10	15,19		

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
21079	44-04-019-07	15,13	15,13	1
21080	44-04-019-08	15,13	15,13	1
21081	44-04-019-09	15,13	15,13	1
21082	44-04-019-10	15,13	15,13	1
21083	44-04-030-01	15,69	15,69	1
21084	44-04-030-02	15,69	15,69	1
21085	44-04-030-03	15,69	15,69	1
21086	44-04-030-04	15,69	15,69	1
21087	44-04-030-05	15,69	15,69	1
21088	44-04-030-06	15,69	15,69	1
21089	44-04-030-07	15,69	15,69	1
21090	44-04-030-08	15,69	15,69	1
21091	44-04-030-09	15,69	15,69	1
21092	44-04-030-10	15,69	15,69	1
21093	44-04-031-01	15,48	15,48	1
21094	44-04-031-02	15,48	15,48	1
21095	44-04-031-03	15,48	15,48	1
21096	44-04-031-04	15,48	15,48	1
21097	44-04-031-05	15,48	15,48	1
21098	44-04-031-06	15,48	15,48	1
21099	44-04-031-07	15,48	15,48	1
21100	44-04-031-08	15,48	15,48	1
21101	44-04-031-09	15,48	15,48	1
21102	44-04-031-10	15,48	15,48	1
21103	44-04-032-01	15,36	15,36	1
21104	44-04-032-02	15,36	15,36	1
21105	44-04-032-03	15,36	15,36	1
21106	44-04-032-04	15,36	15,36	1
21107	44-04-032-05	15,36	15,36	1
21108	44-04-032-06	15,36	15,36	1
21109	44-04-032-07	15,36	15,36	1
21110	44-04-032-08	15,36	15,36	1
21111	44-04-032-09	15,36	15,36	1
21112	44-04-032-10	15,36	15,36	1
21113	44-04-033-01	15,34	15,34	1
21114	44-04-033-02	15,34	15,34	1
21115	44-04-033-03	15,34	15,34	1
21116	44-04-033-04	15,34	15,34	1
21117	44-04-033-05	15,34	15,34	1
21118	44-04-033-06	15,35	15,35	1
21119	44-04-033-07	15,35	15,35	1
21120	44-04-033-08	15,35	15,35	1
21121	44-04-033-09	15,35	15,35	1
21122	44-04-033-10	15,35	15,35	1
21123	44-04-034-01	15,3	15,3	1
21124	44-04-034-02	15,3	15,3	1
21125	44-04-034-03	15,3	15,3	1
21126	44-04-034-04	15,3	15,3	1
21127	44-04-034-05	15,3	15,3	1
21128	44-04-034-06	15,3	15,3	1
21129	44-04-034-07	15,3	15,3	1
21130	44-04-034-08	15,3	15,3	1
21131	44-04-034-09	15,3	15,3	1
21132	44-04-034-10	15,3	15,3	1
21133	44-04-035-01	15,3	15,3	1
21134	44-04-035-02	15,3	15,3	1
21135	44-04-035-03	15,3	15,3	1
21136	44-04-035-04	15,3	15,3	1
21137	44-04-035-05	15,3	15,3	1
21138	44-04-035-06	15,3	15,3	1
21139	44-04-035-07	15,3	15,3	1
21140	44-04-035-08	15,3	15,3	1
21141	44-04-035-09	15,3	15,3	1
21142	44-04-035-10	15,3	15,3	1
21143	44-04-036-01	15,29	15,29	1
21144	44-04-036-02	15,29	15,29	1
21145	44-04-036-03	15,29	15,29	1
21146	44-04-036-04	15,29	15,29	1
21147	44-04-036-05	15,29	15,29	1
21148	44-04-036-06	15,29	15,29	1
21149	44-04-036-07	15,29	15,29	1
21150	44-04-036-08	15,29	15,29	1
21151	44-04-036-09	15,29	15,29	1
21152	44-04-036-10	15,29	15,29	1
21153	44-04-037-01	15,27	15,27	1
21154	44-04-037-02	15,27	15,27	1
21155	44-04-037-03	15,27	15,27	1
21156	44-04-037-04	15,27	15,27	1
21157	44-04-037-05	15,27	15,27	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
21158	44-04-037-06	15,27	15,27	1
21159	44-04-037-07	15,27	15,27	1
21160	44-04-037-08	15,27	15,27	1
21161	44-04-037-09	15,27	15,27	1
21162	44-04-037-10	15,27	15,27	1
21163	44-04-038-01	15,27	15,27	1
21164	44-04-038-02	15,27	15,27	1
21165	44-04-038-03	15,27	15,27	1
21166	44-04-038-04	15,27	15,27	1
21167	44-04-038-05	15,27	15,27	1
21168	44-04-038-06	15,27	15,27	1
21169	44-04-038-07	15,27	15,27	1
21170	44-04-038-08	15,27	15,27	1
21171	44-04-038-09	15,27	15,27	1
21172	44-04-038-10	15,27	15,27	1
21173	44-04-039-01	15,39	15,39	1
21174	44-04-039-02	15,39	15,39	1
21175	44-04-039-03	15,39	15,39	1
21176	44-04-039-04	15,39	15,39	1
21177	44-04-039-05	15,39	15,39	1
21178	44-04-039-06	15,39	15,39	1
21179	44-04-039-07	15,39	15,39	1
21180	44-04-039-08	15,39	15,39	1
21181	44-04-039-09	15,39	15,39	1
21182	44-04-039-10	15,39	15,39	1
21183	44-04-040-01	15,28	15,28	1
21184	44-04-040-02	15,28	15,28	1
21185	44-04-040-03	15,28	15,28	1
21186	44-04-040-04	15,28	15,28	1
21187	44-04-040-05	15,28	15,28	1
21188	44-04-040-06	15,28	15,28	1
21189	44-04-040-07	15,28	15,28	1
21190	44-04-040-08	15,28	15,28	1
21191	44-04-040-09	15,28	15,28	1
21192	44-04-040-10	15,28	15,28	1
21193	44-04-041-01	15,28	15,28	1
21194	44-04-041-02	15,28	15,28	1
21195	44-04-041-03	15,28	15,28	1
21196	44-04-041-04	15,28	15,28	1
21197	44-04-041-05	15,28	15,28	1
21198	44-04-041-06	15,28	15,28	1
21199	44-04-041-07	15,28	15,28	1
21200	44-04-041-08	15,28	15,28	1
21201	44-04-041-09	15,28	15,28	1
21202	44-04-041-10	15,28	15,28	1
21203	44-04-042-01	15,27	15,27	1
21204	44-04-042-02	15,27	15,27	1
21205	44-04-042-03	15,27	15,27	1
21206	44-04-042-04	15,27	15,27	1
21207	44-04-042-05	15,27	15,27	1
21208	44-04-042-06	15,27	15,27	1
21209	44-04-042-07	15,27	15,27	1
21210	44-04-042-08	15,27	15,27	1
21211	44-04-042-09	15,27	15,27	1
21212	44-04-042-10	15,27	15,27	1
21213	44-04-043-01	15,2	15,2	1
21214	44-04-043-02	15,2	15,2	1
21215	44-04-043-03	15,2	15,2	1
21216	44-04-043-04	15,2	15,2	1
21217	44-04-043-05	15,2	15,2	1
21218	44-04-043-06	15,2	15,2	1
21219	44-04-043-07	15,2	15,2	1
21220	44-04-043-08	15,2	15,2	1
21221	44-04-043-09	15,2	15,2	1
21222	44-04-043-10	15,2	15,2	1
21223	44-04-044-01	15,19	15,19	1
21224	44-04-044-02	15,19	15,19	1
21225	44-04-044-03	15,19	15,19	1
21226	44-04-044-04	15,19	15,19	1
21227	44-04-044-05	15,19	15,19	1
21228	44-04-044-06	15,19	15,19	1
21229	44-04-044-07	15,19	15,19	1
21230	44-04-044-08	15,19	15,19	1
21231	44-04-044-09	15,19	15,19	1
21232	44-04-044-10	15,19	15,19	1
21233	44-04-045-01	15,18	15,18	1
21234	44-04-045-02	15,18	15,18	1
21235	44-04-045-03	15,18	15,18	1
21236	44-04-045-04	15,18	15,18	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
21237	44-04-045-05	15,18	15,18	1
21238	44-04-045-06	15,18	15,18	1
21239	44-04-045-07	15,18	15,18	1
21240	44-04-045-08	15,18	15,18	1
21241	44-04-045-09	15,18	15,18	1
21242	44-04-045-10	15,18	15,18	1
21243	44-04-046-01	15,15	15,15	1
21244	44-04-046-02	15,15	15,15	1
21245	44-04-046-03	15,15	15,15	1
21246	44-04-046-04	15,15	15,15	1
21247	44-04-046-05	15,15	15,15	1
21248	44-04-046-06	15,15	15,15	1
21249	44-04-046-07	15,15	15,15	1
21250	44-04-046-08	15,15	15,15	1
21251	44-04-046-09	15,15	15,15	1
21252	44-04-046-10	15,15	15,15	1
21253	44-04-047-01	15,15	15,15	1
21254	44-04-047-02	15,15	15,15	1
21255	44-04-047-03	15,15	15,15	1
21256	44-04-047-04	15,15	15,15	1
21257	44-04-047-05	15,15	15,15	1
21258	44-04-047-06	15,15	15,15	1
21259	44-04-047-07	15,15	15,15	1
21260	44-04-047-08	15,15	15,15	1
21261	44-04-047-09	15,15	15,15	1
21262	44-04-047-10	15,15	15,15	1
21263	44-04-048-01	15,13	15,13	1
21264	44-04-048-02	15,13	15,13	1
21265	44-04-048-03	15,13	15,13	1
21266	44-04-048-04	15,13	15,13	1
21267	44-04-048-05	15,13	15,13	1
21268	44-04-048-06	15,13	15,13	1
21269	44-04-048-07	15,13	15,13	1
21270	44-04-048-08	15,13	15,13	1
21271	44-04-048-09	15,13	15,13	1
21272	44-04-048-10	15,13	15,13	1
21273	44-04-060-01	16,52	16,52	1
21274	44-04-060-02	16,52	16,52	1
21275	44-04-060-03	16,52	16,52	1
21276	44-04-060-04	16,52	16,52	1
21277	44-04-060-05	16,52	16,52	1
21278	44-04-061-01	15,83	15,83	1
21279	44-04-061-02	15,83	15,83	1
21280	44-04-061-03	15,83	15,83	1
21281	44-04-061-04	15,83	15,83	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
21316	44-04-068-04	15,2	15,2	1
21317	44-04-068-05	15,2	15,2	1
21318	44-04-069-01	15,11	15,11	1
21319	44-04-069-02	15,11	15,11	1
21320	44-04-069-03	15,11	15,11	1
21321	44-04-069-04	15,11	15,11	1
21322	44-04-069-05	15,11	15,11	1
21323	44-04-080-01	18,61	18,61	1
21324	44-04-080-02	18,61	18,61	1
21325	44-04-080-03	18,61	18,61	1
21326	44-04-080-04	18,61	18,61	1
21327	44-04-081-01	16,91	16,91	1
21328	44-04-081-02	16,91	16,91	1
21329	44-04-081-03	16,91	16,91	1
21330	44-04-081-04	16,91	16,91	1
21331	44-04-082-01	16,16	16,16	1
21332	44-04-082-02	16,16	16,16	1
21333	44-04-082-03	16,16	16,16	1
21334	44-04-082-04	16,16	16,16	1
21335	44-04-083-01	15,96	15,96	1
21336	44-04-083-02	15,96	15,96	1
21337	44-04-083-03	15,96	15,96	1
21338	44-04-083-04	15,96	15,96	1
21339	44-04-084-01	15,82	15,82	1
21340	44-04-084-02	15,82	15,82	1
21341	44-04-084-03	15,82	15,82	1
21342	44-04-084-04	15,82	15,82	1
21343	44-04-085-01	15,62	15,62	1
21344	44-04-085-02	15,62	15,62	1
21345	44-04-085-03	15,62	15,62	1
21346	44-04-085-04	15,62	15,62	1
21347	44-04-086-01	15,5	15,5	1
21348	44-04-086-02	15,5	15,5	1
21349	44-04-086-03	15,5	15,5	1
21350	44-04-086-04	15,5	15,5	1
21351	44-04-087-01	15,42	15,42	1
21352	44-04-087-02	15,42	15,42	1
21353	44-04-087-03	15,42	15,42	1
21354	44-04-087-04	15,42	15,42	1
21355	44-04-088-01	15,36	15,36	1
21356	44-04-088-02	15,36	15,36	1
21357	44-04-088-03	15,36	15,36	1
21358	44-04-088-04	15,36	15,36	1
21359	44-04-100-01	15,96	15,96	1
21360	44-04-100-02	15,96	15,96	1
21361	44-04-100-03	15,96	15,96	1
21362	44-04-100-04	15,96	15,96	1
21363	44-04-100-05	15,96	15,96	1
21364	44-04-100-06	15,96	15,96	1
21365	44-04-100-07	15,96	15,96	1
21366	44-04-100-08	15,96	15,96	1
21367	44-04-100-09	15,96	15,96	1
21368	44-04-100-10	15,96	15,96	1
21369	44-04-100-11	15,96	15,96	1
21370	44-04-100-12	15,96	15,96	1
21371	44-04-100-13	15,96	15,96	1
21372	44-04-100-14	15,96	15,96	1
21373	44-04-100-15	15,96	15,96	1
21374	44-04-100-16	15,96	15,96	1
21375	44-04-100-17	15,96	15,96	1
21376	44-04-100-18	15,96	15,96	1
21377	44-04-100-19	15,96	15,96	1
21378	44-04-100-20	15,96	15,96	1
21379	44-04-100-21	15,96	15,96	1
21380	44-04-100-22	15,96	15,96	1
21381	44-04-100-23	15,96	15,96	1
21382	44-04-100-24	15,96	15,96	1
21383	44-04-100-25	15,96	15,96	1
21384	44-04-100-26	15,96	15,96	1
21385	44-04-100-27	15,96	15,96	1
21386	44-04-100-28	15,96	15,96	1
21387	44-04-100-29	15,96	15,96	1
21388	44-04-100-30	15,96	15,96	1
21389	44-04-100-31	15,96	15,96	1
21390	44-04-100-32	15,96	15,96	1
21391	44-04-100-33	15,96	15,96	1
21392	44-04-100-34	15,96	15,96	1
21393	44-04-100-35	15,96	15,96	1
21394	44-04-100-36	15,96	15,96	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
21395	44-04-100-37	15,96	15,96	1
21396	44-04-100-38	15,96	15,96	1
21397	44-04-100-39	15,96	15,96	1
21398	44-04-100-40	15,96	15,96	1
21399	44-04-100-41	15,96	15,96	1
21400	44-04-100-42	15,96	15,96	1
21401	44-04-100-43	15,96	15,96	1
21402	44-04-100-44	15,96	15,96	1
21403	44-04-101-01	15,72	15,72	1
21404	44-04-101-02	15,72	15,72	1
21405	44-04-101-03	15,72	15,72	1
21406	44-04-101-04	15,72	15,72	1
21407	44-04-101-05	15,72	15,72	1
21408	44-04-101-06	15,72	15,72	1
21409	44-04-101-07	15,72	15,72	1
21410	44-04-101-08	15,72	15,72	1
21411	44-04-101-09	15,72	15,72	1
21412	44-04-101-10	15,72	15,72	1
21413	44-04-101-11	15,72	15,72	1
21414	44-04-101-12	15,72	15,72	1
21415	44-04-101-13	15,72	15,72	1
21416	44-04-101-14	15,72	15,72	1
21417	44-04-101-15	15,72	15,72	1
21418	44-04-101-16	15,72	15,72	1
21419	44-04-101-17	15,72	15,72	1
21420	44-04-101-18	15,72	15,72	1
21421	44-04-101-19	15,72	15,72	1
21422	44-04-101-20	15,72	15,72	1
21423	44-04-101-21	15,72	15,72	1
21424	44-04-101-22	15,72	15,72	1
21425	44-04-101-23	15,72	15,72	1
21426	44-04-101-24	15,72	15,72	1
21427	44-04-101-25	15,72	15,72	1
21428	44-04-101-26	15,72	15,72	1
21429	44-04-101-27	15,72	15,72	1
21430	44-04-101-28	15,72	15,72	1
21431	44-04-101-29	15,72	15,72	1
21432	44-04-101-30	15,72	15,72	1
21433	44-04-101-31	15,72	15,72	1
21434	44-04-101-32	15,72	15,72	1
21435	44-04-101-33	15,72	15,72	1
21436	44-04-101-34	15,72	15,72	1
21437	44-04-101-35	15,72	15,72	1
21438	44-04-101-36	15,72	15,72	1
21439	44-04-101-37	15,72	15,72	1
21440	44-04-101-38	15,72	15,72	1
21441	44-04-101-39	15,72	15,72	1
21442	44-04-101-40	15,72	15,72	1
21443	44-04-101-41	15,72	15,72	1
21444	44-04-101-42	15,72	15,72	1
21445	44-04-101-43	15,72	15,72	1
21446	44-04-101-44	15,72	15,72	1
21447	44-04-102-01	15,61	15,61	1
21448	44-04-102-02	15,61	15,61	1
21449	44-04-102-03	15,61	15,61	1
21450	44-04-102-04	15,61	15,61	1
21451	44-04-102-05	15,61	15,61	1
21452	44-04-102-06	15,61	15,61	1
21453	44-04-102-07	15,61	15,61	1
21454	44-04-102-08	15,61	15,61	1
21455	44-04-102-09	15,61	15,61	1
21456	44-04-102-10	15,61	15,61	1
21457	44-04-102-11	15,61	15,61	1
21458	44-04-102-12	15,61	15,61	1
21459	44-04-102-13	15,61	15,61	1
21460	44-04-102-14	15,61	15,61	1
21461	44-04-102-15	15,61	15,61	1
21462	44-04-102-16	15,61	15,61	1
21463	44-04-102-17	15,61	15,61	1
21464	44-04-102-18	15,61	15,61	1
21465	44-04-102-19	15,61	15,61	1
21466	44-04-102-20	15,61	15,61	1
21467	44-04-102-21	15,61	15,61	1
21468	44-04-102-22	15,61	15,61	1
21469	44-04-102-23	15,61	15,61	1
21470	44-04-102-24	15,61	15,61	1
21471	44-04-102-25	15,61	15,61	1
21472	44-04-102-26	15,61	15,61	1
21473	44-04-102-27	15,61	15,61	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
21474	44-04-102-28	15,61	15,61	1
21475	44-04-102-29	15,61	15,61	1
21476	44-04-102-30	15,61	15,61	1
21477	44-04-102-31	15,61	15,61	1
21478	44-04-102-32	15,61	15,61	1
21479	44-04-102-33	15,61	15,61	1
21480	44-04-102-34	15,61	15,61	1
21481	44-04-102-35	15,61	15,61	1
21482	44-04-102-36	15,61	15,61	1
21483	44-04-102-37	15,61	15,61	1
21484	44-04-102-38	15,61	15,61	1
21485	44-04-102-39	15,61	15,61	1
21486	44-04-102-40	15,61	15,61	1
21487	44-04-102-41	15,61	15,61	1
21488	44-04-102-42	15,61	15,61	1
21489	44-04-102-43	15,61	15,61	1
21490	44-04-102-44	15,61	15,61	1
21491	44-04-103-01	15,52	15,52	1
21492	44-04-103-02	15,52	15,52	1
21493	44-04-103-03	15,52	15,52	1
21494	44-04-103-04	15,52	15,52	1
21495	44-04-103-05	15,52	15,52	1
21496	44-04-103-06	15,52	15,52	1
21497	44-04-103-07	15,52	15,52	1
21498	44-04-103-08	15,52	15,52	1
21499	44-04-103-09	15,52	15,52	1
21500	44-04-103-10	15,52	15,52	1
21501	44-04-103-11	15,52	15,52	1
21502	44-04-103-12	15,52	15,52	1
21503	44-04-103-13	15,52	15,52	1
21504	44-04-103-14	15,52	15,52	1
21505	44-04-103-15	15,52	15,52	1
21506	44-04-103-16	15,52	15,52	1
21507	44-04-103-17	15,52	15,52	1
21508	44-04-103-18	15,52	15,52	1
21509	44-04-103-19	15,52	15,52	1
21510	44-04-103-20	15,52	15,52	1
21511	44-04-103-21	15,52	15,52	1
21512	44-04-103-22	15,52	15,52	1
21513	44-04-103-23	15,52	15,52	1
21514	44-04-103-24	15,52	15,52	1
21515	44-04-103-25	15,52	15,52	1
21516	44-04-103-26	15,52	15,52	1
21517	44-04-103-27	15,52	15,52	1
21518				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
21553	44-04-104-19	15,42	15,42	1
21554	44-04-104-20	15,42	15,42	1
21555	44-04-104-21	15,42	15,42	1
21556	44-04-104-22	15,42	15,42	1
21557	44-04-104-23	15,42	15,42	1
21558	44-04-104-24	15,42	15,42	1
21559	44-04-104-25	15,42	15,42	1
21560	44-04-104-26	15,42	15,42	1
21561	44-04-104-27	15,42	15,42	1
21562	44-04-104-28	15,42	15,42	1
21563	44-04-104-29	15,42	15,42	1
21564	44-04-104-30	15,42	15,42	1
21565	44-04-104-31	15,42	15,42	1
21566	44-04-104-32	15,42	15,42	1
21567	44-04-104-33	15,42	15,42	1
21568	44-04-104-34	15,42	15,42	1
21569	44-04-104-35	15,42	15,42	1
21570	44-04-104-36	15,42	15,42	1
21571	44-04-104-37	15,42	15,42	1
21572	44-04-104-38	15,42	15,42	1
21573	44-04-104-39	15,42	15,42	1
21574	44-04-104-40	15,42	15,42	1
21575	44-04-104-41	15,42	15,42	1
21576	44-04-104-42	15,42	15,42	1
21577	44-04-104-43	15,42	15,42	1
21578	44-04-104-44	15,42	15,42	1
21579	44-04-105-01	15,33	15,33	1
21580	44-04-105-02	15,33	15,33	1
21581	44-04-105-03	15,33	15,33	1
21582	44-04-105-04	15,33	15,33	1
21583	44-04-105-05	15,33	15,33	1
21584	44-04-105-06	15,33	15,33	1
21585	44-04-105-07	15,33	15,33	1
21586	44-04-105-08	15,33	15,33	1
21587	44-04-105-09	15,33	15,33	1
21588	44-04-105-10	15,33	15,33	1
21589	44-04-105-11	15,33	15,33	1
21590	44-04-105-12	15,33	15,33	1
21591	44-04-105-13	15,33	15,33	1
21592	44-04-105-14	15,33	15,33	1
21593	44-04-105-15	15,33	15,33	1
21594	44-04-105-16	15,33	15,33	1
21595	44-04-105-17	15,33	15,33	1
21596	44-04-105-18	15,33	15,33	1
21597	44-04-105-19	15,33	15,33	1
21598	44-04-105-20	15,33	15,33	1
21599	44-04-105-21	15,33	15,33	1
21600	44-04-105-22	15,33	15,33	1
21601	44-04-105-23	15,33	15,33	1
21602	44-04-105-24	15,33	15,33	1
21603	44-04-105-25	15,33	15,33	1
21604	44-04-105-26	15,33	15,33	1
21605	44-04-105-27	15,33	15,33	1
21606	44-04-105-28	15,33	15,33	1
21607	44-04-105-29	15,33	15,33	1
21608	44-04-105-30	15,33	15,33	1
21609	44-04-105-31	15,33	15,33	1
21610	44-04-105-32	15,33	15,33	1
21611	44-04-105-33	15,33	15,33	1
21612	44-04-105-34	15,33	15,33	1
21613	44-04-105-35	15,33	15,33	1
21614	44-04-105-36	15,33	15,33	1
21615	44-04-105-37	15,33	15,33	1
21616	44-04-105-38	15,33	15,33	1
21617	44-04-105-39	15,33	15,33	1
21618	44-04-105-40	15,33	15,33	1
21619	44-04-105-41	15,33	15,33	1
21620	44-04-105-42	15,33	15,33	1
21621	44-04-105-43	15,33	15,33	1
21622	44-04-105-44	15,33	15,33	1
21623	44-04-106-01	15,3	15,3	1
21624	44-04-106-02	15,3	15,3	1
21625	44-04-106-03	15,3	15,3	1
21626	44-04-106-04	15,3	15,3	1
21627	44-04-106-05	15,3	15,3	1
21628	44-04-106-06	15,3	15,3	1
21629	44-04-106-07	15,3	15,3	1
21630	44-04-106-08	15,3	15,3	1
21631	44-04-106-09	15,3	15,3	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
21632	44-04-106-10	15,3	15,3	1
21633	44-04-106-11	15,3	15,3	1
21634	44-04-106-12	15,3	15,3	1
21635	44-04-106-13	15,3	15,3	1
21636	44-04-106-14	15,3	15,3	1
21637	44-04-106-15	15,3	15,3	1
21638	44-04-106-16	15,3	15,3	1
21639	44-04-106-17	15,3	15,3	1
21640	44-04-106-18	15,3	15,3	1
21641	44-04-106-19	15,3	15,3	1
21642	44-04-106-20	15,3	15,3	1
21643	44-04-106-21	15,3	15,3	1
21644	44-04-106-22	15,3	15,3	1
21645	44-04-106-23	15,3	15,3	1
21646	44-04-106-24	15,3	15,3	1
21647	44-04-106-25	15,3	15,3	1
21648	44-04-106-26	15,3	15,3	1
21649	44-04-106-27	15,3	15,3	1
21650	44-04-106-28	15,3	15,3	1
21651	44-04-106-29	15,3	15,3	1
21652	44-04-106-30	15,3	15,3	1
21653	44-04-106-31	15,3	15,3	1
21654	44-04-106-32	15,3	15,3	1
21655	44-04-106-33	15,3	15,3	1
21656	44-04-106-34	15,3	15,3	1
21657	44-04-106-35	15,3	15,3	1
21658	44-04-106-36	15,3	15,3	1
21659	44-04-106-37	15,3	15,3	1
21660	44-04-106-38	15,3	15,3	1
21661	44-04-106-39	15,3	15,3	1
21662	44-04-106-40	15,3	15,3	1
21663	44-04-106-41	15,3	15,3	1
21664	44-04-106-42	15,3	15,3	1
21665	44-04-106-43	15,3	15,3	1
21666	44-04-106-44	15,3	15,3	1
21667	44-04-107-01	15,34	15,34	1
21668	44-04-107-02	15,34	15,34	1
21669	44-04-107-03	15,34	15,34	1
21670	44-04-107-04	15,34	15,34	1
21671	44-04-107-05	15,34	15,34	1
21672	44-04-107-06	15,34	15,34	1
21673	44-04-107-07	15,34	15,34	1
21674	44-04-107-08	15,34	15,34	1
21675	44-04-107-09	15,34	15,34	1
21676	44-04-107-10	15,34	15,34	1
21677	44-04-107-11	15,34	15,34	1
21678	44-04-107-12	15,34	15,34	1
21679	44-04-107-13	15,34	15,34	1
21680	44-04-107-14	15,34	15,34	1
21681	44-04-107-15	15,34	15,34	1
21682	44-04-107-16	15,34	15,34	1
21683	44-04-107-17	15,34	15,34	1
21684	44-04-107-18	15,34	15,34	1
21685	44-04-107-19	15,34	15,34	1
21686	44-04-107-20	15,34	15,34	1
21687	44-04-107-21	15,34	15,34	1
21688	44-04-107-22	15,34	15,34	1
21689	44-04-107-23	15,34	15,34	1
21690	44-04-107-24	15,34	15,34	1
21691	44-04-107-25	15,34	15,34	1
21692	44-04-107-26	15,34	15,34	1
21693	44-04-107-27	15,34	15,34	1
21694	44-04-107-28	15,34	15,34	1
21695	44-04-107-29	15,34	15,34	1
21696	44-04-107-30	15,34	15,34	1
21697	44-04-107-31	15,34	15,34	1
21698	44-04-107-32	15,34	15,34	1
21699	44-04-107-33	15,34	15,34	1
21700	44-04-107-34	15,34	15,34	1
21701	44-04-107-35	15,34	15,34	1
21702	44-04-107-36	15,34	15,34	1
21703	44-04-107-37	15,34	15,34	1
21704	44-04-107-38	15,34	15,34	1
21705	44-04-107-39	15,34	15,34	1
21706	44-04-107-40	15,34	15,34	1
21707	44-04-107-41	15,34	15,34	1
21708	44-04-107-42	15,34	15,34	1
21709	44-04-107-43	15,34	15,34	1
21710	44-04-107-44	15,34	15,34	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
21711	44-04-108-01	15,24	15,24	1
21712	44-04-108-02	15,24	15,24	1
21713	44-04-108-03	15,24	15,24	1
21714	44-04-108-04	15,24	15,24	1
21715	44-04-108-05	15,24	15,24	1
21716	44-04-108-06	15,24	15,24	1
21717	44-04-108-07	15,24	15,24	1
21718	44-04-108-08	15,24	15,24	1
21719	44-04-108-09	15,24	15,24	1
21720	44-04-108-10	15,24	15,24	1
21721	44-04-108-11	15,24	15,24	1
21722	44-04-108-12	15,24	15,24	1
21723	44-04-108-13	15,24	15,24	1
21724	44-04-108-14	15,24	15,24	1
21725	44-04-108-15	15,24	15,24	1
21726	44-04-108-16	15,24	15,24	1
21727	44-04-108-17	15,24	15,24	1
21728	44-04-108-18	15,24	15,24	1
21729	44-04-108-19	15,24	15,24	1
21730	44-04-108-20	15,24	15,24	1
21731	44-04-108-21	15,24	15,24	1
21732	44-04-108-22	15,24	15,24	1
21733	44-04-108-23	15,24	15,24	1
21734	44-04-108-24	15,24	15,24	1
21735	44-04-108-25	15,24	15,24	1
21736	44-04-108-26	15,24	15,24	1
21737	44-04-108-27	15,24	15,24	1
21738	44-04-108-28	15,24	15,24	1
21739	44-04-108-29	15,24	15,24	1
21740	44-04-108-30	15,24	15,24	1
21741	44-04-108-31	15,24	15,24	1
21742	44-04-108-32	15,24	15,24	1
21743	44-04-108-33	15,24	15,24	1
21744	44-04-108-34	15,24	15,24	1
21745	44-04-108-35	15,24	15,24	1
21746	44-04-108-36	15,24	15,24	1
21747	44-04-108-37	15,24	15,24	1
21748	44-04-108-38	15,24	15,24	1
21749	44-04-108-39	15,24	15,24	1
21750	44-04-108-40	15,24	15,24	1
21751	44-04-108-41	15,24	15,24	1
21752	44-04-108-42	15,24	15,24	1
21753	44-04-108-43	15,24	15,24	1
21754	44-04-108-44	15,24	15,24	1
21755	44-04-120-01	15,96	15,96	1
21756	44-04-120-02			





№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
22027	44-04-126-33	15,3	15,3	1
22028	44-04-126-34	15,3	15,3	1
22029	44-04-126-35	15,3	15,3	1
22030	44-04-126-36	15,3	15,3	1
22031	44-04-126-37	15,3	15,3	1
22032	44-04-126-38	15,3	15,3	1
22033	44-04-126-39	15,3	15,3	1
22034	44-04-126-40	15,3	15,3	1
22035	44-04-127-01	15,34	15,34	1
22036	44-04-127-02	15,34	15,34	1
22037	44-04-127-03	15,34	15,34	1
22038	44-04-127-04	15,34	15,34	1
22039	44-04-127-05	15,34	15,34	1
22040	44-04-127-06	15,34	15,34	1
22041	44-04-127-07	15,34	15,34	1
22042	44-04-127-08	15,34	15,34	1
22043	44-04-127-09	15,34	15,34	1
22044	44-04-127-10	15,34	15,34	1
22045	44-04-127-11	15,34	15,34	1
22046	44-04-127-12	15,34	15,34	1
22047	44-04-127-13	15,34	15,34	1
22048	44-04-127-14	15,34	15,34	1
22049	44-04-127-15	15,34	15,34	1
22050	44-04-127-16	15,34	15,34	1
22051	44-04-127-17	15,34	15,34	1
22052	44-04-127-18	15,34	15,34	1
22053	44-04-127-19	15,34	15,34	1
22054	44-04-127-20	15,34	15,34	1
22055	44-04-127-21	15,34	15,34	1
22056	44-04-127-22	15,34	15,34	1
22057	44-04-127-23	15,34	15,34	1
22058	44-04-127-24	15,34	15,34	1
22059	44-04-127-25	15,34	15,34	1
22060	44-04-127-26	15,34	15,34	1
22061	44-04-127-27	15,34	15,34	1
22062	44-04-127-28	15,34	15,34	1
22063	44-04-127-29	15,34	15,34	1
22064	44-04-127-30	15,34	15,34	1
22065	44-04-127-31	15,34	15,34	1
22066	44-04-127-32	15,34	15,34	1
22067	44-04-127-33	15,34	15,34	1
22068	44-04-127-34	15,34	15,34	1
22069	44-04-127-35	15,34	15,34	1
22070	44-04-127-36	15,34	15,34	1
22071	44-04-127-37	15,34	15,34	1
22072	44-04-127-38	15,34	15,34	1
22073	44-04-127-39	15,34	15,34	1
22074	44-04-127-40	15,34	15,34	1
22075	44-04-128-01	15,24	15,24	1
22076	44-04-128-02	15,24	15,24	1
22077	44-04-128-03	15,24	15,24	1
22078	44-04-128-04	15,24	15,24	1
22079	44-04-128-05	15,24	15,24	1
22080	44-04-128-06	15,24	15,24	1
22081	44-04-128-07	15,24	15,24	1
22082	44-04-128-08	15,24	15,24	1
22083	44-04-128-09	15,24	15,24	1
22084	44-04-128-10	15,24	15,24	1
22085	44-04-128-11	15,24	15,24	1
22086	44-04-128-12	15,24	15,24	1
22087	44-04-128-13	15,24	15,24	1
22088	44-04-128-14	15,24	15,24	1
22089	44-04-128-15	15,24	15,24	1
22090	44-04-128-16	15,24	15,24	1
22091	44-04-128-17	15,24	15,24	1
22092	44-04-128-18	15,24	15,24	1
22093	44-04-128-19	15,24	15,24	1
22094	44-04-128-20	15,24	15,24	1
22095	44-04-128-21	15,24	15,24	1
22096	44-04-128-22	15,24	15,24	1
22097	44-04-128-23	15,24	15,24	1
22098	44-04-128-24	15,24	15,24	1
22099	44-04-128-25	15,24	15,24	1
22100	44-04-128-26	15,24	15,24	1
22101	44-04-128-27	15,24	15,24	1
22102	44-04-128-28	15,24	15,24	1
22103	44-04-128-29	15,24	15,24	1
22104	44-04-128-30	15,24	15,24	1
22105	44-04-128-31	15,24	15,24	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
22106	44-04-128-32	15,24	15,24	1
22107	44-04-128-33	15,24	15,24	1
22108	44-04-128-34	15,24	15,24	1
22109	44-04-128-35	15,24	15,24	1
22110	44-04-128-36	15,24	15,24	1
22111	44-04-128-37	15,24	15,24	1
22112	44-04-128-38	15,24	15,24	1
22113	44-04-128-39	15,24	15,24	1
22114	44-04-128-40	15,24	15,24	1
22115	44-04-180-01	15,31	15,31	1
22116	44-04-180-02	15,31	15,31	1
22117	44-04-180-03	15,31	15,31	1
22118	44-04-181-01	15,29	15,29	1
22119	44-04-181-02	15,29	15,29	1
22120	44-04-181-03	15,29	15,29	1
22121	44-04-182-01	15,25	15,25	1
22122	44-04-182-02	15,25	15,25	1
22123	44-04-182-03	15,25	15,25	1
22124	44-04-183-01	15,22	15,22	1
22125	44-04-183-02	15,22	15,22	1
22126	44-04-183-03	15,22	15,22	1
22127	44-04-184-01	15,36	15,36	1
22128	44-04-184-02	15,36	15,36	1
22129	44-04-184-03	15,36	15,36	1
22130	44-04-185-01	15,35	15,35	1
22131	44-04-185-02	15,35	15,35	1
22132	44-04-185-03	15,35	15,35	1
22133	44-04-186-01	15,26	15,26	1
22134	44-04-186-02	15,26	15,26	1
22135	44-04-186-03	15,26	15,26	1
22136	44-04-187-01	15,18	15,18	1
22137	44-04-187-02	15,18	15,18	1
22138	44-04-187-03	15,18	15,18	1
22139	44-04-188-01	15,21	15,21	1
22140	44-04-188-02	15,21	15,21	1
22141	44-04-188-03	15,21	15,21	1
22142	44-04-200-01	15,69	15,69	1
22143	44-04-200-02	15,69	15,69	1
22144	44-04-200-03	15,69	15,69	1
22145	44-04-201-01	15,58	15,58	1
22146	44-04-201-02	15,58	15,58	1
22147	44-04-201-03	15,58	15,58	1
22148	44-04-202-01	15,34	15,34	1
22149	44-04-202-02	15,34	15,34	1
22150	44-04-202-03	15,34	15,34	1
22151	44-04-203-01	15,36	15,36	1
22152	44-04-203-02	15,36	15,36	1
22153	44-04-203-03	15,36	15,36	1
22154	45-01-001-01	16,48	14,08	12,89
22155	45-01-001-02	18,72	13,47	12,74
22156	45-01-001-03	16,49	13,38	12,89
22157	45-01-001-04	21	13,61	12,74
22158	45-01-001-05	21,15	13,54	18,39
22159	45-01-001-06	33,81	17,87	12,74
22160	45-01-001-07	37,13	17,7	17,86
22161	45-01-001-08	20,6	13,32	18,39
22162	45-01-001-09	20,17	13,41	17,86
22163	45-01-001-10	19,83	13,32	17,92
22164	45-01-001-11	25,12	11,8	16,08
22165	45-02-001-01	20,62	13,16	17,86
22166	45-02-001-02	21,02	13,21	17,89
22167	45-02-001-03	20,53	13,18	17,89
22168	45-02-001-04	20,38	13,16	13,13
22169	45-02-001-05	19,57	12,91	18,15
22170	45-02-002-01	22,52	15,2	14,26
22171	45-02-002-02	23,15	15,66	14,5
22172	45-02-002-03	22,58	15,2	11,83
22173	45-02-002-04	22,6	13,49	18,15
22174	45-02-002-05	22,98	13,49	13,16
22175	45-02-003-01	28,5	16,87	17,78
22176	45-02-003-02	24,53	17,18	12,74
22177	45-02-003-03	22	14,92	12,74
22178	45-02-003-04	28,2	16,38	13,12
22179	45-02-003-05	26,68	16,33	18,15
22180	45-03-001-01	14,11	16,85	12,74
22181	45-03-001-02	12,98	17,55	12,72
22182	45-03-001-03	38,65	16,77	1
22183	45-03-001-04	12,98	17,48	12,72
22184	45-03-001-05	34,31	16,84	13,25

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
22185	45-03-001-06	36,67	17	13,25
22186	45-03-001-07	13,03	17,29	12,72
22187	45-03-001-08	38,64	16,61	1
22188	45-04-001-01	25,99	15,47	18,61
22189	45-04-001-02	26,26	15,53	18,61
22190	45-04-001-03	31,36	15,6	18,61
22191	45-04-001-04	25,97	15,47	18,61
22192	45-04-001-05	28,02	15,45	18,61
22193	45-04-001-06	27,48	15,45	18,61
22194	45-04-001-07	26,84	15,5	18,61
22195	45-04-001-08	28,02	15,38	18,61
22196	45-04-001-09	29,6	15,48	18,61
22197	45-04-001-10	26,61	15,3	1
22198	45-04-002-01	17,05	14,72	13,96
22199	45-04-002-02	18,06	14,72	13,88
22200	45-04-002-03	18,01	15,02	13,88
22201	45-04-003-01	18,32	15,62	17,44
22202	45-04-003-02	17,88	16,1	17,29
22203	45-04-003-03	17,88	12,4	16,86
22204	45-04-003-04	17,66	15,1	16,97
22205	45-04-004-01	18,14	18,91	11,9
22206	45-04-004-02	13,29	18,91	12,74
22207	45-04-004-03	21,77	17,53	11,63
22208	45-04-005-01	17,21	14,86	16,87
22209	45-04-005-02	17,27	15,53	16,88
22210	45-04-005-03	17,57	16,41	16,62
22211	45-04-005-04	17,59	17,73	16,76
22212	45-04-005-05	17,57	18,49	16,81
22213	45-04-006-01	19,73	14,78	17,63
22214	45-04-006-02	20,68	13,92	16,04
22215	45-04-007-01	14,85	11,05	12,45
22216	45-04-007-02	14,01	11,64	12,59
22217	45-04-008-01	13,93	8,69	12,98
22218	45-04-008-02	15,03	9,91	1
22219	45-04-008-03	12,23	9,57	12,76
22220	45-04-009-01	15,92	12,72	16,02
22221	45-04-009-02	17,26	13,04	17,4
22222	45-04-009-03	16,92	12,5	16,81
22223	45-04-010-01	20,59	14,12	16,06
22224	45-04-010-02	17,9	16,44	14,86
22225				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
22264	45-05-006-06	25,26	16,81	13,19
22265	45-05-006-07	34,85	19,75	13,19
22266	45-05-006-08	32,94	18,99	13,19
22267	45-05-007-01	26,95	15,97	13,19
22268	45-05-007-02	25,58	15,95	13,19
22269	45-05-007-03	24,21	16,08	13,18
22270	45-05-007-04	27,91	16,3	13,19
22271	45-05-007-05	26,41	16,13	13,19
22272	45-05-007-06	23,88	17,05	13,19
22273	45-05-007-07	31,93	17,25	13,19
22274	45-05-007-08	30,13	16,93	13,19
22275	45-05-008-01	26,45	16,47	13,17
22276	45-05-008-02	28,28	17,14	13,19
22277	45-05-008-03	33,63	19	13,21
22278	45-05-009-01	15,07	12,61	12,83
22279	45-05-009-02	19,15	17,59	17,76
22280	45-05-009-03	26,56	18,98	1
22281	45-05-009-04	21,96	19,43	14,11
22282	45-05-009-05	16,45	19,38	14,17
22283	45-05-010-01	13,44	11,02	12,77
22284	45-05-010-02	14,93	11,12	13,1
22285	45-05-011-01	9,1	18,18	7,73
22286	45-05-011-02	10,14	18,18	9,45
22287	45-05-011-03	16,31	16,91	13,08
22288	45-05-011-04	19,15	17,18	14,18
22289	45-05-011-05	16,94	17,58	15,52
22290	45-05-011-06	17,22	15,62	13,15
22291	45-05-011-07	14,71	16,65	12,89
22292	45-06-001-01	28,94	17,27	17,75
22293	45-06-001-02	27,58	17,31	17,75
22294	45-06-001-03	19,51	17,18	12,74
22295	45-06-001-04	18,32	17,11	12,74
22296	45-06-001-05	27	16,57	17,75
22297	45-06-001-06	25,95	16,43	17,75
22298	45-06-002-01	33,68	20,25	13,48
22299	45-06-002-02	22,83	17,58	11,91
22300	45-06-002-03	21,48	17,38	12,8
22301	45-06-003-01	17,5	13,96	13,07
22302	45-06-003-02	17,89	14,18	13,18
22303	45-06-003-03	18,33	13,42	13,04
22304	45-06-003-04	18,68	13,62	13,15
22305	45-06-004-01	15,33	12,45	12,16
22306	45-06-004-02	15,29	13,54	12,03
22307	45-06-004-03	16,36	10,91	12,14
22308	45-06-004-04	16,45	12,17	12,02
22309	45-06-004-05	23,97	12,45	22,48
22310	45-06-004-06	23,71	13,54	22,63
22311	45-06-004-07	24,44	10,91	22,32
22312	45-06-004-08	24,15	12,17	22,52
22313	45-06-005-01	19,53	13,39	12,76
22314	45-06-005-02	20,12	13,95	12,76
22315	45-06-005-03	19,99	14,16	12,67
22316	45-06-005-04	19,55	13,05	12,76
22317	45-06-005-05	20,07	13,71	12,76
22318	45-06-005-06	19,65	13,62	12,67
22319	45-06-006-01	16,91	12,85	12,68
22320	45-06-007-01	24,92	15,56	11,92
22321	45-06-007-02	24,55	15,52	12,01
22322	45-06-007-03	24,15	15,49	12,07
22323	45-07-001-01	21,59	15,8	12,62
22324	45-07-001-02	21,71	17,22	12,63
22325	45-08-001-01	15,14	9,91	1
22326	45-08-001-02	48,32	14,76	1
22327	45-08-001-03	16,58	9,93	1
22328	45-08-001-04	48,43	14,8	1
22329	45-08-001-05	16,29	9,9	1
22330	45-09-001-01	15,27	18,48	12,84
22331	45-09-001-02	15,06	16,97	12,76
22332	45-09-002-01	25,11	16,92	1
22333	45-09-002-02	12,41	16,55	10,12
22334	45-09-003-01	10,06	16,6	9,35
22335	45-09-004-01	22,08	16,71	12,7
22336	45-09-004-02	12,89	16,35	12,67
22337	45-09-005-01	14,8	10,93	1
22338	45-10-001-01	19,1	22,64	13,73
22339	45-10-001-02	20,18	21,42	12,07
22340	45-10-001-03	21,26	22,83	13,35
22341	45-10-002-01	21,27	14,57	8,83
22342	45-10-003-01	19,26	12,63	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
22343	45-10-003-02	17,12	12,27	1
22344	45-10-003-03	15,1	11,97	1
22345	45-10-003-04	18,02	12,42	1
22346	45-10-003-05	19,51	12,68	1
22347	45-11-001-01	23,02	17,96	8,16
22348	45-11-001-02	21,15	17,84	8,16
22349	45-11-001-03	18,78	17,23	8,16
22350	45-11-002-01	15,17	14,23	9,22
22351	45-11-002-02	15,22	14,24	9,5
22352	45-11-002-03	12,3	11,07	9,62
22353	45-11-002-04	11,94	11,02	9,35
22354	45-11-002-05	11,34	10,23	9,34
22355	45-11-002-06	10,72	9,1	9,14
22356	45-11-003-01	21,3	27,02	14,09
22357	45-11-003-02	44	27,17	1
22358	45-11-003-03	44,38	29,99	1
22359	45-11-003-04	42,45	29,44	1
22360	45-11-003-05	41,24	28,11	1
22361	45-11-003-06	43,47	26,56	1
22362	45-11-004-01	11,36	7,58	13,08
22363	45-11-004-02	16,99	12,31	13,14
22364	45-11-004-03	17,2	12,66	13,1
22365	45-12-001-01	32,89	25,37	13,35
22366	45-12-001-02	20,96	15,44	13,32
22367	45-12-001-03	18,96	15,27	13,3
22368	45-12-002-01	18,6	14,31	13,39
22369	45-12-002-02	18,49	14,32	13,42
22370	45-12-002-03	14,69	11,58	13,36
22371	45-12-002-04	15,21	11,65	13,35
22372	45-12-002-05	15,67	10,95	13,42
22373	45-12-002-06	14,4	9,86	13,41
22374	45-12-003-01	29,98	23,17	17,99
22375	45-12-003-02	21,85	15,97	17,97
22376	45-12-003-03	19,24	15,21	17,97
22377	45-12-004-01	19,37	14,31	17,15
22378	45-12-004-02	16,41	11,54	17,22
22379	45-12-005-01	15,96	14,3	14,29
22380	45-12-005-02	15,92	14,3	14,29
22381	45-12-005-03	15,16	11,56	14,29
22382	45-12-005-04	15,08	11,54	14,29
22383	45-12-005-05	15,2	10,97	14,29
22384	45-12-005-06	14,7	9,99	14,29
22385	45-12-006-01	17,93	12,67	11,79
22386	45-13-001-01	17,02	33,47	12,96
22387	45-13-001-02	48,91	1	23,92
22388	45-13-001-03	18,7	10,7	12,97
22389	45-13-001-04	17,4	10,7	11,81
22390	45-13-001-05	16,01	10,59	10,04
22391	46-01-001-01	25,15	14,2	19,21
22392	46-01-001-02	23,5	15,95	15,63
22393	46-01-001-03	21,3	10,71	11,76
22394	46-01-001-04	21,62	4,81	14,68
22395	46-01-001-05	27	3,64	7,93
22396	46-01-002-01	17,42	10,45	12,47
22397	46-01-003-01	21,24	6,73	9,39
22398	46-01-004-01	17,73	6,46	12,4
22399	46-01-004-02	19,07	10,22	11,64
22400	46-01-004-03	18,52	13,69	11,49
22401	46-01-005-01	23,76	13,25	12,71
22402	46-01-006-01	22,49	10,21	11,79
22403	46-01-006-02	21,47	12,4	14,14
22404	46-01-006-03	24,39	10,27	13,61
22405	46-01-006-04	20,2	8,12	10,68
22406	46-01-006-05	21,5	12,69	12,36
22407	46-01-007-01	24,84	11,79	1,58
22408	46-01-008-01	23,02	14,21	10,87
22409	46-01-008-02	24,43	14,21	14,58
22410	46-01-008-03	23,73	14,22	14,31
22411	46-01-009-01	25,1	9,5	11,7
22412	46-01-009-02	27,05	9,61	10,83
22413	46-01-009-03	26,28	8,52	10,57
22414	46-01-009-04	28,55	12,61	21,18
22415	46-01-009-05	29,58	8,44	10,41
22416	46-01-009-06	27,98	7,37	9,83
22417	46-01-009-07	31,23	8,89	10,87
22418	46-01-010-01	25,99	7,53	11,29
22419	46-01-010-02	19,5	8,19	13,2
22420	46-01-010-03	20,16	8	9,96
22421	46-01-011-01	20,2	12,96	10,22

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
22422	46-01-011-02	26,62	7,38	11,2
22423	46-01-012-01	30,33	8,58	11,29
22424	46-01-012-02	27,3	7,68	10,61
22425	46-01-012-03	30,17	7,46	10,88
22426	46-01-012-04	20,96	7,93	11,31
22427	46-01-013-01	25,62	7,86	11,95
22428	46-01-013-02	27,45	8,14	9,58
22429	46-01-014-01	19,99	16,69	12,55
22430	46-01-014-02	29,16	24,62	15,21
22431	46-01-014-03	20,89	7,32	11,76
22432	46-01-014-04	25,49	21,98	6,32
22433	46-01-015-01	27,71	11,76	10,66
22434	46-02-001-01	21,76	10,5	11,87
22435	46-02-001-02	21,17	11,87	11,58
22436	46-02-002-01	26,08	5,53	11,54
22437	46-02-002-02	23,07	6,58	11,79
22438	46-02-004-01	28,75	14,35	13,04
22439	46-02-005-01	22,7	17,08	11,65
22440	46-02-005-02	24,38	18,13	12,6
22441	46-02-005-03	20,41	15,81	10,28
22442	46-02-005-04	28,6	17,56	15,5
22443	46-02-005-05	22,45	17,77	10,52
22444	46-02-006-01	22,26	10,4	9,55
22445	46-02-007-01	24,91	2,3	8,65
22446	46-02-007-02	18,43	2,3	8,65
22447	46-02-008-01	40,5	12,64	6,84
22448	46-02-008-02	41,67	11,84	6,84
22449	46-02-009-01	51,47	1	1
22450	46-02-009-02	51,47	1	1
22451	46-02-009-03	51,47	1	1
22452	46-02-009-04	51,47	1	1
22453	46-03-001-01	19,6	17,52	12,49
22454	46-03-001-02	19,44	17,55	12,49
22455	46-03-001-03	18,92	17,55	12,5
22456	46-03-001-04	19,26	17,62	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
22501	46-03-002-17	17,85	18,3	12,5
22502	46-03-002-18	17,99	18,3	12,5
22503	46-03-002-19	17,56	18,3	12,5
22504	46-03-002-20	18,25	18,3	12,52
22505	46-03-002-21	18,14	18,3	12,52
22506	46-03-002-22	17,93	18,3	12,52
22507	46-03-002-23	17,61	18,3	12,52
22508	46-03-002-24	17,49	18,3	12,52
22509	46-03-002-25	17,66	18,3	12,52
22510	46-03-002-26	17,36	18,3	12,52
22511	46-03-002-27	17,04	18,3	12,53
22512	46-03-002-28	16,82	18,3	12,53
22513	46-03-002-29	16,67	18,3	12,54
22514	46-03-002-30	16,3	18,3	12,53
22515	46-03-002-31	16,55	18,3	12,53
22516	46-03-002-32	16,15	18,3	12,53
22517	46-03-002-33	51,34	1	1
22518	46-03-005-01	11,6	7,72	13,53
22519	46-03-005-02	11,01	7,3	15,22
22520	46-03-005-03	11,35	8,04	17,88
22521	46-03-005-04	10,99	7,3	18,68
22522	46-03-006-01	51,2	1	1
22523	46-03-007-01	28,78	1,9	1
22524	46-03-007-02	19,25	1,9	1
22525	46-03-007-03	27,62	1,9	1
22526	46-03-008-01	26,58	1,9	1
22527	46-03-008-02	27,63	1,9	1
22528	46-03-009-01	22,76	1,9	1
22529	46-03-009-02	23,44	1,9	1
22530	46-03-009-03	23,61	1,85	1
22531	46-03-009-04	23,82	1,85	1
22532	46-03-009-05	23,42	1,85	1
22533	46-03-009-06	24,9	1,85	1
22534	46-03-009-07	25,13	1,85	1
22535	46-03-009-08	24,68	1,85	1
22536	46-03-010-01	24,28	1,9	1
22537	46-03-010-02	25,79	1,9	1
22538	46-03-010-03	24,74	1,9	1
22539	46-03-010-04	24,45	1,9	1
22540	46-03-010-05	26,16	1,9	1
22541	46-03-010-06	24,7	1,9	1
22542	46-03-011-01	25,08	1,9	1
22543	46-03-011-02	25,82	1,9	1
22544	46-03-011-03	25,34	1,9	1
22545	46-03-011-04	24,92	1,9	1
22546	46-03-012-01	25,31	1,9	1
22547	46-03-012-02	26,16	1,9	1
22548	46-03-012-03	25,61	1,9	1
22549	46-03-012-04	25,77	1,9	1
22550	46-03-012-05	25,95	1,9	1
22551	46-03-012-06	26,07	1,9	1
22552	46-03-012-07	25,33	1,9	1
22553	46-03-012-08	25,73	1,9	1
22554	46-03-013-01	51,47	1	1
22555	46-03-013-02	51,47	1	1
22556	46-03-013-03	51,47	1	1
22557	46-03-013-04	51,47	1	1
22558	46-03-013-05	51,47	1	1
22559	46-03-013-06	51,47	1	1
22560	46-03-013-07	51,47	1	1
22561	46-03-013-08	51,47	1	1
22562	46-03-013-09	51,47	1	1
22563	46-03-013-10	51,47	1	1
22564	46-03-013-11	51,47	1	1
22565	46-03-013-12	51,47	1	1
22566	46-03-013-13	51,47	1	1
22567	46-03-013-14	51,46	1	1
22568	46-03-013-15	51,6	1	1
22569	46-03-013-16	51,49	1	1
22570	46-03-013-17	51,39	1	1
22571	46-03-013-18	51,44	1	1
22572	46-03-013-19	51,51	1	1
22573	46-03-013-20	51,48	1	1
22574	46-03-013-21	51,45	1	1
22575	46-03-013-22	51,46	1	1
22576	46-03-013-23	51,47	1	1
22577	46-03-013-24	51,47	1	1
22578	46-03-013-25	51,47	1	1
22579	46-03-013-26	51,47	1	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
22580	46-03-013-27	51,47	1	1
22581	46-03-013-28	51,47	1	1
22582	46-03-013-29	51,47	1	1
22583	46-03-013-30	51,47	1	1
22584	46-03-013-31	51,47	1	1
22585	46-03-013-32	51,47	1	1
22586	46-03-013-33	51,47	1	1
22587	46-03-013-34	51,47	1	1
22588	46-03-013-35	51,47	1	1
22589	46-03-013-36	51,37	1	1
22590	46-03-013-37	51,49	1	1
22591	46-03-013-38	51,53	1	1
22592	46-03-013-39	51,42	1	1
22593	46-03-013-40	51,49	1	1
22594	46-03-013-41	51,52	1	1
22595	46-03-013-42	51,49	1	1
22596	46-03-013-43	51,49	1	1
22597	46-03-013-44	51,48	1	1
22598	46-03-013-45	51,47	1	1
22599	46-03-013-46	51,46	1	1
22600	46-03-013-47	51,46	1	1
22601	46-03-013-48	51,47	1	1
22602	46-03-013-49	51,47	1	1
22603	46-03-013-50	51,47	1	1
22604	46-03-013-51	51,47	1	1
22605	46-03-013-52	51,47	1	1
22606	46-03-013-53	51,47	1	1
22607	46-03-013-54	51,47	1	1
22608	46-03-013-55	51,47	1	1
22609	46-03-013-56	51,47	1	1
22610	46-03-013-57	51,47	1	1
22611	46-03-013-58	51,41	1	1
22612	46-03-013-59	51,54	1	1
22613	46-03-013-60	51,36	1	1
22614	46-03-013-61	51,5	1	1
22615	46-03-013-62	51,48	1	1
22616	46-03-013-63	51,49	1	1
22617	46-03-013-64	51,48	1	1
22618	46-03-013-65	51,47	1	1
22619	46-03-013-66	51,46	1	1
22620	46-03-014-01	51,47	1	1
22621	46-03-014-02	51,47	1	1
22622	46-03-014-03	51,47	1	1
22623	46-03-014-04	51,47	1	1
22624	46-03-014-05	51,47	1	1
22625	46-03-014-06	51,47	1	1
22626	46-03-014-07	51,47	1	1
22627	46-03-014-08	51,47	1	1
22628	46-03-014-09	51,47	1	1
22629	46-03-014-10	51,47	1	1
22630	46-03-014-11	51,47	1	1
22631	46-03-014-12	51,47	1	1
22632	46-03-014-13	51,47	1	1
22633	46-03-014-14	51,59	1	1
22634	46-03-014-15	51,42	1	1
22635	46-03-014-16	51,47	1	1
22636	46-03-014-17	51,46	1	1
22637	46-03-014-18	51,43	1	1
22638	46-03-014-19	51,5	1	1
22639	46-03-014-20	51,48	1	1
22640	46-03-014-21	51,47	1	1
22641	46-03-014-22	51,47	1	1
22642	46-03-014-23	51,47	1	1
22643	46-03-014-24	51,47	1	1
22644	46-03-014-25	51,47	1	1
22645	46-03-014-26	51,47	1	1
22646	46-03-014-27	51,47	1	1
22647	46-03-014-28	51,47	1	1
22648	46-03-014-29	51,47	1	1
22649	46-03-014-30	51,47	1	1
22650	46-03-014-31	51,47	1	1
22651	46-03-014-32	51,47	1	1
22652	46-03-014-33	51,47	1	1
22653	46-03-014-34	51,47	1	1
22654	46-03-014-35	51,47	1	1
22655	46-03-014-36	51,53	1	1
22656	46-03-014-37	51,41	1	1
22657	46-03-014-38	51,43	1	1
22658	46-03-014-39	51,44	1	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
22659	46-03-014-40	51,44	1	1
22660	46-03-014-41	51,44	1	1
22661	46-03-014-42	51,47	1	1
22662	46-03-014-43	51,48	1	1
22663	46-03-014-44	51,48	1	1
22664	46-03-014-45	51,47	1	1
22665	46-03-014-46	51,47	1	1
22666	46-03-014-47	51,47	1	1
22667	46-03-014-48	51,47	1	1
22668	46-03-014-49	51,47	1	1
22669	46-03-014-50	51,47	1	1
22670	46-03-014-51	51,47	1	1
22671	46-03-014-52	51,47	1	1
22672	46-03-014-53	51,47	1	1
22673	46-03-014-54	51,47	1	1
22674	46-03-014-55	51,47	1	1
22675	46-03-014-56	51,47	1	1
22676	46-03-014-57	51,47	1	1
22677	46-03-014-58	51,45	1	1
22678	46-03-014-59	51,5	1	1
22679	46-03-014-60	51,42	1	1
22680	46-03-014-61	51,51	1	1
22681	46-03-014-62	51,48	1	1
22682	46-03-014-63	51,46	1	1
22683	46-03-014-64	51,47	1	1
22684	46-03-014-65	51,49	1	1
22685	46-03-014-66	51,48	1	1
22686	46-03-015-01	51,47	1	1
22687	46-03-015-02	51,47	1	1
22688	46-03-015-03	51,47	1	1
22689	46-03-015-04	51,47	1	1
22690	46-03-015-05	51,47	1	1
22691	46-03-015-06	51,47	1	1
22692	46-03-015-07	51,47	1	1
22693	46-03-015-08	51,47	1	1
22694	46-03-015-09	51,47	1	1
22695	46-03-015-10	51,47	1	1
22696	46-03-015-11	51,47	1	1
22697	46-03-015-12	51,47	1	1
22698	46-03-017-01	36,66	14,38	12,64
22699	46-03-017-02	35,63	14,33	12,7
22700	46-03-017-03	28,49	14,69	12,3
22701	46-03-017-04	26,52	14,66	12,3
22702	46-03-017-05	28,51	14,69	12,26
22703	46-03-017-06	26,53	14,67	12,26
22704	46-03-017-07	32,04	14,3	7,81
22705	46-04-001-01	29,69	1,9	1
22706	46-04-001-02	23,04	1,9	1
22707	46-04-001-03	20,08	1,98	13,01
22708	46-04-001-04	32,22	1,9	1
22709	46-04-001-05	33,66	1,9	1
22710	46-04-002-01	23,77	1,9	1
22711	46-04-002-02	21,97	2,03	13,01
22712	46-04-003-01	17,41	1,9	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
22738	46-04-008-04	40,73	2,3	1
22739	46-04-009-01	25,16	1,9	1
22740	46-04-009-02	25,89	1,9	1
22741	46-04-010-01	28,43	1,9	1
22742	46-04-010-02	45,12	32,7	1
22743	46-04-010-03	48,83	32,7	1
22744	46-04-010-04	51,47	1	1
22745	46-04-010-05	51,47	1	1
22746	46-04-010-06	33,63	25,04	1
22747	46-04-010-07	31,12	25,04	1
22748	46-04-011-01	49,75	1,9	1
22749	46-04-011-02	48,74	1,9	1
22750	46-04-011-03	47,57	1,9	1
22751	46-04-011-04	51,39	1	1
22752	46-04-011-05	51,39	1	1
22753	46-04-011-06	51,41	1	1
22754	46-04-011-07	48,83	1,9	1
22755	46-04-011-08	47,72	1,9	1
22756	46-04-011-09	51,44	1	1
22757	46-04-011-10	51,44	1	1
22758	46-04-011-11	27,05	1,9	1
22759	46-04-011-12	27,86	1,9	1
22760	46-04-011-13	22,03	1,9	1
22761	46-04-011-14	51,47	1	1
22762	46-04-012-01	48,79	32,7	1
22763	46-04-012-02	48,58	32,7	1
22764	46-04-012-03	47,09	32,7	1
22765	46-04-013-01	44,39	9,81	13,04
22766	46-04-013-02	41,7	11,03	13,04
22767	46-04-013-03	48,74	8,26	1
22768	46-04-013-04	29,64	5,3	13,04
22769	46-04-013-05	34,94	5,96	13,04
22770	46-04-014-01	48,78	1,9	1
22771	46-04-014-02	48,43	1,9	1
22772	46-04-015-01	51,39	1	1
22773	46-04-016-01	6,93	0,92	17,75
22774	46-04-016-02	6,76	0,92	17,81
22775	46-05-001-01	25,01	13,33	20,04
22776	46-05-001-02	25,28	13,33	20,63
22777	46-05-001-03	23,66	13,31	16,56
22778	46-05-002-01	36,28	7,39	15,83
22779	46-05-002-02	35,28	5,53	15,69
22780	46-05-003-01	34,66	9,62	16,39
22781	46-05-003-02	32,92	9,28	16,39
22782	46-05-004-01	41,4	6,03	16,85
22783	46-05-005-01	26,86	9,99	13,27
22784	46-05-005-02	29,43	9,99	13,27
22785	46-05-006-01	26,59	9,65	13,31
22786	46-05-006-02	25,85	8,83	13,59
22787	46-05-007-01	26,85	13,84	13,17
22788	46-05-008-01	28,31	5,88	26,05
22789	46-05-008-02	26,81	6,22	10,59
22790	46-05-008-03	41,26	7,51	14,21
22791	46-05-009-01	44,97	12,68	0,01
22792	46-05-009-02	29,31	12,88	10,81
22793	46-06-001-01	46,61	18,89	1
22794	46-06-001-02	30,65	13,19	1
22795	46-06-001-03	29,89	13,49	1
22796	46-06-001-04	47,94	13,53	1
22797	46-06-001-05	33,7	11,41	1
22798	46-06-001-06	33,1	13,06	1
22799	46-06-002-01	32,85	10,37	1
22800	46-06-002-02	38,11	11,71	1
22801	46-06-002-03	51,49	1	1
22802	46-06-003-01	33,81	13,86	13
22803	46-06-003-02	35,53	14,22	13
22804	46-06-003-03	38,07	14,29	1
22805	46-06-004-01	37,04	12,95	1
22806	46-06-005-01	47,65	19,73	1
22807	46-06-006-01	38,79	21,03	1
22808	46-06-007-01	41,52	21,01	1
22809	46-06-008-01	36,52	15,07	1
22810	46-06-009-01	21,95	19,01	1
22811	46-06-009-02	21,14	19,01	1
22812	46-06-009-03	22,3	18,83	1
22813	46-06-009-04	33,47	12,67	1
22814	46-06-009-05	28	18,49	1
22815	46-07-010-01	21,88	13,66	19,8
22816	46-07-010-02	23,97	14,01	23,45

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
22817	46-07-010-03	24,02	13,92	21,2
22818	46-07-010-04	24,34	14,79	19
22819	46-07-010-05	24,6	14,25	16,58
22820	46-07-010-06	23,76	13,97	20,01
22821	46-07-010-07	24,54	14,31	20,86
22822	46-07-010-08	24,18	14,32	18,91
22823	46-07-010-09	24,62	14,42	17,61
22824	46-07-010-10	23,92	14,19	15,39
22825	46-07-015-01	21,36	13,15	13,96
22826	46-07-015-02	15,24	11,09	13,99
22827	46-07-015-03	19,55	11,2	14,11
22828	46-07-020-01	20,85	13,2	13,92
22829	46-07-020-02	14,48	10,94	14
22830	46-07-020-03	18,99	11,61	14,12
22831	46-07-025-01	20,52	13,04	17,82
22832	46-07-025-02	21,34	13,04	17,82
22833	46-07-025-03	18,56	9,66	17,82
22834	46-08-001-01	51,45	1	1
22835	46-08-001-02	51,51	1	1
22836	46-08-002-01	51,47	1	1
22837	46-08-003-01	51,47	1	1
22838	46-08-003-02	44,89	38,23	1
22839	46-08-003-03	51,47	1	1
22840	46-08-003-04	51,47	1	1
22841	46-08-004-01	40,54	14,82	1
22842	46-08-004-02	41,45	14,82	1
22843	46-08-004-03	42,01	14,82	1
22844	46-08-004-04	40,34	14,82	1
22845	46-08-004-05	41,17	14,82	1
22846	46-08-004-06	41,82	14,82	1
22847	46-08-004-07	31,3	14,82	1
22848	46-08-004-08	32,87	14,82	1
22849	46-08-004-09	33,66	14,82	1
22850	46-08-005-01	49	14,82	1
22851	46-08-005-02	49,27	14,82	1
22852	46-08-005-03	45,14	14,83	1
22853	46-08-005-04	47,27	14,83	1
22854	46-08-009-01	27,99	14,82	1
22855	46-08-009-02	28,96	14,82	1
22856	46-08-009-03	38,17	14,82	1
22857	46-08-010-01	32,45	14,82	1
22858	46-08-010-02	33,74	14,82	1
22859	46-08-011-01	35,43	14,82	10,66
22860	46-08-012-01	45,3	1,85	1
22861	46-08-012-02	45,49	1,85	1
22862	46-08-012-03	44,86	1,85	1
22863	46-08-012-04	44,74	1,85	1
22864	46-08-012-05	42,21	1,85	1
22865	46-08-012-06	44,89	1,83	1
22866	46-08-012-07	46,09	1,83	1
22867	46-08-012-08	44,74	1,86	1
22868	46-08-012-09	44,6	1,85	1
22869	46-08-012-10	42,95	1,85	1
22870	46-08-022-01	50,84	14,78	1
22871	46-08-022-02	50,86	14,78	1
22872	46-08-022-03	49,83	14,82	1
22873	46-08-022-04	49,87	14,82	1
22874	46-08-022-05	15,04	5,52	1
22875	46-08-022-06	15,84	5,83	1
22876	46-08-022-07	12,99	5,52	12,69
22877	46-08-022-08	13,06	5,83	12,69
22878	46-08-022-09	14,73	6,75	14,59
22879	46-08-022-10	14,69	5,75	14,59
22880	46-08-022-11	14,65	4,88	14,59
22881	46-08-022-12	14,73	6,33	14,59
22882	46-08-022-13	14,69	5,7	14,59
22883	46-08-022-14	14,66	4,87	14,59
22884	46-08-033-01	51,25	1	1
22885	46-08-033-02	51,21	1	1
22886	46-08-033-03	51,23	1	1
22887	46-08-044-01	11,47	1,85	1
22888	46-08-044-02	32,59	10,14	17,91
22889	46-08-044-03	32,36	10,15	17,8
22890	46-08-044-04	32,31	10,18	17,86
22891	46-08-100-01	50,28	15,79	8,4
22892	46-08-106-01	13,53	9,26	1
22893	46-08-107-01	44,66	9,46	1
22894	46-08-108-01	51,18	1	1
22895	46-09-001-01	17,93	8,22	18,33

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
22896	46-09-001-02	13,41	8,78	13,73
22897	46-09-001-03	13,48	16,29	12,89
22898	46-09-001-04	13,99	17,32	12,89
22899	46-09-001-05	13,27	16,18	12,89
22900	46-09-001-06	17,3	14,44	17,32
22901	46-09-001-07	13,81	14,5	12,9
22902	46-09-001-08	14,84	7,06	17,86
22903	46-09-001-09	14,59	7,06	13
22904	46-09-001-10	11,69	10	1
22905	46-09-001-11	9,15	6,05	13,59
22906	46-09-001-12	9,04	5,98	17,4
22907	46-09-005-01	3,48	3,02	14,11
22908	46-09-010-01	8,28	4,57	10,95
22909	47-01-001-01	28,56	28,56	1
22910	47-01-001-02	51,47	1	1
22911	47-01-001-03	47,34	1	12,26
22912	47-01-001-04	51,48	1	1
22913	47-01-004-01	34,61	13,73	1
22914	47-01-004-02	19,07	13,73	10
22915	47-01-004-03	16,63	13,73	10
22916	47-01-004-04	15,58	13,73	10
22917	47-01-004-05	15,02	13,73	10
22918	47-01-004-06	37,97	13,73	1
22919	47-01-004-07	18,75	13,73	10
22920	47-01-004-08	16,38	13,73	10
22921	47-01-004-09	15,34	13,73	10
22922	47-01-004-10	14,84	13,73	10
22923	47-01-004-11	41,19	13,73	1
22924	47-01-004-12	21,08	13,73	10
22925	47-01-004-13	17,78	13,73	10
22926	47-01-004-14	16,41	13,73	10
22927	47-01-004-15	15,54	13,73	10
22928	47-01-004-16	42,66	21,28	1
22929	47-01-004-17	19,91	21,28	10
22930	47-01-004-18	16,86	21,28	10
22931	47-01-004-19	15,65	21,28	10
22932	47-01-004-20	15	21,28	10
22933	47-01-005-01	40,92	21,27	1
22934	47-01-005-02	18,73	21,27	10
22935	47-01-005-03	16,29	21,27	10
22936	47-01-005-04	15,39	21,27	10
22937	47-01-005-05	14,99	21,27	10
22938	47-01-005-06	39,11		

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
22975	47-01-006-13	20,14	1	10
22976	47-01-006-14	18,01	1	10
22977	47-01-006-15	16,86	1	10
22978	47-01-006-16	51,47	1	1
22979	47-01-006-17	24,5	1	10
22980	47-01-006-18	19,75	1	10
22981	47-01-006-19	17,77	1	10
22982	47-01-006-20	16,68	1	10
22983	47-01-007-01	51,47	1	1
22984	47-01-007-02	23,68	1	10
22985	47-01-007-03	19,09	1	10
22986	47-01-007-04	17,22	1	10
22987	47-01-007-05	16,29	1	10
22988	47-01-007-06	51,47	1	1
22989	47-01-007-07	21,99	1	10
22990	47-01-007-08	18,07	1	10
22991	47-01-007-09	16,51	1	10
22992	47-01-007-10	15,67	1	10
22993	47-01-007-11	51,47	1	1
22994	47-01-007-12	21,46	1	10
22995	47-01-007-13	17,75	1	10
22996	47-01-007-14	16,27	1	10
22997	47-01-007-15	15,51	1	10
22998	47-01-007-16	51,47	1	1
22999	47-01-007-17	21,91	1	10
23000	47-01-007-18	18,04	1	10
23001	47-01-007-19	16,53	1	10
23002	47-01-007-20	15,96	1	10
23003	47-01-007-21	51,47	1	1
23004	47-01-007-22	22,18	1	10
23005	47-01-007-23	18,2	1	10
23006	47-01-007-24	16,65	1	10
23007	47-01-007-25	15,81	1	10
23008	47-01-007-26	51,47	1	1
23009	47-01-007-27	22,47	1	10
23010	47-01-007-28	18,4	1	10
23011	47-01-007-29	16,8	1	10
23012	47-01-007-30	15,93	1	10
23013	47-01-008-01	37,61	21,12	1
23014	47-01-008-02	23,93	21,12	10
23015	47-01-008-03	19,04	21,12	10
23016	47-01-008-04	16,45	21,12	10
23017	47-01-008-05	15,12	21,12	10
23018	47-01-008-06	51,47	1	1
23019	47-01-008-07	28,43	1	10
23020	47-01-008-08	22,06	1	10
23021	47-01-008-09	18,56	1	10
23022	47-01-008-10	16,73	1	10
23023	47-01-009-01	16,39	21,36	9,16
23024	47-01-009-02	18,88	21,36	9,16
23025	47-01-009-03	17,89	16,23	8,9
23026	47-01-009-04	19,92	16,22	8,92
23027	47-01-009-05	20,24	16,41	8,9
23028	47-01-009-06	25,3	16,88	8,98
23029	47-01-009-07	25,16	17,1	9,06
23030	47-01-009-08	25,96	17,04	9,23
23031	47-01-009-09	25,39	17,14	9,12
23032	47-01-009-10	25,83	16,91	9,21
23033	47-01-009-11	37,01	21,36	17,76
23034	47-01-015-01	36,46	13,73	1
23035	47-01-015-02	19,22	13,73	10
23036	47-01-015-03	16,38	13,73	10
23037	47-01-015-04	15,3	13,73	10
23038	47-01-015-05	14,7	13,73	10
23039	47-01-015-06	51,47	1	1
23040	47-01-015-07	24,12	1	10
23041	47-01-015-08	19,43	1	10
23042	47-01-015-09	17,51	1	10
23043	47-01-015-10	16,44	1	10
23044	47-01-016-01	36,62	13,73	1
23045	47-01-016-02	20,73	13,73	10
23046	47-01-016-03	17,74	13,73	10
23047	47-01-016-04	16,34	13,73	10
23048	47-01-016-05	15,64	13,73	10
23049	47-01-016-06	51,47	1	1
23050	47-01-016-07	26,08	1	10
23051	47-01-016-08	21,53	1	10
23052	47-01-016-09	18,73	1	10
23053	47-01-016-10	17,51	1	10

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
23054	47-01-017-01	20,88	21,35	9,16
23055	47-01-017-02	22,75	21,35	9,16
23056	47-01-017-03	36,33	21,34	18,02
23057	47-01-023-01	33,87	13,73	1
23058	47-01-023-02	20,67	13,73	10
23059	47-01-023-03	18,14	13,73	10
23060	47-01-023-04	17,05	13,73	10
23061	47-01-023-05	16,46	13,73	10
23062	47-01-023-06	51,48	1	1
23063	47-01-023-07	24,22	1	10
23064	47-01-023-08	19,99	1	10
23065	47-01-023-09	18,22	1	10
23066	47-01-023-10	17,28	1	10
23067	47-01-024-01	32,4	13,73	1
23068	47-01-024-02	20,1	13,73	10
23069	47-01-024-03	17,39	13,73	10
23070	47-01-024-04	16,42	13,73	10
23071	47-01-024-05	15,9	13,73	10
23072	47-01-024-06	51,47	1	1
23073	47-01-024-07	26,23	1	10
23074	47-01-024-08	21,05	1	10
23075	47-01-024-09	18,63	1	10
23076	47-01-024-10	17,42	1	10
23077	47-01-025-01	36,82	21,35	17,8
23078	47-01-025-02	38,65	21,35	17,8
23079	47-01-025-03	37,38	21,34	18,02
23080	47-01-031-01	29,8	17,29	1
23081	47-01-031-02	15,9	17,29	10
23082	47-01-031-03	14,54	17,29	10
23083	47-01-031-04	14	17,29	10
23084	47-01-031-05	13,74	17,29	10
23085	47-01-031-06	37,57	17,29	1
23086	47-01-031-07	18,83	17,29	10
23087	47-01-031-08	16,86	17,29	10
23088	47-01-031-09	16,07	17,29	10
23089	47-01-031-10	15,68	17,29	10
23090	47-01-031-11	51,48	1	1
23091	47-01-031-12	22,21	1	10
23092	47-01-031-13	18,67	1	10
23093	47-01-031-14	17,25	1	10
23094	47-01-031-15	16,52	1	10
23095	47-01-031-16	51,47	1	1
23096	47-01-031-17	22,23	1	10
23097	47-01-031-18	18,69	1	10
23098	47-01-031-19	17,26	1	10
23099	47-01-031-20	16,52	1	10
23100	47-01-032-01	35,51	17,3	1
23101	47-01-032-02	21,89	17,3	10
23102	47-01-032-03	18,69	17,3	10
23103	47-01-032-04	17,14	17,3	10
23104	47-01-032-05	16,37	17,3	10
23105	47-01-032-06	51,47	1	1
23106	47-01-032-07	25,76	1	10
23107	47-01-032-08	20,92	1	10
23108	47-01-032-09	18,54	1	10
23109	47-01-032-10	17,35	1	10
23110	47-01-033-01	40,12	21,36	17,79
23111	47-01-033-02	43,65	21,36	17,84
23112	47-01-033-03	37,38	21,34	18,02
23113	47-01-039-01	51,47	1	1
23114	47-01-039-02	51,47	1	1
23115	47-01-039-03	51,47	1	1
23116	47-01-039-04	51,47	1	1
23117	47-01-040-01	16,42	25,04	12,57
23118	47-01-045-01	7,42	6,66	17,77
23119	47-01-045-02	7,4	6,63	17,77
23120	47-01-046-01	45,46	12,53	1
23121	47-01-046-02	51,47	1	1
23122	47-01-046-03	13,84	12,53	10
23123	47-01-046-04	14,32	1	10
23124	47-01-046-05	11,89	1	10
23125	47-01-046-06	24,57	21,35	17,82
23126	47-01-046-07	47,23	21,36	17,16
23127	47-01-046-08	46,08	21,36	16,96
23128	47-01-047-01	10,84	9,76	1
23129	47-01-048-01	42,13	21,27	1
23130	47-01-048-02	51,39	1	1
23131	47-01-048-03	42,9	21,27	1
23132	47-01-048-04	51,39	1	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
23133	47-01-049-01	13,84	1	10
23134	47-01-049-02	11,87	1	10
23135	47-01-050-01	34,34	21,35	12,94
23136	47-01-050-02	40,6	1	12,78
23137	47-01-051-01	23,53	21,35	16,47
23138	47-01-052-01	25,48	24,26	10,2
23139	47-01-053-01	19,85	1	11,33
23140	47-01-053-02	14,09	1	11,33
23141	47-01-054-01	47,99	21,36	17,76
23142	47-01-054-02	49,07	21,36	17,82
23143	47-01-054-03	50,34	21,44	17,82
23144	47-01-054-04	49,12	21,36	17,76
23145	47-01-058-01	20,9	1	16,56
23146	47-01-058-02	22,84	1	16,56
23147	47-01-058-03	24,53	13,61	16,56
23148	47-01-058-04	28,55	13,61	16,55
23149	47-01-058-05	30,26	13,61	16,58
23150	47-01-058-06	33,07	13,61	16,62
23151	47-01-058-07	32,82	13,61	16,66
23152	47-01-058-08	33,86	13,61	16,67
23153	47-01-058-09	34,9	13,61	15,69
23154	47-01-058-10	27,37	13,61	18,34
23155	47-01-058-11	27,77	13,61	17,65
23156	47-01-058-12	27,99	13,61	17,09
23157	47-01-058-13	28,4	13,61	16,7
23158	47-01-058-14	28,54	13,61	16,49
23159	47-01-059-01	21,49	14,71	15,62
23160	47-01-059-02	35,84	1	15,62
23161	47-01-059-03	18,08	14,71	15,34
23162	47-01-059-04	29,93	1	15,34
23163	47-01-059-05	42,63	14,71	1
23164	47-01-059-06	51,34	1	1
23165	47-01-059-07	41,48	14,71	1
23166	47-01-059-08	51,41	1	1
23167	47-01-060-01	25,76	25,76	1
23168	47-01-060-02	51,47	1	1
23169	47-01-060-03	51,38	1	1
23170	47-01-061-01	51,35	1	1
23171	47-01-067-01	23,14	21,35	10,81
23172	47-01-067-02	29,82	21,35	11,05
23173	47-01-067-03	28,29	21,35	10,08
23174	47-01-067-04	31,26	21,36	10,7
23175	47-01-067-05	30,6	21,35	10,08
23176	47-01-067-06	34,02	21,36	10,7
23177	47-01-067-07	32,88	21,35	11,45
23178	47-01-067-08	33,02	21,35	12,2



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
23212	47-01-084-01	23,84	21,35	17,82
23213	47-01-084-02	38	1	17,82
23214	47-01-084-03	47,11	1	17,82
23215	47-01-085-01	51,46	1	1
23216	47-01-085-02	51,47	1	1
23217	47-01-085-03	51,47	1	1
23218	47-01-086-01	51,42	1	1
23219	47-01-086-02	51,43	1	1
23220	47-01-091-01	51,34	1	1
23221	47-01-091-02	51,35	1	1
23222	47-01-091-03	51,34	1	1
23223	47-01-091-04	51,34	1	1
23224	47-01-091-05	51,34	1	1
23225	47-01-091-06	51,34	1	1
23226	47-01-091-07	51,47	1	1
23227	47-01-091-08	51,34	1	1
23228	47-01-091-09	51,36	1	1
23229	47-01-092-01	16,18	16,18	1
23230	47-01-092-02	16,18	16,18	1
23231	47-01-092-03	51,47	1	1
23232	47-01-096-01	51,46	1	1
23233	47-01-096-02	51,45	1	1
23234	47-01-097-01	32,29	1	9,87
23235	47-01-097-02	25,55	1	9,87
23236	47-01-097-03	29	1	9,87
23237	47-01-097-04	36,23	1	9,87
23238	47-01-097-05	34,29	1	9,87
23239	47-01-097-06	15,21	12,7	9,87
23240	47-01-097-07	14,02	12,7	9,87
23241	47-01-097-08	13,72	12,71	9,87
23242	47-01-097-09	19,63	1	8,77
23243	47-01-097-10	23,96	1	8,77
23244	47-01-107-01	51,33	1	1
23245	47-01-107-02	11,2	8,88	1
23246	47-01-108-01	51,17	1	1
23247	47-01-108-02	51,18	1	1
23248	47-01-109-01	51,31	1	1
23249	47-01-109-02	15,9	10,12	1
23250	47-01-110-01	16,23	10,12	1
23251	47-01-110-02	16,23	10,12	1
23252	47-01-110-03	16,24	10,12	1
23253	47-01-110-04	16,24	10,12	1
23254	47-01-110-05	16,24	10,12	1
23255	47-01-110-06	16,24	10,12	1
23256	47-01-111-01	49,64	1	34,86
23257	47-01-111-02	13,68	10,12	34,86
23258	47-01-111-03	49,67	1	34,5
23259	47-01-111-04	13,5	10,12	34,5
23260	47-01-111-05	51,2	1	1
23261	47-01-111-06	16,09	10,12	1
23262	47-01-111-07	50,68	1	1
23263	47-01-111-08	16,06	10,12	1
23264	47-01-113-01	51,47	1	1
23265	47-01-113-02	51,47	1	1
23266	47-01-114-01	51,33	1	1
23267	47-01-114-02	13,02	10,12	1
23268	47-01-114-03	50,88	1	1
23269	47-01-114-04	12,94	10,12	1
23270	47-01-115-01	51,47	1	1
23271	47-01-116-01	51,2	1	1
23272	47-01-116-02	51,2	1	1
23273	47-01-117-01	51,34	1	1
23274	47-01-117-02	51,34	1	1
23275	47-01-117-03	51,35	1	1
23276	47-01-117-04	51,34	1	1
23277	47-01-118-01	51,19	1	1
23278	47-01-118-02	51,2	1	1
23279	47-01-119-01	51,2	1	1
23280	47-01-119-02	51,19	1	1
23281	47-01-119-03	37,81	31,15	1
23282	47-01-119-04	37,81	31,14	1
23283	47-01-119-05	37,8	31,15	1
23284	47-01-119-06	37,79	31,15	1
23285	47-01-120-01	51,48	1	1
23286	47-01-120-02	51,48	1	1
23287	47-01-122-01	51,45	1	1
23288	47-01-123-01	51,46	1	1
23289	47-01-123-02	51,47	1	1
23290	47-01-125-01	23,65	21,35	17,88

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
23291	47-01-126-01	51,47	1	1
23292	47-01-126-02	51,46	1	1
23293	47-01-127-01	51,46	1	1
23294	47-01-127-02	51,46	1	1
23295	47-02-001-01	14,08	14,08	1
23296	47-02-001-02	14,09	14,09	1
23297	47-02-001-03	14,09	14,09	1
23298	47-02-001-04	15,32	15,32	1
23299	47-02-001-05	15,43	15,43	1
23300	47-02-001-06	14,07	14,07	1
23301	47-02-001-07	14,07	14,07	1
23302	47-02-001-08	14,08	14,08	1
23303	47-02-001-09	14,93	14,93	1
23304	47-02-001-10	15,03	15,03	1
23305	47-02-001-11	15,1	15,1	1
23306	47-02-001-12	16,35	16,35	1
23307	47-02-001-13	16,5	16,5	1
23308	47-02-005-01	15,64	15,64	1
23309	47-02-005-02	15,64	15,64	1
23310	47-02-005-03	15,64	15,64	1
23311	47-02-005-04	15,64	15,64	1
23312	47-02-005-05	15,64	15,64	1
23313	47-02-005-06	15,64	15,64	1
23314	47-02-006-01	15,64	15,64	1
23315	47-02-006-02	15,64	15,64	1
23316	47-02-006-03	15,64	15,64	1
23317	47-02-006-04	15,64	15,64	1
23318	47-02-007-01	15,64	15,64	1
23319	47-02-007-02	15,64	15,64	1
23320	47-02-007-03	15,64	15,64	1
23321	47-02-007-04	15,64	15,64	1
23322	47-02-007-05	15,64	15,64	1
23323	47-02-007-06	15,64	15,64	1
23324	47-02-011-01	15,64	15,64	1
23325	47-02-011-02	15,64	15,64	1
23326	47-02-011-03	17,54	17,54	1
23327	47-02-011-04	17,54	17,54	1
23328	47-02-012-01	12,66	12,66	1
23329	47-02-012-02	15,64	15,64	1
23330	47-02-012-03	15,64	15,64	1
23331	47-02-012-04	15,64	15,64	1
23332	47-02-012-05	15,64	15,64	1
23333	47-02-012-06	14	14	1
23334	47-02-012-07	14,01	14,01	1
23335	47-02-012-08	14,01	14,01	1
23336	47-02-016-01	15,64	15,64	1
23337	47-02-016-02	15,64	15,64	1
23338	47-02-016-03	15,64	15,64	1
23339	47-02-016-04	15,64	15,64	1
23340	47-02-017-01	17,54	17,54	1
23341	47-02-017-02	17,54	17,54	1
23342	47-02-017-03	17,54	17,54	1
23343	47-02-017-04	17,54	17,54	1
23344	47-02-017-05	17,54	17,54	1
23345	47-02-017-06	17,54	17,54	1
23346	47-02-017-07	17,54	17,54	1
23347	47-02-017-08	17,54	17,54	1
23348	47-02-018-01	15,64	15,64	1
23349	47-02-018-02	15,64	15,64	1
23350	47-02-018-03	17,54	17,54	1
23351	47-02-018-04	17,54	17,54	1
23352	47-02-018-05	15,64	15,64	1
23353	47-02-022-01	51,47	1	1
23354	47-02-023-01	51,47	1	1
23355	47-02-024-01	51,47	1	1
23356	47-02-024-02	21,1	13,56	1
23357	47-02-024-03	25,93	12,61	1
23358	47-02-024-04	28,88	13,18	1
23359	47-02-024-05	11,74	9,38	1
23360	47-02-024-06	12,67	9,76	1
23361	47-02-024-07	12,01	8,59	1
23362	47-02-024-08	23,06	15,13	1
23363	47-02-028-01	15,61	15,61	1
23364	47-02-029-01	17,54	17,54	1
23365	47-02-029-02	15,31	15,31	1
23366	47-02-029-03	15,63	15,63	1
23367	47-02-029-04	15,64	15,64	1
23368	47-02-033-01	22,87	15,13	1
23369	47-02-033-02	20,93	15,74	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
23370	47-02-033-03	20,65	13,56	1
23371	47-02-033-04	20,61	13,56	1
23372	47-02-033-05	15,64	15,64	1
23373	47-02-034-01	51,46	1	1
23374	47-02-034-02	51,47	1	1
23375	47-02-034-03	51,47	1	1
23376	47-02-034-04	51,46	1	1
23377	47-02-034-05	51,47	1	1
23378	47-02-034-06	51,47	1	1
23379	47-02-038-01	51,47	1	1
23380	47-02-039-01	13,73	13,73	1
23381	47-02-039-02	13,73	13,73	1
23382	47-02-039-03	13,73	13,73	1
23383	47-02-039-04	13,73	13,73	1
23384	47-02-039-05	13,73	13,73	1
23385	47-02-039-06	13,73	13,73	1
23386	47-02-039-07	13,73	13,73	1
23387	47-02-039-08	13,73	13,73	1
23388	47-02-039-09	13,73	13,73	1
23389	47-02-039-10	23,76	13,73	1
23390	47-02-039-11	24,48	13,73	1
23391	47-02-039-12	26,86	13,73	1
23392	47-02-040-01	51,47	1	1
23393	47-02-040-02	51,47	1	1
23394	47-02-040-03	51,47	1	1
23395	47-02-040-04	51,47	1	1
23396	47-02-040-05	51,47	1	1
23397	47-02-040-06	51,47	1	1
23398	47-02-040-07	51,47	1	1
23399	47-02-040-08	51,47	1	1
23400	47-02-040-09	51,47	1	1
23401	47-02-040-10	51,47	1	1
23402	47-02-040-11	51,47	1	1
23403	47-02-044-01	51,47	1	1
23404	47-02-044-02	51,47	1	1
23405	47-02-044-03	51,47	1	1
23406	47-02-044-04	51,47	1	1
23407	47-02-044-05	51,47	1	1
23408	47-02-044-06	51,47	1	1
23409	47-02-044-07	51,47	1	1
23410	47-02-044-08	9,14	1	8,51
23411	47-02-045-01	51,46	1	1
23412	47-02-045-02	51,46	1	1
23413	47-02-045-03	51,47	1	1
23414	47-02-045-04	51,47	1	1
23415	47-02-045-05	9,13	1	8,51
23416	47-02-046-01	51,47	1	1
23417	47-02-046-02	51,47	1	1
23418	47-02-050-01	17,99	17,99	1
23419	47-02-050-02	15,79	15,79	1



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
23449	47-02-061-06	39,21	31,14	1
23450	47-02-061-07	39,21	31,14	1
23451	47-02-065-01	51,47	1	1
23452	47-02-065-02	16,13	16,13	1
23453	47-02-065-03	16,13	16,13	1
23454	47-02-065-04	23,33	23,33	1
23455	47-02-065-05	23,33	23,33	1
23456	47-02-065-06	24,73	23,33	1
23457	47-02-065-07	24,73	23,33	1
23458	47-02-065-08	24,73	23,33	1
23459	47-02-065-09	24,73	23,33	1
23460	47-02-065-10	17,4	17,4	1
23461	47-02-065-11	19,89	13,56	1
23462	47-02-065-12	25,74	13,56	1
23463	47-02-065-13	15,64	15,64	1
23464	47-02-066-01	15,64	15,64	1
23465	47-02-070-01	51,47	1	1
23466	47-02-071-01	12,91	10,67	1
23467	47-02-071-02	24,37	15,64	1
23468	47-02-071-03	51,2	1	1
23469	47-02-072-01	51,33	1	1
23470	47-02-073-01	51,47	1	1
23471	47-02-074-01	51,47	1	1
23472	47-02-074-02	51,47	1	1
23473	47-02-074-03	51,47	1	1
23474	47-02-074-04	51,47	1	1
23475	47-02-074-05	51,47	1	1
23476	47-02-075-01	15,64	15,64	1
23477	47-02-075-02	22,34	14,49	1
23478	47-02-075-03	14,15	13,06	1
23479	47-02-076-01	51,47	1	1
23480	47-02-080-01	51,34	1	1
23481	47-02-080-02	51,34	1	1
23482	47-02-081-01	27,28	15,49	1
23483	47-02-082-01	51,2	1	1
23484	47-02-083-01	19,52	11,69	1
23485	47-02-083-02	15,6	13,22	1
23486	47-02-087-01	51,2	1	1
23487	47-02-088-01	51,47	1	1
23488	47-02-088-02	51,47	1	1
23489	47-02-088-03	51,47	1	1
23490	47-02-088-04	51,47	1	1
23491	47-02-089-01	24,84	16,57	1
23492	47-02-089-02	51,33	1	1
23493	47-02-090-01	19,66	15,64	1
23494	47-02-090-02	19,68	15,64	1
23495	47-02-090-03	19,69	15,64	1
23496	47-02-091-01	14,54	14,54	1
23497	47-02-091-02	15,91	15,91	1
23498	47-02-092-01	11,83	11,83	1
23499	47-02-092-02	11,83	11,83	1
23500	47-02-093-01	10,67	10,67	1
23501	47-02-093-02	10,67	10,67	1
23502	47-02-093-03	10,98	10,98	1
23503	47-02-094-01	31,14	31,14	1
23504	47-02-094-02	51,47	1	1
23505	47-02-094-03	51,47	1	1
23506	47-02-094-04	51,49	1	1
23507	47-02-095-01	28,57	28,57	1
23508	47-02-096-01	51,41	1	1
23509	51-1-1	37,37	14,82	20,13
23510	51-1-2	40,89	14,82	20,12
23511	51-1-3	36,2	14,82	19,85
23512	51-1-4	41,94	14,81	19,85
23513	51-1-5	35,47	14,82	17,42
23514	51-1-6	39,97	14,81	18,31
23515	51-1-7	42,29	14,82	19,63
23516	51-2-1	36,46	14,78	20,18
23517	51-2-2	39,73	14,78	20,18
23518	51-2-3	51,51	14,78	1
23519	51-2-4	51,48	14,78	1
23520	51-3-1	46,24	14,78	16,01
23521	51-3-2	49,34	14,78	16,06
23522	51-4-1	51,5	1	1
23523	51-4-2	51,5	1	1
23524	51-5-1	30,65	14,49	1
23525	51-5-2	49,44	26,35	1
23526	51-6-1	14,34	9,98	1
23527	52-1-1	29,56	15,19	13,59

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
23528	52-1-2	20,65	15,16	13,59
23529	52-2-1	48,83	8,58	1
23530	52-3-1	22,83	2,01	10,06
23531	52-3-2	22,74	2,02	10,15
23532	52-3-3	23,26	2,02	10,06
23533	52-4-1	34,53	13,96	14,67
23534	52-4-2	38,24	13,99	14,67
23535	52-5-1	24,34	14,78	8,71
23536	52-6-1	16,5	14,83	11,58
23537	52-7-1	44,02	14,78	13,95
23538	52-7-2	44,43	14,78	13,95
23539	52-7-3	25,36	1,92	1
23540	52-7-4	22,89	1,93	1
23541	52-7-5	6,75	2,37	1
23542	52-7-6	3,79	2,38	1
23543	52-7-7	50,95	14,81	1
23544	52-7-8	50,91	14,82	1
23545	52-7-9	28,87	9,11	13,11
23546	52-7-10	26,52	9,38	13,11
23547	52-7-11	23,3	11,12	13,11
23548	52-8-1	29,77	14,82	21,17
23549	52-8-2	30,97	14,82	21,56
23550	52-8-3	31,36	14,82	21,56
23551	52-9-1	45,94	14,78	13,37
23552	52-9-2	39,62	14,82	27,11
23553	52-9-3	28,82	13,65	14,67
23554	52-10-1	17,21	14,82	11,04
23555	52-10-2	19,93	14,82	13,24
23556	52-10-3	19,26	14,82	11,96
23557	52-11-1	51,43	1	1
23558	52-11-2	45,65	3,11	1
23559	52-11-3	47,5	5,5	1
23560	52-12-1	47,42	14,82	15,95
23561	52-13-1	25,58	14,82	14,67
23562	52-13-2	21,78	14,82	14,67
23563	52-13-3	25,63	14,82	14,67
23564	52-13-4	20,69	14,82	14,67
23565	52-14-1	19,8	14,81	14,67
23566	52-15-1	27,32	14,78	19,24
23567	52-16-1	16,91	14,78	11,91
23568	52-16-2	40,34	14,78	12,12
23569	52-16-3	50,46	14,82	1
23570	53-1-1	37,06	13,61	1
23571	53-1-2	33,63	13,61	1
23572	53-1-3	33,03	13,61	1
23573	53-1-4	32,94	13,61	1
23574	53-1-5	34,67	13,53	1
23575	53-1-6	32,14	13,61	1
23576	53-1-7	32,77	13,61	1
23577	53-1-8	34,69	13,61	1
23578	53-1-9	36,15	13,61	1
23579	53-3-1	48,34	14,84	12,1
23580	53-3-2	48,34	14,84	12,1
23581	53-3-3	44,45	14,78	12,1
23582	53-4-1	35,32	14,82	29,65
23583	53-4-2	20,94	14,82	13,68
23584	53-4-3	25,31	14,82	15,2
23585	53-4-4	18,03	14,82	13,97
23586	53-5-1	40,28	14,82	28,89
23587	53-5-2	29,06	14,82	13,86
23588	53-5-3	41,58	14,82	29,34
23589	53-5-4	31	14,82	13,77
23590	53-6-1	33,96	13,47	12,12
23591	53-7-1	22,01	14,82	10,68
23592	53-8-1	16,01	13,77	12,9
23593	53-9-1	34,13	14,51	28,21
23594	53-9-2	34,14	14,42	28,34
23595	53-9-3	35,96	14,46	29,7
23596	53-9-4	35,81	14,44	29,77
23597	53-9-5	17,74	14,46	11
23598	53-9-6	17,59	14,48	10,94
23599	53-9-7	18,15	14,49	10,82
23600	53-9-8	18,48	14,49	10,8
23601	53-10-1	49,15	9,16	1
23602	53-11-1	31,94	1	18,23
23603	53-12-1	28,8	14,82	22,38
23604	53-12-2	20,43	14,82	13,01
23605	53-12-3	20,71	14,82	13,18
23606	53-12-4	35,82	14,82	29,39

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
23607	53-13-1	47,8	14,78	18,57
23608	53-14-1	51,33	1	21,5
23609	53-14-2	49,74	13,61	17,36
23610	53-15-1	50,05	13,61	17,82
23611	53-15-2	49,91	13,61	17,82
23612	53-15-3	49,61	13,61	17,8
23613	53-15-4	49,44	13,61	17,8
23614	53-15-5	51,45	1	1
23615	53-15-6	48,51	27,45	17,82
23616	53-15-7	48,25	27,45	17,82
23617	53-15-8	47,69	27,45	17,8
23618	53-15-9	47,38	27,45	17,8
23619	53-15-10	51,45	1	1
23620	53-16-1	48	18,06	17,36
23621	53-16-2	44,62	18,25	1
23622	53-17-1	50,25	32,69	1
23623	53-17-2	49,95	32,69	1
23624	53-18-1	32,13	7,23	14,43
23625	53-18-2	32,76	6,35	11,78
23626	53-19-1	20,33	13,6	14,43
23627	53-19-2	18,92	13,6	14,43
23628	53-20-1	37,28	19,56	17,82
23629	53-20-2	38,54	19,56	17,82
23630	53-20-3	39,94	19,56	17,82
23631	53-20-4	38,63	19,56	17,82
23632	53-21-1	26,17	14,82	9,82
23633	53-21-2	16,14	14,82	10,02
23634	53-21-3	36,08	14,22	39,2
23635	53-21-4	34,23	14,82	1
23636	53-21-5	36,04	14,82	1
23637	53-21-6	9,93	6,71	1
23638	53-21-7	8,62	6,65	1
23639	53-21-8	9,61	6,66	1
23640	53-21-9	9,16	6,66	1
23641	53-21-10	13,58	14,82	8,82
23642	53-21-11	48,9	14,78	1
23643	53-21-12	50,4	14,81	1
23644	53-21-13	15,39	1	8,59
23645	53-21-14	44,09	14,83	7,57
23646	53-21-15	47,96	14,78	8,8
23647	53-21-16	31,93	11,31	1
23648	53-21-17	31,87	11,33	1
23649	53-21-18	32,57	11,33	1
23650	53-21-19	20,16	11,4	1
23651	53-21-20	17,55	14,82	15,32
23652	53-21-21	16,8	14,82	15,87
23653	53-21-22	16,98	14,82	15,59
23654	53-21-23	17,4	8,56	16,81
23655	53-21-24	50,75	14,83	1
23656	53-21-25	50,56	14,82	1
23657	53-21-26	10,7	8,89	1
23658	53-21-27	10,71	8,89	1
23659	53-21-28	50,72	14,83	1
23660	53-21-29	50,44	14,82	1
23661	53-21-30	14,79	8,	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
23686	54-3-2	50,99	32,7	1
23687	54-3-3	48,49	32,7	1
23688	54-4-1	24,64	13,97	18,49
23689	54-4-2	21,2	14,82	13,45
23690	54-4-3	20,51	14,82	10,44
23691	54-5-1	15,61	14,82	10,9
23692	54-5-2	21,39	14,82	14,1
23693	54-5-3	21,72	14,82	14,1
23694	54-5-4	16,8	14,82	12,14
23695	54-6-1	26,03	14,81	16,74
23696	54-6-2	25,58	14,83	15,57
23697	54-7-1	40	31,45	12,74
23698	54-7-2	41,88	30,37	5,95
23699	54-8-1	14,06	17,31	13,1
23700	54-8-2	13,99	17,31	13,1
23701	54-9-1	43,25	19,56	1
23702	54-10-1	22,09	14,82	19,13
23703	54-11-1	22,77	1	20,03
23704	54-12-1	23,18	14,82	15,19
23705	54-13-1	40,41	2,83	22,22
23706	54-14-1	29,46	6,53	12,72
23707	54-14-2	30,77	6,53	14,58
23708	54-14-3	37,04	14,82	16,21
23709	54-15-1	20,45	7,93	19,58
23710	55-1-1	36,45	14,82	11,45
23711	55-1-2	27,71	14,82	11,07
23712	55-1-3	22,82	14,82	10,94
23713	55-1-4	36,84	14,82	11,53
23714	55-1-5	28,46	14,82	11,18
23715	55-1-6	23,42	14,82	11,06
23716	55-2-1	29,22	14,82	12,41
23717	55-3-1	16,42	14,84	12,76
23718	55-4-1	49,59	28,98	18,11
23719	55-4-2	49,54	28,98	18,11
23720	55-4-3	49,2	29	17,91
23721	55-4-4	49,13	29	17,91
23722	55-5-1	42,4	1,9	1
23723	55-6-1	18,52	2,1	10,27
23724	55-6-2	23,3	2,33	17
23725	55-7-1	25,3	14,83	17,37
23726	56-1-1	48,54	10,72	1
23727	56-1-2	49,47	7,02	1
23728	56-1-3	51,47	1	1
23729	56-2-1	50,42	32,71	1
23730	56-2-2	50,03	32,69	1
23731	56-3-1	49,99	1,9	1
23732	56-3-2	51,48	1	1
23733	56-3-3	51,53	1	1
23734	56-3-4	51,49	1	1
23735	56-4-1	39,09	14,82	13,04
23736	56-4-2	39,59	14,82	13,67
23737	56-4-3	33,24	14,82	15,59
23738	56-5-1	37,92	14,82	12,78
23739	56-5-2	41,68	14,82	14,4
23740	56-6-1	44,82	14,84	14,45
23741	56-7-1	46,17	20,79	17,66
23742	56-7-2	47,09	20,79	18,71
23743	56-7-3	46,23	21,16	13,12
23744	56-8-1	50	20,62	12,74
23745	56-8-2	48	26,11	12,74
23746	56-8-3	47,99	20,89	12,74
23747	56-9-1	46,54	1,9	1
23748	56-9-2	49,39	1,9	1
23749	56-9-3	51,53	1	1
23750	56-9-4	51,53	1	1
23751	56-10-1	51,53	1	1
23752	56-11-1	51,53	1	1
23753	56-12-1	43,38	1	12,74
23754	56-12-2	47,59	1	12,74
23755	56-12-3	45	1	12,74
23756	56-12-4	40,35	1	12,74
23757	56-12-5	48,28	1	12,74
23758	56-12-6	47,22	1	12,74
23759	56-12-7	44,23	1	12,74
23760	56-12-8	45	1	12,74
23761	56-12-9	47,48	1	12,74
23762	56-12-10	43,3	1	12,74
23763	56-12-11	46,9	1	12,74
23764	56-12-12	40,35	1	12,74

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
23765	56-12-13	47,22	1	12,74
23766	56-12-14	38,87	1	12,74
23767	56-12-15	45	1	12,74
23768	56-12-16	45,85	1	12,74
23769	56-13-1	30,3	14,83	23,56
23770	56-13-2	32,03	14,83	23,51
23771	56-13-3	33,34	14,84	26,83
23772	56-13-4	37,3	14,84	26,64
23773	56-13-5	34,4	14,82	22,1
23774	56-13-6	35,17	14,82	22,07
23775	56-13-7	51,47	1	1
23776	56-14-1	50,69	1	12,72
23777	56-14-2	50,95	1	12,72
23778	56-14-3	51,06	1	12,72
23779	56-15-1	40,96	14,81	14,45
23780	56-15-2	42,87	14,81	14,45
23781	56-15-3	41,17	14,82	14,47
23782	56-15-4	39,76	14,82	14,47
23783	56-15-5	40,26	14,82	14,46
23784	56-16-1	20,82	14,82	14,45
23785	56-17-1	21,97	14,82	12,78
23786	56-17-2	22,65	14,82	12,78
23787	56-18-1	24,07	14,82	18,86
23788	56-18-2	22,62	14,78	19,95
23789	56-19-1	19,81	1	18,49
23790	56-20-1	21,26	1	10,72
23791	56-20-2	24,47	1	10,44
23792	56-21-1	47,02	20,42	12,74
23793	56-21-2	46,63	20,42	12,74
23794	56-21-3	45,96	20,42	12,74
23795	56-21-4	47,28	20,42	12,74
23796	56-21-5	45,96	20,42	12,74
23797	56-21-6	45,72	20,42	12,74
23798	56-22-1	40,48	21,22	12,75
23799	56-22-2	43,91	21,22	12,75
23800	56-22-3	37,43	21,22	12,75
23801	56-22-4	41,66	21,22	12,75
23802	56-22-5	30,81	21,22	12,75
23803	56-23-1	15,16	21,41	12,71
23804	56-24-1	16,15	14,36	11,99
23805	57-1-1	51,47	1	1
23806	57-1-2	51,47	1	1
23807	57-1-3	51,47	1	1
23808	57-1-4	51,47	1	1
23809	57-2-1	50,6	32,71	1
23810	57-2-2	51,18	32,71	1
23811	57-2-3	50,07	32,7	1
23812	57-2-4	29,36	4,13	1
23813	57-2-5	50,76	32,68	1
23814	57-2-6	50,49	32,71	1
23815	57-2-7	50,64	32,73	1
23816	57-2-8	50,69	32,69	1
23817	57-3-1	51,46	1	1
23818	57-3-2	51,47	1	1
23819	57-3-3	51,4	32,45	1
23820	57-4-1	44,19	18,19	12,12
23821	57-4-2	51,47	1	1
23822	57-4-3	51,47	1	1
23823	57-4-4	43,78	21,24	12,12
23824	57-4-5	43,36	21,29	12,12
23825	57-4-6	51,47	1	1
23826	57-4-7	51,47	1	1
23827	57-4-8	51,47	1	1
23828	57-4-9	51,47	1	1
23829	57-4-10	30,43	1	11,68
23830	57-5-1	49,71	23,65	12,12
23831	57-5-2	47,43	23,76	12,12
23832	57-6-1	51,47	1	1
23833	57-6-2	51,47	1	1
23834	57-6-3	46,14	10,41	1
23835	57-6-4	46,33	10,41	1
23836	57-6-5	20,5	7,55	12,27
23837	57-6-6	17,3	2,11	12,27
23838	57-7-1	49,74	16,96	12,52
23839	57-7-2	47,28	18,08	12,52
23840	57-7-3	46,03	18,38	12,52
23841	57-7-4	35,47	15,96	10,02
23842	57-7-5	24,93	17,55	10,02
23843	57-7-6	22,98	17,55	10,02

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
23844	57-8-1	19,32	18,29	10,78
23845	57-8-2	14,79	18,01	10,71
23846	57-8-3	13,13	18,17	10,68
23847	57-9-1	15,55	19,38	12,61
23848	57-9-2	15,2	19,38	12,61
23849	57-10-1	49,76	1,88	18,08
23850	57-10-2	49,36	1,88	17,88
23851	57-10-3	49,1	1,88	18,13
23852	57-10-4	50,43	1,88	18,08
23853	57-10-5	50,02	1,88	17,88
23854	57-10-6	49,99	1,88	18,13
23855	57-10-7	50,17	1,88	1
23856	57-10-8	49,77	1,88	1
23857	57-10-9	49,37	1,88	1
23858	57-10-10	28,64	24,84	16,32
23859	57-10-11	28,51	23,76	16,52
23860	57-10-12	24,67	23,6	16,54
23861	57-11-1	16,62	22,09	13,97
23862	57-11-2	16,31	22,09	13,97
23863	57-11-3	15,13	19,67	11,94
23864	57-11-4	14,7	19,67	11,94
23865	57-11-5	15,63	20,19	11,81
23866	57-11-6	15,03	20,19	11,81
23867	57-11-7	20,51	22,26	14,67
23868	57-11-8	16,39	21,71	14,65
23869	57-12-1	46,04	23,65	12,61
23870	57-12-2	46,64	28,15	12,68
23871	57-13-1	50,68	1	12,75
23872	57-14-1	43,49	8,2	12,33
23873	57-14-2	24,95	12,66	11,24
23874	57-14-3	42,96	8,7	11,92
23875	57-15-1	49,55	19,38	18,08
23876	57-15-2	48,39	19,38	18,08
23877	57-15-3	48,74	19,38	18,08
23878	57-15-4	47,51	19,38	18,08
23879	57-15-5	32,86	19,4	10,11
23880	57-15-6	27,9	19,4	10,11
23881	57-16-1	49,3	19,38	1
23882	57-17-1	17,97	2,41	10,87
23883	58-1-1	42,94	19,56	1
23884	58-1-2	47,29	19,55	1
23885	58-1-3	46,53	19,56	1
23886	58-1-4	41,07	19,55	1
23887	58-2-1	51,31	2,3	1
23888	58-2-2	51,29	2,3	1
23889	58-2-3	51,16	2,3	1
23890	58-3-1	51,31	2,29	1
23891	58-3-2	51,48	1	1
23892	58-3-3	51,49	1	1
23893	58-4-1	50,74	2,3	1
23894	58-5-1	13,29	14,38	10,44
23895	58-5-2	34,46	14,14	29,63
23896	58-5-3	18,01	13,96	10,93
23897	58-5-4	25,06	14,17	10,41
23898	58-5-5	34,27	14,14	29,36
23899	58-5-6	27,88	14,37	29,16
23900	58-5-7	29,69	14,37	26,45
23901	58-6-1	24,42	13,98	18,27
23902	58-6-2	24,98	13,88	18,39

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
23923	58-10-7	51,19	14,83	1
23924	58-11-1	25,31	2,52	8,29
23925	58-12-1	18,5	20,68	16,14
23926	58-12-2	17,73	21,37	15,44
23927	58-12-3	16,99	21,87	13,89
23928	58-12-4	16,02	19,4	12,85
23929	58-13-1	33,69	18,6	12,52
23930	58-13-2	27,69	18,3	14,18
23931	58-14-1	38,22	24,74	18,33
23932	58-14-2	42,22	24,69	20,03
23933	58-14-3	38,42	24,71	18,33
23934	58-14-4	42,38	24,74	20,03
23935	58-14-5	36,43	24,74	18,31
23936	58-14-6	39,42	24,69	20,07
23937	58-15-1	50,83	1	18,38
23938	58-15-2	51,1	1	18,38
23939	58-16-1	49,81	1,91	1
23940	58-16-2	49,39	1,91	1
23941	58-16-3	49,05	1,91	1
23942	58-16-4	46,13	1,92	14,67
23943	58-16-5	44,74	1,91	14,67
23944	58-16-6	43,56	1,91	14,67
23945	58-17-1	51,33	2,32	1
23946	58-17-2	50,34	2,3	1
23947	58-17-3	51,08	2,29	1
23948	58-18-1	48,95	14,51	12,12
23949	58-18-2	47,4	14,48	12,12
23950	58-18-3	22,9	14,51	13,49
23951	58-18-4	46,69	14,54	12,12
23952	58-18-5	47,85	14,48	12,12
23953	58-19-1	50,73	23,25	12,12
23954	58-19-2	35,66	23,19	19,86
23955	58-19-3	34,52	23,07	19,86
23956	58-19-4	50,42	23,25	12,12
23957	58-19-5	32,86	23,25	19,86
23958	58-19-6	30,77	22,77	19,89
23959	58-20-1	43,76	22,11	16,07
23960	58-20-2	45,87	22,76	16,07
23961	58-20-3	44,13	23,19	16,97
23962	58-20-4	50,18	23,08	12,12
23963	58-20-5	46,02	21,34	12,12
23964	58-20-6	44,87	21,34	12,12
23965	58-20-7	47,25	21,34	12,12
23966	58-20-8	46,43	20,89	12,12
23967	58-21-1	50,78	14,84	1
23968	58-21-2	50,64	14,78	1
23969	58-22-1	29,66	14,78	20,02
23970	58-22-2	26,38	14,78	20,02
23971	58-23-1	17,15	7,99	11,63
23972	58-24-1	46,05	23,36	14,03
23973	58-24-2	46,2	24,38	14,03
23974	58-24-3	51,2	1	1
23975	58-26-1	12,82	13,41	12,69
23976	58-26-2	12,84	13,41	12,69
23977	58-26-3	12,92	13,41	12,69
23978	58-27-1	23,07	0,92	15,98
23979	58-27-2	22,07	0,92	14,82
23980	58-28-1	28,12	0,92	19,01
23981	58-29-1	13,01	23,85	11,22
23982	58-30-1	13,08	8,26	12,5
23983	58-30-2	12,62	9,53	12,5
23984	59-1-1	50,95	2,3	1
23985	59-1-2	51,53	1	1
23986	59-2-1	51,26	2,3	1
23987	59-3-1	45,48	7,87	13,38
23988	59-3-2	45,89	7,87	13,33
23989	59-4-1	51,41	1	1
23990	59-4-2	51,41	1	1
23991	59-4-3	51,48	1	1
23992	59-5-1	27,46	20,96	10,66
23993	59-5-2	34,86	21,94	15,71
23994	59-5-3	34,97	20,57	15,74
23995	59-6-1	47,34	1,88	1
23996	59-7-1	30,24	1	11,34
23997	59-7-2	31,45	1	11,34
23998	59-8-1	51,23	32,68	1
23999	59-9-1	50,87	32,77	1
24000	59-10-1	49,35	29,97	1
24001	59-10-2	49,65	27,8	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
24002	60-1-1	51,47	1	1
24003	60-1-2	51,53	1	1
24004	60-1-3	51,47	1	1
24005	60-1-4	51,52	1	1
24006	60-1-5	51,5	1	1
24007	60-2-1	49,78	32,7	1
24008	60-2-2	50,1	32,7	1
24009	60-3-1	38,37	2,3	9,68
24010	60-3-2	40,74	2,3	9,12
24011	60-4-1	47,76	2,3	9,12
24012	60-4-2	41,45	2,3	9,12
24013	60-4-3	47,96	2,3	9,12
24014	60-4-4	44,93	2,3	9,12
24015	60-4-5	43,33	2,3	9,12
24016	60-4-6	39,58	2,3	9,12
24017	60-5-1	45,24	13,6	9,13
24018	60-5-2	48,97	13,6	9,13
24019	60-5-3	40,19	13,61	9,12
24020	60-5-4	41,24	13,61	9,12
24021	60-6-1	38,56	13,61	9,13
24022	60-6-2	40	13,61	9,13
24023	60-6-3	42,11	13,61	9,1
24024	60-7-1	46,37	20,82	9,2
24025	60-7-2	47,71	20,81	9,35
24026	60-7-3	46,42	20,91	9,2
24027	60-7-4	47,53	20,82	9,35
24028	60-7-5	32,39	20,86	7,81
24029	60-7-6	33,01	20,8	7,81
24030	60-7-7	33	20,88	7,81
24031	60-7-8	33,42	20,86	7,81
24032	60-8-1	43,68	13,61	9,12
24033	60-8-2	40,75	13,61	9,12
24034	60-8-3	39,96	13,61	9,12
24035	60-9-1	44,78	13,61	9,2
24036	60-9-2	39,77	13,61	25,54
24037	60-9-3	34,79	13,61	26,85
24038	60-10-1	38,33	13,61	7,86
24039	60-10-2	29,83	13,61	7,81
24040	60-10-3	30,18	13,61	7,81
24041	60-10-4	30,56	13,61	7,81
24042	60-11-1	49,2	1	8,77
24043	60-12-1	45,97	1	8,64
24044	60-13-1	43,49	13,61	9,7
24045	60-13-2	42,71	13,61	11
24046	60-14-1	20,41	2,31	12,88
24047	60-14-2	18,34	2,3	12,77
24048	60-14-3	21,28	2,29	12,79
24049	60-14-4	17,07	2,29	12,75
24050	60-14-5	17,58	2,3	12,75
24051	60-14-6	15,75	2,3	12,76
24052	60-14-7	18,68	1	12,71
24053	60-14-8	22,21	2,31	12,88
24054	60-14-9	19,7	2,3	12,81
24055	60-14-10	23,62	2,29	12,79
24056	60-14-11	20,81	2,29	12,75
24057	60-14-12	19,59	2,3	12,76
24058	60-14-13	17,08	2,3	12,84
24059	60-14-14	21,87	1	12,7
24060	60-14-15	24,23	2,31	13,02
24061	60-14-16	20,43	2,3	12,81
24062	60-14-17	20,39	2,3	12,82
24063	60-14-18	17,76	2,3	12,83
24064	60-15-1	43,19	14,82	12,52
24065	60-15-2	41,68	14,81	12,52
24066	60-16-1	50,36	1	14,39
24067	60-16-2	49,49	1	14,39
24068	60-16-3	38,63	1	13,94
24069	60-17-1	51,47	1	1
24070	60-17-2	51,47	1	1
24071	60-17-3	51,44	1	1
24072	60-17-4	37,57	14,82	10,66
24073	60-18-1	47,51	1,9	9,35
24074	60-18-2	44,92	1,9	9,1
24075	60-19-1	49,92	18,96	13,79
24076	60-19-2	49,23	18,86	13,84
24077	61-1-1	25,06	32,7	7,79
24078	61-1-2	21,81	32,7	7,77
24079	61-1-3	24,04	32,68	7,86
24080	61-1-4	20,75	32,7	7,86

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
24081	61-1-5	26,88	32,68	7,78
24082	61-1-6	22,51	32,7	7,77
24083	61-1-7	25,75	32,71	7,86
24084	61-1-8	21,44	32,69	7,86
24085	61-1-9	50,35	34,56	17,85
24086	61-1-10	50,46	34,62	17,89
24087	61-1-11	50,81	34,92	17,85
24088	61-1-12	50,86	34,92	17,85
24089	61-2-1	31,32	32,7	6,97
24090	61-2-2	18,62	32,68	6,97
24091	61-2-3	27,7	32,7	6,97
24092	61-2-4	15,96	32,68	6,97
24093	61-2-5	26,43	32,7	6,97
24094	61-2-6	15,32	32,68	6,97
24095	61-2-7	32,29	32,7	7,77
24096	61-2-8	19,6	32,68	7,76
24097	61-2-9	28,26	32,7	7,77
24098	61-2-10	16,64	32,68	7,76
24099	61-2-11	27,22	32,7	7,77
24100	61-2-12	16,08	32,68	7,76
24101	61-3-1	28,27	32,7	10,85
24102	61-3-2	21,66	32,68	9,89
24103	61-3-3	25,26	32,7	10,85
24104	61-3-4	18,54	32,68	9,89
24105	61-3-5	24,81	32,7	10,85
24106	61-3-6	19,32	32,68	9,89
24107	61-4-1	32,25	32,7	6,97
24108	61-4-2	20,9	32,7	6,97
24109	61-4-3	30,51	32,7	6,97
24110	61-4-4	19,4	32,7	6,97
24111	61-4-5	28,94	32,7	6,97
24112	61-4-6	18,59	32,7	6,97
24113	61-4-7	34,41	32,7	7,77
24114	61-4-8	23,17	32,7	7,76
24115	61-4-9	31,79	32,7	7,77
24116	61-4-10	20,84	32,7	7,76
24117	61-4-11	30,45	32,7	7,77
24118	61-4-12	19,89	32,7	7,76
24119	61-5-1	29,44	32,7	10,83
24120	61-5-2	22,77	32,7	9,87
24121	61-5-3	27,84	32,7	10,83
24122	61-5-4	21,43	32,7	9,87
24123	61-5-5	26,63	32,7	10,83
24124	61-5-6	20,71	32,7	9,87
24125	61-6-1	35,2	32,7	6,97
24126	61-6-2	23,58	32,68	6,97
24127	61-6-3	36,08	32,7	7,77
24128	61-6-4	25,16	32,68	7,76
24129	61-6-5	32,25	32,7	10,83
24130	61-6-6	24,86	32,71	9,89
24131	61-7-1	30,52	32,7	7,76
24132	61-7-2	32,06	32,7	7,76
24133	61-7-3	29,83	32,7	9,9
24134	61-7-4	31,3	32,7	9,9
24135	61-8-1	31,71	32,7	8,71
24136	61-8-2	30,35	32,7	8,71
24137	61-8-3	33,94	32,7	8,71
24138	61-8			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
24160	61-12-5	36,2	1	7,76
24161	61-12-6	34,73	1	7,76
24162	61-13-1	28,53	2,3	7,76
24163	61-13-2	23,19	2,29	7,76
24164	61-13-3	27,35	2,3	7,76
24165	61-13-4	22,11	2,29	7,76
24166	61-13-5	37,44	2,3	7,76
24167	61-13-6	36,31	2,3	7,76
24168	61-13-7	51,2	1	1
24169	61-13-8	51,37	1	1
24170	61-14-1	30,27	1	7,76
24171	61-14-2	24,77	1	7,76
24172	61-14-3	29,26	1	7,76
24173	61-14-4	23,81	1	7,76
24174	61-14-5	38,92	1	7,76
24175	61-14-6	37,94	1	7,76
24176	61-14-7	51,2	1	1
24177	61-14-8	51,37	1	1
24178	61-15-1	29,94	1	7,76
24179	61-15-2	24,58	1	7,76
24180	61-15-3	28,91	1	7,76
24181	61-15-4	23,61	1	7,76
24182	61-15-5	38,66	1	7,76
24183	61-15-6	37,8	1	7,76
24184	61-15-7	51,2	1	1
24185	61-15-8	51,37	1	1
24186	61-16-1	28,06	2,29	7,12
24187	61-16-2	19,1	2,29	6,97
24188	61-16-3	26,86	2,29	7,12
24189	61-16-4	17,95	2,29	6,97
24190	61-16-5	29,85	1	7,12
24191	61-16-6	20,69	1	6,97
24192	61-16-7	28,83	1	7,12
24193	61-16-8	19,65	1	6,97
24194	61-16-9	29,49	1	7,12
24195	61-16-10	20,44	1	6,97
24196	61-16-11	28,43	1	7,12
24197	61-16-12	19,38	1	6,97
24198	61-17-1	33,79	2,3	7,77
24199	61-17-2	20,47	2,29	7,76
24200	61-17-3	31,98	2,3	7,76
24201	61-17-4	23,88	2,29	7,76
24202	61-17-5	31,58	2,3	7,76
24203	61-17-6	51,41	1	1
24204	61-17-7	38,02	2,3	7,76
24205	61-17-8	36,51	2,3	7,76
24206	61-17-9	38,26	2,3	7,76
24207	61-17-10	51,33	1	1
24208	61-17-11	32,6	2,29	7,16
24209	61-17-12	23,58	2,29	6,97
24210	61-17-13	31,81	2,3	7,2
24211	61-17-14	24,58	2,29	6,97
24212	61-18-1	35,22	1	7,77
24213	61-18-2	22,33	1	7,76
24214	61-18-3	33,05	1	7,76
24215	61-18-4	24,85	1	7,76
24216	61-18-5	32,88	1	7,76
24217	61-18-6	51,41	1	1
24218	61-18-7	39,29	1	7,76
24219	61-18-8	37,92	1	7,76
24220	61-18-9	39,15	1	7,76
24221	61-18-10	51,33	1	1
24222	61-18-11	34,13	1	7,16
24223	61-18-12	25,12	1	6,97
24224	61-18-13	32,86	1	7,2
24225	61-18-14	26,7	1	6,97
24226	61-19-1	35,76	1	7,77
24227	61-19-2	21,68	1	7,76
24228	61-19-3	33,51	1	7,76
24229	61-19-4	25,39	1	7,76
24230	61-19-5	34,09	1	7,76
24231	61-19-6	51,41	1	1
24232	61-19-7	39,82	1	7,76
24233	61-19-8	38,42	1	7,76
24234	61-19-9	39,92	1	7,76
24235	61-19-10	51,33	1	1
24236	61-19-11	34,31	1	7,16
24237	61-19-12	24,97	1	6,97
24238	61-19-13	33,49	1	7,2

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
24239	61-19-14	26,53	1	6,97
24240	61-20-1	29,05	2,3	7,76
24241	61-20-2	31,08	1	7,76
24242	61-20-3	30,7	1	7,76
24243	61-20-4	40,28	2,3	7,76
24244	61-20-5	41,9	1	7,76
24245	61-20-6	41,9	1	7,76
24246	61-20-7	27,12	2,3	7,83
24247	61-20-8	30,86	1	7,83
24248	61-20-9	28,64	1	7,83
24249	61-21-1	31,07	2,3	7,76
24250	61-21-2	33,14	1	7,76
24251	61-21-3	32,76	1	7,76
24252	61-21-4	41,89	2,3	7,76
24253	61-21-5	43,37	1	7,76
24254	61-21-6	43,37	1	7,76
24255	61-21-7	28,84	2,3	7,83
24256	61-21-8	31,06	1	7,83
24257	61-21-9	30,68	1	7,83
24258	61-22-1	31,82	2,3	7,76
24259	61-22-2	34,07	1	7,76
24260	61-22-3	33,66	1	7,76
24261	61-22-4	30,05	2,3	7,76
24262	61-22-5	32,7	1	7,76
24263	61-22-6	32,22	1	7,76
24264	61-22-7	34,64	2,3	7,76
24265	61-22-8	36,33	1	7,76
24266	61-22-9	36,02	1	7,76
24267	61-22-10	33,37	2,3	7,76
24268	61-22-11	35,3	1	7,76
24269	61-22-12	34,94	1	7,76
24270	61-22-13	32,65	2,3	7,04
24271	61-22-14	34,91	1	7,04
24272	61-22-15	34,49	1	7,04
24273	61-22-16	30,89	2,3	7,04
24274	61-22-17	33,55	1	7,04
24275	61-22-18	33,07	1	7,04
24276	61-22-19	38,18	2,3	7,76
24277	61-22-20	40,05	1	7,76
24278	61-22-21	39,72	1	7,76
24279	61-22-22	40,77	2,3	7,76
24280	61-22-23	42,39	1	7,76
24281	61-22-24	42,1	1	7,76
24282	61-23-1	37,78	2,3	7,76
24283	61-23-2	38,91	1	7,76
24284	61-23-3	38,47	1	7,76
24285	61-23-4	36,94	2,3	7,76
24286	61-23-5	38,21	1	7,76
24287	61-23-6	37,98	1	7,76
24288	61-23-7	39,21	2,3	7,76
24289	61-23-8	40,13	1	7,76
24290	61-23-9	39,96	1	7,76
24291	61-23-10	38,55	2,3	7,76
24292	61-23-11	39,56	1	7,76
24293	61-23-12	39,37	1	7,76
24294	61-23-13	38,54	2,3	7,04
24295	61-23-14	39,65	1	7,04
24296	61-23-15	39,44	1	7,04
24297	61-23-16	37,73	2,3	7,04
24298	61-23-17	38,97	1	7,04
24299	61-23-18	38,74	1	7,04
24300	61-23-19	42,89	2,3	7,76
24301	61-23-20	43,71	1	7,76
24302	61-23-21	43,56	1	7,76
24303	61-23-22	44,76	2,3	7,76
24304	61-23-23	45,43	1	7,76
24305	61-23-24	45,31	1	7,76
24306	61-24-1	39,41	37,06	16,52
24307	61-25-1	17,99	1,85	1
24308	61-25-2	17,99	1,85	1
24309	61-25-3	17,98	1,85	1
24310	61-25-4	17,98	1,85	1
24311	61-25-5	17,98	1,85	1
24312	61-25-6	17,99	1,85	1
24313	61-26-1	47,27	32,68	7,77
24314	61-26-2	48,57	2,35	7,78
24315	61-26-3	49,11	1	7,78
24316	61-26-4	49,05	1	7,78
24317	61-26-5	49,26	2,35	7,78

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
24318	61-26-6	49,7	1	7,78
24319	61-26-7	49,63	1	7,78
24320	61-27-1	35,71	1,88	1
24321	61-27-2	35,36	1,88	1
24322	61-27-3	35,72	1,88	1
24323	61-27-4	35,46	1,88	1
24324	61-28-1	49,65	14,64	49,45
24325	61-28-2	50,84	14,58	50,87
24326	61-28-3	50,16	14,66	50,11
24327	61-28-4	51,85	14,66	51,96
24328	61-28-5	46,7	14,71	46,46
24329	61-28-6	46,51	14,71	46,17
24330	61-28-7	46,87	14,71	46,39
24331	61-28-8	46,74	14,71	46,1
24332	61-29-1	36,18	14,58	18,11
24333	61-29-2	20,12	14,58	8,67
24334	61-30-1	21,85	14,58	8,67
24335	61-30-2	20,41	14,58	8,67
24336	61-30-3	23,54	14,58	8,67
24337	61-30-4	22,06	14,58	8,67
24338	61-30-5	25,8	14,58	8,67
24339	61-30-6	24,22	14,58	8,67
24340	61-30-7	23,6	14,57	8,69
24341	61-30-8	22,15	14,57	8,69
24342	61-30-9	25,52	14,57	8,69
24343	61-30-10	23,94	14,57	8,69
24344	61-31-1	28,84	2,31	7,77
24345	61-32-1	33,98	14,78	9,81
24346	62-1-1	34,82	22,09	17,29
24347	62-1-2	38,1	22,09	17,25
24348	62-1-3	40,96	22,09	17,08
24349	62-1-4	38,46	24,37	14,45
24350	62-1-5	34,29	24,37	13,8
24351	62-1-6	35,61	24,37	14,06
24352	62-2-1	40,89	21,31	7,91
24353	62-2-2	29,57	20,68	11,03
24354	62-2-3	31,35	20,68	10,35
24355	62-2-4	35,15	20,68	9,81
24356	62-3-1	43,13	21,31	7,99
24357	62-3-2	30,79	21,31	11
24358	62-3-3	30,08	21,31	10,47
24359	62-3-4	33,79	21,31	10,07
24360	62-4-1	48,02	21,31	8,46
24361	62-4-2	36,12	21,31	11,09
24362	62-4-3	34,33	21,31	10,63
24363	62-4-4	37,02	21,31	10,21
24364	62-4-5	48,93	14,81	8,46
24365	62-4-6	38,42	14,81	11,09
24366	62-4-7	36,85	14,81	10,63
24367	62-4-8	39,12	14,81	10,21
24368	62-4-9	48,81	14,81	8,46
24369	62-4-10	38,02	14,81	11,09
24370	62-4-11	36,41	14,81	10,63
24371	62-4-12	38,75	14,81	10,21
24372	62-5-1	42,26	21,31	7,91
24373	62-5-2	31,48	21,31	11,09
24374	62-5-3	30,92	21,31	10,63
24375	62-5-4	34,99	21,31	10,21
24376	62-6-1	41,23	23,07	8,1
24377	62-6-2	23,91	23,07	11,07
24378	62-6-3	24,33	23,07	10,59
24				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
24397	62-9-6	39,77	21,31	10,07
24398	62-9-7	38,51	14,81	11,1
24399	62-9-8	38,94	14,81	10,54
24400	62-9-9	39,7	14,81	10,07
24401	62-9-10	41,32	14,81	11,1
24402	62-9-11	40,82	14,81	10,54
24403	62-9-12	41,3	14,81	10,07
24404	62-9-13	38,22	14,81	11,1
24405	62-9-14	38,66	14,81	10,54
24406	62-9-15	39,43	14,81	10,07
24407	62-9-16	41,06	14,81	11,1
24408	62-9-17	40,56	14,81	10,54
24409	62-9-18	41,03	14,81	10,07
24410	62-10-1	32,11	21,31	11,05
24411	62-10-2	33,6	21,31	10,47
24412	62-10-3	34,33	21,31	10
24413	62-10-4	33,41	21,31	11,05
24414	62-10-5	34,9	21,31	10,47
24415	62-10-6	35,63	21,31	10
24416	62-11-1	26,42	21,31	10,92
24417	62-11-2	28,61	21,31	10,23
24418	62-11-3	27,56	21,31	9,64
24419	62-11-4	27,67	21,31	10,92
24420	62-11-5	29,94	21,31	10,23
24421	62-11-6	28,91	21,31	9,64
24422	62-12-1	26,65	21,31	10,57
24423	62-12-2	29,37	21,31	10,19
24424	62-12-3	31,76	21,31	9,78
24425	62-13-1	28,2	21,31	10,53
24426	62-13-2	31,04	21,31	10,14
24427	62-13-3	33,4	21,31	9,73
24428	62-14-1	36,33	21,31	10,59
24429	62-14-2	37,75	21,31	10,25
24430	62-14-3	38,96	21,31	9,94
24431	62-15-1	30,55	21,31	10,57
24432	62-15-2	33,13	21,31	10,17
24433	62-15-3	34,48	21,31	9,82
24434	62-16-1	23,06	21,31	11,85
24435	62-16-2	23,27	21,31	11,69
24436	62-16-3	24,44	21,31	11,73
24437	62-16-4	23,65	21,31	11,85
24438	62-16-5	24,79	21,31	11,85
24439	62-17-1	24,54	21,31	11,82
24440	62-17-2	25,09	21,31	11,66
24441	62-17-3	26,39	21,31	11,7
24442	62-17-4	24,48	21,31	11,82
24443	62-17-5	26,15	21,31	11,82
24444	62-18-1	39,33	21,31	11,14
24445	62-18-2	36,13	21,31	10,57
24446	62-18-3	32,77	21,31	10,2
24447	62-19-1	30,34	14,07	13,25
24448	62-19-2	31,19	14,84	13,25
24449	62-19-3	35,6	14,84	13,25
24450	62-19-4	34,4	14,07	18,07
24451	62-19-5	37,28	14,84	18,07
24452	62-19-6	42,18	14,84	18,07
24453	62-19-7	37,47	14,07	18,17
24454	62-19-8	38,97	14,84	18,17
24455	62-19-9	51,46	1	1
24456	62-19-10	51,48	1	1
24457	62-19-11	51,46	1	1
24458	62-19-12	51,48	1	1
24459	62-19-13	51,46	1	1
24460	62-19-14	51,46	1	1
24461	62-20-1	34,76	13,68	11,01
24462	62-20-2	36,78	14,78	11,01
24463	62-20-3	40,04	14,78	11,01
24464	62-20-4	51,42	1	1
24465	62-20-5	51,43	1	1
24466	62-20-6	51,42	1	1
24467	62-21-1	48,84	14,58	62,71
24468	62-21-2	49,36	14,82	62,71
24469	62-21-3	50	14,82	62,71
24470	62-21-4	28,68	14,58	9,92
24471	62-21-5	30,88	14,82	9,92
24472	62-21-6	33,87	14,82	9,92
24473	62-21-7	30,3	14,58	9,54
24474	62-21-8	33,06	14,82	9,54
24475	62-21-9	34,29	14,82	9,54

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
24476	62-21-10	33,9	14,58	9,25
24477	62-21-11	36,07	14,82	9,25
24478	62-21-12	36,87	14,82	9,25
24479	62-22-1	29,63	14,7	12,11
24480	62-22-2	31,72	14,82	12,11
24481	62-22-3	33,57	14,82	12,11
24482	62-22-4	31,7	14,7	12,2
24483	62-22-5	33,85	14,82	12,2
24484	62-22-6	34,87	14,82	12,2
24485	62-22-7	29,55	14,7	12,28
24486	62-22-8	35,06	14,82	12,28
24487	62-22-9	35,65	14,82	12,28
24488	62-23-1	38,92	14,24	12,89
24489	62-23-2	40,56	14,82	12,89
24490	62-23-3	43,97	14,82	12,89
24491	62-23-4	36,33	14,24	12,89
24492	62-23-5	38,08	14,82	12,89
24493	62-23-6	42,08	14,82	12,89
24494	62-23-7	30,95	14,84	12,89
24495	62-23-8	32,51	14,84	12,89
24496	62-23-9	51,42	1	1
24497	62-23-10	51,41	1	1
24498	62-23-11	51,42	1	1
24499	62-23-12	51,41	1	1
24500	62-23-13	51,41	1	1
24501	62-23-14	51,41	1	1
24502	62-24-1	35,68	14,35	12,89
24503	62-24-2	37,3	14,82	12,89
24504	62-24-3	41,54	14,82	12,89
24505	62-24-4	34,97	14,35	12,89
24506	62-24-5	36,73	14,82	12,89
24507	62-24-6	40,97	14,82	12,89
24508	62-24-7	29,86	14,82	12,89
24509	62-24-8	31,46	14,82	12,89
24510	62-24-9	51,41	1	1
24511	62-24-10	51,42	1	1
24512	62-24-11	51,41	1	1
24513	62-24-12	51,41	1	1
24514	62-24-13	51,42	1	1
24515	62-24-14	51,41	1	1
24516	62-25-1	12,07	2,82	8,68
24517	62-25-2	12,82	2,74	8,68
24518	62-25-3	14,51	2,63	8,68
24519	62-25-4	12,56	2,76	8,68
24520	62-25-5	13,39	2,7	8,68
24521	62-25-6	15,23	2,6	8,68
24522	62-25-7	18,58	13,68	11,7
24523	62-25-8	19,93	14,78	11,7
24524	62-25-9	21,71	14,78	11,7
24525	62-25-10	19,51	13,68	11,7
24526	62-25-11	21	14,78	11,7
24527	62-25-12	22,63	14,78	11,7
24528	62-26-1	27,84	4,24	18,54
24529	62-26-2	28,19	3,92	18,54
24530	62-26-3	28,68	3,41	18,54
24531	62-26-4	27,97	3,48	17,52
24532	62-26-5	28,15	3,29	17,52
24533	62-26-6	28	2,98	17,52
24534	62-26-7	28,07	4	18,54
24535	62-26-8	28,33	3,72	18,54
24536	62-26-9	28,63	3,27	18,54
24537	62-26-10	27,92	3,34	17,52
24538	62-26-11	28,07	3,17	17,52
24539	62-26-12	26,98	2,9	17,52
24540	62-27-1	35,26	14,78	10,98
24541	62-27-2	37,16	14,78	10,98
24542	62-27-3	41,33	14,78	10,98
24543	62-28-1	32,61	12,75	7,65
24544	62-28-2	28,17	12,75	7,55
24545	62-29-1	34,7	14,78	7,6
24546	62-29-2	29,31	14,78	7,52
24547	62-30-1	41,31	12,75	7,57
24548	62-30-2	42,65	14,78	7,57
24549	62-30-3	42,4	14,78	7,57
24550	62-30-4	38,31	12,75	7,52
24551	62-30-5	40,23	14,78	7,52
24552	62-30-6	39,89	14,78	7,52
24553	62-31-1	34,35	12,75	7,57
24554	62-31-2	39,74	14,78	7,57

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
24555	62-31-3	41,53	14,78	7,57
24556	62-31-4	29,37	12,75	7,52
24557	62-31-5	35,1	14,78	7,52
24558	62-31-6	37,3	14,78	7,52
24559	62-32-1	45,9	14,78	7,6
24560	62-32-2	42,57	14,78	7,52
24561	62-32-3	44,02	14,78	7,6
24562	62-32-4	38,92	14,78	7,52
24563	62-33-1	45,04	14,78	7,6
24564	62-33-2	41,6	14,78	7,52
24565	62-34-1	44,71	14,78	7,57
24566	62-34-2	41,89	14,78	7,52
24567	62-35-1	47,33	14,78	7,65
24568	62-35-2	44,56	14,78	7,54
24569	62-35-3	43,56	14,78	7,53
24570	62-35-4	40,32	14,78	7,5
24571	62-35-5	51,43	14,78	1
24572	62-35-6	51,15	14,78	1
24573	62-35-7	27,72	14,78	8,77
24574	62-36-1	43,11	14,78	17,06
24575	62-36-2	42,92	14,78	18,61
24576	62-36-3	45,49	14,78	17,06
24577	62-36-4	45,2	14,78	18,61
24578	62-36-5	38,85	14,78	17,06
24579	62-36-6	39,55	14,78	18,61
24580	62-36-7	51,39	1	1
24581	62-36-8	51,39	1	1
24582	62-36-9	51,39	1	1
24583	62-36-10	51,39	1	1
24584	62-36-11	51,38	1	1
24585	62-36-12	51,39	1	1
24586	62-36-13	51,39	1	1
24587	62-36-14	51,39	1	1
24588	62-36-15	51,39	1	1
24589	62-36-16	51,39	1	1
24590	62-36-17	51,38	1	1
24591	62-36-18	51,39	1	1
24592	62-37-1	39,34	14,78	12,09
24593	62-38-1	47,17	1	8,74
24594	62-39-1	47,76	1	13,71
24595	62-39-2	48,51	1	13,71
24596	62-39-3	49,03	1	13,71
24597	62-39-4	51,53	1	1
24598	62-39-5	51,52	1	1
24599	62-39-6	51,54	1	1
24600	62-39-7	51,52	1	1
24601	62-40-1	44,19	1	7,8
24602	62-40-2	40,54	1	7,8
24603	62-40-3	45,24	1	7,8
24604	62-40-4	51,48	1	1
24605	62-40-5	51,52	1	1
24606	62-40-6	51,47	1	1
24607	62-40-7	51,51	1	1
24608	62-41-1	51,47	1	1
24609	62-41-2	51,47	1	1
24610	62-41-3	51,47	1	1
24611	6			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
24634	63-1-13	51,47	1	1
24635	63-1-14	51,47	1	1
24636	63-1-15	51,47	1	1
24637	63-1-16	51,47	1	1
24638	63-1-17	51,47	1	1
24639	63-1-18	51,47	1	1
24640	63-2-1	28,9	19,38	16,84
24641	63-2-2	28,43	19,38	16,84
24642	63-2-3	29,61	19,38	16,84
24643	63-2-4	22,52	19,38	9,94
24644	63-2-5	22,32	19,38	10,05
24645	63-2-6	22,9	19,38	9,86
24646	63-2-7	51,38	1	1
24647	63-2-8	51,38	1	1
24648	63-2-9	51,38	1	1
24649	63-2-10	51,38	1	1
24650	63-2-11	51,38	1	1
24651	63-2-12	51,38	1	1
24652	63-2-13	51,38	1	1
24653	63-2-14	51,38	1	1
24654	63-2-15	51,38	1	1
24655	63-2-16	51,38	1	1
24656	63-2-17	51,38	1	1
24657	63-2-18	51,38	1	1
24658	63-3-1	40,99	19,38	28,35
24659	63-3-2	40,85	19,38	28,36
24660	63-3-3	42,14	19,38	28,37
24661	63-3-4	29,6	19,38	6,67
24662	63-3-5	29,7	19,38	6,67
24663	63-3-6	30,11	19,38	6,67
24664	63-3-7	51,38	1	1
24665	63-3-8	51,38	1	1
24666	63-3-9	51,38	1	1
24667	63-3-10	51,38	1	1
24668	63-3-11	51,38	1	1
24669	63-3-12	51,38	1	1
24670	63-3-13	51,38	1	1
24671	63-3-14	51,38	1	1
24672	63-3-15	51,38	1	1
24673	63-3-16	51,38	1	1
24674	63-3-17	51,38	1	1
24675	63-3-18	51,38	1	1
24676	63-4-1	39,89	14,82	28,35
24677	63-4-2	40,91	14,82	28,35
24678	63-4-3	40,71	14,82	28,35
24679	63-5-1	51,47	1	1
24680	63-5-2	51,47	1	1
24681	63-6-1	43,13	19,38	13,08
24682	63-6-2	43,44	19,38	13,08
24683	63-6-3	44,33	19,38	13,87
24684	63-7-1	49,46	6,51	1
24685	63-7-2	48,56	6,56	1
24686	63-7-3	48,72	6,56	1
24687	63-7-4	48,51	6,53	1
24688	63-7-5	46,24	6,54	1
24689	63-8-1	40,88	19,38	20,5
24690	63-8-2	43,02	19,38	20,5
24691	63-8-3	44,32	19,38	20,5
24692	63-8-4	39,41	19,38	22,36
24693	63-9-1	32,82	19,38	5,68
24694	63-9-2	29,47	19,38	5,68
24695	63-9-3	39,09	19,38	5,69
24696	63-9-4	35,84	19,38	5,69
24697	63-9-5	50,59	19,38	30,71
24698	63-9-6	50,59	19,38	30,71
24699	63-10-1	49,65	32,68	1
24700	63-10-2	50,04	32,68	1
24701	63-11-1	24,69	19,04	14,97
24702	63-11-2	23,54	19,04	14,97
24703	63-11-3	22,29	19,04	14,97
24704	63-12-1	25,75	19,04	14,97
24705	63-12-2	24,69	19,04	14,97
24706	63-12-3	23,54	19,04	14,97
24707	63-13-1	49,4	14,82	1
24708	63-13-2	48,94	14,82	1
24709	63-13-3	48,62	14,82	1
24710	63-13-4	50,32	14,82	1
24711	63-13-5	50,19	14,82	1
24712	63-13-6	50,12	14,82	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
24713	63-14-1	20,39	28,26	12,71
24714	63-14-2	8,97	28,64	7,86
24715	63-14-3	20,78	28,64	13,13
24716	63-15-1	51,44	1	1
24717	63-15-2	51,43	1	1
24718	63-16-1	47,89	14,82	1
24719	63-16-2	47,44	14,82	1
24720	63-16-3	48,15	14,82	1
24721	63-16-4	47,55	14,82	1
24722	63-16-5	47,13	14,82	1
24723	63-17-1	9,85	32,69	9,53
24724	64-1-1	49,96	32,64	1
24725	64-1-2	50,63	32,47	1
24726	64-1-3	51,46	1	1
24727	64-1-4	51,44	1	1
24728	64-1-5	51,42	1	1
24729	64-1-6	51,42	1	1
24730	64-1-7	50,61	32,47	1
24731	64-2-1	49,56	32,73	1
24732	64-2-2	50,62	32,82	1
24733	64-2-3	51,45	1	1
24734	64-2-4	51,46	1	1
24735	64-2-5	51,41	1	1
24736	64-2-6	51,42	1	1
24737	64-2-7	50,88	32,47	1
24738	64-3-1	49,8	32,73	1
24739	64-3-2	50,36	32,68	1
24740	64-3-3	51,45	1	1
24741	64-3-4	51,48	1	1
24742	64-3-5	51,42	1	1
24743	64-3-6	51,41	1	1
24744	64-3-7	50,92	32,82	1
24745	64-4-1	50,12	32,82	1
24746	64-4-2	50,63	32,47	1
24747	64-4-3	51,84	1	1
24748	64-4-4	51,5	1	1
24749	64-4-5	51,46	1	1
24750	64-4-6	51,42	1	1
24751	64-4-7	50,61	32,47	1
24752	64-5-1	49,57	32,64	1
24753	64-5-2	50,37	32,47	1
24754	64-5-3	51,37	1	1
24755	64-5-4	51,45	1	1
24756	64-5-5	51,41	1	1
24757	64-5-6	51,42	1	1
24758	64-5-7	50,86	32,47	1
24759	64-6-1	49,79	32,64	1
24760	64-6-2	50,53	32,47	1
24761	64-6-3	51,54	1	1
24762	64-6-4	51,49	1	1
24763	64-6-5	51,43	1	1
24764	64-6-6	51,42	1	1
24765	64-6-7	50,73	32,47	1
24766	64-7-1	48,34	32,77	1
24767	64-7-2	49,2	32,82	1
24768	64-7-3	51,1	1	1
24769	64-7-4	51,2	1	1
24770	64-7-5	51,39	1	1
24771	64-7-6	51,39	1	1
24772	64-7-7	50,71	32,47	1
24773	64-8-1	48,53	32,7	1
24774	64-8-2	48,5	32,64	1
24775	64-8-3	51,21	1	1
24776	64-8-4	51,18	1	1
24777	64-8-5	51,37	1	1
24778	64-8-6	51,38	1	1
24779	64-8-7	50,38	32,68	1
24780	64-9-1	50,55	32,82	1
24781	64-9-2	50,7	32,47	1
24782	64-9-3	51,34	1	1
24783	64-9-4	51,21	1	1
24784	64-9-5	51,41	1	1
24785	64-9-6	51,37	1	1
24786	64-9-7	51,37	1	1
24787	64-10-1	50,45	32,73	1
24788	64-10-2	50,79	32,47	1
24789	64-10-3	51,23	1	1
24790	64-10-4	51,21	1	1
24791	64-10-5	51,37	1	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
24792	64-10-6	51,38	1	1
24793	64-10-7	50,57	32,47	1
24794	64-11-1	50,14	32,77	1
24795	64-11-2	50,32	32,73	1
24796	64-11-3	51,53	1	1
24797	64-11-4	51,41	1	1
24798	64-11-5	51,41	1	1
24799	64-11-6	51,42	1	1
24800	64-11-7	50,73	32,82	1
24801	64-12-1	49,71	32,71	1
24802	64-12-2	50,06	32,77	1
24803	64-12-3	51,4	1	1
24804	64-12-4	51,4	1	1
24805	64-12-5	51,23	32,47	1
24806	64-12-6	51,28	32,47	1
24807	64-12-7	50,68	32,68	1
24808	64-13-1	49,5	32,7	1
24809	64-13-2	49,82	32,68	1
24810	64-13-3	51,44	1	1
24811	64-13-4	51,42	1	1
24812	64-13-5	51,13	32,47	1
24813	64-13-6	51,2	32,47	1
24814	64-13-7	50,53	32,73	1
24815	64-14-1	50,49	32,68	1
24816	64-14-2	50,92	32,47	1
24817	64-14-3	51,6	1	1
24818	64-14-4	51,47	1	1
24819	64-14-5	51,45	1	1
24820	64-14-6	51,43	1	1
24821	64-14-7	51,47	1	1
24822	64-15-1	49,78	32,68	1
24823	64-15-2	50,15	32,73	1
24824	64-15-3	51,44	1	1
24825	64-15-4	51,48	1	1
24826	64-15-5	51,24	32,47	1
24827	64-15-6	51,28	32,47	1
24828	64-15-7	50,58	32,64	1
24829	64-16-1	50,42	32,73	1
24830	64-16-2	50,71	32,73	1
24831	64-16-3	51,54	1	1
24832	64-16-4	51,44	1	1
24833	64-16-5	51,44	1	1
24834	64-16-6	51,45	1	1
24835	64-16-7	50,62	32,82	1
24836	64-17-1	50,35	32,69	1
24837	64-17-2	50,56	32,73	1
24838	64-17-3	51,44	1	1
24839	64-17-4	51,48	1	1
24840	64-17-5	51,44	1	1
24841	64-17-6	51,44	1	1
24842	64-17-7	50,46	32,64	1
24843	64-18-1	50,58	32,77	1
24844	64-18-2	50,74	32,73	1
24845	64-18-3	51,37	1	1
24846	64-18-4	51,42	1	1
24847	64-18-5	51,39	1	1
24848	64-18-6	51,39	1	1
24849	64-18-7	50,73	32,82	1
24850	64-19-1	50,44	32,68	1
24851	64-19-2	50,47	32,77	1
24852	64-19-3	51,49	1	1
24853	64-19-4	51,45	1	1
24854	64-19-5	51,38	1	1
24855	64-19-6	51,39	1	1
24856	64-19-7	50,7	32,68	1
24857	64-20-1	51,08	32,68	1
24858	64-20-2	51,26	32,47	1
24859	64-20-3	51,5	1	1
24860	64-20-4	51,39	1	1
24861	64-20-5	51,21	1	1
24862	64-20-6	51,19	1	1
24863				



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
24871	64-22-1	51,08	32,68	1
24872	64-22-2	51,26	32,47	1
24873	64-22-3	51,33	1	1
24874	64-22-4	51,4	1	1
24875	64-22-5	51,2	1	1
24876	64-22-6	51,19	1	1
24877	64-22-7	50,97	32,47	1
24878	64-23-1	50,57	32,68	1
24879	64-23-2	50,91	32,77	1
24880	64-23-3	51,38	1	1
24881	64-23-4	51,38	1	1
24882	64-23-5	51,1	32,47	1
24883	64-23-6	51,12	32,47	1
24884	64-23-7	50,78	32,68	1
24885	64-24-1	50,63	32,72	1
24886	64-24-2	50,86	32,73	1
24887	64-24-3	51,24	1	1
24888	64-24-4	51,19	1	1
24889	64-24-5	51,24	32,47	1
24890	64-24-6	51,25	32,47	1
24891	64-24-7	50,86	32,64	1
24892	64-25-1	50,5	32,7	1
24893	64-25-2	50,55	32,69	1
24894	64-25-3	51,18	1	1
24895	64-25-4	51,19	1	1
24896	64-25-5	51,27	32,82	1
24897	64-25-6	51,28	32,82	1
24898	64-25-7	50,95	32,7	1
24899	64-26-1	50,72	32,7	1
24900	64-26-2	50,71	32,71	1
24901	64-26-3	51,19	1	1
24902	64-26-4	51,2	1	1
24903	64-26-5	51,28	32,73	1
24904	64-26-6	51,29	32,73	1
24905	64-26-7	51,18	32,47	1
24906	64-27-1	50,27	32,64	1
24907	64-27-2	50,65	32,82	1
24908	64-27-3	51,43	1	1
24909	64-27-4	51,36	1	1
24910	64-27-5	51,37	1	1
24911	64-27-6	51,36	1	1
24912	64-27-7	50,88	32,47	1
24913	64-28-1	50,1	32,7	1
24914	64-28-2	50,66	32,73	1
24915	64-28-3	51,43	1	1
24916	64-28-4	51,34	1	1
24917	64-28-5	51,37	1	1
24918	64-28-6	51,36	1	1
24919	64-28-7	50,91	32,82	1
24920	64-29-1	49,71	32,73	1
24921	64-29-2	50,34	32,73	1
24922	64-29-3	51,31	1	1
24923	64-29-4	51,37	1	1
24924	64-29-5	51,36	1	1
24925	64-29-6	51,36	1	1
24926	64-29-7	50,84	32,68	1
24927	64-30-1	51	32,47	1
24928	64-30-2	50,91	32,47	1
24929	64-30-3	51,43	1	1
24930	64-30-4	51,32	1	1
24931	64-30-5	51,19	1	1
24932	64-30-6	51,18	1	1
24933	64-30-7	51,18	1	1
24934	64-31-1	51,16	32,47	1
24935	64-31-2	51,1	32,47	1
24936	64-31-3	51,43	1	1
24937	64-31-4	51,35	1	1
24938	64-31-5	51,19	1	1
24939	64-31-6	51,21	1	1
24940	64-31-7	51,18	1	1
24941	64-32-1	50,87	32,82	1
24942	64-32-2	50,9	32,47	1
24943	64-32-3	51,42	1	1
24944	64-32-4	51,37	1	1
24945	64-32-5	51,19	1	1
24946	64-32-6	51,19	1	1
24947	64-32-7	51,19	1	1
24948	64-33-1	50,68	32,68	1
24949	64-33-2	50,82	32,82	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
24950	64-33-3	51,43	1	1
24951	64-33-4	51,38	1	1
24952	64-33-5	51,19	1	1
24953	64-33-6	51,19	1	1
24954	64-33-7	51,19	1	1
24955	64-34-1	51,45	1	1
24956	64-34-2	51,42	1	1
24957	64-34-3	51,11	1	1
24958	64-34-4	51,37	1	1
24959	64-34-5	51,46	1	1
24960	64-34-6	51,46	1	1
24961	64-34-7	51,44	1	1
24962	64-35-1	51,45	1	1
24963	64-35-2	51,42	1	1
24964	64-35-3	51,47	1	1
24965	64-35-4	51,46	1	1
24966	64-35-5	51,43	1	1
24967	64-35-6	51,45	1	1
24968	64-35-7	51,43	1	1
24969	64-36-1	51,05	32,47	1
24970	64-36-2	51,17	32,47	1
24971	64-36-3	51,3	1	1
24972	64-36-4	51,45	1	1
24973	64-36-5	51,45	1	1
24974	64-36-6	51,44	1	1
24975	64-36-7	51,45	1	1
24976	64-37-1	51,04	32,47	1
24977	64-37-2	50,91	32,47	1
24978	64-37-3	51,37	1	1
24979	64-37-4	51,49	1	1
24980	64-37-5	51,46	1	1
24981	64-37-6	51,48	1	1
24982	64-37-7	51,08	32,47	1
24983	64-38-1	50,95	32,82	1
24984	64-38-2	50,99	32,47	1
24985	64-38-3	51,59	1	1
24986	64-38-4	51,45	1	1
24987	64-38-5	51,47	1	1
24988	64-38-6	51,47	1	1
24989	64-38-7	51,25	32,47	1
24990	64-39-1	51,43	32,64	1
24991	64-39-2	51,44	32,82	1
24992	64-39-3	51,41	1	1
24993	64-39-4	51,41	1	1
24994	64-39-5	51,41	1	1
24995	64-39-6	51,41	1	1
24996	64-39-7	51,4	32,47	1
24997	64-40-1	51,4	32,73	1
24998	64-40-2	51,41	32,73	1
24999	64-40-3	51,41	1	1
25000	64-40-4	51,41	1	1
25001	64-40-5	51,41	1	1
25002	64-40-6	51,41	1	1
25003	64-40-7	51,39	32,64	1
25004	64-41-1	51,4	32,68	1
25005	64-41-2	51,42	32,68	1
25006	64-41-3	51,41	1	1
25007	64-41-4	51,41	1	1
25008	64-41-5	51,41	1	1
25009	64-41-6	51,41	1	1
25010	64-41-7	51,38	32,68	1
25011	64-42-1	51,36	32,7	1
25012	64-42-2	51,36	32,71	1
25013	64-42-3	51,41	1	1
25014	64-42-4	51,41	1	1
25015	64-42-5	51,4	32,82	1
25016	64-42-6	51,41	32,82	1
25017	64-42-7	51,37	32,68	1
25018	64-43-1	51,23	32,7	1
25019	64-43-2	51,34	32,71	1
25020	64-43-3	51,36	1	1
25021	64-43-4	51,36	1	1
25022	64-43-5	51,35	32,73	1
25023	64-43-6	51,35	32,73	1
25024	64-43-7	51,29	32,68	1
25025	64-44-1	51,47	1	1
25026	64-44-2	51,47	1	1
25027	64-44-3	51,33	1	1
25028	64-44-4	51,46	1	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
25029	64-44-5	51,45	1	1
25030	64-44-6	51,42	1	1
25031	64-44-7	51,46	1	1
25032	64-45-1	51,46	1	1
25033	64-45-2	51,47	1	1
25034	64-45-3	51,41	1	1
25035	64-45-4	51,41	1	1
25036	64-45-5	51,41	1	1
25037	64-45-6	51,45	1	1
25038	64-45-7	51,46	1	1
25039	64-46-1	50,84	32,82	1
25040	64-46-2	50,86	32,47	1
25041	64-46-3	51,61	1	1
25042	64-46-4	51,46	1	1
25043	64-46-5	51,43	1	1
25044	64-46-6	51,45	1	1
25045	64-46-7	50,63	32,47	1
25046	64-47-1	50,81	32,68	1
25047	64-47-2	50,77	32,73	1
25048	64-47-3	51,41	1	1
25049	64-47-4	51,46	1	1
25050	64-47-5	51,42	1	1
25051	64-47-6	51,45	1	1
25052	64-47-7	50,68	32,82	1
25053	64-48-1	50,36	32,47	1
25054	64-48-2	51,74	1	1
25055	64-48-3	51,61	1	1
25056	64-48-4	51,43	1	1
25057	64-48-5	51,41	1	1
25058	64-48-6	51,49	1	1
25059	64-49-1	50,5	32,47	1
25060	64-49-2	51,33	1	1
25061	64-49-3	51,44	1	1
25062	64-49-4	51,46	1	1
25063	64-49-5	51,42	1	1
25064	64-49-6	50,71	32,47	1
25065	64-50-1	51,48	1	1
25066	64-50-2	51,5	1	1
25067	64-50-3	51,74	1	1
25068	64-50-4	51,36	1	1
25069	64-50-5	51,37	1	1
25070	64-50-6	51,41	1	1
25071	64-50-7	51,46	1	1
25072	64-51-1	51,46	1	1
25073	64-51-2	51,44	1	1
25074	64-51-3	51,33	1	1
25075	64-51-4	51,48	1	1
25076	64-51-5	51,46	1	1
25077	64-51-6	51,46	1	1
25078	64-51-7	51,46	1	1
25079	64-52-1	49,91	32,82	1
25080	64-52-2	50,17	32,47	1
25081	64-52-3	51,21	1	1
25082	64-52-4	51,51	1	1
25083	64-52-5	51,48	1	1
25084	64-52-6	51,48	1	1
25085	64-52-7	49,64	32,47	1
25086	64-53-1	49,39	32,68	1
25087	64-53-2	49,86	32,82	1
25088	64-53-3	51,76	1	1
25089	64-53-4	51,48	1	1
25090	64-53-5	51,43	1	1
25091	64-53-6	51,45	1	1
25092	64-53-7	50,16	32,47	1
25093	64-54-1	49,57	32,73	1
25094	64-54-2	50,21	32,73	1
25095	64-54-3	51,37	1	1
25096	64-54-4	51,45	1	1
25097	64-54-5	51,44	1	1
25098	64-54-6	51,42	1	1
25099	64-54-7	50,25	32,82	1
25100	64-55-1	51,37	1	1
25101	64-55-2	51,38	1	1
25102	64-55-3	51,42	1	1
25103	64-55-4	51,43</		

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
25108	64-56-2	51,45	1	1
25109	64-56-3	51,33	1	1
25110	64-56-4	51,46	1	1
25111	64-56-5	51,45	1	1
25112	64-56-6	51,42	1	1
25113	64-56-7	51,41	1	1
25114	64-57-1	51,43	1	1
25115	64-57-2	51,45	1	1
25116	64-57-3	51,41	1	1
25117	64-57-4	51,41	1	1
25118	64-57-5	51,46	1	1
25119	64-57-6	51,45	1	1
25120	64-57-7	51,46	1	1
25121	64-58-1	50,8	32,82	1
25122	64-58-2	50,84	32,47	1
25123	64-58-3	51,61	1	1
25124	64-58-4	51,46	1	1
25125	64-58-5	51,43	1	1
25126	64-58-6	51,45	1	1
25127	64-58-7	50,63	32,47	1
25128	64-59-1	50,54	32,64	1
25129	64-59-2	50,7	32,73	1
25130	64-59-3	51,46	1	1
25131	64-59-4	51,44	1	1
25132	64-59-5	51,42	1	1
25133	64-59-6	51,45	1	1
25134	64-59-7	50,68	32,82	1
25135	64-60-1	50,44	32,77	1
25136	64-60-2	50,64	32,73	1
25137	64-60-3	51,37	1	1
25138	64-60-4	51,42	1	1
25139	64-60-5	51,44	1	1
25140	64-60-6	51,45	1	1
25141	64-60-7	50,58	32,82	1
25142	64-61-1	50,14	32,66	1
25143	64-61-2	50,47	32,64	1
25144	64-61-3	51,49	1	1
25145	64-61-4	51,45	1	1
25146	64-61-5	51,44	1	1
25147	64-61-6	51,43	1	1
25148	64-61-7	50,66	32,73	1
25149	64-62-1	50,09	32,68	1
25150	64-62-2	50,37	32,73	1
25151	64-62-3	51,41	1	1
25152	64-62-4	51,45	1	1
25153	64-62-5	51,45	1	1
25154	64-62-6	51,44	1	1
25155	64-62-7	50,69	32,68	1
25156	65-1-1	45,69	18,52	13,42
25157	65-1-2	45,68	18,43	13,41
25158	65-1-3	46,17	20,24	13,43
25159	65-2-1	51,27	32,73	1
25160	65-2-2	51,17	32,7	1
25161	65-2-3	51,13	32,71	1
25162	65-3-1	51,33	32,47	1
25163	65-3-2	50,88	32,69	1
25164	65-3-3	50,51	32,7	1
25165	65-3-4	50,9	32,69	1
25166	65-3-5	50,65	32,7	1
25167	65-3-6	51,32	32,73	1
25168	65-3-7	51,33	32,77	1
25169	65-3-8	48,06	13,16	1
25170	65-3-9	48,05	13,16	1
25171	65-3-10	48,94	13,16	1
25172	65-3-11	51,02	32,69	1
25173	65-3-12	50,39	13,16	1
25174	65-3-13	51,28	32,68	1
25175	65-3-14	51,12	32,69	1
25176	65-3-15	51,36	32,68	1
25177	65-3-16	51,17	32,69	1
25178	65-3-17	33,27	13,16	1
25179	65-3-18	28,24	13,16	1
25180	65-4-1	51,1	32,71	1
25181	65-4-2	51,14	32,68	1
25182	65-4-3	50,92	32,69	1
25183	65-4-4	50,83	32,7	1
25184	65-4-5	51,44	32,47	1
25185	65-4-6	51,45	32,47	1
25186	65-4-7	51,43	32,82	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
25187	65-4-8	49,56	32,69	1
25188	65-4-9	49,43	32,69	1
25189	65-4-10	50,97	32,71	1
25190	65-4-11	51,31	32,68	1
25191	65-5-1	47,84	14,82	10,39
25192	65-5-2	46,62	14,83	10,38
25193	65-5-3	45,82	14,82	10,4
25194	65-5-4	49,47	14,82	10,34
25195	65-5-5	47,23	14,82	10,34
25196	65-5-6	48,41	14,82	10,6
25197	65-5-7	47,65	14,82	10,6
25198	65-5-8	30,47	14,82	7,05
25199	65-5-9	26,51	14,82	7,05
25200	65-5-10	21,97	14,82	7,08
25201	65-6-1	40,73	19,39	10,86
25202	65-6-2	43,32	19,39	10,25
25203	65-6-3	30,73	19,14	20,28
25204	65-6-4	27,42	19,38	8,22
25205	65-6-5	51,04	18,14	1
25206	65-6-6	48,93	18,14	21,99
25207	65-6-7	46,92	19,38	15,84
25208	65-6-8	41,53	19,38	10,25
25209	65-6-9	41,34	19,48	3,92
25210	65-6-10	50,77	19,38	1
25211	65-6-11	47,81	19,38	10,17
25212	65-6-12	42,88	19,39	8,59
25213	65-6-13	49,32	19,39	10,02
25214	65-6-14	43,19	19,39	7,22
25215	65-6-15	41,18	19,39	7,96
25216	65-6-16	40,93	19,39	8,87
25217	65-6-17	43,92	19,39	10,36
25218	65-6-18	43,48	19,39	10,36
25219	65-6-19	33,08	19,39	7,55
25220	65-6-20	31,01	19,39	6,95
25221	65-6-21	26,97	14,82	7,09
25222	65-6-22	23,6	14,82	7,09
25223	65-6-23	48,74	19,39	10,21
25224	65-6-24	36,2	19,39	7,12
25225	65-6-25	49,73	19,38	10,34
25226	65-6-26	51,33	1	1
25227	65-7-1	45,71	19,38	10,32
25228	65-7-2	45,02	19,39	10,15
25229	65-7-3	45,25	19,39	10,18
25230	65-8-1	46,75	19,38	13,29
25231	65-8-2	42,27	19,38	13,62
25232	65-9-1	45,49	8,89	12
25233	65-9-2	45,97	8,89	12
25234	65-9-3	46,42	8,89	12
25235	65-9-4	47,2	8,89	12
25236	65-9-5	47,39	8,89	12
25237	65-9-6	42,93	5,95	11,47
25238	65-9-7	40,68	5,28	13,95
25239	65-9-8	41,44	5,28	13,95
25240	65-9-9	41,53	6,47	14,21
25241	65-9-10	49,58	14,4	14,53
25242	65-9-11	49,42	14,4	14,42
25243	65-9-12	49,23	14,43	13,93
25244	65-9-13	49,7	14,4	14,53
25245	65-9-14	49,55	14,4	14,42
25246	65-9-15	49,36	14,43	13,93
25247	65-10-1	34,34	14,78	8,29
25248	65-10-2	48,48	1	17,82
25249	65-11-1	25,53	11,32	9,41
25250	65-70-1	29,71	6,38	11,6
25251	65-70-2	29,7	6,38	11,19
25252	65-70-3	33,96	6,38	11,26
25253	65-12-1	50,47	32,7	1
25254	65-12-2	50,29	32,7	1
25255	65-12-3	50,39	32,7	1
25256	65-13-1	51,47	1	1
25257	65-13-2	51,47	1	1
25258	65-14-1	51,47	1	1
25259	65-14-2	51,47	1	1
25260	65-14-3	49,02	7,87	13,14
25261	65-14-4	47,6	7,87	13
25262	65-14-5	48,54	7,87	12,85
25263	65-15-1	46,02	6,48	12,33
25264	65-15-2	45,73	8,69	12,33
25265	65-15-3	40,71	5,97	11,79

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
25266	65-15-4	37,68	5,82	14,41
25267	65-15-5	49,64	14,41	15,75
25268	65-15-6	49,76	14,41	15,75
25269	65-15-7	49,84	14,41	15,75
25270	65-15-8	49,13	14,41	15,75
25271	65-15-9	49,59	14,41	15,75
25272	65-15-10	49,6	14,44	15,75
25273	65-16-1	23,95	32,47	12,54
25274	65-16-2	21,06	32,68	12,59
25275	65-16-3	20,71	32,66	12,61
25276	65-17-1	22,53	14,82	7
25277	65-17-2	16,87	14,82	6,96
25278	65-17-3	17,64	14,82	6,94
25279	65-18-1	39,21	14,78	7,05
25280	65-18-2	31,33	14,82	5,99
25281	65-18-3	37,41	14,78	6,8
25282	65-18-4	28,61	14,81	6,09
25283	65-18-5	35,68	14,84	6,43
25284	65-18-6	28,41	14,82	5,78
25285	65-18-7	30,43	14,84	6,17
25286	65-18-8	31,17	14,82	5,83
25287	65-18-9	42,1	14,78	6,54
25288	65-19-1	50,01	32,7	1
25289	65-19-2	49,75	32,7	1
25290	65-19-3	49,15	32,7	1
25291	65-19-4	50,16	32,7	1
25292	65-19-5	50,67	32,68	1
25293	65-19-6	50,39	32,7	1
25294	65-19-7	49,57	32,7	1
25295	65-20-1	44,46	32,7	10,47
25296	65-20-2	46,08	32,7	10,63
25297	65-20-3	47,08	32,7	10,79
25298	65-20-4	33,71	32,7	10,31
25299	65-21-1	40,53	19,38	10,31
25300	65-21-2	42,38	19,38	10,31
25301	65-21-3	40,57	32,7	10,31
25302	65-21-4	42,14	32,7	10,31
25303	65-21-5	29,5	19,39	10,82
25304	65-21-6	32,11	19,39	10,82
25305	65-21-7	51,41	1	1
25306	65-21-8	51,41	1	1
25307	65-22-1	44,88	1	10,47
25308	65-22-2	46,36	1	10,63
25309	65-22-3	47,48	1	10,79
25310	65-22-4	38,46	1	8,72
25311	65-22-5	45,52	32,7	10,47
25312	65-22-6	46,79	32,7	10,63
25313	65-22-7	47,58	32,7	10,79
25314	65-22-8	36,38	32,7	8,05
25315	65-23-1	51,42	1	1
25316	65-23-2	51,49	1	1
25317	65-23-3	51,38	1	1
25318	65-23-4	51,47	1	1
25319	65-24-1	51,47	1	1
25320	65-25-1	41,68	1	10,17
25321	65-25-2	41,06	1	10,19
25322	65-25-3	44,5	1	10,16
25323	65-26-1	51,39	1	1
25324	65-26-2	51,39	1	1
25325	65-26-3	51,39	1	1
25326	65-27-1	51,39	1	1
25327	65-27-2	51,39	1	1
25328	6			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
25345	65-30-12	50,4	32,69	1
25346	65-30-13	49,92	32,69	1
25347	65-30-14	49,78	32,69	1
25348	65-30-15	49,46	32,69	1
25349	65-31-1	51,37	32,69	1
25350	65-31-2	51,39	32,7	1
25351	65-32-1	51,31	32,69	1
25352	65-32-2	51,27	32,7	1
25353	65-32-3	51,19	32,7	1
25354	65-32-4	50,91	32,7	1
25355	65-32-5	50,76	32,7	1
25356	65-33-1	47,55	32,47	16,31
25357	65-34-1	49,31	19,39	1
25358	65-35-1	44,48	32,47	16,31
25359	65-36-1	50,21	32,71	1
25360	65-36-2	50,3	32,7	1
25361	65-36-3	50,9	32,7	1
25362	65-36-4	51,2	32,64	1
25363	65-36-5	50,84	32,7	1
25364	65-37-1	51,23	32,71	1
25365	65-37-2	50,92	32,7	1
25366	65-38-1	36,96	1	7,66
25367	65-38-2	37,14	1	14,89
25368	65-39-1	11,55	9,05	9,29
25369	65-39-2	11,59	9,06	9,44
25370	65-39-3	11,69	9,09	9,64
25371	66-1-1	51,47	1	1
25372	66-1-2	51,47	1	1
25373	66-1-3	51,47	1	1
25374	66-1-4	51,47	1	1
25375	66-1-5	51,47	1	1
25376	66-2-1	51,47	1	1
25377	66-2-2	51,47	1	1
25378	66-2-3	51,47	1	1
25379	66-2-4	51,47	1	1
25380	66-2-5	51,47	1	1
25381	66-2-6	51,47	1	1
25382	66-3-1	51,47	1	1
25383	66-3-2	51,47	1	1
25384	66-4-1	27,2	14,14	1
25385	66-5-1	23,07	13,71	14,84
25386	66-6-1	28,4	13,28	12,53
25387	66-6-2	26,02	13,28	12,53
25388	66-7-1	51,38	1	18,13
25389	66-8-1	51,49	1	1
25390	66-9-1	11,01	11,39	10,07
25391	66-9-2	11,15	11,31	10,07
25392	66-10-1	51,49	1	1
25393	66-10-2	51,48	1	1
25394	66-10-3	51,49	1	1
25395	66-10-4	48,77	2,3	1
25396	66-10-5	48,77	2,3	1
25397	66-10-6	48,76	2,29	1
25398	66-11-1	51,48	1	1
25399	66-11-2	51,49	1	1
25400	66-11-3	51,49	1	1
25401	66-11-4	51,48	1	1
25402	66-11-5	51,49	1	1
25403	66-11-6	51,49	1	1
25404	66-11-7	51,49	1	1
25405	66-11-8	51,49	1	1
25406	66-11-9	51,49	1	1
25407	66-11-10	51,49	1	1
25408	66-11-11	51,49	1	1
25409	66-11-12	51,49	1	1
25410	66-11-13	51,49	1	1
25411	66-11-14	51,49	1	1
25412	66-11-15	51,49	1	1
25413	66-11-16	51,49	1	1
25414	66-11-17	51,49	1	1
25415	66-11-18	51,49	1	1
25416	66-11-19	51,49	1	1
25417	66-11-20	51,49	1	1
25418	66-12-1	51,48	1	1
25419	66-12-2	51,48	1	1
25420	66-12-3	51,49	1	1
25421	66-12-4	51,48	1	1
25422	66-12-5	51,49	1	1
25423	66-12-6	51,49	1	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
25424	66-12-7	51,49	1	1
25425	66-12-8	51,49	1	1
25426	66-13-1	51,47	1	1
25427	66-13-2	51,47	1	1
25428	66-13-3	51,47	1	1
25429	66-13-4	51,47	1	1
25430	66-13-5	51,47	1	1
25431	66-13-6	51,47	1	1
25432	66-13-7	51,47	1	1
25433	66-13-8	51,47	1	1
25434	66-13-9	51,47	1	1
25435	66-13-10	51,47	1	1
25436	66-13-11	51,47	1	1
25437	66-13-12	51,47	1	1
25438	66-13-13	51,47	1	1
25439	66-13-14	51,47	1	1
25440	66-13-15	51,47	1	1
25441	66-13-16	51,47	1	1
25442	66-13-17	51,47	1	1
25443	66-13-18	51,47	1	1
25444	66-14-1	30,04	8,68	2,7
25445	66-14-2	26,43	6,01	2,71
25446	66-14-3	22,94	7,44	2,64
25447	66-14-4	23,68	7,19	2,6
25448	66-14-5	24,19	6,33	2,61
25449	66-14-6	23,61	5,74	2,62
25450	66-14-7	22,08	5,46	2,64
25451	66-14-8	21,08	4,93	2,63
25452	66-14-9	21,35	5,37	2,62
25453	66-14-10	21,85	5,01	2,63
25454	66-14-11	20,76	4,6	2,59
25455	66-14-12	19	4,47	2,64
25456	66-15-1	26,54	12,02	2,7
25457	66-15-2	27,51	10,07	2,71
25458	66-15-3	26,63	8,58	2,64
25459	66-15-4	26,2	8,32	2,6
25460	66-15-5	24,51	7,4	2,61
25461	66-15-6	23,45	6,74	2,62
25462	66-15-7	22,49	6,4	2,64
25463	66-15-8	21,62	5,77	2,63
25464	66-15-9	21,88	6,44	2,62
25465	66-15-10	21,56	5,95	2,63
25466	66-15-11	20,79	5,39	2,59
25467	66-15-12	19,41	5,07	2,64
25468	66-16-1	30,24	13,66	10,01
25469	66-16-2	32,66	13,64	10,01
25470	66-16-3	32,9	13,64	10,01
25471	66-16-4	31,96	13,63	10,01
25472	66-16-5	31,74	13,62	10
25473	66-16-6	31,68	13,61	10
25474	66-16-7	31,26	13,6	10
25475	66-16-8	33,38	13,59	10
25476	66-16-9	32,74	13,59	10
25477	66-16-10	32,8	13,58	10
25478	66-16-11	33,33	13,61	10
25479	66-16-12	35,55	13,6	10
25480	66-16-13	33,49	13,59	10
25481	66-16-14	33,3	13,58	10
25482	66-16-15	33,56	13,58	10
25483	66-16-16	32,58	13,65	10,01
25484	66-16-17	31,4	13,64	10,01
25485	66-16-18	31,65	13,64	10,01
25486	66-16-19	33,1	13,63	10,01
25487	66-16-20	32,65	13,62	10
25488	66-16-21	30,57	13,61	10
25489	66-16-22	31,53	13,6	10
25490	66-16-23	31,67	13,59	10
25491	66-16-24	32,59	13,59	10
25492	66-16-25	33,89	13,59	10
25493	66-16-26	33,54	13,61	10
25494	66-16-27	33,13	13,6	10
25495	66-16-28	33,26	13,59	10
25496	66-16-29	33,03	13,59	10
25497	66-16-30	33,45	13,58	10
25498	66-16-31	46,46	10,98	10,01
25499	66-16-32	45,98	10,95	10,01
25500	66-16-33	46,7	10,25	10,01
25501	66-16-34	45,71	10,23	10,01
25502	66-16-35	44,77	10,21	10

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
25503	66-16-36	44,07	9,57	10
25504	66-16-37	44,45	9,07	10
25505	66-16-38	44,06	8,64	10
25506	66-16-39	44,33	7,95	10
25507	66-16-40	44,74	7,41	10
25508	66-16-41	44,36	9,09	10
25509	66-16-42	44,53	8,65	10
25510	66-16-43	43,8	8,27	10
25511	66-16-44	41,94	7,81	10
25512	66-16-45	42,19	7,31	10
25513	66-16-46	47,57	14,15	10,01
25514	66-16-47	47,03	14,05	10,01
25515	66-16-48	47,78	14,05	10,01
25516	66-16-49	46,68	13,96	10,01
25517	66-17-1	32,71	13,63	10,01
25518	66-17-2	32,76	13,63	10,01
25519	66-17-3	32,96	13,63	10,01
25520	66-17-4	33,01	13,62	10,01
25521	66-17-5	33,31	13,62	10
25522	66-17-6	33,3	13,61	10
25523	66-17-7	33,49	13,6	10
25524	66-17-8	33,44	13,6	10
25525	66-17-9	33,48	13,6	10
25526	66-17-10	33,93	13,59	10
25527	66-17-11	33,75	13,61	10
25528	66-17-12	33,78	13,6	10
25529	66-17-13	34,12	13,59	10
25530	66-17-14	34,04	13,59	10
25531	66-17-15	34,12	13,59	10
25532	66-17-16	32,66	13,64	10,01
25533	66-17-17	32,76	13,63	10,01
25534	66-17-18	32,91	13,63	10,01
25535	66-17-19	33,01	13,62	10,01
25536	66-17-20	33,32	13,62	10
25537	66-17-21	33,32	13,61	10
25538	66-17-22	33,55	13,6	10
25539	66-17-23	33,46	13,6	10
25540	66-17-24	33,48	13,59	10
25541	66-17-25	33,95	13,59	10
25542	66-17-26	33,84	13,61	10
25543	66-17-27	33,86	13,6	10
25544	66-17-28	34,21	13,59	10
25545	66-17-29	34,09	13,59	10
25546	66-17-30	34,16	13,59	10
25547	66-18-1	19,65	13,76	10,05
25548	66-18-2	20,02	13,73	10,12
25549	66-18-3	20,3	13,7	10,06
25550	66-18-4	20,38	13,69	10,05
25551	66-18-5	20,6	13,67	10,07
25552	66-18-6	20,73	13,67	10,06
25553	66-18-7	20,85	13,66	10,06
25554	66-18-8	20,97	13,65	10,06
25555	66-18-9	21,29	13,64	10,06
25556	66-18-10	21	13,63	10,05
25557	66-18-11	21,63	13,63	10,05
25558	66-18-12	21,92	13,62	10,05
25559	66-18-13	19,69	13,74	10,05
25560	66-18-14	20,04	13,71	10,12
25561	66-18-15	20,38	13,69	10,06
25562	66-18-16	20,72	13,68	10,05
25563	66-18-17	20,54	13,66	10,07
25564	66-18-18	20,64	13,66	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
25582	66-19-12	35,39	13,59	9,88
25583	66-20-1	24,44	14,82	6,69
25584	66-20-2	23,34	14,82	6,69
25585	66-20-3	18,61	14,82	6,69
25586	66-20-4	17,69	14,82	6,69
25587	66-20-5	16,63	14,82	6,69
25588	66-20-6	16,01	14,82	6,7
25589	66-20-7	15,92	14,82	6,69
25590	66-20-8	15,5	14,82	6,69
25591	66-20-9	14,72	14,82	6,69
25592	66-20-10	13,73	14,82	6,69
25593	66-20-11	12,95	14,82	6,69
25594	66-20-12	12,27	14,82	6,69
25595	66-20-13	11,56	14,82	6,69
25596	66-21-1	16,36	1	10,07
25597	66-21-2	14,69	1	10,39
25598	66-21-3	16,46	1	10,5
25599	66-21-4	15,51	1	10,93
25600	66-21-5	14,9	1	10,85
25601	66-21-6	14,58	1	10,8
25602	66-21-7	14,16	1	10,85
25603	66-22-1	30,99	14,82	6,84
25604	66-23-1	31,97	14,82	6,84
25605	66-24-1	51,45	1	1
25606	66-24-2	51,45	1	1
25607	66-24-3	51,45	1	1
25608	66-25-1	51,46	1	1
25609	66-26-1	27,69	14,82	1
25610	66-26-2	33,24	14,82	1
25611	66-26-3	37,63	14,82	1
25612	66-26-4	24,07	13,82	1
25613	66-26-5	20,18	13,69	1
25614	66-26-6	22,12	13,67	1
25615	66-26-7	21,77	13,66	1
25616	66-26-8	21,34	13,65	1
25617	66-26-9	21,6	13,64	1
25618	66-26-10	22,24	13,63	1
25619	66-26-11	22,09	13,63	1
25620	66-26-12	21,76	13,63	1
25621	66-26-13	21,95	13,62	1
25622	66-26-14	21,48	13,62	1
25623	66-27-1	10,97	4,12	17,82
25624	66-27-2	11,05	4,12	17,82
25625	66-27-3	11,01	4,12	17,82
25626	66-27-4	11,06	4,12	17,82
25627	66-27-5	11,03	4,12	17,82
25628	66-27-6	11,06	4,12	17,82
25629	66-28-1	15,37	9,7	1
25630	66-28-2	15,35	9,7	1
25631	66-28-3	15,32	9,7	1
25632	66-28-4	15,31	9,7	1
25633	66-28-5	20,59	9,7	1
25634	66-28-6	20,41	9,7	1
25635	66-29-1	13,99	9,8	19,93
25636	66-29-2	14,23	9,8	19,93
25637	66-29-3	14,33	9,81	19,93
25638	66-29-4	15,33	9,81	19,93
25639	66-29-5	15,6	9,81	19,93
25640	66-29-6	15,64	9,82	19,93
25641	66-29-7	15,69	9,82	19,93
25642	66-29-8	15,87	9,82	19,93
25643	66-29-9	15,94	9,82	19,93
25644	66-29-10	16,09	9,82	19,93
25645	66-29-11	16,2	9,82	19,93
25646	66-29-12	16,3	9,82	19,93
25647	66-30-1	15,59	9,26	1
25648	66-31-1	17,74	10,38	10,15
25649	66-31-2	17,36	10,2	10,16
25650	66-31-3	16,75	9,93	10,18
25651	66-31-4	17,03	10,05	10,17
25652	66-31-5	16,5	9,77	10,2
25653	66-31-6	16,98	9,98	10,18
25654	66-31-7	14,3	8,48	10,28
25655	66-31-8	14,67	8,68	11,56
25656	66-31-9	13,71	8,31	11,71
25657	66-31-10	14,27	8,55	10,29
25658	66-31-11	12,68	7,29	10,44
25659	66-31-12	13,03	7,41	11,89
25660	66-31-13	12,48	7,24	10,45

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
25661	66-31-14	12,68	7,3	10,44
25662	66-31-15	12,15	7,14	10,47
25663	66-32-1	19,38	11,52	10,24
25664	66-32-2	19,25	11,44	10,25
25665	66-32-3	19,13	11,36	10,26
25666	66-32-4	19,23	11,45	10,27
25667	66-32-5	19,12	11,38	10,28
25668	66-32-6	19,19	11,47	10,4
25669	66-32-7	19,1	11,41	10,42
25670	66-32-8	18,38	10,42	10,54
25671	66-32-9	18,33	10,4	10,56
25672	66-32-10	18,43	10,56	10,6
25673	66-32-11	18,38	10,55	10,62
25674	66-32-12	18,34	10,54	10,64
25675	66-32-13	18,43	10,67	10,67
25676	66-32-14	18,39	10,66	10,7
25677	66-32-15	18,31	10,62	10,74
25678	66-32-16	18,29	10,59	10,78
25679	66-33-1	23,53	8,92	12,26
25680	66-33-2	23,11	8,94	12,35
25681	66-33-3	23,29	8,92	12,3
25682	66-33-4	22,54	9,96	12,38
25683	66-33-5	22,17	9,97	12,45
25684	66-33-6	22,3	10,37	12,42
25685	66-34-1	29,79	14,74	12,38
25686	66-34-2	30,9	15,02	12,3
25687	66-34-3	31,71	15,23	12,24
25688	66-34-4	31,48	15,95	12,28
25689	66-34-5	32,76	16,12	12,22
25690	66-34-6	33,47	16,27	12,18
25691	66-35-1	11,6	8,14	17,83
25692	66-35-2	11,64	8,23	17,83
25693	66-35-3	11,66	8,28	17,83
25694	66-36-1	23,1	14,82	1
25695	66-36-2	27,82	14,82	1
25696	66-36-3	22,11	11,49	1
25697	66-36-4	21,24	11,34	1
25698	66-36-5	22,86	11,28	1
25699	66-36-6	19,07	13,04	1
25700	66-37-1	14,01	5,65	13,39
25701	66-37-2	14,83	5,7	13,55
25702	66-37-3	14,88	5,84	13,39
25703	66-37-4	15,42	5,97	13,55
25704	66-37-5	24,1	11,04	11,69
25705	66-38-1	19,98	14,72	10,23
25706	66-38-2	9,98	14,72	8,12
25707	66-38-3	9,89	14,72	7,16
25708	66-39-1	11,55	5,65	13,27
25709	66-39-2	11,65	5,66	13,63
25710	66-39-3	11,72	5,67	13,65
25711	66-39-4	11,65	5,64	13,65
25712	66-39-5	11,8	5,68	13,69
25713	66-39-6	11,75	5,69	13,73
25714	66-39-7	11,75	5,69	13,63
25715	66-40-1	12,09	6,37	11,24
25716	66-41-1	11,87	7,52	16,49
25717	66-41-2	11,79	7,45	16,55
25718	66-41-3	11,76	7,42	16,58
25719	66-41-4	11,72	7,38	16,64
25720	66-41-5	11,71	7,3	16,75
25721	66-41-6	11,58	7,21	16,8
25722	66-41-7	11,43	7,1	16,92
25723	66-41-8	11,31	6,96	17,01
25724	66-41-9	11,11	6,77	17,07
25725	66-41-10	10,84	6,52	17,17
25726	66-41-11	10,48	6,2	17,23
25727	66-41-12	10	5,76	17,34
25728	66-41-13	8,46	4,99	17,45
25729	66-42-1	13,66	9,22	13,5
25730	66-42-2	13,22	8,99	13,5
25731	66-42-3	12,87	8,21	13,5
25732	66-42-4	9,72	6,55	13,5
25733	66-42-5	10,9	7,78	13,5
25734	66-43-1	8,03	4,15	17,82
25735	66-43-2	8,91	4,05	17,82
25736	66-43-3	8,81	3,95	17,82
25737	66-43-4	8,71	3,85	17,82
25738	66-43-5	8,66	3,79	17,82
25739	66-43-6	8,61	3,74	17,82

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
25740	66-43-7	8,54	3,68	17,82
25741	66-43-8	8,48	3,63	17,82
25742	66-43-9	8,42	3,57	17,82
25743	66-43-10	8,35	3,51	17,82
25744	66-44-1	20,67	11,17	13,8
25745	66-44-2	20,53	11,17	13,61
25746	66-44-3	20,8	11,16	13,8
25747	66-44-4	21,41	11	13,24
25748	66-44-5	21,24	11,04	13,36
25749	66-44-6	21,41	11,05	13,33
25750	66-45-1	21,65	11,56	17,78
25751	66-45-2	21,92	11,6	17,47
25752	66-45-3	22,39	11,63	18,47
25753	66-45-4	23,65	11,6	16,38
25754	66-45-5	24,2	11,68	16,95
25755	66-45-6	24,79	11,77	17,46
25756	66-46-1	25,24	20,21	10,75
25757	66-46-2	24,91	20,2	10,75
25758	66-47-1	12,76	11,15	11,5
25759	66-47-2	12,65	11,01	11,61
25760	66-47-3	12,39	10,61	11,41
25761	66-47-4	12,51	10,74	11,36
25762	66-47-5	11,38	9,65	11,2
25763	66-47-6	11,33	9,56	11,15
25764	66-48-1	9,61	5,15	20,14
25765	66-48-2	9,71	4,98	19,72
25766	66-48-3	9,85	4,87	19,53
25767	66-48-4	9,97	5,01	18,98
25768	66-48-5	10,5	5,11	19,73
25769	66-48-6	10,89	5,15	20,14
25770	66-49-1	39,38	1	6,61
25771	66-50-1	16,71	11,29	11,55
25772	66-50-2	15,81	11,1	11,38
25773	66-50-3	15,03	10,45	11,08
25774	66-50-4	14,14	9,98	10,88
25775	66-50-5	13,82	10,16	10,7
25776	66-50-6	13,5	10,16	10,59
25777	66-50-7	13,16	10,22	10,52
25778	66-51-1	18,42	16,52	1
25779	66-52-1	18,02	16,24	1
25780	66-52-2	17,99	16,2	1
25781	66-52-3	16,29	14,49	1
25782	66-53-1	15,16	11,96	17,13
25783	66-53-2	11,04	9,76	17,05
25784	66-53-3	11	9,75	17,01
25785	66-53-4	11,15	9,84	17,02
25786	66-53-5	10,99	9,75	16,97
25787	66-53-6	11,02	9,78	16,94
25788	66-53-7	11,11	9,82	16,91
25789	66-53-8	10,96	9,76	16,83
25790	66-53-9	11,15	9,83	16,83
25791	66-53-10	11,17	9,87	16,73
25792	66-53-11	10,89	9,72	16,73
25793	66-53-12	11,08	9,81	16,6

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
25819	67-4-2	51,47	1	1
25820	67-4-3	51,1	32,82	1
25821	67-4-4	51,25	32,82	1
25822	67-4-5	51,14	32,73	1
25823	67-4-6	51,27	32,77	1
25824	67-5-1	51,47	1	1
25825	67-5-2	51,47	1	1
25826	67-6-1	51,34	1	1
25827	67-7-1	51,2	1	1
25828	67-8-1	51,32	32,82	1
25829	67-8-2	51,31	32,73	1
25830	67-9-1	51,2	1	1
25831	67-9-2	51,2	1	1
25832	67-10-1	51,29	32,77	1
25833	67-11-1	23,19	1	7,7
25834	67-12-1	51,34	1	1
25835	67-13-1	51,34	1	1
25836	67-14-1	51,34	1	1
25837	67-15-1	51,34	1	1
25838	68-1-1	48,1	14,84	1
25839	68-1-2	48,92	14,84	1
25840	68-1-3	47	14,83	1
25841	68-1-4	47,92	14,83	1
25842	68-2-1	51,43	1	1
25843	68-2-2	6,52	5,73	1
25844	68-3-1	51,41	1	1
25845	68-3-2	51,41	1	1
25846	68-3-3	51,4	1	1
25847	68-3-4	51,42	1	1
25848	68-3-5	51,42	1	1
25849	68-3-6	51,41	1	1
25850	68-4-1	51,49	1	1
25851	68-4-2	16,56	2,74	1
25852	68-5-1	51,46	1	1
25853	68-5-2	51,46	1	1
25854	68-5-3	51,43	1	1
25855	68-5-4	51,43	1	1
25856	68-5-5	51,42	1	1
25857	68-5-6	51,45	1	1
25858	68-5-7	51,39	1	1
25859	68-5-8	51,58	1	1
25860	68-5-9	51,37	1	1
25861	68-6-1	51,63	1	1
25862	68-6-2	51,28	1	1
25863	68-6-3	51,36	1	1
25864	68-6-4	51,32	1	1
25865	68-6-5	51,48	1	1
25866	68-6-6	51,37	1	1
25867	68-6-7	51,39	1	1
25868	68-7-1	51,47	1	1
25869	68-7-2	51,33	1	1
25870	68-7-3	51,38	1	1
25871	68-7-4	51,52	1	1
25872	68-8-1	24,58	14,82	17,4
25873	68-8-2	1	1	1
25874	68-8-3	24,58	14,82	17,4
25875	68-8-4	1	1	1
25876	68-8-5	24,58	14,82	17,4
25877	68-8-6	1	1	1
25878	68-9-1	27,51	25,21	17,82
25879	68-9-2	27,78	25,41	17,82
25880	68-9-3	13,36	24,69	8,29
25881	68-9-4	28,27	25,13	17,82
25882	68-10-1	11,35	24,11	10,24
25883	68-10-2	11,76	27,14	10,24
25884	68-11-1	25,2	10,81	9,4
25885	68-12-1	41,03	14,98	1
25886	68-12-2	26,14	19,1	1
25887	68-12-3	25,23	18,8	1
25888	68-12-4	23,86	11,52	1
25889	68-12-5	27,09	19,54	1
25890	68-12-6	13,14	12,66	1
25891	68-12-7	13,12	12,64	1
25892	68-12-8	13,11	12,63	1
25893	68-12-9	13,11	12,62	1
25894	68-12-10	13,1	12,62	1
25895	68-12-11	9,89	9,47	1
25896	68-12-12	9,75	9,32	1
25897	68-12-13	9,69	9,25	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
25898	68-12-14	9,65	9,21	1
25899	68-12-15	9,63	9,19	1
25900	68-12-16	9,61	9,17	1
25901	68-12-17	9,6	9,16	1
25902	68-12-18	28,11	11,17	9,35
25903	68-12-19	26,56	11,21	8,65
25904	68-12-20	24,33	10,43	9,68
25905	68-13-1	51,47	1	1
25906	68-13-2	19,91	10,91	1
25907	68-14-1	25,87	10,91	1
25908	68-14-2	26,7	10,91	1
25909	68-15-1	37,88	20,38	1
25910	68-15-2	34,21	20,38	1
25911	68-15-3	37,68	18,75	1
25912	68-15-4	33,74	18,75	1
25913	68-15-5	38,17	21,54	1
25914	68-15-6	34,94	21,59	1
25915	68-16-1	35,99	11,24	1
25916	68-17-1	28,74	11,24	1
25917	68-18-1	51,32	1	1
25918	68-19-1	28,86	23,77	25,13
25919	68-20-1	51,38	1	1
25920	68-21-1	51,48	1	1
25921	68-22-1	51,41	1	1
25922	68-22-2	51,33	1	1
25923	68-23-1	37,45	2,52	9,58
25924	68-23-2	45,83	2,52	9,57
25925	68-24-1	20,48	2,53	9,57
25926	68-24-2	22,4	2,53	9,57
25927	68-25-1	51,42	1	1
25928	68-25-2	26,55	13,3	8,05
25929	68-25-3	41,21	12,36	9,57
25930	68-26-1	51,53	1	1
25931	68-26-2	51,47	1	1
25932	68-26-3	51,47	1	1
25933	68-27-1	29,18	14,82	11,29
25934	68-27-2	24,48	14,82	11,36
25935	68-28-1	25,44	15,02	12,8
25936	68-28-2	21,95	13,48	12,8
25937	68-28-3	20,78	11,9	12,46
25938	68-28-4	21,99	13,67	12,81
25939	68-28-5	20,62	13,5	13,18
25940	68-29-1	13,88	10,11	7,82
25941	68-33-1	51,2	1	1
25942	68-33-2	51,2	1	1
25943	68-33-3	51,2	1	1
25944	68-33-4	51,2	1	1
25945	68-34-1	12,06	8,88	1
25946	68-34-2	12,05	8,88	1
25947	68-34-3	12,04	8,88	1
25948	68-34-4	12,05	8,88	1
25949	68-34-5	12,03	8,88	1
25950	68-34-6	12,05	8,88	1
25951	68-35-1	51,19	1	1
25952	68-35-2	51,19	1	1
25953	68-35-3	51,19	1	1
25954	68-35-4	51,18	1	1
25955	68-35-5	51,18	1	1
25956	68-36-1	17,06	13,36	1
25957	68-36-2	12,44	11,08	1
25958	68-37-1	35,82	14,84	6,81
25959	68-37-2	33,98	14,82	6,82
25960	68-37-3	32,53	14,83	6,82
25961	68-37-4	32,53	14,83	6,82
25962	69-1-1	51,47	1	1
25963	69-1-2	51,47	1	1
25964	69-1-3	51,47	1	1
25965	69-1-4	51,47	1	1
25966	69-1-5	51,47	1	1
25967	69-1-6	51,47	1	1
25968	69-1-7	51,47	1	1
25969	69-1-8	51,47	1	1
25970	69-1-9	51,47	1	1
25971	69-1-10	51,47	1	1
25972	69-1-11	51,47	1	1
25973	69-1-12	51,47	1	1
25974	69-2-1	51,47	1	1
25975	69-2-2	51,47	1	1
25976	69-2-3	51,47	1	1

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
25977	69-2-4	51,46	1	1
25978	69-2-5	51,48	1	1
25979	69-2-6	51,48	1	1
25980	69-3-1	51,47	1	1
25981	69-3-2	51,47	1	1
25982	69-3-3	51,47	1	1
25983	69-3-4	51,47	1	1
25984	69-4-1	36,51	32,68	11,64
25985	69-4-2	35,35	32,47	11,64
25986	69-4-3	34,02	32,73	11,64
25987	69-4-4	49,97	32,73	12,51
25988	69-4-5	49,6	32,68	12,52
25989	69-5-1	7,58	5,73	7,76
25990	69-6-1	19,07	14,82	15,2
25991	69-7-1	17,41	21,41	15,67
25992	69-7-2	14	16,34	11,32
25993	69-8-1	50,17	14,82	1
25994	69-8-2	51,47	1	1
25995	69-8-3	51,47	1	1
25996	69-9-1	51,25	1	1
25997	69-10-1	22,57	14,78	14,62
25998	69-10-2	51,05	14,78	1
25999	69-10-3	50,72	14,78	1
26000	69-10-4	50,65	14,78	1
26001	69-10-5	50,33	14,78	1
26002	69-10-6	51,47	1	1
26003	69-10-7	51,47	1	1
26004	69-10-8	51,47	1	1
26005	69-10-9	51,47	1	1
26006	69-10-10	51,47	1	1
26007	69-10-11	21,43	14,78	14,62
26008	69-10-12	50,94	14,78	1
26009	69-10-13	51,01	14,78	1
26010	69-10-14	50,47	14,78	1
26011	69-10-15	50,1	14,78	1
26012	69-11-1	47,37	38,2	1
26013	69-11-2	48,26	38,2	1
26014	69-11-3	46,21	38,22	1
26015	69-11-4	47,64	38,2	1
26016	69-11-5	44,79	38,22	1
26017	69-11-6	45,84	38,22	1
26018	69-11-7	43,22	38,22	1
26019	69-12-1	51,46	1	1
26020	69-12-2	51,46	1	1
26021	69-12-3	51,48	1	1
26022	69-12-4	51,46	1	1
26023	69-12-5	51,48	1	1
26024	69-12-6	51,48	1	1
26025	69-12-7	51,47	1	1
26026	69-13-1	19,6	11,17	1
26027	69-14-1	15,28	1	12,58
26028	69-15-1	37,09	1	31,37
26029	69-16-1	20,16	12,54	1
26030	69-16-2	15,02	11,26	11,37
26031	69-17-1	51,33	1	1
26032	69-17-2	51,34	1	1
26033	69-17-3	50,88	9,32	1
26034	69-17-4	40,57	2,54	9,55
26035	69-17-5	34,12	2,52	9,59
26036	69-17-6	51,31	1	1
26037	69-17-7	27,56	2,52	9,55
26038	69-18-1	51,28	1	1
26039	69-18-2	51,32	1	1
26040	69-18-3	43,05	2,52	9,51
26041	69-18-4	30,51	2,53	9,6
26042	69-19-1	17,44	1,9	1
26043	69-19-2	17,42	1,9	1
26044	69-19-3	17,48	1,9	1
26045	69-19-4	17,27	1,9	1
26046	69-19-5	17,16	1,9	1
26047	69-19-6	17,24	1,9	



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
26056	69-19-15	19,06	2	13,01
26057	69-19-16	18,38	1,96	13,01
26058	69-19-17	18,09	1,94	13,01
26059	69-19-18	17,77	1,93	13,01
26060	69-19-19	17,59	1,92	13,01
26061	69-19-20	17,61	1,92	13,01
26062	69-19-21	17,55	1,92	13,01
26063	69-19-22	18,79	1,99	13,01
26064	69-19-23	18,23	1,95	13,01
26065	69-19-24	18,31	1,93	13,01
26066	69-19-25	17,99	1,92	13,01
26067	69-19-26	17,54	1,92	13,01
26068	69-19-27	17,58	1,92	13,01
26069	69-19-28	17,5	1,91	13,01
26070	69-50-1	13,09	11,78	8,49
26071	69-50-2	13,09	11,81	9,2
26072	69-50-3	12,56	11,82	8,26
26073	69-50-4	15,18	14,57	11,44
26074	69-50-5	16,12	15,26	9,75
26075	69-50-6	16,82	16,56	8,02
26076	69-50-7	12,89	11,83	8,31
26077	69-50-8	13,13	11,83	12,82
26078	м01-01-001-01	21,19	13,79	12,59
26079	м01-01-001-02	21,62	13,74	12,4
26080	м01-01-001-03	21,84	13,74	12,19
26081	м01-01-001-04	20,19	12,61	11,86
26082	м01-01-001-05	20,13	12,52	11,75
26083	м01-01-001-06	19,8	12,49	11,67
26084	м01-01-001-07	22,62	16,65	11,62
26085	м01-01-011-01	31,82	14,76	51,35
26086	м01-01-011-02	31,16	14,71	51,34
26087	м01-01-011-03	31,55	14,28	51,34
26088	м01-01-011-04	31,77	14,19	51,34
26089	м01-01-011-05	28,47	15,05	51,34
26090	м01-01-011-06	28,64	15,06	51,34
26091	м01-01-011-07	23,66	11,25	51,35
26092	м01-01-011-08	23,84	11,28	51,34
26093	м01-01-011-09	25,34	11,44	51,33
26094	м01-01-011-10	24,52	11,31	51,33
26095	м01-01-011-11	24,4	11,3	51,33
26096	м01-02-001-01	32	18,24	17,54
26097	м01-02-001-02	31,76	18,63	16,61
26098	м01-02-001-03	32,45	16,92	16,72
26099	м01-02-001-04	30,48	18,04	13,71
26100	м01-02-002-01	33,31	12,51	21,72
26101	м01-02-002-02	31,1	17,45	16,01
26102	м01-02-002-03	29,86	16,69	14,72
26103	м01-02-002-04	28,76	14,73	13,77
26104	м01-02-003-01	24,32	14,83	13,25
26105	м01-02-003-02	22,81	13,63	12,9
26106	м01-02-003-03	24,81	13,86	12,85
26107	м01-02-014-01	26,67	13,37	13,7
26108	м01-02-014-02	26,48	13,37	13,34
26109	м01-02-014-03	27,21	13,63	12,96
26110	м01-02-015-01	28,13	13,52	12,85
26111	м01-02-015-02	26,46	13,31	12,66
26112	м01-02-015-03	25,43	16,21	12,65
26113	м01-02-015-04	24,41	16,02	12,35
26114	м01-02-015-05	24,2	15,99	12,3
26115	м01-02-015-06	24,23	15,18	11,9
26116	м01-02-016-01	26,49	14,46	12,71
26117	м01-02-016-02	27,48	15,33	12,6
26118	м01-02-016-03	27,88	14,66	12,51
26119	м01-02-016-04	26,55	15,07	12,27
26120	м01-02-016-05	28,66	14,49	12,73
26121	м01-02-016-06	27,69	14,07	12,27
26122	м01-02-017-01	28,58	17,27	12,46
26123	м01-02-017-02	27,65	17,78	12,14
26124	м01-02-018-01	25,62	15,68	12,73
26125	м01-02-018-02	26,91	15,42	13,2
26126	м01-02-018-03	27,54	14,77	13,47
26127	м01-02-018-04	27,42	14,65	12,95
26128	м01-02-018-05	30,04	13,99	13,26
26129	м01-02-019-01	32,61	13,09	15
26130	м01-02-019-02	29,29	14,53	14,14
26131	м01-02-019-03	31,2	13,88	14,02
26132	м01-02-019-04	29,95	14,64	13,5
26133	м01-02-019-05	26,09	11,94	13,12
26134	м01-02-019-06	27,87	11,99	13,03

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
26135	м01-02-030-01	25,21	12,07	12,15
26136	м01-02-030-02	24,41	12,08	11,95
26137	м01-02-030-03	24,39	12,07	11,79
26138	м01-02-030-04	24,38	11,93	12,94
26139	м01-02-030-05	25,12	11,94	13,07
26140	м01-02-030-06	25,56	11,95	12,87
26141	м01-02-030-07	24,92	11,94	12,65
26142	м01-02-030-08	26,79	12	12,55
26143	м01-02-030-09	24,91	11,97	12,36
26144	м01-02-040-01	26,63	11,46	14,95
26145	м01-02-040-02	26,44	11,44	14,79
26146	м01-02-040-03	27,23	11,53	14,37
26147	м01-02-040-04	27,69	11,46	14,1
26148	м01-02-040-05	27,94	11,48	14,28
26149	м01-02-040-06	27,51	11,45	13,9
26150	м01-02-040-07	29,04	11,61	14,45
26151	м01-02-040-08	28,68	11,56	14,14
26152	м01-02-040-09	28,96	11,99	13,76
26153	м01-02-041-01	30,12	12	13,75
26154	м01-02-041-02	30,21	11,99	13,78
26155	м01-02-042-01	27,16	11,48	14,45
26156	м01-02-043-01	33,28	13,74	14,36
26157	м01-02-043-02	32,41	12,86	13,37
26158	м01-02-044-01	37,91	15,84	14,33
26159	м01-02-044-02	36,5	15,48	13,68
26160	м01-02-044-03	36,13	15,52	13,4
26161	м01-02-044-04	36,45	15,53	13,59
26162	м01-02-044-05	30,12	12,51	12,84
26163	м01-02-044-06	31,03	12,52	13,26
26164	м01-02-045-01	26,58	14,52	14,01
26165	м01-02-045-02	25,79	14,76	13,6
26166	м01-02-045-03	25,06	14,94	13,08
26167	м01-02-045-04	25,21	14,83	13,04
26168	м01-02-045-05	25,05	14,85	12,71
26169	м01-02-045-06	26,4	13,44	13,75
26170	м01-02-045-07	27,04	13,44	13,9
26171	м01-02-045-08	26,51	13,47	13,56
26172	м01-02-045-09	26,56	13,51	13,43
26173	м01-02-045-10	26,04	13,58	12,98
26174	м01-02-046-01	24,14	13,56	12,23
26175	м01-02-046-02	23,41	13,57	11,93
26176	м01-02-046-03	23,75	13,52	11,77
26177	м01-02-046-04	23,22	13,47	11,67
26178	м01-02-047-01	30,22	12,5	13,11
26179	м01-02-047-02	28,98	12,52	12,65
26180	м01-03-001-01	24,57	14,23	14,09
26181	м01-03-001-02	22,77	12,31	14,35
26182	м01-04-001-01	26,99	15,99	13,38
26183	м01-04-001-02	26,71	16	13,34
26184	м02-01-001-01	30,9	13,39	12,51
26185	м02-01-001-02	30,64	14,15	12,7
26186	м02-01-001-03	28,51	12,93	13,93
26187	м02-01-001-04	27,98	13,38	14,05
26188	м02-01-001-05	32,7	13,94	13,94
26189	м02-01-002-01	37,85	13,51	29,56
26190	м02-01-002-02	39,94	8,98	42,23
26191	м02-01-002-03	37,3	10,65	41,19
26192	м02-01-003-01	35,16	14,96	13,86
26193	м02-01-003-02	35,06	13,42	13,74
26194	м02-01-023-01	33,41	14,28	14,37
26195	м02-01-023-02	31,79	15,07	13,18
26196	м02-01-024-01	29,57	14,39	14,23
26197	м02-01-025-01	33,47	14,89	13,81
26198	м02-01-025-02	27,11	14,86	12,21
26199	м02-01-026-01	31,89	14,36	15,26
26200	м02-02-001-01	33,75	15,04	12,87
26201	м02-02-001-02	30,74	14,89	12,78
26202	м02-02-011-01	25,72	13,63	12,07
26203	м02-02-011-02	23,63	11,45	15,4
26204	м02-02-011-03	27,02	14,33	12,77
26205	м02-02-011-04	38,75	11,29	17,42
26206	м02-02-011-05	34,65	13,77	14,16
26207	м02-02-011-06	28,63	14,85	12,17
26208	м02-02-011-07	27,74	14,84	11,96
26209	м02-02-021-01	28,38	15,82	12,48
26210	м02-02-022-01	43,08	14,03	27,46
26211	м02-02-030-01	30,93	15,42	12,37
26212	м02-02-030-02	35,35	15,51	19,42
26213	м02-02-031-01	31,4	14,22	13,55

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
26214	м02-02-031-02	39,55	13,59	20,3
26215	м02-02-041-01	30,98	14,7	12,95
26216	м02-02-041-02	27,96	14,06	12,57
26217	м02-02-042-01	33,49	15,36	12,83
26218	м02-02-043-01	33,05	14,18	15,26
26219	м02-02-043-02	32,29	14,87	13,53
26220	м02-02-043-03	31,88	13,64	13,88
26221	м02-02-043-04	28,16	13	12,95
26222	м03-01-001-01	31,97	24,99	14,6
26223	м03-01-001-02	31,91	24,97	14,66
26224	м03-01-001-03	31,77	24,9	14,79
26225	м03-01-001-04	31,71	24,87	14,84
26226	м03-01-001-05	31,69	24,81	14,63
26227	м03-01-001-06	31,62	24,77	14,7
26228	м03-01-001-07	31,52	24,74	14,8
26229	м03-01-001-08	31,47	24,72	14,86
26230	м03-01-001-09	31,09	24,41	14,68
26231	м03-01-001-10	31,06	24,4	14,73
26232	м03-01-001-11	31,09	24,48	14,82
26233	м03-01-001-12	31,04	24,47	14,9
26234	м03-01-001-13	31,03	24,49	14,95
26235	м03-01-001-14	30,99	24,49	15,02
26236	м03-01-001-15	31,29	24,47	14,81
26237	м03-01-001-16	31,12	24,51	14,88
26238	м03-01-001-17	31,09	24,51	14,96
26239	м03-01-001-18	31,05	24,51	15,08
26240	м03-01-001-19	31,01	24,5	15,16
26241	м03-01-001-20	31,27	24,58	15,02
26242	м03-01-001-21	21,87	16,31	14,71
26243	м03-01-001-22	21,84	16,31	14,79
26244	м03-01-001-23	21,82	16,33	14,85
2624				



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
26293	м03-01-001-72	20,43	16,42	15,36
26294	м03-01-001-73	20,43	16,42	15,37
26295	м03-01-001-74	20,43	16,43	15,39
26296	м03-01-001-75	20,44	16,44	15,42
26297	м03-01-001-76	17,94	15,07	15,45
26298	м03-01-001-77	17,94	15,08	15,45
26299	м03-01-001-78	17,94	15,07	15,46
26300	м03-01-001-79	17,91	15,07	15,41
26301	м03-01-001-80	17,91	15,07	15,43
26302	м03-01-001-81	17,9	15,07	15,44
26303	м03-01-001-82	17,9	15,07	15,45
26304	м03-01-001-83	17,89	15,08	15,45
26305	м03-01-001-84	17,9	15,07	15,48
26306	м03-01-001-85	17,9	15,08	15,49
26307	м03-01-001-86	17,89	15,08	15,5
26308	м03-01-001-87	17,9	15,09	15,52
26309	м03-01-002-01	28,51	16,67	15,08
26310	м03-01-002-02	27,86	17,12	15,19
26311	м03-01-002-03	27,22	17,78	16,04
26312	м03-01-002-04	28,93	16,06	14,84
26313	м03-01-002-05	27,96	17,01	15,11
26314	м03-01-017-01	31,48	24,67	14,36
26315	м03-01-017-02	31,39	24,64	14,43
26316	м03-01-017-03	31,43	24,67	14,48
26317	м03-01-017-04	31,37	24,66	14,52
26318	м03-01-017-05	31,16	24,52	14,27
26319	м03-01-017-06	31,14	24,54	14,32
26320	м03-01-017-07	31,08	24,53	14,45
26321	м03-01-017-08	30,63	24,24	14,41
26322	м03-01-017-09	30,6	24,25	14,45
26323	м03-01-017-10	30,58	24,25	14,54
26324	м03-01-017-11	30,59	24,29	14,69
26325	м03-01-017-12	30,84	24,39	14,91
26326	м03-01-017-13	30,62	24,3	14,58
26327	м03-01-017-14	30,6	24,3	14,63
26328	м03-01-017-15	30,59	24,3	14,67
26329	м03-01-017-16	30,6	24,33	14,78
26330	м03-01-017-17	30,82	24,42	15
26331	м03-01-017-18	30,66	24,34	14,47
26332	м03-01-017-19	30,64	24,34	14,53
26333	м03-01-017-20	30,66	24,37	14,61
26334	м03-01-017-21	30,63	24,36	14,69
26335	м03-01-017-22	30,85	24,46	14,93
26336	м03-01-017-23	30,33	24,24	13,95
26337	м03-01-017-24	30,52	24,28	14,39
26338	м03-01-018-01	27,89	16,68	14,4
26339	м03-01-018-02	27,33	17,06	14,48
26340	м03-01-018-03	27,35	17,02	14,51
26341	м03-01-018-04	27,3	17,05	14,56
26342	м03-01-018-05	26,75	17,26	14,39
26343	м03-01-018-06	25,58	18,96	14,42
26344	м03-01-018-07	25,54	18,95	14,52
26345	м03-01-018-08	25,63	18,95	14,78
26346	м03-01-018-09	25,21	18,95	14,09
26347	м03-01-018-10	25,36	18,92	14,31
26348	м03-01-018-11	25,33	18,94	14,41
26349	м03-01-018-12	25,29	18,87	14,48
26350	м03-01-018-13	25,26	18,96	14,21
26351	м03-01-018-14	25,24	18,98	14,32
26352	м03-01-018-15	25,21	18,91	14,4
26353	м03-01-019-01	31,27	24,64	14,69
26354	м03-01-019-02	31,41	24,8	14,73
26355	м03-01-019-03	30,68	24,31	14,63
26356	м03-01-019-04	30,66	24,31	14,67
26357	м03-01-019-05	30,51	24,31	14,73
26358	м03-01-019-06	25,63	18,94	15,06
26359	м03-01-019-07	25,45	18,98	14,73
26360	м03-01-019-08	26,09	18,98	15,51
26361	м03-01-019-09	25,92	18,94	15,71
26362	м03-01-019-10	25,94	18,94	15,78
26363	м03-01-019-11	21,13	16,22	14,15
26364	м03-01-019-12	21,55	16,1	14,7
26365	м03-01-019-13	21,57	16,11	14,74
26366	м03-01-020-01	28,03	16,87	14,91
26367	м03-01-020-02	27,9	16,96	15,11
26368	м03-01-020-03	27,44	17,15	15,04
26369	м03-01-020-04	26,09	18,93	15,36
26370	м03-01-020-05	21,95	16,19	15,42
26371	м03-01-020-06	21,65	16,18	15,23

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
26372	м03-01-020-07	21,68	16,19	15,31
26373	м03-01-020-08	21,68	16,28	15,68
26374	м03-01-021-01	27,28	16,76	14,37
26375	м03-01-021-02	27,04	16,82	14,54
26376	м03-01-021-03	26,78	16,88	14,73
26377	м03-01-021-04	26,77	16,88	14,77
26378	м03-01-021-05	26,6	17,07	14,77
26379	м03-01-021-06	26,46	17,14	14,92
26380	м03-01-021-07	26,37	17,08	15,09
26381	м03-01-021-08	26,26	17,04	15,21
26382	м03-01-021-09	26,27	17,2	14,86
26383	м03-01-021-10	26,19	17,14	14,99
26384	м03-01-021-11	26,11	17,15	15,11
26385	м03-01-021-12	26,24	17,06	15,41
26386	м03-01-021-13	26,17	17,24	15,01
26387	м03-01-021-14	26,07	17,23	15,14
26388	м03-01-021-15	26,2	17,14	15,43
26389	м03-01-021-16	17,68	14,64	16,79
26390	м03-01-021-17	17,68	14,65	16,88
26391	м03-01-021-18	17,68	14,65	16,87
26392	м03-01-021-19	28,54	16,97	15,26
26393	м03-01-021-20	28,4	17,01	15,38
26394	м03-01-021-21	27,67	17,38	14,85
26395	м03-01-021-22	27,64	17,35	14,94
26396	м03-01-021-23	27,1	17,04	15,58
26397	м03-01-021-24	25,99	18,57	14,62
26398	м03-01-021-25	25,67	18,64	14,65
26399	м03-01-021-26	25,63	18,61	14,75
26400	м03-01-033-01	23,33	16,15	18,3
26401	м03-01-033-02	23,39	16,32	16,97
26402	м03-01-034-01	22,67	16,73	15,6
26403	м03-01-034-02	22,84	16,94	14,41
26404	м03-01-035-01	22,19	16,03	17,88
26405	м03-01-036-01	26,68	18,1	13,54
26406	м03-01-036-02	26,54	18,53	13,23
26407	м03-01-037-01	22,05	16,46	16,18
26408	м03-01-037-02	21,91	16,88	15,53
26409	м03-01-037-03	21,9	17,07	14,59
26410	м03-01-037-04	22,08	17,17	16,09
26411	м03-01-038-01	22,08	16,69	14,35
26412	м03-01-052-01	14,94	12,75	11,25
26413	м03-01-053-01	15,94	11,87	15,72
26414	м03-01-053-02	16,37	14,31	16,29
26415	м03-01-065-01	16,52	13,67	14,58
26416	м03-01-065-02	16,64	14,26	14,6
26417	м03-01-065-03	16,7	14,29	14,87
26418	м03-01-065-04	16,89	14,27	14,66
26419	м03-01-065-05	16,46	15,52	12,46
26420	м03-01-066-01	21,34	24,34	17,08
26421	м03-01-066-02	23,76	24,34	17,16
26422	м03-01-066-03	21,9	24,34	17,1
26423	м03-01-066-04	22,68	24,34	17,11
26424	м03-01-067-01	26,18	17,77	24,88
26425	м03-01-067-02	26,15	17,69	24,9
26426	м03-01-067-03	24,98	17,82	23,23
26427	м03-01-067-04	24,14	17,43	23,24
26428	м03-01-067-05	26	17,46	24,89
26429	м03-01-068-01	16,11	12,02	15,08
26430	м03-01-068-02	16,63	14,03	14,28
26431	м03-01-068-03	17,15	14,6	14,86
26432	м03-01-068-04	17,27	14,86	14,69
26433	м03-01-068-05	18,95	17,12	14,42
26434	м03-01-068-06	17,15	14,53	14,45
26435	м03-01-068-07	19,44	17,1	14,79
26436	м03-01-068-08	16,84	15,51	14,84
26437	м03-01-080-01	30,51	9,18	14,25
26438	м03-01-091-01	21,51	15,19	13,36
26439	м03-01-091-02	20,48	15,13	12,99
26440	м03-01-091-03	20,48	15,33	13,08
26441	м03-01-091-04	20,36	15,61	12,97
26442	м03-01-091-05	20,31	15,7	12,95
26443	м03-01-092-01	20,83	15,62	12,89
26444	м03-01-093-01	20,23	15,58	12,77
26445	м03-01-093-02	20,27	15,66	12,8
26446	м03-01-093-03	19,75	15,69	13,38
26447	м03-01-093-04	19,83	15,69	13,73
26448	м03-01-105-01	19,82	12,24	11,9
26449	м03-01-105-02	21,87	12,13	28,94
26450	м03-01-105-03	29,73	23,67	25,58

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
26451	м03-01-105-04	21,03	12,13	32,87
26452	м03-01-105-05	34,06	25,81	25,47
26453	м03-01-106-01	20,71	13,41	14,54
26454	м03-01-106-02	22	13,7	13,36
26455	м03-01-106-03	18,9	13,25	13,86
26456	м03-01-106-04	17,3	11,8	19,53
26457	м03-01-106-05	15,89	11,32	16,13
26458	м03-01-117-01	16,93	14,29	51,33
26459	м03-01-117-02	17,1	14,29	51,33
26460	м03-01-117-03	17,19	14,29	51,33
26461	м03-01-117-04	19,28	15,74	51,32
26462	м03-01-117-05	16,89	14,29	51,33
26463	м03-01-117-06	19,16	15,74	51,34
26464	м03-01-117-07	17,08	14,28	51,33
26465	м03-01-117-08	17,07	14,28	51,33
26466	м03-01-117-09	17,14	14,28	51,33
26467	м03-01-117-10	17,21	14,28	51,33
26468	м03-01-117-11	17,27	14,28	51,33
26469	м03-01-117-12	17,76	14,29	51,33
26470	м03-01-117-13	17,22	14,28	51,33
26471	м03-01-117-14	16,66	14,29	51,33
26472	м03-01-117-15	17,07	14,29	51,33
26473	м03-01-117-16	18,86	15,77	51,34
26474	м03-01-127-01	46,18	14,13	51,44
26475	м03-01-127-02	31,73	11,32	51,41
26476	м03-01-127-03	32,42	11,39	51,38
26477	м03-01-127-04	30,83	12	51,4
26478	м03-01-127-05	44,78	14,13	51,49
26479	м03-01-127-06	27,72	11,48	51,

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
26530	м03-02-001-10	33,89	10,03	47,18
26531	м03-02-001-11	34,24	10,96	47,44
26532	м03-02-001-12	35,02	9,69	45,66
26533	м03-02-001-13	34,96	9,8	45,9
26534	м03-02-001-14	35,22	9,13	46,81
26535	м03-02-001-15	35,09	9,26	43,86
26536	м03-02-001-16	34,28	7,96	44,83
26537	м03-02-001-17	34,24	8,02	45,01
26538	м03-02-001-18	34,86	7,75	45,14
26539	м03-02-001-19	35,21	7,4	44,47
26540	м03-02-001-20	35,28	7,14	44,27
26541	м03-02-001-21	35,63	7,15	45,44
26542	м03-02-001-22	36,02	6,51	41,06
26543	м03-02-001-23	36,1	6,54	41,88
26544	м03-02-001-24	36,15	6,41	42,84
26545	м03-02-001-25	36,19	6,3	43,62
26546	м03-02-001-26	36,32	6,2	44,35
26547	м03-02-001-27	33,98	10,77	47,5
26548	м03-02-002-02	35	10,52	47,64
26549	м03-02-002-03	34,96	10,15	47,88
26550	м03-02-002-04	34,72	9,6	46,41
26551	м03-02-002-05	35,03	8,96	47,38
26552	м03-02-002-06	34,88	7,49	45,66
26553	м03-02-002-07	34,75	7,6	45,91
26554	м03-02-002-08	35,32	7,34	45,47
26555	м03-02-002-09	35,38	7,01	45,25
26556	м03-02-002-10	36,04	6,29	46,3
26557	м03-02-002-11	36,35	7,67	42,53
26558	м03-02-002-12	36,23	7,69	43,13
26559	м03-02-002-13	36,32	7,52	44,03
26560	м03-02-002-14	36,32	7,43	44,71
26561	м03-02-002-15	36,23	7,5	45,29
26562	м03-02-002-16	30,81	10,54	44,42
26563	м03-02-002-17	30,68	10,57	44,67
26564	м03-02-002-18	30,7	10,56	45,08
26565	м03-02-002-19	32,27	9,5	43,15
26566	м03-02-002-20	32,73	9	44,65
26567	м03-02-002-21	33,77	10,95	44,04
26568	м03-02-002-22	33,67	11,04	44,35
26569	м03-02-002-23	34,28	10,7	43,87
26570	м03-02-002-24	34,44	10,22	43,76
26571	м03-02-002-25	34,34	10,09	41,7
26572	м03-02-002-26	33,04	9,84	14,35
26573	м03-02-002-27	33,23	9,89	15
26574	м03-02-002-28	33,51	9,63	15,92
26575	м03-02-002-29	33,7	9,5	16,78
26576	м03-02-002-30	33,84	9,37	17,62
26577	м03-02-002-31	30,38	13,98	45,15
26578	м03-02-002-32	30,41	13,98	45,38
26579	м03-02-002-33	30,38	13,94	45,67
26580	м03-02-002-34	31,02	13,25	41,91
26581	м03-02-002-35	31,76	12,57	43,56
26582	м03-02-002-36	32,02	12,2	41,16
26583	м03-02-002-37	31,95	12,3	41,57
26584	м03-02-002-38	32,63	11,94	42,93
26585	м03-02-002-39	32,92	11,46	40,91
26586	м03-02-002-40	33,19	11,05	40,2
26587	м03-02-002-41	31,89	10,95	14,09
26588	м03-02-002-42	32	10,92	14,63
26589	м03-02-002-43	32,29	10,74	15,52
26590	м03-02-002-44	32,65	10,55	16,44
26591	м03-02-002-45	32,76	10,5	17,7
26592	м03-02-002-46	32,71	10,64	18,65
26593	м03-02-002-47	32,99	10,37	19,9
26594	м03-02-003-01	30,66	13,73	45,76
26595	м03-02-003-02	30,68	13,76	46,01
26596	м03-02-003-03	30,8	13,87	46,25
26597	м03-02-003-04	31,06	13,12	42,85
26598	м03-02-003-05	31,55	12,56	44,4
26599	м03-02-003-06	32,13	12,12	42,31
26600	м03-02-003-07	32,02	12,25	42,67
26601	м03-02-003-08	32,6	11,91	43,89
26602	м03-02-003-09	32,95	11,42	42,1
26603	м03-02-003-10	38,85	16,04	41,45
26604	м03-02-003-11	31,96	10,92	14,08
26605	м03-02-003-12	32	10,98	14,63
26606	м03-02-003-13	32,31	10,73	15,53
26607	м03-02-003-14	32,52	10,59	16,39
26608	м03-02-003-15	32,64	10,55	17,65

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
26609	м03-02-003-16	32,63	10,62	18,56
26610	м03-02-003-17	32,91	10,41	19,89
26611	м03-02-003-18	29,3	14,25	46,53
26612	м03-02-003-19	28,54	13,7	46,7
26613	м03-02-003-20	29,28	14,27	46,96
26614	м03-02-003-21	30,53	14,23	43,94
26615	м03-02-003-22	31,72	13,91	45,43
26616	м03-02-003-23	31,89	13,17	43,48
26617	м03-02-003-24	31,81	13,28	43,77
26618	м03-02-003-25	32,43	12,89	44,86
26619	м03-02-003-26	32,43	11,76	43,25
26620	м03-02-003-27	32,81	11,32	42,65
26621	м03-02-003-28	31,61	11,25	14,42
26622	м03-02-003-29	31,75	11,22	15
26623	м03-02-003-30	32,62	11,39	15,94
26624	м03-02-003-31	32,4	10,69	16,83
26625	м03-02-003-32	32,54	10,64	18,16
26626	м03-02-003-33	32,6	10,67	19,12
26627	м03-02-003-34	32,84	10,47	20,47
26628	м03-02-004-01	21,42	13,42	16,13
26629	м03-02-004-02	21,08	13,48	16,31
26630	м03-02-004-03	20,83	13,52	16,32
26631	м03-02-004-04	20,91	13,5	16,76
26632	м03-02-004-05	20,95	13,52	16,28
26633	м03-02-004-06	20,85	13,53	16,07
26634	м03-02-004-07	20,7	13,55	15,9
26635	м03-02-004-08	20,63	13,56	15,9
26636	м03-02-004-09	20,6	13,56	16,1
26637	м03-02-004-10	20,54	13,57	15,97
26638	м03-02-004-11	21,37	13,42	16,04
26639	м03-02-004-12	20,95	13,49	15,98
26640	м03-02-004-13	20,81	13,52	16,2
26641	м03-02-004-14	20,83	13,51	16,49
26642	м03-02-004-15	20,74	13,52	15,98
26643	м03-02-004-16	20,81	13,53	15,82
26644	м03-02-004-17	20,68	13,55	15,67
26645	м03-02-004-18	20,27	13,56	15,55
26646	м03-02-004-19	20,54	13,57	15,68
26647	м03-02-004-20	20,49	13,58	15,76
26648	м03-02-004-21	21,28	13,48	15,47
26649	м03-02-004-22	21,07	13,51	15,68
26650	м03-02-004-23	20,87	13,54	15,78
26651	м03-02-004-24	20,85	13,53	16,06
26652	м03-02-004-25	20,94	13,54	15,6
26653	м03-02-004-26	23,79	17,7	15,68
26654	м03-02-004-27	23,71	17,71	15,61
26655	м03-02-004-28	23,53	17,72	15,29
26656	м03-02-004-29	23,46	17,73	15,25
26657	м03-02-004-30	23,39	17,74	15,11
26658	м03-02-004-31	22,19	13,47	15,35
26659	м03-02-004-32	22,29	13,51	15,44
26660	м03-02-004-33	22,41	13,54	15,56
26661	м03-02-004-34	22,44	13,53	15,64
26662	м03-02-004-35	22,62	13,55	15,24
26663	м03-02-004-36	22,61	13,55	15,22
26664	м03-02-004-37	22,59	13,57	15,22
26665	м03-02-004-38	22,41	13,59	14,98
26666	м03-02-004-39	22,44	13,6	15,02
26667	м03-02-004-40	22,34	13,62	14,87
26668	м03-02-021-01	41,53	4,67	47,22
26669	м03-02-021-02	41,07	4,89	48,28
26670	м03-02-021-03	41,1	4,81	48,96
26671	м03-02-021-04	40,92	4,65	47,76
26672	м03-02-021-05	40,96	4,69	48,16
26673	м03-02-021-06	36,18	9,2	48,25
26674	м03-02-021-07	36,66	9	49,02
26675	м03-02-021-08	37,1	8,6	49,5
26676	м03-02-021-09	37,25	8,4	48,58
26677	м03-02-021-10	37,14	8,47	48,88
26678	м03-02-021-11	38,41	9,82	49,19
26679	м03-02-021-12	38,37	9,75	48,29
26680	м03-02-021-13	38,19	10,05	48,6
26681	м03-02-021-14	38,68	9,5	48,46
26682	м03-02-021-15	38,65	9,51	48,81
26683	м03-02-021-16	38,61	9,49	49,07
26684	м03-02-021-17	34,98	11,03	48,63
26685	м03-02-021-18	36,02	10,65	49,27
26686	м03-02-021-19	36,13	10,44	49,68
26687	м03-02-021-20	37,39	9,42	48,67

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
26688	м03-02-021-21	37,25	10,95	49,04
26689	м03-02-021-22	37,29	10,86	49,32
26690	м03-02-021-23	37,28	10,77	48,46
26691	м03-02-021-24	37,36	10,66	48,92
26692	м03-02-021-25	37,35	10,79	48,6
26693	м03-02-021-26	36,34	10,69	47,35
26694	м03-02-021-27	41,45	13,89	51,33
26695	м03-02-021-28	33,89	13,56	48,74
26696	м03-02-021-29	33,77	13,43	49,36
26697	м03-02-021-30	33,78	13,34	49,77
26698	м03-02-021-31	33,78	13,27	48,78
26699	м03-02-021-32	33,82	13,23	49,15
26700	м03-02-021-33	33,78	13,2	49,42
26701	м03-02-021-34	33,62	13,29	48,53
26702	м03-02-021-35	33,76	13,2	48,98
26703	м03-02-021-36	33,94	13,17	48,66
26704	м03-02-021-37	33,89	13,15	47,81
26705	м03-02-021-38	39,05	14,96	51,34
26706	м03-02-021-39	34,08	13,37	46,89
26707	м03-02-021-40	33,9	13,32	47,88
26708	м03-02-021-41	33,71	13,35	48,53
26709	м03-02-021-42	33,71	13,3	45,82
26710	м03-02-021-43	33,71	13,29	46,51
26711	м03-02-021-44	33,57	13,31	47,01
26712	м03-02-021-45	33,2	13,36	46,76
26713	м03-02-021-46	33,24	13,39	46,42
26714	м03-02-021-47	33,46	13,36	47,11
26715	м03-02-021-48	33,42	13,34	45,93
26716	м03-02-021-49	38,48	15,11	51,33
26717	м03-02-021-50	34,25	13,18	47,32

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
26767	м03-02-031-40	21,95	13,74	14,98
26768	м03-02-031-41	21,87	13,75	14,85
26769	м03-02-031-42	21,87	13,74	14,87
26770	м03-02-031-43	21,81	13,75	14,73
26771	м03-02-031-44	21,84	13,75	14,78
26772	м03-02-031-45	21,82	13,75	14,75
26773	м03-02-031-46	21,8	13,75	14,72
26774	м03-02-031-47	21,78	13,75	14,68
26775	м03-02-031-48	21,75	13,75	14,64
26776	м03-02-041-01	37,51	9,97	39,28
26777	м03-02-041-02	37,65	9,64	42,37
26778	м03-02-041-03	38,35	9,45	44,59
26779	м03-02-041-04	38,71	9,16	45,75
26780	м03-02-041-05	39,17	9,1	46,35
26781	м03-02-041-06	38,07	9,24	43,51
26782	м03-02-041-07	38,14	9,18	44,29
26783	м03-02-041-08	35,23	11,4	36,94
26784	м03-02-041-09	34,65	11,28	37,55
26785	м03-02-041-10	36,03	10,53	37,14
26786	м03-02-041-11	36,62	11,51	35,89
26787	м03-02-041-12	36,47	11,53	37,56
26788	м03-02-041-13	36,14	9,95	38,88
26789	м03-02-041-14	35,84	10,01	37,26
26790	м03-02-041-15	36,05	9,83	35,71
26791	м03-02-041-16	34,34	13,16	39,07
26792	м03-02-041-17	33,64	12,96	36,88
26793	м03-02-041-18	34,3	12,07	36,08
26794	м03-02-041-19	35,28	13,51	31,36
26795	м03-02-041-20	34,78	13,67	33,2
26796	м03-02-041-21	34,73	13,6	31,59
26797	м03-02-041-22	34,71	13,58	32,94
26798	м03-02-056-01	23,02	13,1	16,1
26799	м03-02-056-02	23,08	13,1	16,06
26800	м03-02-056-03	23,17	13,1	16,17
26801	м03-02-056-04	23,18	13,1	16,02
26802	м03-02-056-05	23,22	13,1	16
26803	м03-02-056-06	23,26	13,1	16
26804	м03-02-056-07	23,22	13,11	15,86
26805	м03-02-057-01	25,13	12,89	21,01
26806	м03-02-057-02	25,14	12,92	21,02
26807	м03-02-057-03	25,11	12,95	21,02
26808	м03-02-057-04	25,06	12,97	21,03
26809	м03-02-057-05	25,06	12,98	21,12
26810	м03-02-057-06	24,79	12,97	20,16
26811	м03-02-057-07	24,92	12,99	20,15
26812	м03-02-057-08	24,78	13,02	20,06
26813	м03-02-057-09	24,96	13,04	19,7
26814	м03-02-057-10	24,79	13,04	20
26815	м03-02-057-11	24,32	12,99	19,86
26816	м03-02-057-12	24,37	13,04	20,03
26817	м03-02-057-13	24,33	13,03	20,22
26818	м03-02-057-14	24,31	13,05	20,14
26819	м03-02-057-15	24,32	13,05	20,24
26820	м03-02-057-16	24,69	13,02	20,27
26821	м03-02-057-17	23,62	13,1	17,9
26822	м03-02-057-18	23,59	13,09	17,99
26823	м03-02-057-19	23,49	13,1	17,84
26824	м03-02-057-20	23,44	13,11	17,74
26825	м03-02-057-21	23,29	13,12	17,47
26826	м03-02-057-22	23,3	13,12	17,59
26827	м03-02-057-23	23,21	13,13	17,31
26828	м03-02-057-24	23,05	13,14	15,87
26829	м03-02-057-25	23,13	13,12	16,01
26830	м03-02-057-26	22,87	13,03	15,85
26831	м03-02-057-27	22,85	13,03	15,78
26832	м03-02-057-28	22,76	13,04	15,68
26833	м03-02-057-29	22,75	13,04	15,68
26834	м03-02-057-30	22,77	13,04	15,62
26835	м03-02-072-01	38,86	4,77	19,03
26836	м03-02-072-02	38,84	2,32	15,52
26837	м03-02-072-03	38,16	2,32	14,39
26838	м03-03-001-01	50,8	24,97	51,61
26839	м03-03-001-02	50,96	24,97	51,58
26840	м03-03-001-03	19,7	13,27	11,02
26841	м03-03-001-04	19,49	13,24	10,93
26842	м03-03-001-05	19,43	13,22	10,88
26843	м03-03-001-06	19,48	13,18	10,84
26844	м03-03-002-01	28,45	6,93	11,88
26845	м03-03-002-02	28,76	6,13	10,95

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
26846	м03-03-002-03	27,4	7,21	10,87
26847	м03-03-002-04	35,06	22,01	12,26
26848	м03-03-002-05	34,71	22,26	12,31
26849	м03-03-002-06	32,13	11,99	11,79
26850	м03-03-002-07	36,8	2,29	11,48
26851	м03-03-002-08	34,21	1	21,97
26852	м03-03-002-09	36,39	1	22,1
26853	м03-03-002-10	44,13	1	14,56
26854	м03-03-003-01	41,86	6,5	15,44
26855	м03-03-003-02	43,53	4,95	17,81
26856	м03-03-003-03	42,15	4,57	15,15
26857	м03-03-004-01	48,65	24,97	51,75
26858	м03-03-004-02	49,2	24,97	51,55
26859	м03-03-004-03	48,15	25,11	51,46
26860	м03-03-004-04	47,78	25,11	50,29
26861	м03-03-004-05	47,06	25,06	52,04
26862	м03-03-004-06	46,86	25,04	51,25
26863	м03-03-004-07	46,71	25,03	51,53
26864	м03-03-004-08	46,26	25,03	51,97
26865	м03-03-004-09	45,69	25,05	51,36
26866	м03-03-004-10	46,03	25,04	51,45
26867	м03-03-004-11	44,97	25,04	51,36
26868	м03-03-005-01	30,43	11,53	14,23
26869	м03-03-005-02	30,59	11,24	15,41
26870	м03-03-005-03	31,49	10,43	12,79
26871	м03-03-005-04	29,03	10,08	11,89
26872	м03-03-005-05	40,48	10,18	51,68
26873	м03-03-005-06	36,65	7,08	15,99
26874	м03-03-005-07	36,2	7,07	14,37
26875	м03-03-005-08	26,78	12,23	15,89
26876	м03-03-005-09	25,82	12,41	16,14
26877	м03-03-005-10	27,11	12,15	15,31
26878	м03-03-005-11	26,75	12,28	15,24
26879	м03-03-005-12	27,05	12,17	16,58
26880	м03-03-005-13	28,56	10,79	13,27
26881	м03-03-005-14	23,51	13,27	15,89
26882	м03-03-005-15	23,46	13,26	16,18
26883	м03-03-005-16	23,47	13,25	16,12
26884	м03-03-005-17	24,02	13,25	16,62
26885	м03-03-005-18	23,46	13,26	16,18
26886	м03-03-005-19	23,4	13,23	15,74
26887	м03-03-005-20	35,28	4,68	13,56
26888	м03-03-005-21	35,04	5,39	13,64
26889	м03-03-005-22	35,63	5,14	14,1
26890	м03-03-005-23	35,93	5,67	14,68
26891	м03-03-005-24	35,71	5,45	14,73
26892	м03-03-005-25	36,25	7,18	14,29
26893	м03-03-005-26	34,93	7,16	13,62
26894	м03-03-005-27	32,6	4,37	12,13
26895	м03-03-005-28	28,24	4,18	11,07
26896	м03-03-005-29	28,71	5,45	11,31
26897	м03-03-005-30	47,36	14,82	51,17
26898	м03-03-005-31	37,4	3,38	12,86
26899	м03-03-005-32	45,67	10,99	51,46
26900	м03-03-005-33	43,96	10,12	51,46
26901	м03-03-005-34	44,02	7,51	51,46
26902	м03-03-005-35	30,94	5,07	10,91
26903	м03-03-005-36	38,71	7,78	22,23
26904	м03-03-005-37	36,46	7,37	16,25
26905	м03-03-005-38	32,94	10,86	17,65
26906	м03-03-006-01	22,1	12,61	12,5
26907	м03-03-006-02	23,2	12,87	13,64
26908	м03-03-006-03	51,34	1	53,14
26909	м03-03-006-04	46,36	9,93	51,51
26910	м03-03-006-05	45,65	9,47	51,51
26911	м03-03-006-06	47,82	12,62	51,51
26912	м03-03-006-07	47,74	12,56	51,46
26913	м03-03-006-08	34,54	9,39	11,73
26914	м03-03-006-09	22,7	13,22	12,37
26915	м03-03-006-10	22,17	13,32	12,36
26916	м03-03-006-11	22,16	13,11	12,04
26917	м03-03-006-12	31,83	15,9	51,75
26918	м03-03-006-13	30,76	14,9	50,29
26919	м03-03-006-14	38,63	14,39	51,49
26920	м03-03-006-15	34,66	14,58	51,4
26921	м03-03-006-16	22,03	12,51	12,07
26922	м03-03-006-17	21,79	12,65	12,07
26923	м03-03-006-18	25,9	3,62	10,6
26924	м03-03-006-19	36,89	11,25	51,42

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
26925	м03-03-006-20	36,13	11,26	51,41
26926	м03-03-006-21	36,29	10,88	51,41
26927	м03-03-006-22	34,79	11,77	51,53
26928	м03-03-006-23	38,96	10,69	51,35
26929	м03-03-006-24	36,89	10,74	51,38
26930	м03-03-006-25	37,41	10,8	51,42
26931	м03-03-006-26	36,39	11,07	51,42
26932	м03-03-006-27	36,45	10,77	51,41
26933	м03-03-006-28	37,69	10,08	51,39
26934	м03-03-006-29	36,87	11,29	51,43
26935	м03-03-006-30	36,64	10,61	51,37
26936	м03-03-006-31	47,66	1	17,85
26937	м03-03-006-32	47,66	1	17,86
26938	м03-03-006-33	48,67	1	20,1
26939	м03-03-006-34	47,62	1	17,8
26940	м03-03-006-35	47,66	1	17,85
26941	м03-04-001-01	26,71	21,42	19,1
26942	м03-04-001-02	26,91	21,65	19,24
26943	м03-04-001-03	27,2	22,27	19,28
26944	м03-04-001-04	26,48	21,82	20,33
26945	м03-04-001-05	26,31	21,78	20,36
26946	м03-04-001-06	26,33	21,95	20,18
26947	м03-04-002-01	50,09	19,07	33,3
26948	м03-04-002-02	50,06	19,37	33,74
26949	м03-04-002-03	50,09	19,3	34,77
26950	м03-04-002-04	45,21	19,44	18,39
26951	м03-04-002-05	46,97	19,45	20,3
26952	м03-04-003-01	34,33	19,3	16,84
26953	м03-04-003-02	34,87	19,13	16,59
26954	м03-04-004-01	35,01	15,77	24,29
2				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
27004	м03-04-022-04	25,08	17,08	20,67
27005	м03-04-022-05	22,72	18,01	14,29
27006	м03-04-022-06	23,1	18,22	14,43
27007	м03-04-022-07	29,5	18,03	26,51
27008	м03-04-022-08	29,01	18,04	27,64
27009	м03-04-022-09	22,48	14,79	13,86
27010	м03-04-022-10	20,79	14,3	13,93
27011	м03-04-023-01	29,04	16,48	14,44
27012	м03-04-023-02	30,1	16,92	20,2
27013	м03-04-023-03	29,85	16,98	20,26
27014	м03-04-023-04	30,08	17,03	20,31
27015	м03-04-023-05	45,17	19,37	25,27
27016	м03-05-001-01	32,94	14,08	14,04
27017	м03-05-001-02	33,01	14,08	14,33
27018	м03-05-001-03	32,48	13,99	14,54
27019	м03-05-001-04	32,67	14,24	14,91
27020	м03-05-001-05	32,24	14,26	13,49
27021	м03-05-001-06	51,41	1	51,38
27022	м03-05-001-07	51,41	1	51,35
27023	м03-05-002-01	34,98	15,65	12,46
27024	м03-05-002-02	31,55	15,18	11,45
27025	м03-05-002-03	39,1	13,34	51,24
27026	м03-05-003-01	38,5	16,39	14,74
27027	м03-05-003-02	37,89	16,37	14,13
27028	м03-05-003-03	33,48	16,4	12,46
27029	м03-05-003-04	32,81	16,4	12,28
27030	м03-05-003-05	41,87	13,7	51,4
27031	м03-05-004-01	31,81	13,15	12,63
27032	м03-05-004-02	31,63	13,2	12,85
27033	м03-05-004-03	30,88	12,95	12,78
27034	м03-05-004-04	30,5	12,94	12,77
27035	м03-05-004-05	30,5	12,94	12,87
27036	м03-05-004-06	36,06	12,19	12,64
27037	м03-05-004-07	34,5	12,81	12,7
27038	м03-05-004-08	34,82	12,88	12,96
27039	м03-05-004-09	34,31	13,08	13,21
27040	м03-05-004-10	34,28	13,11	13,16
27041	м03-05-004-11	51,36	1	51,23
27042	м03-05-004-12	51,44	1	51,3
27043	м03-05-004-13	51,44	1	51,3
27044	м03-05-004-14	51,36	1	51,27
27045	м03-05-004-15	51,39	1	51,43
27046	м03-05-004-16	51,39	1	51,41
27047	м03-05-005-01	35,02	4,6	11,31
27048	м03-05-005-02	35,23	8,67	12,91
27049	м03-05-005-03	37,43	6,68	12,81
27050	м03-05-005-04	33,42	8,88	11,42
27051	м03-05-005-05	51,42	1	51,62
27052	м03-05-005-06	51,41	1	51,43
27053	м03-05-005-07	51,44	1	51,41
27054	м03-05-005-08	51,41	1	51,44
27055	м03-06-001-01	13,39	12,87	11,43
27056	м03-06-001-02	13,41	13,34	11,81
27057	м03-06-001-03	13,1	13,63	11,59
27058	м03-06-001-04	13,56	13,32	11,33
27059	м03-06-001-05	14,56	13,84	11,63
27060	м03-06-001-06	18,39	18,02	11,91
27061	м03-06-001-07	19,17	18,05	11,94
27062	м03-06-001-08	20,35	18,78	12,03
27063	м03-06-001-09	14,96	17,23	11,66
27064	м03-06-001-10	20,16	18,81	12,04
27065	м03-06-001-11	15,6	16,96	11,81
27066	м03-06-001-12	15,39	18,02	11,61
27067	м03-06-001-13	19,88	19,42	11,79
27068	м03-06-001-14	19,99	19,21	11,99
27069	м03-06-001-15	19,63	19,19	12
27070	м03-06-002-01	40,65	31,73	51,53
27071	м03-06-002-02	40,37	31,42	51,46
27072	м03-06-002-03	39,93	30,84	51,45
27073	м03-06-002-04	39,42	30,22	51,38
27074	м03-06-002-05	35,11	29,86	19,88
27075	м03-06-003-01	45,71	11,94	51,19
27076	м03-06-003-02	44,65	12,36	51,44
27077	м03-06-003-03	44,57	12,15	51,2
27078	м03-06-003-04	46,18	11,64	51,36
27079	м03-06-003-05	44,6	12,26	51,31
27080	м03-06-003-06	44,43	12,27	51,32
27081	м03-06-003-07	44,3	12,29	51,33
27082	м03-06-003-08	44,53	12,1	51,14

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
27083	м03-06-003-09	44,77	12,01	51,25
27084	м03-06-003-10	44,39	12,13	51,19
27085	м03-06-004-01	36,73	33,01	17,5
27086	м03-06-004-02	36,95	33,21	17,63
27087	м03-06-004-03	36,91	33,31	17,62
27088	м03-06-004-04	37,12	33,67	17,67
27089	м03-06-004-05	37,14	33,88	17,7
27090	м03-06-004-06	37,32	34,34	17,73
27091	м03-06-004-07	37,83	34,09	17,68
27092	м03-06-004-08	37,7	34,12	17,7
27093	м03-06-004-09	37,68	34,2	17,7
27094	м03-06-004-10	37,47	34,04	17,67
27095	м03-07-001-01	42,06	10,86	48,67
27096	м03-07-001-02	39,72	11,45	49,28
27097	м03-07-001-03	42,08	12,17	50,03
27098	м03-07-002-01	39,61	9,7	46,5
27099	м03-07-002-02	41,08	8,62	45,74
27100	м03-07-003-01	40,87	11,74	42,28
27101	м03-07-004-01	42,11	7,74	50,34
27102	м03-07-004-02	42,88	6,94	50,11
27103	м03-07-005-01	42,45	8,54	47,37
27104	м03-07-006-01	44,34	9,44	50,57
27105	м03-07-007-01	40,46	9,14	49
27106	м03-08-001-01	29,95	13,89	51,56
27107	м03-08-015-01	42,15	11,73	19,96
27108	м03-08-015-02	45,48	7,18	15,92
27109	м03-08-016-01	37,29	13,86	11,45
27110	м03-08-017-01	35,88	7,39	15,83
27111	м03-08-017-02	29,39	9,89	12,79
27112	м03-08-018-01	23,15	13,84	16,67
27113	м03-08-018-02	38,32	12,85	14,2
27114	м03-08-019-01	47,13	9,81	51,32
27115	м03-08-020-01	32,61	13,32	14,42
27116	м03-08-020-02	37,92	10,87	13,3
27117	м03-08-021-01	46,58	10,01	20,24
27118	м03-08-021-02	43,69	12,02	24,15
27119	м03-08-021-03	44,1	12,08	24,19
27120	м03-08-021-04	42,27	10,9	21,52
27121	м03-08-021-05	42,72	10,56	22,14
27122	м03-08-022-01	44,54	11,8	29,16
27123	м03-08-022-02	46,88	8,96	28,75
27124	м03-08-022-03	47,26	9,23	29,16
27125	м03-08-023-01	48,54	7,49	30,07
27126	м03-08-023-02	47,73	8,11	29,06
27127	м03-08-023-03	46,51	9,56	28,75
27128	м03-08-023-04	45,91	10,19	22,03
27129	м03-08-024-01	45,63	7,17	16,63
27130	м03-08-038-01	35,43	14,03	33,23
27131	м03-08-039-01	35,63	13,99	20,18
27132	м03-08-040-01	35,08	13,59	24,91
27133	м03-08-040-02	34,44	13,62	26,34
27134	м03-08-040-03	35,91	14,13	27,17
27135	м03-08-040-04	36,52	13,92	33,83
27136	м03-08-041-01	29,75	13,91	20,31
27137	м03-08-041-02	28,76	13,96	24,42
27138	м03-08-042-01	49,76	13,2	34,71
27139	м03-08-057-01	48,32	14,13	51,46
27140	м03-08-057-02	45,06	14,13	51,46
27141	м03-08-072-01	37,47	13,95	30,67
27142	м03-08-073-01	40,64	13,91	26,2
27143	м03-08-073-02	28,47	14,03	28,14
27144	м03-08-088-01	45,79	14,13	51,5
27145	м04-01-001-01	22,4	19,66	11,47
27146	м04-01-001-02	21,05	16,09	12,46
27147	м04-01-002-01	19,34	14,78	12,95
27148	м04-01-002-02	18,23	15,26	11,74
27149	м04-01-002-03	26,18	16,39	12,19
27150	м04-01-002-04	20,8	15,72	12,03
27151	м04-01-002-05	23,97	20,7	11,97
27152	м04-01-002-06	25,16	15,74	12,1
27153	м04-01-003-01	22,16	15,15	14,93
27154	м04-01-003-02	26,59	20,98	15,77
27155	м04-01-003-03	18,3	13,06	16,12
27156	м04-01-003-04	23,91	20,73	15,46
27157	м04-01-003-05	23,81	20,69	15,35
27158	м04-01-003-06	26,14	18,38	12,44
27159	м04-01-003-07	20,69	15,4	13,46
27160	м04-01-003-08	24,85	20,75	13,83
27161	м04-01-003-09	18,01	12,26	17,25

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
27162	м04-01-004-01	18,45	13,31	11,8
27163	м04-01-004-02	22,6	16,82	11,65
27164	м04-01-005-01	25,49	20,67	13,41
27165	м04-01-005-02	18,77	14,16	13,71
27166	м04-01-005-03	17,93	14,08	13,47
27167	м04-01-006-01	24,12	19,47	51,39
27168	м04-01-007-01	19,97	14,81	11,73
27169	м04-01-020-01	19,02	15,62	11,22
27170	м04-01-025-01	23,09	17,99	12,33
27171	м04-01-025-02	16,95	15,01	11,9
27172	м04-01-025-03	16,72	14,74	11,94
27173	м04-01-025-04	16,23	14,74	11,78
27174	м04-01-026-01	20,05	14,29	11,63
27175	м04-01-026-02	20,69	14,42	14,83
27176	м04-01-026-03	24,32	20,94	14,67
27177	м04-01-026-04	23,58	20,62	14,98
27178	м04-01-026-05	23,17	20,64	16,18
27179	м04-01-026-06	21,65	16,29	14,72
27180	м04-01-026-07	19,77	14,57	14,25
27181	м04-01-027-01	22,7	20,06	11,23
27182	м04-01-027-02	19,83	15,04	14,7
27183	м04-01-027-03	22,52	17,23	14,58
27184	м04-01-027-04	24,33	20,96	14,73
27185	м04-01-027-05	23,99	20,93	14,64
27186	м04-01-027-06	23,48	20,63	15,2
27187	м04-01-028-01	22,53	14,03	13,11
27188	м04-01-028-02	18,9	13,54	12,38
27189	м04-01-028-03	20,81	17,6	12,07
27190	м04-01-029-01	19,6	14,06	14,73
27191	м04-01-029-02	18,68	13,54	14,27



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
27241	м04-02-047-07	20,55	13,95	12,26
27242	м04-02-047-08	19,06	13,57	12,25
27243	м04-02-047-09	19,39	13,33	12,27
27244	м04-02-047-10	17,89	12,96	12,14
27245	м04-02-047-11	19,31	13,63	12,34
27246	м04-02-048-01	24,71	17,47	12,56
27247	м04-02-048-02	24,37	17,4	12,58
27248	м04-02-060-01	21,32	14,46	20,42
27249	м04-02-060-02	19,84	14,42	22,11
27250	м04-02-061-01	18,66	14,52	10,24
27251	м04-02-061-02	28,12	14,53	11,59
27252	м04-02-062-01	19,42	14,5	11,19
27253	м04-02-062-02	17,22	14,5	10,96
27254	м04-02-062-03	19,44	14,39	11,3
27255	м04-02-062-04	22,86	14,02	8,15
27256	м04-02-062-05	22,76	14,56	8,27
27257	м04-02-062-06	22,99	14,58	7,46
27258	м04-02-062-07	21,13	14,58	7,8
27259	м04-02-070-01	28,17	17,59	47,71
27260	м04-02-070-02	22,93	16,48	2
27261	м04-02-071-01	24,39	15,23	45,97
27262	м04-02-071-02	28,22	16	46,69
27263	м04-02-071-03	16,05	11,93	1,24
27264	м04-02-071-04	31,23	16,01	48,58
27265	м04-02-072-01	28,06	12,78	13,2
27266	м04-02-072-02	23,69	15,14	13,03
27267	м04-02-080-01	17,96	14,77	11
27268	м04-02-080-02	16,29	14,25	11
27269	м04-02-080-03	17,53	14,25	11,07
27270	м04-02-084-01	29,07	16,96	14,24
27271	м04-02-084-02	27,76	16,33	12,82
27272	м04-02-084-03	16,36	13,41	11,1
27273	м04-02-084-04	18,18	15,84	11,15
27274	м04-02-088-01	24,55	15,02	9,3
27275	м04-02-088-02	22,81	15,01	8,91
27276	м04-02-088-03	21,43	14,81	8,68
27277	м04-02-088-04	22,98	14,9	8,81
27278	м04-02-088-05	22,87	14,9	8,91
27279	м04-02-088-06	22,48	16,08	7,81
27280	м04-02-088-07	20,5	13,74	7,73
27281	м04-02-088-08	24,6	18,52	11,04
27282	м04-02-088-09	24,98	17,34	11,33
27283	м04-02-088-10	21,94	15,85	11,34
27284	м04-02-092-01	20,69	14,63	29,02
27285	м04-02-092-02	22,19	14,61	16,8
27286	м04-02-092-03	23,67	14,74	22,15
27287	м04-02-092-04	22,89	14,74	21,29
27288	м04-02-092-05	23,68	14,86	24,67
27289	м04-02-092-06	23,49	14,85	24,51
27290	м04-02-096-01	23,96	15,6	12,74
27291	м04-02-096-02	24,1	15,6	13,47
27292	м04-03-001-01	17,7	15,07	10,59
27293	м04-03-001-02	19,03	17,68	10,41
27294	м04-03-001-03	21,37	12,99	11,26
27295	м04-03-002-01	20,16	13,03	12,65
27296	м04-03-008-01	19,48	14,76	13,07
27297	м04-03-008-02	19,61	15,59	13,45
27298	м04-03-008-03	19,81	16,64	13,38
27299	м04-03-008-04	19,58	16,31	13,08
27300	м04-03-009-01	17,49	14,74	10,99
27301	м04-03-009-02	17,23	14,42	11,11
27302	м04-03-009-03	17,7	14,3	11,25
27303	м04-03-010-01	20,85	13,47	13,73
27304	м04-03-010-02	24,39	16,23	13,96
27305	м04-03-011-01	17,85	14,01	12,74
27306	м04-03-011-02	19,17	16,67	13,39
27307	м04-03-012-01	24,63	15	11,76
27308	м04-03-012-02	17,31	14,72	10,94
27309	м05-01-001-01	27,55	21,28	15,44
27310	м05-01-001-02	27,83	20,72	15,1
27311	м05-01-001-03	27,3	21,1	14,77
27312	м05-01-002-01	29,23	12,64	26,12
27313	м05-01-003-01	21,23	13,75	14,32
27314	м05-01-003-02	22,45	13,75	14,59
27315	м05-01-003-03	24,62	13,75	15,61
27316	м05-01-021-01	32,04	11,99	19,97
27317	м05-01-021-02	31,48	12	19,88
27318	м05-01-021-03	31,78	12	19,92
27319	м05-01-022-01	23,23	13,53	13,04

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
27320	м05-01-022-02	20,13	13,33	10,76
27321	м05-01-022-03	27,45	13,47	12,76
27322	м05-01-022-04	27,65	13,47	12,76
27323	м05-01-022-05	27,65	13,5	12,5
27324	м05-01-022-06	27,74	13,5	12,49
27325	м05-02-001-01	26,51	13,72	11,42
27326	м05-02-001-02	25,21	13,4	13,91
27327	м05-02-001-03	24,49	13,66	13,75
27328	м05-02-002-01	26,23	13,74	11,59
27329	м05-02-003-01	23,85	13,8	19,63
27330	м05-02-004-01	24,17	13,64	20,7
27331	м05-02-004-02	24,35	13,75	18,8
27332	м05-02-004-03	21,96	13,78	15,52
27333	м05-02-004-04	22,39	13,78	15,77
27334	м05-02-005-01	23,39	13,99	18,32
27335	м05-02-006-01	20,62	15,02	12,3
27336	м05-02-007-01	22,26	13,88	10,96
27337	м05-02-007-02	22,64	13,88	10,98
27338	м05-02-041-01	27,61	12,12	13,59
27339	м05-02-041-02	26,73	12,12	13,5
27340	м05-02-041-03	23	13,59	12,03
27341	м05-02-041-04	24,45	13,59	12,19
27342	м05-02-041-05	25,87	13,28	15,63
27343	м05-02-041-06	32,01	10,23	14,16
27344	м05-02-041-07	31,39	10,27	14,08
27345	м05-02-041-08	35,47	12,1	15,14
27346	м05-02-041-09	24,74	12,85	11,56
27347	м05-02-042-01	25,74	12,51	12,28
27348	м05-02-042-02	26,42	13,65	12,94
27349	м05-02-043-01	25,4	12,04	12,19
27350	м05-02-043-02	25,95	12,05	12,26
27351	м05-02-044-01	27,31	12,31	12,39
27352	м05-02-045-01	22,56	13,62	12,2
27353	м05-02-045-02	22,1	13,17	11,49
27354	м05-02-061-01	22,34	21,83	11,6
27355	м05-02-061-02	22,16	21,83	11,54
27356	м05-02-078-01	32,52	12,12	15,42
27357	м05-02-078-02	31,89	12,11	15,45
27358	м05-02-078-03	32,01	12,1	15,44
27359	м05-02-078-04	30,07	12,11	15,2
27360	м05-02-079-01	26,89	13,62	11,84
27361	м05-02-116-01	25,61	13,69	11,13
27362	м05-02-117-01	42,24	14,03	31,47
27363	м05-02-118-01	25,87	13,48	11,24
27364	м05-02-118-02	25,52	13,49	11,23
27365	м05-02-134-01	33,78	13,78	17,01
27366	м05-02-134-02	34,03	13,78	17,11
27367	м05-02-134-03	33,64	13,77	16,99
27368	м05-02-134-04	35,4	13,69	16,03
27369	м05-02-134-05	31,82	12	15,68
27370	м05-02-134-06	32,05	13,79	17,11
27371	м05-02-134-07	33,14	13,7	17,52
27372	м05-02-134-08	34,53	13,64	16,98
27373	м05-02-135-01	30,28	13,77	16,65
27374	м05-02-135-02	29,39	13,77	16,52
27375	м06-01-001-01	19,33	12,1	10,47
27376	м06-01-001-02	21,03	12,56	10,67
27377	м06-01-001-03	20,06	12,09	10,38
27378	м06-01-001-04	26,99	17,52	11,28
27379	м06-01-001-05	28,75	24,6	11,3
27380	м06-01-001-06	27,81	18,26	11,39
27381	м06-01-001-07	28,2	22,82	11,45
27382	м06-01-001-08	26,89	18,02	11,8
27383	м06-01-001-09	24,76	16,51	10,83
27384	м06-01-001-10	27,96	21,37	11,12
27385	м06-01-001-11	28,71	21,6	11,45
27386	м06-01-001-12	29	22,85	11,31
27387	м06-01-001-13	23,93	17,99	11,48
27388	м06-01-001-14	33,27	24,05	13,19
27389	м06-01-002-01	19,71	12,95	10,69
27390	м06-01-002-02	19,09	12,86	10,71
27391	м06-01-002-03	22,01	18,01	10,26
27392	м06-01-002-04	23,26	20,03	10,31
27393	м06-01-002-05	29,2	13,03	12,4
27394	м06-01-002-06	25,88	20,19	13,09
27395	м06-01-002-07	21,34	22,31	11,41
27396	м06-01-003-01	12,7	11,22	10,16
27397	м06-01-003-02	12,71	10,71	10,17
27398	м06-01-003-03	13,38	12,97	10,2

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
27399	м06-01-003-04	12,19	15,27	10,14
27400	м06-01-003-05	12,07	14,29	10,14
27401	м06-01-003-06	14,7	10,94	10,25
27402	м06-01-003-07	12,14	10,99	10,14
27403	м06-01-003-08	12,49	14,75	10,15
27404	м06-01-003-09	12,03	14,88	10,13
27405	м06-01-003-10	12,52	13,36	10,13
27406	м06-01-004-01	21,57	4,03	13,55
27407	м06-01-004-02	22,16	4,45	12,4
27408	м06-01-004-03	22,54	4,14	12,96
27409	м06-01-004-04	24,93	7,47	12,93
27410	м06-01-004-05	23,01	19,2	10,91
27411	м06-01-004-06	27,29	18,26	12,04
27412	м06-01-004-07	33,33	26,28	17,2
27413	м06-01-004-08	33,3	26,16	19,29
27414	м06-01-004-09	25,8	18,2	12,16
27415	м06-01-004-10	31,34	22,83	17,75
27416	м06-01-004-11	22,67	17,22	10,55
27417	м06-01-004-12	27,06	22,06	12,07
27418	м06-01-004-13	24,2	17,91	10,65
27419	м06-01-004-14	27,2	22,15	11,78
27420	м06-01-004-15	26,24	21,25	12,11
27421	м06-01-004-16	21,56	14,78	11,37
27422	м06-01-004-17	27,23	18	11,51
27423	м06-01-004-18	23,42	14,39	11,78
27424	м06-01-004-19	22,22	14,41	11,44
27425	м06-01-005-01	30,77	6,37	13,09
27426	м06-01-005-02	30,84	6,48	13,09
27427	м06-01-005-03	30,78	7,01	13,06
27428	м06-01-005-04	31,35	7,65</	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
27478	м06-01-007-17	26,73	23,61	11,22
27479	м06-01-007-18	16,17	12,44	11,33
27480	м06-01-007-19	27,61	16,94	14,02
27481	м06-01-007-20	21,1	17,09	11,56
27482	м06-01-007-21	21,26	24,14	10,68
27483	м06-01-008-01	21,66	13,47	12,1
27484	м06-01-008-02	15,22	23,97	10,21
27485	м06-01-008-03	25,95	22,93	10,88
27486	м06-01-008-04	28,5	22,06	11,29
27487	м06-01-008-05	25,14	19,52	10,88
27488	м06-01-008-06	27,67	20,17	11,22
27489	м06-01-008-07	18,88	13,64	10,69
27490	м06-01-008-08	27,48	18,12	13,81
27491	м06-01-008-09	24,56	17,07	13,21
27492	м06-01-008-10	23,18	17,99	10,68
27493	м06-01-008-11	24,91	17,53	12,83
27494	м06-01-008-12	23,25	11,94	13,22
27495	м06-01-008-13	29,32	20,06	14,06
27496	м06-01-008-14	24,99	15,85	15,48
27497	м06-01-008-15	17,9	11,16	13,93
27498	м06-01-009-01	31,34	14,11	13,63
27499	м06-01-009-02	27,36	24,48	10,68
27500	м06-01-009-03	31,26	22,87	12,12
27501	м06-01-009-04	25,61	16,96	11,37
27502	м06-01-009-05	25,22	19,31	10,95
27503	м06-01-009-06	26,1	19,82	11,51
27504	м06-01-009-07	21,52	15,07	12,21
27505	м06-01-009-08	21,51	15,85	14,64
27506	м06-01-009-09	19,88	13,94	12,16
27507	м06-01-009-10	20,49	15,19	11,36
27508	м06-01-010-01	36,44	6,4	15,83
27509	м06-01-010-02	43,02	7,72	23,29
27510	м06-01-010-03	33,33	12,78	13,36
27511	м06-01-010-04	28,92	18,82	14,9
27512	м06-01-010-05	28,53	18,46	13,96
27513	м06-01-010-06	25,89	17,31	11,32
27514	м06-01-010-07	23,22	11,75	11,6
27515	м06-01-010-08	31,11	10,74	13,14
27516	м06-01-010-09	25,47	12,93	13,78
27517	м06-01-010-10	25,55	18,1	11,39
27518	м06-01-010-11	27,55	18,65	12,24
27519	м06-01-010-12	24,6	17,5	10,52
27520	м06-01-010-13	24,98	17,15	11,13
27521	м06-01-010-14	22,71	12,82	11,05
27522	м06-01-010-15	33,81	22,45	15,17
27523	м06-01-010-16	30,53	18,64	33,6
27524	м06-01-010-17	27,72	14,56	33,72
27525	м06-01-010-18	37,32	23,3	19,52
27526	м06-01-010-19	27,6	17,26	16,4
27527	м06-01-010-20	36,44	19,46	16,51
27528	м06-01-010-21	32,7	16,82	72,41
27529	м06-01-010-22	26,44	9,89	57,17
27530	м06-01-010-23	19,63	9,86	77,89
27531	м06-01-011-01	29,62	16,73	12,92
27532	м06-01-011-02	30,72	13,97	13,62
27533	м06-01-011-03	30,57	16,84	13,99
27534	м06-01-011-04	27,85	11,78	14,95
27535	м06-01-011-05	30,84	16,98	14,09
27536	м06-01-011-06	30,66	16,97	14,8
27537	м06-01-011-07	32,3	16,41	16,69
27538	м06-01-011-08	27,86	13,91	13,63
27539	м06-01-011-09	26,91	13,28	13,88
27540	м06-01-011-10	31,17	15,92	20,93
27541	м06-01-011-11	17,87	10,66	34,13
27542	м06-01-011-12	20,6	10,76	30,69
27543	м06-01-011-13	33,35	10,53	17,91
27544	м06-01-011-14	32,55	7,77	13,5
27545	м06-01-012-01	33,64	26,75	16,01
27546	м06-01-012-02	19,48	13,28	15,81
27547	м06-01-012-03	24,71	17,29	15,69
27548	м06-01-012-04	24,7	17,44	17,62
27549	м06-01-012-05	21,03	16,07	16,28
27550	м06-01-012-06	25,17	17,43	15,11
27551	м06-01-012-07	21,34	13,16	14,88
27552	м06-01-012-08	50,67	4,52	37,97
27553	м06-01-012-09	50,75	5,13	39,4
27554	м06-01-012-10	51,19	4,79	47,26
27555	м06-01-012-11	50,78	4,76	41,95
27556	м06-01-012-12	51,38	29,68	51,38

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
27557	м06-01-012-13	51,2	29,68	51,2
27558	м06-01-012-14	51,36	29,68	51,36
27559	м06-01-012-15	51,36	29,68	51,36
27560	м06-01-012-16	26,5	15,51	11,45
27561	м06-01-012-17	22,76	14,7	12,45
27562	м06-01-012-18	29,14	21,91	14,65
27563	м06-01-012-19	23,45	14,3	11,79
27564	м06-01-012-20	26,96	19,4	20,15
27565	м06-01-012-21	15,57	10,42	26,19
27566	м06-01-012-22	25,46	2,77	10,48
27567	м06-01-012-23	37,19	17,79	13,82
27568	м06-01-012-24	18	10,36	11,21
27569	м06-01-012-25	24,46	2,76	10,41
27570	м06-01-012-26	21,41	13,05	12,89
27571	м06-01-012-27	34,82	17,25	13,16
27572	м06-01-012-28	27,62	16,2	12,18
27573	м06-01-012-29	38,96	11,71	13,75
27574	м06-01-012-30	40,84	20,97	26,01
27575	м06-01-012-31	40,35	12,14	51,34
27576	м06-01-012-32	37,31	10,35	51,37
27577	м06-01-012-33	27,86	16,34	14,07
27578	м06-01-012-34	22,34	11,68	14,63
27579	м06-01-012-35	42,22	16,34	21,93
27580	м06-01-012-36	30,36	20,06	16,98
27581	м06-01-012-37	33,19	14,86	14,06
27582	м06-01-012-38	30	19,68	12,74
27583	м06-01-012-39	32,38	22,72	16,7
27584	м06-01-012-40	28,58	16,68	16,89
27585	м06-01-012-41	32,7	22,23	15,49
27586	м06-01-012-42	27,69	9,85	13,59
27587	м06-01-013-01	21,8	2,52	11,88
27588	м06-01-013-02	20,02	2,52	11,83
27589	м06-01-013-03	21,72	2,52	11,87
27590	м06-01-013-04	19,23	2,52	11,81
27591	м06-01-013-05	20,36	2,52	11,82
27592	м06-01-013-06	32,73	2,52	12,47
27593	м06-01-013-07	30,81	2,52	12,3
27594	м06-01-013-08	32,01	2,52	12,4
27595	м06-01-013-09	29,57	2,52	12,23
27596	м06-01-013-10	29,71	2,52	12,35
27597	м06-01-013-11	30,76	2,52	12,3
27598	м06-01-013-12	27,27	2,52	12,09
27599	м06-01-013-13	28,79	2,52	12,22
27600	м06-01-013-14	35,03	2,52	12,69
27601	м06-01-013-15	33,62	2,52	12,53
27602	м06-01-013-16	34,42	2,52	12,61
27603	м06-01-013-17	32,43	2,52	12,53
27604	м06-01-014-01	29,63	13,02	38,96
27605	м06-01-014-02	28,83	13,48	39,98
27606	м06-01-014-03	26,34	13,88	26,17
27607	м06-01-014-04	26,49	13,93	28,41
27608	м06-01-014-05	24,95	11,57	21,76
27609	м06-01-014-06	24,98	16,35	16,85
27610	м06-01-014-07	25,73	15,05	20,28
27611	м06-01-014-08	27,5	14,62	21,81
27612	м06-01-014-09	22,22	10,41	17,24
27613	м06-01-014-10	28,97	13,26	39,03
27614	м06-01-014-11	28,06	13,64	40,06
27615	м06-01-014-12	25,78	13,96	26,24
27616	м06-01-014-13	26,02	14	28,5
27617	м06-01-014-14	28,88	11,11	24,74
27618	м06-01-014-15	24,99	17,34	18,81
27619	м06-01-014-16	29,62	14,36	30,25
27620	м06-01-014-17	30,43	15,37	27,76
27621	м06-01-014-18	25,71	13,63	21,32
27622	м06-01-014-19	27,65	13,16	22,84
27623	м06-01-014-20	24,01	11,74	17,72
27624	м06-01-014-21	22,25	10,42	17,53
27625	м06-01-015-01	29,55	11,35	24,23
27626	м06-01-015-02	29,08	11,57	26,51
27627	м06-01-015-03	30,34	10,33	26,68
27628	м06-01-015-04	34,58	9,64	26,41
27629	м06-01-015-05	36,64	10,41	30,27
27630	м06-01-015-06	31,32	9,63	25,81
27631	м06-01-015-07	29,51	10,05	25,72
27632	м06-01-015-08	31,59	11,47	27,3
27633	м06-01-015-09	31,51	9,4	27,3
27634	м06-01-015-10	32,6	10,2	26,63
27635	м06-01-015-11	36,54	8,84	25,19

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
27636	м06-01-015-12	38,34	9,35	26,85
27637	м06-01-015-13	39,87	9,58	30,24
27638	м06-01-016-01	37,63	11,79	17,05
27639	м06-01-016-02	36,34	11,79	17,58
27640	м06-01-016-03	27,04	10,99	15,39
27641	м06-01-016-04	28,04	11	16,5
27642	м06-01-016-05	37,82	11,76	17,18
27643	м06-01-016-06	38,35	11,76	17,97
27644	м06-01-016-07	28,47	11,08	15,81
27645	м06-01-016-08	29,16	11,1	16,6
27646	м06-01-016-09	47,24	2,52	18,82
27647	м06-01-016-10	47,71	2,52	19,66
27648	м06-01-016-11	48,19	2,52	20,64
27649	м06-01-016-12	48,53	2,52	21,75
27650	м06-01-016-13	49,58	2,52	25,76
27651	м06-01-016-14	47,77	2,52	19,84
27652	м06-01-016-15	48,44	2,52	21,35
27653	м06-01-016-16	48,76	2,52	22,39
27654	м06-01-016-17	49,42	2,52	24,75
27655	м06-01-016-18	49,63	2,52	26,19
27656	м06-01-016-19	49,98	2,52	28,18
27657	м06-01-016-20	50,33	2,52	31,03
27658	м06-01-052-01	28,8	13,29	14,14
27659	м06-01-064-01	23,75	21,73	10,45
27660	м06-01-064-02	22,83	14,83	11,42
27661	м06-01-064-03	19,2	15,43	11,18
27662	м06-01-064-04	27,29	17,63	11,64
27663	м06-01-065-01	13,28	10,61	10,17
27664	м06-01-065-02	13,73	10,04	10,19
27665	м06-01-065-03	14,78		



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
27715	м06-02-004-09	31,65	12,38	21,86
27716	м06-02-004-10	32,16	12,31	22,52
27717	м06-02-004-11	39,68	8,76	22,22
27718	м06-02-004-12	40,3	9,89	23,11
27719	м06-02-004-13	27,54	5,45	15,72
27720	м06-02-004-14	27,71	5,61	15,81
27721	м06-02-004-15	27,71	5,94	15,96
27722	м06-02-004-16	27,8	6,44	16,22
27723	м06-02-004-17	26,55	8,47	15,71
27724	м06-02-004-18	27,35	8,9	15,94
27725	м06-02-004-19	27,45	8,87	16,07
27726	м06-02-004-20	27,7	8,95	16,3
27727	м06-02-011-01	21,83	13,27	11,52
27728	м06-02-011-02	21,67	13,22	11,35
27729	м06-02-011-03	24,37	21,3	11,27
27730	м06-02-011-04	19,91	12,62	11,06
27731	м06-02-011-05	19,83	12,69	11,06
27732	м06-02-011-06	20,68	13,17	11,08
27733	м06-02-011-07	20,78	13,28	11,06
27734	м06-02-011-08	20,35	21,11	11
27735	м06-02-011-09	21,14	20,99	11,05
27736	м06-02-011-10	19,11	14,33	10,97
27737	м06-02-011-11	18,8	14,49	10,96
27738	м06-02-011-12	18,62	14,82	10,94
27739	м06-02-011-13	19,93	22,27	10,89
27740	м06-02-011-14	18,29	14,05	11,04
27741	м06-02-011-15	26,34	15,65	12,54
27742	м06-02-011-16	27,15	15,32	12,3
27743	м06-02-011-17	20,51	12,67	12,32
27744	м06-02-012-01	41,77	11,56	32,02
27745	м06-02-012-02	31,8	10,46	15,45
27746	м06-02-012-03	31,81	9,78	15,28
27747	м06-02-012-04	32,02	9,8	15,55
27748	м06-02-012-05	28,02	18,67	13,26
27749	м06-02-012-06	21,56	11,24	13,36
27750	м06-02-012-07	33,3	10,63	12,51
27751	м06-02-012-08	35,35	9,95	13,14
27752	м06-02-012-09	40,71	11,64	28,94
27753	м06-02-012-10	40,75	11,61	27,81
27754	м06-02-012-11	24,86	14,28	51,38
27755	м06-02-012-12	27,52	14,01	51,37
27756	м06-02-012-13	29,99	13,64	51,2
27757	м06-02-012-14	38,7	12,47	11,44
27758	м06-02-012-15	36,13	12,24	10,86
27759	м06-02-012-16	31,87	12,82	31,27
27760	м06-02-013-01	33,03	10,09	12,34
27761	м06-02-013-02	35,28	8,57	12,76
27762	м06-02-013-03	34,7	7,61	12,43
27763	м06-02-013-04	34,75	7,11	12,38
27764	м06-02-013-05	31,21	10,71	12,52
27765	м06-02-013-06	32,9	10,06	12,7
27766	м06-02-013-07	36,24	8,27	13,36
27767	м06-02-013-08	33,61	6,4	12,07
27768	м06-02-014-01	28,91	21,94	12,42
27769	м06-02-014-02	26,5	22,93	11,53
27770	м06-02-014-03	26,07	23,3	11,29
27771	м06-02-014-04	21,74	19,06	11,04
27772	м06-02-014-05	20,31	16,69	11,05
27773	м06-02-014-06	24,38	21,98	11,15
27774	м06-02-014-07	26,62	20,52	11,37
27775	м06-02-014-08	27,3	19,49	11,9
27776	м06-02-014-09	28,2	23,74	11,8
27777	м06-02-014-10	27,9	20,62	11,57
27778	м06-02-014-11	25,98	20,29	11,38
27779	м06-02-014-12	25,02	17,41	12,8
27780	м06-02-014-13	30,27	21,97	12,94
27781	м06-02-014-14	29,66	21,88	11,92
27782	м06-02-014-15	29,65	19,93	11,9
27783	м06-02-014-16	30,59	24,76	12,3
27784	м06-02-014-17	30,88	23,22	12,19
27785	м06-02-014-18	22,89	18,53	11,05
27786	м06-02-014-19	19,3	19,51	10,87
27787	м06-02-014-20	24,26	24,2	10,98
27788	м06-02-014-21	24,15	24,25	11,04
27789	м06-03-001-01	28,7	12,33	14,34
27790	м06-03-001-02	28,62	12,19	13,56
27791	м06-03-001-03	29,01	12,26	13,62
27792	м06-03-001-04	28,98	12,19	13,69
27793	м06-03-001-05	28,83	12,2	13,73

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
27794	м06-03-001-06	28,05	12,09	13,99
27795	м06-03-001-07	29,67	12,19	14,19
27796	м06-03-001-08	30,04	12,34	17,14
27797	м06-03-001-09	30,59	12,33	18,23
27798	м06-03-001-10	29,69	12,2	17,15
27799	м06-03-001-11	29,54	12,21	17,23
27800	м06-03-001-12	30,91	12,21	18,49
27801	м06-03-001-13	29,69	12,19	17,21
27802	м06-03-001-14	30,1	12,17	18,28
27803	м06-03-001-15	30,61	12,37	17,5
27804	м06-03-001-16	30,3	12,27	18,17
27805	м06-03-001-17	29,14	12,29	17,06
27806	м06-03-001-18	31,52	12,21	18,54
27807	м06-03-001-19	30,48	12,18	17,11
27808	м06-03-001-20	30,32	12,24	17,37
27809	м06-03-001-21	32,23	12,51	16,82
27810	м06-03-001-22	29,07	12,04	16,61
27811	м06-03-001-23	31,83	12,21	16,9
27812	м06-03-001-24	31,1	12,08	16,77
27813	м06-03-001-25	30,99	12,15	16,78
27814	м06-03-001-26	22,54	12,32	15,43
27815	м06-03-001-27	23,08	12,33	15,46
27816	м06-03-001-28	31,76	12,24	14,8
27817	м06-03-001-29	30,99	12,18	14,69
27818	м06-03-001-30	32,51	12,16	14,97
27819	м06-03-001-31	32,34	12,01	15,36
27820	м06-03-002-01	26,42	22,11	12,95
27821	м06-03-002-02	27,34	20,9	12,96
27822	м06-03-002-03	24,66	15,53	13,29
27823	м06-03-003-01	41,69	7,99	40,46
27824	м06-03-003-02	42,76	9,39	40,64
27825	м06-03-003-03	39,02	11,22	40,7
27826	м06-03-004-01	31,24	7,3	15,91
27827	м06-03-004-02	29,91	8,5	15,84
27828	м06-03-004-03	29,16	9,05	15,89
27829	м06-03-005-01	35,61	5,16	17,72
27830	м06-03-005-02	35,15	5,79	17,53
27831	м06-03-005-03	34,73	7,12	17,65
27832	м06-03-005-04	34,21	8,3	17,5
27833	м06-03-005-05	35,12	5,24	18
27834	м06-03-005-06	34,4	6,82	17,79
27835	м06-03-005-07	34,08	7,22	17,71
27836	м06-03-006-01	22,4	14,55	14,56
27837	м06-03-006-02	22,69	14,44	16,11
27838	м06-03-006-03	23,51	14,97	15,83
27839	м06-03-011-01	26,19	11,48	13,47
27840	м06-03-011-02	26,98	11,37	12,39
27841	м06-03-011-03	24,69	11,23	13,68
27842	м06-03-011-04	26,22	11,32	13,63
27843	м06-03-011-05	27,3	11,31	13,55
27844	м06-03-011-06	24,33	10,48	13,69
27845	м06-03-012-01	25,31	12,17	13,64
27846	м06-03-013-01	30,07	17,33	18,46
27847	м06-03-013-02	33,28	17,02	19,31
27848	м06-03-013-03	30,94	17,56	20,18
27849	м06-03-013-04	32,27	16,71	19,97
27850	м06-03-013-05	29,31	16,64	16,81
27851	м06-03-013-06	28,42	23,75	17,58
27852	м06-03-013-07	21,52	19	12,14
27853	м06-03-013-08	26,57	24,83	16,05
27854	м06-03-013-09	20,25	17,43	12
27855	м06-03-014-01	28,23	18,6	18,46
27856	м06-03-014-02	26,97	17,14	18,11
27857	м06-03-014-03	28,4	18,57	18,1
27858	м06-03-014-04	29,11	18,69	18,53
27859	м06-03-014-05	28,46	18,6	18,28
27860	м06-03-014-06	28,37	18,57	18,19
27861	м06-03-014-07	27,52	18,3	16,06
27862	м06-03-014-08	27,87	18,25	16,11
27863	м06-03-015-01	33,23	16,83	41,08
27864	м06-03-015-02	33,4	16,95	41,14
27865	м06-03-015-03	34,28	17,06	41,27
27866	м06-03-015-04	30,09	17,44	41,44
27867	м06-03-016-01	33,06	10,88	22,6
27868	м06-03-016-02	34,09	10,62	22,09
27869	м06-03-016-03	33,43	10,54	21,24
27870	м06-03-016-04	32,33	10,81	20,12
27871	м06-03-016-05	17,11	20,33	11,29
27872	м06-03-016-06	19,3	16,61	11,46

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
27873	м06-03-016-07	17,57	20,22	11,09
27874	м06-03-016-08	18,67	19,61	11,4
27875	м06-03-021-01	28,51	18,28	17,02
27876	м06-03-021-02	30,09	18,15	17,01
27877	м06-03-021-03	28,42	18,06	16,64
27878	м06-03-021-04	27,21	17,85	15,87
27879	м06-03-021-05	27,79	17,72	15,59
27880	м06-03-021-06	29,23	17,65	15,26
27881	м06-03-021-07	29,16	16,84	17,62
27882	м06-03-021-08	28,14	18,27	15,73
27883	м06-03-021-09	31,61	18,14	16,02
27884	м06-03-021-10	30,25	16,92	23,16
27885	м06-03-021-11	30,7	16,47	21,52
27886	м06-03-021-12	29,76	15,91	20,32
27887	м06-03-021-13	29,51	15,63	19,38
27888	м06-03-021-14	29,3	15,9	18,09
27889	м06-03-021-15	25,68	12,77	17,12
27890	м06-03-021-16	21,25	10,61	14,32
27891	м06-03-021-17	24,35	10,43	18,33
27892	м06-03-021-18	16,75	15,45	12,6
27893	м06-03-021-19	29,1	20,69	17,09
27894	м06-03-021-20	17,15	18,07	12,06
27895	м06-03-022-01	32,92	12,89	22,04
27896	м06-03-022-02	32,73	12,74	20,83
27897	м06-03-022-03	32,57	12,65	18,52
27898	м06-03-022-04	32,91	12,89	22,02
27899	м06-03-022-05	32,74	12,73	19,57
27900	м06-03-022-06	31,49	12,15	15,23
27901	м06-03-022-07	31,75	11,63	14,07
27902	м06-03-022-08	31,14</		

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
27952	м06-04-021-01	24,92	20,21	12,58
27953	м06-04-022-01	21,75	20,47	11,54
27954	м06-04-022-02	17,06	11,16	11,56
27955	м06-04-023-01	17,14	10,99	11,66
27956	м06-04-023-02	16,33	11,26	11,48
27957	м06-04-024-01	18,43	11,15	12,05
27958	м06-04-024-02	17,91	11,01	12,24
27959	м06-04-024-03	17,34	11,14	11,53
27960	м06-04-024-04	17,22	11,07	11,66
27961	м06-04-024-05	17,4	10,99	11,57
27962	м06-05-001-01	21,15	11,56	11,7
27963	м06-05-001-02	21,2	11,52	11,73
27964	м06-05-001-03	21,25	11,5	11,84
27965	м06-05-001-04	21,55	11,57	12,02
27966	м06-05-001-05	21,04	11,46	12,02
27967	м06-05-001-06	20,99	11,45	12,08
27968	м06-05-001-07	22,21	11,43	11,91
27969	м06-05-001-08	22,68	11,52	12,11
27970	м06-05-001-09	22,96	11,64	12,58
27971	м06-05-001-10	21,42	11,79	11,83
27972	м06-05-001-11	21,64	11,93	12,1
27973	м06-05-001-12	21,51	11,82	12,76
27974	м06-05-001-13	22,19	11,47	13,1
27975	м06-05-001-14	22,57	11,49	13,89
27976	м06-05-001-15	22,18	11,5	13,55
27977	м06-05-001-16	27,92	11,48	18,83
27978	м06-05-001-17	26,85	11,45	17,65
27979	м06-05-001-18	28,04	11,73	17,26
27980	м06-05-001-19	17,34	10,75	10,87
27981	м07-01-001-01	23,31	14,81	11,81
27982	м07-01-001-02	24,32	14,6	12,02
27983	м07-01-001-03	25,28	14,75	12,89
27984	м07-01-001-04	24,76	15,13	12,31
27985	м07-01-001-05	24,09	15,07	12,19
27986	м07-01-012-01	27,6	15,47	14,3
27987	м07-01-012-02	24,91	12,89	15,62
27988	м07-01-012-03	24,37	13,03	14,43
27989	м07-01-012-04	23,88	13,04	14,05
27990	м07-01-012-05	22,53	12,95	14,19
27991	м07-01-012-06	20,17	13,32	14,35
27992	м07-01-012-07	19,18	13,9	13,04
27993	м07-01-012-08	18,54	13,38	13,16
27994	м07-01-012-09	17,79	11,67	13,48
27995	м07-01-023-01	23,36	12,92	25,28
27996	м07-01-023-02	26,42	14,45	30,46
27997	м07-01-023-03	23,96	13,72	30,59
27998	м07-01-034-01	25,83	11,23	12,27
27999	м07-01-034-02	28,42	12,66	12,28
28000	м07-01-034-03	28,43	13	13,08
28001	м07-01-034-04	24,4	13,92	13,56
28002	м07-01-034-05	24,93	13,96	13,69
28003	м07-01-034-06	23,71	16,35	12,55
28004	м07-01-035-01	31,47	12,06	13,53
28005	м07-01-035-02	31,08	13,07	13,64
28006	м07-01-035-03	34,13	13,29	14,14
28007	м07-01-035-04	32,97	13,35	15,34
28008	м07-01-035-05	27,74	14	12,49
28009	м07-01-036-01	30,82	15,65	13,91
28010	м07-01-036-02	22,33	13,83	13,74
28011	м07-01-036-03	22,56	13,68	13,56
28012	м07-01-047-01	23,28	13,04	12,16
28013	м07-01-047-02	23,73	13,18	12,38
28014	м07-01-047-03	24,47	13,48	14,21
28015	м07-02-001-01	32,35	15,87	13,75
28016	м07-02-001-02	31,91	17,23	13,77
28017	м07-02-001-03	28,6	15,62	14,17
28018	м07-02-001-04	24,95	12,84	14,36
28019	м07-02-001-05	24,03	12,97	13,74
28020	м07-02-001-06	23,83	12,83	14,37
28021	м07-02-001-07	22,68	12,23	14,6
28022	м07-02-001-08	21,88	12,03	14,76
28023	м07-02-001-09	22,38	12,04	15,94
28024	м07-02-001-10	31,26	16,25	13,13
28025	м07-02-001-11	29,77	15,42	13,33
28026	м07-02-001-12	28,87	15,41	12,89
28027	м07-02-001-13	24,7	12,9	13,08
28028	м07-02-001-14	31,86	13,18	15,49
28029	м07-02-001-15	29,48	15,55	13,39
28030	м07-02-001-16	26,01	12,92	13,67

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
28031	м07-02-001-17	23,43	12,89	12,82
28032	м07-02-001-18	21	12,26	13,13
28033	м07-02-001-19	23,37	20,79	12,83
28034	м07-02-002-01	26,97	12,67	14,3
28035	м07-02-002-02	25,52	12,83	13,58
28036	м07-02-002-03	23,87	12,03	13,84
28037	м07-02-002-04	27,75	20,45	13,96
28038	м07-02-002-05	24,66	20,9	13,19
28039	м07-02-002-06	24,41	20,72	13,17
28040	м07-02-003-01	22,16	12,75	16,48
28041	м07-02-004-01	26,69	15,74	14,44
28042	м07-02-004-02	22,38	12,3	14,37
28043	м07-02-005-01	26,66	20,64	14
28044	м07-02-006-01	24,68	14,94	11,69
28045	м07-02-006-02	25,51	14,95	12,14
28046	м07-02-006-03	28,23	15,54	13,5
28047	м07-02-017-01	26,08	13,73	13,33
28048	м07-02-028-01	21,22	14,72	11,68
28049	м07-02-028-02	21,71	14,83	12,18
28050	м07-02-028-03	22,72	14,81	16,01
28051	м07-02-029-01	23,84	6,15	12,06
28052	м07-02-029-02	24,01	9,18	12,08
28053	м07-02-029-03	24,18	10,94	12,12
28054	м07-02-029-04	24,88	11,35	12,17
28055	м07-02-040-01	26,7	20,45	14,96
28056	м07-02-040-02	18,12	10,97	15,01
28057	м07-02-040-03	18,28	10,93	14,89
28058	м07-02-040-04	18,37	10,93	15,22
28059	м07-02-041-01	19,31	14,04	12,5
28060	м07-02-041-02	19,05	14,08	12,56
28061	м07-02-041-03	19,66	13,9	12,26
28062	м07-02-042-01	19,93	14,1	12,1
28063	м07-02-042-02	18,93	14,21	12,36
28064	м07-02-043-01	21,53	14,35	13,4
28065	м07-02-043-02	21,81	14,32	13,38
28066	м07-02-053-01	22,36	12,85	12,99
28067	м07-02-053-02	22,35	13,23	13,02
28068	м07-02-053-03	22,71	13,33	13,08
28069	м07-02-064-01	27,4	14,9	12,72
28070	м07-02-064-02	25,57	14,94	12,83
28071	м07-02-064-03	28,4	15,33	13,94
28072	м07-03-001-01	32,33	11,16	11,7
28073	м07-03-001-02	30,59	9,87	11,81
28074	м07-03-001-03	29,07	11,88	12,01
28075	м07-03-001-04	28,93	12,21	12,2
28076	м07-03-001-05	21,91	12,55	11,27
28077	м07-03-001-06	22,44	12,93	11,39
28078	м07-03-001-07	25,43	13,07	11,76
28079	м07-03-001-08	26,62	12,94	11,96
28080	м07-03-002-01	32,46	13,75	11,76
28081	м07-03-002-02	33,44	8,36	12,67
28082	м07-03-002-03	33,37	9,12	13,31
28083	м07-03-002-04	33,64	10,03	13,69
28084	м07-03-003-01	24,01	12,42	12,66
28085	м07-03-003-02	22,24	12,91	12,27
28086	м07-03-003-03	21,95	13,23	12,29
28087	м07-03-003-04	19,51	13,29	12,38
28088	м07-03-003-05	23,21	15,56	12,1
28089	м07-03-003-06	25,49	16,75	12,79
28090	м07-03-003-07	33,92	30,83	13,15
28091	м07-03-003-08	31,41	31,03	12,23
28092	м07-03-003-09	22,61	16,17	12,3
28093	м07-03-003-10	21,82	16,18	12,44
28094	м07-03-003-11	17,85	10,79	12,37
28095	м07-03-004-01	29,55	12,46	13,04
28096	м07-03-004-02	28,34	12,43	12,55
28097	м07-03-005-01	24,54	13,47	12,38
28098	м07-03-005-02	24,65	13,49	12,2
28099	м07-03-005-03	25,18	13,03	12,18
28100	м07-03-005-04	26,22	16,81	12,31
28101	м07-03-006-01	15,77	10,69	12,14
28102	м07-03-006-02	16,16	10,71	11,91
28103	м07-03-006-03	16,54	10,99	11,76
28104	м07-03-007-01	33,15	9,32	15,86
28105	м07-03-007-02	34,16	9,36	17,55
28106	м07-03-018-01	26,85	11,94	11,47
28107	м07-03-018-02	25,52	12,97	11,49
28108	м07-03-018-03	25,06	13,45	12,9
28109	м07-03-018-04	27,89	16,28	11,99

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
28110	м07-03-018-05	25,92	16,48	13,16
28111	м07-03-018-06	33,57	29,66	13,43
28112	м07-03-019-01	28,37	16,65	12,58
28113	м07-03-019-02	22,71	16,23	12,75
28114	м07-03-019-03	34,26	30,96	12,93
28115	м07-03-020-01	21,99	16,13	12,38
28116	м07-03-020-02	17,99	10,76	12,43
28117	м07-03-020-03	19,03	10,81	12,34
28118	м07-04-001-01	29,72	4,46	11,32
28119	м07-04-001-02	29,53	7,04	11,35
28120	м07-04-001-03	29,79	9,52	11,44
28121	м07-04-001-04	24,69	10,3	11,64
28122	м07-04-001-05	24,49	11,12	12,14
28123	м07-04-001-06	26,63	11,44	12,29
28124	м07-04-001-07	26,12	11,92	12,77
28125	м07-04-001-08	26,43	12,03	12,81
28126	м07-04-001-09	24,7	13,05	11,84
28127	м07-04-001-10	21,26	12,73	11,31
28128	м07-04-001-11	21,26	12,9	11,44
28129	м07-04-001-12	20,99	13,07	11,77
28130	м07-04-001-13	20,75	13,09	11,75
28131	м07-04-002-01	19,11	13,63	12,19
28132	м07-04-002-02	20,84	13,66	12,22
28133	м07-04-002-03	20,92	13,67	12,59
28134	м07-04-002-04	21	13,67	13,45
28135	м07-04-003-01	26,51	11,1	12,66
28136	м07-04-003-02	29,1	12,22	12,93
28137	м07-04-003-03	28,83	12,57	12,95
28138	м07-04-003-04	28,14	12,89	13,04

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
28189	м07-04-030-16	20,47	13,61	11,34
28190	м07-04-030-17	20,58	13,61	11,44
28191	м07-04-030-18	20,08	13,61	11,11
28192	м07-04-030-19	19,96	13,61	11,05
28193	м07-04-030-20	19,01	13,61	11,61
28194	м07-04-030-21	19,24	13,61	11,67
28195	м07-04-030-22	18,3	13,61	11,54
28196	м07-04-030-23	18,71	13,61	11,59
28197	м07-04-030-24	19,52	13,61	11,75
28198	м07-04-030-25	18,5	13,61	11,56
28199	м07-04-030-26	20,01	13,61	11,9
28200	м07-04-030-27	19,45	13,61	11,53
28201	м08-01-001-01	24,44	13,83	14,36
28202	м08-01-001-02	23,22	13,82	14,81
28203	м08-01-001-03	23,74	13,85	15,12
28204	м08-01-001-04	22,65	13,88	15,13
28205	м08-01-001-05	25,47	13,69	25,64
28206	м08-01-001-06	27,46	12,55	14,17
28207	м08-01-001-07	27,05	12,37	12,79
28208	м08-01-001-08	28,12	13,06	11,85
28209	м08-01-001-09	28,37	13,33	11,98
28210	м08-01-001-10	22,57	11,5	10,29
28211	м08-01-001-11	21,9	11,54	10,81
28212	м08-01-001-12	22,49	11,67	11,12
28213	м08-01-001-13	23,58	11,65	11,6
28214	м08-01-001-14	23,47	11,72	12,12
28215	м08-01-001-15	22,14	11,68	11,79
28216	м08-01-001-16	19,32	9,31	12,23
28217	м08-01-001-17	24,47	10,9	12,42
28218	м08-01-001-18	24,66	11,37	12,67
28219	м08-01-001-19	25,57	10,61	12,91
28220	м08-01-001-20	23,37	11,03	11,73
28221	м08-01-001-21	23,47	11	11,83
28222	м08-01-001-22	23,81	11,27	11,94
28223	м08-01-001-23	23,98	11,29	11,58
28224	м08-01-001-24	26,4	11,06	13,09
28225	м08-01-001-25	25,17	11,17	12,19
28226	м08-01-001-26	23,87	11,79	12,55
28227	м08-01-001-27	24,39	10,92	12,03
28228	м08-01-001-28	23,78	11,19	12,16
28229	м08-01-001-29	22,45	10,96	11,25
28230	м08-01-001-30	24,23	10,69	11,81
28231	м08-01-002-01	25,76	12,77	12,23
28232	м08-01-002-02	26,64	12,57	11,81
28233	м08-01-002-03	26,73	13,22	12,47
28234	м08-01-003-01	30,66	10,27	19,38
28235	м08-01-003-02	23,89	10,07	22,15
28236	м08-01-003-03	25,81	6,74	11,08
28237	м08-01-004-01	22,75	13,5	13,13
28238	м08-01-004-02	22,28	13,52	13,22
28239	м08-01-004-03	23,18	13,53	13,45
28240	м08-01-004-04	24,25	13,63	13,76
28241	м08-01-004-05	22,2	11,97	10,91
28242	м08-01-004-06	23,06	11,24	10,13
28243	м08-01-004-07	23,21	11,38	10,93
28244	м08-01-005-01	30,67	2,94	48,29
28245	м08-01-005-02	33,17	3,88	15,83
28246	м08-01-005-03	28,89	2,68	17,76
28247	м08-01-005-04	27,19	2,54	14,8
28248	м08-01-006-01	19,44	13,61	11,21
28249	м08-01-006-02	19,56	13,72	11,03
28250	м08-01-006-03	19,03	13,78	11,28
28251	м08-01-006-04	19,72	14,5	11,45
28252	м08-01-006-05	19,93	14,88	11,35
28253	м08-01-006-06	21,65	14,78	12,19
28254	м08-01-006-07	22,39	14,96	12,35
28255	м08-01-007-01	18,28	13,34	10,88
28256	м08-01-007-02	18,73	14,35	11,18
28257	м08-01-007-03	19,14	14,26	10,64
28258	м08-01-007-04	20,65	14,21	11,04
28259	м08-01-007-05	20,77	14,19	11,45
28260	м08-01-007-06	26,91	14,11	13,03
28261	м08-01-008-01	23,54	14,46	13,14
28262	м08-01-008-02	23,69	14,54	13,92
28263	м08-01-008-03	24,89	14,57	13,81
28264	м08-01-008-04	25,35	14,56	15,34
28265	м08-01-008-05	23,44	14,56	15,56
28266	м08-01-008-06	25,69	14,52	16,48
28267	м08-01-008-07	29,01	14,54	17,35

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
28268	м08-01-008-08	27,52	14,61	15,57
28269	м08-01-008-09	24,96	14,54	13,33
28270	м08-01-008-10	25,17	14,6	13,96
28271	м08-01-008-11	25,46	14,59	15,05
28272	м08-01-008-12	26,8	14,6	16,8
28273	м08-01-009-01	27,01	13,75	10,48
28274	м08-01-009-02	25,36	13,81	11,04
28275	м08-01-009-03	32,3	13,59	11,54
28276	м08-01-009-04	27,94	13,83	14,74
28277	м08-01-009-05	27,24	13,8	13,71
28278	м08-01-009-06	29,74	15,14	11,82
28279	м08-01-009-07	26,95	13,72	13,51
28280	м08-01-009-08	24,55	14,76	9,46
28281	м08-01-010-01	20,37	5,22	51,62
28282	м08-01-010-02	21,85	8,23	51,73
28283	м08-01-010-03	19,27	8,23	51,33
28284	м08-01-010-04	12,83	3,52	51,55
28285	м08-01-010-05	22,91	9,36	13,67
28286	м08-01-011-01	22,92	13,14	10,68
28287	м08-01-011-02	23,89	13,02	10,96
28288	м08-01-011-03	23,72	13,22	10,89
28289	м08-01-011-04	24,32	13,07	11,21
28290	м08-01-011-05	22,34	15,21	10,53
28291	м08-01-011-06	22,91	14,9	10,76
28292	м08-01-011-07	23,13	14,97	12,11
28293	м08-01-011-08	23,39	14,71	12,65
28294	м08-01-011-09	23,19	14,2	13,13
28295	м08-01-011-10	22,91	14,34	14,62
28296	м08-01-011-11	24,41	11,57	19,44
28297	м08-01-011-12	24,35	11,35	19,88
28298	м08-01-012-01	21,56	13,68	16,1
28299	м08-01-012-02	21,91	13,92	14,41
28300	м08-01-012-03	22,52	14,35	16,6
28301	м08-01-013-01	23,66	17,56	10,44
28302	м08-01-013-02	23,82	14,95	11
28303	м08-01-013-03	23,82	14,96	13,09
28304	м08-01-013-04	23,89	14,75	13,23
28305	м08-01-014-01	20,68	13,35	10,95
28306	м08-01-014-02	22,9	13,22	11,29
28307	м08-01-014-03	23,84	13,29	10,99
28308	м08-01-015-01	18,94	15,69	9,19
28309	м08-01-015-02	18,93	13,8	10,16
28310	м08-01-015-03	18,56	13,77	9,89
28311	м08-01-015-04	18,96	14,16	9,76
28312	м08-01-015-05	21,44	14,31	11,19
28313	м08-01-015-06	24,03	14,28	12,83
28314	м08-01-015-07	22,07	14,29	13,12
28315	м08-01-015-08	24,21	14,27	16,27
28316	м08-01-015-09	20,56	14,28	11,7
28317	м08-01-015-10	18,4	13,89	10
28318	м08-01-015-11	17,92	14,03	11,02
28319	м08-01-016-01	23,97	13,39	11,55
28320	м08-01-017-01	17,32	13,99	9,19
28321	м08-01-017-02	16,99	14,13	9,3
28322	м08-01-017-03	16,38	14,12	9,32
28323	м08-01-017-04	17,34	15,02	9,23
28324	м08-01-017-05	19,43	14,75	8,9
28325	м08-01-017-06	19,99	14,52	8,24
28326	м08-01-017-07	20,75	14,75	8,72
28327	м08-01-017-08	18,2	13,93	9,37
28328	м08-01-017-09	16,23	14,12	9,27
28329	м08-01-018-01	17,8	8,37	11,17
28330	м08-01-018-02	18,43	7,08	9,62
28331	м08-01-018-03	17,41	6,62	9,68
28332	м08-01-019-01	35,77	16,98	12,27
28333	м08-01-019-02	32,95	17,18	11,82
28334	м08-01-019-03	34,5	17,45	11,98
28335	м08-01-019-04	32,45	18,71	11,75
28336	м08-01-019-05	32,23	18,89	11,73
28337	м08-01-020-01	17,63	8,1	51,21
28338	м08-01-020-02	17,09	7,45	51,43
28339	м08-01-020-03	15,67	7,11	51,35
28340	м08-01-020-04	15,44	6,99	51,3
28341	м08-01-020-05	15,67	7,23	51,42
28342	м08-01-020-06	16,13	6,9	51,42
28343	м08-01-020-07	15,87	7,07	51,22
28344	м08-01-021-01	17,8	10,84	42,14
28345	м08-01-021-02	21,23	10,95	44,81
28346	м08-01-021-03	17,84	10,94	40,52

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
28347	м08-01-021-04	21,29	10,97	43,7
28348	м08-01-021-05	17,95	10,98	43,56
28349	м08-01-021-06	21,17	11,05	45,44
28350	м08-01-021-07	18	10,98	40,55
28351	м08-01-021-08	20,87	11,06	42,9
28352	м08-01-021-09	17,91	11,01	41,73
28353	м08-01-021-10	21,2	11,07	44,63
28354	м08-01-021-11	21,14	11,06	45,87
28355	м08-01-021-12	21,15	11,2	42,54
28356	м08-01-021-13	21,18	11,1	45,33
28357	м08-01-021-14	20,78	11,06	46,28
28358	м08-01-021-15	21,13	11,16	43,65
28359	м08-01-021-16	21,13	11,09	46,1
28360	м08-01-021-17	20,87	11,06	47
28361	м08-01-021-18	22,52	11,1	48,49
28362	м08-01-021-19	17,44	10,94	38,26
28363	м08-01-021-20	21,3	10,96	41,73
28364	м08-01-021-21	17,84	10,93	40,98
28365	м08-01-021-22	21,2	10,96	43,6
28366	м08-01-021-23	18	10,97	44,32
28367	м08-01-021-24	21,18	11,01	45,92
28368	м08-01-021-25	17,9	10,96	41,27
28369	м08-01-021-26	21,27	11,01	43,73
28370	м08-01-021-27	17,93	10,99	42,9
28371	м08-01-021-28	21,21	11,09	45,3
28372	м08-01-021-29	21,2	11,03	46,48
28373	м08-01-021-30	21,17	11,15	43,53
28374	м08-01-021-31	21,18	11,07	45,87
28375	м08-01-021-32	21,17	11,03	46,97
28376	м08-01-021-33	21,33</		

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
28426	м08-01-027-01	20,79	13,25	18,32
28427	м08-01-027-02	21,41	13,66	17,59
28428	м08-01-027-03	22,06	13,7	17,21
28429	м08-01-027-04	21,02	13,41	17,79
28430	м08-01-027-05	21,66	13,4	17,48
28431	м08-01-027-06	22,05	13,85	17,72
28432	м08-01-027-07	22,23	13,76	17,79
28433	м08-01-027-08	21,46	14,22	14,47
28434	м08-01-042-01	24,21	5,72	10,66
28435	м08-01-042-02	21,67	5,54	11,68
28436	м08-01-043-01	17,81	5,74	11,8
28437	м08-01-044-01	21,84	7,29	13,05
28438	м08-01-045-01	13,83	5,23	33,06
28439	м08-01-045-02	14,8	5,2	28,19
28440	м08-01-046-01	17,37	6,92	10,99
28441	м08-01-052-01	33,67	14,1	10,9
28442	м08-01-052-02	33,67	14,1	10,9
28443	м08-01-052-03	26,55	11,89	9,65
28444	м08-01-052-04	20,64	10,57	8,97
28445	м08-01-052-05	20,82	6,3	10,31
28446	м08-01-052-06	18,69	9,01	9,45
28447	м08-01-053-01	30,92	11,91	10,89
28448	м08-01-053-02	27,15	12,71	9,94
28449	м08-01-054-01	24,37	14,13	11,71
28450	м08-01-054-02	26,11	14,13	13,01
28451	м08-01-054-03	34,28	14,13	15,49
28452	м08-01-055-01	35,13	14,1	10,25
28453	м08-01-055-02	25,71	14,15	9,13
28454	м08-01-055-03	24,45	14,13	9,28
28455	м08-01-055-04	25,11	14,13	9,29
28456	м08-01-056-01	29,61	11,38	11,26
28457	м08-01-056-02	31,45	10,84	12,19
28458	м08-01-056-03	22,36	9,08	9,56
28459	м08-01-056-04	18,03	6,78	10,29
28460	м08-01-056-05	11,93	6,07	10,94
28461	м08-01-056-06	12,55	6,6	11,09
28462	м08-01-057-01	31,15	8,15	11,22
28463	м08-01-057-02	29,41	9,66	11,23
28464	м08-01-057-03	33,12	10,55	11,35
28465	м08-01-057-04	41,66	5,11	13,39
28466	м08-01-058-01	30,48	10,35	11,53
28467	м08-01-058-02	36,66	10,24	15,09
28468	м08-01-059-01	24,53	11,61	10,33
28469	м08-01-059-02	22,95	10,64	12,81
28470	м08-01-060-01	26,08	7,24	13,78
28471	м08-01-061-01	25,88	11,89	12,72
28472	м08-01-062-01	18,25	13,83	11,21
28473	м08-01-062-02	17,43	14	11,19
28474	м08-01-062-03	18,26	14	12,15
28475	м08-01-062-04	17,33	14	12,24
28476	м08-01-062-05	18,44	14,13	12,36
28477	м08-01-063-01	25,7	14,13	12,95
28478	м08-01-063-02	25,61	14,13	13,23
28479	м08-01-063-03	24,43	14,13	13,47
28480	м08-01-063-04	23,77	14,13	13,71
28481	м08-01-063-05	24,31	14,13	13,82
28482	м08-01-063-06	23,31	14,13	14,24
28483	м08-01-064-01	27,49	11,31	13,07
28484	м08-01-065-01	16,62	13,48	51,6
28485	м08-01-065-02	24,12	14,13	51,29
28486	м08-01-066-01	29,88	14,13	11,28
28487	м08-01-066-02	27,46	14,13	13,28
28488	м08-01-067-01	36,06	10,39	15,93
28489	м08-01-067-02	35,39	11,55	16,56
28490	м08-01-067-03	37,6	12,16	20,3
28491	м08-01-067-04	32,2	12,8	18,44
28492	м08-01-067-05	29,37	13,23	18,74
28493	м08-01-067-06	27,53	13,48	19,4
28494	м08-01-067-07	29,09	14,14	50,96
28495	м08-01-067-08	21,48	14,13	51,32
28496	м08-01-067-09	19,34	14,13	51,56
28497	м08-01-067-10	18,89	14,13	51,49
28498	м08-01-068-01	39,41	22,71	12,15
28499	м08-01-068-02	36,05	20,97	11,36
28500	м08-01-068-03	36,6	19,99	12,23
28501	м08-01-068-04	36,44	19,44	12,33
28502	м08-01-069-01	38,23	18,08	12,68
28503	м08-01-069-02	34,75	19,24	11,57
28504	м08-01-069-03	35,57	18,34	12,57

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
28505	м08-01-069-04	35,23	18,99	12,67
28506	м08-01-070-01	36,28	21,94	11,55
28507	м08-01-070-02	36,66	21,03	12,58
28508	м08-01-070-03	36,29	20,25	12,74
28509	м08-01-071-01	36,61	20,83	12,69
28510	м08-01-071-02	36,5	20,34	12,88
28511	м08-01-072-01	39,78	19,2	16,61
28512	м08-01-072-02	38,21	19,06	16,61
28513	м08-01-072-03	35,71	19,62	15,5
28514	м08-01-072-04	34,76	19,6	15,94
28515	м08-01-072-05	34,37	19,5	15,54
28516	м08-01-073-01	38,07	19,37	16,04
28517	м08-01-073-02	36,31	20,86	15,26
28518	м08-01-073-03	34,84	20,49	15,74
28519	м08-01-073-04	34,41	19,37	15,49
28520	м08-01-074-01	36,42	21,39	15,09
28521	м08-01-074-02	35,05	20,98	15,7
28522	м08-01-074-03	34,77	19,94	15,44
28523	м08-01-075-01	36,55	24,14	15,7
28524	м08-01-075-02	34,7	23,75	15,02
28525	м08-01-076-01	22,97	6,66	25,28
28526	м08-01-076-02	19,92	7,95	22,55
28527	м08-01-077-01	17,31	10,56	14,06
28528	м08-01-077-02	18,6	11,87	9,74
28529	м08-01-077-03	18,77	11,42	9,11
28530	м08-01-077-04	19,11	11,37	9,16
28531	м08-01-078-01	12,95	8,56	15,58
28532	м08-01-078-02	17,42	11,4	14,54
28533	м08-01-078-03	14,39	10,45	12,99
28534	м08-01-078-04	15,11	11,12	13,08
28535	м08-01-078-05	15,28	11,17	14,57
28536	м08-01-078-06	16,9	13,51	15,15
28537	м08-01-078-07	16,45	13,46	15,71
28538	м08-01-079-01	24,41	10,11	11,5
28539	м08-01-079-02	24,45	10,2	11,52
28540	м08-01-079-03	22,94	10,21	10,85
28541	м08-01-079-04	22,77	10,35	11,48
28542	м08-01-080-01	33,85	14,14	18,65
28543	м08-01-080-02	27,91	14,14	18,65
28544	м08-01-080-03	34,24	14,14	24,68
28545	м08-01-080-04	24,28	14,13	11,16
28546	м08-01-081-01	33,41	14,14	15,75
28547	м08-01-081-02	33,41	14,14	15,75
28548	м08-01-081-03	33,41	14,14	15,75
28549	м08-01-082-01	30,08	13,32	8,69
28550	м08-01-083-01	31,44	1	12,12
28551	м08-01-084-01	31,58	14,13	15,81
28552	м08-01-084-02	32,63	14,13	14,69
28553	м08-01-084-03	34,43	14,13	13,5
28554	м08-01-084-04	38,1	14,13	15,52
28555	м08-01-085-01	10,95	7,02	13,47
28556	м08-01-086-01	23,7	17,03	18,38
28557	м08-01-086-02	31,06	15,34	21,86
28558	м08-01-086-03	23,23	14,13	9,23
28559	м08-01-087-01	18,81	11,03	12,49
28560	м08-01-087-02	29,98	14,13	12,12
28561	м08-01-087-03	10,88	10,95	9,14
28562	м08-01-101-01	24,44	14,13	11,05
28563	м08-01-101-02	26,05	14,13	11,29
28564	м08-01-101-03	24,29	14,13	11,57
28565	м08-01-101-04	24,63	14,13	11,9
28566	м08-01-101-05	24,39	14,13	12,11
28567	м08-01-101-06	23,52	14,13	12,38
28568	м08-01-101-07	23,57	14,13	12,64
28569	м08-01-101-08	24,17	14,13	12,8
28570	м08-01-102-01	28,62	14,13	12,91
28571	м08-01-103-01	26,42	14,13	11,51
28572	м08-01-103-02	25,1	14,13	11,49
28573	м08-01-104-01	24,06	14,13	11,47
28574	м08-01-104-02	25,51	14,13	12,07
28575	м08-01-104-03	24,47	14,13	12,55
28576	м08-01-105-01	35,24	1	11,84
28577	м08-01-105-02	36,72	1	12,03
28578	м08-01-105-03	36,47	1	11,89
28579	м08-01-105-04	39,22	1	12,35
28580	м08-01-105-05	40,78	1	12,54
28581	м08-01-121-01	34,15	1	17,68
28582	м08-01-121-02	29,54	1	17,51
28583	м08-01-121-03	30,19	1	17,68

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
28584	м08-01-121-04	27,57	1	17,63
28585	м08-01-121-05	30,13	1	17,74
28586	м08-01-121-06	29,13	1	17,67
28587	м08-01-121-07	31,07	1	17,76
28588	м08-01-121-08	29,86	1	17,75
28589	м08-01-121-09	30,93	1	17,8
28590	м08-01-121-10	31,62	1	17,85
28591	м08-01-121-11	29,35	1	17,78
28592	м08-01-121-12	29,9	1	17,82
28593	м08-01-121-13	30,4	1	17,85
28594	м08-01-121-14	29,3	1	17,78
28595	м08-01-121-15	29,19	1	17,78
28596	м08-01-121-16	29,64	1	17,81
28597	м08-01-121-17	29,9	1	17,84
28598	м08-01-121-18	29,89	1	17,83
28599	м08-01-121-19	30,05	1	17,85
28600	м08-01-121-20	30,29	1	17,87
28601	м08-01-122-01	51,34	1	51,36
28602	м08-01-122-02	51,34	1	51,36
28603	м08-01-122-03	51,34	1	51,28
28604	м08-01-123-01	33,4	1	11,23
28605	м08-01-123-02	31,92	1	11,06
28606	м08-01-123-03	29,3	1	10,24
28607	м08-01-123-04	27,59	1	10,18
28608	м08-01-123-05	9,11	1	8,28
28609	м08-01-123-06	9,09	1	8,5
28610	м08-01-123-07	9,58	1	8,6
28611	м08-01-123-08	9,41	1	8,75
28612	м08-01-124-01	51,35	1	51,43
28613	м08-01-124-02	51,35	1	51,43
28614	м08-01-130-01	29,34	4,01	16,34
28615	м08-01-130-02	19,96	4,41	16,65



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
28663	м08-02-145-04	30,53	10,76	15,7
28664	м08-02-145-05	31,73	10,41	15,93
28665	м08-02-145-06	31,96	10,06	16,11
28666	м08-02-145-07	33,27	9,54	16,47
28667	м08-02-145-08	31,93	16,56	16,64
28668	м08-02-145-09	32,32	16,61	16,81
28669	м08-02-146-01	16,77	10,94	16,1
28670	м08-02-146-02	16,84	10,92	16,26
28671	м08-02-146-03	16,91	10,89	16,46
28672	м08-02-146-04	17,01	10,86	16,76
28673	м08-02-146-05	16,89	10,68	17,28
28674	м08-02-146-06	16,95	10,66	17,84
28675	м08-02-146-07	16,91	10,6	18,55
28676	м08-02-146-08	16,96	10,58	19,35
28677	м08-02-146-09	15,04	10	20,17
28678	м08-02-146-10	15,02	10	21,12
28679	м08-02-147-01	32,82	12,17	16,97
28680	м08-02-147-02	35,1	11,71	17,63
28681	м08-02-147-03	36,49	11,32	18,14
28682	м08-02-147-04	36,32	8,83	19,13
28683	м08-02-147-05	37,35	8,28	19,93
28684	м08-02-147-06	37,47	7,44	21,05
28685	м08-02-147-07	38,4	6,83	22,36
28686	м08-02-147-08	20,93	8,05	23,2
28687	м08-02-147-09	21,8	7,99	25,31
28688	м08-02-147-10	35,57	11,42	18,42
28689	м08-02-147-11	37,02	11,01	18,93
28690	м08-02-147-12	38,2	10,58	19,46
28691	м08-02-147-13	37,78	7,75	20,73
28692	м08-02-147-14	38,92	7,01	22,01
28693	м08-02-147-15	38,8	6,17	23,45
28694	м08-02-147-16	39,54	5,52	25,32
28695	м08-02-147-17	21,56	7,93	26,73
28696	м08-02-147-18	21,65	7,89	28,44
28697	м08-02-148-01	32,44	12,03	16,52
28698	м08-02-148-02	35,48	11,38	17,25
28699	м08-02-148-03	37,16	10,9	17,84
28700	м08-02-148-04	36,5	8,56	18,49
28701	м08-02-148-05	37,67	7,86	19,38
28702	м08-02-148-06	37,65	7,08	20,31
28703	м08-02-148-07	38,36	6,66	21,18
28704	м08-02-148-08	21,88	8,05	22,02
28705	м08-02-148-09	21,91	8,01	22,89
28706	м08-02-149-01	12,85	10,9	8,18
28707	м08-02-149-02	13,03	10,94	8,29
28708	м08-02-151-01	24,3	18,02	17,31
28709	м08-02-151-02	24,41	17,79	18,49
28710	м08-02-151-03	25,35	17,66	19,31
28711	м08-02-152-01	36,63	4,53	17,28
28712	м08-02-152-02	36,34	5,26	17,78
28713	м08-02-152-03	33,5	5,69	16,7
28714	м08-02-152-04	27,78	2,67	13,42
28715	м08-02-152-05	27,69	2,67	13,52
28716	м08-02-152-06	27,58	2,67	13,63
28717	м08-02-152-07	44,52	14,1	21,75
28718	м08-02-152-08	43,19	14,1	19,17
28719	м08-02-152-09	46,64	14,1	29,78
28720	м08-02-152-10	50,27	14,1	37,75
28721	м08-02-152-11	26,88	2,61	14,02
28722	м08-02-152-12	26,56	2,61	14,32
28723	м08-02-152-13	34,26	2,97	14,85
28724	м08-02-152-14	33,62	2,97	14,93
28725	м08-02-152-15	46,43	14,1	30,65
28726	м08-02-152-16	25,9	2,59	10,44
28727	м08-02-152-17	26,08	2,58	10,52
28728	м08-02-152-18	26,86	2,57	10,66
28729	м08-02-152-19	28,62	2,57	12,47
28730	м08-02-152-20	28,82	2,56	12,5
28731	м08-02-153-01	17,18	6,5	11,77
28732	м08-02-154-01	23,44	14,13	7,89
28733	м08-02-155-01	18,61	1	12,72
28734	м08-02-155-02	43,68	1	12,85
28735	м08-02-156-01	24,22	14,13	9,17
28736	м08-02-156-02	24,75	14,14	9,12
28737	м08-02-156-03	15,53	5,26	11,94
28738	м08-02-156-04	19,2	5,59	12,98
28739	м08-02-156-05	26,36	5,59	15,43
28740	м08-02-156-06	27,67	5,59	15,59
28741	м08-02-157-01	51,34	1	50,5

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
28742	м08-02-157-02	51,37	1	51,85
28743	м08-02-158-01	38,68	1	13,47
28744	м08-02-158-02	40,26	1	13,8
28745	м08-02-158-03	40,26	1	13,8
28746	м08-02-158-04	22,76	1	14,22
28747	м08-02-158-05	25,37	1	14,33
28748	м08-02-158-06	18,65	1	11,6
28749	м08-02-158-07	20,39	1	11,65
28750	м08-02-158-08	22,5	1	11,72
28751	м08-02-158-09	25,27	1	11,84
28752	м08-02-158-10	27,93	1	11,97
28753	м08-02-158-11	15,73	1	11,52
28754	м08-02-158-12	17,33	1	11,56
28755	м08-02-158-13	18,79	1	11,6
28756	м08-02-158-14	32,59	14,1	12,43
28757	м08-02-158-15	34,33	14,1	12,65
28758	м08-02-158-16	35,63	14,1	12,84
28759	м08-02-158-17	36,21	14,1	12,94
28760	м08-02-158-18	36,74	14,1	13,05
28761	м08-02-158-19	38,25	14,1	13,34
28762	м08-02-158-20	39,49	14,1	13,64
28763	м08-02-158-21	41,03	14,1	14,1
28764	м08-02-158-22	41,75	14,1	14,36
28765	м08-02-159-01	40,65	1	13,34
28766	м08-02-159-02	41,58	1	13,58
28767	м08-02-159-03	42,31	1	13,82
28768	м08-02-159-04	42,81	1	13,99
28769	м08-02-159-05	39,85	1	13,16
28770	м08-02-159-06	41,76	1	13,64
28771	м08-02-159-07	42,81	1	13,99
28772	м08-02-159-08	43,92	1	14,48
28773	м08-02-159-09	44,74	1	14,92
28774	м08-02-160-01	43,31	1	14,2
28775	м08-02-160-02	44,74	1	14,92
28776	м08-02-160-03	42,81	1	13,99
28777	м08-02-160-04	44,12	1	14,56
28778	м08-02-160-05	44,74	1	14,92
28779	м08-02-160-06	38,3	1	12,81
28780	м08-02-160-07	40,16	1	13,18
28781	м08-02-160-08	41,93	1	13,66
28782	м08-02-161-01	26,15	1	11,51
28783	м08-02-161-02	28,44	1	11,61
28784	м08-02-161-03	28,93	1	11,65
28785	м08-02-162-01	41,63	1	13,47
28786	м08-02-162-02	42,67	1	13,82
28787	м08-02-162-03	43,91	1	14,33
28788	м08-02-163-01	38,18	1	12,7
28789	м08-02-163-02	40,11	1	13,07
28790	м08-02-163-03	41,29	1	13,38
28791	м08-02-164-01	15,76	10,95	14,73
28792	м08-02-164-02	15,88	10,94	15,03
28793	м08-02-164-03	15,83	10,94	15,25
28794	м08-02-164-04	15,75	10,93	15,59
28795	м08-02-164-05	15,69	10,91	16,28
28796	м08-02-164-06	15,86	10,94	14,64
28797	м08-02-164-07	15,78	10,93	14,93
28798	м08-02-164-08	15,72	10,92	15,42
28799	м08-02-164-09	15,67	10,91	15,46
28800	м08-02-164-10	15,61	10,9	16,09
28801	м08-02-164-11	15,61	10,9	16,37
28802	м08-02-165-01	13,89	10,86	19,83
28803	м08-02-165-02	13,81	10,86	20,56
28804	м08-02-165-03	13,7	10,86	21,89
28805	м08-02-165-04	13,58	10,86	24,36
28806	м08-02-165-05	13,83	10,88	20,47
28807	м08-02-165-06	13,72	10,87	21,82
28808	м08-02-165-07	13,65	10,87	22,85
28809	м08-02-165-08	13,56	10,87	24,83
28810	м08-02-165-09	13,52	10,87	25,6
28811	м08-02-166-01	38,67	14,15	14,04
28812	м08-02-166-02	38,53	14,15	13,98
28813	м08-02-166-03	39,73	14,15	14,25
28814	м08-02-166-04	39,99	14,15	14,29
28815	м08-02-166-05	41,44	14,15	14,7
28816	м08-02-166-06	42,03	14,15	14,87
28817	м08-02-166-07	41,07	14,15	14,78
28818	м08-02-166-08	40,59	14,15	14,57
28819	м08-02-166-09	41,28	14,15	14,74
28820	м08-02-166-10	42,48	14,15	15,19

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
28821	м08-02-166-11	43,68	14,15	15,77
28822	м08-02-166-12	44,34	14,15	16,12
28823	м08-02-167-01	39,66	14,1	17,23
28824	м08-02-167-02	39,16	14,1	17,33
28825	м08-02-167-03	33,29	14,1	17,24
28826	м08-02-167-04	31,03	14,1	17,24
28827	м08-02-167-05	31,82	14,1	20,6
28828	м08-02-167-06	40,06	14,1	17,3
28829	м08-02-167-07	39,56	14,1	17,4
28830	м08-02-167-08	33,75	14,1	17,28
28831	м08-02-167-09	31,46	14,1	17,26
28832	м08-02-167-10	32,42	14,1	20,63
28833	м08-02-167-11	47,71	14,1	22,75
28834	м08-02-167-12	48,16	14,1	23,96
28835	м08-02-167-13	48,39	14,1	24,71
28836	м08-02-167-14	48,17	14,1	24
28837	м08-02-168-01	48,19	1	19,22
28838	м08-02-168-02	48,48	1	19,84
28839	м08-02-168-03	48,88	1	20,93
28840	м08-02-168-04	48,25	1	19,36
28841	м08-02-168-05	48,67	1	20,35
28842	м08-02-169-01	47,82	1	18,01
28843	м08-02-169-02	48,57	1	19,59
28844	м08-02-169-03	48,96	1	20,72
28845	м08-02-169-04	49,28	1	21,88
28846	м08-02-170-01	45,66	1	15,37
28847	м08-02-170-02	46,93	1	16,61
28848	м08-02-170-03	46,96	14,1	17,27
28849	м08-02-171-01	36,96	14,13	51,4
28850	м08-02-172-01	23,09	14,14	12,72
28851	м08-02-173-01	32,51	13,12	14,04
28852	м08-02-173-02	35,67	12,01	13,05
28853	м08-02-173-03	27,12	10,85	14,99
28854	м08-0			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
28900	м08-02-187-02	29,54	4,45	15,48
28901	м08-02-200-01	45,92	1	18,83
28902	м08-02-230-01	20,59	5,95	46,1
28903	м08-02-230-02	21,39	8,9	48,12
28904	м08-02-230-03	21,73	8,81	48,49
28905	м08-02-230-04	21,97	8,9	49,06
28906	м08-02-301-01	16,59	10,93	8,97
28907	м08-02-301-02	17,32	10,91	8,56
28908	м08-02-301-03	17,7	10,9	9,36
28909	м08-02-301-04	17,19	10,9	9,19
28910	м08-02-301-05	18,94	11	9,07
28911	м08-02-302-01	23,17	11	51,21
28912	м08-02-302-02	21,3	10,96	51,14
28913	м08-02-302-03	21,33	10,95	51,37
28914	м08-02-302-04	22,26	10,93	51,66
28915	м08-02-302-05	20,59	11	51,46
28916	м08-02-302-06	20,62	10,99	51,09
28917	м08-02-302-07	20,11	11,06	51,59
28918	м08-02-302-08	21,3	10,95	51,15
28919	м08-02-302-09	19,83	10,93	51,76
28920	м08-02-302-10	19,19	10,93	51,31
28921	м08-02-303-01	20,52	11,14	50,86
28922	м08-02-303-02	20,66	11,25	51,16
28923	м08-02-303-03	20,43	11,15	50,93
28924	м08-02-303-04	19,83	11,13	50,93
28925	м08-02-303-05	20,86	11,05	50,36
28926	м08-02-303-06	21,26	11,04	50,8
28927	м08-02-303-07	30,75	11,58	51,45
28928	м08-02-304-01	16,9	10,95	52,32
28929	м08-02-304-02	15,95	11,09	49
28930	м08-02-304-03	16,16	11,03	51,55
28931	м08-02-304-04	17,45	10,86	50,17
28932	м08-02-304-05	16,42	10,86	53,57
28933	м08-02-304-06	16,12	10,86	51,33
28934	м08-02-305-01	15,94	13,61	50,5
28935	м08-02-305-02	19,82	13,61	51,4
28936	м08-02-305-03	19,76	13,61	51,4
28937	м08-02-305-04	19,97	13,6	49,29
28938	м08-02-306-01	18,64	10,86	51,62
28939	м08-02-306-02	18,64	10,86	51,62
28940	м08-02-306-03	22,76	10,86	51,07
28941	м08-02-307-01	17,88	10,87	51,44
28942	м08-02-307-02	16,21	10,86	51,85
28943	м08-02-307-03	16,12	10,86	50,86
28944	м08-02-307-04	16,07	10,86	52,53
28945	м08-02-307-05	13,94	11,81	8,59
28946	м08-02-307-06	15,37	11,62	8,78
28947	м08-02-308-01	16	10,91	51,67
28948	м08-02-308-02	26,5	11,25	51,45
28949	м08-02-308-03	22,04	11,05	51,68
28950	м08-02-308-04	16,02	10,9	51,07
28951	м08-02-308-05	25,03	10,86	47,8
28952	м08-02-308-06	16	11,22	49,4
28953	м08-02-308-07	16,04	10,9	50,98
28954	м08-02-308-08	16	11,22	49,4
28955	м08-02-308-09	16,04	10,9	50,98
28956	м08-02-309-01	26,31	11,07	51,81
28957	м08-02-309-02	19,96	10,95	50,98
28958	м08-02-310-01	21,44	10,92	51,34
28959	м08-02-310-02	19,14	10,88	51,33
28960	м08-02-310-03	19,87	10,92	51,34
28961	м08-02-310-04	19,14	10,89	51,34
28962	м08-02-310-05	19,76	11	51,31
28963	м08-02-310-06	19,2	10,91	51,35
28964	м08-02-311-01	21	10,94	51,38
28965	м08-02-311-02	21,27	10,96	51,38
28966	м08-02-311-03	18,37	10,93	51,38
28967	м08-02-312-01	18,41	11,01	51,39
28968	м08-02-312-02	18,65	11,14	51,38
28969	м08-02-313-01	20,84	10,92	51,35
28970	м08-02-313-02	20,92	10,91	51,27
28971	м08-02-313-03	19,95	10,92	51,49
28972	м08-02-313-04	18,38	10,92	51,66
28973	м08-02-313-05	41,11	10,92	51,35
28974	м08-02-314-01	37,42	1	13,51
28975	м08-02-314-02	39,45	1	13,88
28976	м08-02-314-03	33,62	14,1	13,03
28977	м08-02-314-04	32,2	1	12,98
28978	м08-02-315-01	51,38	1	51,28

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
28979	м08-02-315-02	21,68	14,1	12,32
28980	м08-02-315-03	19,38	10,86	52,44
28981	м08-02-315-04	18,65	10,86	52,67
28982	м08-02-316-01	19,81	10,99	51,4
28983	м08-02-317-01	28,22	10,86	14,05
28984	м08-02-317-02	21,74	10,86	11,28
28985	м08-02-317-03	22,66	11,26	34,2
28986	м08-02-317-04	13,41	14,1	12,1
28987	м08-02-317-05	47,07	14,1	51,47
28988	м08-02-317-06	21,95	10,91	13,97
28989	м08-02-317-07	33,16	11,64	14,67
28990	м08-02-317-08	38,26	11,17	13,82
28991	м08-02-317-09	22,37	10,96	12,9
28992	м08-02-317-10	23,6	10,98	13,19
28993	м08-02-317-11	19,48	10,95	12,72
28994	м08-02-317-12	49,23	14,1	51,4
28995	м08-02-317-13	26,77	11,07	13,16
28996	м08-02-318-01	23,46	11,12	51,48
28997	м08-02-318-02	23,09	11,24	50,59
28998	м08-02-331-01	31,58	11,73	12,28
28999	м08-02-331-02	31,48	13,1	13,42
29000	м08-02-331-03	39,99	8,87	12,04
29001	м08-02-331-04	25,03	5,16	9,1
29002	м08-02-331-05	38,53	4,91	12,05
29003	м08-02-331-06	17,29	3,13	9,29
29004	м08-02-331-07	17,88	3,92	9,36
29005	м08-02-331-08	24,15	2,51	12,33
29006	м08-02-331-09	24,96	4,17	11,82
29007	м08-02-331-10	25,8	4,17	12,45
29008	м08-02-331-11	26,13	4,17	12,7
29009	м08-02-332-01	33,96	12,24	13,29
29010	м08-02-332-02	31,87	13,33	13,22
29011	м08-02-332-03	24,75	13,07	12,58
29012	м08-02-332-04	25,95	5,14	11,51
29013	м08-02-332-05	26,3	5,14	11,91
29014	м08-02-332-06	27,14	5,14	12,28
29015	м08-02-332-07	25,95	4,5	9,7
29016	м08-02-332-08	28,42	4,5	11,71
29017	м08-02-341-01	16,36	10,86	51,29
29018	м08-02-341-02	15,09	10,86	50,99
29019	м08-02-341-03	15,72	10,86	51,53
29020	м08-02-341-04	15,84	10,86	51,38
29021	м08-02-341-05	13,94	10,86	9,49
29022	м08-02-342-01	14,32	10,86	51,23
29023	м08-02-342-02	14,35	10,86	51,29
29024	м08-02-342-03	14,79	10,86	51,13
29025	м08-02-342-04	14,65	10,86	51,5
29026	м08-02-342-05	14,7	10,86	52
29027	м08-02-343-01	49,13	1	18,79
29028	м08-02-343-02	49,27	1	19,37
29029	м08-02-343-03	51,32	1	51,18
29030	м08-02-343-04	51,34	1	52,05
29031	м08-02-344-01	14,28	10,86	51,47
29032	м08-02-344-02	15,87	10,86	11,24
29033	м08-02-344-03	13,72	1	11,18
29034	м08-02-344-04	51,32	1	51,34
29035	м08-02-345-01	22,13	1	8,41
29036	м08-02-345-02	22,33	1	8,08
29037	м08-02-345-03	33,35	1	16,44
29038	м08-02-345-04	39,3	1	17,08
29039	м08-02-345-05	13,02	1	11
29040	м08-02-345-06	14,41	1	11,03
29041	м08-02-345-07	23,57	1	9,38
29042	м08-02-345-08	30,66	1	9,8
29043	м08-02-345-09	12,62	1	10,81
29044	м08-02-345-10	13,78	1	10,84
29045	м08-02-346-01	15,64	10,86	51,58
29046	м08-02-346-02	39,18	1	14,23
29047	м08-02-346-03	51,32	1	51,34
29048	м08-02-346-04	22,86	1	8,82
29049	м08-02-347-01	14,83	10,86	50,93
29050	м08-02-347-02	14,81	10,86	51,05
29051	м08-02-347-03	14,15	10,86	51,29
29052	м08-02-347-04	20,15	10,86	51,4
29053	м08-02-347-05	17,11	10,86	51,93
29054	м08-02-361-01	27,19	14,1	7,08
29055	м08-02-362-01	17,02	13,87	7,54
29056	м08-02-363-01	15,59	10,95	7,58
29057	м08-02-363-02	16,06	10,93	7,48

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
29058	м08-02-363-03	16,41	10,86	7,2
29059	м08-02-363-04	18,05	10,86	27,18
29060	м08-02-364-01	32,35	14,1	10,15
29061	м08-02-364-02	30,69	14,15	9,64
29062	м08-02-365-01	17,29	10,96	51,35
29063	м08-02-365-02	16,69	10,93	51,24
29064	м08-02-365-03	17,46	11,01	13,7
29065	м08-02-366-01	15,63	10,97	49,81
29066	м08-02-366-02	15,77	10,97	51,5
29067	м08-02-366-03	15,86	10,97	52,63
29068	м08-02-366-04	15,72	10,97	50,94
29069	м08-02-366-05	15,86	10,97	52,63
29070	м08-02-366-06	16	10,97	51,06
29071	м08-02-367-01	15,42	10,9	15,38
29072	м08-02-367-02	15,34	10,89	15,3
29073	м08-02-367-03	15,47	10,89	14,92
29074	м08-02-367-04	16,63	10,91	14,99
29075	м08-02-367-05	16,44	10,93	14,53
29076	м08-02-367-06	16,04	10,91	14,13
29077	м08-02-367-07	16,5	10,91	13,76
29078	м08-02-368-01	18,88	10,88	37,48
29079	м08-02-368-02	20,4	10,88	21,46
29080	м08-02-369-01	14,13	11,17	10,06
29081	м08-02-369-02	14,97	10,99	10,21
29082	м08-02-369-03	15,77	11,14	10,15
29083	м08-02-369-04	14,02	11,09	10,08
29084	м08-02-370-01	21,24	14,13	10,88
29085	м08-02-370-02	21,54	14,13	10,91
29086	м08-02-371-01	39,03	14,1	13,6
29087	м08-02-372-01	16,79	10,99	17,8
29088	м08-02-372-02	15,62	10,96	17,83
29089	м08-02-373-01	17,39		



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
29137	м08-02-403-02	42,65	14,1	13,96
29138	м08-02-403-03	42,65	14,1	14,98
29139	м08-02-403-04	43,63	13,91	14,33
29140	м08-02-404-01	43,28	14,1	15,02
29141	м08-02-404-02	43,71	14,1	14,48
29142	м08-02-404-03	45,54	14,1	15,61
29143	м08-02-404-04	46,97	14,1	17,05
29144	м08-02-404-05	42,61	14,1	13,44
29145	м08-02-404-06	44,11	14,1	14,13
29146	м08-02-404-07	45,5	14,1	15,05
29147	м08-02-404-08	43,84	14,1	13,99
29148	м08-02-404-09	45,17	14,1	14,79
29149	м08-02-405-01	36,25	7,48	11,89
29150	м08-02-405-02	35,75	8,52	12,27
29151	м08-02-405-03	34,48	10,59	12,39
29152	м08-02-405-04	32,92	11,6	11,85
29153	м08-02-405-05	30,76	12,53	12,05
29154	м08-02-405-06	31,3	13	12,45
29155	м08-02-406-01	18,42	4,83	12,4
29156	м08-02-406-02	18,39	4,56	12,52
29157	м08-02-407-01	26,34	9,83	10,61
29158	м08-02-407-02	28,16	11,13	10,88
29159	м08-02-407-03	29,45	11,41	11,16
29160	м08-02-407-04	32,33	12,26	12,39
29161	м08-02-407-05	34,06	12,64	13,2
29162	м08-02-407-06	26	10,88	10,64
29163	м08-02-407-07	26,31	11,95	10,85
29164	м08-02-407-08	27,57	12,18	11,23
29165	м08-02-407-09	29,14	12,82	11,83
29166	м08-02-407-10	29,91	13,1	12,29
29167	м08-02-407-11	27,31	9,67	12,29
29168	м08-02-407-12	28,46	10,99	12,43
29169	м08-02-407-13	30,38	11,29	12,85
29170	м08-02-407-14	32,54	12,16	13,4
29171	м08-02-407-15	33,79	12,56	13,98
29172	м08-02-407-16	23,23	10,28	10,96
29173	м08-02-407-17	25,53	10,41	11,52
29174	м08-02-407-18	28,28	11,27	11,87
29175	м08-02-407-19	27,33	11,52	10,71
29176	м08-02-408-01	35,39	14,13	12,39
29177	м08-02-408-02	35,52	14,13	11,97
29178	м08-02-408-03	36,21	14,13	11,91
29179	м08-02-408-04	34,09	14,13	10,57
29180	м08-02-408-05	33,55	14,13	10,13
29181	м08-02-408-06	34,23	14,13	10,15
29182	м08-02-408-07	36,65	14,13	11,04
29183	м08-02-408-08	35,89	14,13	10,57
29184	м08-02-408-09	36,53	14,13	10,63
29185	м08-02-409-01	41,11	8,2	17,67
29186	м08-02-409-02	40,2	11,05	18,79
29187	м08-02-409-03	39,68	11,68	18,82
29188	м08-02-409-04	38,25	11,05	17,43
29189	м08-02-409-05	37,3	11,68	17,27
29190	м08-02-409-06	41,58	14,13	11,9
29191	м08-02-409-07	37,59	14,13	12,42
29192	м08-02-409-08	36,42	14,13	12,77
29193	м08-02-410-01	36,78	14,13	14,8
29194	м08-02-410-02	37	14,13	14,85
29195	м08-02-410-03	36,69	14,13	16,05
29196	м08-02-411-01	19,76	5,13	12,38
29197	м08-02-411-02	19,89	5,94	12,39
29198	м08-02-411-03	19,86	6,21	12,39
29199	м08-02-411-04	34,7	1	11,85
29200	м08-02-411-05	34,7	1	11,85
29201	м08-02-411-06	34,7	1	11,85
29202	м08-02-411-07	34,7	1	11,85
29203	м08-02-412-01	41,76	14,1	17,38
29204	м08-02-412-02	40,5	14,1	17,35
29205	м08-02-412-03	38,26	14,15	17
29206	м08-02-412-04	36,36	14,13	17,13
29207	м08-02-412-05	35,68	14,13	17,21
29208	м08-02-412-06	31,09	14,13	17,18
29209	м08-02-412-07	32,54	14,13	17,33
29210	м08-02-412-08	33,57	14,13	20,53
29211	м08-02-412-09	36,63	14,1	15,25
29212	м08-02-412-10	35,58	14,13	15,82
29213	м08-02-412-11	36,14	14,13	16,35
29214	м08-02-412-12	34,69	14,13	16,6
29215	м08-02-412-13	35,58	14,13	16,87

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
29216	м08-02-412-14	35,67	14,13	17,38
29217	м08-02-413-01	36,02	14,13	15,43
29218	м08-02-413-02	37,56	14,13	15,99
29219	м08-02-413-03	37,26	14,13	15,57
29220	м08-02-413-04	38,27	14,13	16,23
29221	м08-02-413-05	37,46	14,13	16,97
29222	м08-02-413-06	36,29	14,13	16,41
29223	м08-02-413-07	37,25	14,13	15,54
29224	м08-02-413-08	38,74	14,13	15,84
29225	м08-02-413-09	39,35	14,13	16,61
29226	м08-02-413-10	38,8	14,13	17,37
29227	м08-02-413-11	36,47	14,13	18,05
29228	м08-02-413-12	36,52	14,13	15,73
29229	м08-02-413-13	37,69	14,13	16,3
29230	м08-02-413-14	38,2	14,13	17,01
29231	м08-02-413-15	36,8	14,13	18,15
29232	м08-02-413-16	37,71	14,13	15,88
29233	м08-02-413-17	39,27	14,11	16,38
29234	м08-02-413-18	39,42	14,13	17,48
29235	м08-02-414-01	23,99	19,19	19,6
29236	м08-02-415-01	14,32	8,03	10,16
29237	м08-02-415-02	14,05	8,21	10,08
29238	м08-02-415-03	14,37	8,28	10,07
29239	м08-02-416-01	18,07	8,44	18,05
29240	м08-02-416-02	17,82	8,2	16,69
29241	м08-02-416-03	18,31	8,2	18,58
29242	м08-02-416-04	18,05	8,46	18,18
29243	м08-02-416-05	18,01	8,4	17,94
29244	м08-02-416-06	17,93	8,29	17,43
29245	м08-02-416-07	17,89	8,55	18,13
29246	м08-02-416-08	17,72	8,41	17,26
29247	м08-02-416-09	18,02	8,39	18,34
29248	м08-02-417-01	31,92	16,37	21,28
29249	м08-02-417-02	35,29	19,01	30,33
29250	м08-02-417-03	24,89	17,39	6,55
29251	м08-02-418-01	27,94	17,59	15,04
29252	м08-02-418-02	26,93	17,43	15,21
29253	м08-02-418-03	27,15	17,49	15,32
29254	м08-02-419-01	40,17	14,13	42,83
29255	м08-02-420-01	38,25	14,13	51,33
29256	м08-02-421-01	22,55	11,22	17,73
29257	м08-02-421-02	21,94	11,84	18,06
29258	м08-02-422-01	32,94	14,1	14,19
29259	м08-02-422-02	33,66	14,1	14,27
29260	м08-02-422-03	27,8	14,1	13,81
29261	м08-02-422-04	26,18	14,1	13,8
29262	м08-02-452-01	17,8	19,04	13,5
29263	м08-02-452-02	17,98	18,72	14,74
29264	м08-02-452-03	22,1	17,27	14,5
29265	м08-02-452-04	24,9	16,32	16,58
29266	м08-02-452-05	24,08	14,52	15,94
29267	м08-02-452-06	24,17	13,81	15,49
29268	м08-02-452-07	18,75	15,44	14,55
29269	м08-02-471-01	18,49	10,81	6,22
29270	м08-02-471-02	17,78	11,78	6,18
29271	м08-02-471-03	16,62	7,4	6,16
29272	м08-02-471-04	16,18	9,01	6,15
29273	м08-02-472-01	23,68	8,41	6,51
29274	м08-02-472-02	17,24	9,69	6,12
29275	м08-02-472-03	15,59	9,92	6,17
29276	м08-02-472-04	20,4	9,49	6,5
29277	м08-02-472-05	19,02	9,92	6,51
29278	м08-02-472-06	22,88	9,09	6,94
29279	м08-02-472-07	22,56	9,85	6,95
29280	м08-02-472-08	20,31	7,51	9,01
29281	м08-02-472-09	22,54	9,09	6,86
29282	м08-02-472-10	36,94	14,15	13,98
29283	м08-02-472-11	39,46	5,9	16,03
29284	м08-03-481-01	27,59	19,77	20,02
29285	м08-03-481-02	28,14	19,28	22,16
29286	м08-03-481-03	28,33	18,83	23,14
29287	м08-03-481-04	28,14	18,03	24,89
29288	м08-03-481-05	23,74	18,09	26,9
29289	м08-03-481-06	24,11	17,9	25,94
29290	м08-03-481-07	22,53	17,54	17,63
29291	м08-03-481-08	21,65	17,1	17,04
29292	м08-03-481-09	21,17	17	14,08
29293	м08-03-481-10	21,18	16,95	14,38
29294	м08-03-481-11	21,38	17,03	14,62

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
29295	м08-03-481-12	21,12	17,32	12,81
29296	м08-03-481-13	25,68	18,83	11,97
29297	м08-03-481-14	26,89	18,97	13,11
29298	м08-03-481-15	27,67	18,7	13,83
29299	м08-03-481-16	28,14	18,2	14,8
29300	м08-03-481-17	22,9	18,51	14,75
29301	м08-03-481-18	23,68	18,47	15,15
29302	м08-03-481-19	22,96	18,12	14,01
29303	м08-03-481-20	48,41	2,52	48,9
29304	м08-03-481-21	49,1	2,51	48,9
29305	м08-03-481-22	50,25	2,51	50,82
29306	м08-03-481-23	50,24	2,51	50,82
29307	м08-03-481-24	36,49	10,26	19,16
29308	м08-03-481-25	33,22	10,42	19,43
29309	м08-03-481-26	35,56	10,42	19,61
29310	м08-03-481-27	37,45	10,34	19,79
29311	м08-03-481-28	36,31	10,34	20,16
29312	м08-03-481-29	37,71	2,52	17,14
29313	м08-03-481-30	38,84	2,5	18,52
29314	м08-03-481-31	37,6	2,49	18,66
29315	м08-03-481-32	37,57	2,5	18,65
29316	м08-03-481-33	38,4	10	19,63
29317	м08-03-481-34	37,64	9,89	20,21
29318	м08-03-481-35	38,75	9,77	20,35
29319	м08-03-481-36	39,1	9,68	20,53
29320	м08-03-481-37	41,3	9,57	20,89
29321	м08-03-482-01	28,39	16,54	20,03
29322	м08-03-482-02	26,42	17,1	20,27
29323	м08-03-482-03	27,55	17,3	22,07
29324	м08-03-482-04	27,35	17,6	23,78
29325	м08-03-482-05	26,13		

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
29374	м08-03-484-01	23,93	17,96	17,08
29375	м08-03-484-02	22,94	17,57	16,19
29376	м08-03-484-03	24,52	20,45	15,79
29377	м08-03-484-04	24,45	20,33	15,63
29378	м08-03-484-05	23,3	20,7	14,98
29379	м08-03-484-06	23,67	20,75	15,2
29380	м08-03-484-07	24,99	18,5	17,37
29381	м08-03-484-08	24,09	18,09	16,44
29382	м08-03-484-09	24,25	17,79	16,04
29383	м08-03-484-10	25,44	20,52	16,03
29384	м08-03-484-11	25,27	20,5	15,9
29385	м08-03-484-12	24,11	20,68	15,86
29386	м08-03-484-13	23,88	20,78	15,26
29387	м08-03-484-14	24,12	20,81	15,48
29388	м08-03-484-15	24,44	20,81	14,62
29389	м08-03-484-16	24,22	20,79	13,8
29390	м08-03-484-17	24,32	20,81	14,19
29391	м08-03-484-18	24,29	20,82	13,79
29392	м08-03-484-19	24,26	20,83	14,24
29393	м08-03-484-20	24,28	20,82	14,01
29394	м08-03-484-21	24,18	20,82	14,09
29395	м08-03-484-22	24,24	20,83	14,13
29396	м08-03-484-23	24,2	20,83	14,24
29397	м08-03-484-24	34,3	10,42	19,8
29398	м08-03-484-25	34,19	11,86	20,09
29399	м08-03-484-26	33,6	11,51	20,23
29400	м08-03-484-27	33,95	11,35	20,34
29401	м08-03-484-28	33,79	12,15	20,37
29402	м08-03-484-29	39,37	9,66	20,88
29403	м08-03-484-30	38,92	9,57	20,85
29404	м08-03-484-31	38,41	11,06	20,87
29405	м08-03-484-32	34,33	11,91	19,62
29406	м08-03-484-33	35,19	11,88	19,75
29407	м08-03-484-34	32,07	12,84	19,9
29408	м08-03-484-35	33,72	12,84	19,96
29409	м08-03-484-36	32,4	13,46	20,02
29410	м08-03-484-37	32,05	13,54	20,13
29411	м08-03-484-38	31,59	13,62	20,15
29412	м08-03-484-39	32,83	13,6	20,22
29413	м08-03-484-40	33,93	13,6	20,29
29414	м08-03-485-01	28,81	19,49	19,23
29415	м08-03-485-02	28,47	19,41	18,15
29416	м08-03-485-03	28,27	20,75	17,19
29417	м08-03-485-04	28,14	20,75	16,72
29418	м08-03-485-05	29,64	19,87	20,13
29419	м08-03-485-06	29,34	19,77	19,01
29420	м08-03-485-07	28,92	19,66	17,96
29421	м08-03-485-08	28,97	20,82	17,26
29422	м08-03-485-09	25,52	20,97	17,63
29423	м08-03-485-10	26,35	20,95	17,32
29424	м08-03-485-11	23,08	13,78	20,15
29425	м08-03-485-12	21,13	14,01	20,14
29426	м08-03-485-13	21,29	14,01	20,15
29427	м08-03-485-14	21,42	14,01	20,15
29428	м08-03-485-15	23,45	13,76	20,2
29429	м08-03-485-16	21,76	13,98	20,17
29430	м08-03-485-17	21,72	13,97	20,17
29431	м08-03-485-18	21,09	14,04	20,15
29432	м08-03-485-19	20,69	14,08	20,14
29433	м08-03-485-20	20,42	14,11	20,14
29434	м08-03-485-21	20,43	14,11	20,14
29435	м08-03-486-01	26,52	21	18,34
29436	м08-03-486-02	24,98	20,86	17,6
29437	м08-03-486-03	24,8	20,86	15
29438	м08-03-486-04	24,66	20,84	14,83
29439	м08-03-486-05	24,5	20,85	14,28
29440	м08-03-486-06	24,52	20,85	14,63
29441	м08-03-486-07	24,55	20,9	14
29442	м08-03-486-08	24,41	20,85	13,77
29443	м08-03-486-09	24,47	20,86	14,22
29444	м08-03-486-10	24,47	20,86	14,35
29445	м08-03-486-11	32,4	12,89	20,4
29446	м08-03-486-12	33,36	13,26	20,45
29447	м08-03-486-13	32,83	13,51	20,25
29448	м08-03-486-14	32,3	13,66	20,28
29449	м08-03-486-15	31,53	13,79	20,23
29450	м08-03-486-16	32,67	13,77	20,36
29451	м08-03-486-17	33,28	13,71	20,4
29452	м08-03-487-01	30,34	11,58	13,33

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
29453	м08-03-487-02	29,43	11,59	13,11
29454	м08-03-487-03	25,92	11,6	12,41
29455	м08-03-487-04	25,93	11,66	12,21
29456	м08-03-487-05	26,22	11,75	12,61
29457	м08-03-488-01	21,24	6,2	12,98
29458	м08-03-488-02	30,7	17,09	13,5
29459	м08-03-488-03	29,66	17,74	13,71
29460	м08-03-489-01	27,46	19,48	17,99
29461	м08-03-489-02	28,81	18,61	18,94
29462	м08-03-489-03	23,83	18,8	18,12
29463	м08-03-489-04	23,1	18,83	18,52
29464	м08-03-489-05	21,89	17,3	17,64
29465	м08-03-489-06	22,01	17,3	17,84
29466	м08-03-489-07	19,77	16,64	12,89
29467	м08-03-489-08	19,98	16,65	12,61
29468	м08-03-489-09	20,57	16,86	12,78
29469	м08-03-489-10	22,95	20,52	12,66
29470	м08-03-489-11	23,16	20,48	12,85
29471	м08-03-489-12	23,4	20,47	12,42
29472	м08-03-489-13	22,68	20,68	12,44
29473	м08-03-489-14	28,87	19,97	21,56
29474	м08-03-489-15	23,9	18,88	17,96
29475	м08-03-489-16	23,76	18,4	18,37
29476	м08-03-489-17	22,26	17,48	17,64
29477	м08-03-489-18	22,09	17,4	17,74
29478	м08-03-489-19	20,14	16,86	12,54
29479	м08-03-489-20	20,31	16,84	12,64
29480	м08-03-489-21	20,82	17,02	12,79
29481	м08-03-489-22	22,99	20,44	12,75
29482	м08-03-489-23	23,29	20,47	12,94
29483	м08-03-489-24	22,91	20,42	12,37
29484	м08-03-489-25	23,58	20,42	12,5
29485	м08-03-489-26	23,19	20,52	12,38
29486	м08-03-489-27	23,76	18,58	17,53
29487	м08-03-489-28	22,48	17,62	17,61
29488	м08-03-489-29	22,47	17,64	17,55
29489	м08-03-489-30	20,73	17,15	12,52
29490	м08-03-489-31	20,6	17,02	12,61
29491	м08-03-489-32	21,21	17,26	12,8
29492	м08-03-489-33	23,21	20,44	12,68
29493	м08-03-489-34	23,55	20,48	12,89
29494	м08-03-489-35	23,88	20,45	12,59
29495	м08-03-489-36	22,71	20,66	12,29
29496	м08-03-489-37	24,32	18,76	17,59
29497	м08-03-489-38	22,95	17,88	17,66
29498	м08-03-489-39	22,81	17,86	17,51
29499	м08-03-489-40	21,14	17,38	12,68
29500	м08-03-489-41	21,15	17,27	12,8
29501	м08-03-489-42	21,76	17,48	13
29502	м08-03-489-43	23,56	20,46	12,84
29503	м08-03-489-44	23,88	20,5	13,07
29504	м08-03-489-45	23,61	20,54	12,59
29505	м08-03-489-46	24,93	20,6	13,23
29506	м08-03-489-47	23,26	20,75	12,45
29507	м08-03-489-48	24,37	18,93	17,29
29508	м08-03-489-49	23,11	18,08	17,31
29509	м08-03-489-50	23,09	18,05	17,32
29510	м08-03-489-51	21,59	17,62	12,92
29511	м08-03-489-52	21,58	17,51	13,05
29512	м08-03-489-53	22,1	17,7	13,24
29513	м08-03-489-54	23,86	20,46	12,95
29514	м08-03-489-55	24,26	20,52	13,23
29515	м08-03-489-56	23,99	20,56	12,94
29516	м08-03-489-57	25,21	20,61	13,47
29517	м08-03-489-58	23,28	20,76	12,52
29518	м08-03-490-01	23,86	18,24	15,78
29519	м08-03-490-02	24,86	18	16,11
29520	м08-03-490-03	24,97	20,48	15
29521	м08-03-490-04	24,37	20,83	14,19
29522	м08-03-490-05	24,33	20,83	13,59
29523	м08-03-490-06	24,27	20,83	13,9
29524	м08-03-490-07	24,21	20,83	13,43
29525	м08-03-490-08	24,29	20,84	14,03
29526	м08-03-490-09	24,22	20,83	14,07
29527	м08-03-490-10	24,53	18,58	15,72
29528	м08-03-490-11	25,48	18,3	16,05
29529	м08-03-490-12	26,15	20,35	14,94
29530	м08-03-490-13	25,37	20,56	15,12
29531	м08-03-490-14	24,56	20,84	14,08

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
29532	м08-03-490-15	24,57	20,85	13,73
29533	м08-03-490-16	24,5	20,84	14,04
29534	м08-03-490-17	24,44	20,86	13,45
29535	м08-03-490-18	24,51	20,86	13,69
29536	м08-03-490-19	24,45	20,86	13,86
29537	м08-03-490-20	24,52	20,87	14,33
29538	м08-03-490-21	24,3	18,6	15,07
29539	м08-03-490-22	25,48	18,4	15,42
29540	м08-03-490-23	25,45	20,51	14,82
29541	м08-03-490-24	26,01	20,56	14,16
29542	м08-03-490-25	24,64	20,86	13,95
29543	м08-03-490-26	24,7	20,87	13,69
29544	м08-03-490-27	24,64	20,86	14,01
29545	м08-03-490-28	24,58	20,88	13,39
29546	м08-03-490-29	24,66	20,88	14
29547	м08-03-490-30	24,62	20,88	14,03
29548	м08-03-490-31	24,47	20,87	14,42
29549	м08-03-490-32	24,95	19,13	15,78
29550	м08-03-490-33	26,01	18,87	16,14
29551	м08-03-490-34	26,92	20,65	15,22
29552	м08-03-490-35	27,45	20,7	14,21
29553	м08-03-490-36	25,34	20,89	13,96
29554	м08-03-490-37	25,49	20,91	14,29
29555	м08-03-490-38	26,49	20,92	13,65
29556	м08-03-490-39	27,41	20,94	14,28
29557	м08-03-490-40	28	20,95	14,31
29558	м08-03-490-41	25,57	19,13	15,89
29559	м08-03-490-42	26,66	18,87	16,27
29560	м08-03-490-43	26,42	20,65	15,16
29561				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
29611	м08-03-508-01	31,85	11,44	12,76
29612	м08-03-508-02	29,72	10,85	12,49
29613	м08-03-508-03	29,27	10,82	12,89
29614	м08-03-508-04	28,59	11,08	11,62
29615	м08-03-508-05	32,72	11,33	12,83
29616	м08-03-508-06	29,98	10,18	11,73
29617	м08-03-508-07	31,19	11,5	12,4
29618	м08-03-508-08	31,28	10,97	12,28
29619	м08-03-508-09	30,62	11,32	12,28
29620	м08-03-508-10	27,94	11,28	12,57
29621	м08-03-508-11	14,34	11,8	11,29
29622	м08-03-508-12	14	12,24	11,32
29623	м08-03-508-13	34,1	21,86	10,08
29624	м08-03-509-01	19,43	10,09	9,88
29625	м08-03-510-01	17,32	14,04	14,26
29626	м08-03-510-02	16,65	14,1	18,27
29627	м08-03-510-03	16,3	14,11	20,63
29628	м08-03-510-04	16,19	14,12	21,96
29629	м08-03-510-05	23,62	12,32	10,94
29630	м08-03-511-01	27,83	19,18	13,91
29631	м08-03-511-02	28,21	19,18	14,14
29632	м08-03-521-01	35,49	2,45	10,45
29633	м08-03-521-02	36,82	2,39	11,56
29634	м08-03-521-03	36,83	2,4	11,41
29635	м08-03-521-04	38,62	11,88	11,98
29636	м08-03-521-05	35,37	14,1	9,37
29637	м08-03-521-06	35,28	14,15	10,03
29638	м08-03-521-07	33,34	14,15	10,42
29639	м08-03-521-08	35,81	2,4	11,3
29640	м08-03-521-09	36,51	12	12,28
29641	м08-03-521-10	37,44	11,8	12,44
29642	м08-03-521-11	40,11	11,8	12,19
29643	м08-03-521-12	35,92	14,15	10,2
29644	м08-03-521-13	36,85	14,15	10,38
29645	м08-03-521-14	34,44	14,15	12,42
29646	м08-03-521-15	36,1	2,42	11,87
29647	м08-03-521-16	38,74	2,42	13,07
29648	м08-03-521-17	39,96	9,54	14,15
29649	м08-03-521-18	38,5	9,27	13,06
29650	м08-03-521-19	35,8	14,15	10,04
29651	м08-03-521-20	37,48	14,15	10,36
29652	м08-03-521-21	38,73	14,15	10,69
29653	м08-03-521-22	36,15	2,4	10,74
29654	м08-03-521-23	37,39	12	11,8
29655	м08-03-521-24	39,04	11,8	12,45
29656	м08-03-521-25	39,76	10,34	11,99
29657	м08-03-521-26	38,99	14,15	11,44
29658	м08-03-521-27	37,53	14,15	13,17
29659	м08-03-521-28	38,1	12,03	12,13
29660	м08-03-521-29	39,04	10,98	12,92
29661	м08-03-521-30	41,87	9,54	14,4
29662	м08-03-521-31	38,81	9,27	12,87
29663	м08-03-521-32	39,42	14,15	10,63
29664	м08-03-521-33	38,79	14,15	10,4
29665	м08-03-522-01	35,75	2,41	10,55
29666	м08-03-522-02	38,04	2,39	11,15
29667	м08-03-522-03	36,59	12,32	11,77
29668	м08-03-522-04	37,97	11,04	12,55
29669	м08-03-522-05	35,28	14,15	10,03
29670	м08-03-522-06	37,44	14,15	10,64
29671	м08-03-522-07	36,37	14,15	10,15
29672	м08-03-522-08	36,23	2,42	11,37
29673	м08-03-522-09	37,27	11,17	12,45
29674	м08-03-522-10	38,23	10,98	12,61
29675	м08-03-522-11	37,42	11,91	12,77
29676	м08-03-522-12	37,69	14,15	10,71
29677	м08-03-522-13	38,59	14,14	11,49
29678	м08-03-522-14	37,68	14,13	11,14
29679	м08-03-522-15	36,39	11,3	12,08
29680	м08-03-522-16	38,19	9,95	13,16
29681	м08-03-522-17	40,31	8,39	14,23
29682	м08-03-522-18	38,45	11,08	13,35
29683	м08-03-522-19	39,46	14,13	12,36
29684	м08-03-522-20	38,32	14,13	11,21
29685	м08-03-522-21	40,62	14,13	12,4
29686	м08-03-522-22	36,52	12,32	11,85
29687	м08-03-522-23	36,58	11,17	12,5
29688	м08-03-522-24	36,98	10,98	12,61
29689	м08-03-522-25	34,97	11,91	12,78

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
29690	м08-03-522-26	39,77	14,15	10,75
29691	м08-03-522-27	38,16	14,13	10,71
29692	м08-03-522-28	38,27	11,3	12,2
29693	м08-03-522-29	39,96	9,95	13,42
29694	м08-03-522-30	41,44	8,39	14,18
29695	м08-03-522-31	39,5	11,08	13,15
29696	м08-03-522-32	40,34	14,13	11,75
29697	м08-03-522-33	39,69	14,13	11,18
29698	м08-03-523-01	41,71	2,44	12,7
29699	м08-03-523-02	39,88	2,45	12,37
29700	м08-03-523-03	41,3	2,39	13,78
29701	м08-03-523-04	42,58	2,4	14,45
29702	м08-03-524-01	15,81	9,36	9,31
29703	м08-03-524-02	17,06	9,18	9,4
29704	м08-03-524-03	18,1	10,59	9,65
29705	м08-03-524-04	22,05	9,58	9,68
29706	м08-03-524-05	23,82	9,36	9,92
29707	м08-03-524-06	26,62	10,83	10,22
29708	м08-03-524-07	16,63	12,49	9,38
29709	м08-03-524-08	18,63	12,76	9,54
29710	м08-03-524-09	19,7	11,96	9,84
29711	м08-03-524-10	23,05	9,4	9,81
29712	м08-03-524-11	24,73	9,01	10,02
29713	м08-03-524-12	25,76	10,41	10,62
29714	м08-03-524-13	24,13	9,21	9,82
29715	м08-03-524-14	22,39	10,86	9,8
29716	м08-03-524-15	25,15	11,32	10,14
29717	м08-03-524-16	22,32	11,94	9,76
29718	м08-03-524-17	24,11	11,76	10,09
29719	м08-03-524-18	25,62	11,93	10,8
29720	м08-03-524-19	19	12,64	9,49
29721	м08-03-524-20	19,06	12,61	9,54
29722	м08-03-524-21	19,79	12,58	9,58
29723	м08-03-524-22	20,32	12,56	9,58
29724	м08-03-525-01	24,09	2,52	9,84
29725	м08-03-525-02	22,35	9,92	9,77
29726	м08-03-525-03	20,28	12,52	9,67
29727	м08-03-525-04	20,38	12,94	9,68
29728	м08-03-525-05	28,67	2,51	10,36
29729	м08-03-525-06	33,43	2,51	11,41
29730	м08-03-525-07	39,15	2,51	13,24
29731	м08-03-525-08	41,43	2,51	14,5
29732	м08-03-525-09	21,92	2,52	9,76
29733	м08-03-525-10	22,01	2,52	9,85
29734	м08-03-525-11	22,8	2,49	9,93
29735	м08-03-525-12	25,66	11	10,38
29736	м08-03-525-13	28,46	8,58	10,42
29737	м08-03-525-14	25,31	8,42	10,1
29738	м08-03-525-15	25,05	7,81	10,26
29739	м08-03-526-01	25,4	2,52	10,2
29740	м08-03-526-02	22,94	9,4	9,93
29741	м08-03-526-03	22,8	9,35	9,82
29742	м08-03-526-04	24,65	9,15	10,02
29743	м08-03-526-05	24,02	8,59	9,86
29744	м08-03-526-06	17,39	2,51	9,49
29745	м08-03-526-07	15,62	9,22	9,37
29746	м08-03-526-08	18,64	8,98	9,53
29747	м08-03-526-09	19	8,45	9,51
29748	м08-03-527-01	24,66	11,16	9,98
29749	м08-03-527-02	27,13	11,08	10,87
29750	м08-03-528-01	31,35	13,63	10,54
29751	м08-03-528-02	35,57	13,46	11,63
29752	м08-03-528-03	27,95	13,5	9,98
29753	м08-03-529-01	17,46	9,22	9,41
29754	м08-03-529-02	20,17	8,83	9,53
29755	м08-03-529-03	18,26	9,03	9,51
29756	м08-03-529-04	21,47	10,47	9,65
29757	м08-03-529-05	24,34	2,49	9,77
29758	м08-03-529-06	27,56	9,4	10,15
29759	м08-03-530-01	19,9	10,14	9,47
29760	м08-03-530-02	19,02	9,22	9,44
29761	м08-03-530-03	18,83	10,86	9,46
29762	м08-03-530-04	22,86	9,92	9,6
29763	м08-03-530-05	22,43	9,4	9,64
29764	м08-03-530-06	24,59	9,3	9,82
29765	м08-03-530-07	24,99	11	9,87
29766	м08-03-530-08	14,24	9,92	9,19
29767	м08-03-530-09	15,75	11,16	9,29
29768	м08-03-530-10	17,17	11,86	9,38

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
29769	м08-03-530-11	18,22	9,71	9,36
29770	м08-03-530-12	20,54	9,07	9,54
29771	м08-03-530-13	21,14	10,82	9,62
29772	м08-03-530-14	21,73	10,61	9,65
29773	м08-03-530-15	17,25	11,93	9,32
29774	м08-03-530-16	20,7	12,76	9,56
29775	м08-03-530-17	20,8	12,11	9,48
29776	м08-03-530-18	23,21	12,76	9,75
29777	м08-03-530-19	15,33	13,05	10,1
29778	м08-03-530-20	17,37	13,22	10,2
29779	м08-03-530-21	20,64	12,72	9,53
29780	м08-03-530-22	22,38	12,96	9,7
29781	м08-03-530-23	34,59	13,97	14,1
29782	м08-03-530-24	34,27	13,88	12,85
29783	м08-03-530-25	36,61	13,88	14,06
29784	м08-03-531-01	18,52	10,14	10,14
29785	м08-03-531-02	24,22	2,52	9,85
29786	м08-03-532-01	18,2	2,44	9,39
29787	м08-03-532-02	21,99	2,44	9,7
29788	м08-03-532-03	24,95	13,6	10
29789	м08-03-532-04	21,76	2,52	9,58
29790	м08-03-532-05	24,23	2,52	9,82
29791	м08-03-532-06	26,55	2,52	10,1
29792	м08-03-532-07	29,92	2,52	10,58
29793	м08-03-532-08	13,63	9,71	9,17
29794	м08-03-532-09	21,17	9,92	9,47
29795	м08-03-532-10	21,46	2,54	9,6
29796	м08-03-532-11	22,8	2,54	9,58
29797	м08-03-532-12	25,14	2,53	9,79
29798	м08-03-532-13	27,4	2,53	10,11
29799	м08-03-532-14	18,4	12,21	9,35
29800	м08-03-532-15	21,5	1	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
29848	м08-03-540-14	20,32	16,21	9,42
29849	м08-03-540-15	19,68	17,2	9,41
29850	м08-03-541-01	14,6	12,38	9,29
29851	м08-03-541-02	16,28	15,36	9,37
29852	м08-03-541-03	16,31	12,22	9,44
29853	м08-03-541-04	13,51	12,81	9,27
29854	м08-03-541-05	13,52	13,24	9,23
29855	м08-03-541-06	18,41	11,68	9,56
29856	м08-03-541-07	19,7	12,42	9,65
29857	м08-03-541-08	13,22	12,76	9,17
29858	м08-03-541-09	14,46	19,66	9,51
29859	м08-03-542-01	34,61	10,62	10,67
29860	м08-03-542-02	35,53	12,67	11,08
29861	м08-03-542-03	32,23	13,36	10,85
29862	м08-03-543-01	26,76	6,62	9,9
29863	м08-03-543-02	23,77	2,52	9,68
29864	м08-03-544-01	44,93	14,1	42,6
29865	м08-03-544-02	37,31	13,76	43,63
29866	м08-03-544-03	51,01	1	38,95
29867	м08-03-544-04	47,73	14,1	39,7
29868	м08-03-545-01	25,14	2,52	9,64
29869	м08-03-545-02	22,5	2,52	9,39
29870	м08-03-545-03	25,46	8,08	9,81
29871	м08-03-545-04	39,45	1	16,85
29872	м08-03-545-05	22,93	2,52	9,8
29873	м08-03-545-06	25,17	8,08	10
29874	м08-03-545-07	24,15	7,04	9,89
29875	м08-03-545-08	22,73	6,92	9,75
29876	м08-03-545-09	21,97	7	9,69
29877	м08-03-545-10	23,32	8,85	9,82
29878	м08-03-545-11	22,79	6,95	9,83
29879	м08-03-545-12	24,38	8,75	10,01
29880	м08-03-545-13	23,23	8,82	9,92
29881	м08-03-545-14	23,57	10,97	9,98
29882	м08-03-545-15	23,51	11,03	10,18
29883	м08-03-545-16	25,45	10,8	10,27
29884	м08-03-545-17	16,46	2,44	10,13
29885	м08-03-571-01	15,42	17,68	8,65
29886	м08-03-571-02	15,6	17,02	8,66
29887	м08-03-571-03	23,55	12,68	11,38
29888	м08-03-571-04	20,43	12,95	11
29889	м08-03-571-05	20,58	12,92	11,34
29890	м08-03-571-06	22,62	12,21	13,85
29891	м08-03-571-07	21,41	12,77	13,98
29892	м08-03-571-08	20,69	12,97	13,47
29893	м08-03-571-09	20,29	13,08	13,99
29894	м08-03-571-10	22,13	12,54	13,6
29895	м08-03-571-11	20,4	12,94	13,11
29896	м08-03-571-12	20,07	13,1	13,95
29897	м08-03-571-13	19,9	13,17	13,85
29898	м08-03-572-01	13,18	11,77	9,13
29899	м08-03-572-02	29,83	14,14	12,56
29900	м08-03-572-03	13,16	11,22	9,13
29901	м08-03-572-04	12,96	12,43	9,13
29902	м08-03-572-05	12,44	12,45	9,11
29903	м08-03-572-06	13,06	12,94	9,14
29904	м08-03-572-07	13,4	12,98	9,14
29905	м08-03-572-08	14,67	11,89	9,18
29906	м08-03-572-09	12,47	12,74	9,11
29907	м08-03-573-01	19,22	12,13	11,82
29908	м08-03-573-02	17,25	12,06	11,35
29909	м08-03-573-03	16,04	12,13	11,12
29910	м08-03-573-04	24,01	10,91	13,42
29911	м08-03-573-05	21,44	11,33	12,89
29912	м08-03-573-06	20,21	11,63	11,89
29913	м08-03-574-01	36,84	14,1	11,2
29914	м08-03-574-02	39,6	3,9	12,22
29915	м08-03-574-03	35,47	4,73	11,24
29916	м08-03-574-04	36,43	4,95	11,84
29917	м08-03-574-05	37,1	4,84	11,83
29918	м08-03-574-06	38,44	5,3	12,26
29919	м08-03-574-07	38,71	5,14	12,51
29920	м08-03-574-08	35,34	6,15	11,32
29921	м08-03-574-09	33,66	6,41	10,88
29922	м08-03-575-01	50	1	24,69
29923	м08-03-575-02	32,5	14,15	10,59
29924	м08-03-575-03	26,63	14,13	10,08
29925	м08-03-575-04	24	14,14	9,32
29926	м08-03-575-05	22,95	14,13	9,32

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
29927	м08-03-591-01	42,37	14,01	15,58
29928	м08-03-591-02	46,2	14,01	19,04
29929	м08-03-591-03	39,57	6,2	13,36
29930	м08-03-591-04	43,31	14,01	15,85
29931	м08-03-591-05	46,28	14,01	19,11
29932	м08-03-591-06	42,27	14,01	15,55
29933	м08-03-591-07	46,3	14,01	19,13
29934	м08-03-591-08	42,97	14,01	15,79
29935	м08-03-591-09	43,1	14,01	15,4
29936	м08-03-591-10	39,97	6,96	13,72
29937	м08-03-591-11	45,78	14,14	16,76
29938	м08-03-591-12	46,06	14,13	17,41
29939	м08-03-592-01	42,31	14,14	15,51
29940	м08-03-592-02	39	14,14	18,28
29941	м08-03-593-01	27,37	14,13	13,25
29942	м08-03-593-02	29,77	14,13	13,39
29943	м08-03-593-03	33,14	14,13	13,64
29944	м08-03-593-04	29,08	14,13	12,01
29945	м08-03-593-05	28,92	14,13	13,41
29946	м08-03-593-06	27,77	14,13	13,38
29947	м08-03-593-07	28,35	14,13	13,44
29948	м08-03-593-08	42,44	14,12	16,36
29949	м08-03-593-09	37,33	14,13	14,3
29950	м08-03-593-10	35,49	14,13	13,01
29951	м08-03-593-11	33,54	13,2	12,54
29952	м08-03-593-12	37,46	13,63	13,65
29953	м08-03-593-13	28,27	14,09	14,08
29954	м08-03-593-14	27,97	14,11	13,96
29955	м08-03-593-15	31,59	14,11	14,5
29956	м08-03-593-16	34,11	14,11	15,21
29957	м08-03-593-17	44,32	8,72	18,08
29958	м08-03-593-18	47,61	14,13	19,56
29959	м08-03-593-19	36,22	14,13	13,95
29960	м08-03-594-01	43,94	14,13	16,64
29961	м08-03-594-02	45,45	14,13	17,7
29962	м08-03-594-03	46,61	14,13	19,55
29963	м08-03-594-04	47,61	14,13	21,9
29964	м08-03-594-05	48,06	14,13	25,04
29965	м08-03-594-06	44,84	14,13	17,12
29966	м08-03-594-07	45,73	14,13	18,36
29967	м08-03-594-08	46,72	14,13	19,51
29968	м08-03-594-09	46,98	14,13	19,27
29969	м08-03-594-10	26,57	13,33	11,82
29970	м08-03-594-11	27,97	13,49	11,9
29971	м08-03-594-12	30,04	13,6	12,05
29972	м08-03-594-13	31,5	13,44	11,93
29973	м08-03-594-14	33,16	13,58	12,11
29974	м08-03-594-15	35,46	13,67	12,41
29975	м08-03-594-16	44,83	14,13	28,74
29976	м08-03-594-17	45,42	14,13	31,67
29977	м08-03-594-18	46,45	14,13	35,34
29978	м08-03-595-01	32,69	21,15	21,75
29979	м08-03-595-02	33,62	21,11	32,54
29980	м08-03-595-03	29,13	20,42	14,86
29981	м08-03-596-01	28,76	12,16	11,6
29982	м08-03-596-02	29,95	12,16	11,7
29983	м08-03-596-03	30,13	20,31	12,3
29984	м08-03-596-04	30,76	20,51	12,55
29985	м08-03-596-05	16,74	10,91	12,26
29986	м08-03-596-06	16,71	10,9	12,5
29987	м08-03-596-07	16,71	10,9	12,41
29988	м08-03-596-08	16,68	10,9	12,65
29989	м08-03-596-09	14,85	5,48	11,94
29990	м08-03-596-10	14,94	5,54	11,71
29991	м08-03-596-11	15,19	5,55	11,62
29992	м08-03-596-12	17,8	10,91	12,12
29993	м08-03-596-13	17,82	10,94	11,82
29994	м08-03-596-14	18,05	10,95	11,66
29995	м08-03-597-01	24,2	15,3	12,48
29996	м08-03-598-01	44,58	14,13	21,85
29997	м08-03-598-02	42,89	14,13	19,66
29998	м08-03-599-01	24,35	14,1	12,6
29999	м08-03-599-02	28,03	14,1	12,41
30000	м08-03-599-03	29,24	14,01	12,62
30001	м08-03-599-04	30,51	14,13	12,85
30002	м08-03-599-05	24,93	13,28	12,27
30003	м08-03-599-06	27,05	13,28	12,41
30004	м08-03-599-07	28,2	13,51	12,47
30005	м08-03-599-08	28,96	13,8	12,55

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
30006	м08-03-599-09	26,21	14,1	13
30007	м08-03-599-10	28,05	14,1	13,13
30008	м08-03-599-11	29,95	14,15	13,34
30009	м08-03-599-12	25,28	13,28	12,65
30010	м08-03-599-13	26,01	13,17	12,86
30011	м08-03-599-14	27,74	13,51	12,91
30012	м08-03-600-01	33,31	14,1	18,69
30013	м08-03-600-02	41,17	14,1	23,82
30014	м08-03-601-01	39,52	14,01	16,36
30015	м08-03-602-01	39,55	14,1	15,88
30016	м08-03-602-02	47,46	14,1	51,03
30017	м08-03-603-01	39,19	14,1	15,28
30018	м08-03-604-01	39,98	14,13	14,64
30019	м08-03-605-01	31,17	14,13	23,16
30020	м08-03-631-01	25,06	2,52	12,82
30021	м08-03-632-01	26,42	2,52	12,27
30022	м08-03-632-02	23,1	2,52	12,16
30023	м08-03-632-03	23,8	2,52	11,84
30024	м08-03-632-04	42,06	2,52	13,95
30025	м08-03-632-05	38,84	2,52	13,5
30026	м08-03-633-01	41,06	2,52	14,98
30027	м08-03-633-02	44,54	2,52	16,28
30028	м08-03-633-03	45,87	2,52	17,33
30029	м08-03-633-04	44,65	2,52	16,38
30030	м08-03-633-05	45,05	2,52	16,62
30031	м08-03-633-06	44,57	2,52	16,12
30032	м08-03-633-07	33,18	1	11,7
30033	м08-03-633-08	26,89	2,52	12,83
30034	м08-03-633-09	40,64	2,52	14,83
30035	м08-03-633-10	25,8	2,52	12,92
30036	м08-03-633-11	36,11	2,52	13



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
30085	м08-04-742-05	11,73	1	9,74
30086	м08-04-742-06	11,75	1	9,71
30087	м08-04-742-07	11,39	1	9,69
30088	м08-04-743-01	27,12	14,13	14,2
30089	м08-04-743-02	27,67	14,13	14,09
30090	м08-04-743-03	30,72	14,13	14,28
30091	м08-04-743-04	31,35	14,13	14,34
30092	м08-04-743-05	31	14,13	14,24
30093	м08-04-743-06	28,26	14,13	14,46
30094	м08-04-743-07	23,3	14,13	14,65
30095	м08-04-743-08	23,67	14,13	14,61
30096	м08-04-743-09	24,17	14,13	14,65
30097	м08-04-743-10	26,98	14,13	14,77
30098	м08-04-743-11	34,74	14,13	14,79
30099	м08-04-743-12	34,3	14,13	14,63
30100	м08-04-743-13	35,67	14,13	14,71
30101	м08-04-743-14	35,51	14,13	14,63
30102	м08-04-743-15	34,35	14,13	14,42
30103	м08-04-743-16	16,15	14,13	10,57
30104	м08-04-743-17	17,46	14,13	10,98
30105	м08-04-743-18	14,89	14,13	10,5
30106	м08-04-743-19	30,17	14,13	12,19
30107	м08-04-743-20	24,66	14,13	11,65
30108	м08-04-744-01	44,66	13,86	17,45
30109	м08-04-744-02	44,71	13,92	17,89
30110	м08-04-744-03	44,99	13,95	18,32
30111	м08-04-744-04	43,79	13,77	17,11
30112	м08-04-744-05	42,11	10,43	17,57
30113	м08-04-744-06	44,2	13,68	18,21
30114	м08-04-744-07	44,31	13,75	18,87
30115	м08-04-744-08	46,17	13,9	17,67
30116	м08-04-744-09	45,2	10,21	18,31
30117	м08-04-744-10	41,12	13,9	13,44
30118	м08-04-744-11	41,59	13,92	13,72
30119	м08-04-744-12	42,25	13,95	14,1
30120	м08-04-744-13	36,88	13,77	11,75
30121	м08-04-744-14	38,48	13,71	12,14
30122	м08-04-744-15	39,49	13,71	12,46
30123	м08-04-744-16	40,07	13,75	12,77
30124	м08-04-744-17	39,1	13,93	12,89
30125	м08-04-744-18	39,9	13,92	13,12
30126	м08-04-745-01	16,55	5,58	12,58
30127	м08-04-745-02	16,5	5,39	12,8
30128	м08-04-745-03	16,53	5,34	12,72
30129	м08-05-001-01	19,81	10,38	14,73
30130	м08-05-001-02	19,85	11,03	14,8
30131	м08-05-001-03	19,53	10,98	14,86
30132	м08-05-001-04	19,39	11,2	14,79
30133	м08-05-001-05	19,47	11,3	14,84
30134	м08-05-001-06	19,44	11,23	14,93
30135	м08-05-001-07	16,26	9,89	15,02
30136	м08-05-002-01	35,47	11,49	15,47
30137	м08-05-002-02	31,34	11,74	16,8
30138	м08-05-002-03	28,52	12,35	17,69
30139	м08-05-002-04	20,46	10,45	17,97
30140	м08-05-003-01	25,9	10,72	16,02
30141	м08-05-003-02	22,61	10,86	16,13
30142	м08-05-003-03	21,5	11,24	16,89
30143	м08-05-003-04	17,63	10,38	17,15
30144	м08-05-004-01	34,4	12,86	15,18
30145	м08-05-004-02	29,95	12,75	15,87
30146	м08-05-004-03	27,53	13,1	16,69
30147	м08-05-004-04	21,35	11,01	16,91
30148	м08-05-005-01	34,13	12,72	15,18
30149	м08-05-005-02	29,74	12,67	15,87
30150	м08-05-005-03	27,24	12,99	16,69
30151	м08-05-005-04	21,21	10,98	16,91
30152	м08-05-006-01	20,17	8,72	18,95
30153	м08-05-006-02	20,27	8,93	19,23
30154	м08-05-006-03	19,57	8,37	25,15
30155	м08-05-006-04	19,36	8,25	25,51
30156	м08-05-006-05	19,06	8,25	25,61
30157	м08-05-007-01	21,84	10,17	18,59
30158	м08-05-007-02	22,82	10,15	19,08
30159	м08-05-007-03	21,67	9,33	24,85
30160	м08-05-007-04	21,37	9,14	25,26
30161	м08-05-007-05	15,09	8,7	25,38
30162	м08-05-008-01	14,88	12,02	8,47
30163	м08-05-008-02	10,88	11,59	7,63

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
30164	м08-05-009-01	31,51	12,08	10,05
30165	м08-05-009-02	23,1	11,61	8,85
30166	м08-05-010-01	38,48	12,03	15,22
30167	м08-05-010-02	34,61	12,03	13,48
30168	м08-05-011-01	46,5	14,21	18,91
30169	м08-05-011-02	47,31	14,2	21,6
30170	м08-05-012-01	47,25	14,21	51,01
30171	м08-05-012-02	48,19	14,17	26,91
30172	м08-05-012-03	47,27	14,18	27,39
30173	м08-05-013-01	40,24	14,21	21,87
30174	м08-05-013-02	35,15	14,22	49,35
30175	м08-05-014-01	46,84	5,42	19,12
30176	м08-05-014-02	44,03	5,41	19,75
30177	м08-05-015-01	21,01	9,16	13,5
30178	м08-05-015-02	23,31	9,15	13,58
30179	м08-10-010-01	25,07	1	13,09
30180	м08-05-030-01	33,07	12,7	15,79
30181	м08-05-030-02	32,35	12,9	15,24
30182	м08-05-030-03	31,71	13,16	15,46
30183	м08-05-031-01	31,17	12,23	14,14
30184	м08-05-031-02	31,48	12,61	14,36
30185	м08-05-031-03	31,39	12,86	14,53
30186	м08-05-031-04	31,12	13,02	14,64
30187	м08-05-031-05	31,05	13,14	14,76
30188	м08-05-032-01	21,82	12,38	8,93
30189	м08-05-032-02	25,99	12,06	8,76
30190	м08-05-033-01	29,55	13,94	12,89
30191	м08-05-033-02	30,52	13,92	13,57
30192	м08-05-033-03	30,21	13,89	13,61
30193	м08-05-033-04	30,5	13,87	12,88
30194	м08-05-033-05	30,71	13,9	13,18
30195	м08-05-033-06	32,14	13,92	13,3
30196	м08-05-033-07	32,94	13,93	13,78
30197	м08-05-033-08	40,01	9,13	14,01
30198	м08-05-033-09	40,72	9,13	14,18
30199	м08-05-034-01	30,28	14,01	12,05
30200	м08-05-034-02	32,8	14,03	12,11
30201	м08-05-035-01	28,9	14	11,59
30202	м08-05-035-02	28,91	14,03	11,59
30203	м08-05-036-01	13,15	6,1	13,36
30204	м08-05-036-02	13,2	6,2	14,28
30205	м08-05-037-01	34,55	14,04	11,88
30206	м08-05-037-02	35,45	14,04	11,41
30207	м08-05-037-03	36,41	14,04	11,29
30208	м08-05-037-04	34,21	13,67	11,53
30209	м08-05-037-05	31,62	13,76	10,44
30210	м08-05-037-06	37,44	1	12,47
30211	м08-05-037-07	37,73	1	11,69
30212	м08-05-037-08	38,59	1	11,43
30213	м08-05-037-09	36,61	1	10,46
30214	м08-05-038-01	20,48	7,55	14,84
30215	м08-05-038-02	20,23	8,07	15,05
30216	м08-05-038-03	19,32	9,5	15,37
30217	м08-05-039-01	18,97	5,15	14,26
30218	м08-05-039-02	19,3	5,23	14,32
30219	м08-05-039-03	18,92	6,22	14,29
30220	м08-05-039-04	18,24	5,44	14,15
30221	м08-05-040-01	30,51	14,14	13,69
30222	м08-05-040-02	29,1	14,19	14,23
30223	м08-05-040-03	23,36	14,25	14,73
30224	м08-05-040-04	32,85	14,82	15,8
30225	м08-05-041-01	29,9	14,15	13,36
30226	м08-05-041-02	36,17	14,54	14,58
30227	м08-05-042-01	20	5,55	12,99
30228	м08-05-042-02	32,04	14,94	15,9
30229	м08-05-042-03	33,81	14,94	15,85
30230	м08-05-042-04	17,5	6,58	12,86
30231	м08-05-043-01	38,61	14,22	14,64
30232	м08-05-043-02	38,75	12,32	13,63
30233	м08-05-043-03	33,81	12,16	13,34
30234	м08-05-043-04	34,52	12,08	16,67
30235	м08-05-043-05	48,29	14,18	21,09
30236	м08-05-044-01	22,62	12,25	12,45
30237	м08-05-044-02	22,59	13,56	11,12
30238	м08-05-044-03	18,67	13,02	10,74
30239	м08-05-045-01	42,46	14,63	18,54
30240	м08-05-045-02	31,12	14,21	11,79
30241	м08-05-045-03	20,13	14,45	11,67
30242	м08-05-045-04	26,53	14,58	11,45

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
30243	м08-05-045-05	38,15	1	15,62
30244	м09-01-001-01	30,43	12,87	13,01
30245	м09-01-001-02	25,75	17,51	12,09
30246	м09-01-001-03	29,43	18,11	13,95
30247	м09-01-001-04	26,15	15,22	10,89
30248	м09-01-001-05	23,15	13,81	10,77
30249	м09-01-001-06	20,45	12,29	10,95
30250	м09-01-001-07	20,6	12,28	10,96
30251	м09-01-001-08	21,34	12,73	12,24
30252	м09-01-002-01	28,18	17,58	13,97
30253	м09-01-002-02	29,69	18,11	16,65
30254	м09-01-003-01	27,96	18,54	14,64
30255	м09-01-003-02	23,98	15,54	13,59
30256	м09-01-003-03	27,06	17,09	12,28
30257	м09-01-004-01	29,26	17,94	15,5
30258	м09-01-005-01	24,4	17,63	11,51
30259	м09-01-021-01	25,48	18,75	13,14
30260	м09-01-021-03	23,31	16,27	13,03
30261	м09-01-022-01	25,59	17,35	13,03
30262	м09-01-022-02	27,64	17,94	13,52
30263	м09-01-022-03	27,49	17,93	13,75
30264	м09-01-023-01	27,75	17,13	13,33
30265	м09-01-024-01	28,33	17,91	13,17
30266	м09-01-025-01	25,08	17,86	13,07
30267	м09-01-026-01	19,94	12,67	13,14
30268	м09-01-027-01	28,19	16,97	14,61
30269	м09-01-031-01	30,93	18,38	17,51
30270	м09-01-032-01	29,27	18,29	13,41
30271	м09-01-033-01	29,11	17,81	14,11
30272	м09-01-041-01	33,98	18,69	24,82



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
30322	м10-01-003-01	43,17	24,52	51,36
30323	м10-01-003-02	41,62	23,46	23,24
30324	м10-01-003-03	42,9	24,82	51,18
30325	м10-01-003-04	42,58	24,35	51,2
30326	м10-01-003-05	42,61	23,14	51,4
30327	м10-01-003-06	43,49	25,05	51,83
30328	м10-01-003-07	51,35	1	51,88
30329	м10-01-003-08	35,22	1	6,71
30330	м10-01-003-09	51,41	1	58,67
30331	м10-01-014-01	28,44	25,04	14,71
30332	м10-01-014-02	28,81	25,04	14,44
30333	м10-01-025-01	42,27	22,48	51,4
30334	м10-01-025-02	41,96	22,35	51,38
30335	м10-01-025-03	41,2	21,18	51,34
30336	м10-01-025-04	41,11	21,12	51,36
30337	м10-01-025-05	27,33	11,7	51,46
30338	м10-01-025-06	27,74	11,69	50,96
30339	м10-01-026-01	51,2	1	51,21
30340	м10-01-026-02	51,2	1	51,2
30341	м10-01-026-03	16,13	11,7	50,69
30342	м10-01-026-04	16,04	11,7	51,31
30343	м10-01-027-01	51,34	1	51,28
30344	м10-01-027-02	51,34	1	51,36
30345	м10-01-038-01	28,97	13,45	13,5
30346	м10-01-038-02	24,79	25,04	12,54
30347	м10-01-038-03	46,75	1	15,33
30348	м10-01-038-04	39,22	25,05	15,31
30349	м10-01-038-05	42,25	25,05	23,99
30350	м10-01-038-06	51,49	1	54
30351	м10-01-038-07	51,22	1	39
30352	м10-01-038-08	43,07	25,06	50,92
30353	м10-01-038-09	51,48	1	52,2
30354	м10-01-039-01	31,51	25,05	13,79
30355	м10-01-039-02	37,08	25,04	13,32
30356	м10-01-039-03	43,55	25,03	50,55
30357	м10-01-039-04	43,35	25,04	50,24
30358	м10-01-039-05	45,16	1	13,25
30359	м10-01-039-06	51,48	1	52,23
30360	м10-01-040-01	51,39	1	48,6
30361	м10-01-040-02	51,39	1	48,6
30362	м10-01-040-03	51,47	1	55
30363	м10-01-040-04	51,46	1	54,6
30364	м10-01-051-01	49,32	1	24,24
30365	м10-01-051-02	48,85	1	22,83
30366	м10-01-051-03	49,16	1	23,7
30367	м10-01-051-04	48,6	1	22,23
30368	м10-01-051-05	48,58	1	22,12
30369	м10-01-051-06	48,82	1	22,87
30370	м10-01-051-07	48,46	1	22,08
30371	м10-01-051-08	48,33	1	21,68
30372	м10-01-051-09	47,89	1	20,92
30373	м10-01-051-10	48,02	1	21,24
30374	м10-01-051-11	48,05	1	21,15
30375	м10-01-051-12	47,64	1	20,38
30376	м10-01-051-13	47,47	1	20,75
30377	м10-01-051-14	47,98	1	21,14
30378	м10-01-051-15	47,98	1	21,14
30379	м10-01-051-16	46,08	1	19,21
30380	м10-01-051-17	48,77	1	23,58
30381	м10-01-051-18	45,59	1	18,88
30382	м10-01-051-19	45	1	18,55
30383	м10-01-051-20	46,71	1	20,15
30384	м10-01-051-21	44,43	1	18,27
30385	м10-01-051-22	46,71	1	20,15
30386	м10-01-051-23	47,82	1	21,9
30387	м10-01-051-24	46,71	1	20,15
30388	м10-01-051-25	47,42	1	20,76
30389	м10-01-051-26	48,65	1	23,33
30390	м10-01-051-27	46,6	1	19,95
30391	м10-01-051-28	47,84	1	21,4
30392	м10-01-051-29	48,65	1	23,33
30393	м10-01-051-30	47,09	1	20,52
30394	м10-01-051-31	47,46	1	19,87
30395	м10-01-051-32	51,34	1	51,28
30396	м10-01-051-33	51,34	1	51,13
30397	м10-01-051-34	48,26	1	21,3
30398	м10-01-051-35	51,46	1	54,6
30399	м10-01-051-36	51,36	1	55,25
30400	м10-01-051-37	51,41	1	58,67

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
30401	м10-01-052-01	49,39	1	24,33
30402	м10-01-052-02	48,48	1	21,79
30403	м10-01-052-03	49,47	1	24,63
30404	м10-01-052-04	49,39	1	24,33
30405	м10-01-052-05	48,48	1	21,79
30406	м10-01-052-06	49,47	1	24,63
30407	м10-01-052-07	49,05	1	23,48
30408	м10-01-052-08	50,35	1	31,27
30409	м10-01-052-09	49,95	1	27,79
30410	м10-01-052-10	49,56	1	25,53
30411	м10-01-052-11	50,66	1	35,36
30412	м10-01-052-12	49,62	1	25,88
30413	м10-01-052-13	49,05	1	23,48
30414	м10-01-053-01	43,33	25,04	40,86
30415	м10-01-053-02	43,32	25,04	42,58
30416	м10-01-053-03	43,28	25,04	43,02
30417	м10-01-053-04	43,17	25,04	45,63
30418	м10-01-053-05	43,4	25,04	46,33
30419	м10-01-054-01	40,74	25,05	17,84
30420	м10-01-054-02	38,85	25,05	15,05
30421	м10-01-054-03	35,61	25,05	13,61
30422	м10-01-055-01	15,27	25,04	2,3
30423	м10-01-055-02	17,17	25,04	4,48
30424	м10-01-055-03	19,22	25,04	2,51
30425	м10-01-055-04	18,34	25,04	2,49
30426	м10-01-055-05	19,14	25,04	5,22
30427	м10-01-055-06	21,51	25,04	2,66
30428	м10-01-055-07	42,25	25,04	26,08
30429	м10-01-055-08	11,09	25,04	4,3
30430	м10-01-055-09	12,13	25,04	2,25
30431	м10-01-056-01	34,11	13,44	14,91
30432	м10-01-056-02	34,97	1	13,13
30433	м10-01-056-03	51,34	1	51,27
30434	м10-02-001-01	37,07	24,72	12,17
30435	м10-02-001-02	21,98	23,06	12,76
30436	м10-02-001-03	51,2	1	51,18
30437	м10-02-015-01	40,97	25,05	16,92
30438	м10-02-015-02	24,77	25,05	10,81
30439	м10-02-015-03	19,17	25,05	11,08
30440	м10-02-015-04	18,01	25,05	12,39
30441	м10-02-015-05	17,27	25,05	11,54
30442	м10-02-015-06	15,93	25,05	13,73
30443	м10-02-015-07	39,89	25,04	12,61
30444	м10-02-015-08	40,05	25,04	15,18
30445	м10-02-016-01	25,67	25,03	9,04
30446	м10-02-016-02	27,88	25,05	9,35
30447	м10-02-016-03	25,99	25,05	10,41
30448	м10-02-016-04	26,09	25,05	9,31
30449	м10-02-016-05	23,25	25,05	9,18
30450	м10-02-016-06	37,63	25,05	15,04
30451	м10-02-016-07	42,88	25,05	22,78
30452	м10-02-017-01	49,66	1	24,14
30453	м10-02-017-02	49,82	1	24,84
30454	м10-02-030-01	29,01	1	13,31
30455	м10-02-030-02	29,01	1	13,31
30456	м10-02-030-03	24,46	1	12,9
30457	м10-02-030-04	26,41	1	14,6
30458	м10-02-030-05	28,57	1	14,53
30459	м10-02-040-01	43,33	25,04	39,08
30460	м10-02-040-02	43,35	25,04	39,26
30461	м10-02-040-03	46,7	25,04	51,35
30462	м10-02-040-04	46,7	25,04	51,34
30463	м10-02-040-05	51,11	25,04	51,34
30464	м10-02-040-06	46,71	25,04	51,34
30465	м10-02-040-07	40,64	25,04	14,6
30466	м10-02-040-08	40,82	25,04	14,99
30467	м10-02-040-09	41,47	25,04	16,82
30468	м10-02-040-10	41,89	25,04	18,67
30469	м10-02-040-11	46	25,04	28,22
30470	м10-02-040-12	46,25	25,04	33,02
30471	м10-02-040-13	46,32	25,04	34,65
30472	м10-02-041-01	51,34	1	51,34
30473	м10-02-041-02	51,34	1	51,34
30474	м10-02-041-03	51,34	1	51,3
30475	м10-02-042-01	51,34	1	51,34
30476	м10-02-042-02	51,34	1	51,34
30477	м10-02-042-03	51,34	1	51,34
30478	м10-02-042-04	51,34	1	51,34
30479	м10-02-042-05	51,34	1	51,31

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
30480	м10-02-042-06	51,34	1	51,34
30481	м10-02-042-07	51,34	1	51,33
30482	м10-02-042-08	51,34	1	51,34
30483	м10-02-042-09	51,34	1	51,34
30484	м10-02-042-10	51,34	1	51,34
30485	м10-02-042-11	51,34	1	51,34
30486	м10-02-043-01	51,34	1	51,34
30487	м10-02-043-02	51,34	1	51,34
30488	м10-02-043-03	51,34	1	51,34
30489	м10-02-043-04	51,34	1	51,34
30490	м10-02-043-05	51,34	1	51,34
30491	м10-02-043-06	51,34	1	51,34
30492	м10-02-043-07	51,34	1	51,34
30493	м10-02-043-08	51,34	1	51,34
30494	м10-02-043-09	51,34	1	51,34
30495	м10-02-043-10	51,34	1	51,34
30496	м10-02-043-11	51,34	1	51,34
30497	м10-02-050-01	42,83	25,05	51,42
30498	м10-02-050-02	51,34	1	51,35
30499	м10-02-050-03	51,34	1	51,22
30500	м10-02-050-04	51,13	1	44
30501	м10-02-051-01	51,34	1	51,38
30502	м10-02-051-02	51,34	1	51,44
30503	м10-02-051-03	51,35	1	51,67
30504	м10-02-051-04	51,35	1	51,58
30505	м10-02-051-05	51,26	1	50,43
30506	м10-02-051-06	51,2	1	51,24
30507	м10-02-051-07	51,26	1	50,43
30508	м10-02-052-01	51,34	1	51,34
30509	м10-02-052-02	51,34	1	51,32
30510	м10-02-053-01	51,2	1	51,11
30511	м10-02-053-02	51,34	1	51,34
30512	м10-02-053-03	51,34	1	51,26
30513	м10-02-053-04	51,34	1	51,31
30514	м10-02-053-05	51,19	1	50,63
30515	м10-02-053-06	51,2	1	51,52
30516	м10-02-053-07	51,2		

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
30559	м10-03-002-10	51,2	1	51,19
30560	м10-03-002-11	51,19	1	50,68
30561	м10-03-002-12	51,2	1	51,18
30562	м10-03-002-13	51,19	1	50,7
30563	м10-03-002-14	51,19	1	50,67
30564	м10-03-013-01	41,5	24,76	22,68
30565	м10-03-013-02	41,97	24,64	26,68
30566	м10-03-013-03	42,01	24,72	28,79
30567	м10-03-013-04	41,8	24,67	23,26
30568	м10-03-013-05	39,08	25,04	20,46
30569	м10-03-013-06	41	24,56	18,88
30570	м10-03-013-07	41,57	24,63	20,08
30571	м10-03-013-08	41,04	23,99	18,19
30572	м10-03-013-09	51,34	1	51,31
30573	м10-03-013-10	34,15	24,4	14,24
30574	м10-03-014-01	51,2	1	51,21
30575	м10-03-014-02	51,2	1	51,24
30576	м10-03-014-03	51,19	1	51,04
30577	м10-03-014-04	51,2	1	51,2
30578	м10-03-014-05	51,2	1	51,19
30579	м10-03-014-06	51,2	1	51,31
30580	м10-03-014-07	51,2	1	51,19
30581	м10-03-014-08	51,2	1	51,21
30582	м10-03-014-09	51,2	1	51,22
30583	м10-03-015-01	51,2	1	51,2
30584	м10-03-015-02	51,2	1	51,2
30585	м10-03-015-03	51,2	1	51,2
30586	м10-03-015-04	51,2	1	51,15
30587	м10-03-015-05	51,19	1	50,69
30588	м10-03-015-06	51,2	1	51,1
30589	м10-03-015-07	51,2	1	51,22
30590	м10-03-015-08	51,19	1	50,69
30591	м10-03-015-09	51,19	1	50,7
30592	м10-03-026-01	40,45	24,45	15,38
30593	м10-03-026-02	35,08	24,37	11,5
30594	м10-03-026-03	36,37	24,52	11,91
30595	м10-03-026-04	38,47	24,04	13,25
30596	м10-03-026-05	37,34	13,45	51,79
30597	м10-03-026-06	37,34	13,45	51,79
30598	м10-03-026-07	41,62	21,98	51,28
30599	м10-03-026-08	33,54	24,38	11,19
30600	м10-03-026-09	32,2	24,62	10,94
30601	м10-03-026-10	31,5	25,05	10,82
30602	м10-03-026-11	28,78	25,05	10,52
30603	м10-03-026-12	42,42	25,05	51,79
30604	м10-03-026-13	42,79	23,74	51,08
30605	м10-03-027-01	16,79	24,4	12,64
30606	м10-03-027-02	17,28	24,4	12,65
30607	м10-03-027-03	17,89	24,57	12,66
30608	м10-03-027-04	17,88	24,57	12,66
30609	м10-03-027-05	33,81	25,05	11,16
30610	м10-03-027-06	40,86	13,45	51,36
30611	м10-03-027-07	38,6	13,45	52,88
30612	м10-03-027-08	39,84	13,45	52,93
30613	м10-03-028-01	51,2	1	51,19
30614	м10-03-028-02	51,2	1	51,2
30615	м10-03-028-03	51,2	1	51,21
30616	м10-03-028-04	51,2	1	51,21
30617	м10-03-028-05	51,2	1	51,22
30618	м10-03-028-06	51,2	1	51,2
30619	м10-03-028-07	51,2	1	51,19
30620	м10-03-028-08	51,2	1	51,2
30621	м10-03-028-09	51,2	1	51,2
30622	м10-03-028-10	51,2	1	51,19
30623	м10-03-028-11	51,2	1	51,21
30624	м10-03-028-12	51,2	1	51,2
30625	м10-03-028-13	51,2	1	51,22
30626	м10-03-029-01	51,2	1	51,2
30627	м10-03-029-02	51,2	1	51,2
30628	м10-03-029-03	51,25	1	51,25
30629	м10-03-030-01	51,2	1	51,2
30630	м10-03-030-02	51,2	1	51,2
30631	м10-03-030-03	51,25	1	51,25
30632	м10-03-031-01	51,2	1	51,14
30633	м10-03-031-02	51,2	1	51,21
30634	м10-03-031-03	51,2	1	51,21
30635	м10-03-031-04	51,2	1	51,18
30636	м10-03-031-05	51,2	1	51,21
30637	м10-03-031-06	51,2	1	51,21

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
30638	м10-03-031-07	51,2	1	51,2
30639	м10-03-031-08	51,2	1	51,22
30640	м10-03-031-09	51,2	1	51,22
30641	м10-03-032-01	51,2	1	51,22
30642	м10-03-032-02	51,2	1	51,22
30643	м10-03-032-03	51,2	1	51,22
30644	м10-03-032-04	51,2	1	51,22
30645	м10-03-032-05	51,2	1	51,22
30646	м10-03-039-01	51,34	1	51,14
30647	м10-03-039-02	51,34	1	51,28
30648	м10-03-039-03	51,34	1	51,36
30649	м10-03-039-04	51,34	1	51,34
30650	м10-03-050-01	51,34	1	51,35
30651	м10-03-050-02	51,34	1	51,34
30652	м10-03-050-03	51,34	1	51,34
30653	м10-03-050-04	51,34	1	51,34
30654	м10-03-050-05	51,34	1	51,34
30655	м10-03-050-06	51,34	1	51,34
30656	м10-03-051-01	51,34	1	51,33
30657	м10-03-051-02	51,34	1	51,35
30658	м10-03-051-03	51,34	1	51,34
30659	м10-03-051-04	51,34	1	51,34
30660	м10-03-051-05	51,34	1	51,34
30661	м10-03-051-06	51,34	1	51,34
30662	м10-03-051-07	51,34	1	51,34
30663	м10-03-051-08	51,34	1	51,34
30664	м10-03-051-09	51,34	1	51,34
30665	м10-03-051-10	51,34	1	51,34
30666	м10-03-051-11	51,34	1	51,34
30667	м10-03-051-12	51,34	1	51,34
30668	м10-03-051-13	51,34	1	51,34
30669	м10-03-051-14	51,34	1	51,34
30670	м10-03-051-15	51,34	1	51,34
30671	м10-03-051-16	51,34	1	51,34
30672	м10-03-051-17	51,34	1	51,34
30673	м10-03-051-18	51,34	1	51,34
30674	м10-03-051-19	51,34	1	51,34
30675	м10-03-051-20	51,34	1	51,34
30676	м10-03-051-21	51,34	1	51,34
30677	м10-03-051-22	51,34	1	51,34
30678	м10-03-051-23	51,34	1	51,34
30679	м10-03-051-24	51,34	1	51,34
30680	м10-03-051-25	51,34	1	51,34
30681	м10-03-051-26	51,34	1	51,34
30682	м10-03-051-27	51,34	1	51,34
30683	м10-03-051-28	51,34	1	51,34
30684	м10-03-051-29	51,34	1	51,34
30685	м10-03-051-30	51,34	1	51,34
30686	м10-03-051-31	51,34	1	51,34
30687	м10-03-051-32	51,34	1	51,34
30688	м10-03-051-33	51,34	1	51,34
30689	м10-03-051-34	51,34	1	51,34
30690	м10-03-052-01	51,34	1	51,32
30691	м10-03-052-02	29,04	11,7	51,34
30692	м10-03-052-03	25,37	11,7	51,35
30693	м10-03-052-04	23,31	11,7	51,34
30694	м10-03-052-05	22,19	11,7	51,34
30695	м10-03-052-06	21,47	11,7	51,34
30696	м10-03-052-07	21,01	11,7	51,34
30697	м10-03-052-08	20,68	11,7	51,34
30698	м10-03-052-09	51,34	1	51,36
30699	м10-03-052-10	30,17	11,7	51,34
30700	м10-03-052-11	25,71	11,7	51,35
30701	м10-03-052-12	23,71	11,7	51,33
30702	м10-03-052-13	22,55	11,7	51,35
30703	м10-03-052-14	21,72	11,7	51,34
30704	м10-03-052-15	21,23	11,7	51,34
30705	м10-03-052-16	20,86	11,7	51,34
30706	м10-03-052-17	20,59	11,7	51,33
30707	м10-03-052-18	20,37	11,7	51,34
30708	м10-03-052-19	20,21	11,7	51,34
30709	м10-03-053-01	51,34	1	51,34
30710	м10-03-053-02	39,72	13,45	51,34
30711	м10-03-053-03	39,76	13,45	51,34
30712	м10-03-053-04	39,72	13,45	51,34
30713	м10-03-053-05	39,74	13,45	51,34
30714	м10-03-053-06	39,74	13,45	51,34
30715	м10-03-053-07	39,73	13,45	51,34
30716	м10-03-053-08	39,74	13,45	51,34

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
30717	м10-03-053-09	38,95	13,45	51,34
30718	м10-03-053-10	39,73	13,45	51,34
30719	м10-03-053-11	39,74	13,45	51,34
30720	м10-03-053-12	39,73	13,45	51,34
30721	м10-03-053-13	39,73	13,45	51,34
30722	м10-03-053-14	39,77	13,45	51,34
30723	м10-03-053-15	39,76	13,45	51,34
30724	м10-03-053-16	39,74	13,45	51,34
30725	м10-03-053-17	39,71	13,45	51,34
30726	м10-03-053-18	39,73	13,45	51,34
30727	м10-03-053-19	39,72	13,45	51,34
30728	м10-03-053-20	39,75	13,45	51,34
30729	м10-03-053-21	39,74	13,45	51,34
30730	м10-03-053-22	39,76	13,45	51,34
30731	м10-03-053-23	39,76	13,45	51,34
30732	м10-03-053-24	39,77	13,45	51,34
30733	м10-03-053-25	39,77	13,45	51,34
30734	м10-03-054-01	39,73	13,45	51,34
30735	м10-03-054-02	39,74	13,45	51,34
30736	м10-03-054-03	39,74	13,45	51,34
30737	м10-03-054-04	39,74	13,45	51,34
30738	м10-03-054-05	39,73	13,45	51,34
30739	м10-03-054-06	39,74	13,45	51,34
30740	м10-03-054-07	39,69	13,45	51,34
30741	м10-03-054-08	39,66	13,45	51,33
30742	м10-03-054-09	39,71	13,45	51,34
30743	м10-03-054-10	39,74	13,45	51,34
30744	м10-03-054-11	39,74	13,45	51,34
30745	м10-03-054-12	39,73	13,45	51,34
30746	м10-03-054-13	39,73	13,45	51,34
30747	м10-03-054-14	39,74	13,45	51,34
30748	м10-03-054-15	39,74	13,45	51,34
30749	м10-03-054-16	39,74	13,45	51,34
30750	м10-03-055-01	51,34	1	51,33
30751	м10-03-055-02	39,72	13,45	51,34
30752	м10-03-055-03	39,75	13,45	51,33
307				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
30796	м10-03-056-23	51,34	1	51,34
30797	м10-03-056-24	51,34	1	51,34
30798	м10-03-056-25	51,34	1	51,34
30799	м10-03-056-26	51,34	1	51,34
30800	м10-03-056-27	51,34	1	51,34
30801	м10-03-056-28	51,34	1	51,34
30802	м10-03-056-29	51,34	1	51,34
30803	м10-03-056-30	51,34	1	51,34
30804	м10-03-056-31	51,34	1	51,34
30805	м10-03-056-32	51,34	1	51,34
30806	м10-03-056-33	51,34	1	51,34
30807	м10-03-056-34	51,34	1	51,34
30808	м10-03-057-01	35,89	11,7	51,34
30809	м10-03-057-02	35,17	11,7	51,34
30810	м10-03-057-03	34,81	11,7	51,34
30811	м10-03-057-04	34,54	11,7	51,34
30812	м10-03-057-05	34,33	11,7	51,34
30813	м10-03-058-01	51,34	1	51,34
30814	м10-03-059-01	51,34	1	51,33
30815	м10-03-059-02	51,34	1	51,33
30816	м10-03-059-03	51,34	1	51,41
30817	м10-04-001-01	27,26	25,04	12,35
30818	м10-04-001-02	17,36	25,04	12,05
30819	м10-04-001-03	26,47	25,04	12
30820	м10-04-001-04	22,16	25,04	12,01
30821	м10-04-001-05	33,7	25,04	13,32
30822	м10-04-001-06	37,18	25,04	14,58
30823	м10-04-001-07	27,08	25,04	12,82
30824	м10-04-001-08	27,35	24,96	12,4
30825	м10-04-001-09	32,24	25,03	13,05
30826	м10-04-002-01	36,15	22,75	15,49
30827	м10-04-013-01	34,86	1	12,53
30828	м10-04-013-02	33,78	1	12,38
30829	м10-04-013-03	34,58	25,04	12,98
30830	м10-04-013-04	35,2	25,04	13,16
30831	м10-04-013-05	48,11	1	20,25
30832	м10-04-013-06	47,38	1	19,31
30833	м10-04-013-07	40,92	25,05	21,6
30834	м10-04-013-08	40,9	25,05	21,45
30835	м10-04-013-09	48,5	1	20,44
30836	м10-04-013-10	35,75	1	12,9
30837	м10-04-013-11	35,32	1	13,01
30838	м10-04-014-01	33,71	1	11,87
30839	м10-04-014-02	34,39	25,05	12,58
30840	м10-04-014-03	35,36	25,05	12,74
30841	м10-04-014-04	35,18	25,05	12,71
30842	м10-04-014-05	35,99	24,58	13,14
30843	м10-04-015-01	40,8	25,05	23,73
30844	м10-04-016-01	40,53	25,04	20,11
30845	м10-04-017-01	40,38	24,81	19,3
30846	м10-04-018-01	51,19	1	50,68
30847	м10-04-018-02	51,34	1	51,13
30848	м10-04-018-03	51,34	1	51,28
30849	м10-04-018-04	51,2	1	51,2
30850	м10-04-018-05	51,2	1	51,2
30851	м10-04-018-06	51,34	1	51,38
30852	м10-04-018-07	51,46	1	51,16
30853	м10-04-018-08	51,19	1	51,05
30854	м10-04-018-09	51,34	1	51,28
30855	м10-04-018-10	51,3	1	51,52
30856	м10-04-018-11	30,16	1	17,21
30857	м10-04-018-12	35,02	1	17,31
30858	м10-04-030-01	51,35	1	51,88
30859	м10-04-030-02	51,21	1	51,88
30860	м10-04-030-03	51,44	1	50
30861	м10-04-030-04	28,4	1	14,3
30862	м10-04-031-01	38,87	1	13,6
30863	м10-04-031-02	40,02	1	13,07
30864	м10-04-031-03	41,26	1	12,94
30865	м10-04-040-01	44,65	1	17,1
30866	м10-04-040-02	44,65	1	17,1
30867	м10-04-040-03	34,92	1	15,23
30868	м10-04-040-04	28,86	1	14,84
30869	м10-04-040-05	46,19	1	18,11
30870	м10-04-040-06	46,19	1	18,11
30871	м10-04-040-07	36,11	1	15,35
30872	м10-04-040-08	33,35	1	15
30873	м10-04-050-01	40,14	25,04	18,64
30874	м10-04-050-02	40,18	25,04	19,38

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
30875	м10-04-050-03	39,8	25,04	16,88
30876	м10-04-051-01	31,66	25,04	13,25
30877	м10-04-052-01	48,48	1	19,97
30878	м10-04-052-02	48,58	1	20,23
30879	м10-04-052-03	48,9	1	21,04
30880	м10-04-052-04	49,06	1	21,25
30881	м10-04-052-05	50,46	1	29,53
30882	м10-04-052-06	48,74	1	20,13
30883	м10-04-052-07	31,03	2,52	11,95
30884	м10-04-052-08	29,33	2,52	11,72
30885	м10-04-052-09	31,17	2,52	11,71
30886	м10-04-052-10	30,51	2,52	11,89
30887	м10-04-052-11	30,64	2,52	11,76
30888	м10-04-062-01	37,34	25,04	12,95
30889	м10-04-062-02	36,23	25,04	12,69
30890	м10-04-062-03	39,82	25,04	15,49
30891	м10-04-062-04	40,59	25,05	19,46
30892	м10-04-062-05	40,39	25,05	18,52
30893	м10-04-062-06	40,53	25,04	18,12
30894	м10-04-062-07	40,46	25,04	18,52
30895	м10-04-063-01	41,15	1	14,79
30896	м10-04-064-01	45,1	1	16,88
30897	м10-04-064-02	51,48	1	52,23
30898	м10-04-065-01	39,3	25,04	16,9
30899	м10-04-065-02	39,03	25,04	14,44
30900	м10-04-065-03	37,95	25,04	16,22
30901	м10-04-066-01	31,29	1	14,24
30902	м10-04-066-02	28,55	1	13,76
30903	м10-04-066-03	47,22	1	18,26
30904	м10-04-066-04	44,22	1	13,35
30905	м10-04-066-05	49,23	1	24,33
30906	м10-04-066-06	41,78	1	14,14
30907	м10-04-066-07	48,71	1	21,13
30908	м10-04-067-01	47,76	25,06	19,06
30909	м10-04-067-02	47,88	25,03	19,11
30910	м10-04-067-03	49,44	25,05	24,26
30911	м10-04-067-04	50,53	25,03	32,36
30912	м10-04-067-05	43,34	25,03	17,67
30913	м10-04-067-06	43,72	25,03	17,76
30914	м10-04-067-07	43,58	25,03	17,81
30915	м10-04-067-08	45,69	25,04	16,68
30916	м10-04-067-09	46,41	25,04	17,47
30917	м10-04-067-10	44,43	25,04	15,97
30918	м10-04-067-11	40,67	25,03	13,1
30919	м10-04-067-12	43,9	25,04	15,7
30920	м10-04-067-13	38,37	25,05	11,95
30921	м10-04-067-14	42,71	25,04	14,09
30922	м10-04-067-15	40,07	25,03	13,42
30923	м10-04-067-16	44,29	25,03	16,15
30924	м10-04-067-17	45,64	25,05	16,97
30925	м10-04-067-18	46,53	25,04	17,74
30926	м10-04-067-19	43,25	25,06	16,66
30927	м10-04-067-20	45,03	25,06	16,22
30928	м10-04-067-21	37,5	25,04	14,22
30929	м10-04-067-22	46,12	25,06	17,27
30930	м10-04-067-23	50,13	24,97	51,4
30931	м10-04-077-01	40,43	25,05	18,62
30932	м10-04-077-02	41,27	25,04	23,78
30933	м10-04-077-03	40,58	25,04	19,22
30934	м10-04-077-04	41,33	25,05	24
30935	м10-04-077-05	40,88	25,05	20,86
30936	м10-04-077-06	40,99	25,04	20,93
30937	м10-04-077-07	40,98	25,04	21,21
30938	м10-04-077-08	40,57	25,04	18,89
30939	м10-04-077-09	41,32	25,04	24,19
30940	м10-04-077-10	42,01	25,04	28,37
30941	м10-04-077-11	40,78	25,04	18,5
30942	м10-04-077-12	40,36	25,04	18,22
30943	м10-04-077-13	40,7	25,04	19,47
30944	м10-04-077-14	41,77	25,04	32,14
30945	м10-04-077-15	41,18	25,04	22,6
30946	м10-04-077-16	39,65	25,05	16,82
30947	м10-04-077-17	40,07	25,04	16,46
30948	м10-04-077-18	40,85	25,05	21,21
30949	м10-04-077-19	39,78	25,04	15,94
30950	м10-04-077-20	42,29	25,04	35,08
30951	м10-04-077-21	41,55	25,04	27,62
30952	м10-04-077-22	38,76	25,04	14,71
30953	м10-04-077-23	42,16	25,04	51,35

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
30954	м10-04-077-24	42,18	25,05	51,31
30955	м10-04-077-25	41,87	25,05	32,98
30956	м10-04-077-26	41,85	25,04	34,01
30957	м10-04-077-27	41,72	25,04	51,21
30958	м10-04-077-28	41,22	25,05	28,49
30959	м10-04-087-01	34,02	25,04	12,15
30960	м10-04-087-02	34,19	25,05	12,14
30961	м10-04-087-03	40,85	25,04	19,82
30962	м10-04-087-04	46,96	1	16,79
30963	м10-04-087-05	41,16	25,04	22,18
30964	м10-04-087-06	40,9	25,04	18,52
30965	м10-04-087-07	37,95	25,04	14,55
30966	м10-04-087-08	42,1	25,04	46,91
30967	м10-04-087-09	42,45	25,04	42,39
30968	м10-04-087-10	42,56	25,04	49,47
30969	м10-04-087-11	41,99	25,04	38,61
30970	м10-04-087-12	50,88	1	36,89
30971	м10-04-087-13	41,64	25,04	43,08
30972	м10-04-087-14	49,34	1	22,41
30973	м10-04-088-01	36,12	1	14,15
30974	м10-04-088-02	37,05	1	13,31
30975	м10-04-088-03	42,46	1	14,05
30976	м10-04-088-04	39,91	1	13,81
30977	м10-04-088-05	35,63	1	13,14
30978	м10-04-089-01	49,85	1	26,72
30979	м10-04-100-01	51,34	1	51,42
30980	м10-04-100-02	51,2	1	51,23
30981	м10-04-100-03	51,2	1	51,22
30982	м10-04-100-04	48,24	1	21,46
30983	м10-04-100-05	49,98	1	27,26
30984	м10-04-100-06	22,35	1	12,96
30985	м10-04-100-07	24,27	1	13,03
30986	м10-04-100-08	27,45	1	13,17
30987	м10-04-100-09	45,43	1	13,64
30988	м10-			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
31033	м10-04-112-15	44,78	1	16,66
31034	м10-04-112-16	33,04	1	12,81
31035	м10-04-113-01	34,67	25,05	14,9
31036	м10-04-113-02	40,76	25,05	16,77
31037	м10-05-001-01	51,29	1	51,29
31038	м10-05-001-02	51,29	1	51,28
31039	м10-05-001-03	51,29	1	51,28
31040	м10-05-001-04	51,29	1	51,27
31041	м10-05-001-05	51,29	1	51,31
31042	м10-05-001-06	51,29	1	51,31
31043	м10-05-001-07	51,29	1	51,3
31044	м10-05-001-08	51,29	1	51,16
31045	м10-05-001-09	51,3	1	51,46
31046	м10-05-001-10	51,29	1	51,29
31047	м10-05-001-11	51,29	1	51,29
31048	м10-05-001-12	51,29	1	51,21
31049	м10-05-001-13	51,3	1	51,46
31050	м10-05-001-14	51,3	1	51,34
31051	м10-05-001-15	51,29	1	51,25
31052	м10-05-001-16	51,29	1	50,98
31053	м10-05-001-17	51,29	1	51,17
31054	м10-05-001-18	51,29	1	50,98
31055	м10-05-010-01	50,99	2,3	51,3
31056	м10-05-010-02	50,83	2,29	51,11
31057	м10-05-010-03	50,64	2,3	51,17
31058	м10-05-010-04	50,72	2,3	51,23
31059	м10-05-010-05	50,61	2,3	51,15
31060	м10-05-010-06	38,67	14,5	51,23
31061	м10-05-015-01	51,2	1	51,27
31062	м10-05-015-02	50,89	2,3	51,23
31063	м10-05-015-03	51,19	1	51,13
31064	м10-05-020-01	51,19	1	51,13
31065	м10-05-020-02	51,19	1	51,13
31066	м10-05-030-01	51,19	1	51,13
31067	м10-05-030-02	51,21	1	51,44
31068	м10-05-030-03	51,21	1	50,97
31069	м10-06-001-01	16,67	15,39	14,95
31070	м10-06-001-02	16,31	15,27	16,02
31071	м10-06-001-03	16,59	15,39	15,08
31072	м10-06-001-04	16,22	15,27	16,11
31073	м10-06-001-05	16,77	15,39	14,29
31074	м10-06-001-06	16,36	15,27	15,27
31075	м10-06-001-07	16,64	15,39	14,3
31076	м10-06-001-08	16,3	15,27	15,37
31077	м10-06-001-09	20,08	17,16	14,26
31078	м10-06-001-10	19,02	16,84	14,46
31079	м10-06-001-11	15,84	14,21	15,4
31080	м10-06-001-12	15,75	14,22	16,02
31081	м10-06-001-13	15,66	14,61	15,94
31082	м10-06-001-14	15,5	14,51	16,79
31083	м10-06-001-15	15,58	14,61	16,79
31084	м10-06-001-16	15,45	14,5	17,67
31085	м10-06-002-01	16,06	15,42	15,41
31086	м10-06-002-02	16,05	15,42	16,8
31087	м10-06-002-03	16,28	15,42	15,03
31088	м10-06-002-04	16,28	15,42	16,45
31089	м10-06-002-05	17,63	16,74	19,61
31090	м10-06-002-06	15,28	14,36	14,74
31091	м10-06-002-07	15,28	14,36	16,09
31092	м10-06-002-08	16,27	15,42	11,96
31093	м10-06-002-09	16,15	15,42	12,42
31094	м10-06-002-10	16,17	15,42	11,36
31095	м10-06-002-11	16,16	15,42	12,52
31096	м10-06-003-01	17,08	11,25	51,24
31097	м10-06-003-02	20,46	17,97	51,2
31098	м10-06-003-03	20,99	17,97	51,19
31099	м10-06-003-04	21,2	17,99	51,46
31100	м10-06-003-05	21,61	17,98	51,47
31101	м10-06-003-06	22,86	17,97	51,48
31102	м10-06-003-07	23,59	17,97	51,47
31103	м10-06-004-01	21,85	12,77	13,95
31104	м10-06-004-02	21,8	12,76	13,99
31105	м10-06-004-03	22,47	12,76	14,09
31106	м10-06-004-04	23,17	12,77	13,74
31107	м10-06-004-05	23,42	12,77	13,85
31108	м10-06-004-06	23,48	12,77	13,92
31109	м10-06-004-07	23,81	12,77	14,09
31110	м10-06-004-08	24,13	12,77	14,17
31111	м10-06-004-09	23,41	12,77	13,8

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
31112	м10-06-004-10	23,37	12,77	13,41
31113	м10-06-004-11	21,82	12,77	13,85
31114	м10-06-004-12	21,79	12,77	13,86
31115	м10-06-004-13	21,92	12,76	13,81
31116	м10-06-004-14	23,47	12,77	13,96
31117	м10-06-005-01	27,87	12,77	16,04
31118	м10-06-005-02	27,88	12,77	15,98
31119	м10-06-005-03	27,67	12,77	15,88
31120	м10-06-005-04	29,04	12,76	16,29
31121	м10-06-005-05	29,05	12,77	16,27
31122	м10-06-005-06	28,64	12,77	16,18
31123	м10-06-005-07	28,69	12,77	16,05
31124	м10-06-005-08	28,57	12,77	16,03
31125	м10-06-005-09	28,38	12,77	15,95
31126	м10-06-005-10	28,56	12,77	16,03
31127	м10-06-005-11	29,27	12,76	17,08
31128	м10-06-005-12	28,92	12,77	16,61
31129	м10-06-005-13	28,58	12,76	15,8
31130	м10-06-005-14	29,04	12,77	15,75
31131	м10-06-006-01	20,91	12,77	13,58
31132	м10-06-006-02	20,71	12,77	13,47
31133	м10-06-006-03	20,48	12,77	13,32
31134	м10-06-006-04	20,83	12,77	13,28
31135	м10-06-006-05	20,23	12,77	13,15
31136	м10-06-006-06	20,14	12,77	13,11
31137	м10-06-006-07	20,06	12,77	13,1
31138	м10-06-006-08	20,03	12,77	13,09
31139	м10-06-006-09	19,82	12,77	13,04
31140	м10-06-006-10	19,67	12,77	12,96
31141	м10-06-006-11	21,43	12,77	13,57
31142	м10-06-006-12	21,52	12,77	13,47
31143	м10-06-006-13	21,1	12,77	13,27
31144	м10-06-006-14	20,72	12,77	13,21
31145	м10-06-007-01	25,02	12,77	13,6
31146	м10-06-007-02	23,72	12,77	13,41
31147	м10-06-007-03	22,79	12,77	13,23
31148	м10-06-007-04	22,3	12,77	13,18
31149	м10-06-007-05	21,77	12,77	13,16
31150	м10-06-007-06	21,61	12,77	13,12
31151	м10-06-007-07	21,29	12,77	13,11
31152	м10-06-007-08	21,26	12,77	13,1
31153	м10-06-007-09	20,7	12,77	13,05
31154	м10-06-007-10	21,04	12,77	13,06
31155	м10-06-007-11	27,08	12,77	14,03
31156	м10-06-007-12	25,97	12,76	13,69
31157	м10-06-007-13	24,15	12,77	13,32
31158	м10-06-007-14	23,21	12,77	13,22
31159	м10-06-008-01	20,63	12,77	13,76
31160	м10-06-008-02	22,2	12,76	13,42
31161	м10-06-008-03	23,68	12,77	13,67
31162	м10-06-008-04	21,48	12,77	13,48
31163	м10-06-008-05	21,68	12,76	13,51
31164	м10-06-008-06	22,07	12,76	13,6
31165	м10-06-008-07	21,71	12,77	13,56
31166	м10-06-008-08	21,86	12,77	13,59
31167	м10-06-008-09	23,02	12,77	13,73
31168	м10-06-008-10	22,97	11,91	14,09
31169	м10-06-008-11	23,41	11,98	14,19
31170	м10-06-008-12	23,09	11,86	14,26
31171	м10-06-008-13	23,42	11,9	14,37
31172	м10-06-008-14	20,8	12,77	12,1
31173	м10-06-008-15	21,83	12,77	12,28
31174	м10-06-008-16	21,67	12,77	12,24
31175	м10-06-008-17	21,87	12,77	12,28
31176	м10-06-008-18	22,68	11,96	13,03
31177	м10-06-008-19	23,11	12	13,12
31178	м10-06-008-20	22,97	11,9	13,55
31179	м10-06-008-21	23,06	11,93	13,6
31180	м10-06-009-01	30,86	12,77	18,15
31181	м10-06-009-02	29,5	12,76	16,91
31182	м10-06-009-03	27,7	12,77	15,5
31183	м10-06-009-04	29,09	12,77	16,36
31184	м10-06-009-05	28,99	12,77	16,34
31185	м10-06-009-06	30,99	12,77	18,01
31186	м10-06-009-07	23,7	11,81	15,27
31187	м10-06-009-08	25,05	11,9	15,87
31188	м10-06-009-09	23,53	11,79	15,17
31189	м10-06-009-10	24,13	11,84	15,45
31190	м10-06-009-11	26,13	12,77	10,71

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
31191	м10-06-009-12	30,26	12,76	11,81
31192	м10-06-009-13	23,48	11,9	13,13
31193	м10-06-009-14	23,28	11,85	13,61
31194	м10-06-009-15	28,78	12,77	16,76
31195	м10-06-009-16	29,21	12,76	16,86
31196	м10-06-009-17	24,59	11,89	15,65
31197	м10-06-009-18	24,01	11,84	15,37
31198	м10-06-009-19	24,33	12,01	14,81
31199	м10-06-009-20	23,05	11,86	14,44
31200	м10-06-009-21	22,62	11,82	14,32
31201	м10-06-009-22	24,35	11,91	15,43
31202	м10-06-009-23	23,7	11,77	16,09
31203	м10-06-009-24	23,5	11,75	15,95
31204	м10-06-009-25	24,37	12,06	14,66
31205	м10-06-009-26	22,99	11,87	14,35
31206	м10-06-009-27	31,47	12,06	14,11
31207	м10-06-009-28	24,32	11,96	15,1
31208	м10-06-009-29	23,39	11,81	15,06
31209	м10-06-009-30	23,01	11,79	14,79
31210	м10-06-009-31	23,62	11,78	15,77
31211	м10-06-009-32	23,31	11,77	15,37
31212	м10-06-009-33	24,88	12,28	11,44
31213	м10-06-009-34	23,47	11,99	12,65
31214	м10-06-009-35	22,92	11,91	13,05
31215	м10-06-009-36	24,8	12,14	11,71
31216	м10-06-009-37	23,84	11,84	13,78
31217	м10-06-009-38	23,56	11,8	14,3
31218	м10-06-009-39	24,93	12,33	11,37
31219	м10-06-009-40	23,42	12	12,59
31220	м10-06-009-41	22,76	11,95	12,89
31221	м10-06-009-42	24,82		



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
31270	м10-06-013-03	15,1	11,7	51,05
31271	м10-06-013-04	16,92	11,7	49
31272	м10-06-013-05	17,19	11,7	51,84
31273	м10-06-013-06	16,83	11,7	50,78
31274	м10-06-013-07	16,96	11,7	48,89
31275	м10-06-013-08	17,61	11,7	51,84
31276	м10-06-013-09	17,55	11,7	50,78
31277	м10-06-013-10	16,13	11,7	12,93
31278	м10-06-013-11	16,23	11,7	13,56
31279	м10-06-013-12	16,11	11,7	14,3
31280	м10-06-013-13	15,52	11,69	13,35
31281	м10-06-013-14	16,17	11,7	13,62
31282	м10-06-013-15	16,25	11,7	13,79
31283	м10-06-013-16	18,43	11,56	16,57
31284	м10-06-013-17	16,39	11,7	14,84
31285	м10-06-013-18	17,64	11,7	51,2
31286	м10-06-013-19	17,5	11,56	15,42
31287	м10-06-013-20	17,21	11,7	14,72
31288	м10-06-013-21	16,66	11,7	51,13
31289	м10-06-013-22	18,28	11,56	16,88
31290	м10-06-013-23	17,15	11,7	15,55
31291	м10-06-013-24	17,16	11,7	51,51
31292	м10-06-013-25	25,12	12,76	15,42
31293	м10-06-014-01	13,64	11,71	51,88
31294	м10-06-014-02	14,66	11,84	51,88
31295	м10-06-014-03	14,55	11,71	50,88
31296	м10-06-014-04	13,89	11,69	50,88
31297	м10-06-014-05	16,72	11,71	50,78
31298	м10-06-014-06	17,95	11,83	51,2
31299	м10-06-014-07	19,25	11,93	51,38
31300	м10-06-014-08	16,21	11,69	51,38
31301	м10-06-014-09	17,43	11,69	51,28
31302	м10-06-014-10	16,88	11,69	51,28
31303	м10-06-014-11	17,09	11,7	51,2
31304	м10-06-014-12	17,31	11,7	51,2
31305	м10-06-014-13	17,43	11,69	51,14
31306	м10-06-014-14	17,84	11,69	51,17
31307	м10-06-014-15	17,65	11,69	51,17
31308	м10-06-014-16	17,54	11,69	51,24
31309	м10-06-014-17	17,75	11,7	51,18
31310	м10-06-014-18	17,66	11,7	51,23
31311	м10-06-014-19	17,6	11,69	51,18
31312	м10-06-014-20	17,71	11,69	51,2
31313	м10-06-015-01	11,9	1	9,63
31314	м10-06-015-02	12,08	1	9,84
31315	м10-06-015-03	12,78	1	9,88
31316	м10-06-015-04	17,62	10,67	50,68
31317	м10-06-015-05	51,47	1	51,29
31318	м10-06-015-06	51,47	1	51,25
31319	м10-06-015-07	51,35	1	51,88
31320	м10-06-015-08	12,69	12,77	10,61
31321	м10-06-015-09	43,7	1	17,26
31322	м10-06-015-10	16,99	12,77	13,47
31323	м10-06-016-01	44,44	7,87	26,54
31324	м10-06-016-02	40,69	7,87	22,15
31325	м10-06-016-03	36,66	7,87	19,2
31326	м10-06-016-04	34,64	7,87	18,23
31327	м10-06-016-05	33,38	7,87	17,64
31328	м10-06-016-06	32,53	7,87	17,31
31329	м10-06-016-07	31,9	7,87	17,06
31330	м10-06-016-08	31,45	7,87	16,92
31331	м10-06-016-09	31,09	7,87	16,79
31332	м10-06-016-10	30,8	7,87	16,68
31333	м10-06-016-11	30,18	7,87	16,49
31334	м10-06-026-01	21,34	11,25	14,26
31335	м10-06-026-02	22,12	11,25	14,43
31336	м10-06-026-03	22,47	11,25	14,54
31337	м10-06-026-04	19,04	11,75	14,32
31338	м10-06-026-05	19,25	11,75	14,13
31339	м10-06-026-06	19,18	11,75	14
31340	м10-06-026-07	19,19	11,75	13,91
31341	м10-06-027-01	17,66	11,25	27,69
31342	м10-06-027-02	18,98	11,25	30,51
31343	м10-06-027-03	20,21	11,25	33,11
31344	м10-06-027-04	20,2	11,25	34,52
31345	м10-06-027-05	22,87	11,25	38,21
31346	м10-06-027-06	23,77	11,25	40,26
31347	м10-06-027-07	25,39	11,25	41,62
31348	м10-06-027-08	17,05	12,76	14,46

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
31349	м10-06-027-09	18,25	12,76	15,99
31350	м10-06-027-10	16,09	12,76	14,18
31351	м10-06-027-11	22,86	12,76	19,99
31352	м10-06-027-12	25,59	12,76	24,33
31353	м10-06-028-01	21,94	12,76	14,34
31354	м10-06-028-02	21,18	12,76	14,1
31355	м10-06-028-03	21,21	12,77	14,04
31356	м10-06-028-04	21,45	12,76	13,9
31357	м10-06-028-05	21,2	12,77	13,44
31358	м10-06-028-06	21,12	12,77	13,36
31359	м10-06-028-07	20,96	12,77	13,31
31360	м10-06-028-08	21,03	12,77	13,26
31361	м10-06-028-09	21,25	12,77	13,13
31362	м10-06-028-10	21,26	12,77	13,11
31363	м10-06-028-11	20,65	12,77	12,89
31364	м10-06-029-01	22	12,77	13,87
31365	м10-06-029-02	25,8	12,77	13,8
31366	м10-06-029-03	26,04	12,76	13,85
31367	м10-06-029-04	25,12	12,77	13,6
31368	м10-06-029-05	24,74	12,76	13,45
31369	м10-06-029-06	24,85	12,76	13,39
31370	м10-06-029-07	24,18	12,77	13,27
31371	м10-06-029-08	23,72	12,77	13,22
31372	м10-06-029-09	23,97	12,77	13,19
31373	м10-06-029-10	23,71	12,77	13,17
31374	м10-06-029-11	23,56	12,77	13,14
31375	м10-06-029-12	23,7	12,77	13,16
31376	м10-06-029-13	23,67	12,77	13,16
31377	м10-06-029-14	23,59	12,77	13,16
31378	м10-06-029-15	23,46	12,77	13,14
31379	м10-06-029-16	23,01	12,77	13,09
31380	м10-06-029-17	30,15	12,77	18,39
31381	м10-06-029-18	29,61	12,76	16,8
31382	м10-06-029-19	29,17	12,76	15,83
31383	м10-06-029-20	28,53	12,77	15,41
31384	м10-06-029-21	27,3	12,76	14,17
31385	м10-06-029-22	27,04	12,77	14,14
31386	м10-06-029-23	26,06	12,77	13,96
31387	м10-06-029-24	26,11	12,76	13,97
31388	м10-06-029-25	27,16	12,76	14,1
31389	м10-06-029-26	27,18	12,77	14,09
31390	м10-06-029-27	26,75	12,77	14,07
31391	м10-06-029-28	26,82	12,77	14,07
31392	м10-06-029-29	26,59	12,77	14,04
31393	м10-06-029-30	26,78	12,77	14,07
31394	м10-06-029-31	26,8	12,77	14,07
31395	м10-06-029-32	26,71	12,77	14,07
31396	м10-06-029-33	26,66	12,77	14,09
31397	м10-06-029-34	26,74	12,77	14,09
31398	м10-06-029-35	26,66	12,77	14,09
31399	м10-06-029-36	26,41	12,77	14,05
31400	м10-06-029-37	26,69	12,77	14,11
31401	м10-06-030-01	21,7	12,77	13,7
31402	м10-06-030-02	23,5	12,76	13,69
31403	м10-06-030-03	23,76	12,77	13,63
31404	м10-06-030-04	21,46	12,76	13,17
31405	м10-06-030-05	20,12	12,77	14,42
31406	м10-06-030-06	21,62	12,76	14,4
31407	м10-06-030-07	21,46	12,77	14,35
31408	м10-06-030-08	21,54	12,77	14,25
31409	м10-06-030-09	21,51	12,77	14,17
31410	м10-06-030-10	22,62	12,77	14,24
31411	м10-06-030-11	22,75	12,77	14,84
31412	м10-06-030-12	22,73	12,76	14,58
31413	м10-06-030-13	22,88	12,76	14,59
31414	м10-06-030-14	23,34	12,77	14,56
31415	м10-06-030-15	22,39	12,77	14,38
31416	м10-06-030-16	23,15	12,77	14,34
31417	м10-06-030-17	24,03	12,77	14,48
31418	м10-06-031-01	24,45	12,24	17,92
31419	м10-06-031-02	25,37	12,43	17,12
31420	м10-06-031-03	24,98	11,9	18,26
31421	м10-06-031-04	26,72	12,16	17,55
31422	м10-06-031-05	51,34	1	51,22
31423	м10-06-031-06	51,34	1	51,24
31424	м10-06-032-01	49,78	1	25,3
31425	м10-06-032-02	51,34	1	51,13
31426	м10-06-032-03	51,34	1	51,38
31427	м10-06-032-04	51,34	1	51,28

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
31428	м10-06-032-05	51,34	1	51,28
31429	м10-06-032-06	51,34	1	51,3
31430	м10-06-032-07	51,34	1	51,32
31431	м10-06-032-08	51,2	1	51,2
31432	м10-06-032-09	51,2	1	51,2
31433	м10-06-032-10	51,2	1	51,19
31434	м10-06-032-11	51,2	1	51,21
31435	м10-06-032-12	51,2	1	51,19
31436	м10-06-032-13	51,2	1	51,19
31437	м10-06-032-14	51,2	1	51,2
31438	м10-06-032-15	51,2	1	51,2
31439	м10-06-032-16	51,2	1	51,2
31440	м10-06-032-17	51,2	1	51,2
31441	м10-06-032-18	51,2	1	51,2
31442	м10-06-033-01	31,99	12,76	51,81
31443	м10-06-033-02	26,93	12,76	51,81
31444	м10-06-033-03	29,07	12,76	51,84
31445	м10-06-033-04	29,66	12,76	16,37
31446	м10-06-033-05	28,78	12,77	15,63
31447	м10-06-033-06	28,77	12,77	15,78
31448	м10-06-033-07	28,73	12,77	15,88
31449	м10-06-033-08	28,75	12,77	15,91
31450	м10-06-033-09	28,76	12,77	15,92
31451	м10-06-033-10	28,77	12,77	15,97
31452	м10-06-033-11	28,92	12,76	16,07
31453	м10-06-033-12	28,59	12,76	15,28
31454	м10-06-033-13	28,39	12,77	15,38
31455	м10-06-033-14	28,42	12,77	15,49
31456	м10-06-033-15	29,06	12,77	15,68
31457	м10-06-033-16	29,12	12,77	15,7
31458	м10-06-033-17	29,11	12,77	15,74
31459				



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
31507	м10-06-034-26	11,71	1	10,54
31508	м10-06-034-27	13,06	1	12,71
31509	м10-06-034-28	14,53	1	12,74
31510	м10-06-034-29	14,36	3,33	12,74
31511	м10-06-034-30	15,8	3,33	12,77
31512	м10-06-034-31	16,52	1	12,78
31513	м10-06-035-01	19,72	12,76	16,44
31514	м10-06-035-02	19,72	12,77	15,9
31515	м10-06-035-03	16,83	12,77	14,22
31516	м10-06-036-01	32,26	4,04	13,08
31517	м10-06-036-02	36,96	5,16	14,85
31518	м10-06-036-03	36,97	5,6	14,23
31519	м10-06-036-04	34,06	6,34	12,29
31520	м10-06-036-05	36,03	7,83	12,72
31521	м10-06-036-06	36,11	5,19	14,31
31522	м10-06-036-07	35,88	5,57	13,81
31523	м10-06-036-08	33,39	6,31	12,27
31524	м10-06-036-09	34,01	6,22	12,61
31525	м10-06-036-10	30,59	3,73	12,62
31526	м10-06-036-11	33,97	4,53	13,33
31527	м10-06-036-12	33,48	4,83	12,73
31528	м10-06-036-13	31,49	5,53	11,68
31529	м10-06-036-14	33,43	6,5	11,97
31530	м10-06-036-15	35,17	4,29	14,34
31531	м10-06-036-16	32,5	4,88	12,49
31532	м10-06-036-17	33,33	5,15	12,86
31533	м10-06-036-18	34,15	5,25	12,99
31534	м10-06-036-19	32,5	4,01	12,98
31535	м10-06-036-20	30,8	4,4	11,93
31536	м10-06-036-21	32,18	4,87	12,23
31537	м10-06-036-22	32,22	4,73	12,24
31538	м10-06-037-01	23,77	13,45	8,25
31539	м10-06-037-02	19,1	13,45	8
31540	м10-06-037-03	19,5	13,41	8
31541	м10-06-037-04	19,52	13,42	8
31542	м10-06-037-05	21,1	13,45	8,82
31543	м10-06-037-06	19,96	13,45	8,65
31544	м10-06-037-07	20,51	13,42	8,38
31545	м10-06-037-08	46,52	2,29	16,12
31546	м10-06-037-09	43,97	9,27	14,56
31547	м10-06-037-10	41,08	2,29	10,85
31548	м10-06-037-11	34,06	11,22	9,53
31549	м10-06-037-12	32,5	1	13,1
31550	м10-06-037-13	49,5	1	25,05
31551	м10-06-048-01	11,53	10,23	51,3
31552	м10-06-048-02	11,99	10,99	51,31
31553	м10-06-048-03	16,16	15,46	51,31
31554	м10-06-048-04	16,19	15,45	51,31
31555	м10-06-048-05	20,78	17,97	51,32
31556	м10-06-048-06	25,45	12,77	28,25
31557	м10-06-048-07	25,33	12,77	30,32
31558	м10-06-048-08	23,82	12,77	28,25
31559	м10-06-048-09	23,67	12,77	29,95
31560	м10-06-049-01	21,87	12,76	51,28
31561	м10-06-049-02	21,89	12,77	51,27
31562	м10-06-049-03	22,65	12,77	51,28
31563	м10-06-050-01	51,34	1	51,13
31564	м10-06-056-01	18,28	12,48	51,18
31565	м10-06-056-02	26,93	12,77	51,11
31566	м10-06-056-03	16,92	13,09	51,05
31567	м10-06-057-01	13,4	9,58	11,06
31568	м10-06-057-02	14,44	10,04	11,47
31569	м10-06-057-03	15,04	10,35	11,82
31570	м10-06-057-04	15,57	10,58	12,16
31571	м10-06-057-05	16,46	10,98	12,75
31572	м10-06-057-06	17,08	11,28	13,25
31573	м10-06-057-07	17,35	11,38	13,51
31574	м10-06-058-01	38,69	1,76	23,38
31575	м10-06-058-02	37,86	2,2	21,73
31576	м10-06-058-03	37,29	2,4	20,01
31577	м10-06-058-04	36,89	2,51	19,18
31578	м10-06-058-05	36,6	2,67	19,01
31579	м10-06-058-06	35,9	2,76	18,41
31580	м10-06-058-07	36,3	2,77	18,5
31581	м10-06-058-08	36,27	2,78	18,49
31582	м10-06-059-01	27,42	3,63	49,73
31583	м10-06-059-02	27,28	3,29	51,83
31584	м10-06-059-03	26,76	3,23	51,11
31585	м10-06-059-04	26,41	3,35	51,53

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
31586	м10-06-059-05	26,13	3,29	51,17
31587	м10-06-059-06	25,4	3,71	51,55
31588	м10-06-059-07	25,13	3,62	51,31
31589	м10-06-060-01	41,08	5,22	22,58
31590	м10-06-060-02	35,99	5,14	21,09
31591	м10-06-060-03	34,73	5,22	19,42
31592	м10-06-060-04	33,42	5,22	18,64
31593	м10-06-060-05	32,42	5,17	18,49
31594	м10-06-060-06	31,59	5,24	18,14
31595	м10-06-060-07	31,07	5,22	17,99
31596	м10-06-060-08	31,02	5,22	17,93
31597	м10-06-065-01	39,32	0,92	42,94
31598	м10-06-065-02	37,29	0,92	43,56
31599	м10-06-065-03	36,06	0,92	43,67
31600	м10-06-065-04	35	0,92	44,12
31601	м10-06-065-05	33,58	0,92	45,05
31602	м10-06-065-06	32,73	0,92	45,32
31603	м10-06-065-07	32,28	0,92	45,61
31604	м10-06-065-08	31,52	0,92	45,93
31605	м10-06-066-01	44,36	0,92	50,53
31606	м10-06-066-02	42,61	0,92	50,21
31607	м10-06-066-03	41,93	0,92	49,96
31608	м10-06-066-04	41,93	0,92	50,19
31609	м10-06-066-05	41,9	0,92	50,18
31610	м10-06-066-06	41,29	0,92	50,28
31611	м10-06-066-07	40,18	0,92	50,42
31612	м10-06-066-08	38,34	0,92	50,24
31613	м10-06-067-01	51,27	1	51,31
31614	м10-06-068-01	48,2	1	48,2
31615	м10-06-068-02	48,2	1	48,18
31616	м10-06-068-03	48,2	1	48,22
31617	м10-06-068-04	48,2	1	48,21
31618	м10-06-068-05	48,2	1	48,2
31619	м10-06-068-06	21,81	12,77	48,2
31620	м10-06-068-07	21,81	12,77	48,2
31621	м10-06-068-08	19,35	12,77	48,2
31622	м10-06-068-09	19,35	12,77	48,2
31623	м10-06-068-10	48,2	1	48,21
31624	м10-06-068-11	48,2	1	48,06
31625	м10-06-068-12	48,2	1	48,2
31626	м10-06-068-13	48,2	1	48,21
31627	м10-06-068-15	48,2	1	48,23
31628	м10-06-068-16	48,2	1	48,24
31629	м10-06-068-17	27,2	12,77	48,21
31630	м10-06-079-01	51,2	1	51,13
31631	м10-06-080-01	51,2	1	51,2
31632	м10-06-080-02	51,2	1	51,18
31633	м10-06-080-03	51,2	1	51,2
31634	м10-06-080-04	51,2	1	51,2
31635	м10-06-081-01	51,2	1	51,2
31636	м10-06-081-02	51,2	1	51,26
31637	м10-06-081-03	51,2	1	51,18
31638	м10-06-081-04	51,2	1	51,22
31639	м10-07-001-01	19,51	1	12,19
31640	м10-07-001-02	18,72	1	13,4
31641	м10-07-002-01	17,39	1	12,47
31642	м10-07-002-02	13,48	1	12,51
31643	м10-07-011-01	49,86	1	25,94
31644	м10-07-012-01	50,36	1	32,84
31645	м10-07-013-01	8,49	1	4,74
31646	м10-07-013-02	9,43	1	5,19
31647	м10-07-014-01	51,2	1	51,2
31648	м10-07-015-01	47,72	1	18,78
31649	м10-07-015-02	20,39	1	12,78
31650	м10-07-016-01	39,94	1	13,85
31651	м10-07-016-02	39,59	1	14,26
31652	м10-07-017-01	46,9	1	16,54
31653	м10-07-017-02	47,26	1	16,91
31654	м10-07-017-03	48,02	1	18,02
31655	м10-07-018-01	36,78	1	14,05
31656	м10-07-019-01	44,09	1	16,01
31657	м10-07-050-01	22,56	1	11,61
31658	м10-07-050-02	22,56	1	11,58
31659	м10-07-050-03	28,39	1	12,74
31660	м10-07-050-04	32,61	1	12,9
31661	м10-07-050-05	32,19	1	12,96
31662	м10-07-050-06	36,33	1	13,13
31663	м10-07-051-01	20,76	1	11,54
31664	м10-07-051-02	21,81	1	11,65

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
31665	м10-07-051-03	28,09	1	12,65
31666	м10-07-051-04	32,31	1	12,83
31667	м10-07-051-05	31,87	1	12,9
31668	м10-07-051-06	34,63	1	13,04
31669	м10-07-052-01	25,15	1	10,16
31670	м10-07-052-02	25,5	1	10,11
31671	м10-07-052-03	29,65	1	12,57
31672	м10-07-052-04	33,96	1	12,74
31673	м10-07-052-05	29,65	1	12,57
31674	м10-07-052-06	33,96	1	12,74
31675	м10-07-053-01	22,23	1	8,97
31676	м10-07-053-02	22,99	1	9,17
31677	м10-07-053-03	22,28	1	9,12
31678	м10-07-053-04	26,38	1	10,91
31679	м10-07-053-05	30,29	1	12,11
31680	м10-07-053-06	31,85	1	12,31
31681	м10-07-053-07	28,38	1	11,02
31682	м10-07-053-08	34,36	1	12,46
31683	м10-07-053-09	34,53	1	12,55
31684	м10-07-054-01	27,26	1	11,5
31685	м10-07-054-02	26,1	1	12,01
31686	м10-07-054-03	21,68	1	10,22
31687	м10-07-055-01	25,48	1	11,79
31688	м10-07-055-02	25,05	1	12,17
31689	м10-07-055-03	26,02	1	11,85
31690	м10-07-055-04	25,37	1	11,92
31691	м10-07-055-05	28,19	1	13,37
31692	м10-07-056-01	26,47	1	11,04
31693	м10-07-056-02	25,77	1	11,19
31694	м10-07-056-03	24,96	1	11,51
31695	м10-07-056-04	25,33	1	11,46
31696	м10-07-056-05	22,24	1	10,14
31697	м10-07-057-01	27,11	1	11,38
31698	м10-07-057-02	27,19	1	11,31
31699	м10-07-057-03	26,73	1	11,57
31700	м10-07-057-04	26,97	1	11,46
31701				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
31744	м10-07-073-01	20,33	18,15	14,38
31745	м10-07-073-02	20,96	18,23	14,66
31746	м10-07-073-03	21,1	18,23	14,89
31747	м10-07-073-04	20,47	18,24	14,67
31748	м10-07-073-05	21,26	18,23	14,95
31749	м10-07-073-06	21,39	18,23	15,18
31750	м10-07-073-07	20,58	18,21	14,92
31751	м10-07-073-08	21,49	18,23	15,2
31752	м10-07-073-09	21,5	18,23	15,25
31753	м10-07-074-01	20,53	14,34	15,64
31754	м10-07-074-02	20,41	14,34	15,64
31755	м10-07-074-03	20,39	14,34	15,65
31756	м10-07-074-04	17,85	14,34	14,75
31757	м10-07-074-05	20,79	14,34	15,89
31758	м10-07-074-06	20,8	14,34	15,89
31759	м10-07-074-07	20,85	14,34	15,9
31760	м10-07-074-08	18,24	14,34	14,88
31761	м10-08-001-01	48,03	1	20,47
31762	м10-08-001-02	48,21	1	20,97
31763	м10-08-001-03	44,35	1	17,4
31764	м10-08-001-04	47,17	1	19,12
31765	м10-08-001-05	45,6	1	17,55
31766	м10-08-001-06	47,94	1	20,1
31767	м10-08-001-07	47,85	1	19,81
31768	м10-08-001-08	47,02	1	18,76
31769	м10-08-001-09	49,54	1	24,42
31770	м10-08-001-10	48,43	1	20,81
31771	м10-08-001-11	47,38	1	19,5
31772	м10-08-001-12	47,18	1	18,92
31773	м10-08-001-13	45,08	1	16,79
31774	м10-08-002-01	47,55	1	19,81
31775	м10-08-002-02	47,48	1	18,87
31776	м10-08-002-03	47,78	1	19,32
31777	м10-08-002-04	44,46	1	17,13
31778	м10-08-002-05	44,26	1	17,34
31779	м10-08-002-06	30,9	2,53	12,92
31780	м10-08-003-01	49,76	1	25,45
31781	м10-08-003-02	49,62	1	24,88
31782	м10-08-003-03	48,37	1	20,88
31783	м10-08-003-04	48,99	1	22
31784	м10-08-003-05	49,58	1	24,37
31785	м10-08-003-06	48,15	1	20,58
31786	м10-08-003-07	48,51	1	20,55
31787	м10-08-003-08	46,02	1	16,91
31788	м10-08-003-09	48,42	1	20,22
31789	м10-08-004-01	41,35	1	16,19
31790	м10-08-004-02	41,36	1	14,62
31791	м10-08-004-03	44,07	1	15,6
31792	м10-08-004-04	47,65	1	17,48
31793	м10-08-005-01	26,25	1	10,08
31794	м10-08-005-02	26,93	1	13,58
31795	м10-08-005-03	27,36	1	13,66
31796	м10-08-005-04	21,49	1	13,51
31797	м10-08-015-01	50,89	1	38,08
31798	м10-08-016-01	50,36	1	31,68
31799	м10-08-016-02	46,28	1	15,02
31800	м10-08-016-03	33,27	2,52	11,3
31801	м10-08-016-04	18,18	1	4,57
31802	м10-08-016-05	46,64	1	15,54
31803	м10-08-016-06	34,39	2,52	11,52
31804	м10-08-016-07	19,43	1	4,62
31805	м10-08-017-01	8,31	5,73	34,53
31806	м10-08-017-02	9,3	5,73	18
31807	м10-08-017-03	9,21	5,69	12,67
31808	м10-08-017-04	8,84	5,73	4,85
31809	м10-08-017-05	10,47	5,73	20,08
31810	м10-08-017-06	10,37	5,69	13,71
31811	м10-08-017-07	9,86	5,73	5,05
31812	м10-08-018-01	44,3	1	12,01
31813	м10-08-018-02	11,22	5,63	11,36
31814	м10-08-019-01	49,61	1	28,14
31815	м10-08-019-02	42,73	1	15,17
31816	м10-08-019-03	41,79	1	10,83
31817	м10-08-019-04	46,15	1	13,49
31818	м10-08-020-01	50,57	1	33,89
31819	м10-09-001-01	40,97	1	13,69
31820	м10-09-001-02	39,4	1	13,16
31821	м10-10-001-01	51,2	1	51,37
31822	м10-10-001-02	51,21	1	51,02

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
31823	м10-10-002-01	51,21	1	51,59
31824	м10-10-002-02	51,21	1	51,31
31825	м10-10-003-01	51,19	1	50,82
31826	м10-10-003-02	8,18	5,73	50,98
31827	м10-10-004-01	51,23	1	51,44
31828	м10-10-005-01	51,2	1	51,35
31829	м10-10-005-02	51,2	1	51,11
31830	м10-10-006-01	51,24	1	51,65
31831	м10-10-007-01	51,34	1	51,31
31832	м10-10-007-02	51,33	1	51,03
31833	м11-01-001-01	14,15	7,36	12,9
31834	м11-01-001-02	13,92	7,05	12,79
31835	м11-01-001-03	20,8	6,5	16,42
31836	м11-01-001-04	18,44	6,8	15,46
31837	м11-01-001-05	16,62	7,94	13,18
31838	м11-01-001-06	17,5	8,15	15,49
31839	м11-01-001-07	14,18	7,95	12,9
31840	м11-01-001-08	15,19	7,27	12,95
31841	м11-01-002-01	14,69	8,02	12,52
31842	м11-01-002-02	14,41	8,13	12,51
31843	м11-01-002-03	14,13	8,13	12,48
31844	м11-01-002-04	12,44	7,8	12,77
31845	м11-01-002-05	13,56	7,85	12,81
31846	м11-01-002-06	13,78	7,72	13,33
31847	м11-02-001-01	46,36	1	12,79
31848	м11-02-001-02	47,9	1	15,25
31849	м11-02-001-03	48,72	1	17,43
31850	м11-02-002-01	46,88	1	13,56
31851	м11-02-002-02	47,81	1	15,17
31852	м11-02-002-03	48,33	1	16,4
31853	м11-02-012-01	11,32	1	6,92
31854	м11-02-012-02	11,33	14,78	6,92
31855	м11-02-012-03	12,6	14,84	7,15
31856	м11-02-012-04	8,8	14,82	7,09
31857	м11-02-012-05	8,85	14,82	7,1
31858	м11-02-022-01	51,45	1	51,69
31859	м11-02-022-02	34,68	1	8,5
31860	м11-02-022-03	29,87	1	7,03
31861	м11-02-022-04	33,44	14,81	9,14
31862	м11-02-022-05	28,94	14,81	12,27
31863	м11-02-022-06	30,63	14,82	12,63
31864	м11-02-022-07	29,9	14,13	12,77
31865	м11-02-022-08	30,75	14,13	13,15
31866	м11-02-022-09	29,42	14,13	12,61
31867	м11-02-022-10	28,03	14,13	12,35
31868	м11-02-022-11	27,85	14,13	12,29
31869	м11-02-022-12	28,92	14,13	12,98
31870	м11-02-022-13	29,09	14,13	12,95
31871	м11-02-022-14	27,16	14,13	12,69
31872	м11-02-032-01	24,01	14,02	17,89
31873	м11-02-032-02	24,43	14	18,17
31874	м11-02-032-03	24,16	14,01	18,71
31875	м11-02-032-04	21,25	14,13	12,01
31876	м11-02-032-05	20,69	14,13	11,94
31877	м11-02-032-06	20,42	14,13	12,42
31878	м11-02-042-01	19,59	14,13	7,91
31879	м11-02-042-02	19,35	14,13	8,04
31880	м11-02-042-03	19,2	14,13	8,34
31881	м11-02-042-04	20,33	14,13	16,95
31882	м11-02-042-05	19,24	14,13	15,29
31883	м11-02-042-06	19,71	14,13	15,78
31884	м11-02-042-07	20,15	14,13	14,12
31885	м11-02-042-08	20,34	14,13	14,15
31886	м11-02-042-09	22,32	14,13	15,79
31887	м11-02-042-10	21,03	14,13	15,67
31888	м11-02-042-11	19,52	14,13	15,4
31889	м11-02-042-12	17,13	14,13	15,15
31890	м11-02-042-13	17,13	14,13	15,46
31891	м11-02-042-14	17,13	14,13	15,46
31892	м11-02-042-15	18,38	14,13	16,73
31893	м11-02-042-16	18,4	14,13	16,66
31894	м11-02-042-17	18,2	14,13	17,16
31895	м11-02-042-18	18,38	14,13	17,4
31896	м11-03-001-01	44,17	1	11,19
31897	м11-03-001-02	43,33	1	10,74
31898	м11-03-001-03	45,24	1	11,98
31899	м11-03-011-01	32,14	14,13	10,62
31900	м11-03-011-02	34,51	14,13	10,87
31901	м11-03-011-03	32,16	14,13	11,14

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
31902	м11-04-001-01	32,03	14,78	7,94
31903	м11-04-001-02	35,37	14,84	8,4
31904	м11-04-001-03	37,27	14,82	8,76
31905	м11-04-001-04	35,67	14,01	9
31906	м11-04-001-05	35,93	13,97	9,12
31907	м11-04-001-06	34,76	13,99	9
31908	м11-04-001-07	35,73	13,99	9,16
31909	м11-04-002-01	28,2	14,81	50,44
31910	м11-04-002-02	31,81	14,82	51,51
31911	м11-04-002-03	28,25	14,05	12,59
31912	м11-04-002-04	30,62	14,05	13,33
31913	м11-04-003-01	31,06	14,05	14,98
31914	м11-04-003-02	34,93	14,05	16,85
31915	м11-04-003-03	37,86	14	18,79
31916	м11-04-003-04	37,68	14,03	18,9
31917	м11-04-003-05	38,34	14,03	16,28
31918	м11-04-004-01	28,91	14,05	11,23
31919	м11-04-005-01	32,76	14,05	11,29
31920	м11-04-005-02	35,84	14,07	12,16
31921	м11-04-005-03	36,4	13,91	12,25
31922	м11-04-006-01	34,57	14	14,49
31923	м11-04-006-02	33,59	13,74	15,93
31924	м11-04-006-03	33,96	13,72	17,13
31925	м11-04-007-01	39,98	13,95	51,29
31926	м11-04-007-02	44,91	13,92	51,22
31927	м11-04-007-03	35,97	13,95	34,41
31928	м11-04-008-01	47,89	14,78	51,06
31929	м11-04-008-02	49,57	14,78	51,06
31930	м11-04-008-03	48,99	14,78	51,06
31931	м11-04-008-04	47,9	14,84	51,06
31932	м11-04-008-05	24,57	14,05	51,61
31933	м11-04-008-06	24,57	14,05	51,61
31934	м11-04-008-07	27,89	14,05	51,4
31935	м11-04-020-01	37,5	1	12,66
31936	м11-04-020-02	40,04		

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
31981	м11-04-027-02	47,5	1	19,21
31982	м11-04-027-03	48,66	1	21,86
31983	м11-04-028-01	51,19	1	47,5
31984	м11-04-028-02	51,18	1	46,6
31985	м11-04-028-03	51,37	1	53,67
31986	м11-04-028-04	51,35	1	52,25
31987	м11-04-028-05	51,26	1	49,1
31988	м11-04-028-06	51,33	1	49,93
31989	м11-04-028-07	51,35	1	51,69
31990	м11-04-029-01	35,78	1	13,61
31991	м11-04-029-02	36,01	1	13,52
31992	м11-04-029-03	38,77	1	13,95
31993	м11-04-029-04	40,77	1	14,32
31994	м11-04-029-05	42,82	1	14,89
31995	м11-04-029-06	37,39	1	13,81
31996	м11-04-029-07	36,98	1	13,65
31997	м11-04-029-08	39,4	1	14,06
31998	м11-04-029-09	40,99	1	14,37
31999	м11-04-029-10	42,46	1	14,76
32000	м11-05-001-01	14,11	11,06	6,59
32001	м11-05-001-02	16,55	12	7,08
32002	м11-05-001-03	16,59	11,98	7,39
32003	м11-05-001-04	16,27	12,36	7,21
32004	м11-05-001-05	15,69	12,34	7,42
32005	м11-05-002-01	16,4	10,68	11,98
32006	м11-05-002-02	20,63	10,68	12,47
32007	м11-05-002-03	23,92	10,68	12,94
32008	м11-06-001-01	22,02	10,41	10,02
32009	м11-06-001-02	20,46	11,06	10,11
32010	м11-06-001-03	19,1	11,47	10,09
32011	м11-06-001-04	19,55	11,5	10,17
32012	м11-06-001-05	19,61	11,86	10,25
32013	м11-06-002-01	46,59	1	13,07
32014	м11-06-002-02	49,17	1	19,59
32015	м11-06-002-03	38,99	4,08	15,45
32016	м11-06-002-04	45,02	4,11	31,54
32017	м11-06-002-05	30,47	11,38	14,38
32018	м11-07-001-01	15,75	10,75	29,19
32019	м11-07-001-02	46,37	10,69	42,6
32020	м11-07-001-03	41,34	7,06	22,81
32021	м11-07-001-04	17,41	1	15,61
32022	м11-08-001-01	40,6	1	11,67
32023	м11-08-001-02	38,7	1	11,23
32024	м11-08-001-03	39,92	1	11,51
32025	м11-08-001-04	38,24	1	12,19
32026	м11-08-002-01	37,58	2,52	23,44
32027	м11-08-002-02	41,25	2,52	22,41
32028	м11-08-002-03	31,61	2,52	27,2
32029	м11-08-002-04	32,48	2,52	24,29
32030	м11-08-002-05	51,19	1	53,6
32031	м11-08-002-06	51,19	1	53,6
32032	м11-08-002-07	51,19	1	53,6
32033	м12-01-001-01	44,18	13,45	37,54
32034	м12-01-001-02	44,78	14,83	41,55
32035	м12-01-001-03	42,54	14,37	35,42
32036	м12-01-001-04	40,38	14,51	31,98
32037	м12-01-001-05	41,78	14,42	34,84
32038	м12-01-001-06	40,72	14,74	34,87
32039	м12-01-002-01	20,95	12,96	36,49
32040	м12-01-002-02	20,91	12,96	34,16
32041	м12-01-002-03	21,04	12,87	32,09
32042	м12-01-002-04	21,17	12,85	30,9
32043	м12-01-002-05	21,17	12,83	30,06
32044	м12-01-002-06	21,28	12,8	29,14
32045	м12-01-002-07	21,47	12,78	26,45
32046	м12-01-002-08	20,84	12,82	21,38
32047	м12-01-002-09	20,81	12,81	18,73
32048	м12-01-002-10	20,97	12,73	16,22
32049	м12-01-002-11	20,63	12,76	16,16
32050	м12-01-002-12	20,54	12,69	14,16
32051	м12-01-002-13	21,23	12,32	12,47
32052	м12-01-002-14	20,9	12,15	11,13
32053	м12-01-002-15	21,4	12,06	11,09
32054	м12-01-002-16	21,44	12,03	10,99
32055	м12-01-002-17	21,27	12,03	11,08
32056	м12-01-002-18	21,27	12,11	11,2
32057	м12-01-002-19	21,43	12,12	11,22
32058	м12-01-002-20	21,13	12,21	11,02
32059	м12-01-002-21	21,04	12,3	11,09

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
32060	м12-01-002-22	21,17	12,23	11,16
32061	м12-01-002-23	21,06	12,11	11,1
32062	м12-01-003-01	20,86	13,03	33,98
32063	м12-01-003-02	20,85	13,03	32,13
32064	м12-01-003-03	20,87	12,95	30,08
32065	м12-01-003-04	21,21	12,94	28,88
32066	м12-01-003-05	21,24	12,95	28,68
32067	м12-01-003-06	21,18	12,92	26,82
32068	м12-01-003-07	21,36	12,9	24,95
32069	м12-01-003-08	21,25	12,94	20,33
32070	м12-01-003-09	21,3	12,94	18,32
32071	м12-01-003-10	21,23	12,86	16,93
32072	м12-01-003-11	21,1	12,68	15,84
32073	м12-01-003-12	21,29	12,64	13,95
32074	м12-01-003-13	21,76	12,55	12,93
32075	м12-01-003-14	21,66	12,18	11,17
32076	м12-01-003-15	21,94	12,2	11,09
32077	м12-01-003-16	21,84	12,3	10,94
32078	м12-01-003-17	22,14	12,11	10,99
32079	м12-01-004-01	22	12,53	26,45
32080	м12-01-004-02	21,98	12,53	24,47
32081	м12-01-004-03	22,21	12,31	23,11
32082	м12-01-004-04	22,24	12,26	22,42
32083	м12-01-004-05	22,23	12,22	22,32
32084	м12-01-004-06	22,27	12,11	21,81
32085	м12-01-004-07	22,49	12,09	20,07
32086	м12-01-004-08	21,88	12,23	17,35
32087	м12-01-004-09	22,02	12,23	16,82
32088	м12-01-004-10	22,55	12,11	15,52
32089	м12-01-004-11	22,04	12,14	15,63
32090	м12-01-004-12	21,62	12,09	14,5
32091	м12-01-004-13	21,94	11,43	13,64
32092	м12-01-004-14	21,45	11,4	12,83
32093	м12-01-004-15	21,76	11,33	12,68
32094	м12-01-004-16	21,86	11,38	12,61
32095	м12-01-004-17	21,54	11,37	12,17
32096	м12-01-004-18	21,39	11,44	12,09
32097	м12-01-004-19	21,43	11,42	12,05
32098	м12-01-004-20	20,35	11,62	11,67
32099	м12-01-004-21	19,83	11,74	11,62
32100	м12-01-004-22	19,7	11,79	11,54
32101	м12-01-004-23	19,51	11,88	11,53
32102	м12-01-005-01	21,7	12,76	24,64
32103	м12-01-005-02	21,68	12,76	23,27
32104	м12-01-005-03	21,9	12,57	22,15
32105	м12-01-005-04	21,94	12,56	21,19
32106	м12-01-005-05	21,88	12,55	21,36
32107	м12-01-005-06	22,01	12,51	20,65
32108	м12-01-005-07	22,04	12,53	19,62
32109	м12-01-005-08	22,11	12,6	17,55
32110	м12-01-005-09	21,91	12,61	16,55
32111	м12-01-005-10	21,95	12,45	15,98
32112	м12-01-005-11	21,87	12,12	15,41
32113	м12-01-005-12	21,86	12,16	14,49
32114	м12-01-005-13	21,93	12,08	13,88
32115	м12-01-005-14	21,59	11,72	12,85
32116	м12-01-005-15	21,9	11,66	12,7
32117	м12-01-005-16	21,7	11,81	12,54
32118	м12-01-005-17	21,47	11,59	11,97
32119	м12-01-006-01	21,84	12,89	37,36
32120	м12-01-006-02	21,83	12,89	34,76
32121	м12-01-006-03	21,9	12,78	32,03
32122	м12-01-006-04	22,5	12,76	31,11
32123	м12-01-006-05	22,25	12,74	29,69
32124	м12-01-006-06	22,35	12,72	28,25
32125	м12-01-006-07	22,62	12,71	25,63
32126	м12-01-006-08	22,21	12,75	21,23
32127	м12-01-006-09	22,05	12,74	18,96
32128	м12-01-006-10	22,31	12,63	16,51
32129	м12-01-006-11	21,66	12,65	16,28
32130	м12-01-006-12	22,27	12,56	14,6
32131	м12-01-006-13	23,32	12,08	12,9
32132	м12-01-006-14	22,72	12,05	11,35
32133	м12-01-006-15	23,21	11,96	11,29
32134	м12-01-006-16	23,23	11,86	11,16
32135	м12-01-006-17	23,48	11,83	11,34
32136	м12-01-006-18	23,42	11,9	11,47
32137	м12-01-007-01	21,61	12,98	35,6
32138	м12-01-007-02	21,61	12,98	33,08

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
32139	м12-01-007-03	21,67	12,88	30,46
32140	м12-01-007-04	22,34	12,92	30,13
32141	м12-01-007-05	22,26	12,89	28,55
32142	м12-01-007-06	22,33	12,87	27,27
32143	м12-01-007-07	22,55	12,89	25,94
32144	м12-01-007-08	22,46	12,91	21,23
32145	м12-01-007-09	22,36	12,89	18,81
32146	м12-01-007-10	22,7	12,8	17,94
32147	м12-01-007-11	22,49	12,58	16,68
32148	м12-01-007-12	22,67	12,57	14,78
32149	м12-01-007-13	23,49	12,43	13,61
32150	м12-01-007-14	23,44	12,08	11,52
32151	м12-01-007-15	23,44	12,07	11,32
32152	м12-01-007-16	23,5	12,07	11,13
32153	м12-01-007-17	24,5	11,94	11,46
32154	м12-01-008-01	22,46	12,51	28,01
32155	м12-01-008-02	22,43	12,51	25,71
32156	м12-01-008-03	22,52	12,3	23,77
32157	м12-01-008-04	22,57	12,22	22,58
32158	м12-01-008-05	22,73	12,28	22,41
32159	м12-01-008-06	22,61	12,24	21,42
32160	м12-01-008-07	22,88	12,21	19,86
32161	м12-01-008-08	22,27	12,38	17,97
32162	м12-01-008-09	22,46	12,38	17,2
32163	м12-01-008-10	22,67	12,28	15,7
32164	м12-01-008-11	22,17	12,41	15,72
32165	м12-01-008-12	21,99	12,24	14,74
32166	м12-01-008-13	22,6	11,72	13,79
32167	м12-01-008-14	21,89	11,72	12,94
32168	м12-01-008-15	22,07	11,71	12,83
32169	м12-01-008-16	21,84	11,74	12,7

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
32218	м12-01-013-07	43,21	16,38	51,35
32219	м12-01-014-01	45,32	2,52	20,86
32220	м12-01-014-02	45,42	2,52	20,27
32221	м12-01-014-03	43,92	2,52	17,89
32222	м12-01-014-04	37,08	2,52	12,16
32223	м12-01-014-05	38,8	2,52	13,47
32224	м12-01-014-06	36,63	2,52	12,26
32225	м12-01-014-07	36,76	2,52	12,29
32226	м12-01-014-08	36,99	2,52	12,18
32227	м12-01-014-09	36,7	2,52	12,07
32228	м12-01-014-10	37,06	2,52	12,09
32229	м12-01-014-11	38,77	2,52	12,45
32230	м12-01-014-12	38,09	2,52	12,25
32231	м12-01-014-13	38,46	2,52	12,41
32232	м12-01-014-14	38,8	2,52	12,5
32233	м12-01-015-01	41,67	10,8	47,25
32234	м12-01-015-02	32,42	12,16	38,17
32235	м12-01-015-03	32,89	12,85	43,38
32236	м12-01-015-04	33,45	13,18	45,98
32237	м12-01-015-05	30,8	13,37	42,35
32238	м12-01-015-06	30,8	13,37	42,35
32239	м12-01-015-07	31,07	13,32	40,57
32240	м12-01-016-01	27,3	19,86	51,35
32241	м12-01-016-02	25,61	19,49	51,35
32242	м12-01-016-03	26,92	18,79	51,34
32243	м12-01-016-04	25,81	18,69	51,34
32244	м12-01-016-05	27,18	19,05	51,34
32245	м12-01-017-01	36,17	14,8	51,34
32246	м12-01-017-02	38,58	14,8	51,37
32247	м12-01-017-03	40,48	14,8	51,37
32248	м12-01-017-04	36,21	14,74	51,34
32249	м12-01-017-05	36,19	14,75	51,35
32250	м12-01-017-06	35,06	14,81	51,34
32251	м12-01-017-07	35,32	14,82	51,35
32252	м12-01-017-08	37,53	14,88	51,34
32253	м12-01-017-09	38,76	14,88	51,35
32254	м12-01-017-10	38,71	14,96	51,35
32255	м12-01-017-11	40,91	15,03	51,34
32256	м12-01-018-01	45,2	2,52	20,86
32257	м12-01-018-02	43,06	2,52	17,45
32258	м12-01-018-03	41,16	2,52	15,62
32259	м12-01-018-04	34,44	2,52	11,58
32260	м12-01-018-05	35,03	2,52	12,19
32261	м12-01-018-06	36,42	2,52	12,44
32262	м12-01-018-07	36,74	2,52	12,37
32263	м12-01-018-08	37,73	2,52	12,36
32264	м12-01-018-09	38,25	2,52	12,55
32265	м12-01-018-10	37,92	2,52	12,23
32266	м12-01-019-01	47,17	11,12	28,8
32267	м12-01-019-02	46,94	11,18	30,53
32268	м12-01-019-03	45,79	12,57	25,81
32269	м12-01-019-04	44,12	12,19	24,72
32270	м12-01-019-05	41,36	12,74	19,93
32271	м12-01-019-06	38,9	13,27	18,16
32272	м12-01-019-07	37,14	13,26	16,99
32273	м12-01-019-08	35,41	13,62	16,95
32274	м12-01-019-09	33,93	13,75	16,69
32275	м12-01-020-01	48,26	16,53	25,06
32276	м12-01-020-02	46,76	17,88	25,06
32277	м12-01-020-03	46,1	16,61	27,75
32278	м12-01-020-04	43,11	16,22	22,38
32279	м12-01-020-05	42,05	16,18	18,18
32280	м12-01-020-06	37,46	15,42	17,98
32281	м12-01-021-01	45,53	12,32	24,16
32282	м12-01-021-02	45,79	12,78	27,13
32283	м12-01-021-03	42,05	13,15	19,99
32284	м12-01-022-01	48,95	11,49	29,96
32285	м12-01-022-02	47,01	10,4	29,96
32286	м12-01-022-03	45,39	12,31	26,45
32287	м12-01-022-04	44,6	11,83	26,48
32288	м12-01-022-05	43,05	12,23	25,6
32289	м12-01-022-06	41,87	12,37	22,12
32290	м12-01-022-07	40,88	12,75	21,73
32291	м12-01-022-08	37,17	13,23	16,14
32292	м12-01-048-01	21,22	12,94	34,52
32293	м12-01-048-02	21,34	12,93	31,2
32294	м12-01-048-03	21,22	12,94	27,68
32295	м12-01-048-04	21,14	12,86	23,6
32296	м12-01-048-05	21,03	12,74	19,79

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
32297	м12-01-048-06	20,5	12,75	17,52
32298	м12-01-048-07	21,15	12,73	16,25
32299	м12-01-048-08	20,84	12,27	12,42
32300	м12-01-048-09	21,32	12,04	11,77
32301	м12-01-048-10	21,31	12	11,33
32302	м12-01-048-11	21,29	11,98	10,96
32303	м12-01-048-12	21,36	11,86	11,05
32304	м12-01-048-13	21,96	11,87	11,24
32305	м12-01-049-01	21,16	12,96	32,34
32306	м12-01-049-02	21,2	12,95	28,84
32307	м12-01-049-03	21,12	12,96	25,01
32308	м12-01-049-04	20,94	12,86	22,45
32309	м12-01-049-05	21,03	12,75	20,07
32310	м12-01-049-06	20,77	12,75	18
32311	м12-01-049-07	21,7	12,73	16,88
32312	м12-01-049-08	21,26	12,29	12,68
32313	м12-01-049-09	21,58	11,95	11,95
32314	м12-01-049-10	21,73	11,99	11,48
32315	м12-01-049-11	21,64	12,01	11,09
32316	м12-01-049-12	21,77	11,88	11,18
32317	м12-01-050-01	21,2	12,98	31,04
32318	м12-01-050-02	21,21	12,95	27,9
32319	м12-01-050-03	21,52	12,93	25,05
32320	м12-01-050-04	21,73	12,9	23,11
32321	м12-01-050-05	21,98	12,69	19,58
32322	м12-01-050-06	21,27	12,54	18,12
32323	м12-01-050-07	21,58	12,54	15,58
32324	м12-01-050-08	21,61	12,3	12,06
32325	м12-01-050-09	21,8	12,08	11,44
32326	м12-01-050-10	22,53	11,83	11,27
32327	м12-01-050-11	22,46	11,98	11,09
32328	м12-01-050-12	22,16	11,84	11,02
32329	м12-01-051-01	22,02	12,84	30,15
32330	м12-01-051-02	22,17	12,84	26,24
32331	м12-01-051-03	22,88	12,94	24,3
32332	м12-01-051-04	22,81	12,51	27,23
32333	м12-01-052-02	22,73	12,3	21,86
32334	м12-01-052-03	22,83	12,41	19,14
32335	м12-01-052-04	22,66	12,2	15,91
32336	м12-01-052-05	21,91	12,13	13,84
32337	м12-01-052-06	21,18	12,24	12,92
32338	м12-01-052-07	21,1	12,23	12,55
32339	м12-01-052-08	21,23	11,7	11,51
32340	м12-01-052-09	20,94	11,28	11,09
32341	м12-01-052-10	21,19	11,23	10,95
32342	м12-01-052-11	20,69	11,3	10,62
32343	м12-01-052-12	21,29	11,28	10,75
32344	м12-01-052-13	21,31	11,37	10,83
32345	м12-01-053-01	22,54	12,62	25,31
32346	м12-01-053-02	22,38	12,44	20,32
32347	м12-01-053-03	22,35	12,55	17,18
32348	м12-01-053-04	22,11	12,36	15,23
32349	м12-01-053-05	22,24	12,17	14,12
32350	м12-01-053-06	21,87	12,29	13,33
32351	м12-01-053-07	21,66	12,27	12,83
32352	м12-01-053-08	22,39	11,67	11,85
32353	м12-01-053-09	22,1	11,22	11,37
32354	м12-01-053-10	22,45	11,18	11,2
32355	м12-01-053-11	21,61	11,29	10,8
32356	м12-01-053-12	22,26	11,14	10,94
32357	м12-01-054-01	22,55	12,69	23,56
32358	м12-01-054-02	22,33	12,51	19,6
32359	м12-01-054-03	21,81	12,55	16,84
32360	м12-01-054-04	22,13	12,49	15,23
32361	м12-01-054-05	22,51	11,82	13,92
32362	м12-01-054-06	22,23	11,96	13,52
32363	м12-01-054-07	22,56	11,88	12,7
32364	м12-01-054-08	22,87	11,42	11,71
32365	м12-01-054-09	22,64	11,23	11,2
32366	м12-01-054-10	22,41	11,1	10,96
32367	м12-01-054-11	22,16	11,28	10,91
32368	м12-01-054-12	21,99	11,13	10,73
32369	м12-01-055-01	22,2	12,88	33,24
32370	м12-01-055-02	22,22	12,77	30,77
32371	м12-01-055-03	22,35	12,81	28,02
32372	м12-01-055-04	22,26	12,67	23,98
32373	м12-01-055-05	22,53	12,55	20,94
32374	м12-01-055-06	22,2	12,58	18,29
32375	м12-01-055-07	22,55	12,56	16,4

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
32376	м12-01-055-08	24,02	12,04	12,7
32377	м12-01-055-09	24,61	11,8	12,08
32378	м12-01-055-10	25,1	11,59	11,96
32379	м12-01-055-11	24,86	11,54	11,6
32380	м12-01-055-12	24,73	11,64	11,69
32381	м12-01-055-13	24,33	11,68	11,66
32382	м12-01-056-01	22,36	12,94	31,65
32383	м12-01-056-02	22,12	12,85	29,52
32384	м12-01-056-03	22,54	12,88	25,87
32385	м12-01-056-04	22,37	12,75	23,27
32386	м12-01-056-05	23,21	12,62	21,88
32387	м12-01-056-06	22,5	12,67	19,01
32388	м12-01-056-07	22,89	12,59	17,15
32389	м12-01-056-08	23,61	12,13	12,82
32390	м12-01-056-09	23,6	11,78	12,1
32391	м12-01-056-10	24,55	11,73	12,04
32392	м12-01-056-11	24,3	11,71	11,78
32393	м12-01-056-12	25,23	11,63	12,17
32394	м12-01-057-01	22,43	12,99	31,06
32395	м12-01-057-02	21,97	12,93	29,18
32396	м12-01-057-03	22,7	12,87	25,83
32397	м12-01-057-04	22,59	12,83	23,44
32398	м12-01-057-05	23,1	12,41	20,74
32399	м12-01-057-06	22,71	12,48	19,18
32400	м12-01-057-07	23,03	12,45	16,57
32401	м12-01-057-08	23,41	12,09	12,54
32402	м12-01-057-09	23,73	11,84	11,74
32403	м12-01-057-10	23,96	11,68	11,53
32404	м12-01-057-11	24,1	11,69	11,31
32405	м12-01			



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
32455	м12-01-062-10	19,56	11,14	13,7
32456	м12-01-063-01	21,12	12,56	30,24
32457	м12-01-063-02	21,03	12,51	27,88
32458	м12-01-063-03	21,48	12,36	25,51
32459	м12-01-063-04	21,33	12,33	24,17
32460	м12-01-063-05	21,39	12,25	22,35
32461	м12-01-063-06	21,13	12,32	22,4
32462	м12-01-063-07	20,59	11,77	18,34
32463	м12-01-063-08	20,79	11,38	14,96
32464	м12-01-063-09	20,88	11,17	14,64
32465	м12-01-063-10	21,12	11,05	14,04
32466	м12-01-064-01	21,19	12,53	29,41
32467	м12-01-064-02	21,06	12,56	27,26
32468	м12-01-064-03	21,36	12,25	28
32469	м12-01-064-04	21,32	12,06	24,1
32470	м12-01-064-05	21,31	12,01	21,71
32471	м12-01-064-06	21,14	12,1	22,09
32472	м12-01-064-07	21,19	11,86	17,57
32473	м12-01-064-08	21,2	11,49	14,64
32474	м12-01-064-09	21,28	11,17	13,98
32475	м12-01-064-10	21,69	10,88	13,85
32476	м12-01-065-01	21,68	12,45	29,67
32477	м12-01-065-02	20,69	12,32	26,96
32478	м12-01-065-03	21,67	11,95	26,01
32479	м12-01-066-01	22,48	11,52	28,55
32480	м12-01-066-02	22,33	11,47	23,65
32481	м12-01-066-03	22,65	10,76	23,16
32482	м12-01-066-04	22,46	10,65	21,19
32483	м12-01-066-05	21,93	10,83	19,9
32484	м12-01-066-06	21,66	10,99	19,65
32485	м12-01-066-07	21,37	10,73	16,13
32486	м12-01-066-08	21,19	10,36	14,26
32487	м12-01-066-09	20,91	10,39	13,68
32488	м12-01-066-10	21,01	10,15	13,63
32489	м12-01-067-01	22,13	11,64	26,99
32490	м12-01-067-02	21,99	11,6	22,81
32491	м12-01-067-03	21,91	10,91	21,72
32492	м12-01-067-04	21,7	10,81	20,71
32493	м12-01-067-05	21,67	10,78	19,91
32494	м12-01-067-06	21,54	10,92	19,67
32495	м12-01-067-07	21,28	10,68	16,16
32496	м12-01-067-08	21,18	10,32	14,28
32497	м12-01-067-09	20,92	10,34	13,69
32498	м12-01-067-10	20,99	10,14	13,65
32499	м12-01-068-01	22,09	11,66	26,23
32500	м12-01-068-02	21,95	11,62	22,47
32501	м12-01-068-03	22,06	11,05	23,91
32502	м12-01-068-04	21,83	10,96	20,6
32503	м12-01-068-05	21,86	11,04	19,53
32504	м12-01-068-06	21,66	11,15	19,49
32505	м12-01-068-07	21,43	11	15,55
32506	м12-01-068-08	21,21	10,63	14,01
32507	м12-01-068-09	20,9	10,46	13,56
32508	м12-01-068-10	21,18	10,06	13,48
32509	м12-01-069-01	21,94	12,25	30,9
32510	м12-01-069-02	21,9	12,23	29,3
32511	м12-01-069-03	21,95	11,64	27,65
32512	м12-01-069-04	21,8	11,52	25,21
32513	м12-01-069-05	22,11	11,51	22,77
32514	м12-01-069-06	21,8	11,64	22,83
32515	м12-01-069-07	22,02	11,45	19
32516	м12-01-069-08	22,09	11	15,3
32517	м12-01-069-09	22,12	10,83	14,52
32518	м12-01-069-10	22,36	10,82	14,29
32519	м12-01-070-01	22,05	12,35	29,69
32520	м12-01-070-02	22	12,33	28,19
32521	м12-01-070-03	22,02	11,81	26,21
32522	м12-01-070-04	21,84	11,7	24,69
32523	м12-01-070-05	22,26	11,62	23,06
32524	м12-01-070-06	21,87	11,76	23,09
32525	м12-01-070-07	22,04	11,54	19,27
32526	м12-01-070-08	22,11	11,1	15,4
32527	м12-01-070-09	22,13	10,88	14,59
32528	м12-01-070-10	22,4	10,88	14,39
32529	м12-01-071-01	22,13	12,36	29,4
32530	м12-01-071-02	22,11	12,37	27,73
32531	м12-01-071-03	22,21	11,93	26,87
32532	м12-01-071-04	22,04	11,83	24,64
32533	м12-01-071-05	22,34	11,8	22,3

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
32534	м12-01-071-06	22,11	11,9	22,67
32535	м12-01-071-07	22,11	11,77	18,12
32536	м12-01-071-08	22,21	11,32	15,03
32537	м12-01-071-09	22,39	10,73	14,33
32538	м12-01-071-10	22,59	10,75	14,05
32539	м12-01-072-01	22,31	12,47	32,4
32540	м12-01-072-02	22,2	12,09	27,77
32541	м12-01-072-03	22,1	12,05	26,48
32542	м12-01-073-01	22,82	11,84	27,52
32543	м12-01-073-02	22,62	11,74	23,66
32544	м12-01-073-03	23,04	11,21	22,94
32545	м12-01-073-04	22,82	11,09	21,16
32546	м12-01-073-05	21,84	11,07	19,92
32547	м12-01-073-06	21,73	11,23	19,67
32548	м12-01-073-07	21,34	11,05	16,19
32549	м12-01-073-08	20,17	10,89	14,06
32550	м12-01-073-09	19,82	10,88	13,54
32551	м12-01-073-10	19,91	10,87	13,44
32552	м12-01-074-01	22,22	11,84	26,33
32553	м12-01-074-02	21,98	11,77	22,79
32554	м12-01-074-03	22,15	11,16	21,72
32555	м12-01-074-04	21,89	11,03	20,7
32556	м12-01-074-05	21,91	11,05	19,97
32557	м12-01-074-06	21,73	11,19	19,69
32558	м12-01-074-07	21,34	11,02	16,21
32559	м12-01-074-08	21,24	10,74	14,36
32560	м12-01-074-09	20,86	10,75	13,75
32561	м12-01-074-10	20,82	10,78	13,6
32562	м12-01-075-01	22,06	11,96	26,02
32563	м12-01-075-02	22,03	11,97	22,54
32564	м12-01-075-03	21,64	11,44	21,37
32565	м12-01-075-04	21,85	11,32	20,61
32566	м12-01-075-05	21,86	11,35	19,62
32567	м12-01-075-06	21,73	11,46	19,55
32568	м12-01-075-07	21,42	11,38	15,69
32569	м12-01-075-08	21,17	11,03	14,09
32570	м12-01-075-09	21,04	10,87	13,54
32571	м12-01-075-10	20,89	10,66	13,43
32572	м12-01-076-01	39,34	15,22	29,42
32573	м12-01-076-02	38,66	15,6	29,56
32574	м12-01-076-03	36,57	15,53	26,4
32575	м12-01-076-04	37,31	14,85	25,81
32576	м12-01-076-05	34,51	14,78	25,47
32577	м12-01-076-06	29,84	14,55	24,6
32578	м12-01-077-01	29,04	9,53	13,21
32579	м12-01-077-02	29,03	9,54	13,21
32580	м12-01-077-03	28,97	7,66	14,19
32581	м12-01-077-04	28,31	7,54	14,49
32582	м12-01-077-05	29,69	7,53	14,98
32583	м12-01-077-06	33,54	6,73	15,49
32584	м12-01-077-07	34,99	6,55	15,55
32585	м12-01-077-08	36,8	6,8	15,37
32586	м12-01-077-09	35,98	6,92	15,15
32587	м12-01-077-10	36,01	6,79	14,87
32588	м12-01-077-11	34,83	6,99	14,33
32589	м12-01-078-01	30,43	8,83	32,57
32590	м12-01-078-02	28,88	8,36	36,37
32591	м12-01-078-03	33,91	7,92	35,13
32592	м12-01-078-04	33,44	7,81	35,13
32593	м12-01-078-05	31,95	8,44	40,31
32594	м12-01-078-06	32,51	8,07	42,57
32595	м12-01-078-07	33,13	7,8	45,66
32596	м12-01-078-08	34,6	7,55	46,35
32597	м12-01-078-09	34,81	7,36	47,95
32598	м12-01-078-10	36,37	7,54	50,22
32599	м12-01-078-11	35,47	7,39	49
32600	м12-01-079-01	36,42	5,5	53,46
32601	м12-01-079-02	37,25	5,5	55,57
32602	м12-01-079-03	38,32	5,5	55,32
32603	м12-01-079-04	38,78	5,5	56,26
32604	м12-01-079-05	38,28	5,5	55,56
32605	м12-01-079-06	37,74	5,5	56,46
32606	м12-01-079-07	38,07	5,5	57,18
32607	м12-01-079-08	38,79	5,5	57,47
32608	м12-01-079-09	37,39	5,5	57,47
32609	м12-01-079-10	37,63	5,5	57,93
32610	м12-01-079-11	37,68	5,5	58,46
32611	м12-01-080-01	27,54	9,94	54,59
32612	м12-01-080-02	26,95	9,53	59,39

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
32613	м12-01-080-03	26,46	9,25	60
32614	м12-01-080-04	26,17	9,17	60
32615	м12-01-080-05	27,49	9,69	59,44
32616	м12-01-080-06	27,18	9,39	58,96
32617	м12-01-080-07	30,73	9,11	58,39
32618	м12-01-080-08	30,47	8,88	57,61
32619	м12-01-080-09	32,4	8,7	48,6
32620	м12-01-080-10	31,93	8,89	56,47
32621	м12-01-080-11	33,2	8,57	56,27
32622	м12-01-081-01	37,66	5,5	47,43
32623	м12-01-081-02	34,66	5,5	50,16
32624	м12-01-081-03	33,89	5,5	51,34
32625	м12-01-081-04	33,09	5,5	51,34
32626	м12-01-081-05	31,19	5,5	51,49
32627	м12-01-081-06	33,96	5,5	52,87
32628	м12-01-081-07	32,13	5,5	53,95
32629	м12-01-081-08	30,61	5,5	53,54
32630	м12-01-081-09	32,64	5,5	54,76
32631	м12-01-081-10	33,02	5,5	55,04
32632	м12-01-081-11	33,06	5,5	55,78
32633	м12-01-082-01	17,89	10,65	66,22
32634	м12-01-082-02	17,89	10,65	66,22
32635	м12-01-082-03	17,89	10,65	66,14
32636	м12-01-082-04	17,89	10,65	66,14
32637	м12-01-082-05	17,89	10,65	66,14
32638	м12-01-082-06	17,89	10,65	65,97
32639	м12-01-082-07	18,26	10,65	65,92
32640	м12-01-082-08	18,26	10,65	65,68
32641	м12-01-082-09	18,26	10,65	65,68
32642	м12-01-082-10	18,26	10,65	65,55
32643				



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
32692	м12-01-163-01	41,49	4,69	20,94
32693	м12-01-163-02	44,21	6,58	17,7
32694	м12-01-163-03	40,84	8,74	14,44
32695	м12-01-163-04	38,22	10,11	15,53
32696	м12-01-163-05	35,56	10,63	14,4
32697	м12-01-163-06	36,17	11,37	14,67
32698	м12-01-164-01	46,8	11,11	25,87
32699	м12-01-164-02	44,86	10,63	15,87
32700	м12-01-164-03	43,78	10,75	15,69
32701	м12-01-164-04	42,05	11,39	15,53
32702	м12-01-164-05	39,75	11,62	12,21
32703	м12-01-165-01	44,24	5,94	20,1
32704	м12-01-165-02	40,16	7,41	13,23
32705	м12-01-165-03	42,79	8,33	15,53
32706	м12-01-165-04	41,68	9,03	15,53
32707	м12-01-165-05	36,31	9,8	12,64
32708	м12-01-165-06	34,36	11,15	14,15
32709	м12-01-165-07	31,1	11,88	13,98
32710	м12-01-165-08	31,2	10,95	10,28
32711	м12-01-165-09	30,21	11,36	10,29
32712	м12-01-166-01	44,15	6,48	20,14
32713	м12-01-166-02	44,44	7,59	16
32714	м12-01-166-03	41,86	8,79	15,53
32715	м12-01-166-04	36,88	9,68	15,04
32716	м12-01-167-01	41,09	8,32	38,22
32717	м12-01-167-02	45,06	7,86	43,32
32718	м12-01-167-03	43,22	9,03	40,16
32719	м12-01-167-04	40,26	9,86	27,03
32720	м12-01-167-05	42,32	9,85	30,99
32721	м12-01-167-06	40,52	10	23,57
32722	м12-01-167-07	32,13	12,68	20,07
32723	м12-02-001-01	40,4	13,22	44,98
32724	м12-02-001-02	37,74	13,34	36,49
32725	м12-02-001-03	31,76	13,58	36,49
32726	м12-02-001-04	31,61	13,76	32,11
32727	м12-02-002-01	19,32	13,18	42,87
32728	м12-02-002-02	19,32	13,18	39,66
32729	м12-02-002-03	19,35	13,16	36,79
32730	м12-02-002-04	19,41	13,16	35,31
32731	м12-02-002-05	19,6	13,18	34,64
32732	м12-02-002-06	19,58	13,17	33,36
32733	м12-02-002-07	19,85	13,18	30,41
32734	м12-02-002-08	19,35	13,17	26,92
32735	м12-02-002-09	19,26	13,17	24,7
32736	м12-02-002-10	19,2	13,17	22,21
32737	м12-02-002-11	18,46	13,13	18,78
32738	м12-02-002-12	19,18	13,12	16,99
32739	м12-02-002-13	19,56	13,05	13,69
32740	м12-02-002-14	19,51	13,04	12,27
32741	м12-02-002-15	20,09	13,06	12,49
32742	м12-02-002-16	20,73	13,04	12,73
32743	м12-02-002-17	20,01	13,06	12,36
32744	м12-02-002-18	20,74	13	12,52
32745	м12-02-002-19	21,02	13,05	12,8
32746	м12-02-002-20	20,87	13,1	12,41
32747	м12-02-002-21	20,99	13,09	12,64
32748	м12-02-002-22	20,69	13	12,55
32749	м12-02-002-23	21,04	12,95	12,55
32750	м12-02-003-01	19,54	13,21	39,66
32751	м12-02-003-02	19,54	13,21	37,92
32752	м12-02-003-03	19,55	13,19	35,27
32753	м12-02-003-04	19,54	13,18	33,29
32754	м12-02-003-05	19,73	13,21	32,92
32755	м12-02-003-06	19,68	13,2	31,17
32756	м12-02-003-07	20,11	13,24	30,5
32757	м12-02-003-08	19,52	13,23	24,63
32758	м12-02-003-09	19,63	13,24	24,72
32759	м12-02-003-10	20,26	13,24	23,84
32760	м12-02-003-11	19,78	13,17	19,67
32761	м12-02-003-12	19,6	13,16	16,45
32762	м12-02-003-13	19,3	13,11	13,96
32763	м12-02-003-14	20,49	13,08	12,34
32764	м12-02-003-15	21,14	13,1	12,63
32765	м12-02-003-16	21,03	13,11	12,35
32766	м12-02-003-17	21,14	13,12	12,37
32767	м12-02-003-18	20,72	13,1	12,35
32768	м12-02-004-01	19,82	13,07	29,44
32769	м12-02-004-02	19,81	13,07	26,48
32770	м12-02-004-03	19,76	13,02	24,29

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
32771	м12-02-004-04	19,83	13	23
32772	м12-02-004-05	19,93	13,03	22,9
32773	м12-02-004-06	19,98	13,01	22,13
32774	м12-02-004-07	19,81	13,03	19,73
32775	м12-02-004-08	19,67	13,06	18,7
32776	м12-02-004-09	19,56	13,05	17,54
32777	м12-02-004-10	19,82	13,02	16,76
32778	м12-02-004-11	19,26	13	15,76
32779	м12-02-004-12	19,42	12,99	14,8
32780	м12-02-004-13	19,84	12,84	13,59
32781	м12-02-004-14	19,58	12,79	12,87
32782	м12-02-004-15	19,94	12,84	13,02
32783	м12-02-004-16	20,6	12,8	13,19
32784	м12-02-004-17	20,37	12,69	12,41
32785	м12-02-004-18	20,37	12,74	12,31
32786	м12-02-004-19	20,47	12,73	12,38
32787	м12-02-004-20	20,48	12,84	12,24
32788	м12-02-004-21	20,54	12,81	12,29
32789	м12-02-004-22	20,54	12,71	12,29
32790	м12-02-004-23	20,4	12,65	12,23
32791	м12-02-005-01	19,71	13,14	27,04
32792	м12-02-005-02	19,7	13,14	25,28
32793	м12-02-005-03	19,79	13,09	23,33
32794	м12-02-005-04	20,17	13,07	22,3
32795	м12-02-005-05	22,23	13,1	24,33
32796	м12-02-005-06	22,3	13,09	23,26
32797	м12-02-005-07	22,14	13,1	21,62
32798	м12-02-005-08	21,31	13,17	19,84
32799	м12-02-005-09	21,37	13,13	18,84
32800	м12-02-005-10	21,17	13,12	17,81
32801	м12-02-005-11	20,13	13,03	15,93
32802	м12-02-005-12	20,28	13,03	14,85
32803	м12-02-005-13	20,09	12,93	13,88
32804	м12-02-005-14	20,7	12,85	12,92
32805	м12-02-005-15	20,8	12,91	13,09
32806	м12-02-005-16	20,74	12,85	13,08
32807	м12-02-005-17	20,89	12,88	12,33
32808	м12-02-005-18	20,75	12,84	12,33
32809	м12-02-006-01	39,81	11,29	33,82
32810	м12-02-006-02	40,1	11,29	34,17
32811	м12-02-006-03	39,53	11,55	34,31
32812	м12-02-006-04	38,04	11,97	32,83
32813	м12-02-006-05	38,45	11,96	33,34
32814	м12-02-006-06	38,04	12,07	32,39
32815	м12-02-006-07	36,79	11,79	24,83
32816	м12-02-006-08	36,8	11,81	27,24
32817	м12-02-006-09	35,08	12,13	25,46
32818	м12-02-006-10	33,29	12,43	19,51
32819	м12-02-006-11	34,02	12,59	24,18
32820	м12-02-006-12	28,75	13,01	17,03
32821	м12-02-006-13	28,42	13,01	15,97
32822	м12-02-006-14	26,51	13,11	14,81
32823	м12-02-006-15	23,62	13,42	14,21
32824	м12-02-006-16	21,5	13,62	13,78
32825	м12-02-006-17	19,63	13,7	13,2
32826	м12-02-006-18	18,66	13,71	12,42
32827	м12-02-007-01	41,61	11,29	36,1
32828	м12-02-007-02	41,61	11,29	36,1
32829	м12-02-007-03	40,93	11,57	35,93
32830	м12-02-007-04	39,84	11,97	34,95
32831	м12-02-007-05	39,29	12,13	34,95
32832	м12-02-007-06	37,96	12,4	33,75
32833	м12-02-007-07	36,21	12,42	28,14
32834	м12-02-007-08	35,64	12,49	27,53
32835	м12-02-007-09	33,8	12,79	26,65
32836	м12-02-007-10	31,51	12,82	23,1
32837	м12-02-007-11	30,02	13,01	22,1
32838	м12-02-007-12	26,84	13,31	17,18
32839	м12-02-007-13	25,34	13,54	17,7
32840	м12-02-007-14	23,16	13,51	14,14
32841	м12-02-007-15	22,6	13,63	13,91
32842	м12-02-007-16	21,35	13,67	13,17
32843	м12-02-007-17	21,35	13,66	13,34
32844	м12-02-007-18	21,15	13,57	12,71
32845	м12-02-007-19	21,28	13,58	12,8
32846	м12-02-007-20	21,99	13,44	12,59
32847	м12-02-007-21	21,5	13,55	12,63
32848	м12-02-007-22	21,03	13,57	12,53
32849	м12-02-008-01	36,88	12,41	42,39

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
32850	м12-02-008-02	35,44	12,63	42,39
32851	м12-02-008-03	37,24	13,24	47,11
32852	м12-02-008-04	33,45	13,36	37,97
32853	м12-02-008-05	37,36	13,55	43,32
32854	м12-02-008-06	32,9	13,75	43,14
32855	м12-02-008-07	35,15	13,78	45,62
32856	м12-02-008-08	31,93	13,82	43,17
32857	м12-02-008-09	32,81	13,87	44,83
32858	м12-02-008-10	32,67	13,92	41,3
32859	м12-02-008-11	31,48	13,96	39,7
32860	м12-02-008-12	34,54	13,94	41,27
32861	м12-02-008-13	32,42	13,9	38,77
32862	м12-02-009-01	39,68	13,14	47
32863	м12-02-009-02	30,68	13,56	37,97
32864	м12-02-009-03	29,05	13,63	37,97
32865	м12-02-009-04	31,54	13,8	43,14
32866	м12-02-009-05	27,94	13,87	43,14
32867	м12-02-009-06	24,36	13,91	40,01
32868	м12-02-009-07	25,52	13,92	35,47
32869	м12-02-009-08	23,19	13,98	35,47
32870	м12-02-009-09	21,79	13,98	30,95
32871	м12-02-009-10	23,64	13,93	31,61
32872	м12-02-010-01	42,37	13,75	31
32873	м12-02-010-02	42,39	13,79	28,64
32874	м12-02-010-03	39,69	13,88	25,65
32875	м12-02-010-04	37,08	13,86	21,51
32876	м12-02-010-05	36,32	13,88	20,34
32877	м12-02-010-06	34,2	13,9	17,75
32878	м12-02-010-07	33,36	13,93	16,34
32879	м12-02-010-08	3		

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
32929	м12-02-055-01	31,7	15,93	18,33
32930	м12-02-055-02	28,71	17,14	16,94
32931	м12-02-055-03	31,41	17,98	16,82
32932	м12-02-055-04	32,51	22,46	16,43
32933	м12-02-056-01	49,15	25,33	33,48
32934	м12-02-056-02	47,97	25,04	27,53
32935	м12-02-056-03	46,78	23,84	21,4
32936	м12-02-056-04	44,79	25,86	19,09
32937	м12-02-067-01	39,19	13,28	44,42
32938	м12-02-067-02	31,82	13,6	40,73
32939	м12-02-067-03	34,74	13,77	42,37
32940	м12-02-067-04	30,26	13,84	41,35
32941	м12-02-068-01	36,95	13,2	41,83
32942	м12-02-068-02	31,07	13,63	30,29
32943	м12-02-068-03	27,41	13,77	26,29
32944	м12-02-068-04	23,86	13,85	21,95
32945	м12-02-068-05	23,31	13,88	21,6
32946	м12-02-079-01	37,81	13,26	27,84
32947	м12-02-079-02	33,31	13,51	22,2
32948	м12-02-079-03	30,82	13,62	20,25
32949	м12-02-079-04	31,32	13,7	20,79
32950	м12-02-079-05	31,49	13,74	19,83
32951	м12-02-079-06	29,31	13,79	17,01
32952	м12-02-080-01	40,06	13,14	27,93
32953	м12-02-080-02	35,65	13,47	22,16
32954	м12-02-080-03	33,51	13,63	20,22
32955	м12-02-080-04	33,72	13,69	20,79
32956	м12-02-080-05	30,14	13,82	15,63
32957	м12-02-091-01	45,64	13,4	48,75
32958	м12-02-091-02	44,03	13,63	49,3
32959	м12-02-091-03	43,26	13,73	47,38
32960	м12-02-091-04	42,42	13,75	46,42
32961	м12-02-091-05	40,89	13,81	40,02
32962	м12-02-091-06	40,27	13,81	40,76
32963	м12-02-091-07	39,12	13,85	35,48
32964	м12-02-102-01	42,57	11,4	35,78
32965	м12-02-102-02	45,27	11,5	38,83
32966	м12-02-102-03	40,62	12,75	26,51
32967	м12-02-102-04	37,53	13,06	26,31
32968	м12-02-102-05	36,65	13,3	22,73
32969	м12-02-103-01	47,54	4,12	44,55
32970	м12-02-103-02	45,49	5,97	36,93
32971	м12-02-103-03	43,28	7,69	32,39
32972	м12-02-103-04	42,15	8,05	31,31
32973	м12-02-103-05	40,36	8,87	31,31
32974	м12-02-103-06	38,83	9,17	31,31
32975	м12-02-103-07	36,38	9,19	21,09
32976	м12-02-103-08	39	9,89	20,45
32977	м12-02-104-01	21,35	16,35	21,27
32978	м12-02-104-02	22,38	16,52	23,29
32979	м12-02-104-03	22,72	16,49	24,62
32980	м12-02-104-04	22,97	16,41	26,42
32981	м12-02-104-05	23,35	16,5	28,28
32982	м12-02-114-01	19,59	13,17	38,74
32983	м12-02-114-02	19,62	13,18	36,11
32984	м12-02-114-03	18,86	13,18	30,99
32985	м12-02-114-04	18,99	13,14	26,72
32986	м12-02-114-05	18,96	13,14	25,2
32987	м12-02-114-06	18,22	13,12	20,98
32988	м12-02-114-07	18,15	13,14	18,99
32989	м12-02-114-08	18,6	13,12	15,55
32990	м12-02-114-09	19,31	13,07	13,32
32991	м12-02-114-10	20,52	13,04	13,14
32992	м12-02-114-11	20,3	13,05	12,46
32993	м12-02-114-12	20,33	13	12,53
32994	м12-02-114-13	20,57	12,99	12,63
32995	м12-02-115-01	19,62	13,19	36,83
32996	м12-02-115-02	19,56	13,2	34,26
32997	м12-02-115-03	19,41	13,19	29,27
32998	м12-02-115-04	19,37	13,17	26,81
32999	м12-02-115-05	19,44	13,14	22,71
33000	м12-02-115-06	19,73	13,12	21,13
33001	м12-02-115-07	19,58	13,11	19,11
33002	м12-02-115-08	19,58	13,09	15,09
33003	м12-02-115-09	19,66	13	12,86
33004	м12-02-115-10	19,8	13,05	12,5
33005	м12-02-115-11	19,78	13,07	11,72
33006	м12-02-115-12	20,21	13,04	11,95
33007	м12-02-115-13	20,56	13,06	12,24

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
33008	м12-02-116-01	19,71	13,2	35,95
33009	м12-02-116-02	19,75	13,2	33,53
33010	м12-02-116-03	19,71	13,22	29,63
33011	м12-02-116-04	19,69	13,21	26,82
33012	м12-02-116-05	19,88	13,13	22,01
33013	м12-02-116-06	19,84	13,13	21,25
33014	м12-02-116-07	19,66	13,13	18,13
33015	м12-02-116-08	19,8	13,07	14,57
33016	м12-02-116-09	20,42	13,03	12,58
33017	м12-02-116-10	20,64	13,05	12,23
33018	м12-02-116-11	20,62	13,05	11,65
33019	м12-02-116-12	21,09	13,01	11,93
33020	м12-02-116-13	20,47	13,05	11,67
33021	м12-02-117-01	19,95	13,18	33,39
33022	м12-02-117-02	19,92	13,18	27,62
33023	м12-02-117-03	20,08	13,19	25,08
33024	м12-02-118-01	19,94	13,1	27,84
33025	м12-02-118-02	20,09	13,03	23,01
33026	м12-02-118-03	19,77	13,07	19,41
33027	м12-02-118-04	19,83	13,01	16,32
33028	м12-02-118-05	19,76	12,95	14,87
33029	м12-02-118-06	18,97	12,98	13,99
33030	м12-02-118-07	19,09	12,87	13,52
33031	м12-02-118-08	20,2	12,67	12,36
33032	м12-02-118-09	20,85	12,4	11,94
33033	м12-02-118-10	20,46	12,5	11,43
33034	м12-02-118-11	20,59	12,52	11,17
33035	м12-02-118-12	21,27	12,62	11,19
33036	м12-02-118-13	21,09	12,63	11,28
33037	м12-02-119-01	19,86	13,16	25,85
33038	м12-02-119-02	20,09	13,12	22,35
33039	м12-02-119-03	19,65	13,14	17,67
33040	м12-02-119-04	19,71	13,07	16,11
33041	м12-02-119-05	19,67	13,02	14,53
33042	м12-02-119-06	19,56	13,05	13,82
33043	м12-02-119-07	19,74	13,03	13,44
33044	м12-02-119-08	19,62	12,92	11,87
33045	м12-02-119-09	20,08	12,7	11,48
33046	м12-02-119-10	20,16	12,76	11,29
33047	м12-02-119-11	19,88	12,77	10,87
33048	м12-02-119-12	20,45	12,79	11
33049	м12-02-119-13	20,12	12,8	11,05
33050	м12-02-120-01	19,99	13,2	25,04
33051	м12-02-120-02	20,23	13,16	21,7
33052	м12-02-120-03	19,97	13,15	17,99
33053	м12-02-120-04	19,89	13,13	16,07
33054	м12-02-120-05	20,05	12,93	14,11
33055	м12-02-120-06	19,94	12,95	13,86
33056	м12-02-120-07	19,87	12,95	12,76
33057	м12-02-120-08	19,66	12,89	11,63
33058	м12-02-120-09	20,59	12,75	11,26
33059	м12-02-120-10	20,7	12,73	11,08
33060	м12-02-120-11	20,44	12,72	10,8
33061	м12-02-120-12	20,75	12,73	10,87
33062	м12-02-120-13	20,53	12,74	10,86
33063	м12-02-121-01	19,61	13,07	34,62
33064	м12-02-121-02	19,61	13,06	32,17
33065	м12-02-121-03	19,43	12,87	29,26
33066	м12-02-121-04	19,51	12,87	26,03
33067	м12-02-121-05	19,52	12,84	25,55
33068	м12-02-121-06	19,01	12,85	24,67
33069	м12-02-121-07	18,97	12,86	21,53
33070	м12-02-121-08	19	12,79	17,68
33071	м12-02-121-09	19,23	12,71	15,55
33072	м12-02-121-10	20,04	12,7	15,86
33073	м12-02-122-01	19,54	13,07	32,56
33074	м12-02-122-02	19,59	13,08	30,55
33075	м12-02-122-03	19,48	12,94	27,05
33076	м12-02-122-04	19,43	12,9	25,35
33077	м12-02-122-05	19,41	12,9	24,67
33078	м12-02-122-06	19,34	12,93	24,05
33079	м12-02-122-07	19,34	12,84	21
33080	м12-02-122-08	19,6	12,73	17,17
33081	м12-02-122-09	19,61	12,74	15,02
33082	м12-02-122-10	20,2	12,74	15,31
33083	м12-02-123-01	19,72	13,11	31,83
33084	м12-02-123-02	19,76	13,09	29,9
33085	м12-02-123-03	19,66	12,97	27,13
33086	м12-02-123-04	19,67	12,93	25,34

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
33087	м12-02-123-05	19,8	12,97	23,93
33088	м12-02-123-06	19,86	12,99	24,02
33089	м12-02-123-07	19,67	12,92	20,04
33090	м12-02-123-08	19,71	12,8	16,64
33091	м12-02-123-09	20,38	12,73	14,81
33092	м12-02-123-10	20,57	12,73	14,99
33093	м12-02-124-01	19,84	13,06	30,77
33094	м12-02-124-02	20,03	13,03	26,79
33095	м12-02-124-03	20,25	13	25,15
33096	м12-02-125-01	20,02	12,75	27,07
33097	м12-02-125-02	20,14	12,72	23,67
33098	м12-02-125-03	20,04	12,4	22,21
33099	м12-02-125-04	19,98	12,31	20,7
33100	м12-02-125-05	20,12	12,24	20,05
33101	м12-02-125-06	19,32	12,3	19,78
33102	м12-02-125-07	19,28	12,27	16,43
33103	м12-02-125-08	19,09	12,21	14,25
33104	м12-02-125-09	19,98	11,94	13,8
33105	м12-02-125-10	20,09	11,85	13,78
33106	м12-02-126-01	19,79	12,8	25,73
33107	м12-02-126-02	19,93	12,8	22,78
33108	м12-02-126-03	19,77	12,54	21,07
33109	м12-02-126-04	19,74	12,46	20,4
33110	м12-02-126-05	19,86	12,43	19,69
33111	м12-02-126-06	19,66	12,52	19,53
33112	м12-02-126-07	19,73	12,53	16,27
33113	м12-02-126-08	19,57	12,3	14,3
33114	м12-02-126-09	19,69	12,24	13,61
33115	м12-02-126-10	19,94	12,22	13,67
33116				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
33166	м12-03-009-11	32,78	7,78	12,83
33167	м12-03-009-12	34,58	7,73	13,2
33168	м12-03-009-13	31,86	7,76	12,72
33169	м12-03-009-14	27,32	6,06	11,71
33170	м12-03-009-15	26,84	7,29	11,47
33171	м12-03-010-01	38,04	12,85	36,12
33172	м12-03-010-02	37,83	11,97	27,38
33173	м12-03-010-03	38,75	12,26	29,1
33174	м12-03-010-04	36,38	11,75	23,05
33175	м12-03-011-01	33,54	17,02	15,86
33176	м12-03-011-02	33,49	10,54	16,06
33177	м12-03-011-03	33,69	8,61	14,05
33178	м12-03-011-04	33,95	10,87	16,63
33179	м12-03-011-05	33,34	7,38	14,79
33180	м12-03-011-06	32,11	8,34	15,01
33181	м12-03-011-07	31,67	8,16	15,42
33182	м12-03-011-08	31,87	9,02	15,62
33183	м12-03-011-09	34,99	10,09	15,75
33184	м12-03-030-01	22,5	13,56	14,76
33185	м12-03-030-02	23,27	13,79	13,98
33186	м12-03-030-03	23,09	13,73	13,76
33187	м12-03-030-04	24,18	13,87	13,58
33188	м12-03-030-05	25,37	14,03	13,33
33189	м12-03-030-06	25,59	13,85	12,7
33190	м12-03-030-07	28,57	14,35	13,3
33191	м12-03-030-08	29,72	14,2	13
33192	м12-03-030-09	26,94	14,45	12,72
33193	м12-03-030-10	29,24	14,47	12,74
33194	м12-03-030-11	28,66	14,6	13,04
33195	м12-03-030-12	29,49	14,56	12,74
33196	м12-03-030-13	27,83	14,9	12,53
33197	м12-03-030-14	29,3	14,78	12,44
33198	м12-03-030-15	29,22	15,17	12,24
33199	м12-03-030-16	29	15,1	12,26
33200	м12-03-031-01	22,3	13,56	14,47
33201	м12-03-031-02	24,58	13,52	14,34
33202	м12-03-031-03	24,91	13,67	13,49
33203	м12-03-031-04	24,23	13,69	13,4
33204	м12-03-031-05	26,48	13,8	13,27
33205	м12-03-031-06	26,23	13,77	12,86
33206	м12-03-031-07	28,33	14,04	12,83
33207	м12-03-031-08	28,1	14,16	12,57
33208	м12-03-031-09	30,58	14,45	12,71
33209	м12-03-031-10	30,05	14,48	12,67
33210	м12-03-031-11	31,48	14,57	12,66
33211	м12-03-031-12	30,45	14,69	12,67
33212	м12-03-031-13	31,83	14,79	12,83
33213	м12-03-032-01	25,54	13,45	12,88
33214	м12-03-032-02	26,55	13,7	12,29
33215	м12-03-032-03	23,16	11,17	9,73
33216	м12-03-032-04	21,77	11,65	9,66
33217	м12-03-032-05	21,96	11,81	9,71
33218	м12-03-032-06	23,14	11,69	9,95
33219	м12-03-032-07	22,34	11,67	9,94
33220	м12-03-032-08	22,19	11,66	9,91
33221	м12-03-032-09	22,18	11,65	9,89
33222	м12-03-033-01	22,93	11,29	9,84
33223	м12-03-033-02	23,47	11,25	9,84
33224	м12-03-033-03	22,88	11,25	9,76
33225	м12-03-033-04	22,7	11,43	9,78
33226	м12-03-033-05	23,32	10,63	10
33227	м12-03-033-06	22,55	11,04	9,96
33228	м12-03-034-01	21,51	11,37	9,72
33229	м12-03-034-02	23,11	11,39	9,92
33230	м12-03-034-03	23,42	11,19	9,86
33231	м12-03-034-04	22,41	11,34	9,77
33232	м12-03-034-05	22,69	11,01	10
33233	м12-03-034-06	24,04	11,2	10,14
33234	м12-03-034-07	22,94	10,68	9,98
33235	м12-03-034-08	23,14	11,01	10,03
33236	м12-03-034-09	23,78	11,24	10,1
33237	м12-03-034-10	22,96	11,29	10,07
33238	м12-03-034-11	22,23	11,39	10,02
33239	м12-03-035-01	23,81	10,71	10,07
33240	м12-03-035-02	23,94	11,01	10,16
33241	м12-03-035-03	23,1	11,09	10,09
33242	м12-03-035-04	23,62	10,8	10,13
33243	м12-03-035-05	24	10,2	10,18
33244	м12-03-035-06	18,41	10,42	9,75

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
33245	м12-03-035-07	22,76	10,15	10,1
33246	м12-03-035-08	23,09	10,19	10,13
33247	м12-03-035-09	22,93	10,27	10,1
33248	м12-03-036-01	28,01	14,66	12,79
33249	м12-03-036-02	29,15	14,6	12,6
33250	м12-03-036-03	28,4	15,01	12,55
33251	м12-03-036-04	28,81	14,89	12,48
33252	м12-03-036-05	28,13	14,84	12,58
33253	м12-03-036-06	28,48	14,75	12,42
33254	м12-03-036-07	28,58	15,2	12,55
33255	м12-03-036-08	30,05	15,15	12,59
33256	м12-03-036-09	30,3	15,1	12,57
33257	м12-03-037-01	28,78	14,58	12,26
33258	м12-03-037-02	29,69	14,03	12,62
33259	м12-03-037-03	29,34	14,19	12,48
33260	м12-03-038-01	29,48	13,92	13,61
33261	м12-03-038-02	29,21	13,96	13,06
33262	м12-03-038-03	30,08	14,35	13,04
33263	м12-03-038-04	30,11	14,43	12,61
33264	м12-03-038-05	29,53	13,85	12,5
33265	м12-03-038-06	29,69	13,88	12,37
33266	м12-03-039-01	28,85	14,19	12,78
33267	м12-03-039-02	29,93	14,4	12,8
33268	м12-03-039-03	29,51	14	12,57
33269	м12-03-039-04	29,97	14,04	12,44
33270	м12-03-039-05	24,37	11,24	10,09
33271	м12-03-039-06	25,11	11,44	10,23
33272	м12-03-040-01	28,83	13,73	13,38
33273	м12-03-040-02	28,96	13,75	12,85
33274	м12-03-040-03	24,53	10,95	10,2
33275	м12-03-040-04	25,73	10,95	10,38
33276	м12-03-040-05	25,29	11,16	10,34
33277	м12-03-040-06	25,99	10,61	10,49
33278	м12-03-040-07	25,81	10,33	10,54
33279	м12-03-041-01	43,32	10,33	23,1
33280	м12-03-041-02	42,25	10,17	22,01
33281	м12-03-041-03	42,69	10,36	23,07
33282	м12-03-041-04	43,4	9,8	24,88
33283	м12-03-041-05	42,42	10,4	22,1
33284	м12-03-041-06	41,69	10,96	21,03
33285	м12-03-041-07	40,89	11,68	19,45
33286	м12-03-041-08	41,86	11,17	19,6
33287	м12-03-041-09	45,33	9,58	26,23
33288	м12-03-041-10	45,74	9,9	26,29
33289	м12-03-042-01	38,5	14,48	16,71
33290	м12-03-042-02	34,05	15,25	14,86
33291	м12-03-042-03	33,64	15,4	14,53
33292	м12-04-001-01	22,82	10,25	9,28
33293	м12-04-001-02	22,87	9,63	9,56
33294	м12-04-001-03	22,91	9,66	9,86
33295	м12-04-001-04	21,48	10,02	9,34
33296	м12-04-001-05	21,64	9,51	9,64
33297	м12-04-001-06	22,22	10,13	9,85
33298	м12-04-001-07	22,77	9,69	10,19
33299	м12-04-001-08	22,6	9,35	10,3
33300	м12-04-001-09	22,14	9,53	10,21
33301	м12-04-001-10	22,96	9,97	10,02
33302	м12-04-001-11	23,19	9,04	10,62
33303	м12-04-002-01	20,95	13,57	10,95
33304	м12-04-002-02	20,08	13,48	10,73
33305	м12-04-002-03	20,26	13,58	10,75
33306	м12-04-002-04	20,17	13,59	10,73
33307	м12-04-002-05	20,7	14,05	10,8
33308	м12-04-003-01	20,99	13,7	11,01
33309	м12-04-003-02	20,32	13,68	10,88
33310	м12-04-003-03	20,58	13,85	10,91
33311	м12-04-003-04	20,75	14,12	10,91
33312	м12-04-003-05	21	14,3	10,97
33313	м12-04-003-06	20,9	14,11	11
33314	м12-04-003-07	21,45	14,31	11,12
33315	м12-04-003-08	21,4	14,32	11,1
33316	м12-04-003-09	21,76	14,49	11,24
33317	м12-04-004-01	21,28	13,81	11,23
33318	м12-04-004-02	20,8	13,79	11,19
33319	м12-04-004-03	21,34	14,29	11,18
33320	м12-04-004-04	21,38	14,31	11,19
33321	м12-04-004-05	21,95	14,46	11,44
33322	м12-04-004-06	21,86	14,28	11,43
33323	м12-04-004-07	22,1	14,4	11,5

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
33324	м12-04-004-08	21,97	14,38	11,51
33325	м12-04-004-09	22,47	14,56	11,73
33326	м12-04-004-10	22,43	14,55	11,67
33327	м12-04-004-11	22,98	14,78	12,01
33328	м12-04-004-12	23,14	14,85	12,17
33329	м12-04-005-01	21,97	13,93	11,28
33330	м12-04-005-02	21,74	14,32	11,15
33331	м12-04-005-03	22,19	14,63	11,38
33332	м12-04-005-04	21,79	14,2	11,34
33333	м12-04-005-05	22,42	14,55	11,54
33334	м12-04-005-06	22,22	14,38	11,55
33335	м12-04-005-07	22,8	14,61	11,76
33336	м12-04-005-08	22,72	14,63	11,76
33337	м12-04-005-09	22,91	14,73	11,86
33338	м12-04-005-10	22,88	14,68	11,71
33339	м12-04-005-11	23,39	14,9	12,07
33340	м12-04-005-12	23,5	14,96	12,2
33341	м12-04-006-01	21,92	14,1	11,58
33342	м12-04-006-02	21,77	14,58	11,38
33343	м12-04-006-03	21,92	14,33	11,57
33344	м12-04-006-04	21,79	14,32	11,58
33345	м12-04-006-05	22,02	14,4	11,72
33346	м12-04-006-06	22,11	14,41	11,75
33347	м12-04-006-07	22,76	14,71	12,09
33348	м12-04-006-08	22,69	14,71	12,05
33349	м12-04-006-09	23	14,81	12,21
33350	м12-04-006-10	22,99	14,79	12,11
33351	м12-04-006-11	23,4	14,97	12,4
33352	м12-04-006-12	23,41	14,97	12,42
33353	м12-04-006-13	23,47	15	12,46
33354				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
33403	м12-04-011-12	23,77	15,2	14,76
33404	м12-04-012-01	21,55	14,25	13,43
33405	м12-04-012-02	21,37	14,84	13,54
33406	м12-04-012-03	21,58	14,43	13,08
33407	м12-04-012-04	21,55	14,44	13,02
33408	м12-04-012-05	22,16	14,64	13,46
33409	м12-04-012-06	22	14,61	13,42
33410	м12-04-012-07	22,61	14,79	13,85
33411	м12-04-012-08	22,53	14,79	13,81
33412	м12-04-012-09	22,92	14,9	14,12
33413	м12-04-012-10	22,9	14,9	14,05
33414	м12-04-012-11	23,2	14,99	14,34
33415	м12-04-012-12	23,26	14,99	14,32
33416	м12-04-012-13	23,38	15,08	14,61
33417	м12-04-013-01	22,61	15,14	13,65
33418	м12-04-013-02	21,63	14,76	13,78
33419	м12-04-013-03	22,06	14,58	13,33
33420	м12-04-013-04	21,74	14,51	13,25
33421	м12-04-013-05	22,37	14,77	13,74
33422	м12-04-013-06	22,49	14,76	13,76
33423	м12-04-013-07	23,01	14,94	14,23
33424	м12-04-013-08	22,93	14,94	14,18
33425	м12-04-013-09	23,27	15,04	14,5
33426	м12-04-013-10	23,3	15,04	14,41
33427	м12-04-013-11	23,46	15,11	14,58
33428	м12-04-013-12	23,62	15,19	14,92
33429	м12-04-017-01	15,55	12,76	24,9
33430	м12-04-018-01	21,91	11,17	10,44
33431	м12-04-018-02	22,75	11,6	10,78
33432	м12-04-018-03	23,47	11,83	11,11
33433	м12-04-018-04	22,77	12,15	11,39
33434	м12-04-019-01	20,79	10,81	10,26
33435	м12-04-019-02	21,23	11,35	10,41
33436	м12-04-019-03	20,88	11,64	10,5
33437	м12-04-019-04	21,59	12,07	10,87
33438	м12-04-020-01	20,57	10,94	10,27
33439	м12-04-020-02	20,9	11,49	10,41
33440	м12-04-020-03	21,16	11,78	10,56
33441	м12-04-020-04	20,86	12,22	10,76
33442	м12-04-021-01	20,84	10,95	10,27
33443	м12-04-021-02	21,25	11,53	10,42
33444	м12-04-021-03	21,3	11,85	10,53
33445	м12-04-021-04	21,26	12,3	10,81
33446	м12-04-022-01	20,17	10,88	10,24
33447	м12-04-022-02	20,64	11,47	10,39
33448	м12-04-022-03	20,84	11,8	10,53
33449	м12-04-022-04	20,67	12,28	10,81
33450	м12-04-023-01	23,12	11,34	10,68
33451	м12-04-023-02	23,32	11,99	11,21
33452	м12-04-023-03	24,14	11,41	10,82
33453	м12-04-023-04	23,51	12,05	11,27
33454	м12-04-024-01	21,54	11,25	10,43
33455	м12-04-024-02	21,91	12,01	10,91
33456	м12-04-024-03	22,05	11,49	10,52
33457	м12-04-024-04	22,34	12,17	11,16
33458	м12-04-025-01	20,69	11,39	10,38
33459	м12-04-025-02	20,67	12,15	10,72
33460	м12-04-025-03	20,78	11,47	10,38
33461	м12-04-025-04	20,84	12,23	10,77
33462	м12-04-026-01	20,67	11,39	10,35
33463	м12-04-026-02	20,71	12,2	10,71
33464	м12-04-026-03	20,66	11,38	10,32
33465	м12-04-026-04	20,86	12,22	10,69
33466	м12-04-027-01	20	11,41	10,33
33467	м12-04-027-02	20,11	12,23	10,71
33468	м12-04-027-03	20,14	11,52	10,35
33469	м12-04-027-04	20,36	12,34	10,79
33470	м12-04-028-01	20,27	11,64	10,39
33471	м12-04-028-02	20,21	12,4	10,77
33472	м12-04-028-03	20,3	11,75	10,38
33473	м12-04-028-04	20,42	12,51	10,85
33474	м12-04-033-01	15,98	12,73	38,96
33475	м12-04-034-01	15,45	12,68	24,69
33476	м12-04-034-02	15,26	12,74	29,12
33477	м12-04-035-01	21,56	11,85	9,92
33478	м12-04-035-02	21,27	9,86	9,68
33479	м12-04-035-03	23,37	12,61	9,98
33480	м12-04-035-04	21,37	13,12	10,38
33481	м12-04-035-05	26,43	12	9,44

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
33482	м12-04-036-01	22,15	11,32	9,83
33483	м12-04-036-02	21,57	9,64	9,64
33484	м12-04-036-03	23,55	12,38	10,31
33485	м12-04-036-04	21,34	13,14	10,66
33486	м12-04-036-05	24,52	11,32	9,12
33487	м12-04-057-01	31,03	9,88	32,47
33488	м12-04-057-02	28,85	10,82	14,49
33489	м12-04-057-03	28,12	11,14	12,33
33490	м12-04-057-04	26,98	11,57	12,33
33491	м12-04-057-05	26,35	11,86	12,45
33492	м12-04-057-06	27,69	11,06	12,03
33493	м12-04-057-07	26,31	11,06	10,48
33494	м12-04-057-08	25,51	11,52	10,57
33495	м12-04-057-09	24,25	12,1	10,7
33496	м12-04-057-10	22,49	9,96	9,87
33497	м12-04-057-11	23,01	9,74	10,83
33498	м12-05-001-01	32,11	10,69	19,99
33499	м12-05-001-02	31,05	11,53	22,16
33500	м12-05-001-03	29,18	11,77	21,64
33501	м12-05-002-01	32,21	10,45	19,37
33502	м12-05-002-02	31,21	11,19	20,2
33503	м12-05-002-03	30,56	11,38	19,65
33504	м12-05-003-01	34,28	10,03	19,17
33505	м12-05-003-02	32,85	10,72	19,42
33506	м12-05-003-03	30,94	10,9	18,7
33507	м12-07-001-01	24,99	24,81	12,56
33508	м12-07-001-02	27,51	27,42	12,72
33509	м12-07-001-03	26,87	23,44	11,51
33510	м12-07-001-04	29,61	26,51	12,53
33511	м12-07-002-01	25	20,54	15,5
33512	м12-07-002-02	26,55	22,47	13,05
33513	м12-07-002-03	24,46	20,3	15,22
33514	м12-07-002-04	26,07	22,49	12,79
33515	м12-07-003-01	15,72	12,88	10,85
33516	м12-07-003-02	16,6	12,94	11,03
33517	м12-07-003-03	15,91	12,82	10,81
33518	м12-07-003-04	16,27	12,86	10,84
33519	м12-07-004-01	20,94	14,74	15,36
33520	м12-07-004-02	20,56	17,73	13,57
33521	м12-07-015-01	25,33	20,86	13,51
33522	м12-07-015-02	26,93	22,86	12,12
33523	м12-07-015-03	26,34	22,56	13,53
33524	м12-07-015-04	27,67	24,42	12,32
33525	м12-07-016-01	15,92	12,85	22,36
33526	м12-07-027-01	24,48	11,07	13,66
33527	м12-07-038-01	43,83	14,13	12,34
33528	м12-07-039-01	28,45	11,11	39,72
33529	м12-07-040-01	31,88	2,63	10,17
33530	м12-07-040-02	35,06	2,81	10,27
33531	м12-08-001-01	39,21	7,63	20,41
33532	м12-08-001-02	38,38	8,16	18,42
33533	м12-08-001-03	34,1	8,44	18,47
33534	м12-08-001-04	33,74	9,16	18,38
33535	м12-08-001-05	32,36	9,92	16,54
33536	м12-08-001-06	32,45	10,13	16,47
33537	м12-08-002-01	31,3	10,03	21,36
33538	м12-08-002-02	30,89	10,15	19,28
33539	м12-08-002-03	28,25	9,95	19,62
33540	м12-08-002-04	28,18	10,22	19,46
33541	м12-08-002-05	28,72	10,47	19,11
33542	м12-08-002-06	29,12	10,53	18,59
33543	м12-08-003-01	39,96	8,12	22,89
33544	м12-08-003-02	39,24	8,87	23,03
33545	м12-08-003-03	36,31	9,64	16,98
33546	м12-08-003-04	36,13	9,65	15,44
33547	м12-08-004-01	38,47	7,99	21,18
33548	м12-08-004-02	38,73	8,25	22,52
33549	м12-08-005-01	44,1	13,85	15,11
33550	м12-08-005-02	45,52	13,9	15,94
33551	м12-08-005-03	44,23	13,9	15,11
33552	м12-08-005-04	45,85	13,85	16,67
33553	м12-08-005-05	44,6	13,85	15,64
33554	м12-08-005-06	44,95	13,82	16,14
33555	м12-08-005-07	41,54	6,86	15,97
33556	м12-08-005-08	40,1	8,29	15
33557	м12-08-005-09	35,74	10,83	20,18
33558	м12-08-005-10	39,57	13,9	13,44
33559	м12-08-005-11	39,67	13,85	13,47
33560	м12-08-006-01	44,21	13,83	16,58

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
33561	м12-08-006-02	42,38	4,43	15,95
33562	м12-08-006-03	47,35	13,84	18,93
33563	м12-08-007-01	34,76	18,32	51,38
33564	м12-08-007-02	36,4	24,16	51,34
33565	м12-09-001-01	36,83	8,89	18,61
33566	м12-09-001-02	38,8	9,89	21,78
33567	м12-09-001-03	36,85	10,62	18,05
33568	м12-09-001-04	34,43	10,74	16,68
33569	м12-09-001-05	35,02	10,41	17,49
33570	м12-09-001-06	34,13	10,53	15,34
33571	м12-09-001-07	34,8	11,65	15,92
33572	м12-09-001-08	35,39	11,7	16,21
33573	м12-09-001-09	35,98	11,97	17,09
33574	м12-09-001-10	35,07	11,96	16,66
33575	м12-09-001-11	34,9	11,96	16,29
33576	м12-09-022-01	25,37	10,79	11,94
33577	м12-09-022-02	22,92	11,33	11,38
33578	м12-09-022-03	21,71	11,9	11,04
33579	м12-09-022-04	19,71	12,48	10,67
33580	м12-09-023-01	38,13	8,08	16,13
33581	м12-09-023-02	38,71	7,87	15,72
33582	м12-09-023-03	34,76	8,87	13,67
33583	м12-09-024-01	36,24	10,98	18,35
33584	м12-09-024-02	35,04	11,32	17,23
33585	м12-09-024-03	33,18	11,06	14,47
33586	м12-09-024-04	28,93	11,35	12,91
33587	м12-09-025-01	32,25	10,79	14,19
33588	м12-09-025-02	30,6	11,33	13,02
33589	м12-09-025-03	32,42	10,49	12,55
33590	м12-09-025-			



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
33640	м12-11-001-20	20,39	14,13	9,79
33641	м12-11-001-21	19,6	14,13	9,72
33642	м12-11-001-22	19,22	14,13	9,73
33643	м12-11-002-01	16,39	14,09	11,17
33644	м12-11-002-02	16,39	14,09	11,17
33645	м12-11-002-03	16,39	14,09	11,17
33646	м12-11-002-04	16,46	14,07	11,18
33647	м12-11-002-05	16,46	14,07	11,18
33648	м12-11-002-06	16,46	14,07	11,18
33649	м12-11-002-07	16,46	14,07	11,18
33650	м12-11-002-08	16,63	14,05	11,22
33651	м12-11-002-09	16,72	14,05	11,22
33652	м12-11-002-10	24,64	14,13	12,72
33653	м12-11-002-11	23,67	14,13	11,36
33654	м12-11-002-12	22,8	14,13	10,52
33655	м12-11-002-13	22,73	14,13	10,5
33656	м12-11-002-14	22,6	14,13	10,63
33657	м12-11-002-15	22,5	14,13	10,6
33658	м12-11-002-16	22,59	14,13	10,72
33659	м12-11-002-17	22,25	14,13	10,77
33660	м12-11-002-18	21,75	14,13	10,76
33661	м12-11-002-19	21,83	14,13	10,79
33662	м12-11-002-20	22,02	14,13	10,98
33663	м12-11-002-21	21,48	14,13	10,98
33664	м12-11-002-22	18,14	14,13	10,16
33665	м12-11-003-01	18,9	13,76	9,69
33666	м12-11-003-02	18,9	13,76	9,69
33667	м12-11-003-03	18,9	13,76	9,69
33668	м12-11-003-04	20	13,76	9,75
33669	м12-11-003-05	21,03	13,76	9,82
33670	м12-11-003-06	21,03	13,76	9,82
33671	м12-11-003-07	23,32	13,76	9,99
33672	м12-11-003-08	23,32	13,76	9,99
33673	м12-11-003-09	24,28	13,76	10,06
33674	м12-11-003-10	14,96	6,97	10,27
33675	м12-11-003-11	14,75	6,97	9,99
33676	м12-11-003-12	14,67	6,97	9,97
33677	м12-11-003-13	14,46	6,97	9,7
33678	м12-11-003-14	13,87	6,93	9,36
33679	м12-11-003-15	13,76	6,93	9,37
33680	м12-11-003-16	14,3	6,93	9,89
33681	м12-11-003-17	13,81	6,92	9,63
33682	м12-11-003-18	13,43	6,86	9,48
33683	м12-11-003-19	13,39	6,86	9,44
33684	м12-11-003-20	13,04	6,83	9,45
33685	м12-11-003-21	12,86	6,83	9,46
33686	м12-11-003-22	12,95	6,8	10
33687	м12-11-004-01	17,98	13,85	51,38
33688	м12-11-004-02	19,49	13,87	51,35
33689	м12-11-004-03	18,73	13,91	51,35
33690	м12-11-004-04	19,06	13,91	51,37
33691	м12-11-004-05	18,12	13,96	51,32
33692	м12-11-004-06	18,41	13,98	51,33
33693	м12-11-004-07	18,17	13,99	51,33
33694	м12-11-004-08	17,8	14,07	51,34
33695	м12-11-004-09	16,44	14,09	51,34
33696	м12-11-005-01	45,51	2,52	16,09
33697	м12-11-005-02	45,13	2,52	15,78
33698	м12-11-005-03	44,86	2,52	15,66
33699	м12-11-005-04	44,58	2,52	15,39
33700	м12-11-005-05	44,88	2,52	15,91
33701	м12-11-005-06	45,15	2,52	16,84
33702	м12-11-005-07	44,63	2,52	16,51
33703	м12-11-005-08	44,44	2,52	16,03
33704	м12-11-005-09	44,69	2,52	16,09
33705	м12-11-005-10	43,62	2,52	14,93
33706	м12-11-005-11	43,74	2,52	15,1
33707	м12-11-006-01	46,74	2,52	17,88
33708	м12-11-006-02	46,46	2,52	17,42
33709	м12-11-006-03	46,13	2,53	17,08
33710	м12-11-006-04	45,84	2,52	18,84
33711	м12-11-006-05	45,31	2,52	17,96
33712	м12-11-006-06	45,68	2,52	20,19
33713	м12-11-006-07	45,06	2,52	19,3
33714	м12-11-006-08	44,82	2,52	18,03
33715	м12-11-006-09	44,8	2,52	17,96
33716	м12-11-006-10	44,17	2,52	16,48
33717	м12-11-006-11	44,72	2,52	16,95
33718	м12-11-006-12	45,12	2,52	18,05

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
33719	м12-11-006-13	45,45	2,52	18,42
33720	м12-11-006-14	45,26	2,52	17,66
33721	м12-11-006-15	44,65	2,52	17,35
33722	м12-11-006-16	45,43	2,52	18,15
33723	м12-11-006-17	44,63	2,52	17,56
33724	м12-11-006-18	43,94	2,52	16,31
33725	м12-11-006-19	43,92	2,52	16,3
33726	м12-12-001-01	50,49	1	29,01
33727	м12-12-001-02	50,49	1	29,01
33728	м12-12-001-03	50,06	1	24,49
33729	м12-12-001-04	50,06	1	24,49
33730	м12-12-001-05	49,76	1	22,2
33731	м12-12-001-06	48,04	14,78	18,42
33732	м12-12-001-07	29,48	13,63	16,72
33733	м12-12-001-08	26,38	13,62	16,73
33734	м12-12-001-09	26,07	13,63	15,4
33735	м12-12-001-10	25,87	13,65	13,33
33736	м12-12-001-11	24,62	13,64	15,06
33737	м12-12-001-12	24,35	13,65	13,19
33738	м12-12-001-13	23,88	13,66	12,4
33739	м12-12-001-14	22,87	13,67	11,59
33740	м12-12-001-15	22,42	13,68	11,17
33741	м12-12-001-16	22,42	13,68	10,75
33742	м12-12-001-17	22,99	13,72	11,17
33743	м12-12-001-18	22,74	13,76	12,26
33744	м12-12-001-19	22,56	13,75	11,53
33745	м12-12-001-20	22,22	13,73	11,68
33746	м12-12-001-21	22,48	13,71	12,69
33747	м12-12-001-22	22,21	13,75	12,6
33748	м12-12-002-01	50,73	1	32,9
33749	м12-12-002-02	50,73	1	32,9
33750	м12-12-002-03	49,62	14,78	28,31
33751	м12-12-002-04	49,62	14,78	28,31
33752	м12-12-002-05	28,69	13,62	27,45
33753	м12-12-002-06	25,76	13,63	23,11
33754	м12-12-002-07	24,03	13,62	22,61
33755	м12-12-002-08	24,2	13,63	20,72
33756	м12-12-002-09	24,28	13,63	19,18
33757	м12-12-002-10	23,06	13,63	18,68
33758	м12-12-002-11	23,85	13,65	19,26
33759	м12-12-002-12	23,07	13,65	18,56
33760	м12-12-002-13	22,65	13,66	16,75
33761	м12-12-002-14	22,15	13,68	15,37
33762	м12-12-002-15	21,36	13,69	14,54
33763	м12-12-002-16	21,25	13,69	13,17
33764	м12-12-002-17	21,31	13,68	14,38
33765	м12-12-002-18	20,87	13,7	15,99
33766	м12-12-003-01	48,68	14,78	25,5
33767	м12-12-003-02	47,5	14,84	21,33
33768	м12-12-003-03	46,47	14,82	18,86
33769	м12-12-003-04	46,22	14,82	18,35
33770	м12-12-003-05	25,42	13,69	17,57
33771	м12-12-003-06	23,38	13,68	15,19
33772	м12-12-003-07	23,04	13,66	17,41
33773	м12-12-003-08	22,9	13,67	15,14
33774	м12-12-003-09	22,72	13,67	13,77
33775	м12-12-003-10	22,22	13,67	12,94
33776	м12-12-003-11	21,6	13,73	12,13
33777	м12-12-003-12	21,67	13,71	11,58
33778	м12-12-003-13	21,76	13,7	12,12
33779	м12-12-003-14	22,39	13,68	13,29
33780	м12-12-003-15	22,42	13,67	12,34
33781	м12-12-003-16	22,09	13,64	12,46
33782	м12-12-003-17	22,43	13,63	13,6
33783	м12-12-003-18	22,15	13,62	13,29
33784	м12-12-003-19	22,31	13,62	14,36
33785	м12-12-004-01	24,6	13,66	29,16
33786	м12-12-004-02	23,9	13,66	25,72
33787	м12-12-004-03	22,79	13,65	24,6
33788	м12-12-004-04	22,97	13,67	22,72
33789	м12-12-004-05	22,96	13,68	21,04
33790	м12-12-004-06	22,35	13,67	20,48
33791	м12-12-004-07	22,9	13,69	21,37
33792	м12-12-004-08	22,14	13,68	20,02
33793	м12-12-004-09	22	13,69	18,31
33794	м12-12-004-10	21,75	13,7	16,58
33795	м12-12-004-11	21,67	13,7	15,64
33796	м12-12-004-12	21,44	13,7	14,03
33797	м12-12-004-13	21,43	13,69	15,31

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
33798	м12-12-004-14	22,52	13,72	16,93
33799	м12-12-005-01	44,38	2,52	22,68
33800	м12-12-005-02	42,63	2,52	20,55
33801	м12-12-005-03	41,79	2,52	18,99
33802	м12-12-005-04	40,99	2,52	18,05
33803	м12-12-005-05	40,4	2,52	17,64
33804	м12-12-005-06	38,87	4,05	17,24
33805	м12-12-005-07	29,67	12,2	17,51
33806	м12-12-005-08	26,63	12,8	16,67
33807	м12-12-005-09	26,72	12,83	16,11
33808	м12-12-005-10	26,75	12,47	15,4
33809	м12-12-005-11	25,27	12,8	15,46
33810	м12-12-005-12	25,37	12,29	15,02
33811	м12-12-005-13	24,8	12,43	14,75
33812	м12-12-005-14	24,29	12,24	13,1
33813	м12-12-005-15	23,71	12,44	13,08
33814	м12-12-005-16	23,32	12,56	12,03
33815	м12-12-005-17	24,38	12,31	12,01
33816	м12-12-005-18	23,96	12,45	11,95
33817	м12-12-005-19	23,44	12,52	11,56
33818	м12-12-005-20	22,63	12,67	11,32
33819	м12-12-005-21	22,55	12,67	11,36
33820	м12-12-005-22	22,15	12,71	11,13
33821	м12-12-005-23	21,33	12,87	11,15
33822	м12-12-006-01	45,8	2,52	24,52
33823	м12-12-006-02	44,32	2,52	22,09
33824	м12-12-006-03	43,59	2,52	20,22
33825	м12-12-006-04	42,87	2,52	18,99
33826	м12-12-006-05	41	2,52	17,47
33827	м12-12-006-06	40,36	4,05	17,34
33828	м12-12-006-07	23,		



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
33877	м12-12-009-05	41	2,52	17,47
33878	м12-12-009-06	40,71	2,52	17,34
33879	м12-12-009-07	44,18	2,52	17,35
33880	м12-12-009-08	43,19	3,63	19
33881	м12-12-009-09	42,45	3,5	18,16
33882	м12-12-020-01	20,87	11,31	11,3
33883	м12-12-020-02	21,04	11,39	11,26
33884	м12-12-021-01	21,38	11,93	12
33885	м12-12-021-02	21,22	11,99	11,89
33886	м12-12-021-03	20,44	12,61	11,87
33887	м12-12-021-04	21,41	12,11	11,65
33888	м12-12-021-05	21,76	12,09	11,53
33889	м12-12-021-06	21,35	12,06	11,06
33890	м12-12-037-01	43,35	6,06	20,18
33891	м12-12-037-02	38,78	5,95	16,03
33892	м12-12-037-03	43,15	5,56	25,46
33893	м12-12-038-01	38,35	4,96	15,55
33894	м12-12-038-02	43,12	7,69	20,18
33895	м12-13-001-01	32,83	6,93	12,89
33896	м12-13-001-02	33,46	6,67	12,13
33897	м12-13-001-03	34,57	7,35	12,52
33898	м12-13-001-04	33,4	7,76	12,22
33899	м12-13-002-01	34,65	8,39	12,59
33900	м12-13-002-02	33,69	7,6	13,17
33901	м12-13-002-03	35,05	6,19	13,8
33902	м12-13-002-04	36,24	6,86	14,34
33903	м12-13-002-05	35,37	7,45	14,34
33904	м12-13-002-06	33,59	8,38	12,29
33905	м12-13-002-07	31,6	9,42	11,95
33906	м12-13-002-08	30,83	9,17	11,65
33907	м12-13-002-09	31,31	9,17	11,79
33908	м12-13-002-10	30,61	9,29	11,57
33909	м12-13-002-11	30,82	9,98	11,91
33910	м12-13-003-01	29,68	9,97	11,48
33911	м12-13-004-01	36,05	8,39	12,93
33912	м12-13-004-02	34,35	6,14	13,55
33913	м12-13-004-03	34,49	6,81	13,4
33914	м12-13-004-04	32,81	8,09	12,95
33915	м12-13-004-05	32,02	9,01	11,88
33916	м12-13-004-06	33,17	9,27	12,18
33917	м12-13-004-07	34,9	7,57	12,7
33918	м12-13-004-08	30,29	11,22	11,69
33919	м12-13-004-09	32,85	8,67	12,05
33920	м12-13-005-01	32,96	7,59	12,69
33921	м12-13-006-01	21,49	6,69	9,71
33922	м12-13-006-02	21,26	7,21	9,64
33923	м12-13-006-03	20,3	6,9	9,89
33924	м12-13-006-04	19,16	6,91	9,86
33925	м12-13-006-05	20,53	7,77	9,91
33926	м12-13-007-01	21,47	6,93	9,73
33927	м12-13-007-02	21,27	7,36	9,65
33928	м12-13-007-03	19,9	7,77	9,88
33929	м12-13-007-04	20,34	7,71	9,9
33930	м12-13-008-01	35,56	11,13	14,44
33931	м12-13-008-02	20,93	6,4	9,63
33932	м12-13-008-03	22,27	7,81	9,74
33933	м12-13-008-04	20,92	6,61	9,85
33934	м12-13-008-05	21,95	6,95	9,99
33935	м12-13-008-06	21,69	6,82	9,97
33936	м12-13-008-07	20,82	7,81	10,03
33937	м12-13-009-01	34,23	11,56	13,56
33938	м12-13-009-02	20,86	6,56	9,66
33939	м12-13-009-03	20,4	6,93	9,84
33940	м12-13-009-04	21,14	8,02	9,77
33941	м12-13-009-05	20,27	7,01	9,87
33942	м12-13-010-01	38,03	10,58	15,28
33943	м12-13-010-02	33,8	11,53	12,48
33944	м12-13-010-03	30,26	10,1	12,12
33945	м12-13-010-04	28,94	10,43	11,96
33946	м12-13-010-05	18,35	6,86	9,77
33947	м12-13-010-06	27,3	10,95	11,67
33948	м12-13-010-07	23,32	6,97	10,19
33949	м12-13-011-01	33,24	12,67	14,52
33950	м12-13-011-02	34,66	11,08	13,57
33951	м12-13-011-03	33,07	12,7	12,23
33952	м12-13-011-04	30,37	11,41	12,13
33953	м12-13-011-05	29,92	13,95	11,67
33954	м12-13-011-06	18,24	7,08	9,77
33955	м12-13-011-07	27,15	11,52	11,63

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
33956	м12-13-011-08	22,87	7,05	10,14
33957	м12-13-012-01	33,73	14,64	14,03
33958	м12-13-012-02	39,61	9,32	15,1
33959	м12-13-012-03	20,91	5,93	9,8
33960	м12-13-012-04	21,14	6,54	9,93
33961	м12-13-012-05	20,58	6,47	9,89
33962	м12-13-012-06	20,52	7,29	10
33963	м12-13-012-07	20,56	6,25	10,02
33964	м12-13-013-01	20,75	6,33	9,81
33965	м12-13-013-02	21,21	7,23	9,95
33966	м12-13-013-03	21,12	6,43	9,96
33967	м12-13-013-04	20,97	7,95	10,03
33968	м12-13-013-05	20,4	6,77	10,01
33969	м12-13-014-01	36,18	14,55	17,2
33970	м12-13-014-02	34,82	13,25	15,27
33971	м12-13-014-03	32,88	11,34	13,07
33972	м12-13-014-04	29,3	8,98	12,01
33973	м12-13-014-05	28,57	10,23	11,77
33974	м12-13-014-06	22,25	7,01	10,2
33975	м12-13-014-07	21,94	7,1	10,31
33976	м12-13-014-08	22,88	6,52	10,37
33977	м12-13-015-01	33,5	13,71	13,74
33978	м12-13-015-02	34,41	11,91	13,5
33979	м12-13-015-03	30,55	9,86	12,27
33980	м12-13-015-04	30,93	11,1	12,21
33981	м12-13-015-05	22,73	7,41	10,06
33982	м12-13-015-06	23,05	7,81	10,24
33983	м12-13-015-07	23,23	7,73	10,25
33984	м12-13-015-08	23,13	7,69	10,39
33985	м12-13-015-09	23,63	7	10,42
33986	м12-13-016-01	36,18	14,55	17,49
33987	м12-13-016-02	35,23	13,58	15,79
33988	м12-13-016-03	39,97	11,43	16,19
33989	м12-13-016-04	20,7	6,39	9,87
33990	м12-13-016-05	21,67	6,91	9,99
33991	м12-13-016-06	22,04	6,61	10,15
33992	м12-13-017-01	34,23	13,95	13,9
33993	м12-13-017-02	34,6	11,9	13,42
33994	м12-13-017-03	20,61	6,61	9,87
33995	м12-13-017-04	18,82	6,56	9,84
33996	м12-13-017-05	21,54	6,72	9,92
33997	м12-13-017-06	20,25	7,02	10,01
33998	м12-13-017-07	20,1	7,61	10,11
33999	м12-13-050-01	29,88	10,85	11,58
34000	м12-13-051-01	36,88	6,01	14,46
34001	м12-13-051-02	34,62	6,04	13,64
34002	м12-13-052-01	32,5	7,25	13,12
34003	м12-13-052-02	34,08	5,95	13,65
34004	м12-13-052-03	35,64	6,79	14,1
34005	м12-13-052-04	34,46	6,89	12,29
34006	м12-13-052-05	35,81	7,51	12,91
34007	м12-13-052-06	34,15	7,58	12,34
34008	м12-13-053-01	27,95	12,17	11,8
34009	м12-13-053-02	18,43	7,39	9,53
34010	м12-13-054-01	27,72	14,62	11,85
34011	м12-13-054-02	37,77	10,43	15,96
34012	м12-13-054-03	21,89	5,94	9,55
34013	м12-13-054-04	21,33	6,2	9,78
34014	м12-13-054-05	23,02	7,55	10,1
34015	м12-13-055-01	36,18	10,19	14,26
34016	м12-13-055-02	36,38	10,77	13,54
34017	м12-13-055-03	32,46	8,92	12,75
34018	м12-13-055-04	32,26	8,86	12,76
34019	м12-13-055-05	22,98	6,78	10,05
34020	м12-13-055-06	22,62	6,55	9,97
34021	м12-13-056-01	27,3	13,62	11,87
34022	м12-13-056-02	23,33	7,8	10,12
34023	м12-13-057-01	29,72	12,19	15,07
34024	м12-13-057-02	38,15	10,88	16,41
34025	м12-13-057-03	32,38	8,28	12,86
34026	м12-13-057-04	22,72	5,85	9,8
34027	м12-13-057-05	23,41	6,57	10,12
34028	м12-13-057-06	23,69	6,32	10,11
34029	м12-13-057-07	24,51	5,87	10,21
34030	м12-13-057-08	24,17	5,8	10,23
34031	м12-13-057-09	24,85	5,41	10,32
34032	м12-13-057-10	23,51	6,75	10,42
34033	м12-13-058-01	28,02	14,92	11,84
34034	м12-13-058-02	39,05	11,48	16,09

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
34035	м12-13-058-03	18,73	6,1	9,93
34036	м12-13-058-04	20,37	6,43	9,95
34037	м12-13-058-05	21,93	6,2	10,04
34038	м12-13-070-01	40,91	6,55	20,74
34039	м12-13-070-02	41,22	5,66	17,44
34040	м12-13-070-03	40,09	4,85	16,37
34041	м12-13-071-01	42,85	5,29	22,37
34042	м12-13-071-02	42,8	4,84	21,84
34043	м12-13-071-03	41,92	4,59	20,74
34044	м12-13-071-04	39,25	6,59	16,25
34045	м12-13-071-05	37,9	6,05	15,36
34046	м12-13-071-06	42,31	6,89	17,75
34047	м12-13-071-07	39,57	5,98	17,09
34048	м12-13-071-08	38,38	5,58	17,33
34049	м12-13-071-09	36,77	5,94	13,55
34050	м12-13-071-10	36,25	6,2	12,89
34051	м12-13-072-01	42,57	5,35	21,88
34052	м12-13-073-01	44,73	5,11	25,98
34053	м12-13-073-02	44,26	4,71	24,66
34054	м12-13-073-03	43,31	5,12	23,43
34055	м12-13-073-04	43,6	5,11	20,01
34056	м12-13-073-05	42,17	5,56	18,69
34057	м12-13-073-06	42,4	5,22	18,15
34058	м12-13-073-07	40,5	5,43	16,75
34059	м12-13-073-08	40,45	5,81	15,48
34060	м12-13-073-09	39,57	6,51	14,47
34061	м12-14-001-01	40,57	14,13	14,49
34062	м12-14-001-02	39,12	14,13	15,67
34063	м12-14-001-03	36,06	14,13	15,95
34064	м12-14-001-04	35,04	14,13	15,95
34065	м12-14-001-05	38,53	13,89	15,93
34066	м12-14-002-01	40,41	14,13	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
34114	м12-14-063-02	31,5	13,61	20,89
34115	м12-14-063-03	35,17	13,61	24,36
34116	м12-14-064-01	43,88	11,9	15,82
34117	м12-14-064-02	40,69	13,08	15,82
34118	м12-14-064-03	38,88	12,18	18,16
34119	м12-14-064-04	36,64	12,85	15,82
34120	м12-14-064-05	36,29	12,88	15,2
34121	м12-14-064-06	38,26	11,93	17,42
34122	м12-14-064-07	40,61	11,74	17,6
34123	м12-14-064-08	39,08	11,95	15,85
34124	м12-14-064-09	37,16	12,3	15,39
34125	м12-14-065-01	39,8	12,99	20,29
34126	м12-14-065-02	37,99	13,1	15,23
34127	м12-14-065-03	33,83	13,52	13,99
34128	м12-14-065-04	34,13	13,31	14,45
34129	м12-14-065-05	32,53	13,53	14,16
34130	м12-14-065-06	29,05	13,38	13,75
34131	м12-14-065-07	29,3	13,46	13,51
34132	м12-14-065-08	28,95	13,29	13,25
34133	м12-14-065-09	32,36	13,15	13,22
34134	м12-15-001-01	34,4	17,31	12,4
34135	м12-15-001-02	35,48	15,56	12,26
34136	м12-15-001-03	35,1	14,19	12,01
34137	м12-15-002-01	36,57	14,57	12,69
34138	м12-15-002-02	36,05	13,12	12,18
34139	м12-15-003-01	27,8	20,94	51,38
34140	м12-15-003-02	33,41	20,62	51,4
34141	м12-15-003-03	34,76	20,51	51,35
34142	м12-15-003-04	28,79	21,03	51,35
34143	м12-16-001-01	35,51	21,79	14,97
34144	м12-16-001-02	36,11	22,95	14,3
34145	м12-16-001-03	34,26	21,1	15,45
34146	м12-16-001-04	31,8	18,92	13,37
34147	м12-16-001-05	31,17	18,37	13,8
34148	м12-16-001-06	33,84	16,11	14,02
34149	м12-16-001-07	31,51	15,14	14,39
34150	м12-16-002-01	51,34	1	51,11
34151	м12-16-002-02	51,34	1	51,11
34152	м12-16-002-03	51,34	1	51,11
34153	м12-16-002-04	51,31	1	50,5
34154	м12-16-002-05	51,46	1	54,6
34155	м12-16-003-01	38,52	9,25	10,92
34156	м12-16-003-02	39,51	8,96	10,34
34157	м12-16-003-03	40,17	8,7	9,93
34158	м12-16-003-04	41,09	8,46	10
34159	м12-17-001-01	27,84	10,39	14,24
34160	м12-17-001-02	26,8	10,49	13,81
34161	м12-17-001-03	26,23	10,58	13,69
34162	м12-17-002-01	26,62	10,5	14
34163	м12-18-001-01	34,84	10,58	23,45
34164	м12-18-001-02	34,28	9,93	21,89
34165	м12-18-001-03	34,05	9,93	20,69
34166	м12-18-001-04	33,47	9,68	19,66
34167	м12-18-001-05	33,16	9,27	19,29
34168	м12-18-001-06	33,59	9,04	19,11
34169	м12-18-001-07	35,12	10,89	16,91
34170	м12-18-001-08	34,35	10,48	16,42
34171	м12-18-001-09	36,32	10,28	16,73
34172	м12-18-001-10	34,34	10,26	15,72
34173	м12-18-001-11	32,49	10,03	15,13
34174	м12-18-001-12	31,88	9,93	15,01
34175	м12-18-001-13	28,14	10,03	13,89
34176	м12-18-001-14	27,28	9,9	13,79
34177	м12-18-001-15	27,29	9,68	13,73
34178	м12-18-001-16	26,25	9,56	13,65
34179	м12-18-001-17	25,56	9,32	12,74
34180	м12-18-001-18	26,01	9,77	12,61
34181	м12-18-001-19	28,41	10,08	11,98
34182	м12-18-002-01	34,64	10,72	24,34
34183	м12-18-002-02	34,23	10,26	22,35
34184	м12-18-002-03	33,73	10,07	20,71
34185	м12-18-002-04	33,29	9,8	19,45
34186	м12-18-002-05	32,96	9,57	18,93
34187	м12-18-002-06	32,96	9,18	18,53
34188	м12-18-002-07	33,54	11	17,52
34189	м12-18-002-08	33,39	10,42	16,17
34190	м12-18-002-09	32,71	10,39	15,48
34191	м12-18-002-10	32,32	10,35	15,07
34192	м12-18-002-11	31,93	10,2	14,77

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
34193	м12-18-002-12	31,12	10,08	14,57
34194	м12-18-002-13	27,51	10,17	13,83
34195	м12-18-002-14	26,13	9,87	13,61
34196	м12-18-002-15	26,01	9,9	13,61
34197	м12-18-002-16	25,62	9,81	13,58
34198	м12-18-002-17	24,61	10,16	12,75
34199	м12-18-002-18	23,6	10,24	12,59
34200	м12-18-003-01	36,49	8,65	22,93
34201	м12-18-003-02	35,81	8,67	17,82
34202	м12-18-003-03	34,65	8,8	14,87
34203	м12-18-003-04	33,41	8,61	13,41
34204	м12-18-003-05	32,42	8,32	12,77
34205	м12-18-003-06	32,15	7,33	12,86
34206	м12-18-003-07	31,54	7,21	12,55
34207	м12-18-003-08	30,28	8,25	11,57
34208	м12-18-003-09	29,76	8,27	11,25
34209	м12-18-003-10	29,89	8,36	11,12
34210	м12-18-003-11	28,7	8,45	10,82
34211	м12-18-003-12	29,35	8,28	10,93
34212	м12-18-003-13	29,35	8,05	10,97
34213	м12-18-004-01	35,59	8,63	22,77
34214	м12-18-004-02	35,41	8,52	18,91
34215	м12-18-004-03	33,97	8,56	15,27
34216	м12-18-004-04	32,8	8,44	13,75
34217	м12-18-004-05	31,96	7,65	13,12
34218	м12-18-004-06	32,36	6,97	13,19
34219	м12-18-004-07	31,28	6,63	12,97
34220	м12-18-004-08	30,5	7,32	11,93
34221	м12-18-004-09	29,75	7,14	11,49
34222	м12-18-004-10	29,99	7,36	11,35
34223	м12-18-004-11	29,03	7,62	11,02
34224	м12-18-004-12	29,18	7,42	11,09
34225	м12-18-004-13	29,38	7,2	11,18
34226	м12-18-005-01	32,39	7,92	24,45
34227	м12-18-005-02	31,71	7,74	21,34
34228	м12-18-005-03	30,92	6,89	20,47
34229	м12-18-005-04	30,25	6,98	19,65
34230	м12-18-005-05	30,7	6,72	19,4
34231	м12-18-005-06	29,99	7,24	19,15
34232	м12-18-005-07	30,03	7,03	15,6
34233	м12-18-005-08	28,46	8,76	13,71
34234	м12-18-005-09	26,87	9,89	13,35
34235	м12-18-005-10	25,89	9,78	13,26
34236	м12-18-006-01	33,58	7,04	25,91
34237	м12-18-006-02	32,57	6,98	22,12
34238	м12-18-006-03	31,43	6,34	21,12
34239	м12-18-006-04	30,87	6,15	20,22
34240	м12-18-006-05	30,67	6,24	19,73
34241	м12-18-006-06	30,58	6,94	19,51
34242	м12-18-006-07	29,55	7,04	16,05
34243	м12-18-006-08	28,16	8,49	14
34244	м12-18-006-09	27,55	9,09	13,59
34245	м12-18-006-10	26,85	9,67	13,53
34246	м12-18-022-01	34,98	4,09	24,02
34247	м12-18-022-02	34,63	3,88	22,87
34248	м12-18-022-03	33,93	4,39	21
34249	м12-18-022-04	33,41	4,84	20,59
34250	м12-18-022-05	33,35	4,62	20,48
34251	м12-18-022-06	33,71	4,98	20,27
34252	м12-18-022-07	33,7	7,77	18,96
34253	м12-18-022-08	32,39	8,37	18,15
34254	м12-18-022-09	31,53	8,46	17,92
34255	м12-18-022-10	31,52	8,54	18,03
34256	м12-18-022-11	32,77	9,33	18,4
34257	м12-18-022-12	33,65	10,08	18,18
34258	м12-18-022-13	30,66	11,05	16,99
34259	м12-18-022-14	30,29	11,06	16,27
34260	м12-18-022-15	29,95	11,05	16,15
34261	м12-18-022-16	29,68	11,04	15,65
34262	м12-18-022-17	27,87	11,32	13,69
34263	м12-18-022-18	27,16	11,66	13,53
34264	м12-18-023-01	35,68	10,21	21,58
34265	м12-18-023-02	35,09	10,39	19,42
34266	м12-18-023-03	34,35	10,45	16,6
34267	м12-18-023-04	33,96	10,05	16,12
34268	м12-18-023-05	32,37	9,74	15,33
34269	м12-18-023-06	32,86	9,95	14,95
34270	м12-18-023-07	32,7	10,04	14,21
34271	м12-18-023-08	31,88	10,48	12,97

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
34272	м12-18-023-09	31,87	10,69	12,82
34273	м12-18-023-10	31,36	11,45	12,45
34274	м12-18-023-11	31,09	12,05	12,2
34275	м12-18-023-12	31,2	12,15	12,21
34276	м12-18-023-13	31,05	12,18	12,35
34277	м12-18-024-01	34,48	8,25	23,36
34278	м12-18-024-02	34,09	7,89	23,02
34279	м12-18-024-03	32,97	7,21	21,78
34280	м12-18-024-04	32,68	7,15	21,57
34281	м12-18-024-05	33,2	6,79	22,09
34282	м12-18-024-06	34,43	7,15	21,55
34283	м12-18-024-07	35,29	7,42	18,79
34284	м12-18-024-08	34,11	8,57	16,37
34285	м12-18-024-09	31,68	9,73	14,9
34286	м12-18-024-10	30,42	10,29	14,89
34287	м12-20-001-01	17,52	13,2	54,5
34288	м12-20-001-02	17,52	13,2	48,89
34289	м12-20-001-03	17,66	13,2	42,73
34290	м12-20-001-04	17,71	13,23	46,45
34291	м12-20-001-05	17,71	13,23	44,08
34292	м12-20-001-06	17,71	13,23	39,36
34293	м12-20-001-07	17,86	13,23	35,84
34294	м12-20-001-08	17,68	13,22	29,56
34295	м12-20-001-09	17,8	13,23	27,82
34296	м12-20-001-10	17,82	13,23	27,45
34297	м12-20-001-11	17,76	13,22	22,83
34298	м12-20-001-12	17,7	13,23	21,91
34299	м12-20-001-13	18,08	13,3	19,25
34300	м12-20-001-14	18,05	13,29	17,67
34301	м12-20-001-15	18,31	13,32	17,17
34302	м12-20-001-16	18,29	13,36	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
34351	м12-20-002-19	18,4	13,36	15,5
34352	м12-20-002-20	18,72	13,41	15,7
34353	м12-20-002-21	18,25	13,4	14,75
34354	м12-20-002-22	17,9	13,38	14,49
34355	м12-20-002-23	18,24	13,46	14,45
34356	м12-20-002-24	31,51	12,8	7,98
34357	м12-20-002-25	30,88	12,8	7,86
34358	м12-20-002-26	40,14	12,24	22,99
34359	м12-20-002-27	38,7	12,55	23,09
34360	м12-20-002-28	38,48	12,21	22,77
34361	м12-20-002-29	38,55	12,21	22,38
34362	м12-20-002-30	36,45	12,26	21,03
34363	м12-20-002-31	36,82	12,07	20,06
34364	м12-20-002-32	35,71	12,11	19,1
34365	м12-20-002-33	34,73	11,17	18,43
34366	м12-20-002-34	35,15	11,03	18,07
34367	м12-20-002-35	33,77	10,77	16,62
34368	м12-20-002-36	32,31	9,85	13,66
34369	м12-20-002-37	32,29	9,23	13,41
34370	м12-20-002-38	31,97	9,43	13,34
34371	м12-20-002-39	30,8	9,62	12,69
34372	м12-20-002-40	31,61	9,92	13,23
34373	м12-20-002-41	30,83	9,47	12,67
34374	м12-20-002-42	30,21	10,98	13,74
34375	м12-20-002-43	28,85	11,43	12,84
34376	м12-20-002-44	28,63	11,42	13,15
34377	м12-20-002-45	28,52	11,2	13,03
34378	м12-20-002-46	27,92	11,22	12,37
34379	м12-20-020-01	21,25	15,85	24,05
34380	м12-20-020-02	20,86	15,58	24,39
34381	м12-20-020-03	20,94	15,67	24,94
34382	м12-20-020-04	21,3	15,82	25,82
34383	м12-20-020-05	21,45	15,92	26,23
34384	м12-20-020-06	21,78	16,01	26,77
34385	м12-20-020-07	21,87	16,02	24,96
34386	м12-20-020-08	22,49	16,13	22,88
34387	м12-20-020-09	22,81	16,21	23,43
34388	м12-20-020-10	23,14	16,21	23,42
34389	м12-20-020-11	23,04	16,22	19,57
34390	м12-20-020-12	22,97	16,16	19,11
34391	м12-20-020-13	23,11	16,22	19,08
34392	м12-20-020-14	28,45	15,26	13,34
34393	м12-20-020-15	28,79	14,38	13,5
34394	м12-20-020-16	28,05	14,05	12,76
34395	м12-20-020-17	28,6	14,42	12
34396	м12-20-020-18	28,62	14,01	11,78
34397	м12-20-020-19	28,25	13,68	11,64
34398	м12-20-020-20	28,1	12,95	11,43
34399	м12-20-020-21	27,82	13,77	11,49
34400	м12-20-020-22	27,58	13,81	11,38
34401	м12-20-020-23	27,72	13,93	11,36
34402	м12-20-020-24	27,76	13,65	11,44
34403	м12-20-020-25	27,76	13,74	11,44
34404	м12-20-020-26	27,12	14,22	11,29
34405	м12-20-021-01	21,47	15,97	24,8
34406	м12-20-021-02	21,02	15,7	25,23
34407	м12-20-021-03	21,09	15,78	25,36
34408	м12-20-021-04	21,41	15,93	26,44
34409	м12-20-021-05	21,58	16,02	26,93
34410	м12-20-021-06	21,86	16,13	27,53
34411	м12-20-021-07	22,02	16,12	25,66
34412	м12-20-021-08	22,72	16,24	23,65
34413	м12-20-021-09	22,98	16,32	24,33
34414	м12-20-021-10	22,94	16,28	23,8
34415	м12-20-021-11	23,22	16,3	20,21
34416	м12-20-021-12	23,11	16,25	19,75
34417	м12-20-021-13	23,13	16,24	19,7
34418	м12-20-021-14	28,22	15,14	13,59
34419	м12-20-021-15	28,69	14,15	13,79
34420	м12-20-021-16	28,11	13,75	13
34421	м12-20-021-17	28,29	14,72	12,08
34422	м12-20-021-18	28,53	13,94	11,97
34423	м12-20-021-19	28,33	13,49	11,82
34424	м12-20-021-20	28,22	12,84	11,6
34425	м12-20-021-21	28,05	13,57	11,66
34426	м12-20-021-22	27,82	13,64	11,55
34427	м12-20-021-23	27,95	13,77	11,54
34428	м12-20-021-24	27,98	13,5	11,63
34429	м12-20-021-25	28,02	13,6	11,63

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
34430	м12-20-021-26	27,39	14,07	11,46
34431	м12-20-025-01	20,95	15,69	26,37
34432	м12-20-025-02	21,01	15,74	26,45
34433	м12-20-025-03	21,35	15,78	23,95
34434	м12-20-025-04	20,7	15,52	24,08
34435	м12-20-025-05	20,83	15,56	24,24
34436	м12-20-025-06	21,21	15,73	25,55
34437	м12-20-025-07	21,33	15,87	25,99
34438	м12-20-025-08	21,67	15,96	26,55
34439	м12-20-025-09	21,88	15,97	24,69
34440	м12-20-025-10	22,49	16,13	22,91
34441	м12-20-025-11	22,81	16,21	23,43
34442	м12-20-025-13	23,04	16,22	19,57
34443	м12-20-025-14	22,97	16,16	19,11
34444	м12-20-025-15	22,94	16,15	19,08
34445	м12-20-025-16	23,17	16,28	19,28
34446	м12-20-025-17	23,68	16,21	20,03
34447	м12-20-025-18	22,98	16,13	15,87
34448	м12-20-025-19	22,94	16,19	15,95
34449	м12-20-025-20	22,67	16,13	15,04
34450	м12-20-025-21	30,94	15,39	18,14
34451	м12-20-025-22	30,78	15,11	17,91
34452	м12-20-025-23	29,5	15,19	18,57
34453	м12-20-025-24	29,65	14,93	16,87
34454	м12-20-025-25	28,77	15,38	15,54
34455	м12-20-025-26	28,58	15,13	16
34456	м12-20-025-27	28,15	14,79	14,46
34457	м12-20-025-28	28,36	15,43	12,86
34458	м12-20-025-29	28,97	14,91	12,29
34459	м12-20-025-30	29,32	14,8	12,3
34460	м12-20-025-31	28,62	13,82	11,94
34461	м12-20-025-32	28,03	14,58	12,07
34462	м12-20-025-33	28,38	14,6	12,13
34463	м12-20-025-34	28,26	14,7	12,03
34464	м12-20-025-35	27,85	14,59	12
34465	м12-20-025-36	27,83	14,59	12,02
34466	м12-20-025-37	27,14	14,99	11,81
34467	м12-20-025-38	26,68	15,23	11,67
34468	м12-20-025-39	26,74	15,27	11,72
34469	м12-20-025-40	27,2	15,66	11,75
34470	м12-20-025-41	26,95	15,21	11,75
34471	м12-20-025-42	26,75	15,27	11,48
34472	м12-20-026-01	21,08	15,91	27,29
34473	м12-20-026-02	21,21	15,94	27,7
34474	м12-20-026-03	21,47	15,97	24,8
34475	м12-20-026-04	21,02	15,7	25,26
34476	м12-20-026-05	21,09	15,78	25,36
34477	м12-20-026-06	21,41	15,93	26,44
34478	м12-20-026-07	21,58	16,02	26,93
34479	м12-20-026-08	21,86	16,13	27,53
34480	м12-20-026-09	22,02	16,12	25,66
34481	м12-20-026-10	22,72	16,24	23,65
34482	м12-20-026-11	22,98	16,32	24,33
34483	м12-20-026-12	22,79	16,4	23,8
34484	м12-20-026-13	23,22	16,3	20,21
34485	м12-20-026-14	23,11	16,25	19,7
34486	м12-20-026-15	23,19	16,25	19,7
34487	м12-20-026-16	23,27	16,35	19,89
34488	м12-20-026-17	23,91	16,3	20,72
34489	м12-20-026-18	23,25	16,27	16,35
34490	м12-20-026-19	23,11	16,26	16,36
34491	м12-20-026-20	22,86	16,2	15,39
34492	м12-20-026-21	30,03	15,29	18,51
34493	м12-20-026-22	30,03	14,95	18,41
34494	м12-20-026-23	29,22	15,32	18,95
34495	м12-20-026-24	29,35	15,05	17,18
34496	м12-20-026-25	28,54	15,47	15,8
34497	м12-20-026-26	28,25	15,07	16,47
34498	м12-20-026-27	27,89	14,75	14,82
34499	м12-20-026-28	28,44	15,62	12,96
34500	м12-20-026-29	28,52	15,45	12,38
34501	м12-20-026-30	28,72	15,06	12,5
34502	м12-20-026-31	28,68	13,72	12,13
34503	м12-20-026-32	27,95	14,42	12,12
34504	м12-20-026-33	28	14,44	12,09
34505	м12-20-026-34	27,94	14,55	12,08
34506	м12-20-026-35	27,52	14,45	11,93
34507	м12-20-026-36	27,52	14,47	12,03
34508	м12-20-026-37	26,36	14,07	12,24

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
34509	м12-20-026-38	25,95	14,64	11,82
34510	м12-20-026-39	26,45	14,9	11,91
34511	м12-20-026-40	27,23	15,58	11,95
34512	м12-20-026-41	26,97	15,13	11,97
34513	м12-20-026-42	26,89	14,97	11,62
34514	м12-20-030-01	20,85	15,69	25,93
34515	м12-20-030-02	21,09	15,74	26,27
34516	м12-20-030-03	21,38	15,8	23,95
34517	м12-20-030-04	20,89	15,58	24,52
34518	м12-20-030-05	20,97	15,67	24,67
34519	м12-20-030-06	21,61	16,14	24,81
34520	м12-20-030-07	21,67	16,1	25,08
34521	м12-20-030-08	21,93	16,18	25,78
34522	м12-20-030-09	22,19	16,26	27,01
34523	м12-20-030-10	22,66	16,24	24,65
34524	м12-20-030-11	22,91	16,35	25,51
34525	м12-20-030-12	23,04	16,43	25,51
34526	м12-20-030-13	23,09	16,39	21,66
34527	м12-20-030-14	22,8	16,3	21,02
34528	м12-20-030-15	22,82	16,33	22,25
34529	м12-20-030-16	28,99	15,38	19,1
34530	м12-20-030-17	28,93	15,34	18,83
34531	м12-20-030-18	27,93	15,25	18,06
34532	м12-20-030-19	26,92	15,55	14,33
34533	м12-20-030-20	26,87	14,98	14
34534	м12-20-030-21	26,35	14,49	13,31
34535	м12-20-030-22	26,68	14,84	11,98
34536	м12-20-030-23	26,89	14,39	11,64
34537	м12-20-030-24	26,76	14,08	11,62
34538				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
34588	м12-20-035-13	22,75	16,36	23,54
34589	м12-20-035-14	23,2	16,32	20,02
34590	м12-20-035-15	23,09	16,28	19,58
34591	м12-20-035-16	23,12	16,26	19,61
34592	м12-20-035-17	22,31	15,47	16,67
34593	м12-20-035-18	31,03	15,36	16,41
34594	м12-20-035-19	31,09	15,01	16,06
34595	м12-20-035-20	30,88	15,09	14,69
34596	м12-20-035-21	30,35	14,45	14,74
34597	м12-20-035-22	29,76	14,22	13,96
34598	м12-20-035-23	28,45	14,4	12,01
34599	м12-20-035-24	28,71	14,65	11,96
34600	м12-20-035-25	28,64	14,29	11,89
34601	м12-20-035-26	27,53	14,22	11,3
34602	м12-20-035-27	28	14,26	11,37
34603	м12-20-035-28	27,51	14,09	11,13
34604	м12-20-035-29	26,76	14,14	11,05
34605	м12-20-035-30	26,65	14,07	10,98
34606	м12-20-035-31	26,91	13,67	10,97
34607	м12-20-035-32	27,38	13,32	10,96
34608	м12-20-036-01	20,8	15,59	25,79
34609	м12-20-036-02	20,91	15,64	26,05
34610	м12-20-036-03	21,11	15,6	26,07
34611	м12-20-036-04	21,23	15,71	23,74
34612	м12-20-036-05	20,6	15,44	23,63
34613	м12-20-036-06	20,74	15,49	23,8
34614	м12-20-036-07	21,14	15,67	25,16
34615	м12-20-036-08	21,26	15,82	25,61
34616	м12-20-036-09	21,62	15,92	26,19
34617	м12-20-036-10	21,82	15,92	24,32
34618	м12-20-036-11	22,43	16,09	22,68
34619	м12-20-036-12	22,69	16,17	23,02
34620	м12-20-036-13	22,85	16,19	22,81
34621	м12-20-036-14	23	16,21	19,25
34622	м12-20-036-15	22,84	16,17	18,82
34623	м12-20-036-16	22,9	16,14	18,88
34624	м12-20-036-17	30,12	15,85	16,94
34625	м12-20-036-18	28,52	15,9	16,87
34626	м12-20-036-19	28,63	15,59	16,46
34627	м12-20-036-20	27,69	16,06	15,24
34628	м12-20-036-21	26,98	15,97	15,53
34629	м12-20-036-22	26,83	15,72	14,73
34630	м12-20-036-23	26,91	16,5	12,06
34631	м12-20-036-24	26,97	16,39	11,89
34632	м12-20-036-25	27,68	15,83	12,01
34633	м12-20-036-26	27,77	15,15	11,47
34634	м12-20-036-27	27,48	15,53	11,54
34635	м12-20-036-28	27,02	15,52	11,27
34636	м12-20-036-29	26,51	15,58	11,11
34637	м12-20-036-30	26,83	15,58	11,22
34638	м12-20-036-31	27,19	15,65	11,28
34639	м12-20-036-32	26,25	15,53	11,11
34640	м12-20-037-01	21,07	15,82	26,71
34641	м12-20-037-02	21,17	15,86	27,53
34642	м12-20-037-03	21,41	15,86	27,49
34643	м12-20-037-04	21,51	15,89	24,95
34644	м12-20-037-05	21,49	15,93	25,08
34645	м12-20-037-06	21,66	15,93	25,22
34646	м12-20-037-07	21,99	16,1	26,33
34647	м12-20-037-08	22,08	16,22	26,83
34648	м12-20-037-09	22,41	16,3	27,43
34649	м12-20-037-10	22,02	16,08	25,58
34650	м12-20-037-11	22,61	16,24	23,76
34651	м12-20-037-12	22,88	16,32	24,12
34652	м12-20-037-13	22,89	16,32	23,6
34653	м12-20-037-14	23,17	16,3	20,15
34654	м12-20-037-15	23,06	16,25	19,68
34655	м12-20-037-16	23,08	16,24	19,63
34656	м12-20-037-17	29,25	14,86	17,45
34657	м12-20-037-18	28,44	15,01	17,29
34658	м12-20-037-19	28,66	14,68	16,91
34659	м12-20-037-20	27,86	15,23	15,59
34660	м12-20-037-21	27,51	14,84	15,82
34661	м12-20-037-22	27,24	14,56	15,05
34662	м12-20-037-23	28,08	15,44	12,11
34663	м12-20-037-24	28,19	15,43	12,06
34664	м12-20-037-25	28,7	15,06	12,09
34665	м12-20-037-26	28,14	13,8	11,61
34666	м12-20-037-27	28,13	14,49	11,74

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
34667	м12-20-037-28	27,66	14,44	11,43
34668	м12-20-037-29	27,12	14,6	11,26
34669	м12-20-037-30	27,48	14,48	11,36
34670	м12-20-037-31	27,06	14,59	11,27
34671	м12-20-037-32	27,21	14,09	11,26
34672	м12-20-040-01	19,64	15,26	28,69
34673	м12-20-040-02	19,71	15,34	28,88
34674	м12-20-040-03	19,76	15,28	26,74
34675	м12-20-040-04	19,59	15,21	27,12
34676	м12-20-040-05	19,81	15,21	27,31
34677	м12-20-040-06	19,85	15,32	28,07
34678	м12-20-040-07	19,58	15,25	29,32
34679	м12-20-040-08	19,83	15,31	29,67
34680	м12-20-040-09	19,97	15,39	27,64
34681	м12-20-040-10	20,63	15,37	25,23
34682	м12-20-040-11	21,29	15,45	26,22
34683	м12-20-040-12	21,29	15,46	25,48
34684	м12-20-040-13	21,63	15,53	21,74
34685	м12-20-040-14	21,62	15,52	20,79
34686	м12-20-040-15	21,62	15,5	21,1
34687	м12-20-040-16	26,28	17,06	17,34
34688	м12-20-040-17	26,28	16,93	16,61
34689	м12-20-040-18	26,47	16,76	15,97
34690	м12-20-040-19	25,81	16,93	14,53
34691	м12-20-040-20	25,45	16,48	13,81
34692	м12-20-040-21	25,35	16,74	14,21
34693	м12-20-040-22	25,44	17,22	11,66
34694	м12-20-040-23	25,04	17,15	11,05
34695	м12-20-040-24	26,31	16,82	11,19
34696	м12-20-040-25	26,73	16,4	10,62
34697	м12-20-040-26	26,3	16,52	10,63
34698	м12-20-040-27	25,86	16,59	10,26
34699	м12-20-040-28	25,59	16,6	10,09
34700	м12-20-040-29	25,7	16,41	10,03
34701	м12-20-040-30	25,68	16,36	9,71
34702	м12-20-040-31	23,7	16,05	9,12
34703	м12-20-041-01	19,91	15,43	30
34704	м12-20-041-02	20	15,5	30,33
34705	м12-20-041-03	20,19	15,56	30,15
34706	м12-20-041-04	20,05	15,44	27,49
34707	м12-20-041-05	19,87	15,36	28,23
34708	м12-20-041-06	20,07	15,44	28,74
34709	м12-20-041-07	20,1	15,45	29,16
34710	м12-20-041-08	19,84	15,36	30,51
34711	м12-20-041-09	20,08	15,44	30,87
34712	м12-20-041-10	20,23	15,5	28,36
34713	м12-20-041-11	20,9	15,54	26,25
34714	м12-20-041-12	21,57	15,59	27,14
34715	м12-20-041-13	21,81	15,68	27,24
34716	м12-20-041-14	21,88	15,64	22,54
34717	м12-20-041-15	21,85	15,64	21,57
34718	м12-20-041-16	21,88	15,6	21,85
34719	м12-20-041-17	26,7	16,59	17,48
34720	м12-20-041-18	26,66	16,4	16,81
34721	м12-20-041-19	26,85	16,2	16,17
34722	м12-20-041-20	26,24	16,39	14,67
34723	м12-20-041-21	26,11	16,13	14,84
34724	м12-20-041-22	26,01	15,89	14,18
34725	м12-20-041-23	26,48	16,68	11,71
34726	м12-20-041-24	26,11	16,57	11,13
34727	м12-20-041-25	27,43	16,32	11,59
34728	м12-20-041-26	27,35	15,39	10,71
34729	м12-20-041-27	27,06	15,65	10,76
34730	м12-20-041-28	26,42	15,74	10,31
34731	м12-20-041-29	26,03	15,79	10,13
34732	м12-20-041-30	26,29	15,48	10,1
34733	м12-20-041-31	24,08	16,03	9,81
34734	м12-20-041-32	23,51	16,03	9,26
34735	м12-21-001-01	9,85	7,49	10,74
34736	м12-21-001-02	10,19	7,54	10,67
34737	м13-01-001-01	22,59	13,11	12,18
34738	м13-01-001-02	33,25	22,32	14,97
34739	м13-01-001-03	31,63	20,9	13,14
34740	м13-01-001-04	30,93	19,62	13,12
34741	м13-01-001-05	33,33	22,41	14,59
34742	м13-01-001-06	29,7	22,65	14,62
34743	м13-01-001-07	31,16	21,59	14,86
34744	м13-01-001-08	27,36	22,88	12,61
34745	м13-01-001-09	18,99	9,87	15,33

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
34746	м13-01-001-10	18,73	9,9	15,33
34747	м13-01-002-01	35,05	16,58	12,78
34748	м13-01-002-02	19,36	10,59	13,3
34749	м13-01-002-03	19,67	11,16	13,56
34750	м13-01-002-04	28,54	23,3	23,82
34751	м13-01-002-05	21,55	12,24	12,83
34752	м13-01-002-06	35,48	16,18	14,36
34753	м13-01-002-07	37,57	19,51	14,83
34754	м13-01-002-08	40,04	20,72	15,12
34755	м13-01-003-01	38,3	19,86	15,12
34756	м13-01-003-02	25,68	21,95	11,68
34757	м13-01-003-03	26,96	22,51	11,04
34758	м13-01-003-04	28,58	21,18	11,27
34759	м13-01-003-05	32,04	24,01	17,51
34760	м13-01-004-01	29,49	14,93	13,56
34761	м13-01-004-02	31,21	22,82	12,86
34762	м13-01-004-03	26,57	20,58	13,48
34763	м13-01-004-04	26,08	22,62	10,59
34764	м13-01-004-05	26,76	22,25	10,96
34765	м13-01-004-06	27,63	22,84	14,11
34766	м13-01-004-07	16,42	10,69	16,24
34767	м13-01-004-08	16,37	10,42	10,81
34768	м13-01-004-09	23,4	22,98	11,94
34769	м13-01-004-10	21,22	21,91	11,99
34770	м13-01-005-01	23,18	12,81	9,54
34771	м13-01-005-02	19,9	12,1	9,28
34772	м13-01-005-03	25,97	13,97	9,77
34773	м13-01-005-04	25,94	13,98	9,79
34774	м13-01-005-05	25,91	13,87	9,81



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
34825	м13-01-008-29	51,33	1	51,33
34826	м13-01-008-30	51,01	1	39,69
34827	м13-01-008-31	51,33	1	51,33
34828	м13-01-008-32	51,33	1	51,33
34829	м13-01-009-01	51,33	1	51,33
34830	м13-01-009-02	51,33	1	51,33
34831	м13-01-009-03	51,33	1	51,33
34832	м13-01-009-04	50,11	1	26,66
34833	м13-01-009-05	51,33	1	51,33
34834	м13-01-009-06	51,33	1	51,33
34835	м13-01-009-07	51,33	1	51,33
34836	м13-01-009-08	51,33	1	51,33
34837	м13-01-009-09	51,33	1	51,33
34838	м13-01-009-10	51,33	1	51,33
34839	м13-01-009-11	51,33	1	51,33
34840	м13-01-009-12	51,33	1	51,33
34841	м13-01-009-13	51,33	1	51,34
34842	м13-01-009-14	51,33	1	51,33
34843	м13-01-009-15	51,33	1	51,33
34844	м13-01-009-16	51,33	1	51,33
34845	м13-01-009-17	51,33	1	51,33
34846	м13-01-010-01	26,1	12,78	9,57
34847	м13-01-010-02	34,06	12,05	10,03
34848	м13-01-010-03	33,38	15,4	10,34
34849	м13-01-020-01	29,83	14,26	15,75
34850	м13-01-020-02	30,01	11,28	13,87
34851	м13-01-020-03	30,87	11,5	13,26
34852	м13-01-020-04	29,58	11,84	13,61
34853	м13-01-020-05	34,26	10,49	12,29
34854	м13-01-020-06	26,11	12,65	13,64
34855	м13-01-020-07	28,01	12,21	13,44
34856	м13-01-020-08	30,13	19,25	24,46
34857	м13-01-020-09	32,6	19,83	12,98
34858	м13-01-020-10	31,65	22,2	15,64
34859	м13-01-021-01	22,79	12,05	12,07
34860	м13-01-021-02	22,59	13,2	19,26
34861	м13-01-021-03	22,72	13,11	11,06
34862	м13-01-021-04	37,74	22,66	15,47
34863	м13-01-021-05	32,73	14,18	20,33
34864	м13-01-021-06	31,98	20,71	10,59
34865	м13-01-021-07	39,72	15,23	17,1
34866	м13-01-021-08	42,89	10,07	19,89
34867	м13-01-021-09	44,77	14,31	33,35
34868	м13-01-021-10	45,9	14,48	35,06
34869	м13-01-021-11	31,91	16,49	16,52
34870	м13-01-021-12	42,44	19,5	31,98
34871	м13-01-021-13	40,85	18,05	28,09
34872	м13-01-021-14	38,07	16,16	13,69
34873	м13-01-022-01	41,28	9,14	17,76
34874	м13-01-022-02	30,33	5,86	12,27
34875	м13-01-022-03	33,33	12,61	12,56
34876	м13-01-022-04	33,62	11,59	12,52
34877	м13-01-022-05	24,06	20,84	12,51
34878	м13-01-022-06	32,41	7,86	15,53
34879	м13-01-022-07	32,71	8,19	12,68
34880	м13-01-022-08	34,41	10,94	13,69
34881	м13-01-022-09	34,02	11,34	13,85
34882	м13-01-022-10	36	11,39	14,36
34883	м13-01-022-11	29,08	9,31	11,35
34884	м13-01-022-12	31,49	16,22	12,09
34885	м13-01-022-13	30,5	5,32	12,35
34886	м13-01-022-14	22,96	7,98	11,6
34887	м13-01-022-15	26,49	6,1	10,93
34888	м13-01-022-16	34,22	7,12	12,02
34889	м13-01-022-17	45,3	10,9	23,85
34890	м13-01-023-01	26,19	6,09	12,66
34891	м13-01-023-02	33,11	5,91	12,7
34892	м13-01-023-03	16,96	9,42	9,87
34893	м13-01-023-04	28,48	8,81	12,11
34894	м13-01-023-05	29,65	9,63	12,23
34895	м13-01-023-06	33,96	9,3	12,13
34896	м13-01-023-07	33,35	9,49	11,93
34897	м13-01-023-08	25,21	12,58	12,51
34898	м13-01-023-09	27,61	9,67	10,92
34899	м13-01-023-10	30,39	9,33	11,46
34900	м13-01-023-11	32,82	10,95	14,35
34901	м13-01-023-12	35,18	8,98	14,15
34902	м13-01-023-13	34,17	5,45	13,66
34903	м13-01-023-14	33,87	5,54	13,84

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
34904	м13-01-023-15	39,82	6,51	23,44
34905	м13-01-024-01	27,58	12,37	14,54
34906	м13-01-024-02	29,83	10,87	10,48
34907	м13-01-024-03	26,39	18,12	11,83
34908	м13-01-024-04	32,52	12,65	12,69
34909	м13-01-024-05	30,9	19,94	13,25
34910	м13-01-024-06	28,3	10,87	10,26
34911	м13-01-024-07	44,7	10,87	24,11
34912	м13-01-025-01	36,12	12,99	21,34
34913	м13-01-025-02	45,05	19,16	24,35
34914	м13-01-025-03	42,13	14,78	42,94
34915	м13-01-026-01	22,53	16,8	9,51
34916	м13-01-026-02	32,3	19,42	11,82
34917	м13-01-026-03	27,26	18,7	11,15
34918	м13-01-026-04	38,71	19,48	15,3
34919	м13-01-026-05	31,34	16,22	8,82
34920	м13-01-026-06	14,57	11,12	7,25
34921	м13-01-026-07	31,47	17,36	8,98
34922	м13-01-026-08	36,73	20,43	18,42
34923	м13-01-026-09	33,93	21,43	21,85
34924	м13-01-026-10	36,6	20,99	33,74
34925	м13-01-026-11	37,95	21,04	37,84
34926	м13-01-026-12	36,98	20,05	25,99
34927	м13-01-026-13	37,99	20,6	33,44
34928	м13-01-026-14	33,14	21	10,54
34929	м13-01-027-01	19,84	11,18	10,73
34930	м13-01-027-02	22,01	12,34	12,33
34931	м13-01-027-03	25,62	13,83	10,63
34932	м13-01-028-01	23,48	12,6	10,61
34933	м13-01-028-02	27,26	12,52	16,79
34934	м13-01-028-03	35,76	9,61	15,65
34935	м13-01-028-04	30,75	11,36	13,28
34936	м13-01-028-05	32,6	12,56	16,97
34937	м13-01-028-06	34,06	13,98	13,68
34938	м13-01-028-07	34,97	13,58	13,37
34939	м13-01-029-01	34,2	10,07	42,72
34940	м13-01-029-02	33,95	10,48	48,3
34941	м13-01-029-03	25,02	10,76	43,07
34942	м13-01-029-04	30,49	9,93	25,97
34943	м13-01-029-05	36,46	8,95	41,33
34944	м13-01-029-06	32,93	9,74	45,64
34945	м13-01-029-07	38,1	8,63	18,97
34946	м13-01-029-08	30,87	11,15	23,09
34947	м13-01-030-01	46,06	30,77	51,27
34948	м13-01-030-02	51,31	1	51,31
34949	м13-01-030-03	51,31	1	51,31
34950	м13-01-030-04	51,31	1	51,31
34951	м13-01-030-05	51,31	1	51,31
34952	м13-01-030-06	51,31	1	51,31
34953	м13-01-030-07	51,31	1	51,31
34954	м13-01-030-08	48,06	1	19,23
34955	м13-01-030-09	51,13	1	43,69
34956	м13-01-030-10	51,31	1	51,31
34957	м13-01-030-11	51,31	1	51,31
34958	м13-01-030-12	36,74	1	8,13
34959	м13-01-030-13	50,64	1	33,26
34960	м13-01-030-14	51,31	1	51,31
34961	м13-01-030-15	51,31	1	51,31
34962	м13-01-030-16	50,99	1	39,58
34963	м13-01-030-17	51,31	1	51,31
34964	м13-01-030-18	51,31	1	51,31
34965	м13-01-030-19	51,31	1	51,31
34966	м13-01-030-20	51,31	1	51,32
34967	м13-01-030-21	51,31	1	51,31
34968	м13-01-030-22	51,31	1	51,31
34969	м13-01-030-23	51,31	1	51,31
34970	м13-02-001-01	37,71	14,78	13,59
34971	м13-02-001-02	37,36	14,7	14,02
34972	м13-02-001-03	24,93	10,56	12,71
34973	м13-02-001-04	31,56	12,64	12,58
34974	м13-02-001-05	30,48	12,01	14,9
34975	м13-02-001-06	37,19	16,34	16,56
34976	м13-02-001-07	38,08	12,61	18,37
34977	м13-02-001-08	43,85	13,79	25,42
34978	м13-02-001-09	34,19	16,17	20,38
34979	м13-02-001-10	33,72	16,39	19,47
34980	м13-02-001-11	33,73	17,63	19,58
34981	м13-02-001-12	32,46	18,61	17,47
34982	м13-02-001-13	28,19	19,05	14,72

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
34983	м13-02-001-14	28,74	19,82	18,65
34984	м13-02-001-15	23,74	13,23	20,55
34985	м13-02-001-16	25,06	12,38	19,73
34986	м13-02-001-17	23,01	12,12	19,25
34987	м13-02-001-18	21,93	12,24	18,49
34988	м13-02-001-19	19,95	12,29	17,64
34989	м13-02-001-20	12,4	10,4	16,72
34990	м13-02-002-01	29,51	15,9	19,18
34991	м13-02-002-02	24,98	11,77	18,74
34992	м13-02-002-03	17,24	13,42	9,05
34993	м13-02-003-01	16,83	10,43	19,75
34994	м13-02-003-02	16,9	10,38	20,34
34995	м13-02-003-03	17,32	10,19	21,71
34996	м13-02-003-04	17,51	10,12	22,22
34997	м13-02-003-05	17,91	10,17	20,77
34998	м13-02-003-06	19,05	10,3	20,76
34999	м13-02-003-07	19,62	10,38	19,38
35000	м13-02-003-08	18,17	10,2	18,18
35001	м13-02-003-09	14,64	9,93	18,9
35002	м13-02-003-10	14,3	9,94	18,64
35003	м13-02-003-11	13,94	9,99	19,71
35004	м13-02-003-12	13,23	9,99	19,33
35005	м13-02-004-01	26,96	16,38	19,79
35006	м13-02-004-02	26,98	16,43	19,54
35007	м13-02-004-03	27,23	16,38	19,04
35008	м13-02-004-04	22,24	12,46	15,79
35009	м13-02-004-05	25,82	12,17	16,35
35010	м13-02-004-06	24,08	12,19	15,89
35011	м13-02-004-07	15,64	10,12	14,88
35012	м13-02-004-08	22,14	6,75	8,29
35013	м13-02-005-01	25,8	12,66	11,22
35014	м13-02-005-02	28,58	17,57	11,08
35				



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
35062	м13-02-006-11	24,69	14,46	34,2
35063	м13-02-006-12	24,79	14,86	31,17
35064	м13-02-006-13	33,62	19,48	24,97
35065	м13-02-006-14	18,02	12,06	30,97
35066	м13-02-006-15	18	11,92	31,14
35067	м13-02-006-16	26,24	16,33	12,13
35068	м13-02-006-17	30,04	19,12	11,64
35069	м13-02-006-18	26,07	16,43	16,65
35070	м13-02-007-01	26,86	13,66	22,15
35071	м13-02-007-02	38,4	16,82	32,77
35072	м13-02-007-03	35,48	15,84	18,85
35073	м13-02-007-04	25,09	13,03	18,81
35074	м13-02-007-05	40,7	16,15	21,42
35075	м13-02-007-06	38,65	17,44	38,54
35076	м13-02-007-07	34,26	16,6	34,02
35077	м13-02-007-08	35,9	15,87	30,19
35078	м13-02-007-09	37,58	16,9	29,96
35079	м13-02-007-10	34,86	16,89	29,27
35080	м13-02-007-11	34,92	15,62	37,01
35081	м13-02-007-12	36,68	17,93	13,36
35082	м13-02-007-13	37,71	17,15	15,12
35083	м13-02-008-01	38,64	15,37	29,52
35084	м13-02-008-02	37,67	15,69	19,16
35085	м13-02-008-03	41,08	17,5	47,18
35086	м13-02-008-04	39,36	17,45	36,48
35087	м13-02-008-05	38,7	17,45	34,53
35088	м13-02-008-06	35,46	17,65	21,72
35089	м13-02-008-07	42,07	17,65	15,87
35090	м13-03-001-01	32,91	21,26	14,6
35091	м13-03-001-02	24,5	12,98	13,18
35092	м13-03-001-03	29,11	16,23	13,29
35093	м13-03-001-04	29,87	21,1	13,06
35094	м13-03-010-01	33,61	22,66	11,8
35095	м13-03-010-02	25,92	12,22	11,12
35096	м13-03-010-03	27,57	11,27	11,91
35097	м13-03-010-04	30,08	16,06	13
35098	м13-03-020-01	23,81	20,42	11,13
35099	м13-03-020-02	24,14	20,26	11,15
35100	м13-04-001-01	16,93	10,61	16,79
35101	м13-04-001-02	17,45	9,66	12,39
35102	м13-04-001-03	19,55	9,66	12,63
35103	м13-04-002-01	18,39	10,89	14,59
35104	м13-04-002-02	19,91	11,53	11,47
35105	м13-04-003-01	18,87	10,5	11,09
35106	м13-04-004-01	18,17	10,46	12,57
35107	м13-04-005-01	17,19	10,71	12,77
35108	м13-04-005-02	17,44	11,1	12,12
35109	м13-04-006-01	19,88	10,49	11,08
35110	м13-04-006-02	22,56	10,36	13,84
35111	м13-04-007-01	21,77	11,09	28,93
35112	м13-04-007-02	21,52	11,07	26,08
35113	м13-05-001-01	25,17	6,57	12,7
35114	м13-05-001-02	24,96	6,54	12,73
35115	м13-05-001-03	26,61	6,67	13,66
35116	м13-05-001-04	24,01	6,54	11,17
35117	м13-05-001-05	25,01	6,67	11,67
35118	м13-05-001-06	25,01	6,69	12,16
35119	м13-05-001-07	25,5	6,64	12,05
35120	м13-05-001-08	25,77	6,67	12,39
35121	м13-05-002-01	24,01	6,15	11,78
35122	м13-05-002-02	23,97	6,12	11,88
35123	м13-05-002-03	23,97	6,08	12,15
35124	м13-05-002-04	22,04	5,98	10,3
35125	м13-05-002-05	22,36	5,94	10,59
35126	м13-05-002-06	25,71	6,05	11,52
35127	м13-05-002-07	22,28	5,92	10,83
35128	м13-05-002-08	23,35	5,91	11,24
35129	м13-05-003-01	25,17	6,57	12,7
35130	м13-05-003-02	25,06	6,54	12,76
35131	м13-05-003-03	25,88	6,67	13,46
35132	м13-05-003-04	19,98	6,54	10,54
35133	м13-05-003-05	24,94	6,65	11,7
35134	м13-05-003-06	25,77	6,82	12,22
35135	м13-05-003-07	25,46	6,65	12
35136	м13-05-003-08	26,49	6,62	12,39
35137	м13-05-004-01	23,96	6,15	11,73
35138	м13-05-004-02	23,92	6,12	11,82
35139	м13-05-004-03	23,89	6,07	12,09
35140	м13-05-004-04	22,02	5,84	10,27

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
35141	м13-05-004-05	22,92	5,92	10,68
35142	м13-05-004-06	21,22	5,96	10,66
35143	м13-05-004-07	23,04	5,9	10,84
35144	м13-05-004-08	23,21	5,89	11,03
35145	м13-05-010-01	26,73	6,76	12,52
35146	м13-05-010-02	24,94	6,34	12,23
35147	м13-05-010-03	26,85	6,43	12,49
35148	м13-05-010-04	21,77	5,3	11,49
35149	м13-05-010-05	23,31	6,19	11,22
35150	м13-05-010-06	23,33	6,06	11,42
35151	м13-05-010-07	21,98	6,19	10,74
35152	м13-05-010-08	22,48	6,44	11,14
35153	м13-05-010-09	19,61	6,49	10,97
35154	м13-05-010-10	22,25	6,41	11,47
35155	м13-05-010-11	20,55	6,36	11,58
35156	м13-05-010-12	23,24	6,61	12,06
35157	м13-05-010-13	22,04	6,52	11,9
35158	м13-05-011-01	23,67	6,04	11,35
35159	м13-05-011-02	23,65	6,02	10,94
35160	м13-05-011-03	23,69	6,02	11,17
35161	м13-05-011-04	24,66	5,88	11,6
35162	м13-05-011-05	23,45	5,81	11,23
35163	м13-05-011-06	25,36	5,79	11,67
35164	м13-05-011-07	27,22	5,95	11,89
35165	м13-05-011-08	27,75	6,26	12,51
35166	м13-05-011-09	26,64	6,23	11,94
35167	м13-05-011-10	26,32	6,08	12,24
35168	м13-05-011-11	25,41	6,27	12,87
35169	м13-05-011-12	24,5	6,24	13,17
35170	м13-05-011-13	25,82	6,21	13,39
35171	м13-05-011-14	24,86	6,35	13,64
35172	м13-05-011-15	25,07	6,33	13,63
35173	м13-05-011-16	23,25	6,25	13,87
35174	м13-05-012-01	27,8	6,48	13,53
35175	м13-05-012-02	25,04	6,25	12,24
35176	м13-05-012-03	24,69	6,26	12,41
35177	м13-05-012-04	23,8	6,3	11
35178	м13-05-012-05	22,86	6,1	10,89
35179	м13-05-012-06	20,72	6,51	10,14
35180	м13-05-012-07	22,17	6,4	10,22
35181	м13-05-012-08	21,51	6,36	10,37
35182	м13-05-012-09	23,06	6,63	10,89
35183	м13-05-012-10	22,52	6,54	11,07
35184	м13-05-012-11	21,27	6,79	10,18
35185	м13-05-012-12	22,55	6,54	10,81
35186	м13-05-012-13	19,54	7,13	10,25
35187	м13-05-012-14	19,09	7,08	10,4
35188	м13-05-013-01	24,28	6,19	11,46
35189	м13-05-013-02	23,12	5,95	10,97
35190	м13-05-013-03	23,19	5,95	11,21
35191	м13-05-013-04	23,92	5,89	11,48
35192	м13-05-013-05	24,26	5,99	11,6
35193	м13-05-013-06	24,09	6,38	11,89
35194	м13-05-013-07	25,65	6,17	12,24
35195	м13-05-013-08	28,14	6,47	12,13
35196	м13-05-013-09	27,96	6,31	11,94
35197	м13-05-013-10	26,53	6,39	12,1
35198	м13-05-013-11	25,53	6	12,31
35199	м13-05-013-12	26,69	6,73	12,72
35200	м13-05-013-13	24,62	7	12,19
35201	м13-05-013-14	24,95	5,75	12,54
35202	м13-05-020-01	31,7	8,82	17,74
35203	м13-05-020-02	32,95	8,59	18,15
35204	м13-05-025-01	28,77	19,66	13,28
35205	м13-05-025-02	28,57	19,99	13,14
35206	м13-05-025-03	27,59	20,13	13,14
35207	м13-05-025-04	26,74	17,6	13,14
35208	м13-05-025-05	26,28	19,08	13,02
35209	м13-05-025-06	26,28	19,51	13,04
35210	м13-06-001-01	21,87	12,18	10,23
35211	м13-06-001-02	22,61	11,85	10,93
35212	м13-06-001-03	27,11	10,04	10,47
35213	м13-06-001-04	25,66	9,3	10,1
35214	м13-06-001-05	29,16	9,04	10,67
35215	м13-06-001-06	25,69	8,08	9,24
35216	м13-06-001-07	26,17	7,99	9,25
35217	м13-06-001-08	25,21	7,78	9,07
35218	м13-06-001-09	28,54	8,08	10,12
35219	м13-06-001-10	28,73	7,94	9,97

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
35220	м13-06-001-11	25,85	7,06	9,85
35221	м13-06-001-12	25,66	6,93	9,75
35222	м13-06-001-13	24,7	6,54	9,26
35223	м13-06-001-14	25,04	6,18	9,29
35224	м13-06-002-01	20,17	12,12	9,93
35225	м13-06-002-02	21,11	11,77	10,66
35226	м13-06-002-03	26,73	10,1	11,7
35227	м13-06-002-04	24,84	9,38	10,93
35228	м13-06-002-05	28,73	9,29	11,77
35229	м13-06-002-06	28,65	8,79	11,38
35230	м13-06-002-07	29,31	8,69	11,71
35231	м13-06-002-08	27,76	8,28	10,93
35232	м13-06-002-09	28,17	8,1	11,14
35233	м13-06-002-10	27,98	7,81	11,29
35234	м13-06-002-11	26,31	7,13	11,32
35235	м13-06-002-12	26,22	6,99	11,22
35236	м13-06-002-13	26,48	6,81	11,52
35237	м13-06-002-14	25,98	6,61	11,13
35238	м13-06-002-15	26,11	6,17	11,18
35239	м13-06-003-01	21,88	12,18	10,22
35240	м13-06-003-02	22,34	10,9	10,65
35241	м13-06-003-03	28,27	9,69	10,07
35242	м13-06-003-04	26,96	8,85	9,79
35243	м13-06-003-05	24,35	8,28	8,92
35244	м13-06-003-06	24,31	8	8,73
35245	м13-06-003-07	26,18	8,04	9,12
35246	м13-06-003-08	27,82	8,17	9,61
35247	м13-06-003-09	25,86	7,27	9,06
35248	м13-06-003-10	19,11	6,03	7,88
35249	м13-06-003-11	20,94	6,61	8,12
35250	м13-06-004-01	21,43	11,19	10,2
35251				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
35299	м13-08-005-09	16,75	10,81	8,55
35300	м13-08-006-01	19,8	10,82	15,25
35301	м13-08-006-02	19,45	11,79	15,11
35302	м13-08-006-03	20,95	11,08	14,43
35303	м13-08-006-04	24,87	13,09	19,55
35304	м13-08-006-05	26,84	11,59	13,4
35305	м13-08-006-06	27,08	11,16	13,31
35306	м13-08-006-07	19,42	13,51	17,25
35307	м13-08-006-08	22,78	13,67	14,26
35308	м13-08-006-09	25,64	13,35	13,83
35309	м13-08-006-10	26,91	12,88	12,83
35310	м13-08-007-01	23,37	12,94	13,12
35311	м13-08-007-02	17,46	11,54	7,89
35312	м13-08-007-03	18,82	11,06	8,21
35313	м13-08-007-04	23,27	12,95	13,05
35314	м13-08-007-05	16,61	11,63	7,78
35315	м13-08-008-01	27,59	6,5	13,65
35316	м13-08-008-02	27,09	8,19	13,51
35317	м13-08-008-03	27,81	6,73	13,73
35318	м13-08-009-01	19,2	11,68	13,12
35319	м13-08-010-01	21,44	11,05	13,5
35320	м13-08-011-01	16,38	12,55	16,59
35321	м13-08-011-02	17,84	12,09	15,95
35322	м13-08-011-03	19,74	11,61	15,11
35323	м13-08-011-04	17,79	13,47	15,48
35324	м13-08-011-05	19,96	13,61	15,78
35325	м13-08-011-06	21,81	13,86	16,02
35326	м13-08-011-07	22,81	14,11	16
35327	м13-08-011-08	23,65	14,33	15,93
35328	м13-08-012-01	20,25	10,55	9,67
35329	м13-08-012-02	20,85	11,99	10,09
35330	м13-08-012-03	19,87	11,12	9,74
35331	м13-08-012-04	19,25	11,03	9,35
35332	м13-08-012-05	23,26	13,79	9,8
35333	м13-08-012-06	21,52	12,52	9,1
35334	м13-08-013-01	23,8	11,65	15,54
35335	м13-08-013-02	23,23	12,25	15,68
35336	м13-08-013-03	24,34	11,56	15,38
35337	м13-08-013-04	27,48	13,43	15,05
35338	м13-08-013-05	27,83	10,96	13,87
35339	м13-08-013-06	28,67	10,44	12,7
35340	м13-08-013-07	26,24	15,16	16,73
35341	м13-08-013-08	28,32	14,75	14,41
35342	м13-08-013-09	29,93	13,82	13,62
35343	м13-08-013-10	29,8	12,88	12,6
35344	м13-08-014-01	21,03	12,01	8,87
35345	м13-08-014-02	22,86	11,63	9,69
35346	м13-08-014-03	22,98	14,75	8,45
35347	м13-08-015-01	23,52	11,93	14,86
35348	м13-08-016-01	24,79	11,24	13,95
35349	м13-08-017-01	17,15	12,57	7,71
35350	м13-08-017-02	14,57	10,65	7,63
35351	м13-08-017-03	15,57	9,58	7,66
35352	м13-08-017-04	19,3	12,99	10,7
35353	м13-08-017-05	17,92	11,75	7,78
35354	м13-08-017-06	17,97	11,29	7,8
35355	м13-08-017-07	18,55	11,37	7,87
35356	м13-08-017-08	23,68	12,04	8,33
35357	м13-08-017-09	20,74	10,48	7,99
35358	м13-08-017-10	19,06	11,91	8,15
35359	м13-08-017-11	18,45	11,74	10,6
35360	м13-08-017-12	18,12	9,63	7,78
35361	м13-08-017-13	18	9,39	7,75
35362	м13-08-017-14	18,11	9,21	7,77
35363	м13-08-017-15	17,91	8,99	7,85
35364	м13-08-018-01	18,44	14,14	16,06
35365	м13-08-018-02	22,66	12,84	13,86
35366	м13-08-018-03	22,1	12,99	14,13
35367	м13-08-018-04	23,46	12,63	14,11
35368	м13-08-018-05	21,83	12,83	12,93
35369	м13-08-018-06	23,22	12,44	13,85
35370	м13-08-018-07	24,08	11,97	14,49
35371	м13-08-018-08	25,74	9,34	12,28
35372	м13-08-018-09	26,49	10,32	13,37
35373	м13-08-018-10	26,77	10,17	13,39
35374	м13-08-018-11	27,55	11,02	14,69
35375	м13-08-018-12	23,23	12,47	13,41
35376	м13-08-018-13	25,72	10,91	12,98
35377	м13-08-018-14	26,35	10,06	12,88

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
35378	м13-09-001-01	23,69	17,34	10,05
35379	м13-09-001-02	23,49	16,93	10,04
35380	м13-09-001-03	23,01	15,97	10
35381	м13-09-001-04	22,57	15,03	9,99
35382	м13-09-001-05	21,72	12,9	9,93
35383	м13-10-001-01	32,22	1	16,73
35384	м13-10-001-02	31,94	9,15	51,36
35385	м13-10-002-01	51,29	1	51,09
35386	м13-10-003-01	51,34	1	51,52
35387	м13-10-003-02	51,38	1	49,8
35388	м13-10-003-03	51,34	1	51,52
35389	м13-10-003-04	51,28	1	50,33
35390	м13-10-004-01	20,97	10,37	12,21
35391	м13-10-004-02	20,24	9,75	11,65
35392	м13-10-004-03	18,64	9,38	9,63
35393	м13-10-005-01	24,71	11,63	11,73
35394	м13-10-005-02	29,51	9,91	11,24
35395	м13-10-005-03	27,84	9,08	10,76
35396	м13-10-005-04	24,26	8,02	9,36
35397	м13-10-005-05	24,4	7,9	9,38
35398	м13-10-005-06	24,08	7,77	9,83
35399	м13-10-005-07	24,11	6,91	9,97
35400	м13-10-005-08	23,4	6,77	9,84
35401	м13-10-006-01	23,14	11,7	11,08
35402	м13-10-006-02	30,26	10,13	12,56
35403	м13-10-006-03	27,38	9,17	11,58
35404	м13-10-006-04	28,01	8,69	11,3
35405	м13-10-006-05	28,14	8,48	11,52
35406	м13-10-006-06	26,76	8,11	10,75
35407	м13-10-006-07	26,8	7,89	10,91
35408	м13-10-006-08	26,89	7,63	11,13
35409	м13-10-006-09	25,65	6,89	11,26
35410	м13-10-006-10	25,22	6,73	11,06
35411	м13-10-007-01	24,44	10,7	11,51
35412	м13-10-007-02	29,05	9,33	11,1
35413	м13-10-007-03	23,64	7,93	8,89
35414	м13-10-007-04	22,12	7,58	8,59
35415	м13-10-007-05	23,02	7,47	8,88
35416	м13-10-007-06	24,07	7,6	8,95
35417	м13-10-007-07	23,55	6,87	8,97
35418	м13-10-007-08	19,27	6,02	8,38
35419	м13-10-007-09	19,01	6,02	8,22
35420	м13-10-008-01	25,21	11,7	11,43
35421	м13-10-008-02	31,26	9,38	12,44
35422	м13-10-008-03	28,01	7,85	11,59
35423	м13-10-008-04	28,47	7,78	11,51
35424	м13-10-008-05	27,21	7,15	11,3
35425	м13-10-008-06	24,89	7,04	10,42
35426	м13-10-008-07	28,1	6,97	11,27
35427	м13-10-008-08	23,8	6,14	9,95
35428	м13-10-008-09	25,47	6,08	10,25
35429	м13-10-008-10	25,8	6,01	10,44
35430	м13-10-009-01	30,35	9,15	51,31
35431	м13-10-009-02	30,45	9,15	51,24
35432	м13-10-009-03	34,82	9,15	51,22
35433	м13-10-009-04	34,84	9,15	51,24
35434	м13-10-009-05	34,88	9,15	51,25
35435	м13-10-009-06	34,92	9,15	51,23
35436	м13-10-009-07	34,99	9,15	51,23
35437	м13-10-009-08	34,86	9,15	51,25
35438	м13-10-009-09	34,89	9,15	51,24
35439	м13-10-009-10	34,91	9,15	51,25
35440	м13-10-010-01	51,25	1	51,24
35441	м13-10-010-02	51,25	1	51,24
35442	м13-10-010-03	51,25	1	51,26
35443	м13-10-010-04	51,25	1	51,25
35444	м13-10-010-05	51,25	1	51,26
35445	м13-10-010-06	51,25	1	51,24
35446	м13-10-010-07	51,25	1	51,24
35447	м13-10-010-08	22,39	11,34	51,26
35448	м13-10-010-09	23,26	11,34	51,27
35449	м13-10-010-10	23,36	11,34	51,24
35450	м13-10-010-11	25,87	11,34	51,24
35451	м13-10-010-12	25,85	11,34	51,25
35452	м13-10-010-13	25,86	11,34	51,25
35453	м13-10-011-01	24,33	6,93	12,44
35454	м13-10-011-02	23,55	7,02	11,33
35455	м13-10-011-03	23,93	7,06	11,56
35456	м13-10-011-04	23,55	7,11	10,11

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
35457	м13-10-011-05	21,61	6,82	9,78
35458	м13-10-011-06	22,14	6,95	9,97
35459	м13-10-011-07	21,11	7,22	8,96
35460	м13-10-011-08	21,52	7,14	9,16
35461	м13-10-011-09	21,69	7,28	9,01
35462	м13-10-011-10	22,43	7,31	9,09
35463	м13-10-011-11	21,19	6,96	9,08
35464	м13-10-011-12	21,14	6,97	9,03
35465	м13-10-011-13	21,23	6,95	9,09
35466	м13-10-011-14	21,18	6,99	9,03
35467	м13-10-011-15	20,73	6,95	8,95
35468	м13-10-011-16	20,42	6,98	9,03
35469	м13-10-012-01	22,81	5,73	11,27
35470	м13-10-012-02	22	5,7	10,87
35471	м13-10-012-03	22,77	5,72	11,38
35472	м13-10-012-04	22,48	5,74	9,98
35473	м13-10-012-05	20,66	5,71	9,54
35474	м13-10-012-06	20,07	5,74	9,19
35475	м13-10-012-07	20,87	5,87	8,8
35476	м13-10-012-08	21,5	5,81	8,95
35477	м13-10-012-09	21,71	5,82	8,84
35478	м13-10-012-10	22,38	5,77	8,96
35479	м13-10-012-11	20,7	5,71	8,94
35480	м13-10-012-12	20,57	5,7	8,92
35481	м13-10-012-13	21,15	5,76	8,97
35482	м13-10-012-14	21	5,72	8,92
35483	м13-10-012-15	19,93	5,69	8,82
35484	м13-10-012-16	20,36	5,7	8,89
35485	м13-10-013-01	18,86	5,47	10,89
35486	м13-10-013-02	18,4	5,46	10,39
35487	м13-10-013-03	19,43	5,45	10,79
35488	м13-10-013-04	20,13	5,44	10,85
3548				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
35536	м13-10-016-03	21,44	5,72	10,55
35537	м13-10-016-04	21,41	5,74	9,49
35538	м13-10-016-05	20,71	5,77	9,29
35539	м13-10-016-06	20,73	5,81	9,1
35540	м13-10-016-07	19,69	5,91	8,16
35541	м13-10-016-08	19,63	5,65	8,31
35542	м13-10-016-09	20,06	5,62	8,31
35543	м13-10-016-10	20,72	5,63	8,37
35544	м13-10-016-11	20,33	5,62	8,37
35545	м13-10-016-12	19,55	5,61	8,32
35546	м13-10-017-01	19,79	5,38	10,63
35547	м13-10-017-02	17,83	5,43	9,93
35548	м13-10-017-03	18,7	5,42	10,14
35549	м13-10-017-04	18,74	5,3	10,46
35550	м13-10-017-05	21,44	5,31	10,77
35551	м13-10-017-06	19,73	5,35	10,61
35552	м13-10-017-07	23,12	5,52	12,22
35553	м13-10-017-08	19,46	5,53	9,71
35554	м13-10-017-09	19,93	5,58	9,81
35555	м13-10-017-10	20,81	5,58	10,03
35556	м13-10-017-11	23,25	5,63	10,49
35557	м13-10-017-12	22,01	5,66	9,64
35558	м13-10-017-13	22,81	5,66	9,91
35559	м13-10-018-01	20,27	5,19	10,7
35560	м13-10-018-02	18,11	5,26	9,96
35561	м13-10-018-03	18,53	5,2	10,22
35562	м13-10-018-04	19,68	5,17	10,49
35563	м13-10-018-05	20,66	5,11	10,68
35564	м13-10-018-06	17,81	5,09	9,87
35565	м13-10-018-07	19,72	4,95	10,64
35566	м13-10-018-08	18,72	4,96	9,76
35567	м13-10-018-09	19,36	4,97	9,87
35568	м13-10-018-10	20,4	4,98	10,12
35569	м13-10-018-11	18,79	5,14	10,36
35570	м13-10-018-12	22,17	4,92	10,57
35571	м13-10-018-13	21,33	4,86	9,72
35572	м13-10-018-14	22,37	4,83	9,98
35573	м13-10-019-01	24,54	5,69	12,52
35574	м13-10-019-02	23,05	5,63	10,5
35575	м13-10-019-03	23,84	5,71	11,02
35576	м13-10-019-04	26,03	5,88	11,65
35577	м13-10-019-05	26,5	5,78	12,05
35578	м13-10-019-06	26,18	5,62	10,17
35579	м13-10-019-07	29,4	5,71	12,65
35580	м13-10-019-08	24,87	5,7	9,15
35581	м13-10-020-01	22,64	5,54	11,88
35582	м13-10-020-02	21,53	5,49	10,03
35583	м13-10-020-03	22,45	5,56	10,82
35584	м13-10-020-04	23,73	5,57	11,22
35585	м13-10-020-05	21,79	5,28	10,63
35586	м13-10-020-06	21,36	5,47	10,04
35587	м13-10-020-07	25,53	5,51	11,53
35588	м13-10-020-08	23,61	5,24	11,03
35589	м13-10-021-01	40,82	2,52	12,16
35590	м13-10-021-02	42,28	2,52	12,68
35591	м13-10-021-03	42,77	2,52	12,91
35592	м13-10-021-04	42,77	2,52	12,91
35593	м13-10-021-05	43,93	2,52	13,53
35594	м13-10-021-06	44,47	2,52	13,9
35595	м13-10-021-07	44,7	2,52	14,06
35596	м13-10-021-08	45,03	2,52	14,32
35597	м13-10-021-09	45,73	2,52	14,98
35598	м13-10-021-10	45,63	2,52	14,87
35599	м13-10-021-11	46,05	2,52	15,34
35600	м13-10-022-01	23,78	5,97	11,8
35601	м13-10-022-02	22,33	6,07	10,31
35602	м13-10-022-03	24,19	6,24	11,26
35603	м13-10-022-04	21,85	6,35	10,58
35604	м13-10-022-05	23,38	6,4	11,09
35605	м13-10-022-06	23,21	6,47	9,92
35606	м13-10-022-07	22,5	6,42	9,66
35607	м13-10-022-08	23,55	6,55	9,84
35608	м13-10-022-09	24,74	6,85	9,68
35609	м13-10-022-10	20,33	6,4	10,17
35610	м13-10-022-11	24,37	6,36	10,94
35611	м13-10-022-12	22,91	6,47	9,18
35612	м13-10-022-13	23,99	6,87	9,44
35613	м13-10-022-14	22	6,55	9,4
35614	м13-10-022-15	22,5	6,63	9,39

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
35615	м13-10-022-16	21,56	6,53	8,97
35616	м13-10-022-17	21,59	6,54	8,91
35617	м13-10-022-18	23,55	6,42	9,08
35618	м13-10-022-19	23,81	6,31	9,11
35619	м13-10-022-20	21,31	6,38	8,86
35620	м13-10-022-21	22,09	6,77	8,87
35621	м13-10-022-22	22,15	6,9	8,86
35622	м13-10-022-23	24	6,93	8,94
35623	м13-10-022-24	20,44	6,62	8,33
35624	м13-10-022-25	20,4	6,85	8,29
35625	м13-10-022-26	20,48	7,13	8,38
35626	м13-10-022-27	20,06	7,14	7,98
35627	м13-10-022-28	18	7,67	7,67
35628	м13-10-022-29	18,57	7,52	7,65
35629	м13-10-022-01	19,93	5,68	9,84
35630	м13-10-023-02	23,71	5,6	10,77
35631	м13-10-023-03	21,66	5,59	10,49
35632	м13-10-023-04	23,85	5,36	10,95
35633	м13-10-023-05	22,55	5,29	10,57
35634	м13-10-023-06	20,36	5,63	10
35635	м13-10-023-07	21,14	5,43	10,49
35636	м13-10-023-08	20,25	5,49	10,39
35637	м13-10-023-09	22,18	5,4	10,42
35638	м13-10-023-10	24,84	5,46	11,02
35639	м13-10-023-11	24,35	5,66	10,42
35640	м13-10-023-12	22,66	5,54	10,69
35641	м13-10-023-13	21,25	6,24	10,6
35642	м13-10-023-14	21,98	6,16	10,95
35643	м13-10-023-15	21,33	6,06	10,61
35644	м13-10-023-16	25,08	6	10,85
35645	м13-10-023-17	24,22	5,57	10,83
35646	м13-10-023-18	24,62	5,45	10,79
35647	м13-10-023-19	23	6,19	11,15
35648	м13-10-023-20	25,18	6,13	11,27
35649	м13-10-023-21	24,27	6,07	11,18
35650	м13-10-023-22	23,85	5,95	11,16
35651	м13-10-023-23	23,38	5,56	10,76
35652	м13-10-023-24	23,02	5,56	10,64
35653	м13-10-023-25	21,67	5,76	10,05
35654	м13-10-023-26	26,34	5,54	10,82
35655	м13-10-023-27	22,74	5,5	9,92
35656	м13-10-023-28	22,74	6,51	10,21
35657	м13-10-023-29	24,53	5,77	10,71
35658	м13-10-024-01	39,3	28,77	50,69
35659	м13-10-024-02	37,22	28,75	51,29
35660	м13-10-024-03	39,95	28,76	51,29
35661	м13-10-024-04	38,98	28,77	51,29
35662	м13-10-024-05	38,19	28,77	51,29
35663	м13-10-024-06	37,33	28,76	51,29
35664	м13-10-024-07	38,8	28,76	51,31
35665	м13-10-024-08	37,98	28,77	51,31
35666	м13-10-024-09	37,23	28,77	51,31
35667	м13-10-024-10	38,17	28,77	51,31
35668	м13-10-024-11	37,08	28,76	51,31
35669	м13-10-025-01	45,28	15,93	53,2
35670	м13-10-025-02	44,24	16,38	49,86
35671	м13-10-025-03	43,65	16,5	51,29
35672	м13-10-025-04	41,22	16,4	51,29
35673	м13-10-025-05	44,38	16,22	51,29
35674	м13-10-025-06	43,39	16,11	51,29
35675	м13-10-025-07	42,49	16,04	51,29
35676	м13-10-025-08	41,4	16,16	51,29
35677	м13-10-025-09	43,15	16,18	51,31
35678	м13-10-025-10	42,48	16,02	51,31
35679	м13-10-026-01	46,48	16,32	49,44
35680	м13-10-026-02	45,89	17,13	53,2
35681	м13-10-026-03	45,07	16,88	51,58
35682	м13-10-026-04	44,05	16,08	49,86
35683	м13-10-026-05	43,54	16,32	51,29
35684	м13-10-026-06	42,68	16,3	51,29
35685	м13-10-026-07	41,88	16,29	51,29
35686	м13-10-026-08	40,11	15,92	51,29
35687	м13-10-026-09	43,93	16,25	51,29
35688	м13-10-027-01	40,23	19,75	51,29
35689	м13-10-027-02	36,59	28,76	51,29
35690	м13-10-028-01	39,46	28,76	49,86
35691	м13-10-029-01	27,84	5,42	12,77
35692	м13-10-029-02	25,3	5,36	10,7
35693	м13-10-029-03	26,91	5,28	11,58

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
35694	м13-10-029-04	27,18	5,22	11,9
35695	м13-10-029-05	25,1	5,02	10,02
35696	м13-10-029-06	24,58	5,04	9,86
35697	м13-10-029-07	23,22	4,93	8,83
35698	м13-10-029-08	23,91	4,98	8,81
35699	м13-10-029-09	23,91	5,1	9,48
35700	м13-10-029-10	24,09	5,09	9,42
35701	м13-10-029-11	23,15	5,02	9,02
35702	м13-10-029-12	22,75	5,01	8,92
35703	м13-10-029-13	23,52	4,88	9,03
35704	м13-10-029-14	22,57	5,05	8,94
35705	м13-10-030-01	26,46	5,41	12,44
35706	м13-10-030-02	23,94	5,32	10,68
35707	м13-10-030-03	24,55	5,27	11,18
35708	м13-10-030-04	25,68	5,25	11,56
35709	м13-10-030-05	25,71	5,32	11,36
35710	м13-10-030-06	24,09	5,01	10,97
35711	м13-10-030-07	24,69	4,99	10,75
35712	м13-10-030-08	26,34	4,92	11,24
35713	м13-10-030-09	25,29	4,92	10,54
35714	м13-10-030-10	25,44	4,8	10,73
35715	м13-10-030-11	26,27	4,76	11,04
35716	м13-10-030-12	24,82	5,08	11,18
35717	м13-10-030-13	24,68	5,07	11,25
35718	м13-10-030-14	25,04	5,1	11,34
35719	м13-10-030-15	24,54	4,98	10,92
35720	м13-10-030-16	25,45	4,85	11,29
35721	м13-10-030-17	24,65	5,05	10,73
35722	м13-10-030-18	25,22	4,98	11,06
35723	м13-10-030-19	24,59	5,04	11,06
35724	м13-10-030-20	24,43	5,1	11,11
35725	м13-10-031-01	27,77	5,39	12,88
35726	м			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
35773	м13-11-002-08	44,19	12,43	31,54
35774	м13-11-002-09	44,02	12,44	30,15
35775	м13-11-002-10	44,43	12,49	31,93
35776	м13-11-002-11	44,29	12,29	32,63
35777	м13-11-002-12	43,25	12,1	29,61
35778	м13-11-002-13	42,66	12,13	28,8
35779	м13-11-002-14	42,9	12,21	30,06
35780	м13-11-002-15	42,52	12,17	28,68
35781	м13-11-002-16	41	10,91	22,92
35782	м13-11-002-17	43,5	11,3	31,68
35783	м13-11-002-18	43,65	11,15	30,35
35784	м13-11-003-01	30,67	16,23	22,96
35785	м13-12-001-01	23,99	16,29	10,29
35786	м13-12-002-01	29,85	20,18	10,77
35787	м13-12-002-02	15,1	10,53	14,03
35788	м13-12-002-03	24,67	17,34	10,34
35789	м13-12-002-04	25,24	17,98	13,02
35790	м13-12-003-01	15,55	9,94	11,61
35791	м13-12-003-02	45,41	18,19	39,74
35792	м13-12-003-03	12,38	10,09	11,14
35793	м13-12-004-01	44,4	15,31	45,96
35794	м13-12-004-02	45,83	16,81	40,44
35795	м13-12-005-01	33,04	19,89	12,64
35796	м13-12-005-02	24,88	19,93	10,59
35797	м13-12-005-03	33,99	18,48	13,3
35798	м13-12-005-04	38,39	20,58	40,98
35799	м13-12-005-05	43,4	16,54	18,61
35800	м13-12-005-06	31,18	11,37	13,14
35801	м13-12-005-07	23,48	10,48	11,18
35802	м13-12-006-01	37,51	19,88	12,49
35803	м13-12-006-02	43,69	21,95	22,57
35804	м13-12-006-03	39,6	20,96	13,09
35805	м13-12-006-04	38,82	19,97	13,57
35806	м13-12-006-05	37,35	21,22	12,13
35807	м13-12-006-06	40,84	21,92	14,87
35808	м13-12-006-07	31	22,07	11,68
35809	м13-12-006-08	34,55	6,8	15,03
35810	м13-12-007-01	44,32	13,3	20,72
35811	м13-12-007-02	45,6	14,93	40,88
35812	м13-12-008-01	35,1	20,58	12,2
35813	м13-12-008-02	20,73	18,29	10,14
35814	м13-12-008-03	25,93	16,04	11,13
35815	м13-12-008-04	17,44	10,71	32,74
35816	м13-12-008-05	22,87	15,28	12,24
35817	м13-12-009-01	33,5	20,11	11,38
35818	м13-12-009-02	36,43	20,3	12,33
35819	м13-12-009-03	30,28	10,01	11
35820	м14-01-001-01	16,96	10,75	11,88
35821	м14-01-001-02	17,36	10,91	11,88
35822	м14-01-001-03	16,99	10,75	11,89
35823	м14-01-002-01	16,95	10,76	11,83
35824	м14-01-002-02	16,85	10,77	11,78
35825	м14-01-002-03	17,39	10,91	11,87
35826	м14-01-003-01	16,67	10,75	11,86
35827	м14-01-003-02	22,55	19,92	11,85
35828	м14-01-010-01	16,38	10,48	11,93
35829	м14-01-010-02	22,18	19,99	11,96
35830	м14-01-011-01	17,02	10,76	11,91
35831	м14-01-011-02	21,83	20	11,88
35832	м14-01-011-03	16,91	10,76	11,89
35833	м14-01-011-04	17,13	10,92	11,86
35834	м14-01-012-01	16,81	10,78	11,81
35835	м14-01-012-02	16,69	10,78	11,8
35836	м14-01-012-03	16,84	10,93	11,78
35837	м14-01-013-01	17,29	10,91	11,85
35838	м14-01-013-02	17,39	10,91	11,87
35839	м14-01-013-03	17,3	10,91	11,88
35840	м14-01-013-04	16,95	10,75	11,89
35841	м14-01-013-05	17,52	11	11,87
35842	м14-01-013-06	17,67	10,97	11,98
35843	м14-01-013-07	16,72	10,95	12
35844	м14-01-013-08	16,32	10,98	11,83
35845	м14-01-013-09	17,21	11,04	11,77
35846	м14-01-014-01	17,39	10,92	11,87
35847	м14-01-014-02	22,84	12,42	12,17
35848	м14-01-020-01	16,63	10,92	11,73
35849	м14-01-020-02	16,37	10,79	11,66
35850	м14-01-030-01	17,2	10,93	11,81
35851	м14-01-030-02	22,8	19,7	11,88

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
35852	м14-01-030-03	23,23	19,78	11,92
35853	м14-01-030-04	17,62	10,92	11,88
35854	м14-01-030-05	22,56	19,66	11,86
35855	м14-01-030-06	17,58	10,9	12,06
35856	м14-01-030-07	17,53	10,92	11,87
35857	м14-01-030-08	17,58	10,91	11,93
35858	м14-01-030-09	16,88	10,77	11,82
35859	м14-01-030-10	16,64	10,76	11,84
35860	м14-01-031-01	16,89	10,75	11,9
35861	м14-01-031-02	21,51	19,26	11,78
35862	м14-01-031-03	22,63	19,69	11,86
35863	м14-01-031-04	22,99	19,86	11,9
35864	м14-01-031-05	19,91	11,86	11,99
35865	м14-01-031-06	19,8	11,86	11,97
35866	м14-01-031-07	19,2	11,84	11,86
35867	м14-01-040-01	21,65	19,58	11,74
35868	м14-01-040-02	20,53	12,45	11,89
35869	м14-01-040-03	16,77	10,74	11,88
35870	м14-01-040-04	16,63	10,94	11,66
35871	м14-01-040-05	16,58	10,76	11,74
35872	м14-01-040-06	22,48	20	11,81
35873	м14-02-001-01	17,5	10,72	12,45
35874	м14-02-001-02	17,78	10,74	12,1
35875	м14-02-001-03	18	10,89	12,26
35876	м14-02-001-04	16,89	10,77	11,77
35877	м14-02-001-05	16,78	10,78	11,73
35878	м14-02-001-06	17,54	10,73	12,34
35879	м14-02-001-07	16,46	10,81	11,66
35880	м14-02-001-08	17,53	10,73	12,3
35881	м14-02-001-09	17,12	10,74	12,03
35882	м14-02-001-10	16,99	10,76	11,81
35883	м14-02-001-11	16,88	10,77	11,77
35884	м14-02-001-12	17,11	10,75	11,93
35885	м14-02-001-13	16,94	10,77	11,79
35886	м14-02-001-14	16,71	10,79	11,7
35887	м14-02-001-15	16,48	10,75	11,83
35888	м14-02-001-16	16,57	10,7	11,9
35889	м14-02-001-17	16,81	10,86	11,73
35890	м14-02-001-18	17,2	10,7	12
35891	м14-02-001-19	17,05	10,71	11,85
35892	м14-02-002-01	17,42	10,72	12,36
35893	м14-02-002-02	17,17	10,74	12,01
35894	м14-02-002-03	20,7	11,89	12,17
35895	м14-02-002-04	16,78	10,76	11,84
35896	м14-02-002-05	16,51	10,77	11,74
35897	м14-02-002-06	16,73	10,75	11,84
35898	м14-02-002-07	19,53	11,86	11,91
35899	м14-02-002-08	16,37	10,76	11,76
35900	м14-02-002-09	16,7	10,77	11,78
35901	м14-02-002-10	17,22	10,73	12,03
35902	м14-02-002-11	16,87	10,74	11,95
35903	м14-02-002-12	16,68	10,75	11,82
35904	м14-02-002-13	16,9	10,73	11,99
35905	м14-02-002-14	16,87	10,74	11,93
35906	м14-02-002-15	16,92	10,73	12,07
35907	м14-02-002-16	16,61	10,74	11,94
35908	м14-02-002-17	16,51	10,77	11,75
35909	м14-02-002-18	16,69	10,74	11,9
35910	м14-02-002-19	16,87	10,81	11,89
35911	м14-02-002-20	16,36	10,81	11,84
35912	м14-02-002-21	16,62	10,87	11,77
35913	м14-02-002-22	16,87	10,82	11,88
35914	м14-02-010-01	17,27	10,75	12,08
35915	м14-02-010-02	17,19	10,77	11,89
35916	м14-02-010-03	15,34	10,73	12,08
35917	м14-02-010-04	26,74	20,69	12,97
35918	м14-02-010-05	17,27	10,75	12,01
35919	м14-02-010-06	17,61	10,73	12,42
35920	м14-02-010-07	21,72	19,77	11,86
35921	м14-02-010-08	21,62	19,74	11,85
35922	м14-02-010-09	21,43	19,65	11,82
35923	м14-02-010-10	22,69	20,24	12,1
35924	м14-02-010-11	21,94	19,91	11,9
35925	м14-02-010-12	20,74	19,36	11,76
35926	м14-02-010-13	22,62	20,15	12,04
35927	м14-02-010-14	20,97	19,38	11,78
35928	м14-02-010-15	22,67	20,17	12,06
35929	м14-02-010-16	21,8	19,91	11,88
35930	м14-02-010-17	16,16	10,55	11,75

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
35931	м14-02-010-18	16,34	10,52	11,81
35932	м14-02-010-19	21,94	19,91	11,9
35933	м14-02-010-20	16,97	10,75	11,98
35934	м14-02-010-21	16,46	10,55	11,78
35935	м14-02-010-22	17,6	10,73	12,46
35936	м14-02-010-23	22,29	20,01	11,96
35937	м14-02-010-24	17,69	10,91	12,04
35938	м14-02-010-25	21,82	19,93	11,88
35939	м14-02-010-26	22,7	20,18	12,07
35940	м14-02-010-27	21,62	19,73	11,85
35941	м14-02-011-01	18,11	12,22	11,73
35942	м14-02-011-02	17,58	10,72	12,47
35943	м14-02-011-03	16,17	10,46	11,97
35944	м14-02-011-04	23,47	12,46	12,36
35945	м14-02-011-05	16	10,49	11,83
35946	м14-02-011-06	21,02	19,7	11,79
35947	м14-02-011-07	16,1	10,51	11,78
35948	м14-02-011-08	21,12	19,83	11,8
35949	м14-02-011-09	17,07	10,75	11,96
35950	м14-02-011-10	16,84	10,74	12,03
35951	м14-02-011-11	28,77	17,24	12,4
35952	м14-02-011-12	16,76	10,75	11,92
35953	м14-02-011-13	25,19	14,92	12,19
35954	м14-02-011-14	21,89	20,02	11,89
35955	м14-02-011-15	16,7	10,77	11,84
35956	м14-02-011-16	23,36	14,86	12,03
35957	м14-02-011-17	22,09	20,1	11,93
35958	м14-02-011-18	16,81	10,78	11,8
35959	м14-02-011-19	16,83	10,75	11,93
35960	м14-0			



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
36010	м14-02-020-15	16,77	10,75	11,83
36011	м14-02-020-16	23,54	20,17	11,91
36012	м14-02-020-17	21,93	12,41	11,97
36013	м14-02-020-18	25,63	16,69	11,98
36014	м14-02-020-19	16,08	10,8	11,62
36015	м14-02-020-20	22,02	12,42	11,98
36016	м14-02-020-21	16,65	10,76	11,75
36017	м14-02-020-22	22,29	12,43	12,03
36018	м14-02-020-23	16,64	10,75	11,77
36019	м14-02-020-24	16,8	10,75	11,82
36020	м14-02-030-01	18,17	10,89	12,42
36021	м14-02-030-02	15,78	10,91	11,76
36022	м14-02-030-03	26,11	20,62	12,57
36023	м14-02-030-04	17,14	10,91	11,86
36024	м14-02-030-05	18,01	10,89	12,26
36025	м14-02-030-06	17,24	10,92	11,83
36026	м14-02-030-07	16,99	10,94	11,74
36027	м14-02-030-08	16,98	10,92	11,8
36028	м14-02-030-09	13,48	10,92	11,58
36029	м14-02-030-10	17,97	10,9	12,11
36030	м14-02-030-11	17,47	10,91	11,93
36031	м14-02-030-12	17,4	10,92	11,85
36032	м14-02-030-13	17,65	10,9	12,04
36033	м14-02-030-14	17,17	10,93	11,78
36034	м14-02-030-15	17,28	10,93	11,81
36035	м14-02-030-16	17,25	10,93	11,81
36036	м14-02-030-17	17,23	10,93	11,79
36037	м14-02-030-18	17,12	10,93	11,79
36038	м14-02-030-19	17,64	10,9	12,03
36039	м14-02-030-20	17	10,9	11,95
36040	м14-02-030-21	17,04	10,9	12
36041	м14-02-030-22	16,91	10,91	11,85
36042	м14-02-030-23	17,33	10,93	11,81
36043	м14-02-030-24	20,02	11,86	12
36044	м14-02-030-25	17,4	10,92	11,87
36045	м14-02-030-26	17,33	10,9	12
36046	м14-02-030-27	17,53	10,9	11,98
36047	м14-02-031-01	21,37	11,9	12,49
36048	м14-02-031-02	19,81	11,86	11,96
36049	м14-02-031-03	20,84	11,89	12,22
36050	м14-02-031-04	18,89	11,81	11,8
36051	м14-02-031-05	18,24	11,79	11,74
36052	м14-02-031-06	26,1	16,67	12,08
36053	м14-02-031-07	20,87	11,89	12,23
36054	м14-02-031-08	19,3	11,84	11,87
36055	м14-02-031-09	18,64	11,8	11,77
36056	м14-02-031-10	19,17	11,83	11,84
36057	м14-02-031-11	19,95	11,86	11,99
36058	м14-02-031-12	19,44	11,84	11,89
36059	м14-02-031-13	18,72	11,81	11,8
36060	м14-02-031-14	19,33	11,83	11,86
36061	м14-02-031-15	19,73	11,86	11,95
36062	м14-02-031-16	18	11,77	11,72
36063	м14-02-031-17	19,92	11,87	11,99
36064	м14-02-031-18	18,73	11,84	11,84
36065	м14-02-031-19	20,45	11,87	12,06
36066	м14-02-031-20	21,98	12,5	12,2
36067	м14-02-040-01	17,83	12,4	11,68
36068	м14-02-040-02	25,23	20,55	12,21
36069	м14-02-040-03	16,77	10,75	11,83
36070	м14-02-040-04	22,11	14,69	11,82
36071	м14-02-040-05	16,87	10,74	11,88
36072	м14-02-040-06	17,25	10,73	12,08
36073	м14-02-040-07	16,56	10,77	11,71
36074	м14-02-040-08	17,11	10,74	11,92
36075	м14-02-040-09	16,55	10,74	11,84
36076	м14-02-040-10	26,39	16,75	12,04
36077	м14-02-040-11	23,3	20,11	11,88
36078	м14-02-040-12	16,66	10,75	11,78
36079	м14-02-040-13	18,89	18,84	11,59
36080	м14-02-040-14	23,31	20,1	11,88
36081	м14-02-040-15	23,12	20,06	11,86
36082	м14-02-040-16	17,22	10,74	11,94
36083	м14-02-040-17	21,05	19,28	11,7
36084	м14-02-040-18	16,32	10,8	11,64
36085	м14-02-040-19	16,62	10,76	11,75
36086	м14-02-040-20	16,83	10,74	11,85
36087	м14-02-040-21	17,17	10,8	11,92
36088	м14-02-040-22	23,04	20,15	11,85

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
36089	м14-02-040-23	16,32	10,9	11,67
36090	м14-02-040-24	21,54	19,66	11,72
36091	м14-02-040-25	24,28	20,39	12
36092	м14-02-040-26	22,1	20,04	11,77
36093	м14-02-040-27	16,36	10,95	11,64
36094	м14-02-040-28	22,09	19,86	11,76
36095	м14-02-040-29	16,92	10,81	11,88
36096	м14-02-040-30	16,4	10,95	11,64
36097	м14-02-050-01	32,26	15,16	51,32
36098	м14-02-050-02	27,45	12,35	51,33
36099	м14-02-050-03	31,99	14,99	51,33
36100	м14-03-001-01	18,5	10,13	11,39
36101	м14-03-009-01	23,95	9,39	17,59
36102	м14-03-009-02	25,6	8,52	17,66
36103	м14-03-009-03	31,66	7,66	18,31
36104	м14-03-009-04	25,53	7,83	17,85
36105	м14-03-009-05	25,16	7,71	17,76
36106	м14-03-009-06	29,6	7,53	17,96
36107	м14-03-009-07	22,12	9,54	17,69
36108	м14-03-010-01	36,14	8,05	16,51
36109	м14-03-010-02	36,91	7,24	19,6
36110	м14-03-011-01	22,73	10,74	17,68
36111	м14-03-011-02	21,99	10,65	17,15
36112	м14-03-011-03	21,85	10,43	16,88
36113	м14-03-011-04	22,64	8,79	16,55
36114	м14-03-011-05	31,88	6,91	16,89
36115	м14-03-011-06	28,26	7,12	15,99
36116	м14-03-011-07	27,96	8,67	15,84
36117	м14-03-011-08	29,12	8,17	15,85
36118	м14-03-011-09	32,95	7,33	16,24
36119	м14-03-012-01	28,83	9,11	20,13
36120	м14-03-012-02	30,5	9,63	20,52
36121	м14-03-012-03	25,35	7,31	19,55
36122	м14-03-012-04	29,29	7,84	21,01
36123	м14-03-012-05	27,31	8,1	19,88
36124	м14-03-012-06	29,72	9,23	20,33
36125	м14-03-012-07	27,89	8,56	19,94
36126	м14-03-012-08	26,54	8,48	19,51
36127	м14-03-013-01	29,45	9,21	14,53
36128	м14-03-013-02	24,44	9,84	12,95
36129	м14-03-013-03	27,42	9,69	12,95
36130	м14-03-013-04	24,8	9,14	12,42
36131	м14-03-013-05	23,11	9,21	12,32
36132	м14-03-013-06	22,3	8,67	12,1
36133	м14-03-013-07	27,2	8,42	12,48
36134	м14-03-013-08	24,98	8,43	12,31
36135	м14-03-013-09	21,56	7,78	11,87
36136	м14-03-013-10	21,83	7,91	11,92
36137	м14-03-013-11	21,05	7,38	11,84
36138	м14-03-013-12	20,51	7,61	11,78
36139	м15-01-001-01	22,62	10,76	18,95
36140	м15-01-001-02	24,52	10,86	27,73
36141	м15-01-001-03	24,12	10,49	28,6
36142	м15-01-001-04	26,01	10,71	30,83
36143	м15-01-001-05	24,24	10,43	28,35
36144	м15-01-001-06	22,98	10,61	19,3
36145	м15-01-001-07	21,77	11,06	21,85
36146	м15-01-002-01	18,73	11,48	41,91
36147	м15-01-002-02	18,18	11,37	33,44
36148	м15-01-002-01	21,71	13,4	11,51
36149	м15-03-001-01	27,44	11,56	12,78
36150	м16-01-001-01	28,07	17,88	12,11
36151	м16-01-002-01	26,64	26,88	12,03
36152	м16-01-002-02	23,65	18,51	12,41
36153	м16-01-003-01	31,03	16,04	13,86
36154	м16-01-003-02	27,61	16,07	13,49
36155	м16-01-003-03	22,97	16,19	12,04
36156	м16-01-021-01	21,82	17,79	12,23
36157	м16-01-021-02	17,24	15,17	11,78
36158	м16-01-021-03	22,53	19,02	12,53
36159	м16-01-021-04	22,75	18,24	12,02
36160	м16-01-021-05	23,73	17,54	13,66
36161	м16-02-001-01	24,96	10,88	16,99
36162	м16-02-001-02	25,11	10,87	17,31
36163	м16-02-001-03	25,53	10,88	17,21
36164	м16-02-001-04	22,51	11,72	17,18
36165	м16-02-001-05	23,54	12,19	17,4
36166	м16-02-001-06	18,32	10,51	11,8
36167	м16-02-001-07	27,07	12,51	12,12

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
36168	м16-02-001-08	20,22	13,07	12,24
36169	м16-02-001-09	39,24	15,55	18,69
36170	м16-02-001-10	27,84	15,82	13,53
36171	м16-02-001-11	26,37	18,13	14,13
36172	м16-02-001-12	24,85	17,64	14,18
36173	м16-02-001-13	27,43	13,45	13,72
36174	м16-02-001-14	20,77	13,31	12,54
36175	м16-02-001-15	24,72	20,42	12,31
36176	м16-02-001-16	40,93	17,67	26,67
36177	м16-02-001-17	41,05	17,67	25,12
36178	м16-02-001-18	39,98	17,65	22,78
36179	м16-02-002-01	21,8	15,89	11,69
36180	м16-02-002-02	24,55	18,18	11,33
36181	м16-02-002-03	24,59	20,27	13,32
36182	м16-02-002-04	23,83	20,39	11,45
36183	м16-02-002-05	16,72	13,11	11,82
36184	м16-02-002-06	22,48	17,42	14,92
36185	м16-02-002-07	38,39	19	21,35
36186	м16-02-002-08	23,99	14,16	20,51
36187	м16-02-002-09	27,32	19,21	17,5
36188	м16-02-002-10	19,22	13,64	11,55
36189	м16-02-002-11	23,15	20,51	11,48
36190	м16-02-002-12	17,65	12,96	19,23
36191	м16-02-002-13	22,21	15,95	13,81
36192	м16-02-003-01	32,16	19,54	16,07
36193	м16-02-003-02	29,38	19,83	16,83
36194	м16-02-003-03	29,45	19,81	16,81
36195	м16-02-010-01	18,31	14,03	13,21
36196	м16-02-010-02	17,9	14,12	13,27
36197	м16-02-010-03	18,65</		



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
36247	м16-02-031-06	20,36	17,3	12,96
36248	м16-02-031-07	20,21	17,32	12,9
36249	м16-02-031-08	21,53	13,74	13,05
36250	м16-02-040-01	38,91	16,45	20,29
36251	м16-02-040-02	43,04	16,09	27,48
36252	м16-02-041-01	25,79	19,59	14,06
36253	м16-02-041-02	26,26	19,56	14,26
36254	м16-02-041-03	24,75	19,88	14,26
36255	м16-02-050-01	23,57	20,6	18,21
36256	м16-02-050-02	23,58	20,6	18,58
36257	м16-02-050-03	19,01	13,95	16,78
36258	м16-02-050-04	38,21	16,98	51,2
36259	м16-02-051-01	26,75	17,17	13,9
36260	м16-02-051-02	22,89	18	12,2
36261	м16-02-051-03	23,23	19,8	11,84
36262	м16-02-051-04	27,72	18,14	17,19
36263	м16-02-052-01	16,1	11,43	12,12
36264	м16-02-052-02	23,9	20,24	14,6
36265	м16-02-052-03	24,53	14,83	16,38
36266	м16-02-052-04	24,4	14,01	12,99
36267	м16-02-052-05	21,07	13,6	16,88
36268	м16-02-060-01	24,34	16,42	11,52
36269	м16-02-070-01	17,83	9,96	18,03
36270	м16-02-080-01	36,14	14,05	51,41
36271	м16-02-080-02	30,33	13,96	51,34
36272	м16-03-001-01	17,08	12,22	12,82
36273	м16-03-001-02	21,47	18,03	12,92
36274	м16-03-001-03	26,05	17,6	12,1
36275	м16-03-001-04	20,56	14,81	11,76
36276	м16-03-002-01	22,52	16,01	51,34
36277	м16-03-002-02	22,53	16,51	51,33
36278	м16-03-002-03	21,27	16,07	51,34
36279	м16-03-002-04	19,59	15,28	51,32
36280	м16-03-002-05	24,74	17,14	14,54
36281	м16-03-002-06	18,81	15,22	29,04
36282	м16-03-002-07	22,05	16,57	14,73
36283	м16-03-002-08	23,51	20,81	15,05
36284	м16-03-002-09	18,11	15,24	14,43
36285	м16-03-002-10	17,23	14,91	14,46
36286	м16-03-002-11	19,16	21,15	12,67
36287	м16-03-002-12	18,34	20,31	12,12
36288	м16-03-002-13	18,8	20,56	12,45
36289	м16-03-002-14	29,74	26,33	13,58
36290	м16-03-002-15	29,28	26,75	13,02
36291	м16-03-002-16	29,85	26,33	13,13
36292	м16-03-002-17	29,63	26,32	12,67
36293	м16-03-002-18	23,47	19,5	22,85
36294	м16-03-002-19	19,33	16,3	22,75
36295	м16-03-002-20	19,34	16,29	22,79
36296	м16-03-002-21	16,86	14,62	22,75
36297	м16-03-002-22	21,26	14,07	18,9
36298	м16-03-002-23	18,8	14,21	16,54
36299	м16-03-002-24	18,96	14,01	16,88
36300	м16-03-003-01	18,58	18,06	14,6
36301	м16-03-003-02	20,26	20,54	14,43
36302	м16-03-004-01	21,22	17,46	11,53
36303	м16-03-004-02	20,25	16,16	11,5
36304	м16-03-004-03	21,59	16,16	11,57
36305	м16-03-004-04	21,72	16,15	11,6
36306	м16-03-004-05	22,67	16,86	14,33
36307	м16-03-004-06	20,48	16,61	13,5
36308	м16-03-004-07	22,85	14,62	23,67
36309	м16-03-004-08	22,85	14,62	23,31
36310	м16-03-005-01	16,83	12,14	11,48
36311	м16-03-005-02	32,07	17,21	14,17
36312	м16-03-005-03	31,23	17,2	13,57
36313	м16-03-005-04	33,21	16,53	14,12
36314	м16-03-005-05	30,89	17,41	14,02
36315	м16-03-006-01	20,02	14,81	17,74
36316	м16-03-006-02	20,08	14,81	17,63
36317	м16-03-006-03	24,97	16,56	17,67
36318	м16-03-006-04	25,07	16,73	17,47
36319	м16-03-007-01	20,48	14,27	11,8
36320	м16-03-007-02	17,94	12,85	11,73
36321	м16-03-008-01	28,83	19,1	17,56
36322	м16-03-008-02	31,47	18,43	21,53
36323	м16-03-008-03	30,07	18,44	23,59
36324	м16-03-008-04	33,97	19,41	19,09
36325	м16-03-008-05	29,86	18,06	26,59

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
36326	м16-03-008-06	32,43	18,86	23,12
36327	м16-03-008-07	22,38	20,16	11,53
36328	м16-03-008-08	25,59	20,47	21,82
36329	м16-03-008-09	38,93	19,99	20,34
36330	м16-03-008-10	38,75	19,97	21,4
36331	м16-03-008-11	39,63	14,82	25,12
36332	м16-03-008-12	20,62	10,17	20,05
36333	м16-03-009-01	26,64	18,22	13,33
36334	м16-03-009-02	23,95	18,21	13,12
36335	м16-03-009-03	22,72	18,19	13,05
36336	м16-03-009-04	21,54	18,18	12,99
36337	м16-03-009-05	20,65	18,16	12,95
36338	м16-03-009-06	26,85	18,65	13,14
36339	м16-03-009-07	23,91	18,63	12,97
36340	м16-03-009-08	23,29	18,62	12,92
36341	м16-03-009-09	21,55	18,6	12,78
36342	м16-03-009-10	21,17	18,59	12,97
36343	м16-03-009-11	43,5	15,91	36,38
36344	м16-03-009-12	36,91	19,24	21,52
36345	м16-03-020-01	19,03	16,52	13,1
36346	м16-03-020-02	19,61	17,97	13,1
36347	м16-03-021-01	36,24	18,19	16,19
36348	м16-03-021-02	35,44	18,17	16,24
36349	м16-03-021-03	30,39	19,73	16,57
36350	м16-03-021-04	20,35	17,64	15,09
36351	м16-03-021-05	20,91	17,87	15,43
36352	м16-03-021-06	29,47	19,91	14,67
36353	м16-03-021-07	24,81	18,14	14,92
36354	м16-03-021-08	18,22	12,93	13,32
36355	м16-03-021-09	30,23	20,26	30,47
36356	м16-03-021-10	26,91	18,57	15,69
36357	м16-03-021-11	31,9	19,81	15,05
36358	м16-03-021-12	20,03	16,92	13,18
36359	м16-03-021-13	21,52	17,78	14,74
36360	м16-03-021-14	28,14	23,94	16,28
36361	м16-03-021-15	27,04	22,71	16,15
36362	м16-03-021-16	24,56	20,84	15,86
36363	м16-03-021-17	17,04	13,65	15,69
36364	м16-03-022-01	24,18	20	20,31
36365	м16-03-022-02	24,21	20	20,36
36366	м16-03-022-03	21,96	17,82	19,49
36367	м16-03-022-04	18,8	16,03	19,55
36368	м16-03-022-05	28,33	24,27	16,1
36369	м16-03-022-06	23,02	20,1	20,91
36370	м16-03-022-07	20,71	18,2	22,33
36371	м16-03-022-08	27,77	19,84	12,92
36372	м16-04-001-01	25,8	17,55	12,16
36373	м16-04-001-02	25,55	19,3	12,47
36374	м16-05-001-01	26,24	19,11	14
36375	м16-05-001-02	22,6	19,98	12,42
36376	м17-01-001-01	22,32	16,76	11,22
36377	м17-01-005-01	30,91	16,71	12,27
36378	м17-01-005-02	27,34	16,76	11,64
36379	м17-01-005-03	33,73	16,77	13,11
36380	м17-01-005-04	33,55	16,23	12,61
36381	м17-01-005-05	32,86	18,32	12,19
36382	м17-01-005-06	30,46	16,3	12,26
36383	м17-01-005-07	34,07	16,31	13,34
36384	м17-01-005-08	28,77	16,73	11,93
36385	м17-01-005-09	28,3	16,65	12,14
36386	м17-01-006-01	35,55	17,86	48,46
36387	м17-01-006-02	34,74	17,68	49,07
36388	м17-01-007-01	34,96	17,83	50,9
36389	м17-01-007-02	29,12	15,42	51,16
36390	м17-01-007-03	33,49	17,25	50,36
36391	м17-01-007-04	29,74	14	51,49
36392	м17-01-007-05	34,09	17,94	51,2
36393	м17-01-007-06	27,48	14,82	51,33
36394	м17-01-015-01	20,4	11,62	10,04
36395	м17-01-015-02	19,58	11,37	10,06
36396	м17-01-015-03	47,7	13,91	30,02
36397	м17-01-015-04	44,54	14,51	51,32
36398	м17-01-025-01	39,58	21,03	51,42
36399	м17-01-025-02	40,78	20,89	51,4
36400	м17-01-025-03	48,37	18,13	51,38
36401	м17-01-026-01	22,67	16,02	11,27
36402	м17-01-026-02	27,19	17,15	11,78
36403	м17-01-026-03	23,33	16	11,41
36404	м17-01-026-04	23,65	16,01	11,35

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
36405	м17-01-035-01	29,42	14,65	15,42
36406	м17-01-035-02	29,49	14,54	15,78
36407	м17-01-035-03	22,38	15,12	12,28
36408	м17-01-035-04	22,35	15,06	12,83
36409	м17-01-035-05	27,47	13,61	17,05
36410	м17-01-035-06	25,97	13,08	18,54
36411	м17-01-035-07	28,66	14,03	14,45
36412	м17-01-035-08	30,55	20,57	14,69
36413	м17-01-035-09	34,4	15,41	14,52
36414	м17-01-036-01	19,19	13,36	13,35
36415	м17-01-036-02	25,36	17,34	13,77
36416	м17-01-036-03	22,5	14,95	12,89
36417	м17-01-036-04	25,73	16,3	14,62
36418	м17-01-036-05	20,66	13,67	11,87
36419	м17-01-037-01	19,58	14,68	11,18
36420	м17-01-037-02	23,16	15,11	11,53
36421	м17-01-037-03	24,12	16,87	11,39
36422	м17-01-037-04	21,5	17,12	11,23
36423	м17-01-037-05	22,32	16,43	11,29
36424	м17-01-037-06	22,72	16,95	11,42
36425	м17-01-037-07	21,09	15,92	11,28
36426	м17-01-037-08	16,75	13,07	10,99
36427	м17-01-037-09	16,39	13,53	10,91
36428	м17-01-037-10	25,22	15,34	11,54
36429	м17-01-037-11	22,75	12,8	10,78
36430	м17-01-037-12	23	13,1	10,99
36431	м17-01-037-13	23,17	13,03	10,94
36432	м17-01-037-14	22,3	16,39	11,18
36433	м17-01-037-15	21,98	17,22	11,11
36434				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
36484	м17-01-095-07	40,11	10,38	27,66
36485	м17-01-095-08	36,41	12,92	50,28
36486	м17-01-095-09	46,78	21,84	51,47
36487	м17-01-095-10	37,11	22,36	51,52
36488	м17-01-095-11	39,4	20,84	51,53
36489	м17-01-095-12	28,55	15,28	19,93
36490	м17-02-001-01	22,59	13,87	11,34
36491	м17-02-001-02	25,04	14,75	11,49
36492	м17-02-002-01	29,55	14,5	12,41
36493	м17-02-002-02	22,05	13,85	11,41
36494	м17-02-002-03	23,29	13,86	11,56
36495	м17-02-002-04	22,27	13,84	11,45
36496	м17-02-002-05	20,9	14,39	11,33
36497	м17-02-002-06	23,58	14,42	12,17
36498	м17-02-002-07	20,51	14,36	11,29
36499	м17-02-002-08	21,47	17,2	11,23
36500	м17-02-002-09	20,36	15,76	11,23
36501	м17-02-002-10	20,05	16,17	11,16
36502	м17-02-002-11	19,91	15,81	11,21
36503	м17-02-002-12	18,89	15,18	11,22
36504	м17-02-002-13	22,17	14,74	11,46
36505	м17-02-002-14	22,55	14,52	11,43
36506	м17-02-002-15	21,22	14,06	11,4
36507	м17-02-002-16	19,85	14,03	11,25
36508	м17-02-002-17	20,75	13,9	11,36
36509	м17-02-002-18	23,98	17,23	11,4
36510	м17-02-002-19	19,52	13,77	11,22
36511	м17-02-010-01	21,25	13,47	11,24
36512	м17-02-011-01	27,22	21,37	11,54
36513	м17-02-011-02	27,85	20,88	11,76
36514	м17-02-011-03	28,23	21	11,91
36515	м17-02-011-04	29,16	13,78	12,63
36516	м17-02-011-05	21,29	13,75	11,19
36517	м17-02-011-06	20,26	13,74	11,09
36518	м17-02-011-07	22,12	13,71	11,08
36519	м17-02-011-08	24,6	13,88	11,27
36520	м17-02-011-09	22,14	15,06	11,32
36521	м17-02-011-10	27,66	13,6	11,58
36522	м17-02-011-11	24,79	13,77	11,3
36523	м17-02-011-12	27,31	13,79	11,65
36524	м17-02-011-13	23,46	13,96	11,24
36525	м17-02-011-14	25,05	12,77	11,36
36526	м17-02-011-15	25,68	13,71	11,38
36527	м17-02-011-16	25,56	13,19	11,41
36528	м17-02-011-17	29,94	13,88	11,9
36529	м17-02-011-18	18,37	17,2	10,76
36530	м17-02-011-19	50,05	13,84	51,56
36531	м17-02-011-20	27,69	13,78	11,57
36532	м17-02-011-21	28,05	13,72	11,79
36533	м17-02-011-22	26,06	13,87	11,28
36534	м17-02-011-23	28,28	13,72	11,79
36535	м17-02-011-24	24,98	13,47	11,41
36536	м17-02-011-25	26,02	13,78	11,44
36537	м17-02-011-26	30,24	13,66	12,04
36538	м17-02-011-27	29,26	13,66	11,85
36539	м17-02-011-28	30,19	16,89	14,58
36540	м17-02-011-29	38,4	16,84	19,04
36541	м17-02-012-01	30,9	13,28	11,77
36542	м17-02-012-02	23,53	7,36	10,59
36543	м17-02-012-03	23,72	5,35	10,57
36544	м17-02-012-04	20,07	15,38	11,07
36545	м17-02-012-05	26,95	14,19	11,57
36546	м17-02-012-06	20,3	15,46	11,08
36547	м17-02-012-07	32,13	17,33	12,07
36548	м17-02-012-08	30,62	16,23	12,5
36549	м17-02-012-09	32,18	16,38	12,62
36550	м17-02-012-10	22,83	12,84	10,79
36551	м17-02-012-11	26,93	14,5	51,43
36552	м17-02-012-12	28,86	14,57	51,28
36553	м17-02-020-01	22,65	16,53	11,49
36554	м17-02-020-02	34,79	17,59	13,48
36555	м17-02-020-03	32,45	16,68	12,87
36556	м17-02-020-04	32,17	16,56	12,86
36557	м17-02-020-05	33,03	17,79	12,32
36558	м17-02-020-06	28,49	15,77	11,79
36559	м17-02-020-07	26,48	15,4	11,46
36560	м17-02-020-08	23,76	15,17	11,24
36561	м17-02-020-09	25,45	15,43	11,34
36562	м17-02-020-10	28,97	15,33	12,36

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
36563	м17-02-020-11	30,61	18,46	12,08
36564	м17-02-020-12	30,5	18,42	12,1
36565	м17-02-020-13	31,67	17,77	12,01
36566	м17-02-020-14	31,86	17,67	12,01
36567	м17-02-020-15	32,67	18,41	13,03
36568	м17-02-020-16	33,84	18,63	13,02
36569	м17-02-020-17	33,41	18,37	12,86
36570	м17-02-020-18	33,15	18,33	12,88
36571	м17-02-020-19	30,88	16,54	12,87
36572	м17-02-020-20	32,29	16,45	12,64
36573	м17-02-020-21	31,42	16,43	12,91
36574	м17-02-020-22	29,82	16,78	12,34
36575	м17-02-020-23	31,53	15,78	12,29
36576	м17-02-020-24	29,63	15,44	11,94
36577	м17-02-020-25	17,89	13,44	10,83
36578	м17-02-030-01	20,39	17,28	11,04
36579	м17-02-040-01	24,08	15,58	11,55
36580	м17-02-040-02	21,56	15,21	11,64
36581	м17-02-040-03	31,64	15,32	13,74
36582	м17-02-040-04	23,52	15,12	11,77
36583	м17-02-050-01	20,23	13,78	11,25
36584	м17-02-050-02	21,7	13,8	11,39
36585	м17-02-050-03	21,94	13,89	11,36
36586	м17-02-051-01	17,62	15,67	10,95
36587	м18-01-001-01	23,2	13,82	12,18
36588	м18-01-001-02	20,48	13,94	12,21
36589	м18-01-001-03	20,85	14,38	12,27
36590	м18-01-001-04	20,44	13,18	12,51
36591	м18-01-001-05	19,43	15,47	13,95
36592	м18-01-001-06	15,89	12,9	14,12
36593	м18-01-001-07	16,42	14,53	14,31
36594	м18-01-002-01	23,65	20,41	11,31
36595	м18-01-002-02	18,69	11,37	11,45
36596	м18-01-002-03	19,84	15,31	12,12
36597	м18-01-002-04	25,24	21,43	14,13
36598	м18-01-002-05	21,17	16,9	14,2
36599	м18-01-003-01	26,03	14,64	11,88
36600	м18-01-003-02	27,26	17,34	11,94
36601	м18-01-003-03	22,01	13,57	13,23
36602	м18-01-003-04	24,5	17,69	13,25
36603	м18-01-004-01	24,43	19,56	11,44
36604	м18-01-004-02	24,92	20,01	11,81
36605	м18-01-005-01	24,35	14,95	11,87
36606	м18-01-005-02	26,78	17,3	12,02
36607	м18-01-006-01	26,1	15,42	11,91
36608	м18-01-006-02	26,05	15,55	12,24
36609	м18-01-006-03	25,13	20,53	11,81
36610	м18-01-018-01	28,79	19,91	12,4
36611	м18-01-018-02	27,33	17,57	12,38
36612	м18-01-018-03	29,55	13,88	13,95
36613	м18-01-018-04	28,55	17,05	12,65
36614	м18-01-018-05	28,4	15,11	12,55
36615	м18-01-018-06	28,29	18,75	12,24
36616	м18-01-018-07	27,57	16,41	12,32
36617	м18-01-018-08	27,51	16,14	12,48
36618	м18-01-019-01	25,91	14,02	13,6
36619	м18-01-019-02	30,02	18,01	12,92
36620	м18-01-019-03	29,33	18,19	12,57
36621	м18-01-019-04	28,42	18,02	12,41
36622	м18-01-019-05	27,3	16,67	12,64
36623	м18-01-019-06	29,54	18,81	12,76
36624	м18-01-019-07	27,88	17,38	12,62
36625	м18-01-019-08	23,14	13,14	12,97
36626	м18-01-019-09	26,41	18,4	12,67
36627	м18-01-019-10	26,19	18,55	12,31
36628	м18-01-019-11	23,9	17,53	12,34
36629	м18-01-019-12	23,83	17,48	12,43
36630	м18-01-019-13	22,54	16,48	12,57
36631	м18-01-020-01	24,27	14,34	11,95
36632	м18-01-020-02	23,25	13,62	12,24
36633	м18-01-020-03	21,29	16,68	13,65
36634	м18-01-020-04	19,31	15,57	13,18
36635	м18-01-021-01	24,95	14,24	12,24
36636	м18-01-021-02	32,84	18,79	13,05
36637	м18-01-021-03	32,57	18,88	12,96
36638	м18-01-021-04	31,11	19,78	12,4
36639	м18-01-021-05	25,71	15,85	14
36640	м18-01-021-06	22,1	13,96	13,78
36641	м18-01-021-07	21,53	13,86	13,49

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
36642	м18-01-021-08	21,6	13,87	13,4
36643	м18-01-021-09	21,42	13,82	13,12
36644	м18-01-021-10	18,94	14,69	12,81
36645	м18-01-021-11	22,3	18,8	11,81
36646	м18-01-021-12	22,48	19,35	11,84
36647	м18-01-021-13	21,86	19,47	11,45
36648	м18-01-021-14	19,61	14,98	12,61
36649	м18-01-021-15	16,79	14,55	12,56
36650	м18-01-021-16	16,73	14,52	12,59
36651	м18-01-021-17	16,67	14,46	12,4
36652	м18-01-021-18	16,75	14,46	12,62
36653	м18-01-022-01	26,33	16,85	12,24
36654	м18-01-022-02	23,98	13,19	11,91
36655	м18-01-022-03	26,86	13,04	12,08
36656	м18-01-022-04	30,71	18,65	12,41
36657	м18-01-022-05	28,54	18,13	12,3
36658	м18-01-023-01	28,29	16,84	13,81
36659	м18-01-023-02	26,01	16,74	13,43
36660	м18-01-023-03	28,64	16,73	14,02
36661	м18-01-023-04	26,66	16,67	13,56
36662	м18-01-023-05	24,94	16,96	13,77
36663	м18-01-023-06	25,36	16,84	13,83
36664	м18-01-023-07	23,67	17,11	13,47
36665	м18-01-023-08	30,75	26,58	13,88
36666	м18-01-023-09	31,34	26,68	14
36667	м18-01-023-10	25,93	17,05	13,97
36668	м18-01-023-11	30,43	26,14	13,89
36669	м18-01-023-12	31,13	26,83	14,16
36670	м18-01-023-13	30,07	26,15	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
36721	м18-01-029-01	26,01	13,43	11,36
36722	м18-01-029-02	26,36	15,58	11,44
36723	м18-01-029-03	26,83	16,55	11,53
36724	м18-01-029-04	26,04	15,78	12,39
36725	м18-01-029-05	20,3	14,64	11,04
36726	м18-01-029-06	19,85	14,27	11,22
36727	м18-01-029-07	18,4	11,06	12,2
36728	м18-01-029-08	19,06	12,21	12,69
36729	м18-01-030-01	22,2	13,6	11,81
36730	м18-01-030-02	28,14	17,37	12,34
36731	м18-01-030-03	26,74	17,96	12
36732	м18-01-030-04	28,14	19,94	13,3
36733	м18-01-030-05	24,1	16,78	12,12
36734	м18-01-030-06	26,14	16,11	12,59
36735	м18-01-030-07	29,44	13,6	12,99
36736	м18-01-030-08	30,29	19,48	12,98
36737	м18-01-030-09	29,51	20,18	12,84
36738	м18-01-030-10	24,19	13,5	11,86
36739	м18-01-030-11	25,21	13,5	12,04
36740	м18-01-030-12	28,99	18,18	13,23
36741	м18-01-031-01	28,4	13,92	14,48
36742	м18-01-031-02	25,82	13,45	12,57
36743	м18-01-031-03	26,98	12,97	12,63
36744	м18-01-031-04	25,83	13,88	13,67
36745	м18-01-031-05	25,63	13,7	12,4
36746	м18-01-031-06	27,26	13,21	13,23
36747	м18-01-031-07	27,09	13,98	13,5
36748	м18-01-031-08	26,2	13,9	13,58
36749	м18-01-031-09	28,5	13,69	12,35
36750	м18-01-031-10	30,72	13,23	14,1
36751	м18-01-031-11	31,65	17,24	13,9
36752	м18-01-032-01	24,66	13,94	13,4
36753	м18-01-032-02	25,57	13,05	12,03
36754	м18-01-032-03	23,44	12,95	11,95
36755	м18-01-032-04	24,75	13,95	12,01
36756	м18-01-032-05	26,9	19,25	11,88
36757	м18-01-032-06	26,15	20,03	11,62
36758	м18-01-044-01	26,14	11,6	47,3
36759	м18-01-044-02	23,79	11,6	46,26
36760	м18-01-044-03	21,52	11,57	44,87
36761	м18-01-044-04	19,83	11,55	43,46
36762	м18-01-044-05	18,56	11,55	42,11
36763	м18-01-044-06	24,98	11,64	46,88
36764	м18-01-044-07	21,19	11,6	44,68
36765	м18-01-044-08	22,63	12,66	47,41
36766	м18-01-044-09	24,32	12,6	48
36767	м18-01-045-01	14,55	11,32	44,17
36768	м18-01-045-02	14,07	11,26	43,19
36769	м18-01-045-03	16,36	11,84	35,34
36770	м18-01-045-04	21,16	12,94	51,39
36771	м18-01-045-05	14,63	12,71	52,53
36772	м18-01-046-01	23,97	15,5	51,36
36773	м18-01-046-02	20,56	14,21	21,09
36774	м18-01-046-03	22,17	14,79	23,96
36775	м18-01-046-04	26,5	16,37	51,3
36776	м18-01-046-05	23,6	12,59	51,54
36777	м18-01-046-06	21	13,17	51,26
36778	м18-01-066-01	48,79	2,3	51,16
36779	м18-01-066-02	48,53	2,3	51,19
36780	м18-01-066-03	46,8	2,3	51,24
36781	м18-01-066-04	45,31	2,3	51,16
36782	м18-01-066-05	44,34	2,3	51,23
36783	м18-01-067-01	42,45	2,3	51,43
36784	м18-01-067-02	42,02	2,3	51,42
36785	м18-01-067-03	42,17	2,3	51,42
36786	м18-01-067-04	41,83	2,3	51,42
36787	м18-01-068-01	33,92	2,3	13,39
36788	м18-01-068-02	35,44	2,3	13,84
36789	м18-01-068-03	37,8	2,3	15,45
36790	м18-01-068-04	38,42	2,3	16,21
36791	м18-01-069-01	51,33	1	51,38
36792	м18-01-069-02	51,33	1	51,41
36793	м18-01-069-03	51,33	1	51,36
36794	м18-01-069-04	51,33	1	51,34
36795	м18-01-069-05	51,33	1	51,34
36796	м18-01-069-06	51,33	1	51,34
36797	м18-01-069-07	51,33	1	51,33
36798	м18-01-069-08	51,33	1	51,34
36799	м18-01-070-01	51,04	2,25	51,26

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
36800	м18-01-070-02	50,99	2,33	51,16
36801	м18-01-070-03	50,96	2,29	51,26
36802	м18-01-070-04	50,95	2,31	51,16
36803	м18-01-071-01	51,31	1	50,5
36804	м18-01-071-02	51,31	1	50,5
36805	м18-01-071-03	51,31	1	50,5
36806	м18-01-071-04	51,34	1	51,91
36807	м18-01-071-05	51,34	1	51,91
36808	м18-01-071-06	51,35	1	51,43
36809	м18-01-090-01	31,15	10,84	37,69
36810	м18-01-090-02	30,49	10,99	32,11
36811	м18-01-090-03	29,52	10,87	40,32
36812	м18-01-090-04	29,28	10,96	36,21
36813	м18-01-090-05	31,7	11,11	44,57
36814	м18-01-091-01	41,35	13,53	28,34
36815	м18-01-091-02	41,34	13,45	29,21
36816	м18-01-091-03	39,09	13,36	28,8
36817	м18-01-091-04	34,73	13,9	35,21
36818	м18-01-091-05	34,52	13,83	33,21
36819	м18-01-100-01	49,01	1	22,51
36820	м18-01-100-02	49,37	1	23,79
36821	м18-01-100-03	49,83	1	26,04
36822	м18-01-100-04	49,55	1	24,57
36823	м18-01-100-05	49,94	1	26,66
36824	м18-01-100-06	50,47	1	31,1
36825	м18-01-100-07	49,88	1	26,22
36826	м18-01-100-08	49,61	1	24,75
36827	м18-01-100-09	49,43	1	23,99
36828	м18-01-100-10	50,22	1	28,74
36829	м18-01-100-11	50,38	1	30,29
36830	м18-01-100-12	50,25	1	29,04
36831	м18-01-100-13	50,55	1	32,22
36832	м18-01-100-14	51,14	1	44,86
36833	м18-01-100-15	51,16	1	45,45
36834	м18-01-100-16	51,18	1	46,35
36835	м18-01-100-17	51,1	1	43,44
36836	м18-01-100-18	50,77	1	35,61
36837	м18-01-100-19	50,95	1	39,27
36838	м18-01-100-20	50,74	1	34,98
36839	м18-01-100-21	50,84	1	36,88
36840	м18-01-100-22	51,13	1	44,42
36841	м18-02-001-01	19,88	12,55	12,52
36842	м18-02-001-02	24,78	18,44	13,52
36843	м18-02-002-01	25,28	12,99	14,86
36844	м18-02-002-02	33,73	13,81	14,45
36845	м18-02-002-03	32,69	25,78	13,14
36846	м18-02-002-04	21,12	12,65	15,9
36847	м18-02-003-01	17,51	14,61	12,94
36848	м18-02-004-01	19,79	16,33	13,3
36849	м18-02-005-01	23,15	16,54	13,93
36850	м18-02-005-02	21,91	15,41	13,52
36851	м18-02-005-03	28,62	14,91	14,35
36852	м18-02-005-04	11,56	8,47	12,11
36853	м18-02-006-01	38,91	14,82	51
36854	м18-02-006-02	46,57	14,82	51,26
36855	м18-02-006-03	47,97	14,82	51,19
36856	м18-02-006-04	47,52	14,74	39,15
36857	м18-02-020-01	10,78	9,12	13,28
36858	м18-02-020-02	12,46	10,8	13,45
36859	м18-02-021-01	18,74	15,89	11,87
36860	м18-02-021-02	16,64	13,91	12,24
36861	м18-02-021-03	16,52	14,42	12,19
36862	м18-02-022-01	19,34	11,85	12,33
36863	м18-02-022-02	22,7	15,08	12,52
36864	м18-02-022-03	19,57	11,56	12,36
36865	м18-02-022-04	20,56	15,15	12,31
36866	м18-02-022-05	19,16	12,93	12,23
36867	м18-02-022-06	20,91	15,78	12,47
36868	м18-02-023-01	20,93	17,07	12,99
36869	м18-02-023-02	12,73	10,67	11,18
36870	м18-02-023-03	13,03	10,79	14,37
36871	м18-02-024-01	13,69	11,12	13,64
36872	м18-02-025-01	16,21	13,94	11,27
36873	м18-02-025-02	12,75	10,07	10,95
36874	м18-02-026-01	15,5	14,32	11,02
36875	м18-02-026-02	16,25	14,42	12,09
36876	м18-02-027-01	15,62	8,15	10,95
36877	м18-02-028-01	25,49	24,71	10,72
36878	м18-02-029-01	20,39	14,94	11,03

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
36879	м18-02-029-02	13,92	10,56	10,86
36880	м18-02-029-03	22,94	18,63	13,78
36881	м18-02-029-04	20,18	15,51	12,69
36882	м18-02-029-05	11,67	9,22	14,24
36883	м18-02-029-06	13,58	10,23	11,37
36884	м18-02-030-01	13,85	11,74	13,98
36885	м18-02-030-02	26,52	16,02	13,25
36886	м18-02-030-03	20,42	16	12,68
36887	м18-02-031-01	14,23	12,04	13,45
36888	м18-02-031-02	15,37	12,23	12,61
36889	м18-02-040-01	21,95	18,91	12,98
36890	м18-02-040-02	22,1	19,1	13,21
36891	м18-02-041-01	22,21	16,51	13,04
36892	м18-02-042-01	29,02	11,75	13,37
36893	м18-02-042-02	28,68	10,97	13,27
36894	м18-02-043-01	26,25	16,66	13,77
36895	м18-02-044-01	19,97	13,06	12,35
36896	м18-02-044-02	20,08	13,26	12,36
36897	м18-02-045-01	30,39	9,99	13,43
36898	м18-02-045-02	21,86	8,64	14,15
36899	м18-02-045-03	32,27	11,37	13,8
36900	м18-02-046-01	21,91	11,77	12,15
36901	м18-02-046-02	20,58	12,1	12,08
36902	м18-02-046-03	18,28	8,43	12,25
36903	м18-02-047-01	29,22	15,85	14,39
36904	м18-02-048-01	33,04	9,34	14,52
36905	м18-02-055-01	23,03	11,94	16,27
36906	м18-02-055-02	23,63	12,09	16,69
36907	м18-02-055-04	26,26	14,91	16,42
36908	м18-02-055-05	25,27	11,72	17,05
36909	м18-02-055-06	26,37	12,35	17,78
36910	м18-02-055-07	25,6	12,11	17,9

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
36958	м18-02-073-04	25,13	16,1	13,67
36959	м18-02-073-05	24,78	14,14	13,26
36960	м18-02-073-06	26,68	13,76	12,78
36961	м18-02-074-01	25,81	11,47	13,47
36962	м18-02-074-02	23,6	11,03	13,66
36963	м18-02-074-03	25,62	12,98	13,41
36964	м18-02-075-01	26,96	15,54	12,63
36965	м18-02-075-02	21,78	13,47	12,18
36966	м18-02-075-03	26,43	13,81	12,4
36967	м18-02-075-04	28,66	13,96	12,88
36968	м18-02-075-05	29,25	13,47	13,6
36969	м18-02-075-06	28,41	13,8	13,04
36970	м18-02-076-01	20,87	13,68	11,87
36971	м18-02-076-02	23,18	15,64	13,65
36972	м18-02-076-03	24,99	18,93	13,95
36973	м18-02-076-04	27,6	13,12	13,73
36974	м18-02-076-05	31,11	13,35	13,57
36975	м18-02-076-06	24,14	15,2	13,55
36976	м18-02-076-07	24,1	13,1	13,07
36977	м18-02-076-08	29,02	13,68	12,82
36978	м18-02-076-09	30,85	13,86	13,52
36979	м18-02-076-10	25,63	13,84	12,87
36980	м18-02-076-11	26,13	13,91	12,81
36981	м18-02-076-12	23,99	13,85	12,34
36982	м18-02-076-13	25,81	13,84	12,73
36983	м18-02-077-01	22,19	13,2	12,04
36984	м18-02-077-02	21,64	13,93	11,51
36985	м18-02-078-01	25,3	11,46	13,55
36986	м18-02-078-02	21,18	9,04	12,65
36987	м18-02-078-03	22,31	11,24	12,43
36988	м18-02-078-04	27,9	11,32	12,89
36989	м18-02-078-05	30,69	13,9	13,15
36990	м18-02-078-06	27,28	13,83	12,43
36991	м18-02-078-07	31,1	13,89	13,13
36992	м18-02-078-08	30,93	13,85	13,1
36993	м18-02-079-01	23,1	13,9	12,84
36994	м18-02-079-02	25,15	11,81	14,09
36995	м18-02-080-01	23,29	13,27	12,5
36996	м18-02-080-02	26,1	13,51	12,86
36997	м18-02-080-03	26,07	13,27	12,64
36998	м18-02-080-04	25,14	13,54	12,11
36999	м18-02-080-05	26,13	13,93	12,26
37000	м18-02-080-06	22,15	13,81	11,59
37001	м18-02-080-07	29,06	13,27	13,42
37002	м18-02-080-08	19,02	13,2	11,41
37003	м18-02-080-09	25,19	12,89	12,7
37004	м18-02-080-10	29,65	15,61	13,36
37005	м18-02-080-11	20,45	13,33	12,03
37006	м18-02-081-01	28,01	12,73	13,26
37007	м18-02-081-02	32,32	15,81	14,67
37008	м18-02-081-03	30,52	17,18	15,34
37009	м18-02-081-04	26,13	13,47	13,47
37010	м18-02-081-05	28,16	13,34	13,76
37011	м18-02-081-06	28,15	16,67	13,58
37012	м18-02-081-07	26,7	13,94	12,55
37013	м18-02-081-08	26,52	13,94	12,48
37014	м18-02-081-09	28,59	13,94	12,87
37015	м18-02-082-01	24,36	16,03	13,16
37016	м18-02-082-02	24,07	15,66	13,08
37017	м18-02-082-03	22,46	13,71	12,83
37018	м18-02-082-04	25,76	14,58	12,72
37019	м18-02-082-05	23,62	13,53	12,53
37020	м18-02-082-06	27,07	13,76	12,91
37021	м18-02-082-07	25,16	13,71	13
37022	м18-02-082-08	23,04	13,9	12,13
37023	м18-02-083-01	28,62	16,38	15,3
37024	м18-02-083-02	29,27	16,23	13,63
37025	м18-02-083-03	25,23	14,42	13,01
37026	м18-02-083-04	24,64	15,91	13,39
37027	м18-02-083-05	25,15	13,83	12,98
37028	м18-02-083-06	26,44	13,5	13,43
37029	м18-02-083-07	26,38	13,8	13,33
37030	м18-02-083-08	28,55	13,94	12,93
37031	м18-02-083-09	24,27	13,75	13,27
37032	м18-02-084-01	25,55	13,49	13,24
37033	м18-02-084-02	23,96	12,81	12,23
37034	м18-02-084-03	27,27	13,39	13,54
37035	м18-02-084-04	27,67	14,21	13,96
37036	м18-02-084-05	27,16	12,71	14,63

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
37037	м18-02-084-06	21,27	13,8	12,96
37038	м18-02-085-01	23,96	13,68	13,52
37039	м18-02-085-02	30,84	13,69	15,75
37040	м18-02-085-03	24,3	13,67	14,01
37041	м18-02-085-04	26,61	13,83	12,88
37042	м18-02-085-05	23,18	13,71	12,84
37043	м18-02-085-06	22,97	13,69	12,32
37044	м18-02-085-07	23,61	13,6	12,05
37045	м18-02-085-08	24,17	13,85	12,27
37046	м18-02-085-09	25,61	13,81	12,43
37047	м18-02-086-01	21,74	15,3	11,2
37048	м18-02-086-02	22,26	9,31	12,41
37049	м18-02-086-03	25,46	13,38	11,99
37050	м18-02-086-04	23,11	14,95	11,25
37051	м18-02-086-05	30,15	16,77	13,45
37052	м18-02-086-06	25,64	13,71	12,67
37053	м18-02-086-07	23,39	14,95	11,6
37054	м18-02-086-08	24,54	14,93	11,54
37055	м18-02-086-09	27,75	13,39	12,54
37056	м18-02-086-10	26	11,74	13,66
37057	м18-02-086-11	27,35	13,3	11,84
37058	м18-02-086-12	24,51	13,81	11,29
37059	м18-02-086-13	23,01	13,82	11,68
37060	м18-02-086-14	24,16	13,81	11,38
37061	м18-02-086-15	23,74	13,8	11,55
37062	м18-02-086-16	26,18	14,85	11,99
37063	м18-02-086-17	21,13	14,98	11,19
37064	м18-02-086-18	24,51	14,96	11,33
37065	м18-02-087-01	31,87	16,57	11,72
37066	м18-02-087-02	26,1	16,5	11,33
37067	м18-02-087-03	29,83	16,52	11,63
37068	м18-02-087-04	34,04	17,07	14
37069	м18-02-087-05	37,13	16,02	12,59
37070	м18-02-087-06	28,6	13,9	11,56
37071	м18-02-087-07	31,46	13,95	12,35
37072	м18-02-087-08	29,58	13,87	12,1
37073	м18-02-087-09	33,11	13,63	15,39
37074	м18-02-087-10	37,58	13,54	13,43
37075	м18-02-087-11	29,91	15,2	12,37
37076	м18-02-087-12	37,16	15,45	15,93
37077	м18-02-087-13	35,5	26,52	12,93
37078	м18-02-087-14	36,82	25,59	13,19
37079	м18-02-087-15	36,32	26,68	13,55
37080	м18-02-087-16	38,05	26,61	17,29
37081	м18-02-087-17	30,9	24,06	11,63
37082	м18-02-087-18	40,42	26,21	14,14
37083	м18-02-100-01	19,71	12,75	11,94
37084	м18-02-100-02	19,75	12,77	11,85
37085	м18-02-100-03	19,46	12,76	12,08
37086	м18-02-100-04	19,83	12,77	12,35
37087	м18-02-100-05	20,48	12,8	13,34
37088	м18-02-100-06	20,34	12,8	13,35
37089	м18-02-100-07	20,44	12,8	13,56
37090	м18-02-100-08	20,45	12,81	13,65
37091	м18-02-100-09	17,45	12,89	11,55
37092	м18-02-100-10	16,45	12,96	11,57
37093	м18-02-100-11	17,38	13,06	11,79
37094	м18-02-100-12	18,08	13,16	11,79
37095	м18-02-100-13	17,61	12,97	11,75
37096	м18-02-101-01	41,17	14,42	20,5
37097	м18-02-101-02	41,29	14,91	21,34
37098	м18-02-101-03	38,41	15,53	20,17
37099	м18-02-102-01	39,38	15,91	23,04
37100	м18-02-102-02	39,78	15,91	24,26
37101	м18-02-103-01	37,23	15,05	18,18
37102	м18-02-103-02	40,3	14,48	20,17
37103	м18-02-103-03	41,01	14,47	21,06
37104	м18-02-103-04	40,82	16,92	21,72
37105	м18-02-110-01	36,96	13,92	12,53
37106	м18-02-110-02	33,18	13,11	13,14
37107	м18-02-110-03	29,57	11,37	41,79
37108	м18-02-110-04	26,71	15,27	37,61
37109	м18-02-110-05	24,47	13,46	11,55
37110	м18-02-110-06	21,13	13,49	12,24
37111	м18-02-110-07	23,97	15,46	12,42
37112	м18-02-110-08	25,94	13,5	13,91
37113	м18-02-110-09	26,1	13,6	14,49
37114	м18-02-110-10	40,41	13,78	14,8
37115	м18-02-110-11	22,29	8,9	12,29

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
37116	м18-02-110-12	25,13	9,3	13,14
37117	м18-02-110-13	25,9	9,3	13,32
37118	м18-02-110-14	23,89	8,33	13,9
37119	м18-02-110-15	24,43	14,16	44,27
37120	м18-02-110-16	26,75	14,76	14,3
37121	м18-02-110-17	49,99	13,72	44,53
37122	м18-02-110-18	39,68	13,56	26,07
37123	м18-02-110-19	26,07	14,91	21,59
37124	м18-02-110-20	25,76	14,32	16,64
37125	м18-02-120-01	25,76	13,41	11,57
37126	м18-02-120-02	27,96	13,26	12,21
37127	м18-02-120-03	27,75	13,47	12,59
37128	м18-02-120-04	31,24	13,57	15,95
37129	м18-02-120-05	32,1	13,56	15,15
37130	м18-02-120-06	18,19	13,25	11,21
37131	м18-02-121-01	31,44	13,87	11,79
37132	м18-02-121-02	27,68	13,72	11,6
37133	м18-02-121-03	30,34	13,44	12,52
37134	м18-02-121-04	31,73	13,01	13,38
37135	м18-02-121-05	34,76	14,51	14,14
37136	м18-02-122-01	30,85	13,64	11,97
37137	м18-02-122-02	29,55	13,37	12,07
37138	м18-02-122-03	29,8	13,37	12,32
37139	м18-02-122-04	31,08	13,38	12,84
37140	м18-02-123-01	30,26	13,02	12,47
37141	м18-02-124-01	26,96	13,64	11,82
37142	м18-02-124-02	28,21	13,48	12,52
37143	м18-02-124-03	29,02	13,44	12,81
37144	м18-02-124-04	28,34	14,21	12,82
37145</				



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
37195	м18-03-001-19	33,79	30,61	14,81
37196	м18-03-001-20	21,46	10,86	18,12
37197	м18-03-001-21	10,43	1	9,61
37198	м18-03-001-22	15,72	25,49	9,88
37199	м18-03-001-23	16,63	14,62	13,84
37200	м18-03-001-24	21,62	14,88	14,92
37201	м18-03-001-25	33,69	30,66	15,24
37202	м18-03-001-26	25,29	17,54	17,74
37203	м18-03-001-27	10,69	1	9,61
37204	м18-03-001-28	12,85	27,22	9,21
37205	м18-03-001-29	17,56	15,2	14,13
37206	м18-03-001-30	22,87	17,83	17,57
37207	м18-03-001-31	35,21	32,09	16,29
37208	м18-03-001-32	26,05	19,16	17,95
37209	м18-03-001-33	9,24	1	9,06
37210	м18-03-001-34	12,91	27,13	9,21
37211	м18-03-001-35	17,24	15,01	14
37212	м18-03-001-36	22,9	17,86	17,56
37213	м18-03-001-37	35,52	32,53	16,29
37214	м18-03-001-38	25,97	19,33	17,74
37215	м18-03-001-39	9,24	1	9,06
37216	м18-03-001-40	13,03	26,51	9,39
37217	м18-03-001-41	17,43	15,16	14,15
37218	м18-03-001-42	22,74	18,15	19,06
37219	м18-03-001-43	34,26	32,44	15,6
37220	м18-03-001-44	20,96	15,36	17,01
37221	м18-03-001-45	9,36	1	9,22
37222	м18-03-002-01	43,74	12,43	16,26
37223	м18-03-002-02	44,5	12,9	17,11
37224	м18-03-002-03	40,69	10,03	15,81
37225	м18-03-002-04	41,94	9,58	16,98
37226	м18-03-002-05	42,64	9,68	18,88
37227	м18-03-002-01	26,43	14,63	13,7
37228	м18-03-002-02	25,84	14,04	14,64
37229	м18-03-004-01	27,23	14,83	14,91
37230	м18-03-004-02	26,23	14,83	14,26
37231	м18-03-005-01	20,78	13,2	13,23
37232	м18-03-005-02	24,07	12,79	13,93
37233	м18-03-010-01	21,76	17,93	13,42
37234	м18-03-010-02	22,12	17,76	13,38
37235	м18-03-010-03	22,16	18,54	13,29
37236	м18-03-011-01	34,97	18,55	21,64
37237	м18-03-012-01	38,38	5,54	17,78
37238	м18-03-012-02	38,25	5,4	17,66
37239	м18-03-012-03	37,59	20,62	15,19
37240	м18-03-020-01	23,44	11,88	13,53
37241	м18-03-020-02	22,56	11,81	14,53
37242	м18-03-030-01	27,84	5,44	13,14
37243	м18-03-030-02	33,17	12,09	14,93
37244	м18-03-030-03	32,82	13,79	15,01
37245	м18-04-001-01	22,8	15,93	12,66
37246	м18-04-001-02	22,35	15,82	12,24
37247	м18-04-001-03	26,82	24,06	12,38
37248	м18-04-001-04	24,64	23,25	12
37249	м18-04-002-01	29,48	23,22	12,81
37250	м18-04-003-01	20,07	17,03	11,49
37251	м18-04-003-02	20,49	16,91	11,54
37252	м18-04-003-03	26,29	16,73	21,24
37253	м18-04-003-04	38,5	8,76	14,25
37254	м18-04-003-05	25,41	11,89	19,88
37255	м18-04-003-06	33,81	13,49	22,52
37256	м18-04-003-07	20,86	16,18	24,07
37257	м18-05-001-01	23,04	7,59	13,65
37258	м18-05-002-01	24,87	9,19	11,62
37259	м18-05-002-02	22,9	6,88	12,02
37260	м18-05-002-03	21,69	13,03	9,99
37261	м18-05-002-04	26,41	17,61	11,08
37262	м18-05-002-05	24,05	17,59	10,93
37263	м18-05-002-06	23,7	10,14	11,12
37264	м18-05-002-07	21,65	7,44	11,14
37265	м18-05-003-01	23,33	10,2	11,36
37266	м18-05-003-02	21,26	6,91	12,68
37267	м18-05-003-03	22,4	6,12	13,1
37268	м18-05-004-01	22,95	17,48	10,49
37269	м18-05-004-02	23,26	6,34	12,63
37270	м18-06-001-01	39,05	14,14	47,64
37271	м18-06-001-02	38,69	14,25	40,18
37272	м18-06-001-03	23,68	14,91	32,11
37273	м18-06-002-01	50,27	14,07	44,89

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
37274	м18-06-002-02	50,33	14,13	45,43
37275	м18-06-002-03	43,97	12,35	29,46
37276	м18-06-002-04	49,31	14,1	35,67
37277	м18-07-001-01	20,44	14,09	12,8
37278	м18-07-001-02	22,34	14,04	13,51
37279	м18-07-001-03	21,11	14,05	12,75
37280	м18-07-001-04	17,07	14	12,42
37281	м18-07-001-05	26,2	14,03	13,34
37282	м18-08-001-01	47,76	11,93	22,36
37283	м18-08-001-02	41,16	10,61	22,97
37284	м18-08-002-01	39,45	14,52	13,36
37285	м18-08-002-02	35,46	11,68	12,63
37286	м18-08-002-03	34,6	14,06	13,36
37287	м18-08-002-04	40,81	15,67	14,28
37288	м18-08-002-05	47,97	14,34	30,45
37289	м18-08-002-06	31,2	14,09	12,33
37290	м18-08-002-07	33,06	13,22	12,43
37291	м18-08-003-01	44,69	8,9	17,51
37292	м18-08-003-02	23,9	15,55	11,2
37293	м18-08-003-03	34,96	13,12	20,09
37294	м18-09-001-01	47,02	7,31	49,61
37295	м18-09-001-02	46,77	6,87	51,32
37296	м18-09-001-03	46,97	7,34	48,36
37297	м18-09-001-04	46,57	7,72	51,25
37298	м18-09-001-05	46,87	5,03	37,28
37299	м18-09-001-06	47,62	7,53	31,48
37300	м18-09-001-07	46,76	10,44	31,44
37301	м18-09-001-08	46,63	10,93	30,52
37302	м18-09-002-01	42,75	13,73	43,56
37303	м18-09-002-02	46,6	6,39	25,4
37304	м18-09-002-03	42,56	6,75	38,82
37305	м18-09-002-04	42,23	6,26	29,96
37306	м19-01-001-01	24,72	14,72	26,25
37307	м19-01-001-02	16,39	11,15	23,82
37308	м19-01-002-01	34,86	13,36	33,54
37309	м19-01-002-02	31,8	13,68	32,58
37310	м19-01-002-03	30,9	13,72	37,49
37311	м19-01-003-01	36,71	13,69	39,55
37312	м19-01-003-02	33,27	13,82	39,03
37313	м19-01-003-03	34,59	13,92	35,82
37314	м19-01-003-04	32,58	13,98	33,52
37315	м19-01-003-05	31,53	14,02	33,16
37316	м19-01-004-01	35,69	13,65	38,81
37317	м19-01-005-01	22,76	14,13	51
37318	м19-01-006-01	25,85	5,82	12,57
37319	м19-01-006-02	26,21	6,54	12,6
37320	м19-01-006-03	24,4	6,4	12,49
37321	м19-01-006-04	27,55	4,88	12,96
37322	м19-01-006-05	41,51	13,89	18,96
37323	м19-01-006-06	40,33	13,93	18,96
37324	м19-01-006-07	40,58	13,99	20,67
37325	м19-01-007-01	31,8	11,56	12,68
37326	м19-01-007-02	25,73	12,18	11,52
37327	м19-01-007-03	27,7	12,37	11,96
37328	м19-01-007-04	20,58	13,18	11,13
37329	м19-01-008-01	23,75	13,45	12,18
37330	м19-01-008-02	23,73	13,42	12,08
37331	м19-01-008-03	25,81	13,95	15,69
37332	м19-01-008-04	26,17	13,93	15,91
37333	м19-01-009-01	27,88	14,13	8,66
37334	м19-01-009-02	36,83	14,13	9,75
37335	м19-01-009-03	37,3	14,13	9,77
37336	м19-01-030-01	35,17	14,1	16,14
37337	м19-01-030-02	31,93	14,1	15,83
37338	м19-01-031-01	30,16	13,27	16,21
37339	м19-01-031-02	27,64	13,45	15,72
37340	м19-01-031-03	27,25	13,49	15,68
37341	м19-01-031-04	26,19	13,6	15,76
37342	м19-01-032-01	18,79	7,95	9,22
37343	м19-01-032-02	18,79	11,97	9,24
37344	м19-01-032-03	18,78	12,01	9,24
37345	м19-01-033-01	33,62	14,14	17,34
37346	м19-01-033-02	32,95	14,13	17,54
37347	м19-01-033-03	31,19	14,13	16,74
37348	м19-01-034-01	22,72	14,13	10,71
37349	м19-01-035-01	25,16	14,1	12,54
37350	м19-01-035-02	28,87	14,1	12,74
37351	м19-01-036-01	40,71	14,1	14,15
37352	м19-01-036-02	43,51	14,1	15,2

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
37353	м19-01-037-01	22,21	1	18,22
37354	м19-01-037-02	21,77	1	18
37355	м19-01-037-03	20,23	1	18,21
37356	м19-01-037-04	24,52	1	18,03
37357	м19-01-037-05	19,83	1	17,91
37358	м19-01-038-01	26,4	12,88	12,63
37359	м19-01-038-02	27,77	12,88	12,37
37360	м19-01-038-03	24,42	12,88	12,48
37361	м19-01-038-04	24,82	12,88	12,15
37362	м19-01-038-05	24,53	12,88	11,65
37363	м19-01-038-06	26,54	12,88	11,87
37364	м19-01-038-07	20,84	12,88	11,6
37365	м19-01-038-08	22,21	12,88	11,65
37366	м19-01-038-09	28,41	7,03	11,89
37367	м19-01-038-10	27,11	7,03	11,8
37368	м19-01-038-11	26,86	7,03	11,79
37369	м19-01-039-01	22,66	1	9,84
37370	м19-01-040-01	22,66	1	9,84
37371	м19-01-041-01	20,59	12,98	15,27
37372	м19-01-042-01	20,6	7,81	13,91
37373	м19-01-060-01	25,28	10,4	14,04
37374	м19-01-060-02	25,81	10,43	14,14
37375	м19-01-060-03	25,71	10,24	14,12
37376	м19-01-060-04	25,55	9,96	14,12
37377	м19-01-060-05	23,93	8,54	13,84
37378	м19-01-060-06	27,75	9,92	14,38
37379	м19-01-061-01	16,98	18,45	13,5
37380	м19-01-061-02	17,44	18,89	13,49
37381	м19-01-061-03	18,07	19,59	13,53
37382	м19-01-061-04	18,02	19,88	13,55
37383	м19-01-061-05	21,48</		



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
37432	м19-01-102-18	43,52	15,83	51,37
37433	м19-01-103-01	41,93	15,94	8,91
37434	м19-01-103-02	41,88	15,83	8,91
37435	м19-01-103-03	50,81	2	47,33
37436	м19-01-103-04	49,65	2,44	47,33
37437	м19-01-104-01	32,54	6,1	51,4
37438	м19-01-104-02	42,6	14,13	51
37439	м19-02-001-01	20,03	16,61	13,16
37440	м19-02-001-02	19,94	16,57	13,26
37441	м19-02-001-03	19,65	16,78	12,16
37442	м19-02-001-04	23,53	17,02	13,64
37443	м19-02-001-05	18,91	14,94	12,83
37444	м19-02-001-06	17,87	14,06	12,94
37445	м19-02-001-07	16,29	14,27	13,31
37446	м19-02-002-01	22,87	12,28	7,62
37447	м19-02-002-02	29,14	10,96	11,35
37448	м19-02-002-03	25,1	9,69	5,69
37449	м19-02-002-04	25,87	10,96	14,57
37450	м19-02-002-05	24,2	14,09	12,66
37451	м19-02-020-01	23,6	15,91	12,6
37452	м19-02-030-01	21,65	17,56	15,43
37453	м19-02-030-02	27,05	10,98	14,54
37454	м19-02-040-01	25,96	19,69	51,41
37455	м19-03-001-01	19,1	15,03	12,01
37456	м19-03-002-01	47	13,81	51,36
37457	м19-03-002-02	47,95	14,98	51,42
37458	м19-03-003-01	42,68	12,72	51,36
37459	м19-03-003-02	22,15	14,3	12,17
37460	м19-03-003-03	35,79	12,43	51,19
37461	м19-03-004-01	18,31	14,39	12,18
37462	м19-03-004-02	18,96	14,36	12,15
37463	м19-03-004-03	17,91	14,5	12,16
37464	м19-03-005-01	20,09	12,92	12,22
37465	м19-03-006-01	17,97	14,53	12,09
37466	м19-03-006-02	17,88	13,79	12,09
37467	м19-03-006-03	18,32	13,8	12,1
37468	м19-03-006-04	19,51	14,7	12,18
37469	м19-03-006-05	18,03	12,82	12,18
37470	м19-03-006-06	15,55	13,69	12,01
37471	м19-03-007-01	16,96	15,26	12
37472	м19-03-007-02	18,23	15,05	12,05
37473	м19-03-007-03	18,35	15,1	12,05
37474	м19-03-007-04	15,87	15,33	11,97
37475	м19-03-008-01	18,62	14,31	12,24
37476	м19-03-008-02	20,23	14,01	12,3
37477	м19-03-008-03	16,2	14,69	12,16
37478	м19-03-009-01	22,68	13,09	12,29
37479	м19-03-010-01	22,28	16,08	12,39
37480	м19-03-011-01	30,13	16,13	13,23
37481	м19-03-011-02	26,87	12,51	12,59
37482	м20-01-001-01	50,06	1	26,63
37483	м20-01-001-02	44,08	13,61	17,5
37484	м20-01-001-03	33,55	13,61	15,09
37485	м20-01-001-04	45,48	13,61	18,51
37486	м20-01-002-01	44,08	13,61	16,17
37487	м20-01-002-02	44,18	1	20,75
37488	м20-01-002-03	44,25	1	21
37489	м20-01-003-01	44,11	13,61	32,88
37490	м20-01-003-02	40,84	13,61	34,36
37491	м20-01-004-01	42,87	1	13,54
37492	м20-01-004-02	46,4	1	16,05
37493	м20-01-004-03	49,02	1	21,16
37494	м20-01-004-04	50,96	1	39,79
37495	м20-01-005-01	37,26	13,61	14,35
37496	м20-01-005-02	33,33	13,61	13,33
37497	м20-01-006-01	44,05	1	15,61
37498	м20-01-007-01	44,71	1	17,18
37499	м20-01-007-02	29,67	1	12,97
37500	м20-01-008-01	44,69	1	15,07
37501	м20-01-008-02	47,3	1	17,2
37502	м20-01-008-03	44,45	1	14,66
37503	м20-01-009-01	24,32	1	6,27
37504	м20-01-009-02	22,79	1	6,53
37505	м20-01-010-01	37,33	14,32	16,19
37506	м20-01-010-02	41,07	14,25	17,46
37507	м20-01-010-03	38,24	14,28	16,34
37508	м20-01-010-04	45,65	1	17,86
37509	м20-01-011-01	36,16	14,41	16,66
37510	м20-01-011-02	35,21	14,41	15,31

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
37511	м20-01-011-03	51,3	1	52,11
37512	м20-01-011-04	51,29	1	50,66
37513	м20-01-012-01	41,84	14,28	15,87
37514	м20-01-013-01	27,92	13,87	14,97
37515	м20-01-014-01	24,49	13,4	12,04
37516	м20-01-014-02	25,74	13,56	11,89
37517	м20-01-014-03	27,46	13,42	12,74
37518	м20-01-014-04	27,61	13,57	12,27
37519	м20-01-014-05	25,31	13,79	12,42
37520	м20-01-014-06	25,2	13,86	11,26
37521	м20-01-014-07	25,91	13,88	11,62
37522	м20-01-014-08	26,41	13,96	11,72
37523	м20-01-014-09	46,79	1	16,2
37524	м20-01-014-10	45,69	1	15,13
37525	м20-01-015-01	28	13,35	13,23
37526	м20-01-015-02	27,61	13,66	12,55
37527	м20-01-016-01	36,37	14,28	12,25
37528	м20-01-016-02	36,86	14,24	12,03
37529	м20-01-017-01	38,09	15,03	11,59
37530	м20-01-018-01	28,92	13,11	17,51
37531	м20-01-018-02	26,71	13,29	15,52
37532	м20-01-018-03	41,97	14,19	13,5
37533	м20-01-019-01	49,89	1	25,67
37534	м20-01-019-02	42,01	14,24	20,78
37535	м20-01-019-03	41,38	1	14,07
37536	м20-01-020-01	46,06	1	15,97
37537	м20-01-021-01	23,43	13,28	12,2
37538	м20-01-021-02	24,57	13,38	11,42
37539	м20-01-021-03	26,74	13,28	11,71
37540	м20-01-022-01	33,63	14,29	13,35
37541	м20-01-022-02	33,52	14,27	13,15
37542	м20-01-022-03	46,01	14,67	22,67
37543	м20-01-023-01	44,98	14,3	16,14
37544	м20-01-024-01	24,4	14,49	9,66
37545	м20-01-024-02	26,58	14,43	9,86
37546	м20-01-024-03	39,06	14,74	15,17
37547	м20-01-024-04	41,31	14,38	16,15
37548	м20-01-024-05	35,12	14,56	13,07
37549	м20-01-025-01	39,57	14,19	13,16
37550	м20-01-025-02	36,89	14,42	12,57
37551	м20-01-025-03	40,64	14,19	14,35
37552	м20-01-025-04	33,87	14,42	13,38
37553	м20-01-025-05	35,47	14,74	13,49
37554	м20-01-025-06	29,73	14,19	12,93
37555	м20-01-035-01	47,71	1	17,98
37556	м20-01-035-02	46,86	1	16,76
37557	м20-01-036-01	32,05	1	13,75
37558	м20-01-037-02	32,41	1	13,77
37559	м20-01-036-03	32,97	1	13,82
37560	м20-01-036-04	15,13	13,05	27,67
37561	м20-01-036-05	15,18	13,05	27,72
37562	м20-01-036-06	15,32	13,05	28,22
37563	м20-01-036-07	25,58	1	13,38
37564	м20-01-036-08	25,88	1	13,39
37565	м20-01-036-09	26,61	1	13,42
37566	м20-01-037-01	42,66	13,61	20,42
37567	м20-01-037-02	42,99	13,61	20,61
37568	м20-01-037-03	43,26	13,61	20,77
37569	м20-01-037-04	42,42	13,61	20,29
37570	м20-01-037-05	42,73	13,61	20,46
37571	м20-01-037-06	42,99	13,61	20,61
37572	м20-01-038-01	28,59	13,61	19,47
37573	м20-01-038-02	28,95	13,61	19,77
37574	м20-01-038-03	26	13,61	19,28
37575	м20-01-039-01	35,39	13,61	21,41
37576	м20-01-039-02	35,44	13,61	21,42
37577	м20-01-039-03	35,48	13,61	21,42
37578	м20-01-039-04	35,52	13,61	21,43
37579	м20-01-040-01	26,49	1	17,33
37580	м20-01-040-02	25,77	1	17,31
37581	м20-01-040-03	31,61	1	18,45
37582	м20-01-041-01	34,06	13,61	15,88
37583	м20-01-041-02	50,58	1	31,78
37584	м20-01-042-01	28,11	13,61	21,89
37585	м20-01-042-02	28,24	13,61	21,89
37586	м20-01-042-03	28,37	13,61	21,9
37587	м20-01-043-01	46,92	13,61	16,02
37588	м20-01-043-02	36,87	13,61	15,93
37589	м20-01-043-03	35,47	13,61	16,88

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
37590	м20-01-043-04	34	1	15,85
37591	м20-01-043-05	44,71	13,61	15,61
37592	м20-01-043-06	37,09	13,61	16,03
37593	м20-01-043-07	39,06	13,61	15,95
37594	м20-01-043-08	43,5	1	13,87
37595	м20-01-043-09	37,7	13,61	16,39
37596	м20-01-043-10	42,84	1	16,4
37597	м20-01-043-11	38,19	1	14,32
37598	м20-01-043-12	38,26	13,61	14,65
37599	м20-01-043-13	42,61	13,61	13,56
37600	м20-01-043-14	44,91	13,61	17,7
37601	м20-01-043-15	38,38	13,61	17,36
37602	м20-01-043-16	41,07	1	16,43
37603	м20-01-043-17	35,01	13,61	18,48
37604	м20-01-043-18	34,35	13,61	15,25
37605	м20-01-043-19	33,94	13,61	15,42
37606	м20-01-044-01	42,04	1	12,61
37607	м20-01-044-02	38,44	1	11,13
37608	м20-01-044-03	37,82	1	11,02
37609	м20-01-044-04	37,65	1	11
37610	м20-01-044-05	37,55	1	10,99
37611	м20-01-044-06	41,69	1	12,78
37612	м20-01-044-07	42,98	1	13,81
37613	м20-01-044-08	41,22	1	13,02
37614	м20-01-044-09	26,59	1	14,72
37615	м20-01-044-10	27,26	1	15,17
37616	м20-01-044-11	45,88	1	19
37617	м20-01-044-12	29,23	1	13,41
37618	м20-01-044-13	48,35	1	22,64
37619	м20-01-044-14	28,27	1	13,08
37620	м20-01-044-15	39,58	1	16,43
37621	м20-01-044-16	47,48	1	20,53
37622	м20-01-044-17	27,46	1	

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
37669	м20-01-073-01	25,7	13,61	13,18
37670	м20-01-073-02	29,16	1	19,95
37671	м20-01-074-01	34,4	1	12,83
37672	м20-01-074-02	39,18	1	13,5
37673	м20-01-074-03	42,13	1	14,19
37674	м20-01-074-04	43,66	1	14,7
37675	м20-01-074-05	39,95	1	14,37
37676	м20-01-074-06	42,04	1	14,65
37677	м20-01-074-07	47,51	1	18,74
37678	м20-01-074-08	47,88	1	19,51
37679	м20-01-074-09	48,93	1	21,9
37680	м20-01-074-10	49,13	1	23,68
37681	м20-01-074-11	49,35	1	24,29
37682	м20-01-074-12	49,56	1	25,05
37683	м20-01-074-13	49,6	1	25,18
37684	м20-01-074-14	36,66	1	12,07
37685	м20-01-074-15	41,7	1	13,12
37686	м20-01-074-16	44,63	1	14,38
37687	м20-01-074-17	45,89	1	15,28
37688	м20-01-074-18	34,16	1	15,43
37689	м20-01-074-19	36,13	1	15,62
37690	м20-01-075-01	34,09	1	13,53
37691	м20-01-075-02	37,9	1	13,99
37692	м20-01-075-03	40,72	1	14,52
37693	м20-01-075-04	42,49	1	15,02
37694	м20-01-075-05	39,41	1	14,64
37695	м20-01-075-06	41,81	1	14,94
37696	м20-01-075-07	44,36	1	16,85
37697	м20-01-075-08	43,89	1	16,78
37698	м20-01-075-09	44,86	1	17,29
37699	м20-01-075-10	21,82	1	16,01
37700	м20-01-075-11	23,61	1	16,06
37701	м20-01-075-12	25,8	1	16,14
37702	м20-01-075-13	27,09	1	16,19
37703	м20-01-075-14	33,71	1	13,58
37704	м20-01-075-15	38,83	1	14,22
37705	м20-01-075-16	42,12	1	14,97
37706	м20-01-075-17	43,64	1	15,52
37707	м20-01-075-18	36,36	1	13,9
37708	м20-01-075-19	37,45	1	14,04
37709	м20-01-076-01	31,17	1	13,4
37710	м20-01-077-01	40,25	1	14,05
37711	м20-01-077-02	39,49	1	13,88
37712	м20-01-077-03	41,35	1	14,26
37713	м20-01-077-04	40,95	1	14,52
37714	м20-01-077-05	41,34	1	14,49
37715	м20-01-077-06	41,56	1	14,41
37716	м20-01-077-07	24,87	1	13,42
37717	м20-01-078-01	40,41	1	14,26
37718	м20-01-078-02	43,33	1	15,94
37719	м20-01-078-03	44,32	1	14,92
37720	м20-01-078-04	34,99	1	12,83
37721	м20-01-078-05	37	1	11,43
37722	м20-01-079-01	37,56	1	20,73
37723	м20-01-079-02	33,89	1	20,44
37724	м20-01-079-03	23,67	1	13,44
37725	м20-01-079-04	30,26	1	15,55
37726	м20-01-090-01	40,96	1	14,59
37727	м20-01-090-02	39,09	1	14,7
37728	м20-01-091-01	36,86	1	11,59
37729	м20-01-091-02	47,61	1	18,82
37730	м20-01-091-03	28,85	1	20,1
37731	м20-01-091-04	27,04	1	20,07
37732	м20-01-091-05	45,4	1	13,24
37733	м20-01-092-01	51,24	1	48,57
37734	м20-01-092-02	51,21	1	47,22
37735	м20-02-001-01	16,26	13,49	14,81
37736	м20-02-001-02	22,11	13,54	15,12
37737	м20-02-001-03	19,3	13,16	17,48
37738	м20-02-001-04	17,76	13,16	17,21
37739	м20-02-002-01	16,13	13,53	14,45
37740	м20-02-002-02	15,93	13,54	14,16
37741	м20-02-002-03	15,56	13,54	13,9
37742	м20-02-002-04	15,91	13,54	14,17
37743	м20-02-002-05	15,58	13,54	13,92
37744	м20-02-002-06	15,94	13,54	12,44
37745	м20-02-002-07	16,44	13,54	12,99
37746	м20-02-002-08	16,79	13,54	14,5
37747	м20-02-002-09	16,86	13,54	15,09

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
37748	м20-02-002-10	16,64	13,53	15,04
37749	м20-02-002-11	13,51	13,54	11,84
37750	м20-02-002-12	12,51	13,54	11,31
37751	м20-02-002-13	15,12	13,54	14,35
37752	м20-02-002-14	16,41	13,54	14,97
37753	м20-02-002-15	51,2	1	51,24
37754	м20-02-002-16	14,98	13,53	9,12
37755	м20-02-002-17	14,84	13,53	14,88
37756	м20-02-002-18	13,96	13,54	12,77
37757	м20-02-002-19	13,83	13,54	14,88
37758	м20-02-002-20	51,29	9,03	51,39
37759	м20-02-002-21	14,45	13,53	13,04
37760	м20-02-002-22	18,94	13,54	51,23
37761	м20-02-002-23	14,04	13,54	13,15
37762	м20-02-002-24	14,07	13,54	13,15
37763	м20-02-002-25	16,64	13,53	15,29
37764	м20-02-003-01	14,12	13,54	10,87
37765	м20-02-003-02	12,8	13,54	10,78
37766	м20-02-003-03	11,99	13,54	9,49
37767	м20-02-003-04	14,43	13,54	9,99
37768	м20-02-003-05	14,12	13,54	10,89
37769	м20-02-003-06	12,78	13,54	10,8
37770	м20-02-003-07	11,99	13,54	9,51
37771	м20-02-003-08	14,43	13,54	9,99
37772	м20-02-003-09	17,65	1	12,45
37773	м20-02-004-01	16,41	13,54	14,33
37774	м20-02-004-02	15,45	13,53	14,84
37775	м20-02-004-03	14,78	13,54	12,27
37776	м20-02-004-04	14,7	13,54	12,74
37777	м20-02-005-01	16,03	13,54	13,85
37778	м20-02-005-02	16,13	13,54	13,8
37779	м20-02-005-03	16,48	13,54	13,92
37780	м20-02-005-04	16,08	13,54	13,58
37781	м20-02-005-05	15,95	13,54	13,55
37782	м20-02-005-06	15,77	13,54	13,67
37783	м20-02-005-07	15,98	13,54	13,74
37784	м20-02-005-08	16,31	13,54	13,82
37785	м20-02-005-09	16,11	13,54	13,61
37786	м20-02-005-10	15,87	13,54	13,53
37787	м20-02-005-11	15,74	13,54	14,35
37788	м20-02-005-12	17,64	13,54	15,21
37789	м20-02-005-13	14,64	13,54	13,34
37790	м20-02-005-14	15,09	13,54	13,46
37791	м20-02-005-15	15,19	13,54	13,33
37792	м20-02-005-16	15,23	13,54	13,47
37793	м20-02-005-17	15	13,54	13,33
37794	м20-02-005-18	15,79	13,54	14,61
37795	м20-02-006-01	30,69	1	19,82
37796	м20-02-006-02	32,07	1	19,89
37797	м20-02-021-01	15,94	13,54	11,15
37798	м20-02-021-02	21,37	13,54	16,42
37799	м20-02-021-03	15,94	13,54	12,87
37800	м20-02-021-04	23,25	13,54	20,36
37801	м20-02-021-05	13,77	13,54	11,93
37802	м20-02-021-06	14,18	13,54	12,45
37803	м20-02-021-07	14,49	13,54	12,72
37804	м20-02-021-08	15,92	13,54	13,24
37805	м20-02-021-09	16,21	13,54	13,19
37806	м20-02-021-10	16,64	13,54	13,24
37807	м20-02-021-11	16,26	13,54	13,22
37808	м20-02-021-12	16,37	13,54	13,37
37809	м20-02-021-13	16,25	13,54	13,31
37810	м20-02-022-01	16,17	13,16	51,33
37811	м20-02-022-02	16,86	13,16	51
37812	м20-02-022-03	16,98	13,16	51,23
37813	м20-02-022-04	16,94	13,16	51,28
37814	м20-02-022-05	16,15	13,54	12,87
37815	м20-02-023-01	14,1	1	12,07
37816	м20-02-023-02	14,47	1	12,59
37817	м20-02-023-03	14	1	12,78
37818	м20-02-023-04	14,49	13,16	12,9
37819	м20-02-023-05	19,73	1	13,02
37820	м20-02-023-06	15,92	1	13,1
37821	м20-02-023-07	14,98	1	13,28
37822	м20-02-023-08	14,6	13,16	12,97
37823	м20-02-023-09	16,74	1	11,56
37824	м20-02-023-10	12,35	1	11,31
37825	м20-02-024-01	18,03	13,54	51,57
37826	м20-02-024-02	51,29	1	50,55

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
37827	м20-02-024-03	17,74	13,54	52,08
37828	м20-02-024-04	16,73	13,54	50,82
37829	м20-02-031-01	16,03	13,52	13,3
37830	м20-02-031-02	16,6	13,51	13,61
37831	м20-02-031-03	16,47	13,51	16,28
37832	м20-02-031-04	16,9	13,5	19,16
37833	м20-02-031-05	15,07	13,54	12,53
37834	м20-02-031-06	14,51	13,54	13,25
37835	м20-02-031-07	16,21	13,53	13,14
37836	м20-02-031-08	16,65	13,51	13,37
37837	м20-02-031-09	19,44	13,54	9,71
37838	м20-02-031-10	17,49	13,54	9,92
37839	м20-02-031-11	14,95	13,54	9,5
37840	м20-02-031-12	10,3	1	9,31
37841	м20-02-031-13	15,09	13,54	13,59
37842	м20-02-031-14	13,73	1	11,74
37843	м20-02-041-01	13,84	13,54	12,87
37844	м20-02-041-02	16,23	13,54	14,58
37845	м20-02-041-03	15,17	13,54	12,94
37846	м20-02-041-04	16,2	1	12,97
37847	м20-02-041-05	17,47	13,54	16,3
37848	м20-02-041-06	14,99	13,54	12,89
37849	м20-02-041-07	15,81	1	13,22
37850	м20-02-041-08	17,41	13,54	16,4
37851	м20-02-051-01	16,52	9,1	15,37
37852	м20-02-051-02	51,36	1	52
37853	м20-02-061-01	28,31	1	12,85
37854	м20-02-061-02	28,06	1	12,84
37855	м20-02-061-03	29,65	1	12,93
37856	м20-02-061-04	15,23	1	11,71
37857	м20-02-071-01	15,47	13,16	51,81
37858	м21-01-001-01	21,84	8,62	14,84
37859	м21-01-001-02	21,22	11,06	18,29
37860	м21-01-001-03	14,67	11,37	10,02
37861	м21-01-001-04			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
37906	m21-01-003-13	31,17	2,3	11,69
37907	m21-01-003-14	23,22	2,38	10,28
37908	m21-01-003-15	15,48	3,16	12,75
37909	m21-01-003-16	24,46	1	11,57
37910	m21-01-003-17	51,32	1	51,3
37911	m21-01-003-18	24,03	2,52	10,68
37912	m21-01-003-19	51,32	1	51,32
37913	m21-01-004-01	22,92	9,74	13,74
37914	m21-01-004-02	21,84	12,4	17,14
37915	m21-01-004-03	15,76	4,96	9,84
37916	m21-01-004-04	14,2	6,25	10,05
37917	m21-01-004-05	17,06	4,18	10,14
37918	m21-01-004-06	22,01	3,56	10,46
37919	m21-01-004-07	15,53	2,52	10,13
37920	m21-01-004-08	30,2	2,52	12,22
37921	m21-01-004-09	51,32	1	51,32
37922	m21-01-004-10	45,14	2,31	17,42
37923	m21-01-004-11	13,6	2,37	10,07
37924	m21-01-004-12	37,89	2,52	3,89
37925	m21-01-004-13	27,83	2,3	12,15
37926	m21-01-004-14	23,84	2,42	10,1
37927	m21-01-004-15	15,5	2,8	12,76
37928	m21-01-004-16	23,85	1	10,85
37929	m21-01-004-17	51,32	1	51,3
37930	m21-01-004-18	23,33	2,52	10,66
37931	m21-01-004-19	51,32	1	51,32
37932	m21-01-005-01	31,87	7,4	10,99
37933	m21-01-006-01	24,42	8,95	9,08
37934	m21-01-006-02	23,84	8,45	9,48
37935	m21-01-030-01	28,6	7,02	11,53
37936	m21-01-030-02	32,01	9,05	12,27
37937	m21-01-030-03	36,66	10,46	12,56
37938	m21-01-030-04	37,84	10,34	13,22
37939	m21-01-030-05	29,44	8,61	11,28
37940	m21-01-030-06	31,94	9,65	11,57
37941	m21-01-030-07	34,52	10,57	12,14
37942	m21-01-030-08	33,55	11,68	12,26
37943	m21-01-030-09	26,38	5,69	11,08
37944	m21-01-030-10	30,28	9,92	11,43
37945	m21-01-030-11	30,45	9,38	11,71
37946	m21-01-031-01	19,88	6,94	12,14
37947	m21-01-031-02	20,29	7,04	12,11
37948	m21-01-031-03	19,93	7,42	13,71
37949	m21-01-031-04	19,82	7,37	14,62
37950	m21-01-031-05	21,91	8,78	12,06
37951	m21-01-031-06	20,49	9,7	11,61
37952	m21-01-031-07	22,04	15,78	12,18
37953	m21-01-031-08	21,17	15,87	11,87
37954	m21-01-031-09	22,46	7,81	10,48
37955	m21-01-031-10	21,58	9,59	10,33
37956	m21-01-031-11	22,24	10,34	10,75
37957	m21-01-031-12	24,14	13,85	10,71
37958	m21-01-031-13	24,87	12,29	10,72
37959	m21-02-001-01	36,76	13,14	13,12
37960	m21-02-001-02	34,43	13,07	13,04
37961	m21-02-002-01	35,91	9,73	13,31
37962	m21-02-002-02	38,56	9,73	13,5
37963	m21-02-003-01	30,71	14,13	11,82
37964	m21-02-003-02	29,61	14,13	11,74
37965	m21-02-004-01	29,07	13,38	8,82
37966	m21-02-004-02	28,88	13,38	8,84
37967	m21-02-005-01	29,4	13,37	9,14
37968	m21-02-005-02	27,09	13,37	9,07
37969	m21-02-006-01	33,17	12,13	11,53
37970	m21-02-007-01	30,42	11,15	11,77
37971	m21-02-008-01	37,7	7,75	14,37
37972	m21-02-009-01	35,71	9,73	11,4
37973	m21-02-010-01	35,72	8	13,19
37974	m21-02-011-01	33,13	12,51	10,9
37975	m21-02-012-01	38,19	5,45	14,79
37976	m21-02-013-01	42,11	8,2	13,37
37977	m21-02-014-01	25,77	14,15	10,95
37978	m22-01-001-01	24,05	12,19	15,63
37979	m22-01-001-02	23,98	17,02	13,44
37980	m22-01-001-03	22,76	16,96	12,88
37981	m22-01-002-01	27,81	11,43	16,74
37982	m22-01-002-02	28,52	17,21	15,11
37983	m22-01-002-03	24,58	19,32	13,62
37984	m22-01-002-04	25,33	19,56	13,53

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
37985	m22-01-002-05	23,81	18,95	13,51
37986	m22-01-016-01	19,59	12,31	12,72
37987	m22-01-016-02	20,03	11,81	13,36
37988	m22-01-016-03	20,01	11,75	13,51
37989	m22-01-017-01	14,71	15,53	10,19
37990	m22-01-018-01	19,81	10,63	13,23
37991	m22-01-021-01	29,99	11,23	19,87
37992	m22-01-021-02	30,21	11,57	18,47
37993	m22-01-022-01	31,55	12,64	19,86
37994	m22-01-022-02	30,15	11,56	19,32
37995	m22-01-031-01	22,65	10,82	14,66
37996	m22-01-031-02	33,34	27,85	14,14
37997	m22-01-032-01	26,75	12,96	14,49
37998	m22-01-032-02	21,15	10,79	13,56
37999	m22-01-036-01	28,48	11,64	14,53
38000	m22-01-036-02	20,35	10,44	13,34
38001	m22-01-036-03	27,31	19,81	13,42
38002	m22-01-036-04	24,82	20,03	13,19
38003	m22-01-037-01	29,91	11,21	15,91
38004	m22-01-037-02	26,71	19,82	13,19
38005	m22-01-037-03	24,09	20,16	12,8
38006	m22-01-037-04	20,96	10,49	12,88
38007	m22-01-037-05	19,93	10,38	12,34
38008	m22-01-037-06	24,93	19,9	11,83
38009	m22-02-001-01	38,18	17,75	16,68
38010	m22-02-001-02	36,37	17,74	15,13
38011	m22-02-001-03	34,19	17,69	14,36
38012	m22-02-002-01	30,03	17,39	13,93
38013	m22-02-002-02	26,9	17,4	12,62
38014	m22-02-002-03	28,35	23,74	13,45
38015	m22-02-002-04	27,11	23,78	13,13
38016	m22-02-002-05	22,74	18,59	12,86
38017	m22-02-002-06	20,37	16,53	12,92
38018	m22-02-002-07	19,47	14,52	13,04
38019	m22-02-002-08	18,9	14,32	12,88
38020	m22-02-002-09	20,59	16,42	12,96
38021	m22-02-002-10	17,61	13,14	12,87
38022	m22-02-002-11	25,3	16,11	13,82
38023	m22-02-002-12	24,49	18,03	13,5
38024	m22-02-002-13	18,17	11,92	13,48
38025	m22-02-002-14	17,41	12,56	13,23
38026	m22-02-002-15	26,37	16,97	11,83
38027	m22-02-002-16	17,4	15,35	11,16
38028	m22-02-002-17	15,29	13,52	10,94
38029	m22-02-002-18	28,16	17,5	14,4
38030	m22-02-002-19	28,79	17,43	13,92
38031	m22-02-002-20	28,22	17,49	13,69
38032	m22-02-002-21	27,02	17,51	13,38
38033	m22-02-002-22	24,97	17,48	13,06
38034	m22-02-003-01	18,17	13,71	11,96
38035	m22-02-003-02	17,6	13,08	11,77
38036	m22-02-003-03	17,96	11,83	11,96
38037	m22-02-003-04	17,74	11,66	11,9
38038	m22-02-003-05	18,76	12,08	12,66
38039	m22-02-003-06	22,84	18,56	12,45
38040	m22-02-003-07	18,31	14,39	12,71
38041	m22-02-010-01	18,42	11,88	13,12
38042	m22-02-010-02	19,46	12,68	12,99
38043	m22-02-010-03	18,09	12,36	12,59
38044	m22-02-010-04	18,47	13,88	12,65
38045	m22-02-011-01	28,3	23,42	14,05
38046	m22-02-011-02	23,76	17,07	13,31
38047	m22-02-011-03	21,9	16,92	13,06
38048	m22-02-020-01	34,3	27,86	20,74
38049	m22-02-020-02	34,18	27,67	20,02
38050	m22-02-020-03	26,94	26,42	12,57
38051	m22-02-020-04	25,67	26,03	12,42
38052	m22-02-021-01	36,32	18	18,46
38053	m22-02-021-02	37,02	17,91	19,52
38054	m22-02-021-03	33,27	17,8	26,78
38055	m22-02-022-01	22,07	16,24	12,31
38056	m22-02-022-02	22,66	19,41	11,93
38057	m22-02-022-03	22,86	18,64	12,13
38058	m22-02-030-01	32,58	17,75	19,09
38059	m22-02-030-02	32,85	17,67	20,08
38060	m22-02-030-03	27,57	18,36	16,2
38061	m22-02-030-04	26,91	17,71	13,08
38062	m22-02-030-05	24,69	20,18	12,59
38063	m22-02-030-06	22,33	20,26	12,39

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
38064	m22-02-030-07	32,36	16,77	15,98
38065	m22-02-030-08	31,16	17,68	14,55
38066	m22-02-030-09	25,06	17,3	13,3
38067	m22-02-030-10	23,63	17,84	13,16
38068	m22-02-030-11	24,2	17,41	13,16
38069	m22-02-030-12	24,48	17,68	13,16
38070	m22-02-031-01	18,21	11,66	13,19
38071	m22-02-031-02	16,03	11,32	13,03
38072	m22-02-040-01	25,08	18,7	12
38073	m22-02-040-02	21,92	16,71	11,35
38074	m22-02-040-03	20,55	15,28	11,23
38075	m22-02-041-01	15,2	17,14	12,79
38076	m22-02-041-02	15,66	13,59	11,85
38077	m22-02-042-01	22,68	21,97	11,02
38078	m22-02-042-02	14,42	13,44	10,75
38079	m22-02-043-01	16,54	11,42	10,92
38080	m22-02-043-02	16,83	12,07	10,88
38081	m22-02-043-03	17,92	15,3	10,89
38082	m22-02-044-01	18,24	10,38	12,27
38083	m22-02-044-02	22,61	19,86	11,7
38084	m22-02-044-03	15,84	10,55	11,65
38085	m22-02-045-01	16,54	10,88	13
38086	m22-02-045-02	16,46	10,99	12,34
38087	m22-02-050-01	26,54	24,34	12,42
38088	m22-02-050-02	23,36	23,36	12,16
38089	m22-02-051-01	23,71	23,6	12,2
38090	m22-02-051-02	22,06	23,4	12,1
38091	m22-02-052-01	22,86	23,04	12
38092	m22-02-052-02	22,57	22,97	11,99
38093	m22-02-060-01	18,03	11,62	12,17
38094	m22-02-060-02	15,99	11,29	11,76
38095	m22-02-061-01	16,41	12,04	12,28
38096	m22-02-070-01	21,44	13,77	12,73
38097	m22			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
38143	m23-01-002-08	26,76	13,08	14,48
38144	m23-01-002-09	27,76	11,35	14,86
38145	m23-01-003-01	27,23	13,28	14,53
38146	m23-01-003-02	26,78	14,18	14,52
38147	m23-01-003-03	26,38	13,92	14,47
38148	m23-01-003-04	25,71	14,09	14,37
38149	m23-01-003-05	26,15	14,18	14,41
38150	m23-01-003-06	27,51	13,43	14,59
38151	m23-01-003-07	29,28	11,82	14,89
38152	m23-01-003-08	24,95	13,39	14,29
38153	m23-01-004-01	28,1	12,41	14,8
38154	m23-01-004-02	28,25	12,33	14,94
38155	m23-01-005-01	30,96	13,81	23,65
38156	m23-01-005-02	29,98	13,57	27,74
38157	m23-01-005-03	37,13	13,76	24,96
38158	m23-01-005-04	28,89	13,5	13,95
38159	m23-01-021-01	22,53	13,82	14,28
38160	m23-01-022-01	32,86	11,83	15,2
38161	m23-01-022-02	31,06	12,86	14,98
38162	m23-01-022-03	30,87	12,55	14,79
38163	m23-01-022-04	32,78	11,95	15,01
38164	m23-01-022-05	35,05	13,89	23,22
38165	m23-01-022-06	39,59	12,75	26,96
38166	m23-01-022-07	27,99	13,05	14,6
38167	m23-01-022-08	27,35	13,36	14,53
38168	m23-01-023-01	31,42	13,05	15
38169	m23-01-023-02	28,8	12,08	15,14
38170	m23-01-023-03	27,89	12,16	14,93
38171	m23-01-024-01	32,19	12,92	14,49
38172	m23-01-024-02	32,97	12,6	14,61
38173	m23-01-024-03	34,04	12,44	14,85
38174	m23-01-024-04	31,9	12,66	14,11
38175	m23-01-024-05	30,41	12,9	13,92
38176	m23-01-024-06	29,96	12,87	13,93
38177	m23-01-025-01	30,83	12,66	13,94
38178	m23-01-025-02	29,3	12,6	13,71
38179	m23-01-026-01	33,62	12,93	15,08
38180	m23-01-026-02	29,93	13,5	13,59
38181	m23-01-026-03	30,12	13,22	13,82
38182	m23-01-027-01	32,17	13,66	22,83
38183	m23-01-028-01	15,49	13,66	13,8
38184	m23-01-028-02	16,08	13,54	13,81
38185	m23-01-028-03	29,78	13,01	19,34
38186	m23-01-028-04	31,96	12,86	20,15
38187	m23-01-028-05	24,55	13,36	14,17
38188	m23-01-028-06	25,38	13,32	14,22
38189	m23-01-028-07	25,32	12,78	14,16
38190	m23-01-043-01	35,1	13,77	23,3
38191	m23-01-044-01	30,98	13,65	21,42
38192	m23-01-045-01	34,39	13,85	22,38
38193	m23-01-045-02	32,54	13,84	20,51
38194	m23-01-046-01	35,48	13,69	25,06
38195	m23-01-046-02	34,99	13,88	23,17
38196	m23-02-001-01	41,27	13,9	25,58
38197	m23-02-002-01	35,15	13,8	22,51
38198	m23-02-002-02	21,48	13,74	13,01
38199	m23-02-002-03	32,32	13,62	22,47
38200	m23-02-002-04	35,41	13,85	23,28
38201	m23-02-002-05	38,48	13,74	23,85
38202	m23-02-002-06	36,89	13,85	13,49
38203	m23-02-003-01	39,96	13,86	23,97
38204	m23-02-003-02	40,56	13,89	25,05
38205	m23-02-003-03	34,48	13,77	22,76
38206	m23-02-003-04	22,72	16,32	14,22
38207	m23-02-004-01	44,35	13,84	24,21
38208	m23-02-004-02	40,83	13,92	24,56
38209	m23-02-004-03	37,26	13,76	23,49
38210	m23-02-020-01	32,46	13,62	22,72
38211	m23-02-020-02	37,8	13,72	23,59
38212	m23-02-020-03	33,88	13,85	22,19
38213	m23-02-020-04	34,49	13,78	22,38
38214	m23-02-020-05	32,2	13,53	22,82
38215	m23-02-020-06	34,93	13,79	22,55
38216	m23-02-021-01	33,68	13,6	22,51
38217	m23-02-021-02	23,18	13	14,25
38218	m23-02-022-01	37,5	13,78	23,46
38219	m23-02-040-01	32,96	13,62	20,14
38220	m23-02-040-02	22,28	13,24	14,13
38221	m23-02-040-03	22,32	13,4	14,17

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
38222	m23-02-040-04	21,18	13,39	14,06
38223	m23-02-040-05	34,36	13,4	21,37
38224	m23-02-040-06	22,42	13,11	14,2
38225	m23-02-050-01	22,38	14,28	14,13
38226	m23-02-060-01	28,93	13,56	15,5
38227	m23-02-060-02	30,35	6,95	14,65
38228	m23-02-070-01	30,89	13,58	14,23
38229	m23-02-070-02	33,7	13,6	14,71
38230	m23-02-070-03	27,63	13,4	13,35
38231	m23-02-070-04	32,6	13,53	14,54
38232	m23-02-070-05	44,73	13,52	28,06
38233	m23-02-070-06	39,4	13,41	17,07
38234	m23-02-070-07	41,11	13,09	22,93
38235	m23-02-070-08	38,88	13,51	21,36
38236	m23-02-071-01	40,63	13,44	21,89
38237	m23-02-071-02	40,77	13,45	20,28
38238	m23-02-085-01	30,9	13,68	19,47
38239	m23-02-085-02	34,72	13,61	23
38240	m23-02-085-03	32,63	13,86	28,94
38241	m23-02-085-04	34,68	13,82	23,02
38242	m23-02-085-05	35,01	13,96	22,93
38243	m23-02-085-06	39,58	13,93	21,45
38244	m23-02-085-07	44,29	13,81	26,69
38245	m23-02-085-08	31,98	13,84	20,73
38246	m23-02-085-09	34,44	13,81	22,49
38247	m23-02-085-10	43,83	13,84	25,37
38248	m23-02-085-11	33,75	14	20,02
38249	m23-02-085-12	45,02	13,97	27,91
38250	m23-02-085-13	32,27	13,71	21,91
38251	m23-02-085-14	38,9	13,74	23,11
38252	m23-02-085-15	32,11	13,66	20,55
38253	m23-02-085-16	33,17	13,52	20,47
38254	m23-02-085-17	34,62	13,43	21,39
38255	m23-02-085-18	31,88	13,63	18,17
38256	m23-02-085-19	33,83	12,86	15,54
38257	m23-02-085-20	38,38	13,51	21,3
38258	m23-02-085-21	29,8	13,68	15,86
38259	m23-02-086-01	29,82	13,73	13,5
38260	m23-02-086-02	38,6	13,62	18,45
38261	m23-02-086-03	37,19	13,84	19,71
38262	m23-02-086-04	35,84	13,7	16,47
38263	m23-02-086-05	24,44	13,66	12,31
38264	m23-02-086-06	30,78	13,86	16,98
38265	m23-02-086-07	41,56	13,71	21,82
38266	m23-02-086-08	16,93	13,33	13,72
38267	m23-02-086-09	24,98	13,63	14,46
38268	m23-02-086-10	34,31	13,55	22,91
38269	m23-02-086-11	29,84	14,72	22,55
38270	m23-02-086-12	23,06	15,49	14,21
38271	m23-02-086-13	34,44	13,74	20,76
38272	m23-02-086-14	29,14	13,62	14,84
38273	m23-02-086-15	29,44	13,6	15,42
38274	m23-02-086-16	30,17	13,62	15,42
38275	m23-02-086-17	34,58	13,49	22,77
38276	m23-02-086-18	36,11	13,87	18,57
38277	m23-02-086-19	38,31	13,92	22,87
38278	m23-02-086-20	32,11	13,66	23,16
38279	m23-02-086-21	33,87	13,88	22,24
38280	m23-02-086-22	35,35	13,79	21,44
38281	m23-02-086-23	40,83	13,93	24,26
38282	m23-02-086-24	41,76	13,91	25,67
38283	m23-02-086-25	31,32	13,76	22,76
38284	m23-02-086-26	34,28	13,81	22,38
38285	m23-02-086-27	37,23	13,92	23,63
38286	m23-02-086-28	39,72	13,93	22,34
38287	m23-02-086-29	38,31	13,92	20,77
38288	m23-02-086-30	39,21	13,91	24,3
38289	m23-02-086-31	36,65	13,98	22,67
38290	m23-02-086-32	38,33	13,97	24,98
38291	m23-02-086-33	33,38	13,85	23,32
38292	m23-02-086-34	33,88	13,81	22,74
38293	m23-02-086-35	31,82	13,61	22,74
38294	m23-02-086-36	39,59	13,9	25,8
38295	m23-02-086-37	36,93	13,96	22,78
38296	m23-02-086-38	36,51	13,76	22,88
38297	m23-02-087-01	43,42	13,84	24,74
38298	m23-02-087-02	41,16	13,92	25,56
38299	m23-02-088-01	33,38	13,66	14,59
38300	m23-02-088-02	32,74	13,83	22,96

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
38301	m23-02-088-03	30,22	13,95	12,07
38302	m23-02-088-04	30,87	13,95	20,03
38303	m23-02-088-05	40,46	13,92	25,7
38304	m23-02-088-06	39,62	13,94	24,61
38305	m23-02-088-07	41,2	13,98	23,12
38306	m23-02-088-08	46,82	13,3	25,1
38307	m23-02-089-01	44,32	12,59	30,01
38308	m23-02-089-02	37,98	12,6	28,43
38309	m23-02-089-03	34,85	13,77	22,95
38310	m23-02-090-01	29,71	13,77	12,68
38311	m23-02-090-02	39,95	13,99	16,09
38312	m23-02-090-03	41,46	13,98	24,14
38313	m23-02-090-04	31,27	13,68	19,27
38314	m23-02-090-05	33,16	13,8	18,65
38315	m23-02-090-06	36,46	13,76	20,15
38316	m23-02-100-01	40,22	13,93	23,97
38317	m23-02-101-01	39,72	13,91	23,36
38318	m23-02-101-02	38,83	13,9	23,61
38319	m23-02-101-03	39	13,93	23,4
38320	m23-02-101-04	33,14	13,58	22,11
38321	m23-02-102-01	30,26	13,72	21,6
38322	m23-02-102-02	29,11	13,79	21,6
38323	m23-02-102-03	29,81	13,68	22,3
38324	m23-02-103-01	39,55	12,41	23,11
38325	m23-02-103-02	35,57	13,3	19,83
38326	m23-02-103-03	37,52	12,05	17,63
38327	m23-02-103-04	25,05	11,58	13,08
38328	m23-02-103-05	38,26	12,44	17,86
38329	m23-02-103-06	29,48	13,36	14,18
38330	m23-02-115-01	45,07	13,97	29,07
38331	m23-02-115-02	42,3	13,74	27,72
38332	m23-02-115-03	40,88	13,79	19,72
38				



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
38380	м23-05-002-03	32,28	13,52	18,45
38381	м23-05-002-04	36,51	13,65	17,8
38382	м23-05-002-05	34,12	13,45	18,15
38383	м23-05-002-06	32,85	13,56	14,06
38384	м23-05-003-01	40,73	13,78	29,41
38385	м23-05-003-02	34,1	13,69	17,05
38386	м23-05-003-03	33,28	13,7	16,27
38387	м23-05-004-01	20,32	23,55	12,97
38388	м23-05-005-01	24,69	13,72	11,4
38389	м23-05-005-02	21,54	13,61	15,36
38390	м23-05-006-01	24,67	13,69	14,83
38391	м23-05-007-01	40,53	13,83	44,53
38392	м23-05-008-01	32,81	13,73	17,32
38393	м23-05-020-01	28,43	13,77	12,68
38394	м23-05-020-02	28,47	13,29	13,75
38395	м23-05-020-03	27,88	13,44	12,44
38396	м23-05-021-01	35,68	13,37	10,39
38397	м23-05-021-02	33,73	13,28	10,4
38398	м23-05-022-01	28,29	13,41	13,02
38399	м23-05-022-02	27,6	13,35	12,64
38400	м23-05-023-01	36,59	13,78	23,11
38401	м23-05-035-01	40,35	13,91	24,27
38402	м23-05-036-01	35,82	13,88	22,56
38403	м23-05-037-01	37,43	13,94	24,5
38404	м23-05-038-01	42,43	13,96	26,07
38405	м23-05-038-02	36,98	13,78	19,85
38406	м23-05-050-01	35,48	13,81	19,78
38407	м23-05-050-02	35,79	13,81	19,91
38408	м23-05-051-01	40,76	13,93	25,36
38409	м23-05-051-02	33,87	13,59	22,28
38410	м23-05-060-01	39,28	13,07	25,05
38411	м23-05-060-02	37,15	13,18	15,51
38412	м23-05-060-03	39,66	12,93	25,7
38413	м23-05-060-04	38,86	13,08	27,88
38414	м23-05-060-05	39,15	13,03	27,36
38415	м23-05-060-06	39,41	13,16	27,11
38416	м23-05-060-07	39,11	13,07	26,37
38417	м23-05-061-01	38,8	13,87	21,19
38418	м23-05-070-01	37,73	12,94	14,1
38419	м23-05-070-02	42,14	13,89	25,47
38420	м23-05-070-03	42,31	13,76	23,2
38421	м23-05-070-04	38,94	13,67	22,59
38422	м24-01-001-01	28,5	14,19	13,79
38423	м24-01-002-01	30,21	15,16	17,13
38424	м24-01-003-01	26,65	21,48	11,14
38425	м24-01-003-02	27,73	26,57	10,32
38426	м24-01-003-03	27,76	26,01	10,62
38427	м24-01-003-04	27,92	26,45	10,44
38428	м24-01-003-05	27,81	25,07	10,86
38429	м24-01-003-06	27,27	26,49	10,26
38430	м24-01-004-01	26,2	13,54	11,69
38431	м24-01-005-01	33,07	13,75	14,86
38432	м24-01-005-02	26,57	14,14	14,19
38433	м24-01-005-03	26,1	13,96	12,8
38434	м24-01-005-04	26,2	14,14	12,66
38435	м24-01-006-01	26,26	14,13	51,41
38436	м24-01-006-02	27,01	14,22	51,43
38437	м24-01-006-03	32,88	13,92	16,64
38438	м24-01-016-01	23,8	13,72	22,58
38439	м24-01-016-02	24,72	17,44	22,35
38440	м24-01-016-03	30,78	27,5	22,51
38441	м24-01-017-01	30,66	16,14	13,13
38442	м24-01-018-01	27	14,13	12,85
38443	м24-01-019-01	30,16	14,03	12,58
38444	м24-01-019-02	37,57	14,04	14,03
38445	м24-01-020-01	23,4	7,51	8,28
38446	м24-01-020-02	22,13	15,35	24,19
38447	м24-01-020-03	22,36	15,44	23,39
38448	м24-01-021-01	27,93	13,77	12,13
38449	м24-01-030-01	31,75	13,85	51,42
38450	м24-01-030-02	25,08	13,97	51,47
38451	м24-01-031-01	27,44	13,9	22,64
38452	м24-01-031-02	26,24	17,58	14,55
38453	м24-01-032-01	35,57	13,63	13,18
38454	м24-01-032-02	34,47	13,68	12,88
38455	м24-01-032-03	41,08	13,64	17,52
38456	м24-01-032-04	35,8	13,8	13,27
38457	м24-01-032-05	29,61	13,97	12,28
38458	м24-01-032-06	38,2	13,88	15,41

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
38459	м24-01-033-01	41,75	12,34	45,55
38460	м24-01-033-02	33,77	13,74	43,58
38461	м24-01-033-03	41,59	12,22	45,21
38462	м24-01-034-01	33,22	13,83	11,95
38463	м24-01-040-01	28,81	12,85	10,93
38464	м24-01-040-02	40,92	11,73	15,78
38465	м24-01-041-01	26,3	15,22	15,86
38466	м24-01-041-02	31,09	13,93	17,15
38467	м24-01-042-01	34,4	14,13	39,95
38468	м24-01-042-02	41,53	12,27	45,45
38469	м24-01-042-03	41,29	14,13	38,96
38470	м24-02-001-01	22,21	23,09	9,79
38471	м24-02-001-02	21,38	22,88	9,73
38472	м24-02-001-03	22,81	24,36	9,79
38473	м24-02-001-04	19,81	22,48	9,67
38474	м24-02-001-05	18,97	21,01	10,4
38475	м24-02-002-01	25,63	15,02	11,41
38476	м24-02-002-02	26,16	14,33	11,45
38477	м24-02-002-03	26,37	13,79	11,41
38478	м24-02-002-04	25,67	14,75	11,45
38479	м24-02-003-01	28,39	16,26	13,83
38480	м24-02-003-02	26,01	13,63	12,14
38481	м24-02-004-01	37,79	13,94	13,43
38482	м24-02-005-01	40,68	13,51	51,37
38483	м24-02-005-02	30,14	12,91	7,96
38484	м24-02-005-03	27,43	12,71	7,75
38485	м24-02-005-04	19,44	13,11	6,93
38486	м24-02-005-05	19,06	13,07	6,83
38487	м24-02-005-06	22,59	13,73	9,02
38488	м24-02-005-07	23,45	13,58	9,22
38489	м24-02-006-01	39,32	16,19	29,67
38490	м24-02-006-02	35,44	15,59	25,09
38491	м24-02-006-03	34,49	15,56	24,08
38492	м24-02-007-01	50,11	12,2	51,3
38493	м24-02-017-01	23,89	15,05	11,5
38494	м24-02-017-02	24,17	15,41	11,57
38495	м24-02-018-01	26,67	22,84	14,31
38496	м24-02-018-02	23,39	18,08	15,98
38497	м24-02-018-03	17,83	14,41	16,12
38498	м24-02-018-04	18	14,4	16,16
38499	м24-02-019-01	27,87	17,73	23,38
38500	м24-02-019-02	28,07	17,73	25,29
38501	м24-02-030-01	30,76	12,63	12,43
38502	м24-02-030-02	28,85	10,46	13,02
38503	м24-02-030-03	30,84	12,45	13,17
38504	м24-02-030-04	43,71	12,35	38,8
38505	м24-02-030-05	23,29	10,88	12,94
38506	м24-02-031-01	26,28	12,76	10,83
38507	м24-02-031-02	30,74	12,35	11,66
38508	м24-02-032-01	24,21	13,59	11,42
38509	м24-02-032-02	27,19	13,9	11,55
38510	м24-02-032-03	23,98	13,93	11,2
38511	м24-02-032-04	20,61	13,62	11,09
38512	м24-02-032-05	20,3	13,9	11,05
38513	м24-02-032-06	19,13	13,93	10,99
38514	м24-02-032-07	23,94	13,94	11,34
38515	м24-02-033-01	27,24	11,46	11,26
38516	м24-02-033-02	28,36	12,54	11,92
38517	м24-02-033-03	33,91	15,72	12,53
38518	м24-02-034-01	34,68	11,85	12,09
38519	м24-02-034-02	29,55	13,18	12,17
38520	м24-02-034-03	25,9	13,95	11,47
38521	м24-02-034-04	43,22	13,94	51,22
38522	м24-02-035-01	30,87	13,14	12,51
38523	м24-02-035-02	31,79	14,45	12,62
38524	м24-02-036-01	24,73	11,1	10,45
38525	м24-02-036-02	22,28	14,68	9,76
38526	м24-02-036-03	25,62	16,86	9,47
38527	м24-02-037-01	30,87	10,99	12,96
38528	м24-02-038-01	22,12	12,31	11,24
38529	м24-02-039-01	23,5	13,82	11,45
38530	м24-02-040-01	23,54	13,98	11,33
38531	м24-02-041-01	19,58	13,98	11,04
38532	м24-02-041-02	21,64	13,88	11,35
38533	м24-02-041-03	30,43	13,86	51,41
38534	м24-02-041-04	29,17	13,93	51,44
38535	м24-02-041-05	21,03	14,07	11,05
38536	м24-02-042-01	20,39	13,96	11,08
38537	м24-02-052-01	31,05	13,93	14,55

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
38538	м24-02-052-02	38,79	13,89	17,4
38539	м24-02-052-03	33,26	8,25	14,83
38540	м24-02-052-04	27,68	15,56	21,92
38541	м24-02-053-01	33,42	15,25	23,04
38542	м24-02-053-02	34,1	16,51	25,75
38543	м24-02-053-03	32,8	16,48	25,46
38544	м24-02-053-04	32,42	16,33	23,44
38545	м24-02-053-05	35,12	13,77	18,58
38546	м24-02-053-06	33,55	15,95	24,32
38547	м24-02-053-07	32,41	15,39	21,51
38548	м24-02-053-08	31,5	11,39	13,09
38549	м24-02-053-09	31,5	15,14	21,06
38550	м24-02-053-10	28,1	16,78	17,74
38551	м24-02-053-11	37,09	14,17	28,67
38552	м24-02-053-12	32,51	16,19	25,3
38553	м24-02-053-13	32,24	16,25	25,8
38554	м24-02-053-14	31,9	15,73	21,24
38555	м24-02-054-01	30,06	13,55	21,73
38556	м24-02-054-02	30,29	13,56	22,66
38557	м24-02-054-03	30,49	13,87	20,85
38558	м24-02-054-04	32,06	13,87	21,39
38559	м24-02-055-01	28,93	15,48	22,42
38560	м24-02-055-02	27,83	15,23	22,2
38561	м24-02-055-03	30,91	14,52	26,18
38562	м24-02-055-04	38,68	14,05	25,84
38563	м24-02-055-05	31,54	14,18	25,55
38564	м24-02-055-06	39,04	13,9	26,93
38565	м24-02-066-01	26,73	17,67	23,77
38566	м24-02-066-02	26,59	17,66	23,7
38				



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
38617	м24-02-092-01	18,65	14,05	10,97
38618	м24-02-092-02	19,95	14,06	11,05
38619	м24-02-092-03	19,02	13,95	11,05
38620	м24-02-093-01	28,08	13,9	11,55
38621	м24-02-093-02	28,13	13,93	11,62
38622	м24-02-093-03	20,22	13,97	11,05
38623	м24-02-093-04	20,26	13,55	11,15
38624	м24-02-094-01	18,09	13,94	11
38625	м24-02-095-01	40,27	14,01	33,49
38626	м24-02-105-01	23,28	13,66	22,78
38627	м24-02-105-02	24,58	13,68	25,17
38628	м24-02-105-03	24,63	13,73	22,76
38629	м24-02-105-04	25,91	14,07	25,7
38630	м24-02-110-01	38,8	14,04	20,52
38631	м24-02-111-01	37,6	14,03	30,7
38632	м24-02-111-02	44,95	14,06	49,07
38633	м24-02-111-03	37,52	13,88	33,24
38634	м24-02-111-04	38,57	13,08	23,52
38635	м24-02-111-05	31,46	14,68	24,29
38636	м24-02-111-06	35,77	14,03	22,61
38637	м24-02-111-07	34,49	13,73	19,02
38638	м24-02-111-08	31,71	13,88	19,13
38639	м24-02-111-09	31,99	13,85	14,84
38640	м24-02-111-10	42,28	12,94	37,32
38641	м24-02-111-11	36,51	15,61	17,56
38642	м24-02-115-01	28,54	15,48	20,63
38643	м24-02-115-02	29,4	13,59	12,42
38644	м24-02-115-03	28,31	16,66	21,92
38645	м24-02-115-04	28,94	16,56	22,17
38646	м24-02-115-05	28,26	16,46	22,22
38647	м24-02-115-06	28,31	14,78	51,37
38648	м24-02-115-07	25,08	14,91	13,68
38649	м24-02-115-08	26,55	14,41	32,48
38650	м24-02-115-09	22,49	12,83	25,06
38651	м24-02-115-10	22,36	12,88	24,57
38652	м24-02-115-11	27,51	15,66	31,47
38653	м24-02-115-12	27,51	15,67	31,31
38654	м24-02-115-13	27,58	15,91	30,03
38655	м24-02-115-14	27,55	15,91	29,91
38656	м24-02-115-15	22,44	12,8	30,3
38657	м24-02-116-01	24,54	13,96	12,38
38658	м24-02-116-02	23,76	13,97	12,11
38659	м24-02-116-03	24,22	13,82	12,11
38660	м24-02-116-04	24,51	14,4	12,13
38661	м24-02-116-05	24,37	16,32	12,19
38662	м24-02-117-01	28,65	14,62	51,4
38663	м24-02-117-02	28,16	14,61	15,24
38664	м24-02-117-03	29,01	14,56	16,84
38665	м24-02-117-04	27,78	14,56	17,23
38666	м24-02-117-05	28,07	14,55	18,29
38667	м24-02-117-06	27,86	14,69	16,98
38668	м24-02-117-07	28,67	14,61	51,42
38669	м24-02-117-08	29,18	14,64	51,42
38670	м24-02-117-09	27,99	14,49	51,42
38671	м24-02-117-10	25,91	14,29	16,53
38672	м24-02-117-11	27,12	14,5	15,12
38673	м24-02-117-12	27,06	14,4	14,12
38674	м24-02-117-13	26,96	14,53	16,81
38675	м24-02-117-14	30,86	14,21	51,42
38676	м24-02-117-15	35,34	14,76	51,37
38677	м24-02-117-16	32,51	14,66	51,48
38678	м24-02-117-17	38,52	15,07	51,3
38679	м24-02-118-01	24,31	17,38	12,41
38680	м24-02-118-02	25,9	14,15	15,57
38681	м24-02-118-03	26,13	14,21	15,87
38682	м24-02-118-04	26,21	14,2	15,97
38683	м24-02-118-05	35,18	20,53	30,04
38684	м24-02-118-06	33,85	20,37	24,61
38685	м24-02-118-07	28,48	14,41	14,44
38686	м24-02-119-01	28,31	16,46	19,65
38687	м24-02-119-02	27,75	16,46	16,44
38688	м24-02-119-03	27,04	15,28	12,7
38689	м24-02-119-04	35,89	15,12	19,51
38690	м24-02-119-05	33,65	17,49	15,89
38691	м24-02-119-06	34,35	17,85	17,18
38692	м24-02-119-07	33,59	17,36	16,52
38693	м24-02-119-08	32,21	18,81	25,19
38694	м24-02-119-09	29,13	16,75	16,77
38695	м24-02-119-10	33,07	18,81	17,89

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
38696	м24-02-120-01	29,13	15,12	23,52
38697	м24-02-120-02	25,21	14,35	15,85
38698	м24-02-120-03	24,66	14,27	20,01
38699	м24-02-121-01	23,27	13,92	12,52
38700	м24-02-121-02	20,5	13	10,93
38701	м24-02-121-03	25,54	17,32	13,74
38702	м24-02-121-04	33,69	14,63	25,69
38703	м24-02-121-05	32,84	14,8	25,73
38704	м24-02-121-06	28,17	14,59	23,48
38705	м24-02-121-07	23,51	14,31	14,87
38706	м24-02-122-01	40,75	11,92	51,38
38707	м24-02-122-02	42,07	11,96	51,44
38708	м24-02-123-01	35,08	17,68	51,33
38709	м24-02-123-02	32,67	16,74	51,36
38710	м24-02-123-03	36,89	18,58	51,36
38711	м24-02-123-04	34,67	17,46	51,36
38712	м24-02-123-05	31,83	16,4	51,34
38713	м24-02-123-06	34,14	17,21	51,39
38714	м24-02-124-01	40,94	15,64	51,33
38715	м24-02-124-02	32,91	15,46	51,32
38716	м24-02-125-01	29,92	8,94	10,8
38717	м24-02-125-02	26,91	13,82	11,06
38718	м24-02-125-03	28,34	14,5	11,38
38719	м24-02-125-04	36,28	23,32	23,67
38720	м24-02-125-05	30,18	15,24	11,87
38721	м24-02-125-06	26,36	14,33	13,12
38722	м24-02-135-01	29,22	12,63	10,24
38723	м24-02-135-02	30,1	12,36	11,85
38724	м24-02-135-03	27,57	13,85	17,25
38725	м24-02-135-04	31,16	12,18	9,93
38726	м24-02-140-01	29,45	10,5	18,74
38727	м24-02-140-02	29,43	10,89	19,22
38728	м24-02-140-03	27,61	9,87	20,48
38729	м24-02-140-04	27,88	10	20,6
38730	м24-02-141-01	28,54	14,09	23,95
38731	м24-02-141-02	28,45	14,02	24,26
38732	м24-02-141-03	28,81	14,4	24,58
38733	м24-02-141-04	26,62	14,96	24,98
38734	м24-02-142-01	29,52	13,8	28,49
38735	м24-02-142-02	28,82	13,98	28,93
38736	м24-02-142-03	29,43	13,81	28,53
38737	м24-02-143-01	29,12	13,73	15,63
38738	м24-02-143-02	30,16	13,78	17,57
38739	м24-02-143-03	28,9	13,74	15,78
38740	м24-02-143-04	28,79	13,8	15,94
38741	м24-02-143-05	28,52	13,86	16,29
38742	м24-02-143-06	28,58	13,91	16,69
38743	м24-02-143-07	28,51	13,65	16,06
38744	м24-02-143-08	27,17	13,66	15,1
38745	м24-02-143-09	27,71	13,67	14,87
38746	м24-02-143-10	27,15	13,68	14,87
38747	м24-02-148-01	32,36	13,65	13,99
38748	м24-02-148-02	31,54	13,78	11,98
38749	м24-02-148-03	31,83	15,28	12,11
38750	м24-02-148-04	34,06	13,68	12,77
38751	м24-02-148-05	32,53	13,67	14,04
38752	м24-02-148-06	28,8	13,73	12,1
38753	м24-02-148-07	27,46	13,76	12
38754	м24-02-148-08	34,04	13,49	12,41
38755	м24-02-148-09	28,83	13,34	11,93
38756	м24-02-148-10	35,79	13,49	12,39
38757	м24-02-148-11	33,6	16,69	12,22
38758	м24-02-148-12	33,13	16,74	12,12
38759	м24-02-148-13	36,91	12,96	12,57
38760	м24-02-148-14	31,89	18,32	12,66
38761	м24-02-148-15	29,02	13,63	11,92
38762	м24-02-148-16	32,83	16,19	12,91
38763	м24-02-149-01	26,13	13,72	12,08
38764	м24-02-149-02	28,18	13,74	12,45
38765	м24-02-149-03	27,95	13,72	12,5
38766	м24-02-149-04	31,46	13,79	12,25
38767	м24-02-149-05	27,79	13,86	11,79
38768	м24-02-154-01	27,37	14,07	11,57
38769	м24-02-154-02	27,89	14,26	11,83
38770	м24-02-154-03	26,49	12,33	12,08
38771	м24-02-154-04	33,75	13,39	12,43
38772	м24-02-154-05	27,31	14,36	11,92
38773	м24-02-155-01	31,48	12,13	12,05
38774	м24-02-155-02	31,12	12,8	12,32

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
38775	м24-02-156-01	30,4	13,18	11,91
38776	м24-02-157-01	23,62	14,58	11,18
38777	м24-02-157-02	23,82	14,53	11,26
38778	м24-02-158-01	38,77	14,1	15,33
38779	м24-02-158-02	34,1	14,6	14,03
38780	м24-02-159-01	26,08	14,45	11,37
38781	м24-02-159-02	25,56	14,58	11,41
38782	м24-02-159-03	24,99	12,22	11,6
38783	м24-02-160-01	26,45	15,35	12,91
38784	м24-02-164-01	30,59	14,05	13,63
38785	м24-02-164-02	26,22	14,08	12,75
38786	м24-02-164-03	34,79	13,81	16,65
38787	м25-01-001-01	25,52	17,5	10,67
38788	м25-01-002-01	30,36	17,49	14,51
38789	м25-01-012-01	26,74	17,76	51,34
38790	м25-01-012-02	26,79	17,16	8,47
38791	м25-01-012-03	26,47	17,7	51,33
38792	м25-01-013-01	25,84	17,52	17,59
38793	м25-01-023-01	18,1	10,58	20,75
38794	м25-01-024-01	27,75	15,93	21,94
38795	м25-01-024-02	26,67	16,46	18,03
38796	м25-01-025-01	23,13	11,97	14,05
38797	м25-01-025-02	21,17	12,35	13,77
38798	м25-01-026-01	21,59	12,57	16,92
38799	м25-01-026-02	19,67	12,07	11,1
38800	м25-01-026-03	19,45	12,47	19,36
38801	м25-01-026-04	23,83	16,88	24,06
38802	м25-01-027-01	24,65	12,53	18,11
38803	м25-01-027-02	22,32	13,88	21,98

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
38854	м25-07-001-02	19,47	12,01	13,68
38855	м25-07-001-03	14,92	10,87	13,1
38856	м25-08-001-01	29,08	8,76	16,79
38857	м25-08-001-02	28,17	8,5	15,77
38858	м25-08-011-01	34	6,74	17,89
38859	м25-08-011-02	38,92	6,39	19,9
38860	м25-08-021-01	19,43	6,42	12,64
38861	м25-08-021-02	18,68	6,58	11,74
38862	м25-08-021-03	19,7	6,58	11,45
38863	м25-08-021-04	20,99	16,14	21,23
38864	м25-08-021-05	21,68	14,98	20,24
38865	м25-08-021-06	20,39	13,93	20,33
38866	м25-08-021-07	21,49	12,65	19,09
38867	м25-11-001-01	21,44	12,74	12,79
38868	м25-11-011-01	31,46	25,39	18,14
38869	м25-11-012-01	20,45	12,76	11,79
38870	м25-11-012-02	25,48	12,78	11,41
38871	м25-11-022-01	21,94	12,45	10,23
38872	м25-11-023-01	24,08	13,07	11,4
38873	м25-11-023-02	25,33	17,02	20,13
38874	м25-11-023-03	23,68	19,3	21,26
38875	м25-11-024-01	22,65	12,84	11,16
38876	м25-11-024-02	22,85	17,83	21,24
38877	м25-11-024-03	24,34	12,86	11,95
38878	м25-11-024-04	22,26	12,83	12,25
38879	м25-11-024-05	25,2	13,06	11,34
38880	м25-11-034-01	20,5	12,78	12,72
38881	м25-12-001-01	22,7	9,57	17,56
38882	м25-12-011-01	23,76	8,32	20,5
38883	м25-12-011-02	24,16	11,72	21,28
38884	м25-13-001-01	22,76	13,54	21,11
38885	м25-13-002-01	20,59	13,02	20,8
38886	м25-13-003-01	22,16	14,22	20,92
38887	м25-13-003-02	23,05	13,14	21,1
38888	м25-13-004-01	22,12	10,22	20,8
38889	м25-13-004-02	25,28	16,2	21,02
38890	м25-13-005-01	18,03	12,98	11,27
38891	м25-13-005-02	32,52	23,66	51,34
38892	м25-13-015-01	21,14	8,57	21,43
38893	м25-13-025-01	23,03	9,4	21,07
38894	м25-13-025-02	17,08	6,04	22,21
38895	м25-13-035-01	25,82	8,18	11,99
38896	м25-13-035-02	21,4	6,8	13,01
38897	м25-14-001-01	17,96	5,54	8,77
38898	м25-14-002-01	30,36	16,07	11,65
38899	м25-14-002-02	32,33	15,66	12
38900	м25-14-003-01	24,17	16,38	19,38
38901	м25-15-001-01	18,52	6,05	17,04
38902	м25-15-001-02	19,38	5,99	18,72
38903	м25-15-011-01	28,74	17,69	17,85
38904	м25-15-011-02	29,77	16,7	14,65
38905	м25-15-011-03	28,4	18,31	20,35
38906	м25-15-011-04	32,34	16,63	21,4
38907	м26-01-001-01	28,72	21,88	26,73
38908	м26-01-001-02	27,27	20,94	23,38
38909	м26-01-001-03	26,52	20,21	22,44
38910	м26-01-002-01	28,46	22,04	20,27
38911	м26-01-002-02	28,46	21,17	21,5
38912	м26-01-002-03	28,41	19,36	18,17
38913	м26-01-002-04	28,09	20,91	24,48
38914	м26-01-002-05	26,16	19,83	23,36
38915	м26-01-003-01	27,52	20,95	17,57
38916	м26-01-003-02	26,8	20,47	17,9
38917	м26-01-003-03	29,83	18,37	17,35
38918	м26-01-004-01	28,88	19,73	19,43
38919	м26-01-005-01	32,96	21,88	21,82
38920	м26-01-005-02	30,24	23,38	19,39
38921	м26-01-005-03	30,8	23,99	21,87
38922	м26-01-006-01	34	23,02	36,91
38923	м26-01-006-02	22,5	17,68	18,91
38924	м26-01-007-01	29,77	23,01	25,96
38925	м26-01-007-02	29,4	22,59	22,39
38926	м26-01-008-01	27,02	20,28	17,64
38927	м26-01-008-02	23,24	20,87	13,17
38928	м26-01-009-01	29,68	21,97	20,75
38929	м26-01-009-02	29,75	21,98	18,02
38930	м26-01-009-03	28	20,99	17,13
38931	м26-01-009-04	31,95	21,31	21,21
38932	м26-01-010-01	30,96	22,62	24,51

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
38933	м26-01-010-02	29,24	21,93	28,6
38934	м26-01-010-03	28,24	20,41	20,99
38935	м26-01-010-04	28,84	21,47	23,86
38936	м26-01-010-05	27,73	21,82	20,94
38937	м26-01-010-06	29,72	21,99	24,45
38938	м26-01-010-07	30,65	20,21	20,81
38939	м26-01-010-08	30,38	21,36	22,18
38940	м26-01-010-09	29,85	21,79	23,05
38941	м26-01-010-10	30,6	18,6	18,44
38942	м26-01-010-11	27,63	19,98	18,33
38943	м26-01-010-12	26,75	19,62	26,92
38944	м26-01-011-01	27,77	20,85	18,51
38945	м26-01-011-02	29,4	22,16	18,84
38946	м26-01-011-03	28,21	21,44	23,53
38947	м26-01-011-04	28,56	19,24	22,81
38948	м26-01-011-05	28,64	22,35	19,2
38949	м26-01-012-01	32,28	22,46	20,37
38950	м26-01-013-01	31,28	21,3	23,46
38951	м26-01-013-02	30,87	20,01	22,77
38952	м26-01-013-03	26,46	17,99	25,26
38953	м26-01-013-04	31,88	21,63	26,63
38954	м26-01-013-05	32,23	21,02	25,94
38955	м26-01-013-06	23,62	17,01	26,82
38956	м26-01-014-01	31,37	18,27	17,19
38957	м26-01-014-02	36,75	24,24	18,71
38958	м26-01-014-03	33,73	22,24	20,18
38959	м26-01-014-04	30,7	19,92	20,08
38960	м26-01-014-05	30,69	20,3	22,59
38961	м26-01-014-06	32,95	21,01	19,68
38962	м26-01-014-07	29,37	17,23	17,11
38963	м26-01-014-08	30,1	19,8	17,31
38964	м26-01-014-09	37,46	22,61	19,88
38965	м26-01-014-10	37,74	22,46	19,99
38966	м26-01-014-11	24,69	16,34	21,71
38967	м26-01-014-12	26,55	18	25,17
38968	м26-01-014-13	26,08	19,25	16,78
38969	м26-01-014-14	27,89	17,84	23,34
38970	м26-01-014-15	29,97	19,25	19,56
38971	м26-01-014-16	32,56	18,57	26,35
38972	м26-01-015-01	30,69	23,36	29,76
38973	м26-01-015-02	26,76	20,06	21,78
38974	м26-01-015-03	27,73	20,97	20,44
38975	м26-01-016-01	27,04	18,53	20,81
38976	м26-01-030-01	29,97	19,76	26,15
38977	м26-01-030-02	30,97	20,54	26,56
38978	м26-01-030-03	26,77	20,54	21,5
38979	м26-01-030-04	32,02	21,46	22,38
38980	м26-01-030-05	30,01	20,36	15,49
38981	м26-01-031-01	27,97	18,77	19,61
38982	м26-01-032-01	32,85	20,12	21,76
38983	м26-01-032-02	25,51	17,05	28,91
38984	м26-01-032-03	29,21	18,4	22,3
38985	м26-01-033-01	27,1	19,29	22,25
38986	м26-01-033-02	25,76	19,36	20,56
38987	м26-01-033-03	29,65	19,62	22,3
38988	м26-01-033-04	31,51	20,21	20,41
38989	м26-01-033-05	27,12	18,72	22,32
38990	м26-01-033-06	24,08	17,72	17,93
38991	м26-01-033-07	26,4	17,84	20,49
38992	м26-01-033-08	25,19	18,15	16,31
38993	м26-01-033-09	27,53	20,74	23,15
38994	м26-01-033-10	27,41	19,88	19,67
38995	м26-01-033-11	28,4	21,33	26,1
38996	м26-01-033-12	28,05	21,31	23,64
38997	м26-01-034-01	29,97	21,58	25,91
38998	м26-01-034-02	30,51	21,58	25,93
38999	м26-01-035-01	28,11	20,98	22,44
39000	м26-01-036-01	29,02	22,82	37,28
39001	м26-01-037-01	27,36	21,11	27,4
39002	м26-01-037-02	26,33	21,32	26,79
39003	м26-01-037-03	25,47	21,63	26,11
39004	м26-01-037-04	30,24	21,56	33,77
39005	м26-01-050-01	30,07	19,14	18,63
39006	м26-01-050-02	31,11	21,2	19,47
39007	м26-01-050-03	26,57	19,93	15,92
39008	м26-01-050-04	30,32	21,49	15,07
39009	м26-01-050-05	26,52	19,93	15,33
39010	м26-01-050-06	30,78	21,08	17,72
39011	м26-01-050-07	29,91	20,94	16,93

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
39012	м26-01-050-08	28,84	20,47	17,08
39013	м26-01-050-09	30,92	21,41	16,95
39014	м26-01-050-10	30,2	19,56	17,17
39015	м26-01-050-11	30,76	21,31	16,59
39016	м26-01-050-12	30,28	20,16	17,18
39017	м26-01-050-13	29,25	19,62	17,47
39018	м26-01-050-14	25,61	19,57	16,03
39019	м26-01-050-15	26,48	19,93	15,23
39020	м26-01-050-16	30,77	21,2	18,15
39021	м26-01-050-17	25,62	19,57	14,85
39022	м26-01-050-18	26,7	19,98	15,34
39023	м26-01-050-19	26,56	19,99	15,03
39024	м26-01-050-20	26,68	19,89	15,89
39025	м26-01-050-21	27,95	19,89	16,8
39026	м26-01-051-01	26,82	19,81	17,64
39027	м26-01-051-02	26,76	19,99	16,46
39028	м26-01-051-03	29,93	21,1	16,24
39029	м26-01-051-04	26,22	19,55	17,32
39030	м26-01-051-05	28,55	19,87	17,05
39031	м26-01-051-06	27,84	18,89	14,41
39032	м26-01-052-01	31,16	21,29	18,59
39033	м26-01-053-01	28,82	19,36	16,84
39034	м26-01-053-02	28,65	16,73	20
39035	м26-01-053-03	27,28	18,43	20,8
39036	м26-01-053-04	27,79	19,49	18,96
39037	м26-01-053-05	29,32	20,67	13,36
39038	м26-01-054-01	30,61	21,52	15,26
39039	м26-01-054-02	26,59	19,93	15,24
39040	м26-01-054-03	30,7	21,47	15,62
39041	м26-01-054			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
39091	м27-01-018-01	49,02	2,3	25,08
39092	м27-01-019-01	47,83	2,3	26,22
39093	м27-01-019-02	49,36	2,3	28,94
39094	м27-01-020-01	49,07	2,3	28,14
39095	м27-01-021-01	49,71	2,3	31,18
39096	м27-01-021-02	48,99	2,3	23,77
39097	м27-01-022-01	49,93	2,3	33,21
39098	м27-01-022-02	49,87	2,3	32,42
39099	м27-01-022-03	49,02	2,3	29,8
39100	м27-01-032-01	46,17	2,3	19,92
39101	м27-01-033-01	49,64	2,3	28,96
39102	м27-01-033-02	49,57	2,3	28,09
39103	м27-01-034-01	50,12	2,3	32,8
39104	м27-01-034-02	49,88	2,3	31,08
39105	м27-01-035-01	50,28	2,3	36,7
39106	м27-01-035-02	50,29	2,3	36,81
39107	м27-01-036-01	47,14	2,3	22,54
39108	м27-01-036-02	47,02	2,3	23,79
39109	м27-01-036-03	48,55	2,3	24,14
39110	м27-01-036-04	45,69	2,3	16,95
39111	м27-01-036-05	46,62	2,3	22,07
39112	м27-01-037-01	47,85	2,29	19,68
39113	м27-01-037-02	41,22	2,3	14,96
39114	м27-01-038-01	49,95	2,3	33,13
39115	м27-01-038-02	49,71	2,3	30,47
39116	м27-01-038-03	48,13	2,3	24,79
39117	м27-01-038-04	43,13	2,3	15,73
39118	м27-01-050-02	46,12	17,76	19,31
39119	м27-01-051-01	46,9	2,3	19,75
39120	м27-01-052-01	47,71	17,76	23,8
39121	м27-01-053-01	41,82	2,3	15,24
39122	м27-01-053-02	42,99	2,3	15,17
39123	м27-01-054-01	48,99	2,3	31,5
39124	м27-01-054-02	50,65	2,3	37,64
39125	м27-01-055-01	46,31	2,3	21,88
39126	м27-01-056-01	46,37	2,3	18,35
39127	м27-01-056-02	47,83	2,3	19,74
39128	м27-01-056-03	41,43	2,3	15,15
39129	м27-01-056-04	45,84	2,3	17,62
39130	м27-02-001-01	45,35	2,3	18,68
39131	м27-02-001-02	42,83	2,3	17,27
39132	м27-02-002-01	43,68	7,27	18,82
39133	м27-02-002-02	42,9	7,72	17,92
39134	м27-02-012-01	49,39	2,3	26,96
39135	м27-02-012-02	45,26	2,3	17,78
39136	м27-02-012-03	45,97	2,3	20,59
39137	м27-02-012-04	36	7,74	19,68
39138	м27-02-013-01	44,51	2,3	17,9
39139	м27-02-013-02	44,78	2,3	18,43
39140	м27-02-013-03	43,27	2,3	17,17
39141	м27-02-013-04	43,31	2,3	17,01
39142	м27-02-013-05	43,71	2,3	17,13
39143	м27-02-013-06	44,47	2,3	19,01
39144	м27-02-013-07	41,25	2,3	15,76
39145	м27-02-013-08	43,42	2,3	16,83
39146	м27-02-013-09	42,35	2,3	16,06
39147	м27-02-014-01	45,08	2,3	17,06
39148	м27-02-014-02	44,67	2,3	17,24
39149	м27-02-014-03	44,51	2,3	16,93
39150	м27-02-014-04	48,04	2,3	23,17
39151	м27-02-015-01	43	12,77	25,54
39152	м27-02-025-01	42,85	2,3	16,02
39153	м27-02-025-02	40,73	2,3	15,08
39154	м27-02-030-01	48,44	2,3	25,07
39155	м27-02-031-01	46,76	2,3	20,86
39156	м27-02-031-02	48,41	2,3	22,09
39157	м27-02-031-03	47,88	2,3	22,55
39158	м27-02-032-01	50,24	2,3	31,37
39159	м27-02-032-02	49,46	2,3	30,27
39160	м27-02-032-03	51,15	2,3	44,58
39161	м27-02-033-01	49,83	2,3	25,95
39162	м27-02-033-02	48,08	2,3	19,99
39163	м27-02-033-03	49,61	2,3	24,53
39164	м27-02-033-04	48,75	2,3	21,18
39165	м27-03-001-01	44,55	2,3	17,9
39166	м27-03-001-02	45,21	2,3	17,72
39167	м27-03-001-03	46,37	2,3	18,78
39168	м27-03-001-04	48	2,3	23,9
39169	м27-03-002-01	46,7	2,3	20,28

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
39170	м27-03-002-02	44,8	2,3	17,4
39171	м27-03-002-03	45,16	2,3	18,18
39172	м27-03-003-01	45,39	2,3	17,73
39173	м27-03-003-02	43,59	2,3	16,57
39174	м27-03-004-01	41,93	2,3	15,9
39175	м27-03-004-02	42,6	2,3	15,65
39176	м27-03-004-03	47,28	2,3	18,79
39177	м27-03-005-01	47,55	2,3	18,55
39178	м27-03-005-02	43,19	2,3	15,39
39179	м27-03-005-03	49,34	2,3	24,79
39180	м27-03-015-01	49,74	2,3	30,93
39181	м27-03-015-02	49,74	2,3	31,03
39182	м27-03-016-01	47,61	2,3	27,55
39183	м27-03-016-02	49,16	2,3	29,77
39184	м27-03-016-03	49,77	2,3	30,49
39185	м27-03-016-04	47,1	2,3	29,87
39186	м27-03-016-05	47,67	2,3	29,48
39187	м27-03-017-01	46,84	2,3	19,35
39188	м27-03-018-01	46,27	2,3	21,94
39189	м27-03-018-02	45,67	2,3	22,01
39190	м27-03-018-03	45,22	2,3	20,86
39191	м27-03-018-04	45,34	2,3	21,25
39192	м27-03-018-05	45,26	2,3	21,32
39193	м27-03-018-06	44,51	2,3	19,9
39194	м27-03-019-01	48,69	2,3	23,77
39195	м27-03-020-01	46,11	2,3	22,78
39196	м27-03-020-02	49,75	2,3	37,13
39197	м27-03-020-03	49,57	2,3	31,64
39198	м27-03-020-04	47,77	2,3	30,09
39199	м27-03-030-01	47,5	6,41	24,71
39200	м27-03-030-02	47,32	6,26	24,3
39201	м27-03-031-01	48,12	2,3	23,7
39202	м27-03-031-02	45,5	2,3	19,76
39203	м27-03-031-03	47,93	2,3	24,83
39204	м27-03-031-04	47,91	2,3	20,76
39205	м27-03-031-05	45,22	2,3	18,88
39206	м27-03-032-01	50,01	2,3	34,47
39207	м27-03-032-02	49,74	2,3	30,93
39208	м27-03-032-03	49,74	2,3	29,9
39209	м27-03-032-04	49,66	2,3	29,79
39210	м27-03-033-01	50,46	2,3	50,88
39211	м27-03-033-02	50,71	2,3	50,88
39212	м27-03-033-03	50,77	2,3	50,7
39213	м27-03-033-04	50,55	2,3	51,01
39214	м27-03-040-01	46,22	2,3	20,9
39215	м27-03-040-02	46,96	2,3	20,85
39216	м27-03-041-01	46,26	2,3	20,24
39217	м27-03-041-02	47,64	2,3	20,71
39218	м27-03-041-03	41,53	2,3	15,22
39219	м27-03-041-04	40,26	2,3	14,5
39220	м27-03-041-05	46,63	2,3	19,14
39221	м27-03-042-01	50,31	2,31	34,53
39222	м27-03-042-02	50,17	2,3	32,41
39223	м27-03-050-01	50,59	10,21	39,87
39224	м27-03-050-02	46,58	6,85	29,77
39225	м27-03-050-03	47,96	6,04	31,23
39226	м27-03-050-04	50,89	2,3	41,47
39227	м27-03-050-05	47,16	6,5	28,43
39228	м27-03-050-06	49,35	5,57	36,06
39229	м27-03-050-07	49,41	7,1	34,95
39230	м27-03-050-08	47,21	5,93	31,57
39231	м27-03-050-09	51,05	2,3	41,45
39232	м27-03-050-10	51,09	2,3	42,36
39233	м27-03-051-01	47,93	2,3	21,02
39234	м27-03-051-02	49,54	2,3	26,73
39235	м27-03-056-01	49,42	2,3	33,32
39236	м27-03-056-02	47,9	2,3	30,8
39237	м27-04-001-01	47,59	2,3	19,47
39238	м27-04-001-02	43,09	2,3	16,64
39239	м27-04-001-03	44,43	2,3	17,37
39240	м27-04-006-01	47,64	2,3	22,62
39241	м27-04-006-02	51,13	2,29	43,89
39242	м27-04-006-03	50,1	2,3	33,67
39243	м27-04-006-04	51,06	2,4	42,23
39244	м28-01-001-01	16,71	15,7	10,99
39245	м28-01-001-02	29,73	19,74	11,75
39246	м28-01-002-01	38,52	22,35	12,7
39247	м28-01-003-01	38,14	18,71	13,61
39248	м28-01-003-02	37,9	18,93	13,46

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
39249	м28-01-004-01	29,77	7,19	11,17
39250	м28-01-004-02	21,87	5,27	10,25
39251	м28-01-004-03	23,15	6,1	10,41
39252	м28-01-004-04	22,52	4,91	10,31
39253	м28-01-005-01	37,08	14,42	12,7
39254	м28-01-006-01	47,7	21,74	51,53
39255	м28-01-006-02	37,69	19,46	13,36
39256	м28-01-006-03	35,77	18,96	12,7
39257	м28-01-007-01	31,24	16,78	12,25
39258	м28-01-007-02	34,53	18,3	12,61
39259	м28-01-007-03	36,22	10,96	12,77
39260	м28-01-020-01	42,5	14,09	15,18
39261	м28-01-021-01	34,9	12,2	12,84
39262	м28-01-021-02	34,96	19,95	12,44
39263	м28-01-021-03	36,34	14,48	12,75
39264	м28-01-022-01	40,98	14,34	14,45
39265	м28-01-022-02	33,75	19,27	12,4
39266	м28-01-022-03	41,08	13,5	14,14
39267	м28-01-022-04	38,1	13,55	13,88
39268	м28-01-022-05	38,72	14,24	13,78
39269	м28-01-022-06	37,32	19,07	13,37
39270	м28-01-023-01	36,43	18,67	13,41
39271	м28-01-024-01	34,37	16,97	12,93
39272	м28-01-025-01	27,94	13,38	12,58
39273	м28-01-035-01	38,93	18,76	22,95
39274	м28-01-040-01	41,2	14,43	14,35
39275	м28-01-040-02	36,67	14,4	13,44
39276	м28-01-040-03	34,34	14,5	12,82
39277	м28-01-040-04	31,17	13,02	12,55
39278	м28-01-041-01	37,37	14,9	51,61
39279	м28-01-042-01	32,75	13,57	13,43
39280	м28-01-042-02	34,39	11,06	13,71
39281	м28-01-042-03	32,75	14,29	12,37
39282	м28-01-042-04</			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
39328	м28-02-019-03	19,59	15,61	11,18
39329	м28-02-019-04	21,66	14,53	13,17
39330	м28-02-019-05	21,64	14,48	12,76
39331	м28-02-019-06	20	14	11,62
39332	м28-02-019-07	22,55	15,4	12,5
39333	м28-02-019-08	21,73	14,08	13,13
39334	м28-02-025-01	20,81	13,74	11,9
39335	м28-02-025-02	19,71	13,79	11,68
39336	м28-02-025-03	19,97	13,78	12,08
39337	м28-02-025-04	20,75	13,75	12,28
39338	м28-02-025-05	20,08	14,2	12,25
39339	м28-02-025-06	21,04	13,92	13,18
39340	м28-02-026-01	21,08	13,74	11,86
39341	м28-02-026-02	21,27	13,74	12,06
39342	м28-02-027-01	26,52	17,12	14,59
39343	м28-02-027-02	26,32	17,14	14,79
39344	м28-02-027-03	26,68	17,14	14,47
39345	м28-02-027-04	26,48	17,12	14,36
39346	м28-02-035-01	25,05	13,19	11,7
39347	м28-02-035-02	24,37	13,33	11,73
39348	м28-02-035-03	24,35	13,39	11,6
39349	м28-02-035-04	22,94	13,36	11,34
39350	м28-02-040-01	22,35	16,94	11,41
39351	м28-02-040-02	21,17	16,89	11,22
39352	м28-02-041-01	27,94	11,44	13,29
39353	м28-02-041-02	27,34	11,51	13,4
39354	м28-02-041-03	31,03	10,41	13,41
39355	м28-02-041-04	29,6	10,19	13,14
39356	м28-02-042-01	30,36	10,85	12,52
39357	м28-02-043-01	24,29	17,06	11,83
39358	м28-02-043-02	23,27	16,99	11,56
39359	м28-02-044-01	22,66	17,28	11,69
39360	м28-02-044-02	22,99	16,09	11,79
39361	м28-02-044-03	24,03	16,77	11,44
39362	м28-02-044-04	24,35	16,74	11,65
39363	м28-02-050-01	42,67	11,33	16,01
39364	м28-02-050-02	38,64	11,82	14,47
39365	м28-02-050-03	28,54	12,7	12,17
39366	м28-02-050-04	25,92	12,26	12,08
39367	м28-02-051-01	40,89	13,16	14,31
39368	м28-02-051-02	38,87	13,39	13,74
39369	м28-02-055-01	20,99	16,21	11,32
39370	м28-02-055-02	22,03	16,67	11,45
39371	м28-02-060-01	28,62	18,99	13,82
39372	м28-02-060-02	25,16	12,23	11,63
39373	м28-02-060-03	24,61	12,01	11,44
39374	м28-02-060-04	24,18	11,56	11,26
39375	м28-02-060-05	24,02	11,15	10,93
39376	м28-02-060-06	23,65	10,75	10,88
39377	м28-02-065-01	20,46	13,77	11,71
39378	м28-02-065-02	22,45	13,7	12,54
39379	м28-02-068-01	35,58	13,4	12,72
39380	м28-02-068-02	39,25	13,36	13,75
39381	м28-02-068-03	38,39	13,5	13,73
39382	м28-02-068-04	21,86	11,49	10,77
39383	м28-02-068-05	23,61	17,8	10,7
39384	м28-02-068-06	22,9	17,2	10,62
39385	м28-02-068-07	23,71	16,41	11,4
39386	м28-02-068-08	21,13	12,66	10,68
39387	м28-02-072-01	22,35	13,68	12,45
39388	м28-02-078-01	22,8	17,15	12,16
39389	м28-02-078-02	28,15	24,47	11,7
39390	м28-02-078-03	27,71	23,27	11,84
39391	м28-02-078-04	18,85	15,39	10,62
39392	м28-02-078-05	27,72	16,87	12,44
39393	м28-02-078-06	25,71	16,37	12,22
39394	м28-02-078-07	24,56	17,22	11,38
39395	м28-02-078-08	23,62	16,56	11,31
39396	м28-02-078-09	20,97	10,58	11,22
39397	м28-02-078-10	20,72	10,63	11,33
39398	м28-02-078-11	23,95	17,12	12,11
39399	м28-02-078-12	23,52	17,09	12,09
39400	м28-02-078-13	22,64	16,8	11,93
39401	м28-02-078-14	23,92	17,06	12,71
39402	м28-02-078-15	22,31	12,41	11,23
39403	м28-02-078-16	29,14	16,73	12,85
39404	м28-02-078-17	27,95	16,75	12,29
39405	м28-02-078-18	24,09	17,21	12,48
39406	м28-02-078-19	25,3	16,97	12,97

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
39407	м28-02-078-20	23,36	12,12	11,38
39408	м28-02-078-21	23,79	14,63	11,75
39409	м28-02-078-22	23,73	15,96	11,72
39410	м28-02-078-23	28,06	21,33	11,76
39411	м28-02-078-24	24,02	17,38	11,48
39412	м28-02-078-25	24,75	17,24	13,44
39413	м28-02-078-26	24,47	17,23	13,08
39414	м28-02-078-27	30,69	26,29	12,67
39415	м28-02-078-28	25,53	15,42	11,51
39416	м28-02-078-29	26,37	18,51	11,65
39417	м28-02-078-30	23,38	15,33	11,69
39418	м28-02-078-31	22,2	13,67	12,55
39419	м28-02-078-32	22,22	13,71	12,55
39420	м28-02-078-33	21,7	13,58	11,91
39421	м28-02-078-34	9,77	5,91	12,48
39422	м28-03-001-01	33	13,22	13,43
39423	м28-03-001-02	32,59	11,55	13,35
39424	м28-03-008-01	44,76	7,8	18,6
39425	м28-03-008-02	45,21	9,22	19,26
39426	м28-03-008-03	40,42	9,05	14,46
39427	м28-03-009-01	36,3	8,2	16,42
39428	м28-03-009-02	37,59	7,71	17,16
39429	м28-03-009-03	32,12	7,41	15,73
39430	м28-03-009-04	39,94	9,23	16,36
39431	м28-03-009-05	39,23	6,67	18,02
39432	м28-03-009-06	39,16	6,51	17,89
39433	м28-03-010-01	28,49	18,27	11,36
39434	м28-03-010-02	25,32	19,32	11,18
39435	м28-03-011-01	36,32	10,49	36,46
39436	м28-03-011-02	35,86	6,62	13,11
39437	м28-03-012-01	50,92	12,45	51,42
39438	м28-03-012-02	31,39	10,06	13,39
39439	м28-03-012-03	36,21	13,63	13,53
39440	м28-03-020-01	30,93	10,2	13,1
39441	м28-03-030-01	33,45	13,79	13,47
39442	м28-03-040-01	26,43	10,73	13
39443	м28-03-040-02	25,75	10,66	12,92
39444	м28-03-041-01	25,54	8,99	13,95
39445	м28-04-001-01	30,98	13,36	12,44
39446	м28-04-001-02	31,05	13,4	12,51
39447	м28-04-006-01	24,51	13,69	11,74
39448	м28-04-010-01	32,29	11,72	11,99
39449	м28-04-010-02	37,89	10,44	13,32
39450	м28-04-010-03	37,76	12,28	13,31
39451	м28-04-010-04	41,31	12,17	15,35
39452	м28-04-015-01	26,95	13,7	11,57
39453	м28-04-020-01	33,27	13,76	13,09
39454	м28-04-020-02	31,71	13,56	12,46
39455	м28-04-025-01	31,8	13,59	12,65
39456	м28-04-025-02	29,52	13,62	12,14
39457	м28-04-030-01	28,69	13,77	12,16
39458	м28-04-031-01	31,47	12,58	12,19
39459	м28-05-001-01	24,65	10,28	20,09
39460	м28-05-001-02	24,41	6,14	31,46
39461	м28-05-001-03	32,54	10,7	13,34
39462	м28-05-002-01	40,07	8,83	47,07
39463	м28-05-003-01	36,02	13,78	13,14
39464	м28-05-004-01	34,16	13,68	35,52
39465	м28-05-005-01	25,84	8,85	14,95
39466	м28-05-010-01	37,46	14,81	13,17
39467	м28-05-015-01	33,51	16,18	51,42
39468	м28-05-016-01	33,54	13,28	13,32
39469	м28-05-021-01	32,93	14,8	12,95
39470	м28-05-021-02	35,96	13,67	51,35
39471	м28-05-026-01	36,44	11,24	39,99
39472	м28-05-026-02	37,73	15,7	36,97
39473	м28-06-001-01	40,32	12,02	34,74
39474	м28-06-005-01	31,92	13,46	12,81
39475	м28-06-006-01	26,49	11,15	12,81
39476	м28-06-006-02	26,2	11,3	12,74
39477	м28-06-010-01	34,2	8,55	14,23
39478	м28-06-010-02	32,58	8,53	13,61
39479	м28-06-011-01	45,22	11,43	49,25
39480	м28-06-011-02	44,2	12,91	32,1
39481	м28-06-011-03	43,51	13,21	32,41
39482	м28-06-016-01	32,17	9,13	13,47
39483	м28-06-016-02	33,57	11,57	13,55
39484	м28-06-017-01	39,4	13,52	40,47
39485	м28-06-022-01	36,23	10,09	14,22

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
39486	м28-06-022-02	37,99	10,47	40,7
39487	м28-06-022-03	37,69	10,55	40,54
39488	м28-06-022-04	29,66	24,45	52,12
39489	м28-06-022-05	34,79	10,54	13,96
39490	м28-06-022-06	31,24	24,43	11,91
39491	м28-06-022-07	44,5	5,8	33,08
39492	м28-06-022-08	43,56	6,44	32,86
39493	м28-06-022-09	44,78	15,62	15,8
39494	м28-06-022-10	33,16	10,24	13,56
39495	м28-06-022-11	35,81	8,99	14,77
39496	м28-06-022-12	29,07	24,43	11,62
39497	м28-06-022-13	31,22	5,41	8,55
39498	м28-06-022-14	40,21	7,14	49,25
39499	м28-06-022-15	33,85	9,34	13,69
39500	м28-06-022-16	34,66	12,12	13,54
39501	м28-06-023-01	33,85	9,34	13,69
39502	м28-06-028-01	35,7	13,53	13,54
39503	м28-06-028-02	36,51	7,42	15,47
39504	м28-06-029-01	35,12	9,11	14,88
39505	м28-06-029-02	40,68	14,87	14,9
39506	м28-06-029-03	39,77	14,77	13,87
39507	м28-06-030-01	36	8,36	16,68
39508	м28-06-030-02	31,48	10,14	13,47
39509	м28-06-030-03	38,23	9,17	44,76
39510	м28-06-030-04	49,48	16,17	51,2
39511	м28-06-030-05	36,63	24,43	51,4
39512	м28-06-030-06	35,86	7,84	15,04
39513	м28-06-030-07	33,99	23	51,21
39514	м28-06-030-08	35,6	24,43	51,76
39515	м28-06-030-09	35,		



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
39565	м28-07-021-01	33,9	15,14	13,04
39566	м28-07-021-02	36,92	14,97	13,35
39567	м28-07-022-01	37,64	14,8	13,42
39568	м28-07-022-02	37,08	14,93	13,4
39569	м28-07-023-01	35,18	15,05	13,16
39570	м28-07-024-01	39,56	14,78	14,41
39571	м28-07-024-02	37,11	14,93	13,39
39572	м28-07-030-01	37,78	11,46	15,23
39573	м28-07-032-03	35,37	10,72	14,15
39574	м28-07-030-04	34,98	9,87	14,43
39575	м28-07-031-01	41,36	13,34	17,29
39576	м28-07-031-02	39,83	12,29	16,56
39577	м28-07-031-03	36,05	14,23	13,43
39578	м28-07-031-04	39,02	12,32	16,46
39579	м28-07-031-05	36,66	9,66	15,34
39580	м28-07-031-06	32,52	10,34	13,46
39581	м28-07-031-07	37,89	11,44	18,7
39582	м28-07-031-08	35,16	12,13	22,18
39583	м28-07-032-01	27,44	9,7	13,7
39584	м28-07-032-02	37,54	14,26	14,24
39585	м28-07-032-03	29,49	11,76	12,47
39586	м28-07-032-04	29,38	10,09	12,6
39587	м28-07-032-05	43,38	13,18	17,93
39588	м28-07-032-06	33,89	10,11	13,65
39589	м28-07-032-07	37,68	9,45	15,25
39590	м28-07-033-01	37,36	6,65	16,98
39591	м28-07-033-02	35,89	7,41	15,52
39592	м28-07-033-03	36,52	7,12	17,48
39593	м28-07-040-01	39,8	12,71	15,68
39594	м28-07-040-02	34,06	13,39	13,1
39595	м28-07-040-03	33,57	13,01	13,11
39596	м28-07-040-04	33,81	12,88	13,16
39597	м28-07-040-05	43,01	13,75	15,2
39598	м28-07-045-01	36,71	14,91	14,28
39599	м28-07-045-02	32,82	10,21	13,5
39600	м28-07-045-03	38,99	10,67	14,99
39601	м28-07-046-01	31,98	13,21	12,99
39602	м28-07-046-03	48,43	13,76	42,47
39603	м28-07-046-04	46,05	13,95	39,14
39604	м28-07-046-05	36,3	14,61	12,58
39605	м28-07-051-01	39,73	10,59	16,07
39606	м28-07-052-01	41,07	15,11	16,38
39607	м28-07-052-02	37,34	10,74	14,38
39608	м28-07-053-01	33,46	15,24	12,97
39609	м28-07-053-02	29,2	13,16	12,25
39610	м28-07-054-01	42,92	14,73	14,47
39611	м28-07-054-02	39,2	14,91	14,05
39612	м28-07-060-01	31,87	12,63	14,3
39613	м28-07-061-01	29,43	14,7	13,35
39614	м28-07-061-02	28,97	13,54	12,08
39615	м28-07-062-01	32,75	12,87	13,86
39616	м28-07-067-01	33,99	14,94	12,99
39617	м28-07-067-03	30,51	15,14	12,66
39618	м28-07-067-04	32,15	13,86	12,51
39619	м28-07-067-05	29,18	13,15	12,34
39620	м28-07-072-01	35,62	13,79	13,34
39621	м28-07-072-02	39,52	11,96	21,95
39622	м28-07-072-03	28,04	11,08	12,22
39623	м28-07-072-04	28,23	12,17	12,33
39624	м28-07-073-01	30,86	13,81	12,53
39625	м28-07-073-02	31,73	13,31	12,78
39626	м28-07-073-03	40,83	14,69	14,83
39627	м28-07-073-04	33,48	17,52	12,63
39628	м28-07-073-05	36,39	13,23	13,53
39629	м28-07-074-01	34,45	14,77	12,02
39630	м28-07-074-02	31,45	15,24	12,29
39631	м28-07-074-03	37,77	13,93	13,78
39632	м28-08-001-01	37,69	12,12	14,67
39633	м28-08-002-01	33,71	9,5	13,48
39634	м28-08-002-02	40,3	15,19	20,29
39635	м28-08-003-01	45,88	12,9	30,05
39636	м28-08-004-01	49,54	13,44	44,62
39637	м28-08-004-02	45,64	14,63	42,83
39638	м28-08-004-03	41,49	14,73	43,29
39639	м28-08-005-01	31,41	13,93	12,52
39640	м28-08-006-01	18,87	8,56	18,83
39641	м28-08-006-02	22,47	11	12,85
39642	м28-08-006-03	22,43	9,65	12,89
39643	м28-08-006-04	22,63	9,41	14,79

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
39644	м28-08-006-05	20,09	8,53	15,86
39645	м28-08-006-06	18,06	8,41	29,34
39646	м28-08-006-07	22,86	10,1	14,06
39647	м28-08-006-08	21,27	8,97	24,34
39648	м28-08-006-09	21,22	9,24	16,01
39649	м28-08-006-10	23,06	9,88	18,01
39650	м28-08-006-11	20,35	8,61	25,8
39651	м28-08-006-12	22,75	9,59	39,69
39652	м28-08-006-13	25,12	9,24	38,38
39653	м28-08-006-14	23,13	9,01	43,55
39654	м28-08-006-15	23,54	10,2	40,51
39655	м28-08-006-16	24,42	10,41	22
39656	м28-09-001-01	32,02	10,76	13,47
39657	м28-09-001-02	30,77	11,95	12,79
39658	м28-09-001-03	28,85	10,69	12,3
39659	м28-09-001-04	28,52	10,64	12,45
39660	м28-09-002-01	30,92	13,91	14,91
39661	м28-09-002-02	28,47	14,12	13,78
39662	м28-09-007-01	28,38	11,15	12,27
39663	м28-09-007-02	31,31	11,69	13,24
39664	м28-09-008-01	27,37	10,7	11,74
39665	м28-09-008-02	29,09	14,83	13,13
39666	м28-09-009-01	35,48	13,2	13,56
39667	м28-09-009-02	37,01	7,27	15,81
39668	м28-09-015-01	33,72	13,02	16,11
39669	м28-09-016-01	35,15	14,45	13,6
39670	м28-09-017-01	26,52	16,42	12,23
39671	м28-09-017-02	27,6	15,99	12,73
39672	м28-09-017-03	27,07	16,01	13,05
39673	м28-09-017-04	30,93	12,97	13,32
39674	м28-09-018-01	29,75	13,48	14,79
39675	м28-09-025-01	29,17	13,29	12,74
39676	м28-09-026-01	36,28	6,37	17,34
39677	м28-09-032-01	32,62	10,53	13,34
39678	м28-09-032-02	38,06	11,86	14,69
39679	м28-09-032-03	38,14	11,33	16,14
39680	м28-09-038-01	43,02	7,96	20,02
39681	м28-09-038-02	39,14	8,87	16,42
39682	м28-09-039-01	34,87	6,36	14,22
39683	м28-09-045-01	36,08	14,37	13,09
39684	м28-09-046-01	36,76	14,29	13,2
39685	м28-09-047-01	32,31	12,75	12,77
39686	м28-09-047-02	28,7	12,72	12,11
39687	м28-09-053-01	38,28	9,53	16,94
39688	м28-09-053-02	36,89	4,78	17,66
39689	м28-09-053-03	29,28	11,59	12,78
39690	м28-09-053-04	29,23	11,16	12,63
39691	м28-09-053-05	33,35	10,69	13,65
39692	м28-09-053-06	31,55	10,16	12,74
39693	м28-09-053-07	31,97	12,72	12,88
39694	м28-09-053-08	36,67	12,53	13,65
39695	м28-09-053-09	38,54	13,78	13,46
39696	м28-09-053-10	39,96	13,84	14,64
39697	м28-09-053-11	42,68	14,01	15,82
39698	м28-09-053-12	39,79	8,89	19,96
39699	м28-09-053-13	32,61	11,8	12,94
39700	м28-09-053-14	28,94	12,66	12,3
39701	м28-09-053-15	37,27	12,65	13,45
39702	м28-09-053-16	30,95	12,7	12,62
39703	м28-09-053-17	38,14	13,09	13,51
39704	м28-09-053-18	25,38	10,34	11,92
39705	м28-09-053-19	33,44	12,43	13,6
39706	м28-09-053-20	34,74	12,29	13,09
39707	м28-09-053-21	35,71	10,61	17,77
39708	м28-09-053-22	31,91	10,74	13,29
39709	м28-09-053-23	35,65	10,69	44,42
39710	м28-09-053-24	37,17	10,43	14,74
39711	м28-09-053-25	43,82	7,16	44,54
39712	м28-09-053-26	36,54	11,08	41
39713	м28-09-053-27	37,18	8,68	20,06
39714	м28-09-053-28	39,12	8,39	50,18
39715	м28-09-053-29	33	8,91	14,53
39716	м28-09-053-30	32,51	11,09	12,38
39717	м28-09-053-31	34,23	10,24	13,7
39718	м28-09-053-32	38,11	5,15	17,71
39719	м28-09-053-33	29,89	11,79	12,63
39720	м28-09-053-34	37,35	9,83	14,23
39721	м28-09-053-35	34,35	11,99	13,5
39722	м28-09-053-36	36,57	9,55	13,98

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
39723	м28-09-053-37	39,27	8,21	14,24
39724	м28-09-053-38	31,81	12,96	12,64
39725	м28-10-001-01	34,14	13,88	12,87
39726	м28-10-001-02	32,18	13,54	12,61
39727	м28-10-001-03	37,14	14,61	13,3
39728	м28-10-001-04	31,2	11,41	12,85
39729	м28-10-010-01	24,12	11,76	13,58
39730	м28-10-011-01	39,85	13,91	14,25
39731	м28-10-012-01	43,51	13,57	15,85
39732	м28-10-012-02	38,97	15,21	13,74
39733	м28-11-001-01	35,21	10,25	13,99
39734	м28-11-001-02	31,44	11,69	13,02
39735	м28-11-001-03	37,82	13,7	13,29
39736	м28-11-002-01	30,18	10,59	13,3
39737	м28-11-002-02	29,87	10,85	13,18
39738	м28-11-002-03	26,46	9,99	13,43
39739	м28-11-010-01	40,54	13,09	14,99
39740	м28-11-011-01	30,15	6,91	12,7
39741	м28-11-011-02	31,36	7,52	12,82
39742	м28-11-011-03	27,69	8,21	12,04
39743	м28-11-011-04	28,02	8,51	12,46
39744	м28-11-011-05	26,43	7,25	12,3
39745	м28-11-011-06	26,6	7,5	12,53
39746	м28-11-011-07	33,04	10,62	14,02
39747	м28-11-020-01	31,72	10,95	16,67
39748	м28-11-020-02	23,09	11,22	11,59
39749	м28-11-021-01	39,52	9,18	15,5
39750	м28-11-021-02	33,25	11,29	14,15
39751	м28-11-021-03	32,53	16,98	13,33
39752	м28-11-030-01	39,		



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
39802	м28-12-001-04	20,84	13,74	32,85
39803	м28-12-011-01	49,18	16,25	42,13
39804	м28-12-011-02	45,67	16,16	51,55
39805	м28-12-011-03	50,09	16,01	46,98
39806	м28-12-011-04	50,28	11,72	48,57
39807	м28-12-011-05	46,69	14,9	29,19
39808	м28-12-011-06	46,07	15,81	30,8
39809	м28-12-011-07	44,94	16,79	27,79
39810	м28-12-011-08	50,36	19,22	47,47
39811	м28-12-011-09	49,08	15,8	48,04
39812	м28-12-011-10	50,38	17,89	45,39
39813	м28-12-012-01	38,16	17,02	13,04
39814	м28-12-013-01	50,91	21,17	51,67
39815	м28-12-013-02	51,03	21,17	51,38
39816	м28-13-001-01	25,07	12,82	11,52
39817	м28-13-001-02	25,9	13,47	11,71
39818	м28-13-001-03	28,94	12,95	12,23
39819	м28-13-001-04	29,88	12,27	12,37
39820	м28-13-001-05	28,84	13,18	12,24
39821	м28-13-002-01	30,84	11,43	12,57
39822	м28-13-002-02	27,07	12,4	12,6
39823	м28-13-002-03	26,38	12,55	11,64
39824	м28-14-001-01	32,37	11,48	12,85
39825	м28-14-001-02	32,86	11,52	14,78
39826	м28-14-001-03	35,47	8,95	13,91
39827	м28-14-001-04	27,05	13,25	11,92
39828	м28-14-002-01	35,62	9,74	13,92
39829	м28-14-003-01	32,1	10,77	12,56
39830	м28-14-003-02	26,85	12,89	11,86
39831	м28-14-003-03	29,28	12,87	11,99
39832	м28-14-004-01	39,26	7,1	18,91
39833	м28-14-005-01	29,45	12,61	12,12
39834	м28-14-006-01	30,58	13,45	13,38
39835	м28-14-006-02	31,44	14,89	12,95
39836	м28-14-007-01	29,68	11,88	13,32
39837	м28-14-007-02	35,03	8,13	14,52
39838	м28-14-007-03	31,44	11,44	13,02
39839	м28-14-007-04	25,74	12,73	12,51
39840	м29-01-001-01	51,18	17,48	51,33
39841	м29-01-001-02	51,23	17,71	51,33
39842	м29-01-001-03	51,26	18,52	51,33
39843	м29-01-001-04	50,77	17,68	51,34
39844	м29-01-001-05	51,18	17,25	51,33
39845	м29-01-001-06	51,18	17,55	51,33
39846	м29-01-001-07	51,15	18,24	51,35
39847	м29-01-001-08	50,67	16,68	51,31
39848	м29-01-002-01	50,98	18,12	51,33
39849	м29-01-002-02	50,88	18,42	51,33
39850	м29-01-002-03	50,81	18,05	51,31
39851	м29-01-002-04	51,22	10,47	51,35
39852	м29-01-002-05	51,22	18,43	51,39
39853	м29-01-002-06	51,24	17,44	51,3
39854	м29-01-020-01	51,34	2,29	51,33
39855	м29-01-020-02	51,32	2,36	51,44
39856	м29-01-020-03	51,18	2,29	51,44
39857	м29-01-021-01	51,36	2,67	51,43
39858	м29-01-021-02	48,1	2,3	51,38
39859	м29-01-021-03	49,31	2,3	51,45
39860	м29-01-022-01	51,32	1	51,3
39861	м29-01-022-02	51,44	1	51,38
39862	м29-01-022-03	51,42	1	51,49
39863	м29-01-022-04	51,45	1	51,69
39864	м29-01-022-05	51,35	1	51,67
39865	м29-01-022-06	51,44	1	51,62
39866	м29-01-022-07	51,32	1	51,3
39867	м29-01-022-08	51,44	1	51,23
39868	м29-01-023-01	51,24	2,67	51,24
39869	м29-01-023-02	51,3	2	50,97
39870	м29-01-024-01	51,31	1	50,28
39871	м29-01-024-02	51,33	1	51,4
39872	м29-01-025-01	51,47	1	51,41
39873	м29-01-025-02	51,34	1	51,74
39874	м29-01-025-03	51,34	1	51,74
39875	м29-01-025-04	51,34	1	51,22
39876	м29-01-025-05	51,19	1	51,04
39877	м29-01-025-06	51,2	1	51,35
39878	м29-01-025-07	51,2	1	51,23
39879	м29-01-025-08	51,33	1	51,25
39880	м29-01-025-09	51,33	1	51,36

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
39881	м29-01-026-01	51,29	1	51,32
39882	м29-01-026-02	51,25	1	51,29
39883	м29-01-026-03	51,17	1	51,24
39884	м29-01-026-04	51,26	1	51,66
39885	м29-01-026-05	51,32	1	52,37
39886	м29-01-026-06	51,35	1	51,67
39887	м29-01-026-07	51,32	1	51,31
39888	м29-01-026-08	51,33	1	51,55
39889	м29-01-026-09	51,32	1	51,31
39890	м29-01-026-10	51,31	1	51,2
39891	м29-01-026-11	51,45	1	51,69
39892	м29-01-026-12	51,44	1	50,44
39893	м29-01-050-01	51,33	1	51,41
39894	м29-01-050-02	51,33	1	51,4
39895	м29-01-050-03	51,33	1	51,33
39896	м29-01-050-04	51,33	1	51,35
39897	м29-01-050-05	51,33	1	51,54
39898	м29-01-050-06	51,33	1	51,33
39899	м29-01-050-07	51,32	1	51,01
39900	м29-01-050-08	51,33	1	51,34
39901	м29-01-050-09	51,33	1	51,31
39902	м29-01-050-10	51,33	1	51,32
39903	м29-01-050-11	51,33	1	51,32
39904	м29-01-050-12	51,33	1	51,31
39905	м29-01-050-13	51,33	1	51,31
39906	м29-01-050-14	51,33	1	51,34
39907	м29-01-050-15	51,33	1	51,34
39908	м29-01-050-16	51,33	1	51,32
39909	м29-01-050-17	51,33	1	51,32
39910	м29-01-051-01	51,33	1	51,39
39911	м29-01-051-02	51,25	1	51,24
39912	м29-01-052-01	51,29	1	51,32
39913	м29-01-052-02	51,29	1	51,25
39914	м29-01-052-03	51,29	1	51,32
39915	м29-01-062-01	44,04	11,65	51,33
39916	м29-01-070-01	51,28	1	51,37
39917	м29-01-070-02	51,31	1	50,5
39918	м30-01-001-01	37,56	15,79	16,97
39919	м30-01-001-02	33,78	16,31	12,57
39920	м30-01-001-03	34,26	15,91	12,79
39921	м30-01-001-04	35,92	15,86	13,74
39922	м30-01-001-05	36,31	15,44	13,13
39923	м30-01-001-06	36,69	15,29	13,29
39924	м30-01-001-07	36,4	15,08	13,38
39925	м30-01-001-08	33,64	14,27	12,38
39926	м30-01-001-09	36,2	15,54	10,92
39927	м30-01-001-10	39,68	16,07	20,94
39928	м30-01-002-01	25,64	17,06	11,34
39929	м30-01-002-02	25	16,57	11,27
39930	м30-01-003-01	30,96	16,51	10,47
39931	м30-01-003-02	32,51	15,93	11,3
39932	м30-01-003-03	36,61	16,31	18,48
39933	м30-01-003-04	26,13	16,7	9,65
39934	м30-01-003-05	33,5	18,07	14,22
39935	м30-01-003-06	42,27	15,62	14,3
39936	м30-01-003-07	39,17	17,06	17,78
39937	м30-01-004-01	35,52	16	12,76
39938	м30-01-004-02	35,86	15,8	12,97
39939	м30-01-005-01	43,73	16,62	21,22
39940	м30-01-005-02	43,79	16,39	21,79
39941	м30-01-006-01	38,89	15,54	18,41
39942	м30-01-006-02	39,65	15,44	18,41
39943	м30-01-006-03	28,32	14,74	11,29
39944	м30-01-006-04	35,41	15,71	12,99
39945	м30-01-006-05	35,78	15,49	13,27
39946	м30-01-007-01	39,61	14,52	18,25
39947	м30-01-007-02	31,79	16,5	13,51
39948	м30-01-007-03	38,68	16,79	14,82
39949	м30-01-007-04	41,19	16,05	16,18
39950	м30-01-007-05	42,73	16,38	19,26
39951	м30-01-007-06	30,58	14,71	10,66
39952	м30-01-008-01	33,81	16,65	12,53
39953	м30-01-009-01	36,5	15,34	13,61
39954	м30-01-010-01	33,12	14,89	11,25
39955	м30-01-010-02	27,01	14,04	12,49
39956	м30-01-011-01	35,92	11,16	12,7
39957	м30-01-011-02	36,39	15,92	13,72
39958	м30-01-025-01	32,59	14,95	10,56
39959	м30-01-025-02	33,76	14,48	10,5

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
39960	м30-01-025-03	32,55	14,27	10,48
39961	м30-01-025-04	36,89	14,44	11,45
39962	м30-01-026-01	41,41	14,7	17,62
39963	м30-01-026-02	42,07	14,81	19,04
39964	м30-01-026-03	31,76	14,99	12,25
39965	м30-01-026-04	32,89	14,87	12,38
39966	м30-01-026-05	37,07	15,43	12,17
39967	м30-01-027-01	38,65	16,11	19,55
39968	м30-01-028-01	36,19	16,64	13,9
39969	м30-01-028-02	42,02	15,74	20,69
39970	м30-01-029-01	40,98	15,32	18,47
39971	м30-01-030-01	34,61	15,2	13,42
39972	м30-01-030-02	38,51	15,39	15,88
39973	м30-01-030-03	35,3	15,41	13,38
39974	м30-01-030-04	32,29	15,77	12,67
39975	м30-01-030-05	34,99	15,51	13,63
39976	м30-01-031-01	35,9	15,62	13,37
39977	м30-01-032-01	35,09	16,47	14,13
39978	м30-01-033-01	39,56	15,6	16,52
39979	м30-01-033-02	36,93	15,11	14,09
39980	м30-01-033-03	34,43	15,01	13,01
39981	м30-01-033-04	33,06	14,74	12,64
39982	м30-01-034-01	33,18	12,94	13,02
39983	м30-01-034-02	34,99	15,67	13,2
39984	м30-01-035-01	35,95	16,39	16,95
39985	м30-01-035-02	37,47	17,16	18,5
39986	м30-01-035-03	35,88	15,86	17
39987	м30-01-035-04	34,74	17,36	15,26
39988	м30-01-036-01	37,91	17,18	14,24
39989	м30-01-036-02	37,07	17,38	13,52
39990	м30-01-036-03	38,7	17,07	14,53
39991	м30-01-037-01	38,08	15,45	12,9
39992	м30-01-038-01	3		

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
40039	м30-01-078-02	40,63	15,21	15,68
40040	м30-01-078-03	43,1	15,33	18,25
40041	м30-01-078-04	34,23	15,12	10,69
40042	м30-01-078-05	42,72	14,02	16,1
40043	м30-01-079-01	35,02	13,93	11,35
40044	м30-01-079-02	34,49	13,95	11,25
40045	м30-01-079-03	41,72	13,86	19,14
40046	м30-01-080-01	35,89	13,85	21,17
40047	м30-01-080-02	39,32	8,38	17,88
40048	м30-01-095-01	30,96	14,02	8,93
40049	м30-01-095-02	34,24	14,03	11
40050	м30-01-096-01	25,04	15,37	9,19
40051	м30-01-096-02	28,2	15,37	9,42
40052	м30-01-096-03	27,97	15,33	9,38
40053	м30-01-096-04	26,24	14,83	9,51
40054	м30-01-096-05	27,28	14,6	9,62
40055	м30-01-096-06	40,31	16,78	12,17
40056	м30-01-096-07	37,05	16,75	11,54
40057	м30-01-096-08	37,36	16,78	11,92
40058	м30-01-096-09	35,72	16,3	10,96
40059	м30-01-096-10	36,2	15,87	10,98
40060	м30-01-096-11	35,6	16,64	11,66
40061	м30-01-096-12	35,34	15,91	12,55
40062	м30-01-097-01	43,07	15,37	19,32
40063	м30-01-097-02	42,75	15,37	16,62
40064	м30-01-097-03	43,82	15,37	17,81
40065	м30-01-098-01	40,3	15,27	13,3
40066	м30-01-098-02	41,23	14,87	14,22
40067	м30-01-098-03	41,42	14,71	14,76
40068	м30-01-098-04	42,43	14,66	15,5
40069	м30-01-099-01	41,59	14,63	14,41
40070	м30-01-099-02	40,4	14,5	14,03
40071	м30-01-100-01	39,5	16,4	16,78
40072	м30-01-100-02	39,98	15,95	16,19
40073	м30-01-100-03	39,99	15,65	16,01
40074	м30-01-100-04	40,69	15,54	16,16
40075	м30-01-100-05	42,38	15,15	19,66
40076	м30-01-101-01	34,63	15,37	11,37
40077	м30-01-101-02	41,85	16,79	19,41
40078	м30-01-101-03	44,74	17,16	20,34
40079	м30-01-101-04	43,55	17,3	17,36
40080	м30-01-101-05	43,79	17,43	17,02
40081	м30-01-101-06	43,59	17,52	16,93
40082	м30-01-101-07	43,99	17,46	16,91
40083	м30-01-101-08	37,43	16,79	17,51
40084	м30-01-101-09	38,65	16,79	15,82
40085	м30-01-101-10	38,71	16,38	15,45
40086	м30-01-101-11	35,71	17,05	15,18
40087	м30-01-101-12	36,48	16,8	15,8
40088	м30-01-102-01	42,82	13,93	15,43
40089	м30-01-102-02	43,99	13,93	16,17
40090	м30-01-102-03	44,62	13,76	16,75
40091	м30-01-102-04	44,43	13,75	16,68
40092	м30-01-102-05	44,56	13,75	17
40093	м30-01-102-06	44,95	13,83	17,25
40094	м30-01-102-07	45,12	13,51	17,69
40095	м30-01-102-08	25,8	6,14	11,71
40096	м30-01-102-09	25	5,89	11,78
40097	м30-01-103-01	34,27	10,35	13,49
40098	м30-01-103-02	34,78	10,33	13,58
40099	м30-01-103-03	33,39	10,31	13,47
40100	м30-01-103-04	33,16	10,23	13,5
40101	м30-01-103-05	33,38	10,25	13,63
40102	м30-01-103-06	35,39	10,33	13,66
40103	м30-01-104-01	27,55	11,63	7,9
40104	м30-01-104-02	28,74	11,61	8,08
40105	м30-01-104-03	29,49	11,47	8,19
40106	м30-01-104-04	31,36	11,47	8,52
40107	м30-01-104-05	32,54	11,32	9,05
40108	м30-01-104-06	33,2	11,38	9,36
40109	м30-01-105-01	27,41	15,37	9,31
40110	м30-01-105-02	28,37	15,37	9,4
40111	м30-01-105-03	28,9	15,37	10,26
40112	м30-01-106-01	30,14	14,02	8,81
40113	м30-01-107-01	35,25	14,48	11,78
40114	м30-01-108-01	38,46	15,29	13,91
40115	м30-01-109-01	42,36	14,02	14,95
40116	м30-01-119-01	34,37	13,82	11,46
40117	м30-01-120-01	23,17	13,64	16,86

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
40118	м30-01-121-01	42,82	13,63	14,23
40119	м30-01-122-01	40,54	14,02	51,29
40120	м30-01-130-01	30,91	16,79	11,47
40121	м30-01-130-02	27,74	16,79	10,18
40122	м30-01-130-03	27,69	16,79	10,24
40123	м30-01-131-01	35,62	18,18	17,76
40124	м30-01-131-02	36,69	18,07	18,13
40125	м30-01-131-03	38,85	17,87	19,05
40126	м30-01-131-04	38,81	15,78	15,69
40127	м30-01-132-01	37,97	14,07	15,98
40128	м30-01-132-02	49,17	14,06	30,34
40129	м30-01-133-01	27,68	13,73	12,65
40130	м30-01-134-01	24,72	14,02	13,87
40131	м30-01-134-02	28,48	14,02	14,95
40132	м30-01-134-03	35,05	14,02	17,77
40133	м30-01-135-01	37,39	14,02	15,42
40134	м30-01-135-02	38,24	14,02	15,64
40135	м30-01-136-01	27,35	14,02	12,6
40136	м30-01-136-02	27,35	14,02	12,6
40137	м30-01-136-03	29,91	14,02	13,16
40138	м30-01-137-01	42,24	14,02	17,16
40139	м30-01-138-01	24,43	14,02	13,93
40140	м30-01-138-02	21,62	14,02	13,61
40141	м30-01-150-01	32,04	17,27	11,43
40142	м30-01-150-02	32,9	16,89	11,72
40143	м30-01-150-03	32,99	17,42	11,57
40144	м30-01-150-04	33,53	17,07	11,98
40145	м30-01-151-01	33,76	17,32	14,66
40146	м30-01-151-02	34,77	17,26	15,3
40147	м30-01-151-03	28,21	17,26	10,26
40148	м30-01-151-04	31,14	17,26	11,18
40149	м30-01-152-01	31,21	17,58	12,57
40150	м30-01-152-02	32,84	17,32	12,88
40151	м30-01-152-03	34,76	17,1	13,3
40152	м30-01-152-04	33,13	17,66	12,88
40153	м30-01-152-05	33,15	17,37	12,98
40154	м30-01-152-06	33,78	16,99	13,28
40155	м30-01-152-07	31,8	17,06	12,55
40156	м30-01-152-08	35,3	16,44	13,33
40157	м30-01-152-09	34,81	16,13	13,34
40158	м30-01-152-10	35,27	16,75	13,28
40159	м30-01-152-11	34,12	16,07	13,38
40160	м30-01-152-12	33,41	15,72	13,48
40161	м30-01-153-01	31,83	17,16	12,22
40162	м30-01-153-02	32,41	17,08	12,38
40163	м30-01-153-03	30,44	17,66	11,69
40164	м30-01-153-04	30,95	17,23	12
40165	м30-01-153-05	35,34	16,6	17,55
40166	м30-01-153-06	35,78	16,37	17,06
40167	м30-01-153-07	37,77	16,19	20,97
40168	м30-01-153-08	31,14	17,33	12,05
40169	м30-01-153-09	32,04	17,14	12,25
40170	м30-01-153-10	35,87	16,9	13,17
40171	м30-01-153-11	12,14	2,51	11,72
40172	м30-01-153-12	22,76	1	11,27
40173	м30-01-153-13	22,76	1	11,27
40174	м30-01-153-14	29,65	1	11,71
40175	м30-01-153-15	33,04	16,25	11,96
40176	м30-01-153-16	33,29	16,26	12,15
40177	м30-01-153-17	33,14	16,7	12,09
40178	м30-01-153-18	33,76	16,58	12,27
40179	м30-01-153-19	31,57	15,4	11,72
40180	м30-01-153-20	31,73	15,45	11,72
40181	м30-01-153-21	28,43	15,54	12,19
40182	м30-01-153-22	29,64	15,54	12,54
40183	м30-01-153-23	39,58	16,15	25,8
40184	м30-01-153-24	28,26	2,51	12,39
40185	м30-01-153-25	37,27	14,13	13,84
40186	м30-01-153-26	34,5	17,4	13,94
40187	м30-01-153-27	31,72	17,41	12,83
40188	м30-01-163-01	40,17	15,91	15,4
40189	м30-01-163-02	41,5	15,12	15,96
40190	м30-01-163-03	41,86	13,99	14,94
40191	м30-01-163-04	39,2	15,55	13,89
40192	м30-01-163-05	40,75	14,97	15
40193	м30-01-163-06	42,42	14	15,44
40194	м30-01-163-07	41,3	15,05	15,19
40195	м30-01-163-08	42,95	14,47	16,37
40196	м30-01-163-09	45,79	13,96	18,48

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
40197	м30-01-163-10	42,24	15,02	15,52
40198	м30-01-163-11	44,23	14,47	16,99
40199	м30-01-163-12	45,14	13,97	16,6
40200	м30-01-164-01	42,76	14,59	15,25
40201	м30-01-164-02	44,11	14,36	16,4
40202	м30-01-164-03	42,72	13,79	16,76
40203	м30-01-164-04	40,84	15,24	15,17
40204	м30-01-164-05	42,51	14,93	15,91
40205	м30-01-164-06	46,08	13,93	18,63
40206	м30-01-164-07	40,04	15	14,34
40207	м30-01-164-08	41,82	14,72	15,07
40208	м30-01-164-09	44,65	13,93	17,47
40209	м30-01-164-10	41,29	15,11	14,46
40210	м30-01-164-11	42,58	14,55	15,05
40211	м30-01-164-12	47,93	13,84	22,87
40212	м30-01-165-01	40,65	14,95	14,53
40213	м30-01-165-02	41,94	14,18	15,14
40214	м30-01-165-03	48,95	13,06	22,87
40215	м30-01-165-04	39,42	14,27	15,29
40216	м30-01-165-05	40,69	14,16	15,65
40217	м30-01-165-06	44,02	13,77	17,99
40218	м30-01-166-01	44,13	13,98	25,06
40219	м30-01-166-02	37,58	13,93	17,01
40220	м30-01-171-01	32,41	16,57	11,91
40221	м30-01-171-02	33,01	15,94	12,72
40222	м30-01-172-01	35,76	16,09	10,25
40223	м30-01-172-02	35,46	15,98	10,22
40224	м30-01-172-03	34,57	15,29	10,32
40225	м30-01-173-01	41,3	17,18	20,45
40226	м30-01-173-02	4		

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
40276	м31-01-014-04	42,81	1	17,11
40277	м31-01-014-05	44,31	1	15,09
40278	м31-01-014-06	39,5	2,28	14,09
40279	м31-01-014-07	39,44	2,29	14,6
40280	м31-01-015-01	39,54	2,33	16,63
40281	м31-01-015-02	44,23	2,29	18,22
40282	м31-01-015-03	44,04	2,29	17,97
40283	м31-01-016-01	45,17	2,29	18,61
40284	м31-01-016-02	44,98	2,29	18,24
40285	м31-01-016-03	44,56	2,33	17,04
40286	м31-01-017-01	41,98	1	15,57
40287	м31-01-017-02	40,46	1	15,37
40288	м31-01-017-03	44,06	1	16,4
40289	м31-01-017-04	43,79	2,3	15,78
40290	м31-01-017-05	42,28	2,3	15,37
40291	м31-01-017-06	43,08	2,3	15,23
40292	м31-01-018-01	43,03	2,31	15,86
40293	м31-01-018-02	42,35	2,3	15,95
40294	м31-01-018-03	44,03	2,3	17,03
40295	м31-01-019-01	48,87	2,3	21,66
40296	м31-01-020-01	50,48	1	32,33
40297	м31-01-020-02	50,63	2,33	35,27
40298	м31-01-021-01	46,87	1	20,51
40299	м31-01-021-02	43,93	1	18,84
40300	м31-01-021-03	51,37	1	51,5
40301	м31-01-021-04	30,69	1	13,04
40302	м31-01-021-05	43,83	1	18,38
40303	м31-01-021-06	37,62	1	13,15
40304	м31-01-021-07	47,38	1	20,69
40305	м31-01-021-08	49,32	1	32,49
40306	м31-01-021-09	43,04	1	15,33
40307	м31-01-021-10	41,16	1	14,23
40308	м31-01-021-11	44,62	1	19,1
40309	м31-01-021-12	47,77	1	21,9
40310	м31-01-021-13	51,35	1	51,54
40311	м31-01-021-14	41,01	1	12,94
40312	м31-01-021-15	51,33	1	51,25
40313	м31-01-021-16	47,35	2,28	21,24
40314	м31-01-021-17	43,11	1	17,42
40315	м31-01-021-18	44,54	1	18,55
40316	м31-01-021-19	47,35	1	22,56
40317	м31-01-022-01	51,36	1	52,24
40318	м31-01-022-02	51,2	1	50,24
40319	м31-01-022-03	51,36	1	52,24
40320	м31-01-022-04	51,41	1	51,51
40321	м31-01-023-01	51,13	1	43,58
40322	м31-01-023-02	51,16	1	44,44
40323	м31-01-023-03	51,18	1	45,18
40324	м31-01-023-04	51,33	1	51,28
40325	м31-01-023-05	51,32	1	48,98
40326	м31-01-023-06	49,5	1	26,99
40327	м31-01-040-01	50,05	2,3	39,69
40328	м31-01-040-02	49,87	2,3	39,55
40329	м31-01-040-03	50,38	2,3	32,58
40330	м31-01-040-04	50,39	2,3	38,46
40331	м31-01-040-05	48,81	2,3	21,53
40332	м31-01-041-01	45,79	2,3	15,6
40333	м31-01-042-01	48,66	2,3	20,53
40334	м31-01-043-01	50,83	2,31	51,53
40335	м31-01-043-02	42,85	1	14,53
40336	м31-01-043-03	51,41	1	51,51
40337	м31-01-043-04	44,69	1	14,43
40338	м31-01-043-05	47,29	1	16,8
40339	м31-01-043-06	47,75	2,29	17,6
40340	м31-01-043-07	51,09	2,31	51,54
40341	м31-01-043-08	50,62	2,28	51,67
40342	м31-01-043-09	48,98	1	21,54
40343	м31-01-043-10	46,35	2,3	16,89
40344	м31-01-056-01	51,34	2,35	51,38
40345	м31-02-001-01	46,9	1	16,31
40346	м31-02-001-02	51,36	1	51,33
40347	м32-01-001-01	43,18	12,94	17,47
40348	м32-01-002-01	37,73	11,91	14,77
40349	м32-01-002-02	37,28	12,42	14,85
40350	м32-01-003-01	38,45	13,66	13,48
40351	м32-01-020-01	39,75	11,13	16,36
40352	м32-01-021-01	39,4	12,91	15,31
40353	м32-01-021-02	37,3	11,42	14,14
40354	м32-01-021-03	33,06	11,51	13,02

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
40355	м32-01-021-04	38,56	12,35	16,06
40356	м32-01-022-01	40,31	11,74	17,94
40357	м32-01-022-02	40,3	11,85	17,77
40358	м32-01-022-03	40,19	12,22	18,66
40359	м32-01-022-04	36,38	11,83	13,96
40360	м32-01-023-01	38,84	12,32	16,22
40361	м32-01-023-02	32,83	12,94	13,25
40362	м32-01-035-01	37,86	13,31	15,28
40363	м32-01-035-02	42,37	13,1	16,4
40364	м32-01-036-01	44,48	12,43	17,5
40365	м32-01-037-01	37,96	12,03	19,44
40366	м32-01-037-02	40,92	12,59	16,44
40367	м32-01-037-03	38	12,78	14,29
40368	м32-01-037-04	37,55	12,94	14,39
40369	м32-01-037-05	37,84	12,59	13,72
40370	м32-01-037-06	36,87	12,85	13,57
40371	м32-01-037-07	38,32	12,71	14,08
40372	м32-01-037-08	37,61	12,81	13,72
40373	м32-01-037-09	45,4	12,93	17,88
40374	м32-01-037-10	43,5	13,05	19,03
40375	м32-01-050-01	44,48	12,56	17,83
40376	м32-01-050-02	42,19	12,37	18,43
40377	м32-01-051-01	41,84	12,45	17,95
40378	м32-01-051-02	44,51	12,43	17,57
40379	м32-01-051-03	40,84	12,63	17,24
40380	м32-01-051-04	36,19	15,21	19
40381	м32-01-061-01	33,13	13,86	13,78
40382	м32-01-061-02	32,18	13,55	13,87
40383	м32-01-062-01	39,21	13,41	13,26
40384	м32-01-063-01	34,34	13,19	14,99
40385	м32-01-064-01	42,22	13,15	19,14
40386	м32-01-064-02	37,05	13,67	14,8
40387	м32-01-064-03	40,7	12,73	17,42
40388	м32-01-064-04	42,72	12,55	19,74
40389	м32-01-064-05	40,33	12,67	16,83
40390	м32-01-070-01	36,79	13,07	14,98
40391	м32-01-070-02	45,01	12,33	17,82
40392	м32-01-071-01	36,34	12,9	14,09
40393	м32-01-071-02	42,11	12,66	18,62
40394	м32-01-071-03	43,55	11,53	19,27
40395	м32-01-071-04	45,13	13,26	20,03
40396	м32-01-080-01	44,65	12,33	17,52
40397	м32-01-086-01	40,08	12,21	17,17
40398	м32-01-086-02	37,43	13,05	16,29
40399	м32-01-086-03	41,42	12,09	13,87
40400	м32-01-086-04	42,17	13,76	19,91
40401	м32-01-086-05	43,84	12,8	18,05
40402	м32-01-086-06	39,21	11,75	17,65
40403	м32-01-092-01	37,93	13,58	16,99
40404	м32-01-092-02	38,13	13,18	16,62
40405	м32-01-098-01	37,85	13,05	15,87
40406	м32-01-098-02	38,4	12,93	15,59
40407	м32-01-098-03	44,26	13,66	16,28
40408	м32-01-098-04	41,67	13,72	16,15
40409	м32-01-098-05	41,39	13,28	16,66
40410	м32-01-098-06	37	12,38	16,26
40411	м32-01-098-07	41,93	13,08	17,96
40412	м32-01-098-08	41	12,36	16,65
40413	м32-01-099-01	39,56	12,85	16,32
40414	м32-01-099-02	39,59	12,77	13,84
40415	м32-01-099-03	38,56	13,27	16,14
40416	м32-01-099-04	36,33	11,63	18,21
40417	м32-01-099-05	43,94	12,87	18,32
40418	м32-01-099-06	25,07	13,5	15,52
40419	м32-01-099-07	42,39	13,67	16,87
40420	м32-01-100-01	42,05	13,25	18,16
40421	м32-01-101-01	45,13	13,5	16,45
40422	м32-01-101-02	44,03	12,56	17,29
40423	м32-01-101-03	43,77	12,44	16,24
40424	м32-01-101-04	44,67	12,43	17,73
40425	м32-01-101-05	43,39	12,79	17,29
40426	м32-01-101-06	40,88	13,42	16,63
40427	м32-01-101-07	44,59	12,27	17,02
40428	м32-01-101-08	39,48	13,47	16,48
40429	м32-01-101-09	43,72	13,28	18,83
40430	м32-01-101-10	39,48	12,96	16,76
40431	м32-02-001-01	50,77	22,8	45,41
40432	м32-02-001-02	31,25	13,92	40,57
40433	м32-02-001-03	48,35	22,6	34,68

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
40434	м32-02-001-04	48,99	22,19	32,15
40435	м32-02-001-05	49,61	22,22	40,92
40436	м32-02-001-06	50,79	22,98	45,93
40437	м32-02-002-01	50,8	24,97	48,87
40438	м32-02-002-02	50,55	22,98	39,71
40439	м32-02-002-03	50,15	21,68	40,53
40440	м32-02-003-01	31,93	13,71	13,39
40441	м32-02-003-02	30,59	13,81	13,6
40442	м32-02-003-03	31,05	13,72	13,28
40443	м32-02-004-01	46,38	16,04	35,34
40444	м32-02-004-02	47,26	21,88	20,66
40445	м32-02-004-03	46,07	21,41	17,08
40446	м32-02-010-01	38,97	19,92	12,79
40447	м32-02-010-02	30,94	13,45	13,26
40448	м32-02-010-03	45,84	16,26	38,5
40449	м32-02-010-04	47,51	20,29	35,8
40450	м32-02-010-05	26,44	13,77	20,2
40451	м32-02-010-06	31,22	13,4	22,59
40452	м32-02-010-07	46,68	22,28	19,58
40453	м32-02-010-08	41,61	16,63	17,87
40454	м32-02-010-09	32,7	13,65	26,44
40455	м32-02-010-10	37,12	13,89	27,51
40456	м32-02-011-01	49,47	22,8	25,4
40457	м32-02-011-02	47,68	22,51	24,22
40458	м32-02-011-03	47,69	21,87	25,99
40459	м32-02-011-04	47,49	22,44	25,16
40460	м32-02-011-05	47,84	22,03	23,29
40461	м32-02-011-06	37,71	13,62	19,51
40462	м32-02-011-07	33,99	13,35	14,48
40463	м32-02-011-08	19,9	13,7	11,55
40464	м32-02-011-09	29,74	13,87	21,11
40465	м32-02-011-10	32,11	13,54	13,88
40				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
40513	м33-02-001-07	40,12	21,78	34,15
40514	м33-02-010-01	50,56	18,5	40,38
40515	м33-02-010-02	50,6	20,03	43,49
40516	м33-02-010-03	50,56	18,5	40,38
40517	м33-02-010-04	50,06	2,54	29,98
40518	м33-02-010-05	50,57	2,32	38,64
40519	м33-02-010-06	49,42	19,83	35,73
40520	м33-02-010-07	50,34	2,3	38,43
40521	м33-02-010-08	50,64	21,63	44,65
40522	м33-02-010-09	50,58	2,3	44,27
40523	м33-02-010-10	49,82	19,89	44,63
40524	м33-02-010-11	49,98	2,54	37,63
40525	м33-02-010-12	47,23	19,49	39,17
40526	м33-02-010-13	49,13	21,61	43,48
40527	м33-02-020-01	49,89	2,3	32,42
40528	м33-02-020-02	43,77	2,3	16,09
40529	м33-02-020-03	39,31	10,55	39,11
40530	м33-02-021-01	48,4	2,3	31,43
40531	м33-02-022-01	39,97	2,3	13,74
40532	м33-02-023-01	49,34	9,6	24,64
40533	м33-02-023-02	44,41	10,78	16,56
40534	м33-02-023-03	42,63	11,01	15,35
40535	м33-02-023-04	33,12	2,3	11,79
40536	м33-02-024-01	34,62	2,41	12,01
40537	м33-02-024-02	33,63	2,56	11,85
40538	м33-02-024-03	28,41	7,86	12,16
40539	м33-02-024-04	33,19	2,56	11,82
40540	м33-02-024-05	26,98	7,83	11,85
40541	м33-02-024-06	26,64	7,86	11,78
40542	м33-02-024-07	32,23	2,51	11,71
40543	м33-03-001-01	33,09	2,3	11,82
40544	м33-03-001-02	32,43	2,3	11,76
40545	м33-03-001-03	38,69	2,3	12,56
40546	м33-03-001-04	38,7	2,3	12,53
40547	м33-03-001-05	38,82	2,3	12,51
40548	м33-03-001-06	40,78	2,29	12,91
40549	м33-03-001-07	38,74	2,29	12,53
40550	м33-03-001-08	39,56	2,3	12,7
40551	м33-03-001-09	39,18	2,3	12,55
40552	м33-03-001-10	38,42	2,3	12,63
40553	м33-03-002-01	40,19	2,3	12,82
40554	м33-03-002-02	39,45	2,3	12,66
40555	м33-03-002-03	39,32	2,29	12,63
40556	м33-03-002-04	34,32	2,3	11,84
40557	м33-03-002-05	42,21	2,29	13,36
40558	м33-03-003-01	36,67	2,3	12,18
40559	м33-03-003-02	38,64	2,3	12,52
40560	м33-03-003-03	39,53	2,3	12,7
40561	м33-03-003-04	37,17	2,3	12,31
40562	м33-03-003-05	43,05	2,31	13,73
40563	м33-03-003-06	38,75	2,3	12,54
40564	м33-03-003-07	38,88	2,3	12,55
40565	м33-03-003-08	40,11	2,3	12,81
40566	м33-03-003-09	37,56	2,3	12,34
40567	м33-03-003-10	37,47	2,3	12,31
40568	м33-03-003-11	37,81	2,3	12,37
40569	м33-03-010-01	41,14	2,3	13,07
40570	м33-03-010-02	39,18	2,3	12,59
40571	м33-03-010-03	39,07	2,3	12,57
40572	м33-03-010-04	41,54	2,3	13,21
40573	м33-03-010-05	38,2	2,3	12,5
40574	м33-03-010-06	36,23	2,3	12,14
40575	м33-03-011-01	40	2,3	12,78
40576	м33-03-011-02	38,77	2,29	12,53
40577	м33-03-012-01	39,96	2,3	12,79
40578	м33-03-012-02	29,32	2,3	11,46
40579	м33-03-012-03	32,87	2,3	11,99
40580	м33-03-012-04	36,9	2,3	12,29
40581	м33-03-012-05	40,11	2,3	12,83
40582	м33-03-013-01	33,64	2,3	11,86
40583	м33-03-013-02	36,37	2,3	12,22
40584	м33-03-013-03	37,14	2,29	12,25
40585	м33-03-013-04	42,24	2,29	13,44
40586	м33-03-013-05	35,5	2,3	12,07
40587	м33-03-020-01	37,19	2,3	12,34
40588	м33-03-020-02	39,44	2,3	12,68
40589	м33-03-020-03	40,57	2,3	12,92
40590	м33-03-021-01	38,81	2,3	12,53
40591	м33-03-021-02	39,18	2,3	12,68

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
40592	м33-03-021-03	35,02	2,3	12,01
40593	м33-03-021-04	34,29	2,3	11,92
40594	м33-03-021-05	32,55	2,3	11,73
40595	м33-03-021-06	37,71	2,3	12,41
40596	м33-03-021-07	34,43	2,3	11,97
40597	м33-03-022-01	40,64	2,3	12,91
40598	м33-03-022-02	37,78	2,3	12,41
40599	м33-03-022-03	34,18	2,3	11,91
40600	м33-03-022-04	38,79	2,3	12,61
40601	м33-03-022-05	39,53	2,3	12,69
40602	м33-03-022-06	38,6	2,3	12,55
40603	м33-03-022-07	37,87	2,3	12,63
40604	м33-03-023-01	38,9	2,3	12,56
40605	м33-03-030-01	42,69	2,28	13,59
40606	м33-03-030-02	40,67	2,3	12,93
40607	м33-03-030-03	39,11	2,3	12,58
40608	м33-03-030-04	36,98	2,3	12,24
40609	м33-03-030-05	39,11	2,3	12,65
40610	м33-03-030-06	40,57	2,29	12,92
40611	м33-03-030-07	40,29	2,29	12,92
40612	м33-03-030-08	40,47	2,3	12,9
40613	м33-03-030-09	40,9	2,3	13,04
40614	м33-03-031-01	40,94	2,3	13,03
40615	м33-03-031-02	37,79	2,3	12,61
40616	м33-03-031-03	41,17	2,3	13,04
40617	м33-03-031-04	41,13	2,3	13,04
40618	м33-03-031-05	40,83	2,29	13,02
40619	м33-03-031-06	39,26	2,3	12,62
40620	м33-03-031-07	40,96	2,3	13,08
40621	м33-03-031-08	38,85	2,3	12,59
40622	м33-03-031-09	36,42	2,3	12,21
40623	м33-03-031-10	35,02	2,3	12,01
40624	м33-03-031-11	37,97	2,3	12,41
40625	м33-03-040-01	39,62	2,3	12,71
40626	м33-03-045-01	34,68	2,3	11,98
40627	м33-03-045-02	40,64	2,3	12,91
40628	м33-03-045-03	38,57	2,3	12,53
40629	м33-03-045-04	40,32	2,3	12,85
40630	м33-03-045-05	38,2	2,3	12,44
40631	м33-03-045-06	40,27	2,3	12,85
40632	м33-03-045-07	41,76	2,3	13,28
40633	м33-03-045-08	41,64	2,3	13,27
40634	м33-03-045-09	30,27	2,3	11,59
40635	м33-03-045-10	40,21	2,3	12,87
40636	м33-03-045-11	36,94	2,29	12,23
40637	м33-03-045-12	40,16	2,3	12,93
40638	м33-03-045-13	36,51	2,3	12,16
40639	м33-03-045-14	42,63	2,3	13,59
40640	м33-03-045-15	40,2	2,29	12,85
40641	м33-03-045-16	38,45	2,3	12,48
40642	м33-03-045-17	37,73	2,3	12,35
40643	м33-03-045-18	36,4	2,3	12,23
40644	м33-03-046-01	32,55	2,78	11,87
40645	м33-03-046-02	36,48	2,3	12,23
40646	м33-03-046-03	38,79	2,3	12,59
40647	м33-03-046-04	42,47	2,3	13,54
40648	м33-03-046-05	36,07	2,3	12,15
40649	м33-03-046-06	37,07	2,3	12,25
40650	м33-03-046-07	39,71	2,3	12,75
40651	м33-03-046-08	35,32	2,3	12,06
40652	м33-03-046-09	33,61	10,77	12,17
40653	м33-03-046-10	30,7	2,3	11,59
40654	м33-03-046-11	40,49	2,3	12,92
40655	м33-03-046-12	35,79	2,3	12,14
40656	м33-03-046-13	38,06	2,3	12,41
40657	м33-03-046-14	38,2	2,3	12,45
40658	м33-03-046-15	40,1	2,3	12,81
40659	м33-03-046-16	35,99	2,3	12,11
40660	м33-03-046-17	34,56	2,3	11,96
40661	м33-03-046-18	31,09	11,6	11,99
40662	м33-03-046-19	42,94	2,31	13,67
40663	м33-04-001-01	43,81	14,69	34,63
40664	м33-04-001-02	40,71	14,91	33,99
40665	м33-04-001-03	44,33	14,76	51,38
40666	м33-04-002-01	39,57	14,88	37,77
40667	м33-04-002-02	40,48	13,16	41,36
40668	м33-04-002-03	41,48	13,27	42,2
40669	м33-04-002-04	45,84	14,88	43,81
40670	м33-04-002-05	46,01	13,75	44

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
40671	м33-04-002-06	46,83	12,99	45,47
40672	м33-04-002-07	51,41	1	51,26
40673	м33-04-002-08	42,08	13	43,18
40674	м33-04-002-09	41,78	12,94	41,14
40675	м33-04-002-10	46,17	12,77	45,56
40676	м33-04-002-11	41,09	13,21	41,74
40677	м33-04-002-12	40,71	13,24	42,55
40678	м33-04-003-01	43,05	14,66	35,34
40679	м33-04-003-02	41,73	14,83	37,23
40680	м33-04-003-03	44,61	14,52	51,42
40681	м33-04-003-04	42,2	11,65	51,45
40682	м33-04-004-01	31,96	9,22	16,86
40683	м33-04-005-01	46,64	14,97	27,45
40684	м33-04-005-02	28,06	11,82	15,02
40685	м33-04-005-03	28	12,51	15,17
40686	м33-04-006-01	39,3	13,11	34,06
40687	м33-04-006-02	41,59	13,64	29,95
40688	м33-04-010-01	36,63	13,84	19,43
40689	м33-04-010-02	37,85	11,07	19,42
40690	м33-04-010-03	37,98	10,94	21,8
40691	м33-04-011-01	33,27	11,06	16,49
40692	м33-04-011-02	33,73	11,63	15,02
40693	м33-04-011-03	34,66	14,4	15,66
40694	м33-04-011-04	32,21	13,68	15,64
40695	м33-04-011-05	35,05	12,77	15,41
40696	м33-04-011-06	31,06	12,93	14,41
40697	м33-04-011-07	34,29	12,13	15,08
40698	м33-04-012-01	40,83	14,01	27,95
40699	м33-04-012-02	37,59	12,8	24,59
40700	м33-04-012-03	36,06	11,78	26,35
40701	м33-04-012-04	42,75	12,91	31,08
40702	м33-04-012-05	36,16	15,02	25,99
40703	м33-04-012-06	34,9</		



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
40750	м33-06-003-08	48,69	16,37	28,16
40751	м33-06-003-09	46,61	16,09	51,11
40752	м33-06-003-10	46,83	14,49	39,3
40753	м33-06-003-11	47,48	14,94	51,38
40754	м33-06-003-12	43,22	14,99	51,5
40755	м33-06-004-01	44,13	14,72	35,24
40756	м33-06-004-02	40,72	15,11	33,13
40757	м33-06-004-03	44,13	14,67	35,8
40758	м33-06-004-04	45,61	14,51	32,42
40759	м33-06-004-05	49,2	17,47	49,34
40760	м33-06-004-06	47,06	12,66	44,97
40761	м33-06-004-07	40,58	14,29	41,34
40762	м33-06-004-08	39,39	15,01	35,27
40763	м33-06-004-09	46,54	14,81	38,1
40764	м33-06-011-01	41,52	14,98	40,27
40765	м33-06-010-02	43,81	15,12	41,8
40766	м33-06-010-03	42,5	14,8	39,93
40767	м33-06-011-01	35,18	14,31	42,88
40768	м33-06-011-02	46,16	14,9	43,14
40769	м33-06-011-03	45,8	15,02	36,84
40770	м33-06-011-04	45,83	14,9	42,64
40771	м33-06-011-05	45,57	14,82	42,27
40772	м33-06-011-06	40,48	14,95	41,99
40773	м33-06-011-07	43,79	14,75	36,03
40774	м33-06-011-08	39,62	15,03	43,64
40775	м33-06-011-09	47,24	15,48	29,89
40776	м33-06-011-10	44,42	14,77	41,43
40777	м33-06-011-11	41,65	14,82	38,36
40778	м33-06-012-01	46,26	14,48	41,9
40779	м33-06-012-02	40,83	15,08	40,25
40780	м33-06-012-03	42,87	15,12	30,56
40781	м33-06-012-04	41,08	19,67	39,52
40782	м33-06-012-05	45,9	14,98	42,58
40783	м33-06-012-06	45,6	14,67	39,86
40784	м33-06-012-07	37,8	14,93	39,81
40785	м33-06-012-08	41,59	14,78	39,09
40786	м33-06-012-09	45,5	14,98	41,89
40787	м33-06-012-10	45,81	14,89	42,64
40788	м33-06-012-11	39,88	15,08	39,5
40789	м33-06-012-12	40,2	14,91	38,79
40790	м33-06-012-13	38,69	15,05	40,45
40791	м33-06-012-14	40,34	15,02	40,72
40792	м33-06-012-15	38,26	15,05	39,05
40793	м33-06-013-01	46,36	14,21	51,46
40794	м33-06-020-01	28,08	14,71	17,85
40795	м33-06-020-02	30,77	15,06	18,13
40796	м33-06-020-03	31,55	15,04	15,92
40797	м33-06-020-04	26,94	15,03	17,92
40798	м33-06-020-05	38,41	14,8	17,94
40799	м33-06-020-06	45,41	14,81	34,37
40800	м33-06-020-07	43,19	14,75	36,13
40801	м33-06-020-08	41,43	15,07	30,27
40802	м33-06-020-09	39,07	15,04	22,89
40803	м33-06-020-10	39,46	14,86	24
40804	м33-06-020-11	35,95	13,23	19,62
40805	м33-06-020-12	37,33	14,56	22,91
40806	м33-06-020-13	38,96	13,59	21,21
40807	м33-06-020-14	46,1	14,67	29,42
40808	м33-06-020-15	39,73	13,55	34,1
40809	м33-06-020-16	37,35	13,48	23,64
40810	м33-06-020-17	41,92	13,67	28,97
40811	м33-06-020-18	42,59	14,03	36,66
40812	м33-06-020-19	41,79	14,22	31,94
40813	м33-06-020-20	37,07	13,22	30,94
40814	м33-06-020-21	45,11	13,43	37,18
40815	м33-06-020-22	45,11	13,43	37,18
40816	м33-06-020-23	42,7	14,05	27,09
40817	м33-06-020-24	42,84	14,05	28,51
40818	м33-06-020-25	36,25	13,01	28,71
40819	м33-06-020-26	43,48	13,82	33,09
40820	м33-06-020-27	48,15	14,05	45,98
40821	м33-06-020-28	45,55	14,38	25,4
40822	м33-06-020-29	45,91	14,12	24,87
40823	м33-06-020-30	37,6	14,51	26,46
40824	м33-06-020-31	46,09	14,29	48,5
40825	м33-06-020-32	37,97	12,91	22,81
40826	м33-06-020-33	42,25	14,18	23,52
40827	м33-06-020-34	38,18	14,49	22,39
40828	м33-06-020-35	38,83	14,51	22,01

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
40829	м33-06-020-36	40,63	14,21	21,59
40830	м33-06-020-37	38,59	14,56	22,39
40831	м33-06-020-38	32,63	10,5	30,01
40832	м33-06-020-39	36,14	14,55	22,65
40833	м33-06-020-40	38,57	14,54	22,39
40834	м33-06-020-41	44,13	14,36	29,36
40835	м33-06-020-42	41,76	14,35	26,62
40836	м33-06-020-43	39,94	12,06	19,21
40837	м33-06-020-44	36,77	12,94	22,08
40838	м33-06-021-01	46,23	16,11	20,24
40839	м33-06-022-01	38,39	14,73	18,69
40840	м33-06-022-02	42,08	15,05	46,45
40841	м33-06-022-03	44,26	14,48	20,85
40842	м33-06-022-04	39,93	15,02	29,16
40843	м33-06-022-05	47,54	15,42	51,27
40844	м33-06-030-01	44,44	13,34	36,84
40845	м33-06-030-02	46,37	14,67	51,62
40846	м33-06-030-03	44,88	13,48	29,56
40847	м33-06-030-04	45,81	13,63	33,2
40848	м33-06-030-05	45,49	13,21	35,66
40849	м33-06-030-06	46,13	13,21	40,04
40850	м33-06-030-07	46,34	12,71	41,1
40851	м33-06-030-08	47,14	11,53	43,37
40852	м33-06-030-09	48,53	15,45	51,34
40853	м33-06-030-10	47,31	14,72	37,11
40854	м33-06-030-11	48,35	14,93	51,27
40855	м33-06-035-01	39,17	14,87	29,61
40856	м33-06-035-02	38,53	14,84	28,73
40857	м33-07-001-01	47,19	24,84	46,83
40858	м33-07-001-02	45,75	24,52	27
40859	м33-07-001-03	50,56	3,03	37,08
40860	м33-07-001-04	50,54	2,62	40,27
40861	м33-07-001-05	50,95	2,65	46,34
40862	м33-07-001-06	49,98	21,41	36,72
40863	м33-07-001-07	47,06	2,64	17,31
40864	м33-07-001-08	49,79	2,59	27,74
40865	м33-07-001-09	46,04	24,47	28,16
40866	м33-07-001-10	49,3	2,53	30,13
40867	м33-07-001-11	48,88	2,76	34,31
40868	м33-07-001-12	49,3	2,79	29,65
40869	м33-08-001-01	44,5	2,3	14,57
40870	м33-08-001-02	37,11	2,3	12,32
40871	м33-08-001-03	43,04	2,29	13,72
40872	м33-08-001-04	39,57	2,29	12,64
40873	м33-08-001-05	44,91	2,33	14,61
40874	м33-08-001-06	39,05	2,3	12,61
40875	м33-08-001-07	38,9	2,3	12,64
40876	м33-08-010-01	39,24	24,84	12,96
40877	м33-08-010-02	39,08	2,3	12,56
40878	м33-08-010-03	39,43	24,86	13
40879	м33-08-010-04	40,81	2,3	12,99
40880	м33-08-010-05	43,34	2,3	14,05
40881	м33-08-010-06	42,51	2,3	13,65
40882	м33-08-015-01	39,5	24,84	13
40883	м33-08-015-02	41,69	2,29	13,19
40884	м33-08-015-03	38,82	2,3	12,62
40885	м33-08-020-01	40,08	2,3	12,75
40886	м33-08-020-02	39,07	24,76	12,88
40887	м33-08-020-03	42,85	2,3	13,65
40888	м33-08-020-04	38,55	2,3	12,48
40889	м33-09-001-01	39,02	12,99	16,23
40890	м33-09-001-02	41,94	14,4	19,24
40891	м33-10-001-01	36,6	10,63	16,85
40892	м33-10-001-02	43,37	2,29	13,84
40893	м33-10-001-03	41,41	8,35	14,32
40894	м33-10-001-04	35,72	8,63	12,91
40895	м33-10-001-05	44,98	9,12	47,25
40896	м33-10-001-06	40,43	7,01	16,38
40897	м33-10-010-01	50,15	2,31	28,32
40898	м33-10-010-02	51,02	2,31	43,32
40899	м33-10-010-03	50,95	2,3	42,82
40900	м33-10-010-04	49,62	2,3	47,1
40901	м33-10-010-05	51,07	2,29	44,28
40902	м33-10-010-06	51,1	2,29	45,64
40903	м33-10-010-07	51,05	2,29	45,43
40904	м33-10-010-08	50,54	2,3	45,43
40905	м33-10-010-09	44,81	2,3	49,39
40906	м33-10-015-01	50,63	2,3	34,52
40907	м33-10-015-02	50,59	2,29	34,52

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
40908	м33-10-015-03	49,65	2,3	41,55
40909	м33-10-015-04	50,22	2,3	46,93
40910	м33-10-015-05	50,22	2,3	37,35
40911	м33-10-015-06	49,23	2,3	44,51
40912	м33-10-015-07	49,38	2,3	45,54
40913	м33-10-015-08	50,72	2,3	37,9
40914	м33-10-015-09	48,84	2,3	32,66
40915	м33-10-015-10	46,76	2,3	31,31
40916	м33-10-015-11	48,25	2,44	36,87
40917	м33-10-015-12	46,21	2,3	40,22
40918	м33-10-015-13	47,78	2,46	26,23
40919	м33-10-015-14	47,46	2,3	24,91
40920	м33-10-015-15	48,2	2,42	37,55
40921	м33-10-015-16	30,01	2,3	11,56
40922	м33-10-015-17	46,69	2,3	47,49
40923	м33-10-015-18	45,85	2,3	43,22
40924	м33-10-015-19	47,02	2,3	44,28
40925	м33-10-015-20	40,47	9,09	47,06
40926	м33-10-015-21	45,63	2,3	45,92
40927	м33-10-015-22	45,17	2,3	43,41
40928	м33-10-015-23	45,39	2,3	31,69
40929	м33-10-015-24	48,56	2,3	31,48
40930	м33-10-015-25	45,3	6,74	41,57
40931	м33-10-015-26	38,77	10,4	34,37
40932	м33-10-015-27	39,56	6,72	29,55
40933	м33-10-015-28	39,72	6,88	21,75
40934	м33-10-015-29	23,77	2,3	11,15
40935	м33-10-020-01	45,59	2,3	38,04
40936	м33-10-020-02	44,76	2,3	33,34
40937	м33-10-020-03	44,15	2,3	34,04
40938	м33-10-025-01	4		



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
40987	м33-10-050-06	44,71	2,3	41,77
40988	м33-10-050-07	45,98	24,39	40,95
40989	м33-10-050-08	48,12	2,3	32,44
40990	м33-10-050-09	46,29	2,3	43,69
40991	м33-10-050-10	48,23	2,3	39,7
40992	м33-10-050-11	48,56	2,3	44,93
40993	м33-10-050-12	48,84	2,3	42,51
40994	м33-11-001-01	50,52	2,57	38,01
40995	м33-11-001-02	48,77	2,3	34,82
40996	м33-11-001-03	48,87	2,3	34,33
40997	м33-11-005-01	49,86	2,3	36,56
40998	м33-11-005-02	48,68	2,3	37,6
40999	м33-11-010-01	36,91	22,91	12,26
41000	м33-11-010-02	37,6	2,3	12,41
41001	м33-11-010-03	33,33	2,3	11,82
41002	м33-11-015-01	41,43	13,77	40,25
41003	м33-11-015-02	41,39	13,32	38,66
41004	м33-11-020-01	48,82	2,3	25,94
41005	м33-11-020-02	39,87	14,22	45,95
41006	м33-11-025-01	41,36	2,71	13,11
41007	м33-11-025-02	49,04	2,3	36,96
41008	м34-01-001-01	49,96	1	25,73
41009	м34-01-001-02	50,19	1	26,76
41010	м34-01-001-03	45,13	1	15,22
41011	м34-01-001-04	45,42	1	15,41
41012	м34-01-001-05	47,62	1	17,77
41013	м34-01-001-06	45,25	1	15,29
41014	м34-01-001-07	35,44	1	12,51
41015	м34-01-002-01	50,81	1	35,46
41016	м34-01-022-01	51,37	1	49,26
41017	м34-01-023-01	51,3	1	49,93
41018	м34-01-023-02	51,33	1	51,41
41019	м34-01-035-01	50,66	1	32,98
41020	м34-01-035-02	50,97	1	38,99
41021	м34-01-036-01	51,34	1	51,11
41022	м34-01-036-02	51,34	1	51,27
41023	м34-01-036-03	51,34	1	51,27
41024	м34-01-037-01	51,33	1	49,25
41025	м34-01-037-02	51,32	1	48,79
41026	м34-01-037-03	51,32	1	48,79
41027	м34-01-055-01	50,87	1	36,15
41028	м34-01-055-02	51,38	1	51,45
41029	м34-01-055-03	51,34	1	49,79
41030	м34-01-055-04	51,33	1	47,75
41031	м34-01-056-01	51,31	1	51,41
41032	м34-01-056-02	51,1	1	42,86
41033	м34-01-057-01	51	1	39,89
41034	м34-01-057-02	51,33	1	51,33
41035	м34-01-057-03	49,28	1	21,98
41036	м34-01-057-04	51,33	1	51,31
41037	м34-01-057-05	51,33	1	51,25
41038	м34-01-057-06	50,96	1	41,56
41039	м34-01-057-07	51,18	1	43,63
41040	м34-01-057-08	51,14	1	42,24
41041	м34-01-058-01	51,24	1	50,98
41042	м34-01-058-02	51,03	1	38,06
41043	м34-01-059-01	51,41	1	51,45
41044	м34-01-059-02	51,07	1	43,72
41045	м34-01-059-03	51,41	1	51,4
41046	м34-01-059-04	51,37	1	49,11
41047	м34-01-059-05	51,33	1	47,57
41048	м34-01-059-06	51,38	1	49,75
41049	м34-01-059-07	51,19	1	45,39
41050	м34-01-059-08	50,96	1	38,54
41051	м34-01-070-01	51,3	1	49,93
41052	м34-01-071-01	51,24	1	44,25
41053	м34-01-071-02	51,1	1	39,94
41054	м34-01-071-03	51,09	1	45,92
41055	м34-01-080-01	51,11	1	43,17
41056	м34-01-080-02	51,13	1	43,58
41057	м34-01-080-03	51,26	1	49,07
41058	м34-01-080-04	51,32	1	49,16
41059	м34-01-080-05	51,34	1	49,8
41060	м34-01-080-06	51,34	1	50,09
41061	м34-01-080-07	51,29	1	47,8
41062	м34-01-080-08	51,22	1	46,16
41063	м34-01-081-01	51,23	1	46,18
41064	м34-01-081-02	51,07	1	40,94
41065	м34-01-081-03	51,25	1	47,03

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
41066	м34-01-081-04	50,64	1	31,63
41067	м34-01-081-05	50,98	1	37,53
41068	м34-01-081-06	51,3	1	47,09
41069	м34-01-081-07	51,19	1	43,3
41070	м34-01-081-08	50,72	1	33,55
41071	м34-01-082-01	51,38	1	51,42
41072	м34-01-082-02	51,34	1	51,39
41073	м34-01-082-03	50,47	1	30,94
41074	м34-01-082-04	51,33	1	51,34
41075	м34-01-082-05	50,43	1	30,49
41076	м34-01-082-06	50,93	1	37,78
41077	м34-01-083-01	51,1	1	41,73
41078	м34-01-083-02	51,3	1	49,08
41079	м34-01-083-03	50,3	1	28,05
41080	м34-01-083-04	51,34	1	51,33
41081	м34-01-100-01	50,93	1	37,01
41082	м34-01-100-02	43,98	3,25	14,63
41083	м34-01-100-03	44,55	3,26	14,95
41084	м34-01-100-04	46,13	3,26	16,14
41085	м34-01-100-05	46,81	3,26	16,89
41086	м34-01-100-06	46,8	1	16,78
41087	м34-01-100-07	46,07	3,26	16,1
41088	м34-01-100-08	45,86	1	15,83
41089	м34-01-100-09	43,49	1	14,36
41090	м34-01-100-10	51,21	1	51,21
41091	м34-01-100-11	51,21	1	51,23
41092	м34-01-100-12	51,29	1	51,25
41093	м34-01-100-13	51,32	1	51,33
41094	м34-01-100-14	51,32	1	51,32
41095	м34-01-100-15	51,21	1	51,2
41096	м34-01-100-16	51,25	1	51,25
41097	м34-01-100-17	51,21	1	51,21
41098	м34-01-100-18	51,34	1	51,39
41099	м34-01-100-19	43,15	1	14,21
41100	м34-01-101-01	42,45	1	13,92
41101	м34-01-102-01	51,03	1	41,32
41102	м34-01-102-02	47,93	1	18,37
41103	м34-01-102-03	50,84	1	36,64
41104	м34-01-103-01	48,98	1	20,97
41105	м34-01-104-01	50,28	1	28,53
41106	м34-01-104-02	51,05	1	41,68
41107	м34-01-104-03	51,28	1	50,5
41108	м34-01-104-04	51,26	1	49,42
41109	м34-01-104-05	51,15	1	43,98
41110	м34-01-104-06	50,03	1	26,16
41111	м34-01-104-07	51,31	1	50,77
41112	м34-01-104-08	51,22	1	46,8
41113	м34-01-104-09	51,2	1	51,18
41114	м34-01-104-10	51,25	1	48
41115	м34-01-104-11	50,71	1	33,7
41116	м34-01-104-12	51,24	1	48,9
41117	м34-01-135-01	51,27	3,28	51,37
41118	м34-01-135-02	51,24	3,25	51,35
41119	м34-01-135-03	50,01	3,25	26,41
41120	м34-01-135-04	49,61	3,25	23,82
41121	м34-01-135-05	50,5	1	30,53
41122	м34-01-135-06	51,13	3,26	45,99
41123	м34-01-135-07	51,11	3,25	46,77
41124	м34-01-136-01	51,08	1	45,97
41125	м34-01-136-02	50,88	1	39,62
41126	м34-01-137-01	51,2	1	46,27
41127	м34-01-137-02	35,43	1	12,73
41128	м34-01-150-01	50,61	1	32,28
41129	м34-01-150-02	51,14	1	44,07
41130	м34-01-150-03	51,07	1	41,75
41131	м34-01-150-04	51	1	39,78
41132	м34-01-150-05	51,25	1	48,3
41133	м34-01-150-06	50,96	1	38,79
41134	м34-01-150-07	51,14	1	43,98
41135	м34-01-151-01	51,27	1	50,05
41136	м34-01-151-02	51,29	1	51,32
41137	м34-01-152-01	51,24	1	48,62
41138	м34-01-152-02	51,15	1	44,95
41139	м34-01-170-01	51,32	1	50,03
41140	м34-01-170-02	51,32	1	50,07
41141	м34-01-170-03	51,25	1	46,95
41142	м34-01-170-04	51,3	1	49,38
41143	м34-01-170-05	51,34	1	51,35
41144	м34-01-170-06	51,24	1	46,54

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
41145	м34-01-170-07	51,32	1	50,46
41146	м34-01-170-08	50,72	1	33,39
41147	м34-01-170-09	51,39	1	50,26
41148	м34-01-170-10	51,38	1	49,68
41149	м34-01-170-11	51,32	1	51,07
41150	м34-01-170-12	51,27	1	48,15
41151	м34-01-170-13	51,33	1	50,54
41152	м34-01-170-14	51,31	1	49,61
41153	м34-01-170-15	51,32	1	50,18
41154	м34-01-171-01	51,18	1	50,08
41155	м34-01-185-01	51,37	1	51,22
41156	м34-01-185-02	51,33	1	51,16
41157	м34-01-186-01	51,19	1	46,1
41158	м34-01-186-02	51,28	1	51,31
41159	м34-01-187-01	51,15	1	43,55
41160	м34-01-187-02	51,33	1	50,54
41161	м34-01-187-03	51,33	1	50,62
41162	м34-01-187-04	51,34	1	51,35
41163	м34-01-187-05	51,07	1	45,76
41164	м34-01-200-01	51,19	1	50,99
41165	м34-01-200-02	51,25	1	49,16
41166	м34-01-201-01	51,32	1	50,81
41167	м34-01-201-02	51,3	1	49,95
41168	м34-01-201-03	51,35	1	50,79
41169	м34-01-210-01	51,2	1	51,17
41170	м34-01-210-02	51,2	1	51,18
41171	м34-01-210-03	51,22	1	51,2
41172	м34-01-210-04	51,22	1	51,2
41173	м34-01-210-05	51,25	1	51,31
41174	м34-01-210-06	42,84	1	15,02
41175	м34-01-210-07	51,28	1	50,77
41176	м34-01-210-08	51,29	1	51,25
41177	м34-01-210-09	51,27	1	50,36
41178	м34-01-210-10	51,1	1	43,84
41179	м34-01-210-11	51,28	1	51,31
41180	м34-01-210-12	51,19	1	50,99
41181	м34-01-210-13	51,2	1	46,91
41182	м34-01-210-14	51,24	1	49,04
41183	м34-01-210-15	51,26	1	49,65
41184	м34-01-210-16	51,21	1	51

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
41224	м34-01-220-19	51,22	1	50,85
41225	м34-01-220-20	51,21	1	50,92
41226	м34-01-220-21	51,21	1	50,85
41227	м34-01-220-22	51,24	1	51,08
41228	м34-01-220-23	51,24	1	51,21
41229	м34-01-220-24	51,23	1	50,65
41230	м34-01-220-25	51,19	1	48,79
41231	м34-01-220-26	51,24	1	51,01
41232	м34-01-220-27	51,23	1	50,61
41233	м34-01-220-28	51,24	1	51,05
41234	м34-01-220-29	51,24	1	50,75
41235	м34-01-221-01	51,4	1	50,9
41236	м34-01-221-02	51,4	1	50,59
41237	м34-01-221-03	51,4	1	50,82
41238	м34-01-221-04	51,39	1	50,43
41239	м34-01-221-05	51,41	1	51,14
41240	м34-01-222-01	51,19	1	46,14
41241	м34-01-222-02	51,3	1	51,11
41242	м34-01-223-01	51,19	1	48,65
41243	м34-01-223-02	51,09	1	44,62
41244	м34-01-223-03	51,2	1	51,11
41245	м34-01-223-04	51,31	1	50
41246	м34-01-223-05	51,31	1	51,24
41247	м34-01-223-06	51,29	1	50,94
41248	м34-01-223-07	51,18	1	49,36
41249	м34-01-223-08	51,19	1	49,82
41250	м34-01-223-09	51,28	1	50,75
41251	м34-01-230-01	51,36	1	51,26
41252	м34-01-231-01	51,12	1	43,39
41253	м34-01-231-02	51,34	1	51,43
41254	м34-01-231-03	51,29	1	49,06
41255	м34-01-231-04	51,34	1	51,4
41256	м34-01-232-01	51,26	1	48,23
41257	м34-01-232-02	51,21	1	45,47
41258	м34-01-233-01	50,25	1	28,09
41259	м34-01-233-02	51,33	1	51,28
41260	м34-01-233-03	51,33	1	51,3
41261	м34-01-233-04	51,17	1	45,09
41262	м34-01-233-05	51,2	1	46,36
41263	м34-01-233-06	51,37	1	51,5
41264	м34-01-233-07	51,37	1	51,33
41265	м34-01-240-01	51,24	1	46,76
41266	м34-01-240-02	51,34	1	51,42
41267	м34-01-240-03	51,34	1	51,18
41268	м34-01-240-04	50,94	1	37,6
41269	м34-01-241-01	51,34	1	51,16
41270	м34-01-241-02	51,33	1	50,94
41271	м34-01-241-03	51,34	1	51,1
41272	м34-01-241-04	51,34	1	51,1
41273	м34-01-241-05	51,34	1	51,06
41274	м34-01-241-06	51,32	1	50,1
41275	м34-01-241-07	51,34	1	51,17
41276	м34-01-241-08	51,34	1	51,43
41277	м34-01-241-09	51,34	1	51,33
41278	м34-01-241-10	51,34	1	51,31
41279	м34-01-241-11	51,34	1	51,43
41280	м34-01-241-12	51,23	1	46,34
41281	м34-01-242-01	50,18	1	28,71
41282	м34-01-242-02	46,25	1	17,72
41283	м34-01-242-03	51,1	1	41,35
41284	м34-01-242-04	51,18	1	43,83
41285	м34-01-242-05	49,28	1	22,7
41286	м34-01-243-01	51,32	1	49,39
41287	м34-01-243-02	51,11	1	41,53
41288	м34-01-243-03	51,17	1	43,19
41289	м34-01-243-04	51,13	1	42,08
41290	м34-01-244-01	50,92	1	36,6
41291	м34-01-244-02	50,27	1	27,73
41292	м34-01-245-01	51,31	1	50,05
41293	м34-01-245-02	51,32	1	50,49
41294	м34-01-245-03	51,31	1	50,01
41295	м34-01-245-04	46,58	1	18,24
41296	м34-01-245-05	51,18	1	48,26
41297	м34-01-245-06	51,24	1	46,87
41298	м34-01-245-07	51,36	1	50,85
41299	м34-01-245-08	51,33	1	50,99
41300	м34-01-245-09	51,24	1	51
41301	м34-01-245-10	50,64	1	33,66
41302	м34-01-245-11	50,46	1	30,12

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
41303	м34-01-245-12	49,13	1	21,52
41304	м34-01-245-13	50,95	1	38,15
41305	м34-01-245-14	51,29	1	49,16
41306	м34-01-245-15	50,58	1	32,76
41307	м34-01-245-16	51,31	1	50,7
41308	м34-01-245-17	51,21	1	49,57
41309	м34-01-245-18	50,84	1	35,9
41310	м34-01-245-19	51,32	1	50,83
41311	м34-01-245-20	51,15	1	44,2
41312	м34-01-255-01	50,62	1	32,19
41313	м34-01-255-02	49,24	2,3	28,41
41314	м34-01-255-03	48,83	2,3	30,81
41315	м34-01-256-01	51,02	1	40,08
41316	м34-01-256-02	51,07	1	41,62
41317	м34-01-260-01	51,29	1	51
41318	м34-01-260-02	51,29	1	51
41319	м34-01-260-03	51,29	1	51,25
41320	м34-01-260-04	51,28	1	50,64
41321	м34-01-260-05	51,29	1	51
41322	м34-01-260-06	51,28	1	50,44
41323	м34-01-260-07	51,25	1	49,13
41324	м34-01-260-08	51,21	1	50,49
41325	м34-01-260-09	51,2	1	50,3
41326	м34-01-260-10	51,2	1	50,5
41327	м34-01-260-11	51,26	1	50,25
41328	м34-01-260-12	51,2	1	50,38
41329	м34-01-260-13	51,28	1	51,23
41330	м34-01-260-14	51,28	1	51,3
41331	м34-01-261-01	51,23	1	50,23
41332	м34-01-261-02	51,22	1	49,91
41333	м34-01-261-03	51,23	1	50,41
41334	м34-01-261-04	51,23	1	50,63
41335	м34-01-261-05	51,08	1	41,09
41336	м34-01-262-02	51,34	1	51,31
41337	м34-02-001-01	41,06	14,06	21,73
41338	м34-02-001-02	34,29	13,92	19,36
41339	м34-02-001-03	31,51	13,81	20,5
41340	м34-02-001-04	45,84	14,01	36,94
41341	м34-02-001-05	42,69	13,99	16,24
41342	м34-02-001-06	33,42	13,91	21,85
41343	м34-02-001-07	32,39	13,91	15,54
41344	м34-02-001-08	44,88	14,02	29,41
41345	м34-02-001-09	33,72	13,95	17,65
41346	м34-02-001-10	30,95	13,89	22,22
41347	м34-02-001-11	33,13	13,98	29,39
41348	м34-02-002-01	34,8	13,96	21,27
41349	м34-02-002-02	33,96	13,92	20,04
41350	м34-02-002-03	27,63	14,06	29,01
41351	м34-02-002-04	38,79	14,02	32,73
41352	м34-02-002-05	34,43	14,04	23,02
41353	м34-02-002-06	46,17	13,99	34,03
41354	м34-02-002-07	38,26	14,02	32,52
41355	м34-02-003-01	30,53	14,02	14,81
41356	м34-02-003-02	32,33	13,94	22,42
41357	м34-02-003-03	39,47	14,01	34,57
41358	м34-02-003-04	48,57	13,87	41,78
41359	м34-02-003-05	37,37	14,05	43,91
41360	м34-02-003-06	35,49	14,06	27,49
41361	м34-02-003-07	32,71	14,04	15,77
41362	м34-02-003-08	47,68	13,79	44,75
41363	м34-02-003-09	37,26	14,03	24,7
41364	м34-02-004-01	33,67	13,45	37,55
41365	м34-02-004-02	33,13	13,47	29,7
41366	м34-02-004-03	30,36	13,43	28
41367	м34-02-004-04	18,71	13,46	11,56
41368	м34-02-004-05	44,96	13,43	36,75
41369	м34-02-004-06	29,96	13,43	15,36
41370	м34-02-004-07	44,46	13,43	33,92
41371	м34-02-004-08	39,99	13,42	39,42
41372	м34-02-004-09	37,78	13,52	24,34
41373	м34-02-004-10	32,05	13,43	24,72
41374	м34-02-004-11	40,36	14,08	24,94
41375	м34-02-004-12	41,2	14,06	34,64
41376	м34-02-004-13	36,73	13,99	41,13
41377	м34-02-004-14	39,18	14,01	29,95
41378	м34-02-004-15	30,52	14,05	12,67
41379	м34-02-004-16	27,65	13,94	14,3
41380	м34-02-004-17	31,97	14,04	21,9
41381	м34-02-004-18	31,13	13,95	45,03

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
41382	м34-02-004-19	34,76	13,95	40,31
41383	м34-02-004-20	36,96	13,93	40,82
41384	м34-02-004-21	34,47	14,01	13,17
41385	м34-02-004-22	24,6	13,92	11,96
41386	м34-02-004-23	49,7	14,13	44,4
41387	м34-02-004-24	48,52	14,13	44,68
41388	м34-02-004-25	47,47	14,13	43,02
41389	м34-02-004-26	34,16	14,04	15,04
41390	м34-02-004-27	38,34	14,04	36,68
41391	м34-02-005-01	38,74	14,08	27,3
41392	м34-02-005-02	30,77	13,99	14,8
41393	м34-02-005-03	31,51	13,91	25,4
41394	м34-02-005-04	33,95	14,02	28,15
41395	м34-02-005-05	40,78	14,08	34,91
41396	м34-02-005-06	47,6	13,91	41,92
41397	м34-02-005-07	46,68	13,97	40,57
41398	м34-02-005-08	38,08	14,03	31,81
41399	м34-02-005-09	40,07	14,01	38,58
41400	м34-02-005-10	42,96	14,06	40,91
41401	м34-02-005-11	30,03	13,95	28,11
41402	м34-02-005-12	40,74	14,07	43,07
41403	м34-02-005-13	45,3	14,02	42,62
41404	м34-02-005-14	46,25	13,97	30,43
41405	м34-02-005-15	38,66	14,03	43,97
41406	м34-02-005-16	40,57	14,08	27,9
41407	м34-02-005-17	46,89	13,97	50,19
41408	м34-02-005-18	43,06	14,06	51,29
41409	м34-02-005-19	48,16	14,13	42,19
41410	м34-02-005-20	33,58	14,05	15,62
41411	м34-02-005-21	37,18	13,99	29,21
41412	м34-02-005-22	29,66	13,5	51,45
41413	м34-02-005-23	40,97	13,47	30,6
41414	м34-02-005-24	32,73	13,46	31,54
41415	м34-02-006-01	43,79	14,04	41,53
41416	м34-02-006-02	46,65	13,96	33
41417	м34-02-006-03	38,79	14	32,39
41418</				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
41461	м34-02-008-34	33,46	13,46	32,13
41462	м34-02-008-35	27,25	13,45	21,17
41463	м34-02-008-36	33,1	13,92	25,66
41464	м34-02-008-37	27,53	13,98	17,72
41465	м34-02-008-38	27,9	13,97	18,67
41466	м34-02-008-39	36,53	14,05	37,95
41467	м34-02-008-40	35,11	13,99	36,97
41468	м34-02-008-41	33,33	13,97	19,48
41469	м34-02-008-42	39,73	14,08	42,67
41470	м34-02-008-43	44,14	13,99	39,22
41471	м34-02-008-44	36,51	14,07	14,79
41472	м34-02-008-45	40,7	14,1	50,85
41473	м34-02-008-46	35,79	14,1	47
41474	м34-02-008-47	35,79	14,1	47
41475	м34-02-008-48	35,79	14,1	47
41476	м34-02-008-49	44,93	14,1	51,37
41477	м34-02-008-50	40,7	14,1	50,85
41478	м34-02-008-51	44,3	13,52	51,37
41479	м34-02-008-52	39,5	13,52	51,37
41480	м34-02-008-53	44,14	13,52	49,95
41481	м34-02-008-54	44,3	13,52	51,37
41482	м34-02-008-55	35,12	13,52	49,17
41483	м34-02-008-56	40,9	14,1	52,2
41484	м34-02-008-57	31,99	13,99	21,22
41485	м34-02-008-58	33,18	14,05	26,16
41486	м34-02-008-59	30,67	14,02	21,26
41487	м34-02-008-60	37,22	14,06	22,24
41488	м34-02-008-61	50,16	12,9	44,97
41489	м34-02-008-62	38,89	14,08	26,52
41490	м34-02-008-63	41,17	14,01	23,92
41491	м34-02-008-64	33,34	14,04	25,78
41492	м34-02-008-65	29,84	13,86	25,07
41493	м34-02-008-66	33,79	13,44	15,19
41494	м34-02-008-67	29,87	13,47	22,88
41495	м34-02-008-68	46,49	12,47	17,47
41496	м34-02-008-69	26,09	13,46	12,65
41497	м34-02-008-70	45,47	13,37	21,48
41498	м35-01-001-01	37,28	8,55	16,69
41499	м35-01-001-02	38,39	7,52	18,48
41500	м35-01-001-03	38,69	7,23	16,7
41501	м35-01-001-04	39,15	6,59	17,4
41502	м35-01-001-05	40,26	7,34	18,21
41503	м35-01-001-06	39,35	5,21	16,97
41504	м35-01-001-07	36,33	9,05	45,35
41505	м35-01-001-08	20,91	14,14	10,32
41506	м35-01-001-09	21,1	14,14	10,36
41507	м35-01-001-10	42,35	6,4	19,15
41508	м35-01-001-11	42,52	6,06	19,31
41509	м35-01-001-12	40,43	5,94	15,23
41510	м35-01-001-13	42,29	7,4	19,2
41511	м35-01-001-14	43,3	7,4	24,67
41512	м35-01-002-01	33,98	7,19	16,95
41513	м35-01-002-02	36,44	6,3	51,93
41514	м35-01-002-03	35,01	6,37	14,53
41515	м35-01-002-04	42	8,48	52,42
41516	м35-01-002-05	38,74	7,1	41,02
41517	м35-01-002-06	36,46	8,7	15,89
41518	м35-01-002-07	37,38	9,46	30,27
41519	м35-01-002-08	31,97	9,62	35,33
41520	м35-01-002-09	35,67	8,16	15,38
41521	м35-01-002-10	37,07	9,15	15,89
41522	м35-01-002-11	35,55	9,76	18,16
41523	м35-01-003-01	33,57	6,86	13,26
41524	м35-01-003-02	48,4	2,3	50,24
41525	м35-01-003-03	37,64	7,35	14,75
41526	м35-01-003-04	44,61	2,29	52,69
41527	м35-01-003-05	38,23	7,68	16,67
41528	м35-01-003-06	44,19	13,38	50,89
41529	м35-01-003-07	40,36	6,66	18,26
41530	м35-01-003-08	35,62	8,72	14,16
41531	м35-01-003-09	27,97	5,77	12,88
41532	м35-01-003-10	38,38	7,72	15,28
41533	м35-01-003-11	31,54	7,29	13,15
41534	м35-01-003-12	41,77	10,7	48,79
41535	м35-01-003-13	33,82	10	13,23
41536	м35-01-003-14	34,58	9,8	13,76
41537	м35-01-003-15	34,67	9,86	13,97
41538	м35-01-003-16	21,63	13,17	11,74
41539	м35-01-003-17	22,08	13,69	12,76

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
41540	м35-01-003-18	25,51	11,09	13
41541	м35-01-004-01	38,69	11,49	17,08
41542	м35-01-004-02	36,29	11,47	16,58
41543	м35-01-004-03	31,53	13,49	12,2
41544	м35-01-004-04	30,88	11,73	12,56
41545	м35-01-004-05	33,01	11,92	12,97
41546	м35-01-004-06	32,75	11,64	12,68
41547	м35-01-005-01	40,28	8,79	15,93
41548	м35-01-005-02	51,11	24,97	47,08
41549	м35-01-005-03	30,43	24,11	15,86
41550	м35-01-005-04	31,34	25,04	15,5
41551	м35-01-005-05	32	11,7	12,52
41552	м35-01-005-06	29,69	5,38	11,73
41553	м35-01-005-07	39,53	7,55	15,16
41554	м35-01-005-08	40,74	10,3	18,76
41555	м35-01-005-09	41,36	14,13	15,23
41556	м35-01-024-01	32,37	10,49	10,89
41557	м35-01-024-02	36,71	13,04	14,38
41558	м35-01-024-03	37,56	7,42	21,22
41559	м35-01-024-04	30,19	11,56	31,44
41560	м35-01-024-05	38,07	6,7	23,34
41561	м35-01-024-06	34,59	10,59	32,89
41562	м35-01-024-07	35,81	7,19	13,61
41563	м35-01-024-08	24,67	12,99	13,98
41564	м35-01-024-09	38,2	5,69	16,66
41565	м35-01-024-10	24,31	12,85	14,68
41566	м35-01-024-11	28,08	12,72	10,2
41567	м35-01-025-01	35,06	8,09	15,14
41568	м35-01-025-02	41,34	14,07	51,36
41569	м35-01-025-03	35,55	8,02	15,44
41570	м35-01-025-04	42,48	14,06	51,36
41571	м35-01-025-05	41,05	7,72	20,6
41572	м35-01-025-06	26,57	8,97	16,03
41573	м35-01-025-07	32,42	7,26	12,38
41574	м35-01-026-01	40,35	12,94	51,26
41575	м35-01-026-02	25,59	13,73	51,89
41576	м35-01-026-03	38,87	14,13	29,79
41577	м35-01-027-01	33,43	12,86	51,33
41578	м35-01-027-02	18,1	14,14	50,88
41579	м35-01-027-03	20,59	14,05	12,44
41580	м35-01-027-04	45,65	2,52	18,71
41581	м35-01-027-05	45,04	2,52	17,04
41582	м35-01-028-01	37,08	11,59	15,99
41583	м35-01-028-02	32,61	7,59	17,58
41584	м35-01-028-03	33,28	9,07	12,21
41585	м35-01-028-04	23,77	7,9	10,91
41586	м35-01-029-01	29,51	11	11,74
41587	м35-01-050-01	34,98	12,33	12,33
41588	м35-01-050-02	18,24	9,01	10,5
41589	м35-01-050-03	36,8	9,07	14,08
41590	м35-01-050-04	31,3	10,72	14,34
41591	м35-01-050-05	34,61	12,66	11,75
41592	м35-01-050-06	14,61	11,95	10,96
41593	м35-01-050-07	43,87	9,86	14,91
41594	м35-01-050-08	42,11	11,42	14,89
41595	м35-01-050-09	34,47	13,45	12,91
41596	м35-01-050-10	33,75	10,04	15,3
41597	м35-01-050-11	30,87	11,64	14,39
41598	м35-01-050-12	39,2	7,2	15,93
41599	м35-01-050-13	33,93	11,35	13,71
41600	м35-01-051-01	30,51	12,13	11,31
41601	м35-01-051-02	30,9	12,8	12,57
41602	м35-01-051-03	31,69	11,75	15,6
41603	м35-01-051-04	29,3	12,03	15,16
41604	м35-01-051-05	28,26	9,8	15,16
41605	м35-01-051-06	18,67	13,89	12,55
41606	м35-01-052-01	28,03	12,61	10,83
41607	м35-01-052-02	34,98	10,98	13,08
41608	м35-01-052-03	28,71	12,14	12,35
41609	м35-01-052-04	27,91	21,07	13,76
41610	м35-01-052-05	33,44	9,35	12,44
41611	м35-01-052-06	34,94	7,41	14,76
41612	м35-01-052-07	32,4	10,55	13,64
41613	м35-01-052-08	20,59	13,46	12,23
41614	м35-01-052-09	32,11	11,2	12,88
41615	м35-01-053-01	35,61	12,29	20,69
41616	м35-01-053-02	33,43	12,75	20,23
41617	м35-01-053-03	34,13	12,77	19,79
41618	м35-01-053-04	34,75	7,79	14,12

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
41619	м35-01-053-05	31,85	12,52	12,89
41620	м35-01-053-06	37,49	6,67	13,95
41621	м35-01-053-07	36,71	12,64	12,93
41622	м35-01-053-08	30,51	12,02	16,43
41623	м35-01-053-09	27,57	12,47	12,62
41624	м35-01-054-01	36,88	12,63	12,48
41625	м35-01-054-02	36,56	12,54	12,17
41626	м35-01-054-03	37,45	9,25	14,31
41627	м35-01-054-04	39,14	10,93	16,17
41628	м35-01-054-05	30,78	10,61	13,33
41629	м35-01-070-01	41,35	8,75	17,24
41630	м35-01-070-02	49,55	14,1	51,49
41631	м35-01-070-03	42,34	7,29	17,64
41632	м35-01-070-04	49,62	14,15	51,44
41633	м35-01-070-05	37,39	9,3	14,28
41634	м35-01-070-06	38,29	9,36	15,17
41635	м35-01-070-07	38,41	7,45	14,21
41636	м35-01-070-08	37,43	6,47	15,53
41637	м35-01-070-09	39,96	13,03	19,98
41638	м35-01-070-10	29,07	7,56	12,99
41639	м35-01-070-11	43,72	10,49	19,99
41640	м35-01-070-12	34,01	8,66	15,26
41641	м35-01-070-13	44,95	9,87	24,11
41642	м35-01-070-14	26,59	3,02	20,66
41643	м35-01-070-15	35,61	8,39	15,47
41644	м35-01-070-16	37,79	9,08	16,5
41645	м35-01-070-17	38,82	7,96	19,26
41646	м35-01-070-18	42,6	7,67	19,22
41647	м35-01-071-01	19,1	14,14	10,02
41648	м35-01-071-02	41,86	13,58	48,94
41649	м35-01-071-03			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
41698	м36-01-001-01	41,48	13,83	17,93
41699	м36-01-001-02	38,65	13,81	15,85
41700	м36-01-001-03	34,2	13,97	15,25
41701	м36-01-002-01	33,7	14	15,5
41702	м36-01-002-02	29,77	14,03	14,37
41703	м36-01-002-03	36,02	13,94	15,31
41704	м36-01-003-01	30,61	14,03	14,62
41705	м36-01-004-01	33,84	14,06	15,73
41706	м36-01-005-01	36,7	14	14,8
41707	м36-01-006-01	28,34	14,01	14,32
41708	м36-01-006-02	37,04	13,97	18,51
41709	м36-02-001-01	35,22	13,97	15,7
41710	м36-02-001-02	32,24	13,94	14,39
41711	м36-02-002-01	40,82	13,91	27,87
41712	м36-02-003-01	37,26	13,99	43,08
41713	м36-02-003-02	37,24	14,01	38,57
41714	м36-02-004-01	37,08	14,01	25,89
41715	м36-02-004-02	34	14,02	46,19
41716	м36-02-004-03	33,42	14,01	46,76
41717	м36-02-004-04	41,98	13,93	45,14
41718	м36-02-004-05	38,83	13,96	48,16
41719	м36-03-001-01	39,23	14	17,72
41720	м36-03-001-02	40,51	13,89	32,54
41721	м36-03-001-03	37,72	13,97	18,71
41722	м36-03-001-04	34,73	13,98	18,48
41723	м37-01-001-01	24,4	3,7	10,96
41724	м37-01-001-02	24,47	4,34	10,96
41725	м37-01-001-03	25,01	8,71	11,05
41726	м37-01-001-04	18,69	11,56	12,96
41727	м37-01-001-05	20,24	12,04	12,74
41728	м37-01-001-06	20,29	12,53	12,75
41729	м37-01-001-07	20,87	12,34	12,86
41730	м37-01-001-08	22,33	12,53	12,94
41731	м37-01-001-09	22,23	12,44	13
41732	м37-01-001-10	22,77	13,57	13,17
41733	м37-01-001-11	22,72	13,18	13,27
41734	м37-01-001-12	18,59	11,91	13,33
41735	м37-01-001-13	19,57	11,61	12,91
41736	м37-01-001-14	19,2	11,61	12,94
41737	м37-01-001-15	19,08	11,28	12,64
41738	м37-01-001-16	14,29	8,82	12,81
41739	м37-01-001-17	9,66	7,94	13,18
41740	м37-01-001-18	9,53	7,87	12,91
41741	м37-01-001-19	9,2	7,83	12,76
41742	м37-01-002-01	24,73	3,68	10,97
41743	м37-01-002-02	24,85	4,32	10,98
41744	м37-01-002-03	27,14	9,07	11,16
41745	м37-01-002-04	20,11	11,69	13
41746	м37-01-002-05	21,46	12,11	12,78
41747	м37-01-002-06	21,51	12,65	12,79
41748	м37-01-002-07	23,48	13,53	12,97
41749	м37-01-002-08	24,33	13,76	13,06
41750	м37-01-002-09	24,53	13,67	13,14
41751	м37-01-002-10	21,76	12,38	13,32
41752	м37-01-002-11	24,17	17,13	13,45
41753	м37-01-002-12	24,24	18,28	13,55
41754	м37-01-002-13	18,37	18,15	11,14
41755	м37-01-002-14	16,28	12,51	11,17
41756	м37-01-002-15	15,95	12,34	11,24
41757	м37-01-002-16	14,12	12,46	10,96
41758	м37-01-013-01	27,26	3,78	11,13
41759	м37-01-013-02	27,28	4,54	11,14
41760	м37-01-013-03	27,79	9,59	11,24
41761	м37-01-013-04	20,34	11,7	13,01
41762	м37-01-013-05	21,53	12,09	12,79
41763	м37-01-013-06	22,51	12,71	12,85
41764	м37-01-013-07	23,92	13,55	12,92
41765	м37-01-013-08	24,96	13,73	13,05
41766	м37-01-013-09	25,19	14,06	13,15
41767	м37-01-013-10	30,19	26,56	13,26
41768	м37-01-013-11	31,37	26,99	13,43
41769	м37-01-013-12	32,82	29,5	13,57
41770	м37-01-013-13	20,87	11,44	12,48
41771	м37-01-013-14	21,21	11,4	12,66
41772	м37-01-013-15	21,37	11,17	13,04
41773	м37-01-013-16	15,61	8,87	13,2
41774	м37-01-013-17	10,3	7,93	13,4
41775	м37-01-014-01	17,93	5,01	11,24
41776	м37-01-014-02	18,45	5,07	11,29

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
41777	м37-01-014-03	19,47	5,67	11,42
41778	м37-01-014-04	17,79	6,62	13,07
41779	м37-01-014-05	18,84	6,84	13,11
41780	м37-01-014-06	19,58	7,65	13,17
41781	м37-01-014-07	19,78	7,69	13,07
41782	м37-01-014-08	21,31	8,45	13,26
41783	м37-01-014-09	22,14	9,24	13,39
41784	м37-01-014-10	27,61	18,03	13,51
41785	м37-01-014-11	25,16	15,94	13,7
41786	м37-01-014-12	25,57	16,14	13,84
41787	м37-01-014-13	22,25	13,39	12,76
41788	м37-01-014-14	20,54	12,25	12,94
41789	м37-01-014-15	20,33	12,18	13,3
41790	м37-01-014-16	19,05	12,33	13,5
41791	м37-01-025-01	15,21	13,04	11,1
41792	м37-01-025-02	15,63	13,04	11,55
41793	м37-01-025-03	15,49	13,04	13,46
41794	м37-01-025-04	15,19	13,04	12,74
41795	м37-01-025-05	15,83	13,04	15,14
41796	м37-01-025-06	15,43	13,04	13,29
41797	м37-01-025-07	15,56	13,04	14,25
41798	м37-01-025-08	15,17	13,04	13,95
41799	м37-01-025-09	16,56	13,04	12,09
41800	м37-01-025-10	16,99	13,04	13,71
41801	м37-01-025-11	16,78	13,04	18,79
41802	м37-01-025-12	17,83	13,04	26,73
41803	м37-01-025-13	19,23	13,04	29,56
41804	м37-01-025-14	20,16	13,04	32,18
41805	м37-01-025-15	21,25	13,04	33,78
41806	м37-01-025-16	21,87	13,04	35,28
41807	м37-01-025-17	23,18	13,04	36,26
41808	м37-01-025-18	16,49	13,04	11,67
41809	м37-01-025-19	16,46	13,04	12,35
41810	м37-01-025-20	15,75	13,04	11,98
41811	м37-01-025-21	15,95	13,04	12,97
41812	м37-01-025-22	16,58	13,04	18,82
41813	м37-01-025-23	16,75	13,04	24
41814	м37-01-025-24	17,06	13,04	27,56
41815	м37-01-025-25	17,7	13,04	32,09
41816	м37-01-025-26	18,29	13,04	34,91
41817	м37-01-025-27	18,52	13,04	35,92
41818	м37-01-025-28	19,33	13,04	38,35
41819	м37-01-025-29	18,71	13,04	39,57
41820	м37-01-036-01	49,25	1	21,86
41821	м37-01-036-02	46,45	1	16,28
41822	м37-01-036-03	42,4	1	13,91
41823	м37-01-036-04	37,11	1	12,73
41824	м37-01-036-05	37,1	1	12,71
41825	м37-01-036-06	34,37	1	12,39
41826	м37-01-036-07	32,16	1	12,18
41827	м37-01-036-08	32,86	1	12,25
41828	м37-01-036-09	28,2	1	11,92
41829	м37-01-036-10	26,37	1	11,82
41830	м37-01-036-11	22,32	1	11,65
41831	м37-01-036-12	17,71	1	11,5
41832	м37-01-036-13	15,25	1	11,44
41833	м37-01-036-14	14,8	1	11,43
41834	м37-01-036-15	14,16	1	11,41
41835	м37-01-036-16	14,2	1	11,41
41836	м37-01-036-17	13,18	1	11,39
41837	м37-01-036-18	13,06	1	11,39
41838	м37-01-036-19	12,23	1	11,37
41839	м37-01-036-20	12,05	1	11,37
41840	м37-01-036-21	15,63	1	11,45
41841	м37-01-036-22	14,2	1	11,41
41842	м37-01-036-23	13,75	1	11,4
41843	м37-01-036-24	13,13	1	11,39
41844	м37-01-036-25	13,06	1	11,39
41845	м37-01-036-26	12,59	1	11,38
41846	м37-01-036-27	12,23	1	11,37
41847	м37-01-036-28	12,05	1	11,37
41848	м37-01-036-29	11,84	1	11,36
41849	м37-01-036-30	11,71	1	11,36
41850	м37-02-001-01	14,23	13,39	12,55
41851	м37-02-001-02	14,3	13,39	12,55
41852	м37-02-001-03	14,77	13,28	13,04
41853	м37-02-001-04	14,93	13,28	13,05
41854	м37-02-001-05	14,96	13,29	13,31
41855	м37-02-001-06	14,54	13,29	12,73

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
41856	м37-02-001-07	14,6	13,29	12,73
41857	м37-02-001-08	15,27	13,27	13,52
41858	м37-02-001-09	15,67	13,3	51,46
41859	м37-02-001-10	15,89	13,31	51,5
41860	м37-02-001-11	15,57	13,23	51,45
41861	м37-02-001-12	15,84	13,23	51,18
41862	м37-02-001-13	15,78	13,24	51,18
41863	м37-02-001-14	15,76	13,25	51,18
41864	м37-02-001-15	15,81	13,26	51,2
41865	м37-02-001-16	15,91	13,24	51,2
41866	м37-02-002-01	15,88	13,45	17,4
41867	м37-02-002-02	16,03	13,4	17,37
41868	м37-02-002-03	15,88	13,31	17,42
41869	м37-02-002-04	15,92	13,39	17,42
41870	м37-02-002-05	16,2	13,36	17,47
41871	м37-02-002-06	16,19	13,41	17,51
41872	м37-02-002-07	15,42	13,45	51,48
41873	м37-02-002-08	15,52	13,39	51,2
41874	м37-02-002-09	15,37	13,31	51,18
41875	м37-02-002-10	15,38	13,38	51,19
41876	м37-02-002-11	15,73	13,35	51,33
41877	м37-02-002-12	15,81	13,41	51,34
41878	м37-02-013-01	18,55	15,09	51,3
41879	м37-02-013-02	18,62	15,04	51,18
41880	м37-02-013-03	18,66	14,99	51,64
41881	м37-02-013-04	18,97	14,94	51,76
41882	м37-02-013-05	19,03	14,86	51,44
41883	м37-02-013-06	19,37	14,72	51,3
41884	м37-02-013-07	18,95	14,87	51,55
41885	м37-02-013-08	19,1	14,8	51,49
41886	м37-02-013-09	19,17	14,84	51,4
41887	м37-02-			



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
41935	м37-02-013-58	20,93	13,61	54,5
41936	м37-02-013-59	20,93	13,61	54,5
41937	м37-02-013-60	20,93	13,61	54,5
41938	м37-02-013-61	21,39	13,61	54,71
41939	м37-02-013-62	21,86	13,61	51,63
41940	м37-02-013-63	21,86	13,61	51,63
41941	м37-02-013-64	21,4	13,6	49,22
41942	м37-02-013-65	21,4	13,6	49,22
41943	м37-02-013-66	21,51	13,61	50
41944	м37-02-013-67	21,51	13,61	52,5
41945	м37-02-013-68	21,46	13,61	51,74
41946	м37-02-014-01	19,47	14,58	52,57
41947	м37-02-014-02	19,15	14,75	51,15
41948	м37-02-014-03	19,34	14,64	51,62
41949	м37-02-014-04	19,51	14,55	51,78
41950	м37-02-014-05	19,49	14,5	51,36
41951	м37-02-014-06	19,8	14,46	51,44
41952	м37-02-014-07	19,44	14,66	51,55
41953	м37-02-014-08	19,3	14,71	51,51
41954	м37-02-014-09	19,37	14,66	51,57
41955	м37-02-014-10	20,09	14,34	50,84
41956	м37-02-014-11	19,53	14,48	51,46
41957	м37-02-014-12	19,79	14,36	51,84
41958	м37-02-014-13	20,25	14,31	51,41
41959	м37-02-014-14	20,34	14,32	51,3
41960	м37-02-014-15	20,36	14,22	51,45
41961	м37-02-014-16	20,1	14,42	51,36
41962	м37-02-014-17	19,89	14,46	51,49
41963	м37-02-014-18	20,04	14,42	51,45
41964	м37-02-014-19	21,4	13,61	47,2
41965	м37-02-014-20	21,4	13,61	47,2
41966	м37-02-014-21	20,87	13,6	48,6
41967	м37-02-014-22	21,22	13,6	51,6
41968	м37-02-014-23	21,24	13,6	48
41969	м37-02-014-24	21,99	13,61	52,5
41970	м37-02-014-25	21,48	13,6	51,64
41971	м37-02-014-26	21,47	13,61	52,25
41972	м37-02-014-27	21,54	13,61	51,08
41973	м37-02-014-28	18,65	14,95	49,92
41974	м37-02-014-29	18,33	15,05	50,84
41975	м37-02-014-30	18,6	14,92	52,57
41976	м37-02-014-31	18,87	14,88	50,52
41977	м37-02-014-32	18,89	14,9	51,15
41978	м37-02-014-33	18,83	14,79	51,78
41979	м37-02-014-34	18,67	14,99	51,8
41980	м37-02-014-35	18,51	15,02	51,2
41981	м37-02-014-36	18,67	15	51,55
41982	м37-02-014-37	17,7	14,34	52,35
41983	м37-02-014-38	17,34	14,41	50,87
41984	м37-02-014-39	17,78	14,35	50,84
41985	м37-02-014-40	18,15	14,35	51,62
41986	м37-02-014-41	18,93	14,5	51,6
41987	м37-02-014-42	19,78	14,59	51,31
41988	м37-02-014-43	19,31	14,71	51,37
41989	м37-02-014-44	19,22	14,76	51,35
41990	м37-02-014-45	19,41	14,74	51,37
41991	м37-02-014-46	21,99	13,6	54
41992	м37-02-014-47	20,96	13,61	48
41993	м37-02-014-48	21,19	13,61	49,75
41994	м37-02-014-49	21,19	13,61	49,75
41995	м37-02-014-50	20,62	13,61	51,5
41996	м37-02-014-51	20,93	13,6	54,6
41997	м37-02-014-52	21,39	13,6	49,11
41998	м37-02-014-53	21,4	13,61	50,11
41999	м37-02-014-54	21,68	13,61	52,3
42000	м37-02-015-01	17,95	13,97	51,08
42001	м37-02-015-02	19,09	13,97	52,06
42002	м37-02-015-03	19,28	14,11	51,32
42003	м37-02-015-04	20,04	14,46	51,62
42004	м37-02-015-05	18,04	14,05	49,64
42005	м37-02-015-06	19,34	14,05	50,13
42006	м37-02-015-07	19,46	14,19	51,27
42007	м37-02-015-08	19,58	14,56	51,84
42008	м37-02-015-09	18,05	13,92	50,25
42009	м37-02-015-10	19,47	13,92	51,27
42010	м37-02-015-11	19,53	14,06	50,87
42011	м37-02-015-12	20,22	14,39	51,78
42012	м37-02-015-13	17,95	13,97	51,08
42013	м37-02-015-14	19,09	13,97	52,06

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
42014	м37-02-015-15	19,28	14,11	51,32
42015	м37-02-015-16	20,02	14,49	50,84
42016	м37-02-015-17	17,95	13,61	59
42017	м37-02-015-18	18,19	13,61	62,5
42018	м37-02-015-19	18,43	13,61	49,75
42019	м37-02-015-20	18,72	13,61	53,22
42020	м37-02-015-21	18,24	13,61	55,5
42021	м37-02-015-22	18,5	13,61	59
42022	м37-02-015-23	18,64	13,61	48
42023	м37-02-015-24	18,51	13,61	50,78
42024	м37-02-015-25	18,1	13,83	50
42025	м37-02-015-26	19,82	14,03	52,57
42026	м37-02-015-27	18	13,99	54,71
42027	м37-02-015-28	19,2	14,3	52,25
42028	м37-02-015-29	17,94	13,76	50,84
42029	м37-02-015-30	19,83	13,95	50,87
42030	м37-02-015-31	18,14	13,89	53,8
42031	м37-02-015-32	19,38	14,18	53,07
42032	м37-02-015-33	18,5	13,61	59
42033	м37-02-015-34	18,51	13,6	56,67
42034	м37-02-015-35	19,31	13,61	40,5
42035	м37-02-015-36	18,65	13,61	46,67
42036	м37-02-026-01	17,16	13,27	21,51
42037	м37-02-026-02	17,93	13,44	23,1
42038	м37-02-026-03	18,08	13,59	17,34
42039	м37-02-026-04	18,51	13,51	17,76
42040	м37-02-026-05	18,93	13,68	18,58
42041	м37-02-026-06	16,99	12,97	51,71
42042	м37-02-026-07	17,93	13,37	51,41
42043	м37-02-026-08	18	13,36	51,51
42044	м37-02-026-09	18,49	13,37	51,57
42045	м37-02-026-10	18,85	13,53	51,49
42046	м37-02-026-11	10,3	9,45	50,39
42047	м37-02-026-12	10,35	9,45	51,63
42048	м37-02-026-13	10,73	9,45	51,6
42049	м37-02-026-14	10,67	9,45	51,47
42050	м37-02-026-15	10,8	9,45	51,61
42051	м37-02-026-16	10,37	9,45	46
42052	м37-02-026-17	10,27	9,45	47,2
42053	м37-02-026-18	10,74	9,45	49,4
42054	м37-02-026-19	10,71	9,45	50,27
42055	м37-02-026-20	10,72	9,45	49,92
42056	м37-02-027-01	51,49	1	52
42057	м37-02-027-02	51,54	1	53,33
42058	м37-02-027-03	51,48	1	50,89
42059	м37-02-027-04	21,56	13,78	51,86
42060	м37-02-027-05	21,09	13,96	51,5
42061	м37-02-027-06	21,27	13,93	51,15
42062	м37-02-027-07	21,16	13,88	51,18
42063	м37-02-027-08	51,65	1	54
42064	м37-02-027-09	51,51	1	48,38
42065	м37-02-027-10	51,58	1	53,45
42066	м37-02-027-11	21,38	13,87	51,73
42067	м37-02-027-12	20,68	14,11	51,61
42068	м37-02-027-13	20,88	14,08	51,34
42069	м37-02-027-14	20,88	14,02	51,74
42070	м37-02-027-15	19,71	13,61	51,57
42071	м37-02-027-16	20,1	13,61	51,76
42072	м37-02-027-17	21,7	13,61	51,29
42073	м37-02-027-18	21,59	13,61	51,16
42074	м37-02-027-19	21,16	13,88	51,18
42075	м37-02-027-20	21,3	13,84	51,32
42076	м37-02-027-21	21,44	13,82	51,42
42077	м37-02-027-22	19,73	13,61	48,78
42078	м37-02-027-23	20,08	13,61	51,6
42079	м37-02-027-24	21,5	13,61	51,73
42080	м37-02-027-25	21,56	13,61	51
42081	м37-02-027-26	20,94	14,04	51,11
42082	м37-02-027-27	21,05	13,97	51,65
42083	м37-02-027-28	21,27	13,93	51,15
42084	м37-02-027-29	19,46	13,6	52
42085	м37-02-027-30	19,72	13,6	52,13
42086	м37-02-027-31	21,29	13,6	50
42087	м37-02-027-32	21,25	13,6	50,92
42088	м37-02-027-33	21,46	13,61	53,14
42089	м37-02-027-34	21,29	13,6	50,69
42090	м37-02-027-35	21,26	13,61	52,53
42091	м37-02-027-36	20,49	13,6	63
42092	м37-02-027-37	19,98	13,61	50,6

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
42093	м37-02-027-38	21,6	13,61	47,86
42094	м37-02-027-39	21,11	13,6	49,25
42095	м37-02-027-40	21,45	13,6	49,56
42096	м37-02-027-41	21,19	13,61	53,67
42097	м37-02-027-42	21,12	13,6	53,6
42098	м37-02-028-01	22,88	13,92	51,48
42099	м37-02-028-02	23,1	13,93	51,47
42100	м37-02-028-03	23,84	13,93	51,44
42101	м37-02-028-04	22,78	14,21	51,45
42102	м37-02-028-05	23,65	14,18	51,46
42103	м37-02-028-06	23,21	14,28	51,41
42104	м37-02-028-07	23,63	14,17	51,41
42105	м37-02-028-08	20,48	13,94	51,45
42106	м37-02-028-09	21,14	13,94	51,44
42107	м37-02-028-10	21,61	13,93	51,45
42108	м37-02-028-11	20,98	14,28	51,45
42109	м37-02-028-12	21,52	14,21	51,44
42110	м37-02-028-13	21,14	14,33	51,42
42111	м37-02-028-14	22,05	14,26	51,41
42112	м37-02-029-01	21,24	14,92	51,64
42113	м37-02-029-02	21,12	14,83	51,53
42114	м37-02-029-03	21,9	14,83	51,46
42115	м37-02-029-04	20,68	14,81	51,54
42116	м37-02-029-05	20,56	14,76	51,41
42117	м37-02-029-06	21,05	14,76	51,31
42118	м37-02-029-07	22,08	14,8	51,34
42119	м37-02-029-08	22,13	14,8	51,32
42120	м37-02-029-09	22,1	14,79	51,34
42121	м37-02-029-10	22,19	14,81	51,33
42122	м37-02-029-11	21,99	14,78	51,37
42123	м37-02-029-12	22,06		



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
42172	м37-02-029-61	22,16	14,75	51,33
42173	м37-02-029-62	22,18	14,78	51,36
42174	м37-02-029-63	22,12	14,8	51,35
42175	м37-02-029-64	22,11	14,78	51,37
42176	м37-02-029-65	22,18	14,77	51,34
42177	м37-02-029-66	21,84	13,61	50,24
42178	м37-02-029-67	21,73	13,61	51,3
42179	м37-02-029-68	21,83	13,61	52,13
42180	м37-02-029-69	21,71	13,61	52,42
42181	м37-02-029-70	21,82	13,61	51,75
42182	м37-02-029-71	22,09	13,61	52,03
42183	м37-02-029-72	22,99	13,61	51,63
42184	м37-02-029-73	23,67	13,61	50,98
42185	м37-02-029-74	23,67	13,61	51,75
42186	м37-02-029-75	23,68	13,61	51,08
42187	м37-02-029-76	23,63	13,61	51,09
42188	м37-02-029-77	23,65	13,61	51,43
42189	м37-02-029-78	23,63	13,61	51,38
42190	м37-02-040-01	51,48	1	49,75
42191	м37-02-040-02	51,49	1	50
42192	м37-02-040-03	51,49	1	50,3
42193	м37-02-040-04	51,45	1	49,82
42194	м37-02-040-05	51,42	1	49,42
42195	м37-02-040-06	51,43	1	49,86
42196	м37-02-040-07	21,34	13,6	51,13
42197	м37-02-040-08	21,46	13,61	51,74
42198	м37-02-040-09	21,66	13,61	51,29
42199	м37-02-040-10	21,41	13,61	51,41
42200	м37-02-040-11	21,54	13,61	52,06
42201	м37-02-040-12	21,56	13,61	51,74
42202	м37-02-040-13	21,58	13,61	51,8
42203	м37-02-040-14	51,49	1	50
42204	м37-02-040-15	51,46	1	53,3
42205	м37-02-040-16	51,42	1	49,42
42206	м37-02-040-17	51,42	1	50,77
42207	м37-02-040-18	51,52	1	52,5
42208	м37-02-040-19	21,3	13,61	50,06
42209	м37-02-040-20	21,28	13,61	51,74
42210	м37-02-040-21	21,44	13,61	52,24
42211	м37-02-040-22	21,41	13,61	51,41
42212	м37-02-040-23	21,45	13,61	51,13
42213	м37-02-040-24	21,43	13,61	52,06
42214	м37-02-040-25	21,56	13,61	51,74
42215	м37-02-040-26	21,53	13,61	51,23
42216	м37-02-040-27	21,47	13,61	51,3
42217	м37-02-040-28	21,55	13,61	51,76
42218	м37-02-040-29	21,54	13,61	51,2
42219	м37-02-040-30	51,48	1	51,8
42220	м37-02-040-31	51,5	1	50,67
42221	м37-02-040-32	51,47	1	50,36
42222	м37-02-040-33	51,47	1	51,56
42223	м37-02-040-34	21,46	13,61	51,74
42224	м37-02-040-35	21,66	13,61	51,29
42225	м37-02-040-36	21,41	13,61	51,41
42226	м37-02-040-37	21,45	13,61	51,13
42227	м37-02-040-38	21,4	13,61	51,46
42228	м37-02-040-39	21,56	13,61	51,74
42229	м37-02-040-40	21,4	13,61	51,8
42230	м37-02-040-41	21,59	13,61	51,54
42231	м37-02-040-42	21,47	13,61	51,76
42232	м37-02-040-43	21,51	13,61	51,61
42233	м37-02-040-44	21,22	13,61	51,3
42234	м37-02-040-45	21,36	13,61	51,23
42235	м37-02-041-01	21,28	13,61	51,74
42236	м37-02-041-02	21,66	13,61	51,29
42237	м37-02-041-03	21,44	13,61	52,24
42238	м37-02-041-04	21,41	13,61	51,41
42239	м37-02-041-05	21,6	13,61	51,77
42240	м37-02-041-06	21,4	13,61	51,46
42241	м37-02-041-07	21,53	13,61	51,23
42242	м37-02-041-08	21,47	13,61	51,3
42243	м37-02-041-09	21,57	13,61	51,13
42244	м37-02-041-10	21,37	13,61	51,96
42245	м37-02-041-11	21,57	13,61	51,61
42246	м37-02-041-12	21,66	13,61	51,6
42247	м37-02-041-13	21,37	13,61	51,75
42248	м37-02-041-14	21,76	13,61	51,77
42249	м37-02-041-15	21,49	13,61	51,44
42250	м37-02-041-16	21,59	13,61	51,44

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
42251	м37-02-041-17	21,66	13,61	51,29
42252	м37-02-041-18	21,41	13,61	51,41
42253	м37-02-041-19	21,6	13,61	51,77
42254	м37-02-041-20	21,43	13,61	52,06
42255	м37-02-041-21	21,56	13,61	51,74
42256	м37-02-041-22	21,58	13,61	51,8
42257	м37-02-041-23	21,55	13,61	51,76
42258	м37-02-041-24	21,54	13,61	51,2
42259	м37-02-041-25	21,66	13,61	51,6
42260	м37-02-041-26	21,65	13,61	51,18
42261	м37-02-041-27	21,5	13,61	51,64
42262	м37-02-041-28	21,16	13,61	51,63
42263	м37-02-041-29	21,17	13,61	51,21
42264	м37-02-041-30	21,42	13,61	51,68
42265	м37-02-041-31	21,51	13,61	51,35
42266	м37-02-041-32	21,67	13,61	51,61
42267	м37-02-041-33	21,44	13,61	52,24
42268	м37-02-041-34	21,45	13,61	51,13
42269	м37-02-041-35	21,4	13,61	51,46
42270	м37-02-041-36	21,53	13,61	51,23
42271	м37-02-041-37	21,47	13,61	51,3
42272	м37-02-041-38	21,37	13,61	51,96
42273	м37-02-041-39	21,57	13,61	51,13
42274	м37-02-041-40	21,78	13,61	51,51
42275	м37-02-041-41	21,89	13,61	51,51
42276	м37-02-041-42	21,17	13,61	51,21
42277	м37-02-041-43	21,43	13,61	51,55
42278	м37-02-041-44	21,61	13,61	51,3
42279	м37-02-041-45	21,35	13,61	51,32
42280	м37-02-041-46	21,58	13,61	51,53
42281	м37-02-041-47	21,36	13,61	51,33
42282	м37-02-041-48	21,64	13,61	51,46
42283	м37-02-041-49	21,82	13,6	52,67
42284	м37-02-041-50	22,41	13,6	57,67
42285	м37-02-041-51	21,05	13,61	48,75
42286	м37-02-041-52	21,29	13,61	50,75
42287	м37-02-041-53	21,52	13,61	52,5
42288	м37-02-041-54	21,89	13,61	51
42289	м37-02-041-55	21,18	13,6	47,5
42290	м37-02-041-56	21,65	13,61	48,29
42291	м37-02-041-57	21,65	13,61	52,57
42292	м37-02-041-58	21,5	13,61	48,75
42293	м37-02-041-59	21,3	13,6	54,38
42294	м37-02-041-60	21,31	13,61	51,67
42295	м37-02-041-61	21,89	13,61	51
42296	м37-02-041-62	21,59	13,6	52,55
42297	м37-02-041-63	21,36	13,61	49,62
42298	м37-02-041-64	21,51	13,61	51,43
42299	м37-02-041-65	22,41	13,6	57,67
42300	м37-02-041-66	21,05	13,61	48,75
42301	м37-02-041-67	21,52	13,61	52,5
42302	м37-02-041-68	21,69	13,61	49,6
42303	м37-02-041-69	22,09	13,61	52,6
42304	м37-02-041-70	21,52	13,61	55
42305	м37-02-041-71	21,77	13,61	53,57
42306	м37-02-041-72	22,1	13,61	53,5
42307	м37-02-041-73	21,42	13,61	52,56
42308	м37-02-041-74	21,6	13,61	51,8
42309	м37-02-041-75	21,59	13,6	52,55
42310	м37-02-041-76	21,44	13,61	51,92
42311	м37-02-041-77	21,58	13,61	51,38
42312	м37-02-041-78	21,51	13,61	52
42313	м37-02-041-79	21,72	13,61	50,06
42314	м37-02-041-80	21,46	13,61	51,74
42315	м37-02-041-81	21,05	13,61	48,75
42316	м37-02-041-82	20,93	13,61	54,5
42317	м37-02-041-83	21,89	13,61	51
42318	м37-02-041-84	21,18	13,6	47,5
42319	м37-02-041-85	21,65	13,61	48,29
42320	м37-02-041-86	21,5	13,61	48,75
42321	м37-02-041-87	21,31	13,61	51,67
42322	м37-02-041-88	21,26	13,6	49,82
42323	м37-02-041-89	21,21	13,61	50
42324	м37-02-041-90	21,58	13,61	51,38
42325	м37-02-041-91	21,26	13,61	50
42326	м37-02-041-92	21,51	13,61	50,63
42327	м37-02-041-93	21,72	13,61	50,06
42328	м37-02-041-94	21,28	13,61	51,74
42329	м37-02-041-95	21,66	13,61	51,29

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
42330	м37-02-041-96	21,44	13,61	52,24
42331	м37-02-052-01	19,33	14,07	51,42
42332	м37-02-052-02	20,09	14,07	51,62
42333	м37-02-052-03	19,99	14,08	51,46
42334	м37-02-052-04	20,12	14,37	51,84
42335	м37-02-052-05	19,14	14,2	50,52
42336	м37-02-052-06	19,89	14,2	51,84
42337	м37-02-052-07	19,55	14,23	51,42
42338	м37-02-052-08	19,76	14,5	51,92
42339	м37-02-052-09	19,32	14,08	51,73
42340	м37-02-052-10	19,79	14,08	51,17
42341	м37-02-052-11	19,85	14,23	51,71
42342	м37-02-052-12	20,34	14,36	51,44
42343	м37-02-052-13	19,33	14,26	51,62
42344	м37-02-052-14	19,82	14,26	51,3
42345	м37-02-052-15	19,38	14,37	51,6
42346	м37-02-052-16	19,82	14,5	51,17
42347	м37-02-052-17	19,68	14,17	51,24
42348	м37-02-052-18	19,96	14,17	51,69
42349	м37-02-052-19	19,82	14,26	51,3
42350	м37-02-052-20	20,36	14,35	51,67
42351	м37-02-052-21	18,97	14,27	51,61
42352	м37-02-052-22	19,31	14,27	51,36
42353	м37-02-052-23	19,82	14,44	51,71
42354	м37-02-052-24	20,14	14,54	51,34
42355	м37-02-053-01	21,79	13,61	50,2
42356	м37-02-053-02	21,49	13,6	50
42357	м37-02-053-03	21,72	13,6	53,64
42358	м37-02-054-01	15,65	14,58	10,79
42359	м37-02-054-02	16,77	14,51	10,88
42360	м37-02-05			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
42409	м39-01-001-06	51,39	1	52,09
42410	м39-01-001-07	51,34	1	50,43
42411	м39-01-001-08	51,34	1	52,93
42412	м39-01-001-09	51,35	1	50,75
42413	м39-01-001-10	51,35	1	51,88
42414	м39-01-001-11	51,31	1	50,38
42415	м39-01-001-12	51,35	1	52,14
42416	м39-01-001-13	51,31	1	50,88
42417	м39-01-001-14	51,35	1	51,23
42418	м39-01-001-15	51,35	1	51,88
42419	м39-01-001-16	51,32	1	50,73
42420	м39-01-001-17	51,33	1	51,28
42421	м39-01-001-18	51,33	1	50,88
42422	м39-01-001-19	51,26	1	50,43
42423	м39-01-002-01	36,09	1	16,88
42424	м39-01-002-02	31,59	1	16,39
42425	м39-01-002-03	31,93	1	16,52
42426	м39-01-002-04	28,75	1	16,16
42427	м39-01-002-05	28,55	1	16,24
42428	м39-01-002-06	28,41	1	16,19
42429	м39-01-002-07	29,18	1	16,3
42430	м39-01-002-08	28,28	1	16,19
42431	м39-01-002-09	27,95	1	16,22
42432	м39-01-002-10	27,58	1	16,21
42433	м39-01-002-11	28,22	1	16,25
42434	м39-01-002-12	27,84	1	16,18
42435	м39-01-002-13	28,26	1	16,22
42436	м39-01-002-14	27,73	1	16,2
42437	м39-01-002-15	27,74	1	16,21
42438	м39-01-002-16	28,22	1	16,23
42439	м39-01-002-17	27,7	1	16,19
42440	м39-01-002-18	27,76	1	16,2
42441	м39-01-002-19	27,9	1	16,22
42442	м39-01-003-01	51,41	1	71
42443	м39-01-003-02	51,13	1	44
42444	м39-01-003-03	51,3	1	57,5
42445	м39-01-003-04	51,12	1	44
42446	м39-01-003-05	51,33	1	50
42447	м39-01-003-06	51,41	1	58,67
42448	м39-01-003-07	51,22	1	50,75
42449	м39-01-003-08	51,28	1	48,5
42450	м39-01-003-09	51,52	1	57,25
42451	м39-01-003-10	51,46	1	54,6
42452	м39-01-003-11	51,2	1	49,4
42453	м39-01-003-12	51,33	1	50
42454	м39-01-003-13	51,25	1	49,63
42455	м39-01-003-14	51,41	1	53
42456	м39-01-003-15	51,34	1	52,86
42457	м39-01-003-16	51,41	1	52,9
42458	м39-01-003-17	51,37	1	51,42
42459	м39-01-003-18	51,26	1	50,43
42460	м39-01-003-19	51,24	1	49
42461	м39-01-003-20	51,26	1	49,25
42462	м39-01-003-21	51,35	1	51,88
42463	м39-01-003-22	51,41	1	52,9
42464	м39-01-003-23	51,37	1	51,42
42465	м39-01-003-24	51,35	1	51,88
42466	м39-01-003-25	51,35	1	52,14
42467	м39-01-003-26	51,31	1	50,88
42468	м39-01-003-27	51,34	1	50,55
42469	м39-01-003-28	51,29	1	50,23
42470	м39-01-003-29	51,35	1	51,88
42471	м39-01-003-30	51,35	1	52,14
42472	м39-01-003-31	51,31	1	50,88
42473	м39-01-003-32	51,35	1	51,23
42474	м39-01-003-33	51,34	1	51,44
42475	м39-01-003-34	51,34	1	51,63
42476	м39-01-003-35	51,35	1	51,46
42477	м39-01-003-36	51,37	1	51,42
42478	м39-01-003-37	51,32	1	51
42479	м39-01-003-38	51,31	1	50,38
42480	м39-01-003-39	51,31	1	50,88
42481	м39-01-003-40	51,35	1	51,23
42482	м39-01-003-41	51,34	1	51,44
42483	м39-01-003-42	51,34	1	51,63
42484	м39-01-003-43	51,36	1	51,78
42485	м39-01-003-44	51,29	1	50,23
42486	м39-01-003-45	51,38	1	52,93
42487	м39-01-003-46	51,35	1	52,14

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
42488	м39-01-003-47	51,38	1	52,26
42489	м39-01-003-48	51,34	1	50,79
42490	м39-01-003-49	51,32	1	50,73
42491	м39-01-003-50	51,36	1	51,78
42492	м39-01-003-51	51,34	1	51,16
42493	м39-01-003-52	51,35	1	51,88
42494	м39-01-003-53	51,31	1	50,88
42495	м39-01-003-54	51,35	1	51,23
42496	м39-01-003-55	51,32	1	50,73
42497	м39-01-003-56	51,36	1	51,78
42498	м39-01-003-57	51,33	1	50,88
42499	м39-01-003-58	51,34	1	51,45
42500	м39-01-003-59	51,31	1	50,38
42501	м39-01-003-60	51,38	1	52,26
42502	м39-01-003-61	51,34	1	51,44
42503	м39-01-003-62	51,33	1	51,28
42504	м39-01-003-63	51,34	1	51,16
42505	м39-01-003-64	51,34	1	51,45
42506	м39-01-003-65	51,35	1	51,34
42507	м39-01-003-66	51,35	1	51,37
42508	м39-01-004-01	51,35	1	52,14
42509	м39-01-004-02	51,35	1	51,23
42510	м39-01-004-03	51,34	1	51,63
42511	м39-01-004-04	51,34	1	51,16
42512	м39-01-004-05	51,34	1	51,71
42513	м39-01-004-06	51,35	1	51,34
42514	м39-01-004-07	51,33	1	51,07
42515	м39-01-004-08	51,35	1	51,54
42516	м39-01-004-09	51,31	1	50,88
42517	м39-01-004-10	51,34	1	51,44
42518	м39-01-004-11	51,36	1	51,78
42519	м39-01-004-12	51,33	1	51,07
42520	м39-01-004-13	51,35	1	51,34
42521	м39-01-004-14	51,34	1	51,55
42522	м39-01-004-15	51,34	1	51,13
42523	м39-01-004-16	51,35	1	51,31
42524	м39-01-004-17	51,35	1	51,23
42525	м39-01-004-18	51,34	1	51,63
42526	м39-01-004-19	51,35	1	51,58
42527	м39-01-004-20	51,35	1	51,57
42528	м39-01-004-21	51,33	1	51,07
42529	м39-01-004-22	51,34	1	51,13
42530	м39-01-004-23	51,35	1	51,31
42531	м39-01-004-24	51,34	1	51,32
42532	м39-01-004-25	51,35	1	51,88
42533	м39-01-004-26	51,36	1	51,78
42534	м39-01-004-27	51,34	1	51,45
42535	м39-01-004-28	51,34	1	51,26
42536	м39-01-004-29	51,34	1	51,13
42537	м39-01-004-30	51,34	1	51,16
42538	м39-01-004-31	51,34	1	51,2
42539	м39-01-004-32	51,34	1	51,51
42540	м39-01-004-33	51,34	1	51,63
42541	м39-01-004-34	51,33	1	51,07
42542	м39-01-004-35	51,34	1	51,46
42543	м39-01-004-36	51,35	1	51,54
42544	м39-01-004-37	51,34	1	51,38
42545	м39-01-004-38	51,34	1	51,14
42546	м39-01-004-39	51,35	1	51,45
42547	м39-01-004-40	51,35	1	51,4
42548	м39-01-004-41	51,36	1	51,78
42549	м39-01-004-42	51,35	1	51,57
42550	м39-01-004-43	51,35	1	51,63
42551	м39-01-004-44	51,34	1	51,16
42552	м39-01-004-45	51,34	1	51,26
42553	м39-01-004-46	51,34	1	51,45
42554	м39-01-004-47	51,35	1	51,4
42555	м39-01-004-48	51,34	1	51,71
42556	м39-01-004-49	51,35	1	51,37
42557	м39-01-004-50	51,34	1	51,38
42558	м39-01-004-51	51,34	1	51,51
42559	м39-01-004-52	51,34	1	51,13
42560	м39-01-004-53	51,34	1	51,22
42561	м39-01-004-54	51,34	1	51,55
42562	м39-01-004-55	51,34	1	51,11
42563	м39-01-004-56	51,35	1	51,54
42564	м39-01-004-57	51,34	1	51,34
42565	м39-01-004-58	51,38	1	51,46
42566	м39-01-004-59	51,35	1	51,45

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
42567	м39-01-005-01	51,54	1	48,5
42568	м39-01-005-02	51,3	1	57,5
42569	м39-01-005-03	51,41	1	58,67
42570	м39-01-005-04	51,34	1	46,25
42571	м39-01-005-05	51,41	1	53
42572	м39-01-005-06	51,32	1	53
42573	м39-01-005-07	51,33	1	50
42574	м39-01-005-08	51,23	1	47
42575	м39-01-005-09	51,26	1	50,43
42576	м39-01-005-10	51,45	1	54,14
42577	м39-01-005-11	51,26	1	50,43
42578	м39-01-005-12	51,24	1	49
42579	м39-01-005-13	51,32	1	51,36
42580	м39-01-005-14	51,24	1	49
42581	м39-01-005-15	51,41	1	52,9
42582	м39-01-005-16	51,34	1	52,93
42583	м39-01-005-17	51,35	1	51,88
42584	м39-01-005-18	51,41	1	52,9
42585	м39-01-005-19	51,37	1	51,42
42586	м39-01-005-20	51,35	1	51,88
42587	м39-01-005-21	51,33	1	51,46
42588	м39-01-005-22	51,34	1	52,93
42589	м39-01-005-23	51,35	1	51,88
42590	м39-01-005-24	51,33	1	51,46
42591	м39-01-005-25	51,35	1	51,23
42592	м39-01-005-26	51,34	1	51,44
42593	м39-01-005-27	51,38	1	52,93
42594	м39-01-005-28	51,33	1	51,05
42595	м39-01-005-29	51,31	1	50,88
42596	м39-01-005-30	51,34	1	50,79
42597	м39-01-005-31	51,33	1	51,08
42598	м39-01-005-32	51,35	1	50,96
42599	м39-01-005-33	51,35	1	51,58
42600	м39-01-005-34	51,34	1	51,45
42601	м39-01-005-35	51,34	1	51,13
42602	м39-01-005-36	51,35	1	51,88
42603	м39-01-005-37	51,31	1	50,38
42604	м39-01-005-38	51,36	1	51,72
42605	м39-01-005-39	51,34	1	51,44
42606	м39-01-005-40	51,33	1	51,28
42607	м39-01-005-41	51,35	1	51,58
42608	м39-01-005-42	51,34</		

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
42646	м39-01-006-14	51,34	1	51,32
42647	м39-01-006-15	51,34	1	51,51
42648	м39-01-006-16	51,34	1	51,4
42649	м39-01-006-17	51,35	1	50,96
42650	м39-01-006-18	51,34	1	51,45
42651	м39-01-006-19	51,33	1	51,07
42652	м39-01-006-20	51,34	1	51,22
42653	м39-01-006-21	51,34	1	51,45
42654	м39-01-006-22	51,34	1	51,51
42655	м39-01-006-23	51,34	1	51,3
42656	м39-01-006-24	51,34	1	51,46
42657	м39-01-006-25	51,35	1	51,46
42658	м39-01-006-26	51,35	1	51,34
42659	м39-01-006-27	51,34	1	51,28
42660	м39-01-006-28	51,34	1	51,25
42661	м39-01-006-29	51,34	1	51,51
42662	м39-01-006-30	51,34	1	51,2
42663	м39-01-006-31	51,34	1	51,19
42664	м39-01-006-32	51,34	1	51,25
42665	м39-01-006-33	51,34	1	51,45
42666	м39-01-006-34	51,34	1	51,19
42667	м39-01-006-35	51,34	1	51,38
42668	м39-01-006-36	51,34	1	51,39
42669	м39-01-006-37	51,34	1	51,26
42670	м39-01-006-38	51,34	1	51,28
42671	м39-01-006-39	51,34	1	51,34
42672	м39-01-006-40	51,34	1	51,42
42673	м39-01-006-41	51,35	1	51,34
42674	м39-01-006-42	51,34	1	51,22
42675	м39-01-006-43	51,34	1	51,26
42676	м39-01-006-44	51,34	1	51,2
42677	м39-01-006-45	51,35	1	51,45
42678	м39-01-006-46	51,34	1	51,34
42679	м39-01-006-47	51,34	1	51,42
42680	м39-01-006-48	51,35	1	51,63
42681	м39-01-006-49	51,35	1	51,52
42682	м39-01-006-50	51,34	1	51,36
42683	м39-01-006-51	51,34	1	51,25
42684	м39-01-006-52	51,35	1	51,31
42685	м39-01-006-53	51,34	1	51,34
42686	м39-01-006-54	51,34	1	51,32
42687	м39-01-006-55	51,35	1	51,4
42688	м39-01-006-56	51,34	1	51,39
42689	м39-01-006-57	51,34	1	51,2
42690	м39-01-006-58	51,35	1	51,51
42691	м39-01-006-59	51,34	1	51,34
42692	м39-01-007-01	51,41	1	58,67
42693	м39-01-007-02	51,34	1	46,25
42694	м39-01-007-03	51,32	1	53
42695	м39-01-007-04	51,41	1	53
42696	м39-01-007-05	51,38	1	51,71
42697	м39-01-007-06	51,24	1	49
42698	м39-01-007-07	51,41	1	52,9
42699	м39-01-007-08	51,36	1	52,89
42700	м39-01-007-09	51,32	1	51,36
42701	м39-01-007-10	51,29	1	50,23
42702	м39-01-007-11	51,37	1	51,42
42703	м39-01-007-12	51,32	1	51
42704	м39-01-007-13	51,33	1	51,05
42705	м39-01-007-14	51,38	1	52,93
42706	м39-01-007-15	51,35	1	51,88
42707	м39-01-007-16	51,33	1	51,46
42708	м39-01-007-17	51,36	1	51,72
42709	м39-01-007-18	51,35	1	51,88
42710	м39-01-007-19	51,31	1	50,38
42711	м39-01-007-20	51,38	1	52,26
42712	м39-01-007-21	51,32	1	50,73
42713	м39-01-007-22	51,33	1	51,46
42714	м39-01-007-23	51,36	1	51,72
42715	м39-01-007-24	51,32	1	50,73
42716	м39-01-007-25	51,33	1	50,88
42717	м39-01-007-26	51,35	1	51,21
42718	м39-01-007-27	51,31	1	50,88
42719	м39-01-007-28	51,35	1	51,23
42720	м39-01-007-29	51,33	1	51,28
42721	м39-01-007-30	51,34	1	51,33
42722	м39-01-007-31	51,35	1	51,57
42723	м39-01-007-32	51,34	1	51,55
42724	м39-01-007-33	51,35	1	51,54

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
42725	м39-01-007-34	51,35	1	51,52
42726	м39-01-007-35	51,34	1	51,26
42727	м39-01-007-36	51,36	1	51,72
42728	м39-01-007-37	51,35	1	51,88
42729	м39-01-007-38	51,34	1	51,16
42730	м39-01-007-39	51,35	1	51,21
42731	м39-01-007-40	51,34	1	51,26
42732	м39-01-007-41	51,35	1	51,54
42733	м39-01-007-42	51,35	1	51,52
42734	м39-01-007-43	51,35	1	51,52
42735	м39-01-007-44	51,35	1	51,23
42736	м39-01-007-45	51,34	1	51,44
42737	м39-01-007-46	51,33	1	50,88
42738	м39-01-007-47	51,35	1	51,34
42739	м39-01-007-48	51,35	1	51,37
42740	м39-01-007-49	51,33	1	51,06
42741	м39-01-007-50	51,34	1	51,32
42742	м39-01-007-51	51,34	1	51,34
42743	м39-01-007-52	51,33	1	51,28
42744	м39-01-007-53	51,35	1	51,21
42745	м39-01-007-54	51,34	1	51,55
42746	м39-01-007-55	51,33	1	51,06
42747	м39-01-007-56	51,34	1	51,32
42748	м39-01-007-57	51,34	1	51,51
42749	м39-01-007-58	51,34	1	51,45
42750	м39-01-007-59	51,34	1	51,16
42751	м39-01-007-60	51,35	1	51,34
42752	м39-01-007-61	51,34	1	51,28
42753	м39-01-007-62	51,34	1	51,25
42754	м39-01-007-63	51,34	1	51,34
42755	м39-01-007-64	51,34	1	51,45
42756	м39-01-007-65	51,34	1	51,41
42757	м39-01-007-66	51,34	1	51,34
42758	м39-01-008-01	51,34	1	51,33
42759	м39-01-008-02	51,34	1	51,55
42760	м39-01-008-03	51,35	1	51,31
42761	м39-01-008-04	51,35	1	51,46
42762	м39-01-008-05	51,34	1	51,3
42763	м39-01-008-06	51,34	1	51,41
42764	м39-01-008-07	51,34	1	51,34
42765	м39-01-008-08	51,34	1	51,42
42766	м39-01-008-09	51,35	1	51,57
42767	м39-01-008-10	51,35	1	51,54
42768	м39-01-008-11	51,35	1	51,52
42769	м39-01-008-12	51,35	1	51,51
42770	м39-01-008-13	51,34	1	51,41
42771	м39-01-008-14	51,34	1	51,34
42772	м39-01-008-15	51,34	1	51,38
42773	м39-01-008-16	51,34	1	51,24
42774	м39-01-008-17	51,34	1	51,55
42775	м39-01-008-18	51,35	1	51,52
42776	м39-01-008-19	51,34	1	51,29
42777	м39-01-008-20	51,34	1	51,46
42778	м39-01-008-21	51,34	1	51,34
42779	м39-01-008-22	51,34	1	51,38
42780	м39-01-008-23	51,34	1	51,24
42781	м39-01-008-24	51,34	1	51,32
42782	м39-01-008-25	51,35	1	51,63
42783	м39-01-008-26	51,35	1	51,52
42784	м39-01-008-27	51,34	1	51,26
42785	м39-01-008-28	51,34	1	51,28
42786	м39-01-008-29	51,34	1	51,38
42787	м39-01-008-30	51,34	1	51,24
42788	м39-01-008-31	51,34	1	51,32
42789	м39-01-008-32	51,34	1	51,38
42790	м39-01-008-33	51,35	1	51,52
42791	м39-01-008-34	51,35	1	51,51
42792	м39-01-008-35	51,34	1	51,28
42793	м39-01-008-36	51,34	1	51,42
42794	м39-01-008-37	51,34	1	51,28
42795	м39-01-008-38	51,34	1	51,35
42796	м39-01-008-39	51,34	1	51,41
42797	м39-01-008-40	51,34	1	51,31
42798	м39-01-008-41	51,35	1	51,52
42799	м39-01-008-42	51,34	1	51,46
42800	м39-01-008-43	51,34	1	51,38
42801	м39-01-008-44	51,34	1	51,24
42802	м39-01-008-45	51,34	1	51,35
42803	м39-01-008-46	51,34	1	51,41

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
42804	м39-01-008-47	51,34	1	51,31
42805	м39-01-008-48	51,34	1	51,3
42806	м39-01-008-49	51,34	1	51,34
42807	м39-01-008-50	51,34	1	51,28
42808	м39-01-008-51	51,34	1	51,38
42809	м39-01-008-52	51,35	1	51,32
42810	м39-01-008-53	51,34	1	51,42
42811	м39-01-008-54	51,34	1	51,34
42812	м39-01-008-55	51,34	1	51,28
42813	м39-01-008-56	51,34	1	51,42
42814	м39-01-008-57	51,34	1	51,35
42815	м39-01-008-58	51,34	1	51,24
42816	м39-01-008-59	51,34	1	51,41
42817	м39-01-009-01	51,12	1	44
42818	м39-01-009-02	51,33	1	50
42819	м39-01-009-03	51,22	1	50,75
42820	м39-01-009-04	51,32	1	53
42821	м39-01-009-05	51,37	1	48,5
42822	м39-01-009-06	51,26	1	50,43
42823	м39-01-009-07	51,28	1	48,5
42824	м39-01-009-08	51,34	1	52,86
42825	м39-01-009-09	51,24	1	49
42826	м39-01-009-10	51,41	1	52,9
42827	м39-01-009-11	51,39	1	52
42828	м39-01-009-12	51,27	1	49,73
42829	м39-01-009-13	51,36	1	52,29
42830	м39-01-009-14	51,37	1	52,91
42831	м39-01-009-15	51,34	1	50,43
42832	м39-01-009-16	51,33	1	51,05
42833	м39-01-009-17	51,35	1	52,14
42834	м39-01-009-18	51,34	1	50,43
42835	м39-01-009-19	51,35	1	50,75
42836	м39-01-009-20	51,35	1	52,14
42837	м39-01-009-21	51,35	1	51,23
42838	м39-01-009-22	51,33	1	51,05
42839	м39-01-009-23	51,35	1	52,14
42840	м39-01-009-24	51,35	1	51,23
42841	м39-01-009-25	51,34	1	51,63
42842	м39-01-009-26	51,34	1	51,16
42843	м39-01-009-27	51,31	1	50,38
42844	м39-01-009-28	51,33	1	51,46
42845				

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
42883	м39-01-010-01	51,35	1	50,96
42884	м39-01-010-02	51,34	1	51,45
42885	м39-01-010-03	51,35	1	51,37
42886	м39-01-010-04	51,33	1	51,06
42887	м39-01-010-05	51,34	1	51,2
42888	м39-01-010-06	51,34	1	51,39
42889	м39-01-010-07	51,34	1	51,45
42890	м39-01-010-08	51,34	1	51,28
42891	м39-01-010-09	51,35	1	51,58
42892	м39-01-010-10	51,35	1	51,67
42893	м39-01-010-11	51,34	1	51,37
42894	м39-01-010-12	51,34	1	51,2
42895	м39-01-010-13	51,34	1	51,29
42896	м39-01-010-14	51,34	1	51,45
42897	м39-01-010-15	51,34	1	51,23
42898	м39-01-010-16	51,34	1	51,34
42899	м39-01-010-17	51,35	1	51,21
42900	м39-01-010-18	51,34	1	51,19
42901	м39-01-010-19	51,34	1	51,25
42902	м39-01-010-20	51,34	1	51,51
42903	м39-01-010-21	51,34	1	51,45
42904	м39-01-010-22	51,34	1	51,23
42905	м39-01-010-23	51,34	1	51,34
42906	м39-01-010-24	51,34	1	51,24
42907	м39-01-010-25	51,34	1	51,13
42908	м39-01-010-26	51,34	1	51,37
42909	м39-01-010-27	51,34	1	51,34
42910	м39-01-010-28	51,34	1	51,2
42911	м39-01-010-29	51,34	1	51,23
42912	м39-01-010-30	51,34	1	51,34
42913	м39-01-010-31	51,34	1	51,42
42914	м39-01-010-32	51,34	1	51,32
42915	м39-01-010-33	51,35	1	51,63
42916	м39-01-010-34	51,34	1	51,32
42917	м39-01-010-35	51,34	1	51,3
42918	м39-01-010-36	51,34	1	51,2
42919	м39-01-010-37	51,34	1	51,38
42920	м39-01-010-38	51,34	1	51,42
42921	м39-01-010-39	51,34	1	51,25
42922	м39-01-010-40	51,34	1	51,35
42923	м39-01-010-41	51,34	1	51,22
42924	м39-01-010-42	51,34	1	51,22
42925	м39-01-010-43	51,34	1	51,36
42926	м39-01-010-44	51,34	1	51,38
42927	м39-01-010-45	51,34	1	51,42
42928	м39-01-010-46	51,34	1	51,25
42929	м39-01-010-47	51,34	1	51,35
42930	м39-01-010-48	51,35	1	51,39
42931	м39-01-010-49	51,35	1	51,4
42932	м39-01-010-50	51,34	1	51,28
42933	м39-01-010-51	51,34	1	51,28
42934	м39-01-010-52	51,34	1	51,34
42935	м39-01-010-53	51,34	1	51,46
42936	м39-01-010-54	51,35	1	51,4
42937	м39-01-010-55	51,34	1	51,38
42938	м39-01-010-56	51,34	1	51,2
42939	м39-01-010-57	51,34	1	51,39
42940	м39-01-010-58	51,34	1	51,34
42941	м39-01-010-59	51,34	1	51,25
42942	м39-01-011-01	51,41	1	58,67
42943	м39-01-011-02	51,34	1	46,25
42944	м39-01-011-03	51,32	1	53
42945	м39-01-011-04	51,29	1	51,5
42946	м39-01-011-05	51,38	1	51,71
42947	м39-01-011-06	51,24	1	49
42948	м39-01-011-07	51,44	1	53,89
42949	м39-01-011-08	51,39	1	52
42950	м39-01-011-09	51,27	1	49,73
42951	м39-01-011-10	51,37	1	51,42
42952	м39-01-011-11	51,39	1	52,09
42953	м39-01-011-12	51,34	1	50,43
42954	м39-01-011-13	51,35	1	51,88
42955	м39-01-011-14	51,36	1	52,29
42956	м39-01-011-15	51,35	1	51,88
42957	м39-01-011-16	51,33	1	51,46
42958	м39-01-011-17	51,38	1	52,26
42959	м39-01-011-18	51,37	1	52,38
42960	м39-01-011-19	51,31	1	50,38
42961	м39-01-011-20	51,38	1	52,26

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
42962	м39-01-011-21	51,33	1	51,08
42963	м39-01-011-22	51,33	1	51,46
42964	м39-01-011-23	51,36	1	51,72
42965	м39-01-011-24	51,33	1	51,08
42966	м39-01-011-25	51,34	1	51,16
42967	м39-01-011-26	51,35	1	51,21
42968	м39-01-011-27	51,31	1	50,88
42969	м39-01-011-28	51,35	1	51,23
42970	м39-01-011-29	51,34	1	51,63
42971	м39-01-011-30	51,34	1	51,33
42972	м39-01-011-31	51,34	1	51
42973	м39-01-011-32	51,34	1	51,26
42974	м39-01-011-33	51,34	1	51,28
42975	м39-01-011-34	51,35	1	51,31
42976	м39-01-011-35	51,34	1	51,32
42977	м39-01-011-36	51,36	1	51,72
42978	м39-01-011-37	51,35	1	51,88
42979	м39-01-011-38	51,35	1	51,46
42980	м39-01-011-39	51,35	1	51,21
42981	м39-01-011-40	51,34	1	51,26
42982	м39-01-011-41	51,34	1	51,28
42983	м39-01-011-42	51,34	1	51,16
42984	м39-01-011-43	51,34	1	51,2
42985	м39-01-011-44	51,35	1	51,23
42986	м39-01-011-45	51,33	1	51,08
42987	м39-01-011-46	51,33	1	50,88
42988	м39-01-011-47	51,35	1	51,34
42989	м39-01-011-48	51,35	1	51,37
42990	м39-01-011-49	51,33	1	51,06
42991	м39-01-011-50	51,34	1	51,45
42992	м39-01-011-51	51,34	1	51,22
42993	м39-01-011-52	51,33	1	51,28
42994	м39-01-011-53	51,34	1	51,45
42995	м39-01-011-54	51,34	1	51,55
42996	м39-01-011-55	51,33	1	51,06
42997	м39-01-011-56	51,34	1	51,32
42998	м39-01-011-57	51,34	1	51,51
42999	м39-01-011-58	51,34	1	51,3
43000	м39-01-011-59	51,33	1	50,88
43001	м39-01-011-60	51,35	1	51,34
43002	м39-01-011-61	51,34	1	51,28
43003	м39-01-011-62	51,34	1	51,25
43004	м39-01-011-63	51,35	1	51,46
43005	м39-01-011-64	51,34	1	51,3
43006	м39-01-011-65	51,34	1	51,19
43007	м39-01-011-66	51,34	1	51,34
43008	м39-01-012-01	51,33	1	51,07
43009	м39-01-012-02	51,33	1	51,07
43010	м39-01-012-03	51,34	1	51,16
43011	м39-01-012-04	51,35	1	51,46
43012	м39-01-012-05	51,34	1	51,4
43013	м39-01-012-06	51,34	1	51,36
43014	м39-01-012-07	51,34	1	51,46
43015	м39-01-012-08	51,34	1	51,31
43016	м39-01-012-09	51,34	1	51,13
43017	м39-01-012-10	51,35	1	51,54
43018	м39-01-012-11	51,35	1	51,52
43019	м39-01-012-12	51,34	1	51,4
43020	м39-01-012-13	51,34	1	51,19
43021	м39-01-012-14	51,34	1	51,46
43022	м39-01-012-15	51,34	1	51,31
43023	м39-01-012-16	51,34	1	51,24
43024	м39-01-012-17	51,34	1	51,55
43025	м39-01-012-18	51,35	1	51,52
43026	м39-01-012-19	51,34	1	51,18
43027	м39-01-012-20	51,34	1	51,46
43028	м39-01-012-21	51,34	1	51,46
43029	м39-01-012-22	51,34	1	51,31
43030	м39-01-012-23	51,35	1	51,42
43031	м39-01-012-24	51,34	1	51,37
43032	м39-01-012-25	51,34	1	51,28
43033	м39-01-012-26	51,35	1	51,52
43034	м39-01-012-27	51,34	1	51,22
43035	м39-01-012-28	51,34	1	51,25
43036	м39-01-012-29	51,34	1	51,31
43037	м39-01-012-30	51,34	1	51,24
43038	м39-01-012-31	51,34	1	51,32
43039	м39-01-012-32	51,34	1	51,38
43040	м39-01-012-33	51,34	1	51,38

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
43041	м39-01-012-34	51,35	1	51,51
43042	м39-01-012-35	51,34	1	51,41
43043	м39-01-012-36	51,34	1	51,42
43044	м39-01-012-37	51,34	1	51,34
43045	м39-01-012-38	51,34	1	51,35
43046	м39-01-012-39	51,34	1	51,36
43047	м39-01-012-40	51,34	1	51,31
43048	м39-01-012-41	51,35	1	51,39
43049	м39-01-012-42	51,34	1	51,22
43050	м39-01-012-43	51,34	1	51,38
43051	м39-01-012-44	51,34	1	51,34
43052	м39-01-012-45	51,34	1	51,35
43053	м39-01-012-46	51,34	1	51,36
43054	м39-01-012-47	51,34	1	51,31
43055	м39-01-012-48	51,34	1	51,45
43056	м39-01-012-49	51,34	1	51,34
43057	м39-01-012-50	51,34	1	51,28
43058	м39-01-012-51	51,34	1	51,38
43059	м39-01-012-52	51,34	1	51,28
43060	м39-01-012-53	51,34	1	51,42
43061	м39-01-012-54	51,34	1	51,34
43062	м39-01-012-55	51,34	1	51,28
43063	м39-01-012-56	51,34	1	51,42
43064	м39-01-012-57	51,34	1	51,35
43065	м39-01-012-58	51,34	1	51,24
43066	м39-01-012-59	51,34	1	51,36
43067	м39-01-013-01	51,25	1	47,6
43068	м39-01-013-02	51,23	1	47
43069	м39-01-013-03	51,28	1	48,5
43070	м39-01-013-04	51,39	1	52
43071	м39-01-013-05	51,27	1	49,73
43072	м39-01-013-06	51,35	1	52,17
43073	м39-01-013-07	51,38	1	51,64
43074	м39-01-013-08	51,34	1	50,43
43075	м39-01-013-09	51,38	1	51,81
43076	м39-01-013-10	51,33	1	51,05
43077	м39-01-013-11	51,35	1	51,88
43078	м39-01-013-12	51,31	1	50,38
43079	м39-01-013-13	51,38	1	52,26
43080	м39-01-013-14	51,35	1	52,14
43081	м39-01-013-15	51,31	1	50,88
43082				



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
43120	м39-01-013-54	51,34	1	51,26
43121	м39-01-013-55	51,34	1	51,3
43122	м39-01-013-56	51,35	1	51,32
43123	м39-01-013-57	51,34	1	51,34
43124	м39-01-013-58	51,34	1	51,42
43125	м39-01-013-59	51,33	1	51,07
43126	м39-01-013-60	51,34	1	51,16
43127	м39-01-013-61	51,34	1	51,18
43128	м39-01-013-62	51,34	1	51,36
43129	м39-01-013-63	51,34	1	51,34
43130	м39-01-013-64	51,34	1	51,42
43131	м39-01-013-65	51,34	1	51,24
43132	м39-01-013-66	51,34	1	51,35
43133	м39-01-014-01	51,34	1	51,28
43134	м39-01-014-02	51,35	1	51,52
43135	м39-01-014-03	51,35	1	51,5
43136	м39-01-014-04	51,34	1	51,25
43137	м39-01-014-05	51,34	1	51,31
43138	м39-01-014-06	51,34	1	51,24
43139	м39-01-014-07	51,34	1	51,32
43140	м39-01-014-08	51,34	1	51,34
43141	м39-01-014-09	51,34	1	51,16
43142	м39-01-014-10	51,35	1	51,45
43143	м39-01-014-11	51,34	1	51,28
43144	м39-01-014-12	51,34	1	51,31
43145	м39-01-014-13	51,34	1	51,24
43146	м39-01-014-14	51,34	1	51,32
43147	м39-01-014-15	51,34	1	51,34
43148	м39-01-014-16	51,34	1	51,37
43149	м39-01-014-17	51,34	1	51,26
43150	м39-01-014-18	51,35	1	51,4
43151	м39-01-014-19	51,34	1	51,38
43152	м39-01-014-20	51,34	1	51,24
43153	м39-01-014-21	51,34	1	51,32
43154	м39-01-014-22	51,34	1	51,34
43155	м39-01-014-23	51,34	1	51,37
43156	м39-01-014-24	51,34	1	51,36
43157	м39-01-014-25	51,34	1	51,39
43158	м39-01-014-26	51,34	1	51,28
43159	м39-01-014-27	51,34	1	51,39
43160	м39-01-014-28	51,34	1	51,32
43161	м39-01-014-29	51,34	1	51,34
43162	м39-01-014-30	51,34	1	51,37
43163	м39-01-014-31	51,34	1	51,38
43164	м39-01-014-32	51,34	1	51,31
43165	м39-01-014-33	51,34	1	51,22
43166	м39-01-014-34	51,34	1	51,38
43167	м39-01-014-35	51,34	1	51,32
43168	м39-01-014-36	51,34	1	51,41
43169	м39-01-014-37	51,34	1	51,31
43170	м39-01-014-38	51,34	1	51,38
43171	м39-01-014-39	51,34	1	51,35
43172	м39-01-014-40	51,34	1	51,32
43173	м39-01-014-41	51,34	1	51,28
43174	м39-01-014-42	51,34	1	51,24
43175	м39-01-014-43	51,34	1	51,35
43176	м39-01-014-44	51,34	1	51,34
43177	м39-01-014-45	51,34	1	51,38
43178	м39-01-014-46	51,34	1	51,35
43179	м39-01-014-47	51,34	1	51,32
43180	м39-01-014-48	51,34	1	51,42
43181	м39-01-014-49	51,34	1	51,35
43182	м39-01-014-50	51,34	1	51,34
43183	м39-01-014-51	51,34	1	51,33
43184	м39-01-014-52	51,34	1	51,28
43185	м39-01-014-53	51,34	1	51,28
43186	м39-01-014-54	51,34	1	51,35
43187	м39-01-014-55	51,34	1	51,34
43188	м39-01-014-56	51,34	1	51,41
43189	м39-01-014-57	51,34	1	51,28
43190	м39-01-014-58	51,34	1	51,37
43191	м39-01-014-59	51,34	1	51,35
43192	м39-01-015-01	51,41	1	53
43193	м39-01-015-02	51,3	1	57,5
43194	м39-01-015-03	51,41	1	58,67
43195	м39-01-015-04	51,22	1	50,75
43196	м39-01-015-05	51,36	1	55,25
43197	м39-01-015-06	51,46	1	54,6
43198	м39-01-015-07	51,33	1	50

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
43199	м39-01-015-08	51,26	1	50,43
43200	м39-01-015-09	51,34	1	52,86
43201	м39-01-015-10	51,24	1	49
43202	м39-01-015-11	51,33	1	50
43203	м39-01-015-12	51,36	1	52,89
43204	м39-01-015-13	51,34	1	50,55
43205	м39-01-015-14	51,38	1	52,93
43206	м39-01-015-15	51,41	1	52,9
43207	м39-01-015-16	51,29	1	50,23
43208	м39-01-015-17	51,35	1	51,88
43209	м39-01-015-18	51,38	1	52,93
43210	м39-01-015-19	51,33	1	51,05
43211	м39-01-015-20	51,31	1	50,88
43212	м39-01-015-21	51,29	1	49,82
43213	м39-01-015-22	51,33	1	51,05
43214	м39-01-015-23	51,31	1	50,88
43215	м39-01-015-24	51,35	1	51,88
43216	м39-01-015-25	51,34	1	51,63
43217	м39-01-015-26	51,33	1	51,05
43218	м39-01-015-27	51,35	1	52,14
43219	м39-01-015-28	51,35	1	51,23
43220	м39-01-015-29	51,32	1	50,73
43221	м39-01-015-30	51,35	1	51,46
43222	м39-01-015-31	51,33	1	51,05
43223	м39-01-015-32	51,35	1	52,14
43224	м39-01-015-33	51,34	1	50,79
43225	м39-01-015-34	51,34	1	51,63
43226	м39-01-015-35	51,34	1	51,16
43227	м39-01-015-36	51,31	1	50,88
43228	м39-01-015-37	51,33	1	51,08
43229	м39-01-015-38	51,35	1	51,46
43230	м39-01-015-39	51,34	1	51,45
43231	м39-01-015-40	51,35	1	51,23
43232	м39-01-015-41	51,34	1	51,63
43233	м39-01-015-42	51,35	1	51,58
43234	м39-01-015-43	51,35	1	51,57
43235	м39-01-015-44	51,35	1	51,88
43236	м39-01-015-45	51,35	1	51,46
43237	м39-01-015-46	51,34	1	51,45
43238	м39-01-015-47	51,34	1	51,26
43239	м39-01-015-48	51,34	1	51,63
43240	м39-01-015-49	51,34	1	51,33
43241	м39-01-015-50	51,34	1	51,13
43242	м39-01-015-51	51,34	1	51,28
43243	м39-01-015-52	51,35	1	51,46
43244	м39-01-015-53	51,34	1	51
43245	м39-01-015-54	51,35	1	51,37
43246	м39-01-015-55	51,35	1	51,31
43247	м39-01-015-56	51,33	1	50,88
43248	м39-01-015-57	51,34	1	51
43249	м39-01-015-58	51,35	1	51,67
43250	м39-01-015-59	51,34	1	51,13
43251	м39-01-016-01	51,41	1	47
43252	м39-01-016-02	51,25	1	53
43253	м39-01-016-03	51,25	1	47,6
43254	м39-01-016-04	51,37	1	48,5
43255	м39-01-016-05	51,41	1	53
43256	м39-01-016-06	51,45	1	54,14
43257	м39-01-016-07	51,32	1	51,88
43258	м39-01-016-08	51,28	1	50,3
43259	м39-01-016-09	51,41	1	52,9
43260	м39-01-016-10	51,37	1	51,42
43261	м39-01-016-11	51,32	1	50,82
43262	м39-01-016-12	51,39	1	52,23
43263	м39-01-016-13	51,38	1	52,93
43264	м39-01-016-14	51,35	1	52,14
43265	м39-01-016-15	51,31	1	50,6
43266	м39-01-016-16	51,33	1	51,05
43267	м39-01-016-17	51,31	1	50,88
43268	м39-01-016-18	51,35	1	52,14
43269	м39-01-016-19	51,38	1	52,26
43270	м39-01-016-20	51,34	1	51,44
43271	м39-01-016-21	51,33	1	51,46
43272	м39-01-016-22	51,38	1	52,26
43273	м39-01-016-23	51,33	1	51,08
43274	м39-01-016-24	51,35	1	51,46
43275	м39-01-016-25	51,34	1	51,71
43276	м39-01-016-26	51,38	1	52,26
43277	м39-01-016-27	51,34	1	50,79

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
43278	м39-01-016-28	51,33	1	51,28
43279	м39-01-016-29	51,33	1	51,07
43280	м39-01-016-30	51,34	1	51,13
43281	м39-01-016-31	51,38	1	52,26
43282	м39-01-016-32	51,34	1	50,79
43283	м39-01-016-33	51,36	1	51,78
43284	м39-01-016-34	51,34	1	51,45
43285	м39-01-016-35	51,35	1	51,67
43286	м39-01-016-36	51,33	1	51,08
43287	м39-01-016-37	51,34	1	51,33
43288	м39-01-016-38	51,34	1	51,13
43289	м39-01-016-39	51,34	1	51,28
43290	м39-01-016-40	51,33	1	51,28
43291	м39-01-016-41	51,34	1	51,45
43292	м39-01-016-42	51,33	1	51,07
43293	м39-01-016-43	51,34	1	51,22
43294	м39-01-016-44	51,35	1	51,46
43295	м39-01-016-45	51,34	1	51,13
43296	м39-01-016-46	51,34	1	51,28
43297	м39-01-016-47	51,34	1	51,11
43298	м39-01-016-48	51,34	1	51,71
43299	м39-01-016-49	51,35	1	51,37
43300	м39-01-016-50	51,34	1	51,16
43301	м39-01-016-51	51,34	1	51,34
43302	м39-01-016-52	51,34	1	51,13
43303	м39-01-016-53	51,34	1	51,37
43304	м39-01-016-54	51,35	1	51,52
43305	м39-01-016-55	51,34	1	51,4
43306	м39-01-016-56	51,34	1	51,26
43307	м39-01-016-57	51,34	1	51,37
43308	м39-01-016-58	51,34	1	51,38
43309	м39-01-016-59	51,34	1	51,51
43310	м39-01-017-01	51,25	1	47,6
43311	м39-01-017-02	51,46	1	54,6
43312	м39-01-017-03	51,35	1	50,75
43313	м39-01-017-04	51,31	1	49,4
43314	м39-01-017-05	51,39	1	53,8
43315	м39-01-017-06	51,29	1	50,23
43316	м39-01-017-07	51,32	1	51
43317	м39-01-017-08	51,34	1	50,35
43318	м39-01-017-09	51,35	1	51,88
43319	м39-01-0			



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
43357	м39-01-017-48	51,35	1	51,31
43358	м39-01-017-49	51,34	1	51,24
43359	м39-01-017-50	51,35	1	51,45
43360	м39-01-017-51	51,34	1	51,31
43361	м39-01-017-52	51,34	1	51,26
43362	м39-01-017-53	51,34	1	51,22
43363	м39-01-017-54	51,34	1	51,38
43364	м39-01-017-55	51,35	1	51,42
43365	м39-01-017-56	51,34	1	51,51
43366	м39-01-017-57	51,34	1	51,31
43367	м39-01-017-58	51,34	1	51,28
43368	м39-01-017-59	51,34	1	51,42
43369	м39-01-018-01	51,22	1	50,75
43370	м39-01-018-02	51,36	1	55,25
43371	м39-01-018-03	51,37	1	54,33
43372	м39-01-018-04	51,45	1	54,14
43373	м39-01-018-05	51,33	1	50
43374	м39-01-018-06	51,39	1	53,8
43375	м39-01-018-07	51,33	1	50
43376	м39-01-018-08	51,34	1	50,43
43377	м39-01-018-09	51,36	1	52,29
43378	м39-01-018-10	51,35	1	51,88
43379	м39-01-018-11	51,35	1	52,14
43380	м39-01-018-12	51,33	1	51,05
43381	м39-01-018-13	51,35	1	52,14
43382	м39-01-018-14	51,36	1	51,72
43383	м39-01-018-15	51,35	1	52,14
43384	м39-01-018-16	51,31	1	50,88
43385	м39-01-018-17	51,35	1	51,88
43386	м39-01-018-18	51,35	1	51,23
43387	м39-01-018-19	51,33	1	51,08
43388	м39-01-018-20	51,34	1	51,16
43389	м39-01-018-21	51,34	1	50,79
43390	м39-01-018-22	51,33	1	51,08
43391	м39-01-018-23	51,34	1	51,16
43392	м39-01-018-24	51,35	1	51,34
43393	м39-01-018-25	51,35	1	51,37
43394	м39-01-018-26	51,33	1	51,08
43395	м39-01-018-27	51,36	1	51,78
43396	м39-01-018-28	51,34	1	51,71
43397	м39-01-018-29	51,34	1	51,55
43398	м39-01-018-30	51,33	1	51,06
43399	м39-01-018-31	51,32	1	50,73
43400	м39-01-018-32	51,35	1	51,46
43401	м39-01-018-33	51,35	1	51,57
43402	м39-01-018-34	51,35	1	51,45
43403	м39-01-018-35	51,34	1	51,16
43404	м39-01-018-36	51,34	1	51,33
43405	м39-01-018-37	51,33	1	51,07
43406	м39-01-018-38	51,35	1	51,46
43407	м39-01-018-39	51,34	1	51,14
43408	м39-01-018-40	51,35	1	51,21
43409	м39-01-018-41	51,35	1	51,45
43410	м39-01-018-42	51,34	1	51,45
43411	м39-01-018-43	51,34	1	51,18
43412	м39-01-018-44	51,35	1	51,67
43413	м39-01-018-45	51,33	1	51,06
43414	м39-01-018-46	51,34	1	51,34
43415	м39-01-018-47	51,35	1	51,4
43416	м39-01-018-48	51,35	1	51,63
43417	м39-01-018-49	51,34	1	51,2
43418	м39-01-018-50	51,34	1	51,2
43419	м39-01-018-51	51,34	1	51,2
43420	м39-01-018-52	51,35	1	51,46
43421	м39-01-018-53	51,34	1	51,51
43422	м39-01-018-54	51,34	1	51,36
43423	м39-01-018-55	51,34	1	51,38
43424	м39-01-018-56	51,34	1	51,11
43425	м39-01-018-57	51,34	1	51,29
43426	м39-01-018-58	51,34	1	51,45
43427	м39-01-018-59	51,34	1	51,46
43428	м39-01-019-01	51,2	1	49,4
43429	м39-01-019-02	51,23	1	47
43430	м39-01-019-03	51,35	1	50,75
43431	м39-01-019-04	51,36	1	52,89
43432	м39-01-019-05	51,32	1	51,36
43433	м39-01-019-06	51,33	1	51,54
43434	м39-01-019-07	51,33	1	50
43435	м39-01-019-08	51,35	1	51,88

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
43436	м39-01-019-09	51,33	1	51,05
43437	м39-01-019-10	51,35	1	52,14
43438	м39-01-019-11	51,36	1	51,72
43439	м39-01-019-12	51,33	1	51,46
43440	м39-01-019-13	51,38	1	52,26
43441	м39-01-019-14	51,34	1	51,44
43442	м39-01-019-15	51,38	1	52,26
43443	м39-01-019-16	51,34	1	50,79
43444	м39-01-019-17	51,33	1	51,28
43445	м39-01-019-18	51,33	1	51,08
43446	м39-01-019-19	51,36	1	51,78
43447	м39-01-019-20	51,35	1	51,21
43448	м39-01-019-21	51,32	1	50,73
43449	м39-01-019-22	51,36	1	51,78
43450	м39-01-019-23	51,34	1	51
43451	м39-01-019-24	51,35	1	51,63
43452	м39-01-019-25	51,34	1	51,16
43453	м39-01-019-26	51,36	1	51,78
43454	м39-01-019-27	51,34	1	51,71
43455	м39-01-019-28	51,34	1	51,26
43456	м39-01-019-29	51,35	1	51,31
43457	м39-01-019-30	51,35	1	51,46
43458	м39-01-019-31	51,35	1	51,46
43459	м39-01-019-32	51,34	1	51,45
43460	м39-01-019-33	51,34	1	51,19
43461	м39-01-019-34	51,34	1	51,25
43462	м39-01-019-35	51,34	1	51,51
43463	м39-01-019-36	51,34	1	51,13
43464	м39-01-019-37	51,33	1	51,06
43465	м39-01-019-38	51,35	1	51,46
43466	м39-01-019-39	51,34	1	51,26
43467	м39-01-019-40	51,34	1	51,55
43468	м39-01-019-41	51,34	1	51,25
43469	м39-01-019-42	51,35	1	51,51
43470	м39-01-019-43	51,34	1	51,41
43471	м39-01-019-44	51,35	1	51,54
43472	м39-01-019-45	51,35	1	51,46
43473	м39-01-019-46	51,34	1	51,22
43474	м39-01-019-47	51,34	1	51,34
43475	м39-01-019-48	51,34	1	51,38
43476	м39-01-019-49	51,34	1	51,4
43477	м39-01-019-50	51,34	1	51,25
43478	м39-01-019-51	51,35	1	51,45
43479	м39-01-019-52	51,35	1	51,46
43480	м39-01-019-53	51,34	1	51,22
43481	м39-01-019-54	51,35	1	51,42
43482	м39-01-019-55	51,34	1	51,34
43483	м39-01-019-56	51,34	1	51,34
43484	м39-01-019-57	51,34	1	51,19
43485	м39-01-019-58	51,34	1	51,46
43486	м39-01-019-59	51,34	1	51,36
43487	м39-01-020-01	51,45	1	54,14
43488	м39-01-020-02	51,32	1	51,88
43489	м39-01-020-03	51,37	1	51,42
43490	м39-01-020-04	51,32	1	51
43491	м39-01-020-05	51,34	1	50,35
43492	м39-01-020-06	51,33	1	51,05
43493	м39-01-020-07	51,35	1	52,14
43494	м39-01-020-08	51,31	1	50,88
43495	м39-01-020-09	51,35	1	52,26
43496	м39-01-020-10	51,34	1	50,79
43497	м39-01-020-11	51,33	1	51,28
43498	м39-01-020-12	51,34	1	51,44
43499	м39-01-020-13	51,34	1	51,63
43500	м39-01-020-14	51,34	1	51,33
43501	м39-01-020-15	51,34	1	51,63
43502	м39-01-020-16	51,35	1	51,46
43503	м39-01-020-17	51,35	1	51,57
43504	м39-01-020-18	51,33	1	51,07
43505	м39-01-020-19	51,35	1	51,67
43506	м39-01-020-20	51,34	1	51,22
43507	м39-01-020-21	51,34	1	51,45
43508	м39-01-020-22	51,35	1	51,67
43509	м39-01-020-23	51,33	1	51,06
43510	м39-01-020-24	51,34	1	51,51
43511	м39-01-020-25	51,35	1	51,5
43512	м39-01-020-26	51,35	1	51,67
43513	м39-01-020-27	51,34	1	51,28
43514	м39-01-020-28	51,34	1	51,2

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
43515	м39-01-020-29	51,34	1	51,36
43516	м39-01-020-30	51,34	1	51,25
43517	м39-01-020-31	51,34	1	51,26
43518	м39-01-020-32	51,35	1	51,54
43519	м39-01-020-33	51,34	1	51,34
43520	м39-01-020-34	51,34	1	51,46
43521	м39-01-020-35	51,34	1	51,34
43522	м39-01-020-36	51,34	1	51,38
43523	м39-01-020-37	51,34	1	51,3
43524	м39-01-020-38	51,35	1	51,37
43525	м39-01-020-39	51,34	1	51,42
43526	м39-01-020-40	51,34	1	51,26
43527	м39-01-020-41	51,34	1	51,46
43528	м39-01-020-42	51,34	1	51,38
43529	м39-01-020-43	51,34	1	51,34
43530	м39-01-020-44	51,35	1	51,45
43531	м39-01-020-45	51,34	1	51,25
43532	м39-01-020-46	51,34	1	51,39
43533	м39-01-020-47	51,34	1	51,43
43534	м39-01-020-48	51,34	1	51,22
43535	м39-01-020-49	51,34	1	51,31
43536	м39-01-020-50	51,34	1	51,34
43537	м39-01-020-51	51,34	1	51,41
43538	м39-01-020-52	51,35	1	51,37
43539	м39-01-020-53	51,35	1	51,42
43540	м39-01-020-54	51,34	1	51,38
43541	м39-01-020-55	51,34	1	51,33
43542	м39-01-020-56	51,34	1	51,34
43543	м39-01-020-57	51,34	1	51,24
43544	м39-01-020-58	51,35	1	51,43
43545	м39-01-020-59	51,35	1	51,41
43546	м39-01-021-01	51,31	1	55
43547	м39-01-021-02	51,55	1	62,5
43548	м39-01-021-03	51,27	1	47
43549	м39-01-021-04	51,49	1	56,75
43550	м39-01-021-05	51,61	1	53
43551	м39-01-021-06	51,34	1	50,2
43552	м39-01-021-07	51,46	1	49,67
43553	м39-01-021-08	51,55	1	56,4
43554	м39-01-021-09	51,43	1	48,14
43555	м39-01-021-10	51,35	1	49
43556	м39-0			

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
43594	м39-01-022-10	51,46	1	52,07
43595	м39-01-022-11	51,48	1	51,5
43596	м39-01-022-12	51,46	1	50,71
43597	м39-01-022-13	51,5	1	52,24
43598	м39-01-022-14	51,6	1	54,8
43599	м39-01-022-15	51,55	1	52,17
43600	м39-01-022-16	51,44	1	52,22
43601	м39-01-022-17	51,41	1	49,82
43602	м39-01-022-18	51,5	1	51,7
43603	м39-01-022-19	51,47	1	52,25
43604	м39-01-022-20	51,44	1	50,36
43605	м39-01-022-21	51,47	1	53
43606	м39-01-022-22	51,48	1	52,2
43607	м39-01-022-23	51,47	1	50,9
43608	м39-01-022-24	51,49	1	52,22
43609	м39-01-022-25	51,5	1	52,24
43610	м39-01-022-26	51,45	1	51,23
43611	м39-01-022-27	51,42	1	50,88
43612	м39-01-022-28	51,44	1	52,22
43613	м39-01-022-29	51,44	1	50,36
43614	м39-01-022-30	51,46	1	50,71
43615	м39-01-022-31	51,48	1	52,2
43616	м39-01-022-32	51,49	1	52,22
43617	м39-01-022-33	51,5	1	52,24
43618	м39-01-022-34	51,47	1	50,9
43619	м39-01-022-35	51,47	1	52,21
43620	м39-01-022-36	51,48	1	52,22
43621	м39-01-022-37	51,45	1	51,23
43622	м39-01-022-38	51,47	1	51,41
43623	м39-01-022-39	51,46	1	51,53
43624	м39-01-023-01	51,41	1	71
43625	м39-01-023-02	51,54	1	48,5
43626	м39-01-023-03	51,62	1	61,5
43627	м39-01-023-04	51,33	1	50
43628	м39-01-023-05	51,41	1	58,67
43629	м39-01-023-06	51,54	1	48,5
43630	м39-01-023-07	51,41	1	47
43631	м39-01-023-08	51,34	1	46,25
43632	м39-01-023-09	51,36	1	55,25
43633	м39-01-023-10	51,32	1	53
43634	м39-01-023-11	51,3	1	57,5
43635	м39-01-023-12	51,25	1	53
43636	м39-01-023-13	51,22	1	50,75
43637	м39-01-023-14	51,2	1	49,4
43638	м39-01-023-15	51,33	1	50
43639	м39-01-023-16	51,35	1	51,46
43640	м39-01-023-17	51,34	1	51,2
43641	м39-01-023-18	51,34	1	51,38
43642	м39-01-024-01	51,54	1	48,5
43643	м39-01-024-02	51,12	1	44
43644	м39-01-024-03	51,41	1	58,67
43645	м39-01-024-04	51,36	1	55,25
43646	м39-01-024-05	51,32	1	53
43647	м39-01-024-06	51,41	1	47
43648	м39-01-024-07	51,28	1	48,5
43649	м39-01-024-08	51,46	1	54,6
43650	м39-01-024-09	51,34	1	47,86
43651	м39-01-024-10	51,35	1	50,75
43652	м39-01-024-11	51,25	1	53
43653	м39-01-024-12	51,36	1	55,25
43654	м39-01-024-13	51,33	1	50
43655	м39-01-024-14	51,45	1	54,14
43656	м39-01-024-15	51,24	1	49
43657	м39-01-024-16	51,34	1	51,28
43658	м39-01-024-17	51,34	1	51,28
43659	м39-01-024-18	51,34	1	51,35
43660	м39-01-025-01	51,33	1	50
43661	м39-01-025-02	51,36	1	55,25
43662	м39-01-025-03	51,33	1	50
43663	м39-01-025-04	51,34	1	52,86
43664	м39-01-025-05	51,24	1	49
43665	м39-01-025-06	51,36	1	55,25
43666	м39-01-025-07	51,34	1	47,86
43667	м39-01-025-08	51,24	1	49
43668	м39-01-025-09	51,34	1	50,55
43669	м39-01-025-10	51,33	1	51,54
43670	м39-01-025-11	51,2	1	49,4
43671	м39-01-025-12	51,45	1	54,14
43672	м39-01-025-13	51,28	1	50,3

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
43673	м39-01-025-14	51,35	1	52,17
43674	м39-01-025-15	51,31	1	50,6
43675	м39-01-025-16	51,34	1	51,35
43676	м39-01-025-17	51,34	1	51,28
43677	м39-01-025-18	51,34	1	51,37
43678	м39-01-026-01	51,37	1	54,33
43679	м39-01-026-02	51,44	1	53,89
43680	м39-01-026-03	51,29	1	50,23
43681	м39-01-026-04	51,3	1	50,19
43682	м39-01-026-05	51,31	1	50,38
43683	м39-01-026-06	51,44	1	53,89
43684	м39-01-026-07	51,38	1	51,64
43685	м39-01-026-08	51,31	1	50,38
43686	м39-01-026-09	51,33	1	51,46
43687	м39-01-026-10	51,36	1	51,72
43688	м39-01-026-11	51,27	1	49,73
43689	м39-01-026-12	51,35	1	50,75
43690	м39-01-026-13	51,35	1	52,14
43691	м39-01-026-14	51,38	1	52,26
43692	м39-01-026-15	51,34	1	50,79
43693	м39-01-027-01	51,41	1	53
43694	м39-01-027-02	51,25	1	53
43695	м39-01-027-03	51,22	1	50,75
43696	м39-01-027-04	51,32	1	53
43697	м39-01-027-05	51,29	1	51,5
43698	м39-01-027-06	51,25	1	53
43699	м39-01-027-07	51,25	1	47,6
43700	м39-01-027-08	51,29	1	51,5
43701	м39-01-027-09	51,28	1	48,5
43702	м39-01-027-10	51,39	1	52
43703	м39-01-027-11	51,41	1	58,67
43704	м39-01-027-12	51,32	1	53
43705	м39-01-027-13	51,26	1	50,43
43706	м39-01-027-14	51,24	1	49
43707	м39-01-027-15	51,41	1	52,9
43708	м39-01-027-16	51,34	1	51,38
43709	м39-01-027-17	51,34	1	51,35
43710	м39-01-027-18	51,34	1	51,28
43711	м39-01-028-01	51,25	1	53
43712	м39-01-028-02	51,36	1	55,25
43713	м39-01-028-03	51,29	1	51,5
43714	м39-01-028-04	51,45	1	54,14
43715	м39-01-028-05	51,39	1	52
43716	м39-01-028-06	51,25	1	47,6
43717	м39-01-028-07	51,33	1	50
43718	м39-01-028-08	51,39	1	52
43719	м39-01-028-09	51,39	1	52,09
43720	м39-01-028-10	51,34	1	50,43
43721	м39-01-028-11	51,32	1	53
43722	м39-01-028-12	51,45	1	54,14
43723	м39-01-028-13	51,41	1	52,9
43724	м39-01-028-14	51,29	1	50,23
43725	м39-01-028-15	51,38	1	52,93
43726	м39-01-028-16	51,34	1	51,35
43727	м39-01-028-17	51,34	1	51,28
43728	м39-01-028-18	51,34	1	51,37
43729	м39-01-029-01	51,2	1	49,4
43730	м39-01-029-02	51,45	1	54,14
43731	м39-01-029-03	51,28	1	50,3
43732	м39-01-029-04	51,35	1	52,17
43733	м39-01-029-05	51,33	1	50
43734	м39-01-029-06	51,45	1	54,14
43735	м39-01-029-07	51,29	1	52,09
43736	м39-01-029-08	51,33	1	50
43737	м39-01-029-09	51,33	1	51,05
43738	м39-01-029-10	51,35	1	52,14
43739	м39-01-029-11	51,41	1	52,88
43740	м39-01-029-12	51,29	1	50,23
43741	м39-01-029-13	51,33	1	51,88
43742	м39-01-029-14	51,35	1	52,14
43743	м39-01-029-15	51,31	1	50,88
43744	м39-01-029-16	51,34	1	51,35
43745	м39-01-029-17	51,34	1	51,31
43746	м39-01-029-18	51,34	1	51,32
43747	м39-01-030-01	51,41	1	52,9
43748	м39-01-030-02	51,38	1	52,93
43749	м39-01-030-03	51,31	1	50,38
43750	м39-01-030-04	51,31	1	50,88
43751	м39-01-030-05	51,35	1	51,23

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
43752	м39-01-030-06	51,38	1	52,93
43753	м39-01-030-07	51,33	1	51,46
43754	м39-01-030-08	51,35	1	51,23
43755	м39-01-030-09	51,33	1	51,08
43756	м39-01-030-10	51,35	1	50,96
43757	м39-01-030-11	51,35	1	51,88
43758	м39-01-030-12	51,31	1	50,88
43759	м39-01-030-13	51,35	1	51,88
43760	м39-01-030-14	51,33	1	51,28
43761	м39-01-030-15	51,35	1	51,58
43762	м39-01-031-01	51,34	1	51,38
43763	м39-01-031-02	51,34	1	51,32
43764	м39-01-031-03	51,34	1	51,37
43765	м39-01-032-01	51,34	1	51,34
43766	м39-02-001-01	51,06	1	40,5
43767	м39-02-001-02	51,19	1	50,5
43768	м39-02-001-03	51,27	1	61
43769	м39-02-001-04	51,38	1	54
43770	м39-02-001-05	51,19	1	50,75
43771	м39-02-001-06	51,09	1	50,6
43772	м39-02-001-07	51,15	1	47,33
43773	м39-02-001-08	51,22	1	54
43774	м39-02-001-09	51,28	1	53,57
43775	м39-02-001-10	51,21	1	53,25
43776	м39-02-001-11	51,26	1	52,89
43777	м39-02-001-12	51,12	1	48,82
43778	м39-02-001-13	51,26	1	53,45
43779	м39-02-001-14	51,19	1	50,71
43780	м39-02-001-15	51,19	1	50,69
43781	м39-02-001-16	51,19	1	50,67
43782	м39-02-001-17	51,16	1	50,68
43783	м39-02-001-18	51,19	1	50,68
43784	м39-02-001-19	51,19	1	50,67
43785	м39-02-001-20	51,19	1	50,69
43786	м39-02-001-21	51,02	1	50,67
43787	м39-02-001-22	51,06	1	48,6
43788	м39-02-001-23	51,19	1	50,5
43789	м39-02-002-01	42,01	5,5	51,91
43790	м39-02-002-02	41,97	5,5	51,23
43791	м39-02-002-03	41,89	5,5	50,88
43792	м39-02-002-04	42,09	5,5	51
43793	м39-02-002-05	41,99	5,5	51,55
43794	м39-02-002-06	42,05	5,5	51,22</

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
43831	м39-02-006-09	33,6	5,51	14,12
43832	м39-02-006-10	32,91	5,5	14,74
43833	м39-02-006-11	34,38	5,5	15,23
43834	м39-02-006-12	35,67	5,5	16,32
43835	м39-02-006-13	35,82	5,5	16,49
43836	м39-02-006-14	34,17	5,5	15,89
43837	м39-02-006-15	34,86	5,5	16,32
43838	м39-02-006-16	35,86	5,5	16,87
43839	м39-02-006-17	35,64	5,5	17,04
43840	м39-02-006-18	37	5,5	18,99
43841	м39-02-006-19	37,58	5,5	20,62
43842	м39-02-006-20	34,54	5,5	16,51
43843	м39-02-006-21	35,22	5,5	17,01
43844	м39-02-006-22	35,57	5,5	17,36
43845	м39-02-006-23	35,96	5,5	17,81
43846	м39-02-006-24	37,02	5,5	19,53
43847	м39-02-006-25	37,6	5,5	21,39
43848	м39-02-006-26	34,83	5,5	17,03
43849	м39-02-006-27	35,45	5,5	17,54
43850	м39-02-006-28	36,14	5,5	18,03
43851	м39-02-006-29	36,32	5,5	18,32
43852	м39-02-006-30	37,3	5,5	20,35
43853	м39-02-006-31	37,72	5,5	21,89
43854	м39-02-006-32	35	5,5	17,36
43855	м39-02-006-33	35,9	5,5	17,98
43856	м39-02-006-34	36,11	5,5	18,27
43857	м39-02-006-35	36,39	5,5	18,69
43858	м39-02-006-36	37,3	5,5	20,69
43859	м39-02-006-37	37,7	5,5	22,18
43860	м39-02-006-38	35,28	5,5	17,76
43861	м39-02-006-39	35,81	5,5	18,29
43862	м39-02-006-40	35,99	5,5	18,5
43863	м39-02-006-41	36,72	5,5	19,13
43864	м39-02-006-42	37,48	5,5	21,06
43865	м39-02-006-43	37,73	5,5	22,51
43866	м39-02-006-44	35,71	5,5	18,48
43867	м39-02-006-45	36,12	5,5	18,79
43868	м39-02-006-46	36,75	5,5	19,34
43869	м39-02-006-47	37,37	5,5	21,15
43870	м39-02-006-48	37,73	5,5	22,66
43871	м39-02-006-49	35,81	5,5	18,75
43872	м39-02-006-50	36	5,5	18,97
43873	м39-02-006-51	36,46	5,5	19,47
43874	м39-02-006-52	35,69	5,5	18,85
43875	м39-02-006-53	36,06	5,5	19,15
43876	м39-02-006-54	36,12	5,5	19,05
43877	м39-02-006-55	36,28	5,5	19,36
43878	м39-02-006-56	35,96	5,5	19,2
43879	м39-02-006-57	36,19	5,5	19,48
43880	м39-02-007-01	34,25	5,5	16,03
43881	м39-02-007-02	34,71	5,5	16,3
43882	м39-02-007-03	35,22	5,5	16,7
43883	м39-02-007-04	35,63	5,5	17,13
43884	м39-02-008-01	33,68	5,5	15,75
43885	м39-02-008-02	34	5,5	15,89
43886	м39-02-008-03	34,5	5,51	16,16
43887	м39-02-008-04	34,89	5,5	16,43
43888	м39-02-008-05	35,75	5,5	17,26
43889	м39-02-008-06	35,95	5,5	17,51
43890	м39-02-008-07	36,71	5,5	18,37
43891	м39-02-008-08	36,87	5,5	18,76
43892	м39-02-009-01	28,4	5,5	8,67
43893	м39-02-009-02	26,11	5,51	8,25
43894	м39-02-009-03	28,53	5,5	8,6
43895	м39-02-009-04	30,96	5,5	9,11
43896	м39-02-009-05	24,97	5,5	7,98
43897	м39-02-009-06	27,84	5,5	8,34
43898	м39-02-009-07	30,7	5,5	8,92
43899	м39-02-009-08	24,95	5,5	7,94
43900	м39-02-009-09	27,95	5,5	8,32
43901	м39-02-009-10	30,59	5,5	8,87
43902	м39-02-009-11	25	5,5	7,94
43903	м39-02-009-12	28,95	5,5	8,46
43904	м39-02-009-13	30,6	5,5	8,83
43905	м39-02-009-14	24,7	5,5	7,84
43906	м39-02-009-15	28,04	5,5	8,26
43907	м39-02-009-16	30,06	5,5	8,65
43908	м39-02-009-17	23,94	5,5	7,72
43909	м39-02-009-18	27,57	5,5	8,12

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
43910	м39-02-009-19	30,28	5,5	8,58
43911	м39-02-009-20	23,33	5,5	7,64
43912	м39-02-010-01	36,72	5,51	17,9
43913	м39-02-010-02	36,12	5,52	16,38
43914	м39-02-010-03	35,45	5,52	15,61
43915	м39-02-010-04	34,62	5,51	14,27
43916	м39-02-010-05	38	5,5	25,96
43917	м39-02-011-01	36,57	5,5	12,76
43918	м39-02-012-01	33,31	33,78	8,97
43919	м39-02-012-02	32,28	33,83	8,86
43920	м39-02-012-03	32,47	33,8	8,88
43921	м39-02-012-04	30,44	33,83	8,68
43922	м39-02-012-05	33,32	33,76	8,97
43923	м39-02-012-06	32,3	33,8	8,86
43924	м39-02-012-07	28,99	33,85	8,57
43925	м39-02-012-08	31,73	33,79	8,8
43926	м39-02-012-09	31,12	33,82	8,74
43927	м39-02-012-10	24,97	33,74	8,32
43928	м39-02-012-11	27,54	33,8	8,47
43929	м39-02-012-12	26,83	33,75	8,43
43930	м39-02-012-13	21,34	33,76	8,16
43931	м39-02-012-14	23,46	33,82	8,25
43932	м39-02-012-15	23,49	33,79	8,25
43933	м39-02-012-16	21,92	33,79	8,18
43934	м39-02-012-17	23,95	33,75	8,27
43935	м39-02-012-18	23,88	33,8	8,27
43936	м39-02-012-19	27,54	33,8	8,47
43937	м39-02-012-20	30,89	33,79	8,72
43938	м39-02-012-21	29,79	33,76	8,63
43939	м39-02-012-22	26,33	33,82	8,39
43940	м39-02-012-23	29,03	33,8	8,57
43941	м39-02-012-24	28,56	33,78	8,53
43942	м39-02-013-01	19,62	33,77	8,1
43943	м39-02-013-02	18,16	33,82	8,05
43944	м39-02-013-03	19,53	33,85	8,09
43945	м39-02-013-04	18,86	33,74	8,07
43946	м39-02-013-05	21,32	33,8	8,16
43947	м39-02-013-06	21,1	5,5	8,21
43948	м39-02-014-01	18,73	33,73	8,07
43949	м39-02-014-02	18,1	33,8	8,05
43950	м39-02-014-03	18,83	33,83	8,07
43951	м39-02-014-04	17,76	33,85	8,04
43952	м39-02-014-05	19,93	33,79	8,11
43953	м39-02-014-06	20,38	5,5	8,18
43954	м39-02-015-01	21,7	5,5	10,49
43955	м39-02-015-02	19,66	5,5	8,85
43956	м39-02-015-03	18,37	5,5	8,69
43957	м39-02-015-04	18,98	5,5	8,73
43958	м39-02-015-05	18,36	5,5	8,61
43959	м39-02-015-06	18,18	5,5	8,83
43960	м39-02-015-07	17,92	5,5	8,75
43961	м39-02-015-08	18,05	5,5	9,03
43962	м39-02-015-09	17,26	5,5	8,46
43963	м39-02-015-10	17,43	5,5	8,63
43964	м39-02-015-11	17,32	5,5	8,6
43965	м39-02-015-12	17,56	5,5	8,83
43966	м39-02-015-13	17,77	5,5	9,01
43967	м39-02-015-14	16,43	5,5	8,28
43968	м39-02-015-15	16,69	5,5	8,39
43969	м39-02-015-16	16,08	5,5	8,33
43970	м39-02-015-17	16,83	5,5	8,54
43971	м39-02-015-18	16,8	5,5	8,63
43972	м39-02-015-19	14,71	5,5	8,12
43973	м39-02-015-20	15,18	5,5	8,18
43974	м39-02-015-21	15,03	5,5	8,18
43975	м39-02-015-22	15,47	5,5	8,25
43976	м39-02-015-23	15,85	5,5	8,34
43977	м39-02-015-24	14,86	5,5	8,14
43978	м39-02-015-25	15,24	5,5	8,2
43979	м39-02-015-26	15,09	5,5	8,2
43980	м39-02-015-27	15,54	5,5	8,28
43981	м39-02-015-28	15,88	5,5	8,37
43982	м39-02-015-29	16,68	5,5	8,43
43983	м39-02-015-30	17,06	5,5	8,58
43984	м39-02-015-31	16,83	5,5	8,54
43985	м39-02-015-32	17,07	5,5	8,69
43986	м39-02-015-33	16,49	5,5	8,39
43987	м39-02-015-34	16,82	5,5	8,57
43988	м39-02-015-35	17,05	5,5	8,71

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
43989	м39-02-015-36	17,19	5,5	8,91
43990	м39-02-016-01	14,12	5,5	8,01
43991	м39-02-016-02	14,23	5,5	8,04
43992	м39-02-016-03	13,94	5,5	8,03
43993	м39-02-016-04	14,5	5,5	8,07
43994	м39-02-016-05	13,85	5,5	8,04
43995	м39-02-016-06	14,39	5,5	8,09
43996	м39-02-016-07	14,98	5,5	8,16
43997	м39-02-016-08	15,09	5,5	8,2
43998	м39-02-016-09	14,98	5,5	8,19
43999	м39-02-016-10	15,07	5,5	8,22
44000	м39-02-016-11	15,41	5,5	8,28
44001	м39-02-016-12	15,71	5,5	8,35
44002	м39-02-017-01	11,66	5,5	7,93
44003	м39-02-017-02	11,44	5,5	7,92
44004	м39-02-017-03	11,57	5,5	7,92
44005	м39-02-017-04	11,86	5,5	7,94
44006	м39-02-017-05	11,65	5,5	7,93
44007	м39-02-017-06	11,89	5,5	7,94
44008	м39-02-017-07	12,19	5,5	7,95
44009	м39-02-017-08	10,81	5,5	7,89
44010	м39-02-017-09	10,55	5,5	7,88
44011	м39-02-017-10	10,75	5,5	7,89
44012	м39-02-017-11	11,06	5,5	7,9
44013	м39-02-017-12	11,21	5,5	7,91
44014	м39-02-017-13	11,5	5,5	7,92
44015	м39-02-017-14	11,84	5,5	7,94
44016	м39-02-018-01	14,53	5,5	8,07
44017	м39-02-018-02	13,55	5,5	8
44018	м39-02-018-03	14,3	5,5	8,05
44019	м39-02-018-04	13,66	5,5	8,02
44020	м39-02-018-05	14,29	5,5	8,07
44021	м39-02-018-06	14,56	5,5	8,12
44022	м39-02-018-07	15,03	5,5	8,18
44023	м39-02-018-08	14,68	5,5	8,14
44024	м39-02-018-09	14,98	5,5	8,19

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
44068	м39-06-001-31	51,19	1	50,7
44069	м39-06-001-32	51,19	1	50,7
44070	м39-06-001-33	51,19	1	50,7
44071	м39-06-001-34	51,19	1	50,69
44072	м39-06-001-35	51,19	1	50,69
44073	м39-06-001-36	51,19	1	50,68
44074	м39-06-001-37	51,19	1	50,68
44075	м39-06-002-01	51,13	1	49,73
44076	м39-06-002-02	51,24	1	51,64
44077	м39-06-002-03	51,26	1	53,45
44078	м39-06-002-04	51,2	1	51,5
44079	м39-06-002-05	51,14	1	49,92
44080	м39-06-002-06	51,23	1	51,46
44081	м39-06-002-07	51,19	1	50,71
44082	м39-06-002-08	51,23	1	52,07
44083	м39-06-002-09	51,21	1	52,56
44084	м39-06-002-10	51,19	1	50,67
44085	м39-06-002-11	51,19	1	50,7
44086	м39-06-002-12	51,19	1	50,7
44087	м39-06-002-13	51,19	1	50,68
44088	м39-06-002-14	51,19	1	50,67
44089	м39-06-002-15	51,19	1	50,69
44090	м39-06-002-16	51,19	1	50,68
44091	м39-06-002-17	51,19	1	50,7
44092	м39-06-002-18	51,19	1	50,69
44093	м39-06-002-19	51,19	1	50,68
44094	м39-06-002-20	51,19	1	50,69
44095	м39-06-002-21	51,19	1	50,68
44096	м39-06-002-22	51,19	1	50,69
44097	м39-06-002-23	51,19	1	50,68
44098	м39-06-002-24	51,19	1	50,7
44099	м39-06-002-25	51,19	1	50,69
44100	м39-06-002-26	51,19	1	50,68
44101	м39-06-002-27	51,21	1	51,64
44102	м39-06-002-28	51,21	1	51,6
44103	м39-06-002-29	51,2	1	51,54
44104	м39-06-002-30	51,2	1	51,52
44105	м39-06-002-31	51,2	1	51,49
44106	м39-06-002-32	51,2	1	51,46
44107	м39-06-002-33	51,2	1	51,45
44108	м39-06-002-34	51,2	1	51,39
44109	м39-06-002-35	51,2	1	51,38
44110	м39-06-002-36	51,2	1	51,36
44111	м39-06-002-37	51,2	1	51,33
44112	м39-06-003-01	51,19	1	50,7
44113	м39-06-003-02	51,19	1	50,7
44114	м39-06-003-03	51,21	1	52,7
44115	м39-06-003-04	51,13	1	49,73
44116	м39-06-003-05	51,24	1	51,64
44117	м39-06-003-06	51,21	1	53,25
44118	м39-06-003-07	51,23	1	51,46
44119	м39-06-003-08	51,25	1	53
44120	м39-06-003-09	51,2	1	51,43
44121	м39-06-003-10	51,19	1	50,69
44122	м39-06-003-11	51,19	1	50,67
44123	м39-06-003-12	51,19	1	50,7
44124	м39-06-003-13	51,19	1	50,68
44125	м39-06-003-14	51,19	1	50,67
44126	м39-06-003-15	51,19	1	50,68
44127	м39-06-003-16	51,19	1	50,7
44128	м39-06-003-17	51,19	1	50,69
44129	м39-06-003-18	51,19	1	50,68
44130	м39-06-003-19	51,19	1	50,68
44131	м39-06-003-20	51,19	1	50,69
44132	м39-06-003-21	51,19	1	50,7
44133	м39-06-003-22	51,19	1	50,68
44134	м39-06-003-23	51,21	1	51,64
44135	м39-06-003-24	51,2	1	51,54
44136	м39-06-003-25	51,2	1	51,49
44137	м39-06-003-26	51,2	1	51,45
44138	м39-06-003-27	51,2	1	51,39
44139	м39-06-003-28	51,2	1	51,36
44140	м39-06-003-29	51,2	1	51,33
44141	м39-06-003-30	51,2	1	51,3
44142	м39-06-003-31	51,2	1	51,26
44143	м39-06-003-32	51,2	1	51,24
44144	м39-06-003-33	51,2	1	51,22
44145	м39-06-003-34	51,2	1	51,2
44146	м39-06-003-35	51,2	1	51,17

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
44147	м39-06-003-36	51,2	1	51,15
44148	м39-06-003-37	51,2	1	51,13
44149	м39-06-003-38	51,2	1	51,11
44150	м39-06-003-39	51,2	1	51,11
44151	м39-06-003-40	51,2	1	51,09
44152	м40-01-001-01	39,66	21,11	51,6
44153	м40-01-001-02	42,31	21,11	51,35
44154	м40-01-001-03	43,28	21,11	51,4
44155	м40-01-001-04	43,03	21,11	51,73
44156	м40-01-001-05	41,24	21,11	51,21
44157	м40-01-001-06	41,54	21,11	51,55
44158	м40-01-001-07	41,81	21,11	51,41
44159	м40-01-001-08	43,37	21,11	51,42
44160	м40-01-001-09	38,92	21,11	51,49
44161	м40-01-002-01	44,85	17,92	51,48
44162	м40-01-002-02	45,11	17,92	51,46
44163	м40-01-002-03	45,05	17,92	51,49
44164	м40-01-002-04	44,89	17,92	51,52
44165	м40-01-002-05	45,02	17,92	51,47
44166	м40-01-002-06	47,26	17,41	51,38
44167	м40-01-002-07	49,62	17,41	51,44
44168	м40-01-002-08	50,03	17,4	51,47
44169	м40-01-002-09	50,36	17,4	51,47
44170	м40-01-002-10	48,96	17,4	51,48
44171	м40-01-002-11	39,58	17,41	51,5
44172	м40-01-002-12	40,59	17,4	51,43
44173	м40-01-002-13	43,01	17,4	51,46
44174	м40-01-002-14	43,22	17,4	51,47
44175	м40-01-002-15	42,88	17,4	51,5
44176	м40-01-002-16	42,77	17,4	51,39
44177	м40-01-002-17	43,16	17,4	51,48
44178	м40-01-002-18	44,2	17,4	51,47
44179	м40-01-002-19	43,87	17,41	51,4
44180	м40-01-002-20	43,59	17,4	51,48
44181	м40-01-002-21	44,4	17,4	51,48
44182	м40-01-002-22	43,36	17,41	51,47
44183	м40-01-002-23	43,75	17,4	51,44
44184	м40-01-002-24	42,13	17,4	51,46
44185	м40-02-001-01	51,47	1	51,5
44186	м40-02-001-02	42,3	36,53	51,72
44187	м40-02-001-03	43,68	36,53	51,61
44188	м40-02-001-04	51,48	1	52,47
44189	м40-02-001-05	28,52	8,63	51,86
44190	м40-02-001-06	13,8	8,63	50,44
44191	м40-03-001-01	25,65	18,08	49,14
44192	м40-03-001-02	35,18	21,42	51,35
44193	м40-03-001-03	35,85	21,42	51,29
44194	м40-03-001-04	36,92	21,42	51,37
44195	м40-03-001-05	28,58	4,19	51,49
44196	м40-03-001-06	51,41	1	50,13
44197	м40-03-001-07	28,19	4,19	51,57
44198	м40-03-001-08	51,46	1	52,53
44199	м40-03-001-09	18,48	5,76	51,43
44200	м40-03-001-10	25,95	5,76	51,81
44201	м40-03-001-11	19,89	5,76	51,45
44202	м40-03-001-12	9,83	5,76	50,67
44203	мр01-01-001-01	51,36	1	51,48
44204	мр01-01-001-02	51,42	1	51,43
44205	мр01-01-002-01	41,93	7,13	51,36
44206	мр01-01-002-02	40,14	7,13	51,32
44207	мр01-01-002-03	51,44	1	51,43
44208	мр01-01-002-04	51,44	1	51,4
44209	мр01-01-002-05	31,67	6,99	51,43
44210	мр01-01-002-06	31,09	6,99	51,42
44211	мр01-01-002-07	51,31	1	51,3
44212	мр01-01-002-08	51,31	1	51,31
44213	мр01-01-002-09	44,76	7,13	51,19
44214	мр01-01-002-10	44,04	7,13	51,2
44215	мр01-01-002-11	51,39	1	51,41
44216	мр01-01-002-12	51,36	1	51,39
44217	мр01-01-002-13	51,37	1	51,39
44218	мр01-01-002-14	51,34	1	51,35
44219	мр01-01-002-15	40,5	7,13	51,46
44220	мр01-01-002-16	39,3	7,13	51,15
44221	мр01-01-003-01	51,41	1	51,54
44222	мр01-01-003-02	51,41	1	51,37
44223	мр01-01-003-03	51,36	1	51,32
44224	мр01-01-003-04	51,24	1	51,2
44225	мр01-01-004-01	51,38	1	51,38

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
44226	мр01-01-004-02	51,38	1	51,38
44227	мр01-01-004-03	51,38	1	51,38
44228	мр01-01-004-04	51,38	1	51,38
44229	мр01-01-004-05	51,41	1	51,39
44230	мр01-01-005-01	49,64	2,52	51,44
44231	мр01-01-005-02	49,84	2,52	51,44
44232	мр01-01-005-03	48,32	2,52	51,27
44233	мр01-01-005-04	48,17	2,52	51,26
44234	мр01-01-005-05	51,43	1	51,33
44235	мр01-01-005-06	51,44	1	51,38
44236	мр01-01-005-07	51,47	1	51,54
44237	мр01-01-005-08	51,47	1	51,51
44238	мр01-01-006-01	51,31	1	51,3
44239	мр01-01-006-02	51,31	1	51,31
44240	мр01-01-006-03	51,32	1	51,33
44241	мр01-01-006-04	51,31	1	51,48
44242	мр01-01-007-01	40,96	11,73	51,41
44243	мр01-01-007-02	40,41	11,92	51,42
44244	мр01-01-007-03	40,91	11,73	51,42
44245	мр01-01-007-04	40,36	11,92	51,41
44246	мр01-01-007-05	41,05	11,73	51,42
44247	мр01-01-007-06	51,19	1	51,21
44248	мр01-01-008-01	51,41	1	51,48
44249	мр01-01-008-02	51,39	1	51,55
44250	мр01-01-008-03	51,2	1	51,03
44251	мр01-01-008-04	51,38	1	51,5
44252	мр01-01-008-05	51,39	1	51,65
44253	мр01-01-008-06	51,36	1	51,5
44254	мр01-01-009-01	51,31	1	51,35
44255	мр01-01-009-02	51,33	1	51,28
44256	мр01-01-009-03	51,34	1	51,34
44257	мр01-01-009-04	51,2	1	51,25
44258	мр01-01-009-05	51,2	1	51,28
44259	мр01-01-010-01	51,41	1	51,33
44260	мр01-01-010-02	51,41	1	51,31
44261	мр01-01-010-03	51,32	1	51,33
44262	мр01-01-010-04	51,32	1	51,21



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
44305	мр01-01-028-03	51,47	1	50,85
44306	мр01-01-029-01	51,47	1	51,52
44307	мр01-01-029-02	51,48	1	51,7
44308	мр01-01-029-03	51,47	1	51,46
44309	мр01-01-029-04	51,48	1	51,93
44310	мр01-01-029-05	51,47	1	51,62
44311	мр01-01-029-06	51,47	1	51,52
44312	мр01-01-030-01	51,2	1	51,19
44313	мр01-01-030-02	51,2	1	51,22
44314	мр01-01-030-03	51,2	1	51,21
44315	мр01-01-030-04	51,2	1	51,13
44316	мр01-01-030-05	51,5	1	51,27
44317	мр01-01-031-01	51,35	1	51,47
44318	мр01-01-031-02	51,47	1	51,38
44319	мр01-01-032-01	51,34	1	51,36
44320	мр01-01-033-01	51,48	1	51,48
44321	мр01-01-033-02	51,35	1	51,45
44322	мр01-01-033-03	51,35	1	51,39
44323	мр01-01-033-04	51,34	1	51,2
44324	мр01-01-034-01	51,46	1	53,45
44325	мр01-01-034-02	51,34	1	50
44326	мр01-01-034-03	51,26	1	53,29
44327	мр01-01-035-01	51,46	1	51,59
44328	мр01-01-035-02	51,6	1	51,8
44329	мр01-01-035-03	51,58	1	54,83
44330	мр01-01-035-04	51,4	1	49,18
44331	мр01-01-035-05	51,5	1	56,4
44332	мр01-01-035-06	51,47	1	51,15
44333	мр01-01-035-07	51,5	1	52,92
44334	мр01-01-035-08	51,46	1	50,62
44335	мр01-01-035-09	51,42	1	51
44336	мр01-01-035-10	51,38	1	52,91
44337	мр01-01-035-11	51,19	1	50,89
44338	мр01-01-035-12	51,26	1	51,69
44339	мр01-01-035-13	51,22	1	51,83
44340	мр01-01-035-14	51,22	1	51,55
44341	мр01-01-035-15	51,26	1	52,25
44342	мр01-01-035-16	51,19	1	49,75
44343	мр01-01-035-17	51,26	1	75
44344	мр01-01-035-18	51,22	1	51,43
44345	мр01-01-035-19	51,15	1	49,73
44346	мр01-01-035-20	51,2	1	51,44
44347	мр01-01-035-21	51,2	1	51,08
44348	мр01-01-035-22	51,32	1	51,53
44349	мр01-01-036-01	51,34	1	51,38
44350	мр01-02-001-01	51,37	1	51,36
44351	мр01-02-001-02	51,37	1	51,67
44352	мр01-02-001-03	51,36	1	51,36
44353	мр01-02-001-04	51,36	1	52,11
44354	мр01-02-002-01	51,19	1	51,16
44355	мр01-02-003-01	51,29	1	51,36
44356	мр01-02-003-02	51,3	1	51,35
44357	мр01-02-003-03	51,31	1	52,6
44358	мр01-02-004-01	51,31	1	51,25
44359	мр01-02-005-01	51,38	1	51,39
44360	мр01-02-005-02	51,38	1	51,37
44361	мр01-02-005-03	51,2	1	51,22
44362	мр01-02-006-01	51,33	1	51,29
44363	мр01-02-007-01	51,38	1	51,16
44364	мр01-02-007-02	51,36	1	51,21
44365	мр01-02-008-01	51,41	1	51,33
44366	мр01-02-008-02	51,39	1	51,31
44367	мр01-02-009-01	51,25	1	51,3
44368	мр01-02-009-02	51,25	1	51,31
44369	мр01-02-009-03	51,25	1	51,21
44370	мр01-02-010-01	51,29	1	51,37
44371	мр01-02-010-02	51,29	1	51,25
44372	мр01-02-011-01	51,35	1	51,31
44373	мр01-02-012-01	51,5	1	52,22
44374	мр01-02-012-02	51,34	1	51,22
44375	мр01-02-013-01	51,35	1	51,49
44376	мр01-03-001-01	51,37	1	51,28
44377	мр01-03-001-02	51,41	1	51,32
44378	мр01-03-001-03	51,39	1	51,3
44379	мр01-03-002-01	51,33	1	51,39
44380	мр01-03-002-02	51,33	1	51,3
44381	мр01-03-003-01	51,31	1	51,26
44382	мр01-03-003-02	51,2	1	51,25
44383	мр01-03-004-01	51,32	1	51,13

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
44384	мр01-03-004-02	51,34	1	51,48
44385	мр01-03-004-03	51,42	1	51,43
44386	мр01-03-004-04	51,42	1	51,59
44387	мр01-03-004-05	51,39	1	51,29
44388	мр01-03-004-06	51,36	1	51,26
44389	мр01-03-005-01	51,38	1	51,33
44390	мр01-03-005-02	51,41	1	51,46
44391	мр01-03-006-01	48,71	2,52	51,34
44392	мр01-03-006-02	48,1	2,52	51,31
44393	мр01-03-007-01	51,32	1	51,3
44394	мр01-03-008-01	51,41	1	51,28
44395	мр01-03-008-02	51,41	1	51,44
44396	мр01-03-008-03	51,34	1	51,31
44397	мр01-03-009-01	51,2	1	51,25
44398	мр01-03-009-02	51,2	1	51,25
44399	мр01-03-010-01	51,32	1	51,34
44400	мр01-03-011-01	51,31	1	51,34
44401	мр01-03-012-01	51,37	1	51,41
44402	мр01-03-013-01	51,33	1	51,33
44403	мр01-03-014-01	51,31	1	51,36
44404	мр01-03-015-01	49,07	1	49,05
44405	мр01-03-016-01	51,2	1	51,22
44406	мр01-03-016-02	51,2	1	51,22
44407	мр01-03-016-03	51,34	1	51,36
44408	мр01-03-017-01	51,34	1	51,33
44409	мр01-03-017-02	51,34	1	51,2
44410	мр01-03-017-03	51,34	1	51,34
44411	мр01-03-018-01	51,34	1	51,3
44412	мр01-03-018-02	51,35	1	51,38
44413	мр01-03-018-03	51,35	1	51,43
44414	мр01-04-001-01	51,2	1	51,18
44415	мр01-04-002-01	51,2	1	51,18
44416	мр01-04-003-01	51,2	1	51,18
44417	мр01-04-004-01	51,37	1	49,5
44418	мр01-04-004-02	51,53	1	52,67
44419	мр01-04-004-03	51,45	1	52,16
44420	мр01-04-004-04	51,53	1	52,5
44421	мр01-05-001-01	51,18	1	51,19
44422	мр01-05-001-02	51,19	1	51,14
44423	мр01-05-002-01	51,17	1	51,19
44424	мр01-05-002-02	51,2	1	51,37
44425	мр01-05-003-01	51,18	1	51,13
44426	мр01-05-003-02	51,17	1	51,19
44427	мр01-05-003-03	51,18	1	51,21
44428	мр01-05-003-04	51,17	1	51,15
44429	мр01-05-003-05	51,17	1	51,19
44430	мр01-05-003-06	51,18	1	51,19
44431	мр01-05-003-07	51,17	1	51,14
44432	мр01-05-003-08	51,17	1	51,11
44433	мр01-05-003-09	51,17	1	50,46
44434	мр01-05-003-10	51,17	1	51,1
44435	мр01-05-003-11	51,26	1	52,07
44436	мр01-05-004-01	51,13	1	51,13
44437	мр01-05-004-02	51,13	1	51,07
44438	мр01-05-005-01	51,13	1	51,15
44439	мр01-05-005-02	51,13	1	51,1
44440	мр01-05-005-03	51,12	1	50,86
44441	мр01-05-005-04	51,15	1	51,42
44442	мр01-05-006-01	44,93	1	44,93
44443	мр01-05-006-02	44,93	1	44,93
44444	мр01-05-007-01	44,93	1	44,93
44445	мр01-05-008-01	42,62	1	42,63
44446	мр01-05-009-01	43,59	1	43,59
44447	мр01-06-001-01	51,29	1	51,28
44448	мр01-06-002-01	52,24	1	52,23
44449	мр01-06-003-01	50,99	1	50,99
44450	мр01-06-004-01	51,63	1	51,63
44451	мр01-06-005-01	42,62	1	42,63
44452	мр02-01-001-01	13,52	4,26	10,98
44453	мр02-01-001-02	14,15	7,4	10,96
44454	мр02-01-001-03	14,55	8,27	10,99
44455	мр02-01-001-04	15,23	8,52	10,99
44456	мр02-01-001-05	15,44	8,92	10,8
44457	мр02-01-001-06	15,86	10,03	10,71
44458	мр02-01-001-07	15,97	10	10,57
44459	мр02-01-001-08	16,54	11,4	10,65
44460	мр02-01-001-09	16,71	11,44	10,63
44461	мр02-01-001-10	16,92	11,31	10,43
44462	мр02-01-001-11	17,69	11,12	10,46

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
44463	мр02-01-001-12	19,71	10,98	10,51
44464	мр02-01-001-13	20,96	10,94	10,7
44465	мр02-01-001-14	22,5	10,84	10,82
44466	мр02-01-002-01	14,84	7,56	11,01
44467	мр02-01-002-02	16,43	8,3	10,98
44468	мр02-01-002-03	17,54	10,46	11,05
44469	мр02-01-002-04	17,67	11,01	11,08
44470	мр02-01-002-05	18,34	11,26	11,04
44471	мр02-01-002-06	18,26	11,66	10,91
44472	мр02-01-002-07	18,71	12,33	10,97
44473	мр02-01-002-08	18,45	12,63	10,92
44474	мр02-01-002-09	18,43	12,43	10,9
44475	мр02-01-002-10	19,4	12,37	11,06
44476	мр02-01-002-11	20,33	12,48	11,3
44477	мр02-01-003-01	17,29	10,37	11,09
44478	мр02-01-003-02	17,97	11,59	11,16
44479	мр02-01-003-03	19,58	11,37	11,25
44480	мр02-01-003-04	19,09	11,49	11,25
44481	мр02-01-003-05	19,26	11,12	11,03
44482	мр02-01-003-06	19,84	11,07	10,98
44483	мр02-01-003-07	19,48	11,6	10,83
44484	мр02-01-003-08	20,59	11,35	10,95
44485	мр02-01-003-09	21,05	11,16	10,95
44486	мр02-01-003-10	21,54	10,87	10,75
44487	мр02-01-003-11	22,73	10,44	10,83
44488	мр02-01-003-12	23,34	10,78	10,82
44489	мр02-01-003-13	24,92	10,41	11,06
44490	мр02-01-003-14	26,07	10,47	11,22
44491	мр02-01-003-15	27,06	10,15	11,32
44492	мр02-01-004-01	18,86	11,3	11,29
44493	мр02-01-004-02	20,11	11,59	11,32
44494	мр02-01-004-03	21,38	11,55	11,19
44495	мр02-01-004-04	21,47	12	11,3
44496	мр02-01-004-05	21,69	11,91	11,09
44497	мр02-01-004-06	21,81	11,1	10,82
44498	мр02-0			



№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
44542	мр02-02-006-08	23,41	8,43	14,09
44543	мр02-02-006-09	24,33	11,02	14,68
44544	мр02-02-007-01	26,56	10,02	11,58
44545	мр02-02-007-02	26,58	11,39	12,05
44546	мр02-02-007-03	25,72	12,21	12,48
44547	мр02-02-007-04	25,38	12,08	12,54
44548	мр02-02-008-01	30,06	10,31	12,05
44549	мр02-02-008-02	29,71	11,31	12,69
44550	мр02-02-008-03	28,16	11,64	13,27
44551	мр02-02-008-04	28,02	11,84	13,33
44552	мр02-02-009-01	28,15	9,79	11,76
44553	мр02-02-009-02	27,16	11,73	12,13
44554	мр02-02-009-03	28,74	11,11	12,43
44555	мр02-02-009-04	29,86	10,53	12,79
44556	мр02-02-009-05	30,08	10,69	12,82
44557	мр02-02-010-01	29,83	11,09	12,31
44558	мр02-02-010-02	30,53	11,53	12,84
44559	мр02-02-010-03	30,79	11,12	13,09
44560	мр02-02-010-04	30,3	11,66	13,68
44561	мр02-02-010-05	29,48	11,42	13,69
44562	мр02-02-020-01	15,71	3,75	10,84
44563	мр02-02-020-02	16,41	4	10,91
44564	мр02-02-020-03	17,02	7,17	10,91
44565	мр02-02-020-04	17,04	8,7	10,84
44566	мр02-02-020-05	17,91	10,47	10,93
44567	мр02-02-020-06	18,46	10,64	10,98
44568	мр02-02-021-01	16,93	7,58	10,9
44569	мр02-02-021-02	17,44	10,11	10,96
44570	мр02-02-021-03	18,19	10,39	10,97
44571	мр02-02-021-04	17,82	11,77	10,89
44572	мр02-02-021-05	19,36	11,34	11,02
44573	мр02-02-021-06	20,39	10,76	11,09
44574	мр02-02-022-01	22,87	9,38	11,26
44575	мр02-02-022-02	22,09	12,18	11,17
44576	мр02-02-022-03	24,37	11,88	11,4
44577	мр02-02-022-04	24,92	11,59	11,45
44578	мр02-02-023-01	17,65	7,51	10,93
44579	мр02-02-023-02	18,4	8,89	11
44580	мр02-02-023-03	19,25	10,38	11,02
44581	мр02-02-023-04	19,39	10,93	10,97
44582	мр02-02-023-05	20,93	11,71	11,13
44583	мр02-02-023-06	22,08	11,38	11,22
44584	мр02-02-024-01	23,56	10,75	11,3
44585	мр02-02-024-02	23	12,23	11,25
44586	мр02-02-024-03	24,58	12,18	11,53
44587	мр02-02-025-01	22,67	9,04	11,26
44588	мр02-02-025-02	23,43	8,47	11,21
44589	мр02-02-025-03	24,73	9,96	11,39
44590	мр02-02-025-04	25,17	10,63	11,47
44591	мр02-02-026-01	27,18	10,13	11,65
44592	мр02-02-026-02	27,19	10,86	11,7
44593	мр02-02-026-03	28,13	11,02	12,04
44594	мр02-02-026-04	27,33	11,79	12,09
44595	мр02-02-027-01	24,45	4,95	11,32
44596	мр02-02-027-02	25,01	6,98	11,46
44597	мр02-02-027-03	25,62	7,37	11,43
44598	мр02-02-027-04	26,85	9,13	11,65
44599	мр02-02-027-05	24,94	12,14	11,82
44600	мр02-02-027-06	25,7	12,06	11,97
44601	мр02-02-027-07	26,28	12,11	12,18
44602	мр02-02-027-08	25,4	12,21	12,21
44603	мр02-02-028-01	28,77	6,82	11,76
44604	мр02-02-028-02	29,09	8,51	11,9
44605	мр02-02-028-03	28,72	10,15	11,85
44606	мр02-02-028-04	30,57	10,34	12,23
44607	мр02-02-028-05	31,02	10,6	12,38
44608	мр02-02-028-06	28,52	11,98	12,61
44609	мр02-02-028-07	28,57	12,1	12,68
44610	мр02-02-028-08	28,34	11,81	12,98
44611	мр02-02-029-01	14,06	6,61	10,04
44612	мр02-02-029-02	14,17	7,63	9,99
44613	мр02-02-029-03	13,81	7,52	9,92
44614	мр02-02-030-01	15,62	7,29	10,11
44615	мр02-02-030-02	15,95	8,17	10,07
44616	мр02-02-030-03	15,33	9,05	9,98
44617	мр02-02-031-01	16,56	7,2	10,15
44618	мр02-02-031-02	16,82	8,09	10,11
44619	мр02-02-032-01	21,13	6,76	10,39
44620	мр02-02-032-02	20,45	8,85	10,24

№ п/п	Шифр индекса	Индексы к базовой (2000 г.) стоимости СМР		
		Прямые затраты	Эксплуатация машин	Материалы
1	2	3	4	5
44621	мр02-02-032-03	20,93	10,55	10,19
44622	мр02-02-033-01	23,37	6,65	10,6
44623	мр02-02-033-02	22,74	7,29	10,49
44624	мр02-02-033-03	21,8	10,17	10,34
44625	мр02-02-033-04	21,85	10,8	10,32
44626	мр02-02-033-05	22	11,08	10,31
44627	мр02-02-033-06	22,49	11,2	10,33

**СОДЕРЖАНИЕ:**

<b>Общие указания</b> .....	3
<b>Индексы по статьям затрат к разделам сметной документации</b> .....	11
Общестроительные работы .....	11
Ремонтно-строительные работы .....	12
Монтажные работы .....	12
Капитальный ремонт .....	13
<b>Индексы по видам работ</b> .....	13
Общестроительные работы .....	15
Ремонтно-строительные работы .....	114
Монтажные работы .....	124
Капитальный ремонт .....	200